

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	i
สารบัญตาราง	v
สารบัญรูป	vii
สารบัญภาพถ่าย	ix
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 วัตถุประสงค์	1-2
1.3 ขอบเขตการจัดทำรายงาน	1-2
1.4 รายละเอียดของโครงการ	1-3
1.4.1 ที่ตั้งโครงการ	1-3
1.4.2 ประเภทและขนาดโครงการ	1-10
1.5 ช่วงเวลาก่อสร้างโครงการ	1-13
1.5.1 ขั้นตอนในการก่อสร้างโครงการ	1-13
1.5.2 คนงานก่อสร้าง	1-15
1.5.3 น้ำใช้	1-15
1.5.4 การบำบัดน้ำเสีย	1-16
1.5.5 การระบายน้ำ	1-16
1.5.6 การคมนาคม	1-16
1.5.7 การจัดการมูลฝอย	1-16
1.5.8 การไฟฟ้า	1-18
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ	2-1
ส่วนที่ 3 รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 บทนำ	3-1
3.2 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ	3-1
3.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2.2 วิธีดำเนินงาน	3-1
3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	3-9

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 3	
รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	
3.4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-10
3.4.1 การติดตามตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ	3-10
3.4.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ	3-12
3.4.3 การติดตามตรวจสอบระดับเสียง	3-39
3.4.4 การติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน	3-50
3.4.5 การติดตามตรวจสอบการพังทลายของดิน	3-63
3.4.6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ/การบำบัดน้ำเสีย	3-65
3.4.7 การติดตามตรวจสอบการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	3-74
3.4.8 การติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย	3-74
3.4.9 การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคม	3-75
3.4.10 การติดตามตรวจสอบสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-76
ส่วนที่ 4	
สรุปผลการติดตามตรวจสอบ	
4.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง	4-1

สารบัญ (ต่อ)

เอกสารแนบที่ 1	ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ระยะก่อสร้าง ของบริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด หนังสือเลขที่ 1010.5/1576 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบที่ 2	บันทึกการตรวจสอบแนวรั้วที่บและความแข็งแรงของรั้ว ทำไม้มีตรวจทั้ง 4 ด้านทั้งที่ความจริงไม่มีรั้ว
เอกสารแนบที่ 3	LAYOUT พื้นที่ก่อสร้าง
เอกสารแนบที่ 4	ข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้าง
เอกสารแนบที่ 5	การใช้ผ้าใบคลุมรถขณะขนส่งวัสดุก่อสร้าง
เอกสารแนบที่ 6	บันทึกตรวจสอบการทำความสะอาดหน้าโครงการและการล้างล้อรถ
เอกสารแนบที่ 7	บันทึกการสเปรย์น้ำเพื่อไล่ฝุ่น
เอกสารแนบที่ 8	พื้นที่สำหรับกองเศษวัสดุจากการก่อสร้างของบริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด
เอกสารแนบที่ 9	บันทึกการตรวจสอบเครื่องจักร/เครื่องยนต์ ขอบันทึกการตรวจสอบไม่ใช่แบบคำร้องขอตรวจสอบ
เอกสารแนบที่ 10	หนังสือแจ้งแผนการทำงานของโครงการ
เอกสารแนบที่ 11	ข้อกำหนดงานจ้างเหมางานก่อสร้าง
เอกสารแนบที่ 12	แผนผังรับเรื่องร้องเรียนและบันทึกตรวจสอบกล่องข้อร้องเรียนบริเวณพื้นที่บ่อขุดโครงการก่อสร้าง รพ. ซีจีเอช ลำลูกกา
เอกสารแนบที่ 13	สำเนาบัตรวิศวกรโครงการ
เอกสารแนบที่ 14	บันทึกรายละเอียดสสภาพอาคารจากการสำรวจร่วมกับเจ้าของอาคารก่อนเริ่มการก่อสร้าง
เอกสารแนบที่ 15	การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย
เอกสารแนบที่ 16	การตรวจสอบแนวกำแพงดินและ Sheet Pile
เอกสารแนบที่ 17	บันทึกการตรวจสอบความเพียงพอของห้องน้ำโครงการ
เอกสารแนบที่ 18	บันทึกตรวจสอบการทำความสะอาดห้องน้ำ
เอกสารแนบที่ 19	สำเนาบัตรวิศวกรสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบที่ 20	หนังสือประสานงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
เอกสารแนบที่ 21	ใบเสร็จรับชำระการสูบล้างปลวกจากเทศบาลลำลูกกา
เอกสารแนบที่ 22	บันทึกตรวจสอบการรั่วซึมน้ำในโครงการ
เอกสารแนบที่ 23	บันทึกตรวจสอบการเก็บขยะที่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา
เอกสารแนบที่ 24	หนังสือประสานเทศบาลให้มาเก็บขยะหรือใบเสร็จรับเงินค่าขนขยะจากเทศบาล
เอกสารแนบที่ 25	บันทึกการสนทนาความปลอดภัย Safety Talk/ Tool Box Talk
เอกสารแนบที่ 26	บันทึกการตรวจสอบถึงดับเพลิง
เอกสารแนบที่ 27	การติดกล้อง CCTV
เอกสารแนบที่ 28	แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในเรื่องการจัดการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา
เอกสารแนบที่ 29	ทะเบียนประวัติพนักงานและบัตรคนงาน
เอกสารแนบที่ 30	เอกสารการอบรมพนักงานใหม่
เอกสารแนบที่ 31	แผนผังการบริหารงานโครงการโรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา

เอกสารแนบที่ 32	แผนผังคณะกรรมการความปลอดภัย โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา
เอกสารแนบที่ 33	บันทึกการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เอกสารแนบที่ 34	บันทึกการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เอกสารแนบที่ 35	การประเมินความเสี่ยงและโอกาสของโครงการ
เอกสารแนบที่ 36	การฉีดพ่นแมลงและพาหะนำโรค
เอกสารแนบที่ 37	หนังสือประสานงานการรักษาพยาบาล
เอกสารแนบที่ 38	แผนอพยพและแผนฉุกเฉินของโครงการ
เอกสารแนบที่ 39	แผนงานก่อสร้างโครงการ
เอกสารแนบที่ 40	บันทึกการตรวจสอบนั่งร้าน
เอกสารแนบที่ 41	รายงานผลตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 2562
เอกสารแนบที่ 42	วิศวกรควบคุมการกวาดแขนเครน
เอกสารแนบที่ 43	หนังสือแจ้งเรื่องผลกระทบด้านการบดบังคลื่นวิทยุ/ โทรทัศน์

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก ก	หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับเสียงรบกวน ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก ข	สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สำเนาใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 สำเนาใบรับรองระบบงาน ISO/IEC 17020 : 2005 สำเนาใบรับรองระบบงาน ISO/IEC 17020 : 2012
ภาคผนวก ค	สำเนาใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

สารบัญญัตราสาร

ตารางที่		หน้า
1.4.3-1	สรุปรายละเอียดการปรับปรุงโครงการ	1-11
1.5-1	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ในระยะก่อสร้าง ของ บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562	1-19
2.1-1	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	2-3
3.2.1-1	ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลซีจีเอชลำลูกกา ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-2
3.2.2-1	พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	3-8
3.4.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-19
3.4.2-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณโรงเรียนวัดธัญญะผลฯ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-21
3.4.2-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณภายในพื้นที่หมู่บ้านอรดาฯ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-23
3.4.2-4	ร้อยละของทิศทางและความเร็วลม บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-26
3.4.2-5	ร้อยละของทิศทางและความเร็วลม บริเวณโรงเรียนวัดธัญญะผลฯ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-27
3.4.2-6	ร้อยละของทิศทางและความเร็วลม บริเวณภายในพื้นที่หมู่บ้านอรดาฯ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-28
3.4.2-7	เปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ. 2562 โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด	3-29
3.4.3-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-43

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า	
ตารางที่		
3.4.3-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด พ.ศ. 2562	3-45
3.4.4-1	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-55
3.4.4-2	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณโรงเรียนวัดธัญญะผลฯ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-59
3.4.6.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งหลังพื้นที่โครงการ โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-69
3.4.6.2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งหลังพื้นที่โครงการ โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด พ.ศ. 2562	3-70
4.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	4-2

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.4.1-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	1-4
1.4.1-2	ผังบริเวณโครงการ	1-5
1.4.1-3	การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ	1-7
1.4.1-4	การเดินทางออกจากพื้นที่โครงการ	1-8
1.4.1-5	สภาพแวดล้อมบริเวณแนวเขตติดต่อกับพื้นที่	1-9
3.4.2-1	จุดตรวจวัดและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด	3-18
3.4.2-2	ผังลมบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-26
3.4.2-3	ผังลมบริเวณโรงเรียนวัดชัยฤๅษะผลฯ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-27
3.4.2-4	ผังลมบริเวณภายในพื้นที่หมู่บ้านอรดาฯ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-28
3.4.2-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด พ.ศ. 2562	3-31
3.4.2-6	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด พ.ศ. 2562	3-32
3.4.2-7	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด พ.ศ. 2562	3-33
3.4.2-8	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด พ.ศ. 2562	3-34
3.4.2-9	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด พ.ศ. 2562	3-35
3.4.2-10	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอน โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด พ.ศ. 2562	3-36
3.4.3-1	ตำแหน่งและผลการตรวจวัดระดับเสียงโครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของ บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-44
3.4.3-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด พ.ศ. 2562	3-46
3.4.3-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณโรงเรียนวัดชัยฤๅษะผลฯ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด พ.ศ. 2562	3-48

สารบัญญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.4.4-1	ตำแหน่งการตรวจวัดความสั่นสะเทือนโครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของ บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด	3-54
3.4.4-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-56
3.4.4-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณโรงเรียนวัดชัยฤกษ์ผล โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-60
3.4.6-1	ตำแหน่งและผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังพื้นที่โครงการฯ โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-68
3.4.6-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังพื้นที่โครงการ โครงการ โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด พ.ศ. 2562	3-71

สารบัญภาพถ่าย

ภาพถ่ายที่		หน้า
1.5-1	ตัวอย่างความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ในระยะก่อสร้าง ของ บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562	1-20
2.1-1	แนวรั้วล้อมพื้นที่ก่อสร้าง	2-50
2.2-2	ป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	2-50
2.2-3	ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดโครงการ	2-50
2.2-4	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	2-51
2.2-5	แผงป้องกันฝุ่นจากกิจกรรมก่อสร้าง	2-51
2.2-6	แนวตาข่ายในลอนป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น	2-52
2.2-7	จุดฉีดล้างล้อรถและอุปกรณ์ฉีดล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ	2-52
2.2-8	คณงานพรมน้ำหน้าโครงการ	2-52
2.2-9	คณงานกวาดถนนหน้าโครงการ	2-52
2.2-10	ป้ายประกาศจำกัดความเร็วของรถยนต์	2-52
2.2-11	พื้นที่กองวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการ	2-53
2.2-12	พื้นที่กองเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง	2-53
2.2-13	ประกาศห้ามก่อไฟในพื้นที่โครงการ	2-53
2.2-14	รถขนส่งปูนที่ใช้ในการก่อสร้าง	2-53
2.2-15	การตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง	2-54
2.2-16	ป้ายรณรงค์ให้ดับเครื่องยนต์	2-54
2.2-17	กล่องรับความคิดเห็นโครงการ	2-54
2.2-18	พื้นที่เฉพาะสำหรับทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง	2-54
2.2-19	การตรวจสอบอุปกรณ์/ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง	2-54
2.2-20	การขนส่งเหล็กเส้น	2-55
2.2-21	ประกาศห้ามหยอกล้อหรือเล่นขณะปฏิบัติงาน	2-55
2.2-22	จุดติดรายละเอียดมาตรการป้องกัน และแก้ไขฯ ของโครงการ	2-55
2.2-23	Sheet Pile และ Bracing งานก่อสร้างระบบที่ฝังอยู่ที่ดิน	2-55
2.2-24	ห้องสุขาและระบบบำบัดในพื้นที่ก่อสร้าง	2-56
2.2-25	บ่อพักน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง	2-56
2.2-26	การสุบสิ่งปฏิกูลโดยเทศบาลลำลูกกา	2-56
2.2-27	ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	2-57
2.2-28	ท่อระบายน้ำริมถนนลำลูกกา	2-57

สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)

ภาพถ่ายที่		หน้า
2.2-29	ถังสำรองน้ำในพื้นที่โครงการ	2-57
2.2-30	ถังขยะในพื้นที่ก่อสร้าง	2-57
2.2-31	จุดรวบรวมขยะของโครงการ	2-58
2.2-32	การขนส่งขยะไปกำจัดโดยเทศบาลลำลูกกา	2-58
2.2-33	อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ	2-58
2.2-34	ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ	2-59
2.2-35	ถังดับเพลิงและป้ายแนะนำการใช้งาน	2-59
2.2-36	การติดตั้งเกออร์โครงการที่รถยนต์/รถขนส่งดิน	2-59
2.2-37	ป้ายชื่อโครงการก่อนทางเข้า	2-60
2.2-38	ลูกศรแสดงทางเข้า-ออกโครงการ	2-60
2.2-39	ป้ายสัญญาณจราจร	2-60
2.2-40	ไฟกระพริบที่ด้านหน้าโครงการ	2-60
2.2-41	ที่จอดรถบริเวณข้างอาคารเดิม	2-60
2.2-42	กล้อง CCTV	2-60
2.2-43	บ้านพักคนงานของโครงการ	2-61
2.2-44	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบการทำงาน	2-62
2.2-45	คนงานสวม PPE	2-62
2.2-46	คนงานติดบัตรประจำตัว	2-63
2.2-47	กิจกรรม Morning Talk	2-63
2.2-48	ป้ายแนะนำการทำงาน (Safety Sign)	2-63
2.2-49	พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ Safety	2-64
2.2-50	ตู้ยาสามัญที่สำนักงานภาคสนาม	2-64
2.2-51	ปล่องทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากที่สูง	2-64
2.2-52	การตรวจสอบนั่งร้านและลิฟท์ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	2-64
2.2-53	พื้นที่สูบบุหรี่ในโครงการ	2-65

สารบัญญภาพถ่าย (ต่อ)

ภาพถ่ายที่	หน้า	
3.4.1-1	แนวรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	3-10
3.4.1-2	ป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	3-11
3.4.1-3	กล่องรับความคิดเห็นของโครงการ	3-11
3.4.2-1	การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ระยะก่อสร้าง ของ บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-15
3.4.2-2	แผงป้องกันฝุ่นจากกิจกรรมก่อสร้าง	3-37
3.4.3-1	การตรวจวัดระดับเสียงโครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของ บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-41
3.4.4-1	การตรวจวัดความสั่นสะเทือนโครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของ บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-52
3.4.5-1	แนวกำแพงกันดิน (Sheet Pile) และค้ำยัน (Bracing)	3-64
3.4.6-1	ห้องสุขาและระบบบำบัดในพื้นที่ก่อสร้าง	3-65
3.4.6-2	การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังพื้นที่โครงการ โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของ บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562	3-67
3.4.7-1	ท่อระบายน้ำริมถนนลำลูกกา	3-74
3.4.8-1	ถังขยะในพื้นที่ก่อสร้าง	3-75
3.4.8-2	จุดรวบรวมขยะของโครงการ	3-75