

## ภาคผนวก ง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการ



ภาพที่ 1 ระบบดักฝุ่น



ภาพที่ 2 ป้ายเตือนพื้นที่ความร้อนสูง



ภาพที่ 3 ต้นไม้ที่เป็นแนวกันเสียงรอบโครงการ



ภาพที่ 4 ถังดักไขมัน



ภาพที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 6 บ่อพักน้ำทิ้ง



ภาพที่ 7 ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี



ภาพที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีทางชีวภาพ



ภาพที่ 9 ป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 10 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 11 รางระบายน้ำฝน



ภาพที่ 12 ภาพถังขยะที่แยกเป็นแต่ละประเภท



ภาพที่ 13 ป้ายเตือนในพื้นที่เสี่ยงอันตราย



ภาพที่ 14 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ภาพที่ 15 อุปกรณ์ฉุกเฉินในอาคารส่วนการผลิต



ภาพที่ 16 พื้นที่เก็บของเสียแต่ละประเภท



ภาพที่ 17 พื้นที่เก็บกากอลูมิเนียมที่มีหลังคา



ภาพที่ 18 ป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้า



ภาพที่ 19 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร



ภาพที่ 20 ระบบระบายอากาศในอาคารผลิต



ภาพที่ 21 การตรวจสอบความปลอดภัย  
ประจำวัน



ภาพที่ 22 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง



ภาพที่ 23 ป้ายเตือนอันตรายจากสารเคมี



ภาพที่ 24 ห้องปฐมพยาบาล



ภาพที่ 25 เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่เสียงดัง  
ที่ติดตั้งในโรงงาน



ภาพที่ 26 รถฉุกเฉิน



ภาพที่ 27 พื้นที่พักผ่อนของพนักงาน



ภาพที่ 28 ฝักบัวและอ่างล้างตา



ภาพที่ 29 บ่อหนองน้ำฝน



ภาพที่ 30 พนักงานสวมใส่ PPE ป้องกันแสงหรือรังสี  
ความร้อน



ภาพที่ 31 การปิดประตูอาคารเพื่อป้องกัน  
เสียงดัง



ภาพที่ 32 ภาพถ่ายอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



ภาพที่ 33 โครงการรีไซเคิลขยะ



ภาพที่ 34 นโยบายด้านความปลอดภัย



ภาพที่ 35 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น



ภาพที่ 36 การนำน้ำ Reject จากระบบ RO ไปรดน้ำต้นไม้ หรือ ล้างพื้น



ภาพที่ 37 การนำเศษอลูมิเนียมมาใช้ใหม่



ภาพที่ 38 การเก็บแยกสารเคมี



ภาพที่ 39 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์



ภาพที่ 40 การสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม