


ภาคผนวก ง

ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564



ภาพที่ 1 ระบบดักฝุ่น



ภาพที่ 2 การสำรองถงกรองของระบบดักฝุ่น

ภาพที่ 3 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน



ภาพที่ 4 ป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ภาพที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 6 บ่อพักน้ำทิ้ง

ภาพที่ 7 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564



ภาพที่ 8 ถังดักไขมัน



ภาพที่ 9 ข้อกำหนดการขับขี่ยานต์ภายในบริษัทฯ



ภาพที่ 10 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ทางเข้า - ออกพื้นที่โครงการ




ภาพที่ 11 ป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 12 รางระบายน้ำฝน



ภาพที่ 13 ถังรองรับขยะมูลฝอย



ภาพที่ 14 ฝักบัวและที่ล้างตาฉุกเฉิน



ภาพที่ 15 อุปกรณ์พยาบาล/ห้องพยาบาล

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564



ภาพที่ 16 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวรับน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 17 ระบบระบายอากาศในพื้นที่ทำงาน



ภาพที่ 18 สวัสดิการน้ำดื่ม



ภาพที่ 19 ป้ายเตือนอันตรายเกี่ยวกับความร้อน



ภาพที่ 20 พื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องจักรที่มีความร้อน



ภาพที่ 21 อุปกรณ์ไฟฟ้ามีสายดินทุกระบบ



ภาพที่ 22 สายล่อฟ้าภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 23 ถังดับเพลิงแบบมือถือ

