



ที่ ทส ๑๐๑๐.๑/ ๑๓๒๒

ถึง บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๑๘๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Culture ของบริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๕

โทรสาร ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๑ ๘ ๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Culture ของบริษัท
เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/012559

ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๔.๒/๐๙๘๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ The Culture ของบริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เอนไวรอนเมนทัล
มูฟเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Culture ของบริษัท
เดอะ คัลเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการ
ประเภทโรงแรม ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน ๕๐ เมตร มีจำนวนห้องพัก ๔๔ ห้อง ต่อสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Culture ของบริษัท เดอะ คัลเจอร์
จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
โดยให้บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตาม

ลำดับ...

ลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document
Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา
๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
อนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้
สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ อุดลทิพย์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

นางสาวสุวิทย์



นางสาวสุวิทย์ อุดลทิพย์
ผู้อำนวยการศูนย์



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแผ่นหินทอง 38 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี

โทรศัพท์ 02-1569397 โทรสาร 02-1569319 มือถือ: 089-7747682, 0943378282

Website : www.envimove-thai.com อีเมล : datoo55@gmail.com, envimove@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125549003669

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

สำนักงานนโยบายและแผน	
จังหวัดนนทบุรี 11000	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 3899	วันที่ 1 ก.พ. 2561
เวลา 11:06	ผู้รับ [Signature]

Envimove/ 012559

20 ก.พ. 2561

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Culture ของบริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 386	วันที่ 1 ก.พ. 2561
เวลา 14:20	ผู้รับ [Signature]

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับหลัก) | จำนวน 15 ฉบับ |
| | 2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) | จำนวน 15 ฉบับ |
| | 3. หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 4. หนังสือมอบอำนาจ (ต้นฉบับ) | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 5. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 6. หนังสือรับรองบริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 7. หนังสือรับรองบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด | จำนวน 1 ฉบับ |

ตามที่ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้างโครงการ The Culture เป็นโครงการประกอบกิจการ ประเภทโรงแรม จำนวน 49 ห้องพัก บนโฉนดที่ดินเลขที่ 2784 และเลขที่ 2541 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผล อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้มอบหมายให้ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือน ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 26/2558 เป็นผู้จัดทำรายงาน

บัดนี้ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Culture ของบริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด เสร็จสมบูรณ์ จึงขอนำส่งรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

[Signature]

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.

WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบ
ต้นโครงการบริการชุมชน
เลขที่ 382	วันที่ 22/2/61
เวลา 10:39	ผู้รับ [Signature]

[Handwritten Signature]

สิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 1127	วันที่ 11.11.2562
เวลา 12.20	ผู้รับ

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก อ.เมืองฯ สฎ. ๘๕๐๐๐

ที่ สฎ ๐๐๑๔.๒/ ๐๕๗๒

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Culture ของบริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ จำนวน ๘ ชุด
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Culture ของบริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด จำนวน ๘ ชุด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานการประชุมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Culture ของบริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๔๙ ห้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้จัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Culture ของบริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยมี บริษัท เอนไวรอนเมนท์ มูฟเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเพื่อพิจารณา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สำนักบริหารงานสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 145	วันที่ 21.1.2562
เวลา 15.23	ผู้รับ N

นางสาวอเล็กซานดรา ดอนกอน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน

(นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ.....ก๊อปปี้, เล่ม
เอกสารแนบ.....แผ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 136	วันที่ 22/1/62
เวลา 10.27	ผู้รับ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๗๒๘ ๗๑๕๖ , ๐ ๗๗๒๘ ๗๕๗๓

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ The Culture ของบริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Culture ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่ประมาณ 2-2-93 ไร่ หรือ 4,372.00 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารห้องพัก ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) อาคารวิลล่า (A,B) ขนาดชั้นเดียว จำนวน 4 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 49 ห้อง และอาคารบริการ ได้แก่ อาคาร C อาคารห้องออกกำลังกาย อาคารห้องครัว อาคารร้านอาหาร บาร์ และศาลารับ-ส่ง เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม โดยภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีห้องพักจำนวน 49 ห้อง จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Culture ของบริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจัดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจัดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2561 เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD

WWW.ENVMOVE-THAI.COM

3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ เสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการ เปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าของโครงการมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้ง หน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป




ลงชื่อ นางสาวปริตากรณ์ วัฒนรัตน์ *Kaun Omita*
นางสาวปริตากรณ์ วัฒนรัตน์ (นางสาวปริตากรณ์ วัฒนรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ลงชื่อ นางสาวปริตากรณ์ วัฒนรัตน์
(นางสาวปริตากรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ตารางที่ 1 รายงานแสดงสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Culture (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.1 ลักษณะภูมิประเทศ</p> <p>สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ (ณ เดือนตุลาคม 2561) เป็นพื้นที่ว่าง มีความลาดชันเล็กน้อย มีพุ่มไม้ขึ้นปกคลุมบางส่วน ไม่นิยมต้น ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างจะทำให้สภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่เกิดขึ้นจะถูกจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น เนื่องจากโครงการจะทำการปิดกั้นพื้นที่โครงการด้วยรั้วชั่วคราว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร เพื่อป้องกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเบ็ดเสร็จ และป้องกันฝนละอองพุ่งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง อีกทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบชั่วคราว เฉพาะในช่วงก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบต่อภูมิประเทศในระยะก่อสร้างจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ</p>		<p>1. โครงการจะจัดทำรั้วชั่วคราว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1</p> <p>2. จัดให้มีท่อระบายน้ำโดยรอบพื้นที่ (ซึ่งเป็นแนวท่อระบายน้ำที่ใช้เมื่อโครงการเปิดดำเนินการด้วย) เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อตกตะกอนหรือบ่อพัก สำหรับตกตะกอนดิน กรวด หิน และเศษขยะ</p> <p>3. จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน ห้ามคนงานทำงานชุดเดิมโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว</p> <p>4. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</p> <p>5. ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ตรงสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ</p> <p>6. เจ้าของโครงการควบคุมวิศวกรและสถาปนิกให้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารให้มีความสูงตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้ว ทุก 1 เดือน ตลอดระยะของการก่อสร้าง</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้ายยามเพื่อรับเรื่องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>




ลงชื่อ.....
 (นายคุณท์ กิตติเชษฐเมธา และนางชนิษฐ์ องค์กริเชษฐเมธา)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

3/118

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปรีติภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ยูพีเอ็มที จำกัด (Environmental Movement Co., Ltd.)
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVMOVE-THAILAND

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ)		<p>7. วิศวกรและสถาปนิกควบคุมงานนำแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างมาประชุมวางแผนเพื่อชี้แจงและอบรมหัวหน้างานและพนักงานระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างอาคารและการวัดความสูงของอาคารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>8. วิศวกรควบคุมงาน กำชับให้หัวหน้างานทำการตรวจความสูงของอาคารแต่ละชั้น ต้องให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต หากตรวจพบว่าชั้นตอนใดมีการก่อสร้างที่ผิดไปจากแบบที่ส่งผลให้ความสูงอาคารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>9. หากมีการเปลี่ยนแปลงสลับตำแหน่งงาน หรือมีพนักงานใหม่มาเริ่มงานจะต้องอบรมหรือสื่อสารให้เข้าใจในรายละเอียดการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>10. ทางโครงการจะจัดให้มีการปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือของพื้นที่</p>	



องค์การ วัฒนธรรม *The Culture Co., Ltd.*

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561


4/118

ลงชื่อ *[Signature]*

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561
www.enwmove-thaloon

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ)		โครงการ 11. ทางโครงการจะตรวจสอบดูแลขยหายทางด้าน ทัศนียภาพของโครงการให้คงสภาพเช่นเดิมอย่าง สม่าเสมอ	



นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์
 กรรมการผู้จัดการ

5/118


นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ถนนสุขุมวิท ๑๑๑
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทร. ๐๒-๒๖๖๖-๖๖๖๖
 www.thecultureco.com

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ๒๕๖๑
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.2 คุณภาพอากาศ</p> <p>จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ส่งผลให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการก่อสร้างของโครงการ โดยประกอบด้วยกิจกรรมทั้ง 3 แห่ง ดังนี้</p> <p>1. <u>ผู้ละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง</u></p> <p>ปริมาณฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ จะมีปริมาณ 0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองจากการตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการเท่ากับ 0.034 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณฝุ่นละอองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับ 0.035 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าไม่แตกต่างจากก่อนมีโครงการ ซึ่งเป็นปริมาณที่ต่ำ และไม่ทำให้คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก เนื่องจากมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะเห็นได้ว่า การก่อสร้างโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ ฝุ่นละออง อย่างไรก็ตาม โครงการจะกำหนดให้มีการป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>2. <u>มลสารทางอากาศจากการทำงานของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง</u></p> <p>จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ระหว่างก่อสร้าง พบค่าความเข้มข้นของ</p>	<p>มาตรการจะจัดทำรั้วชั่วคราว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน</p> <p>ใช้ผู้ควบคุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการรบกวนกลิ่น</p> <p>ขีดพรมนำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ให้จัดทำในพื้นที่ที่คลุมผ้าใบ หรือในห้อยที่คลุมหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน</p> <p>ในการกองวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและอีก 3 ด้านให้มิดชิด</p> <p>ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>จัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยกำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง โดยกำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง โดยกำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ภายนอกโครงการไม่ให้เกิดตามกฎหมายกำหนด และภายในโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ชื่อ *Kantana* 6/118


ชื่อ *Wor*

องค์พิเชษฐเมธา และนางณิษฐ องค์กรพิเชษฐเมธา
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนต์ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 ตุลาคม 2561

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</p> <p>TSP, CO, NO_x, SO₂ และ HC เท่ากับ 0.0003, 0.001, 0.005, 0.0003 และ 0.0004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ</p> <p>3. มลสารทางอากาศจากกระบวนการทุกในระยะก่อสร้าง จากการประเมิน พบว่า ค่าความเข้มข้นของมลสารที่เกิดจากกระบวนการทุกในระยะก่อสร้าง พบค่าความเข้มข้นของ TSP, PM10, CO, NO_x, SO₂ และ HC เท่ากับ 6.62 x 10⁻⁶, 2.20 x 10⁻⁶, 2.10 x 10⁻⁵, 4.68 x 10⁻⁵, 9.72 x 10⁻⁷ และ 1.05 x 10⁻⁵ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ</p> <p>ทั้งนี้ จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงดำเนินการก่อสร้างทั้งสามกิจกรรม ได้แก่ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่ มลสารจากเครื่องจักรกล และมลสารจากรถบรรทุก พบว่า ในระยะก่อสร้างจะทำให้เกิดมลสารทางอากาศ ได้แก่ TSP, PM10, CO, NO₂ SO₂ และ HC เท่ากับ 0.0013, 0.0005, 0.001, 0.005, 0.0003 และ 0.0004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน โดยบริษัท ทีเอส-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง พบว่า ในระยะก่อสร้าง ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ TSP, PM10, CO, NO₂ SO₂ และ HC เท่ากับ</p>		<p>ชี้แจง โดยเฉพาะเมื่อเข้าไปใกล้เขตชุมชน ซึ่ง U.S.EPA, 1987 ระบุว่า สามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และยิ่งช่วยป้องกันการทำุ้รุดเสียหายของผิวหนังอีกด้วย</p>	



Kaeng

7/118


Wor

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 กรมการผู้จัดการ
 และนางชนิษฐ์ องค์พิเชฐเมธา
 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปริศราภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561 * ENVIRONMENTAL MOVEMENT COLTD * WWW.EMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</p>	<p>0.0353, 0.023, 0.596, 0.005, 0.0003 และ 0.0004 มลพิษ/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ การปลดปล่อยมลสารจากเครื่องจักรกลตั้งกล่าว จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของพื้นที่ใกล้เคียงน้อย มาก เนื่องจากการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ จะไม่ได้ ทำงานทั้งวัน และไม่ได้ทำงานพร้อมกันทั้งหมดยกด้วย จึง คาดว่า มลพิษที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ จะไม่ส่งผล กระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ</p>		



นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

8/118

นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ
 2561 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10140

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 2561 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10140

ENVIROMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 2561 WITHEWMOVE-THAIJOM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน</p> <p>การประเมินระดับเสียง</p> <p>ในการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงนั้น แหล่งกำเนิดของเสียงรบกวนในระยะก่อสร้างมาจากการทำงานของเครื่องจักรกลอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ภายในระยะเวลาสั้นๆ เช่น งานเตรียมพื้นที่ งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร และการเก็บงานและงานตกแต่ง เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดเสียงรบกวนต่อชุมชนข้างเคียงในระยะก่อสร้างโดยทั่วไประดับเสียงจากงานก่อสร้างในขั้นตอนต่าง ๆ เมื่อวัดระยะ 10 เมตร จากจุดกำเนิดเสียงเป็นจุดอ้างอิงของกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ</p> <p>การประเมินระดับเสียงรบกวนจากโครงการก่อสร้างโครงการจะพิจารณากระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ</p> <p>ก. การประเมินระดับเสียงจากโครงการก่อสร้างของโครงการ</p> <p>หน่วยรับเสียงที่ใกล้เคียงต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับจากกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ภายในโครงการ พบว่า ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการจะได้รับระดับเสียงอยู่ในช่วง 65.4-89.7 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าเกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) แต่มีค่าระดับเสียงสูงสุด Lmax ไม่</p>	<p>1. จัดให้มีบริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง 1 เดือน</p> <p>2. ในช่วงการที่ฐานราก จัดให้มีกำแพงกันเสียงด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก บริษัทที่ปรึกษาเลือกใช้อุปกรณ์เสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 3 เมตร ติดตั้งที่รั้วโครงการ สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 50 dB(A) และสำหรับด้านทิศใต้เลือกใช้รั้วที่ Metal Sheet ความสูง 3 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 27 dB(A)</p> <p>3. ในช่วงขึ้นโครงสร้าง จัดให้มีแผ่นกันชนิด Bloxteg 2 Tuff series (หรือเทียบเท่า) ความสูง 2.4 เมตร ติดตั้งกับรั้วโดยรอบโครงการ สามารถลดเสียงได้ 50 เดซิเบล (เอ)</p> <p>4. ในช่วงขึ้นโครงสร้างที่เชื่อมกับช่วงตกแต่ภายในภายนอก และเก็บงาน เป็นกิจกรรมที่ทำภายในอาคารดังนั้นจึงใช้ผนังอาคารเป็นแผ่นกันเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 36 เดซิเบล (เอ)</p> <p>5. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้ทำงานทุกวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยต้องหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจกานั้นจะเป็นการเก็บ</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่างที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหากันไปโดยทันที</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครสิงคโปร์ และ เทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ชื่อ *Kantana* 9/118


องค์พิชฐเมธา และนางชินธุ์ องค์พิชฐเมธา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ชื่อ *Wor*

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
ตุลาคม 2561
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p> <p>เกิน 115 เดซิเบล(เอ) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ส่วนพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ และวัดบางรักษ์ จะได้รับระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างอยู่ในช่วง 39.4-48.4 เดซิเบลเอ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ</p> <p><u>ข. การประเมินการลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการเสียบนแผ่นกั้นเสียง (Insertion Loss)</u></p> <p>เมื่อกำแพงกั้นอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้รับเสียง พลังงานเสียงส่วนหนึ่งจะสะท้อนกลับ (Reflected path) ส่วนหนึ่งจะถูกดูดกลืน ส่งผลให้เสียงจากแหล่งกำเนิดเดินทางสู่ผู้รับเสียงน้อยลง อย่างไรก็ตาม เสียงบางส่วนอาจแทรกผ่านวัสดุ (Transmitted path) สู่ผู้รับเสียงได้ และเนื่องจากกำแพงกั้นเสียงได้ถูกนำมาใช้ควบคุมเสียงในพื้นที่เปิด (Open Space)</p> <p>สำหรับการประเมินผลกระทบด้านเสียงบนอาคารนั้น บริษัทที่ปรึกษาฯ จะทำการประเมินในกิจกรรม ดังนี้</p> <p>1) ช่วงทำฐานราก ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างเมื่อไม่มีกำแพงกั้นเสียง ช่วงทำฐานรากของโครงการมีค่าระดับเสียงช่วง 61.23-84.65 เดซิเบล(เอ) แต่โครงการกำหนดให้การวางฐานราก เพื่อลดระดับเสียงและความ</p>	<p>งาน รวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) ได้แก่ การเทปูนทำฐานราก ต้องแจ้งหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา 21.00 น.</p> <p>6. กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงาน</p> <p>7. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>8. จัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง</p> <p>9. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียน และขอคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างพร้อมจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>



นางสาว อรุณมาศ อนุช้อยกุล
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561


10/118

นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เข้าเคียงโครงการ ระดับเสียงขณะมีการรบกวน จะใช้ค่าระดับเสียงรวมระหว่างระดับในหนึ่งชั่วโมงกับระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ส่วนระดับเสียงพื้นฐานที่ได้จากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ เท่ากับ 54.5 เดซิเบล(เอ) เมื่อแทนค่าในสมการจะได้อัตราเสียงรบกวน พบว่า เมื่อมีติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff series (หรือเทียบเท่า) ความสูง 3 เมตร ติดตั้งกับรั้วโดยรอบโครงการ ซึ่งสามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 50 เดซิเบล(เอ) ทำให้รับเสียงที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอยู่ในช่วง 61-63.50 เดซิเบล(เอ) ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป</p> <p>2) ช่างทำฐานรากกับช่างงานขึ้นโครงสร้างซ้อนกัน ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างเมื่อไม่มีกำแพงกันเสียง ช่างทำฐานรากกับช่างงานขึ้นโครงสร้างซ้อนกันของโครงการ มีค่าระดับเสียงช่วง 61.30-83.90 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงขณะมีการรบกวน จะใช้ค่าระดับเสียงรวมระหว่างระดับในหนึ่งชั่วโมงกับระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ส่วนระดับเสียงพื้นฐานที่ได้จากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ เท่ากับ 54.5 เดซิเบล(เอ) เมื่อแทนค่าในสมการจะได้อัตราเสียงรบกวน พบว่า</p>		



นางสาวปริศราภรณ์ วัฒนรัตน์ 11/118


นางสาวปริศราภรณ์ วัฒนรัตน์

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ
 ตุลาคม 2561


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัดต่อไอวอร์เนอเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p>	<p>เมื่อติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff series (หรือเทียบเท่า) ความสูง 3 เมตร ติดตั้งกับรั้วโดยรอบโครงการ ซึ่งสามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 50 เดซิเบลเอ ทำให้รับเสียงที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอยู่ในช่วง 61.20-63.20 เดซิเบลเอ) ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป</p> <p>3) ช่วงงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างเมื่อไม่มีกำแพงกันเสียง ช่วงงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม มีค่าระดับเสียงช่วง 61.20-71.90 เดซิเบลเอ) โดยโครงการได้จัดให้มีแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff series (หรือเทียบเท่า) ความสูง 2.4 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 50 เดซิเบลเอ เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากแหล่งกำเนิด ซึ่งจากผลการประเมินระดับเสียงรวมที่หน่วยรับเสียงที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ ตลอดจนรวมกับผลกระทบจราจรวัดเสียงในปัจจุบัน พบว่าหน่วยรับเสียงที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการที่ได้รับระดับเสียงในช่วง 61.2-63.30 เดซิเบลเอ) ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป</p>		





 ชื่อ ปิชาย ชาติจิตร 12/118
 บริษัท อดิเรก จำกัด และนางชนิษฐ์ องค์พิชญเมธา
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561


 ชื่อ นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 บริษัท ENVIRO-MENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
 WWW.ENVIRO-MOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p>	<p>4) ช่างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม และช่างงานตกแต่งภายใน ภายนอก และเก็บงาน ทำซ้อนกัน ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม และช่างงานตกแต่งภายใน ภายนอก และเก็บงาน ทำซ้อนกัน มีค่าระดับเสียงช่วง 61.30-91.20 เดซิเบล(เอ)ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่ทำภายในอาคารโดยโครงการได้ดำเนินการทำผนังของอาคารสามารถช่วยลดระดับเสียงได้ 36 เดซิเบล(เอ) เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากแหล่งกำเนิด ซึ่งจากผลการประเมินระดับเสียงรวมที่หน่วยรับเสียงที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ ตลอดจนรวมกับผลการตรวจวัดเสียงในปัจจุบัน พบว่า หน่วยรับเสียงที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการที่ได้รับระดับเสียงในช่วง 61.2-62.6 เดซิเบล(เอ) ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป</p> <p>5) กิจกรรมช่วงงานตกแต่ง ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างช่วงงานตกแต่งภายใน ภายนอก และเก็บงาน มีค่าระดับเสียงช่วง 61.30-89.7 เดซิเบล(เอ) ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่ทำภายในอาคารโดยโครงการได้ดำเนินการทำผนังของอาคาร สามารถช่วยลดระดับเสียงได้ 36 เดซิเบล(เอ) เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากแหล่งกำเนิด ซึ่งจากผลการประเมินระดับเสียงรวมที่หน่วย</p>		




ชื่อ 13/118
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ 

ชื่อ
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p>	<p>รับเสียงที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ ตลอดจนรวมกับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า หน่วยรับเสียงที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการที่ได้รับระดับเสียงในวง <u>61.2-62.3 เดซิเบล (เอ)</u> ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป</p> <p><u>สำหรับกรณีประเมินระดับการรบกวน</u> เมื่อนำผลวัดค่าเสียงปัจจุบันบริเวณผู้พักอาศัยในการได้รับเสียงมาพิจารณา ร่วมกับระดับเสียงจากการก่อสร้างการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวนกำหนดไว้ไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ) พบว่า ผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่มีต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงในชุมชนราก มีค่าอยู่สูงสุด <u>2.50 เดซิเบล(เอ)</u> ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานทั้งหมด (10 เดซิเบล (เอ))</p> <p><u>ความสั่นสะเทือน</u> ในการก่อสร้างโครงการ The Culture พิจารณาใช้ฐานรากเสาเข็ม ในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 1-4 ชั้น จำนวน 12 อาคาร พบว่า กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสั่นสะเทือนต่อบริเวณโดยรอบโครงการ ทั้ง 3 กิจกรรม คือ รถบรรทุกของเต็มคัน รถเกเรตดินขนาดเล็ก และเสาเข็ม (แบบเจาะ) ซึ่งคาดว่าจะมีความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.150,</p>		



นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์
 กรรมการผู้จัดการ

14/118

นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.4 การชะล้างและการพังทลายของหน้าดิน</p>	<p>การพังทลายของดินในช่วงการก่อสร้าง จะเกิดขึ้นจากการขุดเปิดหน้าดินเพื่อวางฐานราก และการก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคของโครงการที่ฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งโครงการจะกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยล้อมรอบพื้นที่ในส่วนที่ต้องทำถังเก็บน้ำใต้ดินหรือในส่วนที่ต้องขุดดินลึก โดยผนังกันดินต้องได้รับการออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดินโดยรอบได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากที่ดินข้างเคียง จึงคาดว่าในช่วงระยะก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อสภาพพังทลายของดินในระดับต่ำ</p>	<p>1. โครงการตรวจสอบบริเวณที่รอบพื้นที่โครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ฝนตก ตรวจสอบรอบบริเวณพื้นที่โครงการเกิด การชะล้างพังทลายของดิน หากพบเกิดการพังทลายของดินให้ทางโครงการรีบแก้ไขทันที</p> <p>2. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็น</p> <p>3. จัดเตรียมป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน</p> <p>4. ห้ามคนงานทำงานขุดโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว</p> <p>5. ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น</p> <p>6. วางแผนการก่อสร้างวางระบายน้ำในช่วงแรกๆ ของแผนการก่อสร้างให้เสร็จก่อนเริ่มก่อสร้างอาคาร เพื่อรวบรวมน้ำฝน</p> <p>7. ผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจสอบบริเวณที่กำลังมีการก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีฝนตก ตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน หากพบเกิดการพังทลายของดินให้ทางผู้รับเหมารีบแก้ไขทันที</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่ามีความผิดปกติหรือเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องโดยทันที</p> <p>2. ตรวจสอบเขตพื้นที่ใน เขตวัสดุ ก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ และถนนทางเข้าสู่โครงการทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินร่องระบายน้ำชั่วคราว และบ่อบำบัดน้ำทิ้งชั่วคราวเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>




นางสาวชญานี วัฒนรัตน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

16/118

นางสาวชญานี วัฒนรัตน์
กรรมการผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ อีโคโลจิคัล
ตุลาคม 2561 ; ENVIRONMENTAL MOVEMENT CULTURE
WWW.ENVIRO-MOVE-THAILAND

ตารางที่ 1 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>0.006 และ 0.334 นิ้ว/วินาที ตามลำดับ และพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ และวัดบางรักษ์ มีความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.001, 0.000002 และ 0.001 นิ้ว/วินาที ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความสั่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์รู้สึกไม่พอใจ ถ้าเกิดสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถยอมรับได้ และทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาปัตยกรรม และอาจสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างบ้านเรือนเล็กน้อยในช่วงของการทำงานฐานรากโดยเสาะเข็ม</p>		





 15/118

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ
 2561




 ลงชื่อ

(นางสาวปริตารณ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ เอ็นโวลอปเม้นท์ จำกัด
 2561
 ENVIROMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4 การขุดล้างและการพังทลายของหน้าดิน (ต่อ)	8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินรื้อลงระบบน้ำชั่วคราว และบ่อบำบัดน้ำทิ้งชั่วคราวเป็นประจำทุกเดือน	8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินรื้อลงระบบน้ำชั่วคราว และบ่อบำบัดน้ำทิ้งชั่วคราวเป็นประจำทุกเดือน	
2. ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก	โครงการ The Culture ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปรอบพื้นที่โครงการประกอบด้วย อาคารโรงแรม บ้านพักตากอากาศ สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และบ้านพักอาศัย เป็นต้น ซึ่งบริเวณใกล้เคียงโครงการไม่พบว่ามีพื้นที่ป่าไม้ และป่าชายเลนแต่อย่างใด ดังนั้น จึงประเมินได้ว่ามีผลกระทบต่อระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมารองรับ กิจกรรมของโครงการจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมการก่อสร้างมิให้ไปรบกวนหรือทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง การกองวัสดุก่อสร้างควรเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม และวางเฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น โดยไม่เป็นการทำลายพืชพรรณในบริเวณใกล้เคียง ควรมีการปรับปรุงพื้นที่ปลูกสภาพพื้นที่โครงการก่อนเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเทพื้นเสาเข็มที่ใช้ในโครงการ โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด 	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน จะ จัด เจ้าหน้าที่ เข้า ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด




17/118
 17/118
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ อีโคโนมิคัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ชื่อ
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ อีโคโนมิคัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ</p> <p>โครงการต้องบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นโดยน้ำทิ้งที่ออกจากโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และโครงการมิได้มีการระบายออกสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง มีการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 (บ่อผุด - ปลายแหลม) ด้านหน้าโครงการต่อไป</p>	<p>1. ทางโครงการจัดให้มีการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยหาท่อวางรั้ว และจัดให้มีการบริเวณพื้นที่ชายหาท่อวางรั้ว และจัดให้มีการติดตั้งถังขยะไว้รองรับบริเวณชายหาท่อและจัดให้มีแม่บ้านดูแลเก็บรวบรวมขยะทุกวัน</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่า มีเรื่องร้องเรียน จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่า มีเรื่องร้องเรียน จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>




นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์
 องค์กรพัฒนาเอกชน และนางนิษฐ์ องค์พิเชฐเมธา
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์
 (นางสาวปริติภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENWMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 ระบบน้ำใช้</p> <p>แหล่งจ่ายน้ำของโครงการ</p> <p>โครงการตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 พื้นที่ตำบลบ่อยอด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบในการให้บริการของจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย โดยในระยะก่อสร้างโครงการจะใช้น้ำประปาจากจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย โดยมีความสามารถในการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ให้บริการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>ปริมาณน้ำใช้และแหล่งรองรับ</p> <p>โครงการมีน้ำใช้ในช่วงก่อสร้าง มีประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถใช้อย่างเพียงพอในกรณีที่มีการประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถจ่ายน้ำให้กับพื้นที่โครงการได้ โครงการจัดซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานเอกชนที่ให้บริการน้ำดิบ ดังนั้น การใช้น้ำในระยะก่อสร้างจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานที่ข้างเคียง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1</p>	<p>1. โครงการจะจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคทั้งหมด</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีหากพบชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>3. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</p>	<p>1. ตรวจสอบความสะอาดของถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือนและตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>2. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแผนดำเนินงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>	



ชื่อ **สมชาย ธรรมะธรรมะ** 19/118
 กรรมการผู้จัดการ


ชื่อ **W. S. S.**
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 อองศ์พิชญเมธา และนางชินธุ อองศ์พิชญเมธา
 ตุลาคม 2561

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์มูฟวี่เมนท์ จำกัด-อีโคโนมิคัล มูฟวี่เมนท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p>	<p>ช่วงการก่อสร้างโครงการ จะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้างโครงการประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียจากคนงานให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนที่จะปล่อยระบายออกสู่ท่อระบายน้ำทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 (บ่อผุด - ปลายแหลม) บริเวณด้านหน้าต่อไป โดยจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่รองรับในระดัปดาห์ หรือไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการซึ่งเป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำทิ้งของโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ หรือจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อดูแลรักษากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่มสูงน้ำ และงานระบบ ระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนครเกาะสมุยมาสูบล้างก่อนไปกำจัดเมื่อเต็ม 4. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพทุกๆ 1 เดือน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งทุก 3 เดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ pH, BOD, SS, TDS, Oil & Grease, Sulfide, และ TKN, Total Coliform <p>จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง คือ บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ</p> <p>ระยะเวลา ความถี่ ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>3. โครงการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข</p>



นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์
 20/118


นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 ต.ตาคม 2561
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เคาน์เตอร์ จำกัด
 ต.ตาคม 2561

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)			ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทศบาลนครเกาะสมุย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<p>ในระยะก่อสร้างโครงการกรณีที่ดินตก โครงการจะควบคุมการระบายน้ำโดยจะทำท่อระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ รวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำชั่วคราวหรือบ่อตกตะกอนดิน เพื่อตกเอาตะกอนดินให้จมตัวก่อนระบายลงสู่พื้นดิน</p> <p>นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดท่อระบายน้ำชั่วคราว และบ่อตกตะกอนดิน โครงการจะทำการดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในท่อระบายน้ำชั่วคราวและบ่อตกตะกอนดินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ดินตกก็จะมีผู้ติดตามตรวจสอบหลังจากที่ดินตก หากพบว่ามีความมากจะทำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำทุกสัปดาห์ 2. จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เศษดิน เศษขยะ หรือเศษวัสดุก่อสร้าง อุบัติขึ้นหรืออีกตวงขวางทางไหลของน้ำ 3. กรณีช่วงฝนตก ให้ทำการตรวจสอบพื้นที่หลังฝนตก และทำการขุดลอกพื้นที่ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบว่ามีตะกอนดินในหลุมพื้นที่ข้างเคียงและไหลลงท่อระบายน้ำ ทุกสัปดาห์ 2. ตรวจสอบให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำของโครงการ เช่น ขยะ เศษวัสดุจากการก่อสร้าง เป็นต้น <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ชื่อ
 21/18

ชื่อ
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ อีโคโลจิคัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	การขุดลอกและทำความสะอาด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าโครงการก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบระบายน้ำของชุมชน โดยรอบ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1		
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>ในช่วงระยะก่อสร้างของโครงการ มูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมประจำวันของแรงงานก่อสร้าง จำนวน 60 คน ประมาณ 0.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน (อัตราการเกิดมูลฝอยที่ 3 ลิตร/คน/วัน) ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภทมูลฝอยให้ชัดเจน 2. มูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ซึ่งมีการจัดการหลายรูปแบบ ได้แก่ ให้คนงานเก็บส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้ใหม่ หรือขายแก่ผู้ที่ต้องการสำหรับบางส่วนที่กลายเป็นขยะโดยยากหรือที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จะเก็บรวบรวมไว้ในถังรองรับมูลฝอยที่เตรียมไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนประสานงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุยเก็บขนทุกวันหรือตามความเหมาะสม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับเหมาจัดให้มีจุดวางถังมูลฝอย กระจายอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของแรงงานก่อสร้าง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - มูลฝอยเปียก (ถังสีเขียว) และมูลฝอยแห้ง (ถังสีฟ้า) ประสานงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุย เก็บขนทุกวันหรือตามความเหมาะสม - ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) ประสานงานให้รับซื้อของเก่าเข้าทำการซื้อขายเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม - ถังรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีส้ม) เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะรวบรวมและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกิจกรรมที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นไปยังเทศบาลนคร 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามตรวจสอบที่ทุกขยะมูลฝอยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามโครงการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุย ทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ชื่อ: *สมชาย ชื่นชื่นใจ* 22/118
Kaungru


ชื่อ: *Wong*

(นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (Environmental Movement Co., Ltd.)
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</p>	<p>ดังนั้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของโครงการ จึงอยู่ในระดับต่ำ ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง รวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะทำการก่อสร้างและเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น</p>	<p>เกาะสมุย ก่อนนำไปกำจัดยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าว ทุกวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 3. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการรบกวนกลิ่นลงบนถนน 4. จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละออง จัดหาผู้รับผิดชอบที่จะนำมามูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไปกำจัด 5. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ 6. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน 	



นางสาวปริศนาภรณ์ วัฒนรัตน์
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

23/118

นางสาวปริศนาภรณ์ วัฒนรัตน์
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเมนทัลมูฟเวเมนต์ไทย จำกัด


ตุลาคม 2561

ตุลาคม 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

WWW.ENVMOVE-THAI.CO.TH

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.5 ระบบไฟฟ้า</p>	<p>ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะใช้บริการไฟฟ้า จาก ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกะสมุย โดยจะติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าชั่วคราว ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างจะใช้สำหรับเครื่องจักรกลในการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น</p> <p>ดังนั้น จึงคาดว่าอาคารก่อสร้างจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ความต้องการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียง หรือระบบไฟฟ้า ของจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกะสมุย แต่ควรติดต่อ ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวกับหน่วยงานดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน ดำเนินการก่อสร้าง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ ชำนาญเดินสายไฟในขณะที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ดังนั้น การใช้ ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างของโครงการจะไม่ส่งนัยสำคัญต่อพื้นที่ การใช้ไฟฟ้ารอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด</p> <p>การจัดการหม้อแปลงไฟฟ้าเดิมของโครงการ โดยทาง โครงการจะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาทำ การรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าเดิมของโครงการ ปัจจุบันไม่ได้มี การใช้งานทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเดิมที่ทำการรื้อถอนแล้วเสร็จ ทางโครงการฯ จะดำเนินการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายหม้อ แปลงไฟฟ้าที่รับซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าว ส่วนเสาไฟฟ้า</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกใช้ไฟฟ้าสองส่วและอุปกรณ์ต่างๆ แบบ ประหยัดพลังงาน 2. การติดตั้งอุปกรณ์และจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้อง ตามมาตรฐาน 3. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ หรือเครื่องจักรที่ ต้องใช้ไฟฟ้า 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด และจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และเทศบาลนคร เกาะสมุยทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>




ลงชื่อ: *สมศักดิ์ อึ้ง* 24/118
 สมศักดิ์ อึ้ง (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ: *[Signature]*

ENVIROMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVMOVE-THAILAND

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	ทางโครงการจะเคลื่อนย้ายนำไปติดตั้งในตำแหน่งใหม่ที่จะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่		
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย	กิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้ไม้เนื้อแข็งหรือเหล็กสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล หรืองานก่อสร้างในบางขั้นตอน เช่น งานเชื่อม ฯลฯ ดังนั้น ผู้รับเหมารัฐจึงต้องมีมาตรการจัดเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่ปลอดภัย จัดเก็บเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้เป็นระเบียบ และอยู่ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิง รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้าง จะสามารถป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัยได้ และจัดให้มีการซ้อมแผนหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่คนงาน เพื่อสามารถดับเพลิงได้เบื้องต้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ดังนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงในสถานการณ์เกิดอัคคีภัยเบื้องต้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเดินสายไฟทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ 2. ออกกฎไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงาน 3. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงาน และที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย 4. ให้มีการอบรมพนักงานก่อสร้าง ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการระงับเหตุเกิดอัคคีภัยขึ้น 5. ใช้อุปกรณ์ตัดไฟใช้อัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 6. ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมื่อที่มีประกายไฟโดยเด็ดขาด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ หรือเครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้า 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน มาตราการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย



ชื่อ *Kanok Gae* 25/118

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ชื่อ *Worath*

(นางสาวปริศนาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ อีอีที เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561 / ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.7 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	ในช่วงก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบด้านบรรยากาศและระบบความร้อน เนื่องจากช่วงการก่อสร้างจะไม่มีการติดตั้งเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่สำคัญ รวมถึงพื้นที่ที่โครงการมีการเว้นระยะห่างจากพื้นที่ข้างเคียงอย่างพอเพียง ซึ่งสามารถทำให้การระบายอากาศจากตัวอาคารได้สะดวก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการแต่อย่างใด		
3.8 ระบบจราจรและพื้นที่จอดรถ	ในระยะก่อสร้างผู้รับเหมาจะขนส่งเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่โครงการ โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 (บ่อผุด - ปลายแหลม) เพื่อไปยังถนนโครงการอื่นๆ โดยจะทำให้การขนส่งของเวลาเร่งด่วน โดยระยะก่อสร้างเป็นระยะที่มีการใช้รถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเข้าสู่หน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งจำนวนเที่ยวของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสูงสุดในช่วงดังกล่าวมีจำนวน 20 เที่ยว/วัน ทั้งนี้ สามารถนำค่าคำนวณหาค่า V/C Ratio ระยะก่อสร้างค่า V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะก่อสร้าง พบว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 (บ่อผุด - ปลายแหลม) มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไม่มาก การจราจรยังคงคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมี	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างติดตั้งเครื่องหมายการจราจร ป้ายสัญญาณ บริเวณทางเข้า-ออก ให้ชัดเจน 2. รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์จะมีการใช้ผ้าใบปกคลุม กระบะรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน 3. จะลดการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงที่มีการจราจรเร่งด่วน และเวลากลางคืน 4. จัดคนงานไว้คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกโครงการ 5. ห้ามรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างจอดบริเวณทางโค้งและไหล่ทาง 	<p>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนสำนึกงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p>




นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 เลขที่ 2561 ถนนวิเศษกุล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โทร. 077-3111111 www.environmove-thailand.com

นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 เลขที่ 2561 ถนนวิเศษกุล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โทร. 077-3111111 www.environmove-thailand.com

นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 เลขที่ 2561 ถนนวิเศษกุล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โทร. 077-3111111 www.environmove-thailand.com

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.8 ระบบจราจรและพื้นที่จอดรถ (ต่อ)	น้อย ผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะก่อสร้างส่งผลกระทบบนอยู่ระดับปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 6. ควบคุมมิให้นำหนักบรรทุกทุกเกินพิกัดที่กำหนดไว้ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจากพบว่า ถนนทางเข้าโครงการชำรุด เนื่องจากทรุดตัวหรือชำรุดต่างๆ เข้าสู่โครงการให้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 7. รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติด แผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสี 8. ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน จะจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยพนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติตามระบมจราจร 9. จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล่าออกมานอกพื้นที่โครงการ 10. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับขนถ่ายวัสดุก่อสร้างและพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการ โดยไม่ให้จอดลำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ 11. จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกทุกหนกในหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยนต์ออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ 12. จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน 	<p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>




ลงชื่อ..... *Kam Qu* 27/118

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ลงชื่อ..... *W*
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ริวิทัลคอบีโอมเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561 | ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.8 ระบบจราจรและพื้นที่จอดรถ (ต่อ)		และเศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย	
3.9 การจัดการส้วมบ้าน/ส้วมน้ำ	ในช่วงระยะก่อสร้างยังไม่มีการเปิดใช้ส้วมบ้านอยู่ ในช่วงระยะก่อสร้างส้วมบ้าน และส้วมน้ำของโครงการ		
3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปรอบพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ ประกอบด้วย โรงแรม บ้านพักตากอากาศ สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และบ้านพักอาศัย โดยพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมีแนวโน้มการพัฒนาเป็นโรงแรมและสถานที่พักตากอากาศสูงเนื่องจากอยู่ใกล้ชายหาด มีถนนเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างจะทำให้สภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่เกิดขึ้นจะถูกจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น เนื่องจากโครงการจะทำการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบด้วยรั้วชั่วคราว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง อีกทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและ	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด ก่อสร้างและพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 	



ลงชื่อ... *Kaew Gula* 28/118


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ลงชื่อ... *[Signature]*

(นางสาวปวีตภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
ตุลาคม 2561
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในช่วงก่อสร้างเท่านั้น ผลกระทบต่อภูมิประเทศในระยะก่อสร้างจึงคาดว่าอยู่ในระดับต่ำ		
4. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<p>การดำเนินการก่อสร้างของโครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงาน โดยมีระยะเวลาประมาณ 10 เดือน และมีจำนวนเจ้าหน้าที่/คนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 60 คน จะส่งผลให้มีจำนวนประชากรในชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากคนงานจะไม่พักอาศัยบนพื้นที่โครงการ นอกจากนี้การก่อสร้างของโครงการเป็นการลงทุนที่จะก่อให้เกิดการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ในกิจการตกแต่งภายในอาคารและห้องพัก ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา เป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระดับปานกลาง</p> <p>ผลกระทบจะเกิดจากปัญหาความสงบสุขของชุมชนจากคนงานก่อสร้าง เช่น อาชญากรรมการทะเลาะวิวาท เป็นต้น และจากมลพิษ เช่น เสียงดัง การจราจรติดขัด และฝุ่นละออง เป็นต้นนอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีมาตรการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เข้าพื้นที่คนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน และควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน 4. ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และข้อความแสดงการขออภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากมีการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน 5. หากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้าง ทางโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที 	<p>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ลงชื่อ: *Kaewjai* 29/118


ลงชื่อ: *W*

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

(นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ มิวเมนต์ จำกัด
ตุลาคม 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	ป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคานงานก่อสร้างและมาตรการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ	6. ทากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่ใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้าง ต้องปลูกหญ้าเพื่อช่วยลดการพังกระจายของฝุ่น	
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง ความประมาทในการใช้เครื่องจักรกล การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์หรือการทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยเช่น การก่อสร้างบนอาคาร เป็นต้นจากการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง จากการทำงานและใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สิน ของคนงานที่ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่โดยรอบได้ผลกระทบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรการทางด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมาและตัวคนงานผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>นอกจากนี้การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการรบกวนของเสียงวัสดุต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้</p>	<p>มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเข้มงวด</p> <p>1. กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างในโครงการต้องมีการพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัยของประกอบด้วย สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - การจัดทำมีแผนและความควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ - การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 	<p>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครสิงห์วงษ์ตลอดมา และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ชื่อ *Kathqa* 30/118


ชื่อ *Kathqa*

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
องค์พิชญเมธา และนางชินชู่ องค์พิชญเมธา
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
2561 : ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVI-MOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.2 อากาศ อากาศและมลพิษ (ต่อ)		<ol style="list-style-type: none"> 2. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 3. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้ทำงานทุกวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08:00-18:00 น. โดยต้องหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17:00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงาน รวมถึงการทำความสะดวก จนถึงเวลา 18:00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18:00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) ได้แก่ การเทปูน ทำฐานราก ต้องแจ้งหน่วยงานผู้ให้อนุญาต และผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. 4. กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงาน 5. ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทงาน 6. ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยตั้งนั่งร้านเหล็กโดยรอบอาคาร ซึ่งด้วยผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่น โดยรอบอาคาร ส่วนทางเดินภายนอก 	



ชื่อ: *คัลเจอร์ จำกัด* 31/118

บริษัท คัลเจอร์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
และนางชนิษฐ์ องค์พิเชฐเมธา
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ชื่อ: *WCOE*

(นางสาวปริศราภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
ตุลาคม 2561
WWW.ENVMOVE-THAILAND

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		<p>ใช้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" และ 1"x10" ปูเป็นทางเดิน และกันวัสดุร่วงหล่น</p> <p>7. กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน พร้อมกำหนดจุดเข้า-ออก ของโครงการ</p> <p>8. ติดตั้งแผนผังการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย</p> <p>10. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>11. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพื่อให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออก ก่อนได้รับอนุญาตและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่</p> <p>12. ผู้รับเหมาก่อสร้างรักษาจุดแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ</p> <p><u>มาตรการด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างชุมชนใกล้เคียง</u></p> <p>1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างของโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และ</p>	



ลงชื่อ... *Kaew Jit* 32/118

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ
 2561

ลงชื่อ... *[Signature]*

(นางสาวปริศนาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		<p>6. จัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ประพฤติน่าไม่เหมาะสม อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้า พบผู้พักอาศัยข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทกระยะ 1 ครั้ง/เดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความคิดเห็น และหาแนวแก้ไขทันทีที่เกิดขึ้นทันที</p>	
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข	<p>โครงการ The Culture ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย ตั้งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเกาะสมุย ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีโครงการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว โดยบริเวณใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อผุด รวมถึงมีคลินิกให้บริการด้านสุขภาพ</p>	<p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทกระยะ 1 ครั้ง/เดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความคิดเห็น และหาแนวแก้ไขทันทีที่เกิดขึ้นทันที</p>	<p>1. ตรวจสอบความสะอาดของห้องสุขาบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานทุกหลังปัดกวาดตลอดเวลาก่อสร้าง</p> <p>2. ตรวจสอบความเป็นระเบียบ และการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>3. การติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาติดตามตรวจสอบ</p>



ลงชื่อ *[Signature]* 34/118


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ลงชื่อ *[Signature]*

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จีทีเอ็มเอมเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561 : ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)			ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ	โครงการ The Culture ประกอบด้วย อาคารห้องพัก ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) อาคารวิลล่า (A,B) ขนาดชั้นเดียว จำนวน 4 อาคาร ห้องพักรวมทั้งสิ้น 49 ห้อง และอาคารบริการ ได้แก่ อาคาร C อาคารห้องออกกำลังกาย อาคารห้องครัว อาคารร้านอาหาร บาร์ และสตาร์บ-ส่ง มีระยะถอยร่นรอบอาคาร เป็นไปตามข้อกำหนดกำหนดและมีการจัดสวนโดยรอบอาคาร เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม เพื่อให้การประเมินด้านทัศนียภาพของโครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากการศึกษาตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน ระบบฐานข้อมูลแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และระบบภูมิสารสนเทศโครงการสำรวจแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร (อ้างอิงจาก	1. แจ้งให้มีการทราบก่อนล่วงหน้าที่จะทำการก่อสร้างโครงการ ล่วงหน้า 1 เดือนและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมามาเข้าพบ ผู้พักอาศัย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกๆ 1 ครั้ง/เดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับข้อความเตือนพร้อม และหาแนวแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 2. จัดทำรั้วชั่วคราว Metal Sheet มีความสูง 3 เมตร และชิงตางขายผ้าใบสูงขึ้นไปอีก 2 เมตร เพื่อบดบังทัศนียภาพจากภายในพื้นที่โครงการ	1. ตรวจสอบการขั้วรดของวัสดุที่ใช้ปิดกันพื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ



ลงชื่อ... *[Signature]* 35/118


ลงชื่อ *[Signature]*

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

(นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เอ็นวีเอ็มที
ตุลาคม 2561
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ (ต่อ)	: www.gis.finearts.go.th สืบค้นวันที่ 26 ธันวาคม 2560) ไม่พบตำแหน่งที่ตั้งโรงโม่หิน		สิ่งแวดล้อม และเทศบาลนคร เกาะสมุยทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
4.5 การบดบังแสง	ในการก่อสร้างโครงการ ในช่วงระยะเริ่มก่อสร้าง ยังไม่มีกรบดบังพื้นที่ข้างเคียงเมื่อก่อสร้างสูง 1-4 ชั้น แล้วเงาของอาคารจะบดบังแสงแดดแก่ผู้พักอาศัยที่อยู่ด้านทิศ ตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ บางช่วงเวลา ไม่ได้บดบังตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับทิศเหนือมี อาณาเขตติดกับชายฝั่งทะเลจึงไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ ดังนั้น การบดบังแสงของโครงการจะส่งผลกระทบต่อในระดับต่ำ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัท ผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัย ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้างทุกระยะ 1 ครั้ง/เดือน และให้หมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้ทันทีที่ได้รับแจ้ง เดือดร้อน และหาแนวแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 2. โครงการจัดทำรั้วชั่วคราว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และชิงตางขายผ้าใบสูงขึ้นไปอีก 2 เมตร เพื่อบดบังทัศนียภาพภายในพื้นที่โครงการ	1. ตรวจสอบการขีกรุดของวัสดุที่ ใช้ปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด และจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และเทศบาลนคร เกาะสมุยทุก 6 เดือน



ลงชื่อ *Kaewjai* 36/118
กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ *Wor*
(นางสาวปริภากรณ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
การบดบังแสงของโครงการจะส่งผลกระทบต่อในระดับต่ำ
36/118

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIROMENTAL MOVEMENT COLTU
2561
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.5 การบำบัดน้ำเส (ต่อ)			ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของบริษัท เอะ คัลเจอร์ จำกัด
4.6 การบำบัดน้ำทิ้งทางลม	ในช่วงระยะก่อสร้าง ผลกระทบการบำบัดน้ำทิ้งทางลมของอาคารอยู่ในระดับต่ำ เมื่อถึงช่วงงานตกแต่งและเก็บจะประกอบด้วยกลุ่มอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 1-4 ชั้น ซึ่งการบำบัดน้ำทิ้งทางลมของตัวอาคารจะเป็นเพียงบางช่วงเวลา ไม่ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกๆ 1 ครั้ง/เดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้รับความเดือดร้อน และหาแนวแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่โครงการจัดทำรั้วชั่วคราว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และชิงตาข่ายผ้าใบสูงขึ้นไปอีก 2 เมตร เพื่อบดบังทัศนียภาพจากภายในพื้นที่โครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการชำระค่าของวัสดุที่ใช้ปิดกันพื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของบริษัท เอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ลงชื่อ *Kam Opa* 37118

นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอะ คัลเจอร์ จำกัด

ตุลาคม 2561

ลงชื่อ *WCE*

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2561


ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.7 ความเป็นส่วนตัว	ในช่วงระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยของโครงการ ไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยรอบโครงการ และกิจกรรมต่างๆ จะกระทำในพื้นที่โครงการเท่านั้น และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/เดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความสะดวก เต็มร้อย และหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 2. โครงการจัดทำรั้วชั่วคราว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และซึ่งตายผ้าใบสูงขึ้นไปอีก 2 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการให้ชัดเจน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการขรุขระของวัสดุที่ใช้ปิดกันพื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>

ที่มา : บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ล มูฟเม้นท์ จำกัด, 2561



ลงชื่อ *Kaewjai* 38/118
 นางสาวณัฐพร วัฒนรัตน์


กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ *Wre*

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Culture ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการโครงการ The Culture ประกอบกิจการประเภทอาคารโรงแรม ประกอบด้วย อาคาร ห้องพัก ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และ อาคาร B) อาคารวิลล่า (A,B) ขนาดชั้นเดียว จำนวน 4 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 49 ห้อง และอาคารบริการ ได้แก่ อาคาร C อาคารห้องอสังหาริมทรัพย์ อาคารร้านอาหาร บาร์ และสตาร์บ-ส่ง พร้อมทั้งมีการจัดภูมิทัศน์เพื่อทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2</p> <p>ทั้งนี้ โครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อข้างเคียง ใดๆ ไร่ก็ตาม โครงการคำนึงถึงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้กับ ออกแบบอาคารโครงการ เพื่อให้กลมกลืนกับอาคารบริเวณโดยรอบของโครงการ รวมทั้งภายในพื้นที่โครงการมีพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่ 1,647.08 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น ลดมลพิษทางสายตา แก่ผู้พบเห็นในพื้นที่โครงการและประชาชนที่สัญจรไปมา รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว ไม่ยืนต้นที่มีอยู่ภายในพื้นที่ของโครงการ ดังนั้น เมื่อเพิ่มจำนวนห้องพักแล้วเสร็จคาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในระดับต่ำ</p>		<p>1. จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</p> <p>2. ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์กรรม ที่ได้ออกแบบไว้</p> <p>3. จัดให้มีการดูแลต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในพื้นที่โครงการไม่ให้อายุเก่าเข้าไปในเขตที่ดินของพื้นที่ข้างเคียง</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>2. ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์ 39/118


นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์

นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.2 คุณภาพอากาศ</p> <p>มลสารทางอากาศที่ปล่อยออกมาโดยโครงการปล่อยออกมาผลกระทบด้านคุณภาพอากาศเกิดจากการจราจรภายในโครงการ ซึ่งมีผลพิษที่เกิดขึ้นมีจำนวนมากทำให้อุณหภูมิของพาหนะที่ผู้ใช้บริการใช้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการชะลอตัวในขณะเข้าจอดหรือรถติด โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการสะสมตัวของมลพิษทางอากาศ คือ บริเวณพื้นที่จอดรถของอาคารและถนนภายนอกอาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการและชุมชนโดยรอบได้</p> <p>จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดจากยานพาหนะที่ผู้มาใช้บริการภายในพื้นที่โครงการ ในระยะดำเนินการทำให้เกิดมลสารทางอากาศ ได้แก่ TSP, PM10, CO, NOx, SO₂ และ HC เท่ากับ 1.70×10^7, 3.40×10^8, 5.48×10^5, 2.87×10^6, 6.76×10^7 และ 1.17×10^5 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดโดยบริษัท ท็อป-แลบ คอนซัลแตนท์ในปัจจุบัน ตรวจวัดโดยบริษัท ท็อป-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง พบว่า ในระยะดำเนินการความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ TSP, PM10, CO, NOx, SO₂ และ HC เท่ากับ 0.034, 0.023, 0.595,</p>	<p>จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการเช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน</p> <p>ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ</p> <p>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 1,647.08 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดินให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง</p> <p>จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนนโดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</p> <p>จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทางใช้ที่ดินและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้เป็นอย่างดีและปลอดภัย</p> <p>ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินให้มากที่สุดทั้งภายนอกและภายในอาคาร</p> <p>ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</p> <p>จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจนรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้มาใช้บริการ</p>	<p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>	




ลงชื่อ... *Kaew-Orn* 40/118
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 2561
 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ... *Worathit*
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 2561
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</p> <p>2.87×10^{-6}, 6.76×10^{-7} และ 1.17×10^{-5} มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ไม่มีมลสารใดที่มีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป</p> <p>โครงการเป็นกลุ่มอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง 1-4 ชั้น และจัดให้มีที่จอดรถของโครงการจำนวน 2 แห่ง (แบ่งเป็นที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการ) ซึ่งที่จอดรถทั้งสองแห่งเป็นลานกว้าง โดยมีลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาเพื่อเจือจางมลพิษที่อยู่ในอากาศมิให้เกิดการสะสมมลพิษและติดตังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุดเพื่อให้ต้นไม้ต่าง ๆ ช่วยดูดซับมลพิษ โดยได้คำนึงถึงชนิดของพันธุ์ไม้ที่ปลูกภายในโครงการที่มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะของการโครงการ โดยได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ศึกษาอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้เพื่อให้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่รวม 1.643.28 ตารางเมตร สามารถประเมินปริมาณ</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>2.87×10^{-6}, 6.76×10^{-7} และ 1.17×10^{-5} มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ไม่มีมลสารใดที่มีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป</p> <p>โครงการเป็นกลุ่มอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง 1-4 ชั้น และจัดให้มีที่จอดรถของโครงการจำนวน 2 แห่ง (แบ่งเป็นที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการ) ซึ่งที่จอดรถทั้งสองแห่งเป็นลานกว้าง โดยมีลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาเพื่อเจือจางมลพิษที่อยู่ในอากาศมิให้เกิดการสะสมมลพิษและติดตังป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุดเพื่อให้ต้นไม้ต่าง ๆ ช่วยดูดซับมลพิษ โดยได้คำนึงถึงชนิดของพันธุ์ไม้ที่ปลูกภายในโครงการที่มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะของการโครงการ โดยได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ศึกษาอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้เพื่อให้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่รวม 1.643.28 ตารางเมตร สามารถประเมินปริมาณ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>10. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>



ลงชื่อ *วิศวะ อนุสรณ์* *Kam Phan* 41/118
 (นางสาวปริศนากรณ วัฒนรัตน์)


ลงชื่อ *W. S. S.*

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทล มูฟเม้นท์ อีโคโนมิคัล โปรเซสเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 WWW.ENVMOVE-THAIL.COM

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</p>	<p>การดูดซับคาร์บอนของต้นไม้เท่ากับ 7.18 โมล/วัน ซึ่งจากอัตราการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂ equivalent) จากกิจกรรมในระยะดำเนินการโครงการที่เกิดขึ้นประมาณ 0.06 โมล แสดงว่าพื้นที่สีเขียวของโครงการมีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าค่าว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดมลพิษทางอากาศบนถนนและบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ในโครงการ ดังนั้น การดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระดับต่ำ</p>		
<p>1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน</p>	<p>เสียงและความสั่นสะเทือนของโครงการ The Culture เนื่องจากโครงการเป็นการดำเนินการในรูปแบบอาคารโรงแรม เข้าพักแบบชั่วคราว ซึ่งต้องการความเป็นส่วนบุคคลและความสงบ และจะมีรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง เสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดจากยานพาหนะของผู้มาใช้บริการในโครงการเข้า-ออกอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดความรำคาญทั้งต่อผู้พักอาศัยและชุมชนโดยรอบ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่ของโครงการเช่นติดป้ายจำกัดความเร็วและทำสัญญาณของความถี่และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนของรถยนต์ลดลงไปด้วย ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ ปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการและกิจกรรมที่อาจส่งเสียงดังต่อพื้นที่ข้างเคียง จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ



ลงชื่อ *Kaithigha* 42/118


ลงชื่อ *[Signature]*

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

(นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p>	<p>พื้นที่ยานพาหนะไม่ได้เข้า-ออกตลอดทั้งวัน เนื่องจากโครงการอยู่ใกล้กับสนามบินสมุย ดังนั้นทางโครงการได้กำหนดสิ่งหรือไปยังสำนักงานมาตรฐานสนามบิน กรมการบินพลเรือน เพื่อตรวจสอบความสูงอนุญาโตในบริเวณเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ ซึ่งสำนักงานมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน ได้มีหนังสือตอบข้อหารือมายังโครงการ โดยแจ้งว่า “บริเวณที่จะทำการก่อสร้างดังกล่าว นั้น พบว่าอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบินสมุย มีระยะสูงอนุญาโตไม่เกิน 29.41 เมตร จากระดับหัวทางวิ่ง 17(+13.10 MSL) และเนื่องจากโครงการก่อสร้างอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ควรพิจารณาใช้วัสดุก่อสร้างที่ป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสนามบิน จึงบังคับที่จะต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือปลูกต้นไม้ยืนต้นภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินสมุย ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497”</p> <p>ทั้งนี้ กรมการบินพลเรือนได้แนะนำให้ทางโครงการ ออกแบบอาคารโดยเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ป้องกันผลกระทบด้านเสียง โดยทางโครงการได้ออกแบบอาคาร</p>		<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ลงชื่อ *สมชาย ธรรมเมธา* 43/118


ลงชื่อ *W. S. S.*

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>โดยการติดตั้งฉนวนกันเสียงกลาสวูดความหนา 20 มิลลิเมตร บริเวณผนังด้านบนของทุกอาคาร ลักษณะเป็นแผ่นฝ้าเพดานสำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติพิเศษในการลดเสียงสะท้อน และดูดซับเสียง ผลิตจากแผ่นฉนวนกลาสวูด (glasswool) ความหนาแน่นสูง ปิดผิวหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสแมท เคลือบขอบรอบด้านด้วย สารอะคริลิก ลาเท็กซ์ มีลวดลายและสีสันทันให้เลือกใช้งานตามต้องการ สามารถใช้งานกับระบบโครงคร่าวแบบแขวนได้หลายรูปแบบ ไม่แอ่นตัวจากความชื้น พร้อมทั้งติดตั้งง่าย และน้ำหนักเบา ซึ่งมีค่าการดูดซับเสียง NRC (Noise Reduction Coefficient) สูงสุดถึง 0.90 สามารถดูดซับเสียงได้ 90% (ASTM C 423) ช่วยลดเสียงก้องภายในห้องที่เกิดจากการสะท้อนของเสียงกับฝ้าเพดาน เพิ่มบรรยากาศที่ดี ภายในตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถานที่ต้องการความเงียบสงบ และเป็นส่วนตัว</p> <p>ทั้งนี้การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งระดับเสียงที่ตรวจวัดเป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งจะได้รับระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 91.00 เดซิเบล(เอ) ทั้งนี้ในช่วงระยะดำเนินการทางโครงการจะมีการติดตั้งฉนวนกันเสียงกลาสวูดความหนา 20 มิลลิเมตร บริเวณผนังด้านบนของทุกอาคาร มีค่าการดูดซับเสียง NRC (Noise Reduction Coefficient) สูงสุดถึง 0.90 สามารถดูดซับ</p>		




ลงชื่อ *Kaew Chumruea* 44/118
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

ลงชื่อ *W. S. S.*
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จีทีอี
 2561 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
 ENVIROMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.3 ระดับเสียงและกลิ่น กลิ่นเหม็น (ต่อ)	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>เสียง ได้ 90% (ASTM C 423) ดังนั้นระดับเสียงที่ผู้พักอาศัยภายในห้องพักของโครงการจะได้รับเสียงประมาณ 9.1 เดซิเบล(เอ) มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)) และระดับเสียงสูงสุด (ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)) เนื่องจากวัสดุดูดซับเสียงไว้ โดยวัสดุจะดูดซับเสียงไว้ประมาณ 81.90 เดซิเบล(เอ) และได้รับค่าระดับการรบกวนเท่ากับ -38.9 เดซิเบล(เอ)</p> <p>ดังนั้น ผลกระทบในด้านเสียงที่เกิดขึ้นคาดว่าจะมีในระดับต่ำหรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาต่อผู้พักอาศัยของโครงการและชุมชนโดยรอบ</p>		
1.4 การชะล้างและน้ำทิ้ง พื้นทลายของหน้าดิน	<p>กิจกรรมหลักของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ คือ การให้บริการด้านที่พัก การพักผ่อน แก่ผู้มาใช้บริการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จึงไม่มีการดำเนินการที่เป็นการทำลายโครงสร้างและคุณสมบัติของทรัพยากรดิน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวก่อนการพัฒนาเป็นพื้นที่</p> <p>นอกจากนี้ โครงการยังมีการปลูกหญ้า ไม้พุ่มและไม้ยืนต้นปกคลุมดิน เพื่อคงสภาพความเป็นธรรมชาติและหน้าดินของพื้นที่ดังกล่าว จึงคาดว่าในระยะดำเนินการจะ</p>	<p>1. โครงการตรวจสอบบริเวณที่โครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ไม่ตก ตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน หากพบเกิดการพังทลายของดินให้ทางโครงการรีบแก้ไขทันที</p>	<p>1. ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการและพื้นที่สีเขียวระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ลงชื่อ *Kaew Jit* 45/118

ลงชื่อ *W. S. S.*


(นางสาวปริศนากร วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอนไวรอนเมนท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
2561
ENVIROMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4 การชะล้างและกรารพังทลายของหน้าดิน (ต่อ)	ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้างหน้าดิน		
2. ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก	<p>ระยะดำเนินการ โครงการ The Culture ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะประกอบด้วย อาคารห้องพัก ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) อาคารวิลล่า (A,B) ขนาดชั้นเดียว จำนวน 4 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 49 ห้อง และอาคารบริการ ได้แก่ อาคาร C อาคารห้องออกกำลังกาย อาคารห้องครัว อาคารร้านอาหาร บาร์ และสกาลาร์-สัง ซึ่งโครงสร้างของอาคารจะไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งบริเวณตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงไม่พบว่าเป็นเขตพื้นที่ป่าบก และไม่พบสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบโครงการ พบเพียงสัตว์เลี้ยงตามบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป ได้แก่ สุนัข แมว หรือนก เป็นต้น จึงไม่พบสัตว์ป่าที่หายากและสำคัญรอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด</p> <p>ดังนั้น จึงประเมินได้ว่ามีผลกระทบระดับต่ำ</p>	<p>1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนคุณภาพน้ำและ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครสิงห์แวดล้อม และเทศบาลนครสิงห์แวดล้อม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ลงชื่อ สมชาย ธรรมธา 46/118
 (นายสมชาย ธรรมธา)
 กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ [Signature]
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 2561 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10160
 โทร. 02-2561-1111
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ</p> <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะมีปริมาณน้ำเสียรวมทั้งสิ้น 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการได้ออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำรองรับแต่ละอาคาร ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้ว (ประเภท ค ค่า BOD ออกไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดโครงการจะนำมารดต้นไม้ในพื้นที่โครงการนั้น โครงการจะติดตั้งระบบบำบัดน้ำอัตโนมัติ โดยใช้ระบบท่อน้ำซึมดิน โดยน้ำทิ้งจากถังเก็บน้ำรดต้นไม้จะถูกสูบน้ำผ่านระบบรดน้ำอัตโนมัติ เพื่อไปใช้รดต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ สำหรับน้ำส่วนที่เหลือจากการรดต้นไม้จะไหลผ่านท่อระบายน้ำเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 (บ่อผุด - ปลายแหลม) ด้านหน้าโครงการต่อไป และน้ำทิ้งจะไหลไปรวมเข้าสู่โรงบำบัดคุณภาพน้ำแฉาง ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครเกาะสมุย ดังนั้นการดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตน้ำ</p>	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ คุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</p> <p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณชายหาดด้านทิศเหนือของโครงการทุกวัน</p> <p>การพัฒนาโครงการจะไม่ทำลายทรัพยากรทางทะเล และการดำรงชีวิตดั้งเดิมของชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่</p> <p>ทางโครงการจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการนั้น</p> <p>ติดตั้งป้ายณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว รับทราบและสามารถปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามจับสัตว์ ปะการัง บริเวณชายหาด - อย่ทำทิ้งขยะบริเวณชายหาดและท้องทะเล กรุณาทิ้งลงถังขยะ <p>ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับภวระมัดระวังจากแก๊สพิษรุนแรง ติดตั้งไว้บริเวณริมชายหาดเป็นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ</p> <p>จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาด เกี่ยวกับ</p>	<p>1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ คุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณชายหาดด้านทิศเหนือของโครงการทุกวัน</p> <p>3. การพัฒนาโครงการจะไม่ทำลายทรัพยากรทางทะเล และการดำรงชีวิตดั้งเดิมของชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่</p> <p>4. ทางโครงการจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการนั้น</p> <p>5. ติดตั้งป้ายณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว รับทราบและสามารถปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามจับสัตว์ ปะการัง บริเวณชายหาด - อย่ทำทิ้งขยะบริเวณชายหาดและท้องทะเล กรุณาทิ้งลงถังขยะ <p>6. ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับภวระมัดระวังจากแก๊สพิษรุนแรง ติดตั้งไว้บริเวณริมชายหาดเป็นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ</p> <p>7. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาด เกี่ยวกับ</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ลงชื่อ.....
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ มิวเมนต์ จำกัด


47/118

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

Environmental Movement Co., Ltd.
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (ต่อ)		อันตรายที่เกิดขึ้นจากแมงกะพรุนและการปฐุมพยาบาลเบื้องต้น หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น	
3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 ระบบน้ำใช้	<p>โครงการ The Culture ซึ่งโครงการมีปริมาณการใช้น้ำในช่วงดำเนินการ เท่ากับ 53.31~54.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้ขอรับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะสมุย โดยโครงการจะทำการประสานกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะสมุย เพื่อวางแผนขอประปามายังด้านหน้าอาคาร และจ่ายน้ำไปยังถังเก็บน้ำใต้ดินของแต่ละอาคาร โดยถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการมีจำนวน 2 ถึง ความจุถึงละ 76.16 ลูกบาศก์เมตร รวม 152.32 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะทำการสูบน้ำเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำใช้ภายในพื้นที่แต่อาคารต่อไป รองรับปริมาณการใช้น้ำของโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะสมุยไม่สามารถจ่ายน้ำให้เพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำของโครงการได้ ทางโครงการจะจัดหาซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานเอกชนผู้ให้บริการขายน้ำให้กับโรงแรมและกลุ่มบ้านพักตากอากาศตลอดจนบ้านพักอาศัยทั่วไป ทั้งนี้ทางโครงการได้เก็บตัวอย่างน้ำดิบของหน่วยงานเอกชน เพื่อนำไป</p>	<p>1. โครงการจะจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินสำรองจำนวน 2 ถึง ปริมาณถึงละ 76.16 ลูกบาศก์เมตร ความจุรวม 152.32 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคทั้งหมด</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีหากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>3. จัดให้มีการล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>4. รมรงคให้ผู้ใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>5. ควบคุมให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคลอรีนให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด</p> <p>6. ควบคุมส่งเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องไปสอบเทียบตามกำหนด เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน</p>	<p>1. ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ (กรณีใช้น้ำจากน้ำดิบที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว) บริเวณถังเก็บน้ำใช้ ความถี่เดือนละ 1 ครั้งตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีดัชนีในการตรวจวัดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ความขุ่น (Turbidity) - สี (Colour)




ชื่อ: *Kam Phan* 48/118
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

ชื่อ: *[Signature]*
 (นางสาวปวีตาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นวIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 2561 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 10160
 โทร: 02-561-1111
 อีเมล: info@envmove-thai.com
 เว็บไซต์: www.envmove-thai.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.1 ระบบน้ำใช้ (ต่อ)</p> <p>ตรวจวัดคุณภาพน้ำสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยน้ำดิบจะถูกส่งผ่านทางตัวรับน้ำด้านหน้าโครงการมายังถังเก็บน้ำดิบถึงที่ 1 ขนาด 76.16 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีอัตราสูบ 6.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ TDH 10 เมตร สูบน้ำจากถังเก็บน้ำดิบที่ 1 สูบน้ำดิบเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของโครงการประกอบด้วยถังกรอง Multimedia filter สำหรับกำจัดสารแขวนลอย จากนั้นจะไหลเข้าสู่ถัง Activated carbon เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ก่อนจะผ่านการเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรคเป็นขั้นตอนสุดท้าย จากนั้นจะไหลเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ถึงที่ 2 ขนาด 76.16 ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะถูกสูบส่งไปยังแต่ละอาคารด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 6.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ TDH 25 เมตร ต่อไป</p> <p>หลังจากน้ำดิบผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว ปริมาณ 52 ลูกบาศก์เมตร จะมีการจ่ายคลอรีนด้วยเครื่องควบคุมการเติมคลอรีนอัตโนมัติซึ่งจะส่งสัญญาณควบคุมให้เครื่องสูบลูบคลอรีนทำการสูบลูบคลอรีนน้ำจากถังเก็บคลอรีนเข้าไปในเส้นท่อทางออกหลังระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำผ่านมายัง Static Mixer ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้ง</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>7. จัดให้มีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในถังเก็บน้ำใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการทวนสอบระบบเครื่องเติมคลอรีน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - คลอไรด์ (Chloride) - เหล็ก (Iron) - แมกนีเซียม (Magnesium) - ซัลเฟต (Sulphate) - ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) <p>3. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ</p>




ลงชื่อ *Kaew Jitkarn* 49/118
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท วัฒนธรรม จำกัด
 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ *W. S. S.*
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.1 ระบบน้ำใช้ (ต่อ)</p>	<p>ไว้สำหรับกวนน้ำและคลอรีนให้สัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง ก่อนไหลไปรวมยังถังเก็บน้ำใช้ขนาด 76.16 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อเป็นการพักน้ำและคลอรีนสัมพันธ์กันในระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 30 นาที) โดยจะควบคุมค่าคลอรีนอิสระคงเหลือไม่เกิน 0.2 ppm (ควบคุมโดยเครื่องเติมคลอรีน) ซึ่งทางโครงการจะทำการสั่งซื้อคลอรีนน้ำบรรจุถังสำเร็จรูปจากร้านเคมีภัณฑ์ คลอรีนน้ำดังกล่าวถูกเตรียมมาจากสารตั้งต้นแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (Calcium Hypochlorite : CaCl₂O₂) โดยทางโครงการจะใช้คลอรีนน้ำสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำใช้ประมาณ 2.73 ลิตรต่อวัน</p> <p>ดังนั้น ในช่วงระยะดำเนินการใช้น้ำของโครงการ จะส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการใช้น้ำของพื้นที่รอบโครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 6</p>		<p>สิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



นางสาว อรุณรุ่งพร 50/118

กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ *[Signature]*

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

โครงการผู้จัดการ

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

ตุลาคม 2561

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด


ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตุลาคม 2561

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <p>1. การประเมินน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล เมื่อโครงการเปิดดำเนินการน้ำเสียเกิดขึ้น <u>ประมาณ 41.31 ลิตร/วัน</u> โดยปริมาณน้ำเสียจะคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ แต่ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักขยะจะคิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ (ไม่รวมน้ำใช้สำหรับสระน้ำเพื่อขุดเขยส่วนที่ระเหย)</p> <p>2. <u>ระบบรวบรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร</u> น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้น้ำของอาคาร จะถูกระบายเข้าสู่ระบบบำบัดรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ ประกอบด้วยท่อชนิดต่าง ๆ</p> <p>3. <u>รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</u> โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดแยกภาคก่อน-ปรับอัตราการไหล และเติมอากาศแบบตะกอนเร่งสมบูรณ์ (Completely Mixed Activated Sludge) จำนวนทั้งหมด 9 ชุด ซึ่งรองรับน้ำเสียแต่ละอาคารดังนี้</p> <p>1. ระบบบำบัดน้ำเสีย WWTP-A-01 สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียได้เท่ากับ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้สำหรับรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร A และอาคาร C จำนวน 1 ชุด</p>	<p>1. ตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้น ทางโครงการจะทำการประสานให้เทศบาลนครเกาะสมุยมาสูบจากบ่อเก็บตะกอนส่วนเกินไปกำจัดต่อไป</p> <p>2. ตรวจสอบคุณภาพของน้ำทิ้งทุก ๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ ควบคุมดูแลและบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ โดยมีการตรวจคุณภาพน้ำไม่บ่อยครั้งจนเกินไป</p> <p>4. รมรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม เช่น ผ้าอนามัย ถุงพลาสติก เป็นต้น อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียลดลง และเกิดการอุดตันในเส้นทาง</p> <p>5. ประสานให้เทศบาลนครเกาะสมุยมาทำการสูบน้ำทิ้งส่วนแยกตะกอนและตะกอนส่วนเกินในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เมื่อตรวจสอบพบว่ามีความเหมาะสมเกินไป</p> <p>6. ตรวจสอบครบถ้วน และปริมาณไขมันที่เกิดขึ้นจนถึงถังตกไขมัน เมื่อมีปริมาณมากให้ทางโครงการตัดใส่งู๊ต และนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม แล้ว</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



นางสาว อัญญา วัฒนรัตน์
 อัญญา วัฒนรัตน์
 51/118


นางสาว อัญญา วัฒนรัตน์
 อัญญา วัฒนรัตน์
 51/118

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ มิวฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)</p> <p>2. ระบบบำบัดน้ำเสีย WWTP-B-01 สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียได้เท่ากับ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้สำหรับรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร B จำนวน 1 ชุด</p> <p>3. ระบบบำบัดน้ำเสีย WWTP-(03-06) สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียได้เท่ากับ 1.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้สำหรับรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากวิลล่า A และวิลล่า B แต่ละอาคาร จำนวน 4 ชุด</p> <p>4. ระบบบำบัดน้ำเสีย WWTP-02 สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียได้เท่ากับ 2.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้สำหรับรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องนั่งรวมและห้องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด</p> <p>5. ระบบบำบัดน้ำเสีย WWTP-01 สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียได้เท่ากับ 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้สำหรับรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องครัว อาคารร้านอาหาร และน้ำล้างย้อนกลับ (Backwash) จากระบบปรับปรุงคุณภาพจำนวน 1 ชุด</p> <p>6. ระบบบำบัดน้ำเสีย WWTP-07 สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียได้เท่ากับ 1.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้สำหรับรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารบาร์จำนวน 1 ชุด รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 7</p>		<p>ประสานงานกับเทศบาลนครเกาะสมุยนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>7. ทำการล้างถังตกไข่หมักทุกวันทุกๆ 6 เดือน</p> <p>8. ดูแลคราบไขมันที่ติดที่ตะแกรงเป็นประจำ</p> <p>9. ห้ามทิ้งเศษขยะ หรือของที่ไม่ย่อยสลายลงในถังบำบัดน้ำเสีย</p> <p>10. ทำความสะอาดห้องน้ำทุกครั้งที่ควรรีใช้น้ำล้างห้องน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ควรล้างบ่อย และอย่าใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดรุนแรงไหลลงระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะจะทำให้ถังทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>11. กำจัดตะกอนโดยประสานงานกับเทศบาลนครเกาะสมุยใหม่กำจัดตะกอนไปกำจัด อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับปริมาณของตะกอนและสภาพของตะกอน กรณีที่ตะกอนมีปริมาณเยอะ ความถี่ในการกำจัด อาจจะบ่อยขึ้น) ทั้งส่วนตกตะกอน ส่วนที่เติมอากาศ เพื่อประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ถ้าหากมีการเติมอากาศภายในถังระบบบำบัดน้ำเสีย ถ้าหากมีการรั่วหรืออุดตันให้แก้ไขทันที</p> <p>12. กรณีถังเติมอากาศ ให้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศและเครื่องสูบลม ตะกอนว่าทำงานตามกำหนดหรือไม่ (หากมีเสียงดังผิดปกติ ลมไม่ออกหรือสูบลมไม่ขึ้นให้แจ้งฝ่ายที่รับผิดชอบระบบบำบัดน้ำ</p>	




นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จ๊อย
 ตุลาคม 2561

นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จ๊อย
 ตุลาคม 2561

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>3) บ่อกักน้ำที่ผ่านการบำบัด จำนวน 1 บ่อ มีปริมาตร 1.2 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รองรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัด WWTP-01 ถึง WWTP-06</p> <p>4) บ่อกักน้ำทิ้ง จำนวน 1 บ่อ มีปริมาตร 1.0 ลูกบาศก์เมตร โดยภายในจะติดตั้งระบบฆ่าเชื้อโรคน้ำทิ้งด้วยการเติมคลอรีน โดยน้ำทิ้งบางส่วนไปใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และน้ำทิ้งส่วนที่เหลือจะไหลออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 (บ่อผุด - ปลายแหลม) บริเวณด้านหน้าโครงการต่อไป</p> <p>5) บ่อดูดตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 1 บ่อ จะมีประตูระบายน้ำและปล่อยน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 (บ่อผุด - ปลายแหลม) บริเวณด้านหน้าโครงการต่อไป</p>	<p>เสีย)</p> <p>13. ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องเติมอากาศ ถ้าหากมีน้อยเกินไปให้เติมน้ำมันหรือจาระบีชนิดที่ใช้เฉพาะกับเครื่องของบริษัทที่ผลิต</p> <p>14. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ที่เป็นตัวบ่งบอกสถานภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น สี กลิ่น ลักษณะการเติมอากาศ ตะกอนลอย ลักษณะการไหลของน้ำ เป็นต้น</p> <p>15. การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ควรตรวจสอบ 6 เดือน/ครั้ง (ขึ้นอยู่กับสภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย อนุญาตการใช้งาน ปริมาณน้ำเสีย และปัจจัยอื่นๆ</p>	



ลงชื่อ *Kaew Jit* 53/118
 (นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


ลงชื่อ *[Signature]*

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ เอ็นวิรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม</p>	<p>1) ระบบระบายน้ำฝน การระบายน้ำฝนสำหรับพื้นที่หลังคาของแต่ละอาคาร จะใช้หัวรับน้ำฝนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร และใช้ท่อระบายน้ำฝนแนวตั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร สำหรับระบบระบายน้ำฝนในพื้นที่ จะใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร และจัดให้มีบ่อพักน้ำ (Manhole) เป็นระยะๆ สำหรับเป็นช่องตรวจสอบการระบายและระบายเข้าสู่บ่อทวน้ำ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 (ป่อฝุด - ปลายแหลม) บริเวณด้านหน้าโครงการต่อไป</p> <p>2) ระบบป้องกันน้ำท่วม โครงการจัดให้มีการทวน้ำเพื่อเก็บน้ำฝนส่วนเกิน โดยทวน้ำไว้ภายในบ่อทวน้ำ สำหรับรองรับปริมาณน้ำฝนส่วนเกินของโครงการ โดยบ่อทวน้ำสามารถทวน้ำน้ำได้ 45 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถเก็บปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ ปริมาณได้อย่างเพียงพอ และมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการด้วยอัตราที่ไม่เกินอัตราการไหลของน้ำผิวดินก่อนพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่โครงการจะต้องทวน้ำเองเอาไว้มี ปริมาณ 39.07 ลูกบาศก์เมตร โดยได้ออกแบบให้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีบ่อทวน้ำฝน ขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ 2. จัดให้มีการดูแลรักษากระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรง ตักมูลฝอย ท่อระบายน้ำรวมถึงเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีเสมอ 3. ตรวจสอบท่อระบายน้ำไม่ให้มีมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดอุดตัน 4. อบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ทราบน้ำจากบ่อทวน้ำสามารถใส่ประโยชน์ได้สำหรับกิจกรรมได้บ้าง เช่น รดน้ำต้นไม้ เพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ 5. ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อทวน้ำอย่างน้อย ทุกๆ 1 เดือน และหลังจากฝนตกทุกครั้ง กรณีตรวจพบว่า มีตะกอนดินหรือเศษขยะให้ทำการขุดลอกทันที 	<p>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด และจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตราการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนคร เกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์ 54/118

นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์

กรรมการผู้จัดการ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการ

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 2561 11 ENVIROMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 ตุลาคม 2561

WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>หน่วยงานในบ่อหนองน้ำของโครงการ ปริมาตร 45 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอในการชะลอน้ำไว้ภายในโครงการก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยโครงการจะควบคุมการระบายน้ำออกโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.006 ลูกบาศก์เมตร/วินาที TDH 8 เมตร จำนวน 2 เครื่อง (ใช้จริง 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง) ซึ่งระบายน้ำออกจากโครงการในอัตราไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการเท่ากับ 0.018 ลูกบาศก์เมตร/วินาที</p> <p>3) ระบบระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย</p> <p>น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาตรรวม 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะไหลเข้าสู่บ่อกักน้ำเสียก่อนนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ สำหรับน้ำส่วนที่เหลือจากการรดต้นไม้จะไหลผ่านท่อระบายน้ำเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 (บ่อผุด-ปลายแหลม) บริเวณด้านหน้าโครงการต่อไป รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 7</p>		



นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์ 55/118


ลงชื่อ 

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

(นางสาวอรุณรัตน์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จีทีอี เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย</p> <p>1) แหล่งกำเนิดมูลฝอยของโครงการมาจากกิจกรรมของผู้ใช้บริการในส่วนต่างๆ ได้แก่ ห้องพัก และอาคารร้านอาหาร เป็นต้น มูลฝอยที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นมูลฝอยชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย พลาสติก กระดาษ และเศษอาหารสด เป็นต้น ในช่วงระยะดำเนินการปริมาณมูลฝอยของโครงการประเมินได้จากเกณฑ์อัตราการเกิดมูลฝอยที่ 1 กิโลกรัม/คน/วัน หรือ 3 ลิตร/คน/วัน ซึ่งจากการประเมินพบว่า โครงการจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นเท่ากับ 171 กิโลกรัม/วัน</p> <p>2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยของโครงการ</p> <p>โครงการจะจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพัก และห้องน้ำในแต่ละห้องพัก โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานเข้าไปทำความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอย แล้วนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ สำหรับพื้นที่ส่วนอื่นๆ โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิดตั้งอยู่ทั่วไปภายในพื้นที่โรงแรม</p> <p>3) ห้องพักมูลฝอยและการกำจัดมูลฝอย</p> <p>โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่ชั้นที่ 1 ของอาคาร B ซึ่งมีประตูปิดมิดชิด โดยแบ่งเป็นห้องพัก</p>	<p>1. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ</p> <p>2. ติดตามประสานงานการจัดการเก็บมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุยใหม่เกี่ยวกับมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ให้มีการตกค้าง</p> <p>3. ติดฉลากของประเภทของมูลฝอยนั้นๆ เพื่อง่ายต่อการแยกของผู้มาใช้บริการ รวมถึงจัดให้มีติดป้ายรณรงค์เชิญชวนแยกขยะบริเวณจุดทิ้งขยะแต่ละชั้น เช่น “ร่วมกันแยกขยะ ช่วยลดมลภาวะของโลกเรา”</p> <p>4. ขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติกที่ไม่เลอะคราอาหาร และโลหะ เป็นต้น พนักงานทำความสะอาดแล้วแยกและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า</p> <p>5. การจัดการขยะอันตราย ในขณะปฏิบัติงาน โครงการจะกำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง ประสานงานเมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะประสานงานกับหน่วยงานเอกชนที่มีหน้าที่เป็นผู้ขนส่งของเสียอันตราย ซึ่งจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขนส่งของเสียอันตราย จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง กักเก็บการของผู้ขนส่ง ให้มาทำการรวบรวมขยะอันตรายไปส่งกำจัดอย่างถูกวิธี โดยมีการระบุรายละเอียดไปกำกับในการขนส่งของเสียอันตราย</p>	<p>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>




ชื่อ สมชาย งามบุญชู 56/118
 (นายสมศักดิ์ งามบุญชู งามบุญชู งามบุญชู)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

ชื่อ W. S. S.
 (นางสาวปริภาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 25611
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>มูลฝอยย่อยสลาย มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และ ห้องพักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่างชัดเจน มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท ขนาด 200 ลิตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักมูลฝอยย่อยสลาย ขนาดความจุ 1.62 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกึ่งมูลฝอย 1.00 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยเปียกที่เกิดขึ้นได้นาน 6 วัน - ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ขนาดความจุ 1.66 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกึ่งมูลฝอย 1.00 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยเปียกที่เกิดขึ้นได้นาน 16 วัน - ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดความจุ 7.32 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกึ่งมูลฝอย 1.00 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยเปียกที่เกิดขึ้นได้นาน 14 วัน - ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดความจุ 10.89 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกึ่งมูลฝอย 1.00 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิล และประสานรับซื้อของเก่าเข้าทำการซื้อ-ขายทุกสัปดาห์ หรือตามความเหมาะสมต่อไป 		<p>อย่างครบถ้วน และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกิจกรรมที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นไปยังเทศบาลนครเกาะสมุย ก่อนนำไปกำจัดยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันที 5 มิถุนายน ของทุกปีเพื่อในวันสิ่งแวดล้อมโลก</p> <p>6. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท ขนาด 200 ลิตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ห้องพักมูลฝอยย่อยสลาย จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียก สีเหลือง ภายในมีถุงสีดำ รองรับมูลฝอยอีกชั้น • ห้องพักมูลฝอยทั่วไป จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแห้ง สีเขียว ภายในมีถุงสีเขียวรองรับมูลฝอยอีกชั้น • ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีฟ้าภายในมีถุงสีฟ้ารองรับมูลฝอยอีกชั้น • ห้องพักมูลฝอยอันตราย จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีส้มภายในมีถุงสีส้มรองรับมูลฝอยอันตราย <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวก</p>	



ลงชื่อ *Kaew Jit* 57/118


ลงชื่อ *Wong*

(นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ ไซท์ทีเอมโอบีไอโรจันแนทอ บูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>นอกจากนี้ การจัดการขยะอันตราย ในขณะปฏิบัติงาน โครงการจะกำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเก็บรวบรวมขยะอันตรายไปยังเทศบาลนครเกาะสมุย จะได้ลดค่าใช้จ่ายในการให้หน่วยงานเอกชนมาทำการเก็บขนอันตรายไปกำจัด โดยทางโครงการได้ออกแบบห้องพักขยะอันตรายสามารถเก็บขยะอันตรายได้ประมาณ 366 วัน สามารถรองรับขยะได้เพียงพอต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวบรวมและส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประสานให้หน่วยงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขนส่งของเสียอันตรายจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของผู้ขนส่ง มารับขยะอันตรายไปกำจัดต่อไป ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ส่วนขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์โครงการจะรวบรวมแยกใส่ถุงให้เทศบาลนครเกาะสมุย</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการคือการขจัดของเสียอันตรายในขณะปฏิบัติงาน โครงการจะกำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเก็บรวบรวมขยะอันตรายไปยังเทศบาลนครเกาะสมุย จะได้ลดค่าใช้จ่ายในการให้หน่วยงานเอกชนมาทำการเก็บขนอันตรายไปกำจัด โดยทางโครงการได้ออกแบบห้องพักขยะอันตรายสามารถเก็บขยะอันตรายได้ประมาณ 366 วัน สามารถรองรับขยะได้เพียงพอต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวบรวมและส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประสานให้หน่วยงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขนส่งของเสียอันตรายจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของผู้ขนส่ง มารับขยะอันตรายไปกำจัดต่อไป ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ส่วนขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์โครงการจะรวบรวมแยกใส่ถุงให้เทศบาลนครเกาะสมุย</p>	<p>ความสะอาดด้านการจราจรในช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอย</p> <p>8. ติดตั้งป้าย “พื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย” บริเวณด้านหน้าห้องพักขยะมูลฝอยรวม</p> <p>9. จัดให้มีการวางกรวยจราจร ระหว่างการเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>10. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นที่ห้องพักมูลฝอยจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร B (WWTP-B-01) ของโครงการ เพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>



ชื่อ.....
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ชื่อ.....
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.5 ระบบไฟฟ้า</p> <p>โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากสำนักงานกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้ รายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สำคัญภายในโครงการ มีดังนี้</p> <p>ระบบไฟฟ้าหลัก</p> <p>แหล่งให้บริการกระแสไฟฟ้าของโครงการจะได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย โดยโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 475 KVA จะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน (Oil Type) ขนาด 500 KVA จำนวน 1 ชุด แปลงไฟ 22 KV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ ทางโครงการจะทำการรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าน้ำมันของโครงการ ปัจจุบันไม่ได้มีการใช้งาน เนื่องจากทางโครงการเมื่อเปิดดำเนินการ โดยโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 475 KVA ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าน้ำมันสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการได้ ดังนั้นทางโครงการจะดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย เพื่อขอรับการจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงไฟฟ้าน้ำมัน รวมถึงดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าน้ำมันแบบน้ำมัน (Oil Type) ขนาด 500 KVA จำนวน 1 ชุด แปลงไฟ 22 KV เป็น 400/230 V</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาใช้บริการทุกห้องพักได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>2. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง</p> <p>3. ตรวจสอบตู้และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้ให้อยู่ในสภาพที่อยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต</p> <p>4. เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED เป็นต้น โดยเลือกใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำ สำหรับพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเปิดไฟตลอดเวลา</p> <p>5. เลือกรอกการออกแบบอาคารโครงการ ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า</p> <p>6. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกจุดภายในโครงการ โดยจะเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Light Emitting Diode (LED) เพื่อช่วยในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า</p> <p>7. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>8. ตรวจสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรอง</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ลงชื่อ: *Kaewjai* 59/118


ลงชื่อ: *Worawong*

นางศุภมาสวีร์ อธิษฐาน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)</p> <p>ระบบไฟฟ้าสำรอง</p> <p>ในกรณีที่เกิดเหตุการณณ์อันมีผลทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกะสมุยไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าหลักของโครงการได้นั้น โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 KVA จำนวน 1 ชุด ซึ่งจะทำงานทันทีเมื่อไฟฟ้าในโครงการดับ และเพื่อรองรับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายบอกทางออกและหนีไฟ ระบบดับเพลิง ระบบควบคุมทางเข้า ระบบเครื่องสูบน้ำ ระบบระบายอากาศ และอัดอากาศ เป็นต้น</p> <p>การประเมินผลกระทบของระดับเสียงและระดับการรบกวนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะเกิดระดับเสียงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 75 เดซิเบล(เอ) เมื่อวัดระยะ 1 เมตร จากจุดกำเนิดเสียงเป็นจุดอ้างอิง ผู้จะได้รับผลกระทบระดับเสียง คือ ผู้ที่มารับบริการในอาคาร วิลล่า B และพนักงานในห้องพักพนักงาน โดยมีระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงผู้รับเสียง เท่ากับ 5.40 และ 3.40 เมตรตามลำดับ ระดับเสียงที่จะได้รับถึงผู้รับเสียง คือ พนักงานในห้องพักพนักงาน ไม่มีกำแพงกัน เท่ากับ 47.90 เดซิเบล(เอ)</p> <p>แต่เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตั้งอยู่ในห้องไฟฟ้า โดยมีผนังของอาคาร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ ดังนั้น</p>	<p>ให้อยู่ในสภาพที่อยู่เสมอ</p> <p>9. จัดให้มีสวิตซ์ไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิด ได้เฉพาะจุด</p> <p>10. การติดตั้งกระจก หรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้าได้ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร</p> <p>11. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าระดับอุดมศึกษาของเครื่องปรับอากาศในห้องพักให้พอเหมาะอยู่ในระดับประมาณ 25 องศาเซลเซียส</p> <p>12. ควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน</p> <p>13. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบอาคารโครงการ พร้อมทั้งการดูแลสวน และต้นไม้ที่เจริญเติบโตอยู่</p> <p>14. จัดให้มีการตรวจสอบ และตรวจรื้อตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และช่องแสงสำหรับห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ.เพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหล ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน</p> <p>15. จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ ส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง</p>	<p>ให้อยู่ในสภาพที่อยู่เสมอ</p> <p>9. จัดให้มีสวิตซ์ไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิด ได้เฉพาะจุด</p> <p>10. การติดตั้งกระจก หรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้าได้ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร</p> <p>11. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าระดับอุดมศึกษาของเครื่องปรับอากาศในห้องพักให้พอเหมาะอยู่ในระดับประมาณ 25 องศาเซลเซียส</p> <p>12. ควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน</p> <p>13. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบอาคารโครงการ พร้อมทั้งการดูแลสวน และต้นไม้ที่เจริญเติบโตอยู่</p> <p>14. จัดให้มีการตรวจสอบ และตรวจรื้อตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และช่องแสงสำหรับห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ.เพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหล ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน</p> <p>15. จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ ส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>




ชื่อ.....
 (นายสมศักดิ์ องค์กรงษ์)

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ชื่อ.....
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์-อีโคโนมิคัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)</p> <p>ระดับเสียงที่ผู้รับเสียงจะได้รับ (พนักงานในห้องพักพนักงาน) เท่ากับ 61.40 เดซิเบล(เอ) และระดับการรบกวนเท่ากับ 0.7 เดซิเบล(เอ) และผู้รับเสียงคือ ผู้มาใช้บริการภายในอาคารริอล่า B ไม่มีกำแพงกัน เท่ากับ 41.20 เดซิเบล(เอ) แต่เนื่องจากระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตั้งอยู่ในห้องไฟฟ้า โดยมีผนังของอาคาร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ ดังนั้นระดับเสียงที่ผู้รับเสียงจะได้รับ (ผู้มาใช้บริการภายในอาคารริอล่า B) เท่ากับ 61.2 เดซิเบล(เอ) และระดับการรบกวนเท่ากับ 0.1 เดซิเบล(เอ)เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 144 ตอนที่ 27 ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 กำหนดให้มีค่าระดับเสียงสูงสุด Lmax ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)</p> <p>ระบบความปลอดภัยของกรงไฟฟ้า</p> <p>โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับสายป้อนในพื้นที่หรือกลุ่ม</p>	<p>ผลกระทบบนสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงที่สุด (พนักงานในห้องพักพนักงาน) ได้รับ (พนักงาน(เอ) และระดับการรบกวนเท่ากับ 0.7 เดซิเบล(เอ) และผู้รับเสียงคือ ผู้มาใช้บริการภายในอาคารริอล่า B ไม่มีกำแพงกัน เท่ากับ 41.20 เดซิเบล(เอ) แต่เนื่องจากระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตั้งอยู่ในห้องไฟฟ้า โดยมีผนังของอาคาร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ ดังนั้นระดับเสียงที่ผู้รับเสียงจะได้รับ (ผู้มาใช้บริการภายในอาคารริอล่า B) เท่ากับ 61.2 เดซิเบล(เอ) และระดับการรบกวนเท่ากับ 0.1 เดซิเบล(เอ)เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 144 ตอนที่ 27 ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 กำหนดให้มีค่าระดับเสียงสูงสุด Lmax ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)</p> <p>ระบบความปลอดภัยของกรงไฟฟ้า</p> <p>โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับสายป้อนในพื้นที่หรือกลุ่ม</p>	<p>16. ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้</p> <p>17. จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ให้มีส่วนลำไปยังนั่งร้านหม้อแปลง</p> <p>18. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล ฝ้าระวางกรณีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที</p> <p>19. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า</p> <p>20. จัดให้มีการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น การไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ได้</p> <p>21. เลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ออกแบบสอดคล้องกับมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p> <p>มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม</p> <p>22. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพื้นที่ข้างเคียงโครงการ สอบถามถึงผลกระทบเรื่องเสียงที่เกิดจากการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโครงการทำงาน</p> <p>23. ทางโครงการจะเลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผลิตจาก</p>	




นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 61/118

นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ โมเวเมนต์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	<p>อาคาร จะออกแบบเป็นสายเคเบิล (Cable) ติดตั้งในท่อร้อยสายหรือรางเดินสาย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้า</p> <p>การอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงการจัดให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนั้น การใช้ไฟฟ้าของโครงการในระยะดำเนินการ จึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง</p>	<p>โรงงานหรือสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม</p>	



ลงชื่อ: *Kaew Sornmuang* 62/118
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ: *W. S. S.*

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ มิวเมนต์ มิวเมนต์ จำกัด
 ตุลาคม 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <p>โครงการ The Culture มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร ขนาดความสูง 1-4 ชั้น จะจัดให้มีระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัย ตามกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย/ ฝอยเพลิงต่างๆ ได้รับการออกแบบและติดตั้งตาม มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย อุปกรณ์และลักษณะการทำงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ <p>โครงการจัดให้มีระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำหรับโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. ระบบป้องกันอัคคีภัย โครงการจัดให้มีระบบ ป้องกันเพลิงไหม้ 3. ทางหนีไฟ โครงการเป็นอาคารโรงแรม ประกอบด้วย อาคารห้องพัก ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) อาคารวิลล่า ขนาดชั้นเดียว จำนวน 4 อาคาร (A,B) มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 49 ห้อง และ อาคารบริการ ได้แก่ อาคาร C อาคารห้องออกกำลังกาย อาคารห้องครัว อาคารร้านอาหาร บาร์ และสคาลาร์บ-ส่ง โดยตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 ระบุว่า "อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารสูงสามชั้นและมีค่าที่ราบน็อกซ์สามที่ 	<p>จุดรวมพล (Point of Assembly) จำนวน 2 จุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดที่ 1 อยู่บริเวณด้านหน้าระหว่างอาคาร A และ B ขนาดพื้นที่เท่ากับ 28 ตารางเมตร - จุดที่ 2 อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของ โครงการ ขนาดพื้นที่เท่ากับ 27 ตารางเมตร ดังนั้น โครงการจะมีจุดรวมพลพื้นที่รวม 55 ตารางเมตร โดยสามารถรองรับจำนวนประชากรได้ประมาณ 220 คน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับผู้มาใช้บริการและ พนักงานประจำโครงการ จำนวน 128 คน (ผู้มาใช้ บริการ จำนวน 98 คน และพนักงานของโครงการ จำนวน 30 คน) คิดเป็นอัตราพื้นที่รวมพลประมาณ 0.43 ตารางเมตรต่อคน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตาราง เมตรต่อคน) <p>2. ติดตั้งป้ายที่ระบุว่า "จุดรวมพล" ให้สามารถเห็นได้ อย่างชัดเจน</p> <p>3. ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ ชัดเจน ป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้คำว่า "Exit ทางออก" และ "Fire Exit ทางหนีไฟ" ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัด ตลอดเวลาที่ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งติดตั้งไว้ บริเวณทางเข้า-ออก บันไดหนีไฟ และทางเดิน</p>	<p>1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ ป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของ อาคารทุก ๆ 1 ครั้ง/ปี</p> <p>2. ข้อมูลนี้พออย่างน้อยปีละครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>3. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด และจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตราการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามตรวจสอบ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>




ลงชื่อ.....

63/118

(นางสาวปริศนารมย์ วัฒนรัตน์)
 (นางสาวปริศนารมย์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นวีโมฟเวทส์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENTS CO.,LTD
 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2561
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p> <p>มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่งและต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนี้ได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ดังนั้น โครงการจะจัดให้มีบันไดซึ่งออกแบบเพื่อใช้ในการหนีไฟดังนี้</p> <p>(1) อาคาร A ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จัดให้มีบันไดที่สามารถใช้หนีไฟได้ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันได ST1 เป็นบันไดที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 โดยตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ลูกตั้งสูง 0.15 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.28 เมตร ขานพักกว้าง 1.5 เมตร โดยในช่วงเวลาปกติและใช้หนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ - บันได FS1 เป็นบันไดที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 โดยตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.8 เมตร ลูกตั้งสูง 0.20 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.22 เมตร ขานพักกว้าง 0.8 เมตร โดยในช่วงเวลาปกติและใช้หนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ <p>(2) อาคาร B ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จัดให้มีบันไดที่สามารถใช้หนีไฟได้ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันได ST2 เป็นบันไดที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 โดยตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ลูกตั้งสูง 0.15 เมตร ลูกนอนกว้าง 	<p>4. จัดให้มีถาดรองวางสอระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ไม่สามารถใช้งานได้เสมอ หากพบว่ามีอาการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>5. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและอัคคีภัย/สัญญาณเพลิงต่างๆ ภายในโครงการ ดังนี้</p> <p><u>ระบบแจ้งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) ตั้งอยู่ภายในอาคาร C โดยมีหลอดไฟแสดงการทำงานของระบบ ได้แก่ Fire Alarm Control Lame, Zone Lamp เพื่อแสดงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ Common Fault Lamp แสดงสถานะระบบขัดข้อง และ Power Supply Trouble แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟขัดข้อง - เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้อัตโนมัติ (Fire Alarm Manual Station) และลำโพงแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Fire Alarm Speaker) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยิน หรือทราบอย่างทั่วถึง ติดตั้งบริเวณบันได และทางเดินภายในอาคารแต่ละอาคาร 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>



ลงชื่อ *Kath Jit* 64/118


ลงชื่อ *WSEI*

บริษัท เดอะ อีโคโนมิค จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
ตุลาคม 2561

นางสาวปริดาภรณ์ จิตนวัตน์
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p>	<p>0.28 เมตร ขานพักกว้าง 1.5 เมตร โดยในช่วงเวลาปกติและใช้ไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันได FS2 เป็นบันไดที่สามารถขึ้น - ลง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 โดยตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.8 เมตร ลูกตั้งสูง 0.1875 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ขานพักกว้าง 0.8 เมตร โดยในช่วงเวลาปกติและใช้ไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ <p>สำหรับอาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวได้แก่ วิลล่า A, B อาคาร C อาคารออกกั๋งภายใน อาคาร ห้องครัว อาคารร้านอาหาร และบาร์ สามารถออกสู่ภายนอกได้โดยสะดวก</p> <p>น้ำสำรองน้ำดับเพลิง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นรุนแรงที่ไม่สามารถระงับเหตุด้วยถังดับเพลิงได้ ทางโครงการจะใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทาบหมสูบน้ำในถังเก็บน้ำใช้มาทำการระงับเหตุเพลิงไหม้เพื่อช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น ระหว่งที่รถดับเพลิงยังไม่ถึงพื้นที่โครงการ ทางโครงการจะนำน้ำในสระช่วยน้ำและน้ำใช้สำรองจากถังเก็บน้ำใช้โครงการมาใช้เป็นน้ำสำรองดับเพลิงในโครงการ ซึ่งสามารถดับเพลิงได้ประมาณ 60.76 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง (16.27+44.49 นาที) เพื่อเป็นการช่วยเหลือโครงการเบื้องต้น ระหว่งที่รถเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงย่อยแถวมาสนับสนุนช่วยเหลือในการระงับเหตุเพลิงไหม้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย และประกาศเรียกฉุกเฉิน จะติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินอาคาร ห้องพัก (อาคาร A และอาคาร B) และอาคารร้านอาหาร - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) จะทำงานเมื่อมีการหักเหแสง เนื่องจากอนุภาคควันเข้าไปถูกลำแสง ติดตั้งบริเวณภายในห้องพัก ห้องอาหาร ห้องออกกั๋งภายใน ทางเดิน เป็นต้น - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร ซึ่งโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันภายในห้องนำ เป็นต้น <p>ระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบพวย (Stand Pipe) อาคาร A และ B จะจัดให้มีที่ถ้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร จำนวน 1 ท่อ/อาคาร เพื่อรับน้ำจากรดับเพลิงของสถานีดับเพลิงย่อยแถว เพื่อจ่าย 	



ลงชื่อ: *Sudhassorn Jitkitt* 65/118


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ลงชื่อ: *W. S. E.*

(นางสาวปริศนาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ อีโคโนมิคัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p> <p>ซึ่งใช้เวลาในการเข้าถึงพื้นที่โครงการประมาณ 17 นาที ระยะทางประมาณ 6.50 กิโลเมตร</p> <p>ทั้งนี้ ในการอพยพผู้คนออกจากอาคาร ทีมฉุกเฉินของโครงการจะดำเนินการตามมาตรการปฏิบัติในการอพยพผู้คนออกจากอาคาร (Evacuation Procedure) โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการอพยพผู้มาใช้บริการภายในโครงการไปยังจุดรวมพล ซึ่งโครงการได้จัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 2 จุดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดที่ 1 อยู่บริเวณด้านหน้าระหว่างอาคาร A และ B ขนาดพื้นที่เท่ากับ 28 ตารางเมตร - จุดที่ 2 อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ ขนาดพื้นที่เท่ากับ 27 ตารางเมตร <p>ดังนั้น โครงการจะมีจุดรวมพลพื้นที่รวม 55 ตารางเมตร โดยสามารถรองรับจำนวนประชากรได้ ประมาณ 220 คน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับผู้มาใช้บริการ และพนักงานประจำโครงการ จำนวน 128 คน (ผู้มาใช้บริการ จำนวน 98 คน และพนักงานของโครงการ จำนวน 30 คน) คิดเป็นอัตราพื้นที่รวมพลประมาณ 0.43 ตารางเมตรต่อคน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตรต่อคน) จุดรวมพลของโครงการจะจัดให้มีการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน และมีป้ายระบุไว้ “จุดรวมพล (ASSEMBLY POINT)”</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คล้าย</p>	<p>ไปยังท่อน้ำดับเพลิงที่ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 65 มิลลิเมตร ซึ่งต่อเข้ากับตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ของแต่ละอาคาร เพื่อให้ในการดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) อาคาร A และ B จะติดตั้งบริเวณใกล้กับถนนภายในโครงการ จำนวน 2 ชุด (1 ชุด/อาคาร) ขนาด 150 x 65 x 65 มิลลิเมตร สำหรับรับน้ำจากกรดดับเพลิงที่มีท่อดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเร็วแบบมีซี่งวและมิลินกันน้ำกลับ เพื่อส่งต่อไปยังท่อภายในอาคาร A และอาคาร B โดยลักษณะของหัวรับน้ำดับเพลิงของโครงการเป็นอลูมิเนียมผสมทองเหลือง ชนิดข้อต่อสวมเร็ว สำหรับเชื่อมต่อ กับตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ที่ติดตั้งภายในอาคารแต่ละอาคาร นอกจากนี้ โครงการได้ติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) จำนวน 6 จุด โดยรอบ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>




ลงชื่อ *Kaew Jit* 66/118
 (นายสมศักดิ์ องค์กรเจริญ) องค์กรเจริญ
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ *Wor*
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จังโจว
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p>	<p>หากกรณีที่ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้ พนักงานผู้พบเห็นเหตุการณ์ต้องแจ้งไปยังผู้จัดการโครงการในทันที จากนั้นผู้จัดการโครงการแจ้งประสานขอความช่วยเหลือไปยังสถานีดับเพลิงย่อยแถวเพื่อมาช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งสถานีดับเพลิงย่อยแถว อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการเป็นระยะทางประมาณ 6.50 กิโลเมตร โดยใช้เวลาที่รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการได้ภายใน 17 นาที ขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจร จากนั้นแจ้งให้พนักงานกดปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ใกล้ที่สุดเพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานและผู้มาใช้บริการได้อพยพมายังจุดรวมพลอย่างรวดเร็ว</p>	<p>โครงการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงอาคารวิลล่า และอาคารบริการต่าง ๆ ซึ่งจะรับน้ำจากหัวรับน้ำดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถใช้น้ำดับเพลิงจาก Fire Hydrant ในการดับเพลิงเสริมได้ในจุดที่รถดับเพลิงเข้าไม่ถึงได้อย่างสะดวก</p> <p>- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) แต่ละจุดติดตั้งใกล้ท่อน้ำดับเพลิง (Stand Pipe) อุปกรณ์ภายในตู้ประกอบด้วย สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร หัวต่อแบบสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.50 นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ โดยติดตั้ง FHC ไว้ภายในอาคาร A และอาคาร B จำนวน 4 ตู้/อาคาร รวม 8 ตู้ บริเวณที่ติดตั้งติดตั้ง FHC ภายใต้อาคารมีระยะห่างจนถึงทางเดินจุดที่ไกลที่สุดของอาคารไม่เกิน 64 เมตร</p>	



นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์
 (นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์)
 67/118

นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์
 (นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์)

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 WWW.EMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.7 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ</p> <p>ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ติดตั้งภายในแต่ละอาคาร โดยมีความเย็นรวมประมาณ 222 ตัน เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมในโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมการพักผ่อน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการของโครงการ แหล่งกำเนิดความร้อนที่ระบายออกจากกิจกรรมต่างๆ</p> <p>การระบายความร้อนของระบบปรับอากาศของโครงการ ที่อัตราการไหลของความเย็นสูงสุด 244.2 ตัน จะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคารเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.02°C และการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิววัสดุของอาคารในโครงการจะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคารเพิ่มขึ้น 1.57°C ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคารเพิ่มขึ้นประมาณ 0.02-1.57°C ทั้งนี้ ไม่ยืนยันในพื้นที่โครงการซึ่งมีความร้อนรอบๆ โครงการมาใช้ในการคายน้ำและจะส่งผลให้พื้นที่โดยรอบเย็นลงได้ 20,280,756 บีทียู/วัน หรือเท่ากับ 1,690.06 ตันความเย็น โครงการจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อผลิตความเย็นสูงสุดวันละ 244.2 ตัน ดังนั้น ไม่ยืนยันที่ปลูกในพื้นที่โครงการสามารถลดความร้อนที่เกิดจากการปรับอากาศซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดความร้อนต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการได้อย่างเพียงพอ</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลตรวจตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้มีความสามารถใช้งานได้เสมอโดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่มีสิ่งกีดขวางกัน 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องย่นทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการมากที่สุด ขนาดพื้นที่รวม 1,647.08 ตารางเมตร 4. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค 5. เลี่ยงใช้อุปกรณ์รับอากาศที่ประหยัดไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 	<p>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ชื่อ *Kaewwan* 68/118

ชื่อ *Ms. S.*

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ อก้าชัฒนเอมเม้นท์ พูพเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561 : ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.EMMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.8 ระบบจราจรและพื้นที่จอดรถ</p> <p>โครงการได้จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและระบบการจราจรโดยรอบ โดยจัดให้มีทางเข้า 1 จุด ความกว้าง 6 เมตร และทางออกจำนวน 1 จุด ความกว้าง 6 เมตร เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 (บ่อผุด-ปลายแหลม) สำหรับการจราจรภายในโครงการ จะจัดให้มีทางวิ่งรถยนต์ ความกว้าง 3.57 เมตร จัดระบบการจราจรเป็นแบบเดินรถทิศทางเดียว (One-way Traffic) ระยะดำเนินการจะมีปริมาณรถยนต์จำนวน 7 คัน โดยโครงการมีที่จอดรถ 2 แห่ง แบ่งเป็นที่จอดรถภายในโครงการจำนวน 2 คัน และที่จอดรถภายนอกโครงการทั้งหมด เป็นรถยนต์จำนวนที่จอดรถยนต์ภายในโครงการทั้งหมด เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งค่า PCE ของรถยนต์ส่วนบุคคลเท่ากับ 1.00 ดังนั้น จะมีปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ 7.00 PCU/วัน จากการพิจารณา ค่า V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเปิดดำเนินการ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 (บ่อผุด-ปลายแหลม) เท่ากับ 0.611 และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 (ถนนสายรอบเกาะสมุยหรือถนนทวิราษฎร์ภักดี) เท่ากับ 0.505 พบว่า ถนนที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ ในวันธรรมดาและวันหยุด มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไม่มาก ผลกระทบด้านการ</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีป้ายชี้โครงการ ป้ายแสดงทางเข้าออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ใช้ที่จะเข้าโครงการสามารถมองเห็นได้ และมีความเข้าใจตรงกัน 2. ดูแลสภาพพื้นที่จอดรถและทางเข้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ที่จอดรถ หรือจอดรถได้แล้ว 4. ติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และตีเส้นแบ่งช่องที่ให้เห็นชัดเจน 5. ในเวลากลางคืน บริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถ จะต้องมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา 6. แนะนำให้ผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการ จอดรถให้เป็นระเบียบ 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 8. ตรวจสอบสภาพถนนและทางเดินภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้ หากพบว่าชำรุดให้ทำการซ่อมแซมโดยทันที 9. ตรวจสอบรถบรรทุกทุก เครื่องมือ อุปกรณ์ในโครงการให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ความเป็นในการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบป้ายแสดงทางเข้า-ออก อยู่ในระยะเวลาที่มองเห็นชัดเจน 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเมืองสุราษฎร์ธานี <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ลงชื่อ... *Sasithorn Assilatorn* 69/118

ลงชื่อ... *W. S. S.*

กรรมาการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ ไซนอลอจีส อีโคโลจิคัล
ตุลาคม 2561
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.8 ระบบจราจรและพื้นที่จอดรถ (ต่อ)</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการก่อสร้างจะอยู่ระดับปานกลาง</p> <p>ส่วนการจัดการจราจรภายในโครงการ จัดให้มีเส้นทางบริการ (Service Way) เพื่อใช้สำหรับการเก็บขยะมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโครงการ มายังห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณด้านหน้าโครงการ ในการเก็บขนขยะจะถูกนำไปใส่รถเข็นและนำขึ้นรถบรรทุกขนาดเล็กลงก่อนที่จะนำไปรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมซึ่งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกหน้าโครงการโดยใช้เส้นทางบริการทางด้านทิศเหนือ และสำหรับขยะจากจุดพักขยะจุดที่ 2 แม้บ้านจะยกใส่รถบรรทุกขนาดเล็กลงไปยังห้องพักขยะรวมโดยใช้เส้นทางบริการซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ นอกจากนี้ก็มีขยะบริเวณชายหาด ซึ่งส่วนนี้ก็จะถูกลำเลียงมายังรถบรรทุกขนาดเล็กลงซึ่งใช้เส้นทางบริการทางด้านทิศตะวันตกเช่นเดียวกัน โดยจะกำหนดให้พนักงานดำเนินการในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. คาดว่าเป็นช่วงเวลาที่รบกวนผู้มาใช้บริการน้อยที่สุด</p>		



ลงชื่อ *Kam Oyer* 70/118


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ลงชื่อ *[Signature]*

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
11/11/2561
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.9 การจัดการขยะน้ำ/ สระน้ำ</p> <p>โครงการ The Culture ได้จัดให้มีสระขายน้ำสำหรับให้บริการกับผู้มาใช้บริการภายในโครงการ จำนวนทั้งหมด 8 สระ ภายในอาคารโรงกลั่น (A,B) ซึ่งเป็นสระขายน้ำส่วนตัวของผู้มาใช้บริการอาคารกล่าว ได้จัดให้มีสระขายน้ำเพื่อการบริหารแก่ผู้มาใช้บริการภายในโครงการ นอกจากนี้ ทางโครงการยังจัดให้มีสระน้ำภายนอกอาคาร จำนวน 7 สระ ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อตกแต่งทัศนียภาพในโครงการ</p> <p>ลักษณะโครงสร้างของสระขายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นผิวด้านข้าง และด้านล่างสระขายน้ำเรียบซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกต้องควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่ร่วมกันในสระขายน้ำ จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ ถ้าสระขายน้ำขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระขายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อากาศผิวหนังเนื่องจากแพ้</p>	<p>มาตรการด้านโครงสร้างสระขายน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างของสระขายน้ำนี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย 2. จัดให้มีรายงานวางระบบขายน้ำ มีปีปฏิทินของสระขายน้ำ ความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง 3. จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เส้นทางเดินรอบสระขายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่มีขังและทำความสะอาดได้ง่าย 4. พื้นที่สระขายน้ำ ทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง เรียบ ไม่แตกกร้าวทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 5. จัดให้มีการตรวจสอบพื้นสระขายน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกกร้าวเป็นประจําสม่ำเสมอ <p>มาตรการด้านอุบัติเหตุจากกรณีน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลกรณีน้ำในบริเวณสระขายน้ำให้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ 2. จัดให้มีอุปกรณ์ประจําสระขายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระขายน้ำและพื้นผิวใต้สระขายน้ำ หากชำรุดต้องแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 2. ตรวจสอบบริเวณขอบสระและทางเดินสระขายน้ำ ขอบสระขายน้ำไม่ให้มีน้ำขังทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ประจําสระขายน้ำ เช่น ไม่ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 4. จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำในสระขายน้ำเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่าง โดยจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ Coliform Bacteria 5. จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณ 	



ชื่อ.....
 (นางสาวปวีตาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ชื่อ.....
 (นางสาวปวีตาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561


กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ชื่อ.....
 (นางสาวปวีตาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ชื่อ.....
 (นางสาวปวีตาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.9 การจัดการสวะน้ำ/สวะน้ำ (ต่อ)</p> <p>สารเคมี อากาศ เจ็บคอ ไอ แขนงหน้าออก อากาศกลิ่นได้ อาเจียน เนื่องจากแพัสสารเคมี นอกจากนั้น ยังรวมถึง อุบัติเหตุต่าง ๆ ด้วย</p> <p>นอกจากนี้ ทางโครงการยังจัดให้มีสระน้ำภายนอกอาคาร จำนวน 8 สระ เพื่อจัดภูมิทัศน์ภายในที่โครงการให้กับผู้มาใช้บริการมีความสดชื่นและผ่อนคลาย ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการและด้านหลังอาคาร A และอาคาร B รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2</p>	<p>ไม่ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร นำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน</p> <p>ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผู้ใช้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร</p> <p>ไฟช่วยชีวิตอย่างน้อย 1 อัน</p> <p>จัดให้มีจัดการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสวะน้ำ เช่น ไม่ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไฟช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีสวะน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตร ขึ้นไป โดยตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 3 ระยะ</p> <p>จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสวะน้ำ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระเปียก ลื่นตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการสวะน้ำ</p> <p>จัดให้มีป้ายแสดงเบอร์โทรติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>มาตรการด้านคุณภาพน้ำสวะน้ำ</p> <p>1. ในการฆ่าเชื้อโรคในสวะน้ำจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator)</p>	<p>คลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) ของน้ำในสวะน้ำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังเปิด-ปิดสวะน้ำ</p> <p>จัดให้มีการตรวจวัดการตรวจคุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ปีละ 1 ครั้ง ดำเนินที่ทำการตรวจวัดและเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium Hardness) - กรดไซยาอูริก (Cyanuric Acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) 	




นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

นางสาว ปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

นางสาว ปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.9 การจัดการสระน้ำ/สระว่ายน้ำ (ต่อ)</p>		<p>2. ทางโครงการจะเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 2 ชั่วโมง ทั้งซึ่งขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 2 ชั่วโมง</p> <p>3. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องสวมชุดว่ายน้ำสะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ - จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง และห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก - ผู้เป็นโรคตาแดง ผื่นหนัง หัววัด หูเป็นน้ำทวม โรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ <p>4. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรขจัดสารพิษที่ลวดของเครื่องและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อนวัสดุแขวนลอย</p> <p>5. ดูแลมิให้มีการนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในสระว่ายน้ำ</p> <p>6. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสระว่ายน้ำเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>7. ตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำและท่อไม่ให้มีการรั่วซึม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไนเตรท (Nitrate) 7. จุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 8. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าพนักงานวิชาดี และสิ่งแวดล้อมและเทศบาลนครเกาะสมุย ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าพนักงานวิชาดี และสิ่งแวดล้อมและเทศบาลนครเกาะสมุย ทุก 6 เดือน</p>



ชื่อ *Kant Gaku* 73/118
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ชื่อ *W. S. E.*
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.9 การจัดการระลอกน้ำ/ระลอกน้ำ (ต่อ)		<p>8. ตรวจสอบระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนน้ำและทำให้กระบวนการบำบัดน้ำสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ลดการใช้ยา</p> <p>9. การบำรุงและดูแลระลอกน้ำส่วนตัวที่อยู่ภายในแต่ละอาคารวิลล่า (A,B) ในกรณีที่มีการเติมคลอรีนจะติดตั้งป้ายแจ้งบอกช่วงเวลาที่มีการเติมคลอรีน ห้ามลงเล่นน้ำในระลอกน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งในการเก็บตัวอย่างน้ำในระลอกน้ำส่วนตัวของกลุ่มอาคารดังกล่าว จะต้องขออนุญาตผู้เข้าพักก่อนที่จะปฏิบัติงาน</p> <p>10. การล้างและทำความสะอาดระลอกน้ำภายในอาคารวิลล่า (A,B) จะทำความสะอาดล้างสระทุกสัปดาห์หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ช่วงเวลาที่มีการล้างระลอกน้ำ จะปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ห้องพักของโครงการว่างไม่มีผู้พักอาศัยในห้อง อาจจะมีช่างที่ผู้มาใช้บริการเช็คเข้าห้อง หรือช่างที่เตรียมจัดห้องเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการใหม่</p> <p>11. จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)</p>	



ชื่อ สมศักดิ์ อึ้งชูชาติ 74/118
 และนางชัชวาลย์ อึ้งชูชาติ
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ชื่อ W. S. E.
 (นางสาวปริศราภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ เอ็นโวลูเมนต์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.9 การจัดการระลอกน้ำ/ระลอกน้ำ (ต่อ)</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>12. จัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ดัชนี ที่ทำการตรวจวัดและเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium Hardness) - กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) 	




นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ เอ็นวิรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVIROMOVE-THAI.COM

นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ เอ็นวิรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVIROMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>	<p>สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปรอบพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย อาคารโรงแรม บ้านพักตากอากาศ สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และบ้านพักอาศัย เป็นต้น ซึ่งเมื่อโครงการได้รับการอนุญาตจะพัฒนาเป็น อาคารโรงแรม ประกอบด้วย อาคารห้องพัก ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) อาคารริลา (A,B) ขนาดชั้นเดียว จำนวน 4 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 49 ห้อง และอาคารบริการ ได้แก่ อาคาร C อาคารห้องออกกำลังกาย อาคารห้องครัว อาคารร้านอาหาร บาร์ และศาลารับ-ส่ง รูปแบบและลักษณะการใช้ที่ดินมีลักษณะใกล้เคียงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบและมีความสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <p><u>ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลดงเมือง ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ด ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557</u></p> <p>จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง</p>	<p>-</p>	<p>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด และจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และเทศบาลนคร เกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ลงชื่อ: *Kam Guan* 76/118
 (นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)</p>	<p>กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลถึงงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเรเว็ด ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ โดยอาคารของโครงการที่ตั้งอยู่บริเวณที่ 2 ซึ่งแต่ละอาคารมีความสูงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อาคารท้องพัก ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 อาคาร A มีความสูง 12 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุด) 1.2 อาคาร B มีความสูง 12 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุด) 1.3 อาคารวิลล่า (A, B) แต่ละอาคารมีความสูง 3.75 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุด) 2. อาคารบริการ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 อาคาร C มีความสูง 4.50 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุด) 2.2 อาคารออกกำลังกาย มีความสูง 4.35 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุด) 2.3 อาคารห้องครัว มีความสูง 4.45 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุด) 		


ลงชื่อ..... 
 (นายสมศักดิ์ องค์พิชฐเมธา และนางขนิษฐ องค์พิชฐเมธา) (นางสาวปริศราภรณ์ วัฒนรัตน์)
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัฒนธรรม วิสาหกิจ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ วิสาหกิจ บริษัท เอ็นโอบริษัทที่ปรึกษาเอ็นพีที มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT ๒๕๖๑
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM



77/118

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)</p>	<p>2.4 อาคารร้านอาหาร มีความสูง 4.15 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุด)</p> <p>2.5 บารี่ มีความสูง 3.35 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุด)</p> <p>2.6 ศาลารับ-ส่ง มีความสูง 4.125 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับหลังคา)</p> <p>กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>2522 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 1 และ 2 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่บริเวณที่ 1 โดยแต่ละอาคารมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร ซึ่งอาคารที่ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณที่ 1 ได้แก่ อาคาร วิลล่า (A, B) อาคาร C อาคารออกกำลังกาย อาคาร ห้องครัว อาคารร้านอาหาร และบอร์ - พื้นที่บริเวณที่ 2 โดยแต่ละอาคารมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร ได้แก่ อาคาร A และอาคาร B และตลารับ-ส่ง <p>กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p>		




นางสาวปวีณา วัฒนรัตน์
 78/118
 กรรมการผู้จัดการ

นางสาวปวีณา วัฒนรัตน์
 (นางสาวปวีณา วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)</p>	<p>ลักษณะหลังคาของโครงการตามแบบสถาปัตยกรรมไทย อยู่ระหว่าง 80-100 ใน 100 ส่วนของพื้นที่อาคารที่ปกคลุมดิน และมีสีกลมกลืนกับธรรมชาติ</p> <p><u>มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 เรื่องมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดชั้นคุณภาพน้ำในเขตที่ลุ่มน้ำ</u></p> <p>จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ตามการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคใต้ และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตที่ลุ่มน้ำพบว่า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นลุ่มน้ำที่ 5 ซึ่งโครงการเป็นกลุ่มอาคาร ความสูง 1-4 ชั้น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมอื่นๆ ให้อนุญาตได้ตามปกติ</p> <p><u>ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินสมุย ในท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี</u></p> <p>จากการตรวจสอบที่ตั้งของโครงการ ตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินสมุย ในท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โครงการตั้งอยู่ภายในพื้นที่ที่ตั้งอยู่</p>		




ลงชื่อ นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์ 79/118
 กรรมการผู้จัดการ และนางขนิษฐา อังคพิเชฐเมธา

ลงชื่อ นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIROMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 ตุลาคม 2561 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	ภายในพื้นที่กำหนดไว้ให้เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามประกาศดังกล่าว		
4. ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<p>พื้นที่โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด ซึ่งโดยรอบพื้นที่ของโครงการในรัศมีที่ทำการศึกษา 1 กิโลเมตร เป็นย่านธุรกิจ ที่มีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น ดังนั้นจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนี้</p> <p>ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ</p> <p>เมื่อโครงการก่อสร้างและเปิดดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผลกระทบทางบวกต่อการเพิ่มทางเลือกในการหาที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ โครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ สำหรับพนักงานโครงการส่งผลต่อสภาพการจ้างงานและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ที่พบว่า การดำเนินโครงการทำให้เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น และมีที่พักลำบากรองรับนักท่องเที่ยว</p> <p>ผลกระทบทางสังคม</p> <p>จากการศึกษาถึงผลกระทบระยะดำเนินการเรียงตามลำดับความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียงโดยมีส่วนร่วมในการการกุศล การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม 2. พิจารณารับพนักงานในท้องถิ่นเข้าทำงานเพื่อลดการอพยพโยกย้ายของประชากรต่างถิ่นและส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้นในสวนที่มีผู้ให้เช่าพักอาศัย 3. จะต้องตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้เช่า เพื่อกลั่นกรองผู้เช่า เพื่อช่วยลดปัญหาด้านการรวมการลักขโมยและยาเสพติดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยและประชาชน 4. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ 5. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ชื่อ **สมชาย งามบุญทวี** 80/118
 (ในนาม) **บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด**
 กรรมการผู้จัดการ

ชื่อ **K. S. S.**
 (นางสาว) **ปริศนาภรณ์ วัฒนรัตน์**
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท **เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ เอ็นโวลอปเม้นท์ จำกัด**
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 ตุลาคม 2561 WWW.ENVIROVOLVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	โดยรอบ จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่าด้วยการคาดว่าจะมีการจ้างงานคนในชุมชนเพิ่มขึ้น รองลงมาเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย และอาจจะเกิดปัญหาอาชญากรรม/ ยาเสพติด/ ลักขโมยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการภายในโครงการ และมีคนเข้ามายังพื้นที่เกาะสมุยเพิ่มขึ้น อาจจะส่งผลให้การควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในเกาะสมุยไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ทางเจ้าของโครงการได้จัดเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ ซึ่งทำให้ผลกระทบด้านลบที่เกิดจากโครงการลดลงหรือไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใด	และข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข	
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	โครงการ The Culture เมื่อเปิดดำเนินการจะประกอบด้วย อาคารห้องพัก ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) อาคารวิลล่า (A,B) ขนาดชั้นเดียว จำนวน 4 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 49 ห้อง และอาคารบริการ ได้แก่ อาคาร C อาคารห้องออกกำลังกาย อาคารห้องครัว อาคารร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่รับ-ส่ง ทั้งนี้ จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดจากยานพาหนะที่ผู้มาใช้บริการภายในพื้นที่		- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบการติดตามตรวจสอบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
81/118


ลงชื่อ *[Signature]*

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ เอ็นโวลอปเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.2 อชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>โครงการ ในระยะดำเนินการทำให้เกิดมลสารทางอากาศ ได้แก่ TSP, PM10, CO, NO_x, SO₂ และ HC เท่ากับ 1.70 x 10⁻⁷, 3.40 x 10⁻⁸, 5.48 x 10⁻⁵, 2.87 x 10⁻⁶, 6.76 x 10⁻⁷ และ 1.17 x 10⁻⁵ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัด บริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ตรวจวัดโดยบริษัท ท็อป-แลบ คอนสัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง พบว่า ในระยะดำเนินการ ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ TSP, PM10, CO, NO_x, SO₂ และ HC เท่ากับ 0.034, 0.023, 0.595, 2.87 x 10⁻⁶, 6.76 x 10⁻⁷ และ 1.17 x 10⁻⁵ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งพบว่า ไม่มีมลสารใดที่มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาด และความปลอดภัย ภายในพื้นที่โครงการตลอดระยะดำเนินการ</p>		<p>สิ่งแวดล้อม และเทศบาลนคร เกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



ลงชื่อ นายสมศักดิ์ องค์กรผู้จัดการ
 (นายสมศักดิ์ องค์กรผู้จัดการ)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ *[Signature]*
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ลี้ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข</p>	<p>พื้นที่โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 4 พื้นที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย สำหรับบริการทางด้านการสาธารณสุข ในกรณีเมื่อมีผู้มาพักอาศัยเพิ่มขึ้น จะทำให้แพทย์และสถานพยาบาลต้องรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั้น คาดว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางด้านนี้แต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณโครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 4 พื้นที่ตำบลบ่อผุด ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอ และมีความหนาแน่นของสิ่งสะดวกรวดเร็ว สำหรับสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อผุด นอกจากนี้ ยังมีคลินิกอีกหลายแห่ง ประกอบกับการให้บริการด้านสาธารณสุขของบริเวณพื้นที่โครงการ มีให้เลือกใช้บริการหลายแห่ง ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และคลินิกต่างๆ เป็นต้น โดยกลุ่มผู้อาศัยภายในโครงการจะสามารถกระจายไปรับบริการสาธารณสุขได้ โดยสะดวกและรวดเร็วตามความพอใจและกำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคล</p>	<p>-</p>	<p>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ:เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>



นางสาวปริศนาภรณ์ วัฒนรัตน์
 83/118

นางสาวปริศนาภรณ์ วัฒนรัตน์

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด


ตุลาคม 2561

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIROMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ</p> <p>โครงการ The Culture ก่อนพัฒนาโครงการลักษณะสภาพปัจจุบัน (ณ เดือนตุลาคม 2561) เป็นพื้นที่ว่างมีความลาดชันเล็กน้อย ไม่มียื่นต้นและหญ้าขึ้นปกคลุมบางส่วน หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งในระยะเวลาดำเนินการ จะทำการย้ายตำแหน่ง) และเชื่อมกันดิน (ซึ่งอยู่ในเขตที่ดินของโครงการ) เมื่อพัฒนาโครงการแล้วเสร็จจะประกอบด้วยประกอบด้วย อาคารห้องพัก ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) อาคารริลล่า (A,B) ขนาดชั้นเดียว จำนวน 4 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 49 ห้อง และอาคารบริการ ได้แก่ อาคาร C อาคารห้องออกกำลังกาย อาคารห้องครัว อาคารร้านอาหาร บาร์ และศาลารับส่ง</p> <p>การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทะเลมากที่สุด รองลงมาได้แก่ แหล่งน้ำที่บริการ ทองเที่ยวพื้นที่รกร้าง พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่พาณิชย์กรรม พื้นที่โล่ง พื้นที่ถนน พื้นที่ชายหาด พื้นที่ราชการ และพื้นที่โครงการ ตามลำดับ และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่ง</p>	<p>โครงการ The Culture ก่อนพัฒนาโครงการลักษณะสภาพปัจจุบัน (ณ เดือนตุลาคม 2561) เป็นพื้นที่ว่างมีความลาดชันเล็กน้อย ไม่มียื่นต้นและหญ้าขึ้นปกคลุมบางส่วน หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งในระยะเวลาดำเนินการ จะทำการย้ายตำแหน่ง) และเชื่อมกันดิน (ซึ่งอยู่ในเขตที่ดินของโครงการ) เมื่อพัฒนาโครงการแล้วเสร็จจะประกอบด้วยประกอบด้วย อาคารห้องพัก ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) อาคารริลล่า (A,B) ขนาดชั้นเดียว จำนวน 4 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 49 ห้อง และอาคารบริการ ได้แก่ อาคาร C อาคารห้องออกกำลังกาย อาคารห้องครัว อาคารร้านอาหาร บาร์ และศาลารับส่ง</p> <p>การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทะเลมากที่สุด รองลงมาได้แก่ แหล่งน้ำที่บริการ ทองเที่ยวพื้นที่รกร้าง พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่พาณิชย์กรรม พื้นที่โล่ง พื้นที่ถนน พื้นที่ชายหาด พื้นที่ราชการ และพื้นที่โครงการ ตามลำดับ และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 1,647.08 ตารางเมตรตามที่ได้ออกแบบไว้ คิดเป็นสัดส่วน โดยปลูกทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้ประดับ โดยเน้นปลูกพันธุ์ในท้องถิ่นเดิม 2. ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆภายในโครงการให้มีความสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้เสมอ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย รวมถึงกิ่ง ก้าน ของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ของโครงการไม่ให้เกิดอันตราย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอทุก 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดต่อ <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด</p>




ชื่อ: *Karn Jit* 84/118

ชื่อ: *W.S.S.*

(นางสาวปวีตาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็มโพรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เอ็นโวลูนทารี ลิมิเต็ด
 ตุลาคม 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 WWW.EMMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ (ต่อ)</p>	<p>โบราณคดี แหล่งโบราณสถาน หรือ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แต่อย่างไรใด นอกจากนี้ จากข้อมูลแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 พบว่าแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่อยู่ในพื้นที่โครงการโนรีศรีมี 1 กิโลเมตร คือ หาดบางรักษ์</p> <p>ผนังภายนอกของอาคารเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ มีการออกแบบอาคารให้มีสีเทา และสีน้ำตาล เพื่อให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ผนังระเบียงห้องพักมีช่องเปิดบานกระจกกรอบอลูมิเนียมสีดำ สำหรับวัสดุหลักของโครงการ คือคอนกรีต กระจาก งานอลูมิเนียม และไม้ ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปและขนย้ายได้ง่าย</p> <p>ลักษณะของตัวอาคารวางขนานไปกับขอบเขตพื้นที่โครงการ เพื่อเปิดหน้ากว้างโครงการออกสู่ถนนสายหลัก และเพื่อเปิดมุมมองสำหรับห้องพัก สำหรับรูปแบบของอาคารเป็นสถาปัตยกรรม การผสมผสานความทันสมัยความเรียบง่าย ไปพร้อมๆกับการแทรกเอกลักษณ์ความ เป็นเอกลักษณ์ความเป็นภาคใต้ เพื่อความสอดคล้องกับบริบทโดยรอบ โครงการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่</p>		



นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์
 85/118

นางสาว อรุณรัตน์ วัฒนรัตน์
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ (ต่อ)</p>	<p>และช่วยลดความกระต้างของโครงสร้างอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย</p> <p>การจัดภูมิสถาปัตย์กรรมมีทั้งสวนที่เป็นภูมิทัศน์แข็ง (Hardscape) และภูมิทัศน์นุ่ม (Softscape) โดยแนวคิดการจัดสถาปัตย์กรรมในส่วนของ Hardscape โดยส่วนใหญ่เป็นการตกแต่งพื้นผิวของทางเดิน ส่วนแนวคิดการจัดภูมิสถาปัตย์กรรมในส่วนของ Softscape นั้นเน้นการตกแต่งโดยการปลูก ไม้ยืนต้นเป็นไม้พื้นถิ่นภาคใต้ ได้แก่ ทุกวาง มะพร้าว หูจง จิกทะเล รายนะเอียดแสดงถึงรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 5</p> <p>โครงการ The Culture เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารห้องพัก ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) อาคารริลล่า (A,B) ขนาดชั้นเดียว จำนวน 4 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 49 ห้อง และอาคารบริการ ได้แก่ อาคาร C อาคารห้องออกกำลังกาย อาคารห้องครัว อาคารร้านอาหาร บาร์ และศาลาวิป-ส่งเมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่าสภาพแวดล้อมพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นที่บริการท่องเที่ยว และพื้นที่พาณิชยกรรม เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปรอบพื้นที่โครงการประกอบด้วย อาคารโรงแรม บ้านพักตากอากาศ สถานประกอบการ</p>		




ลงชื่อ: *กมลทิพย์ อึ้งชูชื่น*
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ: *W-S-E-I*
 (นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVMOV-THAI.CO

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ (ต่อ)</p>	<p>ร้านอาหาร ร้านค้า และบ้านพักอาศัย เป็นต้น โดยพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมีแนวโน้มการพัฒนาเป็นโรงแรมและสถานที่พักตากอากาศสูงเนื่องจากอยู่ใกล้ชายหาดอ่าวบางรักษ์ และเส้นทางเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการสะดวก เนื่องจากพื้นที่โครงการติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 (บ่อฝุด-ปลายแหลม) การออกแบบโครงการจึงไม่โดดเด่นจากพื้นที่โดยรอบหากพิจารณาในมุมมองกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดี</p> <p>นอกจากนี้ในการออกแบบอาคารจะเลือกใช้สีโทนอ่อน เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพมากนัก โดยในภาพรวมของโครงการ จึงไม่มีความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและทัศนียภาพ ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพอยู่ในระดับต่ำ</p>		




ลงชื่อ..... นายสมศักดิ์ องค์กรพิเชฐเมธา
 (นายสมศักดิ์ องค์กรพิเชฐเมธา และนางชนิษฐ์ องค์กรพิเชฐเมธา)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

Sathida Ghu
 87/118

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ อีโคโนมิก จังคิย
 ตุลาคม 2561 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 WWW.ENVIRONMENTALMOVEMENT.CO.LTD

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>4.5 การบำบัดน้ำเส</p>	<p>โครงการ The Culture ประกอบด้วย อาคารห้องพัก ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และ อาคาร B) อาคารวิลล่า (A,B) ขนาดชั้นเดียว จำนวน 4 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 49 ห้อง และอาคารบริการ ได้แก่ อาคาร C อาคารห้องออกกำลังกาย อาคารห้องครัว อาคารร้านอาหาร บาร์ และสตาร์บ-สิง อาคารของ โครงการมีความสูงที่สุดเท่ากับ 12 เมตร ซึ่งการบดบังแสงของอาคารของโครงการต่ออาคารข้างเคียงมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละชั่วโมงแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากหลาย ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ ลักษณะของอาคาร โครงการ และ อาคารใกล้เคียง ทิศทางหรือการทำมุมของดวงอาทิตย์กับ อาคารโครงการในช่วงเวลา และฤดูกาล เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการเป็นกลุ่มอาคารความสูง 1-4 ชั้น ระยะห่างกลุ่ม อาคารข้างเคียงกับอาคารโครงการ มีระยะห่างมากพอที่จะ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยด้านการบดบังแสงในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ขั้นตอนของการออกแบบ ทางโครงการได้ออกแบบ รูปทรงอาคาร ความสูง ระยะถอยร่น และวัสดุที่ใช้ โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทาง ลม ซึ่งเป็นมาตรการลดผลกระทบที่สำคัญ โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/ บ้านพักอาศัย ที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบด บังแสงจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรง ทางโครงการทบทวนการออกแบบของสิ่งของอาคาร ให้มีลักษณะเป็นสีน้ำตาล โทนสีอ่อนลง สามารถช่วยลดอุณหภูมิของผิวของผนังอาคาร ทำให้อุณหภูมิ อากาศภายในอาคารของโครงการลดลง รวมทั้ง มาตรการจะเลือกใช้สีทาผนังภายนอกที่ช่วยสะท้อน ความร้อน 	



ชื่อ.....
 (นายสมศักดิ์ องค์กรวิบูลย์เมธา)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

Signature
 88/118


ชื่อ.....
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVMOVE-THAI.CO

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.6 การบำบัดน้ำเสีย	โครงการ The Culture ประถมด้วย อาคารห้องพัก ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และ อาคาร B) อาคารวิลล่า (A+B) ขนาดชั้นเดียว จำนวน 4 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 49 ห้อง และอาคารบริการ ได้แก่ อาคาร C อาคารห้องออกกำลังกาย อาคารห้องครัว อาคารร้านอาหาร บาร์ และศาลาจับ-ส่ง ความสูงสุดของ อาคารในโครงการเท่ากับ 12 เมตร การประเมินผลกระทบ จากการบำบัดน้ำเสียของอาคารโครงการต่อบ้านพัก อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะใช้ข้อมูล ศึกษาดังกล่าวที่โครงการ โดยโครงการจะใช้ข้อมูล โครงการจะดำเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบางช่วงเวลาที่ท่าน โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เนื่องจากพื้นที่ โดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ดังนั้น ผลกระทบด้านความชื้นที่เกิดจากอาคารสูงที่โดยรอบ โครงการในภาพรวมจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง	1. ขั้นตอนของการออกแบบ ทางโครงการได้ออกแบบ รูปทรงอาคาร ความสูง ระยะถอยร่น และวัสดุที่ใช้ โดยคำนึงถึงภาพระยะที่ยืดหยุ่นและลดแรงต้านทาง ลม ซึ่งเป็นมาตรการลดผลกระทบที่สำคัญ 2. โครงการจะจ้างพนักงานผู้ดูแลพื้นที่อาคาร/ บ้านพักอาศัย ที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการ บังลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยพนักงานผู้ดูแลจะระดมข้อมูลและรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง	1. จัดให้มีวิศวกรติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด และจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทศบาลนคร สิ่งแวดล้อมและเทศบาลนคร เกาะสมุยทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่โครงการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

ที่มา : บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด, 2561

หมายเหตุ : เจ้าของบริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบและต้องนำรายละเอียดของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายมาปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งต่อสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเทศบาลนครเกาะสมุย ทุก 6 เดือน




ลงชื่อ นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.CO.TH

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Culture ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเกิดข้อบกพร่อง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศ	- การวางผังก่อสร้าง และรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบการจัดการวางผังก่อสร้างและรั้วล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
2. คุณภาพอากาศ	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ โดยการจัดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนี้ 1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 3) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- บริเวณริมรั้วทางด้านทิศตะวันออกกับด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ การเก็บตัวอย่างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	- ทุกวันตลอดระยะเวลาที่มีการทำฐานรากและทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือน	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	3. ระดับเสียงและควมสั่นสะเทือน	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบระดับเสียงและความสั่นสะเทือนที่ได้รับจากกิจกรรมของโครงการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ โดยการจัดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะการก่อสร้าง
	- ตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ดังนี้ 1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	- บริเวณริมรั้วทางด้านทิศตะวันออกกับด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ โดยการเก็บตัวอย่างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาที่มีการทำฐานรากและทุก 1 เดือน ตลอด	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)



ลงชื่อ... *(Signature)* 90/118
(นายสมศักดิ์ องค์กรพิเชฐเมธา)


ลงชื่อ... *(Signature)*
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)	- บริเวณริมรั้วทางด้านทิศตะวันออกกับด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ การเก็บตัวอย่างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	- ทุกวันตลอดระยะเวลาที่มีการทำฐานรากและทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือน	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
4. การชะล้างและพังทลายของหน้าดิน	- สภาพของพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างเท่านั้น และตรวจสอบให้มีการปรับถมพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคารทันทีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
5. ระบบน้ำใช้	- ระบบจ่ายน้ำ	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- ถึงเก็บน้ำใช้	- ตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
6. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ	- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และจดบันทึกการทำงานของโครงการ โดยการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยมาตรฐาน	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)


ลงชื่อ.....
 (นายสมศักดิ์ องค์กรพิเชฐเมธา)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561


ลงชื่อ.....
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 เจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่สิ่งแวดล้อม
 ENVIRONMENTAL POLYMER SCIENCE มูฟเม้นท์ จำกัด
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM 2561



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>โครงการตรวจสอบจากดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - BOD_{5h} - BOD_{5en} - ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)_{5h} - ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)_{5en} 	<p>ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548</p> <p>จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ส่วนเกราะของระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนเข้าระบบ 2. บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 		
	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณของตะกอน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบปริมาณตะกอนของส่วนเกราะ หากปริมาณตะกอนเต็มให้ประสานรถสูบล้างปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<p>เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพของน้ำทิ้ง - ดัชนีที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (SS) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยกรเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<p>เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)</p>




ลงชื่อ  (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

92/118

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นโวนแมทซ์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
ตุลาคม 2561
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - สารที่ละลายได้ (TDS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 	บางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548		
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- การอุดตันหรือต้นเงิน และการระบายน้ำของท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบเศษขยะ หิน ทราบและตะกอนดิน หากพบว่ามีปริมาณมากให้ทำการขุดลอกทันที	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และตรวจสอบทันทีที่หลังจากฝนตก	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
8. การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณขยะมูลฝอย และความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	- ตรวจสอบถังรองรับขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ของโครงการ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
9. ระบบไฟฟ้า	- สภาพการใช้งานหรือการชำรุดของระบบไฟฟ้า	- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าของโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)



ลงชื่อ... *(Signature)*

(นายสมศักดิ์ องค์กรพิเชฐเมธา และนางชัชวาลย์ องค์กรพิเชฐเมธา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561
Culture Co., Ltd.

93/118

ลงชื่อ... *(Signature)*

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นโอมูฟวี่ม็ท มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
ตุลาคม 2561
WWW.ENMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	- ประสิทธิภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากจุดใดชำรุดต้องรีบทำการแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
		- ตรวจสอบและบำรุงเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ ได้แก่ การทำความสะอาดและหมั่นตรวจตราหน้าสัมผัส	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะการก่อสร้าง	
10. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- สภาพความพร้อมในการใช้งานของถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ของถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากพบปัญหาให้ทำการเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยทันที	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- ตรวจสอบการจัดบริเวณสูบบุหรี่โดยเฉพาะสำหรับคนงาน	- การจัดบริเวณสูบบุหรี่โดยเฉพาะสำหรับคนงาน	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะการก่อสร้าง	
	- คนงานมีความรู้และสามารถในการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี	- การจัดอบรมและให้ความรู้ รวมถึงการทดสอบให้คนงานลองใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี	- ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะการก่อสร้าง	
11. ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ	- สภาพของผิวถนนต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผิวถนน และจัดให้มีการตรวจสอบถนนที่ใช้ขนส่ง หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)



ลงชื่อ..... 94/118

ลงชื่อ.....
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นโอมูฟเวเมนท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
ต.ลาดพร้าว ร.จตุจักร กทม. 10110
www.enmove-thai.com



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคณาณก่อสร้างอย่างเหมาะสมและถูกวิธีและสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- ตรวจสอบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมถึงตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- สภาพพื้นที่ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนและหลังเลิกงาน และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
13. ด้านสุขภาพและสาธารณสุข	- สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน	- ตรวจสอบพหุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและพบทวนแนวทางการป้องกัน (ประมวลผลจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้างและบันทึกสถิติ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- สภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์	- ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ หากพบว่าชำรุดให้ผู้เชี่ยวชาญทำการซ่อมทันที	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- การร้องเรียนของผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาตรวจสอบดูแลให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)

ลงชื่อ...  95/118




(นายชัยวุฒิ ชัยวุฒิ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561 / Life CO., LTD.

ลงชื่อ... 
(นางสาวปริตากรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นโวมูฟเวเมนท์ คอลด์
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
ตุลาคม 2561
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. ด้านสุขภาพและ สาธารณสุข (ต่อ)		- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเห็นบริเวณป้อมยาม	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- สภาพการใช้งานของบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- การชำระจุดของวัสดุที่ใช้ปิดกัน พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าของโครงการ ผู้รับผิดชอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ได้แก่ เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)




ลงชื่อ **ดร.สุวิทย์ อภินันท์** 96/118
(นายสมศักดิ์ องค์พิเชฐเมธ) และนางปิ่นรุ้ง องค์พิเชฐเมธ)

ลงชื่อ **W. S.**
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
ต.สาม 2561 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Culture ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศ	- รั้วรอบพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบการจัดให้มีรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบรั้วให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- สภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว	- สภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการต้องอยู่ในสภาพดี	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนี้ 1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 3) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- บริเวณริมรั้วทางด้านทิศตะวันออกพื้นที่โครงการ การเก็บตัวอย่างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือน	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
2. คุณภาพอากาศ	- การติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของโครงการ	- ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของโครงการ	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือร่องรอยอื่นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้อาศัยรอบพื้นที่โครงการ โดยการจัดตั้งกลองรับความคิดเห็นบริเวณบ่อขุด	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)




ลงชื่อ **พงษ์พรพิชญ์ วัฒนรัตน์** 97/118
(นายสมศักดิ์ องค์กรพิชญเมธี) กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ **W. S. S.**
(นางสาวปริศนาภรณ์ วัฒนรัตน์) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
ตุลาคม 2561
WWW.ENVI-MOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเกิดปัญหายก/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ - ตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 2) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) 3) ค่าระดับเสียงรบกวน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของโครงการ - ผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ โดยการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม - บริเวณพื้นที่โครงการ โดยการเก็บตัวอย่างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 1 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คีลเจอร์ จำกัด) เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คีลเจอร์ จำกัด) เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คีลเจอร์ จำกัด)
4. การชะล้างและพังทลายของหน้าดิน	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว และมีการตกแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้ำเขตที่ดิน และดูสภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คีลเจอร์ จำกัด)



ลงชื่อ.....


98/118

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 บริษัท เอ็นว็อมเมทัล มูฟเม้นท์ ไทย จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT THAI CO., LTD.
 มูฟเม้นท์ จำกัด
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM ตุลาคม 2561

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ระบบน้ำใช้	- ระบบจ่ายน้ำประปา	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- ถึงเก็บน้ำใต้ดิน	- ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
6. คุณภาพน้ำ	- คุณภาพน้ำทะเล ดัชนีดังนี้	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล โดยจุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดบริเวณด้านทิศเหนือที่ติดกับโครงการ จุดที่เก็บตัวอย่างน้ำทะเลมีระยะห่างจากพื้นที่โครงการ (แนวหยุดที่ดิน) ประมาณ 50 เมตร ช่วงน้ำลง (หมายเหตุ 1/ ระดับน้ำขึ้น-น้ำลง จากกรมอุทกศาสตร์ โดยเว็บไซต์ http://www.hydro.navy.mi.th/index1.php การเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและอุปกรณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามคู่มือการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเลของกรมควบคุมมลพิษ และวิธีการตรวจสอบ	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- วัตถุประสงค์	- คุณภาพน้ำทะเล ดัชนีดังนี้ - วัตถุลอยน้ำ (Floatable Solids) - อุณหภูมิ (Temperature) - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ความโปร่งใส (Transparency) - ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ความเค็ม (Salinity) - ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)	- 4 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)

ลงชื่อ...  99/118
 (นายสมศักดิ์ ชาติชัยประสิทธิ์ และนางณงนขิมจันทร์ ชาติชัยประสิทธิ์)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ... 
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 WWW.ENVIMOVE-THAI.CO

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเกี่ยวข้อง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>6.คุณภาพน้ำ (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สี (Colour) - กลิ่น (Odour) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) - แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกโค (Enterococci Bacteria) 	<p>คุณภาพน้ำทะเล ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 134 ตอนที่ 134 ตอนพิเศษ 288 ง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560</p> <p>(หมายเหตุ : จุดที่เก็บตัวอย่างมีความลึกน้อยกว่า 5 เมตร ดังนั้นทำการเก็บจำนวน 3 ตัวอย่างที่ตำแหน่งเดิม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำทะเลที่ความลึก 1 เมตร - น้ำทะเลที่สูงจากท้องน้ำ 1 เมตร - น้ำทะเลที่ระดับความลึกได้วน้ำ 30 เซนติเมตร 	<p>- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ</p>	<p>เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)</p>



ลงชื่อ *Kittasorn* 100/118
 (นายสมศักดิ์ องค์กรเจริญ)


ลงชื่อ *Wor*
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 ต.ลาดหญ้า อ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี 31110
 โทร. 08-109-99999
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - คลอไรด์ (Chloride) - เหล็ก (Iron) - แมกนีเซียม (Magnesium) - ซัลเฟต (Sulphate) - ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 			
7. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพน้ำทิ้ง ดัชนีดังนี้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (SS) - สารที่ละลายได้ (TDS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) 	<p>- เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจำนวน 1 จุด บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยเก็บเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548</p>	<p>- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ</p>	<p>เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)</p>

ลงชื่อ...  
 (นายสมศักดิ์ อดิศัยชูชัย และนางชอุ่ม อดิศัยชูชัย)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ... 
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นว็อมเวท มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเกี่ยวข้อง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- ดิลีฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)	- ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ สำหรับ ทวนสอบระบบของเครื่องเติมคลอรีนอัตโนมัติ	- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	2) ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบจากดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง ดังนี้ - BOD ₅ - BOD _{ben} - ปริมาณสารแขวนลอยก่อนเข้าระบบ (Suspended Solids) ₅ - ปริมาณสารแขวนลอยหลังออกจากระบบ (Suspended Solids) _{ben}	- เก็บตัวอย่างน้ำทั้ง 1. บริเวณสระแยกกากตะกอนของถังบำบัดแต่ละชุด (จำนวน 9 จุด) 2. บ่อตรวจคุณภาพน้ำ หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด (จำนวน 9 ชุด) โดยการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยมาตรฐานประเภทเครื่องตรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548	- ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัสเจอร์ จำกัด)




ลงชื่อ... *Kasorn* 102/118
 (นายสมศักดิ์ อังคพิชญเมธา และ พงษ์พงษ์ อังคพิชญเมธา)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัสเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ... *Wor*
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นโวมูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT & DESIGN 2561
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเกี่ยวข้อง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>- ค่าพลังงานไฟฟ้าที่มีเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>3) ปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่ถึงถังไขมัน และปริมาณตะกอนในส่วนแยกกากตะกอนและส่วนตกตะกอน</p>	<p>- ตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าที่มีเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่ถึงถังไขมัน หากมีปริมาณมากให้ทำการตัดใส่งด้าและประสานให้ทางเทศบาลนครเกาะสมุยมาสูบน้ำไปกำจัด</p> <p>- ตรวจสอบปริมาณตะกอนในส่วนแยกกากตะกอน และส่วนตกตะกอน หากพบว่ามีปริมาณมาก จะประสานให้ทางเทศบาลนครเกาะสมุยมาสูบน้ำไปกำจัด</p> <p>- ล้างทำความสะอาดถังถังไขมัน</p>	<p>- ทุกๆ 1 เดือน ดำเนินการ</p> <p>- ทุกๆ สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (ความถี่ขึ้นอยู่กับปริมาณของไขมัน/น้ำมัน)</p> <p>- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ทุกๆ 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)</p> <p>เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)</p> <p>เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)</p>
8. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<p>- ปริมาณตะกอนดินในท่อ บ่อพัก และบ่อทวน้ำ</p>	<p>- จัดให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ (Manhole) ของโครงการ</p>	<p>- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือหลังจากฝนตกทุกครั้ง</p>	<p>เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)</p>


ลงชื่อ.....  103/118
 (นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ชูธรรม)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ..... 
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 บริษัท เอ็นโวลุ่มเนทวิจเม้นทอล จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 มุพมนตรี จำกัด
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM 2561

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	- การรั่วซึมหรือแตก	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำภายในโครงการ หากมีรอยรั่วแตก หรือ ชำรุดต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะย่ำดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- สภาพการใช้น้ำในเครื่องสูบน้ำ	- ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะย่ำดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
9. การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะและสภาพห้องพักมูลฝอย	- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะและไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- การผูกกร่อน แดก หรือชำรุด	- ตรวจสอบถังขยะประจำจุดต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผูกกร่อนหรือชำรุดให้รีบแก้ไขทันที	- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- กลิ่น และทัศนียภาพที่จะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบและติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)

ลงชื่อ *สมชาย งาม* 104/118
 (นายสมศักดิ์ งาม) กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ *Wra*
 (นางสาวปริศนาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
 WWW.ENVIMOVE-THAILAND.COM/2561

ตุลาคม 2561

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
10. ระบบไฟฟ้า	- อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า - ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย แต่ละอาคาร เช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
11. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- สภาพความพร้อมของแผนซ่อนหนีไฟ - ประสิทธิภาพและสภาพการใช้งานของระบบจ่ายไฟสำรอง	- จัดให้มีการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและตรวจสอบความพร้อมของแผนอพยพหนีไฟ โดยการซักซ้อมหนีไฟและเส้นทางอพยพหนีไฟ - ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งานและทดสอบอุปกรณ์	- 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ - 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
12. ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ	- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	- ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)



ลงชื่อ *Satthaporn Kiatjirakul* 105/118
(นายสมศักดิ์ อกค์พิเชฐเมธา)

ลงชื่อ *Wattana Wattanasri*
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD ตุลาคม 2561
WWW.ENVMOVE-THAILAND

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
12. ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ (ต่อ)	- ความชัดเจน	- ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกป้ายจราจร เป็นต้น	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
13. การจัดการสระน้ำ/สระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำ ด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบโครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย - ตรวจสอบรางระบายน้ำ ล้น มีฝาปิดครอบสระว่ายน้ำ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ชำรุด ขึ้นสนิม - ตรวจสอบที่วางสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ไม่ให้มีน้ำท่วมขังพื้นที่ดังกล่าว	- ทุกๆ 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)

ลงชื่อ *สมศักดิ์ อึ้งคัลเจอร์* 106/118
 (นายสมศักดิ์ อึ้งคัลเจอร์) กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561



ลงชื่อ *Wor*
 (นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นโวนิแมล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 ตุลาคม 2561
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. การจัดการสระน้ำ/สระว่ายน้ำ (ต่อ)	ดัชนีที่ตรวจวัดด้านอุบัติเหตุจากการจมน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาด/ล้างสระว่ายน้ำของโครงการ (สระว่ายน้ำในอาคารวิลล่า (A,B) จำนวน 8 สระ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้พักอาศัยในห้องพัก หรือปฏิบัติงานในช่วงที่ห้องพักว่าง) - ตรวจสอบพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกกร้าวเป็นประจำสม่ำเสมอ - ตรวจสอบป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ ไม่ลบเลือน - ตรวจสอบอุปกรณ์ประจําสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ตรวจสอบป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตําระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่ให้เลือนราง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ สัปดาห์ ตลอดระยะดำเนินการ หรือตามความเหมาะสม - ทุกๆ วัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกๆเดือน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกๆ วัน ตลอดระยะดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)

ลงชื่อ  ลงชื่อ 
 (นายสมศักดิ์ องค์กรพิเชฐมิตา และนางปิเชฐ อิมภุมภะ) (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. การจัดการสระน้ำ/สระว่ายน้ำ (ต่อ)	<p>ด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ</p> <p>การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตามจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำแต่ละสระ จำนวน 2 จุด เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจวัดคุณภาพของน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนที่ลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ซึ่งสระว่ายน้ำของโครงการมีจำนวน 8 สระ ได้แก่</p> <p>1) อาคารวิลล่า (A,B) จำนวน 8 สระ</p>	<p>- ดำเนินการดูแลทำความสะอาด และตกตะกอน ผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>- ตรวจสอบและทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ</p> <p>- จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และ ปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) ของน้ำในสระว่ายน้ำ</p> <p>- จัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ดัชนีที่ทำการตรวจวัดและเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium Hardness) - กรดไซยาอูริก (Cyanuric Acid) - คลอไรด์ (Chloride) 	<p>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ทุกๆ วัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการ</p> <p>- ทุกวัน ก่อนและหลังเปิด-ปิดสระว่ายน้ำ</p> <p>- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p>	<p>เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)</p>



ลงชื่อ.....
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)


108/118

ลงชื่อ.....
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

บริษัท เอ็นไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. การจัดการระลอกน้ำ/ระลอกน้ำ (ต่อ)	ด้านโครงสร้างระลอกน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - เฟคัลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) - จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ วัน ตลอดระยะดำเนินการ 	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
		<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบที่วางสำหรับใช้เส้นทางเดินรอบสระน้ำ ไม่ให้มีน้ำท่วมขังพื้นที่ดังกล่าว 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ 	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
		<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโครงสร้างของสระน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย - ดำเนินการดูดตะกอน ถังตะไคร่ และตักเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)



ลงชื่อ... *[Signature]* 109/118
 (นายสมศักดิ์ องค์กรพิเชฐเมธ) *[Signature]*
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561/ture CO., LTD
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็มไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเกี่ยวข้อง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. การจัดการสหรน้ำ/สวะ น้ำ (ต่อ)		- ตรวจสอบที่สระน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่ แตกรั่วเป็นประจำสม่ำเสมอ	- ทุกๆ วัน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
14. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะ ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
15. ด้านสุขภาพและสาธารณสุข	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว และมีการตกแต่งกิ่งไม้ให้ลำเอียงที่ดิน และดู สลายตา	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ ผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและ ความคิดเห็น	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)
16. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว และมีการตกแต่งกิ่งไม้ให้ลำเอียงที่ดิน และดู สลายตา	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)



ลงชื่อ **อ.สมศักดิ์ อึ้งศิริธรรม** (นายสมศักดิ์ อึ้งศิริธรรม) กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

ลงชื่อ **นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์** (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด


ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
www.envimove-thai.com
ตุลาคม 2561

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
16. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ (ต่อ)	ดัชนีที่ตรวจวัด - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินงานส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)

ที่มา : บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด, 2561

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าของโครงการ ผู้รับผิดชอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ได้แก่ เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด)




ลงชื่อ *[Signature]*
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

111/118

ลงชื่อ *[Signature]*
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT THAI CO., LTD.
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT THAI CO., LTD.
 มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

หาคำบางวิเศษ



ผังบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง 1
 มาตรฐาน 1:400

สัญลักษณ์

- พื้นที่ก่อสร้าง
- พื้นที่เก็บวัสดุ ก่อสร้างและ กองดิน
- พื้นที่สำนักงานชั่วคราว
- จุดล้างล้อรถ
- ห้องน้ำคนงาน
- แนวท่อระบายน้ำ
- แนวรั้วชั่วคราวของโครงการ




ลงชื่อ.....
 (นายสมศักดิ์ องค์กรเชษฐเมธา และนางชนิษฐ องค์กรเชษฐเมธา)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

Handwritten signature

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปริตากรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

PROJECT	
The Culture	
CLIENT	
ARCHITECT	
 Creative-Crews Ltd. 602 Chomrad Rd 6, Suburbs Road North Bangkok, Thailand 10110 T: 02-26219871 F: 02-26219872 โทรสาร: 02-26219871 E-mail: cc@cc-c.com	
ENGINEER	
 WOR CONSULTANT 602 Chomrad Rd 6, Suburbs Road North Bangkok, Thailand 10110 T: 02-26219871 F: 02-26219872 โทรสาร: 02-26219871 E-mail: wor@wor.com	
วิศวกรโครงสร้าง	ร.ช. 0200
วิศวกรไฟฟ้ากำลัง	ร.ช. 0200
วิศวกรเครื่องกล	ร.ช. 0200
วิศวกรสุขาภิบาล	ร.ช. 100
For EIA Submission ผังระบายน้ำช่วงก่อสร้าง วันที่: AA, JJ 1:300 วันที่: 12 DEC 2017 JOB NO: CC007 FILE NAME: CC007 EA102-104 Planting Area Plan_3D	



พื้นที่โครงการ	4,372.00 ตร.ม.	มาตราส่วน	1:300
พื้นที่บริเวณที่ 1	2,830.92 ตร.ม.	พื้นที่บริเวณที่ 2	1,541.08 ตร.ม.
พื้นที่ว่างตามกฎหมาย	บริเวณที่ 1 (75%) = 2,123.19 ตร.ม.	พื้นที่ว่างตามกฎหมาย	บริเวณที่ 2 (50%) = 770.54 ตร.ม.
ต้องมีพื้นที่เขียว 50% ของพื้นที่ว่าง	= 1,061.60 ตร.ม.	ต้องมีพื้นที่เขียว 50% ของพื้นที่ว่าง	= 385.27 ตร.ม.
ตามแบบจัดให้มีพื้นที่สีเขียว	= 1,233.81 ตร.ม.	ตามแบบจัดให้มีพื้นที่สีเขียว	= 414.18 ตร.ม.



ลงชื่อ...
(นายสมศักดิ์ องค์กรชูเมธา และนางชนิษฐ์ องค์กรชูเมธา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561


ลงชื่อ...
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561

รูปที่ 3 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ

ผังแสดงไม้ยืนต้น

มาตราส่วน 1:300

1



รายการพรรณไม้ยืนต้นปลูกใหม่

สัญลักษณ์	ลำดับ	ชื่อไทย	จำนวน(ต้น)	ความสูง(ม.)	ทรงพุ่ม(ม.)	พื้นที่พุ่ม(ตร.ม.)
☉	1	หูกวาง	2	8	8	66.70
☼	2	มะพร้าว	82	15 - 20	3 - 5	712.86
☽	3	ทุกระจง	9	6	6	137.22
○	4	จิกทะเล	22	6	6	498.24

รายการพรรณไม้ยืนต้นเดิม

สัญลักษณ์	ลำดับ	ชื่อไทย	จำนวน(ต้น)	ความสูง(ม.)	ทรงพุ่ม(ม.)	พื้นที่พุ่ม(ตร.ม.)
☀	1	ต้นโพธิ์	1	8	8	30.91
☼	2	มะพร้าว	6	15 - 20	3 - 5	58.69

ลงชื่อ.....
 (นางสมศักดิ์ อังคพิเชษฐเมธา และนางชนิษฐ อังคพิเชษฐเมธา)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท รอนไวรอนเมนทอล มูฟเม้นท์ จำกัด CO.LTD
 ตุลาคม 2561

รูปที่ 4 ผังแสดงไม้ยืนต้นของโครงการ 115/118

PROJECT
The Culture

CLIENT
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

ARCHITECT
Creative-Crews Ltd.
93/2 Ekamai Soi 3 Sulemvi Road
North Klongton Watsana, Bangkok Thailand 10110
Tel : +6628 7-3377 Fax : +6626 7-3378
นางสาว ปวีณา คุณะวิทย์ โทร. 5479


ENGINEER
WOR CONSULTANT
วิศวกรโครงสร้าง นาย วรนาท แร่นสุวรรณ โทร. 8286
วิศวกรไฟฟ้ากำลัง นาย ฐิติศักดิ์ กิตติเอี่ยม โทร. 3800
วิศวกรเครื่องกล นาย ชัยสิทธิ์ นิมาดิษฐ์ โทร. 3433
วิศวกรสุขาภิบาล นาย สรเชิด แก้วอรสาร โทร. 158

LANDSCAPE ARCHITECT
ภูมิสถาปนิก นายอนุภาพ ลีชัยบรรณการ โทร. 381

For EIA Submission

วันที่.....
 ผังแสดงไม้ยืนต้น

ผู้เขียน AA, JH อนุมัติโดย PK
 ผู้ตรวจสอบ TR หมายเหตุแบบ REV
 มาตรฐาน 1:300
 วันที่ 27 SEP 2018 E/A 102
 JOB NO. CC007
 FILE NAME CC007 EA102-104 Planting Area Plan_300



ผังแสดงไม้พุ่มและพืชคลุมดิน

มาตราส่วน 1:300
รายการพรรณไม้พุ่มและพืชคลุมดิน

สัญลักษณ์	ลำดับ	ชื่อไทย	จำนวน(ตรม.)	ความสูง(ม.)
	1	หญ้าเกสต์ทอย	224.30	-
	2	หญ้าแฝก	8.86	1.50
	3	ต้นคริสตินา	68.21	0.40
	4	ซุ้มกระต่ายเขี้ยว	165.80	0.30

สัญลักษณ์	ลำดับ	ชื่อไทย	จำนวน(ตรม.)	ความสูง(ม.)
	5	คล้ายซิการ์	128.47	3
	6	จิ้งจิ้น	94.58	1.80



ลงชื่อ.....
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด
ตุลาคม 2561

รูปที่ 5 ผังแสดงไม้พุ่มและพืชคลุมดิน

116/118

PROJECT	The Culture
CLIENT	บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ARCHITECT	 Creative-Crews Ltd. 932 Ekkamai So.3 Sukhumvit Road North Klongton Wattana, Bangkok Thailand 10110 Tel : 662 3901699 / 662 3901700 นางสาว ปุณีย์ คุณะจิณี โทร. 6479
ENGINEER	 WOR CONSULTANT Co., Ltd. 509/201 Moo 10, Bangkhen Suburb, Bangkok 10320 Tel : 662 617 3077 Fax : 662 617 3078 www.wor-consultant.com
วิศวกรโครงสร้าง	นาย วรรณ แรมสุวรรณ โทร. 8268
วิศวกรไฟฟ้ากำลัง	นาย วิฑูรย์ ศิรินทร์ โทร. 3800
วิศวกรเครื่องกล	นาย ชัยสิทธิ์ นิเมชาติ โทร. 3433
วิศวกรสุขาภิบาล	นาย สรวิช ไกรธาดา โทร. 158
LANDSCAPE ARCHITECT	ภูมิสถาปนิก นายอนุภาพ สิริธรรมการ โทร. 381
For EIA Submission	บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด และพืชคลุมดิน ENVIRO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS CO., LTD. move www.enviropk.com
ผู้ตรวจสอบ	TR นายเชษฐา
ผู้ตรวจสอบ	TR นายเชษฐา
วันที่	27 SEP 2018 E/A 104
JOB NO.	CC007
FILE NAME	CC007 EA102-104 Planting Area Plan_300



PROJECT
The Culture

CLIENT
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด

ARCHITECT
C
Creative-Grows Ltd.
332 Ekamai Soi 3 Sukhumvit Road
North Klongton Wattana Bangkok Thailand 10110
T. 662 3901699 F. 662 3901700
นางสาว ปุณีย์ สุทธิวัฒน์ อ.ศ. 5479

ENGINEER
WOR
CONSULTANT
WOR CONSULTANT Co., Ltd.
509 The Plaza Metropolitan Building
Bangkok, Thailand 10260
Tel. +662 052 3077 Fax. +662 052 3078
www.worconsultant.com
วิศวกรโครงสร้าง นาย รามภักดิ์ ธรรมธรรม อ.ศ. 8266
วิศวกรไฟฟ้ากำลัง นาย ชุติศักดิ์ กิตติอำพันธ์ อ.ศ. 3800
วิศวกรเครื่องกล นาย ชัยสิทธิ์ นิมาภักดิ์ อ.ศ. 3433
วิศวกรสุขาภิบาล นาย สท.ไพฑูริย์ แก้วอธธาร อ.ศ. 158

CLOUDED AREAS INDICATE THE LATEST REVISION

REVISIONS	ISSUED	DRAWN	BY	AMEND-	MENTS	CHECKED	APPROVED

For EIA Submission

ผู้เขียน	อนุมัติโดย	PK
ผู้ตรวจสอบ	PK	หมายเหตุแบบ
ภาคสนาม		
วันที่	08 SEP 2017	SN1-01
JOB NO.	CC007	
FILE NAME		



ลงชื่อ.....
(นายสมศักดิ์ องค์กรชูเมธา และนางชนิษฐา องค์กรชูเมธา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ คัลเจอร์ จำกัด
ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2561



รูปที่ 6 ผังระบบน้ำใช้ของโครงการ

117/118

