



ที่ ทส 1009 / 8355

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๘ สิงหาคม 2546

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (RCA 2/3)
ของบริษัท ไทยอาชายีเคมีภัณฑ์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/5954
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2546

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยอาชายีเคมีภัณฑ์ จำกัด ที่ 063/2546 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2546
2. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (RCA 2/3)
ที่บริษัท ไทยอาชายีเคมีภัณฑ์ จำกัด ต้องขึ้นต่อปฎบัติ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง¹
ผลการพิจารณารายงานคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 16/2546 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 โดยมีมติไม่เห็นชอบ
กับรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (RCA 2/3) ของบริษัท
ไทยอาชายีเคมีภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (นาบตาพุด) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ซึ่งจัดทำรายงานโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด ต่อมากับบริษัท ไทยอาชายีเคมีภัณฑ์ จำกัด ให้เสนอรายงานซึ่งเจาะ
เพิ่มเติมประกอบรายงานฉบับเดือนมิถุนายน 2546 ให้สำนักงานพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้นและ
นำเสนอรายงานต่อกomite ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 20/2546 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2546 ซึ่งกมาร์มการ
ผู้อำนวยการฯ มีมติเห็นชอบในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไอล
(RCA 2/3) โดยกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่บริษัท ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อสำนักงาน
ได้ดำเนินการสืบเนื่องต่อไป
เพื่อทราบด้วยเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวนี สันพันธุรักษ์)

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-2279-2792, 0-22714232-8 ต่อ 148

โทรสาร. 0-2278-5469

ที่ ทส 1009 / 8355

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิมุขวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

8 สิงหาคม 2546

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (RCA 2/3)
ของบริษัท ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/5954
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด ที่ 063/2546 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2546
2. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (RCA 2/3)
ที่บริษัท ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 16/2546 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 โดยมีมติไม่เห็นชอบ
กับรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (RCA 2/3) ของบริษัท
ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (นาบตาพุด) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ซึ่งจัดทำรายงานโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด ต่อมาบริษัท ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด ได้เสนอรายงานซึ่ง
เพิ่มเติมประกอบรายงานฉบับเดือนมิถุนายน 2546 ให้สำนักงานพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นไป
ด้วยความชอบด้วยกฎหมายที่จะอนุมัติการขอรับที่ดินที่อยู่ในราษฎร์ที่มีกรรมสิทธิ์
ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้กับนายชุมพร ที่ 20/2546 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2546 ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ดูแลที่ดินของบ้านที่ดินที่ดินแปลงที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์-บ่อส่าໄไอ
(RCA 2/3) ให้ยื่นหนังสือขอรับที่ดินที่ดินแปลงที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ที่นี่รับไว้ ให้อาชญาคือผู้ที่ ได้รับ ห้องเรียนปืนบุบัดิ ด้วยประเวศเดียวในคราวที่ส่องสว่าง 2 ทั้งนี้สืบเนื่อง
ให้เป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรดูแลที่ดิน จึงให้ท่านนายชุมพร ที่ 20/2546 ทราบว่าผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ ได้รับ

ก็จะต้องมีการตัดสินใจที่ดีที่สุดในสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น

กิตติมศักดิ์

(นางณี ส้มพันธุรักษ์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารสำหรับการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สีน้ำเงินจะทำให้ความงามที่มีความลึกลับ

โทร. 0-2279-2792 , 0-22714232-8 วิธี 148

198813-0-2278-5469

..... *ji* ผู้ครรค
..... ผู้แทน
..... ปะยันย ผู้พิมพ
..... *ki* ผู้ร่าง

ԱՄԵՐԻԿԱ	7.80	ԵԱՊՀՆԵՄԴՐԵՆԻՇԵԼԵ
ՖՐԱՆԿՈՎԻՉԵԼ	3.93	ԵԱՊՀՆԵՄՊԱՐՄԱՆՑԵԼ
ՀԻՒ	8	ԵԱՊՀՆԵՇԵԼԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՅԹ ՄԱԿԱՐԱԳՈՐԾ ԱՎԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՅԹ ՄԱԿԱՐԱԳՈՐԾ ԱՎԱՐԱՐԱԿԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՅԹ ՄԱԿԱՐԱԳՈՐԾ ԱՎԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՅԹ ՄԱԿԱՐԱԳՈՐԾ ԱՎԱՐԱՐԱԿԱՆ

(2) ଜାନ୍ମାଳୀନାମର୍ଦ୍ଦିତିକ

ԵՐԱՆԵՑԱՀԱՅԱՆԵՐ (1)

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ Ե ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ቅንጻዬን በመስቀል የሚያሳይ ስም (የአባላት)	=	X
ቅንጻዬን በመስቀል የሚያሳይ ስም (የአባላት)	=	O
ቅንጻዬን በመስቀል የሚያሳይ ስም (የአባላት)	=	H
ቅንጻዬን በመስቀል የሚያሳይ ስም (የአባላት)	=	U
ቅንጻዬን በመስቀል የሚያሳይ ስም (የአባላት)	=	Q
ቅንጻዬን በመስቀል የሚያሳይ ስም (የአባላት)	=	(x, y)

$$\left(-\frac{Q_z}{H^2} + \frac{Q_y}{Y^2} \right) \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\pi Q_y Q_z u}{Q} = X^{(x,y)}$$

Figure 3 Gaussian Distribution

የኢትዮጵያውያንድ የስራ ቀን አንቀጽ ፲፭



บริษัท ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด สังกัดสังกัด

บริษัทในกลุ่มอาชีวศึกษา

ตึก 24 อาคารชุดน้ำพอง ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : สำนักงาน 66(0)2679-1600
โรงงาน : พرابรดาดี 66(0)2463-6345-8, ระยอง 66(0)3868-5493-6 โทรสาร : สำนักงาน 66(0)2677-3177

ที่ 063/2546

ที่ 14 มิถุนายน 2546

ผู้รับเอกสาร	นายวิภาวดี ใจดี
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 14 หมู่ 1 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่	565 18 มิ.ย. 2546
เวลา	15.00 น.

เรื่อง นำส่งข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม รายงานการทบทวนผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตคลอร์-เออลคาไล (RCA 2/3)
เรียน เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังกัดสังกัดด้วย ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม จำนวน 18 เล่ม

จากการที่บริษัท ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด ได้ส่งรายงานการทบทวนผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตคลอร์-เออลคาไล ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพิจารณา ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้นำเสนอรายงานให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านโครงการ อุตสาหกรรมพิจารณาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 และท่วงคณะกรรมการฯ ยังมีมติไม่เห็นชอบในรายงาน ดังกล่าวโดยขอให้บริษัทฯ เสนอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณานั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฯ ข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งมาอย่างท่านเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่..... ผู้รับ..... วันที่..... 18 มิ.ย. 2546
ขอแสดงความนับถือ เวลา..... 15.00 น. ผู้รับ.....

(นายชาติชาย ลักษณวงศ์)

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

พว

EIA - ๖๐๙ ๖๕



มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตคลอร์-แอลกอไอล (RCA 2/3)

ที่บริษัท ไทยอาชาชีเคมีภัณฑ์ จำกัด ต้องยื่นขอปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตคลอร์-แอลกอไอล (RCA 2/3) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ฉบับเดือนมีนาคม 2546 ฉบับเดือนมิถุนายน 2546 จัดทำโดยบริษัท เทสโก้ จำกัด ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

2. ให้ใช้วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และวิธีการวิเคราะห์ผลตามวิธีการของราชการหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งต้องตรวจวัดความเร็วลมและพิศทางลมในขณะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการตรวจวัดก๊าซชัลเฟอร์โดยออกไซด์ในปล่อง ให้ใช้วิธีการของ US.EPA Method 6 หรือ US.EPA Method 8 และการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่อง ให้ใช้วิธีของ US.EPA Method 5

3. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยอาชาชีเคมีภัณฑ์ จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป

4. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยอาชาชีเคมีภัณฑ์ จำกัด ต้องแจ้งให้จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานรักษาความปลอดภัยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

5. บริษัท ไทยอาชาชีเคมีภัณฑ์ จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

6. หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยอาชาชีเคมีภัณฑ์ จำกัด ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและต้องยื่นภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ดังนี้

ສະບັບນາທາກອາຄົດຜົດກະຊວງນາທຸງພິມເປົ້າຕົວແລ້ວຈະອະນຸຍາດດໍາເນີນໄດ້
ໂລກ=໨ໜ້າເອງຫຼືລົລວຣູ່—ລ້ອລງຈູ້ (ການເຕັມຂອງລົກ, ການເຕັມຂອງລົງ) ຂອງລາຍລູກຄົມໃຈຮັດການ RGA 2/3)

ตารางที่ 4.2-1 สมุดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและเงื่อนไขของโครงการฯ-แหล่งกำเนิดก๊าซ (รวมรายละเอียดของรายการที่ได้ต่อรอง RCA 2/3)
ข้อบ่งชี้ ไทยอาชีวสิคิวมที่ จำกัด ต้อง晖ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก มหาบตา喻 จังหวัดระยอง

ผู้รับผิดชอบและลักษณะของสาร	มาตรการลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ - ผลกระทบจากการรับประทาน อากาศจาก Cl ₂ Scrubber ซึ่งอาจมีคลื่นรุ่นปะทะกัน - การรับประทานอากาศจาก ชา HCl Absorption Tower ซึ่งอาจมีการ ยกระดับน้ำหนักได้เป็น ^{ที่} อ่อน	1.1 กำจัดก๊าซคลอรีนที่หลั่งจากภาระติดในหน้าต่าง ก่อนโดยผ่าน Cl ₂ Absorption Tower ซึ่งสามารถ NaOH เป็นกรดดูดซับ สุดท้ายจะผ่าน Cl ₂ Scrubber ก่อนที่จะระบายอากาศที่เหลือออกสู่บรรยากาศ โดยควบคุมไม่ให้มีการรั่วไหลก๊าซคลอรีนเกินค่าที่ได้กำหนดไว้ คือ 0.3056 mg/g ³ คิดเป็น: อัตราการรับประทาน 0.00006 g/s	หน่วยผลิตและหน่วยบำบัด ก๊าซเสีย (Waste Gas Treatment Unit)	ตลอดทั้งหมด	เจ้าของโครงการ : THASCO
	1.2 เดิมโครงการใช้วิธี Waste Cl ₂ Gas Treatment 1 หน่วย ประกอบด้วย Absorption Tower 1 และ Final Absorption Tower ที่รักษาและอนุรักษ์ กាឥาเหล็กขยายโครงการ (RCA-2) ให้ติดตั้ง Absorption Tower เพิ่ม 1 หอ ต่อ แบบเดิมในที่ Absorption Tower 1 ของโครงการปัจจุบันเพื่อสำรองไว้สำหรับ ^{ที่} ร้องรับในกรณีฉุกเฉิน เช่น ลมหรือ Blower ของห้องเผาด้วยหินและสามารถ ^{ที่} ส่ง Waste Gas ไปบำบัดด้วย Absorption Tower ซึ่งอยู่เชิงต่อกันที่ ^{ที่}	หน่วยผลิตและหน่วยบำบัด ก๊าซเสีย (Waste Gas Treatment Unit)	ตลอดทั้งหมด	เจ้าของโครงการ : THASCO
	1.3 จัดให้มีมาตรการพื้นที่บริเวณที่อาจมีการรั่วของ Waste Chlorine Gas Treatment เพื่อให้เป็นไปตามที่ออกเผยแพร่ไว้ ดังนี้ - ควบคุมการทำงานของ Waste Chlorine Gas Treatment โดยทั่วไป DCS ซึ่งควบคุมโดยระบบ Computer แบบ Online ทั้งระบบ คำพารามีติดต่อร่วมกัน ได้ติดต่อเวลา โดยมีผู้ดูแลฝ่ายสิลิโตรดตรวจสอบ อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีค่าผิดปกติจะมีเสียง Alarm เตือนทันท่วงทัน ซึ่งพนักงานผู้ยานต์จะต้องรีบแก้ไขทันที - จัดให้มีการควบคุมโดยพนักงานฝ่ายยานต์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี โดยต้องออกเอกสารที่ทำการบันทึกพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนต่อไป ตลอดทั้ง 3 ชั่วโมง และ kontrol ตรวจสอบความผิดปกติของตัวร่างๆ รวมทั้งการรับรู้ที่ต้องการก้ามครุย์ และ NaOH ที่ทางปฏิบัติงานลงส่วน จะเป็นไปตาม Work Instruction ที่ได้กำหนดได้	หน่วยผลิตและหน่วยบำบัด ก๊าซเสีย (Waste Gas Treatment Unit)	ตลอดทั้งหมด	เจ้าของโครงการ : THASCO

ຕາງໝາງທີ 4.2-1 (ຕ່ອ-1)

ผู้ก่อขึ้นที่ระบุตัวตนและลักษณะ	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความที่	ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์การอาชญากรรม (ต่อ)	- ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ในหน้างาน Waste Chlorine Gas Treatment โดยการทํา Preventive Maintenance ของแผนกชลประทาน บ.สุรุษ กำหนดการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อบรักษาให้ดูแลรักษาได้ดีตาม เส้นทางและคุณภาพให้คงอยู่และไม่เสียหาย ประทิธิรักษาพื้นที่ด้วยเดือน ใบอนุญาตต่อไป		
1.4 จุดที่มีภัยสารเคมีที่ต้องรับการกำจัดที่จะนำไป Waste Chlorine Gas Treatment โดยการซักรักษาดูแล	นำภัยสารเคมีและห้ามนำเข้าบ้านด้วย ก๊าซเสีย (Waste Gas Treatment Unit)	ตลอดทั้งหมดตามปกติ	เจ้าของโครงการ : THASCO
- กรณีไฟฟ้าดับ กระบวนการผลิตจะหยุด ว่างงานอาจใช้เวลารอไฟฟ้าฟื้นตัว ⁴ ลากลับลงมาโดยไม่ต้องยกเครื่อง NaOH Head Tank เข้าไปยัง Final Gas Absorber เพื่อคัดกรองสิ่งก่อภัยในระบบ - กรณีไฟฟ้าดับ ไฟฟ้ากลับสู่จุดเดิมหลังจากไฟฟ้าดับต้องรอนาน สามารถติดตั้งวัสดุสําปั้ง Waste Chlorine Gas ไม่ยัง Scrubber เนื่องจากต้องติดตั้งได้ ทันที			
1.5 กำจัดก๊าซไฮโดรเจนคลอรีนที่เกิดจากการผลิตยาสีขาวคลอรีน ทั้ง 4 หน่วย ได้แก่ HCl Absorption Tower 1, HCl Absorption Tower 2, Sniff Gas Tower 1 และ Sniff Gas Tower 2 โดยออกอากาศไปทิ้งลงที่ชั้นดินต่อกันบนระบบทะ อากาศที่เหลือออกสู่บรรยากาศ โดยควบคุมให้มีผลกระทบต่อการเกษตรเกินมาตรฐาน ออกอากาศไว้ต่อ HCl Absorption Tower 1,2 ระยะทางประมาณ 20.00 mg/Nm ³ คิดเป็นอัตราการรั่วบาย 0.0004 g/s และ Sniff Gas Tower 1,2 ระยะทางต่อไป 39.60 mg/Nm ³ คิดเป็นอัตราการรั่วบาย 0.00099 g/s	HCl Absorption Tower ทั้ง 4 Unit	ตลอดทั้งหมดตามปกติ	เจ้าของโครงการ : THASCO
1.6 จุดจำหน่ายที่ทั้งหมดความสูงร่องน้ำได้รับการอนุมงำเนินอย่างดี ควบคุมการทํางาน ของ Cl ₂ Absorption Tower และ HCl Absorption Tower เพื่อไม่ให้มีการ รั่วไหลก๊าซออกไซด์ไฮโดรเจนคลอรีนที่ออกแนวไป ทางบ้านที่มีความสูงร่องน้ำได้รับการอนุมงำเนินอย่างดี ควบคุมการทํางาน ของ Cl ₂ Absorption Tower และ HCl Absorption Tower และ HCl Absorption Tower	หันงายเข้าบ้านด้วยสายสัญญาณ เฉพาะ Cl ₂ Absorption Tower และ HCl Absorption Tower	ตลอดทั้งหมดตามปกติ	เจ้าของโครงการ : THASCO

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-2)

ผลกรอบแบบจำลอง	มาตรฐานการสูตรผลกระทบ	สถานีดำเนินการ	ระบบทะเลาความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	1.7 ติดตั้งปั๊มสำหรับ HCl Absorption Tower 1,2 และ Sniff Gas Tower 1,2 เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตลอดเวลา ป้องกันเหตุขึ้นอย่างฉุกเฉิน ให้มีการรับประทานและพัฒนาอากาศให้ได้มาตรฐาน	HCl Absorption Tower	ตรวจสอบทุกวันดำเนินการ	เจ้าของโครงการ : THASCO
1.8 ควบคุมการระบาย NO ₂ จากห้องวิเคราะห์ผลิต K ₂ CO ₃ เม็ดหินก้อน 10 mm โดยในสภาวะปกติควรเม็ดหินก้อนอย่างน้อยกว่า 1 กก/m ³ หรือ 0.01088 g/s	หน่วยผลิต K ₂ CO ₃	ตรวจสอบทุกวันดำเนินการ	เจ้าของโครงการ : THASCO	
1.9 ควบคุมการระบาย NO ₂ จากห้องวิเคราะห์ผลิต NaOH Prill ให้มีค่าความชื้นไม่น้อยกว่า 190 mg/Nm ³ หรือประมาณ 0.43 g/s	หน่วยการผลิต NaOH Prill	ตรวจสอบทุกวันดำเนินการ	เจ้าของโครงการ : THASCO	
1.10 ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำจัดภาระที่ก่อให้เกิดภาระทางอากาศที่ยอมรับได้ตามที่กำหนด สำหรับโครงสร้างที่ตั้งบนพื้นที่ดินที่ไม่ได้มาตรฐาน	พื้นที่โครงการ	ตรวจสอบทุกวันดำเนินการ	เจ้าของโครงการ : THASCO	
- นำความชื้นออกในอากาศโดยการทำให้ความชื้นลดลงมาพอดีไม่ต่ำกว่า 4%				
- ติดตั้งปลากัดในบริเวณที่อาจมีพิษทางอากาศ (ออกไซด์โซเดียมในเชิงเคมี)				
บริโภคในเขตที่แหล่งกำเนิดของโครงการ พื้นที่โครงการ พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง แต่ไม่ต้องการไฟฟ้าต่อเนื่อง				
และสามารถส่งซึ่งข้อมูลเข้าสู่ศูนย์เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องได้				
- กรณีมีลักษณะพิเศษในดูดอากาศในบริเวณอากาศตัวอย่างแบบจำลองทางการค้นได้ เช่นต่อเรื่องความลักษณะของวัสดุริบบิ้นทางสำหรับเดินทางที่ใช้ในเชิงเคมี วิทยา ฯลฯ ที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถพกพาได้ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร	มาตรฐานการประเมินคุณภาพอากาศในบริเวณทางการค้นได้ เช่นต่อเรื่องความลักษณะของวัสดุริบบิ้นทางสำหรับเดินทางที่ใช้ในเชิงเคมี วิทยา ฯลฯ ที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถพกพาได้ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร	โครงการต้องปรับตัวอัตโนมัติ โครงการต้องปรับตัวอัตโนมัติ	ผู้รับผิดชอบ	
คุณภาพอากาศ จึงเป็นผู้พิจารณาดำเนินการอัตโนมัติให้				
- กรณีมีลักษณะพิเศษในดูดอากาศในบริเวณทางการค้นได้ เช่นต่อเรื่องความลักษณะของวัสดุริบบิ้นทางสำหรับเดินทางที่ใช้ในเชิงเคมี วิทยา ฯลฯ ที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถพกพาได้ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร	คุณภาพอากาศ ในบริเวณทางการค้นได้ เช่นต่อเรื่องความลักษณะของวัสดุริบบิ้นทางสำหรับเดินทางที่ใช้ในเชิงเคมี วิทยา ฯลฯ ที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถพกพาได้ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ		

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-3)

ผลกรองจากสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานผลการทดสอบ	สถานีดำเนินการ	ระบบตรวจสอบความถูกต้อง	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำ ผิวน้ำและน้ำบาดาลที่เกิด จากก่อสร้างในโครงสร้างชั้น ประดิษฐ์ด้วย -น้ำทึบงวดจากคาดสำนักงาน -น้ำทึบงวดจากน้ำภายนอกสีฟ้า -น้ำทึบงวดจากน้ำภายนอก รั่วในส่วนของสาร	<p>2.1 นำตัวน้ำทึบงวดจากชั้นโครงสร้างในขนาดน้ำทึบงวด 130 ลิตร./วินาที โดยรูปแบบ SATS ที่สามารถรองรับปริมาณน้ำทึบงวดได้เพียงพอ ก่อนจะนำไปที่ ผ่านการบำบัดและวัดค่าเพื่อประเมินค่าคุณภาพน้ำเสียบำบัดรวมของน้ำมัน</p> <p>คุณภาพห้องทดลองต้องสะอาดอย่างไร</p> <p>2.2 นำตัวน้ำทึบงวดจากชั้นโครงสร้าง ฉะต้องใส่ไบโอดักต์ทูนิ ก่อนจะนำไปที่รับน้ำเสีย แบบ SATS ที่รองรับปริมาณน้ำทึบงวดที่ประเมินไว้และประเมินค่าคุณภาพน้ำเสีย</p> <p>รวมของน้ำมันคุณภาพรวมต้องดีมาก</p> <p>2.3 นำตัวน้ำทึบงวดจากห้องทดลองและนำตัวน้ำทึบงวดที่ผ่านการผิ้งติดโดยเฉพาะที่น้ำอยู่ติด กับตัวไบโอดักต์ทูนิ รีดออกน้ำที่ไม่ใช่น้ำทึบงวดที่ติดอยู่บนตัวไบโอดักต์ นำตัวน้ำทึบงวดที่รีดออกน้ำที่ไม่ใช่น้ำทึบงวดที่ติดอยู่บนตัวไบโอดักต์ที่ต้องการ</p> <p>2.4 นำตัวน้ำทึบงวดจากห้องทดลองโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ KOH/NaOH, K_2CO_3/Na_2CO_3, HTBP และ แม่สีจางหนาหนาโดยผลิต้น Deemin.. นำตัวน้ำทึบงวด ทรายและลักษณะของ Activated Carbon จากการบำบัดคุณลักษณะ เช่นคุณสมบัติ 234 ลิตร./วิน. ฉะต้องผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ต้องการ โดยการปั๊มน้ำจากน้ำทึบงวด-ด่าง ทั้งน้ำที่มาจากตราชุดและน้ำที่เข้าสู่ ระบบบำบัด และการคุ้นเคยของน้ำทึบงวดที่ใช้ในการบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ตัวอย่างน้ำทึบงวดที่ต้องการ หลังจากผ่านกระบวนการบำบัด-ด่างแล้ว จะผ่านตัวกรอง ทราย ขนาดคริวเมติก 12 ลิตร./ม. และตัวกรองที่ทำกันมั่นคง (Activated Carbon) ขนาดคริวเมติก 12 ลิตร./ม. ทางน้ำจะมีตัวกรองต่อตัวกรองต่อตัวกรอง pH แบบ</p> <p>Continuously Online และตัวกรองที่ทำกันมั่นคง Final Check Pit ซึ่งจะมีค่าคุณภาพของน้ำที่ผ่านมาที่ต้องการ 50 ลิตร./ม. ก่อนจะมาถึง Final Check Pit ซึ่งจะมีค่าคุณภาพของน้ำที่ต้องการ 2 ตัวกรองตามคริวเมติก 250 ลิตร./ม. เท่านั้น ในช่วงเวลาที่ต้องการสำหรับการบำบัดต้องรอประมาณ 1st Final Check Pit จนกว่าจะพบ คุณภาพที่ต้องการ แต่ต้องรอประมาณ 2nd Final Check Pit ไม่พบค่าคุณภาพที่ต้องการ ให้เก็บตัวอย่างน้ำใน 1st Final Check Pit ไปตรวจน้ำ ถ้าไม่มีคุณภาพที่ต้องการ มาต้องรีซามน์ทันที ระบุค่าคุณภาพโดยการยานพาหนะ FRP ทุกๆ 6 ชั่วโมง</p>	<p>พื้นที่โครงการ</p> <p>บริษัทชูวังต้านน้ำจำกัด</p> <p>โครงการชูวังต้านน้ำ</p> <p>บริษัทชูวังต้านน้ำจำกัด</p> <p>พื้นที่โครงการ</p> <p>บริษัทชูวังต้านน้ำจำกัด</p> <p>บริษัทชูวังต้านน้ำจำกัด</p> <p>บริษัทชูวังต้านน้ำจำกัด</p> <p>บริษัทชูวังต้านน้ำจำกัด</p>	<p>ระบบตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>เจ้าของโครงการ : THASCO</p>	

ຕາຫາງທີ 4.2-1 (ຕ່ອ-4)

ກາງຈາງ 4.2-1 (ເຖິງ-5)

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-6)

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-7)

ผู้รับผิดชอบ	มาตรฐานที่ต้อง達到และวัสดุอุปกรณ์	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ჩະຕັບປະສົງ ເສີມຕົວຈຳການທີ່ມີຄົງຫຼາຍ ຈັກກຸາງກົມພົມຂອງໂຄຮົງການ	3.1 ລັດຕະຫຼາມສິນໃນໂດຍໃຫ້ກົດປົງການແລະໃຫ້ມີຄວາມຄົບຕະຫຼາມຈຳກັດຢູ່ ເອພາະໂຄຮົງຈັກຂູບປາກນີ້ໃນ Utility Yard ແລະ ສິນເນົາການປຳກັກກະບົບແຫ່ງລື້ມື ອຳນວຍສຳນັກງານ	ສາທານທີ່ຕໍ່ໃນການ ເຄື່ອງຈົກກົມປາກນີ້ຢູ່ ໂຄຮົງການ	ຕະຫຼາມທີ່ຕໍ່ໃນການ ຕະຫຼາມທີ່ຕໍ່ໃນການ
3.2 ຈົດໄຟ້ນີ້ປັບປຸງຕົວອຸນສະໜັງຈົງຫຼາຍໃຫ້ມີຄວາມຕັ້ງຫອນເສື່ອຍ “ນິມກາຕົ້ນ” ເມື່ອມີການດັດຕະກິບ ເສີຍໃຫ້ຕໍ່ການ 85 dB(A) ໃຊ້ ພວັນປັບປຸງໃຫ້ຜູ້ປາກນີ້ຍື່ນວ່າ ທ່ານຕົ້ນ ເຖິງໄຟ້ນີ້ດີເນັ້ນມາ	ປັບປຸງທີ່ມີເສີຍຈົກເກີນ 85 dB(A)	ປັບປຸງທີ່ມີເສີຍຈົກເກີນ 85 dB(A)	ຕະຫຼາມທີ່ຕໍ່ໃນການ ຕະຫຼາມທີ່ຕໍ່ໃນການ
3.3 ຕຽກຈັງດົກປະຕັບເສີຍໃຫ້ກົມຢັດໃຫ້/Utility Yard ແລະ ຈົດທໍາ Noise Contour Map	ໜ່າຍແນສີຕືແລະ Utility Yard	ໜ່າຍແນສີຕືແລະ Utility Yard	ໜ່າຍແນສີຕືແລະ Utility Yard
4. ກາກກອອງເສື່ອ ກາກອອງເສື່ອທີ່ເກີດຈາກ ໂຄຮົງການແບ່ງເປົ້າໃນ 3 ປະເທດ ໄດ້ເກີດ ຂະອະລັດຮາຍ ພະຍານ ທີ່ໄປ ແລະ ຂະພາບຜູ້ອ່ອນ	4.1 ພະຍັນມີຄາຍ ໄດ້ໃນ ສິນເງິນຮົອກສັດຖຸທີ່ມີເຫຼືອຮົ່ວ່າ ມີຄວາມຕັ້ງຫອນແລະຄຸນສົມບັດ ຕາມທີ່ກຳນົດໄດ້ມາມາດັ່ງນັ້ນທີ່ 1 ທ່ານປະກາດກວ່າທາງຮອງກາງຮົມຮູນນັ້ນທີ່ 6 (໢.ຕ. 2540) ປະເທດ - Activated Carbon ທີ່ສ່ອມສາພາບຈາກໜ່າຍມີກຳນົດນ້າເສີຍແລະກໍານວຍພົມຄືດນ້າ Demin. 1 ປຶມານ 220 ຕົນ/ປີ - Chelating Resin ທີ່ສ່ອມສາພາບຈາກໜ່າຍມີກຳນົດນ້າໃຫ້ປົກສັງ ປຶມານ 2 ຕົນ/ປີ - ນ້ຳນັ້ນທີ່ຄ່ອສື່ນໃໝ່ສັງ ປຶມານ 4 ຕົນ/ປີ	ພື້ນຖານໂຄຮົງການ ຕະຫຼາມທີ່ຕໍ່ໃນການ	ເຈົ້າອຸປະກອງໂຄຮົງການ : THAS(○) ເຈົ້າອຸປະກອງໂຄຮົງການ : THAS(○)
4. ກາກກອອງເສື່ອ ກາກອອງເສື່ອທີ່ເກີດຈາກ ໂຄຮົງການແບ່ງເປົ້າໃນ 3 ປະເທດ ໄດ້ເກີດ ຂະອະລັດຮາຍ ພະຍານ ທີ່ໄປ ແລະ ຂະພາບຜູ້ອ່ອນ	4.2 ພະຍັນທີ່ໄດ້ໃນ ສິນເງິນຮົອກສັດຖຸທີ່ມີເຫຼືອຮົ່ວ່າ ມີຄວາມຕັ້ງຫອນແລະຄຸນສົມບັດ ກຳນົດໄຟ້ນີ້ມາຄຸນວານທີ່ 1 ທ່ານປະກາດກວ່າທາງຮົມຮູນນັ້ນທີ່ 1 (໢.ຕ. 2541) ປະເທດ - ເຕັມໂສັນນະລະໂຄຮົງການ 1 ທີ່ມານ 1 ຕົ້ນ/ປີ - ເຕັມສາຍ່າງ ປຶມານ 0.1 ຕົ້ນ/ປີ - ເຕັມພາສັດຕິຖານ ປຶມານ 1 ຕົ້ນ/ປີ	ພື້ນຖານໂຄຮົງການ ຕະຫຼາມທີ່ຕໍ່ໃນການ	ເຈົ້າອຸປະກອງໂຄຮົງການ : THAS(○)

ຕາງຮາງທີ 4.2-1 (ຕໍ່ອ-8)

ຕາງຈາກ 4.2-1 (ຕົວ-9)

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-10)

ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา	มาตรฐานผลลัพธ์ทางการเรียน	สถานีดำเนินการ	ระยะเวลาระบบ	ผู้ปฏิบัติงาน
6. ภารกิจทบทวนมาตรฐานส่งเสริมฯ (ต่อ)	มาตรฐานผลลัพธ์ทางการเรียน 6.3 กារออกแบบสิ่งที่ต้องการในพื้นที่โครงการ - มีสิ่งของต่างๆ แห่งสังคมภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย [*] - ติดป้ายเดินทางมาจราจรและป้ายเตือนให้ห้ามเข้าไปในพื้นที่โครงการและจราจรถามความเรียบง่ายในโครงการ และห้ามนำขยะมาใส่ในโครงการ	พัฒนาศรัทธา พัฒนาศรัทธา	ผลกระทบต่อทำเนินภารกิจ ผลกระทบต่อทำเนินภารกิจ	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	6.4 กារออกแบบพื้นที่สาธารณะ - หลังคาสีเหลืองขนาดใหญ่ช่วงเดินเท้าเข้า-เยื่น ที่สามารถใช้รับใช้ในการซ้อมชั่วโมง - หลังคาสีเหลืองขนาดใหญ่ช่วงเดินเท้าเข้า-เยื่น ที่สามารถใช้รับใช้ในการซ้อมชั่วโมง - ภายนอกห้องน้ำขนาดใหญ่ที่ดูดี จัดเป็นสีเหลืองทึบทำให้เกิดความเด่นท่ามกลางเด่นท่ามกลาง หาบกระดูกสันหลังสีเหลืองที่ดูดี ตามที่บ้านเดินด้วยห้องน้ำขนาดใหญ่และห้องน้ำขนาดเล็ก	ถนนสาธารณะทั่วไป	ผลกระทบต่อทำเนินภารกิจ	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	6.5 มาตรฐานผลลัพธ์ทางการเรียน - ลิฟต์สำหรับคนพิการและคนชราในห้องน้ำขนาดใหญ่ ให้เดินทางได้สะดวกและรวดเร็ว - ไม้สีเหลืองขนาดใหญ่ที่ดูดี ที่สามารถเดินทางได้สะดวก ในสีส้มคาดต่อสีครีม - ลิฟต์สำหรับคนพิการและคนชราในห้องน้ำขนาดใหญ่ที่ดูดี ที่สามารถเดินทางได้สะดวก ในสีส้มคาดต่อสีครีม	ถนนสาธารณะทั่วไป	ผลกระทบต่อทำเนินภารกิจ	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	6.6 มาตรฐานผลลัพธ์ทางการเรียน - ลิฟต์สำหรับคนพิการและคนชราในห้องน้ำขนาดใหญ่ ให้เดินทางได้สะดวกและรวดเร็ว - ไม้สีเหลืองขนาดใหญ่ที่ดูดี ที่สามารถเดินทางได้สะดวก ในสีส้มคาดต่อสีครีม - ลิฟต์สำหรับคนพิการและคนชราในห้องน้ำขนาดใหญ่ที่ดูดี ที่สามารถเดินทางได้สะดวก ในสีส้มคาดต่อสีครีม	ถนนสาธารณะทั่วไป	ผลกระทบต่อทำเนินภารกิจ	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
7. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	7.1 ร่องรอยในภารกิจของสังคมภูมิ ผู้ช่วยผู้ดูแลเดินทางสำรวจและประเมินความเสี่ยง ผลกระทบด้านภารกิจ หรือให้ทุ่มเงินศึกษา เป็นต้น	อนุชนชาติสีเหลืองโครงการ	ผลกระทบต่อทำเนินภารกิจ	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	7.2 ทำเลอุตสาหกรรมและภารกิจของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จราจรและตลาด ที่สามารถเดินทางได้สะดวก ทำให้คนเดินทางได้สะดวก ลักษณะทางเศรษฐกิจและภารกิจที่มีความหลากหลาย เช่น ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ	เมืองและภูมิภาคในลักษณะ แหล่งท่องเที่ยว	อาชญากรรมที่มากขึ้น การทำมาหากินที่มากขึ้น	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	7.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียน นักศึกษาและครัวเรือนที่เข้าเยี่ยมชมในงานเป็น หน่วยบุคคล เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้เดินทางมาตรวจสอบโครงการในภารกิจ ภารกิจและประเมินความเสี่ยงของโครงการ ศึกษาและรับฟังในจังหวัด	พัฒนาศรัทธา	ผลกระทบต่อทำเนินภารกิจ	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	7.4 ควรเข้าเยี่ยมชมผู้นำชุมชน หรือบุคคลที่ชุมชนในห้องน้ำเดียวที่อยู่อาศัยอยู่ ท่องเที่ยวในชุมชนที่ตั้งตระหง่านในชุมชนที่ตั้งตระหง่านค้างคาว ไม่มีความ ความปลอดภัยอยู่ต่อไป	อนุชนชาติสีเหลืองโครงการ	เป็นภัยคุกคามต่อชุมชน ความไม่สงบ	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-11)

ผลการดำเนินงานด้านความคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. สภาพสามารถสูญเสียสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินการ ส่วนภูมิศาสตร์และมนุษย์ - การประเมินผลกระทบทาง อากาศจากโครงการ - น้ำทั่วไปและน้ำดื่ม โครงการ - ระบบจราจรโครงการ	8.1 ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดูแลรักษาทั่วไปอย่างเคร่งครัดตลอด ไปเพื่ominimizeผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลบ ของตนในสิ่งแวดล้อม	พื้นที่โครงการ บริษัทฯดำเนินการ	ตลอดทั้งหมด	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	8.2 บำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำทั่วไป SATs ก่อน放ลงบ่อระบายน้ำเป็นปัจจัย นำเสียลงแม่น้ำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจ เช่นแม่น้ำแม่กลอง คลอง หลักกิ่ว แฉก กระดึง เป็นต้นโดยรีวิว	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SATs ของโครงการ	ตลอดทั้งหมด	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	8.3 กำจัดน้ำที่ไม่ใช่ประทานอย่างรวดเร็วทันท่วงทันโดยห้องน้ำดูด บริเวณตัวบ้านจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ก๊อกน้ำ บริเวณที่สาธารณะ ไม่ใช่ ประกอบห้องน้ำโครงการ สำหรับทางเดินทางเพื่อป้องกันการแข่ง กันจราจรสั่งงำນในโครงการ	พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ โครงการ	ตลอดทั้งหมด	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
9. อาศัยความร่วมมือและความ ปล่อยภัยในการทำงาน	9.1 ภาครัฐสนับสนุนในภารกิจ 1) บุคลากรที่งานให้โดยไม่สนับสนุนการทำงานเพื่อผลิตยาเสพติด ยกเว้น 2) ติดตามห้องเรียนของบุคคลภายนอกที่ออกกฎหมายและดำเนินการต่อสัมภាន บุคคล 3) ติดตามห้องเรียนของบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ห้องเรียน 4) ติดตั้ง Cl ₂ Detector สำหรับเก็บ Cl ₂ Compressor ทั้งแบบสำรองและ ปริมาณคงที่และติดตั้งที่ต้องพิมพ์ติดตามดูแลรักษาเชิงบูรณาภรณ์ ที่สูงที่สุดภายใน 2 ปีถัดไป	พื้นที่โครงการทั่วไป พื้นที่โครงการ/หน่วยผลิต/ หน่วย Utility พื้นที่โครงการ/หน่วยผลิต/ หน่วยกระบวนการน้ำ/น้ำเสีย/ Cl ₂ Compressor ห้องเรียนของบุคคลภายนอก บริษัทฯ	ตลอดทั้งหมด	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	9.2 ภาครัฐเพื่อความปลอดภัย 1) วางแผนและขับเคลื่อนมาตรการสำรองในกรณีไฟไหม้ พนักงานฝ่ายปฏิบัติโครงการ 2) จัดอบรมและฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่มีภารกิจทางด้านความปลอดภัยและ ให้ความรู้แก่บุคลากร	พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ	ตลอดทั้งหมด	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-12)

ผู้ลงนามที่สิ้นเปลือง	มาตรฐานผลิตภัณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ครมติ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาศัยวอนน้ำและประวัติความ ปลดปล่อยในกราฟฟิก (ต่อ)	มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รักษาอุปกรณ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย สามารถนำไปใช้กับส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ สืบทอดภาระสืบต่อได้ถูกต้อง	พื้นที่โครงสร้าง ห้องพักน้ำในห้องน้ำ ห้องน้ำทั่วไป	ขบวนพักน้ำในห้องน้ำ ขบวนทบทวนอย่างน้อย ^{ปีละ 1 ครั้ง}	เจ้าของโครงการ : THASCO
	4) จัดให้มีการตรวจสอบประจำเดือนโดยกรรมการผู้ดูแลห้องน้ำและส่วนบุคคล ประเมินค่าฯ ทั่วไปให้มีการซ่อม/เปลี่ยน เนื่อหาอุปกรณ์ที่มีประสาทเสียหาย อยู่เสมอ	-	ศูนย์ซ่อมบำรุงและทดสอบ ซ่อมด้านไฟฟ้า	เจ้าของโครงการ : THASCO
	5) มีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาให้ถูกต้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ตามสมควร เพื่อให้ไม่เกิดภัยพิบัติซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่นส้มกระเด็น ก๊าซที่เกิดจากการล้างนาฬิก electrolysis ไปเข้าระบบบำบัดได้	ห้องน้ำที่สำรองของห้อง โทรศัพท์	ศูนย์ซ่อมบำรุงและทดสอบ ซ่อมด้านไฟฟ้า	เจ้าของโครงการ : THASCO
9.3 การจัดการเพื่อส่งออกอาชีวอนามัยและควบคุมโรคตัวภัย	1) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้ด้วยวันในเรื่องของความปลอดภัยในการ ทำงาน มีความรู้ความเข้าใจในดูดซึมปฏิสัมภิ放心ที่เกี่ยวข้อง ยังดูรายละเอียด วิธีและที่ถูกต้อง	พนักงานโครงสร้าง โขด เชื้อพากพานที่บูรณา	อบรมพนักงานใหม่และ อบรมทบทวนอย่างน้อย ^{ปีละ 1 ครั้ง}	เจ้าของโครงการ : THASCO
	2) จัดห้องซึ่งน้ำดื้าเพลิงและเครื่องดับเพลิง ให้ติดตั้งดีๆ อย่างโดยรอบ 3) จัดทำและนับตัวกรรคน้ำที่ดูดซึมอยู่ในที่ที่จะระบุมาต่อราย	พนักงานควบคุมการสูบบุหรี่ พนักงานโครงสร้าง พนักงานที่ดูดซึม	ดูดซึมด้วยตัวเองและการ ควบคุมสิ่งสกปรกที่ดูดซึม	เจ้าของโครงการ : THASCO
	- การซึ่งกางและซ่อนทางท่อทั้งหมด - และน้ำที่ดูดซึมและน้ำที่ดูดซึมอย่างพ กันไม่เกิดเพลิงไหม้ - และน้ำที่ดูดซึมและน้ำที่ดูดซึมอย่างพ กันไม่เกิดเพลิงไหม้	-	ฝึกอบรมและแนวทางในการดูดซึม ^{ปีละ 1 ครั้ง}	เจ้าของโครงการ : THASCO
	4) ฝึกอบรมและฝึกอบรมเชิงกลุ่ม อบรมการป้องกันภัยและการช่วย ชีวิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	พนักงานโครงสร้าง	ดูดซึมด้วยตัวเองและการ ควบคุมสิ่งสกปรกที่ดูดซึม	เจ้าของโครงการ : THASCO
10. ด้านสุขาภิบาล	จัดให้มีห้องที่สุขาภิบาลขนาดใหญ่ในส่วนที่มีบริเวณพื้นที่โครงการ และขนาดกว่า โดยประมาณห้องที่ต้องพื้นที่ใช้ภายในห้องน้ำ โดยห้องน้ำพื้นที่ใช้ภายในห้องน้ำกว่า 5 % ของ พื้นที่โครงสร้าง	ภายในห้องที่โครงสร้าง	ดูดซึมด้วยตัวเองและการ ควบคุมสิ่งสกปรกที่ดูดซึม	เจ้าของโครงการ : THASCO

ตราสารที่ 4.2-1 (ต่อ-13)

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-14)

ผลการทดสอบและส้อม	มาตรฐานทดสอบและภาพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความดี	ผู้รับผิดชอบ
11. ถ่านอัตโนมัติร้ายแรงรักษา (ต่อ)				
11. ถ่านอัตโนมัติร้ายแรงรักษา (ต่อ)	รุ่น 100 ตันสำหรับถังเก็บแก๊สไฮโดรเจนในโรงงานน้ำจืดเป็น เสียกรีฟเป็น Safety Tank 5) มีการตรวจเชิงแบบส่องประหงกสำรองครั้งอีกครั้งที่ 2 ปีตาม มาตรฐาน คอลเลกชันเกล้า มาตรฐานสำหรับถังเก็บแก๊สไฮโดรเจนในโรงงานน้ำจืด 6) ถังเก็บคอลเลกชันเกล้าที่ตั้งไว้ใหม่ได้รับการซ่อมแซมและทำความสะอาดใหม่ที่บ้าน มาตรฐานเดียวกับถังเก็บคอลเลกชันที่มีอยู่ในบ้าน 7) ถังเก็บ ST-0601 A และ ST-0601 B ที่สร้างใหม่ มีความจุคงเหลือ 100 ตัน มีระบบ ท่อเข้าออกต่อถังก๊าซเพื่อให้สามารถถ่ายเทศลักษณ์ไปยังถังเก็บจุบัน ด้วย ST-1601 A,B และ C ได้ 8) ระบบควบคุมปลดภัยเพิ่มเติมบริเวณถังเก็บสำหรับชั้นในบ้าน “ได้แก่ การติดตั้ง Cl_2 Detector เพิ่มจำนวน 3 จุด เพื่อตรวจสอบภารภารกิจ 9) บริเวณถังเก็บและถังน้ำ Safety Valve ที่สามารถปะบานยกชุดล็อกชั้นในยังหน่วย ผลิตโดยไม่สูญเสียตัวถังที่เกิดขึ้น 10) ทำการติดตั้ง Weight Alarm บริเวณด้านทิศตะวันตก ซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนไป ยัง Control Room เมื่อมาหน้างานของชุดล็อกชั้นในสูงมากกว่าที่กำหนดไว้ 11) จัดเตรียมอุปกรณ์น้ำออกันลมด้วยชุดติดตั้งที่ต้องเข้าไปทำการแก้ไขงานหาก หากพบว่าคอลเลกชันเกิดการรั่วไหล อาทิเช่น Air line respirator พรมหน้ากากทางเดิน SCBA	ถังเก็บสำรองคอลเลกชันเกล้า มาตรฐานสำหรับถังเก็บแก๊สไฮโดรเจนในโรงงานน้ำจืด 7) ถังเก็บคอลเลกชันที่บ้าน 8) ถังเก็บสำรองคอลเลกชันเกล้า 9) ถังเก็บสำรองคอลเลกชันเกล้า 10) ถังเก็บสำรองคอลเลกชันเกล้า 11) ถังเก็บสำรองคอลเลกชันเกล้า	ระยะเวลา/ความดี ตรวจสอบดำเนินการ ตรวจสอบดำเนินการ ตรวจสอบดำเนินการ ตรวจสอบดำเนินการ ตรวจสอบดำเนินการ ตรวจสอบดำเนินการ ตรวจสอบดำเนินการ ตรวจสอบดำเนินการ ตรวจสอบดำเนินการ ตรวจสอบดำเนินการ	เจ้าของโครงการ : THASCO เจ้าของโครงการ : THASCO
11.3 มาตรฐานสำหรับชุดติดตั้งชุดล็อกชั้น (Cl_2 Compressor)				
	1) Compressor ได้รับการซ่อมแบบตามมาตรฐานเพื่อการใช้งานครองเวลาก่อนโดยพิจารณา ตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมภายใต้หลังคา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการตกจากที่สูง ปัจจัยที่จะทำให้เกิด External Corrosion จากการตกจากที่สูง 2) มีอุปกรณ์ป้องกันติดตั้งที่ Compressor เพื่อส่งสัญญาณเตือน(Alarm) และ/ หรือ สั่งหยุดการทำงาน (Trip with Alarm) หาก Compressor ทำงานเสียปกติ	เครื่องจักรกลซีเรียลไนท์ (Chlorine Compressor) เครื่องจักรกลซีเรียลไนท์ (Chlorine Compressor)	ตรวจสอบดำเนินการ ตรวจสอบดำเนินการ	เจ้าของโครงการ : THASCO เจ้าของโครงการ : THASCO

ตราสารที่ 4.2-1 (ต่อ-15)

ผลกรอบหัวสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้ปฏิบัติงาน
	3) มีระบบ Interlock เพื่อป้องกันไม่ให้ Chlorine Gas เข้าสู่ห้องสุขาไม่ได้ Chlorine Gas Compressor เสียหายและบ่อดังกัน 4) มีระบบการตรวจสอบโดยพนักงานฝ่ายพัฒนาไม่ได้ผลิต ระหว่างการวินิจฉัยเครื่องจักรจะมีมาตรการตัดออกตัวที่ต้องการ ตรวจสอบและจดบันทึกค่าต่างๆ ของ Compressor เป็นรายบเดือน เช่น ความตื้น คุณภาพน้ำ อัตราการหักดิบของอากาศอยู่ในระดับที่มากกว่ามาตรฐาน เพื่อป้องกันจากการเติมน้ำเรื่องจักรปั้มน้ำเกิดการร้าว “หักดิบของคราฟต์ชีฟ” ของบริษัทฯ	เครื่องจัดการคราฟต์ชีฟ (Chlorine Compressor) เครื่องจัดการคราฟต์ชีฟ (Chlorine Compressor)	ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ	เจ้าของโครงการ : THASCO เจ้าของโครงการ : THASCO
	5) มีระบบการตรวจสอบโดยพนักงานฝ่ายซ้อมบำรุงรักษาเพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับตัวเครื่องได้ Compressor หากไม่พูดต่อ ก็ต้องมีคนรับภาระที่มาดูแลตัวเครื่องที่อยู่ห่างไกล พารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อที่ในกรณีหากมีเหตุการณ์ใดๆ ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นและพื้นที่ มาใช้งานและไม่สามารถบังคับตัวได้	เครื่องจัดการคราฟต์ชีฟ (Chlorine Compressor)	ตลอดช่วงดำเนินการ	เจ้าของโครงการ : THASCO
	6) ติดตั้ง Chlorine Detector บริเวณ Chlorine Compressor ซึ่งหากมีการรั่วไหล ของสารคลอรีนจะออกมาก็จะส่งเสียง警報 Alarm ทั่งบริเวณที่ติดตั้งเครื่องและที่ Control Room ซึ่งทางพนักงานฝ่ายดูแลจะต้องออกมายกมาตรฐานและแก้ไขทันที	เครื่องจัดการคราฟต์ชีฟ (Chlorine Compressor)	ตลอดช่วงดำเนินการ	เจ้าของโครงการ : THASCO
11.4 มาตรฐานต้านควันมาสิ่งปลูกสร้างสำหรับห้องประปา	1) ฝีกอกันหันดูอยู่เป็นเวลานาน โดยทำหันดูเป็นชั่วโมงต่อครั้นอย่าง ซื้อขาย ฝีกอกันหันดูเอกสาร(Document Flow)ที่มีการส่งมอบโดยผู้รับผิดชอบ ไม่ได้ต้องรับภาระด้วยตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ทั้งที่ 2) รวมครุภัคคลอรีนที่ต้องการของสถานที่จัดการต่างประเทศ ตามมาตรฐาน บุรี ทุกคืนเมื่อ Certificate รับรอง ตัวถังปรับถูกต้องโดยตัวตัดปั๊มน้ำอย่างมีคุณ และความน่าเชื่อถือ 4 น้ำ	บริการสบายน้ำยานพาหนะ (Lorry Tank Loading)	ตลอดช่วงดำเนินการ	เจ้าของโครงการ : THASCO แม่ผู้รับเหมาท่านส่งคืนภาระ
	3) มีอุปกรณ์เหล็กไม้ปิด-เปิดภายในห้องประปา ได้แก่ - มีวาล์วที่ต้องปิด-เปิดโดยระบบลม(Rheumatic) หัวออกซิเจนเพื่อพิเศษท่าน - วาล์วเซฟตี้วาล์ว(Safety Valve) 1 ชุด พร้อมโครงรับหัวกันภัยจากแรงเหวี่ยง - มีประตูรับฝ้าเพดานของห้องที่ต้องปิดห้องกันภัยภูภัยและทางเข้าออก	ระบบหุ้นส่วนของห้องประปา	ตลอดช่วงดำเนินการ	เจ้าของโครงการ : THASCO

ตราสังกัด 4.2-1 (ต่อ-16)

ผลการดำเนินงานและล้อม	มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์	กระบวนการผลผลิตภัณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้ปฏิบัติงาน
11. ด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)	4) ปริมาณครองตื้นที่สูงกว่ามาตรฐานน้ำเสียดูดน้ำ Double Check ศักย์อย่างมาก Load Cell ที่น้ำเงินสำรองคงอยู่ ([แสดงค่าที่ตั้งแต่เหลือคงควบคุม] และค่าจาก Level Indicator ที่แปลงและแสดงค่าของน้ำเป็น Weight Indicator) 5) น้ำ Load Cell ที่ Loading Station เพื่อให้ทราบว่าหัวคอกยังไม่หล่ออยู่บนเดรนชั้ง ตลอดเวลาที่บรรจุ มีสัญญาณสั่นหยุดเครื่องสูบคอกด้วยเหตุผลใดก็เมื่อไหร่น้ำทึบ บริเวณจุดที่กำหนดได้	ถังเก็บครองตื้นเหลว บริเวณสูบด้วยรถบรรทุก (Lorry Tank Loading)	ทดลองช่วงต่อเนื่องการ ตกลงช่วงต่อเนื่องการ	ทดลองช่วงต่อเนื่องการ : THASCO	เจ้าของโครงการ : THASCO
	6) จากการที่ บพ.ของศูนย์ = 1.5 ซึ่งจะทำให้ถังบรรทุกขนาด 17 ลบ.ม.สามารถ จุได้เรื่ังต์ $17 \times 1.5 = 25.5$ ตัน โดยมาตราฐานทางสำนักงานเหล็กได้ให้ปรับตัวค่า Filling Ratio ไม่เกิน 1.25 หรือคิดเป็น $17 \times 1.25 = 21.25$ ตัน แต่หากองค์กรฯ กำหนดให้ปรับตัวค่า Filling Ratio 1.2 หรือคิดเป็น $17 \times 1.2 = 20$ ตัน หรือ 80% ของปริมาณทางการของรัฐบาลถูกกำหนดให้ไม่	สถาบันมาตรฐานเหล็ก	ทดสอบช่วงต่อเนื่องการ	ทดสอบช่วงต่อเนื่องการ : THASCO	เจ้าของโครงการ : THASCO
	7) มีการป้องกันการหลั่งน้ำครองหัวทางการชั้นสูง โดยขณะส่งโดยรถที่ตั้งมาตรฐาน มีการยึดตั้งไว้แน่นพื้นที่รวมถูกป้องกันไม่เข้าสกัดฉีด(Emergency Kit C) ตาม มาตรฐาน chlorine Chlorine Institute	สถาบันมาตรฐานเหล็ก	ทดสอบช่วงต่อเนื่องการ	ทดสอบช่วงต่อเนื่องการ : THASCO	เจ้าของโครงการ : THASCO
11.5 มาตรฐานการติดตั้งหัวสูบความดันสูงในภาคที่งานน้ำเสียดูดออก	ติดตั้งหัวสูบความดันสูงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์	บริเวณหน้างานยังผลิต	ทุกครั้งที่ทำการ Start up		
	1) หลังจากที่น้ำสูบเหลวมา “เต็มตัว” แล้วจึงรีบงัดและอุ่นให้ต่างๆ เสร็จแล้ว โครงงานจะทำหัวสูบรวมเป็นจุดเดียวที่หัวปั๊มน้ำเสียดูด โดยรายการ อุปกรณ์มีครุยงจุกที่ต้องติดตั้งอยู่ที่ได้ - ถังบรรจุน้ำเสียดูดหัวปั๊ม - หอยต่างๆ ท่อนที่ใช้เชื่อมหัวปั๊มน้ำเสียดูด - Compressor ต่างๆ - Pump & Motor - Scrubber Tower - Plate และ Shell & Tube Heat Exchanger	บริเวณหน้างานยังผลิต			

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-17)

ผลการดำเนินงานและลักษณะ	มาตรฐานดูแลรักษาทั่วไป	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. ด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)	2) โครงการนี้เป็นการรักษาความพร้อมของพนักงานในหน่วยผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดตั้งองค์กรชุดต่อต้าน Procedure ที่กำหนด ให้กับทุกคน ได้แก่ Process Engineer ด้วยความคุ้มครองอย่างใกล้ชิด 4) ก่อนที่จะเริ่มทำการ Start Up จะต้องตรวจสอบว่าเครื่องพาร์ค์อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เสียหาย เครื่องซึ่งมีอยู่ หากหากพบว่าชำรุดเสียหาย ต้องรอซ่อมทันที ไม่สามารถรับภาระซ่อมได้ ให้รายงานเจ้า ไม่สามารถทำการ Start Up ได้ แจ้งจากผู้บัญชาติและขอรับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมนี้จะดำเนินการภายใน 180 ต่อวัน	บริษัทแห่งนี้จะดำเนินการ พัฒนากระบวนการ คุณภาพของวัสดุ ตลอดจนวิธีการป้องกันภัยและการแก้ไขปัญหานี้ ทางบริษัทฯ ยังคงพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐาน ตามระเบียบเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรักษาความพึงพอใจ 3) พนักงานที่ปฏิบัติงานบังคับต้องรับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานที่เข้าร่วม ภัยธรรมัยส่วนบุคคลโดยเครื่องดื่ม ได้แก่ ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ต และเสื้อผ้า Respirator	ผู้ดูแลรักษาทั่วไป Truck Scale	ผู้ดูแลรักษาทั่วไป ผู้ดูแลรักษาทั่วไป ผู้ดูแลรักษาทั่วไป ผู้ดูแลรักษาทั่วไป
11.6 ภายนอกตัวอาคารและภายนอกของ 1) ฝ้าห้องน้ำที่ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ ควรบ่มเป็นพื้นที่ที่สะอาดและมีการ ซุกซ่อนของแมลงสาบ ต้องดูแลวิธีการป้องกันภัยและการแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ยังคงพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐาน 2) เครื่องซึ่งมีหัวน้ำที่ Truck Scale และ Loading Station จะต้องรับการ Calibrate ตามระเบียบเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรักษาความพึงพอใจ 3) พนักงานที่ปฏิบัติงานบังคับต้องรับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานที่เข้าร่วม ภัยธรรมัยส่วนบุคคลโดยเครื่องดื่ม ได้แก่ ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ต และเสื้อผ้า	ผู้ดูแลรักษาทั่วไป บริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม บริเวณเดียวกัน สำหรับ บริเวณดังนี้	ผู้ดูแลรักษาทั่วไป ผู้ดูแลรักษาทั่วไป ผู้ดูแลรักษาทั่วไป		
11.7 มาตรฐานดูแลรักษาทั่วไปของห้องซ่อมบำรุงฯ ที่ต้องดำเนินการ 1) ห้องซ่อมบำรุงฯ ต้องมีการซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน ASME B 31.3 เช่น ห้องซ่อมบำรุงฯ ทำด้วย Carbon Steel ซึ่งสามารถทนทานต่อการ腐蚀 มากกว่า โครงสร้างของห้องซ่อมบำรุงฯ ต้องมีห้องซ่อมด้วย X-ray ก่อนใช้งาน 2) มีการซ่อมบำรุงฯ ให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องซ่อมบำรุงฯ ห้องซ่อมบำรุงฯ ที่ต้องดำเนินการ ในขนาดที่กว้างขวาง เช่นห้องซ่อมบำรุงฯ ขนาด 77 บาร์ 3) ห้องซ่อมบำรุงฯ ต้องมีห้องซ่อมบำรุงฯ ที่ต้องดำเนินการ 4) มีระบบควบคุมความชื้นที่สามารถติดตามและควบคุมความชื้นในห้องซ่อมบำรุงฯ ที่ต้องดำเนินการ มีการติดตามและควบคุมความชื้นในห้องซ่อมบำรุงฯ ที่ต้องดำเนินการ	ผู้ดูแลรักษาทั่วไป TPCC และแม่ท่อแก๊ส ผู้ดูแลรักษาทั่วไป TPCC และแม่ท่อแก๊ส ผู้ดูแลรักษาทั่วไป	ผู้ดูแลรักษาทั่วไป ผู้ดูแลรักษาทั่วไป ผู้ดูแลรักษาทั่วไป		

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-18)

ผู้ก่อซ่อมที่ต้องแจ้งและลงนาม	มาตรฐานผลิตภัณฑ์	รายการที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
11. ด้านอุตสาหกรรม (ต่อ)				เจ้าของโครงการ : THASCO
5) แม็ปบาร์ Pressure Indicator & Alarm และ Flow Indicator เพื่อแสดงค่าความดันในระบบ โดยแสดงผลลัพธ์ของความดันของ THASCO และ TPCC หากเกิดเกียรติศักดิ์สูงในส่วนน้ำเหลว THASCO จะสั่งปิดวาล์วที่ HV-1605 ที่ข้อผูกเชือก Chlorine Evaporator เพื่อหยุดการส่งแก๊ส จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบ	พื้นที่เก็บรากษา THASCO TPCC และแบงก์ออก๊ซิเจน	ตรวจสอบตามกำหนดเวลา	เจ้าของโครงการ : THASCO	
6) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดความชื้น (hygrometer) เพื่อติดตามปริมาณ Evaporator 1 จุด และปรับค่า Metering Station อีก 1 จุด สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในห้องของผู้รับผิดชอบฯ	พื้นที่เก็บรากษา THASCO	ตรวจสอบตามกำหนดเวลา	เจ้าของโครงการ : THASCO	
7) หาก TPCC ตรวจพบก่อนเวลาเกิดภัยคุกคามหรือสิ่งร้ายแรงจากห้อง PVCC จับสัญญาณ HV-XV-2103 ของ TPCC ที่ทางประตูเดินทางเข้าสู่ห้องของผู้รับผิดชอบฯ HV-1605 ของ THASCO ในทันที เป็นการตัดระบบส่งแก๊ส ขณะที่ระบบปฏิบัติการลิปป์ กับอุปกรณ์งานน้ำของ THASCO และ TPCC	พื้นที่เก็บรากษา THASCO TPCC และแบงก์ออก๊ซิเจน	ตรวจสอบตามกำหนดเวลา	เจ้าของโครงการ : THASCO	
8) ติดตั้งระบบ Interlock ที่ระบบการส่งแก๊สของรีโมท PVCC เพื่อให้สามารถหยุดการส่งแก๊สของรีโมทได้ทันท่วงที่เกิดเหตุการณ์เสียหาย โดยที่มีความต้องการไม่ต่ำกว่า 0.5% ของอัตราการส่งแก๊สไปปิดและหยุดการทำงานทันที	พื้นที่เก็บรากษา THASCO TPCC และแบงก์ออก๊ซิเจน	ตรวจสอบตามกำหนดเวลา	เจ้าของโครงการ : THASCO	
- ตัว PV 1603A ≤ 2.0 kg/cm ² PIC 1603A จะสั่งสัญญาณเข้าสู่ Interlock S/D Logic Table				
- ระบบที่ S/D Logic จะ Main Interlock สั่งสัญญาณมาปิดวาล์วท่าฯ ได้แก่				
● LV-1622A (วาล์วสต็อกอัตโนมัติหลักที่ L-Cl ₂ Evaporator)				
● PV-1603A (วาล์วสต็อกอัตโนมัติหลักของท่าฯ TPCC)				
● UV-1605A (Shut-off วาล์วสต็อกอัตโนมัติ TPCC)				
● TV-1601A (วาล์ว Steam เข้า HE-1604A)				
9) ห้องลักษณะที่สัมภានตัวการท่านขอเป็นส่วนของห้องควบคุม L-Cl ₂ Evaporator (PU-1601 A/B) และ PU-0601 A/B ต้องเป็นเขียวแก้ว ห้องลักษณะที่สัมภានตัวการท่านขอเป็นส่วนของห้องควบคุม L-Cl ₂ Evaporator (PU-1601 A/B) และ PU-0601 A/B ต้องเป็นเขียวแก้ว ห้องลักษณะที่สัมภានตัวการท่านขอเป็นส่วนของห้องควบคุม L-Cl ₂ Evaporator (PU-1601 A/B) และ PU-0601 A/B ต้องเป็นเขียวแก้ว	พื้นที่เก็บรากษา THASCO TPCC และแบงก์ออก๊ซิเจน	ตรวจสอบตามกำหนดเวลา	เจ้าของโครงการ : THASCO	

ตราสารที่ 4.2-1 (ต่อ-19)

ผังกระบวนการผลิตน้ำ	มาตรฐานการผลิตน้ำดื่มน้ำ	มาตรฐานการผลิตน้ำดื่มน้ำ	สถานที่ดำเนินการ	ตกลงด้วยกันในคราวนี้	ผู้รับผิดชอบ
11. ต้านอัตโนมัติรายเดือน (ต่อ)	<p>10) ปฏิบัติตาม Procedure เพื่อตั้งค่าชุดอุปกรณ์แบบ Procedure สำหรับการเติมสูงก๊าซชีวภาพเข้าไปในเดนซ์ส์ ห้องเครื่องรักษาความชื้นและ เทคโนโลยีห้องเครื่องรักษาความชื้น</p> <p>โดยต้องมีปรับตัวในการตั้งค่าชุดอุปกรณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> เปิดวาล์ว HV-1605 เพื่อตั้ง By-pass Switch เปิด PIC-1604 เพื่อดักก๊าซชุดอุปกรณ์ในห้องสูบเข้าสูงเข้าจุดตรวจสอบ (หอยเสือ) ใช้เดย์แมทเดลตอไคร์ : TV 1901 เมื่อแน่ใจว่าไม่มีก๊าซหลุดรั่วหนึ่งอย่างเด็ดขาดให้ทำการปิด PIC-1604 ห้องก๊าซน้ำเงินโดยเดลต้า HV-1605 เพื่อยกเลิกการตั้ง By-pass Switch ห้องน้ำเงินปรับตัวให้ก๊าซหลุดรั่วไม่หลุดออกภายนอกโดยเดลต้า ติดตั้งห้องน้ำเงินเดลต้าที่ V-2 เป็นวน Metering Station ของ TPCC ตราชูลน้ำให้หมดจาก PIC-1604 และ PIC-1603 บี奇ญี่ เปิด V-1 และ HV-1605 เพื่อตั้ง By-pass Switch เปิดวาล์ว V-2 (Chlorine Bomb Valve) เพื่อให้ก๊าซไนโตรเจนที่ติดตามเข้าห้อง ปล่อยให้ก๊าซไนโตรเจนเข้าห้องโซเดียม Hydro โดยการเปิดวาล์ว PIC-1604 เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ห้องน้ำเงินเดลต้ารีบานก๊าซหลุดรั่วที่ Sampling Point จะตรวจสอบพบร่วมกับ ก๊าซหลุดรั่วเหล่านี้ต่อไป ปิดวาล์ว PIC-1604 <p>โดยต้องมีปรับตัวในห้อง Drying ห้องสูงก๊าซชุดอุปกรณ์ตัวอย่าง “ไม่ติดขัด”</p> <ol style="list-style-type: none"> เชื่อมห้องไนโตรเจนเข้ากับ V-2 ที่บริเวณ Metering Station ของ TPCC ตราชูลน้ำให้หมดจาก PIC-1604A และ PIC-1603A บีชญี่ เปิดวาล์ว V-1 และ HV-1605A เพื่อตั้ง By-pass Switch เปิดวาล์ว V-2 เพื่อให้ก๊าซไนโตรเจนเข้าสู่ห้องโดยรักษาความตันไว้ที่ระดับ 3 kg/cm²G เป็นเวลาประมาณ 30 นาที ลดระดับความดันในสูงห้องโดยการปิดวาล์ว PIC-1604A จนกว่าทั้งระบบ ความตันน้ำจะเหลือ 0.5 kg/cm²G ทำซ้ำข้อ 4 เหล้าช้อ 5 ทั้งหมด 5 ครั้ง หลังจากนั้นตั้งค่า Dew Point ที่ปรับยอด Sampling Point และทำสำริงน้ำ Dew Point จะมีค่า ≤ -40 °C ปิดวาล์ว PIC-1604A 	<p>พื้นที่โครงการ THASCO TPCC และแนวท่อ ก๊าซ</p>	ศูนย์กลางฯ ตามมาตุปัจจุบัน	บริษัทฯ ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ : THASCO

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-20)

ผลกรอบสำหรับตรวจสอบ	มาตรฐานตรวจสอบ	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ระบบทะแตรสา/ความดัน	ผู้รับผิดชอบ
11. ด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)	มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติในการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง 1. ปิดวาล์ว V-1 และ HV-1605A เพื่อใช้ By-pass switch 2. ปิดวาล์ว PIC-1603A ตามกระบวนการดังนี้เม็ด 3 kg/cm ² G จึงเป็น วาล์ว PIC-1603A 3. ลดระดับความตันในส่วนที่โดยสารเป็น PIC-1604A จนกว่าจะน้ำระดับปิดรวม ตั้งแต่ดูส่วนเหลือ 0.5 kg/cm ² G 4. ทำการเช็ค 3 และชุด 3 ซึ่ง ทั้งหมด 3 ครั้ง ตามระดับของเบอร์เซ็นต์ของตัวอย่าง $\geq 99.5\%$ 5. ปิดวาล์ว PIC-1604	พนักงานที่ได้รับการอบรม TPCC และแจ้งท่องากษา	ตกลงที่ต้องดำเนินการ ตกลงที่ได้รับการอบรม	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
11.8 มาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยที่ต้องมีการติดตั้ง ¹ "ไม่ต้องมีพิมพ์ลงรักที่สำคัญ"	1) ห้องสักการะต้องมีป้ายห้องดูแลรักษาสำหรับ Carbon Steel ซึ่งไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน คละกัน ความหนา 8.18 มม. มีการติดตั้งประตูห้องดูแลรักษาที่สามารถตัดขาด X-ray ก่อนเข้ามา 2) ระบบ DCS ซึ่งต้องติดตั้งที่ห้องควบคุมทั้ง 2 แห่ง ต้องติดตั้งที่ห้องควบคุมและห้องแม่ข่าย "ไม่ต้องมีพิมพ์ลงรักที่สำคัญ" เพื่อความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างและรักษาความสะอาด เล้าหาน้ำที่ไปรับจานห้องควบคุมต้องติดตั้ง 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้เกิดการป้องกันการ ทำงานเดtamatic และสามารถรับรู้ภัยทางด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น น้ำออกจากน้ำที่ กรณีความตันในท่ออาจเสียหายและ ระบบ DCS จะสั่งงานโดยอัตโนมัติ ¹ ดังนี้	พนักงานที่ได้รับการอบรม และ BPC	ตกลงที่ต้องดำเนินการ ตกลงที่ได้รับการอบรม	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	<ul style="list-style-type: none"> - ถ้าความตันในท่อ $> 4 \text{ kg/cm}^2 \text{G}$ PIC 0604 จะเปิดและปิดอย่างต่อเนื่อง - ห้องสำหรับจัดเก็บยาฆ่าแมลง (Hypochlorite Unit) - ถ้าความตันในท่อ $> 5 \text{ kg/cm}^2 \text{G}$ LV 0622 จะปิด หยุดส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ Evaporator - ถ้าความตันในท่อ $> 16 \text{ kg/cm}^2 \text{G}$ จะปิด Safety Relief PSV 0602 จดหมาย เกี่ยวกับภัยการที่มีอยู่ในท่อทางยังคงติดตั้งมาเรื่อยๆ 			

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-21)

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-22)

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-23)

ผลการทดสอบและสังเคราะห์	มาตรฐานตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ที่มีค่าอยู่ในส่วนงานทั่วไปตามครุภัณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	ระบบทะเบียนที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
11. ด้านอุปกรณ์ช่างและสื่อสาร (ต่อ)	11.10 แผนกวิศวกรรมและส่วนราชการไม่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในส่วนงานทั่วไป	THASCO และ BPC	บัญชีของโครงการ : THASCO	เจ้าหนูของโครงการ : THASCO
	1) ในการเดินทาง ทำการประสานงานระหว่างโครงการกับผู้เชื้อเชิญต่อไป และการรับภาระงานที่ไม่ได้เป็นภาระของ Reconfirm เป็นรายเดือน โดย แผนกวิชาช่างจะแจ้งให้ผู้เชิญต่อไปทราบเพื่อวางแผนการลิสต์ต่อไป	THASCO และ BPC	บัญชีของโครงการ : THASCO	เจ้าหนูของโครงการ : THASCO
	2) ในการเดินทางเข้ามา จะติดต่อประสานงานผ่าน Hot Line ซึ่งติดตั้งระหว่าง Control Room ของ THASCO กับ Control Room ของบริษัทผู้เชื้อเชิญ ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก ผู้เชื้อเชิญสามารถติดต่อบริษัทผู้เชื้อเชิญได้ ไม่ต้องมา สถานที่ต่อไป โครงการใดก็ตามที่ต้องการมาติดต่อ ไม่ต้องมา	THASCO และ BPC	บัญชีของโครงการ : THASCO	เจ้าหนูของโครงการ : THASCO
	- ติดต่อผ่านทาง Shut Down PV 0605 จะโปรดติดต่อโดยตรงเพื่อขออนุมัติเพื่อหักส่วนต่อไป เบ็ดเตล็ดให้เสร็จสิ้น ก่อนมาติดต่อ			
	- ติดต่อผ่านทางไม่ต่ำกว่า $> 4 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$, PIC 0604 จะโปรดตรวจสอบต่อหากขาดลอกหักหักไม่ได้ หน่วยกำลังตัวบาร์โค้ด (Sodium Hypo)			
	- ติดต่อผ่านทางไม่ต่ำกว่า $> 5 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$, LV 0622 จะโปรดเพื่อหักส่วนต่อไป เบ็ดเตล็ดให้เสร็จสิ้น			
	- ติดต่อผ่านทางไม่ต่ำกว่า $> 16 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$, PSV 0602 จะติดต่อโดยตรงเพื่อขอต่อ เครื่องจะต้องหายใจ			
	11.11 ทำการตรวจสอบความแม่นยำและปรับรีเซ็ต (Calibration) อุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งและไม่ว่า ผู้เชื่อมต่อภายนอกจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตามกำหนดเวลา ดังนี้	ผู้ที่ดูแลโครงการและแบบแปลน ที่อยู่ส่วนผู้ดูแลโครงการ	บัญชีของโครงการ : THASCO	เจ้าหนูของโครงการ : THASCO
	1) ห้องห้องน้ำที่ติดต่อ ทำการติดต่อทุกสัปดาห์ ยกตัวอย่างเช่นห้องน้ำเปล่า และล้างน้ำ ติดต่อคราวหนึ่งทุกสัปดาห์ แต่ห้องน้ำที่ติดต่อคราวหนึ่งทุกเดือน	1)		
	2) ห้องน้ำที่ติดต่อ ทำการติดต่อทุกสัปดาห์ ยกตัวอย่างเช่นห้องน้ำเปล่า	2)		
	3) ทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา FPCC Metering เบบูรังจำพวก 3 เดือน แสง ไฟการติดต่อบาบต่อ เมตริง "ไปทดสอบความเที่ยวงวด (Calibration)" บล๊ะ 1 ครั้ง (ความแม่นยำต้องดูดูแลและซ่อมบำรุงรักษาทุกคราวในเดือนกันยายน)	3)		

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ-24)

ผลกรอบประเมินเวตอ้อม	มาตรฐานการผลิตและกระบวนการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
12. มาตรการชั่วคราว	มาตรฐานการผลิตและกระบวนการ	พนักงาน	รายปี	เจ้าของโครงการ : THASC○
12.1 ต้องประยุกต์มีอัคคีภาระอย่างเพียงพอเพิ่มเติมโดยการศึกษาเบื้องต้นที่จะได้รับมาตรฐานต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ กระบวนการผลิต และตรวจสอบส่งหน้างานภายในเวลา 3 ปี หลังเริ่มดำเนินการผลิต	พนักงาน	รายปี	เจ้าของโครงการ : THASC○	
12.2 ห้องจ้างการดำเนินการผลิตโดยร่วมมือร่วมใจ	แนวท่อส่งสิลิโตร์นิล์	รายปี	เจ้าของโครงการ : THASC○	
12.3 ทำภาคประมงและภาคแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อกำจัดเศษส่วนที่ไม่สามารถนำไปขายได้ ทำเป็นรายจ่ายประจำเดือนตามและรายงานให้ผู้ดูแล พิจารณา ให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารที่ปลอดภัยและสุขาภิบาล มีความรับผิดชอบในเชิงคุณภาพ ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องติดตามมาตรฐาน	พนักงาน	รายปี	เจ้าของโครงการ : THASC○	
12.4 นำร่องจัดทำ Environmental Compliance Audit โดยองค์กรที่สาม	พนักงาน	หากมีผลต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อแม่น้ำท่องเที่ยวในพื้นที่	เจ้าของโครงการ : THASC○	

ตารางที่ 4.2-2 สรุปมาตราตราชีดิตตามมาตรฐานกําพัสดุของ โรงงานผลิตคลอร์-ไฮดรอลิค ไว (รวมภาระสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์) (รวมภาระสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์) (รวมภาระสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์) RCA 2/3)
ข้อมูลริช Eckemill GmbH จำกัด ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน ห้าร่องดูด จังหวัดเบอร์กันด์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ระดับเงิน/ความต้องการ	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	1.1 ตระเวนติดตามตรวจสอบ ปล่อยรังษีภายนอก				
	1) Cl_2 Scrubber	- ก๊าซคลอรีน (Cl_2)	ตั้งครัวตู้ล้าง 2 ครั้งต่อวัน สูญเสียน้ำดื่ม-น้ำเสีย แหล่ง	10,000 บาท/ประจำวัน	เจ้าของโครงการ : THASCO
	2) HCl Absorption Tower 1	- ก๊าซไฮโดรคลอริก (HCl)			
	3) HCl Absorption Tower 2	- ก๊าซไฮโดรคลอริก (HCl)			
	4) Sniff Gas Tower 1	- ก๊าซไฮโดรคลอริก (HCl)			
	5) Sniff Gas Tower 2	- ก๊าซไฮโดรคลอริก (HCl)			
	6) ปล่องระบายอากาศหนีดออกไซต์ NaOH Pill	- ก๊าซไฮโดรเจนดออกไซต์ (NO_2)			
	7) ปล่องระบายอากาศหนีดออกไซต์ K_2CO_3	- ก๊าซไฮโดรเจนดออกไซต์ (NO_2)			
1.2 ตระเวนติดตามตรวจสอบกําชีวิ					
	บรรยายภาพที่				
	1) ขอบเขตการติดตามพื้นที่บริเวณรอบโรงงาน ที่โกรกสาร	- ก๊าซคลอรีน (Cl_2), ก๊าซ ไฮโดรเจนคลอริก (HCl), และ ก๊าซไฮโดรเจนดออกไซต์ (NO_2)	ตั้งครัวตู้ล้าง 2 ครั้งต่อวัน สูญเสียน้ำดื่ม-น้ำเสีย แหล่ง	2,500 บาท/วัน	เจ้าของโครงการ : THASCO
	2) ขอบเขตการติดตามพื้นที่บริเวณรอบโรงงาน โครงสร้าง		พิษจิตาณรังสีน้ำดื่ม วัสดุรับรอง 3 วันต่อเดือน		
	3) ขอบเขตการติดตามพื้นที่บริเวณภายนอก โครงสร้าง				
1.3 ตระเวนติดตามก๊าซคลอรีนในบริเวณพื้นที่ รับน้ำด้วย Portable Gas Detector พั๊ก ภายในโปรดักและโรงเรือนในที่สูงที่สุด ภายนอกในร่องรอย 3 จุด	- ก๊าซคลอรีน (Cl_2)	ภายนอก ตั้งครัวตู้ล้าง 2 ครั้ง เวลา 03.00 น. และ 21.00 น.	ภายนอก ตั้งครัวตู้ล้าง 2 ครั้ง เวลา 03.00 น. และ 21.00 น.		เจ้าของโครงการ : THASCO
	- ต้านหน้าอาคารบริเวณ - ประตู G-2 - หน้าบ้านบ้านเรือน				

ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ-1)


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามมาตรฐาน	พารามิเตอร์	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ภายในห้องงาน	- ก๊าซคลอรีน (Cl_2) - ตัวน้ำหนัก比重 วัสดุที่มีความ ถาวรสึกซึ้ง - ตัวน้ำหนัก比重 ให้มั่นคงและยั่งยืน - ตัวน้ำหนัก比重 ที่ “อ.ส. เทศตัน วิภาวดี” - ตัวน้ำหนัก比重 ที่ “อ.ส. เทศตัน วิภาวดี”	ภายนอกห้องงาน ตัวเรือนรั่วซึ่ง 2 ครั้ง [*] เวลา 06.00 น. และ 18.00 น.	เจ้าของโครงการ : THASCO
2. คุณภาพน้ำ	2.1 ตระเวนคุณภาพน้ำในพื้นที่น้ำเสีย [*] รวม ขนาด 200 ลบ.ม.	-ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) -ปริมาณออกไซด์และออกไซด์ (DS) -ปริมาณออกไซด์และออกไซด์ (SS) -คลอรีนฟรี (Free Cl ₂) -คลอร์ไนเตอร์ (Cl ⁻)	สปราชันส์ 1 ครั้ง [*] ตัวอย่างละ 1,000 บาท	เจ้าของโครงการ : THASCO
2.2 ตระเวนคุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการปฏิ แสงไฟร่วงน้ำยาน้ำสู่ Final Check Pit ก่อนเข้าสู่บ่อขุดก่อโครงสร้าง	พารามิเตอร์ที่นับตั้งแต่ 2.1	วันละ 1 ครั้ง [*] แล้วให้ตรวจสอบโดยไฟ Portable Conductivity Detector วันละ 3 ครั้ง	ตัวอย่างละ 1,000 บาท	เจ้าของโครงการ : THASCO
2.3 ตระเวนคุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการปฏิ แสงไฟร่วงน้ำสู่ Final Check Pit ก่อนเข้าสู่บ่อขุดก่อโครงสร้าง	-ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) -ปริมาณออกไซด์และออกไซด์ (DS) (ป้องพิกานเด 72 ลบ.ม.) ซึ่งเป็นภารก ษการลักษณะน้ำหล่อเย็นและน้ำจาก กระบวนการผลิต NaOH ของโครงการ ระยะ ก่อนที่จะส่งไปบำบัดน้ำเสียเบ็ด น้ำเสียรวมทั้ง EIE	ตัวอย่างตัวตันละ 1 ครั้ง [*]	ตัวอย่างละ 1,000 บาท	เจ้าของโครงการ : THASCO

ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ-2)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ตามตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ระบบทะเบียน/คุณภาพ	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียง	3.1 ตระเวนเดินทางด้วยเครื่องยนต์ในที่ต้องการได้แก่ - ลามอดรถบรรทุก/ล้านตัว - Utility Yard - Cl ₂ Pump/Compressor - ห้องทำงานเก็บอุปกรณ์ที่ปรับอากาศ	ระดับความดันเสียงในที่ต้องการ เท่ากับน้อยกว่า 4 ครั้ง [*] เวลาการทำงานที่มีการปฏิบัติงาน (08.00-18.00 น.) และว่างเวลา กลางคืน (22.00-06.00 น.)	อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง	ค่าน้ำประมาณ 5,000 บาท	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	3.2 ตระเวนเดินทางด้วยเครื่องยนต์ที่ต้องการ ก่อนวัน(08.00-18.00 น.) และ [*] เวลาทำงานคืน(22.00-06.00 น.)	ระดับความดันเสียงในที่ต้องการ ก่อนวัน(08.00-18.00 น.) และ [*] เวลาทำงานคืน(22.00-06.00 น.)	อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง	ค่าน้ำประมาณ 5,000 บาท	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
4. ข้อความหมายและ ความปลอดภัยใน การดำเนินงาน	4.1 ติดตั้งเครื่องออกบ่อก๊าซและอุปกรณ์ใน กรุงเทพฯ 1) ตระเวนเดินทางในเส้นทางที่ผ่าน K ₂ CO ₃ 2) ตระเวนเดินทางในเส้นทางที่ผ่าน Cell Room บริเวณศูนย์ภาคตะวันออกและ [*] Cl ₂ Compressor	- ประมาณผู้คนเข้ามาส่องไฟในบริเวณ ภาค(TSP) - ก้าชุดกันเชื้อในบริเวณภาคที่กำ รายงานด้วยบุคลากรประจำที่ หรือ Portable Gas Detector	ปีละ 2 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง	ค่าน้ำประมาณ 3,000 บาท	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	4.2 การตรวจเชิงพื้นที่ 1) การตรวจเชิงพื้นที่ในที่ทำงาน	- ตรวจเชิงพื้นที่โดยแพทย์ - เรียกเข้าตรวจของ - ตรวจหาความสมบูรณ์ของตัวติด - ตรวจหาเชื้อติด - ตรวจสภาพด้านเอกสาร	ก่อนเข้าทำงาน (Pre-Employment)	ประมาณ 300 บาท/คน (ไม่รวม การตรวจพื้นที่ตามลักษณะงาน)	

ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ-3)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ระยะเวลา/ความถี่	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน การทำงาน (ต่อ)	2) ตรวจสอบมาตรฐานป้องกันอุบัติเหตุใน โรงงาน (ต่อ)	- ตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคน - ออกเช็คทุกวัน - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิต - ตรวจสอบสภาวะการทำงานของ ปลดปล่อย สำหรับพนักงานที่อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป มีรายร้าวร้าวเพิ่มต่อไป - ตรวจสอบตัวบุคคลภายในไมล์สอด - ตรวจสอบตัวบุคคลในเสื้อต	ตรวจสอบประจำปีละ 1 เที่ยว ตรวจสอบประจำเดือนถ้วนทุกเดือน	ประมาณ 300 บาท/ครั้ง (ไม่รวม การตรวจติดตามถ้วนทุกเดือน)	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
4.3 การป้องกันภัยจากไฟฟ้า	แสงสว่างดีอยู่เสมอ	แสงสว่างดีอยู่เสมอ	เป็นปัจจัยให้เกิดความเสี่ยงที่มากที่สุด	-	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	1) เก็บบันทึกผลการตรวจสอบสภาพ พื้นที่งานและตัวบุคคล โดยบันทึก แยกตามห้องยกระดับ	บันทึกการตรวจสอบสภาพพื้นที่งาน ที่เกิดขึ้น ท่องเที่ยวกองซ่อมแซม ประจำบ้านประจำบ้านและบ้านที่เกิด ภัยในบ้านที่เกิดขึ้น	เป็นปัจจัยให้เกิดความเสี่ยงที่มาก ที่สุด	-	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO
	2) บันทึกผลติดตั้งเตาอุบัติเหตุภายใน ที่เกิดขึ้น เพื่อติดตั้งซ่อมแซมและ ประเมินผลในภาค วางแผนงานดำเนินการประกอบวิญญาณ	- ซื้อคอมบันเดลห้องน้ำที่เกิด - เก็บบันทึกสิ่งของที่เกิด - ทำความสะอาดทุกครั้งที่เกิด - ตรวจสอบและล้างทำความสะอาด	เป็นปัจจัยให้เกิดความเสี่ยงที่มาก ที่สุด	-	เจ้าหน้าที่โครงการ : THASCO




ຄູນກາພອກາກສົກລັບລົມ

ຄູນກາພອກາກສົກລັບລົມ



- ① Cl₂ Scrubber
- ② HCl Absorption Tower 1
- ③ HCl Absorption Tower 2
- ④ Sniff Gas Tower 1
- ⑤ Sniff Gas Tower 2
- ⑥ ປ່ລ່ອງປະຍາດຈາກໜ່ວຍຜິດ NaCl+ PhH
- ⑦ ປ່ລ່ອງປະຍາດຈາກໜ່ວຍຜິດ K₂C₂O

SYMBOL	
—	ACNE GROUND PIPE
- - -	WATER HYDRANT
- - -	UNDER GROUND PIPE
X	STOP VALVE


SOLV.	PIPE & PUMP	VALVE	DIAM.
1			1/2"
2			1/2"
3			1/2"
4			1/2"
5			1/2"
6			1/2"
7			1/2"



ຮູບທີ 1 ຕໍາແໜ່ງຕິດຕາມទຽງສອບຄຸນກາພອກາກສ




ຮູບ 2 ຕຳແໜ່ງຕິດຕາມຕຽບຈົວດັບປະເສົຍ




ପ୍ରକାଶକ

- ❶ ចិត្តអង្គភាពតើមួយ (ឱ្យនាត 200 តប.ម.)
 - ❷ ដំឡើងការងារប៉ាប័ណ្ឌ (Final Check F.I.)
 - ❸ បញ្ចប់អង្គភាពទូទៅ (ខាងក្រោម 72 តប.ម.)

SYMBOL	ABOVE GROUND PIPE	BUTTER HYDRANT	UNDER GROUND PIPE	BLOCK VALVE
		<img alt="Symbol for		




๓ မြန်မာ ပုဂ္ဂန္တများ မြန်မာ ပုဂ္ဂန္တများ မြန်မာ ပုဂ္ဂန္တများ



แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแนวท่อส่งคลอรีน
ของบริษัท ไทยอาช่าซีเคมีภัณฑ์ จำกัด (THASCO)
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก มหาบตาพุด จังหวัดระยอง

บริษัท ไทยอาชญาเคมีภัณฑ์ จำกัด
แผนผังการจัดการกรณีฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์
Emergency Responsibility for Chemical Pipelines Leakage and Spill Flow Diagram



File : Emergency Pipeline

Rev. 0 Date 25/02/2003

A) PURPOSE

- 1) เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคล สาธารณูปโภค ด้วยชุมชนใกล้เคียง
- 2) เพื่อความคุ้มและลดความรุนแรงของเหตุ
- 3) เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ปฏิบัติในการระวังเหตุ
- 4) เพื่อการซ้ายเหลือ และบรรเทาการบาดเจ็บ
- 5) เพื่อการเตรียมพร้อมในการอพยพ
- 6) เพื่อการประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกและราชการ


B) SCOPE

แนวท่อก๊าซคลอรีน (Chlorine Pipelines) ของบริษัท ไทยอาชารีเคมีภัณฑ์ จำกัด (THASCO) โดยมีแนวท่อ ดังนี้

B - 1

NO.	บริษัท	ขนาดท่อ	ความยาว	ทิศทาง
1	ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (TPC)	12 นิ้ว	1,800 เมตร	ทิศตะวันออก
2	ไทยโพลีคาร์บอนेट (TPCC)	6 นิ้ว	600 เมตร	ทิศใต้
3	ไบเออร์โพลีเมอร์ (BAYER)	8 นิ้ว	4,600 เมตร	ทิศตะวันออกเฉียงใต้

B - 2 พื้นที่ความรับผิดชอบ



THASCO CHEMICAL COMPANY LIMITED		Subject เอกสารสนับสนุน (Support Document)		
Doc. No.	RE-S-SE-007	Title	แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินแนวท่อส่งคลอรีน (EMERGENCY RESPONSIBILITY FOR CHLORINE PIPELINE)	
Prepared	Authorized EMR	Issue Revision	A 0	Issued Date 15-01-2000 Page 2 of 12

C) EMERGENCY RESPONSIBILITY

RESCUE TEAM เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการระงับเหตุ ให้เป็นไปตามที่แผนฉุกเฉินกำหนดได้

ผู้บัญชาการทีม	1) วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง 2) วิศวกรฝ่ายผลิต 3) เจ้าหน้าที่แผนกเทคนิคความปลอดภัย
----------------	--

ลูกทีม	DAY TIME	NIGHT TIME	เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายซ่อมบำรุง	คุณทรงธรรม เมฆาภิ古 คุณรุ่งโรจน์ ตรีรัตน์ฤทธิ์	LIST NAME OF ON CALL	Page 1144 : 935025 935027
ฝ่ายผลิต	คุณสาวยันต์ เพ็อกศิริ	อุทธิพร พิพัฒน์พงค์กุล เอนก หนัมทุม สมภาค อ่อนไม้ วินัย สุกากarn์ประดับ พุนดาภา สาวเรือง รัชกิจ รวมยะบุรุษ เจนณรงค์ กระตินธ์ จิราภุ บุญรอดกลับ	Page 1144 : 935019 Internal Ext. : 243, 299
ฝ่ายเทคนิคความ ปลอดภัย	คุณอุกฤษฎ์ ปริญญาภูมิชัย คุณสุนัย วงศ์บุปผา	คุณชัยรัตน์ สมชาติ คุณอำนวยวิทย์ พูลทรัพย์ คุณวิศิษฐ์ เหวียง	Page 1144 : 948685 Internal Ext. : 191

THASCO CHEMICAL COMPANY LIMITED			Subject	เอกสารสนับสนุน (Support Document)	
Doc. No.	RE-S-SE-007	Title	แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินแนวท่อส่งคลอรีน (EMERGENCY RESPONSIBILITY FOR CHLORINE PIPELINE)		
Prepared	Authorized EMR	Issue Revision	A 0	Issued Date Page	15-01-2000 3 of 12



THASCO

D) การติดต่อสื่อสาร

- D - 1 อาคารรักษาความปลอดภัย จะเป็นศูนย์จัดการฉุกเฉิน (EMERGENCY CENTER) ในการรับแจ้งเหตุกรณีเหตุฉุกเฉินจากภายนอก โดยมีหน้าที่ดำเนินการดังนี้
- 1) แจ้ง RESCUE TEAM
 - 2) จัดเตรียมรถ RESCUE พร้อมอุปกรณ์ตามที่กำหนดให้
 - 3) ประสานงาน RESCUE TEAM ตลอดเวลาการดำเนินการ
 - 4) แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามรายชื่อ ตามแผนฉุกเฉินโรงงาน
- D - 2 RESCUE TEAM ตามรายชื่อเข้าเตรียมพร้อมที่ศูนย์จัดการฉุกเฉิน เพื่อเข้าประจำรถ RESCUE ไปที่เกิดเหตุ

E) แผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน

E - 1 การควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ

- 1) การแบ่งพื้นที่อันตราย พิจารณาการปิดกั้นตาม HAZARDOUS LOCATIONS (classified) ดังนี้

ZONE	การดำเนินการ	ความหมาย
0	ตรวจวัดปริมาณแก๊สในบรรยากาศ ด้วยเครื่องตรวจวัดแก๊ส โดยบริเวณที่ตรวจวัดต้องมีปริมาณแก๊ส $> 1 \text{ PPM}$.	บริเวณที่มีไอแก๊สร้าวในลดตลอดเวลา
1	ตรวจวัดปริมาณแก๊สในบรรยากาศ ด้วยเครื่องตรวจวัดแก๊ส โดยบริเวณที่ตรวจวัดต้องมีปริมาณแก๊ส ตั้งแต่ 0.1 PPM ขึ้นไป	บริเวณที่มีไอแก๊สระเหยออกตามกระแสลมในขณะที่เกิดเหตุร้าวในลด โดยบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับจุดร้าวในลดที่อาจสัมผัส หรือรับไอแก๊สระเหยออกมากได้
2	ผลตรวจวัด ไม่พบปริมาณแก๊สในบรรยากาศ	บริเวณที่มีการระบายอากาศดี หรือเป็นบริเวณหนีลม

- 2) การปิดกั้นพื้นที่อันตราย

ZONE	หลักการปิดกั้น
0	<ol style="list-style-type: none"> 1) ปิดกั้นบริเวณ ด้วยตาข่ายสัมและติดตั้งป้ายเตือน (Safety Sign) " อันตราย สารเคมีร้าวในลด ห้ามเข้า " 2) จัดเจ้าหน้าที่เฉพาะ สวมปลอกแขนสีแดง STAND BY ที่จุดผ่านที่ปิดกั้นบริเวณ ZONE 0 3) ถือเป็นพื้นที่ควบคุมใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ SCBA / AIR LINE เท่านั้น
1	<ol style="list-style-type: none"> 1) ปิดกั้นบริเวณ ด้วยແນ芳งขาว - แดง และติดตั้งป้ายเตือน (Safety Sign) " อันตราย สารเคมีร้าวในลด ห้ามเข้า " 2) จัดเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) STAND BY จุดผ่านที่ปิดกั้นบริเวณ ZONE 1 3) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดแก๊สตลอดเวลาที่สารเคมียังร้าวในลดอยู่ 4) จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบหายใจ หน้ากากกรองสารเคมี 5) ระยะการควบคุมของ ZONE 1 จะขยายตามผลการวัดปริมาณแก๊สที่ตรวจสอบได้

THASCO CHEMICAL COMPANY LIMITED			Subject	เอกสารสนับสนุน (Support Document)	
Doc. No.	RE-S-SE-007	Title	แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินแนวท่อส่งคลอรีน (EMERGENCY RESPONSIBILITY FOR CHLORINE PIPELINE)		
Prepared	Authorized EMR	Issue Revision	A 0	Issued Date Page	15-01-2000 4 of 12
					THASCO

3) การอพยพพื้นที่อันตราย

ZONE	การอพยพ	ระยะทางอพยพ	
		กลางวัน	กลางคืน
0	ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะจุดได้ทิศทางลม ขณะเกิดเหตุ	1.12 KM.	4.48 KM.
1	หลีกเลี่ยงการอยู่ภายนอกอาคาร ที่โล่งแจ้งบริเวณได้ทิศทางลม ห้าม อยู่ในบริเวณ โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ	3.84 KM.	7.36 KM.

THASCO CHEMICAL COMPANY LIMITED		Subject	เอกสารสนับสนุน (Support Document)	
Doc. No.	RE-S-SE-007	Title	แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินแนวท่อส่งคลอรีน (EMERGENCY RESPONSIBILITY FOR CHLORINE PIPELINE)	
Prepared	Authorized EMR	Issue Revision	A 0	Issued Date 15-01-2000 Page 5 of 12



E - 2 การติดต่อสื่อสาร

เจ้าหน้าที่สื่อสาร ประจำอาคารรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ติดต่อผู้เกี่ยวข้องตามรายชื่อต่อไปนี้

1) RESCUE TEAM		การติดต่อ
1.1	แผนกผลิต	
-	คุณสาียนต์ เมืองศิริ	Page 1144 : 935019, Internal Ext. : 243, 299
-	คุณสุทธิพร พิพัฒน์พงศ์กุล	
-	คุณเอนก หนันทุม	
-	คุณสมภาคย์ อ่อนไน้	
-	คุณวินัย สุภากรณ์ประดับ	
-	คุณพุนลาภ สวนเรือง	
-	คุณธัญกิจ รวมยะบุราษ	
-	คุณเจนณรงค์ กระสินธ์	
-	คุณจิราษฎร์ บุญรอุดกลับ	
1.2	แผนกที่ omn บำรุง	
-	คุณทรงธรรม เมธาวิกุล	Page 1144 : 935025, Internal Ext. : 312
-	คุณรุ่งโรจน์ ศรีรัตน์ฤทธิ์	Page 1144 : 935027, Internal Ext. : 313
1.3	แผนกเทคนิคความปลอดภัย	
-	คุณอุกฤษฐ์ บริญญาพิชัย	Page 1144 : 948685, Internal Ext. : 191
-	คุณสุนัย วงศ์บุปนา	
-	คุณชัยรัตน์ สมชาติ	
-	คุณอำนวยวิทย์ พูลทรัพย์	
-	คุณวิสิษฐ์ เหวี่ยง	

THASCO CHEMICAL COMPANY LIMITED		Subject	เอกสารสนับสนุน (Support Document)		
Doc. No.	RE-S-SE-007	Title	แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินแนวท่อส่งคลอรีน (EMERGENCY RESPONSIBILITY FOR CHLORINE PIPELINE)		
Prepared	Authorized EMR	Issue Revision	A 0	Issued Date Page	



2) KEY PERSONNEL		การติดต่อ
1 คุณมนภัทร	แก้วตา	Page 1144 : 935022, Internal Ext. : 111 , Mobile (01) : 9058371
2 คุณชูศักดิ์	เชื้อวัชรินทร์	Page 1144 : 935014, Internal Ext. : 200, Mobile (01) : 9866063
3 คุณสมชาย	ไตรชัยลักษณ์	Page 1144 : 935030, Internal Ext. : 400, Mobile (01) : 9866062
4 คุณสมพร	บุญมา	Page 1144 : 935023, Internal Ext. : 300, Mobile (01) : 9866061
5 คุณอนันต์	นุ่มมากุล	Page 1144 : 907651, Internal Ext. : 210
6 คุณสมควร	บูรพาณนหัย	Page 1144 : 935015, Internal Ext. : 211
7 คุณสรัตน์	แสงสุวรรณ	Page 1144 : 973468, Internal Ext. : 220
8 คุณสิติย์	เพ็งบrixza	Page 1144 : 948683, Internal Ext. : 170
9 คุณธีระ	ปานะชา	Page 1144 : 907650, Internal Ext. : 310
10 คุณเสถียร	ตั้งสิทธิเสรีวงศ์	Page 1144 : 970001, Internal Ext. : 311
11 คุณเทียน	ประศาสน์เศรษฐี	Page 1144 : 907647, Internal Ext. : 231
12 คุณเฉลิมชัย	ต้นตราวนนท์	Page 1144 : 935032, Internal Ext. : 421
13 คุณกปิล	พิริยะžิດตะ	Page 1144 : 973904, Internal Ext. : 440
14 คุณพงพันธ์	เข้าเจริญประกิจ	Page 1144 : 942514, Internal Ext. : 214
15 คุณสุนทร	พลดेव	Page 1144 : 935020, Internal Ext. : 221
16 คุณสมประสงค์	เดชาวิชิตเดิศ	Page 1144 : 935024, Internal Ext. : 321
17 คุณจิรินทร์	วีร์ไอพารสิทธิ์	Page 1144 : 935013, Internal Ext. : 171
18 คุณวันลาก	สายป่าน	Page 1144 : 907648, Internal Ext. : 141
19 คุณราภาราชชนะ	ไชยรัชต์	Page 1144 : 935031, Internal Ext. : 411

3) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อ

โรงพยาบาล

1 ระยอง	โทรศัพท์ : 611104, 617451
2 บ้านค่าย	โทรศัพท์ : 641005-6
3 รวมแพทย์	โทรศัพท์ : 860890
4 บ้านจังหวัดราชบุรี	โทรศัพท์ : 620401
5 กรุงเทพพัทยา	โทรศัพท์ : 427751
6 สมเด็จพระบรมราชเชื้อ ณ ศรีราชา	โทรศัพท์ : 322157-9
7 บ้านจาง	โทรศัพท์ : 601294
9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	โทรศัพท์ : 245735-50
10 เอกชนระยอง	โทรศัพท์ : 622960-5
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	โทรศัพท์ : 682136-9
12 มาบตาพุด	โทรศัพท์ : 684696, 607169
13 ชลบุรี	โทรศัพท์ : 274200-1

หน่วยงานที่ใกล้เคียง

1 ศูนย์ตีริภพ	โทรศัพท์ : 683900	ความดัน : 143.700
2 ศูนย์บูรพา	โทรศัพท์ : 683800	ความดัน : 165.700
3 ศูนย์พระพาย	โทรศัพท์ : 683796	ความดัน : 165.680
4 วินไทร (เมฆา)	โทรศัพท์ : 683112-9	ความดัน : 153.340
5 หลักเมืองฝ่ายพลเรือน	โทรศัพท์ : 611002	ความดัน : 157.375
6 ศูนย์หลักเมือง	โทรศัพท์ : 611002	ความดัน : 157.700
7 เทศบาลระยอง	โทรศัพท์ : 611345, 611145	ความดัน : 162.550
8 อปพร. (นาคราช)	โทรศัพท์ : -	ความดัน : 157.150
9 เทศบาลมาบตาพุด	โทรศัพท์ : 685062	ความดัน : 162.550
10 ตำรวจนครบาล	โทรศัพท์ : 611200	ความดัน : 153.450
11 ตำรวจนครบาล	โทรศัพท์ : 611200	ความดัน : 152.550
12 สภต. มาบตาพุด	โทรศัพท์ : 607111	ความดัน : -
13 สภต. ห้วยโป่ง	โทรศัพท์ : 683111	ความดัน : -
14 ร.พ. ระยอง	โทรศัพท์ : 617451-3	ความดัน : 154.970
15 การไฟฟ้า	โทรศัพท์ : -	ความดัน : 163.400
16 เรือ	โทรศัพท์ : -	ความดัน : 156.650
17 ศูนย์กีบลบ้านจาง	โทรศัพท์ : 603255	ความดัน : -
18 การนิคมฯ	โทรศัพท์ : 683930-3, 683129	ความดัน : -
19 ศูนย์ THASCO	โทรศัพท์ : 683572-5	ความดัน : 245.000
20 EFT	โทรศัพท์ : 687511-14	ความดัน : -
21 EIE	โทรศัพท์ : 683303	ความดัน : -

THASCO CHEMICAL COMPANY LIMITED		Subject เอกสารสนับสนุน (Support Document)		 THASCO
Doc. No.	RE-S-SE-007	Title	แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินแนวท่อส่งคลอรีน (EMERGENCY RESPONSIBILITY FOR CHLORINE PIPELINE)	
Prepared	Authorized EMR	Issue Revision	A 0	Issued Date 15-01-2000 Page 8 of 12

E - 3 รายการอุปกรณ์ประจำรถ RESCUE

รายการ	จำนวน	มาตรฐาน
1 ชุด SCBA 30 นาที	3 ชุด	
2 ชุดกันสารเคมี	4 ชุด	
3 รองเท้ากันสารเคมี	4 ชุด	
4 ถุงมือกันสารเคมี	4 ชุด	
5 Fire Nozzle 1 $\frac{1}{2}$ "	1 หัว	
6 Fire Hose 1 $\frac{1}{2}$ "	2 เส้น	
7 ปุ่มข่าว	1 ตุ้ง	
8 พลั่ว, ถังเก็บ Waste	1 ชุด	
9 Chlorine Detector	1 เครื่อง	
10 สารละลายแอมโมเนียม	1 ขวด	
11 ชุดช่วยหายใจ (Portable Resuscitator)	1 ชุด	
12 First Aid Box	1 กล่อง	
13 อุปกรณ์ปิดก้นบริเวณ	1 ชุด	
14 Emergency Kit Box	1 ชุด	

E - 4 ข้อมูลสารเคมี

ชื่อสารเคมี : คลอรีน (Chlorine) สูตรเคมี : Cl₂

UN NO. : UN - 1017 HAZARD CLASS : 2.3

ระดับความรุนแรง : HEALTH : 3 EXTREME DANGER

FLAMMABILITY : 0 WILL NOT BURN

REACTIVITY : 1 UNSTABLE IF HEATED

ข้อมูลพิเศษ : OXY OXIDIZER

คุณลักษณะ : เป็นของเหลวสีน้ำตาลเหลือง หรือเป็นก้าชซีเหลืองเขียว มีกลิ่นฉุน ได้จากการแยกไฮเดรนคลอไรด์ ด้วยประแจไฟฟ้า ใช้ในการผลิตสารเคมีต่าง ๆ เช่น สารกำจัดแมลงสา INCIDENT ทำความเย็น พลาสติก ใช้มาเชื้อโรคในน้ำ คลอรีนไม่ติดไฟและไม่ระเบิด และสามารถช่วยทำให้เกิดอัคคีภัยรุนแรงได้ ก้าชคลอรีนจะลอยอยู่ใกล้พื้น

การดับไฟ : ควรใช้ผลเคมีแห้ง / ควรบอนไดออกไซด์

มวลโมเลกุล : 70.91 ความถ่วงจำเพาะ : ของเหลว 1.424 ก้าช 2.40

จุดเดือด : -34 °C (- 29.3 °F) ความสามารถในการละลายน้ำ : 0.7 % โดยน้ำหนัก

(ที่อุณหภูมิ 20 °C)

ปฏิกริยาทางเคมีกับการสัมผัสสารอื่นที่ควรระวัง

- (1) ACETYLENE : ได้จากการกระบวนการผลิตเอทีลีน โดยการแตกตัวของอีเทน หรือผลิตจากอะเซทิลีน แคลเซียมคาร์บิด ใช้ประโยชน์ในงานเชื่อม และในอดีตใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดตะเกียง
- (2) AMMONIA : ผลิตจากไออกไซด์และไนโตรเจน ใช้ประโยชน์สำหรับในอุตสาหกรรมปุ๋ย และกรดในตrigic

อันตรายต่อสุขภาพ

ค่าจำกัดของสารเคมีในบรรยากาศ = 1 PPM. ต่อการทำงาน 8 ชั่วโมง

(TLV : THRESHOLD LIMIT VALUE) (1 PPM : 1 ส่วนในอากาศล้านส่วน)

ระดับความเข้มข้น (PPM)	ผลที่สัมผัส	อาการ
0.1 - 0.3	- ทำให้รับรู้ว่ามีคลอรีน	- ได้รับกลิ่นคลอรีน
0.3 - 1	- มีความเข้มข้น	- รู้สึกอึดอัด แสงคอ
1 - 5	- เริ่มเกิดพิษ	- น้ำตาไหล ไอ มีน้ำมูก
5 - 30	- เกิดพิษรุนแรง	- หายใจไม่สะดวก ลิมตาไม่ค่อยขึ้น เจ็บหน้าอก อาจเสียชีวิตใน 30 นาที

THASCO CHEMICAL COMPANY LIMITED			Subject	เอกสารสนับสนุน (Support Document)	
Doc. No.	RE-S-SE-007	Title	แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินแนวท่อส่งคลอรีน (EMERGENCY RESPONSIBILITY FOR CHLORINE PIPELINE)		
Prepared	Authorized EMR	Issue Revision	A 0	Issued Date Page	15-01-2000 10 of 12



F) การควบคุมเหตุฉุกเฉิน

F - 1 การปฏิบัติเมื่อได้รับแจ้งเหตุ

- 1) ศูนย์ฉุกเฉิน บันทึกข้อมูล ตามแบบการรับแจ้งเหตุ โดยข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญ มีดังนี้
 - 1.1 ชื่อ / นามสกุล, หน่วยงาน, ผู้แจ้ง
 - 1.2 ลักษณะของเหตุ เช่น
 - อุบัติเหตุรถ / เครื่องจักรกล ชนกระแทกแนวท่อส่ง
 - มีไฟระเบย / กลิ่น / ควันร้าวออกจากแนวท่อส่ง
 - เกิดการชำรุด เสียหายแนวท่อส่ง
 - 1.3 ความรุนแรง เช่น
 - มีผู้บาดเจ็บ
 - ปริมาณไอแก๊สหนาແग់มาก.....ปานกลาง.....เล็กน้อย
 - 1.4 จุด / บริเวณที่เกิดเหตุ เช่น
 - รหัส / ตัวเลขแสดงจุดหรือช่วงของแนวท่อ
 - ชื่อถนน / จุดสังเกตที่ชัดเจน เช่น ใกล้กับโรงงาน / บริเวณใด
- 2) ศูนย์ฉุกเฉิน แจ้งทีมฉุกเฉิน และรายงานบุคคลตามรายชื่อที่เกี่ยวข้อง (KEY PERSONNEL) ตาม LIST NAME ในแผนฉุกเฉิน
- 3) จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและอุปกรณ์ประจำตัว RESCUE ตามรายการในแผนฉุกเฉิน

F - 2 การเตรียมพร้อมพื้นที่และประเมินสถานการณ์

- 1) RESCUE TEAM ไปดึงที่เกิดเหตุ ต้องทำการเคลียร์พื้นที่ โดยการปฏิบัติตามนี้
 - 1.1 ตรวจวัดปริมาณแก๊ส ก่อนเข้าบริเวณเกิดเหตุ เพื่อกำหนดพื้นที่อันตราย (classified) และปิดกั้นพื้นที่ตาม ตารางที่กำหนดไว้
 - 1.2 ประสานงานศูนย์ฉุกเฉิน เพื่อรายงานสถานการณ์ และขอความสนับสนุนในการปิดกั้นจากหน่วยงานราชการ
- 2) สำรวจอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อเข้าประเมินสถานการณ์

F - 3 การเข้าประเมินสถานการณ์และแก้ไข

- 1) ค้นหาตำแหน่งการรั่วไหล โดยใช้แอมโมเนีย ไนโตรบาริเทนที่สองสีด้วยประภูมอกควันสีขาว แสดงว่า จุดรั่วอยู่ใกล้บริเวณนั้น

ข้อควรระวัง : ห้ามราดน้ำยาเอนโนนเนี่ยลงบนจุดหรือแนวท่อ เพราะจะทำให้เกิดการผุกร่องและร้าวมากขึ้น

ตำแหน่งที่รั่วจะพบได้ ถ้าเห็นแก๊สสีเหลืองแฝงเขียวรั่วไหลออกมานา

THASCO CHEMICAL COMPANY LIMITED			Subject	เอกสารสนับสนุน (Support Document)	
Doc. No.	RE-S-SE-007	Title	แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินแนวท่อส่งคลอรีน (EMERGENCY RESPONSIBILITY FOR CHLORINE PIPELINE)		
Prepared	Authorized EMR	Issue Revision	A 0	Issued Date Page	15-01-2000 11 of 12



2) หลักการพิจารณาแก้ไข

- 2.1 การรั่วไหลจากการแตกเป็นช่องเปิด ให้ใช้ลิมตอกอัดลงในช่องเปิด โดยพิจารณาขนาดของช่อง เปิดกับลิม ให้ถูกต้อง
- 2.2 ใช้ Safety Cap ครอบลงเหนือลิมอีกชั้นหนึ่ง
- 2.3 ถ้าจุดรั่วไม่ใหญ่ ใช้สายโซ่ล็อกผ่านท่อเยื่อกับ YOKE
- 2.4 ปรับขันสกรูเข้าไปใน YOKE จนกระแท้ป้ายสกรูเลื่อนลงต่ำกว่าตัว YOKE เล็กน้อย
- 2.5 วางปะเก็น และแผ่นประบกหันลงบนจุดรั่ว
- 2.6 วางชุด YOKE ตรงกึ่งกลางแผ่นประบก
- 2.7 สอดป้ายข้างหนึ่งของโซ่ล็อกผ่านท่อ แล้วคล้องป้ายสายโซ่ทั้ง 2 ด้านลงบน YOKE โดย พยายามปรับให้สายโซ่ตึงพอดี
- 2.8 ขันสกรูอย่างระมัดระวังจนแน่นพอดี
- ข้อควรระวัง : หากพบว่าแมงท่ออยู่ลงไปให้หยุดขันสกรูทันที
- 2.9 ตรวจสอบการรั่วไหล
- 2.10 กรณีท่ออ่อนไหว ให้ใช้แผ่นยางรองป้ายท่อที่อ่อนไหว ใช้อุปกรณ์บีบป้ายท่อ เพื่อลดช่อง เปิดให้น้อยที่สุด ทั้งป้ายท่อทั้ง 2 ข้าง

F - 4 หลักการป้องกันบุคคล

- 1) เตรียมการอพยพ และเส้นทางอพยพหนีอุบัติเหตุ
- 2) กำหนดจุดรวมพล และศูนย์รายงานตัว
- 3) การนับจำนวน และตรวจสอบคน
- 4) การค้นหา และการช่วยชีวิต
- 5) การบันทึกรายละเอียดผู้ได้รับบาดเจ็บ

F - 5 หลักการรักษาพยาบาล

- 1) ทำให้ปลอดภัย
- 2) สงวนชีวิตไว้ให้ได้
- 3) ป้องกันไม่ให้อาการที่บาดเจ็บทรุดลง
- 4) ช่วยให้ฟื้นคืนสภาพ
- 5) ส่งไปรับการรักษาพยาบาล

THASCO CHEMICAL COMPANY LIMITED		Subject	เอกสารสนับสนุน (Support Document)		
Doc. No.	RE-S-SE-007	Title	แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินแนวท่อส่งคลอรีน (EMERGENCY RESPONSIBILITY FOR CHLORINE PIPE LINE)		
Prepared	Authorized EMR	Issue Revision	A 0	Issued Date Page	15-01-2000 12 of 12



F - 6 การยกเลิกและฟื้นฟูสภาพภาวะฉุกเฉิน

- 1) การปฏิบัติก่อนการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
 - 1.1 ตรวจสอบว่าเหตุฉุกเฉินระงับลงโดยปลอดภัย
 - 1.2 ตรวจสอบพื้นที่ที่อาจเกิดอันตราย
 - 1.3 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ ก่อนยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
- 2) การเข้าฟื้นฟูสภาพภาวะฉุกเฉิน
 - 2.1 ต้องมั่นใจว่าการเข้าฟื้นฟูปลอดภัยเพียงพอ
 - 2.2 จัดแยกวัสดุ และกำจัดของเสียตกค้าง
 - 2.3 จัดทำบัญชีรายการวัสดุและสภาพ
 - 2.4 จัดเตรียมการรื้อถอน ท่อลาย และเคลียร์สถานที่
 - 2.5 จัดฟื้นฟูสถานที่ให้ปลอดภัย
 - 2.6 จัดหาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
 - 2.7 วางแผนปรับปรุงท่อคอมแพนซิ่งก่อสร้าง

THASCO CHEMICAL COMPANY LIMITED			Subject	เอกสารสนับสนุน (Support Document)	
Doc. No.	RE-S-CA-001	Title	Emergency Responsibility for Chlorine Pipe Line Leakeage		
Prepared	Authorized EMR	Issue Revision	A 1	Issued Date Page	14-06-2001 1 of 4



1) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์ออกเขต แนวรั้วโรงงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัท

2) ขอบเขต แนวท่อนอกรั้วโรงงานของบริษัทที่ส่งผลิตภัณฑ์ไปจนถึงสถานีของบริษัทในพื้นที่ลูกค้าได้แก่
 2.1 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด (BTC)
 2.2 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด (TPCC)
 2.3 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (TPC)

3) คำนิยาม

THASCO	:	THASCO CHEMICAL CO.,LTD. (Rayong Factory)
ECC	:	EMERGENCY CONTROL CENTER (Security House)
CCR	:	CONTROL ROOM CENTER (RCA Control Room)
ET	:	EMERGENCY CONTROL TEAM
RT	:	RESCUE TEAM
ST	:	SUPPORT TEAM
FT	:	FIRST AID TEAM
CT	:	COORDINATE TEAM
EC	:	EMERGENCY COMMANDER
OC	:	ON SCENCE COMMANDER
Metering	:	สถานีที่บริษัทรับผิดชอบ
กนอ.	:	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มหาดไทย)
EFT	:	EASTERN FLUID TRANSPORT

4) รายละเอียดการปฏิบัติ

4.1 ประเภทของเหตุฉุกเฉิน

- 4.1.1) กรณีเหตุฉุกเฉินโดยตรง หมายถึง
 - เหตุท่อส่งผลิตภัณฑ์ร้าวไหล / เพลิงไหม้
 - สถานี (Metering) เกิดเหตุร้าวไหล / เพลิงไหม้

THASCO CHEMICAL COMPANY LIMITED		Subject เอกสารสนับสนุน (Support Document)		 THASCO	
Doc. No. RE-S-CA-001		Title Emergency Responsibility for Chlorine Pipe Line Leakage			
Prepared		Authorized	Issue A		
EMR		Revision 1	Issued Date 14-06-2001		
		Page 2 of 4			

4.1.2) กรณีเหตุฉุกเฉินโดยอ้อม หมายดัง

- เหตุที่เกิดจากบุคคลอื่นแล้วมีผลกระทบต่อห้องส่งผลิตภัณฑ์ อาทิ
 - รากน้ำแข็งท่อ
 - เครื่องจักรกล / วัสดุกระบวนการแนวท่อ
- เหตุที่เกิดจากบุคคลอื่นที่ลูกلامมีผลกระทบต่อห้องส่งผลิตภัณฑ์ อาทิ
 - เหตุเพลิงไหม้ที่ลูกلامกระบวนการแนวท่อ
 - น้ำมัน / ของเหลวติดไฟที่ลูกلامกระบวนการแนวท่อ
- อุบัติเหตุอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใกล้เคียง / อาจมีผลกระทบต่อห้องส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาทิ
 - แก๊สร้าวในโรงแ pijay ครอบคลุมแนวท่อ
 - เกิดเหตุท่ออื่นบน RACK ที่มีห้องของบริษัทอยู่

4.2 การสื่อสาร

- 4.2.1) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประเภทโดยตรงและโดยอ้อม การแจ้งเหตุกำหนดตามผู้แจ้งเหตุดังนี้

ผู้แจ้ง	Tel : 683573 Ext. 191	ห้องควบคุม RCA Ext. 299/243	Pacline 152 No. 219825	Radio UHF 245.137	Hot line
บุคคลทั่วไป	●		●		
บริษัทลูกค้า	●	●	●	●	●
หน่วยงานราชการ	●	●	●	●	

4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติ

- (a) กรณีเหตุฉุกเฉินโดยตรง

1) THASCO เมื่อได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ / เพจข้อความแจ้งเหตุ

1.1 แจ้งเข้า ECC

จะ HOT LINE / โทรศัพท์ภายใน 243, 299 / ใช้วิทยุสื่อสารแจ้ง CCR เพื่อทราบ

1.2 แจ้งเข้า CCR

จะ HOT LINE / โทรศัพท์ภายใน 191, 154, 155, 156 / ใช้วิทยุสื่อสารแจ้ง ECC เพื่อทราบ

2) ECC ทำการจัดส่งรถฉุกเฉิน (RESCUE) พร้อม RT ไปที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและรายงานสถานการณ์

เข้า ECC และประสานงานเจ้าหน้าที่ กนอ. / EFT ในกระบวนการ / ควบคุมเหตุ / เป็นที่ปรึกษาข้อมูลที่จำเป็น

3) ECC แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามรายชื่อในแผนฉุกเฉิน

THASCO CHEMICAL COMPANY LIMITED		Subject	เอกสารสนับสนุน (Support Document)	
Doc. No.	RE-S-CA-001	Title	Emergency Responsibility for Chlorine Pipe Line Leakage	
Prepared	Authorized EMR	Issue Revision	A 1	Issued Date 14-06-2001 Page 3 of 4



4) CCR ดำเนินการ

4.1 กรณี Day time ให้พนักงานระดับ Section chief up หรือ กรณี Night time ให้พนักงานระดับ Foreman up ทำหน้าที่ OC ไปที่เกิดเหตุ เพื่อประสานงาน EFT / กนอ. (ตามแผนอุบัติ)

4.2 EC มีหน้าที่พิจารณาประเมินสถานการณ์เพื่อทำการดูดกลับคลอรีน ตามวิธีการปฏิบัติงานดังนี้

4.2.1) Chlorine TPCC Pipe Line

- Confirm user already shut down by hot line
- Open HV-1605 by use by pass switch
- Open PIC-1604 suct chlorine from TPCC pipe line to Sodium Hypo
- Until chlorine nothing in line, close PIC-1604
- Close HV-1605 by use non-bypass switch

4.2.2) Chlorine Bayer Pipe Line

- Confirm user already shut down by hot line
- Open UV-0605 by use by pass switch
- Open PIC-0604 suct chlorine from Bayer pipe line to Sodium Hypo
- Until chlorine nothing in line, close PIC-0604
- Close UV-0605 by use non-bypass switch

5) OC รายงาน EC เพื่อพิจารณาระดับความรุนแรงของเหตุอุบัติ

(b) กรณีเกิดเหตุอุบัติโดยอ้อม

1) THASCO เมื่อได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ / เพจข้อความแจ้งเหตุ

1.1 แจ้งเข้า ECC

จะ HOT LINE / โทรศัพท์ภายใน 243, 299 / ใช้วิทยุสื่อสารแจ้ง CCR เพื่อทราบ

1.2 แจ้งเข้า CCR

จะ HOT LINE / โทรศัพท์ภายใน 154, 155, 156 / ใช้วิทยุสื่อสารแจ้ง ECC เพื่อทราบ

2) ECC จัดส่งรถอุบัติ (RESCUE) และ OC ไปที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและรายงาน ECC

3) OC รายงานสถานการณ์ให้ EC ที่ CCR เพื่อประเมินเหตุการณ์และสั่งการ

3.1 กรณีเหตุการณ์พิจารณาแล้วอาจ / ไม่แน่ใจว่าส่งผลกระทบต่อห้องส่งผลิตภัณฑ์หรือไม่ ให้ทำการดูดกลับคลอรีนตามวิธีที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2.1 และ 4.2.2

3.2 กรณีเหตุการณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อห้องส่งผลิตภัณฑ์ ให้ประสานงาน EFT / กนอ. ในการพิจารณาประเมินเหตุการณ์ต่อไป หากเหตุอาจเริ่มลุกไหม้ / ไม่แน่ใจว่าส่งผลกระทบต่อห้องส่งผลิตภัณฑ์ ให้ดำเนินการดูดกลับคลอรีนตามวิธีที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2.1 และ 4.2.2

THASCO CHEMICAL COMPANY LIMITED		Subject	เอกสารสนับสนุน (Support Document)	
Doc. No.	RE-S-CA-001	Title	Emergency Responsibility for Chlorine Pipe Line Leakage	
Prepared	Authorized EMR	Issue Revision	A 1	Issued Date 14-06-2001 Page 4 of 4



4) ECC แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามรายชื่อในแผนฉุกเฉิน ทราบสถานะการณ์

5) หากเหตุลุกลามถึงท่อส่งผลิตภัณฑ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยตรงตามข้อ (a)

(c) การประเมินสถานการณ์

หลักการประเมิน ให้พิจารณาตามเอกสาร เรื่อง แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีร้าวไหล / เกิดปฏิกิริยาเคมี (Emergency Action Plan : Chemical Leakage / Reaction) (Doc. No. RE-S-SE-S02)

(d) อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

สถานการณ์	หน้ากาก กรองสารเคมี	SCBA	ชุดกัน สารเคมี	Air line	Escape
ไม่ทราบปริมาณความเข้มข้น		●			
การเข้าระงับเหตุแก๊สร้าว		●		●	
การเข้าระงับเหตุสารเคมีร้าว		●	●		
การอพยพออกจากบริเวณ / จุดได้คลุม	●				●
บริเวณที่มีความเข้มข้นต่างกว่า 0.5 ppm	●				
บริเวณที่มีความเข้มข้นมากกว่า 0.5 ppm		●			

(e) การพื้นฟูเหตุฉุกเฉิน

1) RT ทำการปิดกั้นบริเวณ พร้อมป้ายเตือนบริเวณที่เกิดเหตุ

2) ใช้อุปกรณ์ตรวจปริมาณแก๊สตกค้าง บันทึกผล

3) จัดเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณที่เกิดเหตุ และระยะ 50 เมตรใต้จุดเกิดเหตุ เพื่อส่ง LAB วิเคราะห์

4) ทีมช่วยบ่มำรุงเข้าตรวจสอบและซ้อมแซมเบื้องต้นในส่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม / บุคคลข้างเดียว

5) คณะกรรมการสอบสวน ทำการตรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการวางแผนการพื้นฟูต่อไป

โปรแกรมการตรวจสอบและซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซคลอรีนของ THASCO

1. ท่อเหนือพื้นดิน

NO.	Detail	Inspection Intervals			Remark
		3 Months	6 Months	12 Months	
1	External Visual Inspection	X	X	X	
2	Leakage Check at flange, Vent/Drain Valve		X	X	
3	Ultra Thickness Measurement of Pipe Wall (Approx 51 Points)			X	
4	Painting Thickness Measurement (Approx 51 point)			X	

2. ท่อใต้ดิน

NO.	Detail	Inspection Intervals			Remark
		3 Months	6 Months	12 Months	
1.	Cathodic Protection Inspection (SAR) - Pipe to soil protection measurement - Insulation test of Insulating flange - Anode current measurement			X	

3. บริเวณ Metering Station

No.	Preventive Maintenance Type
1	Visual Inspection Pipe Line and Instrument - Visual inspection every 3 months by SIVA Testing Inspection and Consulting Co., Ltd and witness by THASCO
2	Yearly Calibration (Instrument) - Calibration by yearly basis (Done by third party)

**อุปกรณ์และจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ในงานบำรุงรักษาระบบห้องขันส่งผลิตภัณฑ์
(ท่อคอลอรีนและท่อโซดาไฟ 32%)**

ช่วงเวลา	อุปกรณ์ที่ต้องใช้	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน
ประจำ 3 เดือน	1. รถยนต์ (พร้อมคนขับ) จำนวน 1 คัน 2. กล้องส่องทางไกล จำนวน 1 อัน 3. ใบรายงานการตรวจสอบ จำนวน 1 ชุด	1. หัวหน้าช่าง จำนวน 1 คน 2. ช่าง จำนวน 1 คน
ประจำ 6 เดือน	1. รถยนต์ (พร้อมคนขับ) จำนวน 1 คัน 2. กล้องส่องทางไกล จำนวน 1 อัน 3. อุปกรณ์ในการตรวจสอบร้อยริว จำนวน 1 ชุด - สารละลายสบู่ สำหรับท่อโซดาไฟ 32% - แอมโมเนีย สำหรับท่อคอลอรีน 4. ใบรายงานการตรวจสอบ จำนวน 1 ชุด	1. หัวหน้าช่าง จำนวน 1 คน 2. ช่าง จำนวน 1 คน
ประจำ 1 ปี	1. รถยนต์ (พร้อมคนขับ) จำนวน 1 คัน 2. กล้องส่องทางไกล จำนวน 1 อัน 3. อุปกรณ์ในการตรวจสอบร้อยริว จำนวน 1 ชุด - สารละลายสบู่ สำหรับท่อโซดาไฟ 32% - แอมโมเนีย สำหรับท่อคอลอรีน 4. เครื่อง Ultrasonic Thickness Meter จำนวน 1 ชุด (สำหรับตรวจสอบความหนาของห่อ) 5. เครื่อง Coating Thickness Tester จำนวน 1 ชุด (สำหรับตรวจสอบความหนาของสี) 6. เครื่องมือสำหรับตรวจสอบ Cathodic Protection จำนวน 1 ชุด 7. อุปกรณ์สำหรับซ่อมสี จำนวน 1 ชุด 8. ใบรายงานการตรวจสอบ จำนวน 1 ชุด	1. หัวหน้าช่าง จำนวน 1 คน 2. ช่าง จำนวน 1 คน 3. ผู้ตรวจสอบรายการที่ 6 จำนวน 1 ชุด