



ที่ ทส 1009/ 9356

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

2 พฤษภาคม 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขาหลัก ชีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท 18 ศรีสหเทพ จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/8321
ลงวันที่ 28 กันยายน 2549

2. หนังสือบริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด เลขที่ TE 096/2549
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการเข้าหลัก ชีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท 18 ศรีสหเทพ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติ

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขาหลัก ชีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท 18 ศรีสหเทพ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หาดนางทอง ตำบลคึกคัก อำเภอตะวัวป่า จังหวัดพังงา ขนาดพื้นที่โครงการ 38-2-63.7 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 14205 14206 และ 14210 จำนวนห้องพัก 188 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2549 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการ

ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 โครงการได้ส่งรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการฉบับดังกล่าวเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการเข้าหลัก ชีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท 18 ศรีสหเทพ จำกัด โดยโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการยื่นถือปฏิบัติ และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานให้บริษัทที่ปรึกษาควบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์และแนบบันทึกข้อมูล (CD - ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิ坎tha สติรุกุล)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่งการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009/ 9355

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

2 พฤษภาคม 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขาหลัก ชีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/8320
ลงวันที่ 28 กันยายน 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- เงื่อนไขที่โครงการเขาหลัก ชีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท 18 ศรีสหเทพ
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
 - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขาหลัก ชีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท 18 ศรีสหเทพ จำกัด ดังอยู่ที่ หาดนางทอง ตำบลคึกคัก อำเภอตะ瓜ป่า จังหวัดพังงา ขนาดพื้นที่โครงการ 38-2-63.7 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 14205 14206 และ 14210 จำนวนห้องพัก 188 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทยเอ็นไพร่อนแมนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2549 มีมติเห็นชอบรายงานฯ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน

2/จึงให้...

จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาโครงการได้ส่งรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ และฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการฉบับดังกล่าวเห็นว่า ถูกด้องครบทั่วตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการเข้าหลัก ซีวิว รีสอร์ฟ แอนด์ สปา ของบริษัท 18 ศรีสหเทพ จำกัด โดยโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท 18 ศรีสหเทพ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศาดา สถากรุณ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816
โทรสาร 0-2265-6616

เงื่อนไขที่โครงการเข้าหลักชีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท 18 ศรีสหเทพ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการเข้าหลัก ชีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท 18 ศรีสหเทพ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หาดนางทอง ตำบลคึกคัก อ่าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ขนาดพื้นที่โครงการ 38-2-63.7 ไร่ บนโฉนด ที่ดินเลขที่ 14205 14206 และ 14210 จำนวนห้องพัก 188 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย เอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ดังต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเข้าหลัก ชีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท 18 ศรีสหเทพ จำกัด และรายละเอียดใน เอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ใน รายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
3. หากโครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงได ๑
4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกิจกรรมการดำเนิน โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบัติ เจ้าของโครงการจะต้อง ดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ซักซ้ำ และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไข ปัญหาต่อไป

หน้า.....๓๑.....พัฒนา.....๓๕.....หน้า
ลงชื่อ.....กม. บุตต์.....ผู้รับรอง

ສຽງປະມາດຕະການ នີ້ອ່ານ ແກ້ໄຂ ແລະສອດຜູດກະທົບສິງເວລັດ ແລະມາດຕະການທີ່ຕົວດີ່ອນ ແລະມາດຕະການທີ່ແວດີ່ອນ ມີຄຣາງການ ເບາຫຼັກຊີວິວ ຮີສອລຮູກ ແລ້ວດໍາລັງ

ກັ້ວພາກຮື່ງແຈ້ງວິເຄສີອນ ແລະຖຸຍາດຕ່າງໆ	ຜູດກະທົບດີ່ອນທີ່ສຳເນົາ	ມາດວາງເນື້ອກັນ ແກ້ໄຂ ແລະສອດຄູດກະທົບສິງເວລັດ	ມາດວາງຕົດການຕຽບອາຍາຍ
ໜ່ວຍໜ້ອມແຈ້ງແບ່ງນິຈ ໂຄງການ	ຜູດກະທົບດີ່ອນທີ່ສຳເນົາ	ມາດວາງເນື້ອກັນ ແກ້ໄຂ ແລະສອດຄູດກະທົບສິງເວລັດ	ມາດວາງຕົດການຕຽບອາຍາຍ
1. ກັ້ວພາກຮື່ງແຈ້ງແບ່ງນິຈ ກາຍການ	<p>1.1 ສາງໝົນປົກແທກ</p> <p>1.2 ຖົມພາພາກສູງແລະເຫັນເຫັນ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ກາຍການຮື່ງແຈ້ງແບ່ງນິຈ ໂດຍກາງການ ຈະມີເພີ່ມການ ປົກແທກທີ່ຈາກກໍາທຳໃຫ້ມີສານໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນແລ້ວ ແລະສາງໝົນປົກແທກທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນແລ້ວ ກັບສິນນີ້ ໃນມີການປົກແທກທີ່ມີການເບີ່ງແປໄລໃນ ຈາກສາງເຊີນ ຈຶ່ງໄກ່ອໍາໄຟເກີດຜູດກະທົບສິງເວລັດ <p>ປະເທດຂອງເຫັນທີ່</p> <p>1.2 ຖົມພາພາກສູງແລະເຫັນ</p> <p>(1) ຕຸງພາພາກາສ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ກັ້ວມາດຕະການທີ່ໄດ້ກີດການສູງກະຈາຍຂອງຝູນລະດອນໄດ້ແກ່ ກາຍການສັງເວົ້າດູ ດູກກົງແລະເຫັນຈັກທີ່ໃຫ້ໃນການກອດເສົາງ - ກັ້ວມາດຕະການທີ່ໄດ້ກີດການສູງກະຈາຍຂອງຝູນລະດອນໄດ້ແກ່ ເຫັນເຫັນທີ່ໃຫ້ມີໄສ່ໃນຄຸນກົມກະບະຄົນຮຽກຫຼາກ ເພື່ອຢືນກັນການສູງກະຈາຍຂອງຝູນລະດອນ ຮານໜ້າກາຮັກ ໜ່າຍທີ່ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການສູງກະຈາຍຂອງຝູນລະດອນ - ເພື່ອຄົງຮົມພາກຸນຸ່ມຂອບຂອງ ອົກງານໄດ້ລົດໃຫ້ມາດຕະການທ່າ ຄວາມສະອາຄຸນທາງຄ້ານໜັ້ນພົນທຶນທີ່ໂຄງການສິນນິມັນຮັບ ທາງໜັກກ່າລັນດັບດັນ - ທັນໝົງຮົມສອນ ແລະນ່າງຈຸກນາກຕ້ອງອະຫາດຫຼືອງຄະນະກາຫຼຸກໃຫ້ ສຸມນູນຮົມຜູ້ອຸດອາວລາ ແລະນີ້ຄັນຄ້າໃນກິນເກຍໜ້ານາຮຽນ ຫອງກັນຫນາຍ
ຝູນປົມຄົດຂອບ : ບ້ານ້າ 18 ຄວີ້ຕາຫພາພ ຈິກັດ / ຜູ້ຮັນການກ່ອດເສົາງ			<p>ຫັນກາ..... 2ກົງການມັດ..... 35 ..ຫັນກາ</p> <p>ດັງຊັບ..... ດັບ ໄທີ່ຂູ້ປະກອດ</p>

สรุปมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เนาหลักซึ่ว รีสอร์ฟ แอนด์ สปา (๑๐)

ทัวร์พยากรณ์สิ่งแวดล้อม และดูดมลพิษทาง อากาศ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
(2) เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ในการประเมินปรุงโภชนาการ วิจารณ์ที่จะก่อให้เกิดเสียงตั้งแต่ 89 dB(A) ได้แก่ งานเก็บขยะเรียบเรื่ื้อยและดูดฝุ่น จึงมีระดับเสียง 89 dB(A) จากการประเมินระดับเสียง ณ จุดที่คาดว่าจะมีไดร์บล็อกห้องน้ำที่ดูดได้เกิดร้านค้าในถนนเพชรเกษม ที่อยู่ทางไปทางพิเศษบ้านหนองพงพน์ ให้ร่องการประมวลผล 80 ม. ระดับเสียงจะมีค่าประมาณ 40.54 dB(A) ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้ผลกระทบกระหน่ำต่อชุมชน(50-60 dB(A)) - ผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงหรือคนงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง 	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงตั้งให้การทำได้ดีนั่นช่วงเวลา 8.00-18.00 น. - ห้ามรถบรรทุกท่องเที่ยวโดยไม่จำเป็น - ใช้น้ำบันหน่อเพื่อลดเสียงด้วยการสีขัดสีสะหว่างชั้นต่อชั้นของเครื่องจักร - จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลั๊กเดย์ (Ear Plug) ที่ทำด้วยหูหรือมาสิติก หรือหูครอบหูเดย์ (Ear Muff) ให้กับคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียง บริเวณที่เสียงดัง หรือคนงานที่ต้องกับเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง 	...
1.3 ศุภภาพน้ำผิวน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณน้ำใช้ของคนงานก่อสร้างมีปริมาณมาก 9.0 ลบ.ม./วัน ก่อให้เกิดน้ำเสียรีบ纳อย 7.2 ลบ.ม./วัน (80%ของน้ำใช้) นำทิ้งลง โคลกรากมีปริมาณน้อยมากและมีการบำบัดชั้นปั้น BOD และ SS ไม่เกิน 20 และ 30 มก./ด. ดังนั้นการคำนวณการปรับปรุงของโคลกรากจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักโดยรวมซึ่งเป็นเหตุผลที่อยู่ใกล้เดย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้คนงานใช้ห้องน้ำและห้องทิ้งน้ำที่ Back of House จำนวน 4 และ 8 ห้อง ตามลำดับ สำหรับคนงานก่อสร้าง 200 คน (30 คน/ห้อง) ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงาน - นำเสียงจากห้องน้ำและห้องทิ้งน้ำที่ Back of House ไปเข้าสู่บ่อเก็บและระบายน้ำบ่อขนาดสำหรับเรือนแบบ Septic-Anaerobic-Fixed Film Aeration รุ่น CPA-15 ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 1.5 ลบ.ม./วัน นำทิ้งท่อออกจากการรับน้ำมีค่า BOD และ SS "ไม่เกิน 20 และ 30 มก./ด. ละระบบดูดต่อกล่องทาง涵水โอนที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นทางระบายน้ำจากภูเขาลงสู่ห้วยเด tam ตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ดินของชุมชน 	...
ผู้รับผิดชอบ : นริษฐ์ 18 ศรีสุนทร พัฒนา จำปา / ผู้รับหน้าที่ต้องดูแล	พัฒนา 3 ชั้นห้องแม่คาย ๑๖ หมู่ ๑๖ ถนนสุรินทร์ ๗๘๐๐ หนองคาย	พัฒนา 3 ชั้นห้องแม่คาย ๑๖ หมู่ ๑๖ ถนนสุรินทร์ ๗๘๐๐ หนองคาย	Z:\Project\...80916 (เนาหลักซึ่ว) รายงานผลบัญชีรายรับรายจ่ายโครงการฯ\รายงานผล.pdf

สรุปมาตรการของน้ำ แก้ไข และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เนาหลักซึ่งวิเคราะห์ผลต่อไปนี้

หัวข้อการรับมือภัยธรรมชาติ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือภัยธรรมชาติ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4 น้ำทัดดิน และดูดดั่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณน้ำทัดดินช่วงปรับปรุงโครงการประมาณ 11 ลต.ม./วัน หรือเพียง 1.4 ลต.ม./ชม. (กำหนดให้พักงาน 8 ชม./วัน) จะได้ จางออกอย่างต่อเนื่อง โดยการจำานวน 6 วัน และเบ็ดเตล็ดอีก 3 วัน การให้น้ำ 2.0-8.0 ลต.ม./ชม. ต้องน้ำกราใช้ในจังหวัด คาดผลของการจะไม่ถูกหัก扣หักหอบห้อนอ่อนน้ำได้ บริเวณที่อาจเกิดขึ้น - น้ำทัดดินที่เกิดขึ้นจากน้ำท่าก่อตัวจะถูกทราบรวมเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านร่อง และผ่านห้องผู้คนการบำบัดค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบบของผู้คัดออกน้ำจากหลอดไอน โดยไม่มีการระบายน้ำลงที่ผู้คน ถึงแม้ว่าให้กัดขาดระบบ ต้องพยายามให้ดีจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณน้ำทัดดินช่วงปรับปรุงโครงการประมาณ 11 ลต.ม./วัน หรือเพียง 1.4 ลต.ม./ชม. (กำหนดให้พักงาน 8 ชม./วัน) จะได้ จางออกอย่างต่อเนื่อง โดยการจำานวน 6 วัน และเบ็ดเตล็ดอีก 3 วัน การให้น้ำ 2.0-8.0 ลต.ม./ชม. ต้องน้ำกราใช้ในจังหวัด คาดผลของการจะไม่ถูกหัก扣หักหอบห้อนอ่อนน้ำได้ บริเวณที่อาจเกิดขึ้น - น้ำทัดดินที่เกิดขึ้นจากน้ำท่าก่อตัวจะถูกทราบรวมเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านร่อง และผ่านห้องผู้คนการบำบัดค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบบของผู้คัดออกน้ำจากหลอดไอน โดยไม่มีการระบายน้ำลงที่ผู้คน ถึงแม้ว่าให้กัดขาดระบบ ต้องพยายามให้ดีจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - -
1.5 หัวพะ夷กรดิน	<ul style="list-style-type: none"> - การซ่อมแซมและปรับปรุงของโครงการ จะมีเพียงการ ปรับปรุงคอกแต่งอ่างห้วยภายนอก งานระบบน้ำ และสถาปัฐนิสตัติซึ่งที่ได้รับความเสียหายจากการพิบัติ ก็เป็นน้ำที่ไม่มีการปรับระดับพื้นที่ และไม่มีการวางเข้าดิน เช่น-ยกจราภิพื้นที่โครงการ ดังนั้นในช่วงการก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบต่อหัวพะ夷กรดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> - -

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท 18 ศรีมหาพ จำกัด / ผู้รับหนานก่อสร้าง

ผู้ฯ..... 4 พ.พนมด. ๒๖ หน้า
ดึงชุด พ.น. อุตต. ภูริ ผู้รับรอง.

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครุภาระที่ติดตามตรวจสอบครุภาระที่ติดตาม มาตรการป้องกัน แก้ไข รักษาซึ่ง รีสอร์ฟ แอนด์ สปา (ต่อ)

ทั่วพยากรณ์สิ่งแวดล้อม และดูแลดูแลผู้คน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2. ทั่วพยากรณ์สิ่งแวดล้อม ด้านรีสอร์ฟ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2.1 ระบบน้ำเชื้อวิทยานนภ ด้านรีสอร์ฟ	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากพื้นที่โครงการและบริเวณชั่วคราวที่จะดำเนินการพื้นที่น้ำที่ต้องการใช้งาน จัดสร้างบึง กอก และгрงเรนเกือบทดลองแนวชายหาด และแนวถนนเพื่อเตรียมที่ให้หลังจากห้องน้ำที่ต้องอยู่บนยอดเขา - พื้นที่โครงการต้องอยู่ห่างจากแนวเขตอุทยานฯ ไปทางทิศใต้ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้พื้นที่โครงการทั้งหมดเนว เขตอุทยานฯ มีพื้นที่กว้างขึ้น ใหญ่ขึ้น สวยงาม และชุมชนกันอยู่ ดังนั้นจึงสามารถประเมินได้ว่าการปรับปรุงร่างของโครงสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยานนภที่นี่ในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการและอุทยานแห่งชาติท้าวสัตการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากพื้นที่โครงการและบริเวณชั่วคราวที่จะดำเนินการพื้นที่น้ำที่ต้องการใช้งาน จัดสร้างบึง กอก และกรงเรนเกือบทดลองแนวชายหาด และแนวถนนเพื่อเตรียมที่ให้หลังจากห้องน้ำที่ต้องอยู่บนยอดเขา - พื้นที่โครงการต้องอยู่ห่างจากแนวเขตอุทยานฯ ไปทางทิศใต้ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้พื้นที่โครงการทั้งหมดเนว เขตอุทยานฯ มีพื้นที่กว้างขึ้น ใหญ่ขึ้น สวยงาม และชุมชนกันอยู่ ดังนั้นจึงสามารถประเมินได้ว่าการปรับปรุงร่างของโครงสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยานนภที่นี่ในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการและอุทยานแห่งชาติท้าวสัตการ 	
2.2 ระบบน้ำเชื้อวิทยานนภ ด้านรีสอร์ฟ	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงก่อสร้าง ทั้งงานจะใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วมที่ถูกติดตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับชั่วโมงที่เกิดขึ้นทั้งจากกิจกรรมการก่อสร้างและกิจกรรมทางบ้าน - จัดให้มีบึงขนาดใหญ่ในพื้นที่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับชั่วโมงที่เกิดขึ้นทั้งจากกิจกรรมการก่อสร้างและกิจกรรมทางบ้าน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบึงขนาดใหญ่ในพื้นที่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับชั่วโมงที่เกิดขึ้นทั้งจากกิจกรรมการก่อสร้างและกิจกรรมทางบ้าน - ความคุณประโยชน์จากการดำเนินการได้ดี อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ 	

ผู้รับผิดชอบ: นายชาติ ๑๘ ศรีสาหาพ จำปา / ผู้รับหน้างานทัวร์

หน้า...
๙

-5-

ผู้รับผิดชอบ:
นาย บดี พรรดา
สถานที่...
ลงวันที่...
ลงวันที่...

สรุปผลการซื้อขาย เดือนพฤษภาคม ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม จนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ของบริษัทฯ

หัวข้อการซื้อขายเดือน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านตรวจสอบ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์และค่าตัวๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านตรวจสอบ
3.1 การคุมน้ำก่อนหน้าฝน	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงปริมาณฝนสูง โครงการ จึงใช้ชุดห้องน้ำเพื่อควบคุมน้ำที่ไหลลงแม่น้ำและชุมชน - ผลกระทบด้านความเสี่ยง เช่น ขาดหลังคา ห้องน้ำไม่ถูกดูแลอย่างดี เป็นต้น - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ความเสี่ยงต่อทรัพยากรากไม้ ความเสี่ยงต่อแม่น้ำและแม่น้ำที่สำคัญ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก เป็นต้น - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ความเสี่ยงต่อแม่น้ำและแม่น้ำที่สำคัญ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - กำลังบูรณาการดูแลรักษาแม่น้ำและแม่น้ำที่สำคัญ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก เป็นต้น - ดำเนินการบูรณาการดูแลรักษาแม่น้ำและแม่น้ำที่สำคัญ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก เป็นต้น - ดำเนินการบูรณาการดูแลรักษาแม่น้ำและแม่น้ำที่สำคัญ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก เป็นต้น - ดำเนินการบูรณาการดูแลรักษาแม่น้ำและแม่น้ำที่สำคัญ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก เป็นต้น 	---
3.2 กิจกรรมเชิงบวกที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องน้ำสาธารณะที่ดี ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้ห้องน้ำได้สะดวกและปลอดภัย - โครงการน้ำประปาที่ดี ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้น้ำสะอาดและปลอดภัย - โครงการน้ำประปาที่ดี ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้น้ำสะอาดและปลอดภัย - โครงการน้ำประปาที่ดี ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้น้ำสะอาดและปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องน้ำสาธารณะที่ดี ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้ห้องน้ำได้สะดวกและปลอดภัย - โครงการน้ำประปาที่ดี ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้น้ำสะอาดและปลอดภัย - โครงการน้ำประปาที่ดี ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้น้ำสะอาดและปลอดภัย - โครงการน้ำประปาที่ดี ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้น้ำสะอาดและปลอดภัย 	---

ผู้รับผิดชอบ: นาย ๑๘ ศรีสุภาพร จำเก็ต / ผู้รับผิดชอบที่สอง

นาย ๖ ทักษิณ ใจงามด. ๓๕ หมู่ ๑
นางสาว บุญเรือง ๔๔๙

สระบุรีมาตรฐาน กําชีญ และสมดุลการระบบน้ำด้วยมาตรฐาน แม่_DIALOGUE คิดตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับภาระทางด้านน้ำ รักษาความชัดเจน รักษาแม่น้ำ รักษาแม่น้ำต่อไป

ทัศนะการใช้มาตรฐาน กําชีญ และคุณภาพด้านน้ำ	ผลลัพธ์ที่ได้ตามที่กำหนด	มาตรการที่ต้องร่วมมือ
ข้อ 4 ที่นี่ในบริเวณที่ 1 ห้ามก่อสร้างตั้งต่อไป	มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) การตัดหรือทำลาย "ราชบู腊ด ต้นไม้" หรือพืชชนิดน้ำทึบ ยกเว้นหากปล่อยให้ต้นไม้เป็นโคนเดิมหักลงดอง จะเป็น อันตรายหรือวิต ร้ากษา และห้ามพืชใน	- โครงการไม่มีการตัดต้นไม้หรือพืชชนิดน้ำทึบ พืชที่ไม่ต้องการ แตะงอนและนำรุกรานที่มีอยู่ให้มี ความจงรักภักดิ์โดยตลอดไป	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2) การก่อ หน า น า ออก ไป หรือกระทำตัวประมาดร ใจเป็น อันตรายหรือหล่อลง "บุคลาภัย เท กา ภ ย ด" และ "บุคลาภัย"	- ขยายหาบบินวิวัฒนาพื้นที่โครงการไม่เป็นแหล่งวาง ไข่เจ้าและ	
3) การปล่อยทิ้งของเสียหรืออุบัติเหตุลงแม่น้ำ แม่น้ำต่อ กันน้ำที่ผ่านมาตามมาตรฐานของทางราชการ	- น้ำที่ใช้ที่ระบายนอกจากน้ำที่โครงการเป็นน้ำทิ้งลง ระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งลง อาทิตย์平均 (BOD ≤ 30 มก./ค.)	
4) การทิ้งขยะลงแม่น้ำ หรือทิ้งลงในภาชนะของรับ หรือทิ้งในที่ทิ้งลงแม่น้ำที่จัดตั้งไว้	- โครงการมีการจัดถังขยะไว้ภายในพื้นที่โครงการ	
5) การระบายน้ำที่จัดทำห้องลงทุ่งชุมชนและห้วย	- การระบายน้ำที่จัดของโครงการจะระบายน้ำลงทุ่งชุมชนทาง	
6) การลอก บ ร ั น น า หรือปรับพื้นที่ซึ่งทำให้แหล่งน้ำสาธารณะ ล้วนเชิงเศรษฐกิจทางการค้า หรือทำให้แหล่งน้ำมีอัตรา น้ำต่ำตามปกติ หรือเปลี่ยนการกระทำของทางราชการ เพื่อส่งผลกระทบไป	- โฉน "ไม่" ให้มีการระบายน้ำลงทุ่งชุมชนทางให้ขาดร่อง โครงการ ไม่มีการลอก บ ร ั น น า หรือปรับพื้นที่ ซึ่งทำให้ แหล่งน้ำสาธารณะที่นี่เป็นที่พักทาง หรือทำ ให้แหล่งน้ำนี้ไม่อาจ ให้ได้ตามปกติ	
7) การขุดก่อต่องานทางน้ำเริ่มเพื่อรหัสแนว ชาชีส์ทางเดินและแนวสันทรายหรือแนวแม่น้ำ ชาชีส์ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องน้ำเพื่อการรักษาชุมชนหรือ การซัก ล้าง จูงเรือขึ้นที่น้ำ ในบริเวณที่ทางราชการ กำหนดให้	- โครงการไม่มีการสร้างถนนระหว่างพื้นที่ระหว่างแนว ชาชีส์ทางเดินพื้นที่โครงการ จึงไม่มีการขุดก่อต่อง ถนนพานาในบริเวณที่จัดก่อตัว	

ผู้รับผิดชอบ : บัวชัย 18 ศรีราชาพ จ้าว / ผู้รับหนังสือรับทราบ

หน้า 7 ของ 35 หน้า
ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ສະບັບມາດກາຮ່ວມກັນ ແກ້ໄຂ ແລະຄອດຜະຮະບານສົງແວດ້ອນ ແລະມາດກາຮັດຕາມຕຽບຈົດກາສົງແວດ້ອນໂຄຮງກາເຊາຫັດໃຫຍ້ວິວ ວິດວິທະຍາ ແລ້ວ ແລ້ວ ຕອງ

ຫັ້ມພາກສົງແວດ້ອນ ແລະຄູ່ຄ່າຈາກ	ຜລກຮະການດໍ່ອື່ນແວດ້ອນທີ່ກໍາລັງ	ມາດກາຮ່ວມກັນ ແກ້ໄຂ ແລະຄົດຜະຮະບານສົງແວດ້ອນ	
	<p>8) ກາຣດ້ານິກາຣ ຮີຂອກກະປະກອນກິຈການໃດໆ ລວມທັງການ ນໍາມີມອດຈາກພື້ນທີ່ໃນເຮົາພື້ນທີ່ປ່າຍເລີນຫຼື່ອງ</p> <p>ຫຼາຍຫາດ</p> <p>ບັນດາ 7 ພື້ນທີ່ໃນເຮົາພື້ນທີ່ 1 ກາຣດ້າສົ່ງອາກາຮ່າງ ໄກເປັນໄປ ຄານຫັດກົດຍົດທີ່ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ບັນດາພື້ນທີ່ເນວັນຫຼື່ອງກະຫຼາເຫັນໄປແລ້ນດີນໄກເປັນໄປ ຄານຫັດກົດຍົດທີ່ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ກ) ລັບໃນຮະບະ 30 ໂມດຣ ນັບຈາກແນວຫຼັກທີ່ສົ່ງກະຫລຸເຫັນໄປໃນ ແຜນດິນກຳນົມປົກສອງອາກາຮ່າງທີ່ສົ່ງກະຫລຸເຫັນໄປ 3) ອາຄາພາສີ່ຫຼັກຂຶ້ນໂຮງແຮນຕ້ອງດີດັ່ງນີ້ຕັດກຳໃຫຍ້ມັນແດະ ຮະນັນນຳນັ້ນເສີຫຼືຍົງອົດກາໃຈນັ້ນແລະຮະນັນນຳນັ້ນເສີຫຼືຍົງແດ່ ຕ້ອງກ່າວກາຫຼ່າມ້າສາກະນະ ນໍາເນື້ອທຸກວ່າ 30 ມ. <p>4) ໂຮງແຮນຫຼີຂອດສັນຫຼັບພົດຕາອາກາສ ຕ້ອງດໍານີນກາໄຫ້ ເຖິງໄປຄານຫັດກົດຍົດທີ່ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້</p> <p>(ກ) ປັນທີ່ວ່າງ ໃນນັ້ນຂອງກ່າວເຮືອຂລະ 50 ພອງພື້ນທີ່ກ່ອດຕ່າງ ຫຼາຍການຄະດີພົນເສີເບີງວ່າດ້ອງໄນ້ນັ້ນຍົກກ່າວເຮືອຂລະ 50 ພອງ ພົນທີ່ວ່າງນັ້ນ</p> <p>ບັນດາ 13 ອາຄາຮ່າງທີ່ນີ້ແລ້ວ ຮີຂອກກະປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບກວານເສີຫາຈາກ ຮະນັບພົບຕີ ທີ່ຕ້ອງຢູ່ນັ້ນພື້ນທີ່ກໍາຫຼາຍໃຫຍ້ມີຂອງ 2 ກ່ອນຮັບໃນ ວັນທີປະກາດນີ້ ຫັນຈັກນັ້ນ ຮັກປະເສດຖານີ່ຈະຂ່ອມເສີມໃຫ້ ດັ່ງນີ້ ຍາວັນ ໄນຕ້ອງໄປໃນບົດຕາມປະກາດນີ້ ເຕັ້ນຕົກຕາມໄລຈະຮັບຢືນເລີ່ມຫຼຸນ ການໃຊ້ຂ້າງເກາຮ່າ ໄກສັດຕໍ່ອໜ້າກົມ່ຽດຕ່າມທີ່ກໍາທຳກັນ ໄກວັນປະກາດນີ້</p>	<p>- ບັນດາພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບກວານເສີຫາພື້ນທີ່ໂຄຮງການ ມີນັ້ນທີ່ກໍາເປົ້າ ເລັນຫຼື່ອງປ້າຍຫາດ</p> <p>ຫຼາຍຫາດ</p> <p>ບັນດາ 7 ພື້ນທີ່ໃນເຮົາພື້ນທີ່ 1 ກາຣດ້າສົ່ງອາກາຮ່າງທີ່ໄກເປັນໄປ ຄານຫັດກົດຍົດທີ່ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ບັນດາພື້ນທີ່ເນວັນຫຼື່ອງກະຫຼາເຫັນໄປແລ້ນດີນໄກເປັນໄປ ຄານຫັດກົດຍົດທີ່ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ກ) ລັບໃນຮະບະ 30 ໂມດຣ ນັບຈາກແນວຫຼັກທີ່ສົ່ງກະຫລຸເຫັນໄປໃນ ແຜນດິນກຳນົມປົກສອງອາກາຮ່າງທີ່ສົ່ງກະຫລຸເຫັນໄປ 3) ອາຄາພາສີ່ຫຼັກຂຶ້ນໂຮງແຮນຕ້ອງດີດັ່ງນີ້ຕັດກຳໃຫຍ້ມັນແດະ ຮະນັນນຳນັ້ນເສີຫຼືຍົງອົດກາໃຈນັ້ນແລະຮະນັນນຳນັ້ນເສີຫຼືຍົງແດ່ ຕ້ອງກ່າວກາຫຼ່າມ້າສາກະນະ ນໍາເນື້ອທຸກວ່າ 30 ມ. - ຈັດໃຫ້ມີຄົນຈາກທີ່ກໍາທຳໃຫຍ້ມີຄົນກາໃຫຍ້ມີຄົນກາ ຕັດກຳໃຫຍ້ມີຄົນກັນ <p>4) ໂຮງແຮນຫຼີຂອດສັນຫຼັບພົດຕາອາກາສ ຕ້ອງດໍານີນກາໄຫ້ ເຖິງໄປຄານຫັດກົດຍົດທີ່ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້</p> <p>(ກ) ປັນທີ່ວ່າງ ໃນນັ້ນຂອງກ່າວເຮືອຂລະ 50 ພອງພື້ນທີ່ກ່ອດຕ່າງ ຫຼາຍການຄະດີພົນເສີເບີງວ່າດ້ອງໄນ້ນັ້ນຍົກກ່າວເຮືອຂລະ 50 ພອງ ພົນທີ່ວ່າງນັ້ນ</p> <p>ບັນດາ 13 ອາຄາຮ່າງທີ່ນີ້ແລ້ວ ຮີຂອກກະປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບກວານເສີຫາຈາກ ຮະນັບພົບຕີ ທີ່ຕ້ອງຢູ່ນັ້ນພື້ນທີ່ກໍາຫຼາຍໃຫຍ້ມີຂອງ 2 ກ່ອນຮັບໃນ ວັນທີປະກາດນີ້ ຫັນຈັກນັ້ນ ຮັກປະເສດຖານີ່ຈະຂ່ອມເສີມໃຫ້ ດັ່ງນີ້ ຍາວັນ ໄນຕ້ອງໄປໃນບົດຕາມປະກາດນີ້ ເຕັ້ນຕົກຕາມໄລຈະຮັບຢືນເລີ່ມຫຼຸນ ການໃຊ້ຂ້າງເກາຮ່າ ໄກສັດຕໍ່ອໜ້າກົມ່ຽດຕ່າມທີ່ກໍາທຳກັນ ໄກວັນປະກາດນີ້</p>	<p>ມາດກາຮັດຕາມຈາກສອງ</p> <p>- ບັນດາພື້ນທີ່ກໍາເປົ້າ ເລັນຫຼື່ອງປ້າຍຫາດ</p> <p>ຫຼາຍຫາດ</p> <p>- ບັນດາພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບກວານເສີຫາພື້ນທີ່ໂຄຮງການ ເນື້ນທີ່ກໍາເປົ້າ ເລັນຫຼື່ອງປ້າຍຫາດ</p> <p>ຫຼາຍຫາດ</p> <p>- ປັນດາພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບກວານເສີຫາພື້ນທີ່ໂຄຮງການ ເນື້ນທີ່ກໍາເປົ້າ ເລັນຫຼື່ອງປ້າຍຫາດ</p> <p>ຫຼາຍຫາດ</p> <p>- ປັນດາພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບກວານເສີຫາພື້ນທີ່ໂຄຮງການ ເນື້ນທີ່ກໍາເປົ້າ ເລັນຫຼື່ອງປ້າຍຫາດ</p>

ຜູ້ຮັບຜິດຜອນ : ບັນດາ 18 ຄື່ຕົກທະຫາ ຈັກ / ເງົ່າວັນແນນກ່າວຕ່າງ

ຫຼາຍຫາດ 8 ຊະກົງການຄົກ...ຫຼາຍຫາດ...ຫຼາຍຫາດ

ຫຼາຍຫາດ ດັ່ງນີ້ ດັ່ງນີ້ ດັ່ງນີ້

สรุปมาตรการบูรณาการแก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ เข้าเลี้นซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

กัวร์ดภารกิจสิ่งแวดล้อม และดูแลค่าฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
(2) โครงการโดยรวมและผู้มีส่วนได้เสีย	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(2) ผลกระทบโดยรวมและผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>หลักผลกระทบที่ประปะโซชั่นรับผิดชอบเพื่อประกันในกรุงเทพและจังหวัดที่พัฒนาอยู่ในท้องที่พัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ระบุแนวทางที่ต้องขอ โครงการอยู่ท่ามกลางแนวเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ประมาณ 13 ม. และพื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน “บริเวณที่ ๑” “บริเวณที่ ๒” และ “บริเวณที่ ๓” ซึ่งมีข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์ที่ต้องปฏิริบุญ</p> <p>ข้อ 2 (ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามใช้ประเทืองที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารอื่นใด ไว้แต่เดียว</p> <p>1) อาคารเดี่ยวที่ใช้เป็นอาคารอยู่ต่อกัน มีความสูงไม่เกิน 7 ม. พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน 90 ตร.ม. กรณีอาคารมากกว่า 1 หลัง ต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่น โดยรอบไม่น้อยกว่า 4 ม. ห่างจากตีนผึ้นไม่น้อยกว่า 2 ม. โดยให้ใช้ปรับโฉนที่ดินที่เป็นของรัฐ ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของที่ดินแปลงที่อยู่ในบริเวณที่ 1 ที่ของบุญาครองน้ำ แต่ต้องได้รับการอนุมัติและต้องห่างจากบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่ต่อกันไม่น้อยกว่า 30 ม.</p> <p>2) อาคารเดี่ยวที่ซึ่งก่อสร้างร่วมกันที่ไม่ต้องอยู่ติดกัน หลังคาเป็นคนพิพิธ ใช้หันบักที่มีความสูงไม่เกิน 7 ม. พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน 150 ตร.ม. โดยมีระยะห่างจากอาคารพักอาศัยไม่น้อยกว่า 6 ม. ห่างจากแนวเขตติดน้ำดื่มน้ำที่มีน้ำลึก 4 ม. โดยให้ใช้ปรับโฉนที่ดินที่เป็นของรัฐ ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของที่ดินแปลงที่อยู่ในบริเวณที่ 1 ที่บุญญาครองน้ำ และต้องห่างจากบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่ต่อกันไม่น้อยกว่า 30 ม.</p>	<p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>บ้านพักผู้บริหาร A1-A2 มีความสูงของอาคาร 5.22 ม. พื้นที่อาคาร 62.91 ตร.ม.</p> <p>บ้านพักผู้บริหาร B1-B7 มีความสูงของอาคาร 5.02 ม. พื้นที่อาคาร 62.87 ตร.ม.</p> <p>สะพานระหว่างอาคารอัน 4.68-12.24 ม.</p> <p>บ้านพักผู้บริหาร A2 มีระยะห่างจากบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่ต่อไป 3.12 ม.</p> <p>มีพื้นที่อาคารต่ำต้นเรือยอด 17 ของพื้นที่โครงการ แนวอาคารบ้านพักผู้บริหาร A1, A2, B1, B2 ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล 30 ม.</p> <p>ห้องอาหาร 1-4, ครัว, ห้องน้ำและห้องน้ำส่วนตัว แต่ละ pool bar มีความสูงของอาคาร 6.20 ม. พื้นที่ของห้องอาหาร 20.25-77.25 ตร.ม.</p> <p>สะพานระหว่างห้องอาหาร 1 กับบ้านพักผู้บริหาร B3 ซึ่งเป็นอุโมงค์กากอส 21.35 ม.</p>	มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท 18 ศรีสุภาพ พ.จ.ก. / ผู้รับเหมาท่อส้วม

หน้า ๗ ของทั้งหมด ๗๕ หน้า

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

สรุปมาตราการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมีครุภาระ เทษาศักดิ์ชัยวิ รัฐอรรักษ์ แอนด์ สปा (ต่อ)

หัวข้อมาตราการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3) สร้างว่างานที่มีความถูก "ไม่เกิน 1 ม. และต้องห่างจากถนน ชาบชีพทางทะเล "ไม่น้อยกว่า 30 ม.	<ul style="list-style-type: none"> - แนวอุโมงครัว ห่างจากถนนที่ดินบุกคลื่น 2.83 ม. - โครงการมีพื้นที่อาคารครุภัณฑ์ดินร่องแบบ 17 ของพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - แนวอุโมงครัว ห่างจากถนนที่ดินบุกคลื่น 2.83 ม. - แนวอุโมงครัวที่อาคารครุภัณฑ์ดินร่องแบบ 17 ของพื้นที่โครงการ 	
ชื่อ 2 (๔) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามใช้ประทีบชนที่ดินเพื่อการ ก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่ไปนี้	<ul style="list-style-type: none"> - แนวอุโมงครัว pool bar ห่างจากถนนที่ดิน 30.69 ม. - สร้างว่างานที่มีความถูกทางทะเล "ไม่น้อยกว่า 0.44 ม. แต่ห่าง จากถนนทางฝั่งทะเล 30 ม. 	<ul style="list-style-type: none"> - แนวอุโมงครัว pool bar ห่างจากถนนที่ดิน 30.69 ม. - สร้างว่างานที่มีความถูกทางทะเล "ไม่น้อยกว่า 0.44 ม. แต่ห่าง จากถนนทางฝั่งทะเล 30 ม. 	
1) อาคารที่มีความถูกกิน 12 ม.			
6) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือหลังหนึ่งหลัง โดยกิน 2,000 ตร.ม.		<ul style="list-style-type: none"> - Land A : Building A, B อาคารติดกันรับ แสง สำ้าบ้าน มีความถูกของอาคาร 11.70, 11.70, 8.70, และ 10.30 ม. ตามลำดับ และ Land B : Building A1, Villa A, Villa C อาคารติดกันรับ อาคารสถาป่า แสง ห้องนอน มีความถูกของอาคาร 11.79, 6.74, 9.47, 11.59, 5.74, และ 11.80 ม. ตามลำดับ 	<ul style="list-style-type: none"> - Land A : Building A, B อาคารติดกันรับ แสง สำ้าบ้าน มีความถูกของอาคาร 11.70, 11.70, 8.70, และ 10.30 ม. ตามลำดับ และ Land B : Building A1, Villa A, Villa C อาคารติดกันรับ อาคารสถาป่า แสง ห้องนอน มีความถูกของอาคาร 11.79, 6.74, 9.47, 11.59, 5.74, และ 11.80 ม. ตามลำดับ
16) อาคารที่กว้างไม่ติดแนวปลอกท่อส้วมของอาคารน้ำทิ้ง ตະ 40 ของแปลงที่ดินที่ของบุญญาถือห้องน้ำของ ตະ 40 ของแปลงที่ดินที่ของบุญญาถือห้องน้ำของบุญญา		<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีพื้นที่อาคารครุภัณฑ์ดินร่องแบบ 17 ของพื้นที่ โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีพื้นที่อาคารครุภัณฑ์ดินร่องแบบ 17 ของพื้นที่ โครงการ
17) อาคารที่มีรั้วห่างจากอาคารอีกหลังหนึ่งอย่างกว่า 2 ม. ในที่ดินแปลงที่บุญญาถือห้องน้ำของบุญญา		<ul style="list-style-type: none"> - Land A : ระยะห่างระหว่างอาคารอยู่ในช่วง 3.90- 12.54 ม. และ Land B : ระยะห่างระหว่างอาคารอยู่ ในช่วง 3.71-23.32 ม. 	<ul style="list-style-type: none"> - Land A : ระยะห่างระหว่างอาคารอยู่ในช่วง 3.90- 12.54 ม. และ Land B : ระยะห่างระหว่างอาคารอยู่ ในช่วง 3.71-23.32 ม.
ชื่อ 2 (๕) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามใช้ประทีบชนที่ดินเพื่อการ ก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่ไปนี้ข้อ 2 (๑) ห้ามใช้บริเวณที่ 3 ห้าม ใช้ประทีบชนเพื่อการก่อสร้างอาคาร ผู้ดูแลไม่ได้ 1) อาคารที่มีความถูกกิน 23 ม.		<ul style="list-style-type: none"> - Land B : Building A1, A2, B, Villa A, B, Ex. ศาลา อาณาประสาท, pool bar, Back of House และบ้านพัก พนักงาน มีความถูกของอาคาร 11.79, 12.55, 12.55, 6.74, 7.34, 6.75, 8.02, 8.02, 8.48, และ 8.63 ม. ตามลำดับ 	<ul style="list-style-type: none"> - Land B : Building A1, A2, B, Villa A, B, Ex. ศาลา อาณาประสาท, pool bar, Back of House และบ้านพัก พนักงาน มีความถูกของอาคาร 11.79, 12.55, 12.55, 6.74, 7.34, 6.75, 8.02, 8.02, 8.48, และ 8.63 ม. ตามลำดับ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท 18 ศรีสราษฎร์ จำกัด / ผู้รับเหมาท่อส้วม

พันธุ์ชัย จันทร์ ผู้ดูแล
พันธุ์ชัย จันทร์ ผู้ดูแล

สรุปมาตรการป้องกัน เกี้ยว และอุดมสภาวะนิรภัย เดือนตุลาคม ประจำเดือนตุลาคม ร่างกาย รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

หัวข้อการดึงเวลาล้อม และดูแลค้างคืน	ผู้รายงานตัวด้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	<p>4) อาคารที่มีทั่วไปในพื้นที่แต่งตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายของบ้าน เลข 60 ชุมบ้านไทรพันพื้นที่ของบ้าน ชั้น 3 ภายในบ้านที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ห้องก่อสร้างอย่างที่ไม่มีห้อง ให้ดิน เว้นแต่เป็นห้องลิฟท์ ห้องครัวร่องรอยต์ หรือห้องเก็บนาฬิกาดิน เป็น จังเกะ เป็นไข้</p> <p>ชั้น 4 อาคารที่ถูกตั้งในบ้านริมแม่น้ำที่ประปาดำเนิน ฉะดูล่องบันน โครงการด้านน้ำค่าครองใช้ประปาบันวิธารพิเศษวิเคราะห์ความต้องดูแลหุ้นส่วน ว่าด้วยบริการ โครงการด้านน้ำค่าครองใช้ประปาบันวิธารพิเศษวิเคราะห์ ชั้น 6 ประปาดำเนินให้ชั้นทั้งหมดตั้งแต่วันถัดจากวันประปาดำเนินรา กิจบันนากษา (30 พ.ค. 2548) เป็นต้นไป</p> <p>(3) ร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา</p> <p>พื้นที่โครงการดังอยู่ในเขตที่ดินประเพณีกอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมและการรักษาพื้นที่ (สีเขียวมีร่องรอยและเส้น ที่แบ่งสีขาว) หมายเหตุบริเวณ 2 กม ซึ่งกำหนดให้ใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อตั้งศูนย์รวมห้องเที่ยว พัฒนาชุมชน กรรมการชุมชนจังหวัดพังงา กำลังอยู่ระหว่าง การดำเนินการประปาส่วนภูมิภาคและร่วมมือกับ บังคับใหญ่ผู้ดูแลพื้นที่</p> <p>3.3 ระบบไฟฟ้า</p> <p>- ชั่วโมงรับประทานการปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้ค่าน้ำอย่าง จะก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต้องซุ่มน้ำหนึ่งเดือนและการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการในกรณีไฟฟ้า ได้รับไฟฟ้าเพียงพอ</p>	<p>- โครงการมีผู้ที่ต้องดูแลรักษาตัวเอง 17 ชุมชนที่ โครงการ - อาคารสำนักงานที่ Land A มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เป็นห้อง เก็บของ และอาคาร Back of House มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เป็น จังเกะ เป็นไข้</p> <p>- อาคารของโครงการมีการขอแบบโครงการสร้างอย่างไร ประกอบวิชาชีววิศวกรรมควบคุมกุญแจบานล็อก และ โครงการที่ห้องดูแลบ้านห้องน้ำต้องรีบันหลัง อาคารของโครงการตัวรับน้ำบ่อน้ำต่อรองรับน้ำที่ห้องน้ำที่ 30 พ.ค. 2548</p> <p>- ประเพณีโครงการเป็นการประรักษากองกุงก่อการ โรงเรือนชั้น ผืนน้ำ ใช้กระเบื้องที่ดินเพื่อตั้งเสริมกรอบห้องเที่ยว ใบจุ่นร่วงลงมือรวมจังหวัดพังงา ผู้ดูแลอยู่ระหว่าง ผังและห้องพัสดุผู้ดูแลห้องพัสดุ กำลังอยู่ระหว่าง การดำเนินการประปาส่วนภูมิภาคและร่วมมือกับ บังคับใหญ่ผู้ดูแลพื้นที่</p> <p>- ระบบไฟฟ้าคงจะใช้ไฟฟ้าอย่างประระหัด จะก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต้องซุ่มน้ำหนึ่งเดือนและการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการในกรณีไฟฟ้า ได้รับไฟฟ้าเพียงพอ</p>	<p>ที่มา.....// นางพงษ์ วีระพา (ผู้ดูแล) ลงชื่อ..... พี่นุ๊ก ผู้รับรอง</p>

ผู้รับผิดชอบ : นายพงษ์ วีระพา พี่นุ๊ก / ผู้รับหนังสือรับ

ສະບັບມາຕຽກຮາງນ້ອງກັນ ແກ້ໄຂ ແລະ ຕະດີຄວາຮະບາຍ ສື່ງແວດລືອນ ແລະ ມາຕຽກຮາງຕາມຕຽດຕາມຕຽດ ນມຕຽດຈອບຄູ່ພິກາພີແວດລືອນໂຄຮງການ ເຊາຫັດທີ່ຂ້າວ ຂີລວກ ແອນດີສປາ (ຕໍອ)

ທັງພາກສີແວດລືອນ ແລະ ອຸນດຳຕ່າງໆ	ຜອກຮາກທີ່ສື່ງແວດລືອນທີ່ສຶກສູນ	ມາຕຽກຮາກທີ່ສື່ງແວດລືອນ	ມາຕຽກຮາກນີ້ອັກນານໃຫ້ນ້າອ່ານປະເທັດ
3.4 ນໍາໃຊ້ ແລະ ອຸນດຳຕ່າງໆ	- ກາຣໃຊ້ນໍາພໍອກາຊຸໂໂກນ-ບົກຄອນການກ່ອນຄອນຈານກ່ອນຕ່າງຈຳນານ 200 ຄນ ມີປິມາຕຽກຮະນາຍ 9.0 ລບ.ນ./ວັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເພື່ອກາ ກ່ອນຕ່າງ 2 ຕບ.ນ./ວັນ ຮມວນເປັນນໍາໃຊ້ໃນຫວັງຄອນຕ່າງຈຳນໍາ ລບ.ນ./ວັນ ຜົ່ງນໍາໃຊ້ກັບໜົມຈະ “ດີມາຈົກປ່ອນບາຄາລັ້ງ” 6 ມ່ອງ ໂຄຮງກາຣ ແລະ ເຕັມຕ່ອງເອີ້ນຕ່າງກາຣໃຫ້ນໍາອູ່ນໍ້າງ 2.0-8.0 ລບ. ນ./ໜມ. ດັ່ງນັກງາຣໃຫ້ນໍາຂອງໂຄຮງກາຣໃນໜ້າງປັບປຸງ ໂຄຮງກາຣ ທີ່ນຳກຳພຶ້ງ 11.0 ລບ.ນ./ວັນ ແລ້ວ 1.4 ລບ.ນ./ໜມ. ໃນກ່ອນໄຫ້ເກີດ ເອົາກະທຸນຫຼອກກາຣໃຫ້ນໍາຂອງຫຼຸມຫານເຖິງກົມຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ	- ຈົນຈົກໃຫ້ນໍາໃຫ້ກົມຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ ມາຕຽກຮາກນີ້ອັກນານໃຫ້ນ້າອ່ານຕ້ອນ ທ້ອຄາຣ Back of House ທີ່ນີ້ຈຳນວນ
3.5 ກາຣກຳເນັດຕິນໍາເສີ່ພະເວ ຕື່ບັງປິບ	- ບັນຍື່ນທີ່ຕົກລາກຈານນິກຕ່ອງຮັງນິ້ມີກົມຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ ຮະບັບກາຣຈົດການນີ້ເຊີ່ມສ່າງນາດຮອງນັບກົມຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ ບັນຍື່ນເພື່ອພາຫາກ່າວ່າໃຫ້ເຕີເຕີສະຄອງຮະບັບຕອ້ອງແວດລືອນໄຟ ດີ	- ບັນຍື່ນທີ່ກັບກົມຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ 4 ແລະ 8 ກໍລັງ ດານຄົ້ນຄົ້ນ - ບັນຍື່ນທີ່ກັບກົມຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ ຕາງຮະ ແລະ ຮະບັບນຳມັກດົນເສີ່ພະເວົ້າຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ Fixed Film Aeration ຢຸນ CPA-15 ຜົ່ງສະການກາຮອງງົມນຳກົມຫຼຸດໄຟ 15 ລບ.ນ./ວັນ ນຳເປົ້າທີ່ອອກຈາກຮະບັບນຳກົມຫຼຸດ ດັບ SS ໄນກິນ 20 ແລະ 30 ມກ/ລ. ດານຄົ້ນຄົ້ນ ກ່ອນເກີດຮະບັບພາດ ຕັ້ງຄົວຈາກຫລາໂອນ	- ບັນຍື່ນທີ່ກັບກົມຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ ທ້ານຕົ້ນຕົ້ນ ຖ້າກົມຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ ...
3.6 ກາຣຮະນາຍໜໍາແລະ ປ້ອງກິນນໍາຫຸມ	- ພົ່ນທີ່ໂຄຮງກາຣມີລັກຍະບັນລົມຫາຍ (Medium sand) ທີ່ປັດຮາກ ໄຫວ້ສົມກ່ອນຫຼັງສູງແລະ ໃນຫຼັງນຸ້າຫຼຸດໃຫ້ນໍາໃຫ້ກົມຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ ຈະມີກາຮົງຫຼຸດເປັນກ່ອງຮັບກົມຫຼຸດພົວໃຫ້ນໍາໃຫ້ກົມຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ ກາຮຮະນາຍອອກນຳກຳຫຼັງທີ່ໂຄຮງກາຣ ຈຶ່ງນໍາໄດ້ໃຫ້ຄະດີກະບັບຕ່າງໆ ຮະບັບນໍາຫຸມຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ	- ໃນຫຼັງຫຼຸດສົມຫຼຸດຕົນເປັນຮ່ອງຮະນານໍາກ່າວ້າ 0.3 ມ. ຕັ້ງ 0.5 ມ. ວັນ ບັນຍື່ນກ່ອນຫຼັງສູງ ແລະ ນຳເປົ້າພົວພໍໃຫ້ ໄກສົມລົງຄົມການໃນພື້ນທີ່ ໂຄຮງກາຣ ແລະ ຈົດໃຫ້ກົມຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ ຕະກອນຫຼຸດຫຼຸ້າຫຼັດ - ມີຮະບານໜໍາຫອນທັນທີ່ໂຄຮງກາຣ ແຕ່ຈະໃຫ້ຮົກກາໄກໃຫ້ຮົມຄົມຄົນ	...

ຜູ້ຮັບຜິດພອນ : ນາງໝັ້ນ 18 ສົກຮ່າຍພາພ ຈິກັດ / ຜູ້ຮັບຜິດພອນທີ່ສູງ

ໝັ້ນ.....ໄກກມຕ.....ໄຕ
ຕັ້ງອຸ.....ຢູ່ມ.....ໄຕກງອງ

สรุปมาตรฐานแก้ไข และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างโครงการเข้าหลักศิริวัชร์ฯ รีสอร์ฟ แอนด์ สปา (ต่อ)

หัวข้อการประเมินแก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการประเมินที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.7 การจัดการของเสียอุบัติเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> - ขนาดจากน้ำยาถอดร่อง น้ำบริการประมาณ 0.6 ลบ.ม./วัน ซึ่งถูกจัดการและทิ้งไปในห้องน้ำซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนดูแลรักษาดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง สำหรับสิ่งที่ถูกทิ้งไปในห้องน้ำ 4 อาทิตย์ 2 ถึง (ขยะเป็นเช่น ถังขยะเหลือง 1 ถัง) - ในการผสานว่าด้วยขยะที่จัดไว้ไม่เพียงพอ ให้จัดทำหน้าเพิ่มเติม เพื่อป้องกันขยะถูกถ่ายถ่ำลงสู่แม่น้ำที่ทิ้งไปทิ้งพื้นที่ - จัดให้มีคนงานรับผิดชอบการเก็บรวบรวมและนำไปสู่แหล่งกำเนิดอื่น ทำการแยกประเภทของขยะ แยกสำหรับน้ำเสีย ความสะอาดและรักษาอนุรักษ์ของอุบัติเหตุ เวลาดำเนินการร่วมกันจะไม่ก่อให้เกิดภัย
4. คุณภาพติดตามประเมิน	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 สภาพแพร่กระจายและต้านทาน <ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงโครงการจะทำให้เกิดการสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแพร่กระจายของพืชและปัญหาการวางงาน ผลกระทบนี้ก่อให้เกิดการซื้อขายสัมภาระต่างๆ ซึ่งจะส่งผลไปในส่วนของการบริโภคโดยรวมของประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - ท่าน...../.... กฤษฎา..... ธนา..... หนาน..... - นางสาว..... อุบล..... บุญรุ่ง.....

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท 18 ศรีสราญ จำกัด / ผู้รับหน้างานต่อตัวร่าง

ສຽງປະຕິການປ່ອງກັນ ແກ້ໄຂ ແລະ ຜົດຜວກຮາກສື່ງແວດີຄອມ ແລະ ມາຕາການຕົກລາຍງານທີ່ຈະສ່ວນໃຈຢູ່ພົມໂຄຮງການ ເບົາຫຼັກຊື່ວົງ ຮູ່ສອງຮູກ ແລ້ວຮູກ ໄສນ໌ສຳປາ (ຕົວ)

ກັ້ວພົມການສື່ງແວດີຄອມ ແລະ ຄົມໍາຕໍ່າງໆ	ຜົດຜວກຮາກສື່ງແວດີຄອມທີ່ສຳຄັນ	ມາຄາງການທີ່ແຈ້ງແວດີຄອມທີ່ສຳຄັນ	ມາຄາງການປ່ອງກັນ ແກ້ໄຂ ແລະ ລັດລາກຮາກ ສື່ງແວດີຄອມ	ມາຄາງການຄົດຄາມຈວດສອນ
4.2 ດາວີວົນນັ້ນແລະ ຄວາມໄລດ້ກັບ	- ຖັນທຶນການກໍາໄໝເກີດກວາມເສີຫາຍໍຕ່ອງຈັດແລະ ກ່ຽວກັບ - ດັບຕົ້ນຫຼຸງການກໍາໄໝເກີດກວາມເສີຫາຍໍຕ່ອງຈັດແລະ ກ່ຽວກັບ	<ul style="list-style-type: none"> - ຢູ່ວົງສັກສິນ ໂອຍຮອນພື້ນທີ່ກ່ອຕ້າງ ພ້ອມເກົ່າຮ່ອງໜາຍ ໃຫ້ສາມາຮັດເສັງເກດເຫັນ ໄດ້ວ່າ ເປັນບໍາດົກຕ່າງໆຂັ້ນຕາຍ ກາວເຊົ້າ-ອາໄນນີບວິເນຸມກໍ່ຕ້ອງໄວ້ຮັນມັດຮັວງ - ສ້າງຮັນອາການທີ່ກ່ອຕ້າງ ທົ່ວທັບນີ້ ດາວີວົນ-ລົງສໍາຫັນ <p>ຄົນນາແລະຜູ້ຕ່ຳກົງຫຼຸງ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ຕີ້ລັງແລ່ນໆໄຟຟັດທີ່ເຫັນຮັງ ແລະ/ທີ່ອົດຖານທີ່ມີຄວາມຕົ້ນຂອງຕາ ່າງໆຈົດພ້ອຕ້າງກັນແກ້ມໍາຫຼຸງລະບຸແລະຜູ້ຮັດຮອງທ່ອງຈະຫະກ່ານ ທີ່ໄຟເກີດອັນຕຽນຮາຍແກ້ການແນະຜູ້ທີ່ສັງຍົງຜ່ານໄປມາໃນ ນົວຍາໄກສື່ບົງ <ul style="list-style-type: none"> - ດຽວຈັນປະຕິບັງພາກວ່າທ່າງນານຂອງທີ່ອັນຈັກຮອບຕ່າງ ຕໍ່ນໍາເຕັມອ່າເຄື່ອນພໍ່ຮັນໃນການໃໝ່ງນີ້ ມີຄົນໜີອານຸທິກ່າໄໝ ເກີດຄວນສິຄັພາດາຕົກເຊື່ອບັດທຸດຈາກຕໍ່ອັນຈັກ ໄດ້ ໃນກະຍົມກາຮາຫຼັດນໍາຂອງຄົນຫຼີຂອງສູດກອສ້າງ ຈາກ ຮັນຮຽກນັນພັນຕາຮາຮະບະ ທີ່ອັນຈັກນັນໄປກາງເກີນ ກວາດໃຫ້ຮັບຮູ້ອັນ <ul style="list-style-type: none"> - ໃນກອງວັດດຸແລະ/ທີ່ອົດປັກຜົກຕ່ອງຕ້າງໃນພື້ນທີ່ສາງຮະບະ ເພື່ອປົ້ອງກັນການກົດໝາງການເຫັນຍົງ ຢູ່ວັນເໝັ້ນເກົດຕໍ່ອັນຈັກຮັງກັນຕໍ່ວັນຍຸກຄົດທີ່ເໝາະສົມ ກັງຈານໃຫ້ກັນຈານເຫັນ ໄປັດຕະເສື່ອງ ທີ່ກວດປັດຕະເສື່ອງ ໜົມກາເຫັນເໝັ້ນຫົວໜົກ ດັ່ງນີ້ ອະນຸຫ້າຍງານເປັນເຕີມ - ການນຳໃຫ້ກັນຈານທຸກຄົນແຕ່ການໃຫ້ຮັດກຸນ ເພື່ອສື່ອກັນ ຄູ່ຄົມໃນຂະແໜງປົງຕ່າງ 	<p style="text-align: center;">/4</p> <p>ຫຸ້ນໆ..... ປະກັນຄຸ..... ຊິນ..... ທ່ານ ຄົງຫຼຸມ..... ບັນ ດູແຕ..... ຜູປຣອນ</p>	

ຜູ້ນັບຜົດຫັນ : ນົມັກ 18 ຜົດຜວກຮາກ ຈຳເວັບ / ຜູ້ນັບການກ່ອຕ້າງ

สรุปมาตรฐานป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบตามสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบมูลค่าพิเศษ เนาหลักซึ่ว รีสอร์ฟ แบนด์ สปา (ต่อ)

ทัศนคติทางสังคมและอุปนิสัย	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอุปนิสัย		<ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายแนะนำการห่างน้ำและป้ายเตือน เพื่อให้คนงาน กองส้วมนภัยน้ำต้องบ่นกูดดอง โดยจะมีผู้ดูแลในเวลาทำงานต้องติดตั้งตัวอย่างไฟเพื่อให้สัญญาณเมื่อมีงานบริโภคกลับอื้นๆ หวานถึงจิตนา ยาดูดบีบอ่อนก่อตัวร่าง - ข้อควรระวังเมืองไทยเก่านานก่อสร้าง เพื่อป้องกัน การล้าสีน - การรักษากาดท่าที่เห็นว่าอาจเกิดอันตรายให้กับคนงาน เช่นสู พิจารณาถอดตัดสินใจดำเนินการลงปฏิ - จัดให้มี บ้านพัก น้ำดื่ม น้ำใช้ และส่วนที่ถูกดูดลักษณะแก้ คนงาน - จัดให้มีเครื่องเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อ ช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงทีเมื่อประสบอุบัติเหตุ - จัดให้มีบ่อริ่บสิ่งของ โรงพลาบน้ำเลื่อยไก่แล็บบริเวณ ที่ต้องการไว้สำหรับคนงานพนนเพื่อติดต่อในการเผาตัด เหล็กดูดเงิน และมีร่องสำหรับคนงานเจ็บสั่งแพทย์หรือ โรงพยาบาลโดยตลอดทั้งหมด - จัดให้มีห้องน้ำคนงานตลอดความเรียบร้อยของคนงาน การลักลอบกินวัสดุไว้เพื่อจางทิพนนหรือกินอื้นๆ รวมถึง การใช้ไฟฟ้าของคนงานก่อตัวร่าง 	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท 18 ศรีสุภาพ จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

หน้า...../..... กองทุนด. ๒๕.....หน้า
ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ສະບັບມາตรการປ່ອງເນີນ ແກ້ໄຂ ແລະ ຕົດຕະໂຄດວະການຕື່ອງແວດອນ ແດນມາຕາຣາກາຕົກຕາມທຽບງວດອນຄຸນກາພົມແວດອນມົກຄຣາກາ ເງ່າຫັນຊີວີ ຮັດຕູກ ແນວດ ສປປາ (ຕໍອ)

ກ່ຽວທາງການສັງເກດສັນ ແຂວງຄູ່ທ່ານ	ຜົດກະທົມດ້ວຍສັງພາດສັນທຶນ	ມາດການກ່ຽວທັນ ແກ້ໄຂ ແລະ ດັດລັດກະທະບານສິ້ງເວລັດສົ່ວນ	ມາດການຕິດຕາມຕວຈຮອນ
4.3 ການຕານຮຽນຖານ ແຂວງຄູ່ທ່ານ	<ul style="list-style-type: none"> - ກາຮ່າກົດຈຳນວນຂອງໂຄງການໃຊ້ວັນວິກາຮັກວັນພາບນາລັກ - ທະນານວິກາຮາທາງການພັບຫົວໜ້າສາງສັງໃນນິວາຍ - ໄກສີເຄີຍພື້ນທີ່ໂຄງກາວຍະນີກ່ອໄຫຼືຕົດລັດກະທະບານຕ່ອງການ - ບົກກາຮປະສົງໃຫ້ອ່ອັນ ເນື້ອຈາກພື້ນທີ່ໂຄງກາຮອູນ - ອຳນາຄອດຕະຫຼວງນໍາ ຊຶ່ງປົງຈົນນອງໃໝ່ໃນການວາກາຮ່າຍໆຫາຍ້ວ່າຈັງ - ບຸກຄາກ ອຸປະກອນ ແລະ ກາຮປະສົງພາບນາລັກ ທໍາໄຫ້ນຳສານ - ບົກກາຮການແພັ່ນຕະຫຼາກຮັບອ່ານື່ອພົມພວດ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຈັດໄໝມີຢູ່ໂຄງການປົງຖຸນພາບນາເລີ່ມອີ້ນແລະ ລັບນຳ - ປຸນເຈັບສ່າງສັດພາບນາໃນກາຮັບປົງຈຳກຳຫຼັງຈານ - ດັດລັດກະທະບາດທ່າງຈານ 	---
4.4 ຖຸນເຫັນພາບ (1) ແຫ່ງໂນມາສະສານອັນກວງ ອຸປະກອນ	<ul style="list-style-type: none"> - ຈາກກາຮຕຽນສອນທະເບີ່ນ ໂນບາຍສະສານຂອງການສືບປຸງການ - ໄນພົນວ່າໂນມາສະສານທີ່ຈົນທະເບີ່ນໄວ້ໃນວິກາຍພື້ນທີ່ - ໂຄງກາຮແລະ ນິວ້າເປົ້າຄືບຸງ 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 	---
(2) ແຫ່ງຮຽນຮັມຫາດີຍືນກວ ອຸປະກອນ	<ul style="list-style-type: none"> - ໄນນີ້ແລ້ວຮຽນຮັມຫາດີຍືນກວອນຮັກໜີວິເວັນພື້ນທີ່ໂຄງກາຮແລະນິວ້າເປົ້າຄືບຸງ - ກາຮກ່ອຕ້າງໜອງ ໂຄງກາຮເປັນການປັບປຸງອາຄາຮອອງ - ໂຄງກາຮທີ່ໄດ້ວັນພົມກະທະບານຫາກພື້ນທີ່ກັບສິນນີ້ ເຫັນເຕີບຫັກກັນ - ກັບໂຮງແຮງທີ່ອ່າງເຕີງເທິງພື້ນທີ່ໂຄງກາຮ ຜົ່ງກາຮກ່ອຕ້າງໜອງ - ຄັງກຳລ່າວະສ່ວດກະທະບານຫາມອ່ານື່ອກົນທີ່ກັບພົມຫາດີຍືນ - ໃນໄດ້ ແຕ່ເນື່ອຈາກພື້ນທີ່ໂຄງກາຮດັ່ງກ່າຍຮັມຫາດີຍືນ - ແລະ ອິນນັນພົມກະທະບານທີ່ເປັນເຫັນທາງສັງຈົງ ໄປນາງຈົງ - ປະສານນັ້ນເປັນພື້ນທີ່ພົມຫີ - ຫຼື ປົ່ງກາຮກ່ອຕ້າງໜອງກ່ອຕ້າງໜອງ 	<ul style="list-style-type: none"> - ມີ້ວ້າສັງກະຕືກີ່ ໂດຍຮອບພື້ນທີ່ກ່ອຕ້າງໜອງ ພົມມັກຕ້ອງກ່ອຕ້າງໜອງ - ຕາມການສັງກະຕືກີ່ ເຊັ່ນທີ່ກ່ອຕ້າງໜອງ 	---
(3) ພົມເນີນພາບ	<ul style="list-style-type: none"> - ກາຮກ່ອຕ້າງໜອງ ໂຄງກາຮເປັນການປັບປຸງອາຄາຮອອງ - ກັບໂຮງແຮງທີ່ອ່າງເຕີງເທິງພື້ນທີ່ໂຄງກາຮ ຜົ່ງກາຮກ່ອຕ້າງໜອງ - ຄັງກຳລ່າວະສ່ວດກະທະບານຫາມອ່ານື່ອກົນທີ່ກັບພົມຫາດີຍືນ - ໃນໄດ້ ແຕ່ເນື່ອຈາກພື້ນທີ່ໂຄງກາຮດັ່ງກ່າຍຮັມຫາດີຍືນ - ແລະ ອິນນັນພົມກະທະບານທີ່ເປັນເຫັນທາງສັງຈົງ ໄປນາງຈົງ - ປະສານນັ້ນເປັນພື້ນທີ່ພົມຫີ - ຫຼື ປົ່ງກາຮກ່ອຕ້າງໜອງກ່ອຕ້າງໜອງ 	<ul style="list-style-type: none"> - ມີ້ວ້າສັງກະຕືກີ່ ໂດຍຮອບພື້ນທີ່ກ່ອຕ້າງໜອງ ພົມມັກຕ້ອງກ່ອຕ້າງໜອງ - ຕາມການສັງກະຕືກີ່ ເຊັ່ນທີ່ກ່ອຕ້າງໜອງ 	---

ຜູ້ຮັບຜົດຂອບ : ບົນບັນ 18 ຕົກສະຫັກ ຈັກັບ / ຜູ້ຮັບການກ່ອຕ້າງໜອງ

ທຳມະນຸດ.....ຫຼັງພົມຄົ.....ບັນ

- 16 -

ດັງຊີວີ.....ບັນ ໜິວິຫຼັງ.....ຫຼັງຮອງ

สรุปมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบดูเ应注意เพื่อไม่ต้องรบกวน เกษตรชีวิ รีสอร์ฟ แอนด์ สปา (ต่อ)

หัวข้อการรับมือสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ช่องค่านิ่นกรา และดูดอากาศ	ทางภายนอก		
1. หัวข้อการรับมือสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การดำเนินการของ โครงการซึ่งเป็นธุรกิจโรงแรม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพภูมิป่าชายเลนที่นี่ตั้งแต่ประการใด	- การดำเนินการของ โครงการซึ่งเป็นธุรกิจโรงแรม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพภูมิป่าชายเลนที่นี่ตั้งแต่ประการใด	-
1.2 คุณภาพอากาศ และเสียง	- การดำเนินกิจกรรมของ โครงการมีลักษณะเป็นระยะที่พึ่งอยู่บนพื้นาทีของการสูบบุหรี่ที่สูงมากและไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงที่สำคัญ ดังนั้นการดำเนินกิจการของ โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญทางด้านคุณภาพอากาศและเสียงแต่ประการใด	- การดำเนินกิจกรรมของ โครงการมีลักษณะเป็นระยะที่พึ่งอยู่บนพื้นาทีของการสูบบุหรี่ที่สูงมากและไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงที่สำคัญ ดังนั้นการดำเนินกิจการของ โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญทางด้านคุณภาพอากาศและเสียงแต่ประการใด	- ดำเนินการตามมาตรการรักษาความบริสุทธิ์ของแม่น้ำต้นน้ำที่ใช้สำนักงานน้ำมีคุณค่าสูงอย่างมาก เช่นน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีคุณค่าทางน้ำมีค่า BOD < 30-40 มก./ค. ไม่คุณภาพดีมากกว่าช่องทางเดินทางของแม่น้ำเจ้าพระยา 。
1.3 คุณภาพน้ำผิวดิน	- ดำเนินการตามมาตรการรักษาความบริสุทธิ์ของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีคุณค่าสูงอย่างมาก เช่นน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีคุณค่าทางน้ำมีค่า BOD < 30-40 มก./ค. ไม่	- ดำเนินการตามมาตรการรักษาความบริสุทธิ์ของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีคุณค่าทางน้ำมีค่า BOD < 30-40 มก./ค. ไม่	(โรงเรือนที่มีห้องพัก 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ของ มาตรฐานคุณภาพระบายน้ำที่จัดก่อการบ่างประเทศ และระบบงานน้ำ ตามประมาณการของที่พักน้ำที่รวมตัวกันแล้ว ได้ และสิ่งแวดล้อม น้ำพิงจาก Land A และ Land B จะระบายน้ำลงท่อระบายน้ำที่น้ำท่อน้ำทางด้านหลังของ อาคาร Back of House และวิ่งไปพักผ่อนทางด้านตะวันตกของ คลองบางหลวงโขน ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ทางน้ำเป็นอย่างมาก อาทิตย์ต่อวัน และไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการ อุปโภคบริโภคของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท 18 ศรีสุธรรม จำกัด

หน้า ๑๗ ทั้งหมด ๓๕ หน้า
ผู้รับรอง
ณัฐ พิม
ณัฐรัตน์

สรุปมาตรฐานเมืองน้ำ แม่น้ำ และดูดผู้ประกอบการที่จ่ายเงินเดือนตามครรภารติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยกรองการเบ阿姨ซึ่ว รีสอร์ฟ แอมุด สปา (ต่อ)

หัวข้อการรับเรื่องแจ้งเตือน และดูดค่าใช้จ่าย	ผลการบันทึกแจ้งเตือนที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการเฝ้าระวังสอบ
1.4 แหล่งน้ำใต้ดิน และดูดค่าใช้จ่าย	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการ "น้ำมีการระบายน้ำทั้งทางเดินด้านบนชั้นดอย่างเดียว จากพื้นที่โครงการ Land A ประมาณ 13 ม. ไม่ได้ให้เกิดผลกระทบต่อภูมิภาคพื้นผิวน้ำ" - นำไช่ในช่วงเปิดดำเนินการจะใช้ชั้นดอยก่อนมาตามดอยของโครงการ จำนวน 6 ชั้น ที่แล้วยอมรับการให้คำอธิบายให้ชัดเจน 2.0-8.0 ลบ.ม./ชม. ถ่ายภาพน้ำจากเก็บทุกๆ อย่างในแต่ละหน้าที่ หมายความของครรภารตาน้ำทุกๆ อย่าง ที่ใช้บริโภค ตามประสาศักยธรรมอุดรศักยธรรม เรื่อง กําหนดหักกําจ่ายและรวมครรภารตาน้ำที่กําหนดไว้กําหนดกําหนดด้านสาธารณสุข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ นี้ เพียงชั้นที่ 3 ที่มีปริมาณน้ำหลังแยกตามน้ำที่สูงกว่าน้ำท่า ภายนอก ไม่สามารถแยกและนําไปใช้ร่วมกันได้ ดังนั้น ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการปรับปรุงครรภารตาน้ำที่กําหนดให้ด้วยกรองชนิด Multimedia filter ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพพื้นที่เอกสารโดย กอก 	<ul style="list-style-type: none"> -

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท 8 ศรีสุนทร พาก จ้าว

ที่ผ่าน / ๘ ๙๗๗๖๑...๓๕...หน้า
ลงชื่อ..... พี่... ผู้ดูแล ผู้รับรอง
ลงชื่อ.....

สรุปมาตรฐานการป้องกันแก้ไข และผลกระทบทาง經濟 เศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างที่ได้รับการเบิกจ่าย รัฐธรรมนตรี สถาบันฯ สป (ต่อ)

ทัวร์พยากรณ์แนวต้อม และดูดูค่าต่อๆ ไป	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และผลกระทบเพื่อต่อรอง
2. ทัวร์พยากรณ์แนวต้อม ทางด้านชีวภาพ	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการตัดซึ่งผ่าทางจากแม่น้ำชลุย至แม่น้ำป่าสักที่ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ซึ่งระหว่างพื้นที่โครงการกับแม่น้ำชลุยขนาด มีพื้นที่กว่า หญ้ารกร้าง โรงเรือน และชุมชนคนอยู่ อีกทั้งทางโครงการได้มีการจัดตั้งสะพานภูมิสักถานปีตีให้มีความกว้างรั้ว น้ำมีระดับน้ำใหม่ แหล่งทำทำชาวบันนิเวศในพื้นที่ประกอบด้วยเดิมบนเนินก้อนก้อนที่จะเกิดพัฒนาภัยส้านมิ ดังนั้นการดำเนินโครงการของกระทรวงไม่ภัยให้ก่อผลผลกระทบที่รบกวนชาติดูดูด้วยภูมิศาสตร์ของชาวบ้านนัก หันไปริมน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการและอุดหนาแห่งชาติฯ หลักภัย 	<p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และผลกระทบเพื่อต่อรอง</p> <ul style="list-style-type: none"> --- ---
2.1 นิเวศวิทยานนาก	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการตัดซึ่งผ่าทางจากแม่น้ำชลุย至แม่น้ำป่าสักที่ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ซึ่งระหว่างพื้นที่โครงการกับแม่น้ำชลุยขนาด มีพื้นที่กว่า หญ้ารกร้าง โรงเรือน และชุมชนคนอยู่ อีกทั้งทางโครงการได้มีการจัดตั้งสะพานภูมิสักถานปีตีให้มีความกว้างรั้ว น้ำมีระดับน้ำใหม่ แหล่งทำทำชาวบันนิเวศในพื้นที่ประกอบด้วยเดิมบนเนินก้อนก้อนที่จะเกิดพัฒนาภัยส้านมิ ดังนั้นการดำเนินโครงการของกระทรวงไม่ภัยให้ก่อผลผลกระทบที่รบกวนชาติดูดูดวยภูมิศาสตร์ของชาวบ้านนัก หันไปริมน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการและอุดหนาแห่งชาติฯ หลักภัย น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะถูกนำไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยทั่วไปท่อออกจากระบบ น้ำค่า BOD และ SS ไม่เกิน 30 และ 40 ม.g./l. ตามเดียว ซึ่งน้ำที่ส่วนหนึ่งจะระบายน้ำลงท่อระบายน้ำหนาบนถนนซอยขนาดห้องท่ออยู่ระหว่าง Land A และ Land B และน้ำที่จัดส่วนหนึ่งของระบบสู่คลองแม่น้ำหลาโอน ซึ่งคลองน้ำหลาโอนนี้มีการใช้ประโยชน์เพื่อการระบายน้ำ หลักภัยของเมืองต่างๆ ต่อไปในอนาคต ส่วนต้นเข้มงวดแห่งน้ำที่จัดส่วนนึงที่ไม่มีระบบมาฟื้นฟู 	<p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และผลกระทบเพื่อต่อรอง</p> <ul style="list-style-type: none"> --- ---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท 18 ศรีราชา พ จำกัด

หน้า.....(๙.....๓๕.....๘๐๙๑๖ (เจ้าหน้าที่ร่วมงานสนับสนุนผู้ตรวจประเมินโครงการชั้นนำ))
ผู้รับผิดชอบ
ณ วันที่.....๒๕.....๗.....๖๙
ลงชื่อ.....
.....

สรุปมาตราการรื้อถอนแบบตีเส้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเพื่อจดแจ้งผลการเข้ามารักษา รื้อถอนฯ สปส. (๑๐)

ภาระการรื้อถอนแบบตีเส้น และดูดซับ	ผู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรื้อถอน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผู้พยากรณ์รื้อถอนแบบตีเส้น	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงดำเนินการ โครงการ “ไม่มีการระบุขนาดเดิม” ดำเนินทางตามที่ศูนย์น้ำดูดซึ่งห่างจากแนวเขตติดตันของโครงการระยะประมาณ 13 ม. โดยสร้างด้วยน้ำแข็ง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญต่อระบบبنىเว้าวิชาในระหว่างเดือนกันยายน 	<ul style="list-style-type: none"> - --- 	<ul style="list-style-type: none"> - ---
3. ถูกทำไว้ประยุทธ์ ของมนุษย์	<p>3.1 การคุมน้ำท่อนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต่อ โครงการเปิดค่านินภัยการค่าว่าจะปรับรั้งภัยการจราจร ทั้งสิ้น ประมาณ 84 PCU/ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้กำ VC ของทางหลวงแผ่นดินหนาแน่นขึ้น 4 เท่ากับเดิม เช่นหากน้ำท้องเพิ่มขึ้นจาก 0.0766 เป็น 0.0871 และ 0.0014 เป็น 0.0350 ตามลำดับ แม้ว่าการคิดค่านินภัยจะทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนทั้ง 2 เฟสขึ้น แต่สภาพการจราจรบนถนนทั้ง 2 สายจะอยู่ในสภาพดีมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเข้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการดูแล จำนวนครัวเรือนทุกหลัง ประจำเข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งจัดให้มีการจัดจุดตรวจกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะเดินทางหน้าโครงการ - จัดทำป้ายจราจรที่จำเป็นภายใต้พื้นที่โครงการ เช่น กراجก์ โถงบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ป้ายจราจรความเร็ว เป็นต้น - จัดให้มีก่อจุดรถจักรนวน 79 คัน ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ● พื้นที่จอดรถบริเวณ Land B จำนวน 63 คัน ● พื้นที่จอดรถบริเวณบ้านพักพนักงานและ Back of House จำนวน 16 คัน 	<p>ผู้รับผิดชอบ: บริษัท ๑๘ ศรีสุเทพ จำกัด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: บริษัท ๓๖ ชัยภูมิ จำกัด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: บริษัท ๗๗ ศุภรัตน์ จำกัด</p>

สรุปมาตรฐาน ก.๔ ก.๕ และผลการประเมินมาตรฐานตามติดตามตรวจสอบคุณภาพเชิงเวลต์อัล莫โค รุ่นที่ 9 รีสอร์ฟ สปา (ต่อ)

หัวข้อการประเมินมาตรฐาน และดูแลค่าต่างๆ	ผลการทดสอบที่ได้มาดังต่อไปนี้	มาตรการรับรองที่ได้รับ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.2 การใช้ประบัณฑ์คืน และดูแลค่าต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิคืนน้ำในการของโครงการมีความต้องการที่จะกักชื้อ กําหนດการใช้ประบัณฑ์คืนเบ็ดเตล็ด (1) ประกอบการตรวจสอบพื้นที่และตั้งงบประมาณ เรื่องกำหนดมาตรฐานที่ต้องมีมาตรฐานการทํางานของสิ่งแวดล้อม ใน บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดตั้ง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระยอง และจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2549 (2) ประกอบการโดยการใช้ประบัณฑ์ในทรัพย์สินเพื่อบรรบประโยชน์ในการ หลักประกันการใช้ประบัณฑ์ในทรัพย์สินเพื่อบรรบประโยชน์ในการ วางแผนและจัดทำผังเมืองในท้องที่พังงา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (3) ร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา 	<ul style="list-style-type: none"> - --- - --- 	<ul style="list-style-type: none"> - --- - ---
3.3 น้ำดื่ม	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำใช้ในชั่วโมงคืนน้ำให้ดีกันได้ส่วนหนึ่งของ Land B และดัง จะใช้ชั่วโมงคืนน้ำตามเดือน 6 เดือน ซึ่งเป็น อัตราการใช้ห้ามรวมประมาณ 35.8 ลิตร./ชม. หรือประมาณ 429.6 ลิตร./วัน (คำนวณจากการสูงสุด 12 ชม./วัน) ดังนั้นการใช้ น้ำของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ทางศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการรีบูตกลยุทธ์สำหรับองค์คุณภาพน้ำ ให้ดีกันได้ส่วนหนึ่งของ Land B และดัง ที่เป็นได้จากการ Back of House “มาตรฐานจุลทรรษามาตร 1,120 ลิตร./ม. และ 400 ลิตร./ม. ตามลำดับ ซึ่งสามารถ ดำเนินการได้ประมาณ 6 วัน ● จัดกิจกรรมตัวอย่างน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำใช้ได้ดีนานทนทาน - ถังเก็บน้ำใช้ได้ Back Of House 	<ul style="list-style-type: none"> - ควรจัดคุณภาพน้ำจากภัณฑ์กันน้ำที่ผ่าน การปรับปรุงคุณภาพเพื่อความทําการ นิรภัย - จัดให้มีการรีบูตกลยุทธ์สำหรับองค์คุณภาพน้ำเพื่อการ Multimedia Filter ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการ ถ่ายโสด - รับรองคุณภาพน้ำพอกอักษรในโครงการใช้สำหรับประชุม

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท 18 ศรีสุธรรม จำกัด

ลงนาม..... พ.ท. พ.ก. ๓๖ หน้า

ลงนาม..... พ.อ. อุ๊ะ ผู้รับรอง

สรุปมาตรฐานการรับรองกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมีคณะกรรมการ เข้าพักชั่ว รีสอร์ฟ แออนด์ สปา (ต่อ)

หัวข้อการรับรองแวดล้อม และอุบัติเหตุ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับรองที่แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> อาคาร Building B และอาคารสำนักงาน จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ A บ้านพักนักเรียนแบบ Septic Anaerobic Filter จำนวน 2 หลัง และลักษณะของน้ำเสียที่ได้จากอาคารเดียว ไม่ถูกระบุความต้องการความถี่ 4.0 ลบ.ม./วัน 1 บ่อ และลักษณะของน้ำเสียที่ได้จากบ้านพักนักเรียนรุ่น CDL4000 จำนวน 1 ถัง ซึ่งสามารถรับน้ำเสียได้ 16.00 ลบ.ม./วัน น้ำที่จะออกจากระบบมีค่า BOD และ SS ไม่เกิน 30 และ 40 มก./ล. ตามลำดับ บ้านพักผู้บริหาร A แต่ละห้อง จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ CDSF2000 ซึ่งเป็นระบบ Septic-Fixed Film Aeration สามารถรับน้ำเสียได้ 1.20 ลบ.ม./วัน นำท้องออกจากระบบมีค่า BOD และ SS ไม่เกิน 20 และ 30 มก./ล. ตามลำดับ บ้านพักผู้บริหาร B แต่ละห้อง จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ CDSF1600 สามารถรับน้ำเสียได้ 1.00 ลบ.ม./วัน นำท้องออกจากระบบมีค่า BOD และ SS ไม่เกิน 20 และ 30 มก./ล. ตามลำดับ กุํยุ่มอาคารห้องอาหารและสารว่า噎ห์ จัดให้มีถังเก็บน้ำเสียรุ่น CDGTU140 และระบบน้ำดูดเพื่อการรีบุรุ่น CPA-8 ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Septic-Anaerobic-Fix Film Aeration ที่สามารถรับน้ำเสียได้ 8.0 ลบ.ม./วัน น้ำที่จะออกจากระบบมีค่า BOD และ SS ไม่เกิน 20 มก./ล. และ 30 มก./ล. ตามลำดับ 	<ul style="list-style-type: none"> ท่อนท่อของốngดูดน้ำบ่อค่าน้ำเสียสำหรับ A บ้านพักนักเรียนรุ่น CDSF2000 2 ถัง ที่บ้านพักผู้บริหาร A - ท่อนท่อของốngดูดน้ำบ่อค่าน้ำเสียสำหรับ A บ้านพักนักเรียนรุ่น CDSF1600 1 ถัง ที่บ้านพักผู้บริหาร - ท่อนท่อของốngดูดน้ำบ่อค่าน้ำเสียสำหรับ CPA-8 ที่บ้านพักนักเรียนรุ่น CPA-8 ■ Land B <ul style="list-style-type: none"> - ท่อนท่อของระบบบำบัดน้ำเสียทิ้งลง ■ Back of House <ul style="list-style-type: none"> - ท่อนท่อของระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ CPA-15 <ul style="list-style-type: none"> ● ตัวน้ำดูดมาพาน้ำพื้นดรัวจัด pH, BOD, SS, TDS, Fat, Oil & Grease ● ความถี่ เคลื่อนลาก 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ : บรรยาย 18 พื้นที่สีเหลือง จังหวัด

หน้า... ๒๓... ๙๗๗๘๗.๓๕... หน้า

ลงชื่อ.....
นาย..... อุบัย..... ผู้จัดการ

ຕະຫຼາມມາຕາກຮ່ອງກັນ ແກ້ໄຂ ແລະ ລອດຜະກວານເສີ່ງແວດສໍອນ ແຂະມາຕາກຮ່ອງກວານເສີ່ງແວດສໍອນໂຄຮການ ເພາດສ້າງ ຮູບຮ່ອງ ແອນດ້ານ (ຕອ)

ຫວັນຍາກຮ່ອງເສີ່ງແວດສໍອນ ແລະ ຫຼັດທຳຕາງ	ຜລກວະນນທີ່ອໍາແວດສໍອນທີ່ກັນ	ມາດວາງເປື້ອກັນ ແກ້ໄຂ ແລະ ລອດກວະນນເສີ່ງແວດສໍອນ	ມາດວາງຕິດຕາມຕາງຈອນ
		<p>ນໍາໃໝ່ກັນຫຸນຈະຮະນາຄຈຳຮະບາຍນໍາ ແລະ ຮະນາຍອອກຕ່າງຮະບາຍນໍາກັນພື້ນທີ່ໂຄຮການ</p> <p>2) ກາຣຈັດການໜີ້ເສີ່ງ Land B</p> <p>ຈັດໃໝ່ກັນນຳຄົນນໍາເຫັນຕາກຮ່ອງມະໜີ່ກັນພື້ນທີ່ໂຄຮການ</p> <p>Filter ອຸນ CD1600, CD3000 ແລະ CD6000 ນຳນັດນຳເສີ່ງ</p> <p>ບັນດີນອຸນອາການໃນ Land B ໂດຍບໍ່ມີການອອກຈາກຮະນນີ້ມີຄ່າ BOD ແລະ SS ໄນເກີນ 30-90 ມກ./ລ. ແລະ 40-50 ມກ./ລ. ພັດຈານນຳຈະຮາວນຮັບພື້ນຖານນຳມັນເສີ່ງ</p> <p>ກລາຍ ຜົງເປົ້າຮະບາຍ Fixed Film Aeration ທີ່ອອກແນນໃຫ້ສາມາດດັບນຳເສີ່ງໄດ້ 200 ລບ.ນ./ວັນ ຜົງນຳທີ່ຜ່ານການນຳບັດຈະກະບານນຳມັນເສີ່ງຕາລາຈະນີ້ມີຄ່າ BOD ໄນເກີນ 20 ມກ./ລ. ແລະ SS ໄນເກີນ 30 ມກ./ລ. ກ່ອນຮະບານຄົງຕ່າງໆຮະນາຍນຳມັນເສີ່ງຕາລາກວ່າງ Land A ແລະ Land B</p> <p>3) ກາຣຈັດການໜີ້ເສີ່ງຈາກອາຄາ Back of House</p> <p>ຈັດໃໝ່ກັນນຳຄົນນໍາເຫັນຕາກຮ່ອງມະໜີ່ກັນພື້ນທີ່ໂຄຮການ</p> <p>Aeration ອຸນ CPA-15 ທີ່ສາມາດຮັມພົບໄດ້ 15.00 ດບ.ນ./ວັນ ນຳໃໝ່ກັນພື້ນທີ່ໂຄຮການນຳມັນຈະນີ້ມີຄ່າ BOD ໄນເກີນ 20 ມກ./ລ. ແລະ SS ໄນເກີນ 30 ມກ./ລ. ລະທຶກກາຮຽນນຳຈະຮັບນຳ</p> <p>ຮະບາຍນຳແລະຮະບາຍອອກຕ່າງຄອງນາງຫາໂຄນ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ຈັດໃໝ່ກັນພື້ນທີ່ມີຄວາມຖີ່ກາທີ່ສຳນັກນຳນັ້ນເສີ່ງປົດຂອບກາງສູແລແລະນຳງົງວັກກາຮຽນນຳນັ້ນເສີ່ງ 	<p>ມາດວາງຕິດຕາມຕາງຈອນ</p>

ຜູ້ຮັບຜິດຜອບ : ບໍລິຫານ 18 ສົກສາຫາພາ ຈຳກັດ

ຫາກົງ ໂລິ ຖະໜົມດີ ຊົກ
ສັງເຊິ້ງ ຜົນ ໂລິ
ຊົກປະກອບ

สรุปมาตรฐานแก้ไข และผลผิดพลาดที่ต้องตรวจสอบตามครุภัณฑ์และมาตรฐานที่ต้องตรวจสอบ

หัวข้อการสัมภาษณ์ และคุณภาพด้านๆ	ผลการทดสอบที่ต้องตรวจสอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<p>ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ในกรณีที่พบว่า การทำงานมีประสิทธิภาพต่ำ กว่าเกณฑ์การยอมรับ จะต้องเริ่มดำเนินการแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำการบำบัดรักษาอุปกรณ์ต่างๆ และระบบบำบัดน้ำเสียตามชุดกำหนดของผู้ออกแบบ/ผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบปัญหาต้องเริ่มต้นในการแก้ไข - ติดต่อให้ผู้รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติงาน อบต.ศึกษามหาวิหารระบุสถานที่พบพิเศษเพื่อไปสำรวจประจำทุก 45 วัน - ทำการตัดตัวอย่างน้ำใน "บ่อน" และส่งมาทางอาจารย์ผู้ดูแลที่มีนักศึกษาที่สนใจ ทราบว่าต้องห้ามนำสารเคมีลงในบ่อน อาทิ ไนโตรเจนและฟลูออโรไฮเดรต หรือยาฆ่าแมลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตัวชุมชน เช่น น้ำท่วม รวมรวมใส่ถุงขยะและภาชนะไว้ในบ่อนแล้วนำไปทิ้ง หรือทิ้งขยะเป็นจำนวนมาก เนื่องจากน้ำที่หล่อเท่านั้นจะไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ หรือสูบน้ำหนักของขยะมากจนไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ - หมั่นตรวจสอบฝ้าผืด Sump ถ้าพบว่าห้าดูดซึมน้ำไม่ดี ต้องน้ำทิ้งทันที - ใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตใช้ในสภาวะพิเศษのみเท่านั้น 	
3.5 การระบายน้ำและเชื่อมต่อ	พื้นที่รับน้ำของโครงการไม่ออกเป็นพื้นที่ A, B, C และ D (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) อัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนและหลังการพัฒนาโครงการเท่ากับ 1.1371 และ 0.9143 ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ โดยน้ำฝนที่ตกบนพื้นที่รับน้ำ A และ B (ในอดีต 0.2045 และ 0.2012 ลบ.ม./วินาที) และน้ำที่จังหวัดระยองนำเข้า น้ำที่เข้าของ Land A และ Land B (ในอดีต 0.0005 และ 0.0011 ลบ.ม./วินาที) รวมทั้งสิ้น 0.4073 ลบ.ม./วินาที ระบบทวนของท่อระบายน้ำบนถนนทางเดินสาธารณะที่ผ่านมาทั้งท่อและท่อระบายน้ำที่ต้องรับด้านบนภัยธรรมชาติ ที่ต้องตรวจสอบ	<p>- พื้นที่รับน้ำของโครงการไม่ออกเป็นพื้นที่ A, B, C และ D (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) อัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนและหลังการพัฒนาโครงการเท่ากับ 1.1371 และ 0.9143 ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ โดยน้ำฝนที่ตกบนพื้นที่รับน้ำ A และ B (ในอดีต 0.2045 และ 0.2012 ลบ.ม./วินาที) และน้ำที่จังหวัดระยองนำเข้า น้ำที่เข้าของ Land A และ Land B (ในอดีต 0.0005 และ 0.0011 ลบ.ม./วินาที) รวมทั้งสิ้น 0.4073 ลบ.ม./วินาที ระบบทวนของท่อระบายน้ำบนถนนทางเดินสาธารณะที่ผ่านมาทั้งท่อและท่อระบายน้ำที่ต้องรับด้านบนภัยธรรมชาติ ที่ต้องตรวจสอบ</p> <p>- ใช้ตัวระบุปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายในโครงการอย่างต่อเนื่องโดยประมาณ 2 ครั้ง โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน ทางผู้ดูแลต้องติดตามและตรวจสอบต่อเนื่องเป็นระยะๆ สำหรับการอุดรั่นท่อระบายน้ำที่ต้องตรวจสอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ● ความต้องการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท 18 ศรีสาทร จำกัด

หน้า.....25.....ทั้งหมด 35.....หน้า

ลงชื่อ.....
นาย..... อุ๊ด..... ผู้รับผิดชอบ

สรุปมาตรฐานแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพดั้งเดิมโครงการ เข้าหลักสิทธิ์ รัฐอุดรธานี แหลมสีดา (ต่อ)

ทั้งหมดการสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ส่วนน้ำฝนที่ตกบนพื้นที่รับน้ำ C ในอัตรา 0.6583 ลบ.ม./วินาที จะให้ความถูกต้องตามเกณฑ์สูตรระดับที่ทำให้น้ำที่เป็นน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ไม่ไหลลัดทางน้ำที่มีระบบระบายน้ำออกจากส่วนน้ำฝนที่ต้องการที่จะระบายน้ำที่น้ำหนาด 0.3 ม. ในอัตรา 0.4338 ลบ.ม./วินาที ลงสู่คลองบางหลาโขน สำหรับน้ำฝนที่ตกบนพื้นที่รับน้ำ D (ในอัตรา 0.0731 ลบ.ม./วินาที) และน้ำที่ต้องการระบายน้ำที่น้ำเสีย (ในอัตรา 0.0001 ลบ.ม./วินาที) รวมทั้งสิ้น 0.0732 ลบ.ม./วินาที จะหลีกเลี่ยงระบายน้ำฝนและระบายน้ำด้วยคลองบางหลาโขนต่อไป ดังนี้ระบบการระบายน้ำ แต่ถ้าหากน้ำท่วมของโครงการจะไม่สามารถตัดน้ำที่น้ำฝนได้ ก็จะต้องระบายน้ำที่น้ำฝนที่ตกบนพื้นที่รับน้ำ D ที่ต้องการระบายน้ำที่น้ำเสีย</p> <p>3.6 การจัดการขยะและอุบัติเหตุ</p> <p>ประเมินขยะทั้งหมดของโครงการประมาณ 1.7 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นน้ำเสีย 1.02 ลบ.ม./วัน (60% ของปริมาณขยะทั้งหมด) และขยะเหลว 0.68 ลบ.ม./วัน (40% ของปริมาณขยะทั้งหมด) ถ้าการจัดการขยะของโครงการไม่มีประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ห้องน้ำ公共 ถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 3 ถัง “ได้แก่ ถังขยะถังน้ำดื่ม ถังขยะขยะ และถังขยะเชือก” ห้องล้างน้ำ公共 แหล่งพัฒนาการ ถังขยะขนาด 20 ลิตร “ห้องซ้ำ-อุจจาระของอาหาร ถังขยะขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง ประกอบด้วยถังขยะฝาปิด และถังขยะแบ่ง ห้องครัว ถังขยะขนาด 100 ลิตร จำนวน 3 ถัง “ได้แก่ ถังขยะฝาปิด ถังขยะหัวใจ และถังขยะเชือก” <p>- ให้ใช้ถุงขยะชนิดหาน้ำส่วนใหญ่ด้านนอกถังขยะ เพื่อป้องกันการลักพาตัวของถุงขยะและก้นขยะในเตาผู้คนนำร่วมใช้งานทั้งสองฝ่าย</p> <p>- การแยกขยะชนิดหาน้ำส่วนใหญ่ด้านนอกถังขยะ เพื่อป้องกันขยะอันตราย ต้องระวังทำตรงแหล่งเก็บขยะ ห้ามนำไปทิ้งรวมกับและน้ำฝนที่หลัง</p>	<p>- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่รั่วเพื่อป้องกันการรั่วไหลที่ไม่ต้องการเข้ามาในช่วงฤดูฝน โดยลดพาในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน และช่วยดูแล</p> <p>• ห้องน้ำ公共 ถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 3 ถัง “ได้แก่ ถังขยะถังน้ำดื่ม ถังขยะขยะ และถังขยะเชือก”</p> <p>• ห้องล้างน้ำ公共 แหล่งพัฒนาการ ถังขยะขนาด 20 ลิตร “ห้องซ้ำ-อุจจาระของอาหาร ถังขยะขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง ประกอบด้วยถังขยะฝาปิด และถังขยะแบ่ง</p> <p>• ห้องครัว ถังขยะขนาด 100 ลิตร จำนวน 3 ถัง “ได้แก่ ถังขยะฝาปิด ถังขยะหัวใจ และถังขยะเชือก”</p> <p>- ให้ใช้ถุงขยะชนิดหาน้ำส่วนใหญ่ด้านนอกถังขยะ เพื่อป้องกันการลักพาตัวของถุงขยะและก้นขยะในเตาผู้คนนำร่วมใช้งานทั้งสองฝ่าย</p> <p>- การแยกขยะชนิดหาน้ำส่วนใหญ่ด้านนอกถังขยะ เพื่อป้องกันขยะอันตราย ต้องระวังทำตรงแหล่งเก็บขยะ ห้ามนำไปทิ้งรวมกับและน้ำฝนที่หลัง</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>
			<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท เกษตรสหพัฒน์ จำกัด

หน้า ๒๖ ของ ๒๕ หน้า
อนุ ลักษณ์ ศรีราครส

สรุปมาตรฐานรปภ กทม แหล่งผลิตภัณฑ์สังเคราะห์และมาตรฐานตราชากล้องดิจิตอล มาตรฐานตราชากล้องดิจิตอล มาตรฐานตราชากล้องดิจิตอล มาตรฐานตราชากล้องดิจิตอล มาตรฐานตราชากล้องดิจิตอล

(๑๐)

หัวข้อการรับสั่งเวลาด้อม และถูกต่อตัว	ผู้ผลกระทบต่อสั่งเวลาด้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสั่งเวลาด้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ให้บริการของทางไฟฟ้า ด้านนักงานด้านการขาย โครงสร้างไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน - การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประพฤติจะเป็นการล้วงเบื้อง โดย ไม่ประทัย	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการของทางไฟฟ้า ด้านนักงานด้านการขาย โครงสร้างไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน - การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประพฤติจะเป็นการล้วงเบื้อง โดย ไม่ประทัย 	<ul style="list-style-type: none"> กำชับพนักงานให้กำกับงานให้ดำเนินการด้วยไฟและโคมไฟ ส่วนกลางอย่างถูกต้อง เพื่อผู้ประสบภัยที่ทางหลอดไฟ จะทำให้เสียหายต่อคนอื่น กำชับให้พนักงานดูแลภาระไฟฟ้าในบริเวณที่ ส่วนกลาง เปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ไฟฟ้า เมื่อเป็น ช่วงเวลาด้วย กำกับความต้องการของบุคลากรของช่างสามัญสอง เพื่อ ดำเนินการประดัดเพลิงงาน 	
3.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมหลักของโครงการคือปืนโนร์เจน ซึ่งจะมีผู้เข้ามา พักอาศัยเป็นจำนวนมาก การเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความ เสียหายซึ่งต้องได้รับการรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามข้อกำหนดของ กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2533) ออกตามความใน พ.ร.บ. ความตุนอาลาอ. พ.ศ.2522 ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งดับเพลิงแบบเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguisher ขนาด 10 กิโลกรัม) ไว้ตามจุดที่กางใบใน อาคารทุกชั้น ระบบ Sprinkler ภายในอาคาร ระบบสัญญาณเตือนเพลิง ไหน์ที่จะติดตั้งไว้ก่อน ประจำก่อนด้วย ตรวจเช็คความพร้อมและก้าวหน้า ให้ร่องรอยจันทร์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ความต้องการที่ ตามข้อกำหนดของ บริษัทผู้ผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจเช็คความพร้อมของภาระไฟ ของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงาน ● ความต้องการที่ 6 เดือน หรือตาม ชื่อกำหนด/อายุการใช้งานที่ระบุ ไว้ผู้ผลิต ● ความต้องการที่ ตามข้อกำหนดของ บริษัทผู้ผลิต

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท 18 ศรีสุภาพ พ.ส.ก.

หน้า ๒๘ ทั้งหมด ๓๖ หน้า

ลงชื่อ.....
ผู้รับรอง

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามโครงการ เบяхหลักซึ่งว รีสอร์ฟ แอนด์ สปา (ต่อ)

หัวข้อการเข้มงวดด้าน และดูแลรักษาฯ	ผลกระทบที่ต้องจัดการด้วยมาตรการ	มาตรการที่ต้องจัดการ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4. ดูแลค่าดูแลภาระชีวิต			
4.1 เศรษฐกิจ-ธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ โรงเรือนที่มีจำนวนห้องพักรวม 188 ห้อง จะมีการจ้างงานและหารือที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามีพักที่ โครงการ จะทำให้เกิดการรับจ้างเชื้อสู่ท้องในด้านการ อุปโภค บริโภค และด้านการท่องเที่ยว ล้วนเป็นการนำเงินตราเข้าสู่ห้องพักและประปาสัตหีบรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ โรงเรือนที่มีจำนวนห้องพักรวม 188 ห้อง จะมีการจ้างงานในชุมชนโดยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ โครงการส่วนใหญ่ (ประมาณ 80% ของพนักงานทั้งหมด) จะเป็นคนพื้นเมืองท้องที่จังหวัดพังงา โดยจะมาจากผู้คนของ โรงเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการจ้างงานในชุมชนโดยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ โครงการส่วนใหญ่ (ประมาณ 80% ของพนักงานทั้งหมด) จะเป็นคนพื้นเมืองท้องที่จังหวัดพังงา โดยจะมาจากผู้คนของ โรงเรียน
4.2 การสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดให้มีห้องพยาบาลสำหรับให้การปฐมพยาบาล เมื่อสัมผัสน น้องสาวน้ำนมหรือทารกครองอยู่ในขณะเดียวกัน ไป ซึ่งอยู่ในภาวะการล้มชาตัวของสถานบริการและ บุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นจึงมีความสามารถในการ รองรับได้อย่างเพียงพอ น้องสาวน้ำนมที่เดินทางไป ใช้บริการด้านสาธารณสุขในอัตราใกล้เคียง ต่อ ถ้าไม่อาจหา เห็นด้วย หรือต้องหัวชักก็ให้ได้เช่นเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีห้องพยาบาลสำหรับให้การปฐมพยาบาล เมื่อสัมผัสน น้องสาวน้ำนมหรือทารกครองอยู่ในขณะเดียวกัน ไป ซึ่งอยู่ในภาวะการล้มชาตัวของสถานบริการและ บุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นจึงมีความสามารถในการ รองรับได้อย่างเพียงพอ น้องสาวน้ำนมที่เดินทางไป ใช้บริการด้านสาธารณสุขในอัตราใกล้เคียง ต่อ ถ้าไม่อาจหา เห็นด้วย หรือต้องหัวชักก็ให้ได้เช่นเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีห้องพยาบาลสำหรับให้การปฐมพยาบาล เมื่อสัมผัสน น้องสาวน้ำนมหรือทารกครองอยู่ในขณะเดียวกัน ไป ซึ่งอยู่ในภาวะการล้มชาตัวของสถานบริการและ บุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นจึงมีความสามารถในการ รองรับได้อย่างเพียงพอ น้องสาวน้ำนมที่เดินทางไป ใช้บริการด้านสาธารณสุขในอัตราใกล้เคียง ต่อ ถ้าไม่อาจหา เห็นด้วย หรือต้องหัวชักก็ให้ได้เช่นเดียวกัน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท 18 ศรีสุราษฎร์ จำกัด

พันทิพย์ ลักษณ์ ร่างแบบ ๓๕ หน้า
กานต์ ลีลา ผู้รับผิดชอบ
คงชัย คงชัย ผู้รับผิดชอบ

สรุปมาตรฐาน กําชีญ แหล่งผลผลิตของชาไทยสั่งแบดต้อม และมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพพิเศษต้อมโครราก การ เข้าศึกษาดูงาน วิสดรฯ เชียงใหม่ (ต่อ)

หัวข้อการสังเกตด้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบที่สัมภารต้องมีสำหรับ อย่างใด	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.3 ทุนทรียภาพ (1) แหล่งใบราชสถาน อันควรอยู่รักษา อย่างดี (2) แหล่งธรรมชาติอัน ควรอนุรักษ์ (3) ทัศนียภาพ	- บริเวณใกล้เคียง ไม่มีเมือง โบราณสถาน อันควรอนุรักษ์เดิม - บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครราก “ไม่มีเมืองเดิม” ธรรมชาติอันควร อนุรักษ์เดิมอย่างดี - การดำเนินกิจกรรมของ โกรรากเป็น โรงเรียนและสถานที่ พักผ่อนตามสถาบัน ซึ่งจะกระทบต่ออาชีวกรรมพืช 1-3 ชั้น สภาพพื้นที่โครรากในปัจจุบัน และใน การขออนุมัติให้มี การออกแบบให้มีความสวยงาม ร่มรื่น กลมกลืน กับอื่นๆ ของกันและกัน พร้อมที่โครราก และสอดคล้อง รูปแบบการตกแต่งจัดสวนของโครราก หลากหลายนี้ การใช้ ประโยชน์ที่ดินชั้นที่เบิกพื้นที่โกรรากที่เป็น โรงเรียนและ สถานที่พักตากอากาศ เช่นเดียวกัน จึงนั้นน่าจะต้องมี โครรากจริง มีความต้องกับพื้นที่โดยรอบและไม่ ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อผู้ที่เข้ามาพำนัชที่นี่อย่างเด็ดขาด	- จัดให้มีส่วนรับน้ำ และดูดซึมน้ำที่เดินเข้ามา โดยพื้นที่เดินเข้ามา 30,107 ตร.ม. พื้นที่เดินเข้ามาทั้งหมดอยู่ที่พื้นดินล่างและเป็น “มีชีวิตดิน” ชั้นละ 80 อาจพูนที่สีเทาของ และเรียบสีดีสวยงามของพื้นที่เดินเข้ามา ประมาณ 52.27 ตร.ม./คน ดังรูปที่ 3 และ 4 ตามลำดับ	---
4.4 สาธารณูปโภคและค่าน้ำ น้ำประปา	- การก่อ倩ดิน ทรายและสินน้ำ ก่อให้เกิดความเสียหาย ชีวิตและทรัพย์สิน	- ทางโครราก ได้มีการออกแบบ โครงการสร้างของอ่างเก็บน้ำ ตามรั้วบ้านส่วนตัวของบ้านพ่อเดิน ไว้ด้านระดับ น้ำ (อุบลับที่ V-VII ตามมาตรฐานของประเทศ) - จัดให้มีพื้นที่จุดปลด瓦ส (Safety Zone) ขนาดพื้นที่ ประมาณ 2.810 ตร.ม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระดับสูงกว่าระดับ ถนนทางจะต่อสัมผัสน้ำหนึ่งที่โครงการประมาณ 5.80-6.00 ม.	พื้นที่ 30 ชั้นที่ 3 น้ำดีในระดับ น้ำ (อุบลับที่ V-VII ตามมาตรฐานของประเทศ) -

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท 18 ศรีสุภาพ พ.ส.ก.

พื้นที่ 30 ชั้นที่ 3 น้ำดีในระดับ
น้ำ (อุบลับที่ V-VII ตามมาตรฐานของประเทศ)
-

จัดให้มีพื้นที่จุดปลด瓦ส (Safety Zone) ขนาดพื้นที่
ประมาณ 2.810 ตร.ม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระดับสูงกว่าระดับ
ถนนทางจะต่อสัมผัสน้ำหนึ่งที่โครงการประมาณ 5.80-6.00 ม.


สรุปมาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แม่นยำต่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่ถูกต้องและรวดเร็ว รีสอร์ฟ เบ้าหลังชีวิว รีสอร์ฟ สปา (ต่อ)

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม และดูแลต่างๆ	ผลการดำเนินการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - โครงการ “ได้ทำภาระซื้อที่ดินเพื่อตั้ง “ไปรษณีย์พัฒนาอุดหนุน” ใจกลางน้ำเพชรบุรี ให้เช่ากับชาวประมง และทางไปรษณีย์ “ได้ออกแบบ เส้นทางหนานกีบชั่ง” ที่เนื่องจากพื้นที่จุดปลดอุดกั้งปัจจุบันผ่าน พื้นที่แปลงใหญ่เป็นไปยังถนนเพชรเกษม และเส้นทางหนานกีบ ต้องลาก่อนอุดหนานกีบจากเบ็ดใหญ่เข้ามาและผ่านงานของ โครงสร้างใหม่เดิมจะจะเปิดให้ประชาชนโดยรวมใช้ได้ด้วยใน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - จัดให้มีแนวทางในการอนับบิ้ง เมื่อเกิดเตือนภัย รวมถึงวิธี ปฏิบัติตัว และติดตามภัยที่แสดงให้เห็นว่าจะเกิดเตือนภัยใน ห้องพักอาศัย - จัดให้มีแผนที่การหนีภัย ติดไว้ที่ประตูห้องพักอาศัย - จัดให้มีป้ายแสดงเส้นทางการหนีภัยและภารอพพ - จัดให้มีการฝึกอบรมหนีภัยประจำครึ่งเดือน มีการประเมินและอพพ - จัดให้มีสัญญาณเตือนภัย ซึ่งจะส่งเสียงดังทั่วบริเวณ โครงสร้าง เพื่อเตือนภัยแรกและพังงานและซึ่งบ้านภารอพพ - จัดให้มีการประสถานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเตือนภัย - จัดให้มีทรัพพ์สำรองตู้ซุ้ยตราเทียมเพื่อติดต่อสื่อสาร เมื่อเกิดเหตุ เพื่อวิ่งกันระหว่างบัญชีภายใน โทรศัพท์แล้ว - จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดแผ่นดินไหว คลื่นพื้นผืนน้ำ รวมทั้งแผนการอพยพคนของ โรงแรม - จัดให้มีการฝึกซ้อมการรับมือด้านแผนภูมิภัยแล้ง กรณีเกิด แผ่นดินไหวและเตือนภัยปืนประจุขั่นน้ำประปาครั้ง 	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท 18 ศรีสุพรรณ จำกัด


หน้า... 31 ๓๕ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้รับรอง
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง..... ผู้รับรอง.....

-31-



รูปที่ 1: ผังที่ดินสำหรับโครงการ

ที่ดิน บ 2 ชั้นที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ
ผู้ดูแล: คุณ อรุณรัตน์ พูล ผู้ออกแบบ: คุณ ลักษณ์ ภู่



รูปที่ 2 : แผนผังโครงการและดัชนีทางภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์

พื้นที่ 23 ห้องน้ำ 35 ห้อง
บ้าน ชั้น ผู้บริโภค^๒
คงที่^๑



บริษัท พัฒนาทรัพย์สิน จำกัด
กม. 17 หมู่ 7 บ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๕๐
โทร. ๐๗๓๖๙๒๔๙๙๙ โทรสาร ๐๗๓๖๙๒๔๙๙๙ โทร. ๐๗๓๖๙๒๔๙๙๙ โทรสาร ๐๗๓๖๙๒๔๙๙๙
อีเมล: khaoakseaview@gmail.com
เว็บไซต์: www.khaoakseaview.com

LANDSCAPE PROJECT

> โครงการดูแลดินและสวน
บริษัท พัฒนาทรัพย์สิน จำกัด
LAND A DEVELOPMENT
KHAOAK SEAVIEW RESORT & SPA

> CLIENT:
บริษัท พัฒนาทรัพย์สิน จำกัด

> LOCATION:
สถานที่บนที่ดินท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

> LANDSCAPE DESIGNERS:
กานัน พัฒนา
ลากา ภารกานต์
นราภรณ์ โนนากานต์
นราภรณ์ โนนากานต์

> ARCHITECTS:
Architect
กานัน พัฒนา
ลากา ภารกานต์

> STRUCTURAL ENGINEER:
กานัน พัฒนา
ลากา ภารกานต์

> ELECTRICAL ENGINEER:

> SANITARY ENGINEER:
กานัน พัฒนา
ลากา ภารกานต์

> DRAWING TITLE:
กานัน พัฒนา
ลากา ภารกานต์

DATE ๑๖.๘.๙๘
REVISION _____
PROJECT 1
These drawings are subject to be
revised at alternative and certain specified
times after the date shown in the
name of contractor
in the name of contractor
the architect.

PROJECT NO: LAND A
PLATE NO. 34 TOTAL PLATE 35

Z:\Projects\480916(খাওক্সেว)รายงานฉบับสมบูรณ์[স্টাম্প]মুকরতপ্রয়োজন.pdf

ผังจัดสวน Land A

LAND A DEVELOPMENT
KHAOAK SEAVIEW RESORT & SPA
ท่าน 34- 35 ท่าน 35 หน้า
ผู้ชัก คุณ อุ้ง ผู้ชัก
แบบที่ 3 : ผังจัดสวนปัจจุบัน Land A



LANDSCAPE PROJECT

គគោរពអគារណ៍ សំរួលិក

របាយការការបំនុះការបំបាត់លាក់
 LAND & DEVELOPMENT
 KHAO LAEM YAI, NAKORN RATCHASIMA, THAILAND

> CLIENT:
 បច្ចេក 16 ភី កិចចាស់ ថ្ងៃនៅ

> LOCATION:

ឈរការបំបាត់លាក់ ឱកកែង ៣ ភេះប្រាំ ១ ភេះ

> LANDSCAPE DESIGNERS:
 ឈរការបំបាត់លាក់ ក្រុមការសំរាប់ដំបាត់
 សាកល្បោន, ក្រុមការសំរាប់ដំបាត់
 នាមពេទ្យ, គិតថុបាសាទី

> ARCHITECTS:
 ឈរការបំបាត់លាក់ ក្រុមការសំរាប់ដំបាត់
 សាកល្បោន, ក្រុមការសំរាប់ដំបាត់
 នាមពេទ្យ, គិតថុបាសាទី

> STRUCTURAL ENGINEER:
 ឈរការបំបាត់លាក់ ក្រុមការសំរាប់ដំបាត់
 សាកល្បោន, ក្រុមការសំរាប់ដំបាត់
 នាមពេទ្យ, គិតថុបាសាទី

> ELECTRICAL ENGINEER:
 ឈរការបំបាត់លាក់ ក្រុមការសំរាប់ដំបាត់
 សាកល្បោន, ក្រុមការសំរាប់ដំបាត់
 នាមពេទ្យ, គិតថុបាសាទី

> SANITARY ENGINEER:
 ឈរការបំបាត់លាក់ ក្រុមការសំរាប់ដំបាត់
 សាកល្បោន, ក្រុមការសំរាប់ដំបាត់
 នាមពេទ្យ, គិតថុបាសាទី

> FILE NAME:


ANNEA B

> DRAWING TITLE:

ដំណឹងវគ្គបំណុលនៅ

LAND & DEVELOPMENT
 KHAO LAEM YAI, NAKORN RATCHASIMA, THAILAND
 V. 1, 750

LOCATION	DATE
ដំណឹង ប៉ូកកើត	13/06/09



របៀប 2.5.10-2 : ដំណឹងវគ្គបំណុល Land B



របៀប 4 : ដំណឹងវគ្គបំណុល Land B

Z1 : VILLA	27 : LOBBY
Z2 : VILLA	28 : CAR PARK
Z3 : VILLA	29 : BUILDING
Z4 : VILLA	210 : TENNIS COURT
Z5 : SWIMMING POOL	211 : PARK
Z6 : SPA	210 : PARK

... ឈរការបំបាត់លាក់ ដំបាត់លាក់ នៃបីប្រាក់ សង្កាត់ ពេទ្យ, គិតថុបាសាទី ទី ៣ ឯកការ