



ที่ ทส 1009.5/2681

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๑๔ เม.ย. 2551

มีนาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการพิจารณาโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย)

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

ผู้ที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทยพัฒนา戎งาน

อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบพิจารณาด้วยและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพพิจารณาด้วย


ด้วย บริษัท ไทยพัฒนา戎งานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท
ไห-ไห วิศวกร จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการพิจารณาโครงการ 59 HERITAGE
(ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 59 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 2-1-
24 โฉนดที่ดินเลขที่ 8241 จำนวนท้องพัก 173 ห้อง (ส่วนเดิมเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 12 ชั้น
จำนวนห้องพัก 55 ห้อง) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการพิจารณาด้วย และนำเสนอคณะกรรมการ

ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัยในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัทไทยพัฒนา戎งานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้อำนวยการฯได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำดื่มกรองที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้อีกว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิ์รัตน์ ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ รักษาการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนการพัฒนารัฐธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6814

โทรสาร 0 2265 6616

ที่ ทส 1009.5/2680

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

- 4 เม.ย. 2551

มีนาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย)

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

ผู้ที่ส่งมาท้าย 1. เจือนไข่ที่โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทยพัฒนา戎งาน

อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท ไทยพัฒนา戎งานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 59 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 2-1-24 ไว้ โฉนดที่ดินเลขที่ 8241 จำนวนห้องพัก 173 ห้อง (ส่วนเดิมเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 12 ชั้น จำนวนห้องพัก 55 ห้อง) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการ

ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัยในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัทไทยพัฒนา戎งานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้อีกว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6814

โทรสาร 0 2265 6616

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



ที่ ทส 1009.5/ 2680

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๑๔ เมษายน ๒๕๕๑

~~มีนาคม ๒๕๕๑~~

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยพัฒนา Roganak อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/920
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารที่โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทยพัฒนา Roganak อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย)
ของบริษัท ไทยพัฒนา Roganak อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 59 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 2-1-24 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 8241 จำนวนห้องพัก 173 ห้อง
(ส่วนเดิมเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 12 ชั้น จำนวนห้องพัก 55 ห้อง) จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย
วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้าน²
โครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ
โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด ต่อมาบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ซึ่งเพิ่มเติม
ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงานฯ และนำเสนอต่อกองคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการฯ โครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการฯ ดังนี้
โครงการที่พักอาศัย ไทยพัฒนาในงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเดิมครั้ด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแน่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน เวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิดาภรณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ รักษาราชการแทน

สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการฯ เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6814

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 2680

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

- 4 เม.ย. 2551

มีนาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยพัฒนา戎งานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/920

ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทยพัฒนา戎งาน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทยพัฒนา戎งานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 59 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 2-1-24 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 8241 จำนวนห้องพัก 173 ห้อง (ส่วนเดิมเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 12 ชั้น จำนวนห้องพัก 55 ห้อง) จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน โครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด ต่อมาบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงานฯ และนำเสนอต่อกองคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทยพัฒนา置งานอุดสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรับรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแน่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6814

โทรสาร 0-2265-6616

นายกรัฐมนตรี
ผู้ตรวจราชการ
ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ



ที่ ทส 1009.5/2679

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

- 4 เม.ย. 2551

มีนาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย)

เรียน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/919

ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

- ดังที่ส่งมาด้วย 1. เรื่องไข่ที่โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทยพัฒนา戎งาน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทยพัฒนา戎งาน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 59 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 2-1-24 ไว้ จำนวนห้องพัก 173 ห้อง (ส่วนเดิมเป็นอาคารชุด พักอาศัย ขนาด 12 ชั้น จำนวนห้องพัก 55 ห้อง) จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ซึ่ง คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียด ต่อมาบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ซึ่งเพิ่มเติมให้ สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงานฯ และนำเสนอต่อกองคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ผ่อนรายเดือน) ของบริษัท ไทยพัฒนา戎งานอุดสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมารถการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทยพัฒนา戎งานอุดสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวสุทธิชัยกุล ระวิวรรณ)

รองเลขานุการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6814

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส ๑๐๐๙๖๙ ๒๖๗๙

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

- ๔ เม.ย. ๒๕๕๑

มีนาคม ๒๕๕๑

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ ๕๙ HERITAGE (ส่วนขยาย)

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๙๑๙
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เงื่อนไขที่โครงการ ๕๙ HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทยพัฒนาโครงสร้าง
อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้อถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ ๕๙ HERITAGE (ส่วนขยาย)
ของบริษัท ไทยพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท ๕๙ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ ๒-๑-๒๔ ไว้ จำนวนห้องพัก ๑๗๓ ห้อง (ส่วนเดิมเป็นอาคารชุด
พักอาศัย ขนาด ๑๒ ชั้น จำนวนห้องพัก ๕๕ ห้อง) จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ซึ่ง
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัก
อาศัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้แก้ไข
และเพิ่มเติมรายละเอียด ต่อมาบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ซึ่งเพิ่มเติมให้
สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงานฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทยพัฒนา戎งานอุดสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้อำนวยการได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมารถการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทยพัฒนา戎งานอุดสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6814

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
รุ่ง ผู้กาน
ธนกร ผู้เชิญ
รุ่ง ผู้ช่วย
ผู้ตรวจ

เงื่อนไขที่โครงการโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย)
ของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ดังอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 59 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 2-1-24 ไร่ หรือ 3,696 ตารางเมตร บนโฉนดที่ดินเลขที่ 8241 ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 27 ชั้น สูง 90.20 เมตร จำนวนห้องพัก 173 ห้อง (ส่วนเดิมเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 12 ชั้น จำนวนห้องพัก 55 ห้อง) จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมา�ังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ฯ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าวจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบดี เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป




สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ของ



บริษัท ไทยพัฒนา Rogan อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 98 อาคาร เจซี เคвин ชั้น 10
ถนนราชวิถี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันภัยคุกคามและมาตรการดักจับ ที่คาดว่าจะ น้องкор์ฟูงาร 59 HERITAGE (ส่วนขยาย)

| องค์ประกอบของทางธุรกิจและกลุ่ม ผู้ลักชัตตาคารฯ | ผลกระทบโดยตรงและลูกโซนที่สำคัญ | มาตรการป้องกันภัยคุกคามที่หลักทรัพย์ฯ หลักทรัพย์ฯ หลักทรัพย์ฯ หลักทรัพย์ฯ | มาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพดังแสดงด้านล่าง |
|---|--|---|--|
| 1. ช่วงการก่อสร้าง 1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางอากาศ | ไม่ระบุ ในกรุงเทพฯ โครงการส่วนขยาย ใช้ห้ามการปรับรั่บเพื่อให้เขียว เสื่อมกันท่าน โดยระดับเดินทางในโครงการจะอยู่สูงกว่าระดับ ถนนซอยสุขุมวิท 59 ประมาณ 0.3 เมตร ซึ่ง “แม่น้ำคล่อง” กันมาก แล้วเป็นระบบดินดิบก่อนก่อสร้างโครงการ มีเดินทางไปร่วมกับ พื้นที่โครงการ ให้มีความสูงเพียงนาลเดินแต่ยังไจ ส่วนการ ปลดล็อกน้ำการดินเพื่อก่อสร้างฐานรากและวางระบบ สาธารณูปโภคได้กิน ซึ่งอาจมาเพลทำให้ลักษณะภูมิประเทศนี้การ เปลี่ยนแปลงไปปางเดือนกัน ผลกระทบดังกล่าวจะเป็น ผลกระทบชั่วคราวลดพานิช化ก่อสร้างท่าน ดังนั้น จึงขอได้ว่า กิจกรรมในช่วงก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่บันดาลกุญช์ ต่อสภาพภูมิประเทศ | มาตรการป้องกันภัยคุกคามที่หลักทรัพย์ฯ หลักทรัพย์ฯ หลักทรัพย์ฯ หลักทรัพย์ฯ 1. จัดทำรากฐานรองแบบมาตรฐานที่ดิน ถูกไม่น้อยกว่า 6 ม. 2. ฉุดรากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใหม่ของอาคาร โครงสร้างในแนวเดียวกัน เพื่อ ป้องกันการพังลงราษายของที่ดินและของไบยังจากอาคารที่อยู่เคียงข้าง กัน 30 กม./ชั่วโมง และกำลังไฟฟ้าที่สูงกว่า 300 กวัตต้าห์ บันดาลกุญช์ การจราจรทางน้ำ และกำลังไฟฟ้าที่สูงกว่า 300 กวัตต้าห์ ท้าให้คุณภาพของสถาปัตย์บนแปลง “ป่ากาต้มมานก” 0.006 มก./คบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณที่ถอนขึ้นมา และถือได้ว่า ให้คุณภาพของสถาปัตย์บนแปลง “ป่ากาต้มมานก” | มาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพดังแสดงด้านล่าง |
| 1.1.1 ต้นไม้และพืช 1.1.2 คุณภาพอากาศ | ไม่ระบุ เงื่อนไขจากอาคาร โครงการส่วนขยายเดินดินอยู่ระหว่างการตัดแปลงอาคาร โดยใช้เครื่องตัดดิน ซึ่งหากล้อพ่วงงานพื้นที่ดินเดินกันรากยื่น ออกเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบด้านผู้คนของส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้น หากการก่อสร้าง โครงการส่วนขยาย ซึ่งจะต้องมีการใช้เครื่องมือกัด ขนาดหนักในการทำงาน โดยจะมีปริมาณผู้คนละอองประมาณ 0.006 มก./คบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณที่ถอนขึ้นมา และถือได้ว่า ให้คุณภาพของสถาปัตย์บนแปลง “ป่ากาต้มมานก” | มาตรการป้องกันภัยคุกคามที่หลักทรัพย์ฯ หลักทรัพย์ฯ หลักทรัพย์ฯ หลักทรัพย์ฯ 1. จัดทำรากฐานรองแบบมาตรฐานที่ดิน ถูกไม่น้อยกว่า 6 ม. 2. ตัดรากช่างชั้นดินผู้ร้ายที่บ้านของอาคาร โครงสร้างในแนวเดียวกัน เพื่อ ป้องกันการพังลงราษายของที่ดินและของไบยังจากอาคารที่อยู่เคียงข้าง กัน 30 กม./ชั่วโมง และกำลังไฟฟ้าที่สูงกว่า 300 กวัตต้าห์ บันดาลกุญช์ การจราจรทางน้ำ และกำลังไฟฟ้าที่สูงกว่า 300 กวัตต้าห์ ท้าให้คุณภาพของสถาปัตย์บนแปลง “ป่ากาต้มมานก” และรักษาระดับความเรียบง่ายที่มาตรฐานของโครงสร้าง ให้คุณภาพของสถาปัตย์บนแปลง “ป่ากาต้มมานก” | มาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพดังแสดงด้านล่าง |

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการตรวจสอบ คุณภาพและดูแลรักษา |
| | | <p>4. ใช้ผู้คัดเลือกคนรับบทที่ใช้หนังสือถือตัวเอง หิน หราย เพื่อป้องกัน การร่วงหล่นลงบนถนน</p> <p>5. จัดพรมน้ำบริเวณที่ถือตัวเองหรือบริเวณที่ทำให้เกิดผ่านตลอดระบบว่าลากลอกตัวเอง</p> <p>6. ควรรักษาได้ฯ ท่ออาจก่อให้เกิดน้ำลava ซึ่งจะทำให้น้ำที่เกิดก้มผาไป หรือในช่องที่มีหลังคา และผู้คนปีนต้นขึ้นอีก 3 ชั้น</p> <p>7. จัดให้มีการวางแผนก่อนวันเสียบวิวาห์พื้นที่ก่อสร้าง โดยขอวันเดียวเท่านั้น แต่ไม่ใช่ปีน เนื่องจากน้ำดินแล้วจะดินด้านด้านนอกน้ำริดหัวรือยาจมีเศษตัวที่หันหน้าไม่เข้มความจำเป็นต้องทำงานที่ผิดภัย</p> <p>8. จัดให้คนในการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูป หรือถ้าเร่งรีบให้ทัน การห่อหักกล่องรีดในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด</p> <p>9. บริเวณบ้านหัวเข้า-ออก จะปิดทับตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และพื้นผิวของปากทางเข้า-ออก และส่วนทางหลักที่ใช้ในการขับสั่งต้องทำด้วยสีดูดูกร เช่น ยางเยอติพลัง ถอนกรีตสิรินเหมือน และวัสดุพื้นผิวทางสถาปัตยกรรม ตามที่เหมาะสมที่สุด</p> <p>10. ในการก่อสร้างตู้ที่มีผู้คน หรือศูนย์วัสดุที่เหลือ ใช้ตู้ของปีกห้องคุมควบคุมผู้คนด้วย 3 ตู้น ให้มีติดตั้ง</p> <p>11. ไม่กองหัวรือกากหรือเศษตัวหินเลือดใช้ไว้ที่หน้างาน โดยห้องจัดให้มี รัมบารหุนร่วมไปกับจัลทุกชั้น</p> <p>12. ห้องความสะอาดอุดรรับรุกก่อนออกสู่โครงการ โดยทำเป็นม่อสีเงิน มีห้องรับส่วนกลางทางชั้น-ลง เพื่อชุดคืนจากล้อรถ ในช่วงก่อสร้างโครงการ</p> | <p>ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที</p> <p>ดำเนินวัน ๔/๙๐ ลงวัน ๔</p> |

ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

| องค์ประกอบของห้องรับแขก และภูมิภาคต่างๆ | ผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม หลักๆ ตามที่อธิบายไว้ | มาตรการจัดการรับแขก และภูมิภาคต่างๆ |
|--|---|--|
| | | <p>มาตรการป้องกันและลดภัย เมล็ดรากสวนสีเมืองคล้อม</p> <p>กุณภาพดีงามเวลล้อม</p> |
| | <p>13. ให้พนักงานทำความสะอาดโดยเดิน ทราบ ที่ติดหลังบ้านริมน้ำทาง เข้า-ออก โครงการ บนถนนชุมชนที่บ้านว 59 บริเวณด้านหน้าโครงการ รวมทั้งพื้นที่ชั้นศูนย์บริเวณ โดยรอบโครงการ โดยในรถมีผู้คน เป็นภาระหนัก ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำ เส้น และภาชนะที่ ต้องมาโครงการ</p> <p>14. จัดทำแผนที่แก้ไขภัยทางน้ำที่ท่วมบริเวณที่จะมีรถลุ่วผ่านภายใน โครงการ เพื่อป้องกันรถลุ่ว โคลน ในช่วงฤดูตาก</p> <p>15. ควรสอนครัวของครัวของรถที่ใช้ในการวัดดูกอตัวร้ายและอันตราย อยู่ในสภาพพื้นที่อย่างสมอเพื่อลดการเกิดภัยพิบัติ</p> <p>16. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ป้องบ้าน เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังคำแนะนำแรกๆ ไปจราحتันที</p> | <p>มาตรการจัดการรับแขก</p> <p>กุณภาพดีงามเวลล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบดูแลครัวร่องรอยบกพร่อง แหล่งจุดไฟ เป็นประจุไฟกัดดูด |

2) ผลพิษทางอากาศที่เกิดในช่วงก่อสร้าง โครงการ ด้านมหภาคต่างๆ

มลพิษทางอากาศที่เกิดในช่วงก่อสร้าง โครงการ ด้านมหภาคต่างๆ
บางแห่งที่เกิดจากท่อไอเสียของบ้านตั้งรับ-ส่งถนน ร่องน้ำส่ง
น้ำดูดก่อสร้าง และครัวของจักรยานต่างๆ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอน
มอนอกไซด์(CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกอากาศลง
ในต้องเร็น (NOx) ออกไฮดรอเจนคลอฟอร์ (SOx) ฝุ่นละออง (TSP)
และสารปริมาณ้อยติดไฮดรอเจน (RCHO) ทำให้อิเล็กทรอนิกส์
ห้องกันลมและปฏิรูปด้าน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
ของพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมาก มองจาก长远เท่าไหร่ในการรับ-ส่ง
คนงานและขนส่งวัสดุก่อสร้างในเมืองนัก และการทางานของ
เครื่องจักรกลต่างๆ จะมีการทำทรายและไม่ได้เงา

พื้นที่อันหนาแน่น

1. ไม่ติดครัวของบกพร่องที่ไว้ตามที่กำหนด ได้ปรับปรุงงาน
2. หันมาตรฐานของเครื่องจักรที่ใช้ในการทำางานอยู่เสมอ

- ตรวจสอบดูแลครัวร่องรอยบกพร่อง แหล่งจุดไฟ

| | |
|---------------|-------|
| วันที่..... | |
| ผู้ลงนาม..... | |

ตารางที่ 1 (ต่อ 4)

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดูแลค่าทาง | ผลลัพธ์ทางด้านความต้องการของผู้ผลิต | มาตรฐานของมาตรฐานของผู้ผลิต | มาตรฐานของมาตรฐานของผู้ผลิต |
|---|--|---|---|
| 1.1.4 ความตื้นตันสะเทือน และการใช้แรงออกำรต้านทานของโครงสร้าง โดยใช้ตัวเข็มเจาะที่หัวคม ซึ่งเป็นตอนในการทำตัวเข็มเจาะที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนมากที่สุด นี้แล้ว ก่อการปั๊บและถอนปลอกหักก็แค่ชั่วข้ามใน การปั๊บและถอน ปลอกหักจะใช้หัวอย่างที่มีร่องบอกวามถูกต้องและเกิดการสั่นสะเทือน ต่ำ (Vibro Hammer High Frequency Low Amplitude) จึงทำให้ เกิดผลกระทบในเรื่องของการรับรู้ทั่วทั้น และผลการทดสอบด้านการ รับรู้ดังกล่าว จะเกิดเฉพาะในช่วงเวลาของกรุงศรีราษฎร์ทั้น จึงถือได้ว่าผลกระทบด้านความต้นสะเทือนจะเป็นผลกระทบ เพียงชั่วคราว อย่างไรก็ตาม โครงสร้างต้องจัดให้มีมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว | 1. กรณฑ์ที่จะก่อตัวออกำรโครงสร้างต้านทานของหัวเข็มเจาะที่หัวคม ซึ่งเป็นตอนในการทำตัวเข็มเจาะที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนมากที่สุด นี้แล้ว ก่อการปั๊บและถอนปลอกหัก แต่ชั่วข้ามใน การปั๊บและถอน ปลอกหักจะใช้หัวอย่างที่มีร่องบอกวามถูกต้องเพื่อกำหนดกรุงศรีฯ เส้นชั้น โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน 2. กำหนดช่วงเวลาการก่อตัวร่องชั้นราค ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดด้านหน้าที่ริบรวมป้อมยาน เพื่อรับรู้ของร้าย ที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดเวลาจราจรให้อย่างรวดเร็ว 4. จัดให้มีการประเมินภัยคุกคามรัฐบาลที่ต้องดูแลร่างกาย และ ทั้งพัฒนาของบุคลากรของ โดยแสดงสำเนาตรวจสอบ ประเมินภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อตัวร่อง ให้เห็นได้อย่างชัดเจน | 1. จัดให้มีการตรวจสอบชั้นต้นสะเทือนเพื่อไม่ทำลายใน พื้นที่โครงสร้าง มีรีวิวนานาชาติที่ดูแลทั้งหมด ที่คงดูแลและให้ติดต่อระบบเวลา การกำกับดูแลโครงสร้างส่วนน้ำ 2. จัดให้มีบ้านที่คุณยายตากลางวัน ผู้ร่วม และร่วมร่องรอยเรียบเท่ากับติดตากลางวันที่เข้า หากพบว่ามีร่องรอยเรียบ ให้จัดเลิกงานที่เข้า ตรวจสอบ และแผนที่บ้านที่เข้า จัดให้มีการประเมินภัยคุกคามรัฐบาลที่ต้องดูแลร่างกาย และ ทั้งพัฒนาของบุคลากรของ โดยแสดงสำเนาตรวจสอบ ประเมินภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อตัวร่อง ให้เห็นได้อย่างชัดเจน | 1. ใช้ชั้นตัวร่องชั้นต้นสะเทือนเพื่อไม่ทำลายใน พื้นที่โครงสร้าง มีรีวิวนานาชาติที่ดูแลทั้งหมด ที่คงดูแลและให้ติดต่อระบบเวลา การกำกับดูแลโครงสร้างส่วนน้ำ 2. จัดให้มีบ้านที่คุณยายตากลางวัน ผู้ร่วม และร่วมร่องรอยเรียบเท่ากับติดตากลางวันที่เข้า หากพบว่ามีร่องรอยเรียบ ให้จัดเลิกงานที่เข้า จัดให้มีการประเมินภัยคุกคามรัฐบาลที่ต้องดูแลร่างกาย และ ทั้งพัฒนาของบุคลากรของ โดยแสดงสำเนาตรวจสอบ ประเมินภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อตัวร่อง ให้เห็นได้อย่างชัดเจน |

ตารางที่ 1 (ต่อ ๕)

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| <p>องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และบุคคลต่างๆ</p> | <p>ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ห้าม และบุคคลต่างๆ</p> | <p>มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานของพืชและแมลง</p> | <p>มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานของพืชและแมลง</p> | <p>มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม และบุคคลต่างๆ</p> |
| | | <p>1. การพัฒนาขยายดินในช่วงการก่อสร้าง จะเกิดขึ้นจากภาระดิน หนาดินเพื่อวางแผนงานราstra โครงการต่อส่วนขยาย การก่อสร้างงานระบายน้ำ ที่สูงอยู่ติดกัน เริ่มน้ำลงบนน้ำใต้ดิน ระบายน้ำมีขนาดใหญ่กว่าหน่วงนา ซึ่งโครงการต้องมีมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบต่อการ พัฒนาดิน</p> | <p>1. ตอกไขมันกันน้ำ (Sheet Pile) และทำรากฐาน (Bracing) เพื่อ ป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน</p> <p>2. ในช่วงการถอนตอกไขมันกันน้ำ ต้องรีบดำเนินการถอนที่ติดกัน การถอนไขมันกันน้ำ โอดอกันต์ และบดดินที่คลุกให้แน่น เพื่อ ป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน</p> <p>3. ระหว่างการถอนไขมันกันน้ำ หากมีการถมดินไว้บนดินโดยรอบจะ อาจเกิดดินดอนดร Yap เกิดก่อตัวภายในบริเวณตั้งกล้า ต้องหยุดการถอน ไขมันกันน้ำเริ่มน้ำ แล้วบดดินดินในบริเวณน้ำให้แน่นใหม่โดยทันที</p> <p>4. ก่อนการตุดดิน ให้ทำการ Preload ดินรองเพิ่มน้ำหนัก ตัวยึดจุดแรง ผ่านระบบกำแพงไขมันกันน้ำและคาดกานที่บันบันดูด (Top Bracing Beam) ความหนาเบรง 30 % ของเกรดดินดินที่กำนวนจะเก็บเป็น ภาระลังการขุด เพื่อลดดูดของแรงและการกดดันดินภายนอก ก่อนก่อตุดดินที่จะเกิดขึ้นภายหลังการขุด</p> <p>5. จัดให้มีการประคับประคายด้วยหินร่องรอยที่ห้าม หารพศิษของบุคคลภายนอก โดยเด็ดสำนักงานตรวจสอบ ประทักษณ์ "วินัยริเวณพืช" ที่ก่อต่อสิ่ง ให้หน้าดีอย่างชัดเจน</p> | <p>มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่ห้าม และบุคคลต่างๆ</p> <p>5. นำรากละเอียดมาโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ น้ำติดไวนริเวณพืชที่โครงการในบริเวณที่ถูกน้ำรักษา น้อยที่สุด</p> <p>6. จัดให้มีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดขึ้น และควบคุมการ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ภาระต้องต่อ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>จัดให้มีการทำทรายที่ห้ามสิ่งก่อสร้าง เช่น ก่อสร้าง และรักษาเรื่องเรียนที่อาภัยจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องของเรียน งดจ้างหน้าที่ฯ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที</p> |

ตารางที่ 1 (ต่อ 6)

| องค์ประกอบอุปทานสิ่งแวดล้อม และอุปสรรคที่ทาง | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการรับมือภัยธรรมชาติและผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการตรวจสอบ |
|--|--|---|--|
| 1.1.6 การซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซ์ และดิจิทัลเงิน | โศกนาฏกรรมบุกรุกพื้นที่บุคลากรทำธุรกิจงานคริปโตเคอร์เรนซ์ ขยายและก่อตัวในระบบเศรษฐกิจโลกที่อยู่ต้น ประมาณ 2,000 ล้านบ. ซึ่งโศกนาฏกรรมบุกรุกพื้นที่บุคลากรในภาคบุญมีนาตากว้าง นำไปสู่ภัยคุกคามและอุบัติเหตุใหญ่ | 1. ใช้ห้ามนักคุณครูบุกเบิกพื้นที่ชั่นเดียว เพื่อบริโภคภาระทางเดินดง บนถนน 2. ฉีดพรมน้ำบริเพรฟฟ์ก่อนตั้งรำหรือบิร์เลษท่าทางเกิดผู้เสียหาย ระบาดและการก่อตัว | - ห้ามนักบุญที่คอมสังฆภารก์ผู้ร่วมงาน และร่วมเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากภารก์ต่อไป หากพบว่ามีร่องรอยเป็น จัจจุลภัยที่ ควรต่อไป และหากบุญพาที่พบ ไดบทันที |
| | | 3. ทำความสะอาดด้วยรถบรรทุกอนออกต์โคร์การ โดยทันทีเมื่อ ล้างรถ มีการทำรูปใส่ท่าทางขึ้น-ลง เพื่อยกคุณงามกล่อง ใบหัวกอกตัวร้าย โคร์การ 4. จัดให้มีพื้นที่จอดรถของบุคลากรเดียว รายที่หักหันรีวนบ่อกาง เข่ง-ออกโคร์การ และพื้นที่ซึ่งเตียงรีวน โดยรอบโคร์การ โดย ในกรณีที่มีคนดับด้วยไฟดูดหันดุดองทำความสะอาดโดยทันที และการพ่นไนโตรอะโซ โดยทันที 5. จัดทำแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายใน โคร์การ เพื่อป้องกันรถกลับคลอนในช่วงฝนตก 6. ควบคุมน้ำหนักภาระรถทุกตัวมีพิกัดเดิมกับสถานีรีวิวรถ ไม่เกิน 30 กม./ชั่วโมง และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกภารก์บีบด้าน พระเศษกลับถูก ภาระจราحتาก 揩ถังรับน้ำที่บีบตัวยาน รับน้ำรีบวิ่งปืนพิเศษ | 7. ตรวจสอบเคลื่อนยงดูของรถต้องน้ำที่หุ้นภาระน้ำส่วนต้นให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ เพื่อลดภารกิจมลพิษ 8. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายชี้แจงลักษณะเรื่องเขตอันตราย ทางชั้นรด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่ครัวจางและเมืองเชียงใหม่รีบแนวทาง เข้า-ออกพื้นที่โคร์การ |

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ | ผลกรซทางเดินสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมกับภัย | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| และภูมิศาสตร์ | ผลกรซทางเดินสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมกับภัย | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| และภูมิศาสตร์ | 9. จัดให้มีป้ายชี้ว่า โครงการและดูแลรักษาสิ่งที่พื้นที่สาธารณะ โครงการอ่างชั้ดบัน และอยู่ในรัศมีที่สามารถช่วยเหลือรถหรือเลี้ยงเข้ามาที่โครงการได้อย่างปลอดภัย | 9. จัดให้มีป้ายชี้ว่า โครงการและดูแลรักษาสิ่งที่พื้นที่สาธารณะ โครงการอ่างชั้ดบัน และอยู่ในรัศมีที่สามารถช่วยเหลือรถหรือเลี้ยงเข้ามาที่โครงการได้อย่างปลอดภัย | - จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพพื้นที่ดังนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชนที่อยู่บริเวณ PH, BOD, Oil & Grease, TKN, SS, Chloride , Sulfide, Iron และ Manganese |
| และภูมิศาสตร์ | 10. ไม่ขับส่งดินซึ่งช่วงช้า ไม่มีแรงดึงดูด 11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อความอ่อนไหวของความสะอาดมาก 12. จัดให้มีการระบุขนาดที่พื้นที่ ภายในบริเวณที่จะดำเนินไปตาม โดยไม่ ก่อให้เกิดความต่อต้านความต้องการของพื้นที่อย่างเด็ดขาด หรือบุคคลอ่อน 13. บดดินดินให้แน่น โดยหันที่แม่นดำเนินไปบนผืนดินที่ดิน และเมื่อมอบ ยังดินเรียบร้อย ต้องปฏิบัติอย่างดีในบริเวณดังกล่าว 14. จัดให้มีมาตรฐานการพังพลาฯอย่างดีเพื่อป้องกันเชื้อโรค 15. จัดให้มีกล่องรับความลูกทุ่น ติดตั้งไว้ที่บ่อน้ำเพื่อป้องกัน เพื่อรับร่อง รุ่องรีบบัน หากพบว่ามีร่องรีบบันรีบบันด้วยดินมากแล้วปูเข้าหินที่ | 10. ไม่ขับส่งดินซึ่งช่วงช้า ไม่มีแรงดึงดูด 11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อความอ่อนไหวของความสะอาดมาก 12. จัดให้มีการระบุขนาดที่พื้นที่ ภายในบริเวณที่จะดำเนินไปตาม โดยไม่ ก่อให้เกิดความต่อต้านความต้องการของพื้นที่อย่างเด็ดขาด หรือบุคคลอ่อน 13. บดดินดินให้แน่น โดยหันที่แม่นดำเนินไปบนผืนดินที่ดิน และเมื่อมอบ ยังดินเรียบร้อย ต้องปฏิบัติอย่างดีในบริเวณดังกล่าว 14. จัดให้มีมาตรฐานการพังพลาฯอย่างดีเพื่อป้องกันเชื้อโรค 15. จัดให้มีกล่องรับความลูกทุ่น ติดตั้งไว้ที่บ่อน้ำเพื่อป้องกัน เพื่อรับร่อง รุ่องรีบบัน หากพบว่ามีร่องรีบบันรีบบันด้วยดินมากแล้วปูเข้าหินที่ | 1. จัดตั้งรั้วห้องส่วนตัวขนาด 8 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะต้องมีมาตรฐาน คุณภาพตามที่ได้กำหนดขึ้นโดยที่ก็จะบันย่างถูกต้องตามที่ได้ ระบุไว้ และข้อกำหนดของสิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องน้ำที่รับรองไว้ ในพื้นที่น้ำที่มีน้ำเสียที่ต้องรับรอง รุ่น ABC-8 หรือเทียบเท่าที่รับรอง น้ำเสีย ได้ตามกฎหมาย 8 ลบ.ม./วัน นำบ่อดินสีเทาจากโรงงาน ก่อนระบายน้ำออกต่อกันระบบผิวน้ำที่ดูดบุบบิก 59 3. จัดให้มีคุณงานคอลบีแลร์กษ์ความต้องการของดินที่ดีต่อตัวดิน |

| องค์ประกอบของทางด้านแวดล้อม | ผลกรองทางด้านแวดล้อมที่คาดการณ์จะถูกต้องที่สุด | มาตรฐานค่าการรับรองทางด้านแวดล้อม | มาตรฐานค่าการตรวจสอบทางด้านแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 1.2 ทรัพยากรดับเบิลยูดีเอช และดูบค่าต่างๆ | น้ำเสwed ใจบรอยาเพ็ทที่ต้องการ ประกอบด้วย อาทารพ้อหัวชีบ รุ่น anafor และบานพอกหัวชีบ ปืนดัน ที่ไม่มีสิ่งซึ่งติดติด ที่หัวกัญชาทางศรีษะกับหัวเรือครัวและก่อการอนุรักษ์ ไม่มีหัวพอกหัว ทางชีวภาพบันบกประสาทตัวป้าหาก หรือพืชพรรณทาง ชีวภาพติดตั้งหัวชีบ ணรงจากอยู่ในเขตเมือง ดังนั้น จึงคาดว่า การเก็บขยะของโครงการ จะไม่มีสิ่งผลประโยชน์ที่มีน้ำเสwed ติดต่อ ทรัพยากรดับเบิลยูดีเอชทางชีวภาพ | - ดำเนินการตามมาตรฐานของรัฐ/มาตรฐานของรัฐ/มาตรฐานของรัฐ สั่งมาตราล้อมทางภาคภูมิได้ก คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่น สะเทือน การพัฒนาของดิน และคุณภาพน้ำอย่างคร่าวๆ เพื่อ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ | - คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| 1.3 คุณค่าการใช้ประทุม ของมนุษย์ | 1.3.1 น้ำเสwed โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำช่วงก่อสร้างประมาณมา 15 ลบ.ม./วัน โดยจะเป็นน้ำใช้ของคนงานก่อสร้าง 10 ลบ.ม./วัน และน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง 5 ลบ.ม./วัน ซึ่งปัจจุบันการประเมิน น้ำคร่าวลง สำนักงานประเมินทางดูบบุรี มีความต้องการ ในการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ที่บ้านริการ ได้อย่าง เพียงพอ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบพื้นที่ดังกล่าว | 1. กําหนดให้คุณงานใช้น้ำห้องประภัย 2. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้คุณงานไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. 3. ตรวจจุดตั้งหัวชีบ หากพบให้รับทำการแก้ไขโดยทวน | 1. จำนวน..... 11 / 96 หมู่บ้าน ต่างๆ .. ผู้รับรอง..... |
| 1.3.2 น้ำเสบ | น้ำเสบซึ่งจะก่อตัวจากน้ำริบแม่ 8 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะต้องมีมาตรการ ควบคุมให้ห้ามการใช้การน้ำเสบที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลัก ดูบบุรี แต่จะเข้ากับขนาดของวิศวกรรมสถานที่ทั่วไป เช่น ในกระบวนการรำขูปูลนก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม | 1. จัดตั้งร่างเหล็กท่วมชาย-หญิง สำหรับคุณงานก่อสร้าง ไว้ที่บริเวณ ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ จำนวน 10 หลัง 2. ใช้ระบบน้ำบำบัดดูบบุรี เช่น ABC-8 หรือเกี่ยวเท้าที่รองรับ น้ำเสบ ดูมีน้อยกว่า 8 ลบ.ม./วัน นำน้ำคืนสู่สภาพแวดล้อม | - จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำห้องประภัย รวมกับน้ำดื่มน้ำเสบสำหรับรุ่น ABC-8 หรือเกี่ยวเท้าที่รองรับ คุณภาพน้ำดื่มน้ำเสบสำหรับรุ่น pH, BOD, Oil & Grease, SS, Total Coliform, Sulfide และ TKN ก่อนระบายน้ำออกต่อห้องรับน้ำที่ห้องน้ำของบ้าน |

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และบุคลากร | ผลการบทต้องจัดและการดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้ถูกต้อง | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของเส้นทางเดินและการดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้ถูกต้อง | มาตรการตรวจสอบ |
|--|--|--|--|
| 1.3.3 การระบุหมายเลข และบุคลากร | <p>ในการห้องส้วม โครรจการส่วนขยาย กับผู้ที่คนตากา โครรจการ ในบ้านเดียว ควรรักษาความสะอาดอย่างดีให้เกิดการประดิษฐ์ หน้าเดิน ได้ดังนั้น โครรจการต้องกำกับห้องน้ำให้มีมาตรฐานการ ดูแลงานบ้านเดือน และระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ที่เหมาะสม</p> <p>1. จัดให้มีห้องส้วมขนาด ขนาดพื้นที่ห้องส้วมอย่างกว้างขวาง โดยรอบเพื่อจัดการ รวมร่วมกันท่าสู่ที่ส้วมพักเพื่อให้เกิดเดินดู สะดวก ก่อนเข้าห้องส้วม ห้องส้วมที่อยู่ห่างจากห้องน้ำอีก ประมาณ ๕๙ ต้นไม้</p> <p>2. บุคลากรห้องน้ำต้องทำความสะอาดห้องส้วมในบ่อพักเป็นประจำ</p> | <p>1. จัดให้มีห้องส้วมขนาด ขนาดพื้นที่ห้องส้วมอย่างกว้างขวาง โดยรอบเพื่อจัดการ รวมร่วมกันท่าสู่ที่ส้วมพักเพื่อให้เกิดเดินดู สะดวก ก่อนเข้าห้องส้วม ห้องส้วมที่อยู่ห่างจากห้องน้ำอีก ประมาณ ๕๙ ต้นไม้</p> <p>2. บุคลากรห้องน้ำต้องทำความสะอาดห้องส้วมในบ่อพักเป็นประจำ</p> | <p>- ตรวจสอบแหล่งธรรมชาติและแม่น้ำที่มีห้องน้ำ โดย รอบเพื่อจัดการเป็นประจำ เพื่อป้องกันน้ำที่มีห้องน้ำ</p> <p>- ตรวจสอบภายนอกห้องน้ำที่มีห้องน้ำโดยรอบห้องน้ำ หรือแม่น้ำ</p> |
| 1.3.4 การจัดการน้ำฝน | <p>น้ำฝนอยู่บริเวณทางเดินห้องน้ำ ก่อตัวร้าง ใช้มีน้ำริบบิน 600 ล.ว./วัน หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง โครรจการ และเป็นแหล่งพัฒนาตัว ผลกระทบของราก น้ำฝนกานนี้ ยังมีผลโดยที่ติดจากกิจกรรมก่อสร้าง ที่ไม่สามารถ นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ง โครรจการต้องกำกับห้องน้ำให้มีมาตรฐานการ ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนชานชาติ เช่น ห้องน้ำที่ไม่ถูกดูแลรักษา หรือไม่ถูกดูแลรักษาอย่างดี เช่น ห้องน้ำที่มีน้ำริบบิน</p> <p>1. จัดเตรียมถังน้ำฝนสำหรับห้องน้ำ 4 ถัง วางไว้ในพื้นที่ ก่อตัวร้าง เพื่อให้รากเห็บบ้านน้ำมูลโดยของลำน้ำทางน้ำที่ต้องการริบบินไป กำจัดต่อไป</p> <p>2. กำจัดให้หมดเชิงทางน้ำ</p> <p>3. ร่วบรวมน้ำฝนลงถังน้ำฝนโดยห้องน้ำที่ต้องดูแลรักษา เพื่อนำกลับ ไปใช้ประโยชน์รักษาความสะอาดห้องน้ำ หรือแม่น้ำที่มีห้องน้ำ</p> <p>4. ใช้ถังน้ำฝนบดบังห้องน้ำที่ต้องดูแลรักษา เพื่อยืดอายุ</p> <p>5. บ่มบันส่งศักยภาพในช่วงเวลาของคุณ</p> <p>6. ควบคุมน้ำฝนรักษาความสะอาดห้องน้ำ ให้ถูกต้องตาม ที่กำหนด 30 กม./ชั่วโมง และกำจัดให้หมดเชิงทางน้ำ แต่ยังคง พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง หรือรักษาความสะอาดห้องน้ำระดับ มาตรฐานพื้นที่</p> | <p>1. จัดเตรียมถังน้ำฝนสำหรับห้องน้ำ 4 ถัง วางไว้ในพื้นที่ ก่อตัวร้าง เพื่อให้รากเห็บบ้านน้ำมูลโดยของลำน้ำทางน้ำที่ต้องการริบบินไป กำจัดต่อไป</p> <p>2. กำจัดให้หมดเชิงทางน้ำ</p> <p>3. ร่วบรวมน้ำฝนลงถังน้ำฝนโดยห้องน้ำที่ต้องดูแลรักษา เพื่อนำกลับ ไปใช้ประโยชน์รักษาความสะอาดห้องน้ำ หรือแม่น้ำที่มีห้องน้ำ</p> <p>4. ใช้ถังน้ำฝนบดบังห้องน้ำที่ต้องดูแลรักษา เพื่อยืดอายุ</p> <p>5. บ่มบันส่งศักยภาพในช่วงเวลาของคุณ</p> <p>6. ควบคุมน้ำฝนรักษาความสะอาดห้องน้ำ ให้ถูกต้องตาม ที่กำหนด 30 กม./ชั่วโมง และกำจัดให้หมดเชิงทางน้ำ แต่ยังคง พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง หรือรักษาความสะอาดห้องน้ำระดับ มาตรฐานพื้นที่</p> | <p>วันที่ ๑๔/๑๒/๒๕๖๓ หมายเหตุ..... ผู้รับผิดชอบ..... ผู้ตรวจสอบ.....</p> |

ตารางที่ 1 (ต่อ 10)

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามฯ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | มาตรการตรวจสอบ คุณภาพดังกล่าว |
|--|---|--|---|
| 1.3.5 ไฟฟ้า | <p>ภัยชั่วคราวก่อตัวร้าง โครงการจะขอใช้ไฟจากการ "ไฟฟ้านคร" คาดวงเดือนจากวิ โดยการดำเนินการก่อสร้างโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนเข้างัดเจ็บ หรือระบบน้ำไฟฟ้า ข้อมูลไฟฟ้านครหลวง ก្នុងพื้นที่บ้านหนองหาร เพราะภาระน้ำไฟฟ้าต้องการใช้มีค่าห้องน้ำกว่าก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ</p> <p>ในช่วงของการก่อตัวร้าง โครงการ จะมีรถขนส่งสั่งส่งตู้ก่อสร้าง รถรับ-ส่งคนงาน และรถขนส่งอื่น เช่น-อาโอโครงการประเมิน 30 เที่ยว/วัน หรือเท่ากับ 13 PCU/ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการขนส่งสั่งส่งตู้ก่อสร้างเข้ามา ยังโครงการ จะใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท เขตดูดันท์ ต่อไปทาง ชั่วโมง การขนส่งสั่งส่งตู้ก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรบนถนนสุขุมวิท เนื่องจากถนนสุขุมวิทเป็นถนนที่มีปริมาณการจราจรคงมากอยู่ตลอดทั้งวัน การกำหนดการขนส่งสั่งส่งตู้ก่อสร้างในช่วงเวลาคลาสบันจ์ ไม่สะดวก และอาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด บนถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ โครงการจราเป็นต้นของถนนสั่งส่งตู้ก่อสร้าง ส่วนใหญ่ในช่วงเวลาคลาสบันจ์ เวลาประมาณ 21.00 น.-24.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณรถจราจรหนาแน่นสูง วิ่งบนถนนสุขุมวิท ช่วงเวลาที่มุ่งหน้าที่รับน้ำดิน อาทิ น้ำแซะและความเร็วเขตต่อเขต ทางกรุงรัตน์ เป็นต้น ที่ในพื้นที่ต่อจราจร แหล่งน้ำที่สำคัญทาง</p> | <p>7. ตรวจสอบเครื่องขันต์ของรถตู้ชิงในการขนส่ง ให้อยู่ในสภาพดี เสมอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>8. "น่านำเข้ายังตู้ก่อสร้างไปที่ไหนพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวยังต้องระวังต่อผู้พูดภาษาต้องอยู่ในบริเวณนั้น"</p> <p>- ก้าชั่บ ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประşaชัด</p> | <p>มาตรฐานใช้ไฟฟ้าอย่างประşaชัด คุณภาพดีงามล้อม</p> |
| 1.3.6 กារຈរາJur | <p>ในช่วงของการก่อตัวร้าง โครงการ จะมีรถขนส่งสั่งส่งตู้ก่อสร้าง รถรับ-ส่งคนงาน และรถขนส่งอื่น เช่น-อาโอโครงการประเมิน 30 เที่ยว/วัน หรือเท่ากับ 13 PCU/ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการขนส่งสั่งส่งตู้ก่อสร้างเข้ามา ยังโครงการ จะใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท เขตดูดันท์ ต่อไปทาง ชั่วโมง การขนส่งสั่งส่งตู้ก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรบนถนนสุขุมวิท เนื่องจากถนนสุขุมวิทเป็นถนนที่มีปริมาณการจราจรคงมากอยู่ตลอดทั้งวัน การกำหนดการขนส่งสั่งส่งตู้ก่อสร้างในช่วงเวลาคลาสบันจ์ ไม่สะดวก และอาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด บนถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ โครงการจราเป็นต้นของถนนสั่งส่งตู้ก่อสร้าง ส่วนใหญ่ในช่วงเวลาคลาสบันจ์ เวลาประมาณ 21.00 น.-24.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณรถจราจรหนาแน่นสูง วิ่งบนถนนสุขุมวิท ช่วงเวลาที่มุ่งหน้าที่รับน้ำดิน อาทิ น้ำแซะและความเร็วเขตต่อเขต ทางกรุงรัตน์ เป็นต้น ที่ในพื้นที่ต่อจราจร แหล่งน้ำที่สำคัญทาง</p> | <p>1. ไม่บุนสั่งคืนและพยายามติดตามช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>2. ควรจะตั้งวันตู้ก่อสร้างที่ต้องใช้ช่วงที่มีมนต์ให้ในช่วงเวลา 21.00 น.-24.00 น. เท่านั้น เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการจราจร</p> <p>3. ควบคุมนำหานักบมรทุกตามพื้นที่ และจัดตั้งคุณวิ่งรีวิวของรถ ไม่ให้เกิน 30 กม./ชั่วโมง และกำกับให้ผู้ขับบกบมรทุกบุคคลตามพรบฯ ของบมรทุกค่าย จราจรทาง ชั่วโมง 21.00 น.-24.00 น. สำหรับช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>4. ตรวจสอบเครื่องขันต์ของรถตู้ชิงในการขนส่ง ให้อยู่ในสภาพดี เสมอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>5. ติดตั้งป้ายเตือนภัยจราจรต่างๆ อาทิ น้ำแซะและความเร็วเขตต่อเขต ทางกรุงรัตน์ เป็นต้น ที่ในพื้นที่ต่อจราจร แหล่งน้ำที่สำคัญทาง</p> | <p>ก้าชั่บ 13/05/..... น่านา</p> <p>ก้าชั่บ 13/05/..... น่านา</p> |

ตารางที่ 1 (ต่อ 11)

| องค์กรของหน้าสิ่งแวดล้อม และอุบัติภัย | ผลประโยชน์อุปสงค์และผลเสียที่เกิดขึ้น (ช่วงเวลาเพื่อนบูดใหญ่รักษาพื้นที่สูงสุดที่ “ดีแล้ว” ช่วงเวลา 20.00 น.-06.00 น.) ดังนั้น โครงการจะดำเนินการให้มี มาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สูงสุดที่ “ดีแล้ว” มาตราการ “ดีแล้ว” ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มาตรการจัดการและแก้ไขผลกระทบที่ “ดีแล้ว” มาตราการ “ดีแล้ว” ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
|--|---|--|--|
| 1.4 คุณค่าด้วยภาระผู้ใช้ | 1.4.1 สภาพแวดล้อม และสังคม | 1. ยุติธรรมกรรมการก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ในการ ซึ่งก่อให้เกิดภัยพิบัติทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการก่อสร้าง ดังนั้น การก่อสร้างโครงการดังต่อไปนี้เป็นที่ต้องห่วงใยในระยะยาว ด้าน ลักษณะ มีด้านซึ่งในกระบวนการก่อสร้างมีภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงของการรื้อ รื้อต่ำๆ ตามภาระผู้ใช้ และ การจ้างงาน เนื่องด้วย หันหน้าไปทาง ก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง การจ้างงาน เนื่องด้วย หันหน้าไปทาง | 1. ไม่มีภัยพิบัติทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ก่อสร้าง 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่ที่มีพื้นที่หักค่าน้ำ ตามมาตรฐานแบบ ก่อสร้างอาชีวกรรม ก่อสร้างของวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-30) 3. จัดทำหัวหน้าคนงาน ศูนย์คุณภาพคนงาน ก่อสร้าง ไม่ให้ก่อ ความเสียด้วยน้ำดื่มน้ำที่อยู่อาศัย 4. ออกกฎหมายเบ็ดเตล็ดเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางเศรษฐกิจ |
| องค์กรของหน้าสิ่งแวดล้อม และอุบัติภัย | (ช่วงเวลาเพื่อนบูดใหญ่รักษาพื้นที่สูงสุดที่ “ดีแล้ว” ช่วงเวลา 20.00 น.-06.00 น.) ดังนั้น โครงการจะดำเนินการให้มี มาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | 6. จัดทำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการและผู้ทรง雷顿ที่พัฒนาโครงการอย่าง ชัดเจน และอยู่ในระบบที่สามารถช่วยลดภัย เพื่อบำบัดทุกๆ ประการ โครงการ “ดีแล้ว” ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. รักษาปรับปรุงมาตรฐานตาม ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดตลอด 8. ติดตั้งไฟฟ้าในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ห้องน้ำ-อุตสาหกรรม ให้สามารถมอง เห็นทางเดินรถที่ “ดีแล้ว” ของโครงการ ได้อย่างชัดเจน 9. ในการที่มีการพยายาม ต้องจัดให้มีระบบธุรกิจ ไม่ถอนเครื่องม้าสั่งปุ่น ที่ลักษณะ เพื่อลดปริมาณการก่อสร้างที่ก่อขวางการจราจรบนถนนชุมชน ต่ำกว่า 59 | 10. จัดทำหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันความสั่นสะเทือน การบรรจุภัณฑ์มีร่องรอย - อุตสาหกรรม 11. จัดทำหน่วยงานที่ดูแลความลับหักห้าม ติดตั้ง “วีทีบี” ป้องกันขโมย เพื่อรักษา ร่องรอย หมายความว่าไม่ร่องรอยหรือร่องรอยดังคำนิยมแรกๆ ที่บัญชาหักห้ามที่ |
| 1.4 คุณค่าด้วยภาระผู้ใช้ | 1.4.1 สภาพแวดล้อม และสังคม | 1. ยุติธรรมกรรมการก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ในการ ซึ่งก่อให้เกิดภัยพิบัติทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการก่อสร้าง ดังนั้น การก่อสร้างโครงการดังต่อไปนี้เป็นที่ต้องห่วงใยในระยะยาว ด้าน ลักษณะ มีด้านซึ่งในกระบวนการก่อสร้างมีภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงของการรื้อ รื้อต่ำๆ ตามภาระผู้ใช้ และ การจ้างงาน เนื่องด้วย หันหน้าไปทาง ก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง การจ้างงาน เนื่องด้วย หันหน้าไปทาง | 1. ไม่มีภัยพิบัติทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ก่อสร้าง 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่ที่มีพื้นที่หักค่าน้ำ ตามมาตรฐานแบบ ก่อสร้างอาชีวกรรม ก่อสร้างของวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-30) 3. จัดทำหัวหน้าคนงาน ศูนย์คุณภาพคนงาน ก่อสร้าง ไม่ให้ก่อ ความเสียด้วยน้ำดื่มน้ำที่อยู่อาศัย 4. ออกกฎหมายเบ็ดเตล็ดเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางเศรษฐกิจ |

ตารางที่ 1 (ต่อ 13)

| องค์กรก่อนหน้างานสิ่งแวดล้อม และบุคลากร | ผู้กราดระบุทรัพย์สินของตนที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบติ่งแวดล้อม | มาตรการของจังหวัด |
|--|-----------------------------------|--|-------------------|
| | | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบติ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม | |
| | | ดูแลภัยชนชาติอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไฟป่า พะเพื้ង โรคห้วยเล็ก โรคระบาด ฯลฯ | |
| | | จัดให้มีห้องปฏิรูปพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับศูนย์งานพัฒนาที่ทำงาน ก่อสร้าง และจัดให้มีครัวร่องรอย และอุปกรณ์การรักษาพยาบาล เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว | |
| | | บริเวณทางท่า-อ่าวน้ำที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด เฝ้า-ออกอาชญากรรมที่ทางน้ำที่ คบขานและขยายพื้นที่ทางน้ำ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระบบเรียบร้อย | |
| | | ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานอสังหาริมทรัพย์ดำเนิน การอย่างถูกต้อง และปลอดภัย | |
| | | จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย つなดาวน์ริก หน้ากากกันฝุ่น ปลอกเสื้อยืด ถุงมือ ผ้าปูนคุณภาพ | |
| | | จัดอบรมเชิงบากาวรรษายกเวณปลอดภัยและการดูแลคนงาน ห้อง จัดทำคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมหนังสือในเรื่อง ความปลอดภัยให้ถูกต้อง | |
| | | ควบคุมดูแลและติดต่องานรัฐพื้นา的一面และบังคับ�行 ด้วยผลิตภัณฑ์ | |
| | | ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้าง | |
| | | ให้เชื้อเนื้อต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ กระจายของโรคหรือโรคติดต่อ | |
| | | จัดทำประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายด้วยตัวเอง ร่างกาย แดด ทัวร์พัฒนของบุคคลภายนอก โดยเด็ดส่วนตัวทางการเงินร่วม | |

ตารางที่ 1 (ต่อ 14)

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดุจดั่งฯ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังที่สูงและต้องมี ความต่อเนื่อง | มาตรการตรวจสอบ |
|--|--|---|---|
| 1.4.3 ด้านดุรุพภาพ | ในช่วงการก่อสร้างอาจมีโครงการต่อส่วนน้ำยา โครงการอาจถูก ผลักด้วยหินในช่วงดูดบดต่อผู้คนอีกซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพ น้ำจาก คันงานก่อสร้างซึ่งอาจมีโครงการต่อส่วนน้ำยาจะไหล进คันงาน ก่อสร้างประมาณ 200 คน โดยช่วงหนามะจะเป็นผู้ดูแลคันงาน ซึ่งอาจมีซึ่งต่อไปนั้นแรงงานด้านช่าง และแรงงานคน "ชายหญิง" กว่าอยู่อาศัยอยู่ในงาน ซึ่งไม่ได้ศึกษาพื้นที่หรือการที่จะงาน ในช่วงการก่อสร้างต้องมีการดูแลน้ำหน้าที่อยู่ในพื้นที่ ด้านๆ อีกทั้ง โรคแท้งส์ ตั้งแต่ โรคการจัดตั้งกำแพงด ให้บ่มมาตรฐานและก่อภัยต่อสุขภาพ อาจเป็นพาหะนำโรค ต่างๆ สำหรับเด็กๆ ที่มีภัยต่อสุขภาพและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น | <p>1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านทาง ทาง การก่อสร้าง โครงการ ได้แก่ การป้องกันผู้คนและออก เตือนตั้งรบกวน รวมถึงด้านชีวอนามัยฯ ฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ในการก่อตัวอยู่บริเวณงานก่อสร้าง โครงการจะต้องกำหนดให้ผู้ ร่วมงานมาติดต่อกันเรื่อยๆ ก่อนเข้าสู่งานก่อนกุญแจเข้าห้องน้ำท่านเป็น ผู้ร่วมงานก่อสร้างที่กุญแจห้องน้ำกุญแจห้องน้ำท่านเป็น</p> <p>3. กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพงานก่อนรับเข้าทำงาน (กรณีเป็น แรงงานต่างด้าว) เพื่อบรร显กันเบื้องต้นสุขภาพที่อาจเป็นพื้นที่ น้ำริบบิคได้</p> <p>4. จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแลสุขภาพของน้ำที่อยู่ ด้านนอก เช่น การพาคนอาหารที่ถูกสุขาลักษณะ การดูแลน้ำที่สะอาดด การซ้ำรีดล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น</p> <p>5. ควบคุมคุณงานให้ปฏิบัติตามกฏหมายที่กำหนด ไว้อย่างเคร่งครัด น้ำริบบิคที่มีผู้รับผิดชอบอยู่ต้องตรวจสอบ และดูแลความสะอาดของน้ำที่อยู่</p> | <p>17. นำรากละเอียดมาใช้ในการก่อสร้างและเฝ้าระวังที่ต้องมีความต่อเนื่อง โครงการ มาติดตั้งไว้ในร่องพื้นที่โครงการในร่องที่ต้องการอนุรักษ์ ไว้ต่อไป</p> <p>1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านทาง ทาง การก่อสร้าง โครงการ ได้แก่ การป้องกันผู้คนและออก เตือนตั้งรบกวน รวมถึงด้านชีวอนามัยฯ ฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ในการก่อตัวอยู่บริเวณงานก่อสร้าง โครงการจะต้องกำหนดให้ผู้ ร่วมงานมาติดต่อกันเรื่อยๆ ก่อนเข้าสู่งานก่อนกุญแจห้องน้ำท่านเป็น ผู้ร่วมงานก่อสร้างที่กุญแจห้องน้ำกุญแจห้องน้ำท่านเป็น</p> <p>3. กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพงานก่อนรับเข้าทำงาน (กรณีเป็น แรงงานต่างด้าว) เพื่อบรร显กันเบื้องต้นสุขภาพที่อาจเป็นพื้นที่ น้ำริบบิคได้</p> <p>4. จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแลสุขภาพของน้ำที่อยู่</p> <p>5. ควบคุมคุณงานให้ปฏิบัติตามกฏหมายที่กำหนด ไว้อย่างเคร่งครัด น้ำริบบิคที่มีผู้รับผิดชอบอยู่ต้องตรวจสอบ และดูแลความสะอาดของน้ำที่อยู่</p> <p>6. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบอยู่ต้องดูแลความสะอาดของน้ำที่อยู่ น้ำริบบิคที่มีผู้รับผิดชอบอยู่ต้องดูแลความสะอาดของน้ำที่อยู่</p> <p>7. จัดให้มีการตรวจสอบดูสภาพงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นราย 1 ครั้ง</p> <p>หลังรับเข้าทำงาน</p> |

ตารางที่ 1 (ต่อ 15)

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการตรวจสอบ คุณภาพดีงามดีเยี่ยม |
| 2. ช่วงปัจจุบันและการ คาดถูกต่อไป | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการตรวจสอบ คุณภาพดีงามดีเยี่ยม |
| 2.1 ทรัพยากรดับเบิลยูเอฟ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการตรวจสอบ คุณภาพดีงามดีเยี่ยม |
| 2.1.1 สภาพภูมิประเทศ | ทางภายนอก | เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ โครงการจะประดับบนตัวข้าวอาควรชุด พอกอี้ชีบ ขนาด 12 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารชุดที่อยู่ติดกัน ขนาด 27 ชั้น 1 อาคาร โดยรับดับเพิ่มเด่นของ โครงการจะตั้งอยู่ ระหว่างถนนซอยสุขุมวิท 59 ประมาณ 0.3 ม. ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนักและเป็นระดับเดียวกันก่อต่อร้าน โครงการ มีได้รับ ประโยชน์พื้นที่โครงการ ให้มีความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่อย่างใด ดังนั้น คาดว่าการก่อตั้งขนาดของ โครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ |
| 2.1.2 ภูมภาคอาชีว | ทางภายนอก | 1) ผู้ดูแลห้อง ลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ผู้ดูแลห้องที่ติดชั้นชั้นเดียวกันเช่นเดียวกัน - ออก ซึ่งมีเส้นทางเดินดูด้วยตัว และจะเกิด เหตุการณ์ทางอาชญากรรมตามหน้าศีลธรรม เช่น โจรกรรม ขโมยช่องทางเดินทาง หรือหักห้ามเข้า แต่จะเป็น | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ |
| 2) ผลพิษทางอาชีว | ทางภายนอก | 1. ออกแบบห้องครัวของอาคาร ให้สามารถต่อส่วนขยายบริเวณชั้นที่ 2-10 ให้มีลักษณะเปิดโล่ง ไม่ปิดทึบ 以免เพิดผ่านอยู่ตลอดเวลาที่อยู่อาศัย 2. ห้องน้ำและรักษาความสะอาดตามวิธีสอน โดยผู้ดูแลเด็กนักเรียน ตามที่ระบุ 3. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการ ให้หนาทึด | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ |
| 2.2 ช่วงปัจจุบันและการ คาดถูกต่อไป | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการตรวจสอบ คุณภาพดีงามดีเยี่ยม |
| 2.2.1 ทรัพยากรดับเบิลยูเอฟ | ทางภายนอก | 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจัดค่าวิ่งไว้ตั้งแต่ 60 กม./ชม. เพื่อไม่ให้เกิดการพุ่งชนจราจรสูงผู้คนเดินทาง 2. หม่ำดูแลรักษาความสะอาดตามวิธีสอน โดยผู้ดูแลเด็กนักเรียน ตามที่ระบุ 3. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการ ให้หนาทึด | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ |
| 2.2.2 ภูมภาคอาชีว | ทางภายนอก | 1. ออกแบบห้องครัวของอาคารชุดพักอาศัย ผู้ดูแลห้องที่ติดชั้นชั้นเดียวกันเช่นเดียวกัน - ออก ซึ่งมีเส้นทางเดินดูด้วยตัว และจะเกิด เหตุการณ์ทางอาชญากรรมตามหน้าศีลธรรม เช่น โจรกรรม ขโมยช่องทางเดินทาง หรือหักห้ามเข้า แต่จะเป็น 2. ห้องน้ำและรักษาความสะอาดตามวิธีสอน โดยผู้ดูแลเด็กนักเรียน ตามที่ระบุ 3. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการ ให้หนาทึด | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ |

| องค์กรของอนามัยสิ่งแวดล้อม และดูแลค่าทาง | ผลการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น | มาตรการลดความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง |
|--|---|--|
| ค่าวัฒน (HC) ออกมาตรฐานโดยรัฐบาล (NO _x) และผู้ผลิตออก มาตรฐานของตัวเรือนที่ต้องมีค่า “ในระดับต่ำ” เนื่องจากมีรัมมามคัพพิ แต่ผลการทดสอบที่ติดตามระบุในระดับต่ำ แต่ยังคงมีค่า “ในระดับต่ำ” ต่างๆ ให้ดูชั้นในปริมาณที่ห้องนอนมาก และมีค่า “ไม่กินมาตรฐาน” คุณภาพในบรรยายกาศ ดัชนี จึงคาดว่าจะ “ไม่ก่อให้เกิดผล กิริยาที่มีอันตรายต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม” ไม่ก่อให้เกิดผล กิริยาที่มีอันตรายต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม | 2. ติดตั้งปั๊มห้ามดักควันของห้องที่ “ไว้ภายในบ้าน” วิ่งเวลากลางวันของรถไฟฟ้า สามรถตั้งเกต “ตู้อย่างห้ามดักควันและห้าม 3. จัดระบบการจราจรภายใน โครงการฯ ให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการ ปฏิบัติตามของผู้พักอาศัยภายใน โครงการฯ 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ่านวิทยาศาสตร์ทางวิเคราะห์ บริเวณทาง เข้า-ออกโครงการ 5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณซุ้มที่ 1 และชานชาลาพื้นที่สีเขียวของโครงการ โครงการ ส่วนบุคคล และอาคาร โครงการส่วนของพื้นที่สีเขียวที่สีเขียวรวม 1,227 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.04 ตร.ม./คน และจัดให้มีการปลูกไม้ปุ๋น “ไม้ริมแม่น้ำ” ที่ยอดรถซันที่ 2 สำหรับที่ 10 เพื่อช่วยลดความพิษและหักโกลอกรากให้บริสุทธิ์ โดยเลือกปลูกต้นไม้ ที่สามารถดูดซึมสารเคมีร้ายแรงออกอากาศให้บริสุทธิ์ ลดแหล่งอุบัติเหตุ น้ำ ที่สามารถดูดซึมน้ำร้อนบนถนนออกใช้ต่อ ที่ก่อให้เกิดโครงการฯ ได้อย่าง เพียงพอ (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| 1.2.3 เสียง แสง ความสั่นสะเทือน | โครงการเรียนรู้อนาคตพัฒนาศักยภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการพัฒนาพหุภาษา-อาช โครงการ และเป็น ร่องแบบเดียวกันที่เด็กชั้นอนุบาล จึงคาดว่าจะ “ไม่ก่อ รบกวนทางเดินฯ เท่านั้น” จึงคาดว่าผลการประเมินสิ่งแวดล้อม โครงการจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานรับได้ | ควบคุมความเร็วของการ ให้รัฐในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื่อง ติดป้ายจำกัดความเร็ว และทำสัญญา เพื่อลดความเร็ว และ ช่วยลดระดับเสียงที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม |

| องค์ประกอบอุตสาหกรรมเสียงแวดล้อม และคุณค่าทาง | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่หลักๆ | มาตรการรับมือกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานตรวจสอบ |
|--|--|---|--|
| 2.1.4 คุณภาพน้ำ และคุณค่าทาง | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่หลักๆ น้ำเสียจากโครงการน้ำประปาขนาดรวม 191 ลบ.ม./วัน เบ่งซึ่งน้ำเสีย โครงการส่วนต้นดินป่าระบายน้ำ 47 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียโดยรวม ส่วนใหญ่ประมาณ 144 ลบ.ม./วัน จะผ่าน การบำบัดโดยระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกรองของรัฐ-กรองต้มออกาส จำนวน 2 ชุด เบ่งซึ่งน้ำประปาน้ำบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนต้นดิน จำนวน 1 ชุด แล้วระบายน้ำบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนใหญ่ จำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพพัฒนามาตรฐานทั้ง 3 ชุด ก่อนเข้าสู่ระบบ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดน้ำดินจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรม ดูดซึ�บลงในพื้นที่สวนสาธารณะ บริเวณ 65 ลบ.ม./วัน จะถูกดูดน้ำใช้ประปายืนเพื่อรักษาดิน ไม่มากเท่าโครงการ และน้ำทั้งหมดอีก 126 ลบ.ม./วัน จะระบายน้ำออกด้วยท่อระบายน้ำ น้ำรีวน์ขนาด袖忠ศุภนวี 59 ต่อไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการได้ มีการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณน้ำ ทิ้งที่จะระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการ และมีการทำระบบน้ำหนา ลงที่แหล่งน้ำพิดลิน โอดะรัง จังหวัดภูเก็ต โครงการ ผลกระทบทั่วไปที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม | 1. จัดทำน้ำรีวน์บำบัดน้ำเสียแบบกรอง “รีอาค่าส์-กรองเต้มอากาศ จำนวน 2 ชุด แบ่งเป็นรีวน์บำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนต้นดิน จำนวน 1 ชุด และรีวน์บำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนใหญ่ จำนวน 1 ชุด (ดูปฏิที่ 1 ประกอบ) เมื่อระบบน้ำประปาระดับน้ำทั้ง ชุดจะ 92 นำน้ำดูดน้ำเสียให้ดีแล้วทั้งคุณภาพพัฒนามาตรฐานทั้ง โครงการน้ำประปาย ชั้น稼働มาตรฐานที่ต่ำกว่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 30 มก./ลิตร 2. จัดทำรีวน์บำบัดน้ำเสียที่รักษาดิน ดูแลรักษาและควบคุม รีวน์บำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นโดยก่อตั้งห้องแม่ฟิล์ต์ ของด้านก้างนาและหัวก้อน จางบ่อก่อตั้งห้องแม่ฟิล์ต์ในรีวน์บำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนต้นดินและ โครงการส่วนทั้งหมด ไม่ได้จัดทุก 3 เดือน แต่จะ 2 เดือน ตามลำดับ 4. กำจัดไขมันออกจากน้ำอุ่น ใหม่ในระบบบำบัดน้ำเสียงของโครงการ ส่วนต้นแยกโดยการส่วนขยายที่บุกสับดา ด้วยตะตาก ใหญ่ ตามไส้เดือน ให้แน่น และนำ “ไขมัน” หรือพังผืดที่อยู่ในน้ำ ขูดออกต่อสาธารณะ เพื่อให้รีวน์บำบัดน้ำ “ไขมัน” หรือพังผืดของด้านก้างนา น้ำรีวน์ “ไป” | คุณภาพแวดล้อม - จัดทำน้ำรีวน์บำบัดน้ำเสียแบบกรอง “รีอาค่าส์-กรองเต้มอากาศ จำนวน 2 ชุด แบ่งเป็นรีวน์บำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนต้นดินและหัวก้อน ของโครงการรีวน์บำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนใหญ่ ด้วยตัวเอง ที่ดูแลรักษา pH, BOD, Oil & Grease, SS, Total Coliform, Sulphide, TKN และ Residual Chlorine ที่ดูแลรักษาของหัวก้อน “ก่อนเข้าระบบ ไฟฟ้า น้ำกรอง และจัดตั้งห้องแม่ฟิล์ต์ ผ่านการรับน้ำดิน ได้แก่ บ่อพักน้ำของระบบ บำบัดน้ำเสียเดียวชุด (ดูปฏิที่ 2 ประกอบ) |

นายวัน พูลวรลักษณ์ ผู้อำนวยการ บริษัทฯ ลงนาม
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(ลายเซ็น)

(ลายเซ็น)

(ลายเซ็น)

(ลายเซ็น)

(ลายเซ็น)

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และบุคลากรฯ</p> | <p>ผลการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> | <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> | <p>มาตรฐานคร่าวๆ คุณภาพดีงามยอดเยี่ยม</p> |
| <p>2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม</p> | <p>2.2.1 น้ำศักดิ์ทามาก ทางชีวภาพ</p> | <p>โครงการดูแลอย่างดีทั้งใน ก្រោមพนักงานคร ซึ่งมีสภาพแวดล้อม บริเวณพนักงานที่โครงการ ประกอบด้วย อาคารพักอาศัย ร้านอาหาร และบ้านพักอาศัย ซึ่ง ไม่มีทรัพยากรีวิวภายนอกที่สำคัญหรือ หากหาก และควรคำนึงถึงการอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวน ด้วย การคำนึงถึงการในพื้นที่ดังกล่าว จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ที่มีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพแต่อย่างใด</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและ ความสันติสุข แหล่งคุณภาพน้ำอย่างคงกระพัน |
| <p>2.2.2 ผู้ศักดิ์ทามาก</p> | <p>2.2.2.1 ผู้ศักดิ์ทามาก</p> | <p>โครงการจะนำเสนอด้วยตัวเองเพื่อศึกษาภายในโครงการ และจะนำเสนอทาง กลุ่มน้ำใจ ในการให้ความต้องการที่ต้องการ เพื่อลดปริมาณ น้ำที่จะระบายน้ำออกสู่ภายนอก โดยน้ำที่หักออกจะมาใช้ใน คุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และ โครงการมีได้มีการ รับน้ำทั้งสองส่วนที่ผิวน้ำดินโดยตรง แต่จะระบายน้ำออกสู่ท่อ ระบายน้ำ รั้มน้ำของบุบบุบ 59 ตันน จึงคาดว่าการเก็บขยะ โครงการ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียต่อระบุ ให้ถูกต้องตามกำหนดเวลา - แหล่งประทิษฐิ์ <p>บันทึก ๒๙/๗/๖๘ ดูแล</p> |

ตารางที่ 1 (ต่อ 19)

| องค์กรของหน่วยสังกัดของ และบุคลากรฯ | ผลการตามติดแสดงผลลัพธ์ทาง ด้านน้ำมันฯ | มาตรการชี้ช่องแหล่งไข่ผลครัวเรือนที่สำคัญ มาตรการชี้ช่องแหล่งไข่ผลครัวเรือนที่สำคัญ | มาตรการตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|--|
| 2.3 คุณลักษณะใช้ประโยชน์ และการจัดการด้านน้ำมันฯ | <p>โครงการจะมีความต้องการใช้ห่วงโซ่อุปทาน 237 ลบ.บ./วัน แบ่งเป็น บริษัทของภาค โครงสร้างต่างๆ ตามดิน 58 ลบ.บ. และบริษัทของภาค โครงสร้างต่างๆ ตามบ่อบริษัท 179 ลบ.บ./วัน โดยมีปริมาณน้ำใช้ของภาค โครงสร้างต่างๆ ตามบ่อบริษัท 54 ลบ.บ./ชม. (2.25 เท่าของปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย 10 ชม.) โดยแหล่งน้ำใช้ของ โครงสร้างจะมาจากน้ำประปาของบอร์ด ขนาด 154 ลบ.บ. เมื่อเทียบกับอุปโภคบริโภค 66 ลบ.บ. และลักษณะที่ติดตามจำนวน 2 ปั้น (ตู้รูปที่ 1 ประตอน) ความจุรวมประมาณ 108 ลบ.บ. สำรองสำหรับการอุปโภคบริโภค ทั้งหมด รวมปริมาณที่ติดตามจำนวน 2 ปั้น ความจุรวมประมาณ 278 ลบ.บ. เมื่อเทียบกับอุปโภคบริโภค 193 ลบ.บ. และลักษณะที่ติดตามจำนวน 2 ปั้น ความจุรวมประมาณ 37 ลบ.บ. สำรองสำหรับการอุปโภคบริโภค ทั้งหมด รวมปริมาณที่ติดตามจำนวน 2 ปั้น (ตู้รูปที่ 1 ประตอน) ความจุรวมประมาณ 278 ลบ.บ. เมื่อเทียบกับอุปโภคบริโภค 193 ลบ.บ. ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้นานประมาณ 3 วัน</p> <p>(2) โครงการส่วนขยายฯ</p> <p>จัดให้มีผู้ดูแลน้ำใช้ติดตามจำนวน 2 ปั้น (ตู้รูปที่ 1 ประตอน) ความจุรวมประมาณ 278 ลบ.บ. เมื่อเทียบกับอุปโภคบริโภค 193 ลบ.บ. ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้นานประมาณ 1.3 วัน</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบส้วนท่อระบายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้โดยบุคคลที่มีความรู้ทางด้านน้ำมันฯ และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เก็บน้ำได้ดี</p> <p>3. รับรองว่าผู้อยู่อาศัย และพนักงานที่นี่อย่างประทับใจ ตลอดจนคุณภาพน้ำดื่มน้ำดี</p> <p>4. ออกแบบโครงการอย่างถูกต้อง ให้สามารถรองรับน้ำหนักงานหลักหนาแน่น คาดว่าจะดำเนินการต่อไปได้ดี</p> | <p>1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ภายในโครงสร้าง น้ำbury เสื่อหดตัวต่อไป</p> <p>(1) โครงการส่วนเดินดิน</p> <p>- จัดให้มีผู้ดูแลน้ำใช้ติดตามจำนวน 2 ปั้น (ตู้รูปที่ 1 ประตอน) ความจุรวมประมาณ 154 ลบ.บ. เมื่อเทียบกับอุปโภคบริโภค 66 ลบ.บ. และลักษณะที่ติดตามจำนวน 2 ปั้น ความจุรวมประมาณ 108 ลบ.บ. สำรองสำหรับการอุปโภคบริโภค ทั้งหมด รวมปริมาณที่ติดตามจำนวน 2 ปั้น ความจุรวมประมาณ 278 ลบ.บ. เมื่อเทียบกับอุปโภคบริโภค 193 ลบ.บ. และลักษณะที่ติดตามจำนวน 2 ปั้น ความจุรวมประมาณ 37 ลบ.บ. สำรองสำหรับการอุปโภคบริโภค ทั้งหมด รวมปริมาณที่ติดตามจำนวน 2 ปั้น (ตู้รูปที่ 1 ประตอน) ความจุรวมประมาณ 278 ลบ.บ. เมื่อเทียบกับอุปโภคบริโภค 193 ลบ.บ. ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้นานประมาณ 1.3 วัน</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบส้วนท่อระบายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้โดยบุคคลที่มีความรู้ทางด้านน้ำมันฯ และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เก็บน้ำได้ดี</p> <p>3. รับรองว่าผู้อยู่อาศัย และพนักงานที่นี่อย่างประทับใจ ตลอดจนคุณภาพน้ำดื่มน้ำดี</p> <p>4. ออกแบบโครงการอย่างถูกต้อง ให้สามารถรองรับน้ำหนักงานหลักหนาแน่น คาดว่าจะดำเนินการต่อไปได้ดี</p> | <p>มาตรฐานสากล ๑๙๐</p> <p>มาตรฐานสากล ๑๙๐</p> <p>มาตรฐานสากล ๑๙๐</p> |

ตารางที่ 1 (ต่อ 21)

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ | ผลกระบบทัศนวิเคราะห์และตัวแปร | มาตรการช่วยกันและสนับสนุนแก้ไขปัญหาระบบน้ำดื่มน้ำเสีย | มาตรการตรวจสอบ |
|---|--|--|--|
| 2.3.3 การรักษาน้ำเสีย ^๔ และภูมิศาสตร์ | การพัฒนาพื้นที่โครงสร้าง จะเป็นเพลท้าให้ดูดราการะบายน้ำออก จากโครงสร้างพื้นฐานจากเดิม 0.03 ลบ.ม./วินาที เป็น 0.07 ลบ.ม. /วินาที และจะมีน้ำหลักส่วนใหญ่ที่ดูดราการะบายน้ำ 44 ลบ.ม. ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของชุมชนบริเวณ ใกล้เคียง ดังนั้น โครงสร้างดูดราการะบายน้ำดูดราการะบายน้ำ จะเข้ามาอุดกากพื้นที่โครงสร้าง ไม่ให้พื้นที่น้ำสามารถก่อหนี้พลา นน้ำต่อไป การรักษาพื้นที่โครงสร้าง | 1. จัดให้มีน้ำท่อน้ำเจ้า จำนวน 1 บ่อ ความจุ 52 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรองรับ ปริมาณน้ำที่จะดูดราการะบายน้ำ (น้ำหลักในพื้นที่) ปริมาณ 44 ลบ.ม. ได้ อย่างเพียงพอ และจะตัดตัวเรื่องสูบน้ำไว้ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งาน จริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) อัตราการดูดราการะบายน้ำลดลง 1.6 ลบ.ม./วินาที (0.027 ลบ.ม./วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการร่วง泻น้ำก่อนการพัฒนา โครงสร้าง (0.03 ลบ.ม./วินาที) (ดูรายที่ 2 ประกอบ) 2. หนี้เดรเวสตอบดูแลนับพื้นที่ของระบบระบายน้ำสำหรับจังหวัดดือน เพื่อป้องกันภัยคุกคามระดมของตะกอนดิน นำไปอุดท่ำน้ำเสีย ให้ก่อการอุดตัน ซึ่งเป็นอุบัติเหตุในการระบายน้ำ | - ตรวจสอบหนี้เดรเวสของพัฒนาดูแลนับพื้นที่ของระบบระบายน้ำ และการ น้ำท่วมของพื้นที่ดินดอน ให้หายขาด ไม่เกิดภัยคุกคาม ตักถัง และดูแลความสะอาดดินปรับเปลี่ยนรากวัช |
| 2.3.4 การจัดการน้ำเสีย ^๕ | บุคลากรของโครงสร้างดูดราการะบายน้ำ จำนวน 3.8 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็น น้ำฝนและน้ำประปา 2.66 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียเป็น ปริมาณ 1.14 ลบ.ม./วัน ซึ่งหากโครงสร้างไม่มีการจัดการดูดราก อาจก่อให้เกิดแหล่งพัฒนาตัวเองเชือ โรค และปัญหาอื่นๆ รวม ดังนั้น โครงสร้างจะกำกับดูแลน้ำดูดราการะบายน้ำด้วยตัว ผู้ดูแลน้ำดูดราการะบายน้ำด้วยตัวเอง | 1. จัดให้มีห้องพัฒนาดูดราการะบายน้ำในอาคารด้านดิน ตึกเดชชันที่ 2 ถึงชั้นที่ 11 จำนวน 1 ห้อง/ชั้น โดยภายในห้องพัฒนาดูดราการะบายน้ำ จะตั้งถังน้ำดูดราการะบายน้ำ 200 ล. จำนวน 2 ถัง/ชั้น (ถังน้ำดูดราการะบายน้ำ และถังน้ำดูดราการะบายน้ำ 1 ถัง) และจะประชุมสารสนเทศให้ผู้คนทราบ มูลไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ให้กับผู้คนทราบ สำหรับ ข้อมูลน้ำท่วมท้องของอุบัติเหตุ โครงสร้างดูดราการะบายน้ำดูแลน้ำเสีย ขนาด 100 ล. จำนวน 2 ถัง (ถังน้ำดูดราการะบายน้ำ 1 ถัง และถังน้ำดูแลน้ำเสีย เบิก 1 ถัง) ไว้ภายในบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำและห้องออกกำลังกาย ตึกเดชชันที่ 11 ถึงชั้นที่ 27 (ชั้นพักอาศัย) จำนวน 1 ห้อง/ชั้น โดยหาก ในห้องพัฒนาดูดราการะบายน้ำดูแลน้ำเสียขนาด 200 ล. จำนวน 2 ถัง/ชั้น (ถังน้ำดูดราการะบายน้ำ 1 ถัง และถังน้ำดูแลน้ำเสียเบิก 1 ถัง) และจะ ประชุมสารสนเทศให้ผู้คนทราบในทุกห้องห้องน้ำดูแลน้ำเสีย | - ตรวจสอบหนี้เดรเวสของพัฒนาดูแลนับพื้นที่ของระบบระบายน้ำ และการ น้ำท่วมของพื้นที่ดินดอน ให้หายขาด ไม่เกิดภัยคุกคาม ตักถัง และดูแลความสะอาดดินปรับเปลี่ยนรากวัช |

ใบงานที่ 2 4/9/2021
ดูแลน้ำเสีย

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม | ผู้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรฐานเดียวกันและที่พิเศษเฉพาะที่สิ่งแวดล้อม | มาตรฐานตรวจสอบ |
| | | <p>ประเมินดังกล่าว สำหรับในส่วนของห้องประชุม โครงการจะจัดตั้งน้ำมัน食用油 100 ล. จำนวน 2 ถัง (ถังน้ำมัน食用油 1 ถัง และถังน้ำมัน食用油 1 ถัง) ไว้ภายในบริเวณห้องประชุม</p> <p>3. จัดให้มีพื้นที่งานทำความสะอาดทำหน้าที่ในการร่วมร่วมมูลฝงของ จำกัด พื้นที่ห้องน้ำและห้องล้างจาน และบริเวณต่างๆ ของแต่ละอาคาร โดยข้อดี แยกน้ำฝนโดยส่วนใหญ่แต่ละประเภท จานน้ำนำไปไว้น้ำห้องน้ำ</p> <p>น้ำฝนโดยรวมของแต่ละอาคาร</p> <p>4. การเก็บน้ำฝนโดยในถังจะไม่ให้มีเชื้อรา หรือสาบานกวนภารกิจ ไปสู่บารุงริบามนูนและอย่างร่วมกัน 3 ใน 4 ของถัง</p> <p>5. ก่อนร่วมร่วมมูลฝงของเจ้าบุคคลต่างๆ ไปยังห้องพักนุดห้องเรียน ขณะเดียวกันให้แน่น เพื่อยกน้ำฝนออกจากห้องน้ำและตัดขาดจากต่อการเข้ามา</p> <p>6. จัดให้มีห้องพักนุดห้องเรียนของแต่ละอาคาร โดยมีร้านเช่าห้องพักนุดห้องเรียน ห้องพักนุดห้องเรียนของอาคาร โครงการส่วนเดิม ห้องบู่ริเวอร์วิว ห้อง 1 ใกล้กับประตูทางเข้า-ออกพานิชงาน ชั้นตึกทับถนนช่องทางบันได 59 ต้านที่ติดกับน้ำทางของอาคาร โดยภายในจะแบ่งเป็นห้องพักนุดห้องเรียนและบูรณะเป็นสภาพกันอย่างดีโดย รับรองสิ่ชิต คุณน้ำ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)</p> <p>-ห้องพักนุดห้องเรียน มีความกว้าง 3.2 ม. ความยาว 3.45 ม.</p> <p>ความบูรณะ 16.6 ล.m./วัน (คิดที่ความสูงของบูรณะอย่างเดียว)</p> <p>1.5 ม.) สามารถรองรับน้ำฝนให้เข้าของอาคาร โครงการ ส่วนเดิมน้ำฝนอย่างเดียว 0.7 ล.m./วัน ได้อย่างเพียงพอ และภาย ในระยะเวลาอย่างอันตรายขนาด 240 ล. จำนวน 1 ถัง เพื่อ</p> | <p>มาตรฐานตรวจสอบ</p> <p>คุณภาพดีงามของ</p> <p>ผู้รับ</p> <p>ดูรูป</p> <p>ดูรูป</p> <p>ดูรูป</p> |

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม | ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | มาตรการตรวจสอบ |
|---|--|--|---|
| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และภัยคุกคาม | <p>โครงสร้างพื้นฐานและภัยคุกคามที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักนักศึกษาปีตา มีความกว้าง 1.7 ม. ความยาว 3.45 เมตร ความจุประมาณ 8.8 ลบ.ม. (คิดที่ความสูงของบันไดอยู่ 1.5 ม.) สถานการณ์รั่วน้ำดินโดยที่ยกของอาคาร โครงสร้างรั่วน้ำดิน ประมาณ 0.3 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยภายในประเทศจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะเป็นขนาด 240 ล. จำนวน 7 ถัง รองรับน้ำดินหล่ออยู่กึ่งชั่วโมง (2) ห้องพักนักศึกษาของอาคาร โครงสร้างรั่วน้ำดินโดยที่ยกของบันไดที่ 1 ติดกับบันไดน้ำดิน ให้รั่วน้ำริบบทางด้านพิเศษด้านนอกของอาคาร โดยภายในจะมีห้องพักนักศึกษาและห้องน้ำดินโดยที่ยกของบันไดที่ 2 ติดกับบันไดน้ำดิน ให้มีรั่วน้ำริบบทางด้านพิเศษด้านนอก - ห้องพักนักศึกษาห้องน้ำดิน รีบบันไดพื้นห้องน้ำดินที่ต้องใช้บันไดเดินขึ้นบันไดห้องน้ำดิน ความกว้าง 9 ลบ.ม. (คิดที่ความสูงของบันไดอยู่ 1.5 ม.) สถานการณ์รั่วน้ำดินโดยที่ยกของอาคาร โครงสร้างรั่วน้ำดิน ประมาณ 1.96 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยภายในจะมีห้องน้ำดินโดยที่ยกของบันไดห้องน้ำดิน ขนาด 240 ล. จำนวน 10 ถัง เพื่อรับน้ำฝนหลังฝนตก อัมดราเมเนียอย่างเป็นสัดส่วน - ห้องพักนักศึกษาปีตา มีความกว้าง 1.7 ม. ความยาว 2.4 ม. ความจุประมาณ 6.12 ลบ.ม. (คิดที่ความสูงของบันไดอยู่ 1.5 ม.) สถานการณ์รั่วน้ำดินโดยที่ยกของอาคาร โครงสร้างรั่วน้ำดิน ประมาณ 0.84 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยภายในจะมีห้องน้ำดินโดยที่ยกของบันไดห้องน้ำดิน ขนาด 240 ล. จำนวน 5 ถัง รองรับน้ำฝนหล่ออยู่กึ่งชั่วโมง | <p>มาตรการรักษาและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม</p> <ul style="list-style-type: none"> โครงสร้างพื้นฐานและภัยคุกคาม | <p>จำนวน / วัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>ผู้ลงนาม.....</p> <p>ผู้ลงนาม.....</p> <p>ผู้ลงนาม.....</p> |

ตารางที่ 1 (ต่อ 24)

| องค์กรก่อนหน้าสัมภาระล่อง | ผลกรอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม | มาตรการช่วยกันและรักษาสิ่งแวดล้อม | มาตรการตรวจสอบ |
|---------------------------|----------------------------|---|----------------|
| และดูแลต่อๆ กัน | และดูแลต่อๆ กัน | เพื่อป้องกันภัยพ่อขึ้นมาแต่ละภาค ลดภัยเด่นที่สุด | ดูแลแนวโน้ม |
| องค์กรก่อนหน้าสัมภาระล่อง | ผลกรอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม | มาตรการช่วยกันและรักษาสิ่งแวดล้อม | มาตรการตรวจสอบ |
| และดูแลต่อๆ กัน | และดูแลต่อๆ กัน | เพื่อป้องกันภัยพ่อขึ้นมาแต่ละภาค ลดภัยเด่นที่สุด | ดูแลแนวโน้ม |
| | | <p>7. จัดให้มีพื้นที่งานพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยแต่ละภาค ลดภัยเด่นที่สุด มูลฝ่ายตากลางชั้นบัน្ត แหล่งเรียนรู้ทางพัฒนาศักดาหลัง 1 ครึ่ง</p> <p>8. ห้องพักนักเรียนแต่ละภาคจะมีเครื่องดื่มคินิดิช ที่สำคัญกัน กลั่นรวมกันผู้พอกเศษ แยกและหุ้นหีบไว้ตามไก่ลีบ โดยจะนำไปประดู่ เช่นช่วงที่มีการเก็บขยะบุหรี่อย่างทั่วไป</p> <p>9. บริการพัฒนาห้องพักนักเรียนของแต่ละภาค จะจัดให้มีห้องครัวใน ชาภารตากลางห้องพักนักเรียน เพื่อสร้างความบ่มเพาะเด็กนักเรียนของแต่ละภาค เพื่อเป็นมาตรฐานขององค์กรก่อนหนอกโครงการ (ตูรุปที่ 2 ประกาย)</p> <p>10. จัดให้พื้นที่งานคุณขอคุณเด็กชายความต้องการบินเดินต่างๆ เช่น ตาม ทางเดินภายในแต่ละภาค ห้องพักนักเรียนประจำชั้น และห้องพัก นักเรียน</p> <p>11. จัดให้พื้นที่งานนักเรียนแต่ละภาค จัดห้องพักนักเรียนของแต่ละ ภาคตามชั้นเรียนกับจำนวนนักเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง</p> <p>12. จัดให้มีจุดจอดรถกึ่นบนถนนสุดของถนนสำนักงานเขตตัวแทน วิภาวดี พื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด โดยตั้งไว้บริเวณที่ร่วงใจลักษณะ อาคาร โครงสร้างตัวแทนที่ตั้งตระหง่านทางออกโครงการส่วนต้น แยกจุด จอดรถก่อนหนังสือของอาคาร โครงสร้างตัวแทนฯ จำนวน 1 จุด โดยตั้งไว้บริเวณหน้าภายในโครงการตัวแทนที่ตั้งตระหง่านของอาคาร โครงการตัวแทนฯ (ตูรุปที่ 1 ประกอบ)</p> <p>13. จัดให้มีจุดจอดรถกึ่นบนถนนสุดของถนนสำนักงานเขตตัวแทนฯ สำหรับ</p> | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|
| องค์กรของหน้างานสังกัดเดียวกัน และคุณค่าทางฯ | ผลกรอบตามอัตราระดับล่องเรือสำราญ | มาตรฐานของนักแสดงฯ แหล่งรวมบัญชีและคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงสำรอง | มาตรฐานของน้ำมันและแก๊สเชื้อเพลิงและคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง | มาตรฐานของน้ำมันและแก๊สเชื้อเพลิงและคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง |
| | | รถเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิงและคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง | รถเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง | รถเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง |
| | | ร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุงที่เข้ามาในอาคาร โครงการ ดำเนิน และอาคาร โครงการร่วมงานภายใต้สถานะเดินรถได้อย่าง ต่อเนื่อง | ร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุงที่เข้ามาในอาคาร โครงการ ดำเนิน และอาคาร โครงการร่วมงานภายใต้สถานะเดินรถได้อย่าง ต่อเนื่อง | ร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุงที่เข้ามาในอาคาร โครงการ ดำเนิน และอาคาร โครงการร่วมงานภายใต้สถานะเดินรถได้อย่าง ต่อเนื่อง |
| 2.3.5 การใช้ไฟฟ้า | | 1. จัดทำบัญชีระบบไฟฟ้าประจำเดือนต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) โครงการร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุง ห้อง Transformer ชนิด Oil Immersed Transformer ขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด (2) โครงการร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุง ห้อง Dry Type Cast Resin ขนาด 2,500 KVA จำนวน 2 ชุด (3) โครงการร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดูดลม (Generator) ขนาด 400 KVA จำนวน 1 ชุด สำรองไฟฟ้าเดือน 8 ชม. (4) โครงการร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดูดลม (Generator) ขนาด 600 KVA จำนวน 1 ชุด สำรองไฟฟ้าเดือน 8 ชม. | 1. จัดทำบัญชีระบบไฟฟ้าประจำเดือนต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) โครงการร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุง ห้อง Transformer ชนิด Oil Immersed Transformer ขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด (2) โครงการร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุง ห้อง Dry Type Cast Resin ขนาด 2,500 KVA จำนวน 2 ชุด (3) โครงการร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดูดลม (Generator) ขนาด 400 KVA จำนวน 1 ชุด สำรองไฟฟ้าเดือน 8 ชม. (4) โครงการร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดูดลม (Generator) ขนาด 600 KVA จำนวน 1 ชุด สำรองไฟฟ้าเดือน 8 ชม. | 1. จัดทำบัญชีระบบไฟฟ้าประจำเดือนต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) โครงการร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุง ห้อง Transformer ชนิด Oil Immersed Transformer ขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด (2) โครงการร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุง ห้อง Dry Type Cast Resin ขนาด 2,500 KVA จำนวน 2 ชุด (3) โครงการร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดูดลม (Generator) ขนาด 400 KVA จำนวน 1 ชุด สำรองไฟฟ้าเดือน 8 ชม. (4) โครงการร่วมกับผู้ให้บริการซ่อมบำรุง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดูดลม (Generator) ขนาด 600 KVA จำนวน 1 ชุด สำรองไฟฟ้าเดือน 8 ชม. |

| | | |
|---|--|--|
| ช่องทางเข้าออกของอาคารสิ่งแวดล้อม และบุคลากร | มาตรการชั่วคราวสำหรับสถานีฯ เนื่องจากความต้องการพื้นที่สำหรับผู้คน | มาตรการชั่วคราวลดลง คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| คลองดย (ชั้นปูที่ 3 ประกอบ) | คลองดย (ชั้นปูที่ 3 ประกอบ) | คลองดย (ชั้นปูที่ 3 ประกอบ) |

- จุดดึงระบายน้ำหัวกระเจาชุด 1 แบบเพลิงด้วยน้ำ (Sprinkler System)
 - “วิ่ง” ทางทุกบริเวณภายในห้องเดินทางที่ไม่ใช่ทางออกทาง “ชั้นปูนระบายน้ำ” ท่อเป็นยก สามารถทำางานได้มาตรฐานที่หนึ่งโดยเกิดเพลิง “ใหญ่” โดยใช้ระบบหัวเชือกน้ำ ตามเพลิงน้ำที่อยู่เดียวกันหรือระบบหัวเชือกหัวท่ออย่างแม่นยำที่ปะลงกันตั้งแต่ต้นหัวท่อ 16 ตร.ม. โดยการติดตั้งจะใช้ความต้านทานต่ำกว่า ว.s.t. และ NFPA - ลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด
 - บันไดหนีไฟ รับผลิตภัณฑ์ดับเพลิง
- (1) บันไดหนีไฟ (บันได ST 2) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นจากชั้นล่าง - ชั้นดาดฟ้า ขนาดกว้าง 130 ซม.
- (2) บันไดหนีไฟ (บันได ST 1) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นจากชั้นล่าง-ชั้นที่ 12 ขนาดกว้าง 95 ซม.
- (3) บันไดหนีไฟ (บันได ST 3) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นจากชั้นดาดฟ้า-ชั้นหลังคา ขนาดกว้าง 90 ซม.
- (4) บันไดหนีไฟ (บันได ST 4) เป็นบันไดที่รับรองต่อจากชั้นชั้นล่างของชั้นที่ 1 ไปยังชั้นที่ 1 ไฟทางออกทาง ขนาดกว้าง 90 ซม. (ตู้ปูที่ 4 และ 5 บรรกอบ)
- (2) โครงการร้านขายยา
- ระบบห้องยืน บนตัวเส้นทางศูนย์กลางขนาด 6 น้ำ จำนวน 1 ห้อง รับน้ำดับเพลิงจากห้องน้ำชั้นที่ 1 ต่อไป ที่ดูดซึ่งน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ชนิด centrifugal ลมดูดจากชั้นที่ 1 ของชั้น 2.7 ลบ.ม./นาที TDH 125 ม. 之間 1 เครื่อง และ

จำนวน 80 / 96 ลิตร/วินาที

จำนวน 80 / 96 ลิตร/วินาที

จำนวน 80 / 96 ลิตร/วินาที

| | | | |
|-----------------------------|--|---|---|
| องค์ประกอบของทางสั่งและสั่ง | ผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการ | มาตรฐานเพื่อติดตามและตรวจสอบ | มาตรฐานตรวจสอบ |
| และกิจการค้าฯ | <p>ผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการ</p> <p>โดยการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่สำคัญ</p> <p>และกิจการค้าฯ</p> | <p>มาตรฐานเพื่อติดตามและตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานเพื่อติดตามและตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานตรวจสอบ</p> | <p>มาตรฐานตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานเพื่อติดตามและตรวจสอบ</p> |

| | |
|--|---|
| <p>องค์ประกอบของตั้งแวดล้อม และคุณค่าทาง</p> | <p>มาตรฐานของคุณลักษณะที่ผลสร้างขึ้นสอดคล้อง กับมาตรฐานสากลที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานของคุณลักษณะที่ผลสร้างขึ้นสอดคล้อง กับมาตรฐานสากลที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานของคุณลักษณะที่ผลสร้างขึ้นสอดคล้อง กับมาตรฐานสากลที่สำคัญ</p> |
| <p>ผลสร้างขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่สำคัญ</p> | <p>มาตรฐานของคุณลักษณะที่ผลสร้างขึ้นสอดคล้อง กับมาตรฐานสากลที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานของคุณลักษณะที่ผลสร้างขึ้นสอดคล้อง กับมาตรฐานสากลที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานของคุณลักษณะที่ผลสร้างขึ้นสอดคล้อง กับมาตรฐานสากลที่สำคัญ</p> |

| | | |
|--|--|---|
| องค์ประกอบของตั้งแฉดล้อม และถุงฟ้าต่างๆ | ผู้ใช้ระบบเพื่อสั่งงานและแก้ไขข้อผิดพลาดของห้องน้ำ | มาตรฐานตรวจสอบ ดูแลพัฒนาด้วยกัน |
| | <p>มาตรฐานการใช้งานตามเดิมที่ผู้ผลิตระบุไว้</p> <p>(2) โครงสร้างห้องน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องเตือนไฟไหม้โดยอัตโนมัติ (Fire Alarm Manual Station) จำนวน 40 จุด - โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Call) จำนวนอยู่บริเวณบันไดหนีไฟ และโถลิฟต์ รวมทั้งสิ้น 26 จุด <p>(2) โครงสร้างห้องน้ำ (ดูภาคผนวกที่ 2 ประกอบ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบเรื่องของอาคาร - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) จะติดตั้งบริเวณห้องนอน แปลงไฟฟ้า ห้องควบคุม ห้องประชุม ห้องครัว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องครัว อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ห้องพัก โถงเข็นได้ โถลิฟต์ และทางเดิน รวมทั้งสิ้น 410 จุด - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จะติดตั้งภายในห้องน้ำ ห้องพัก ตั้งแต่ชั้นที่ 11-27 รวมทั้งสิ้น 187 จุด - ลำโพงเตือนภัย (Horn Speaker) จะติดตั้งอยู่บริเวณโถงบันได ที่จอดรถและทางเดิน ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟ้า รวมทั้งสิ้น 56 จุด | <p>มาตรฐานการใช้งานตามเดิมที่ผู้ผลิตระบุไว้</p> <p>(2) โครงสร้างห้องน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องเตือนไฟไหม้โดยอัตโนมัติ (Fire Alarm Manual Station) จำนวน 56 จุด - โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Call) จำนวนอยู่บริเวณบันไดหนีไฟ และโถลิฟต์ รวมทั้งสิ้น 56 จุด |
| | | <p>นาย พิษณุ คงมาศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สงขลา</p> |

ตารางที่ 1 (ต่อ 31)

| ชื่อส่วนราชการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลกร่างหน้าด้านความต้องการและต้องการให้ดำเนินการ | มาตรการที่ร่วมตรวจสอบ คุณภาพและต้องการให้ดำเนินการ | มาตรการที่ตรวจสอบ คุณภาพและต้องการให้ดำเนินการ |
|---|--|---|
| และดูแลค่าคงทิ้งฯ | มาตรการที่ร่วมตรวจสอบ ให้ผลกร่างหน้าด้านความต้องการและต้องการให้ดำเนินการ | มาตรการที่ตรวจสอบ คุณภาพและต้องการให้ดำเนินการ |
| ผลกร่างหน้าด้านความต้องการและต้องการให้ดำเนินการ | มาตรการที่ร่วมตรวจสอบ ให้ผลกร่างหน้าด้านความต้องการและต้องการให้ดำเนินการ | มาตรการที่ตรวจสอบ คุณภาพและต้องการให้ดำเนินการ |
| 2. จัดให้มีจุดวานคนของแต่ละอาคาร ดังนี้ - โครงการสร้างส่วนตึกนั้น จัดให้มีจุดตรวจน้ำ 1 จุดอยู่บริเวณที่ทางเดินไปสู่จุดน้ำด้วยกัน ทางที่มา-ออกโครงการ ขนาดพื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม. โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ประมาณ 0.25 ตร.ม. ดังนั้น สามารถรองรับจำนวน คนได้ 384 คน ซึ่งเพียงพอต่อพื้นที่อย่างมากในอาคาร โครงการ ส่วนตึก ซึ่งมีจำนวน 281 คน (จุ๊ปที่ 9 ประกอบ) - โครงการสร้างส่วนขยาย จัดให้มีจุดตรวจน้ำ 1 จุด อยู่บริเวณที่ทางเดิน หน้าอาคาร ขนาดพื้นที่ประมาณ 247 ตร.ม. โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ ประมาณ 0.25 ตร.ม. ดังนั้น สามารถรองรับจำนวนคนได้ 988 คน ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยภายในอาคาร โครงการส่วนตึก ซึ่งมี จำนวน 888 คน (จุ๊ปที่ 9 ประกอบ) | จัดให้มีพื้นที่สำหรับทางออกทางเดินที่กว้างและต้องการให้ดำเนินการ ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 10 ม. 4. จัดให้มีจุดจอดรถจักรยานยนต์และสีน้ำทางการรถทางเดินนี้ต้องมีสี ของอาคาร โครงการส่วนตึกนั้น เพื่อในกรณีเกิดเหตุเพลิง ทำให้น้ำที่ ดับเพลิงสามารถเข้าถึงจุดจอดรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ดับเพลิง ต้องอย่าง สะดวกรวดเร็ว (จุ๊ปที่ 9 ประกอบ) | จัดให้มีการตรวจสอบของห้องน้ำและต้องออกคิทของเสบียงเพื่ออาชาร ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมดุล หากพบว่ามีการเสียหาย หรือชำรุด ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขทันที |
| และดูแลค่าคงทิ้งฯ | จัดให้มีจุดจอดรถจักรยานยนต์และสีน้ำทางการรถทางเดินนี้ต้องมีสี ของอาคาร โครงการส่วนตึกนั้น เพื่อในกรณีเกิดเหตุเพลิง ทำให้น้ำที่ ดับเพลิงสามารถเข้าถึงจุดจอดรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ดับเพลิง ต้องอย่าง สะดวกรวดเร็ว (จุ๊ปที่ 9 ประกอบ) | จัดให้มีการดำเนินการแก้ไขทันที 6. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์เพื่อติดตัวไว้บริเวณที่อยู่กรอบติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ตัวสามารถใช้ได้ทันที |

ตารางที่ 1 (ต่อ 32)

| องค์กรของบทงานสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ | ผลการตามติดความต้องการของผู้ผลิตและผู้ซื้อ | มาตรฐานของผู้ผลิตและผู้ซื้อที่มุ่งร่วมด้วยผลลัพธ์ | มาตรฐานของผู้ผลิตและผู้ซื้อ |
|---|---|---|---|
| 2.3.7 ระบบประกันอาคาร และระบบระบายน้ำ | ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการดูแลรักษา ใช้ปูน ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการรับลมร้อนจาก "อากาศร้อนร้อนของถนน" แต่ความร้อนจากภายนอกความร้อนผ่านพื้นผิวตัวดูดซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงของบริษัทฯ โครงการ ต่ำสุด 29.4 องศาเซลเซียส เป็น 29.4 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิลดลง จากเดิม 29 องศาเซลเซียส ถึง 29.4 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิ บรรยายภาพของรัฐบาลหน้าครัว 29.4 องศาเซลเซียส ถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติของ | 1. ดูแลตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของอาคาร ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ตามกำหนดเวลา โดยตรวจสอบเพื่อตัดจุดที่ชำรุดเสื่อม โดยตรวจสอบเพื่อตัดจุดที่ชำรุดเสื่อม ตลอดจนตรวจสอบความชำรุดเสื่อมที่ต้องการ 2. ติดตั้งป้ายทุกติดตั้งอย่างถูกต้อง ไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้ถูกต้อง สำหรับชั้นเดียว ติดตั้งอย่างถูกต้องและถาวรส្តาบ 3. จัดให้มีพื้นที่สำหรับบริเวณชั้นที่ 1 และชั้นมาตราพื้นที่ที่เข้มงวดถ้วนด้านใน แม้อาหาร โคโรนาระดับต่ำของยาโดยพิเศษที่เส้นที่ต้องการ ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร 1,227 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่ต่อพื้นที่ต้องการที่ 1.04 ตร.ม./คน โดยจัดให้มีการปรับปรุง "น้ำแข็งตื้น" จำนวน 465 ตัน ซึ่งสามารถลดปริมาณความร้อนที่ระบาดออกจากระบบร้อนอากาศได้ถึง 50 ของบริเวณความร้อนที่ระบาดออกจากระบบร้อนอากาศ (ได้ลดลงที่ 1 ° บริเวณ) | - ตรวจสอบช่องระบายน้ำของอาคาร เช่น ท่อน้ำดำ ท่อประปา ไม่มีน้ำดูดทุกช่องที่ติดตั้งติดตามที่วางไว้ |
| 2.3.8 การจราจร | จราจรประจำมินิริมอลจราจร ในช่วงปีต้นเดือนพฤษภาคม พบว่าค่า V/C Ratio บนถนนสายต่างๆ บริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท (บริเวณแยกทางหลวงหล่อ) ถนนสุขุมวิท (บริเวณแยกเอกอัคร) และถนนชัยสุขุมวิท 59 มีการเปลี่ยนแปลงไปบ่อยมาก และถนนสายต่างๆ ซึ่งสามารถรองรับความจุของรถที่เกิดจากโครงการ ได้แก่การติดตั้งทางจราจรบนถนนชัยสุขุมวิท 59 ช่องทางเดียว แต่แต่ละช่องทางเดียว | 1. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ให้ชัดเจนชัดเจนและถาวร บริเวณโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางชัยสุขุมวิท โครงการสามารถดำเนินการได้บล็อกกิ้ง 2. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจราจรความปลอดภัยอย่างน้ำดูดจากผู้พักอาศัยในโครงการ ไม่ให้เกิดการตัดขาดทางเดินทางเดียว | |

ตารางที่ 1 (ต่อ 33)

| มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพของคนและทรัพย์สินขององค์กร | มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพของคนและทรัพย์สินขององค์กร | มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพของคนและทรัพย์สินขององค์กร |
|---|---|---|
| <p>ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และดูแลฯ</p> <p>เกิดจากภารกิจที่ต้องการถ่ายทอดความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ในระดับที่ กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาการค้าในนิคมฯ ให้กับบุคลากรที่มีความต้องการเข้าร่วม อยู่ร่วม “โครงการศึกษาดูงาน” ที่มีหัวข้อ “การบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015” และแก้ไขผลลัพธ์ของกิจกรรม</p> | <p>มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพของคนและทรัพย์สินขององค์กร</p> <p>โดยเน้นให้รหัสงานเข้าใจในกระบวนการ “ได้ดี” ตาม มาตรฐาน ISO 45001:2018 เพื่อลด ปริมาณของงานที่ต้องดำเนินการ สำหรับคน และลดเวลา เนื่องจาก ปริมาณพนักงานเพิ่งเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมสัมมนาของบุคคลภายนอก 59 3. ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 โครงการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริษัท โครงการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 45001:2018</p> <p>4. ในการจัดการดำเนินงานและควบคุมปริมาณรถ ที่สูงมาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ มาพัฒนาอุบัติเหตุจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาการจราจรจราจรและทำให้อุบัติเหตุ ดังนั้น โครงการจะใช้ผู้พักอาศัยที่มีประสบการณ์ด้านด่วนเจ็บไข้เจ็บราหูที่ โครงการห่วงใย และจัดทำเป็นบันทึก เพื่อตรวจสอบความพึงพอ ของท่ออุดรู และปริมาณสารตั้งเรื้อนในโครงการ ได้เพื่อเป็นการ ช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถดูแลและดูแลอย่างดี ความต้องการ “ได้ดี” ของตน</p> <p>5. ห้าม “ไม่” ให้มีการจอดรถบนวิ่งทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิด เบี้ยวออกทางโครงการ</p> <p>6. จัดให้มีที่จอดรถบนถนนภายในโครงการทั้งสิ้น 165 คัน ซึ่งเพียงพอต่อ ความต้องการที่จอดรถตามภูมิภาค ซึ่งต้องการที่จอดรถ 165 คัน</p> | <p>มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพของคนและทรัพย์สินขององค์กร</p> <p>โดยเน้นให้รหัสงานเข้าใจในกระบวนการ “ได้ดี” ตาม มาตรฐาน ISO 45001:2018 เพื่อลด ปริมาณของงานที่ต้องดำเนินการ สำหรับคน และลดเวลา เนื่องจาก ปริมาณพนักงานเพิ่งเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมสัมมนาของบุคคลภายนอก 59 3. ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 โครงการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริษัท โครงการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 45001:2018</p> <p>4. ในการจัดการดำเนินงานและควบคุมปริมาณรถ ที่สูงมาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ มาพัฒนาอุบัติเหตุจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาการจราจรจราจรและทำให้อุบัติเหตุ ดังนั้น โครงการจะใช้ผู้พักอาศัยที่มีประสบการณ์ด้านด่วนเจ็บไข้เจ็บราหูที่ โครงการห่วงใย และจัดทำเป็นบันทึก เพื่อตรวจสอบความพึงพอ ของท่ออุดรู และปริมาณสารตั้งเรื้อนในโครงการ ได้เพื่อเป็นการ ช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถดูแลและดูแลอย่างดี ความต้องการ “ได้ดี” ของตน</p> <p>5. ห้าม “ไม่” ให้มีการจอดรถบนวิ่งทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิด เบี้ยวออกทางโครงการ</p> <p>6. จัดให้มีที่จอดรถบนถนนภายในโครงการทั้งสิ้น 165 คัน ซึ่งเพียงพอต่อ ความต้องการที่จอดรถตามภูมิภาค ซึ่งต้องการที่จอดรถ 165 คัน</p> |

2.3.9 การใช้ห้อง

ตามกฎกระทรวง ให้ใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องทดลองทางพยาบาล ห้อง พ.ศ.
2549 ยกตามความในพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518
พบว่า ผู้ที่ต้องการต้องอบรมรับทราบเพื่อถือให้พยาน朋花 บ. 10-9
(สีฟ้า) ให้ใช้ห้องเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันน้ำทราย
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปกรณ์ เป็นต้น ในสูง สำหรับบ้าน ให้
ปรับใช้ห้องพื้นที่จัดการอื่น ให้ใช้ได้ ไม่กินร่องรอย ด้วยความที่คน



การใช้ห้อง
ให้ใช้ห้องเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันน้ำทราย
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปกรณ์ เป็นต้น ในสูง สำหรับบ้าน ให้
ปรับใช้ห้องพื้นที่จัดการอื่น ให้ใช้ได้ ไม่กินร่องรอย ด้วยความที่คน

ตารางที่ 1 (ต่อ 34)

| ยังคงใช้งานหน้างานต้องแสดงถึง และบุคคลที่ทางฯ | ผู้ครอบครองบ้านต้องแสดงถึง และบุคคลที่ทางฯ | มาตราการป้องกันและแก้ไขแหล่งรบกวนเสียงจากตัวเอง | มาตราการป้องกันและแก้ไขแหล่งรบกวนเสียงจากบ้านของบุคคลอื่น |
|--|---|---|---|
| <p>2.3.10 การอนุรักษ์ พัฒนา</p> <p>โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่วนติดมิ “ไดเก” อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 12 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และ โครงการส่วนขยาย ไดเก’ อาคาร โภชนาณ์ ขนาด 27 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยมีความต้องการไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4,074 KVA ซึ่งกิน 1,000 KVA</p> <p>มาตราการป้องกันและแก้ไขแหล่งรบกวนเสียงจากตัวเอง ไดแก่ อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 12 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และ โครงการส่วนขยาย ไดเก’ อาคาร โภชนาณ์ ขนาด 27 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยมีความต้องการไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4,074 KVA จึงจะต้องมี นัดหยุดงานอยู่ทุกๆ 4 เดือน หนึ่ง ให้เป็นการใช้ไฟฟ้าช่วงเวลา ตั้งเวลา (Timer) หรือ Time Delay Switch ทำงานเปิด-ปิดไฟฟ้า นับเวลาระยะเวลาก่อสร้าง</p> | <p>1. ปฏิบัติงานพนักงานชั่วคราวติดต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคงการเงินตามดังต่อไปนี้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4,074 KVA</p> <p>2. เลือกใช้ชุดปรับแรงดันตัวอย่างประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดคอมการตัดสวิตช์ ตั้งเวลา (Timer) หรือ Time Delay Switch ทำงานเปิด-ปิดไฟฟ้า นับเวลาระยะเวลาก่อสร้าง</p> | | |
| | | | |

ตารางที่ 1 (ต่อ 35)

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| <p>จังหวัดระยองบ้างสิ่งแวดล้อม และดูแลค่าจ้างฯ</p> | <p>ผลการทบทอดสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> | <p>มาตรการร่วมกันและแยก มาตรการร่วมกันและผลลัพธ์</p> | <p>มาตรการตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> |
| | | <p>3. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักค่าจ้าง ในชั้นในอุปกรณ์ชั่วคราวประจำชุด ไฟฟ้า อาร์ หลอดคอมประดับไฟ เป็นต้น</p> <p>4. จัดให้มีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ โครงสร้างใหม่ๆที่สูงกว่าเดิม โดยจะต้องให้มีพื้นที่สูงกว่าเดิม ประมาณ 1,227 ตารางเมตร ทั้งนี้ เพื่อร่วมลดความร้อน ความร้อนที่ต้องดูดซับของพื้นที่ที่บ้านคนงานก่อสร้างและจัดภาระที่ต้องดูดซับ อากาศเวลากลางคืน</p> <p>5. เลือกใช้ร่องรอยที่ไม่ดูรุกรานสักวันรุ่น ในการหาศูนย์กลางออก อาคารร่องที่มีระบบปรับอุณหภูมิ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว ทำการสร้างห้องน้ำและห้องน้ำ ทำให้ห้องล้างผ่านน้ำ</p> <p>6. จัดให้มีการประชุมพัฒนาชีวิตรักษาระบบน้ำด้วยการประชุมพัฒนา อาริสาดำเนินพัฒนา เข้ามาลงที่การประชุมพัฒนา ปีนี้ต้น</p> <p>7. ในการดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ของอาคาร ซึ่งจัดเป็นอาคราสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ใช้วิธีการดูดซับน้ำจากน้ำใต้ดิน นำไปพัฒนาห้องน้ำที่ดูดซับน้ำที่ดินลงก่อนแล้ว ก่อนท่องเที่ยวให้กับน้ำท่วม</p> | <p>บริษัทฯ ๓๘/๑๖ อนุรักษ์ ๒๕๖๗</p> <p>บริษัทฯ ๒๕๖๗</p> <p>บริษัทฯ ๒๕๖๗</p> |

2.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

2.4.1 สภาพแวดล้อม
และการดูแลค่าจ้างฯ

เมื่อ โครงการเปิดดำเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะไม่ถูกผลกระทบ
เป็นพื้นที่ดูแลค่าจ้างฯ โครงการส่วนตัวฯ โดยการดำเนิน "ใจ" อาคาร
ชุมชนท้องถิ่น ขนาด 12 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และโครงการส่วน
ขยาย "ได้แก่ อาคารชุดห้องพักค่าเช่าขนาด 27 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่ง
โครงการดูแลค่าจ้างโดยตัวหน้าือ เดตัวหน้า กรรมการฯ กรรมการฯ

ตารางที่ 1 (ค๊อ 36)

| | | |
|---|---|---|
| องค์ประกอบของทางสัมภาระและตัวตน และภูมิคุณฯ | <p>ผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับ ผู้ดูแลคนตาดู</p> <p>ค๊องกรากกิจบุนของ โกรงกร ใช้มีความเหมาะสม และทำให้เกิดผลดี ด้วยการพัฒนาภูมิคุณและดึงดูด เพราะลักษณะของ โกรงกรเป็นการ ใช้ประโยชน์เพื่ออย่างทุกมิติ ขณะเดียวกันก็สามารถรองรับความ ต้องการด้านที่อยู่อาศัยของคนในสังคม "ดีดูด อนุญาณ" ยังคงให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่สักดิจิทัล ทำให้ผู้คน พัฒนาศักยภาพในโกรงกรแล้ว จะทำให้มีการเข้ามาจ่ายใช้สอยมากขึ้น อันจะเป็นผลให้เกิดการหมุนเวียนเงินครัวมากขึ้น</p> | <p>มาตรฐานสูงในการเลี้ยงดู ขาดแคลนทรัพยากรน้ำ แต่ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำจะต้องมีการวางแผนและจัดการอย่างดี จึงต้องมีการ ดำเนินการตามมาตรฐานการน้ำของกนและจัดการระบบทดายตามต่างๆ หาก การดำเนินโครงการ "ผู้นำ การใช้" ให้เกิดการมุ่งเน้นการนำ น้ำเสีย เป็นต้น อย่างไรก็ได้</p> |
| <p>2.4.2 ตัวชี้วัดที่ แสดงถึงภาพ ภูมิคุณฯ</p> <p>เมื่อโกรงกรเปิดดำเนินการจะเป็นอนาคตที่ขาดพอกอตี้ ซึ่งใจให้ การอยู่อย่างเป็นนัยเล็ก โดยผู้ที่จะมาอยู่อาศัยภายใน โกรงกร จะเป็น ผู้ที่จะดำเนิน生涯และร่วมชุมชนที่ เน้นความทุ่มเท กำกับงานหน้าที่ ของอาชาระบุพอกอตี้ จะเป็นเตาเผาแนวแกนกันถูกต้า ซึ่งคุณผู้พัก อาศัยต้องกล่าว ถานางรือซ้อนล้านเพื่อกรอบภูมิ-บริโภค เพื่อให้ ในชีวิตประจำวัน ได้โดยสะดวก ที่นี่แหลก ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดี และส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามไปด้วยอิทธิพลทาง โกรงกร ได้ จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน นอกจากนั้นริเวอร์ โกรงกรซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งมีสถานที่ราชการ ภาครัฐและจันวนันภูมิภาคทางการแพทย์อย่างเพียบพร้อม และมี ความน่าดึงดูดที่สุดที่สุด ไม่ว่าจะดูจากมุมมองใดๆ ก็ตาม เหตุการณ์ นี้จะเป็นภัยแล้วที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาล ศัลย์วิชาชีวินิจฉัย ห้างจากพนัพ โกรงกร ประมาณ 1.1 กม. อีกด้วย ซึ่งมีหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่โกรงกรมากที่สุด ได้แก่ ที่นี่ยังบริการสาธารณสุข 21</p> | <p>มาตรฐานสูง ผู้ดูแลคนตาดู</p> <p>39/190</p> <p>ดีดูด อนุญาณ ผู้นำ การใช้</p> | |

| บัญชีประชุมของหน้างานสิ่งแวดล้อม | ผลกรหบทุกอย่างที่ได้รับและสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | มาตรการตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|----------------------------------|--|--|---|
| และดูแลไว้ | วัดน้ำดูดห้อง ห้องน้ำพื้นที่โครงการ "ไม่ทางเดินทิศตะวันออก ประมาณ 800 ม. ตั้งแต่ คาดว่าการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผล ก่อภัยทั่วไปยังทำน้ำทิศตะวันออกของที่อยู่อาศัย โดยรอบ | โครงการเมื่อก่อตัวร่วงลงแล้วต้อง จะประรบกอบด้วย โครงการสร้างตัวเดิม ให้ตามเดิม อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 12 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และ โครงการตัวน้ำขยาย "ได้แก่ อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 27 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โครงการจะเป็นอาคารรูปทรงตัวซีฟ์ใหม่ ซึ่งจัดการส่วนภายนอกอาคารที่อยู่อาศัยในรูปแบบเดิม ให้กับบ้านเดิมที่อยู่อาศัย ห้องในรีสอร์ฟของรูปแบบ อาคาร และความสูง โดยรอบโครงการ พนักงานโครงการ ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่พักอาศัย สำหรับบ้านเดิมที่อยู่อาศัย ให้สามารถเข้ามาอยู่ได้ | - ตรวจสอบดูแลสภาพพื้นที่สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ให้มีความสมมูลอยู่ตลอดเวลา - ตรวจสอบดูแลสภาพพื้นที่สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ให้มีความสมมูลอยู่ตลอดเวลา |
| 2.4.3 ที่ดินที่มา | โครงการเมื่อก่อตัวร่วงลงแล้วต้อง จะประรบกอบด้วย โครงการสร้างตัวเดิม ให้ตามเดิม อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 12 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และ โครงการตัวน้ำขยาย "ได้แก่ อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 27 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โครงการจะเป็นอาคารรูปทรงตัวซีฟ์ใหม่ ซึ่งจัดการส่วนภายนอกอาคารที่อยู่อาศัยในรูปแบบเดิม ให้กับบ้านเดิมที่อยู่อาศัย ห้องในรีสอร์ฟของรูปแบบ อาคาร และความสูง โดยรอบโครงการ พนักงานโครงการ ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่พักอาศัย สำหรับบ้านเดิมที่อยู่อาศัย ให้สามารถเข้ามาอยู่ได้ | 1. จัดให้มีพื้นที่สิ่งปลูกrazier บริเวณชั้นที่ 1 และชั้นดาดฟ้าของอาคาร โครงการ ตัวเดิม และอาคาร โครงการตัวน้ำขยายโดยพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง 1,227 ตร.ม. คิดเป็นอัตราต่อหน่วยพื้นที่ที่เปลี่ยนต่อผู้พักอาศัย 1.04 ตร.ม./คน โดย เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ที่อยู่กันเองของอาคารรีสอร์ฟชั้นที่ 1 ประมาณ 559 ตร.ม. (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) | 1. จัดให้มีพื้นที่สิ่งปลูกrazier บริเวณชั้นที่ 1 และชั้นดาดฟ้าของอาคาร โครงการ ตัวเดิม และอาคาร โครงการตัวน้ำขยายโดยพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง 1,227 ตร.ม. คิดเป็นอัตราต่อหน่วยพื้นที่ที่เปลี่ยนต่อผู้พักอาศัย 1.04 ตร.ม./คน โดย เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ที่อยู่กันเองของอาคารรีสอร์ฟชั้นที่ 1 ประมาณ 559 ตร.ม. (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) |

| องค์ประกอบความลาดีแนวสื่อสาร และกุญแจทาง | ผลลัพธ์ของสื่อแนวสื่อสารที่สำคัญ | มาตรฐานของกิมเมลที่ใช้ผลการทดสอบสัมผัสด้อม | มาตรฐานของกิมเมลที่ใช้ผลการทดสอบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.4 การบูรณาการ และการนำเสนอ | การนำเสนอของโครงการที่มีผู้ที่เข้ามายืนยันว่า เวลาที่ประดิษฐ์ทำนุบำรุงศิลป์ได้ร่วงมาแล้ว 7.00- 10.00 น. และ 14.00-17.00 น. เนื้อหาเดียวกันของอาจารย์โครงการ จะหอดูตัวไปยังพื้นที่ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล แต่จะถูกนับ แสดงในแต่ละหน้าจอ กิจกรรมเป็นช่วงระยะเวลาเดือนฯ ไม่ต่อกัน ท่านนั้น ตามการเรียกคืนของดาวอาทิตย์ มาดูบันทึกพื้นที่เดินที่ หนึ่งตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตาม กรรมบูรณาการอาจารย์โครงการ ต้องการชี้แจงโดยทำให้อาคารเข้าใจง่าย ไม่ได้บันเสงแต่ในกรอบ จุดเดียว ให้กิจลักษณ์ของผู้คนเข้ามายืนยันว่าเดือดร้อนหรือ ไม่เดือดร้อน แต่คาดว่าไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้อยู่ อาศัย ซึ่งเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต ทั้งหมด ใช้เวลาเดินทางต่อสู่ ภาระอ่อนหนักหน่วง สืบสานมรรคาให้ได้ อย่างปกติ ดังนั้น จึงคาดว่าผลการทดสอบด้านการบูรณาการจะต้องเป็น โดยรอบ โครงการ จะอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ | - กำหนดเวลาเงินหมวดหมู่ของต้นตอมบุคคลที่ได้รับความเสียหายอันเนื่อง มาจากการ เป็นจำนวนเงินปรับประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้าน บาทถ้วน) (กำหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของบุคคล) โครงการ ประเมินจำนวนตัวที่ต้องมาประเมินแล้วเสร็จ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการประเมินค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ภัยพัฒนา ภัยงานอุตสาหกรรม ภัยกัด (ภายนอก) ภัยก่อการชั่วๆ ใจ ภัยอากาศร้ายๆ ภัยดีบวนเสงทางอากาศ ภัยกัด (ภายนอก) | - | มาตรฐานของกิมเมลที่ใช้ผลการทดสอบ ประเมิน 1,000 ล้านบาท |
| 2.4.5 การบูรณาการ และการนำเสนอ | ผลการทดสอบจัดทำเอกสาร ที่สำคัญของอาจารย์โครงการ ต่อคู่ม บ้านพักอาศัยและอาคารพักอาศัยชั่วคราว ใช้บันทึกบันทึกทางคอม ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งพิสูจน์ถึงความจริงของบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ประมาณกับอาจารย์โครงการ ซึ่งมีเบราว์เซอร์งานทางบันทึกน ได้จะระบุทั้งชื่ออาจารย์ ที่ใช้ไฟกระพริบคอมพิวเตอร์ ไปยังพื้นที่ ที่ทางบันทึกเดินทาง ทั้งนี้ จึงคาดว่าผลกระทบด้านการบูรณาการ ที่ทางบันทึกเดินทาง ทั้งนี้ จึงคาดว่าผลกระทบด้านการบูรณาการ ที่ทางบันทึกเดินทาง ทั้งนี้ จึงคาดว่าผลกระทบด้านการบูรณาการ | <ol style="list-style-type: none"> ออกแบบเอกสารให้มีช่องว่างภายในเอกสารเพียงพอ ที่จะให้กราฟและ ผลพัฒนาไปยังที่ตั้งบุคคลที่ได้รับความเสียหายอันเนื่อง มาจากการ เป็นจำนวนเงินปรับประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้าน บาทถ้วน) (กำหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของบุคคล) โครงการ ประเมิน 1,000 ล้านบาท กำหนดเวลาเงินหมวดหมู่ของต้นตอมบุคคลที่ได้รับความเสียหายอันเนื่อง มาจากการ เป็นจำนวนเงินปรับประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้าน บาทถ้วน) (กำหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของบุคคล) โครงการ ประเมิน 1,000 ล้านบาท | มาตรฐานของกิมเมลที่ใช้ผลการทดสอบ ประเมิน 4,9 / 9,0 | |

ตารางที่ 1 (ต่อ 39)

| องค์ประกอบหน้างานสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ | มาตรการรับมือภัยแล้งและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการรับมือภัยแล้งและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการต่อต้านภัยแล้ง |
|--|--|--|---------------------------------|
| ผู้ดูแลระบบทดลองต่อสั่งและผู้สำรวจ | ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ตั้งรับความเสี่ยงทางภาคใต้ ดังถ้าเกิดน้ำริบบิ้ง "ไทยพัฒนาฯ" งานอนุรักษ์ฯ ก่อภัย (มหาชน) | 1. จัดให้มีอิฐหินมวลหินความถูก 2 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วย กัน留住ภัยแล้งและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น 2. จัดให้มีพืชที่ลีกเขียวขนาดพื้นที่ 1,227 ตร.ม. โดยจัดให้มีการปลูก ไม้ยืน年 ได้แก่ ต้นพิรุด และต้นอโ凄 โภคินดีซึ่งบริเวณพื้นที่ด้านทิศ เหนือของที่ดินจะช่วยดักและไวรั่วน้ำมนุษย์เพื่อตัดน้ำทิศตะวัน ออก ซึ่งการจัดพืชที่ดีที่ทางของโครงการ น้อมถอดช่วยเพิ่มความ ร่วมรุ่น และลดภาระน้ำที่ทางน้ำทิศตะวันเพื่อยังคงส่วนในกثارที่จะ ลดผลกระทบด้านทิศตะวันต่อมา และความเรื้อรังน้ำตัว "ดีอีท่าทางแห่ง ^{น้ำ"} น้ำช่วยในการปิดกันการมองเห็นได้ | <p>จันวน 42/0.6 ผู้ดูแล</p> |
| 2.4.6 ความเป็นด้านดี และการรักษาป่าดีงามสะอาดที่สุด | โครงการซึ่งประกอบด้วย อาคาร โครงการที่ว่างเดิม ขนาด 12 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคาร โครงการที่ว่างเดิม ขนาด 27 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งเป็นอิฐแดง อาจส่งผลกระทบเชิงลบและก่อ รำข่าว โครงการรักษาพื้นที่ที่อยู่ชุมชนดี เป็นอาคารตัวน้ำเดินและก่อ ^{สืบต่อ} ส่งผลกระทบด้านความเรียบง่ายและความไม่พึงพอใจสำหรับ ผู้ดูแลรักษา 3 ด้าน "ดี" ก่อตั้งหน่อ ทิศใต้ และทิศตะวันตก สำหรับ อาคารที่ว่างเดินและก่อรำข่าวเป็นส่วนเตาต่ออาคาร และปูนพื้นอาคารที่อยู่ด้วยร่อง 3 ด้าน "ดี" ก่อตั้งหน่อทิศตะวัน ออก และทิศใต้ ทั้งนี้ การมองเห็นจากผู้ต้องภายในโครงการ ไม่บังอาการและช่วยเหลือผู้ต้องรอมานาน ใช้สีสันกระหายน้ำต่อ ความบกพร่องส่วนตัวอยู่บ่อยๆ ด้วยผลกรรมของแม่น้ำหรืออุบลรัตน์อยู่บ่อยๆ จะบังที่ในภารม่องความสูง จุดที่น้อม และบานหุ่นของการมอง ดูร่องน้ำที่บันทึกไว้ในภารม่อง 2 รายการ จะส่งผลกระทบ ต่อความบกพร่องความตัวของผู้ต้องภายในอาคารและบานหุ่นพื้นที่ โครงการในระดับที่ไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากลักษณะ ทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของอาคารและบานหุ่นพื้นที่ ทางลุ่มน้ำ มีส่วนช่วยในการบันดับ และช่วยลดความรุนแรงในการ มองเห็นจากภารมອกตัว "ดี" ก่อตั้งที่ดีดีขึ้น | 1. จัดให้มีอิฐหินมวลหินความถูก 2 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วย กัน留住ภัยแล้งและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น 2. จัดให้มีพืชที่ลีกเขียวขนาดพื้นที่ 1,227 ตร.ม. โดยจัดให้มีการปลูก ไม้ยืน年 ได้แก่ ต้นพิรุด และต้นอโ凄 โภคินดีซึ่งบริเวณพื้นที่ด้านทิศ เหนือของที่ดินจะช่วยดักและไวรั่วน้ำมนุษย์เพื่อตัดน้ำทิศตะวัน ออก ซึ่งการจัดพืชที่ดีที่ทางของโครงการ น้อมถอดช่วยเพิ่มความ ร่วมรุ่น และลดภาระน้ำที่ทางน้ำทิศตะวันเพื่อยังคงส่วนในกثارที่จะ ลดผลกระทบด้านทิศตะวันต่อมา และความเรื้อรังน้ำตัว "ดีอีท่าทางแห่ง ^{น้ำ"} น้ำช่วยในการปิดกันการมองเห็นได้ | <p>จันวน 42/0.6 ผู้ดูแล</p> |

| องค์ประกอบอุปทานสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม | ผลกระทบโดยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|-----------------------------|
| อาศัยในเดียวอาศัยสองเดียว และภัยคุกคาม | อาศัยในเดียวอาศัยสองเดียว โดยพืชอย่างเข้ามาซึ่งพืชต้องอาศัยภายในห้องพักหรือบ้านพักทั้ง 2 อาคาร ซึ่งผลการตรวจด้านความเป็นส่วนตัวจะเกิดขึ้นจากการรวมของหนังซี่กับเมล็ดพัน แต่ยังคงระดับที่ไม่รวมรวมกันด้วย น่องขาไม่เรียบร้าที่พันเข้าหากันของขาทั้งสองข้างพันเดียว ห้องนอนที่ไม่สามารถเข้าออกพื้นเดียวชื่อห้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้คนเดียวค่อนข้างติดขัด ให้มีช่องทางเข้ามานอนหันต่าง จินตนา 1 แท่ง ก่อให้เกิดปัญหางามองเห็นพื้นที่ห้องและกันน้ำด้วย ประคอบนก้น ตัวอาคารมีร่องว่างไม่สามารถพักผ่อนซึ่งกันและกันน้ำด้วย ประคอบนก้น ตัวอาคารจะไว้ระหว่างห้องกันเรือง 12-24 น. ซึ่งจะระยะห่างเข้ามาทำให้ห้องน้ำด้านซ้ายกันและกันไม่ซัดเจนนัก | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม |



ตารางที่ 2 ตัวรูปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนฯ夷)

| ตัวชี้มุกัดผลลัพธ์ด้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความคื้นหาตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------|---|--|---|--|--|
| ● ช่วงอ่อมร้าง | | | | | |
| 1. ดูแลอาคาร | 1) ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณแนวเขตที่ตั้งด้าน ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ 2) ผู้พักอาศัยบ้านคัชชังพื้นที่ ก่อสร้างโครงการต่อวัน ขยาย | 1. ปริมาณฝุ่นละอองเราม (TSP) 2. ห้องปฏิบัติ หรือร่อง ร่องเรียนจากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ | 1. High Volume Air Sampler 2. ติดตั้งกล้องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาน ผลการตรวจ | - ติดตั้งระยะเวลาช่วงก่อสร้าง โครงการต่อวัน - ติดตั้งกล้องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาน | - ผู้รับเหมา / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอุดสาหกรรม |
| 2. เสียง | 1) ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณแนวเขตที่ตั้งด้าน ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ 2) ผู้พักอาศัยบ้านคัชชังพื้นที่ ก่อสร้างโครงการต่อวัน ขยาย | 1. ระดับเสียง Leq เหนี้ย 24 ชั่วโมง 2. ห้องปฏิบัติ หรือร่อง ร่องเรียนจากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ | 1. เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) 2. ติดตั้งกล้องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาน | - ติดตั้งระยะเวลาช่วงก่อสร้าง โครงการต่อวัน - ติดตั้งกล้องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาน | - ผู้รับเหมา / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอุดสาหกรรม |
| 3. ความสั่นสะเทือน | 1) ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณแนวเขตที่ตั้งด้าน ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ 2) ผู้พักอาศัยบ้านคัชชังพื้นที่ ก่อสร้างโครงการต่อวัน ขยาย | 1. ความสั่นสะเทือน 2. ห้องปฏิบัติ หรือร่อง ร่องเรียนจากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ | 1. เครื่องวัดสั่นสะเทือน สะเทือน (Vibration Meter) 2. ติดตั้งกล้องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาน | - ติดตั้งระยะเวลาช่วงก่อสร้าง ร้านรากโครงการต่อวัน - ติดตั้งกล้องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาน | - ผู้รับเหมา / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอุดสาหกรรม บก. 44/190 วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ |

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

| ตัวชี้มุกดค่าพิเศษเฉพาะสกุล | บริเวณที่ควรตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|
| ● ช่วงเดือนมกราคม | | | | | |
| 1. คุณภาพน้ำ | | | | | |
| 1.1 คุณภาพน้ำทั่วไป ก่อนการบำบัด | - ไม่ควร含有ของระบบน้ำhardt น้ำเสียเพื่อต้องอาศัย | - pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - Total Coliform - Residual Chlorine - TKN | - เครื่องทดสอบวัดอย่างต่อaway วัสดุมาตรฐาน | - เศรษฐมนตรี 1 ครั้ง | - นิติบุคคลติดตามฯ / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุตสาหกรรม |
| 1.2 คุณภาพน้ำทั่วไป หลังการบำบัด | - ไม่ออกฟันน้ำทั่วไปของระบบ น้ำป้อนน้ำสีเขียวเหลืองต้องอาศัย | - pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - Total Coliform - Residual Chlorine - TKN | - เครื่องทดสอบวัดอย่างต่อaway วัสดุมาตรฐาน | - เศรษฐมนตรี 1 ครั้ง | - นิติบุคคลติดตามฯ / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุตสาหกรรม |
| 2. น้ำทิ้ง | - ต้นท่อระบายน้ำของเตาต่อ อากาศ | - การทดสอบวัดอย่างต่อaway ท่อระบายน้ำ | - | - เศรษฐมนตรี 1 ครั้ง | - นิติบุคคลติดตามฯ / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุตสาหกรรม |
| 3. ภัยสกปรก | - บริเวณที่อาจพักน้ำ剩อย ประจำ เช่น แหล่งก่อเรือนแพน้ำ ผอยรวมกันอยู่ติดต่อๆ กัน | - บริเวณที่อาจพักน้ำ剩อย ประจำ เช่น แหล่งก่อเรือนแพน้ำ ผอยรวมกันอยู่ติดต่อๆ กัน | - บริเวณน้ำเหลืองติดต่อๆ กัน - ความสะอาด | - ติดต่อระบายน้ำเบ็ด ติดตามการ | - นิติบุคคลติดตามฯ / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุตสาหกรรม |

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

| ตัวชี้วัดความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ครองด้วย | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความเสี่ยงของการตรวจรักษา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|-----------------------------|--|--|
| 4.ระบบป้องกันอัคคีภัย (เพลิงไหม้) (เพลิง) | 1. อุบัติเหตุในระบบบำบัดน้ำเสียกัน และต้นทุ่นลมติดลมอัคคีภัย | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - ตรวจสอบสถานะน้ำอุบัติเหตุ | - 3 เดือน / ครึ่ง | - นิติบุคคลอัคคีภัย / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุคERICAกรรน |
| 2. ระบบบำบัดน้ำพื้นสำรอง | - มีแบบทดสอบสำรองอยู่ ตลอดต้นทุ่นลมติดลมอัคคีภัย | - ทดสอบอุปกรณ์ | - 3 เดือน/ ครึ่ง | - นิติบุคคลอัคคีภัย / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุคERICAกรรน | |
| 3. ป้ายและเครื่องหมาย แสดงทางการหนีไฟ และ ^๔ แหล่งเพลิงด้วยทางการหนีไฟ | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา และ แหล่งเพลิงด้วยทางการหนีไฟ | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา และ แหล่งเพลิงด้วยทางการหนีไฟ | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - 3 เดือน/ ครึ่ง | - นิติบุคคลอัคคีภัย / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุคERICAกรรน |
| 4. ปากกาชนวนดับเพลิง หัวด้ามดับเพลิง | - เครื่องดับเพลิงแบบ หัวด้ามดับเพลิง | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - 3 เดือน/ ครึ่ง | - นิติบุคคลอัคคีภัย / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุคERICAกรรน |
| | - หัวรับน้ำดับเพลิง | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - 3 เดือน/ ครึ่ง | - นิติบุคคลอัคคีภัย / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุคERICAกรรน |
| | - เบ้าถังไนโตรเจน | - เบ้าถังไนโตรเจน | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - 3 เดือน/ ครึ่ง | - นิติบุคคลอัคคีภัย / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุคERICAกรรน |
| | - ถังเก็บน้ำดับเพลิง | - ถังเก็บน้ำดับเพลิง | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - 3 เดือน/ ครึ่ง | - นิติบุคคลอัคคีภัย / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุคERICAกรรน |
| | - กระถางดูดควัน | - กระถางดูดควัน | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - 3 เดือน/ ครึ่ง | - นิติบุคคลอัคคีภัย / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุคERICAกรรน |
| | - เครื่องดูดควัน | - เครื่องดูดควัน | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - 3 เดือน/ ครึ่ง | - นิติบุคคลอัคคีภัย / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุคERICAกรรน |
| 5. บ้าน Cain และเต้นท่างา ^๕ ในการหนีไฟ | - ตัวยึดบนด้ามเพลิงและ ถูกมนต์มนต์ (FHC) - ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - 3 เดือน/ ครึ่ง | - นิติบุคคลอัคคีภัย / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุคERICAกรรน |
| | - บ้าน Cain ไฟและเต้นท่างา | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - สถาบันพื้นที่ชั่วนา | - 3 เดือน/ ครึ่ง | - นิติบุคคลอัคคีภัย / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุคERICAกรรน |
| | - บ้าน Cain ไฟ | - บ้าน Cain ไฟ | - บ้าน Cain ไฟ | - 3 เดือน/ ครึ่ง | - นิติบุคคลอัคคีภัย / บมจ. ไทยพัฒนาโครงงานอนุคERICAกรรน |

ตารางที่ 2 (ต่อ ๓)

| ลักษณะภัยคุกคามที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม | นิริเวศวิทยาและภัยคุกคาม | อาชญากรรม | วิธีการดูแลรักษา | ความต้องการของรัฐบาล | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|--|---|
| 5. รัฐประหารทางการเมือง (ก่อการบ้านร้าย) | - ช่องโหว่ทางการเมืองที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง - ความไม่สงบทางการเมืองที่อาจนำไปสู่การก่อการร้าย | - อาชญากรรมทางการเมือง - อาชญากรรมทางการเมืองที่อาจนำไปสู่การก่อการร้าย | - ตรวจสอบความเสี่ยงทางการเมือง - ติดตามประเมินจังหวัดที่เสี่ยงต่อการก่อการร้าย | - ลดความเสี่ยงทางการเมือง - ติดตามประเมินจังหวัดที่เสี่ยงต่อการก่อการร้าย | - ผู้บังคับบัญชาทางการเมือง / บมจ. บริษัทเอกชนที่มีบทบาทในการเมือง |
| 6. ภัยคุกคามพืชและแมลง | ภัยคุกคามพืชและแมลง | - ภัยคุกคามพืชและแมลงจากมนุษย์ - ภัยคุกคามพืชและแมลงจากธรรมชาติ | - ติดตามประเมินจังหวัดที่เสี่ยงต่อการก่อการร้าย - รับเรื่องร้องเรียนเรื่องภัยคุกคามทางการเมือง - เห็นหมาป่าบ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ - จราจรที่ติดขัดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | - ลดความเสี่ยงทางการเมือง - จราจรที่ติดขัดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | - ผู้บังคับบัญชาทางการเมือง / บมจ. บริษัทเอกชนที่มีบทบาทในการเมือง |

NORTH



อาคารชุดพักอาศัย (TOP VIEW) ขนาด 39 ชั้น จำนวน 1 อาคาร



ลักษณะพื้นที่

- ตำแหน่งบ่อหน่วยน้ำ
- ตำแหน่งห้องพักมูลฝอยแห้งและเป้ากของโครงการส่วนเดิม
- ตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินของโครงการส่วนเดิม
- ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนเดิม
- ตำแหน่งบันไดหนีไฟ (ST 1) ของโครงการส่วนเดิม
- ตำแหน่งบันไดหลัก (ST 2) ของโครงการส่วนเดิม
- ตำแหน่งห้องพักมูลฝอยแห้งและเป้ากของโครงการส่วนขยาย
- ตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินของโครงการส่วนขยาย
- ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนขยาย
- ตำแหน่งบันไดหลัก (ST 1) ของโครงการส่วนขยาย
- ตำแหน่งบันไดหนีไฟ (ST 2) ของโครงการส่วนขยาย
- จุดจอดรถเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา สำหรับโครงการส่วนเดิม
- จุดจอดรถเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา สำหรับโครงการส่วนขยาย

TEAC COMPANY, LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
13/F. So the University of The Thai Chamber of Commerce
Viphavadi-Rangsit Road, Dinduang, Bangkok 10400 Thailand
Telephone: 0 2622 3801 / Facsimile: (07) 677-1285

Chief Architect :
นายวิชัย ภู่ว่องไว วารุ. 347

Architect :
นายกรุง พฤกษา วารุ. 400
นางสาว อรุณารักษ์ วารุ. 3696

Structural Engineer :
นาย ธนาภูมิ วงศ์ วารุ. 1176

Electrical Engineer :
นายอรรถ วนิชยากร วารุ. 1369

Sanitary Engineer :
นายศักดิ์ ลักษณ์ วารุ. 6256

Mechanical Engineer :
นายพุทธิ์ พัฒนาลักษณ์ วารุ. 1460

Interior Designer :

OWNER :
บริษัท
ไทยพัฒน์โครงสร้างคุณภาพรวม
จำกัด (มหาชน)

PROJECT :
59 HERITAGE
(ส่วนขยาย)

| TITLE : | | |
|---------|------|----------|
| No. | Date | Revision |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


No. Date Revision

Job No. Total Drawing : 32

Drawn : ANNOPS Checked : Drawing No. : 32

Date : DO NOT SCALE THIS DRAWING
IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD
BE CLICKED ON THE SITE

TEAC COMPANY LIMITED © 2004
TEAC COMPANY LIMITED © 2004



ถนนซอยสุขุมวิท 59 เขตบางกอกใหญ่ ขนาด 10 เมตร

สัญลักษณ์

- ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนเดิม
- ตำแหน่งห้องพักนุ่ฟอยแพ้งและมูลฝอยเปียกของโครงการส่วนเดิม
- ตำแหน่งถังเก็บน้ำขึ้นใต้ดินของโครงการส่วนเดิม
- ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนขยาย
- ตำแหน่งห้องพักนุ่ฟอยแพ้งและมูลฝอยเปียกของโครงการส่วนขยาย
- ตำแหน่งถังเก็บน้ำขึ้นใต้ดินของโครงการส่วนขยาย
- ตำแหน่งบ่อ汇น้ำ
- ท่อระบายน้ำฝนเข้า - ออกบ่อห่ำน้ำ
- ท่อระบายน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
- ท่อระบายน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดเสีย
- ท่อระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการ
- ท่อระบายน้ำจากห้องพักนุ่ฟอยรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- ท่อคันน้ำใหม่
- จุดเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนขยาย
- จุดเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนเดิม
- บ่อพักน้ำภายในโครงการ
- บ่อพักน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ
- ◎ ก๊อกน้ำ

ARCHITECTURE LANDSCAPE
INTERIOR DESIGN PROGRAMMING
GRAPHICS

ISO GROUP

25/16 Royal City Avenue RAMA 9 Rd.
Huaykwang BKK 10310 THAILAND
Tel. 263-0680-82 Fax. 263-0683

PROJECT

59 HERITAGE

(อาคารคอนโดยึน 12 ชั้น)

LOCATION

สุขุมวิท ซอย 59

OWNER

บริษัท ไทยพัฒนาโครงสร้างและภายนอก จำกัด (มหาชน)


DESIGNERS

Project Manager

พศิพงษ์ ธรรมวนิช กกท. 2287

Project Architect

เจริญ ขาวอิตาคุณ กกท. 3182


TATLAWIN ARCHITECT CO., LTD.
110/F, 229 Asoke Building,
233 Asoke Road, Klongtoey Nua,
Bangkok, Thailand 10110
Tel.: 0 2311 4559 FAX: 0 2311 4549

Architect & Drawn

พีระพันธ์ ลูกบุญฤทธิ์ กกท. 1475

เจริญ ขาวอิตาคุณ กกท. 3182

Interior Designer

Landscape Architect

CONSULTANTS

Structural Engineer

นพดลพันธ์ วัฒนกุลสถาปัตย์ กกท. 1285
403 บ้านสวนสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


SNB CONSULTANT CO., LTD.
213 Grand Office, Ladprao Road,
Wichit Wattana, Bangkok 10110
Tel.: 0 232-5239, 0 232-56577 FAX: 0 231-9115

Sanitary Engineer

นัฐ พิพัน กกท. 764

นิษฐา นิษฐา กกท. 13639

Electrical Engineer

บรรจง เจริญศักดิ์สุขุมวิท กกท. 612

วิวัฒ ห้องน้ำรักษ์ กกท. 17725

Mechanical Engineer

นัฐ พิพัน กกท. 764

สงไชย เกษมธรรคุณ กกท. 11256

DRAWING TITLE

ระบบเสียงกันดักก็อฟ : แปลงพื้นเมือง

SCALE 1:100

จานวน 50/90

ผู้เขียน SN-06

TOTAL

The design as presented in this drawing is the property of
ISO GROUP Co.,Ltd. and must not be re-issued copied or
reproduced without written permission from ISO GROUP Co.,Ltd.

แบบพื้นที่ชั้นล่าง

SCALE 1:100

จานวน 50/90


ผู้เขียน SN-06


ผู้เขียน SN-06

ผู้เขียน SN-06


ผู้เขียน SN-06

ผู้เขียน SN-06






รูปที่ 4 แบบแปลนพื้นที่ทางเดินสถาปัตยกรรม โครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม




ပုံစံ ၅ ပော်ပုံပို့ဆောင် မူကျော် (ပုံစံ ST 4) ပုံစံခုခု ကြောက်စာမျက်နှာ



ร่างที่ 6 ตำแหน่งติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายในอาคาร ของอาคาร โครงการส่วนรวม



TEAC COMPANY LIMITED
บริษัท เทอีซี จำกัด คุณภาพชั้นนำ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบ
เครื่องจักรกล สำหรับอุตสาหกรรม การผลิตและค้าขาย การบริการ
และเช่า เช่น เครื่องจักรกล สำหรับผลิตภัณฑ์เคมี อุตสาหกรรม
อาหาร เครื่องจักรกล สำหรับการผลิต ก่อสร้าง ห้องแม่พิมพ์ ห้องแม่พิมพ์
สำหรับห้องแม่พิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



รูปที่ 7 แปลนพื้นที่ลังกาของอาคาร โครงการส่วนบุคคล

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Client Architect : | นายกรุงศรี ภักดี | Date : ๓๐/๑๐/๖๗ |
| Architect : | 工程师 陈其昌 周建新 李明生 | Date : ๑๘/๑๐/๖๙ |
| Structural Engineer : | 结构工程师 陈其昌 周建新 | Date : ๑๘/๑๐/๖๙ |
| Electrical Engineer : | 电气工程师 黄志诚 | Date : ๒๕/๑๐/๖๙ |
| Sanitary Engineer : | 卫生工程师 吴建平 | Date : ๒๕/๑๐/๖๙ |
| Mechanical Engineer : | 机械工程师 张文清 | Date : ๒๕/๑๐/๖๙ |
| Interior Designer : | 室内设计师 余国雄 | Date : ๒๕/๑๐/๖๙ |
| OWNER : | นายวิวัฒน์ ไกรคำ (ไวรากะลอก้าว) | Date : Reference No. : <i>กุญแจ</i> |
| PROJECT : | สถานที่พักอาศัย บ้าน ๒๗ หมู่ ๔ บ้านชุมชน ๕๙ | Date : Reference No. : <i>บานได ST 3</i> |
| TITLE : | | Date : Reference No. : <i>กุญแจ</i> |

อนุมัติ

| | | |
|---|----------|----------------|
| Job No. | Date | Reference No. |
| Drawn By: ANNP S. | checked: | Date: ๓๐/๑๐/๖๙ |
| The engineer of record of the document is responsible for its content. Any changes must be approved by the engineer of record before implementation. This document is valid only when signed by the engineer of record. | | |
| DO NOT SCALE THIS DRAWING | | |
| IMPORTANT! ALL CHANGES SHOULD BE DECODED ON THE SITE | | |

อนุมัติ

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| Job No. | Date | Reference No. |
| Checked : <i>กุญแจ</i> | Date: <i>กุญแจ</i> | |
| The engineer of record of the document is responsible for its content. Any changes must be approved by the engineer of record before implementation. This document is valid only when signed by the engineer of record. | | |
| DO NOT SCALE THIS DRAWING | | |
| IMPORTANT! ALL CHANGES SHOULD BE DECODED ON THE SITE | | |

อนุมัติ

Chief Architect :
 พล.ยศ. พิมล จันทร์ 280.347

Architect :
 กานต์ พุฒิชัย 280.488
 วนัช นิตยาภรณ์ 280.3696

Structural Engineer :
 วิชิต งามยุทธ์ 28.1176

Electrical Engineer :
 ณรงค์ ธรรมชาติ 28.1.169

Sanitary Engineer :
 อัษฎ ลีบูล 28.6256

Mechanical Engineer :
 นฤทธิ์ วิรากานต์ 28.1480

Interior Designer :
 (none)








OWNER :
 บริษัท
 ไอยค์นาโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 จำกัด (มหาชน)

PROJECT :
59 HERITAGE
 (ส่วนขยาย)


TITLE :

| | | |
|------------------|-----------------|----------|
| No. | Date | Revision |
| | | 55/90 |
| | | 4 ครั้ง |
| | | ผู้ตรวจ |
| | | |
| Job No. | Total Drawing : | 32 |
| Drawn : ANNOP S. | | |
| Checked : | Drawing No. | |
| Date : | | |

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THE DRAWING IS
 RETAINED BY TEAC COMPANY LIMITED. WHOSE
 CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR
 REPRODUCTION OF THE DRAWING OR ANY PART THEREOF
 CAN BE MADE.
 DO NOT SCALE THIS DRAWING
 IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD
 BE CHECKED ON THE SITE



รูปที่ 8 แบบขยายบันไดหนีไฟ (บันได ST 3) ของอาคารโครงการส่วนขยาย



| | |
|--|----------------|
| ชื่อโครงการ : 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) | C ผู้รับรอง |
| รูปที่ 9 เส้นทางการอพยพคนมาบังคับรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ และ จุดจอดรถดับเพลิงและเส้นทางการลากสายไฟด้านหลังเพลิงของอาคาร โครงการส่วนเดิม | |
| ที่มา : บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด | หน้า : 56 |



thai thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultants
5/235 Tessaban Songkla Road, Lad Yao, Lat Phrao, Bangkok 10900
Tel. 0 2196-2140 3 Fax 0 2196-2144





thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants
5/235 Tesaban Songklae Road, Lad Yao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

ภาคผนวกที่ 1

พื้นที่สีเขียว





รูปที่ พ. 1-1 ศั้งแสดงพื้นที่สีเขียวบริเวณข้างล่าง

ARCHITECTURE : EXISTING SITE
INTERIOR DESIGN : ISO GROUP CO., LTD.
TELEPHONE : 081-250-0000

S O G R O U P
208 Royal Oak Avenue, Rama 9 Road,
Klong Toey, Bangkok 10110, THAILAND
TEL: 02-000-0002
FAX: 02-000-0003

PROJECT : โครงการ HERITAGE
(อาคารอนุรักษ์เชิงคุณค่า 12 ชั้น)

LOCATION : กรุงเทพฯ ชั้น 59

OWNER : บริษัท ไทยพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
DESIGNERS : Project Manager
ผู้ดูแล สถาปัตย์ไทย โทร. 02-2287
Project Architect
เชษฐ์ บานดิตากุล โทร. 081-3182

Architect & Drawn : อภิสิริ บานดิตากุล โทร. 081-3175
เชษฐ์ บานดิตากุล โทร. 081-3182

Landscape Architect : ปัจฉิม คงกานต์ โทร. 02-220-1444

CONSULTANTS :


- Structural Engineer : นิพัทธ์ จิกรพันธ์ บริษัท นิพัทธ์ จำกัด โทร. 02-229
- Sanitary Engineer : ณัฐรุ่ง ใจดี บริษัท ใจดี จำกัด โทร. 02-125
- Electrical Engineer : นริศร มนิษฐ์ บริษัท มนิษฐ์ จำกัด โทร. 02-125
- Mechanical Engineer : ณัฐรุ่ง ใจดี บริษัท มนิษฐ์ จำกัด โทร. 02-125

DRAWING TITLE : ผังแบบสถาปัตย์ที่ 1 ชั้น 59

SCALE : 1:100

จำนวน 98/90 หน้า
ลงชื่อ... LA2-01

The design as presented in this drawing is the property of ISO GROUP Co.,Ltd, and must not be reissued or copied or reproduced without written permission from ISO GROUP Co.,Ltd.




สัญลักษณ์

- ตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนเดิม
- ตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนขยาย
- ตำแหน่งท่อทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
- ตำแหน่งท่อทั่วไปที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
- ตำแหน่งท่อทึบหูที่ต้องเปลี่ยนแปลง
- ป้อมหักท่อทั่วไป
- บ่อหักท่อทั่วไป
- ห้องน้ำสาธารณะแยกก่อโครงการ

- ตำแหน่งท่อทึบหูที่ต้องเปลี่ยนแปลง
- ท่อระบายน้ำที่ต้องเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสีย
- ท่อระบายน้ำที่ต้องออกสู่ค่ายแยกก่อโครงการ
- ท่อระบายน้ำที่ต้องออกจากระบบบำบัดเสีย
- ท่อระบายน้ำฝนเข้า - ออกน้ำหนาฝน
- ท่อระบายน้ำที่ต้องเปลี่ยน
- ก่อตัวใหม่
- @ ก่อตัว

PROJECT : SO HERITAGE
 LOCATION : จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
 OWNER : บริษัท พี.เอ.โซ กรุ๊ป จำกัด
 DESIGNERS : Project Manager :
 สถาปัตย์ ภานุวัฒน์ หมายเลข 2167
 Landscape Architect : มนต์รัตน์ ชาติธรรม หมายเลข 3482
 Architect & Drawn : ธนา ใจพร หมายเลข 1426
 Landscape Architect : มนต์รัตน์ ใจพร หมายเลข 3482
 CONSULTANTS : Structural Engineer :
 Sanitary Engineer :
 Electrical Engineer :
 Mechanical Engineer :
 DRAWING TITLE : LA2-01
 SCALE : 1:100
 DRAWN BY :
 DATE : 19/01/2018
 SIGNATURE :
 The design as presented in this drawing is the property of
 SO GROUP Co.,Ltd. and must not be re-issued copied or
 reproduced without written permission from SO GROUP Co.,Ltd.

รูปที่ 1-2 ทั้งภูมิทัศน์และดงการปลูกไว้ยืนต้น ไม้หุ่น แบงค์ ไช่คุณดินชั้นล่าง (ส่วนที่ 1)



สัญลักษณ์

- ตัวแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนขยาย
- ตัวแหน่งห้องพักนักฟายและมูลฝอยเปียกของโครงการส่วนขยาย
- ตัวแหน่งถังเก็บน้ำขั้นไดคินของโครงการส่วนขยาย

- บ่อพักน้ำภายในโครงการ
- ท่อระบายน้ำฝนเข้า - ออกบ่อหน่วยน้ำ
- ท่อระบายน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

- ท่อระบายน้ำทึบออกจากระบบบำบัดเสีย
- ท่อระบายน้ำจากห้องพักนักฟอยรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม

- ♀ ก้อนน้ำ
- ท่อรดน้ำด้านไฟฟ้า

จำนวน ๖๖/๑๐ หน้า
ลงชื่อ.....
ผู้รับผิดชอบ.....

The design as presented in this drawing is the property of ISO GROUP Co. Ltd. and must not be re-issued copied or reproduced without written permission from ISO GROUP Co. Ltd.

รูปที่ ผ. 1-3 ตั้งถูกวิศวกรรมทดสอบการป้องกันน้ำท่วม และไม้คุณดินชั้นด่าง (ส่วนที่ 2)

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| ARCHITECTURE | INTERIOR DESIGN | LANDSCAPE |
| GRAPHICS | | |
| ISO GROUP | | |
| 305, Bayoh Aree, RUEA'R4, Bahtay, BK 1000 THAILAND | | |
| Tel: 03-660-42 Fax: 03-660-00 | | |
| PROJECT | | |
| CCP HERITAGE | | |
| (อาคารอนามัยนีเพียง 12 ชั้น) | | |
| LOCATION | | |
| หมู่บ้าน หมู่ 59 | | |
| OWNER | | |
| บริษัท ไทยเชียงใหม่ จำกัด(มหาชน) | | |
| DESIGNERS | | |
| Project Manager | | |
| สถาปัตย ภารกานทร 088-2267 | | |
| Project Architect | | |
| เจริญ ภารกานทร 088-3162 | | |
| Architect & Design บริษัท ภารกานทร จำกัด 088-1476 | | |
| Landscape Architect บริษัท ภารกานทร จำกัด 088-3162 | | |
| CONSULTANTS | | |
| Structural Engineer บริษัท ภารกานทร จำกัด 088-1476 | | |
| Geotechnical Engineer บริษัท ภารกานทร จำกัด 088-1476 | | |
| Electrical Engineer บริษัท ภารกานทร จำกัด 088-1476 | | |
| Mechanical Engineer บริษัท ภารกานทร จำกัด 088-1476 | | |
| DRAWING TITLE | | |
| LA2-01 | | |
| SCALE | | |
| 1:100 | | |

| ISO GROUP | | LANDSCAPE ARCHITECTURE | | INTERIOR DESIGN | | GRAPHICS | |
|--|-------------------------------|------------------------|--|-----------------|--|----------|--|
| 20th Floor, New Chitlada Building, 1420/2 Rama 4 Road, Bangkok, Thailand | Fax: 02-0202-02 | | | | | | |
| PROJECT 59 - HERITAGE (โครงการอนุรักษ์ในปัจจุบัน 12 ชั้น) | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> LOCATION | ที่ดินเลข ๕๙ | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OWNER | บริษัท ไทยฟิวเจอร์ พลัส จำกัด | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> DESIGNERS | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Project Manager | นายพีระ ภู่วงศ์ | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Project Architect | นายพีระ ภู่วงศ์ | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Landscape Architect | นายพีระ ภู่วงศ์ | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Structural Engineer | นายพีระ ภู่วงศ์ | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Consultant | นายพีระ ภู่วงศ์ | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Surveyor | นายพีระ ภู่วงศ์ | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Electrical Engineer | นายพีระ ภู่วงศ์ | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mechanical Engineer | นายพีระ ภู่วงศ์ | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> DRAWING TITLE | แบบแปลนที่ดิน ๖๙/๙๐ ๑๒ชั้น | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> SCALE | 1:25 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> TOTAL | ๑๒ชั้น | | | | | | |
| <p style="text-align: right;">The design as presented in this drawing is the property of ISO GROUP Co.,Ltd and must not be released copied or reproduced without written permission from ISO GROUP Co.,Ltd</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

แบบที่ ๑-๔ รูปแบบผังภูมิที่ดินชั้นดิน บริเวณบ่อห้วยน้ำ

| PROJECT | | LANDSCAPE ARCHITECTURE | INTERIOR DESIGN | STRUCTURAL ENGINEERING | Mechanical Engineering | Electrical Engineering | SCAFCO |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|---|--------|
| ISO GROUP | 206 ផ្លូវលេខ នគរបាល ភ្នំពេញ 10000 ទីតាំង: ភ្នំពេញ, កម្ពុជា ទីលេខ: 14-20000 អាសយដ្ឋាន: | 59 HERITAGE (ទំនាក់ទំនង 12 ម៉ែត្រ) | LOCATION ឈើសារឈើ ខេត្ត សៀមរាប 59 | OWNER ឯកសារពិសោធន៍យោបាយ នគរបាល ភ្នំពេញ | DESIGNER អ៊ិចីស៊ី ស៊ីរាម ហ៊ុន សារឈើសារឈើ សៀមរាប 2287 | Project Manager អ៊ិចីស៊ី ស៊ីរាម ហ៊ុន សារឈើសារឈើ សៀមរាប 3182 | |
| Landscape Architect | Architect & Drawn សារឈើសារឈើ សៀមរាប 2287 សារឈើសារឈើ សៀមរាប 3182 | CONSULTANTS | Structural Engineer គិរិយាយ គិរិយាយ គិរិយាយ | Sanitary Engineer អ៊ិចីស៊ី ស៊ីរាម ហ៊ុន | Electrical Engineer លោកស្រី កែវ គោល គិរិយាយ | Mechanical Engineer អ៊ិចីស៊ី ស៊ីរាម ហ៊ុន | |
| DRAWING TITLE | ប្រព័ន្ធទី 62/៩ នគរបាល ភ្នំពេញ | SCALE | 1:25 | 1:25 | 1:25 | 1:25 | TOTAL |
| <p>62/៩ នគរបាល ភ្នំពេញ 1:25</p> | | | | | | | |
| <p>A-A 1:25</p> | | | | | | | |
| <p>B-B 1:25</p> | | | | | | | |


រូបថត នគរបាល ភ្នំពេញ នឹងការរៀបចំដោយ ក្រុមការងារក្រោមឱ្យ ក្រុមការងារ នគរបាល ភ្នំពេញ ទទួលបាន ឈ្មោះ

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ARCHITECTURE | LANDSCAPE |
| <input type="checkbox"/> INTERIOR DESIGN | PROGRAMMING |
| <input type="checkbox"/> GRAPHICS | |
| ISO GROUP | |
| 200 ที่ 1 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ 10230 | โทรศัพท์ 02-2020000 |
| FAX: 02-2020005 | |
| PROJECT | |
| [REDACTED] | |
| 59 HERITAGE | |
| (ออกแบบโดยนิรภัย 12 ชั้น) | |
| <input type="checkbox"/> LOCATION | จังหวัดเชียงใหม่ 12 ชั้น |
| <input type="checkbox"/> OWNER | นายกิตติ์วิทย์ ใจดี บริษัทสถาปัตยกรรมไทยจำกัด จำกัด |
| <input type="checkbox"/> DESIGNERS | [REDACTED] |
| Project Manager | นายกิตติ์วิทย์ ใจดี บริษัทสถาปัตยกรรมไทยจำกัด จำกัด |
| Architect & Drawn | นายกิตติ์วิทย์ ใจดี บริษัทสถาปัตยกรรมไทยจำกัด จำกัด 228/7 หมู่ 1 ตำบลแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย 50100 |
| Landscape Architect | นายกิตติ์วิทย์ ใจดี บริษัทสถาปัตยกรรมไทยจำกัด จำกัด |
| <input type="checkbox"/> CONSULTANTS | |
| Structural Engineer | นายกิตติ์วิทย์ ใจดี บริษัทสถาปัตยกรรมไทยจำกัด จำกัด 128/5 หมู่ 1 ตำบลแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย 50100 |
| Sanitary Engineer | นายกิตติ์วิทย์ ใจดี บริษัทสถาปัตยกรรมไทยจำกัด จำกัด 764/1 หมู่ 1 ตำบลแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย 50100 |
| Electrical Engineer | นายกิตติ์วิทย์ ใจดี บริษัทสถาปัตยกรรมไทยจำกัด จำกัด 102/1 หมู่ 1 ตำบลแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย 50100 |
| Mechanical Engineer | นายกิตติ์วิทย์ ใจดี บริษัทสถาปัตยกรรมไทยจำกัด จำกัด 704 หมู่ 1 ตำบลแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย 50100 |
| <input type="checkbox"/> DRAWING TITLE | แบบรากฐานสถาปัตย์ ขนาด 1:20 |
| จำนวน 68 / 90 | |
| คงที่ 2 หน้า 3 | |
| <input type="checkbox"/> SCALE | 1:20 |
| <input type="checkbox"/> TOTAL | 1A2-06 |
| The design as presented in this drawing is the property of ISO GROUP Co.,Ltd. and must not be en-titled copied or reproduced without written permission from ISO GROUP Co.,Ltd. | |

แบบรากฐานสถาปัตย์ ขนาด 1:20

รูปที่ ผ.1-6 รูปแบบงบประมาณที่ต้องนับถ้วน บริเวณระบบน้ำทิ้งทราย โครงการรั่วทุ่งยาง

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|---------|---------|----------|
|  | ISO GROUP | INFORMATION GRAPHICS | DESIGN | PROJECT | DRAWING | PRINTING |
| 220 New Ch. 160/9 Nana 9th Rd., 10110, Bangkok, Thailand Tel. 02-200-0000 Fax. 02-200-0000 | | | | | | |
| Project No. : 59 HERITAGE | | | | | | |
| (Property Location Plan Drawing 12 Fl.) | | | | | | |
| 1. LOCATION | | 12 Fl., ต.ราษฎร์ ช.หอ 59 | | | | |
| 2. OWNER | | นายพงษ์ พิริยะอรุณ บริษัท บ้านเด็กวันนี้ จำกัด | | | | |
| 3. DESIGNERS | | Architect & Drawings นายพงษ์ พิริยะอรุณ Engineer นายพงษ์ พิริยะอรุณ Structural Engineer นายพงษ์ พิริยะอรุณ Electrical Engineer นายพงษ์ พิริยะอรุณ Mechanical Engineer นายพงษ์ พิริยะอรุณ | | | | |
| 4. Project Manager | | ผู้ดูแล ล่วงนาท ก. พ. 220/7 | | | | |
| 5. CONSULTANTS | | Architect & Drawings นายพงษ์ พิริยะอรุณ Structural Engineer นายพงษ์ พิริยะอรุณ Electrical Engineer นายพงษ์ พิริยะอรุณ Mechanical Engineer นายพงษ์ พิริยะอรุณ | | | | |
| 6. Landowner Architect | | นายพงษ์ พิริยะอรุณ ก. พ. 220/7 | | | | |
| 7. SANITARY ENGINEER | | นายพงษ์ พิริยะอรุณ ก. พ. 220/7 | | | | |
| 8. DRAWING DATE | | 64/190 | | | | |
| 9. TOTAL | | 64/190 | | | | |
|  แบบแปลน ห้องนอน | | | | | | |




The drawing shows a detailed architectural site plan for a 12-story building. It includes a main building footprint with various rooms labeled (e.g., 128 SQM, 98 SQM, 50 SQM) and a green-shaded area representing an open space or courtyard. A staircase is shown on the left side of the building. The drawing is signed by an architect and includes a stamp for ISO Group Co., Ltd.


The drawing as presented in this document is the property of ISO GROUP Co., Ltd. and must not be re-sold copied or reproduced without written permission from ISO GROUP Co., Ltd.

แบบแปลนพื้นที่ห้องนอนชั้นที่ ๑๒ สำหรับบ้านเด็กวันนี้ จำกัด โครงการ heritage ผู้ดูแล พงษ์ พิริยะอรุณ ได้รับอนุญาตในการนำไปใช้ในส่วนของโครงการเท่านั้น


จำนวน 65 / 90
หน้า
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....



รูปที่ บ. 1-9 รูปแบบของรากน้ำพันธุ์ชุดเดียวสำหรับทาวเวอร์ A โครงสร้างกระเบื้องหินอ่อน



รูปที่ ๑-๑๐ ผลงานสร้างพื้นที่เชิงปรัชญาในชั้นสอง ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องน้ำ




รูปที่ N. 1-11 ห้องน้ำทัศน์แสดงการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คุณคินชั้นดาดฟ้าของอาคาร โครงการสร้างบ้าน


| | | |
|--|--|--------------------------|
| ISO GROUP 20th Floor, Sathorn Plaza, 1799 Phetchaburi Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (66) 232 0000 Fax. (66) 232 0000 | ARCHITECTURE INTERIOR DESIGN COWORKS | LANDSCAPE PROGRAMMING |
| PROJECT ๕๙ HERITAGE (ท่าอากาศยานเคลื่อนยืน 12 ชั้น) | | |
| LOCATION พุกาม ชั้น 59 | | |
| OWNER สหพัฒน์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย | | |
| DESIGNERS Project Manager ดร. สรวง ใจยา ภานุ ๒๒๘๗ Project Architect ดร. วิชิต ใจยา ภานุ ๓๑๙๒ Architect & Drawn ดร. ไตร ใจยา ภานุ ๓๓๐, ๑๔/๓ Engineering ดร. วิจิตร ใจยา ภานุ ๓๑๙๒ | | |
| CONSULTANTS Landscape Architect ดร. วิรุฬ ภูมิสิน ใจยา ภานุ ๔๔ Structural Engineer ดร. วิจิตร ใจยา ภานุ ๑๖๙ Sanitary Engineer ดร. วิจิตร ใจยา ภานุ ๗๖๔ Electrical Engineer ดร. วิจิตร ใจยา ภานุ ๑๗๖๙ Mechanical Engineer ดร. วิจิตร ใจยา ภานุ ๑๗๖๙ | | |
| DRAWING TITLE แบบร่องรอย ๖๙ / ๗๖ ROOF GARDEN (TOWER B) ขนาด 1:20 | | |
| แบบร่องรอย ๖๙ / ๗๖ TOTAL ๑ หน้า | | |
| <small>The design as presented in this drawing is the property of ISO GROUP Co.,Ltd. and must not be re-sold copied or reproduced without permission from ISO GROUP Co.,Ltd.</small> | | |

ภ. ๑-๑๒ รูปตัวอย่างภูมิทัศน์แนวดาดฟ้าของอาคาร โครงการท่าวาณิชบาลี

Technical details from the drawing:

- Overall width: 12.20 m
- Roof slope: 1/2 ตามลาด平面
- Concretes used: C35, C40
- Materials: GCL GEOTEXTILE ๖๘ x ๙๘ mm, PLASTIC FLOOR DRAIN ลักษณะ
- Dimensions: 12.20 m (width), 1.20 m (depth)
- Scale: 1:20
- Drawing number: ๖๙ / ๗๖
- Total sheet count: 1





| | | | |
|---------------------|--|---------------------|--|
| ISO GROUP | | ISO GROUP | ISO GROUP |
| PROJECT | 59 - HERITAGE | PROJECT | |
| LOCATION | ที่ดินเลขที่ 59 หมู่ 7 ถนนไชยวัฒน์ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | LOCATION | ที่ดินเลขที่ 59 หมู่ 7 ถนนไชยวัฒน์ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ |
| OWNER | บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด | OWNER | บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด |
| DESIGNERS | บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด | DESIGNERS | บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด |
| Project Manager | บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด | Project Manager | บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด |
| Architect & Drawn | บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด | Architect & Drawn | บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด |
| CONSULTANTS | CONSULTANTS | | |
| Structural Engineer | นายวิวัฒน์ วงศ์พันธุ์สุข บัญชี 12/85 | Structural Engineer | นายวิวัฒน์ วงศ์พันธุ์สุข บัญชี 12/85 |
| Sanitary Engineer | นายพงษ์ นิศา บัญชี 1/64 | Sanitary Engineer | นายพงษ์ นิศา บัญชี 1/64 |
| Electrical Engineer | นายวิวัฒน์ วงศ์พันธุ์สุข บัญชี 1/64 | Electrical Engineer | นายวิวัฒน์ วงศ์พันธุ์สุข บัญชี 1/64 |
| Mechanical Engineer | นายพงษ์ นิศา บัญชี 1/64 | Mechanical Engineer | นายพงษ์ นิศา บัญชี 1/64 |
| DRAWING TITLE | | | |
| แบบ 73/90 ผังรากฐาน | | | |
| Scale 1 : 1 | | | |
| TOTAL LA2-06 | | | |

The design as presented in this drawing is the property of ISO GROUP Co.,Ltd. and must not be resold copied or reproduced without written permission from ISO GROUP Co.,Ltd.

รูปที่ ผ. 1-16 ตัวอย่างรูปตัดผังภูมิทัศน์บนรากฐานที่ชุดของอาคาร โครงสร้างถาวรที่ฐาน



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants


5/235 Tesaban Songkla Road, Lad Yai, Jatujak, Bangkok 10900



Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

ภาคผนวกที่ 2

แบบแปลนระบบเตือนอัคคีภัย

ของอาคารโครงการส่วนเดิมและอาคารโครงการส่วนขยาย





รูปที่ ผ. 2-1 แบบแปลนระบบเดือนอัคคีภัยชั้นล่าง (โครงการส่วนเดิม)

พื้นที่:
+0.00

แบบแปลนชั้นล่าง
มาตราส่วน 1:100

จำนวน 75/90
รายการ 1
วันที่ ๑๖/๐๘/๒๕๖๓

ARCHITECTURE
INTERIOR DESIGN
GRAPHICS

LANDSCAPE
PROGRAMMING

ISO GROUP

15/16 Royal City Avenue RAMA 9 Rd.
Huaykwang B.U. 10310 THAILAND
Tel. 203-0650-82 Fax. 203-0652

PROJECT

59 HERITAGE

(อาคารอดีตมีชื่อเริ่ม 12 ชั้น)

LOCATION

ถ.สุขุมวิท ฯ ชั้น 59

OWNER

บริษัท ไทยรัตน์เจริญ จำกัด (มหาชน)

DESIGNERS

Project Manager

ศ.พิษณุ คงวนไก๊ โทร. 010. 2287

Project Architect

ดร.สุรุษ พานิชากุล โทร. 010. 3182

Architect & Drawn
ศ.พิษณุ คงวนไก๊ โทร. 010. 1475
ดร.สุรุษ พานิชากุล โทร. 010. 3182

Interior Designer

Landscape Architect

CONSULTANTS

Structural Engineer
ศ.พิษณุ คงวนไก๊ โทร. 1285
นายวุฒิชัย วงศ์สุธรรม สถาปัตย์ฯ จำกัด
นายวุฒิชัย วงศ์สุธรรม จำกัด

SNB CONSULTANT CO.,LTD.
11-13 Grand Office, 14th Fl., Rama 9,
Wongwianyai, Bangkok, 10400 Thailand
Tel: 033-5555, 033-5607, 033-5115

Sanitary Engineer

ดร.สุรุษ พานิชากุล โทร. 764
ดร.สุรุษ พานิชากุล โทร. 13639

Electrical Engineer

ดร.สุรุษ พานิชากุล โทร. 612
ดร.สุรุษ พานิชากุล โทร. 12725

Mechanical Engineer

ดร.สุรุษ พานิชากุล โทร. 764
ดร.สุรุษ พานิชากุล โทร. 11256

DRAWING TITLE

แบบแปลนทั่งเดือนอัคคีภัยชั้นล่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

SCALE



1:100

TOTAL

75

EM-16

The design as presented in this drawing is the property of
ISO GROUP Co.,Ltd. and must not be re-issued copied or
reproduced without written permission from ISO GROUP Co.,Ltd.



รูปที่ ผ. 2-2 แบบแปลนระบบเดือนอัคคีภัยชั้นที่ 2 (โครงการสร้างเพิ่ม)

ISO GROUP
15/16 Royal City Avenue RAMA 9 Rd.
Huaykwang BKK 10310 THAILAND
Tel. 203-0680-82 Fax. 203-0683

PROJECT

59 HERITAGE

(อาคารสถาปัตยกรรม 12 ชั้น)

LOCATION

ถ.สุขุมวิท แขวง 59

OWNER

บริษัท ไม่ระบุชื่อ จำกัด (มหาชน)

DESIGNERS

Project Manager

ผู้ดูแล ผู้ดูแล ภายนอก บก. 2287

Project Architect

เจริญ ชาเมลลากุล บก. 3182

INSTITUTE ARCHITECT CO.,LTD.
10/F, 101 Rama 9 Building,
Rama 9 Road, Bangkok,
10310, Thailand. FAX 02-0683

Architect & Drawn

อธิษฐ์ พูลพานิช บก. 1473

และ ภูริษา ภูริษา บก. 1632

เจริญ ชาเมลลากุล บก. 3182

Interior Designer

Landscape Architect

CONSULTANTS

Structural Engineer

จิราพร วิชิตกุลภัณฑ์ บก. 1285
403 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

SNB CONSULTANT CO.,LTD.
21-23 Grand Village, Lumphini Park,
Phetchaburi, Bangkok 10330
Tel. 02-5515155, 02-5515161, 02-5515162

Sanitary Engineer

นิติ นิติพัน บก. 764

วิชาราษฎร์ วิชาราษฎร์ บก. 13639

Electrical Engineer

นริษฐ์ พิริษฐ์พัฒนา บก. 612

วิชัย สถาบันพัฒนา บก. 17225

Mechanical Engineer

นิติ นิติพัน บก. 764

คงไชย คงไชยพัฒนา บก. 11256

DRAWING TITLE

แบบแปลนชั้นที่ 2
สำหรับบ้านเดือนอัคคีภัยในกรณีไฟไหม้
ปีนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ ปีหน้าไว้ใช้ : ผู้ดูแล บก. 2


SCALE

1 : 100

TOTAL

76

The design as presented in this drawing is the property of
ISO GROUP Co.,Ltd. and must not be re-issued copied or
reproduced without written permission from ISO GROUP Co.,Ltd.





ISO GROUP

25/16 Royal City Avenue RAMA 9 Rd.
Huaykwang BKK 10310 THAILAND
Tel. 203-0680-82 Fax. 203-0682

■ PROJECT

59 HERITAGE

(อาคารคอนโดยนีเมือง 12 ชั้น)

■ LOCATION

ถนนสุวัต ฯ 90 59

■ OWNER

บริษัท ไทยพัฒนาไม่จำกัดความคืบหน้าจำกัด

■ DESIGNERS

Project Manager

ผู้ดูแล ศรัณย์ไวยา 9 กก. 2287

Project Architect

เจริญ ชาลิตาภู 9 กก. 3182

Interior Designer

สถาปัตย์ จันทร์ไวยา 9 กก. 3182

Architect & Drawn

สถาปัตย์ จันทร์ไวยา 9 กก. 1475

เจริญ ชาลิตาภู 9 กก. 3182

Landscape Architect

■ CONSULTANTS

Structural Engineer

บริษัท SNB CONSULTANT CO.,LTD.
15-32 Grand Valley, 15th floor,
Uttarapadung, Bangkok, 10120
Tel. 02-553-5535, 02-553-5536, 02-553-5537

Sanitary Engineer

นัฐ พิชิณ

กัชราภรณ์ มีสิงห์ 9 กก. 764

Electrical Engineer

นราพร เจริญกิจภูมิ

วนิดา ธรรมนพรัตน์ 9 กก. 612

Mechanical Engineer

นัฐ พิชิณ

ธงไชย แคมป์ดูลูก 9 กก. 11256

■ DRAWING TITLE

แบบระบบเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า, ไฟฉุกเฉิน,
ป้ายไฟทางออก และ ป้ายภัยไฟ ผังนี้ทั้งหมด


■ SCALE

1 : 100

■ TOTAL

77


The design as presented in this drawing is the property of
ISO GROUP Co.,Ltd. and must not be re-issued copied or
reproduced without written permission from ISO GROUP Co.,Ltd.



แปลนพื้นที่ชั้นที่ 3
มาตรฐาน 1 : 100

จำนวน 77/90 หน้า
คงที่ ดูที่ 0
ผู้รับรอง

รูปที่ ผ. 2-3 แบบแปลนระบบเตือนอัคคีภัยชั้นที่ 3 (โครงการส่วนเดิม)



ARCHITECTURE
INTERIOR DESIGN
GRAPHICS

ISO GROUP

25/6 Royal City Avenue RAMA 9 RD.
Huaykwang EK. 10310 THAILAND
Tel. 202-0680-82 Fax. 202-0683

PROJECT

59 HERITAGE

(อาคารกอนโคลิเกตเตอร์ 12 ชั้น)

LOCATION

สุขุมวิท แขวง 59

OWNER

บริษัท ใจเด่นจำกัด (มหาชน)

DESIGNERS

Project Manager

สมพงษ์ ศรีวิไล 080. 2287

Project Architect

เกรียง ชาลีกานุ 080. 3182

TRANSPORT ARCHITECT CO.,LTD.
Mr. Rung, 25/6 Royal City
25/6 Royal City, Huaykwang
EKK., Bangkok, 10310 Thailand
TEL: 202-0680-82 FAX: 202-0683

Architect & Drawn

อภิเชาว์ ฤทธิโคตร 080. 1475

35/4 ถ.สุขุมวิท แขวง 59 กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-0683-0225

เกรียง ชาลีกานุ 080. 3182

Interior Designer

Landscape Architect

CONSULTANT'S

Structural Engineer

จักรพันธ์ บ้านสุกุมารเที่ยว 08. 1285

402 หมู่ 2 บ้านสุกุมาร เที่ยว แขวง 59 กรุงเทพฯ 10310

เบต้า บ้านสุกุมารเที่ยว 08. 1285

SNB CONSULTANT CO.,LTD.
13-39 Grand Hall, 13-39 Grand Hall,
Pimokhong, Bangkok 10200
Tel.: 02-5235, 02-5237, 02-5238

Sanitary Engineer

นิติ นิติพัน 08. 764

วิชรากรณ์ วิชรากรณ์ 08. 13639

Electrical Engineer

08. 764

นราชน พิริยะกุล 08. 612

วิษณุ ทองบุรีกุล 08. 17725

Mechanical Engineer

นิติ นิติพัน 08. 764

ธงไชย แทนทวีวงศุรุษ 08. 11256


DRAWING TITLE

scale

EM-19

78


The design as presented in this drawing is the property of
ISO GROUP Co.,Ltd, and must not be re-issued copied or
reproduced without written permission from ISO GROUP Co.,Ltd



แบบพื้นที่ 4-10
มาตรฐาน 78/90 หมาย

มาตรฐาน 1 : 100

รูปที่ ผ. 2-4 แบบแปลนระบบเดือนอัคคีภัยชั้นที่ 4-10 (โครงการส่วนเดิม)





ISO GROUP

25/16 Royal City Avenue RAMA 9 Rd.
Huaykwang BIU 10310 THAILAND
Tel. 203-0680-52 Fax. 203-0682

PROJECT

59 HERITAGE

(รายการคอลดิมีที่อยู่ 12 ชั้น)

LOCATION

พื้นที่ดิน ๘๐๙ ไร่

OWNER

บริษัท ไทยอสังหาริมทรัพย์จำกัด(มหาชน)

DESIGNERS

Project Manager

ผู้ออกแบบ สงวนไวย ๐๘๐. ๒๒๘๗

Project Architect

เจริญ ชาติเดชกุล ๐๘๐. ๓๑๘๒

TILLESON ASSOCIATES CO., LTD.
16/F., 25/16 Royal City Avenue
Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand
TEL. 023-0680-52 FAX. 023-0682

Architect & Drawings
ผู้ออกแบบ สงวนไวย ๐๘๐. ๑๔๗๕
๙๙๑๒ ชั้นที่ ๑๖ ห้องน้ำ ๑๖๐๘ ถนนสุขุมวิท
เจริญ ชาติเดชกุล ๐๘๐. ๓๑๘๒

Interior Designer

Landscape Architect

CONSULTANTS

Structural Engineer
ผู้ออกแบบ สงวนไวย ๐๘๐. ๑๒๘๕
๔๐๒ หมู่๑ บ้านป่า หมู่บ้านป่า จังหวัดเชียงใหม่
โทร. ๐๕๓ ๕๕๒๖, ๕๕๓-๕๕๗๗๐๘๘๘๘

SNB CONSULTANT CO., LTD.
16/F., 25/16 Royal City Avenue
Huaykwang, Bangkok 10310
Tel. ๐๒ ๕๕๒๖, ๕๕๓-๕๕๗๗๐๘๘๘๘

Sanitary Engineer

ผู้ออกแบบ นิติพัน ๐๘๐. ๗๖๔
เจริญ ชาติเดชกุล ๐๘๐. ๑๓๖๓๙

Electrical Engineer

ผู้ออกแบบ นิติพัน ๐๘๐. ๗๖๔
เจริญ ชาติเดชกุล ๐๘๐. ๖๑๒

Mechanical Engineer

ผู้ออกแบบ นิติพัน ๐๘๐. ๗๖๔
เจริญ ชาติเดชกุล ๐๘๐. ๑๗๗๕

DRAWING TITLE

แบบระบบแข็งที่อยู่อาศัยเพื่อให้เช่า,
ชั้นที่ ๑๖ ห้องน้ำ ๑๖๐๘ ถนนสุขุมวิท,
เป็นไปไม่ได้และเป็นไปไม่ได้ ; ผู้ออกแบบ ๑๑

SCALE


1 : 100

EM-20

TOTAL

79

The design as presented in this drawing is the property of
ISO GROUP Co.,Ltd. and must not be re-issued copied or
reproduced without written permission from ISO GROUP Co.,Ltd.



แบบสถาปัตยกรรมชั้นที่ ๑๖
มาตราส่วน ๑ : ๑๐๐

จำนวน ๗๙/๙๐ หน้า
๑๖๐๘ ชั้นที่ ๑๖
ผู้ออกแบบ สงวนไวย

รูปที่ ๕. แบบสถาปัตยกรรมชั้นที่ ๑๖ (โครงการส่วนเดียว)



ISO GROUP

25/16 Royal City Avenue RAMA 9 Rd.
Huaykwang BKK 10510 THAILAND
Tel. 203-6580-82 Fax. 203-6682

PROJECT

59 HERITAGE

(รายการตอบโอดมีที่อยู่ 12 ชั้น)

LOCATION

ถ.สุรุณวิชา ฯ ถนน 59

OWNER

บริษัท ไทยพัฒนาโครงสร้างและอสังหาริมทรัพย์

DESIGNERS

Project Manager

ผู้ดูแล ลุงวนัช ก.

Project Architect

พิริชัย ชาติพัฒนา ก.

Architect & Drawn

อภิสิทธิ์ อุบลโนทัย ก.

นิตยา ภูริษา สถาปัตย์ ก.

พิริชัย ชาติพัฒนา ก.

Landscape Architect

CONSULTANTS

Structural Engineer

บริษัท SNB จำกัด ก.

402 หมู่ 1 บ้านจุ่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 76110

SNB CONSULTANT CO.,LTD.
2/F-33 Grand Village, Lopburi Rd,
Wangthonglang, Bangkok 10110
Tel: 091-5533-03/14577666/135-916

Sanitary Engineer

พัชร นิติเดช ก.

นิรดาศรี วีระกานต์ ก.

Electrical Engineer

บวรรัตน์ พิริญช์ชัยกุล ก.

วิวัฒน์ พงษ์นรันต์ ก.

Mechanical Engineer

พัชร นิติเดช ก.

คงวิชัย แอบบูรณ์กุล ก.

DRAWING TITLE

แบบแปลนชั้นที่ 12
สำหรับระบบพื้นที่ห้องน้ำและห้องน้ำ
ชั้นที่ 12 สำหรับโครงการส่วนบุคคล


SCALE

1 : 100

EM-21

80

The design as presented in this drawing is the property of
ISO GROUP Co.,Ltd. and must not be re-issued copied or
reproduced without written permission from ISO GROUP Co.,Ltd.



แบบแปลนชั้นที่ 12
มาตราส่วน 1 : 100

รูปที่ ผ. 2-6 แบบแปลนระบบเสื่อนอคคีภัยชั้นที่ 12 (โครงการส่วนบุคคล)

จำนวน... 80/40 หน้า
ลงชื่อ...
ผู้ดูแล...
EM-21



ISO GROUP

2516 Royal City Avenue RAMA 9 Rd.
Houykwang BKK 10310 THAILAND
Tel. 203-0680-82 Fax. 203-0693

PROJECT

59 HERITAGE

(โครงการบ้านโมดิเน่ชั้น 12 ชั้น)

LOCATION

หมู่บ้าน ฯ ฯ ฯ ฯ

OWNER

บริษัท ไทยพัฒนาโครงสร้างและอุปกรณ์จำกัด(มหาชน)

DESIGNERS

Project Manager

ศรีวิทย์ สถาปัตย์ ภานุ 2287

Project Architect

เจริญ ชาลีพัฒนา 0100. 3182

TAIWANSE ARCHITECT CO., LTD.
11/F, NO. 2287, Rama 9 Rd,
Klongtoey Nua, Bangkok 10110
Tel. 02-551-4322, 02-551-4323

Architect & Drawings

ศรีวิทย์ สถาปัตย์ ภานุ 1475
เจริญ ชาลีพัฒนา 0100. 3182

Interior Designer

Landscape Architect

CONSULTANTS

Structural Engineer

จิรวิชัย บันนคุณเดช 08. 1285
403 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว
เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10230

SNB SNB CONSULTANT CO., LTD.
21-22 Grand Valley, Lekh Tien Rd,
Wongwian Yai, Bangkok 10110
Tel: 033-5532, 02-551-7500, 02-551-7501

Sanitary Engineer

พีร์ นิติพัน 08. 764
วิชิตราตน์ นิติสิงห์ 08. 13639

Electrical Engineer

บวรพล พิริยะกุล 08. 612
วิวัฒน์ กองวนเวช 08. 17725

Mechanical Engineer

พีร์ นิติพัน 08. 764
ธงไชย แทนทุมฤทธิ์ 08. 11256

DRAWING TITLE

แบบแปลนระบบดูดซูญดูดเพลิงในอาคาร
สำหรับห้องใต้ดิน ชั้นใต้ดินที่ 1
แบบแปลนความกว้าง 1.00 m



จำนวน..... 81/90 หน้าที่
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

SCALE

1 : 100

TOTAL


81



แบบแปลนความกว้าง
มาตรฐาน 1 : 100

รูปที่ ผ. 2-7 แบบแปลนระบบดูดซูญดูดเพลิงในอาคารชั้นใต้ดิน (โครงการส่วนเดิม)

EM-22



รูปที่ พ. 2-8 แบบแปลนระบบเตือนอัคคีภัยชั้นล่าง (โครงการส่วนขยาย)

IRE ALARM SYSTEM & ACCESS CONTROL FOR 1st.FL.

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| PASS | |
| AD | |
| <hr/> | |
| PLANNING | |
| ALL | |
| SYSTEM | |
| SERVICE | |
| AND | |
| DEVELOPMENT | |
| <hr/> | |
| บริษัท พานา แอนด์ เน็ตเวิร์ก | |
| <hr/> | |
| PASS AD CO., LTD. | |
| 60/27 Boromratchachonnani Road | |
| Talingchan Bangkok 10170 | |
| Tel. 880-8800 (4 lines) Fax. 880-8500 | |
| E-mail : passad@netlink.net.th | |
| <hr/> | |
| SANITARY ENGINEER | |
| วันที่ | ผู้สมัคร |
| 2005-08-01 | นายพานา แอนด์ เน็ตเวิร์ก |
| ที่อยู่ | 380/1 ถนนสุขุมวิท |
| <hr/> | |
| ELECTRICAL ENGINEER | |
| วันที่ | ผู้สมัคร |
| 2005-08-01 | นายพานา แอนด์ เน็ตเวิร์ก |
| <hr/> | |
| MECHANICAL ENGINEER | |
| วันที่ | ผู้สมัคร |
| 2005-08-01 | นายพานา แอนด์ เน็ตเวิร์ก |
| <hr/> | |
| STRUCTURAL ENGINEER | |
| วันที่ | ผู้สมัคร |
| 2005-08-01 | นายพานา แอนด์ เน็ตเวิร์ก |
| <hr/> | |
| CHIEF ARCHITECT | |
| วันที่ | ผู้สมัคร |
| 2005-08-01 | นายพานา แอนด์ เน็ตเวิร์ก |
| <hr/> | |
| ARCHITECT | |
| วันที่ | ผู้สมัคร |
| 2005-08-01 | นายพานา แอนด์ เน็ตเวิร์ก |
| <hr/> | |
| REVISION | DATE |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| <hr/> | |
| NOTE | |
| <hr/> | |
| PROJECT | |
| ชานชาลาพัฒนาตื้นชั้ง 27 ชั้น | |
| ชั้น 2 ถูกยึดไว้ ชั้น 59 | |
| <hr/> | |
| OWNER | |
| บริษัท: | |
| ไทยเพลสเมด์ จำกัด จำกัด | |
| ที่อยู่ (ที่ตั้ง) | |
| <hr/> | |
| DRAWING TITLE | |
| แบบแปลนสถาปัตย์ชั้น 2 ชั้น 59 | |
| <hr/> | |
| DRAWN BY | DATE |
| PASS STAFF | 23/08/50 |
| <hr/> | |
| APPROVED BY | |
| <hr/> | |
| KENO | DWG. NO. |
| 27/50 | SNP-02 |
| <hr/> | |
| A D M I N I S T R A T I O N | |
| P A C K A G E | |
| C O M P U T E R | |
| S Y S T E M | |
| S O F T W A R E | |
| D E V E L O P M E N T | |
| <hr/> | |

PASS
AD

PLANNING
ALL
SYSTEM
SERVICE
AND
DEVELOPMENT

บริษัท พัส อดีฟ จำกัด
PASS AD CO., LTD.
69/27 Boromratchonnet Road
Talingchan Bangkok 10170
Tel. 660-9800 (4 Lines) Fax. 880-9360
E-mail : passad@netvibes.com

SANITARY ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

STRUCTURAL ENGINEER

CHIEF ARCHITECT

ARCHITECT

| REVISION | DATE |
|----------|------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

NOTE

PROJECT
ชั้น 2 ห้องน้ำ ตึก A ชั้น 2 ห้องน้ำ
ผู้ดูแล ชั้น 2 ห้องน้ำ 59


OWNER
บริษัท พัส อดีฟ จำกัด
ไทยพัฒนาธุรกิจการลงทุน
จำกัด (มหาชน)


DRAWING TITLE
แบบแปลนระบบเตือนอัคคีภัยชั้นที่ 2 (โครงการส่วนขยาย)

จำนวน..... 83/90 หน้า
๔ ลงชื่อ.....


DRAWN BY
PASS STAFF DATE
APPROVED BY

JCB NO. 27/50 Dwg. NO.
SNP-C







รูปที่ ผ. 2-10 แบบแปลนระบบเตือนอัคคีภัยชั้นที่ 3 (โครงการส่วนขยาย)



รูปที่ ผ. 2-11 แบบแปลนระบบเตือนอัคคีภัยชั้นที่ 4-9 (โครงการส่วนขยาย)



รูปที่ ผ. 2-12 แบบแปลนระบบเตือนอัคคีภัยชั้นที่ 10 (โครงการส่วนขยาย)



รูปที่ ผ. 2-13 แบบแปลนระบบเตือนภัยชั้นที่ 11-25 (โครงการส่วนขยาย)

PASS
AD

PLANNING
ALL
SYSTEM
SERVICE
AND
DEVELOPMENT

บริษัท พัส อดีฟ จำกัด
PASS AD CO., LTD.
60/27 Boromratchachonse Road
Talingchan Bangkok 10120
Tel. 660-0800 (4 Lines) Fax. 660-9660
E-mail : passad@mailbox.com

SANITARY ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

STRUCTURAL ENGINEER

CHIEF ARCHITECT

ARCHITECT

REVISION DATE

1.
2.
3.
4.
5.

NOTE


PROJECT
ชั้นใต้ดิน พื้นที่ 27 ชั้น 14
ชั้น 15 ชั้น 16 ชั้น 17

OWNER
บริษัท พัฒนาอุตสาหกรรม
จำกัด (มหาชน)

DRAWING TITLE
แบบแปลนระบบเตือนอัคคีภัยชั้นที่ 26 (โครงการส่วนขยาย)

DRAWN BY PASS'S STAFF DATE 23/08/50
APPROVED BY 88

JOB NO. 27/50 DWG NO. SAP-02



รูปที่ ผ. 2-14 แบบแปลนระบบเตือนอัคคีภัยชั้นที่ 26 (โครงการส่วนขยาย)

PASS
AD

PLANNING
ALL
SYSTEM
SERVICE
AND
DEVELOPMENT

บริษัท พัส อดีฟ จำกัด
PASS AD CO., LTD.
60/27 Boromratchachonnet Road
Talingchan Bangkok 10170
Tel. 880-9800 (4 Lines) Fax. 880-9806
E-mail : passad@netlink.th

SANITARY ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

STRUCTURAL ENGINEER

CHIEF ARCHITECT

ARCHITECT

| REVISION | DATE |
|----------|------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

NOTE

PROJECT
อาคารพักอาศัยชั้น 27 ชั้น
ชั้นใต้ดิน ชั้น 59
ลูกบุญธรรม 59


OWNER
บริษัท พัส อดีฟ จำกัด
100/27 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10170

DRAWING TITLE
แบบแปลนระบบเตือนอัคคีภัยชั้นที่ 27 (โครงการส่วนขยาย)

DRAWN BY
PASS'S STAFF DATE
23/06/50

APPROVED BY
89

JCB NO. 27/50 DWG NO. SNP-02



รูปที่ ผ. 2-15 แบบแปลนระบบเตือนอัคคีภัยชั้นที่ 27 (โครงการส่วนขยาย)

PASS
AD

BANNING
ALL
SYSTEM
SERVICE
AND
DEVELOPMENT

บริษัท พัส อดีฟ จำกัด
PASS AD CO., LTD.
60/27 Boromratchachonse Road
Talingchon Bangkok 10170
Tel 080-9800 (1 Line) Fax. 080-9805
E-mail : passad@netvigator.com

SANITARY ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

STRUCTURAL ENGINEER

CHIEF ARCHITECT

ARCHITECT

| REVISION | DATE |
|----------|------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

NOTE

PROJECT
อาคารพักอาศัยชั้น 27 ชั้น
ชุดบล็อก 56

OWNER
บริษัท พัฒนาชีวภาพจำกัด
สำนักงานใหญ่

DRAWING TITLE


จำนวน 90/90 ชั้น
4 ชั้นชุด ผู้รับผิดชอบ
ผู้เขียน

DRAWN BY DATE
PASS'S STAFF 23/08/50

APPROVED BY
90

DOC NO. 27/50 DWG NO. SNP-02

ALL DESIGN FOR THE NEEDS OF
PASSTHROUGH CO. LTD.



รูปที่ ผ. 2-16 แบบแปลนระบบเตือนอัคคีภัยชั้นดาดฟ้า (โครงการส่วนขยาย)