



ที่ ทส 1009.5/ 6700

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

28 สิงหาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Amari Sirimaya Resort and Spa

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/1994  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด ที่ TE 51145  
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551  
2. มาตรการที่โครงการ Amari Sirimaya Resort and Spa ของบริษัท อิตัลไทย  
เรียลエชเทอ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง  
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Amari Sirimaya Resort and Spa  
ของบริษัท อิตัลไทย เรียลเอชเทอ จำกัด ตั้งอยู่ที่หาดเจวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์  
ธานี จำนวนห้องพัก 121 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการ  
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในประชุม  
ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับ  
ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ต่อมาก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
เพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2/สำนักงานฯ...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 18/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Amari Sirimaya Resort and Spa ของบริษัท อิตัลไทย เรียลเอชเทก จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโครงการต้องนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ โครงการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท อิตัลไทย เรียลเอชเทก จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สำเนา  
L. Hart

นางสุปรารภ แคนไทย  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นายวิเชช จุ่งรุ่งเรือง)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816  
โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009.1/ 6720

ถึง บริษัท ไทยเอ็นไพรอนเม้นท์ จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ  
ที่ ทส 1009.5/6700 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2551 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ  
Amari Sirimaya Resort and Spa ของบริษัท อิตัลไทย เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่หาดเจดງ ตำบลบ่อ  
ผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6615

โทรสาร 02 265-6616

บริษัท ไทยอีนเวironเม้นท์ จำกัด  
THAI ENVIRONMENT CO., LTD.

69/730 แฉ่งคินทองซอย 57/1 หมู่ 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2950-1370-1 โทรสาร 0-2580-6897  
69/730 Phandintong Soi 57/1, Moo 8, Bangkrasor, Muang, Nondhaburi 11000 Tel. 0-2950-1370-1 Fax. 0-2580-6897

ที่ TE 51145

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25 กรกฎาคม 2551 รุ่งที่ ๘๗๖๐ วันที่ ๒๖ ก.พ.๕๑

เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมของรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Amari Sirimaya Resort and Spa

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009.1/2000 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมของรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Amari Sirimaya  
Resort and Spa จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท อิตัลไทยเรียลเอ็กเพรส จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไทยอีนเวironเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Amari Sirimaya Resort and Spa ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงานฯ ฉบับดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน โครงการบริการชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 และคณะกรรมการ มีมติยังไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมตามอ้างถึงนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงโปรดขอส่งรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำนักวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เลขที่ ๖๕๗ วันที่ ๒๖ ก.พ.๕๑  
เวลา ๑๖.๓๐ ผู้รับ ๙๙ ๙๙

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววรรณ พงศ์สกุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักวิเคราะห์

(นางธุปรารักษ์ แสงไชย)  
ผู้จัดการสำนักวิเคราะห์

มาตรการที่ โครงการ Amari Sirimaya Resort and Spa  
ของบริษัท อิตัลไทย เรียลเอชเทก จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Amari Sirimaya Resort and Spa ของบริษัท อิตัลไทย เรียลเอชเทก จำกัด ดังอยู่ที่หาดเจวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนห้องพัก 121 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทยเอ็นไพรอนเม้นท์ จำกัด ดังต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Amari Sirimaya Resort and Spa ของบริษัท อิตัลไทย เรียลเอชเทก จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
  2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงได ๔
  4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้รับความเดือดร้อนร้ายจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

จำนวน..... 1/45 ผู้รับ  
ลงชื่อ..... อุบลรัตน์

สรุปมาตรฐาน กทม. และผลการตีงวัดต่อไปนี้ ตามที่ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่ส่งเข้ามายังโครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa

กัวพยากรณ์สิ่งแวดล้อม และดุอาทิตย์ต่างๆ		ผลการบทต่อสัมภาระด้วยที่ต้องการ และดุอาทิตย์ต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบของเวชภัย	มาตรการคิดตามมาตรฐาน
ช่วงก่อสร้าง	1. หัวรพยากรณ์ปรับอากาศ ทางภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการปรับระดับสภาพพื้นที่โครงการเพื่อยเลิกน้ำหนึ่งเพื่อการตอกแต่งสภาพพื้นที่ดินเพื่อให้ดินที่ดูดซึมน้ำใช้ดินที่ดูดซึมน้ำจากการก่อสร้างซึ่งได้ดินน้ำจะบ้านดินแล้วเสียบ่อกันน้ำหนึ่งน้ำหน้า และตรงร่วงหน้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดินที่ดูดซึมจากการก่อสร้างซึ่งได้ดินน้ำบ้านดินเสียบ่อกันน้ำหน้า สร้างหน้า และตรงร่วงหน้า บริเวณดินที่ดูดซึมน้ำใช้ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 10,431.19 ลบ.ม. ส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ใน การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อให้ได้เหมาะสมกับการตอกดิน เสากาญจน์สีดาบีดีดินตัวนี้ที่เหลือให้เหมาะสมกับการตอกดิน ก่อนออกอพันท์ หลังปรับเปลี่ยน พ. 2,792.19 ลบ.ม. จะขนาดอพันท์ที่โครงการและขยายให้กับผู้รับเหมือนที่ดินบ้านเดียวที่น้ำหนา</li> </ul> <p>มาตรการ ในการงานต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รอบบอร์ดทุกที่บนส่วนดินอุดจากาพื้นที่ โครงการจะต้องถูกอบรมการบดตัวของผ้าใบไม้สนศิริชัยเพื่อป้องกันการรั่วของเล่นและหุ่งกระซางจากของดิน และในกรีฟสีทึมดินหน่อหนอนนนสาระและให้ส่างคนงานไปเบิกบานว่าความสะอาดในน้ำที่ต้องการ</li> </ul>	<p>มาตรการ ในการงานต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รอบบอร์ดทุกที่บนส่วนดินอุดจากาพื้นที่ โครงการจะต้องถูกอบรมการบดตัวของผ้าใบไม้สนศิริชัยเพื่อป้องกันการรั่วของเล่นและหุ่งกระซางจากของดิน และในกรีฟสีทึมดินหน่อหนอนนสาระและให้ส่างคนงานไปเบิกบานว่าความสะอาดในน้ำที่ต้องการ</li> </ul>
ช่วงก่อสร้าง	1.1 ตัวกันดูดดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการปรับระดับสภาพพื้นที่โครงการเพื่อยเลิกน้ำหนึ่งเพื่อการตอกแต่งสภาพพื้นที่ดินเพื่อให้ดินที่ดูดซึมน้ำใช้ดินที่ดูดซึมน้ำจากการก่อสร้างซึ่งได้ดินน้ำจะบ้านดินแล้วเสียบ่อกันน้ำหนึ่งน้ำหน้า และตรงร่วงหน้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดินที่ดูดซึมจากการก่อสร้างซึ่งได้ดินน้ำบ้านดินเสียบ่อกันน้ำหน้า สร้างหน้า และตรงร่วงหน้า บริเวณดินที่ดูดซึมน้ำใช้ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 10,431.19 ลบ.ม. ส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อให้ได้เหมาะสมกับการตอกดิน เสากาญจน์สีดาบีดีดินตัวนี้ที่เหลือให้เหมาะสมกับการตอกดิน ก่อนออกอพันท์ หลังปรับเปลี่ยน พ. 2,792.19 ลบ.ม. จะขนาดอพันท์ที่โครงการและขยายให้กับผู้รับเหมือนที่ดินบ้านเดียวที่น้ำหนา</li> </ul> <p>มาตรการ ในการงานต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รอบบอร์ดทุกที่บนส่วนดินอุดจากาพื้นที่ โครงการจะต้องถูกอบรมการบดตัวของผ้าใบไม้สนศิริชัยเพื่อป้องกันการรั่วของเล่นและหุ่งกระซางจากของดิน และในกรีฟสีทึมดินหน่อหนอนนสาระและให้ส่างคนงานไปเบิกบานว่าความสะอาดในน้ำที่ต้องการ</li> </ul>	<p>มาตรการ ในการงานต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รอบบอร์ดทุกที่บนส่วนดินอุดจากาพื้นที่ โครงการจะต้องถูกอบรมการบดตัวของผ้าใบไม้สนศิริชัยเพื่อป้องกันการรั่วของเล่นและหุ่งกระซางจากของดิน และในกรีฟสีทึมดินหน่อหนอนนสาระและให้ส่างคนงานไปเบิกบานว่าความสะอาดในน้ำที่ต้องการ</li> </ul>
ช่วงก่อสร้าง	1.2 ฤทธิภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ฤทธิภาพอากาศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การฟื้นฟูสภาพของผู้คนของชาวนาที่กรรมการก่อสร้างและครอบครุภูมิส่วนตัวต่อต่อที่ดินเพื่อการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรดูแลดิน หิน หรือทรัพยากรดูแลดินที่ได้รับความเสียหายด้วยการก่อสร้างในบริเวณชุมชนศึกษา</li> </ul>	<p>มาตรการ ในการงานต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างท่าสำเภา</li> <li>- ถ้ามีการก่อสร้างดิน หิน หรือทรัพยากรดูแลดินที่ได้รับความเสียหายด้วยการก่อสร้างในบริเวณชุมชนศึกษา</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิตติ "ไทยเริ่บดี" จำกัด / ผู้รับเหมา ก่อสร้าง

-

ANSWER  
QUESTION 2145

สรุปมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามพัสดุ เทอม แม่มาตราติคามตรวจสอบคุณภาพถึงเวลาระดับต่ำสุด โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (๑๐)

หัวข้อการสัมภาษณ์ด้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระบวนการเดินทางที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และอุดหนุนตรวจสอบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
- การปฏิบัติภารกิจเดิน ณ ศูนย์และก่อจดหมายให้พนักงานเพื่อแจ้ง เกิดการไฟฟ้ารบกวนของผู้คนและขอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติภารกิจเดิน ณ ศูนย์และก่อจดหมายให้พนักงานเพื่อแจ้ง เกิดการไฟฟ้ารบกวนของผู้คนและขอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดต่อผู้ไฟฟ้าเรื่องสถานที่ที่บ้านเรือนทั่วราชอาณาจักรให้มีความ สูงเท่ากับค่าครองชีวิตและระยะเวลาต้องอยู่รักษาไว้ แต่ต้องรักษาให้มี สภาพดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และต้องรักษาให้มี อัจฉริยะซึ่งช่วยสำหรับพื้นที่ที่บ้านเรือนที่ต้องก่อสร้าง จะขอที่ก่อจ้างการก่อสร้างและขอการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดสร้างรั้วที่กว้างร้าวสูงไม่น้อยกว่า 2 ม. โดยขออบรมริม</li> <li>- ก่อสร้าง</li> <li>- ในการผู้ที่มีภารกิจเดินทางที่ความต้องการพัฒนาที่ท่องเที่ยวใน โครงการ ให้ทำการฝึกอบรมสำหรับภารกิจเพื่อดูการ ผู้ประกอบของผู้คน</li> <li>- ผู้คนจำนวนมากที่ต้องเดินทางและขอวัสดุที่ไม่มีตัวไป ผู้คนจำนวนมากที่ต้องเดินทางและขอวัสดุที่ไม่มีตัวไป หรือพัสดุติดต่อกันอยู่บ่วงหนึ่งของวัสดุ 2 กว่า</li> <li>- เหลวติดต่อเจ้าของจ้างการก่อสร้างในแต่ละวันให้ศึกษา แล้วพัสดุต้องเดินทางกลับไป เพื่อลดภาระของทางผู้เช่าพื้นที่สำรอง ให้ผู้อบรมน้ำให้ผู้เช่ากลับไปเดินทางกลับ</li> <li>- ใช้เวลาในการเดินทางและขอวัสดุของผู้เช่าพื้นที่ต้องมีติด ตัวให้ผู้เช่าสั่งสือรถ และดำเนินการให้รัฐกิจเดินทางกลับรถ ก่อนออกเดินทางเดินทางและยกเครื่อง</li> <li>- ในการขนส่งดินดั่งของรัฐกิจเดินทางเดินทางเดินทาง สาธารณะ ผู้เช่ามีภาระหนักต้องขอวัสดุที่ต้องให้คืนงานไปทำ การเดินทาง ให้รีบยื่นขอในทันทีที่ทำได้</li> <li>- นำรูปรักษากล้องของบุคคลร่องรอยเดินทางและขอพานาหะที่ ใช้ในการก่อสร้างของผู้เช่าในการเป็นประจินเพื่อคืนญา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกัน แก้ไข และอุดหนุนตรวจสอบ</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิมด้า ไทยเรียลเอสเตท จำกัด / ผู้รับเหมา ก่อสร้าง

๕๖๔๘	๕๖๔๙
๕๖๔๙	๕๖๕๐

สปร์ม่าตราชบุรีอังกัน เกทฯ และสปสคลังราษฎร์ทั้งสองแห่ง แต่มาตั้งแต่การติดตามตรวจสอบคุณภาพดีแล้วตั้งแต่เมืองกรุงแก้วเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงแรม Amari Sirimaya Resort & Spa (ที่)

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บีที ไทยเรียลเอสเตท เทค จำกัด/ ผู้รับเหมาทำสร้าง

ส่วนบุคคลการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบของภัยแล้งเดือน ประมาณการติดตามตรวจสอบความเสี่ยงเดือน มกราคม โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (๗๑)

หัวข้อการผังแนวตั้ง และดูมิติทาง	ผลกรอบทั่วไปของแนวตั้งที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
(3) การตั้งแตงเพื่ออน	- กิจกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิดการถ่านหักเมืองทุ่นลงสู่พื้นดินของผู้พักอาศัย เดือดร้อนรำคาญ และเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้พักอาศัย ในบริเวณบ้านที่อยู่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการก่อสร้างทั่งชุมชนตามฐานเธรฟ ไม่น่าใช่ให้ก่อ ให้ก่อ</li> <li>- กำหนดความเร็วของหานพาหนะที่เข้มส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการครึ่งความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.</li> <li>- ในการฝึกทีบ้านพักอาศัยชุมชนเคียง โครงการได้รับความต้องการที่บ้านพักอาศัยชุมชน เดือนทางภาคกลางรวมก่อสร้างโครงการ เส้นทางสีเหลืองและริมแม่น้ำก่อสร้างต้องดำเนินการต่อรองโดยความต้องการที่บ้านพักอาศัยชุมชน แหล่งกำเนิดเสียงที่บ้านพักอาศัยชุมชน แหล่งกำเนิดเสียงที่บ้านพักอาศัยชุมชน และทำการซ่อมแซม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดความเร็วของหานพาหนะที่เข้มส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการครึ่งความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.</li> <li>- กำหนดความเร็วของหานพาหนะที่บ้านพักอาศัยชุมชน เดือนทางภาคกลางรวมก่อสร้างโครงการ เส้นทางสีเหลืองและริมแม่น้ำก่อสร้างต้องดำเนินการต่อรองโดยความต้องการที่บ้านพักอาศัยชุมชน แหล่งกำเนิดเสียงที่บ้านพักอาศัยชุมชน และทำการซ่อมแซม</li> </ul>
1.3 น้ำผิวน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างโครงการชั้นระดับมีค่าน้ำตั้งแต่ 200 คน/วัน ปริมาณน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่ตากและไนพันที่ ก่อสร้างจำนวน 8 ห้อง (ชาบะพึง อย่างละ 4 ห้อง)</li> <li>- น้ำเสียที่เกิดจากการอุดตันถังและทำความสะอาดระบบประปา ลดต่ำกว่าพักก่อนปล่อยลงถังอุดตันน้ำที่บ้าน้ำสาธารณะ ตัวบ้าน้ำ โถโทรศัพท์บ้าน้ำตัวบ้าน้ำที่บ้าน้ำสาธารณะ ตัวบ้าน้ำ เกาะรอบกรอง ไว้รักษา ขนาดความสามารถ 3 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุดซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำ โถโทรศัพท์ที่เกิดขึ้น และน้ำที่จะจราจรน้ำบ้าน้ำตัวบ้าน้ำสาธารณะ สำหรับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีห้องส้วมน้ำชา-หญิงที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในพื้นที่ ก่อสร้างจำนวน 8 ห้อง (ชาบะพึง อย่างละ 4 ห้อง)</li> <li>- น้ำเสียที่เกิดจากการอุดตันถังและทำความสะอาดระบบประปา ลดต่ำกว่าพักก่อนปล่อยลงถังอุดตันน้ำที่บ้าน้ำสาธารณะ ตัวบ้าน้ำ โถโทรศัพท์บ้าน้ำตัวบ้าน้ำที่บ้าน้ำสาธารณะ ตัวบ้าน้ำ เกาะรอบกรอง ไว้รักษา ขนาดความสามารถ 3 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุดซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำ โถโทรศัพท์ที่เกิดขึ้น และน้ำที่จะจราจรน้ำบ้าน้ำตัวบ้าน้ำสาธารณะ สำหรับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีห้องส้วมน้ำชา-หญิงที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในพื้นที่ ก่อสร้างจำนวน 8 ห้อง (ชาบะพึง อย่างละ 4 ห้อง)</li> <li>- น้ำเสียที่เกิดจากการอุดตันถังและทำความสะอาดระบบประปา ลดต่ำกว่าพักก่อนปล่อยลงถังอุดตันน้ำที่บ้าน้ำสาธารณะ ตัวบ้าน้ำ โถโทรศัพท์บ้าน้ำตัวบ้าน้ำที่บ้าน้ำสาธารณะ ตัวบ้าน้ำ เกาะรอบกรอง ไว้รักษา ขนาดความสามารถ 3 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุดซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำ โถโทรศัพท์ที่เกิดขึ้น และน้ำที่จะจราจรน้ำบ้าน้ำตัวบ้าน้ำสาธารณะ สำหรับ</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิตติ ไทยเรียลเอสเตท จำกัด/ ผู้รับเหมาทำที่ร่าง

ก้าวเดิน  
ก้าวเดิน

ส่วนมาตราการป้องกันแก้ไข และตัดผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงโครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (๗๑)

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไทยเรียบเดือยเทน จำกัด/ ผู้รับเหมาทำสร้าง

6 / 6

10

卷之三

卷之三

ศรีบูรพาวิภาวน์ อยู่กัน แก่ไข และตัดผู้คระหนบติ่งแผลเดื่อม และมาตราชติดตามตรวจสอบคุณภาพติ่งแผลเดื่อม โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (ท่อ)

มาตรการรักษาด้วยตัวเอง และภูมิคุ้มกัน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาด้วยตัวเอง แก้ไข แลดดับผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบอยู่ในเขตชุมชนเมือง (Urban Ecology) ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ และอาคารพักอาศัย เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีระบบน้ำเสียพิเศษขนาดมาก แต่สามารถรักษาด้วยตัวเองได้	<p>street pile ใช้งานต้น หรือมีการเพาะพันธุ์ในดินชินชูให้มาก ความลาดเอียงที่เหมาะสมได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ก่ออิฐถือปูนรีเวสปู柏ดูมของบ่อตันที่เป็น ให้ก่อองท่าทางไปหากดูมได้ทั่วทั้งบ้านและบ้านข้างๆ</li> <li>- การก่ออิฐถือปูนที่ต้องทิ้งไว้นาน (เกินกว่า 3 วัน) ต้องดำเนินการรื้บปรับแต่งกองดินในที่นี่ความลาดเอียงที่เหมาะสมส่วนกับลักษณะดิน เพื่อไม่ให้เกิดการพังทลาย</li> <li>- ผู้ของจากภาระดูกรบกวนงานจากสถาปัตยกรรมการทำงานในท่าน屋งานหรือจากการรื้บบ้านหักหอนั้นหินที่เข้มไว้</li> <li>- การก่ออิฐถือปูนที่ต้องกินกว่า 2 เมตร ในพื้นที่ต่างๆ ต้องขออนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน โดยต้องทำการตรวจสอบและรับรองลักษณะของพื้นที่ที่จะก่อองคินนั้นไว้</li> <li>- สถานการณ์บ้านหักหอนั้นที่จะก่อองได้หรือไม่</li> <li>- ในช่วงที่มีฝน ต้องมีการบูรณะร่องน้ำตัดโคลอบนบริเวณห้องน้ำร่องบ่อเดียว เพื่อยกเว้นหลักการออกของกากพื้นที่ดูดและห้องน้ำร่องบ่อเดียวที่ดูดซึ่งมีการระบายน้ำออกจากห้องน้ำร่องบ่อเดียวที่จะไม่ให้สกปรกของดินนำไปอันลงมีความเสียหายต่อการก่อการพังทลายของดิน</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการรื้อถอนกันการพังทลายของดินที่กำหนดในภูมิธรรมทรวงกำหนดมาตรฐานการรื้อถอนกันแนและห้องลูกบดดินหรือถังปูจูกลตัวร่างในการบุคคลหรือถนน</li> </ul>	<p>น้ำที่ใช้ในการรื้อบ้านหักหอน แก้ไข แลดดับผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>น้ำที่ใช้ในการรื้อบ้านหักหอน ก่อสร้าง จราจรฯ ฯลฯ ให้สามารถรักษาด้วยตัวเองได้</p> <p>ผู้รับเหมือนจะต้องห้ามที่รื้อรื้นบะบุดูมโดยไม่พึงพอใจและห้ามลงไม้ที่มีการรื้อทิ้งลงในแหล่งน้ำ</p>	<p>น้ำที่ใช้ในการรื้อบ้านหักหอน ก่อสร้าง จราจรฯ ฯลฯ ให้สามารถรักษาด้วยตัวเองได้</p> <p>ผู้รับเหมือนจะต้องห้ามที่รื้อรื้นบะบุดูมโดยไม่พึงพอใจและห้ามลงไม้ที่มีการรื้อทิ้งลงในแหล่งน้ำ</p>
2. ห้องน้ำ公共ส้วมที่ต้องรักษาด้วยตัวเอง	<p>บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบอยู่ในเขตชุมชนเมือง (Urban Ecology) ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ และอาคารพักอาศัย เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีระบบน้ำเสียพิเศษขนาดมาก แต่สามารถรักษาด้วยตัวเองได้</p> <p>ผู้คนที่โครงการอยู่ติดเนื้อชาหาด ถึงจังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออก ให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ดีมาก</p>	<p>น้ำที่ใช้ในการรื้อบ้านหักหอน ก่อสร้าง จราจรฯ ฯลฯ ให้สามารถรักษาด้วยตัวเองได้</p> <p>ผู้รับเหมือนจะต้องห้ามที่รื้อรื้นบะบุดูมโดยไม่พึงพอใจและห้ามลงไม้ที่มีการรื้อทิ้งลงในแหล่งน้ำ</p>	<p>น้ำที่ใช้ในการรื้อบ้านหักหอน ก่อสร้าง จราจรฯ ฯลฯ ให้สามารถรักษาด้วยตัวเองได้</p> <p>ผู้รับเหมือนจะต้องห้ามที่รื้อรื้นบะบุดูมโดยไม่พึงพอใจและห้ามลงไม้ที่มีการรื้อทิ้งลงในแหล่งน้ำ</p>

**ผู้รับผิดชอบ:** บริษัท พิตต์ ไทยเรียลเอสเตท จำกัด / ผู้รับเหมา ก่อสร้าง

4145

สัญญาโครงการรื้อถอน กทม และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ระหว่างการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (ท่อ)

กิจกรรมการรื้อถอน และดูแลด้านๆ	ผลการดำเนินการต่อไปหลังที่ได้รับ มอบหมาย	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<b>3. ภัยค่าการรื้อถอน กทม และดูแลด้านๆ</b>	<b>ผู้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ มอบหมาย</b>	<b>มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</b>	<b>มาตรการติดตามตรวจสอบ</b>
<b>3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</b> <b>บุคลากรที่ดูแลด้านๆ</b>	<b>ที่ดินของโครงการมีความถูกต้องกับผู้เช่าเมืองรวมชุมชน เกษตรชุมชนหัวดอยราษฎร์นี พ.ศ.2549</b> <b>แนวทางการและจะต้องของโครงการลดศักยภาพ</b> <b>(1) กมกร Rathwongnum ที่ 22 (พ.ศ. 2532) อยู่ด้าน ขวาใน พ.ร.บ.กฎหมายการ พ.ศ. 2522</b> <b>(2) กมกร Rathwongnum ที่ 55 (พ.ศ. 2543) อยู่ด้าน ความใน พ.ร.บ.กฎหมายการ พ.ศ. 2522</b>	- ที่ดินของโครงการมีความถูกต้องกับผู้เช่าเมืองรวมชุมชน เกษตรชุมชนหัวดอยราษฎร์นี พ.ศ.2549 แนวทางการและจะต้องของโครงการลดศักยภาพ (1) กมกร Rathwongnum ที่ 22 (พ.ศ. 2532) อยู่ด้าน ขวาใน พ.ร.บ.กฎหมายการ พ.ศ. 2522  (2) กมกร Rathwongnum ที่ 55 (พ.ศ. 2543) อยู่ด้าน ความใน พ.ร.บ.กฎหมายการ พ.ศ. 2522	<b>มาตรการติดตามตรวจสอบ</b> - กำชับให้บุบบูรพาทรุหที่ชุดเดิน วัดดูก่อสร้าง แล้ว ถูกต้องแล้ว เช้า-ออกพื้นที่โครงการให้เป็นปัจจุบันกฤษณะ อย่างเคร่งครัด เช่น ขึ้นบันไดข้าวอาวนเรือ ไม่น้ำทึบ 30 กม./ชม. โดยเฉพาะเมื่อผ่านบริเวณชุมชน รวมทั้งไม่บรรทุกเกินอัตราก การบรรทุกที่กำหนด - ให้ชี้แจงโครงการ ให้ร่องรอยให้กระทำใน กระบวนการดูแลดูแลเชิงบูรณาการ ในการเข้าร่วมการสำรวจ ก่อสร้างเช้า-ออกพื้นที่โครงการ ภาคว่างวันเข้าร่วมการสำรวจ ส่วนน่องน้ำจากกิจกรรมการก่อสร้างสูงสุด 29 PCU/ชม. ซึ่งจะ นำไปใช้ค่า V/C เพิ่มขึ้นจาก 0.16 ปีน 0.17 และหาก 0.20 ปีน 0.21 ตามลำดับ ซึ่งจัดให้ผู้สำรวจรับผิดชอบค่าตอบแทน กรณีต้องการเดินทาง - ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสถานการณ์ดูบุคคล มากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท อิตัล ไทยเรียลเอสเตท เจ๊ก้า / ผู้รับเหมาท่อสร้าง

ลากษณะ

๘/๔๕  
๘/๔๕  
๘/๔๕

สรุปมาตรฐาน กีฬา และกิจกรรมพื้นที่ ตามตัวตั้งมาตรฐาน แหลมฉบัง โภชนาศรี แพริญ เวเดอร์ บีช ภูเก็ต โรงแรม โคโรน่า อาร์ท แอนด์ สปา (๗๐)

หัวข้อการประเมิน และคุณค่าฯ	ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการดำเนินการ	มาตรฐานที่องานกีฬา ภายนอก และสอดคล้องระหว่างกัน	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
กีฬาทางน้ำและน้ำตก		มาตรฐานการป้องกัน ภัยชีว และสอดคล้องระหว่างกัน	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
3.3 ระบบไฟฟ้า		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภัยชีวไฟฟ้าของผู้คนในโครงการไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนไฟฟ้าที่ดี</li> <li>- ต้องการใช้ร่องน้ำเพื่อการก่อสร้างให้กับดักผลกระทบไฟฟ้า และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่อนโยนสามารถงานได้</li> <li>- การให้บริการได้อย่างเพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภัยชีวไฟฟ้าอย่างเชิงพาณิชย์</li> <li>- ภัยชีวไฟฟ้าของผู้คนในโครงการไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนไฟฟ้าที่ดี</li> <li>- ต้องการให้บริการได้ตามที่ต้องการของผู้คนในโครงการ</li> </ul>
3.4 น้ำประปา		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณน้ำใช้ช่วงก่อสร้างมีค่าเพียง ๑ ลบ.ม./วัน</li> <li>- ปริมาณน้ำใช้เพื่อการอุปโภคของคนงาน ประมาณ ๙ ลบ.ม./วันและน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง ๒ ลบ.ม./วัน โดยน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง “ดึงจากแม่น้ำน่าน” น้ำที่ถูกดึงมาจากแม่น้ำน่านและก่อตัวน้ำไว้ในน้ำกรรmach ให้ไหลเท่าน้ำที่ดึงจากแม่น้ำน่าน</li> <li>- ผู้รับผิดชอบที่ดึงน้ำมาใช้ในโครงการ ให้ดำเนินการตามที่ต้องการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีน้ำใช้ช่วงเพียงพอ</li> <li>- กำசែបន្ទានໃຫ្វីដោយប្រជាបុត “ប្រជាបុតកិច្ចការណ៍” ត្រូវបានរំលែក</li> <li>- គ្រែសម្រេចនាមពេលដែលកំណត់ដោយការរំលែក</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : นายพัฒนา พิริยะรัตน์ บังคับ / ผู้รับผิดชอบก่อสร้าง

วันที่ : ๙/๙/๒๕๖๕

การบูรณะคราวน์รีสอร์ท กัน แก่ไข และติดผู้ดูแลรักษาบ้านพิเศษไว้ล้อม แต่มาคราวน์รากติดตามตรวจสอบบัญชีแบบเดิม โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (กทม)

มาตรฐานการดูแลความดื้อ และการดูแลทั่วไป	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
และคุณค่าทาง	ดำเนินงานบ้านประปาทางศูนย์ ซึ่งปริมาณน้ำใช้ในการก่อสร้างมีค่าน้ำของมาเน่เปรียบเท่ากับปริมาณน้ำจืดน้ำขยะ (12,828 ลบ. ม./วัน) ตัวน้ำน้ำการใช้น้ำของโครงการในช่วงก่อสร้างจะไม่ถูกให้ก็ติดผลกระทบจากการใช้น้ำของชุมชนเข้มข้นเป็นอย่างมาก	บัดได้ไม่มีการระบุรวมเข้มข้นของการดึงทำศักดิ์ความสะอาดดังต่อไปนี้ ๑. บัดได้พักน้ำเข้าครัวราก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำรีบวนน้ำ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.5 การกำจัดดินเสียและสิ่งปฏิกูล	- น้ำเสียที่เกิดจากการถังพัฒนาดินปริมาณ 8,25 ลบ. ม./วัน ส่วนน้ำได้โดยการนำไปรีไซเคิล 2.75 ลบ. ม./วัน ด้านน้ำมีการจัดการนำเสนอที่ห้องแม่เศษอาหารที่ดองสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบได้ - สำหรับคุณภาพดินที่ห้องแม่เศษอาหารที่ดองสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบได้	- บัดได้มีการระบุรวมเข้มข้นของการดึงทำศักดิ์ความสะอาดดังต่อไปนี้ ๑. บัดได้พักน้ำเข้าครัวราก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำรีบวนน้ำ ๒. บัดได้มีห้องน้ำและห้องส้วมช.บ-ผู้ใช้ห้องน้ำตุ๊กๆ กิบต จำนวน 8 ห้องเพื่อรองรับคนงานก่อสร้างจำนวน 200 คน และน้ำทิ้งลงระบบด้วยโถคราฟท์ที่ต้องระบุเป็นม้ำดันน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังกรวย-กร่อง “รีอาค่าส์” ขนาด คลาวน์สานภารต 3 ลบ. ม./วัน จำนวน ๑ ชุด ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานได้โดยที่ติดเชื้อ และน้ำทิ้งลงระบบดังกล่าวจะระบายน้ำท่อระบายน้ำตามมาตรฐานเดิมที่หน่วยตรวจตราตรวจสอบและดูแลห้องส้วนให้ถูกต้องด้วยผลของการเฝ้าระวังและดำเนินการดูแลห้องส้วนให้ถูกต้องด้วยผลของการเฝ้าระวังและดำเนินการดูแลห้องส้วนเป็นประจำ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.6 การระบุงานใหม่และป้องกันน้ำท่วม	- น้ำหลักจากพื้นที่ก่อสร้าง ไหลลงเข้าพื้นที่ชั่วคราวที่ต้องเสียหาย ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม	- บัดได้มีการระบุรวมเข้มข้นของราก 0.3 ม. ลึก 0.5 ม. เพื่อรักษาพื้นที่ทางลาดพร้อมบังคับด้วยรากของพืชที่รองรับน้ำฝนได้ดี ไม่ให้น้ำหลักไหลลงเข้าพื้นที่ชั่วคราวเพื่อก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม	มาตรการติดตามตรวจสอบ

ផ្សេងៗជាគម្មបណ្តុះបណ្តាល : បរិន័យ ិតិថា ឈប់រីលើខ្លួន ចាក់ទៅ ដូចស្រាវជ្រាវ

8

**สรุปมาตรการป้องกัน เภสัช และลดผลกระทบต่อความดีงาม และความมาตรฐานพิเศษของ โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (ต่อ)**

หัวข้อการป้องกัน และดูแลค่าทางสุขภาพด้วยเทคโนโลยี	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อความดีงาม	มาตรการรักษาความดีงาม
3.7 การจัดการภัยสุข	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบของภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวในรัฐบาล 0.6 ลบ.บ./วัน ซึ่งดำเนินการจัดการภัยสุขอย่างดี ไม่สูญเสีย 0.7 กองให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่มาท่องเที่ยว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีสิ่งของที่มีปฏิสัมพันธ์ดั้งเดิม 200 ตัน จำนวน 10 ตัน วางไว้ตามจุดต่างๆ 5 จุดละ 2 ตัน (ถังขยะแห้ง แบบถังขยะเปียก) ในบริเวณที่อยู่อาศัย แนะนำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ให้กับพนักงานเพื่อให้ดูแลตามที่ได้ระบุ</li> <li>- จัดให้มีศูนย์จัดการภัยสุขร่วมกันโดย มีการแบ่งประเทืองของภัยสุขออก แหล่งกำเนิดน้ำ แหล่งอุณหภูมิ และอัตราข้อความสัมภาระเกิดเชิงพาณิชย์ ที่จัดศูนย์ของภัยสุข ด้านเอกสารที่เก็บรวบรวมข้อมูลของบุคลากร ด้านเอกสารที่เก็บรวบรวมข้อมูลของบุคลากร ไม่ได้จัด</li> <li>- ถอดส่วนบุคคล ไม่ให้คุณงานก่อสร้างท่องเที่ยวอยู่ในส่วนที่สาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณชาหาด และไม่ใช่สถานที่</li> </ul>	
4. ภัยค่าต่อภูมิภาคชีวิต			
4.1 สาธารณสุขภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดการสร้างงาน แต่ก็ให้เกิดผลลัพธ์ด้วยเศรษฐกิจ รวมทั้งช่วยลดภาระทางการว่างงาน นักงานที่ได้รับการก่อสร้างจะมีรายได้มากขึ้น แต่ก่อสร้างทำลาย ธรรมชาติ และอาจใช้ในรากไม้ต้นท่องเที่ยวและอาคาร โรงเรือน ซึ่งจะส่งผลไม่ถึงสภาพแวดล้อมโดยรวม ของประเทศไทย</li> <li>- ชุมชนในบริเวณที่อยู่อาศัย ได้รับความดีดดร้ายจากภัยจลาจลกรรมก่อสร้างที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมเชื้อ ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรฐานการรับเหมา และลดผลกระทบอย่างคร่าวๆ</li> <li>- โครงการประสานกับผู้ประกอบในบริเวณชุมชนศรีบึง รำพึง รังษี หัวหิน เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างฯ โครงการและดำเนินการให้ปัจจัยด้านล่างได้รับการ โครงการประกันเชื้อพืชพืชพืชที่เป็นภัยต่อพืชในบริเวณเช่นฯ (ทุกสีป่าดิบ, ทุก 2 สีป่าดิบ ฯลฯ) ตามความเหมาะสม</li> <li>- โครงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รับฟังปัญหาความ เศร้าด้วยผู้คนท้องที่ในบริเวณเช่นฯ ตามความเหมาะสม</li> <li>- ผู้รับเหมาจะต้องมีมาตรฐานที่เข้มงวดในการควบคุม คุณภาพไม่หลอกลวงเด็ดขาด รักษาความดีงามเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะสีของเมดูรา ลักษณะเป็นต้น</li> </ul>	<p align="right">๗ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p align="right">ก. ๑๔๘</p>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิตัล เภสัช เอชเทค จำกัด /ผู้รับเหมา ก่อสร้าง

มาตรฐานการรับรองกัน เก็บ และผลิตภัณฑ์และวัสดุ ตามมาตรฐานของโรงแรม โคโรนารีสอร์ท แอนด์ สปา (คร)

หัวข้อการรับรองมาตรฐาน และคุณภาพต่างๆ	ผลลัพธ์ที่ต้องได้รับ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดความเสี่ยง
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยุบติดเชื้อจากภารตางานอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> <li>- ในการรักษาไวรัสโคโรนาไว้ให้พ้นเพลิง ซึ่งการดำเนินการป้องกันภัยคุกคาม ก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมให้กับบุคลากรและพนักงานที่เข้ามาดูแลรักษาพัสดุ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีรั้วสีเงิน抵御墙 ไม่น้อยกว่า 2.0 ม. สำหรับผู้ที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงเพื่อยกเว้น “ชุดก่อสร้างอันตราย ห้ามเข้า” และติดตั้งร้านดูดควันบุหรี่ แผงทางเข้าบุหรี่ ป้องกันผู้นั้นรอนอนการ และแต่งเติมสีลง และแห้งโกรัง เหล็กด้วยยาฆ่าแมลง ก่อนเข้าสู่ห้องดูดควันบุหรี่ สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ</li> <li>- จัดมั่นรักษาหนังสือสำหรับบุคคลภายนอกและปลดล็อกด้วย</li> <li>- ติดป้ายแนะนำการห้ามงานและป้ายติดอุปกรณ์ให้ห้ามงาน ก่อสร้างภัยมีตัวอักษรดังต่อไปนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ควบคุมดูแล</li> <li>จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลั๊กปลั๊กเสียง (Ear Plugs) ที่ทำคุณภาพร่องคอสักดิ้น หรือหัวครอบหูอุดเสียง (Ear Muffis) ให้กับบุคคลงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง โดยเฉพาะที่ทำงานกับบุคคลผู้ต่างด้าว เช่น กบไก่ฟ้า ลัวห้า ลือชัย ไนฟ้า</li> </ul> </li> <li>- กำรห้ามคนงานและผู้ที่เข้าออกห้องทุกคนต้องตอกหัวเข้ารักภูมิและมีถุงมือกันอัมนตรากที่หามาแทนในกรณีภัยฉุกเฉิน</li> <li>- ในเวลาปกติคนงานจะต้องติดตั้งตู้สูญญากาศ เพื่อให้สูญญากาศกับบุคคลอื่น ๆ ทราบถึงอุณหภูมิร่างกาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรฐานของห้องน้ำ</li> <li>- เครื่องครุภัณฑ์</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิตติ ไทยรีริล อีพีที จำกัด / ผู้รับเหมาที่รับรักษา

วันที่ : ๑๒/๐๔/๒๕๖๓  
ลงนามโดย :   
ผู้รับเหมาที่รับรักษา

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ และคุณภาพ	ผลลัพธ์ตามต้องการที่ได้รับ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อความเสี่ยง	มาตรการติดตามตรวจสอบ
การพยากรณ์สิ่งแวดล้อม และการดำเนินการ	<p>ผลลัพธ์ตามต้องการที่ได้รับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต่าง ๆ ที่ไม่ถูกระบุเป็นอย่างไร</li> <li>- การกระทำหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่จะเป็นอันตราย ต่องานพัฒนาชุมชน เช่น การพัฒนาพื้นที่ดิน ให้คำแนะนำต่อไปได้ ตึงหะลงมือทำการก่อสร้างต่อไปทุกครั้ง</li> <li>- จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม เรียนรู้ของ การใช้ชีวิตร่วมกัน และการใช้ไฟฟ้าของคนงาน ก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ และส้วมที่ถูกดูแลอย่างดีในงาน รวมทั้งดับเพลิงแบบมือถือไว้ใช้ในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน แม้ว่าคนงานจะไม่ได้พักงานที่นี่ แต่ก็ควรก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีเครื่องราชภัณฑ์ในการปฐมนิเทศเด็ก อย่างดี เช่น ชุดยกเสื่อคอกนกงาน ให้กันทั่วทิศเพื่อประสมอุบัติเหตุ และจัดให้มีบอร์โตรัสพัฟชอง โรงอาหารสหศรัทธา ให้เด็กที่ไม่สามารถงานด้านอาหารตามน้ำ พื้นที่ติดต่อในกรุงศรีฯ กุกเงินและมีรถพาร์อมสำหรับน้ำฝนเข้าส่วนหนึบ</li> <li>- ตลอดเวลาทำงาน</li> <li>- จัดให้มีเวร์ชั่นเพื่อรักษาความปลอดภัย และช่วยเตือนภัยในบริเวณทางเข้า-ออก โครงการรวมทั้งบ้าน ถนนด้านหน้าโครงการ</li> <li>- ในกรุงศรีทั้งพัรษ์ศิริของผู้อยู่อาศัยในบริเวณเข้างานที่ชง เสียหายขึ้นเป็นผลลัพธ์ของจักษุกรรมของโครงการให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือซ่อมแซมความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยไม่ชักช้า</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกระบบข้อมูลระบบกลาง ให้แยกกันงานก่อสร้างและภาค</li> <li>- ต่าง ๆ ที่ไม่ถูกระบุเป็นอย่างไร</li> <li>- การกระทำหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่จะเป็นอันตราย ต่องานพัฒนาชุมชน เช่น การพัฒนาพื้นที่ดิน ให้คำแนะนำต่อไปได้ ตึงหะลงมือทำการก่อสร้างต่อไปทุกครั้ง</li> <li>- จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม เรียนรู้ของ การใช้ชีวิตร่วมกัน และการใช้ไฟฟ้าของคนงาน ก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ และส้วมที่ถูกดูแลอย่างดีในงาน รวมทั้งดับเพลิงแบบมือถือไว้ใช้ในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน แม้ว่าคนงานจะไม่ได้พักงานที่นี่ แต่ก็ควรก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีเครื่องราชภัณฑ์ในการปฐมนิเทศเด็ก อย่างดี เช่น ชุดยกเสื่อคอกนกงาน ให้กันทั่วทิศเพื่อประสมอุบัติเหตุ และจัดให้มีบอร์โตรัสพัฟชอง โรงอาหารสหศรัทธา ให้เด็กที่ไม่สามารถงานด้านอาหารตามน้ำ พื้นที่ติดต่อในกรุงศรีฯ กุกเงินและมีรถพาร์อมสำหรับน้ำฝนเข้าส่วนหนึบ</li> <li>- ตลอดเวลาทำงาน</li> <li>- จัดให้มีเวร์ชั่นเพื่อรักษาความปลอดภัย และช่วยเตือนภัยในบริเวณทางเข้า-ออก โครงการรวมทั้งบ้าน ถนนด้านหน้าโครงการ</li> <li>- ในกรุงศรีทั้งพัรษ์ศิริของผู้อยู่อาศัยในบริเวณเข้างานที่ชง เสียหายขึ้นเป็นผลลัพธ์ของจักษุกรรมของโครงการให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือซ่อมแซมความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยไม่ชักช้า</li> </ul>	มาตรการติดตามตรวจสอบ

ក្រសួងសិក្សា : បរិន័យ និត្ត ໄកយុវហេតុផ្លូវ ចាក់/ ក្រសួងពេទ្យនាំរោង

13/45

卷之三

สรุปมาตรการรักษาสุขภาพ แก้ไข และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตามโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (ก่อ)

หัวข้อการรักษาสุขภาพ และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาสุขภาพ แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.2 ห้องน้ำส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าน้ำที่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวอาทิตย์ให้เกินไปมากับคนในห้องน้ำ ได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทรับเหมาต่อสร้างจะต้องประเมินปรับปรุงกีบช้อนตามเส้นทางกับบริษัทประจำที่อยู่อาศัยเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นโดยเด็ดขาด</li> <li>- ห้องน้ำส่วนตัวบนเพลิงไหม้วัสดุอิฐติดตู้แบบรีเวกอลต์ร้าวแตะบ้านพักไว้ในการเผาโดยหุบปากลิ้น</li> <li>- กำหนดให้เป็นหัวหน้าคนงานดูแลความเรียบร้อยที่บ้านพักในงานโดยเฉพาะร่องรอยการส่องเตียงตั้งวงกว้าง และป้ายหาการลักปูนและเม็ดหินห้องโถงใหญ่ที่หักแตกเต่าหัวรับผู้ฝ่าสินในกรณีจะต้องแจ้งให้คนงานทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าวโดยทันที</li> <li>- ในการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องผู้ห้องชุดจะไม่รีบเวลาเข้ามาซึ่งให้ดำเนินการซ่อมแซมตามที่ทางบริษัทฯ ให้คุณนักการตลาดเสนอเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว</li> </ul>	
4.3 ห้องน้ำรีบหาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในช่วงต่อสร้างอาคารเป็นอนาคต 4 ชั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะเป็นผลกราฟแทนในระยะห่างกว่าเท่านั้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกันรั่วสูง ไม่มีอุบลawa 2.00 m. โดยรอบพื้นที่โครงการและไม่ให้มีการเดินบนห้องวัสดุก่อสร้างของเขตฯ</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิตัล ไทยรีบล็อก Holtzman จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
ผู้ลงนาม : ๑๔/๔๕

**สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบความเสี่ยงเบ็ดเตล็ด แผนแม่บทการติดตามตรวจสอบความเสี่ยงเบ็ดเตล็ด โรงแรม Amari Sirimaya Resort & Spa (๑)**

หัวข้อการป้องกัน และดูแลค่าต่างๆ	ผลการปฏิรังส่งผลดีที่สุดที่ได้	มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบความเสี่ยงเบ็ดเตล็ด	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ช่วงดำเนินการ			
1. หัวข้อการป้องกัน ทางภาษาพม่า	ผลการปฏิรังส่งผลดีที่สุดที่ได้	มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบความเสี่ยงเบ็ดเตล็ด	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.1. ลักษณะภัยมีประทศ	- การดำเนินการ โครงการ ซึ่งเป็นธุรกิจโรงแรมไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิป่าระหว่างพื้นที่ ลังบูร์ท 1 แห่งผังโครงการ	- การดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดปัจจัยทางการฟัง กระษของผู้คนและองค์ประกอบอื่นๆ ตามที่มีการก่อตัวมาแล้วเช่น พื้นที่ซึ่งมีมืออาชีวะและทรัพย์สินก่อภัยบุญจะมีการบูรณะ อยู่อย่างต่อเนื่องไปก่อน	- ห้ามรบกวนด้านลักษณะเด่นด้วยการรื้อถอน
1.2. คุณภาพอากาศ เสียง และ การสั่นสะเทือน	(1) คุณภาพอากาศ	- การดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดปัจจัยทางการฟัง กระษของผู้คนและองค์ประกอบอื่นๆ ตามที่มีการก่อตัวมาแล้วเช่น พื้นที่ซึ่งมีมืออาชีวะและทรัพย์สินก่อภัยบุญจะมีการบูรณะ อยู่อย่างต่อเนื่องไปก่อน	- ห้ามรบกวนด้านลักษณะเด่นด้วยการรื้อถอน
	(2) เสียงและกําลัง	- เสียงจากกิจกรรมหลักของโครงการคือเพื่อการพาณิชย์ และเพื่อการพักอาศัย ไม่ได้เป็นแหล่งพัฒนาเสียง และควันสีในสีเทา	-
1.3. น้ำผิวน้ำ		- ในช่วงน้ำค้างน้ำสีเทาที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมต่างๆ ภายในโครงการจะถูกตรวจสอบเพื่อยุบรวมกันเป็นน้ำใส ของโครงการ ไม่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบกับน้ำดื่มน้ำดิบ 碧 บุกน้ำใช้ในการคร�พน์ที่เพิ่งเข้า ล้วนในฤดูฝนที่น้ำ <sup>น้ำ</sup> บางส่วนที่เหลือใช้จะระบาดขยายต่อรองรับนานาชนิด สาหรับหน้าฝนที่โครงการ ผู้คน การค้าและน้ำท่วม โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวน้ำ ในบริเวณที่อยู่	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิตัล ไทยรีสอร์ฟชั่นส์ จำกัด

วันที่ : ๑๕/๐๘/๒๕๖๓  
ลงนาม :   
ผู้ดูแล : 

สัญญาตราสารรื้อถอน เกี่ยวกับ และผลผูกขาดที่ใช้แล้วต้องถอนบัญญัติและมาตรการติดตามตรวจสอบความพึงแม่ด้อม โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (๗๐)

หัวข้อการรื้อถอน และบุคคลที่๑	ผลการดำเนินการดังนี้	มาตรการรื้อถอน แก้ไข และผลผูกขาดที่ใช้แล้วต้องถอน	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4 น้ำดื่มคืน	- แหล่งน้ำใช้ของโครงการ ได้มีจางานน้ำประปาจาก สำนักงานประปาตามที่ขอโครงการเพื่อยืนยันให้ได้ น้ำดื่มน้ำจากการซื้อขายจากบริษัท “ไม่มีการนำน้ำ” ได้ คืนมาให้ในลักษณะของโครงการ ส่วนที่เหลือที่ออกจากการ ระบายน้ำด้วย ในการจะปล่อยน้ำกลับไปในกระบวนการ พื้นที่สีเขียว ตัวน้ำในดินสูบน้ำทึ่งจากระบบบำบัดฯ บางส่วนที่เหลือใช้จะระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการเข้า สู่ท่อระบายน้ำที่ทางน้ำและหน้าพื้นที่โครงการ โดยไม่มีการ ระบายน้ำที่พื้นดินและน้ำได้ดี	-	-
2. กิจกรรมการดึงเวดดิ้ง ทางด้านน้ำภาค	- บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบต้องไม่เกี่ยง ชนชั้นเนื้อง (Benthic Ecology) ประกอบด้วยของทาง พัฒนาและพอกอพื้นที่เป็นสวนใหญ่ จึงไม่ควรพื้นที่ ซึ่งกากบาทตามธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ พื้นที่โครงการอย่างติดแนวน้ำ榭ทางเดินกลาง ให้เกิด ผลกระทบต่อสภาพน้ำเพื่อกาذاได้ดำเนินการจัดการด้าน ดึงเวดดิ้งที่ดี	- โครงการจะต้องรับมือด้วยการปล่อยของเสียหรือ ทิ้งขยะลงในทะเลและชายหาด ไม่ใช้พื้นที่สาธารณะบริเวณชายหาดในการทำกิจกรรมใดๆ ของ โรงแรม ดูแลรักษาความสะอาดตามวิวัฒนาชัยหาดหน้าโรงแรม	-
3. คุณภาพการดูแลรักษาพื้นที่ ของบุคคลที่๒	3.1 กรณีที่บุคคลที่๒ต้องถอน - การใช้ประโยชน์ที่ตนของโครงการมีความสอดคล้องกับ 1) กฎกระทรวงให้ใช้บุคคลผู้มีเชิงร่วมมูลชนิดทางสัญญา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2549 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน พระราชบัญญัติคุณอนุภาคว พ.ศ.2522 3) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พระราชบัญญัติคุณอนุภาคว พ.ศ.2522	- การใช้ประโยชน์ที่ตนของโครงการมีความสอดคล้องกับ 1) กฎกระทรวงให้ใช้บุคคลผู้มีเชิงร่วมมูลชนิดทางสัญญา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2549 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน พระราชบัญญัติคุณอนุภาคว พ.ศ.2522 3) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พระราชบัญญัติคุณอนุภาคว พ.ศ.2522	๑๖/๙๕ ๑๖/๙๕ ๑๖/๙๕

ผู้รับผิดชอบ : นายพัฒนาเรืองฤทธิ์ ภู่กุด

สูงประมาณ ๒๐๐ เมตร ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีชื่อว่า "ภูกระดึง" ติดกับแม่น้ำป่าสัก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำป่าสักและภูเขาที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันตก

หัวข้อการดูแลรักษา		ผลการทดสอบต่อไปนี้แสดงถึงต้องที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.2 การคุมน้ำตามบทสัง และคุณภาพด้วย	- ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมของ โครงการ คาดว่าจะมีค่าสูงสุด 52 PCU/ชม. ซึ่งจะทำให้ค่า V/C ของถนนเสื่อมหายเร็ว ถนนเอราว-ชิงมน เดชะบุน คลาดเหล้มคัน เพิ่มขึ้นจาก 0.23 เป็น 0.25 , 0.27 เป็น 0.29 และ 0.26 เป็น 0.28 ตามลำดับ แต่สภาพความ คงทนต้องของถนนนั้น 3 สาย ซึ่งก่ออุบัติเหตุ สภาพดีมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีต้องรถยกในพื้นที่โครงการ 52 คัน</li> <li>- จัดให้มีเวร์ชั่น ซึ่งออกแบบเพื่อรักษาความปลอดภัย แล้ว ยังช่วยลดเวลาจราจร ในนิริเวณทางเข้า-ออก โครงการ รวมทั้งบูรณะด้านหน้าโครงการอีกด้วย</li> <li>- จัดให้มีป้ายสัญญาณบอกจราจรบริเวณที่จำเป็นภายใน พื้นที่โครงการ เช่น ติดตั้งระบบไฟจราจรบริเวณเชิง-ออก ของโครงการ นำไปสู่การลดความเร็วภายในบริเวณพื้นที่</li> </ul> <p>โครงการ เป็นเดือน ปีที่ 2 แผนผังถนนของโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินประสิทธิภาพของระบบจราจร ของโครงการ ด้วยปัจจัยทางชีวภาพ เช่น ฤดูกาล ภัยธรรมชาติ ฯลฯ</li> <li>- การลงทุนสร้างสะพานท่อน้ำประจำปี</li> </ul>	มาตรฐานป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 น้ำใช้ บริโภคเท่านั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้น้ำประปาของ โครงการจะกระทบต่อผู้คน บริโภคเท่านั้น</li> <li>- การใช้น้ำอย่างไม่ประşaดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร น้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้น้ำประปาสำหรับผู้คนภายในโครงการ บริโภคเท่านั้น</li> <li>- การใช้น้ำอย่างไม่ประşaดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร น้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีถังเก็บน้ำใช้ได้ก่อนมาบรรจุ 514.86 ลบ.ม. บริเวณชั้นใต้ดินอาคาร Ancillary Facilities (Building H) ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 2 วัน ในการผู้การ ทั้งหมดของการประปาต่อวันมีภารกิจสำคัญต้องห้ามห้อง ในกรณีที่น้ำประปาไหลออกในช่วงที่ความต้องการใช้น้ำ ของชุมชนต่ำ (6.00-9.00น. และ 18.00-20.00น.) ให้ โครงการจัดตั้งน้ำสำรองสำหรับผู้คนใช้ได้ดี</li> <li>- ในการผู้การประปาต่อวันมีภารกิจสำคัญต้องห้ามห้อง น้ำประปาใช่องค์โดยจะต้องดำเนินมาตรการบรรทุกน้ำมาเก็บ ไว้ในถังเก็บน้ำเดินทางมาโครงการ จากนั้นจะมีการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการกรองซึ่งประกอบด้วยถัง กรองแบบ multi media filter (MF) เพื่อกำจัดสาร แขวนลอยที่ก่อภัยและตีในกรณีที่น้ำดินเป็นน้ำกรดด่าง ไฟฟ้าและตัว Softener เพื่อลดความกรดด่างของน้ำจากน้ำ</li> </ul>	มาตรฐานป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อดีต ไทยเรียบลดอีชเทห จำกัด

1995 10-11

ศูนย์บริการรื้อถอน แก้ไข และติดตั้งระบบด้วยมืออาชีพ ให้คุณภาพดีเยี่ยม สะดวกในการติดต่อ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของคุณทันที ไม่ต้องรอต่อคิว

หัวข้อการดัดแปลง และคุณค่าทั่วไป	ผลลัพธ์ที่ต้องการ達成 และคุณค่าทั่วไป	มาตรการป้องกัน เภัย และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.4 การจัดการน้ำเสียแหล่งน้ำที่ไม่ถูกต้องของก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ชุมชน - ประศักดิ์ภารกิจทางานของระบบบำบัดน้ำเสียของตลาดน้ำไม่มีการดูแล บำรุง และรักษา Raymond ท่อทางดูดของก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการน้ำเสียที่ไม่ถูกต้องของก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ชุมชน</li> <li>- ประศักดิ์ภารกิจทางานของระบบบำบัดน้ำเสียของตลาดน้ำไม่มีการดูแล บำรุง และรักษา Raymond ท่อทางดูดของก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Continous Aeration Tank (CAT) กับ Sequenced Aeration Tank (SAT) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 200 ลบ.ม./วัน และนำทิ้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และ SS ไม่เกิน 30 มก./ล. ซึ่งได้มาตรฐานน้ำทิ้งจากกระบวนการประปา ก.</li> <li>- จัดให้มีการรับน้ำทิ้ง ไปบำบัดเพื่อเตรียมตั้งแต่การพิมพ์หรือแม่น้ำแล้วกลับไปใช้ในกระบวนการอีกครั้งหนึ่ง</li> <li>- ทิ้งออกน้ำ reuse ที่นำมาตั้งแต่เดิมเพื่อเชื่อมต่อไป “น้ำผ่านการรับน้ำทิ้ง” ให้เข้าสู่กระบวนการซึ่งอาจเป็นสิ่งสกปรกอื่นนำไปใช้โดยตรงจากความเชี่ยวชาญกัน การดูแลรักษาที่ดีจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ต่อท่อระบายน้ำทิ้งห้องพักขณะเข้าใจ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป้าหมายของระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องเรียบง่าย รวดเร็ว ง่ายต่อการดำเนินการ ทำให้การวิเคราะห์ง่าย รวดเร็ว ง่ายต่อการดำเนินการ</li> <li>• จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ถังประจุเตาการไฟฟ้า</li> <li>■ ถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ไฟฟ้า</li> </ul> </li> <li>• จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pH , BOD , SS , TKN และ Oil&amp;Grease</li> </ul> </li> <li>• ความตื้นทุก 1 เดือน</li> <li>• จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ไฟฟ้า</li> </ul> </li> <li>• จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ไฟฟ้า</li> </ul> </li> <li>• จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ถังประจุเตาการไฟฟ้า</li> </ul> </li> <li>• ความตื้นทุก 1 เดือน</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ: นริษฐ์ อิตติ ไวยเรศต์อธรรม จำนวน

18/4/1963

ส่วนบุคคลที่ต้องการรับบริการนี้ แก้ไข แตะเพดพักราชานี้แล้วเดี๋ยวๆ แต่หมายความว่าการติดตามตรวจสอบคุณภาพต้องมีผลลัพธ์ของตน ไม่สามารถติดตามตรวจสอบได้


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิตติ ไทยเรคคอร์ดส์ เอเชีย จำกัด

19/45

**สรุปมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการติดตั้ง เทศมารตร์และมาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (ต่อ)**

ยาร์พยากรณ์สิ่งแวดล้อม และถูกต่อๆ กัน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดการขยะ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัด ให้มีห้องน้ำที่แยกช่วงที่เบกราชวินทร์และห้องพักของแขก ขนาด 6.63 ตร. ม. และหน้างานด 41.58 ตร. ม. ที่ชั้น 1 อาคาร Ancillary Facilities (Building H) :</li> <li>- ภายในห้องพักจะมีไฟจัดให้มีแสงนุ่มนวล ไม่รบกวนผู้คนที่อยู่ห้องพักขณะเข้า สถานที่ในห้องพักจะแยกเงินจัดให้มีไฟเพื่อให้ผู้คนที่อยู่ห้องพักขณะเข้า ห้องน้ำ ไป ของใช้ recycle และจะอั่นความเย็นเป็นสัดส่วน</li> <li>- การเก็บขยะในถุงเก็บขยะ “ไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนัก มากเกิน ไป” เพื่อป้องกันการลึกลามหรือซึ่งกัดของถุง และ ให้มีค่าจ้าง ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการหักครัวของขยะ โดย ระบบห้องน้ำจะทำความสะอาดตามเดือนตามที่กำหนดไว้ใน</li> </ul> <p>ก้าวต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรองห้องน้ำสำรองห้องพักทุกห้องหลังภัยเดือน ของเดือนก่อนเดือนก่อสร้างเดือนที่มาถึงเดือนนี้จะ “ไป” การกำจัด เพื่อป้องกันกัดเดือนก่อนเดือนก่อสร้างเดือนนี้จะและ ป้องกันการเพร่งร่องรอยของแมลงวันและแมลงสาบ รวมทั้งน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่น้ำ</li> <li>- นำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักจะนำไปส่งที่ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยระบบจะตัด รวมรวมน้ำเสียและซึ่งจะนำไปบำบัดด้วยชีวภาพ การคัดกอนจากน้ำด้วย “ไม่น้ำที่ต้องดูดซึมลงมาให้รวมรวม ใส่ถุงขยะและมีถุงใหญ่ให้เปลี่ยน เดือนนี้ไม่เกิน ไว้ที่ห้อง ส้วมจะเป็นที่ห้องรักษาสิ่งแวดล้อมทางศูนย์ดำเนินการและ รับไม่ได้ก้าวต่อไป</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิตติ ไทยเรียลเอสเตท จำกัด



สูงประมาณ ๔๐๐ ก้าม แก้ไข และลดผลกระทบต่อแม่น้ำ แต่ละมาตรการต้องมีความต่อเนื่องกัน ไม่เป็นช่วงๆ จึงจะได้ผล

หัวข้อการติดตามตรวจสอบ	ผู้ดูแลระบบต้องรับทราบที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบดังด้าน	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.7 ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์	- การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประ tud จึงเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดย ไม่ถูกประยุกต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดต่อผู้รับผิดชอบในเรื่องเก็บขยะของเทศบาลตัวบบ ให้กำลังใจให้ชุมชนทำการเก็บขยะบบ ไปทำการกำจัดด้วย ประจุออกบ้านทั่วบ้านบบ</li> <li>- จัดให้มีมูลนิธิการในการรับรองหักผลิตภัณฑ์งาน ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ในการออกแบบระบบไฟฟ้าแต่งต่าง ต้องเลือกใช้ บุญภรรษ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ประดับหลังงาน และ บุญภรรษ์อย่างดี พร.บ. การตั้งแต่รับการอบรมรู้ภัยเพลิงงาน ดังนี้ - ออกแบบตาม โคนไฟ ใช้ชนิดที่มีแผ่นซัพเพชท์ทั้งห้องและ กراجจ้างแบบบานบอนลูมีเดียม เพื่อให้กรอบชาแยกทางได้ ถ่านสำหรับอุปกรณ์ที่แสดงไฟประดิษฐ์ไฟสีสุข ควรติดตั้ง เป็นแบบฝังไฟและติดต่อกับลามพ์ไฟ้งานหรือพื้นที่ใช้ งานต่าง ๆ โดยจัดไฟให้ติดความต่างทางเลี้ยวตาม มาตรฐานสถากดและประทัดพลังงาน</li> <li>(2) ออกแบบไฟใช้หลอดไฟฟ้าเป็นหลอดครุ่น หนึ่งนิ้ว ประทัดพลังงานและไฟความต้านทานของหลอดดูดสูด เพื่อ ประหยัดการใช้พลังงาน</li> <li>- ออกแบบให้ใช้ Ballast สำหรับหลอดไฟดูดแสงทั้งน้ำ ซึ่ง Low Loss เพื่อผลในกรประเมินตัดเหล็กงาน</li> <li>- สำหรับไฟส่วนกลางและไฟหูกลิ้นในบ้านส่วนจะบูก ควบคุมโดยระบบ Two Wire Remote ซึ่งสามารถควบคุม โปรแกรมการใช้ไฟแต่งต่าง ได้ความต้องการ</li> </ul> </li> <li>- สำหรับผู้ดูแลระบบไฟให้ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และโคม ไฟในบันเรือนที่ตั้งไว้ตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษา และยืดอายุการใช้ไฟและทำให้แสงสว่างดูดีขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ควรติดตามและประเมินประสิทธิภาพของ</li> <li>● ระบบไฟฟ้าของโครงการ</li> <li>● ความตึงทุก 6 เดือน</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิตติ ไทยเรียลเอสเตท จำกัด

21/45

แบบรายการรปภ.กัน แก้ไข และลดผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานตามต้องการติดตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ด้วย โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (ต่อ)

หัวข้อการดูแลรักษาและดูแลต่อไป	ผลการบทต่อสัมภาระที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนามากขึ้น
หัวข้อการดูแลรักษาและดูแลต่อไป	ผลการบทต่อสัมภาระที่สำคัญ	(3) จัดวางเรียงตัวไว้ให้เข้ากัน โดยไม่ซ้ำกัน กماขยใน บริเวณพื้นที่ส่วนกลางเพื่อความเหมาะสมในการใช้และสร้าง ใหม่แต่ละบิวตี้ และกำชับให้ล้างหน้าที่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าใน บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยใช้ไฟฟ้าครุภัณฑ์ไม่ต้องการใช้ไฟ ฟ้าและเปลี่ยนมาที่ไม่ต้องการใช้ไฟไฟฟ้าและยังคงไว้	▪ ตรวจสอบความพร้อมและประทุมเชิง  초기ผู้ดูแลเพิ่ง ▪ ควรจะมีทุก 6 เดือน หรือตามกำหนดของทางค่าย ▪ การใช้งานที่ร้อนๆ โดยบริษัทผู้ผลิต ▪ ตรวจสอบแบตเตอรี่ความร้อนและกันน้ำ ▪ เกี่ยวกับตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ ▪ ควรติดตามข้อมูลของห้องน้ำที่ติดต่อ ▪ ตรวจสอบความพร้อมให้ตลอดเวลา โดยจะติดตั้งจุดเช็ค ความคืบหน้าในโซนที่มีผู้อยู่อาศัยในห้องน้ำที่มี ล่างสุดไปจนถึงห้องน้ำดูดของอาคารเรือนแพทั้งหมด ▪ สำหรับห้องน้ำต้องมีห้องน้ำติดต่อภายนอกอาคาร ซึ่งในขณะ เกิดเพลิงไฟห้องน้ำห้องน้ำต้องเปิด (Fire Pump) ที่มี อัตราการสูบสูบน้ำได้ 79 ลิตร/นาที
3.8 การป้องกันและระงับ 火災รีบดับ	- กิจกรรมหลักของโครงการคือเป็นโรงเรียน ซึ่งจะมีผู้เข้ามา พักอาศัยเป็นจำนวนมาก การเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ดังนี้ 1) ระบบหัวต้นเพลิง (Stand Pipe System) ใช้ระบบหัวต้นเพลิง (Wet Pipe System) ซึ่งเป็นระบบที่มีน้ำอยู่ภายในหัวต้นเพลิง ความคืบหน้าของน้ำจะไม่ลดลงเวลา โดยจะติดตั้งจุดเช็ค ความคืบหน้าที่ห้องน้ำดูดของอาคารเรือนแพทั้งหมด ล่างสุด สำหรับห้องน้ำต้องมีห้องน้ำติดต่อภายนอกอาคาร ซึ่งในขณะ เกิดเพลิงไฟห้องน้ำห้องน้ำต้องเปิด (Fire Pump) ที่มี อัตราการสูบสูบน้ำได้ 79 ลิตร/นาที - ตู้สถานีหัวต้นเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำตัวที่ หัวต่อสถานีหัวต้นเพลิงชนิดหัวต่อหัวรวมเรียว Ø 65 มม. หัวรวมสามารถหัวต้นเพลิง ขนาด Ø 25 มม. ยาว 30 ม. และภายในจะมีหัวต้นเพลิงแบบเม็ดตื้อ โดยจะติดตั้ง บริเวณบันไดทางไฟ และโถลิพท์ของอาคารทุกชั้น - หัวการฉีดหัวต้นเพลิง (Sprinkler Head) โครงการมีการ ติดตั้งระบบ Sprinkler ครอบคลุมพื้นที่ทุกชั้นของทุก อาคาร รวมถึงชั้นใต้ดิน ลังแต่งในโรงที่ 4 ถึงโรงที่ 8 併ตามที่ระบุไว้ในแผนผังไฟฟ้าของโครงการ - หัวรับน้ำหัวต้นเพลิง (Fire Department Connection :FDC) ออกแนวเป็นชนิดหัวห้องต่อตัวเรือติดตั้งไว้ภายในของอาคาร	▪ ตรวจสอบความพร้อมและประทุมเชิง  초기ผู้ดูแลเพิ่ง ▪ ควรจะมีทุก 6 เดือน หรือตามกำหนดของทางค่าย ▪ การใช้งานที่ร้อนๆ โดยบริษัทผู้ผลิต ▪ ตรวจสอบแบตเตอรี่ความร้อนและกันน้ำ ▪ เกี่ยวกับตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ ▪ ควรติดตามข้อมูลของห้องน้ำที่ติดต่อ ▪ ตรวจสอบความพร้อมให้ตลอดเวลา โดยจะติดตั้งจุดเช็ค ความคืบหน้าในโซนที่มีผู้อยู่อาศัยในห้องน้ำที่มี ล่างสุดไปจนถึงห้องน้ำดูดของอาคารเรือนแพทั้งหมด ▪ สำหรับห้องน้ำต้องมีห้องน้ำติดต่อภายนอกอาคาร ซึ่งในขณะ เกิดเพลิงไฟห้องน้ำห้องน้ำต้องเปิด (Fire Pump) ที่มี อัตราการสูบสูบน้ำได้ 79 ลิตร/นาที

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิตติ ไทยเรียลเอสเตทฯ จำกัด

วันที่ ๑๖ ๗ ๒๕๖๓ ๙/๑๖/๒๕๖๓

มาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (ต่อ)

หัวข้อการดูแลรักษา และดูแลค่าคงที่	ผลกรากบันทึกของแต่ละห้อง	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลรักษา
		<p>บริเวณด้านหน้าอาคาร Ancillary Facilities (Building H) เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สำรวจอันบันเพลิง โครงการนี้มีการสำรองน้ำดับเพลิงที่ตั้งอยู่ในอาคารเพลิงชั้นใต้ดิน อาคาร Ancillary Facilities (Building H) จำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 453.87 ลิตร.</li> <li>- จำนวนน้ำดับเพลิงในอัตรากล่อง/นาที หรือ 79 ลิตร/วินาที สำหรับห้องพัก 3 ห้อง และน้ำสำรองดับเพลิงสำหรับห้อง “ดีนาบาร์บาร์” 1.6 ชั่วโมง.</li> </ul> <p>2) ระบบเตือนภัยและก่อเพลิงไฟ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แห้งควันดูมระบบทั้งหมดแบบแจ้งเหตุเพลิงไฟ (Fire Alarm Control Panel : FCP) ติดตั้งในห้อง Security บริเวณชั้น 1 อาคาร Ancillary Facilities (Building H)</li> <li>- ชุดกดแจ้งเหตุ (Manual Station) ติดตั้งบริเวณทางเดินและบันไดทุกชั้น บนทุกชั้น “ไปรษณีย์บริเวณชั้นใต้ดิน ชั้นกลางห้างนั่นเองกันทุ่มเทวิธี สัญญาณจะส่งไปยังแสลงควบคุม (FCP) เครื่องจะส่งสัญญาณต่อไปยังบุคลากรแจ้งเหตุเพลิงไฟ (Speaker Horn) ซึ่งติดตั้งอยู่ทุกบันชุดกดแจ้งเหตุ</li> <li>- ปลุกเรียกผู้ดูแลบุญญาณแจ้งเหตุ (Speaker Horn) ซึ่งติดตั้งส่วนการส่งเสียงให้กับที่อยู่ภายในอาคาร “ดีนาบาร์บาร์” ให้ห้องพักติดตั้งบุคคลแจ้งเหตุ</li> <li>- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นถูกประดับรวมกับบันชุดไฟฟ้าอิเล็กทริก (Photoelectric Type)</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : นาย อิสลัม ไวยรีชลลธีชัยหา จ้าก

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ : นาย อิสลัม ไวยรีชลลธีชัยหา จ้าก

สรุปมาตราการป้องกันแก้ไข และติดผลกระทบโดยรวม ด้วยมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ แล้วด้วย Amari Sirimaya Resort & Spa (ต่อ)

**ផ្សេងៗជាជុប៖** បរិញ្ញាណ ិត្តត័ ពួមវិបត់ខេត្ត ចំណែក

-73-

แบบสำรวจป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพพิจารณาเพื่อแก้วัดต่อไป โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (ต่อ)

หัวข้อการซึ่งตรวจสอบ และถูกต้อง	ผลกรอบค่าดัชนีทางด้านที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มีความกว้าง 0.8-1.3 ม. มีหน้างาน "ไฟ苟บรอนและน้ำประดู่" แบบเปิดทางเดิน</p> <p>- อาคาร Street Side Restaurant (Building J) ตั้งแต่ชั้นได้ คืนถึงชั้นที่ 3 เป็นบันไดหนีไฟ กว้างในอย่าง จำนวน 3 บันได มีความกว้าง 1.8 ม. มีผู้ดูแลรอมและมีประตูหนาเป็นตัวเดียว</p> <p>5) ป้ายบอกทางไฟฟ้า (Fire Exit Light) เป็นป้ายขนาดติดเรืองแสง มีตัวอักษร "Fire Exit" ตูง 15 ชม. ซึ่งจะปล่อยแสงสว่างบนยอดให้เห็นชัดเจนเมื่อไฟดับ ติดตั้งบริเวณหน้าบันไดหนีไฟ</p> <p>6) ป้ายบอกชั้น ตัวอักษรเมื่อความสูง 0.2 ม. จะติดตั้งบริเวณประตูเข้า-ออก และบริเวณบันไดหนีไฟ</p> <p>7) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) เป็นชนิดไฟใช้พลังงานไฟแยกต่อร่องทางเดิน 2 ชั้น. ในกรณีไฟดับครึ่งทางเดินโดยอัตโนมัติ จะติดตั้งตามจุดทางเดินทางเดิน ให้บันได โถทางเดิน หรือ ห้องยาหารห้องน้ำ เป็นต้น</p> <p>8) จุดรวมคน โครงการจัดให้เรียงต่อกันไว้ 3 จุด บริเวณค้านหน้าทางเข้าโรงแรม จำนวน 1 จุด มีพื้นที่ 156 ตร.ม. และบริเวณอาคารศักดาอนันภรรษาก (Building L) ผู้คนที่ติดกันทางเดิน จำนวน 2 จุด มีพื้นที่ 235 และ 340 ตร.ม. รวมพื้นที่ประมาณ 731 ตร.ม. ติดตั้งติดต่อกันเพื่อช่วยให้ผู้เดินทาง (242 คน) และพนักงานโรงแรม (150 คน) 3.02 ตร.ม./คน (731 ตร.ม./392 คน)</p>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลิฟต์ไทยบริการจำกัด จำกัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลิฟต์ไทยบริการจำกัด จำกัด

**มาตรฐานโครงการน้ำอ่องกัน เกาะฯ และดูดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานการวัดตามมาตรฐานคุณภาพดีเยี่ยม โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (๑๐)**

กัวบหากการสังเคราะห์ด้อม และถูกต้องๆ	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน เกาะฯ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		นอกสถานที่โครงการรั้งจัดให้มีถนนกว้าง 3 ม. โดยรอบดูมน้ำท่าหรือพื้นที่เบิก กดุ่มอาควรสถาปนา (Building K) และดูมน้ำท่าสถาปนาประสรท (Building L) ตั้งแต่คร่าวันที่ 14 บนผืนดินแห้งแล้งที่ห่างระดับน้ำดินและจราจรค่อนข้างโครงการ (9) แผนที่ดินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ โครงการได้จัดทำแผนที่ดินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้พื้นที่งานและผู้ที่พำนักอาศัยในโครงการรับภัยดับเพลิงโดยทางชุมชนกิจกรรมพื้นที่ใหม่ที่นี่ โครงการจะมีการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสวยงามของที่ดินเป็นประจำทุกปีละ 1 ครั้ง	
4. คุณค่าต่อภูมิภาคชีวิต			
4.1 เศรษฐกิจชั้นต้น	- การดำเนินโครงการเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมชั้นนำ ใช้กิตติศัลศิลป์ต่อสถาปัตยกรรมไทยและสักคอน โคเด็ฟฯ ในส่วนของการรื้อถอนแรงงาน	- พัฒนาเชิงคุณในท้องถิ่น	---
4.2 การสาธารณสุข	- โครงการตั้งอยู่ในเขตอำเภอภูเก็ต ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และศูนย์การพิชัย พิชัย และการอนามัยที่สะอาดรวดเร็ว ดังนั้นจึงไม่มีผู้ติดเชื้อในระยะต่อมา	-	---
4.3 ทักษิณภาพ	(1) แหล่งโบราณสถาน และแหล่งธรรมชาติอื่นๆ	- บริเวณใกล้เคียงไม่มีเหล่าโบราณสถาน แหล่งแหน่งธรรมชาติอื่นๆ ที่ต้องดูแล	---
	(2) โครงสร้างทาง ถนนปู柏กระรัม แม่น้ำ	- การขออนุญาตที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งกีบบสกาว ผู้ที่จะเป็นการกำลังทักษิณภาพของพื้นที่ทาง โครงการปฏิบัติตนให้พื้นดิน	- ออกแบบโครงการ โดยคำนึงถึงสภาพธารน้ำที่อาจไหลลงที่น้ำท่าที่ไม่มีความเขียวช้อร์ ร่มรื่น เช่น ฝั่งด้านหลังสถานที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามที่ได้ระบุไว้

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิทธิพลเอชแทท จำกัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิทธิพลเอชแทท จำกัด  
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิทธิพลเอชแทท จำกัด

**สรุปมาตรฐาน กทร. และติดตามการติดตามมาตรฐาน โรงแรม Amari Sirimaya Resort & Spa (ต่อ)**

หัวข้อการสังเกตด้อม	ผลกรองตามคติจงใจท้องที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบความเสื่อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
และดูแลต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่สีสีขาวและกระเบื้องหินอ่อนกว่าครั้งร่วมร่น เน้นสถาปัตยกรรมชั้นนำของประเทศไทย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีพื้นที่สีขาวของโครงการ ประมาณ 2,491.52 ตร. ม. ซึ่งมี พื้นที่บ่อโภคไม้ชันดิน 2,078.4 ตร. ม. ทำให้มีสัดส่วนของพื้นที่สีขาวต่อสีฟ้าอย่างมาก และพื้นดินงาน 6.36 ตร. ม./กน รากที่ 15 ล้านพื้นที่สีขาวของโครงการและรากที่ 16 แผ่นผึ้งแต่งการปลูกต้นไม้ยืนต้น</li> <li>- บำรุงรักษาและดูแลพื้นที่สีขาวให้มีความสวยงามอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อิตัล ไทยเรียลเอสเตท จำกัด

๕๙/๔๕  
๔  
ก.๑๓๖๒

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa

คุณภาพดั่งเดิม	บุคคลที่ต้องการ/ตรวจสอบ	ตัวชี้วัดตรวจสอบ/ตรวจสอบ	วิธีตรวจวัดวิเคราะห์	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ระบบน้ำใช้ ■ คุณภาพน้ำดื่มน้ำเสีย	- ตรวจสอบสภาพของระบบ ท่อน้ำท่อประปา ก้อนน้ำ หากพบสารเสีย บกพร่องจะต้องดำเนิน การแก้ไขทันที	- การรื้อซึ่งหรือแยกของท่อ ระบายน้ำ	- ตั้งเกตตอกรา	เดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท อิตติ ไทยเรียลเอสเตท จำกัด
2. ระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย ■ คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้า ระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย	- ตั้งปรับอัตรากำจัด ■ คุณภาพน้ำบำบัดน้ำเสีย	- pH - BOD - SS - TDS - TKN, Oil & Grease	- วิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐานการ วิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater	ทุก 1 เดือน	บริษัท อิตติ ไทยเรียลเอสเตท จำกัด
■ คุณภาพน้ำทิ้งออกจาก ระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย	- ตั้งเก็บน้ำสำหรับน้ำเสีย ใหม่	- pH - BOD - SS - TDS - Fat, Oil & Grease - Fecal Coliform - Residual Chlorine	- วิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐานการ วิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater	ทุก 1 เดือน	บริษัท อิตติ ไทยเรียลเอสเตท จำกัด
■ คุณภาพน้ำทิ้งออกจาก ระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย	- ถังเก็บน้ำสำหรับน้ำเสีย ใหม่	- Test kit		ทุกวัน	บริษัท อิตติ ไทยเรียลเอสเตท จำกัด


1988-08-14

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Amari Sirimaya Resort & Spa (๗๐)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บุคคลเก็บตัวอย่าง/ตรวจสอบ	ตัวชี้วัดตรวจสอบ	วิธีตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
3. การระบายน้ำ	- เครื่องดูดซึมน้ำ	- ตรวจสอบเครื่องดูดซึมน้ำที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี	- ตรวจสอบเครื่องดูดซึมน้ำที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี	ปีละ 2 ครั้ง	บริษัท อิตติไทยเรียลเอสเตท จำกัด
4. ระบบไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการ	- ตรวจสอบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี รวมทั้งตรวจสอบแบบเดอร์ช่องสัญญาณหลักที่อยู่ในวันนี้จะไฟฟ้าอยู่ด้วย	- ตรวจสอบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี รวมทั้งตรวจสอบแบบเดอร์ช่องสัญญาณหลักที่อยู่ในวันนี้จะไฟฟ้าอยู่ด้วย	ทุก 6 เดือน	บริษัท อิตติไทยเรียลเอสเตท จำกัด
5. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- จุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับไฟครก	- ตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประจำตัวพัฒนาประจำ	- ตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประจำตัวพัฒนาประจำ	ทุก 6 เดือน	บริษัท อิตติไทยเรียลเอสเตท จำกัด
		- ตรวจสอบทางหนี้ไฟไม่ชำรุดเสื่อมสภาพ และเป็นไปอย่างยั่งยืน สามารถใช้งานได้ดี รวมทั้งประดูหนี้ไฟต้องไม่บิดเบะ	- ตรวจสอบทางหนี้ไฟไม่ชำรุดเสื่อมสภาพ และเป็นไปอย่างยั่งยืน สามารถใช้งานได้ดี รวมทั้งประดูหนี้ไฟต้องไม่บิดเบะ	ทุก 6 เดือน	บริษัท อิตติไทยเรียลเอสเตท จำกัด
		- ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องดูดซึมน้ำที่อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี รวมทั้งประดูหนี้ไฟต้องไม่บิดเบะ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องดูดซึมน้ำที่อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี รวมทั้งประดูหนี้ไฟต้องไม่บิดเบะ	ทุก 6 เดือน	บริษัท อิตติไทยเรียลเอสเตท จำกัด


ผู้ดูแลโครงการ  
ลงชื่อ.....  
๑๖๕





## រូបភាសា 2 : ឈរអនុញ្ញាតរបស់រាជរដ្ឋបាល


W.A. AND ASSOCIATES ARCHITECTURE (PVT) LTD.	
PROJECT NUMBER: MT/FP/3-41	
PROJECT TEAM:	
PROJECT ARCHITECT:	Architect: Arif Aslam Title: Architect Country: Pakistan Phone: +92 311 6452 e-mail: arif@waa.com.pk
STRUCTURAL ENGINEER:	Structural Engineer: Md. Ali Riaz Title: Structural Engineer Country: Pakistan Phone: +92 311 6452 e-mail: ali.riaz@waa.com.pk
MECHANICAL ENGINEER:	Mechanical Engineer: Syed Iqbal Title: Mechanical Engineer Country: Pakistan Phone: +92 311 6452 e-mail: iqbal@waa.com.pk
ELECTRICAL ENGINEER:	Electrical Engineer: Syed Iqbal Title: Electrical Engineer Country: Pakistan Phone: +92 311 6452 e-mail: iqbal@waa.com.pk
SANITARY ENGINEER:	Sanitary Engineer: Syed Iqbal Title: Sanitary Engineer Country: Pakistan Phone: +92 311 6452 e-mail: iqbal@waa.com.pk
OWNER:	OWNER: AMARI SIMIMAYA RESORT & SPA (บริษัท อามารี สมิมา รีสอร์ท จำกัด) 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
FILE NAME:	AMARI SIMIMAYA RESORT & SPA
DRAWING NO.:	MT/FP/3-41
DATE:	18/06/2018
REVISION:	



จგก 3 : แผนผังระบายน้ำเสีย

ลักษณะการระบายน้ำเสีย	หมายเหตุ
ระบายน้ำเสียทั่วไป	ระบายน้ำเสียทั่วไป
ระบายน้ำเสียเชิงพาณิชย์	ระบายน้ำเสียเชิงพาณิชย์
ระบายน้ำเสียอุตสาหกรรม	ระบายน้ำเสียอุตสาหกรรม






ຮູບທີ 5 : ແຜນລັບຮຽນນໍ້າອ່ອງກຳນົດ ໄກສະໝັກ 1











รูปที่ 9 : แผนผังของระบบไฟฉุกเฉินที่ต้องติดตั้งในห้องพักและทางเดินทางของห้องพัก





รูปที่ 10 : แผนผังรายละเอียดของไฟฉุกเฉินและเดินทางหนีไฟชั้น 1





รูปที่ 13 : แผนผังชั้นบันไดจึงต้องพิจารณาและดำเนินการตามที่ระบุในที่นี้

ดำเนินการดังนี้

FIRE ALARM,EMERGENCY & EXIT LIGHT SYSTEM FOR 4th. FLOOR

19/04/2018

DRAWN PIC. E-3.1.5  
DRAWING NO. E-3.1.5  
CHECKED A-06/0  
TOTAL.

DATE 19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018


19/04/2018

19/04/2018


19/04/2018


19/04/2018

แบบสถาปัตย์ ที่ ๑๔  
แผนผังและติดตั้งไฟทางรอดและไฟฉุกเฉิน



រូបភ័ព 15 : ដំណឹងផ្ទះក្នុងគម្រោងការងារ





รูปที่ 16 : แผนผังแสดงจังหวะการปลูกไม้ปีนที่ 4

**แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักอาศัยอาชญาค**

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใช้เป็น  
แนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโครงการให้เป็นผู้จัดทำ  
รายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรูปแบบด้วยย่าง ดังนี้

### **1. ส่วนหน้าของรายงาน**

#### **1.1 ปกหน้าประกอบด้วย**

- ชื่อโครงการ
- เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้
- สถานที่ตั้งโครงการ
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (ถ้ามี)

#### **1.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานตามแบบ ตค. ๑**

### **2. บทนำ**

#### **2.1 รายละเอียดโครงการโดยสั้นๆ ตามแบบ ตค.๒**

- ที่ดัง แผนที่ดังและภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ
- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายใต้เขตพื้นที่โครงการ

#### **2.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน**

#### **2.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม**

### **3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

#### **3.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง แสดงพร้อมภาพถ่ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ตค.๓**

จำนวน.....	1/9	หน้า
ลงชื่อ.....	ผู้บรรจุ	

3.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการหรือมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากรายละเอียดหรือมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมให้เหตุผลประกอบ โดยแสดงข้อมูลพร้อมภาพประกอบด้วย

#### 4. ผลการคิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 4.1 แสดงชุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ เป็นต้น ต้องแสดงโดยใช้แผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัด และมาตรฐานเปรียบเทียบ
- 4.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ผลการตรวจวัดของทุกครั้งที่ผ่านมาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ประเมินได้ในรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ โดยแสดงในรูปกราฟ ตารางหรือลักษณะอื่นๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผล การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน รวมทั้งวิจารณ์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
- 4.3 ต้องมีภาพถ่ายแสดงขั้นตอนการทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือของผู้ตรวจวัด (ภาคสนาม) พร้อมแสดง วันที่ และเวลาในการพัฒนาอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่า เป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ

#### 5. สรุปผลการคิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

สรุปผลการคิดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการคิดตามตรวจสอบครั้งนี้ พร้อมทั้ง สรุปประเด็นการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุง โดยเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติมหรือเห็นสมควรยุติการปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตราการที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป โดยมีข้อมูลดังนี้ สนับสนุนอย่างเพียงพอ หากผู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนมาตรการฯ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเห็นชอบกับมาตรการฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลงก่อนซึ่งจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้

จำนวน.....	2/7	หน้า
ลงชื่อ.....	ผู้ตรวจสอบ	

## 6. ภาคผนวก

ประกอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ สำเนาหนังสืออนุญาตซึ่งทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ แผนภาพหรือภาพถ่ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและข้อมูลประกอบอื่น ๆ เป็นต้น

### การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทำขึ้น จะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. สำนักงานนโยบายและแผน     | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด<br>และสิ่งแวดล้อมจังหวัด          |
| 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด                                   |

หมายเหตุ : กรุณาระบุการตั้งอยู่ใน กทม. ให้ส่ง สพ. และ สำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้ง ต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

จำนวน.....	๓๗	หน้า
ลงชื่อ.....	<i>Q</i>	ผู้รับรอง

หนังสือรับรองการอัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการคิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักทางอากาศ

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า ..... เป็นผู้จัดทำ  
รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการคิดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ .....  
ของ ..... ประจำเดือน ..... โดยมีคณะผู้จัดทำ  
รายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

ขอแสดงความนับถือ

ตำแหน่ง .....

(ประทับตราบวิญญา)

จำนวน.....	4/7	หน้า.....
ลงวันที่.....	.....	พ.ศ. ....

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

**และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

**โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักอาศัยอาชญากรรม**

1. ชื่อโครงการ .....

2. สถานที่ตั้ง .....

3. ชื่อเจ้าของโครงการ .....

4. จัดทำโดย .....

5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

6. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

7. รายละเอียดโครงการ

7.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ .....

7.2 พื้นที่โครงการ .....

7.3 กิจกรรมในโครงการ

● การนำบังคับน้ำเสีย .....

● การระบายน้ำ .....

● การจัดการขยะมูลฝอย .....

● เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น .....

ชื่อหน่วย	5/9
ผู้ลงนาม	<i>ก.</i>
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ

**ตารางที่ 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติความมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

โครงการ .....

เงื่อนไขความมาตรการ	ผลการปฏิบัติความมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติความมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 ... 2 ... 3 ...		

จำนวน.....	6/7	หน้า
ลงชื่อ.....	Q	ผู้รับทราบ

**ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ**

**ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน**

ชื่อโครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด						
มาตรฐาน *							

หมายเหตุ : \* มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท..... จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

**ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง**

ชื่อโครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด						
มาตรฐาน*, **							

หมายเหตุ : \* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เกคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากที่คืนจัลสาร

\*\* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เกคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดประเภทและบำบัดขนาด

จำนวน.....	7/7	หน้า.....
ลงวันที่.....	<i>๙</i>	ผู้รับรอง.....
ผู้รับรอง.....		