



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๒๐๐ ๓๗

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐๑ ซอยพิบูลวัฒนา ถนนเพชรบุรีที่ ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๖๒๐๖

ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet ของบริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet ของบริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยรัตนาริเบศร์ ๑ ถนนรัตนาริเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีขนาดพื้นที่โครงการ ๐-๓-๔๖.๙ ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง ๘ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีมีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น ๑๓๔ ห้อง โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมา บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแทนท์ จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด เสนอรายงานชี้แจง เพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์...

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet ของบริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด โดยให้ บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดนนทบุรีได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือจังหวัดนนทบุรี สงวนเนาใบอนุญาต พร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว จะต้องเสนอรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณี จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ก่อว่าคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่ เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ ใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติ หรืออนุญาต ขอให้จังหวัดนนทบุรีพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของจังหวัดนนทบุรีเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕๗-๒

(นางรัชรณ ภูริเดช)
รองเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet ของบริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet ของบริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยรัตนาริเบศร์ 11 ถนนรัตนาริเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีขนาดพื้นที่โครงการ 0-3-46.9 ไร่ (หรือ 1,387.6 ตารางเมตร) เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักชุดพักอาศัยรวม ทั้งสิ้น 134 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet ของบริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่เจ้าของโครงการหรือผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้เจ้าของโครงการหรือผู้ประกอบการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้


3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



ลงชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรมมา และนายเชี่ยวชาญ เลิศเอกบุรุษ)

บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557



ลงชื่อ.....
(นายวุฒิพงศ์ สุวรรณเลิศ)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแทนท์ จำกัด

3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ ”

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ายแรงจากการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



หัวข้อการนำเสนอ	ผู้นำร่องที่แสดงตัวอย่าง	มาตรฐานและตัวอย่างที่สำคัญ	มาตรฐานและตัวอย่างที่สำคัญ	มาตรฐานและตัวอย่างที่สำคัญ
1. ทรัพยากรถยนต์และการจราจร	<p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <p>ปัจจุบันมีสภาพพื้นที่ว่าง ก่อนก่อสร้างจะมีการปรับสภาพพื้นที่เหลือบด้วยไม้เพื่อเตรียมการก่อสร้าง หลังจากนั้นจะก่อสร้างฐานรากโดยใช้ชั้นเส้นเจาะแบบบล็อก เป็นร่องคู่ที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก จึงไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเสียหาย และสิ่งแวดล้อม ระหว่างการก่อสร้างที่ไม่ส่งผลกระทบทางกายภาพในแนวอุโมงค์และที่ดินที่ไม่ได้ถูกตัดขาด รวมทั้งการรักษาภาระทางบ้านที่ไม่ต้องย้ายบ้านใหม่</p> <p>ระบบก่อสร้างจะดำเนินการตามแบบที่ควรจะรับรอง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักอย่างมาก หรือโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักน้อย เช่น สะพานข้ามแม่น้ำ ทางเดินคนเดิน ฯลฯ</p>	<p>มาตรฐานที่ปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นคนเดิน นักเดินทาง นักท่องเที่ยว หรือนักเดินทางอาชญากรรม ที่ต้องการความปลอดภัย รวดเร็ว และสะดวก</p> <p>มาตรฐานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่ต้องการเข้าถึงได้โดยง่าย ไม่ต้องเดินทางไกล</p>	<p>มาตรฐานที่ปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่ต้องการเข้าถึงได้โดยง่าย ไม่ต้องเดินทางไกล</p> <p>มาตรฐานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่ต้องการเข้าถึงได้โดยง่าย ไม่ต้องเดินทางไกล</p>	<p>มาตรฐานที่ปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่ต้องการเข้าถึงได้โดยง่าย ไม่ต้องเดินทางไกล</p>
1.2 การก่อติดแน่นหนา	<p>โครงการจัดตั้งอยู่ในบริเวณที่สูงกว่าระดับ 2 ก.ซ.ม. ความรุนแรงในการก่อติดไม่ต่างจากระดับ V-VII เมอร์คัลลิ (เซคเตอร์ 5) และอยู่ในบริเวณที่ 1 ตามกฎกระทรวงกำหนดการรักษาความปลอดภัย ความหนา ความคงทนของอาคาร รับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นที่รองรับอาคารในกรณีภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยกำหนดให้อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป ต้องออกแบบอย่างพิถีพิถันตามที่ระบุไว้</p>	<p>โครงการต้องออกแบบและก่อตั้งอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่ต้องการเข้าถึงได้โดยง่าย ไม่ต้องเดินทางไกล</p>	<p>โครงการต้องออกแบบและก่อตั้งอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่ต้องการเข้าถึงได้โดยง่าย ไม่ต้องเดินทางไกล</p>	<p>โครงการต้องออกแบบและก่อตั้งอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่ต้องการเข้าถึงได้โดยง่าย ไม่ต้องเดินทางไกล</p>

A plus

A Plus Real Estate Co., Ltd.

मुख्य विद्यालय का नियमित अध्ययन करने वालों की संख्या १०० है।

(କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶୀ ନିଷ୍ଠାରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଲାଗୁ ହେଲାଏ ଏବଂ ପରାମର୍ଶୀ ନିଷ୍ଠାରେ ଲାଗୁ ହେଲାଏ)

(ນາຍຄະພົມພອນ) ສະກວດຜະລິດ

၁၆၂၅။ ခြမ်းခြမ်း သုတေသန ကဏ္ဍ ၈၇။

ପ୍ରକାଶନ

Consumer

၁၅၅၇

କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରେ ଦେଖିଲୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

A plus

(ନିର୍ମାଣ ପାଇଲାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପାଇଲାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପାଇଲାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ)

— 1 —

୪

รัฐประโภต งานที่ 4/130 หมู่
บ้านยุทธจักร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြန်တော်လွှာ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငြန်

ପ୍ରକିଣ ଅବାହୁ ଦେଖିଲେ ତମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହାକିମ୍ବା

၃၆၂

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขหลักประกันประสิทธิภาพ แหล่งที่มา: รายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบบริการสุขภาพ ศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (หน้า 2)

หัวข้อการสืบและตรวจสอบ		ผู้รายงานผลตัวอย่างที่สำคัญ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ 1)	2. แหล่งมาของอากาศที่เกิดขึ้นได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างและปรับอากาศในขนาด 0.0097 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลการตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ครัวภารภาระในปัจจุบันที่ตรวจวัดได้ 3.372 มก./ลบ.ม. คาดว่าในช่วงก่อสร้างไม่ได้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมากความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอน dioxide (CO) รวมเท่ากับ 3.382 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศตามมาตรฐานการสังเวยเดียวกัน คุณภาพอากาศตามประมาณการคุณภาพรวมการดูดซับรวมแห้งงาชตี ฉบับที่ 24 (ว.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบ้านเรือนยังคงดีตามเก็บ 34.2 มก./ลบ.ม.	9. บริเวณทางเข้า-ออก ให้ปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษขยะ ดินทราย หรือฝุ่น ทำความสะอาดร่องระบายน้ำที่กำลังก่อสร้างโดยก่อวัสดุเท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าตันແล็กจะปิดหน้าตันด้วยครอบกีรติ หรือยางอลูมิเนียมทันที	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		
	ที่ใช้ในการก่อสร้างและปรับอากาศในปัจจุบันที่ตรวจวัดได้ 3.372 มก./ลบ.ม. คาดว่าในช่วงก่อสร้างไม่ได้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมากความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอน dioxide (CO) รวมเท่ากับ 3.382 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศตามประมาณการคุณภาพรวมการดูดซับรวมแห้งงาชตี ฉบับที่ 24 (ว.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบ้านเรือนยังคงดีตามเก็บ 34.2 มก./ลบ.ม.	10. จัดให้มีการวางแผนก่อสร้างที่บ้านเรือนใหม่ที่กำลังก่อสร้างโดยก่อวัสดุเท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าตันແล็กจะปิดหน้าตันด้วยครอบกีรติ หรือยางอลูมิเนียมทันที	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		
	ที่ใช้ในการก่อสร้างและปรับอากาศในปัจจุบันที่ตรวจวัดได้ 3.372 มก./ลบ.ม. คาดว่าในช่วงก่อสร้างไม่ได้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมากความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอน dioxide (CO) รวมเท่ากับ 3.382 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศตามประมาณการคุณภาพรวมการดูดซับรวมแห้งงาชตี ฉบับที่ 24 (ว.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบ้านเรือนยังคงดีตามเก็บ 34.2 มก./ลบ.ม.	11. ในการรองทนภาชนะที่หล่อโลหะที่มาจากโรงปั้น มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผู้เชี่ยวชาญ 12. เศษขี้ตอสุดที่หล่อโลหะไม่สามารถหีบเป็นหินได้ หรือคงดูดด้วยผ้าใบเพื่อดึงติด โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปดำเนินการ ให้ปัจจุบันนี้คงดูดด้วยผ้าใบเพื่อดึงติด	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		
	ที่ใช้ในการก่อสร้างและปรับอากาศในปัจจุบันที่ตรวจวัดได้ 3.372 มก./ลบ.ม. คาดว่าในช่วงก่อสร้างไม่ได้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมากความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอน dioxide (CO) รวมเท่ากับ 3.382 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศตามประมาณการคุณภาพรวมการดูดซับรวมแห้งงาชตี ฉบับที่ 24 (ว.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบ้านเรือนยังคงดีตามเก็บ 34.2 มก./ลบ.ม.	13. จัดหาศักยภาพในการก่อสร้างใหม่ที่บ้านเรือนใหม่ที่กำลังก่อสร้างที่มีศักยภาพดี สำหรับผู้ที่มีภาระค่าเช่าอย่างต่อเนื่องจะมีผู้เช่าได้ 14. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งสัมภาระ ก่อสร้าง ดิน และอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการรบกวนพื้นที่	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		
	ที่ใช้ในการก่อสร้างและปรับอากาศในปัจจุบันที่ตรวจวัดได้ 3.372 มก./ลบ.ม. คาดว่าในช่วงก่อสร้างไม่ได้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมากความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอน dioxide (CO) รวมเท่ากับ 3.382 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศตามประมาณการคุณภาพรวมการดูดซับรวมแห้งงาชตี ฉบับที่ 24 (ว.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบ้านเรือนยังคงดีตามเก็บ 34.2 มก./ลบ.ม.	15. ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบุคคลภายนอกตามที่ขอรับ เรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่าไม่รื่นเริงเรียบร้อยแล้วต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างรุนแรง	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		

The logo consists of a large, bold, italicized letter 'A' positioned above the words 'Plus Real Estate Co., Ltd.' in a smaller, regular font.

(ប្រាសាអិនិត្យ ពវិធីមាត្រា នៃក្រសួងពិសោធន៍យោបាយ និងក្រសួងរៀបចំបណ្តុះបណ្តាល)

รับรองจำนวน 5/130 หน้า

୮୩

୧୦

(କିମ୍ବା ପରିଷ୍ଠାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲା ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା)

၁၇၃၅။ ကျော်ဆုနှင့် ရွှေခြမ်းခြေသွေ့မှု ပုဂ္ဂၤ။

บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอร์ปอร레이ชัน จำกัด

กันยายน 2557

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขมาตรฐานตามที่ควรจะสอดคล้องในระดับประเทศ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 3)

หัวพารามิเตอร์และตัวอย่าง	ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรฐานและตัวอย่างที่สำคัญ	มาตรฐานและตัวอย่างที่สำคัญ
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ 2)	คุณภาพอากาศ 0.0292 มก./ลบ.ม. คาดว่าในช่วงต่อไป โครงการจะทำให้มีปริมาณความชื้นขึ้นของไมโครบันได ^{ออกซิเจน} (NO_2) รวมทั้งปี 0.034 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกิน มาตรฐานคุณภาพอากาศตามประเทศไทย รวมทั้งการรักษาไว้ ^{สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)} เรื่อง กำหนด มาตรฐานคุณภาพอากาศในยุโรปภาคเศรษฐกิจทั่วไป ซึ่งกำหนดไว้ ^{ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.} กําหนดค่าเบอร์ดิออกไซด์ (CO_2) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลังที่ใช้ ในการผลิตรังสรรค์การประมง 0.006 มก./ลบ.ม. แม้จะรวมกับ ผลการตรวจสอบที่เครื่องกำเนินปั๊มน้ำซึ่งตรวจสอบได้ 0.002 มก./ลบ.ม. คาดว่าในช่วงต่อไปยังคงมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณความชื้นบันยะเพื่อโคลอตไรด์ (SO_2) รวมทั้งปี 0.0296 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในยุโรปภาคเศรษฐกิจ โดยทั่วไป กำหนดไว้ไม่เกิน 0.30 มก./ลบ. ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นร้านไม่มาก และส่วนผลกระทบที่ต่อ ^{คุณภาพอากาศในบริเวณที่ใกล้เคียงในระยะต่อๆ} เนื่องจากจำนวนน้ำที่ใช้ในการซึ่งสั่งรับสัตว์ บุคคลนักการท่องเที่ยว มีอยู่มากและผลกระทบที่ทางน้ำของเครื่องจักรผลิตฯ ไม่ได้ ^{ทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี}	มาตรฐานและตัวอย่างที่สำคัญ 16. ไม่ติดเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานที่ปรับปัตจนา 17. ดูแลเครื่องจักรที่นำมายังห้องโดยไม่สกปรกที่พร้อมใช้งาน อย่างสมmorane ที่พบว่ามีสารเคมีต่างๆ ให้มาตรฐานเดิม เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไปให้ได้มาตรฐานเดิม 18. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่ร้างให้ถูกมาตรฐาน ใช้งานได้อย่างสอดคล้องกับวิธีการป้องกันภัยเดือน 19. ติดตั้งผ้าใบแบบอุบากาศและตู้ซ่อมสำรองในห้องซ่อม	มาตรฐานและตัวอย่างที่สำคัญ มาตรฐานตามตัวตั้งตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานผลการทดสอบ
		มาตรฐานและตัวอย่างที่สำคัญ 20. จัดทำประวัตินอกบ้านอุปกรณ์ให้ดูจากภาระก่อสร้างของอาคารโดย จะต้องครอบคลุมได้ค่าเสียหายของอาคารที่อาจต้อง ^{การซ่อมที่ต้องรับความเสียหายจากการก่อสร้างของ} ^{โครงสร้าง}	มาตรฐานและตัวอย่างที่สำคัญ 21. ก่อนก่อสร้างโครงสร้างต้องจดจำหน้าที่จ้างบันยัง ผู้รับเหมา เนื้อหาในส่วนพื้นที่ปริเวณใกล้เคียง โครงสร้างพร้อมทั้งหักหมาляетอุทธรรษ์ท้องจ้าวท่าที่ ^{โครงสร้างก่อสร้าง เที่ยวไปเจ็บบ้านพื้นที่ปริเวณใกล้เคียง} ควบคุมการรักษาความสะอาดของพื้นที่周囲ของโครงสร้าง ได้โดยตรง รวมทั้งกำกันคนกราฟิกฐานราก โดยระบุ วันบำรุงรักษาที่จะทำฐานรากให้ทราบอย่างชัดเจน
			หมายเหตุ

รับรองจำนวน 6/130 หน้า

๖๗๙

(ນາຍົກລົງພັກ
ສ່າງຮອດເຕີກ)

၁။ မြန်မာ ပြည်တော်လုပ်ချုပ်မှု အမျိုးသမဂ္ဂ


ບຣິນັງກຫຽນສີ່ວົງລື້ອງ ຄວາມຫຼັກແຫຼນທີ່ຈຳປັດໃຈ

ກົມຍາດ້ວຍ 2557

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและด้านความมั่นคงทางการค้าตามที่จังหวัดกล่าวในนโยบายการก่ออุบัติเหตุ @ Rattanathibet (ต่อ 4)

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบและมาตรฐานตามมาตรฐานที่กำหนด ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ชั้น 5)

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียง (ชั้น 1)		10. ไมโครเวฟร้อนจัดร้อนเครื่องยนต์ที่มีอุตราชาร์วินไป 11. ผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างไม่ทันต่อเสียงดังๆ 12. จุดน้ำหน้าที่คุณภาพด้อยอาจทำลายในสิ่งปลูกสร้าง ถึงกำหนด ระยะเวลาการก่อสร้างโดยตรง 13. การดำเนินการก่อสร้างให้เข้าเสียงเมฆาในกรุงศรีฯ 14. จุดไฟมีห้องเก็บเสียงและผู้คนในการตัด กำจัดเสียง กระเบื้องปูพื้น และวัสดุต่างๆ 15. จุดไฟหมุนอุปกรณ์ที่อยู่บนชั้นติดต่อทางการท่องเที่ยวสุด เสียงจากเครื่องจักร อุปกรณ์หรือแหล่งที่ให้เกิดเสียง 16. ดำเนินการก่อสร้างภายนอกที่ห้องน้ำล่าทักห้องน้ำทำให้เสียงดัง และคงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงตั้งในช่วงเวลาหลัง 18.00 น. 17. จุดไฟเมืองน้ำที่คุณภาพด้อยพากออาศัยใกล้เคียง ถึง กำหนดการก่อสร้างที่อาจก่อสร้างแล้วก่อนให้เกิดเสียงดัง และหากจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมก่อสร้างที่ต้องเสียบด้วย ต่อเนื่องรบกวนการพักผ่อน ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบ ชีวิตทราบต่อหน้า 18. ติดตั้งแผ่นปิดเสียงซึ่งควรava (แบบเคลื่อนย้ายไป) ไว้กันป่วนสำหรับทำให้เกิดเสียงดัง	รับรองจำนวน 8/130 หน้า ลงชื่อ /..... นายภูมิพงษ์ พรมามา แม่บ้านชั่วคราว เลิศโภกบุญชุม บริษัท เอพีที เรียลเอสเตท จำกัด กันยายน 2557



(นายพัฒนา ล่าวรรณ์ ล่าวรรณ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายพัฒนา ล่าวรรณ์ ล่าวรรณ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันภัยแล้งและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของโครงการก่อสร้าง ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 6)

หัวข้อการศึกษาและวัดล้อม	ผู้ karakter ประเมินและต้องรักษาคุณภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เศรษฐ (ต่อ 2)		<p>19. ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบ้านเรือนป้องมายานด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่า มีการรื้อถอนเรียบดูดองค์กรโดยไม่ได้ยิน</p> <p>20. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และจักรยานด้วยทางไปทางมา ห้องน้ำบริเวณบ้านพักอย่างให้ถูกศีลปิฎิบัติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้</p> <p>21. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยปฏิริยาที่ก่อสร้างทราบ ถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการ/ระบบงานโครงการ อย่างชัดเจน ตลอดจนแนวทางการรองรับชุมชนเรียบร้อย</p> <p>การยกสร้างโครงการ</p> <p>22. ใช้ผ้าใบเบ็ดกันเผาลดความสูงของอาคารและก่อสร้าง</p> <p>23. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างงานสถาปัตย์ในช่วงเช้า ท่อนในบ่อกลางคืน (08.00-17.00 น.) เพื่อบรรกับไม้เข็มสีเย็นตั้งและควาบน้ำฝนท่อนรับน้ำที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>24. จัดให้มีวิศวกรตรวจสอบผลการรักษาระบบทามการก่อสร้าง โครงการโดยครุยส์ทางอากาศไร้สาย</p> <p>25. จัดให้มีกรรมการรับฟังปัญหาด้วยความเสียหายต่ออาคารชั้นเดียวในกรณีที่ตรวจพบปัญหาใดๆ ได้จากกิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ</p>	

A Plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐

ลงชื่อ.....

(นายภูมิพงศ์ สุวรรณ์สิริก)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท หวานส์ เอเชีย เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557

A
TRANSASIA CONSULTANT CO., LTD.

รับรองจำนวน 9/130 หน้า

ลงชื่อ.....

(นายภูมิพงศ์ สุวรรณ์สิริก)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท หวานส์ เอเชีย เรียลเอสเตท จำกัด

ตราสารที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขมาตราการที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในพระราชบัญญัติมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการก่อสร้าง ของคณะกรรมการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 8)

A plus

卷之三

ଲିଙ୍ଗବ

(କିମ୍ବା ପରାପରାତ୍ମନ ଶୁଦ୍ଧିତରେ ନିରାପଦ୍ଧତିରେ ପାଇଯାଇଲୁ କିମ୍ବା ପରାପରାତ୍ମନ ହିନ୍ଦୁତାତ୍ମକିତିରେ)

104

४८

TRANSASIA CONSULTANT CO., LTD.
THAILAND
บริษัท ทรานเสีย คอนซัลต์ เลดดี้ จำกัด

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

บริษัท ทรายนานส์ เอเชีย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ จำหน่าย

ପ୍ରକାଶନ ନଂ 2557

A plus

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ຮູບຮອງຈະນວນ 12/130 ພັນກ


ପ୍ରକାଶ

ପ୍ରମାଣନ୍ଦିତ
ବିଜୟ

۲۰۸

ກົມພາຍໃນ 2557

କୁରୁତ୍ବ ନାହିଁ ପାଇଁ କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର



• 8

ตารางที่ 1 มาตรฐานส่วนตัวของนักลงทุนและผู้เช่าบ้านที่ดิน โครงการพัฒนาชุมชนตระหง่าน จังหวัดอุดรธานี

หัวข้อการประเมินผลลัพธ์	ผลการประเมินผลลัพธ์	มาตรฐานที่ต้องการให้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้	มาตรฐานตามที่ต้องการจะบรรลุตามที่ตั้งใจไว้
1.5 ความสัมภัยทางด้านความปลอดภัย (ข้อ 1)			
		มาตรฐานที่ต้องการให้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้	มาตรฐานที่ต้องการจะบรรลุตามที่ตั้งใจไว้
8.	จัดให้มีการประชุมรับฟังความรู้ผู้ผู้ดูแลตามกฎหมายต่อไปในร่างกาย และทักษะสินเชื่อบุคคลภายนอก	มาตรฐานที่ต้องการให้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้	มาตรฐานที่ต้องการจะบรรลุตามที่ตั้งใจไว้
9.	จัดทำการประเมินประเมินความเสี่ยงหาก佳佳 ก่ออุบัติเหตุ พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินจากผู้พักอาศัยที่อยู่บ้านที่ดินโดยรอบโครงการ	มาตรฐานที่ต้องการให้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้	มาตรฐานที่ต้องการจะบรรลุตามที่ตั้งใจไว้
10.	จัดให้มีตัวแทนของโครงการ และผู้รับเหมาภายนอกเข้ามาติดตามการดำเนินการ ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ประเมินความเสี่ยงให้ร่วมกันตรวจสอบ รายการพร้อมที่จะรับประทานเพื่อป้องกันภัยสูงและจัดทำสำเนาไว้เป็น 2 ชุด เก็บไว้บังคับใช้ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้ตรวจสอบได้ทันท่วงที	มาตรฐานที่ต้องการให้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้	มาตรฐานที่ต้องการจะบรรลุตามที่ตั้งใจไว้
11.	จัดให้มีห้องที่ดูแลคนงานและจัดทำสำเนาไว้เป็น 2 ชุด นำไปบังคับใช้ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้ตรวจสอบได้ทันท่วงที	มาตรฐานที่ต้องการให้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้	มาตรฐานที่ต้องการจะบรรลุตามที่ตั้งใจไว้
12.	จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้ฝ่ายบริษัทควบคุมการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผังการที่ดินและต่อไปนี้ ความเหมาะสมของผู้รับเหมา	มาตรฐานที่ต้องการให้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้	มาตรฐานที่ต้องการจะบรรลุตามที่ตั้งใจไว้
13.	จัดให้มีการร้องเรียนแจ้งเหตุ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเด็ดขาด ผู้เช่าบ้านที่ดินที่ต้องการจะรับประทานในที่ดิน แต่ไม่สามารถรับประทานได้	มาตรฐานที่ต้องการให้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้	มาตรฐานที่ต้องการจะบรรลุตามที่ตั้งใจไว้

A Plus

A Plus Real Estate Co., Ltd.
บริษัท อพลัส รีอัลเอสเตท จำกัด
เบอร์ ๐๘๑ ๒๓๔๕๖๗๘๙๐๐๐๐

ลงชื่อ

รับรองจำนวน 13/130 หน้า


ลงชื่อ

(นายวุฒิพงศ์ สุวรรณศิริ)
ผู้อำนวยการสืบสานและต่อยอด

(นายวุฒิพงศ์ สุวรรณศิริ)

บริษัท อพลัส รีอัลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557



บริษัท อพลัส รีอัลเอสเตท จำกัด

มาตุการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดีของมาตรการด้านเศรษฐกิจและการเมือง แม้จะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในประเทศฯ ก็ตาม ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 11)

หัวพยากรณ์สิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิเสธความท้าทาย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ความเสี่ยงสูงท่อน (ต่อ 2)	ผลการปฏิเสธความท้าทาย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 การฟื้นฟูดิน	การก่อสร้างโครงการ มีปริมาณดินขุดจากภารก่อสร้างประมาณ 840 ลบ.ม. ซึ่งโครงการจะนำดินมาปะบูรณาภัยในพื้นที่โครงการทั้งหมด	<p>1. เมื่อได้มีการปะบูรณาภัยพื้นที่โครงการแล้ว ต้องปลูกต้นไม้ใหม่ในเดือนที่ แตะต้องดินเรียบร้อย ให้ปลูกพืชครามดินเปรี้ยวตั้งต้น หากยังไม่มีการใช้ประปอยช์นี้ เพื่อป้องกันการหลั่งพังทลายลงดิน</p> <p>2. จัดทำแปลงดินเพื่อปรับสภาพดินที่ป้อมยามเพื่อรักษาเรียนทางพบริเวณที่ต้องด้านภายนอกให้เป็นที่ปลูกพืชที่เหมาะสม</p> <p>3. การขุดดินเพื่อวางรากไม้ตามรากของต้นไม้ที่ถูกทำลาย ฝังอยู่ดิน โครง根รากต้องก่อสร้างแนวกำแพงกันดิน (Sheet Pile) และทำค่ายน้ำเหล็ก (Bracing) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการฟื้นฟูดิน</p>	<p>14. นำรายละเอียดมาตราป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ ที่ได้รับไปสู่แหล่งกำเนิดโครงการในที่สุด</p> <p>15. ฉุดคุณภาพ 1.0 x 1.0 เมตร ตลอดแนวที่ดินอยู่ติดกับกั่งรุ่มป่าพื้นที่อุดตันที่ดำเนินงานและทิ่มไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดูดซึ�บดิน เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ดำเนินการ</p>

รับรองจำนวน 14/130 หน้า

୧୮

(କିମ୍ବା ପରାଶ୍ରମ ଦେଇଲେ ତଥା ପରାଶ୍ରମ ଦେଇଲେ କିମ୍ବା ପରାଶ୍ରମ ଦେଇଲେ)

ក្រុងការបង្កើតរឹងចាំបាច់នៃសាស្ត្រពីរដែលមានភាពជាបន្ទាល់

藏文大藏经

ବ୍ରିଜ୍ ଅବାଲ୍ ଏଣ୍ଟର୍‌ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟର୍‌ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ ଏଣ୍ଟର୍‌ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ ଏଣ୍ଟର୍‌ପ୍ରିନ୍ସିପ୍

二三五七

โครงการที่ 1 มาตรการป้องกันและลดภัยแล้งทางสิ่งแวดล้อม แม้จะมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการอยู่ร่วมกับผู้ดูแลที่ดิน แต่ยังคงมีภัยแล้งที่สำคัญในระยะยาว การจัดการด้านน้ำอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (อ่าวยาน) โครงการที่ 2

A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
ເມືອງນະຄອນຫຼວງ, ປະເທດລາວ

ก็จะเป็นอย่างไร

卷之三

४०

८

(સિદ્ધાંતિકાનુભૂતિના પ્રાણી વિશ્વાસીઓની માનવિકીની વિશ્વાસીની)

(ນາຍកູ່ພົງກໍາ ສັງລະອິດຕີເລ)

۹۶

ପ୍ରକାଶନ ମୂଲ୍ୟ । ୨୫୫୭

卷之三

三

卷之三

၁၁၁

การที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม แม้จะมีผลกระทบต่อตัวตามมาตรฐานของมนุษย์และการท่องเที่ยว ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 13)

รับรองจำนวน 16/130 หน้า

ପ୍ରକାଶକ

(କିନ୍ତୁ ପରେତୁ ମୁଦ୍ରଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗ୍ରେନ୍ଡଲ୍ ହେଲ୍ପିଂଟାର୍ସିକ୍ସର୍କ୍‌ରେ)

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରମାନ କାଳିଜିତ୍ ପାତ୍ରମାନ

ရှေ့ပုံ မြန်မာအမြတ်ဆင့်မြတ်များ ဖြစ်ပါသည်။

ପ୍ରକାଶକୀ

มาตราการชั่วคราวและแผนที่จะดำเนินการต่อไป แหล่งมาตฐาน ผลกระทบและตัวเลือก รวมในระยะเวลาการก่อสร้าง ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 14)

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติฯ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่น้ำแม่กก แม่น้ำแม่ข่าย และแม่น้ำป่าสัก ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 15)

หัวข้อการสืบเส้นทางเดินที่สำคัญ	ผลการทดสอบที่แสดงถึงความต้องการที่ต้องการให้บรรลุ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่จะต้องมีผลลัพธ์	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่จะต้องมีผลลัพธ์
1.7 คุณภาพน้ำ (ต่อ 1)			
3. จุดที่ไม่ควรมีน้ำหนาและรักษาความสะอาดให้ห้องส้วมน้อยอยู่เสมอ	3. จุดที่ทำรายการแผนภูมิเบ็ดเตล็ดตามมาตรฐานการป้องกัน	2. จุดที่ทำรายการแผนภูมิเบ็ดเตล็ดตามมาตรฐานการป้องกัน	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่จะต้องมีผลลัพธ์
4. จุดที่มีการระบายน้ำกว้าง 0.3 ม. โดยรอบพื้นที่ของห้องส้วม สำหรับห้องน้ำ	4. จุดที่มีการระบายน้ำกว้าง 0.3 ม. โดยรอบพื้นที่ของห้องน้ำ เนื่องจากห้องน้ำต้องมีความกว้างเพียงพอที่จะรองรับน้ำเสียจากน้ำที่ถูกดูดเข้าไปในห้องน้ำ	4. จุดที่มีการระบายน้ำกว้าง 0.3 ม. โดยรอบพื้นที่ของห้องน้ำ เนื่องจากห้องน้ำต้องมีความกว้างเพียงพอที่จะรองรับน้ำเสียจากน้ำที่ถูกดูดเข้าไปในห้องน้ำ	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่จะต้องมีผลลัพธ์
5. จุดที่ไม่ควรบานปลายและรักษาความสะอาดให้สีของอุปกรณ์ห้องน้ำต้องเป็นสีขาว	5. จุดที่ไม่ควรบานปลายและรักษาความสะอาดให้สีของอุปกรณ์ห้องน้ำต้องเป็นสีขาว	5. จุดที่ไม่ควรบานปลายและรักษาความสะอาดให้สีของอุปกรณ์ห้องน้ำต้องเป็นสีขาว	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่จะต้องมีผลลัพธ์
6. จุดที่ไม่ควรล้ำมากที่ห้องส้วมและห้องน้ำต้องเป็นสีขาว	6. จุดที่ไม่ควรล้ำมากที่ห้องส้วมและห้องน้ำต้องเป็นสีขาว	6. จุดที่ไม่ควรล้ำมากที่ห้องส้วมและห้องน้ำต้องเป็นสีขาว	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่จะต้องมีผลลัพธ์
7. จุดที่ไม่ควรบานปลายและรักษาความสะอาดให้สีของอุปกรณ์ห้องน้ำต้องเป็นสีขาว	7. จุดที่ไม่ควรบานปลายและรักษาความสะอาดให้สีของอุปกรณ์ห้องน้ำต้องเป็นสีขาว	7. จุดที่ไม่ควรบานปลายและรักษาความสะอาดให้สีของอุปกรณ์ห้องน้ำต้องเป็นสีขาว	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่จะต้องมีผลลัพธ์
8. จุดที่มีการระบายน้ำที่ห้องน้ำโดยรอบพื้นที่ห้องน้ำ	8. จุดที่มีการระบายน้ำที่ห้องน้ำโดยรอบพื้นที่ห้องน้ำ	8. จุดที่มีการระบายน้ำที่ห้องน้ำโดยรอบพื้นที่ห้องน้ำ	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่จะต้องมีผลลัพธ์
9. ดูแลดูดเลือกห้องน้ำที่ห้องน้ำไม่ปล่อยพื้นที่ห้องน้ำอย่างส่วนมาก	9. ดูแลดูดเลือกห้องน้ำที่ห้องน้ำไม่ปล่อยพื้นที่ห้องน้ำอย่างส่วนมาก	9. ดูแลดูดเลือกห้องน้ำที่ห้องน้ำไม่ปล่อยพื้นที่ห้องน้ำอย่างส่วนมาก	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่จะต้องมีผลลัพธ์

ทั่วพยการรัฐงบประมาณ	ผลการระบาดที่มีความรุนแรงมากที่สุดในประเทศ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของมาตรการ
----------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

รับรองวันที่ 19/130 หน้า

୨୮

(ຄົກ້າປອເສົາ ກົບແຮງໃຫຍ່ລະເທົ່ານ ປາກເຊີຍ ໃຫຍ່ຕົກມາ)

၁၃၁၆၂၈၇ | ရွှေမြန်မာ | အနောက် အလုပ် အနောက်

၁၅၅၇

The logo consists of a circular border containing the text "TRANSASIA CONSULTANCY LTD." in a bold, sans-serif font, oriented clockwise. Inside the circle, there is a large, stylized letter 'A' formed by two intersecting rectangles, with a small vertical line extending from its center.


卷之三

การงานที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกระเบียบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 18)

หัวข้อการสื่อสารมวลชน	ผู้ถูกตีความที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์ที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์ที่สำคัญ
3.3 การระบุภัยคุกคาม ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ 1)			มาตรฐานตามตรวจสอบบุคคลภายนอกต่อไปนี้
3.4 การจัดการภัยคุกคาม	ภัยคุกคามที่เกิดจากภารกิจสำรวจ เบื้องต้น เศษเหล็ก เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ให้นำกำลังปืนมาใช้ประดับยิงในพื้นที่ชั่วคราวสุด สำหรับบุคคลอยู่ที่ไม่สามารถหลบหนีไปได้โดยชั่วโมง เป็นต้น ในพิจารณาไม่เกิดลับมาใช้ประดับยิงใหม่ ที่น้ำพลาสติก ขวดน้ำ หรือเศษขยะที่ไม่สามารถปะบานได้ในทันที ผู้รับภัยคุกคามต้องจัดให้มีบ้านเรือนคงทน 0.6 ลบ.ม./วัน ผู้รับภัยคุกคามต้องจัดให้มีรถรับส่งร่องรอยทางไว้ตามจุดต่าง ๆ บริเวณที่อาจเสี่ยงอย่างเพียงพอ และจัดให้มีทักษิณและกิ่งบревารวมสูตรอย่างทั่วไป ให้สามารถเดินทางไปอย่างรวดเร็ว ในการเฝ้าระวังจายเบื้องครัว ที่อาจเกิดจากภาระไฟฟ้าบุกเข้ามาและก่อเหตุไฟไหม้ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งในภาระงานดังต่อไปนี้	มาตรฐานและเกณฑ์ที่สำคัญ มาตรฐานและเกณฑ์ที่สำคัญ มาตรฐานและเกณฑ์ที่สำคัญ มาตรฐานและเกณฑ์ที่สำคัญ มาตรฐานและเกณฑ์ที่สำคัญ มาตรฐานและเกณฑ์ที่สำคัญ	มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ดังนี้ 1. จัดตั้งที่ตั้งจราจรภารกิจสำรวจ เบื้องต้น เศษเหล็ก เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ในพิจารณาไม่เกิดลับมาใช้ประดับยิง ภายในพื้นที่ให้มากที่สุด เป็น วัสดุเหล็กหรือไม้เบบานสำปะrazierโดยชั่วโมงใหม่ นำเศษอิฐ์และเศษปูนปะบาน และบดดินเป็นทรายละเอียดเพื่อปูน 2. มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับบ้านใช้ประดับยิงได้ เช่น พลาสติก ขวดน้ำ หรือเศษขยะรากศอน്മาน ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีรถรับส่งร่องรอยทางภาค 250 ลิตร จำนวน 9 ถัง วางไว้บริเวณที่พักและร่วบรวมสูตรอย่างทั่วไป เพื่อให้เชิงบาก่อนรุนแรง รีบมารับภารกิจต่อไป 3. กำชับให้คนงานที่จะมุ่งผลอย่างในภาระงานดังต่อไป 4. ควบรวมเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง เพื่อบำบัดไปปูปะเบญจพื้นที่ สำหรับเศษดินที่หล่อแม่ส่วนที่หล่อแม่สามารถนำไปร่วบรวมร่วมกับเศษวัสดุที่สำคัญ

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 19)

หัวข้อการรับร่วมมือ	ผู้กระทำปฏิเสธไม่ร่วมมือสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการรุมจดหมาย (ต่อ1)		<p>5. ไม่นำเศษวัสดุที่อุดตันไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ</p> <p>6. ตรวจสอบบ่อบังคับรับน้ำฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างเสมอ หากพบว่าถังรองรับน้ำฝอยอยู่ในสภาพชำรุดดูดู เปลี่ยนทันที</p> <p>7. กำหนดให้ผู้ดูแลรักษาดูแลอย่างดี ดูแลอย่างดี ตรวจสอบหุ่นที่ดูแลอย่างดี เพื่อป้องกันการรั่วไหลที่ไม่อาจคาด ว่าสักดูแลรักษาดูแลพื้นที่ดูแล รวมทั้งควบคุมน้ำที่น้ำ ตรวจสอบมาตรฐานพื้นที่ดูแลดูแลความเร็วไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และกำชับให้ผู้ดูแลรักษาดูแลพื้นที่ดูแลพร้อมที่จะปฏิ การจราจรทางบก และมีความระมัดระวัง</p>	
3.5 ระบบไฟฟ้า	ในที่ทำการรัฐส่วนต่อ水管การจะขอใช้ไฟฟ้าจากภายนอก น้ำคราชลวงเขตบ้านทุ่น โดยเชื่อมต่อสายไฟฟ้าจากภายนอก ส่วนผู้ดูแลรักษาดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแล บริเวณไฟฟ้าที่ดูแลอยู่ในพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแล น้ำคราชลุง โศร์ต์อุบลราชธานี สำหรับระบบไฟฟ้าที่ดูแล ไฟฟ้าปกติและระบบไฟฟ้าดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแล ไฟฟ้าในบ้าน แต่ต้องดูแลระบบไฟฟ้าที่ดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแล ระบบไฟฟ้าที่ดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแล ไฟฟ้าอ่อนๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบภาระใช้งานของ ระบบไฟฟ้าที่ดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแล	<p>1. กำชับบุคลากรให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยห้ามนา คนงานต้องใช้ความเมื่อยล้าในการทำงานเริ่มเป็นประจำ</p> <p>2. กรณจ่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎจราจรไฟฟ้าที่ดูแลอยู่ใน ประเทศไทย วิศวกรรมไฟฟ้าและนักวิเคราะห์ไฟฟ้าที่ดูแลอยู่ใน ประเทศไทย</p> <p>3. ควรอนุรักษ์พลังงานสำหรับไฟฟ้าของบ้านและการบ้าน ติดตั้งไฟฟ้าและส่องสว่างภายในอาคารโดยการบ้าน ประปาดูดพลังงาน (ห้องดูดไฟฟ้า แมลง/น้ำร้อน พูลอิเล็กทรอนิกส์ T8)</p>	<p>รับรองจำนวน 22/130 หน้า</p> <p>ลงชื่อ นายวุฒิพงษ์ ธรรมรงค์ (ผู้อำนวยการ) บริษัท เอพี จำกัด วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗</p>



บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลต์แอนด์ จำกัด

กันยายน 2557

(นายวุฒิพงษ์ ธรรมรงค์ ผู้อำนวยการ) ลงนาม

(นางสาวชนิษฐ์ สาระผลิติ)

ลงนาม.....

ลงนาม.....
นายวุฒิพงษ์ ธรรมรงค์ ผู้อำนวยการ จำกัด

ลงนาม.....
นางสาวชนิษฐ์ สาระผลิติ

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวที่ 1 ตามมาตราการที่ 1 ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 20)

ຮັບຮອງຈຳນວນ 23/130 ພ້າ

୧୩

(କିମ୍ବା ପରିଷରର ନିଯମରେ ଉପରେ ଆଶା ପାଇଲୁଛନ୍ତି ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା)

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ

(၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀)

ប្រព័ន្ធឌានីជាមួយនឹងការរំលែករំលែកដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତପ୍ରକାଶ ପରିଚାରିତ ପ୍ରକାଶନ ଅଧିକାରୀ

ตารางที่ 1 มาตรฐานการป้องกันและลดภัยอาชญากรรมและมาตรการด้านความปลอดภัยในระบบทั่วไป ของโครงการทั้งสองฝ่าย สำหรับผู้เช่าห้องพักและผู้เช่าบ้าน

ทรัพย์การค้าและสิ่อม	ผลการประเมินเวตอันที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์ที่ต้องประเมิน	มาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 การคุม奸ม (ต่อ 1)		<p>มาตรฐานและเกณฑ์ที่ต้องประเมิน</p> <p>มาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์ที่ต้องประเมิน</p> <p>มาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>

- ความบุ่มแบบดูแลรับรองทุกเดือนห้ามบปรุงอาหารในบ้านของบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของบ้าน
- ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาให้ดีในภาระหน้างานที่ดูแลรักษา
- เพื่อป้องกันภัยคุกคามและเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
- การบันทึกในระบบก่อสร้างต้องอบรมพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงาน
- ห้ามทำสีที่ไม่ถูกอนุญาตในโครงการ โดยการใช้สีโครงการต้องไม่เป็นสีที่ไม่อนุญาต ทางจราจรมายังห้องซักอบอบดูดในระยะ
- กระซิบ เนื่องด้วยการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
- ติดตั้งป้ายทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่อยู่อาศัยโดยไม่ควรพำนัชสิ่งของที่ไม่ควรพำนัช เช่น กุญแจสัมภาระ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
- ติดตั้งและตรวจสอบความเรียกว่อนเตี้ยภายในสีที่เข้าสู่โครงการ และเพื่อให้ผู้เช่าบ้านที่จะเข้ามาอยู่ได้สะดวก
- ห้องน้ำ-ห้องนอนที่จะต้องน้ำรั่วน้ำซึ่งจะต้องทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว
- จัดให้มีมาตรฐานและซ่อมบำรุงน้ำ ห้องน้ำความเสียหาย โถฯ ที่เกิดจากกิจกรรมการซ่อมแซมส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกรรมของโครงการ


A Plus

A Plus Real Estate Co., Ltd.
บริษัท อพลัส รีอัลเอสเตท จำกัด

นายภูมิพันธ์ พรมหมา 代替นายชัยวathanu ลิศ(เอกสารบุรุษ)
ลงชื่อ ลงชื่อ

นายวิจิตร์ สุวรรณเมธี
ผู้อำนวยการตัวแทน
ลงชื่อ


รับรองจำนวน 24/130 หน้า



บริษัท ทรายน์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2557

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันภัยแลวงํา “อพาร์ทเม้นท์” ในระยะยาวและต่อเนื่อง แมลงวันตัวตืดตามมาตรฐานของสถาบันฯ ที่อยู่อาศัย A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 22)

หัวข้อการรักษาและต่อเนื่อง	ผลกระบทสำคัญและต่อเนื่องที่สำคัญ	มาตราการป้องกันภัยแลวงศักดิ์สั่งที่สำคัญและต่อเนื่อง	มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 การเฝ้าระวัง (ต่อ 2)		<p>11. ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจมีภัยในแมลงตัวใหม่ เช่น การซ่อนแมลงมาและพยายามจัดการที่ให้ถูกต้อง</p> <p>12. รักษาปรับรูปส่วนทางคุณภาพน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น ได้ติดต่อและไม่ขวางวัสดุก่อสร้างในช่วงซึ่งไม่เร่งด่วน</p> <p>13. ควบคุมน้ำหนักภาระบนรากต้นไม้พืชด้วยการลดภาระลงต่ำๆ ทางบก เพื่อป้องกันการชำรุดทรุดโทรมของโครงสร้างและคุณภาพ</p> <p>14. กำจัดด้วงเวลาการขยนสั่งวัสดุก่อสร้างที่สูญเสียตัวออกเป็นกากภูมิมากที่สุด เช่น แมลงสาบและแมลงป่องช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>15. จัดเตรียมดูแลล้อรถบรรทุกหนักในหน่วยงานที่มีป้องกันแมลงพืชต้น ทิน ติน และเต็มวัสดุติดตัวอย่างต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงภัยในการจราจรบนถนนภายในโครงการ</p> <p>16. จัดให้มีผู้เฝ้าระวังวัสดุปูดบดคุณภาพหลังรอกใช้โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการติดตัวก่อนถูกจ่ายร่าง</p> <p>17. จัดให้มีผู้สำนักงานรักษาเบอร์ติดต่อผู้รับเหมือนที่มีไว้ภายในพื้นที่ ภายนอกสั่งวัสดุอุปกรณ์/รายการสั่งปูนซีเมนต์ไว้ภายในพื้นที่โครงการโดยเฉพาะ โดยห้ามไม่ให้การจอดหรือวางเศษ ก่อสร้างติดทรายถนนซ่อนอยู่ต่ำกว่าเบอร์ 11 และถนนรัตนโกสินทร์เพื่อป้องกันการติดเชื้อการจราจรสู่ภายนอก</p>	<p>รับรองจำนวน 25/130 หน้า ลงชื่อ (นายวุฒิพงศ์ สุวรรณเมธี)</p> <p>บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด ลงชื่อ (นายภูมิภักดี พรมมา และนายชัยชาญ ลิ่วเรืองรุ譬)</p>



A
plus

A Plus Real Estate Co., Ltd.
บริษัท อพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

นายภูมิภักดี พรมมา และนายชัยชาญ ลิ่วเรืองรุ譬

บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557

มาตุกราปปุ่งกันและเป็นผู้คนที่จะบ่มเพาะความคิดทางการเมืองให้แก่เยาวชน แต่ละคนต้องมีความตระหนักรู้ในระบอบประชาธิรัฐอย่างลึกซึ้ง ของโทรศัพท์ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 23)

หัวข้อการสัมภาษณ์/interview question	ผู้ถูกสัมภาษณ์/interviewee	มาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 การคุมน้ำดื่มน (ต่อ 3)	ผู้อำนวยการบริษัทและทีมสำนักงาน	มาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		มาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		มาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
18. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชี้ทางเดิน ความเร็ว เด็กก่อสร้าง ทางเข้ารถ เป็นต้น ที่ไม่พื้นที่โครงการและเมืองเป้าหมายเดิม เช่น-อุดหนา โครงการ	มาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
19. และให้ประชุมชาชนในพื้นที่รับทราบเกี่ยวกับแผนการก่อสร้าง เพื่อให้ประชามติหลักสี่ประการใช้สิ่งที่ทางบริษัทฯ ช่วงเวลาที่มีภาระหนักกว่าเดิม	มาตรฐานตามที่ได้รับมอบหมาย	มาตรฐานตามที่ได้รับมอบหมาย
20. ควบคุมการเข้า-ออกของรถขนส่งคอนกรีตสำหรับจราจร ไม่ให้สั่นคลอนระหว่างเดินทางเดินทางไปรับส่งคอนกรีตและรถบรรทุกน้ำเสีย ตลอดจนสถานะอื่นๆ โดยผู้รับเหมาต้องใช้เครื่องปรับอากาศ กับห้องเย็นตามจำนวนที่ต้องการ รวมถึงคนบัญชีบรรทุกสั่ง គอนกรีดสำเร็จรูปทุกครั้งที่หักพังเพื่อส่วนที่ แหล่งสาธารณูปโภคและภาระทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยให้เอกสารสัญญาไม่มีการพื้นที่ เดียวท่าน ไม่ควรจะต้องทิ้งที่อยู่อาศัยในประเทศ ที่พื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะๆ เพื่อบรรบแทนสังคมของเราให้สัมภันธ์กันมากที่สุด	มาตรฐานตามที่ได้รับมอบหมาย	มาตรฐานตามที่ได้รับมอบหมาย
21. กำหนดให้รับรถทุก 10 ถ้อย ที่ใช้ในการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างไปในวันเวลา 10.00 น. – 15.00 น.	มาตรฐานตามที่ได้รับมอบหมาย	มาตรฐานตามที่ได้รับมอบหมาย
22. จัดวางแผนการใช้สิ่งที่ทางบริษัทฯ กำหนดให้ก่อสร้างในคราวเดียวที่สุด อุดหนา จัดตั้งป้ายทางการจราจร	มาตรฐานตามที่ได้รับมอบหมาย	มาตรฐานตามที่ได้รับมอบหมาย

พิพารงที่ 1 มาตรการป้องกันและยับยั้งการลักชุมชนสิ่งแวดล้อม แหล่งมาตฐานมาตรฐานของประเทศไทย A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 24)

ตารางที่ 1 มาตรฐานประเมินค่าและแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่มีประโยชน์ทางการค้าและอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีประโยชน์ทางการค้า ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 25)

หัวข้อการรับประเมินผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่ประเมินผลลัพธ์สำคัญ	มาตรฐานประเมินผลลัพธ์และเกณฑ์มาตรฐาน	มาตรฐานตามมาตรฐานของทรัพย์สินและผลลัพธ์
4.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ต่อ 1)	สถานะปัจจุบันของทรัพย์สินที่มีประโยชน์ทางการค้าที่ผ่านมา ลักษณะที่ดินซึ่งถูกประเมินพื้นที่อยู่อาศัยในลักษณะ เช่นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวแบบที่ไม่บานบาน เนื่องจากมีการร่างรีโนเวนร์บ้านเดี่ยวที่บ้านเดี่ยว การสอนความคิดเห็นด้านความท่วงทั้งบ้านเดี่ยว ก่อสร้างโครงสร้างพื้นที่บ้านเดี่ยวที่บ้านเดี่ยว ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามความท่วงทั้งบ้านเดี่ยว ปลดล็อก ศูนย์บริการด้วยการทำให้สามารถเข้าใช้งานและ แก้ไขผลลัพธ์ที่ดีกว่า	3. จัดให้มีเป้าหมายพัฒนาเพื่อรักษาที่ดินที่บ้านเดี่ยว คงงาน โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา /ผู้ ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้รับเหมาดำเนินการ ที่อยู่ใต้ดินที่บ้านเดี่ยวที่บ้านเดี่ยวที่ต้องการ ซื้อบล็อก และสามารถติดต่อท่านผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน โดยตรง ในกรณีได้รับความไม่สงบจากบ้านเดี่ยว ที่บ้านเดี่ยว	มาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 วิเคราะห์อ่อนนุ่มนวลและความ ปลอดภัย	1. ภายนอกที่ดิน ผลกระทบด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับ คุณงาน และลักษณะที่บ้านเดี่ยวที่บ้านเดี่ยว ต่าง ๆ อาจเกิดจากภาระกำลังที่บ้านเดี่ยวและห้อง ประปาที่ไม่สามารถรับน้ำได้ ภาระน้ำที่บ้านเดี่ยว ไม่สามารถรับน้ำได้บ่อยครั้ง ภาระน้ำที่บ้านเดี่ยว การรูดห้องน้ำที่บ้านเดี่ยวและห้องน้ำที่บ้านเดี่ยว ก่อภัยธรรมชาติที่บ้านเดี่ยวและห้องน้ำที่บ้านเดี่ยว กับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้บ้านเดี่ยวและห้อง คุณงานผู้บ้านเดี่ยว นักลงทุนการก่อสร้างโครงการ อาจ ก่อภัยให้กับผลกระทบด้านความปลอดภัยของผู้บ้านเดี่ยว ที่อยู่อาศัย เช่นอาจก่อภัยความเสียหายทางกายภาพ หรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความไม่สงบในที่ดิน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และการลดผลกระทบต่อคุณงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น ไม่อนุญาตให้คนงานพากองทรายในฟันที่เดินทาง ควบคุมการเข้า-ออก ฟันที่ควรจัดการอยุตคุณงานก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ใกล้ ควบคุมการประจำตัวอยุตคุณงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม กิจระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำรั้วที่ป้องกันที่ก่อสร้าง ค่าวัสดุ 3 เมตร และปั๊ง ผ้าใบสูงประมาณ 3 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้ามให้ผู้ที่ไม่ เกี่ยวข้องเข้าไปภายในในบริเวณที่ก่อสร้าง 3. ทำ Chain Link ยึดจ้างต่อกันอย่างแน่นหนา 2-3 ชั้น เพื่อกันเศษชั้นดินระหว่างคลื่นและจะยืดหยุ่นได้	1. ก่อที่จะก่อสร้างโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ จำกัดผู้รับเหมาเข้าไปและผู้รักษาดูแล อาคารที่อยู่อาศัย พร้อมห้ามห้ามการก่อสร้าง โดยที่ดินที่อยู่อาศัย ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ส่วนงานผู้ติดต่อภายนอกโครงการได้เดินทาง หากโครงการได้รับผลกระทบจากการรบกวนทางแนว

รับรองจำนวน 28/130 หน้า

A Plus Real Estate Co., Ltd.
บริษัท เอเชีย พลัส เรียลเอสเตท จำกัด

ลงชื่อ

นายภูมิพงศ์ ลีลาธรรม (ผู้รับผิดชอบ)

ลงชื่อ

นายภูมิพงศ์ ลีลาธรรม (ผู้รับผิดชอบ)

TRANSAKIA CONSULTANT CO., LTD.

กันยายน 2557

ตารางที่ 1 มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรดสิ่งแวดล้อม แมลงมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านทรัพยากรดสิ่งแวดล้อม ของโครงการก่อสร้าง ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ห้อง 26)

หัวข้อการรักษาภัยและมาตรการ	ผลกระทบด้านทรัพยากรดสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรดสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ห้อง 1)	กระบวนการขุดดินและทำความสะอาดพื้นที่โดยใช้เครื่องจักร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยฝุ่นละอองสู่อากาศ ทำให้เกิดการลดลงของความชื้นในอากาศ รวมถึงการสูญเสียของน้ำฝนและการลดลงของความชื้นในดิน ตลอดจนการสูญเสียของน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดลงของน้ำในแม่น้ำและลำธาร ทำให้สัตว์น้ำหายใจลำบาก หรือ甚至สูญเสียชีวิต	4. ทำแผนทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ โดยมีการฝึกอบรมและทดสอบความพร้อมของบุคลากร ตลอดจนการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 5. หากมีปัญหาด้านความชื้นในดิน ควรดำเนินการระบายน้ำอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดการก่อสร้างบนดินที่ชื้น潮 6. ตรวจสอบสภาพดินรอบๆ จุดก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดการก่อสร้างบนดินที่ชื้น潮 7. ควบคุมการวางแผน (Boom) ของเครื่องให้อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด 8. จัดทำนาฬิกะ ระบบประปาและกำจัดน้ำ夙 ด้วยการติดตั้งหัวฉีดน้ำที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ 9. จัดให้มีห้องซ่อมแซมที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดก่อสร้าง เพื่อป้องกันภัยไฟได้ เกิดเหตุไฟไหม้ จึงสามารถดำเนินการด้วยความเร็วทันท่วงที 10. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่และภาระเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ คุณงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นรูปแบบรักษาความปลอดภัย 11. ติดป้ายแนะนำการทำการงาน ก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 12. ควบคุมดูแลและตรวจสอบการรักษาพยาบาล ตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ดูแลพยาบาลสำรอง	2. จัดทั่วไปจัดการที่ดินที่มาจากโครงการเข้ามาเพื่อยก高原 ซึ่งเป็นประจำทั่วไปทั่วโลก เช่น จีน ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่บ่อยๆ ตลอดเวลา โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย 4. สำรวจและประเมินค่าเสื่อมของดิน ตลอด 24 ชั่วโมง 5. สำรวจและประเมินค่าเสื่อมของดิน ตลอด 24 ชั่วโมง 6. สำรวจและประเมินค่าเสื่อมของดิน ตลอด 24 ชั่วโมง 7. สำรวจและประเมินค่าเสื่อมของดิน ตลอด 24 ชั่วโมง 8. สำรวจและประเมินค่าเสื่อมของดิน ตลอด 24 ชั่วโมง 9. สำรวจและประเมินค่าเสื่อมของดิน ตลอด 24 ชั่วโมง 10. สำรวจและประเมินค่าเสื่อมของดิน ตลอด 24 ชั่วโมง 11. สำรวจและประเมินค่าเสื่อมของดิน ตลอด 24 ชั่วโมง 12. สำรวจและประเมินค่าเสื่อมของดิน ตลอด 24 ชั่วโมง

A Plus

A Plus Real Estate Co., Ltd.
บริษัท อพลัส รีอัลเอสเตท จำกัด

ลงชื่อ
นายภูมิภัทร พรมหมามา ลงนามด้วยปาก เกี่ยวอุบลราชธานี
บริษัท อพลัส รีอัลเอสเตท จำกัด

ลงชื่อ
(นายวุฒิพศ์ สุวรรณผลิติ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรายสี เอเชีย ครอสซ์แลนด์ จำกัด

ลงชื่อ
บริษัท ทรายสี เอเชีย ครอสซ์แลนด์ จำกัด

ลงชื่อ
TRANSACTA CONSULTANT LTD.

กันยายน 2557

หัวข้อการสืบเสาะผลลัพธ์	ผลการสืบเสาะผลลัพธ์	มาตรฐานการติดตาม监督检查คุณภาพตามมาตราฐานของผลิตภัณฑ์
4.2 วิธีวินิจฉัยและคาดคะเน	ผลการสืบเสาะผลลัพธ์ที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและลดภัยผลการทดสอบคุณภาพ
ผลของการสืบเสาะผลลัพธ์		มาตรฐานการป้องกันและลดภัยผลการทดสอบคุณภาพ
4.2 วิธีวินิจฉัยและคาดคะเน	ผลการสืบเสาะผลลัพธ์ที่สำคัญ	มาตรฐานการติดตาม监督检查คุณภาพตามมาตราฐานของผลิตภัณฑ์
	1.3. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำหางาน ให้กับคนงาน เช่น หน่วยนิรภัย เน็งตาหนีภัย หน้ากาก กันฝุ่น ปลอกเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น	มาตรฐานการป้องกันและลดภัยผลการทดสอบคุณภาพ
	14. จัดอบรมเชิงมุมการรักษาความปลอดภัยในกระบวนการ คุณงาน หรือจัดทำครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยในการ ก่อสร้าง พร้อมเข้มในเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยทัน	มาตรฐานการติดตาม监督检查คุณภาพตามมาตราฐานของผลิตภัณฑ์
	15. ให้เงื่อนไขด้วยคุณงานดำเนินสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหา การแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจติดต่อ	มาตรฐานการติดตาม监督检查คุณภาพตามมาตราฐานของผลิตภัณฑ์
	16. จัดให้มีการประทับนิยามรับผิดชอบตามภาระหมายต่อ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เนื่อง แสงดังสำนักงานของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่ เปิดเผยและเห็นได้ชัดอย่างในที่ที่อยู่สร้าง	มาตรฐานการติดตาม监督检查คุณภาพตามมาตราฐานของผลิตภัณฑ์
	17. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของครื่องจักรรถเล็กอย่าง น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟอุปกรณ์ภายในตัว	มาตรฐานการติดตาม监督检查คุณภาพตามมาตราฐานของผลิตภัณฑ์
	18. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องของ สำหรับคนงานก่อสร้าง	มาตรฐานการติดตาม监督检查คุณภาพตามมาตราฐานของผลิตภัณฑ์
	19. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุณงานปลอดภัยประจำ ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและ แก้ไขเบ็ดเตล็ดของ	มาตรฐานการติดตาม监督检查คุณภาพตามมาตราฐานของผลิตภัณฑ์

รับรองจำนวน 30/130 หน้า

-४८७-

(សាស្ត្រពិនិត្យបច្ចេកទេស និងបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួន ដោយផលិត និងប្រើប្រាស់វិវាទ)

၁၇၅၈

บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอมเพล็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด

၁၂၅၅၇


ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะแรกก่อตั้งร่าง ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 28)

หัวข้อการสืบเสาะตรวจสอบที่สำคัญ	ผู้กระทำการลักทรัพย์และแก้ไขผลการทุบตีและแก้ไข	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทุบตีและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพหลังงานต่อไป
4.2 อาชีว่องมุนปัจจัยความประพฤติ (ต่อ 3)	ผู้กระทำการลักทรัพย์และแก้ไขผลการทุบตีและแก้ไข	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทุบตีและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพหลังงานต่อไป
	<p>2. ภายนอกผู้กระทำการลักทรัพย์และแก้ไขผลการทุบตีและแก้ไข</p> <p>การอยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อคนงาน โดยระบุชื่อเบอร์โทรศัพท์มา ซึ่งผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เนื่องจากคนงาน อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่บ้านพักคนงานได้รับทราบ จึงนัดให้คนงานเดินทางมาได้รับทราบในกรณีที่มีภัยคุกคามงานได้โดยตรง ไม่กรณีได้รับความไม่สงบจากบ้านที่อาศัยอยู่</p>	<p>1. ติดตั้งป้ายประshawส้มไฟฟ้าไว้ด้านหน้าหน้าเข้าบ้านเพื่อป้องกันคนงาน โดยระบุชื่อเบอร์โทรศัพท์มา ซึ่งผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เนื่องจากคนงาน อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่บ้านพักคนงานได้รับทราบ จึงนัดให้คนงานเดินทางมาได้รับทราบในกรณีที่มีภัยคุกคามงานได้โดยตรง ไม่กรณีได้รับความไม่สงบจากบ้านที่อาศัยอยู่</p> <p>2. จัดทำรั้วก่ออิฐปูนบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน ความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และกำแพงให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน จำนวน 1 ถูก เพื่อตัดจังหวะคนร้าย-อาชญากรรมเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง</p> <p>3. กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตัวเอง ออกบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง โดยคนงานก่อสร้างจะสามารถมองเห็นได้เมื่อไหร่ก็ได้</p>	

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันภัยแล้งและภัยแล้งครั้งใหญ่ ของโครงการฯ ต่อมาตามมาตรฐานของโครงการฯ ของบอร์ดของ A Plus 2 @ Rattanathibet (ท่อ 29)

หัวข้อการป้องกันภัยแล้ง	ผู้ผลกระทบเป็นภัยแล้งที่ยอมรับคำัญ	มาตรการป้องกันภัยแล้งที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวานามภัยและความปลดภัย (ท่อ 4)		<p>4. กำชับให้คนงานซ่อมรักษาความสะอาดบริเวณบ้านทึ่ก คนงานฯ</p> <p>5. จัดระเบียบคนงานไม่ให้สังผิดกระหายน้ำต่อผู้พากาศบ ไก่เสียง ตั้งร่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเล่นน้ำในสุรา / เสพและจามหน่ายาเสพติด - ห้ามน้ำดูดเครื่อง glycine ห้ามอาสาสมัครไปปั่นไดร์ป บันไดยูต - ห้ามทະເລາຍວິວາຫາຫຼືອກວາມໄມ່ສ່ງໃນບ້ານພັ ຄນານ - ห้ามน้ำทະພົນຂອງປີ້ຫ້າ ອອກໂຄຮງກາຈ ທ ໜ້າມໃຫ້ອຸປະກອນໄປໜ້າ ແລະ ດັກກາຈຊູ້ຊັ້ນໆ ໃນ ຕັ້ງໝາຍແສກພາຫຼືມປະຕິວັດໄຍ ຮຽມເສີ່ງກາງກະທຳ ທ ໜ້າອາຈໍາໃຫ້ໃຫ້ດອນຫາຍ້ອງຫຼືກ ແລະ ກັບປົງສິນຂອງປ່າ ຊຸ່ນແຮງ - ห้ามก่อໄປກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຫຼາດ ເພື່ອປ່ອງກັນກາງເກີດ ປັກຕິປົງ - ห้าມແສ່ປົງສັຕ້ງວຸກປະເມາຫ ຊັ້າຫາຄວາມສະຫະອາດບ້ານພັ ຮະເປີບເປີຍຮ້ອຍຮ້ອຍສົ່ມໄສສູນ 	มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

A PLUS
REAL ESTATE CO., LTD.

รับรองจำนวน 32/130 หน้า

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงษ์ ไสร์รอมมิล)


(นายภูมิพงษ์ พรมงามชัยยานุ เลิศโภคปุรุษ)
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนсалตันท์ จำกัด
กุมภาพันธ์ 2557

ตารางที่ 1 มาตรการรื้อถอนภายนอกและแก้ไขผลกระแทกและลดความแรงของภัยคุกคาม บนระบบการก่อสร้าง ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 30)

หัวข้อการรื้อถอนภัยคุกคาม	ผลกระทบเบื้องต้นที่คาดว่าจะมีที่สำคัญ	มาตรการรื้อถอนภัยคุกคามและแก้ไขผลกระแทกเบื้องต้น	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสำ้างงานต่อไป
4.2 อาจมีวอนน้ำรบด้วยความ ปลดปล่อย (ต่อ 5)		<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ชั่วโมงการทำงาน ไฟฟ้า จึงต้องใช้เวลาอย่างประยุทธ์ แต่ละคนในทีมความปลอดภัย และปฏิทุกครั้งเมื่อเลิกการใช้งาน - เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่เรื่องเหตุสุดใจนี้ท่องาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ และผลกระทบต่อภัยในที่บ้านพักคนงาน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีจัดหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ห้ามทิ้งขยะ เศษอาหาร ในบริเวณที่พัก ให้ทิ้งในที่กำจัดเท่านั้น - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอาศัย เช่น เครื่องเสียง ห้องนอนของลูกบ้านพักคนงานในนามวิภาค เวลา 23.00-07.00 น. (ยกเว้นกรณีดูแลบุตรเล็กน้อย) - จัดให้มีบ้านพักคนงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 144 ห้อง (คิดอัตรา 2 คน/ห้อง) 7. จัดไฟฟ้า แสงสว่าง ในเวลากลางคืน ส่องรอบริเวณอย่างเพียงพอ 8. จัดไฟฟ้าระเบียบกันด้วยสูงสุดโดยห้ามระเบียบและระเบียงอย่างริบกวน 9. ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ต้องจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องครัว ล้างน้ำร้อน ห้องน้ำร้อนค่า 	



รับรองจำนวน 33/130 หลัง

ลงวันที่ ๑๖๗๘
ลงชื่อ
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

(นายอุดมพร ศิรารามเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

บริษัท พาราส เอเชีย คอมเพล็กซ์ จำกัด

กันยายน 2557



A plus Real Estate Co., Ltd.
บริษัท พาราส เอเชีย คอมเพล็กซ์ จำกัด
ลงชื่อ
ลงวันที่ ๑๖๗๘
ลงชื่อ
นายภูมิภร พรมมา แม่นายศรียาชญา ลีโออุปราช
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

(นายอุดมพร ศิรารามเดช)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายที่บกพร่องในระบบราชการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 31)

A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.

(ບຸກຄົມນິກັກ ທະຮ່ານນາ ແລະ ນຳມາຢູ່ເງົາພາໄຫວ້ ເລືດອກປະຊາຊົນ)

รับรองจำนวน 34/130 หน้า

୪


卷之三

ປ្រើនីមួយៗ ទរានត្រី លេខីយ គន្លឹមត្រូវបានរារាំង

၁၃၂

ตราที่ 1 แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตัดตอนผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการจัดการทรัพยากรดับดิน บนรังษีภารกิจของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 33)

หัวข้อการการศึกษาด้วยตนเอง	ผลการประเมินด้วยตนเองที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 สาธารณสุข (ต่อ 1)	<p>2. ขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ</p> <p>2.1 สุขภาพกาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้คนทุกนายจ้างจากการนี้จะต้องรักษาสุขภาพด้วยความระมัดระวัง และไม่ว่าสุดยอดรับ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระแทก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเสียดาย - อาจส่งผลกระทบให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจต่ำพากอมาศัย ไปส่ง อาจส่งผลให้เกิดโรคภัยทางเดินหายใจต่ำพากอมาศัย <p>- เสียงจากการบดดูบกระถางก่อสร้างจะมาก อาจส่งผลให้เกิดโรคภัยทางเดินหายใจต่ำพากอมาศัย</p> <p>2.2 สุขภาพจิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - การชุมนย์ภายในสหบุปกรณ์อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ (ต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงและต่อหน้าบ้านอื่นๆ) - เสียงจากการบดดูบกระถาง ก่อสร้างจะมาก อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเดินหายใจต่ำพากอมาศัย 	<p>1. การดูแลรักษาสุขภาพด้วยการทำด้วยความระมัดระวัง และไม่ว่าสุดยอดรับ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระแทก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเสียดาย</p> <p>2. วางแผนการลงวัสดุอย่างรัดtight ให้มีความถูกต้องที่สุด ด้วยการลงส่วนของลักษณะของวัสดุ เช่น 1-2 ครั้ง/เดือน เป็นต้น</p> <p>3. แม้แผนงานและกำหนดขั้นตอน เช่นให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง ทราบ เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานที่ก่อให้เกิดเสียง</p> <p>4. ใช้ผ้าใบบดดูบกระถางตัวอาคาร ซึ่งผ้าใบจะสามารถดูดซึมด้วยตัวของตัวเองได้ในเวลาทันที โดยติดตั้งกันในบ้านของผู้พักอาศัย ทำให้บ้านสะอาดและปลอดภัย</p> <p>5. จัดให้มีห้องสำหรับการซ่อมแซมส่วนกลางที่ติดต่อกัน ให้ผู้พักอาศัยสามารถเข้ามาซ่อมแซมได้โดยสะดวก</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>



รับรองจำนวน 36/130 หน้า

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายวุฒิพงษ์ ศิวรรตน์เดช)
นายวุฒิพงษ์ ศิวรรตน์เดช จำกัด

(นายวุฒิพงษ์ ศิวรรตน์เดช)

บริษัท ทราบีน์ เอเชีย คอมเพล็กซ์ จำกัด

บริษัท ทราบีน์ เอเชีย คอมเพล็กซ์ จำกัด

กันยายน 2557

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรบกวนและมาตรการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บนระยะยาวอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการฯ

หัวข้อการป้องกันและแก้ไข	ผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 สาธารณสุข (ต่อ 2)	<ul style="list-style-type: none"> - ความสูญเสียที่อุบัติการณ์อันร้ายกาจ อาจทำให้ความคอมfortของมนุษย์เสื่อมและมีภัยคุกคามต่อผู้พักอาศัย นำไปสู่ความไม่สงบและการเดินทาง ต่อผู้พักอาศัย - เสียงจากการตอก ภารടะ การตัดการเจียร และการทึบเสียงด้วยวัสดุคงทนที่มีค่าใช้จ่ายสูง อาจทำให้เกิดโรคปอดบ้าม้าได้ - การตกลงของวัสดุที่อันร้ายกาจที่สูง ยืนต่อผู้พักอาศัยได้โดยไม่ต้องณาณงานก่อสร้าง - การตกลงของวัสดุที่อันร้ายกาจ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้พักอาศัยได้โดยไม่ต้องณาณงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> 7. จัดให้มีมาตรการป้องกันวัสดุทางานค่าใช้จ่ายโดยรอบโครงการฯ อย่างน้อย 5 เมตร จากทัวอากาศ (การก่อสร้างอาจต้องก่อสร้างใหม่ ทุก 5 ปี) 	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.2 สุขาพัฒนา

- เสียงจากการตอก ภารടะ การตัดการเจียร และการทึบเสียงด้วยวัสดุคงทนที่สูง เสียงจากคนงานก่อสร้าง ผู้คน ลักษณะที่รบกวนชีวิตประจำวันมาก ภารടะที่มีน้ำ และห้องเช่าที่บ้าน ก่อสร้างจะก่อให้เกิดความไม่สงบและก่อให้เกิดการก่อสร้างบ้านอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความไม่สงบที่影响ในจากการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีต่อไป
- วัสดุที่อันร้ายกาจที่สูง ยืนต่อผู้พักอาศัยได้โดยไม่ต้องณาณงานก่อสร้าง ต่อผู้พักอาศัยโดยไม่ต้องณาณงานก่อสร้าง



A Plus
Real Estate Co., Ltd.
บริษัท อเพลส เรียลเอสเตท จำกัด

นายวุฒิพงษ์ พรมสุมมา ผู้อำนวยการชั่วคราว (ต่อใบอนุญาต)
บริษัท อเพลส เรียลเอสเตท จำกัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ

รับรองจำนวน 37/130 หน้า

(นายวุฒิพงษ์ พรมสุมมา ผู้อำนวยการชั่วคราว)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรานส์แอร์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2557



รับรองจำนวน 37/130 หน้า

(นายสมศักดิ์ ไชยชาติ ผู้อำนวยการ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรานส์แอร์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2557

หลักภาษาสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติงานด้วยที่สำคัญ	มาตรฐานข้อกังวลและแก้ไขผลกระทบเพื่อความต้องขอ	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่จำเป็นต้องขอ
4.3 สาธารณสุข (ต่อ 3)	4. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ว่าด้วย	ผลการปฏิบัติงานด้วยที่สำคัญ	มาตรฐานข้อกังวลและแก้ไขผลกระทบเพื่อความต้องขอ	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่จำเป็นต้องขอ
	4.1 ศุขาพากาย	4. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ว่าด้วย	1. ภาคชุมชนรุสเสื่อมทางด้านคุณภาพน้ำไปเป็น และนำไปกำจัดอย่าง ถูกต้องที่สุด	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่จำเป็นต้องขอ
		- สำรวจแหล่งจุกภาระและสืบทอดเชิงต่อเนื่องของอาชญากรรม อาจก่อให้เกิด โรคระบาดในพื้นที่ต้องพิจารณาศึกษาภัยแล้วต้องห้ามในพื้นที่อย่าง ก่อสร้าง	2. ทำความสะอาดก่อสร้างที่ก่อให้เกิดประมงกาญแจ และศูนย์บริโภค โดยการดูแลที่ดีและพำนิชให้ ที่ได้จัดเตรียมไว้ทั่วไป	
	4.2 ศุขาพิจิต	- วัดคุณภาพในอุปกรณ์ตกแต่ง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้าน ปัจจัยที่มาจากการไม่ถูกดูแลอย่างดีต่อความปลอดภัยของอาชญากรรม และการจราจรที่ไม่มาจากทางและสีที่ใช้ตกแต่งอาคาร		
		- กรณีของสารระบาดที่มีมากจากภาระและสีที่ใช้ตกแต่งอาคาร อาจส่งผลก่อร่องรอยทางจิตที่ไม่ดีต่อผู้พักอาศัย ให้ตัดสินใจ		
	5. คุณภาพก่อสร้าง (พัฒนาศักยภาพปริมาณพื้นที่โครงสร้าง)	5. คุณภาพก่อสร้าง (พัฒนาศักยภาพปริมาณพื้นที่โครงสร้าง)	1. ผู้รับเหมาที่สร้างต้องตรวจสอบคุณภาพของรับเข้า ทำงานทุกรุ่น	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่จำเป็นต้องขอ
	5.1 ศุขาพากาย		2. จัดให้มีฝ่ายพนักงานอย่างเพียงพอและมีฝ่ายบิดเพื่อป้องกันหนา แน่นลงทางสถาปัตย์และแมลงร้าย	
		- ระบบสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสูญเสียและของคนงานก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดโรคติดต่อจากสัตว์ และแพร่เชื้อทางมนุษย์นำโรค เช่น ไข้ปู แคลและเมล็ดงู ต่อผู้พักอาศัยในตัวเมืองและชุมชนงาน ก่อสร้าง	3. จัดให้มีส้วม ห้องน้ำ ระบบระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย ของคุณภาพให้ถูกสูตรลักษณะ	
		- คุณภาพตัวตัวที่เป็นพื้นที่สำหรับต่อร้ายและ ก่อให้เกิดโรคติดต่อร้ายแรงต้องผู้พักอาศัยใกล้เคียงและต่อ คุณภาพก่อสร้าง	4. ติดต่อเทศบาลและรัฐบาลบุรี ให้เข้ามาเก็บขนาดของ คุณภาพก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	
			5. จัดให้มีการจัดทำแบบจำลองพัฒนาและพัฒนาในอนาคต	
				ทุก ๆ 1 เดือน

มาตรฐานที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการประมงที่ไม่ยั่งยืน ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 36)

หัวข้อการสัมภาษณ์วัดลักษณะ	ผู้ karakteristic เวลาดูแลน้ำที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	มาตรการติดตามตรวจสอบบุคุณภาพเพื่อเฝ้าระวัง
4.3 สาธารณสุข (ต่อ 5)			
		มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	มาตรการติดตามตรวจสอบบุคุณภาพเพื่อเฝ้าระวัง
		12. จัดทำประทับน้ำอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต และช่วยเหลือชีวิต ของพนักงาน และผู้พากษาศรีโดยรอบ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		13. จัดทำแผนเผชิญภัยกรณีอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่นไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ภัยอาชญากรรม ภัยอากาศร้ายแรง ภัยสัตว์ร้ายๆ ฯลฯ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		14. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก/แมวนตานิรภัย ปลอกอุทุก ฯลฯ ให้พนักงานและลูกค้าได้ใช้งาน	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		15. จัดทำเพลนเนจจ์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลพิเศษและสถิติไปนำเสนอ ก่อสร้าง ให้เรียบร้อย โดยต้องมีวาระที่ยอมรับ และติดตั้ง ป้ายเตือนอันตราย	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		16. จัดทำเครื่องตับประจุเมื่อถูก หรืออุปกรณ์ป้องกัน อิจฉาภัยอัน ที่จำเป็น ติดตั้งไว้ประจำที่ที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะบริเวณที่เก็บซองพัสดุและภาชนะ ประพัติของคนงานไม่ให้สัมผัสร่วมกันเพื่อรักษา บัญหาต่างๆ แก้คดีงานด้วยกัน รวมทั้งประชาชาติ ไนต์เสียง	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		17. จัดให้มีการเสนอแนะการประชุมงานพัฒนาต่อราชการ สำนักงานจราห์อย่างต่อเนื่องต่อไป ที่สำคัญที่สุด ในการแก้ไขเดลินิวัมดูใจงานนักวิชาการสามารถรายงาน บุกรุณ์ตัวเป็นๆ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ຮູບຮອງຈາກເມນ 40/130 ໂກ

୪୮

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତପ୍ରକାଶନ ଲିଖିତ ଏହାରେ ଅଧିକାରୀ

มาตุการป้องกันและแก้ไขศึกษาทบทวนสถาบัน แม้จะมีมาตรฐานของแต่ละสถาบัน ในประเทศไทยยังคงมีความไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน ไม่เป็นมาตรฐานที่ดี ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน

หัวข้อการสัมภาษณ์วิดีโอม	ผู้กราฟบล็อกและแก้ไขผลกราฟเบื้องต้นที่สำคัญ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกราฟเบื้องต้นที่สำคัญ	มาตราการติดตามตรวจสอบบุคคลภายนอกที่อาจหล่อหลอม
4.3 สาธารณสุข (ต่อ 6)			
		18. จัดให้มีที่ครองบุหรี่อยู่ดู凸显ไม่คุณงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงเดิม หรือจัดก่อสร้างโดยการหางานที่สัมผัสกับระบบด้านสังคมตามประสาศักดิ์ที่ดี ด้วยระบบก่อสร้างอย่างเชิงค่ารัฐ	มาตรการติดตามตรวจสอบบุคคลภายนอกที่อาจหล่อหลอม
		19. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก่อสร้างแบบที่บันทึกไว้แล้วต่อไปในระบบ	
		20. ประเมินพื้นที่ที่ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่สถาปัตยกรรมด้านการ/แผนงานก่อสร้างโครงการและเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรฐานการรับข้อมูลอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบความรุนแรงของต่อการใช้งานที่ไม่เป็นระดับหนึ่ง	
		21. ติดตั้งสัญญาไฟหรือป้ายเตือนให้ผู้เดินทางจากใจกลางเมืองรู้สึกปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการชนสั่งว่าสุด ก่อสร้าง	
		22. การติดตั้ง Tower crane จะต้องระวังเวลาระบุญออกแม่น้ำ ถนนรถ ตราชจสอปติดตั้งตามกฎหมายที่กำหนดไว้	
		23. ให้ติดตั้งป้ายบอกนำทางเข้าที่แยก แตะติดตั้งสัญญาณเตือนในช่วงทำงาน	
		24. ต้องมีผู้ควบคุมงานและผู้สังเส็บัญชาติติดต่อเวลาที่ Tower Crane ทำงาน	
		25. ต้องมีการตรวจสอบส่วนอุปกรณ์ และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ	
		26. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบในเวลาการทำงาน	

TRANSASIA CONSULTANT CO., LTD.


กู้เงิน 42/130 หมู่ 1

A Plus Real Estate Co., Ltd.
บริษัท อพลัส รีอัลเอสเตท จำกัด

(କିନ୍ତୁ ଏହାମାତ୍ର କିମ୍ବା ଦେଖିବାରେ ଅଭିନନ୍ଦିତ ଏହାଙ୍କିମ୍ବା ଥିଲା)

ກົດປະກາດຍັນດີ 2557

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางบูรณาการต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการตัดตอนพัฒนาทรัพยากรดับเบิลยูดีเอช ของโครงการฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (ต่อ 40)

หัวข้อการศึกษาด้วยวิธีสำรวจและประเมินความเสี่ยง	ผลกระทบทางบูรณาการที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามที่ระบุไว้	มาตรการติดตามตรวจสอบบุคคลมาพัสดุและติดตาม
4.3 สถานะสิ่งแวดล้อม (ต่อ 8)		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามที่ระบุไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องข้อมูลร่องรอยในแต่ละ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องมีการ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทันตผู้ร้องเรียนมาปฏิบัติหน้าที่ ประสบบัญชา (ถ้ามี) ร่วมกับวิศวกรที่ปรึกษาตน 33. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและประจามาในสำนักงาน ก่อสร้างและโครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงการหรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาอยู่ประจำเพื่อรับและ ข้อมูลเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยทางจ้าง โครงการที่ บันทึก จดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดย ร้องเรียนจะได้รับการรับฟังที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ติดต่อต่อ รายละเอียดที่รวดเร็วพร้อมทุก趟เสนอแนะ และแนะนำ การแก้ไขข้อบกพร่องในเบื้องต้น และนี้ดำเนินไปอย่าง บริบทเจ้าของโครงการ - จัดให้มีการประชุมพักรากฐานและวางแผนการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมตามแผนงานโครงการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบของเจ้าของโครงการและ บริษัทผู้รับเหมาที่ก่อสร้างเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และ摸索办法ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบบุคคลมาพัสดุและติดตาม</p>  <p>(นายภูมิพงศ์ สุวรรณศรี) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท ทรายสี เอฟที จำกัด จำกัด กันยายน 2557</p> <p>นายภูมิพงศ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท ออลสี เรียลเอสเตท จำกัด กันยายน 2557</p>

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรอบบังคับแรงงาน แจ้งจดหมายการติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามที่ระบุไว้ในระบบการติดตาม ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 41)

พัฒนาการสิ่งแวดล้อม		ผู้ดูแลโครงการตามที่สำคัญ		มาตรฐานตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
4.3 สาธารณสุข (ต่อ 9)	6. อุปทานครุภารติจากเจ้าของ			<p>มาตรฐานการป้องกันและลดภัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีพื้นที่งานอย่างดีและสวยงามสะอาดอย่างบ้านเรือน เป็นประโยชน์ทางด้านภายนอกอาคาร และบ้านเรือนและไม่ใช่พื้นที่ทางเดินภายนอกในอาคาร ตรวจสอบไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม เช่น ห้องน้ำ หรือแม้แต่ห้องน้ำส้วมที่สะอาด น้ำใส่สะอาด วันละกว่า 10 ลิตรต่อวัน ตรวจสอบไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม เช่น ห้องน้ำส้วมที่สะอาด น้ำใส่สะอาด วันละกว่า 10 ลิตรต่อวัน จัดให้มีรากไม้และต้นไม้ต่างๆ ที่ช่วยให้อากาศดีและสวยงาม 	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7. อุปทานครุภารติจากเจ้าของ				<p>จัดให้มีการตรวจสอบประจำปีก่อนปีถัดไปให้สำเร็จตามกำหนดให้ได้ ภายในเดือนมกราคมของปีหน้า</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการตรวจสอบประจำปีก่อนปีถัดไปให้สำเร็จตามกำหนดให้ได้ ภายในเดือนมกราคมของปีหน้า ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ช่วยในการดำเนินการที่ดีที่สุด ให้กับเจ้าของบ้าน 	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

The logo consists of a stylized letter 'A' enclosed within a circular border. The border contains the text "TRANSASIA CONSULTING CO., LTD." in a curved, bold font.

รัฐธรรมนูญ 44/130 หน้า
๑๗๙

ମହାଭାଗିତା

卷之二

ଓঠাৰ মাঝে পুনৰ্বৃত্তি হ'ল কি কোনো কথা নহ'ল

፲፻፭፻


(บะ夷)

A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
艾加斯(香港)有限公司

ตารางที่ 1 มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการดูแลรักษาทรัพย์สินและอาคาร ของโครงการที่อยู่อาศัยและอพาร์ทเม้นท์ บนถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (ต่อ 42)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพต่างๆของตัวมูลค่า
4.3 สาธารณสุข (ต่อ 10)	7. bullet ทางจากการได้เพรติกัม (ต่อ 1)	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. กำชับให้คนงานก่อสร้างไม่ว่าร่างกายอาทิตย์ได้ไม่ดีให้ดื่มน้ำบริเวณริมระเบียง และไม่ก่อไฟหรือติดเชื้อไฟภายในฟุ๊สก์อ่องสวิง เพื่อบรรบกิจกรรมลงมาในฟุ๊สก์</p> <p>4. ตรวจสอบการทำน้ำของระบบบำบัดฟ้า และซ่อมบำรุงระบบบำบัดฟ้าโดยนักช่าง ตลอดร่องทางพูนภารที่จังหวัดต่อเนื่อง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ</p> <p>5. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและโรงพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป</p>	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพต่างๆของตัวมูลค่า



A Plus
Real Estate Co., Ltd.

บริษัทฯ แห่งนี้เป็นผู้ดูแล
บริษัทฯ แห่งนี้เป็นผู้ดูแล

(นายภูมิพงศ์ สุวรรณ์เกติ)
ผู้อำนวยการบริหาร

(นายวุฒิพศ์ สุวรรณ์เกติ)

บริษัทฯ เอกสารนี้ เป็นเอกสารทางธุรกิจ จำกัด

กันยายน 2557

รับรองจำนวน 45/130 หน้า

ลักษณ์

ลักษณ์

LTD.
TRANSASIA CONSULTANT CO., LTD.

บริษัทฯ เอกสารนี้ เป็นเอกสารทางธุรกิจ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งมาตราชาร์ตุณัตร์ ตามที่ระบุไว้ในระบบดำเนินการ โครงการอนุรักษ์ครุฑากา A Plus 2 @ Rattanathibet

และสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย

ตามที่ 2 มาตราการป้องกันและกำจัดภัยพิษทางชีวภาพ แก้ไขมาตราการตั้งตามที่จังหวัดกำหนดให้ในระดับเดียวกัน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนกว่าจะมีกฎหมายอื่นมาตราใดมาตราหนึ่งกำหนดให้ใช้บังคับแทน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนกว่าจะมีกฎหมายอื่นมาตราใดมาตราหนึ่งกำหนดให้ใช้บังคับแทน

ที่รัชยากรสีไม้เบต้าลูม	ผลการทดสอบแบบที่สำหรับคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์ของมาตรฐานที่สำหรับคัญ	มาตรฐานตามที่ราชบัณฑิตย์และเกณฑ์ของมาตรฐานที่สำหรับคัญ
1.2 การถอดแผนที่เบต้าลูม (ต่อ 2)	ผลการทดสอบแบบที่สำหรับคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์ของมาตรฐานที่สำหรับคัญ	มาตรฐานตามที่ราชบัณฑิตย์และเกณฑ์ของมาตรฐานที่สำหรับคัญ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 49/130 អ៊ារ
.....
.....

បច្ចុប្បន្ន នរោងរាល់ និងសម្រាប់ជាមួយពីរដែលបានបង្កើតឡើង ក្នុងការបង្កើតរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងឆ្នាំ ២៥៥៧

และมาตราการที่ 2 มาตราการปรับองค์กรและแก้ไขผู้ดูแลระบบตามที่ควรจะสอนผู้สอนเพื่อให้เกิดต่อไปในระยะต่อไป ของครุภัณฑ์ A Plus 2 @ Rattanathibet (ห้อง 4)

รับรองจำนวน 50/130 หน้า

୮


(ក្រុងរបាយខ្លួន ពិចារណានូវការណ៍ទាំងអស់ តាមរយៈលក្ខណៈ និងតម្លៃទូទៅ)

ນີ້ຈະຫຼັງທີ່ມີຄວາມສົກລົງໃຫຍ່ຕະຫຼາດຂອງພູມ

የኢትዮ 2557

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 5)

หัวข้อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ 2)	จะทำให้มีปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ (NO_2) เท่ากับ 0.035 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (กำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.) อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณความชื้มน้ำของพืชที่เกิดจากภัยแล้งนั้นสูงกว่าในโครงการจะอยู่ในประมาณต่ำกว่ารากน้ำ ก้าวหน้า แต่ถ้าร่างกายได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ก็จะสามารถส่งสารต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะทางเดินหายใจ ไปสู่ห้องอก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเรื้อรังที่มีความเสี่ยงหรือกลุ่มที่ความหนาต่อมสัมผายทางเดินหายใจ เช่น โรคเรื้อรัง/เด็ก ผู้สูงอายุ/ผู้สูบบุหรี่ ประจำตัวได้ โรคหัวใจ และโรคของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคอุดตันของทางเดินหายใจแบบเรื้อรัง (COPD) และโรคหอบหืดอาจได้รับผลกระทบจากความติดเชื้อทางอากาศ ตั้งแต่มีเพื่อป้องกันการเกิดจุดดมติดเชื้อที่เกิดในการดำเนินโครงการจึงต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามที่ระบุด้านล่าง	<p>2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์สำหรับในบริเวณสถานที่ฯ เพื่อส่งเสริมการล้างทำความสะอาดและทิ้ง เพื่อตัดปริมาณมลพิษเบรุตลดลง</p> <p>3. ควบคุมความเร็วรอยน้ำภายในที่โครงการ โดยการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว จัดให้มีถนนเพื่อช่วยลดความเร็วรถ และจัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันภัยการสับสนของผู้ใช้ป้าย</p> <p>4. จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มានพื้นที่สูดฟุ้งอากาศยานออกและภายนอกอาคาร ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยติดตั้งต้นไม้ที่กีดจราจรสภาพแห้ง</p>



รับรองจำนวน 51/130 หน้า
ลายเซ็น พล.ส. เวียร์ พร้อม
ผู้อำนวยการที่ดินและกรรมการ
บริษัทฯ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายวิวัฒน์ พรมมา ແຮງนาญชื่อยาวงษ์ เกตเคนบุรุษ)
บริษัทฯ เอกสาร เวียร์ พร้อม เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้อง

A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัทฯ พล.ส. เวียร์ พร้อม เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายวิวัฒน์ พรมมา ແຮງนาญชื่อยาวงษ์ เกตเ肯บุรุษ)
บริษัทฯ เอกสาร เวียร์ พร้อม เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้อง

กันยายน 2557
บริษัทฯ ทราบแล้ว เนื่องด้วย คุณชัชต์และนพ. สำกต

ตารางที่ 2 มาตรฐานป้องกันและแก้ไขศรัทธาของบุคคลต่อการชักจูงในระบบดำเนินการ ของโครงสร้าง A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 7)

สิริรัตน์ ภูมิพล
ผู้จัดทำ

ଲେଖକ

สิริรัตน์ ภูมิพล
ผู้จัดทำ

ଲେଖକ

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัท อ พลัส เรียล อสังหาริมทรัพย์

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
បុរិយោទ ផលវត្ថុ សៀវភៅ សាខាបន្ទី

(គិត្យិបនទាម្ចាស់ ពីសេដ្ឋកិច្ចរាជបាល នានាមួយនេះ នូវប្រព័ន្ធបាន)

บริษัท ทรานส์ เอเชีย รีวิล จำกัด

二〇二二年九月

ປ្រើនីមួយៗ ទានាលុយ សេរី លី កុណិត្យ ពេជ្ជិត ពេជ្ជិត ចាប់ពី ការបង្កើត

A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.

(မြန်မာပြည်သူ့ ပြည်ထောင်စုမြတ်ဆုံး၊ ပန်းဆိုင်ရေး နယ်ဖွံ့ဖြိုးချုပ်)

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการค้าต่างประเทศ ของบุคคลที่มีความสามารถด้านนักเรียน ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 9)

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แก้ไขความต่างระหว่างส่วนบุคคลและผู้ดูแลเด็กตั้งแต่ 0-5 ปี สำหรับเด็กตั้งแต่ 0-5 ปี ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 10)

ພໍາລັນກຮຽນແຈ້ສ່ວນ		ຜລກຮະບປສິງແຈ້ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ	ມາຕຣກາປົ້ອງກົນແລະໄກ້ພູດກະບປສິງແຈ້ສ່ວນ	ມາຕຣກາຕິດຕາມຕຽບສອບຜູດກະບປສິງແຈ້ສ່ວນ
3.1 ນໍາໃຊ້ (ອ່ອ 1)			<ul style="list-style-type: none"> - ໂໜ້າຕັ້ງການໃຫຍ່ເຫັນວ່າລາຍເນື້ອໄວ້ພາຍໃຕ້ - ຂໍ້ມູນລັດໆສູ່ມູນຂອງຈຳປຸງເວລານາກກ່າວກ່າວໃຫ້ສູ່ປະບຸກ່າວມະນະກາງໃຫ້ສູ່ປະບຸກ່າວມະນະກາງໃຫ້ສູ່ປະບຸກ່າວທີ່ໄໝ່ຂຶ້ນທັນຈະໃຫ້ນ້ານ້ອຍກ່າວກ່າວຮັດ້າສູ່ມູນດ້ວຍສູ່ເຫຼົາ 	<ul style="list-style-type: none"> - ໂໜ້າຕັ້ງການໃຫຍ່ເຫັນວ່າລາຍເນື້ອໄວ້ພາຍໃຕ້ - ຂໍ້ມູນລັດໆສູ່ມູນຂອງຈຳປຸງເວລານາກກ່າວກ່າວໃຫ້ສູ່ປະບຸກ່າວມະນະກາງໃຫ້ສູ່ປະບຸກ່າວທີ່ໄໝ່ຂຶ້ນທັນຈະໃຫ້ນ້ານ້ອຍກ່າວກ່າວຮັດ້າສູ່ມູນດ້ວຍສູ່ເຫຼົາ

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการติดตามตรวจสอบพัฒนาการแก้ไขอุบัติเหตุที่สำคัญที่สุดที่มีประสิทธิภาพ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 11)

พัฒนาการรับสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 น้ำดี (ต่อ 2)				

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมาย และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบเพื่อแก้ไขผิดกฎหมายในระยะดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 12)

A Plus Real Estate Co., Ltd.
บริษัท พลัส รีอัล เอสเตท จำกัด

Appendix

၁၇၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တောင်၊ ရန်ကုန်တောင်ပေါ်၏ အနေဖြင့်

မြတ်ပုံ မူရန်ရှိခြင်းများ မြတ်ပုံ မူရန်ရှိခြင်းများ

The logo consists of a stylized 'T' shape formed by two thick, vertical bars that meet at their midpoints. A horizontal bar extends from the top of the left vertical bar to the top of the right vertical bar. The entire logo is rendered in a dark grey or black color.

ଶିଖରୀ

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและลดภัยคุกคามตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในระบบทั่วไป ของโครงการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 15)

หัวข้อภัยคุกคาม	ผลการทดสอบเพื่อสังเกต	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเมืองวัสดุอ่อน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลการประเมิน
3.2 การบ้าบันดาลเสีย (ต่อ 3)	Aerosol ที่จะถูกปั๊มจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจึงจัดตั้งมาตรวัดติดตั้ง Filter ที่ห้องระบายอากาศ ซึ่งภายในบรรจุตัวถ่าน เบสิสเซนท์ ๑ ๒ เดือน เพื่อกำจัด Aerosol ที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และปริมาณส่วนปล่าย่อปิดด้วยแผ่นพองน้ำแบบบางโดยการให้ผลผ่านได้สะอาดๆ		
3.3 การระบาดยาชื้น	เมื่อการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จจะทำให้เกิดการระบาดยาชื้นออกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ได้แก่การพัฒนาโครงสร้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอุตราภัยจะมีผลกระทบต่อการระบาดของยาชื้น อาจส่งผลกระทบต่อการระบาดของยาชื้นและปัญหาทางทารกต่อพ่อแม่ที่อยู่อาศัยได้	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งประตูหน้าบ้านริเวอร์ไซด์สำหรับบ้านที่อยู่บนถนนที่ริมแม่น้ำ ภายนอกโครงการ เพื่อบังกับน้ำภายนอกไม่หลั่งลงเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ จัดให้ห้องที่ดูแลรักษาบะประภากาย เชื่อมต่อบานา บุกรถเข้าออก ท่อระบายน้ำ เครื่องซับน้ำ บุกรถเข้าออก ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ยุดตลอดห้องระบาดยาชื้นในโครงการต้านทานโภชสารอย่างน้อย ๖ เดือน/ครึ่ง (แต่เพิ่มความถี่ในฤดูฝน ๑ เดือน/ครึ่ง) ตรวจสอบบุตรและบ้านพักของบะประภากาย เพื่อป้องกันภัยไวรัสต้องก่อนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการระบาด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการรักษาภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบบ้านริเวอร์ไซด์/กิตติราษฎร์ แหล่งท่องเที่ยว และท่าเรือ ภายในท้องที่ ภัยในท้องท่องเที่ยว และท่าเรือมีอยู่ด้วยตัวเอง กิตติราษฎร์ แหล่งท่องเที่ยว และท่าเรือมีอยู่ด้วยตัวเอง

A Plus


A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัท อ พลัส รีอัลเอสเตท จำกัด

นายภูมิพงศ์ พรมงาม กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อ พลัส รีอัลเอสเตท จำกัด

นายวุฒิพงศ์ สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

นายภูมิพงศ์ พรมงาม กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อ พลัส รีอัลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557



นายวุฒิพงศ์ สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ
๘๙๐

นายวุฒิพงศ์ พรมงาม กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อ พลัส รีอัลเอสเตท จำกัด

นายวุฒิพงศ์ สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท อ พลัส รีอัลเอสเตท จำกัด

นายวุฒิพงศ์ สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

นายวุฒิพงศ์ สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 16)

A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd. บริษัท พลัส รีอัล เอสเตท จำกัด

(କିନ୍ତୁ ବେଳେ ଏହା ପରିମାଣରେ ବିଦେଶୀ ପରିଧିରେ ପରିଚୟ ପାଇଯାଇଲା ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା)

୬

รับปรอทจีวานุว 62/130 หมู่

TRANSASIA CONSULTANT LTD.
100, LTD.

ပြန်လည် အကျင့်များ ရေးသွေး ပြန်လည် ပေါ်လေ့ရှိ ပေါ်လေ့ရှိ ပြန်လည်

พิมพ์เมือง ๒๕๕๗

แบบรับรองภาระ
แบบรับรองภาระ

ବ୍ୟାକ

१८५० अप्रैल तिथि

卷之三

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

បីមួយទៅ ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន

ຮູບຮອງຈຳນວນ 65/130 ພ້າ

三
一
二
四
五
六
七
八
九
十

ବ୍ୟାକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ

၁၂၆၇ မြန်မာရှိသော အထူကျော်မြန်မာ ဂုဏ်၏

ក្រុមទេស ទរាងស៊ី ខេត្តពិភពលេខ គូនធនកែចនាទី ជាក់តុលាករណី

รับรองลักษณะ ๖๖/๑๓๐ หน้า

(นายวิเศษ พัฒนา) สุวรรณภูมิ

ผู้อำนวยการ บริษัท ทรัพย์สินไทย จำกัด

४८

รูปของจ้านวน 66/130 หน้า

(శ్రీగురువులు ప్రాణి)

ପ୍ରକାଶକ ମହିନେ

ក្រសួងពេទ្យ 2557

ଚନ୍ଦ୍ର
ପତ୍ର

A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัท อพลัส รีอัล เอสเตท จำกัด


卷之三

(କିନ୍ତୁ ପାରାମଣ୍ଡଳ ଗିରାଇଲେ ଦେଖିବାରେ କାହାରେମୁଣ୍ଡରି ନାହିଁ)

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମହିନେ

ตารางที่ 2 มตานครการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวตามแผนแม่บทที่มีอยู่ในเอกสารด้านนี้

หัวข้อการศึกษาและวัสดุที่สอน	ผู้สอนและแนวคิดสอนที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ล้ม	มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ล้ม
3.5 ระบบปฏิบัติงาน (ต่อ 1)		<p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามประเมินพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ต้องการได้โดยเร็วที่สุด “มุ่งมั่นใช้ผล” - กระบวนการที่สอนให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายในการประยุกต์ใช้จริง “มุ่งมั่นใช้ผล” - ส่งเสริมให้ร่วมกันร่วมใจ “ช่วยเหลือพัฒนา” ให้ระบบประยุกต์ “บริโภค” ให้ “สวัสดิภาพ” เพื่อเติบโตให้เป็นเครื่องมือ “ใช้แล้วได้” - รณรงค์ให้ผู้พากอาศัยใช้เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน “ด้วยการ ประยุกต์สัมพันธ์ร่วมกับการประยุกต์ใช้จริง” ด้าน “ด้วยการติดตามที่สำคัญ” <p>3. ติดตั้งยูปาร์คเม็ดเดินสายไฟเพื่อแลกเปลี่ยนบาร์โค้ด “พัฒนา” ให้ เป็นไปตามความเรียบง่ายและถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>4. เสื่อทางอาทิตย์เปลี่ยนร่องรอยเสื่อ “ไม่ดูดซึมน้ำ” รักษาความร้อน ในกราฟิกสีใหม่ “ออกแบบอย่างอ่อนโยน” ของคราฟาร์ชื่อห้องที่ “เรียบง่าย”</p> <p>5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในห้อง “ให้ห้องส่วนตัว” สำหรับ “ผู้คน” ประเมินความร้อนที่สะสมของพื้นที่เป็นสถานศูนย์ แหล่งกำเนิดความร้อนที่ “อุ่น” เช่น</p> <p>6. ติดตั้งแสงสว่างเลือก “ใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด” “ไฟเบอร์ 5 แมลงมุนรังค์ใหม่” ที่ “พกพาศีลป์” ที่ “ทำอย่างประดับด้วยการประยุกต์ “ร่วมกับระบบสัมภาระ” ให้ “ล้ำสมัย” ตาม “ตัวยานพาณิชย์”</p> <p>7. ติดตั้ง “ห้องน้ำ” ใหม่ “เปลี่ยนพื้นที่ “ห้องน้ำ” ให้ “ดูดี” ตาม “มาตรฐานที่ต้องการ”</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ล้มตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ต้องการ “มุ่งมั่นใช้ผล”</p>



(นายวุฒิพงศ์ สุวรรณรัตน์)
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด
กันยายน 2557

(นายวุฒิพงศ์ สุวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการสังกัดเวศคล้อม

บริษัท พราสน์ เอเชีย คอมเซ็นเตอร์ จำกัด

พัฒนาการที่สิ้นเปลือง		ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.6 การบูรณะ ศรีสันติสุขภานุวัฒน์/กรุงเทพมหานคร	โครงการปรับปรุงบ้านเดี่ยว อพาร์ทเม้นท์ จันทน์ รามคำแหง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (อาคาร A)	<p>โครงการจะทำให้บ้านดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานอย่างยั่งยืนได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบโซล่าเซลล์ 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการลดปรับเปลี่ยนทางด้านการบริหารจัดการพลังงานที่สำคัญ อาทิ การลดการใช้ไฟฟ้าในบ้าน การลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการเปลี่ยนแปลงภาระการใช้พลังงานที่สำคัญ เช่น การลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การลดการใช้เชื์</p>	<p>โครงการจะทำให้บ้านดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานอย่างยั่งยืนได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบโซล่าเซลล์ 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการลดปรับเปลี่ยนทางด้านการบริหารจัดการพลังงานที่สำคัญ อาทิ การลดการใช้ไฟฟ้าในบ้าน การลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการเปลี่ยนแปลงภาระการใช้พลังงานที่สำคัญ เช่น การลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการเปลี่ยนแปลงภาระการใช้พลังงานที่สำคัญ เช่น การลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการเปลี่ยนแปลงภาระการใช้พลังงานที่สำคัญ เช่น การลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การลดการใช้เชื์</p>	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ក្របរមេងាំងនាន់ 68/130 ហ្វា
សាកលវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ

ບປ្ចុះការណែនាំ និងការរៀបចំសាធារណជនកម្ពុជា ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់

ปริญัท กระน้ำสี เอเชีย บรอดแคสติ้ง เน็ทเวอร์ก จำกัด
กัมพูชา ๖๘ ๒๕๕๗

ตารางที่ 2 มติการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่สำคัญ และมาตรการติดตามตรวจสอบเบิกบัญชีตามที่ได้มีการระบุไว้ในรายเดือน ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 24)

หัวข้อการตั้งใจแก้ไข	ผู้ทรงอภิสิทธิ์และลักษณะสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสำคัญที่ต้องระวัง	มาตรการติดตามตรวจสอบเบิกบัญชีและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
3.7 การป้องกันภัยคุกคาม (ต่อ 1)	Association) และมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ประเมินระยะเวลาราคาที่ใช้ในการออกแบบพื้นที่อย่างหลากหลายตัวอย่าง อาคาร โครงการออกแบบแบบบ้านโดยที่ไม่ใช่เป็นทางานทั่วไป จำนวน 3 แห่ง โดย ST-1 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร และ ST-2 ยาว กว้าง 0.9 เมตร และ ST-3 ขนาดกว้าง 0.6 เมตร ทำตัวยก ด่องกว่าตัวเตรินทางเล็ก แม้ว่าจะกว้างกว่า 1.4 ตร.ม. สามารถรองจากชั้นหนักถึงชั้นที่ 1 ได้ และบันไดหนึ่งไฟ แต่ละแห่งจะระยะห่างกันประมาณ 40 เมตร (ไม่เกิน 60 เมตร)	4. ติดตั้งอุปกรณ์เดิมที่ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ใหม่แบบมือถือ สามารถส่งสัญญาณรือสัญญาณให้คุณที่อาศัย ในอาคารได้โดยรีโมทได้ทุรบอย่างทันท่วงทัน อาคาร ที่ว่างชั้นบนของอาคาร 5. จัดให้มีการสำรองน้ำเพื่อการตับเปลี่ยนไประดับน้ำที่ตั้งแต่บ้าน ห้องน้ำ เครื่องจักรที่มีระบบบำรุงรักษาประจำที่บ้านสำรอง ห้องน้ำ ตลอดจนเครื่องจักรที่บ้านสำรอง ภายนอก 6. จัดทำหมอนชุดร้อนพื้นดินในครัวเรือน สามารถรองรับความ ผู้พักอาศัยและจำนวนพนักงานของครัวเรือนที่ห้องน้ำ (ห้องน้ำที่ 8) 7. ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงชนิดดูดต่อส่วนเรือ พร้อม Check Valve จำนวน 1 ชุด บริเวณที่ห้องน้ำครัวเรือน 8. ติดตั้งแผ่นผ้าอาบและตากแห้งทางหน้าไฟ จุดรวมพัด อากาศป้องกันควันคือด้วย ที่บริเวณโรงสีที่ที่ทุกชั้นของอาคาร รวมทั้งติดเครื่องหมาย “EXIT” ชี้ทางมาroom ของห้อง เส้นทางหนีไฟอย่างชัดเจน	มาตรฐานของบ้านที่ 70/130 หน้า รับรองจากบริษัท A Plus Real Estate Co.,Ltd. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ถ้าเจ้าของบ้านไม่ปฏิบัติตาม ลงชื่อ (นายภูมิพงษ์ พรมภูมิ แฉะน้ำด้วยภาษาไทย เคียงกับบุตรฯ) ลงชื่อ (บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด กันยายน 2557)

A Plus
A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ
ถ้าเจ้าของบ้านไม่ปฏิบัติตาม
ลงชื่อ
(นายภูมิพงษ์ พรมภูมิ แฉะน้ำด้วยภาษาไทย เคียงกับบุตรฯ)
ลงชื่อ
(บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด
กันยายน 2557)

A
TRANSASIA CONSULTANT CO., LTD.

นายภูมิพงษ์ พรมภูมิ (นายภูมิพงษ์ พรมภูมิ)
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ลงชื่อ
(นายภูมิพงษ์ พรมภูมิ)

บริษัท ทรายส์ เอเชีย คอมเมิร์เชเชินท์ จำกัด
กันยายน 2557

ที่รับพยากรณ์และตรวจสอบ		ผู้ karakter ที่รับสัมภาษณ์	ผู้ karakter ที่รับสัมภาษณ์	มาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศ
3.7 การป้องกันอุบัติภัย (ต่อ 2)	ระบบเตือนภัยคุ้มครองเพื่อให้ช่วยลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ ด้วยการติดตั้งเครื่องตรวจจับควันและเตือนภัยทางโทรศัพท์มือถือ	ผู้ karakter ที่รับสัมภาษณ์	ผู้ karakter ที่รับสัมภาษณ์	มาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศ
9.	กําชับให้ผู้ karakter ที่รับสัมภาษณ์ไม่ว่างติดไฟอย่างไรในบ้าน	กําชับให้ผู้ karakter ที่รับสัมภาษณ์ไม่ใช้ไฟฟ้าอย่างไรในบ้าน	กําชับให้ผู้ karakter ที่รับสัมภาษณ์ไม่ใช้ไฟฟ้าอย่างไรในบ้าน	มาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศ
10.	ติดป้ายແนืองดังคำแนะนำของอุปกรณ์ป้องกันภัยด้วยตัวเอง	ติดป้ายແนืองดังคำแนะนำของอุปกรณ์ป้องกันภัยด้วยตัวเอง	ติดป้ายແนืองดังคำแนะนำของอุปกรณ์ป้องกันภัยด้วยตัวเอง	มาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศ
11.	จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ karakter สามารถรับภัยได้ทันท่วงที	จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ karakter สามารถรับภัยได้ทันท่วงที	จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ karakter สามารถรับภัยได้ทันท่วงที	มาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศ
12.	ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง	ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง	ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง	มาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศ

รับรองจำนวน 71/130 หน้า

८०

(କିମ୍ବା ସତାଶହୁନ୍ଦି ପିଲାଇରିଷିଟିଜ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟର୍‌ପାର୍ସିଫିଳ୍‌ମ୍ଯାର୍କ୍‌ରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ)

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

กันยายน พ.ศ. 2557

ପ୍ରକାଶନ ପରିଷଦ

一
二
三

លេខទៅការពិនិត្យ

ກົດຈຳກັດ ດີເລີ້ມຕົວ ທະນາຄານ ເພື່ອສະແດງວ່າ ດີເລີ້ມຕົວ ຕອນຫຼາຍເກີດ

รับรองจำนวน 72/130 หน้า

୧୮

(၁၂) မြန်မာပြည်နယ်

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପରିଚୟ

၆၁။ မြန်မာနိုင်ငြပ်ရေးဝန်ကြီးခွဲ၏ အတွက် မြန်မာနိုင်ငြပ်ရေးဝန်ကြီးခွဲ၏ အတွက်

၂၅၅၇

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมาย แจ้งมาตราการติดตามตรวจสอบและดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 28)

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แจ้งมาตุรักษ์ตามที่ระบุไว้ในประกาศดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 29)

พาร์ทพยากรณ์และวัสดุ	ผู้ดำเนินการและลักษณะสำคัญ	มาตรการรักษาความปลอดภัยและกำกับดูแลตามที่ระบุในแบบฟอร์ม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การคุมน้ำทิ่ม (ต่อ 1)	ผู้ดำเนินการบ้านเรือนที่อยู่อาศัย	5. ติดตั้งไฟและแสงสว่าง ป้ายชื่อโครงการ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะที่สามารถตรวจสอบได้ทัน เนื่องจากโครงการได้อย่างรวดเร็ว 6. โครงการใช้บุคลากรและบุคลากรของผู้พักอาศัยไม่ใช้เชื้อร้ายแต่ถ้ามีตัวได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีดอส (สายสีม่วง) และรถโดยสารและบุรีวันพีพีโครงการ 7. จัดการเดินทางและควบคุมปริมาณรถของผู้พักอาศัยที่มีรถเข้ามาพักอาศัยในโครงการจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดปัญหาจราจรและจอดรถภายในโครงการ ตั้งเป็นโครงการและจอดรถตามจุดที่กำหนดไว้ให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างให้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวและจังหวัดให้เจ้าหน้าที่โครงการและจัดทำเป็นบัญชีรายรับ-จ่ายของอัตราจราจร ตามเพียงพอของจอดรถยนต์ที่เข้ามาจอดภายในโครงการ และติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ที่พักอาศัยภายในโครงการ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความชำรุดเสียหายในโครงการ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดในภาระเข้า-ออกโครงการ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
បច្ចុប្បន្ន អនុវត្ត នឹងលក់ដីឡើង នៃ ហេដ្ឋ

(ນາງរឿងទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មបាន) ពាណិជ្ជកម្មបាន និងរាយក្រឹងក្រារ

รับรองความถูกต้อง 5/130 หน้า

PANASTA CONSULTANT CO., LTD.

卷之三

卷之三

พัฒนาการสิ่งแวดล้อม	ผลการทบทวนและต่อรองที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องก้าวตามไปในแต่ละปี	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
3.9 การคุณภาพตามมาตรฐาน (ต่อ2)			มาตรฐานที่ต้องก้าวตามไปในแต่ละปีและต่อรองที่สำคัญ
		<p>8. ท่านไม่ได้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโรงแครองการ เพื่อให้เกิดความคุ้มครองตัวในกรณีเหตุรบ แต่ไม่ได้บ้าง การจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโรงแครองการ</p> <p>9. กำหนดการบริหารจัดการที่จดทะเบียนอยู่ในโรงแครองการ โดยจัดให้มีการเปลี่ยนผู้จัดการให้ใหม่มาแทน ต่อ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถติดต่องานในโรงแครองการ โดยการจัดตั้งและดำเนินการบูรณาการ ซึ่งควรรวมถึงการจัดตั้งหน่วยงาน คณะกรรมการจัดการจดทะเบียนในโรงแครองการ ได้แก่ใน 2 ชั้นๆ รวม โดยไม่คิดคำใช้จ่ายในการจดทะเบียน ห้องจัดการนั้นจะกำหนดเสียค่าจดทะเบียน เพื่อเป็นการรักษาต้นทุนการดำเนินงานของโรงแครองการเข้มงวดอย่างยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจ และให้ทั้งจุดรถภายในโรงแครองการ และให้ทั้งจุดรถภายนอก</p> <p>10. ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโรงแครองการนำร่องมาจอดบริเวณถนนร่องน้ำริบบอร์ด 11 ด้านหน้าโรงแครองการ และถนนสีเขียวและติดกันหน้าโรงแครองการโดยเด็ดขาด</p> <p>11. กำหนดให้ร่มมาตราการจัดการต้นทุนการจราจรที่โอบเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นชุมชนขับปีเข้าจอดรถ ด้วยการติดตั้งเตาเผาติดตั้งทางระบบทุกหนึ่ง เพื่อให้ผู้บุคคลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจดีอย่างลึกซึ้ง</p>	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

୬୯

ଲିଙ୍ଗଚାର

卷之三

ບໍລິສັດ ພຣະມະນູນລອດ ມະນາຄົມ ພຸກຕະເວີ ຈຳກັດ

በኋዕል 2557

การที่ 2 มาร์กของบุคคลภายนอกจะถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบภายใน แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบภายนอก ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกจะถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโดยอัตโนมัติ

รับรองจำนวน 77/130 หน้า

ສັງຄະນະມະນາຄົມ

ଟେଲିବିଜନ୍


.....

(ବିଜ୍ଞାନ ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହାରେ ଯାହୁଡ଼ିରେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି)

បរិច្ឆេទ ទរាបស់ ក្រុមហ៊ុន គណបន្តូតនាមខ្លួន ការណា

ตารางที่ 2 มติการประป้องนี้และแก้ไขผลกระทบต่อในระยะดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 32)

หัวข้อการสัมภาษณ์และถ้อยคำ	หลักฐานที่สนับสนุนที่สำคัญ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการและกิจกรรม
3.9 การลงนามความ (ต่อ 4)		<p>17. ประชารัษฎาเบร์ผู้ดูแลโครงการซึ่งโศกครองการให้ทราบข้อจ้างก่อตั้งของที่จอดรถของโครงการเพื่อให้ผู้ขอประกอบใบอนุญาตพิจารณาตัดสินใจเข้าออกโครงการ</p> <p>18. ทางโครงการจัดเตรียมจานวนที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอและแยกพื้นที่ตามสัดส่วนของร้านค้าและบ้านที่เหมาะสมตามที่ผู้ประกอบการต้องการขอแบบหนังสือให้มุนสีสังข์ โดยเฉพาะชนิดหยอดน้ำที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ความไม่สงบด้วยวิธีการเดินทางในโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรภายในโครงการได้</p> <p>19. จุดจอดจักรยานที่รองรับจำนวนคนยานต์เพิ่มน้ำหนักในโครงการเป็นประจำ เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการที่จอดรถที่แท้จริงของพนักงาน แล้ววางแผนการจัดให้มีที่จอดรถเพียงพอ</p> <p>20. จุดที่มีบริการรีบปรุง TAXI เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้คนที่เดินทางจากสถานที่ต่องเที่ยว</p> <p>21. จุดจอดจักรยานที่คงอยู่ควบคุมและอ่อนโยนความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก และโซนจราจรเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับการจราจรที่ดีขึ้น และตัดกรายเส้นจราจรจากการเลี้ยวซ้าย-ขวาโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน เช่น-เย็น</p>	




ธ.ร.บ.จ.ก.ว. 78/130 หน้า
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(นายวุฒิพงศ์ สุวรรณ์ผลิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรายน้ำ จำกัด
กันยายน 2557
บริษัท ทรายน้ำ เอเชีย เรียลเอสเตท จำกัด
ก่อนชั้นแม่ตั้งแต่ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 33)

หัวข้อการแก้ไขและเฝ้าระวัง	ผลการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การคุ้มครอง (ต่อ 5)		22. จัดทำเครื่องหมายจราจรเพื่อชี้ทางความเร็วบนพื้นที่ทาง ตลอดแนวทางเข้า-ออกของโครงการ 23. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุม ระบบจราจรภายในที่จอดรถยกด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุมและบันทึกภาพจราจรภายในโครงการ	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การใช้ที่ดิน	จากการตรวจสภาพที่ดินโครงการตามภาระที่ร่วงไปที่ดิน ปัจจุบันเป็นเมืองร่วนสูงหดตันหนาบุรี พ.ศ. 2548 พบว่า “โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่สีส้ม หมายเลข 3.42 ซึ่งระบุเป็น ที่ดินประมงที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ในที่ดินปัจจุบันนี้ ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปการ และสาธารณะปูกระเบียงส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อจัดการอื่น ให้เป็นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดิน บริเวณที่นี่และปริมาณ	- ออกแบบอาคารและดำเนินมาตรการให้สอดคล้องตาม กฎกระทรวงไว้ที่บังคับใช้ของรัฐมนตรีที่บัญญัติ 2548	รับรองจำนวน 79/130 แห่ง



A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัท พลัส รีอัลเอสเตท จำกัด
นายวิษิษฐ์ ล้วนรัตน์ (ผู้อำนวยการ)
บริษัท พลัส รีอัลเอสเตท จำกัด
กันยายน 2557

รับรองจำนวน 79/130 แห่ง
(นายวิษิษฐ์ ล้วนรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท พลัส รีอัลเอสเตท จำกัด

นายวิษิษฐ์ ล้วนรัตน์ (ผู้อำนวยการ)
บริษัท พลัส รีอัลเอสเตท จำกัด
กันยายน 2557

รุ่งกรองจำนำ 80/130 หน้า


३

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

ก้าวที่สอง

ก้าวแรก ๒๕๕๗

ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତିରାଜୀଙ୍କ ଲାଭ କରିଛି



รับรองจำนวน 81/130 หน้า

ବ୍ୟାକ

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

ମୁଦ୍ରଣ ପରିକାଳୀନ

ບົກລົງທີ່ ທຣາມສູງ ເຊື້ອ ດວນຫຼັງເຕີເຕີ ຈຳກົດ

三國志演義 2557

ပရီမိုး၊ အောင်လှိုင်၊ ရွှေယချိန်၊ ခေတ်ခြေခံနေ့၊ ဂျာဂုဒ္ဓ

ស្រីជាន់
ស្រីជាន់

A Plus Real Estate Co.,Ltd.

๑๗๗

No. 61

卷之三

พิธีพิพากษ์และตัดสิน		ผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องคดีอาญาตามที่สำคัญ	ผู้ฟ้องหายาเสื่อมชิงทางเพศและแก้ไขผลประโยชน์ของตัวเอง	มาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลทั่วไป
4.2 เสกรพานาเคนเรนเบรนกิจ (ต่อ 1)	การขยายธุรกิจประยุทธ์ทางอาชารพกษาศัยและเป็นการสร้างแหล่งงานให้กับแรงงานและธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งระบบและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศ ทำให้มีเงินหมุนเวียนมากในระบบเป็นภาระตุ่นรัฐบาลศรรษณ์	ผู้ฟ้องหายาเสื่อมชิงทางเพศและต้องถูกดำเนินคดี	มาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลทั่วไป	มาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลทั่วไป
4.3 ลากูนส์สห ลากูนส์สห แหลมฉบัง ปลดออก	1. การติดน้ำยาเส้นเข้าออกโดยกระหน่ำ แหลมฉบังปลดออก	<p>1. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ติดบนจอดรถให้ชัดเจนและในระยะทางพอยต์ที่จะตรวจสอบได้ทันท่วงที</p> <p>2. จุดให้เมืองใหม่เป็นจุดจราจรร่องรอยเดิม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริโภคในสถานจอดรถ</p> <p>3. จัดให้มีเครื่องจานบากลมติดตั้งไว้บริเวณจุดอับกางมูง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากรถยกตามที่เคยมีมา</p> <p>4. จัดให้มีสีที่สีเขียว โดยการปูดินสีเขียวครึ่งต่อสีเขียวครึ่งต่อสีขาว ให้เป็นร่องรอยเดิมที่จะไม่หลอกลวงให้คนท้องท้อง</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามที่ทำการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรควบคุมอ่อนนุนคความด้วยความตระหนักรถทางการบินที่ต้องการ</p>	<p>1. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ติดบนจอดรถให้ชัดเจนและในระยะทางพอยต์ที่จะตรวจสอบได้ทันท่วงที</p> <p>2. จุดให้เมืองใหม่เป็นจุดจราจรร่องรอยเดิม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริโภคในสถานจอดรถ</p> <p>3. จัดให้มีเครื่องจานบากลมติดตั้งไว้บริเวณจุดอับกางมูง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากรถยกตามที่เคยมีมา</p> <p>4. จัดให้มีสีที่สีเขียว โดยการปูดินสีเขียวครึ่งต่อสีเขียวครึ่งต่อสีขาว ให้เป็นร่องรอยเดิมที่จะไม่หลอกลวงให้คนท้องท้อง</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามที่ทำการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรควบคุมอ่อนนุนคความด้วยความตระหนักรถทางการบินที่ต้องการ</p>	<p>1. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ติดบนจอดรถให้ชัดเจนและในระยะทางพอยต์ที่จะตรวจสอบได้ทันท่วงที</p> <p>2. จุดให้เมืองใหม่เป็นจุดจราจรร่องรอยเดิม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริโภคในสถานจอดรถ</p> <p>3. จัดให้มีเครื่องจานบากลมติดตั้งไว้บริเวณจุดอับกางมูง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากรถยกตามที่เคยมีมา</p> <p>4. จัดให้มีสีที่สีเขียว โดยการปูดินสีเขียวครึ่งต่อสีเขียวครึ่งต่อสีขาว ให้เป็นร่องรอยเดิมที่จะไม่หลอกลวงให้คนท้องท้อง</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามที่ทำการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรควบคุมอ่อนนุนคความด้วยความตระหนักรถทางการบินที่ต้องการ</p>

ชั้นบรรจุภัณฑ์ 82/130 หมู่

(ก) ภูมิภาคที่ต้องการจะได้รับความช่วยเหลือทางการเมืองทางการทูต ภูมิภาคที่ต้องการจะได้รับความช่วยเหลือทางการเมืองทางการทูต

୪୩

卷之三

ບປະຈຸກ ເຄພລັສ ເຮຍດາວສເຕ່າທ ຈຳກັດ

卷之三

ก็จะเป็นไปได้ยากที่จะต้องรับมือกับความไม่สงบในสังคม

plus

A Plus Real Estate Co., Ltd.

جی ۱۰

卷之三

พัฒนาการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อม
4.3 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ 2)	ผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อม
			3. โครงการรักษากาหนดให้มีการถังบำบัดทากวนตามมาตรฐานสากลตั้งแต่ปัจจุบัน โดยดิน แล้วบ่มค่าตัวท้า เนื่องจากกระบวนการและเครื่องจักรที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนหรือออกแบบของตนที่ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานได้โดยใช้ เครื่องจักรแบบเดิมสูงสุดถึงครึ่งต่อครึ่ง แต่จะต้องดูแลอย่างดีและพิจารณา ถึงสำรองเง็บน้ำ ให้ดีและซึ่งน้ำดีที่สุดเพื่อป้องกันการหล่อทำลาย สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ที่สำคัญที่สุดคือการรักษาต้นไม้ไว้ให้คงอยู่ พักอาศัยอย่างน้อยสัก 6 เดือน
			4. ฝาบ่อเก็บน้ำ ให้ดิน จะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด และยักสูงจาก พื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียลงในดิน เก็บน้ำทางฝาบ่อได้
			5. กรณีที่อาคารโครงสร้าง มีการใช้สารเคมี เบ่น ฉีดกำจัดต ปลวก ลดแมลงสาบ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณร่องน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำรักษา ^๒ ห้องน้ำที่ไม่ถูกนำไปประปา
			6. ตรวจสอบลักษณะของทางการแพทย์ของน้ำประปาเป็นประจำ ในเรื่องของสี ก๊าซ แร่ธาตุ等หากต่าง ๆ ที่ตกหล่นลงไป รังนกน้ำ

A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.

Table 6. Relative Growth Rates of Various Organisms

(កិច្ចការបណ្តុះបណ្តាល និងបណ្តុះរួមចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ពីតូចនាស្ថាន)

४८

รับรองจำนวน 84/130 หน้า

10

(ມາຍວິຫຼືພົກ) ສ່າງຮັບມາເລີ້ມ

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 40)

ทั่วพยากรณ์และเวทส้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.3 สาธารณสุข อนามัย และความปลอดภัย (ต่อ 4)	<p>5. การจัดการรubbish เสีย</p> <p>5.1 ระบุภารภาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดการรubbish เสียภายในโครงการที่มีดี ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคและเสียงทางน้ำมาก เช่น แมลงสาบ หอย เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าจะเป็นอันตราย เช่น โรคท้องร่วง เป็นต้น (ต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง และผู้ที่มาอาศัยในโครงการ) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียของโครงการรวมทั้งหมด 69 ลบ.ม. โดยบำบัดน้ำเสียให้มีค่าปฏิโภตไม่น้ำทิ้งไว้กัน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 92 (BOD เข้ารับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) สามารถบำบัดน้ำเสียให้คุณภาพตามมาตรฐานที่ทางราชการประยุทธ์ (ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ดูรูปที่ 4) 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญในควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสานงานให้รถบุบสิ่งปฏิกูล เข้ามาถูกปฏิบัติจากภายนอก 4. ศูนย์การคัดกรองจะบ่อกรองและกำจัดทุกปัจจัยสูบน้ำจากบ่อทั้งหมด ให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 5. ในการซึ่งรังสรรค์บ่อกรองน้ำเสียเป็นประจำ รับคำแนะนำที่มีความรู้ความชำนาญ 6. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมากรองต้นน้ำโดยวิธีกรองตัวติดตัน ตัวกรองตัวติดตันที่มีค่าปฏิโภตไม่น้ำทิ้งไว้กัน 70 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย 	<p>มาตรฐาน 86/130 หน้า</p> <p>ลายเซ็น..... นายภูมิพงษ์ สุวรรณ์ (นายภูมิพงษ์ สุวรรณ์)</p> <p>ผู้อำนวยการศูนย์เคมี บริษัท เอพี จำกัด เรียนด้วย บริษัท เอพี จำกัด เรียนด้วย จ.กรุงเทพฯ กันยายน 2557</p>

TRANSASIA CONSULTANT CO., LTD.

(นายภูมิพงษ์ สุวรรณ์)

ลายเซ็น.....

นายภูมิพงษ์ สุวรรณ์

บริษัท ภราณ์ เอพี จำกัด เรียนด้วย

กันยายน

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสังคมของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 41)

บัญชีรายรับรายจ่ายงวดที่ 87/130 ประจำ

८५

శ్రీకృష్ణాదుల్ ప్రమాణమై

ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିକାଳର ପରିକାଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

A Plus Real Estate Co., Ltd.

หน้า ๑๖๘

卷之三

卷之三

C 1000 C 1000 C 1000

၂၁။ ပြန်လည်မျှမှု

TRANSASIA CONSULTANT CO., LTD.

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ମହାନ୍ତିର ମହାନ୍ତିର ମହାନ୍ତିର

ทัชทายการริสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับรองกับแนวโน้มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.3 สถานะรวมของ บริษัทฯ ตามมูลค่าและความต้องการ (ต่อ 6)	7. เรื่องอุปทานเชิงดู柏ากการก่อสร้างเพื่อให้ “ และขยายไปต่อไป”	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ขั้นตอนของการก่อสร้าง เช่น การสำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และการติดตามและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น 2. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการก่อสร้าง รวมถึงการติดตามและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการก่อสร้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการก่อสร้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 	<p>มาตรการรับรองกับแนวโน้มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยต่ออุบัติเหตุ ซึ่งกำหนดข้อก่อภัยตาม กฎหมายที่ระบุไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้ทราบและเตรียมตัวให้พร้อม 2. จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการก่อสร้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการก่อสร้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการก่อสร้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
			<p>มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพต่อเนื่อง</p> <p>รับผิดชอบพื้นที่โครงการ อยู่ท่าทางจากโครงการ 1.3 กิโลเมตร ใช้ระบบเวลาระในการติดตามประจำเดือน 5-7 นาที ให้เข้ามาติดตามและควบคุมมาตรฐานที่ต้องการรวดเร็ว</p>

รับรองจำนวน 88/130 หน้า

୪୩

(၂၀၁၅)၊ ပေါင်းစပ် ၆၇၈ ခု၊ ပေါင်းစပ် ၁၁၁၁ မီလီ၊ ပေါင်းစပ် ၁၁၁၁ မီလီ၊ ၂၁၁၅)

-४८-

卷之三

ក្រសួងកំណត់ការ ៨៨/១៣០ ១៩៩២

ltd.

ASIA CONSULTANT CO., LTD.

卷之六

卷之三

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐานของกระบวนการ ตรวจสอบผลการดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 43)

พาร์มาตรการที่จัดทำเพื่อป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของภัยคุกคาม	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการติดตามตรวจสอบภัยคุกคามที่จะเฝ้าระวัง
4.3 สำรองไฟฟ้า อาชีวะภายนอกห้องน้ำด้วย (ต่อ 7)	7. เรื่องเกี่ยวกับไฟดับจากภัยคุกคามไฟฟ้า outage (ต่อ 1)	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของภัยคุกคามที่ต้องเฝ้าระวัง
	5. กำชับให้ผู้พักอาศัยไม่吸烟สูบบุหรี่ขอที่ติดไฟฟ้าไว้บริเวณริมระเบียง และไม่ก่อไฟหรือติดเชื้อไฟภายในอาคาร เพื่อบูรณาการกิจกรรมในห้อง	มาตราการติดตามตรวจสอบภัยคุกคามที่จะเฝ้าระวัง
	6. ติดตั้งระบบการเฝ้าระวังไฟฟ้า และซ้อมบำรุงรักษาไฟฟ้าภายในครัวเรือน และรีบ朋กุ๊ซหากพบชำรุด ซึ่งจะต้องติดต่อแหล่ง 1 ครั้ง หากติดต่อระบบที่บ้านแล้วการติดต่อไม่ได้	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของภัยคุกคามที่ต้องเฝ้าระวัง
	7. ติดตั้งระบบเตือนอัคตีภัย ประจำกอตด้วย อุปกรณ์ตรวจจับควันควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยแสง อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางดูเพลิงไหม้ด้วยแสงแบบระบบบุตเต้น บุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด สามารถส่องสีเมืองหรือสีเขียวในห้องที่อยู่อาศัยโดยอัตโนมัติ หรือส่องไฟฟ้าในห้องที่อยู่อาศัยโดยใช้หัวประบินไฟฟ้า ทั้งสองอย่างจะต้องติดต่อระบบไฟฟ้า	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของภัยคุกคามที่ต้องเฝ้าระวัง
	8. จัดเตรียมหน่วยบำบัดน้ำเสียและดับเพลิงภายในห้องครัว และน้ำดื่มที่ดูดจากแม่น้ำ ที่ต้องติดต่อระบบไฟฟ้า ทั้งสองอย่างจะต้องติดต่อระบบไฟฟ้า	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของภัยคุกคามที่ต้องเฝ้าระวัง

รับรองสำเนา 89/130 หน้า
ลงชื่อ

卷之三

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
អាជីវកម្ម ផលិត ទំនើប និង ផលិត ចំណុច ដែល

บริษัท พลัส เรียล อสังหาริมทรัพย์ จำกัด

บริษัท พลัส เรียล อสังหาริมทรัพย์ จำกัด

ବିଜ୍ଞାନ

(កុំព្យូទ័រមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ពាណិជ្ជកម្ម នឹងបានបញ្ចប់)

၁၇၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တောင်၊ အနောက် ၁၃၀၀

အေပါ် မျက်နှာဖြစ်ခဲ့ ရွှေဝင် ဖွံ့ဖြိုးများ

ይናገድ 2557

ตารางที่ 2 มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 44)

หัวข้อการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม	โครงการที่ปรับเปลี่ยนและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
4.3 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ 7)	7.เรื่องอุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ (ต่อ 2)	โครงการที่ปรับเปลี่ยนและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	9. โครงการได้จัดพื้นที่จุดรวมพัสดุของโครงการจะจัดไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้มีความสะอาดและดาวน์โหลดมากขึ้น ตามโญหนี้ที่พกออกกายและสามารถนำไปใช้ได้ทันที ที่สุดได้สัง炬ว่า โดยเดิมที่จุดรวมพัสดุบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคาร ซึ่งส่วนการรถจอดอยู่ส่วนหนึ่งของโครงการ ได้สัง炬ว่า การประยุกต์ใช้พื้นที่สีเขียวภายในจุดรวมพัสดุภายในโครงการ ซึ่งใช้พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยเดิมที่จุดรวมพัสดุที่ส่วนภายนอกของพื้นที่สีเขียวพื้นที่จุดรวมพัสดุจำนวน 2 จุด โดยทั้ง 2 จุดรวมพัสดุ ต่างกันในขนาด 26 ตารางเมตร และจุดรวมพัสดุที่ 2 มีขนาด 123 ตารางเมตร ตั้งแต่ในโครงการมีพื้นที่จุดรวมพัสดุที่กำกับ 149 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนผู้ประกอบได้ 426 คน ซึ่งเพียงพอสำหรับการรองรับพัสดุของอาชญากรรม พนักงานภายในโครงการ คิดเป็นอัตราส่วนของพื้นที่จุดรวมพัสดุต่อจำนวนผู้ประกอบทางกัน 0.35 ตารางเมตร/คน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตรคน)

A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัท อพาร์ทเม้นท์ จำกัด

นายวิวัฒน์ พรมานะ แอลเอชเอชชิยาณา ลีโออุบลฯ
บริษัท เอพลัส เอเชียเรอัลเอสเตท จำกัด
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ


รับรองจำนวน 90/130 หน้า

(นายวิวัฒน์ พรมานะ ลีโออุบลฯ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


(นายวิวัฒน์ พรมานะ ลีโออุบลฯ)

บริษัท ทรายส์ เอเชีย คอนโดมิเนียม จำกัด

กันยายน 2557



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 45)

ทรัพยากริสซิ่งเวตส์อ่อน	ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการสิรังษ่ายน้ำ	1. ผลกระทบจากศักดิ์ด้านโครงสร้างสร้างภัยน้ำ	1. สร้างวัฒนาการ เสริมศักดิ์ด้านโครงสร้างให้เข้มแข็งได้ มีสักษณะเป็นเนินๆ ร่อง พื้นสร้างภัยน้ำของโครงการมีลักษณะเป็นรอยบ่อดำด้วยสีดูเหมือนไม่ดูซึ่งน้ำทำความสะอาดได้ยาก	มาตรการติดตามตรวจสอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
4.4.1 ด้านร่างกาย	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตรวจสภาพภาระนำรถเสียหาย รอยแตกร้าวบนพื้นสีรองทางเดิน และรวมปูนเสริมห้องรับรองและห้องประชุมที่อยู่ในอาคาร 2 ชั้น	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตรวจสภาพภาระนำรถเสียหาย รอยแตกร้าวบนพื้นสีรองทางเดิน และรวมปูนเสริมห้องรับรองและห้องประชุมที่อยู่ในอาคาร 2 ชั้น จัดเตรียมอุปกรณ์การซ่อมบำรุงเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อยู่ห้องแม่ขุนกระช่วงยานพาหนะจราจรในโครงการ โครงสร้างสร้างภัยน้ำชำรุดเสียหายให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการซ่อมแซมทันที และติดต่อภายนอก “ระบบตรวจสอบชำรุด ก่อภัยน้ำภายนอก” หรือ “ระบบอุปทาน้ำดูดซึมภัยน้ำภายนอก” ผลกระทบด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากสร้างภัยน้ำภายนอก บริเวณสร้างภัยน้ำ 	 <p>รับรองจำนวน 91/130 หน้า ลงชื่อ (นายวิษิฐ พิริยะ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม) บริษัท เอพลัส รีบัลติโอสเพลช จำกัด</p>

บริษัท ทรายน้ำ 2557
กันยายน 2557
ผู้เขียนรายการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557

พัฒนาการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเพื่อเฝ้าระวัง
4.4 การจัดการสิ่งแวดล้อม 4.4.1 ดำเนินร่างกาย (ต่อ 1)	2. ผลการทดสอบความปลอดภัยและอุบัติเหตุการ咀嚼น้ำ บริโภคสารระบาดภายใน (ต่อ 1)	4. จัดให้มีอ่างล้างมือ และจัดให้มีที่สำหรับถ่ายตัว และถุงเทา จหาก่อนลงสระภายในห้องน้ำ และมีการเติมครื่องอุปกรณ์ในที่ล้างหน้าเพื่อยกเว้นการติดเชื้อเป็นประจაทุกวัน 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ เป็นประจำอาทิตย์ ตั้งแต่ความเหมาะสม 6. ติดป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณจุดตรวจรักษา (Life Guard) 8. โครงการน้ำห้องน้ำ-ห้องส้วมโดยแบ่งเป็น ห้องน้ำ-ห้องส้วม ชาย และห้องน้ำ-ห้องส้วมหญิง ซึ่งมีการแยกห้องน้ำ-ห้องส้วมเดียวกัน จะช่วยกรองรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการแบบ Activated Sludge และจัดให้มีพนักงานท่าความสะอาดอยู่และรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วม เป็นประจำอาทิตย์ และรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเพื่อเฝ้าระวัง
4.4 การจัดการสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบความปลอดภัยและอุบัติเหตุการ咀嚼น้ำ บริโภคสารระบาดภายใน (ต่อ 1)	4. จัดให้มีอ่างล้างมือ และจัดให้มีที่สำหรับถ่ายตัว และถุงเทา จหาก่อนลงสระภายในห้องน้ำ และมีการเติมครื่องอุปกรณ์ในที่ล้างหน้าเพื่อยกเว้นการติดเชื้อเป็นประจ้าทุกวัน 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ เป็นประจำอาทิตย์ ตั้งแต่ความเหมาะสม 6. ติดป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณจุดตรวจรักษา (Life Guard) 8. โครงการน้ำห้องน้ำ-ห้องส้วมโดยแบ่งเป็น ห้องน้ำ-ห้องส้วม ชาย และห้องน้ำ-ห้องส้วมหญิง ซึ่งมีการแยกห้องน้ำ-ห้องส้วมเดียวกัน จะช่วยกรองรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการแบบ Activated Sludge และจัดให้มีพนักงานท่าความสะอาดอยู่และรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วม เป็นประจำอาทิตย์ และรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเพื่อเฝ้าระวัง

A plus

A Plus Real Estate Co., Ltd
ເມືອງໄກ ວັດທະນາຖາວອນ ປະເທດໄທ

110

คงที่ๆ บ...

(ក្រុងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន)

卷之三

សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្កើតរបស់ខ្លួន និងបង្កើតរបស់ពីរដែលមានភាពជាប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្កើតរបស់ខ្លួន

กันยายน 2557

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ / ๑๓๐ หน้า
บัญชีรายรับ-จ่าย

(ນາງຢູ່ຜົມພາກ
ສຸກຮອບເຕີຍ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ប្រចាំសប្តាហរិយាយ ៩៣/១៣០ អង្គភាព

នាមខែក្រុង

ພົມ ດຣ. ພົມ ດຣ. ພົມ

ମୁଦ୍ରଣ ପରିକାଳୀନ

ଓঁ পূজা করে আমার মন আবেগ করে আমার মন আবেগ

નુદીજે જીવા 2557

(ພັກທີ່ມາເປົ້າຫຼື ພົມສະຕິ ປະເທດລາວ ປະເທດອຸອນດາ ປະເທດໄທ)

A plus

A plus

ବିନ୍ଦୁରେ କିମ୍ବା
ପିଲାଟିକ ଫର୍ମ ଏରାଗାନ୍ଧୀଜା ବିନ୍ଦୁ
A Plus Real Estate Co.,Ltd

(କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ କି ପରିମିତ କାହାର ଅନ୍ଧାରରେ ପାରେ ଯଥିଲୁ କାହାର ପାରେ ନାହିଁ)

(ມາຍຸຕື່ພາກ
ສ່ວນຮັບຮູ້)

ပြန်လည် မဟုတ် မဟန် ခေါ်သိ မရတဲ့ မရတဲ့ မရတဲ့

รับรองจำนวน 94/130 หน้า

TRANSASIA CONSOLIDATED CO., LTD.
SUKHUMVIT (BANGKOK THAILAND)

୮୦

၁၃၀/၅၉၂၀၂၀၂၀၅၀၅

୧୯୬୭

A plus

A Plus A Plus Real Estate Co.,Ltd.

5. ดำเนินการติดตั้งกันสาขากลางๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบร่างแผนงาน
จัดทำแบบร่างแผนงานรักษาความเรียบเรียงของเอกสารและติดตั้งกันสาขากลางๆ
โดยให้ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการติดตั้งกันสาขากลางๆ
ให้ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการติดตั้งกันสาขากลางๆ

จะต้องไม่หลงลืมสุนทรียภูมิเมื่อเรียนจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่อไป

เกิดการประเมินโดยตัวของท่านอาจารย์ปริญญาและอาจารย์ท่านอื่นๆ

หากวันนี้หลังจากปีต่อๆ กันจะยังคงอยู่

4. เทคนิคระบบบริการลูกค้า 1 หรือ ศรัทธา 2 ชั้นใน
ที่นี่ ที่นี่อยู่กับความทุ่มเท ทำให้เป็นการเดินทางบ่

หักหัน กวนาน ในส่วนของการใช้สิ่งของน้ำที่มีค่า

ดำเนินการเดินทางบ่

7. ผู้เป็นกรรมการและผู้ช่วยกรรมการ หรือเป็นผู้แทนของ หรือเป็นกรรมการต่อ

ส้วมทั่งต่างๆ จะถูกกราวรรมเข้ากระเบิดน้ำเสียร่วมของ (Combined Chlorine) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Alkalinity) ความกรະด่าง (Calcium hardness) กะซานูริก (Cyanuric acid) คลอร์ไรด์ (Chloride) และอนามิโนไนโตร (Ammonia) เนื่องจากกระบวนการนี้

5. โครงการร่มห้องน้ำ-ห้องส้วมโดยแบ่งเป็น ห้องน้ำ-ห้องส้วม เป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไป

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขศึกษาและประเมินความเสี่ยง	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสำเร็จและต่อรอง
--	--

3. ดำเนินการพนักงานในสังเคราะห์ว่างาม (๗๐)
4. การจัดการตระเวน (๔๔)
5. การจัดการตระเวน (๔๔)
6. จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (๕๘)

મારી માનવિકી (ફ્રેન્ડ્સ) ૪

မြန်မာနိုင်ငံရှိအမျိုးသွေးစွဲများ၊ ဒါနပြည်နယ်၊ မန္တလေးမြို့၊ ၁၉၅၇


4. จัดให้มีชุดทดสอบบาร์โค้ด (Chlorine Test Kit) และอัซตัล 2. จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวัดค่าความมันวมน้ำรักษาสูง (PH)

အေဒီ မြန်မာရှိသူများ အနေဖြင့် မြန်မာရှိသူများ အနေဖြင့်

พ.ศ.๒๕๕๗

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำที่ทราบติดตามธรรมชาติในระยะดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 50)

พาร์เพิลาร์สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการสิ่งแวดล้อม 4.4.1 ดำเนินร่างกาย (ต่อ 5)	3. ดำเนินภาระหนักในสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ - ภาระทางกายภาพที่สูงกว่าปกติ (ต่อ 1)	9. จัดให้มีป้ายแสดงลงบนปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสร้างว่า “ไม่ได้ให้บริการในบริเวณที่มีภาระทางกายภาพสูง” 10. โครงการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรของร้อนที่ไม่ใช่ทางน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 11. โครงการฝึกอบรมศิริภัยฯ ให้กับสถานะใหม่เป็นบริเวณห้องครัวของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่ทางน้ำ โดยฝึกอบรมว่า “สิ่งที่ไม่ควรเคลื่อนย้าย” และจะฉลาดรู้ว่าสิ่งใดไม่ควรเคลื่อนย้าย	6. ตรวจสอบบุคลากรในฟาร์มาซีที่มีภาระหนักในสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สูงกว่าปกติ เพื่อปรับเปลี่ยนภาระให้เหมาะสม
4.4.2 ดำเนินกิจกรรม - ดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดความเสียหาย	- ดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดความเสียหาย (ต่อ 5) และผูกอกอ้าศัยไปในครรภาร)	1. โครงการประเมินภาระทางกายภาพในชั้นบันไดสำหรับผู้ใช้บริการในชั้นบันไดที่สูงกว่าปกติ 2. “เมื่อยบุญต้องบุคคลภายนอกให้มาใช้บริการ 3. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียร่วมแบบ ActivatedSludge น้ำทิ้งที่ออกจากการระบบทะเลน BOD และ SS ไม่เกิน 20 และ 30 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งได้มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ดี ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ก่อน จะนำไปใช้ประโยชน์	มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



(ଶ୍ରୀମତୀ କଣ୍ଠରୀ)

(କିନ୍ତୁ ଗୋପନୀୟ ବିଦେଶୀରୁଥିରୁ ଯାଏନ୍ତିରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାରଣା କରିବାରେ ଆମଙ୍କ ବିଶ୍ଵାସ ହେଲା)

รับรองจำนวน 96/130 หน้า

A Plus Real Estate Co.,Ltd.

A Plus Real Estate Co.,Ltd.

ଲିମ୍ବୁର୍ଗ ଏବଂ କାନ୍ଦିଲା

ବେଳେ

အပေါ် မရောက်ဖြစ်လေ ဒုက္ခရာ မျှတို့မ အမြင်

กันยายน 2557

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 52)

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	ผู้ทรงประภูมิและตัวอย่างที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.5 การปฏิบัติแบบดีเด่น พิเศษ (ต่อ 1)		กรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลข้อมูลร่วมกันได้ให้ครองงานใช้ ไม้เล็กน้อยไตรภาคี กล่าวคือ จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) บริษัท เอพลัส เรียล เอสเตท จำกัด จำกัด 2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง และบด แหล่งทิ่ทางธรรม และ 3) บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย อาจเป็นหน่วยงานราชการหรือ ผู้มีอำนาจประโยชน์เจ้าของกรรมสิทธิ์ของที่ดิน โครงการ เพื่อบรร่วม ประชุมทบทวน แต่ทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อกาแฟที่ เกี่ยวข้อง	มาตรฐานที่มีอยู่ทุกคลังร่วมกันได้ให้ครองงานใช้
4.6 ที่ดินแปลง		โครงการได้ออกแบบอาคารใหม่ต่อไปหลังจากที่เกิดภัยแล็บ ที่ศูนย์ภารพของพื้นที่เดิมของบ้านเดิม ทำการรื้อถอนที่ดินและ รื้อถอนเครื่อง垣ที่เหมาะสม และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ บ้านที่ 1 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เกณฑ์การประเมินพื้นที่สีเขียวในบริเวณที่พักอาศัย ของ สผ. คือไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม./คน ซึ่งโครงการมีจำนวนผู้ พักอาศัยภายในโครงการ 416 คน และมีพื้นที่งานรวม พื้นที่ 10 คนรวมผู้พักอาศัยในโครงการ 426 คน	1. จัดวางภูมิทัศน์ในโครงการ ให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 443.88 ตารางเมตร และเป็นปลูกหญ้าล่าง 281.88 ตาราง เมตร และแบบมาตรฐาน 162.00 ตารางเมตร และปลูกต้นไม้ ปืนทั้งหมด 260.76 ตารางเมตร จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการไว้ชั่วคราวในระหว่างการ ดำเนินการและยังให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้ไว้ที่รั้มเรียบ ห้องนอน (ตูมสูบที่ 10 ถึงรูบที่ 16)


A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัท พลัส รีอัลเอสเตท จำกัด

รับรองจำนวน 98/130 หน้า
ลงชื่อ
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

(นายภูมิภานุ พรหมราตน์ และนายศรีราษฎร์ ลิ่วศิริกุรุษะ)
ผู้ที่ลงนามรับรองและตรวจสอบ
บริษัท ทราบแล้ว เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557
บริษัท ทราบแล้ว เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด




ลงชื่อ
๑๗๙๗

(นายวิษิษฐ์ ลิ่วศิริกุรุษะ)
ผู้ที่ลงนามรับรองและตรวจสอบ
บริษัท ทราบแล้ว เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการรักษาภัยแล้งและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้นในการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 53)

หัวข้อการรักษาภัยแล้ง	ผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้น
4.6 ทศนิยภาพ (ต่อ 1)	<ul style="list-style-type: none"> - จุดให้รั้วพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 443.88 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่เปล่าทั้งหมด 1.04 : 1 (ไม่น้อยกว่า 1 : 1) 2. ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณบ้านเรือนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด (โครงการมีจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ 426 คน ต้องมีพื้นที่สีเขียวบริเวณบ้านเรือนไม่น้อยกว่า 220.5 ตร.ม.) - จุดให้รั้วพื้นที่สีเขียวบริเวณบ้านเรือน 281.88 ตร.ม (ไม่น้อยกว่า 220.5 ตร.ม.) 3. ปลูกไม้ยืนต้นไม้อย่างน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทางโครงการ (โครงการมีจำนวนพื้นที่ 1,387.6 ตร.ม. ต้องจัดให้มีพื้นที่ไม้ยืนต้นอย่างน้อยต่อ 30 ของพื้นที่ในโครงการ ดังนั้นต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า $(1,387.6 \times 0.3) \times 0.5 = 208.14$ ตร.ม.) - โครงการจัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณบ้านเรือนไม่น้อยกว่า 260.76 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 208.14 ตร.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> 2. เสื่อภูเขาอาคารเป็นสีอ่อน เนื่องจากวัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืน ลดความร้อนที่ส่องอบพื้นที่เพื่อลดความร้อนที่ด้วยทางสายตา 3. โครงการได้ตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยในโครงการ จึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบให้อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - จุดให้รั้วพื้นที่สีเขียวบริเวณบ้านเรือนปลูกภายนอกประจำอาคารโดยไม่ต้องเดินทางไปทางด้านใน - คอลัมน์ความสูงต่ำๆ ให้แก่ผู้พักอาศัยและผู้ที่มาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความปลอดภัยของโครงการ - นิติบุคคลโครงการชุดต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย และให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากข้อบกพร่องและเสียหาย ซึ่งอาจรบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการอย่างมาก 	มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสาร



รับรองจำนวน 99/130 หน้า
ลงชื่อ
(นายวิษิพศ์ สุวรรณผล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอพี รีัลเอสเตท จำกัด

ลงชื่อ
(นายภานุพงษ์ ธรรมชาติยาณุ เกษอกบุญ)
บริษัท เอพี รีัลเอสเตท จำกัด

ลงชื่อ
(นายภานุพงษ์ ธรรมชาติยาณุ เกษอกบุญ)
บริษัท เอพี รีัลเอสเตท จำกัด

A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัท พัฒนาเชิงพาณิชย์

ลงชื่อ
(นายภานุพงษ์ ธรรมชาติยาณุ เกษอกบุญ)
บริษัท เอพี รีัลเอสเตท จำกัด

ประจำนายน พ.ศ. 2557
กันยายน 2557 เอพี คอนโดมิเนียม จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์ซิโนราในระยะดำเนินการ ของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 54)

หัวข้อการรับสั่งและดื่อ	ผลการประเมินความเสี่ยง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลการประเมินของเชื้อไวรัส
4.7 ดำเนินความเป็นส่วนตัว ของผู้พักอาศัย		<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีประตูที่เป็นระบบบาน枢ระบบบุรุษและบุรุษไม่มีช่องบานประตู (Access Control) โดยควบคุมการเข้า-ออกอาคารโดยใช้ระบบ匙ีการ์ด และระบบโทรศัพท์คงที่ของเจ้าของบ้าน (CCTV System) บริเวณทางเดินและทางโถงลิฟต์ที่ติดตั้งกล้องสอดส่องทางเดินไปยังส่วนที่พักอาศัย และจัดให้มีการติดตั้ง匙ีการ์ดที่บ้านของลิฟต์ ภายในบ้าน พร้อมกับการเพื่อให้พักอาศัยสามารถเข้าไปได้เฉพาะผู้ที่มี匙ีการ์ดเท่านั้น จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอยู่บ้านโดยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัย และผู้ที่มาใช้ประโยชน์ห้องน้ำในตึกดูแล ห้องน้ำทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา 	




A Plus Real Estate Co., Ltd.
บริษัท พลัส เรียลเอสเตท จำกัด

นายวิชิต พรมมา แสงน้ำเงิน วิชาญ เศรษฐกิจ จำกัด
(นายวิชิต พรมมา แสงน้ำเงิน วิชาญ เศรษฐกิจ จำกัด)

บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด
(นายวิชิต พรมมา แสงน้ำเงิน วิชาญ เศรษฐกิจ จำกัด)

กันยายน 2557




นายวิชิต พรมมา แสงน้ำเงิน วิชาญ
(นายวิชิต พรมมา แสงน้ำเงิน วิชาญ เศรษฐกิจ จำกัด)

ผู้อำนวยการสัมภาระ จำกัด
(ผู้อำนวยการสัมภาระ จำกัด)

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet

ผลการประเมินความเสี่ยง	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความตื้นของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. ระบะภัยสิ่งแวดล้อม				
1.1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ หากพบว่าเกิดการขุดดูดที่ช่องแนวโน้มโดยทันที 2. กำชับให้ผู้รับเหมาดูแลพื้นที่ให้ไม่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบง่ายที่อยู่ใกล้ตัวบ้านที่พื้นที่ขุดเจาะหน้าที่บ้านตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบได้ทันที 	<ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	



บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด
ผู้ดำเนินการรับผิดชอบ

กันยายน 2557

(นายกนิกร พรมภูมา แก้วสุขุมพิชัย เลิศโภคบุญ)
ลงชื่อ ลงชื่อ

A Plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

รับรองจำนวน 101/130 หน้า

- ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองอากาศด้วยเครื่องวัด TSP 24 ชม.
- PM10 24 ชม.
- ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในบริเวณด้วยเครื่องวัดสีป่าฯ หลังจากก่อสร้างแล้ว
- ตรวจวัดค่าก๊าซที่มีการทำร้ายน้ำ
- ตรวจวัดค่าก๊าซที่มีการทำร้ายน้ำ

- 1. ตรวจวัดผลกระทบจากการดัดแปลงระหว่างวัด 1. ตรวจวัดผลกระทบจากการดัดแปลงระหวัด
- 2. สถานีที่ 1 ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- 3. สถานีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบ้านถือทรายรังษะห่าง 679 เมตร (ดูรูปที่ 17)

- CO 8 ชม.
- NO2 1 ชม.
- SO2 24 ชม.
- HC

- ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง 1 ครั้งต่อเดือน
- ระยะเวลาก่อสร้าง

(นายกนิกร พรมภูมา แก้วสุขุมพิชัย เลิศโภคบุญ)
ลงชื่อ

บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 1)

ผู้ก่อประปิบัติและตัวอ่อนไหว	จุดที่เป้าหมาย/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความรับของผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ผลกระทบจากภาค (ต่อ 1)				
1.3 ระดับเสียง	- ตรวจวัดระดับเสียงโดยตรวจวัดจำนวน 2 สถานีได้แก่ สถานีที่ 1 ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สถานีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบ้านสือห้วยแม่ป่ามี ระยะห่าง 679 เมตร (ดูรูปที่ 17)	- เลข 24 ชม. - L_{max} - L_{dn} - L_90	1. ตรวจวัดระดับเสียงตามเป้าหมายเรื่องปรบปราย 3. ตรวจสอบความคุกคักและร่องรอยการก่อสร้าง ขนาดของผู้ประกอบการทุก	ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.4 ความร้อนส่องเผา	- ตรวจวัดระดับความร้อนส่องเผาโดย ตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สถานีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบ้านสือห้วยแม่ป่ามี ระยะห่าง 679 เมตร (ดูรูปที่ 17)	และรูปภาพ	1. ตรวจวัดค่าความร้อนส่องเผาที่อยู่ในบริเวณมาสเตอร์ชัม 1. ตรวจวัดค่าความร้อนส่องเผาที่อยู่ในบริเวณมาสเตอร์ชัม	ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย



รับรองจำนวน 102/130 หน้า


(นายกฤษณะ พรมภูษา แหลมใหญ่ชัย ลีลาโภบุรุษ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....

(นายกฤษณะ พรมภูษา แหลมใหญ่ชัย ลีลาโภบุรุษ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557



ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลการตรวจสบายน้ำเสียของโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 2)

ผลการแบบจำลอง	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความสำคัญของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ผลกรองทั่วไป	- ตรวจต้องบความเรียบร้อยของระบบ สุขาภิบาลภายในพื้นที่ก่อสร้าง	1. ตรวจสอบการจัดให้มีห้องส้วมที่พียงพอ และถูก หลักสุขาภิบาลตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องการรับน้ำที่มาเข้าครัว ไม่ใช่เศษสิ่งที่สามารถกำจัดง่ายๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เตือนระดับ 1 ครั้ง ติดตอระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด
1.6 การบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียและเบื้องพื้นที่สุดท้าย ก่อนระบายน้ำออกจากรัฐบาล จำนวน 3 จุด (ดังนี้ 1) ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2) หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย 3) ปล่อยพื้นที่สุดท้ายก่อนระบายน้ำ ท่อระบายน้ำสู่สาธารณะ	1. ตรวจต้องบผลกระทบของห้องน้ำจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย และป้องพื้นที่สุดท้ายก่อน ระบายน้ำออกจากโคลงกระชางเป็นประจำทุกเดือน ติดตอระยะเวลาการก่อสร้าง โดยมีต้นทุนการตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Sulphide, TKN, Grease& Oil และ Total Coli form Bacteria 2. ตรวจต้องบประสิทธิภาพการบำบัดเบื้องต้น นำบ่อดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพการบำบัดเบื้องต้น 92% ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3. ตรวจต้องบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ สูบน้ำ สำหรับประปาทั้งหมดที่ต้องการ 4. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องการรับน้ำที่มาเข้าครัว ไม่ใช่เศษสิ่งที่ต้องการรับน้ำที่มาเข้าครัว	เตือนระดับ 1 ครั้ง ติดตอระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด
	A Plus Real Estate Co.,Ltd. บริษัท พลัส รีอัลเอสเตท จำกัด	บริษัท พลัส พร้อม แต่นาอย่างชั่วขณะ เศร้าอกบุญ นายวุฒิพงศ์ สุวรรณเมธิ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด	บริษัท พลัส เอเชีย คอมเพล็กซ์ จำกัด



ลงชื่อ
(นายวุฒิพงศ์ พรมมา แต่นาอย่างชั่วขณะ เศร้าอกบุญ)

ลงชื่อ
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

(นายวุฒิพงศ์ สุวรรณเมธิ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2557

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามมาตรฐานผลการประเมินโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 3)

ผู้ลงนามบสิningและล็อกอิน	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความลึกของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.7 การระบุรายละเอียด การซื้อขายกันทั่วไป	- รายงานรายได้เบิกถอนที่ออกสร้าง และตรวจสอบรายการที่ออกสร้างทั่วไป	- ตรวจสอบประวัติการทำลายพื้นที่ที่ออกสร้างในภาระ ของบ้านที่ว่าคราวน์รีเวลฟ์ที่ออกสร้างจริง และตรวจสอบรายการที่ออกสร้างทั่วไป ไม่ใช่เศษส่วนที่ออกสร้างที่ขาดหายใจ	ตรวจสอบ 1 ครั้ง [*] ตลอดระยะเวลาที่ออกสร้าง	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด
1.8 การจัดการรูปถ่าย	- บริโภคน้ำที่กักกันห้องโดยไม่พิมพ์ที่ออกสร้าง	- สังเกตปริมาณน้ำกักกันห้องโดยไม่พิมพ์ที่ขาดหายใจ ของบ้านที่ออกสร้าง	ตรวจสอบ 1 ครั้ง [*] ตลอดระยะเวลาที่ออกสร้าง	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด
1.9 สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม	- ผู้พักอาศัยที่ยังคงอยู่ที่โครงการ	- ติดตามปัญหาเรื่องรั่วเรื้อรัง	ตลอดระยะเวลาที่ออกสร้าง	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด
1.10 สถาปัตยกรรมฯ วิธีจราจรฯ และความปลอดภัย	- ถนนที่ออกสร้างที่คงเหลือ	- ตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน และตรวจสอบจิตใจได้แก่ ระบบไฟใจ และแรงงานที่ทำงานตามเงื่อนไข การรอมที่หิน กาวที่ยึดไม่แน่น การเคลื่อนไหว/การทรงตัว โรคติดต่อ/การ เจ็บป่วยที่มีผลต่องานปฏิบัติงาน และสภาพพื้นที่เจ อยู่ในสถานภาพพร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อนและหลังที่รับทำงาไปรษณีย์ 2 ครั้ง [*] (6 เดือน/ครั้ง)	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด



A Plus
A Plus Real Estate Co., Ltd.
บริษัท อเพลส รีอัลเอสเตท จำกัด

ลงชื่อ
(นายวุฒิพงศ์ พรมสูงมา และนายเสียงราชญ์ เลิศไกรกุรุข)
ลงชื่อ
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

รับรองจำนวน 104/130 หน้า


ลงชื่อ
(นายวุฒิพงศ์ พรมสูงมา)

ผู้อำนวยการสังเคราะห์และล็อกอิน

บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

ผู้อำนวยการสังเคราะห์และล็อกอิน

กันยายน 2557



บริษัท ทรา农ส์ เอเชีย คอมมูนิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลการประเมินโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 4)

ผู้ทรงประสันณ์และตัวอื่นๆ	จุดเป้าหมาย/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
บุรุษไม้ตีเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ติดตามปัญหาเรื่องร่องรอยเจาะชุมชนไม้เกลี้ยง พื้นที่ก่อสร้าง	- ติดตามปัญหาเรื่องร่องรอยเจาะชุมชนไม้เกลี้ยง	ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด หรือบุคลากรผู้รับโอนเงินเดือน
2. ระยะดำเนินการ				
2.1 สถาปัตยกรรม	- บริเวณพื้นที่โครงสร้าง	- ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการหากพบว่ามีต้นไม้ตายหรือปลูกต้นใหม่ทดแทน	ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เวลาดำเนินการ	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด หรือบุคลากรผู้รับโอนเงินเดือน
2.2 การกิตติ盆аницา	- อาคารของโครงการ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง อาคารเป็นประจำทุกปี	ปีละ 1 ครั้ง	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด หรือบุคลากรผู้รับโอนเงินเดือน
2.3 ผลกระทบอาชญากรรม	- พื้นที่เสี่ยง	- ตรวจสอบป้ายน้ำที่ไม่ถูกและห้ามจอดติดบาริเวณ พื้นที่เสี่ยงให้ด้วยในส่วนของบาริเวณและบาริเวณเพื่อ ประสิทธิภาพในการดูดซับภัยคุกคามบนถนนอย่างต่อ และลดความร้อนบนพื้นที่สาธารณะ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เวลาดำเนินการ	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด หรือบุคลากรผู้รับโอนเงินเดือน
2.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ผู้พักอาศัยภายในโครงการ และผู้พักอาศัย ใกล้เคียง	- ติดตามปัญหาร่องรอยร่องรอยเจาะชุมชนไม้เกลี้ยง	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด หรือบุคลากรผู้รับโอนเงินเดือน

A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัท อ พลัส รีอัล เอสเตท จำกัด

นายภูมิพงศ์ พรมมา แหล่งน้ำเจี่ยราชาญ เลิศโอลูปุ่ง
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ


รับรองจำนวน 105/130 หน้า

นายภูมิพงศ์ พรมมา

ผู้อำนวยการสังฆภัณฑ์

บริษัท ทรายน้ำ เอสซี คอนเซปต์ เทคโนโลยี จำกัด

กันยายน 2557



ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 5)

ผลกรองแบบสิ่งแวดล้อม	จุดไปตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความสำคัญของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	
2.5 ผลกระทบทางน้ำ	-	จุดก๊อปตัวอย่างผลกระทบน้ำทั้งสาม จุด ดูด 1) จุดรับรวมน้ำเสียจากระบบทาบบัดน้ำเสีย 2) จุดรับบำบัดน้ำเสียจากระบบทาบบัดน้ำเสีย 3) ปล่อยก๊าซท้องสู่อากาศก่อนระบบทาบออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	1. ตรวจสอบผลกระทบน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือนโดยมีดัชนีการตรวจสอบดังนี้ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease&Oil, Total Coliform Bacteria 2. ตรวจสอบประสมพิษภายนอกของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้ตามที่มาตรฐานน้ำทิ้งจากการประเมินฯ กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ลิตร 3. จุดเก็บตัวติดตามอยู่ตลอดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบทส. 1 และจุดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น เป็นเวลา 2 ปี ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บตัวติดตามอยู่ มลพิษที่เป็นที่ก่อภัยทางเศรษฐกิจ การจัดทำแบบที่กรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำางานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ์

A Plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัท เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด

(นายวุฒิพงษ์ พรมมา แม่นายเชี่ยวชาญ เลิศออบรุษ)
บริษัท เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด

รับรองจำนวน 106/130 หน้า

ลงชื่อ.....


ลงชื่อ.....

นายวุฒิพงษ์ พรมมา แม่นายเชี่ยวชาญ เลิศออบรุษ
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายวุฒิพงษ์ พรมมา แม่นายเชี่ยวชาญ เลิศออบรุษ)

กันยายน 2557

บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอมเพล็กซ์ จำกัด



บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบทดสอบน้ำตาล A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 6)

ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความคืบของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2.5 ผลกระทบทางบ้ำา (ต่อ 1)		<p>4. จัดทำรายงานสรุปผลการท茫งานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าหน้าที่องค์กร (เทศบาลนครนนทบุรี) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามภาระของห้องเรียน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการนำเสนอและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการพ茫งานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555</p>		บริษัท เอกพลัส เรียบติดตามผู้รับผิดชอบ
2.6 ผลกระทบ	<p>1. ผลกระทบต้านมิตรสิ่งแวดล้อม - จัดให้มีจัดทำต้นแบบความปฏิบัติฯ</p> <p>2. ผลกระทบทางบ้ำา</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานการดำเนินการตามแบบที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบการดำเนินการตามแบบที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานการดำเนินการตามแบบที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบการดำเนินการตามแบบที่ได้รับมอบหมาย 	<p>วันละ 2 ครั้ง</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท เอกพลัส เรียบติดตามผู้รับผิดชอบ</p> <p>ห้องเรียนติดตามผู้รับผิดชอบ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบเบื้องต้น โครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 7)

ผลการทดสอบแล้วเสร็จ	จุดเด่นด้วยจุดด้อยในการ	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2.6 สรุปภายนอก (ต่อ 1)	<p>2. ผลการประเมินความปลอดภัยและอุบัติเหตุ</p> <p>การจราจรน้ำมันบริโภคและยานพาหนะ</p> <p>- ข้อบ่งชี้และแนวทางในการครอบครองส่วนท่าเรือ</p> <p>- ป้ายและกิจกรรมป้องกันอาชญากรรม</p> <p>- อุปกรณ์ประจำตัวอย่างน้ำ เช่น ไม้ไผ่ ห่วงโซ่ พวงมาลัยชุด</p> <p>- อุปกรณ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ชำรุด</p> <p>- ความสะอาดของอุบัติเหตุ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 脲ยาสตร์ภายนอกข้อมูลพื้นที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน - ป้ายและกิจกรรมป้องกันอาชญากรรม เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม - อุปกรณ์ประจำตัวอย่างน้ำ เช่น ไม้ไผ่ ห่วงโซ่ พวงมาลัยชุด ให้มีสภาพดี ทั่วๆ ไป - อุปกรณ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ชำรุด - ความสะอาดของอุบัติเหตุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตกลอดระบบเวลาเปิดดำเนินการ - ตกลอดระบบเวลาเปิดดำเนินการ - ตกลอดระบบเวลาเปิดดำเนินการ - ตกลอดระบบเวลาเปิดดำเนินการ - ตกลอดระบบเวลาเปิดดำเนินการ 	<p>บริษัท เอพี ทรัมเมล์ เอสเตท เอสเพรสโซ่ จำกัด บริษัท เอพี ทรัมเมล์ เอสเตท เอสเพรสโซ่ จำกัด</p>



A Plus Real Estate Co., Ltd.
บริษัท เอพี ทรัมเมล์ เอสเตท เอสเพรสโซ่ จำกัด

(นายภูมิพงษ์ พรมพูน แต่องอาจชัย ลีศิริโอลูบูรณะ)
บริษัท เอพี ทรัมเมล์ เอสเตท เอสเพรสโซ่ จำกัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ

รับรองจำนวน 108/130 หน้า

(นายวุฒิพงษ์ สุวรรณ์มิล)

บริษัท เอพี ทรัมเมล์ เอสเตท เอสเพรสโซ่ จำกัด

ลงชื่อ

กันยายน 2557

บริษัท เอพี ทรัมเมล์ เอสเตท เอสเพรสโซ่ จำกัด

(นายภูมิพงษ์ พรมพูน แต่องอาจชัย ลีศิริโอลูบูรณะ)
บริษัท เอพี ทรัมเมล์ เอสเตท เอสเพรสโซ่ จำกัด

บริษัท เอพี ทรัมเมล์ เอสเตท เอสเพรสโซ่ จำกัด



รับรองตุคคลิปบลอนสกิท

บริษัท เอพี ทรัมเมล์ เอสเตท เอสเพรสโซ่ จำกัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบประมวลผลของกระบวนการพัฒนาและประเมินคุณภาพ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 8)

မဲခကရာစံပူးအောင်သီခံစွဲ	ဂုဏ်ပေါ်တွေ့စွာ/ခုတဲ့ပါးနိုင်ရ	ဂုဏ်ပေါ်တွေ့စွာ/ခုတဲ့ပါးနိုင်ရ	သာမဏီချုပ်စွဲ	ပုံးပြုပါမဲခံစွဲ
2.6 ရွှေဘာယာ့ (တို့ 2)	<p>3. တော်မဲခကရာစံပူးအောင်သီခံစွဲ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ပဲဖိုးများကြော်စွဲတွေ့စွာ/ခုတဲ့ပါးနိုင်ရ - ပဲဖိုးများကြော်စွဲတွေ့စွာ/ခုတဲ့ပါးနိုင်ရ <p>ခုတဲ့ပါးနိုင်ရ 2 ပုံ၊ တော်မဲခကရာစံပူးအောင်သီခံစွဲ 2 ပုံ</p>	<p>3. တော်မဲခကရာစံပူးအောင်သီခံစွဲ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ပဲဖိုးများကြော်စွဲတွေ့စွာ/ခုတဲ့ပါးနိုင်ရ - ပဲဖိုးများကြော်စွဲတွေ့စွာ/ခုတဲ့ပါးနိုင်ရ <p>ခုတဲ့ပါးနိုင်ရ 2 ပုံ၊ တော်မဲခကရာစံပူးအောင်သီခံစွဲ 2 ပုံ</p>	<p>သာမဏီချုပ်စွဲ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ပဲဖိုးများကြော်စွဲတွေ့စွာ/ခုတဲ့ပါးနိုင်ရ - ပဲဖိုးများကြော်စွဲတွေ့စွာ/ခုတဲ့ပါးနိုင်ရ 	<p>ပုံးပြုပါမဲခံစွဲ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ပဲဖိုးများကြော်စွဲတွေ့စွာ/ခုတဲ့ပါးနိုင်ရ - ပဲဖိုးများကြော်စွဲတွေ့စွာ/ခုတဲ့ပါးနိုင်ရ

A plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ


(ବିଦ୍ୟାପାଠୀଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିତ୍ତରେ ମହିମାଙ୍କଳୀଙ୍କୁ ପାରେନ୍ଦ୍ରମନ ନାୟକୁ ଦେଖିଲା)

ຮບຮອງຈານວນ 109/130 ໜ້າ

卷之三

ជំរាប់ការត្រួវមេដាក់ទូទៅ

ପରିମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଉପରେ ଉପରେ ଉପରେ ଉପରେ



ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 9)

ผลการประเมินและตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	จุดเด่นที่ดีที่สุดของวิธีการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความสำคัญของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2.6 สรุปว่าเป็นๆ (ต่อ 3) ๓. ต้องประเมินผลกระทบโดยรวมเพื่อไม่สรุรว่ามีอยู่ (ต่อ 1)	- เติบโตของปรกอรังของผู้คน 1 ครั้ง ครั้งต่อครั้ง 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ซึ่งอยู่ที่ความทุ่มเทห์ดามาในในการติดตามระบบหนึ่งที่ จะกว้างข้ามส่วนราชการ ทำให้เจอกันนั้นทำให้เกิดภัย เดินระบานวนลด 1 ครั้ง ครั้งต่อครั้ง 2 ชั่วโมง ในปัจจุบันที่ สรุปว่ามีภัยคุกคาม - ดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และติดตามเชิงต่อเนื่อง	- เติบโตของปรกอรังของผู้คน 1 ครั้ง ครั้งต่อครั้ง 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ซึ่งอยู่ที่ความทุ่มเทห์ดามาในในการติดตามระบบหนึ่งที่ จะกว้างข้ามส่วนราชการ ทำให้เจอกันนั้นทำให้เกิดภัย เดินระบานวนลด 1 ครั้ง ครั้งต่อครั้ง 2 ชั่วโมง ในปัจจุบันที่ สรุปว่ามีภัยคุกคาม - ดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และติดตามเชิงต่อเนื่อง	วันละ 1 ครั้ง ครั้งต่อครั้ง 2 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด หรือติดตามผู้รับโอนสืบทอด บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด
2.7 นำเข้า ๒. ระบุประเภท ๔. จุดเด่นที่ดีที่สุดของวิธีการ	- เส้นทางประปา ปูมน้ำ 瓦砾 แหล่งน้ำต่อร่อง ของโครงการ	- ตรวจสอบประปาบخارจากที่น้ำและเส้นทางประปาเป็น ประปา หากพบเหตุปัจจุบันใดให้รับตัวเงินงานมาที่ โดยทันที	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด หรือติดตามผู้รับโอนสืบทอด บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด
2.8 ระบุประเภท ๕. จุดเด่นที่ดีที่สุดของวิธีการ	- ท้องระบายน้ำของโครงการ	- ตรวจสอบสิ่งอjectทัน/กติกาทางทั่วไปของน้ำ ภายในท่อระบายน้ำ แหล่งทำความสะอาดอัดเป็น ประจุ	ทุก ๑ ๖ เดือน ทุกปี	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด หรือติดตามผู้รับโอนสืบทอด บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

[A] plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
ເມືອງທິດ ພ້າສະກົນ ເວັບເຖິງ

(ଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟମୂଳିକ ଦେଖିଲେ ରତ୍ନାକରଣ ପାଠ୍ୟମୂଳିକ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ)

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ପାତ୍ନୀ

บริษัท เอพลัส เรียบเรื่องสเก็ต จำกัด

กบก. ๒๕๕๗

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠରୁ ଏହାରେ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହୁଏଥିଲା

รับรองจำนวน 110/130 หน้า

(ଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟମୂଳିକ ଦେଖିଲେ ରତ୍ନାକରଣ ପାଠ୍ୟମୂଳିକ ମହାଭାଗିତାମଣି)

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ10)

ผลการประเมินเบื้องต้น	จุดที่เก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2.9 การจัดการภัยแล้วด้อย	<ul style="list-style-type: none"> - ถังรองรับน้ำพื้นที่ไม่สามารถกักน้ำได้ - ห้องพักน้ำฝ่ายประจำชั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบบึงรองรับน้ำอยู่ที่มีส่วนที่ต้องระบายน้ำอ หาดทรายร่องแยกรั้วให้เปลี่ยนใหม่โดยทันที - ตรวจสอบปริมาณน้ำฝ่ายที่ตากค้างบริเวณถังร่องรับน้ำฝ่ายในห้องน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาตามกำหนดการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเพลส เรียลเอสเตท จำกัด หรือผู้ดูแลผู้รับโภชนาศิริ
2.10 ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ครองการ - พื้นที่สังขีຍภายนอกในครองการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบปลั๊กงำยในครองการและส่วนบริการเบื้องต้นๆ เช่น ไฟอยู่บ้านพัสดุ ห้องพักน้ำฝ่ายประจำชั้นที่ ทำด้วยไม้ไม่สามารถกันไฟด้วยตัวที่ - ตรวจสอบปลั๊กไฟที่สังขีຍภายนอกในครองการให้ เจริญงอกงามอยู่เสมอ เพื่อป้องกันภัยความร้อนที่จะเข้ามาในครองการ 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาตามกำหนดการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเพลส เรียลเอสเตท จำกัด หรือผู้ดูแลผู้รับโภชนาศิริ

ବ୍ୟାକ

ຮູບຮອງຈຳນວນ 111/130 ພ້າ

The logo consists of a circular emblem. Inside the circle is a stylized letter 'A' with vertical bars. The words "TRANSASIA CONSULTANTS CO., LTD." are written in a curved, bold font along the bottom right edge of the circle.

୮୫

หน้าที่ ๑๐ ผู้ต้องรับทราบค่าตอบแทน จ่าทีด

A Plus Real Estate Co.,Ltd.

卷之三

ตารางที่ 3 มาตรฐานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระบวนการคุณภาพเดือน โครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 11)

ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2.11 การป้องกันอัคคีภัย	<p>1. ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ แสง ตามมาตรฐานของกรมธรรม์ที่ระบุ ควบคุม(FCP) เครื่องตรวจปัสสาวะ (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับ ความร้อน (Heat Detector)</p> <p>แล้วจะติดเสียง (Fire Alarm) Manual Station และกระซิบญาณ เตือนภัย (Alarm Bell)</p> <p>2. ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ตู้เก็บสายไหม น้ำดับเพลิงพื้นดินอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ตามที่เสนอรายละเอียด โดยร่องราก</p> <p>3. ทางหนีไฟ</p>	<p>- ตรวจสอบอุปกรณ์ต้องบันทึกภาระไว้ในสีเขียว โครงสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อม พื้นที่สำรองอยู่เสมอ ในการใช้งาน</p> <p>- จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสมตามที่ระบุใน คู่มือการใช้งาน</p> <p>- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในสีเขียวที่ โครงสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อม พื้นที่สำรองอยู่เสมอ จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสมตามที่ระบุใน คู่มือการใช้งาน</p> <p>- ตรวจสอบไม่สิ่งกีดขวางการหนีไฟ โดย ตรวจสอบบริเวณบ้านทางเดิน</p>	<p>ทุก 3 เดือน หรือ ตามความเหมาะสมตามที่ระบุ ในคู่มือการใช้งาน</p> <p>ทุก 3 เดือน หรือ ตามความเหมาะสมตามที่ระบุ ในคู่มือการใช้งาน</p> <p>ทุก 3 เดือน หรือ ตามความเหมาะสมตามที่ระบุ ในคู่มือการใช้งาน</p>	<p>บริษัท เอพ็อดีส เรียลเตอเรต จำกัด หรือนิติบุคคล 누구บ่อลงสืบทอด</p> <p>เตือนภัย 1 ครั้ง</p> <p>ตลอดระยะเวลาการหนีไฟ</p>

plus

A Plus Real Estate Co.,Ltd.
U.S.A. 10 Wall Street
New York NY 10005

卷之三

୩

TRANSASIA CONSULTANT LTD.
CO., LTD.

The logo consists of a stylized letter 'T' shape on the left, composed of two thick vertical bars meeting at a right angle. To the right of the 'T', the word "TRANSASIA" is written in a bold, sans-serif font, with "CONSULTING" stacked directly above it in a smaller font size.

(ଶିଖିବାରେ କ୍ଷମା ପିଲାନ୍ତରଙ୍ଗରେ ପାଇବାରେ ଏହା କାହାରେ ନାହିଁ ।)

(ଶିଖିବାରେ କ୍ଷମା ସିଦ୍ଧିତାପାତ୍ର କାହାରେ କ୍ଷମା କାହାରେ କ୍ଷମା କାହାରେ କ୍ଷମା)

รับรองจำนวน 112/130 หน้า

รับรองจำนวน 112/130 หน้า

(ມີຫົວໜ້າຫຼັກສູງ ສິນລະບອບສູງຄົມລະເຊາດ ທາງກອງທະແລງ ອຸປະກອດເງື່ອງການ)

(ມີຫົວໜ້າຫຼັກສູງ ສິນລະບອບສູງຄົມລະເຊົາ ທາງໝາຍດຸແລະ ອະນຸມະຫຼາດເຈົ້າ)


ปริญญา ภารนาส์ เอ็ซี่ คุณชลิตา จำกิต

ปริญญา ภารนาส์ เอ็ซี่ คุณชลิตา จำกิต

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลการประเมินผลโครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet (ต่อ 12)

ผู้เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์	จุดเด่นที่สำคัญที่สุด	วิธีการตรวจสอบ	ความรับผิดชอบตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2.12 กรรมการในบ้าน	- ป้าย สัญญาณจราจร และจุากะแสงดง ที่ศูนย์กลางการจราจรที่มีโครงสร้าง	- ติดตามตรวจสอบป้าย สัญญาณจราจร และจุากะแสงดงที่ศูนย์กลางการจราจรที่มีโครงสร้างในครองการ	ได้รับมอบหมายดำเนินการ	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ
2.13 ความปลอดภัย สาธารณภัย	- บริเวณบ้านที่ไม่เกิดอุบัติเหตุที่ครองการ	- ติดตามปัญหาเรื่องรักษาเรียน	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ
2.14 ที่ดินภายนอก	- ฟาร์มที่ใช้วิถีทางไปในครองการ	- ตรวจสอบการจัดรูปแบบแปลงที่ดินและที่ดินที่อยู่อาศัยทางภาคที่ไม่เหมาะสม หรือด้วยไปบำรุงดูแลและปลูกเพิ่มเติมทั้งที่	ทักษิณห้องดูแลรักษา	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ

หมายเหตุ : โครงการจะทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบเป็นเวลล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบเป็นเวลล้อม ปีละ 2 ครั้ง หรือหาก 6 เดือน และจัดสรุประยงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนนราธิการและรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ลงทะเบียนบนบาน曆



A Plus
Real Estate Co., Ltd.

บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด


นายภูมิพงศ์ พรมวงษา (ผู้รับผิดชอบ)
นางสาวอรอนงค์ สารธรรมนิศา (ผู้รับผิดชอบ)

รับรองจำนวน 113/130 หน้า
๑๗๙



บริษัท ทรานเสส เอเชีย คอมซัลเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2557



โครงการ:	เจ้าของโครงการ:	สถานที่:	วิศวกรโยธา:	วิศวกรไฟฟ้า:	แบบแสดง:	มาตรฐาน:	แผนที่
A PLUS 2 @ RATTANATHIBET	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด 135 ซอยรามคำแหง 39 (ເທົ່າດ້ວຍ 1) ถนนรามคำแหง แขวงพัฒนาพลี ເນື້ອງຫວັງທອງທາງ กรุงเทพฯ	นายปรีดิ์พิมพ์ [ส.ส.2415] 125 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว ເນື້ອງຫວັງ กรุงเทพฯ 10900 	ภิรัมย์ อ่อนละมูล สาย.8202 99/63 ม.ศุภาลัยวัลล ช.ພหล่อชั้น 54/1 สายใหม่ กกม.	นายวันชัย พิรอดด้วตน [ส.พก.4574] 303/010104 ม.7 ต.ເກພະບານ อ.เมือง จ.ລຸ້າ 15160	ผังแสดงระยะร่นอาคาร	มาตรฐานแบบ:	A-24
สถานที่ก่อสร้าง:						ร่างที่:	
รายวัตถุนิยมเบอร์ 11 ถนนรัตนนิยมเบอร์ ทำบ้านบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี						ตราก:	รวม




A Plus Real Estate Co., Ltd
บริษัท ออลส์ รีียัลเอสเตท จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายภูมิภัทร พรมมา และ นายชัยวัฒน์ เลิศเอกบุรุษ)
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557


รับรองจำนวน 116/130 หน้า
ลงชื่อ.....
(นายอุตติพงศ์ สุวรรณเลิศ)
ผู้อำนวยการสังเวยดล้อม
บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลตันท์ จำกัด



รูปที่ 3 Set Back ความสูงของอาคาร D เทียบกับถนนซอยติวนันท์ 4


SET BACK LINE
มาตราส่วน 1:100

โครงการ :	เจ้าของโครงการ :	สถานที่ :	วิศวกรโยธา :	วิศวกรไฟฟ้า :	แบบแสดง :	มาตราส่วน :	แผนที่
A PLUS 2 @ RATTANATHIBET	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด 135 ซอยรามคำแหง 39 (เทพฯ ล่า 1) ถนนรามคำแหง แขวงพหลพล แขวงห้องทองหลาง กรุงเทพฯ	นายปรีดา มีมูกา [ส.ส.2415] 125 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ภิญญา อนันต์สุข สาย.8202 99/63 หมู่บ้านกาลีวัลล ช.พหลอยอิน 54/1 ลายใหม่ กทม.	นายวันชัย พิรอดตรัตน [สพก.4574] 303/010104 น.7 ต.ເມພວະງານ อ.ເມືອງ ຈ.ລຸ້າວັນ 15160	SET BACK LINE		
สถานที่ที่ก่อสร้าง :							ผู้ออกแบบ : วันที่ : ตรวจสอบ : รับ : รวม :
ซอยรัตนาธิเบศร์ 11 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระ或多 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี							A-15




รูปที่ 4 ผังระบบสุขาภิบาลและระบบระบายน้ำของโครงการ

โครงการ:	เจ้าของโครงการ:	สถานที่:	วิศวกรผู้รับเหมา:	วิศวกรไฟฟ้า:	แบบแสดง:	มาตรฐาน:	แผนที่
A PLUS 2 @ RATTANATHIBET	บริษัท เพลส เรียลเอสเตท จำกัด 135 ซอยรามคำแหง 39 (ເທົ່າລາ 1) ถนนรามคำแหง แขวงพหลพล ເບດວັນທອນທະນາ กรุงเทพฯ 10900	นายบัวทิมีมา [ส.สđ.2415] 125 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว ເມືອງຖານຂອງ กรุงเทพฯ 10900 ✓✓✓	ภิญญา อ่อนลงกรณ์ สย.8202 99/63 ม.ศุภารักษ์ ช.พหลโยธิน 54/1 ถ.สุขุมวิท แขวง. ก.นิ่ง จ.ลพบุรี 15160	นายวันชัย พิรอดอรัตน์ [ส.ฟก.4574] 303/010104 ม.7 ต.ເຫັນພະຍານ ခ.ນິ້ງ ຈ.ລົງປະເມີນ	ผังฐานกีบชา้ง 1	เขียนแบบ:	SN-04
สถานที่ก่อสร้าง:						รับน้ำ:	
ซอยรัตน์ไบเบิร์ด 11 ถนนรัตน์ไบเบิร์ด ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนonthbury จังหวัดนonthbury						ตรวจสอบ:	
						รับน้ำ:	รวม



รูปที่ 5 ผังแสดงแนวท่อระดับน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ 14 มี. 57

โครงการ:	เจ้าของโครงการ:	สถานที่:	วิศวกรโยธา:	วิศวกรไฟฟ้า:	แบบแสดง:	มาตราส่วน:	1:100	แผ่นที่
โครงการก่อสร้างอาคารชั้น	บริษัท เอพีดี เวิลด์แอสเตท จำกัด 135 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลดา 1) ถนนรามคำแหง แขวงแพร่บุรา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	นายปรีดี มีมาก [ส.ส.2415] 125 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว ลาดคูจักร กรุงเทพฯ 10900	ภิรมย์ อ่อนละมูล ส.8202 99/63 ม.ศุภารถวิลล์ ช.พหลโยธิน 54/1 สถาปัตย์ใหม่ กทม.	นายวันรัช พิรอดรัตน์ [ส.ฟก.4574] 303/10104 ม.7 ต.เขาพระจาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160	ผังภูมิสถาปัตย์ชั้นล่าง	เขียนแบบ:		
สถานที่ก่อสร้าง:						วันที่:		
ซอยรัตน์วิเบศร์ 11 ถนนรัตน์วิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี						ตรวจสอบ:		
						วันที่:		รวม LA-01



รูปที่ 6 ผังแสดงตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม และจุดจอดรถเก็บขยะของโครงการ

โครงการ:	เจ้าของโครงการ:	สถานที่ก่อ:	วิศวกรโยธา:	วิศวกรไฟฟ้า:	แบบแสดง:	มาตรฐาน:	แผ่นที่
A PLUS 2 @ RATTANATHIBET	บริษัท เอพลัส เรียด✖️ເສດຖາ ຈຳກັດ 135 ຂອຍງານຄໍາແໜ່ງ 39 (ເທົ່າລາ 1) ຕະນະການຄໍາແໜ່ງ ແຂວງພັບພລາ ເມືອງທອງຫຼາງ ກູງທາງ	นายວິໄທ ມົມງວ [ສ.ສດ.2415] 125 ຂອຍງານຄໍາແໜ່ງ 41 ດັນນາດພວກ ເມືອງທອງຫຼາງ ກູງທາງ	ວິໄທ ອອນຄະນຸລ ສປ.8202 99/63 ມ.ສາກລິວິລ ຂ.ພລໂມເມືອນ 54/1 ສາຍໃໝ່ ກຳມ.	นายວັນຍີ ພິຈົດວັດຕົນ [ສັກ.4574] 303/010104 ມ.7 ຕ.ເມັພວງງານ ອ.ເມືອງ ຈ.ລຸ້ານຸ້າ 15160	ຜັງປົງເວັດ	ເປົ້າຢັນແນບ :	A-04 ຮາມ
สถานที่ก่อสร้าง:						ວັນຍີ :	
ຮອຍວັດຕົນອີເປີຣ໌ 11 ດັນວັດຕົນອີເປີຣ໌ ຕຳບຄັນກວະສອ ຄໍານາມເນື່ອງນທບໍ່ ຈັງໜ້າດນທບໍ່						ຕຽວ :	
						ວັນຍີ :	

A plus





A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัท อเพลส เรียลเอสเตท จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายภูมิภาร พรมมา และ นายเชี่ยวชาญ เลิศเอกบุรุษ)
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557


รับรองจำนวน 120/130 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายวุฒิพงศ์ สุวรรณเลิศ)
ผู้อำนวยการสิงแวดล้อม
บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลตันท์ จำกัด




โดยกรรมวิธีแบบเจ้าหน้าที่ได้แก่

โครงการ:	เจ้าของโครงการ:	สถานที่:	วิศวกรโยธา:	วิศวกรไฟฟ้า:	แบบแสดง:	มาตรฐาน:	แผ่นที่
โครงการก่อสร้างอาคารชั้น	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด 135 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลดา 1) ถนนรามคำแหง แขวงคลองเตย เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10900	นายปรีดิ์ มีมาก [ส.ส.2415] 125 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ภิรมย์ อ่อนละมูล สาย.8202 99/63 ม.ศุภาลัยวิลล์ ช.พหลโยธิน 54/1 ถ่ายใหม่ กทม.	นายวันชัย พิรอดรัตน์ [ส.พ.ก.4574] 303/010104 ม.7 ต.เขียวพระราม อ.เมือง จ.พัท奴รี 15160	โดยแบบแบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉิน และตารางโคมไฟฟ้าแสงสว่าง	แบบแบบ: วันที่: ตรวจสอบ: วันที่:	NTS.
สถานที่ก่อสร้าง:							EE-05
รายวันเดือน							รวม




โครงการ:	เจ้าของโครงการ:	สถาบันกิจ:	วิศวกรร้อยช้า:	วิศวกรไฟฟ้า:	แบบแสดง:	มาตรฐาน:	ผู้ดูแล
โครงการก่อสร้างอาคารชั้น	บริษัท เอเพลส เรียลเอสเตท จำกัด 135 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพหลพล เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ	นายปรีดิ์ มีมา [ส.สค.2415] 125 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว เขตตุดุลกร กrüงเทพฯ 10900	ภิรมย์ อ่อนละมูล สย.8202 99/63 ม.ศุภาลักษณ์ ช.พหลโยธิน 54/1 ถายใหม่ กทม.	นายวันชัย พิรอดรัตน์ [สฟก.4574] 303/010104 ม.7 ต.เข้าพระบาท อ.เมือง จ.พะเยา 15160	พื้นที่ปลูกไม้ยืนยั่น	เรียนแบบ:	
สถานที่ก่อสร้าง:						วันที่:	LA-03
ขอรับนิเบศร์ 11 ถนนวัฒนธิเบศร์ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนทบุรี จังหวัดนนทบุรี						ตรวจสอบ:	
						วันที่:	รวม




รูปที่ 9 ผังบริเวณแสดงทิศทางการจราจรของโครงการ


โครงการ:	เจ้าของโครงการ:	สถานที่:	วิศวกรโยธา:	วิศวกรไฟฟ้า:	แบบแสดง:	มาตรฐาน:	แผนที่
A PLUS 2 @ RATTANATHIBET	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด 135 ซอยรามคำแหง 39 (ເທົ່າລາ 1) ถนนรามคำแหง แขวงพหลพล ເຊື້ອວັງທອນຫລາງ กรุงເທິງ	นายปรีดิ์ พมງກ [ส.สđ.2415] 125 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงເທິງ 10900 	ภิรมย์ อ่อนลักษณ์ สย.8202 99/63 ม.ศุภลักษณ์ ช.พหลโยธิน 54/1 สาม่ใหม่ กทม.	นายวันชัย พิรอดตรัตน์ [ส.ສກ.4574] 303/010104 ม.7 ต.นาพระงาม อ.เมือง จ.ลำปาง 15160	ผังบริเวณ	เกณฑ์แบบ:	A-04 รวม
สถานที่ก่อสร้าง:						รุ่นที่:	
ซอยรัตนธิเบศร์ 11 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลนางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี						ครัว:	
						รุ่นที่:	




โครงการ:	เจ้าของโครงการ:	สถานที่ก่อสร้าง:	วิศวกรโยธา:	วิศวกรไฟฟ้า:	แบบแสดง:	มาตรฐาน:	เวลาที่
โครงการก่อสร้างอาคารชั้น	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด 135 ซอยรามคำแหง 39 (ເທົ່າລາ 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา ເຂດວັງທອນຫລາງ กรุงເທິງ	นายปีริพิ มีมาก [ส.ส.2415] 125 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว ເຂດຈຸສົກ ກຽມງານ 10900	กิริมย ອ่อนະນຸລ ສຍ 8202 99/63 ม.ศุภาລີວິລີນ ຮ.ພະລິຍືນ 54/1 ສາຍແໜ ກຳທຳ.	นายວັນຍັງ ພິຈົດວັດນີ້ [ສົກ.4574] 303/010104 ມ.7.ເຫົາພະຈານ ອ.ເມືອງ ຈ.ລົງປະເມີນ 15160	ผังພັນທີເຊີຍຂັ້ນຕ່າງ	เขียนแบบ:	
สถานที่ก่อสร้าง:						วันที่:	LA-04
ซอยรัตนธิเบศร์ 11 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองນนทบุรี จังหวัดนนทบุรี						ตรวจสอบ:	
						วันที่:	รวม



โครงการ:	เจ้าของโครงการ:	สถานที่:	วิศวกรโยธา:	วิศวกรไฟฟ้า:	แบบแสดง:	มาตราส่วน:	1:100	แม่นที่
โครงการก่อสร้างอาคารชั้น	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด 135 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงเพลพลา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900	นายบีท มีมาก [ส.ส.2415] 125 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900	ภิรมย์ อ่อนละมูล สย.8202 99/63 ม.ศุภลักษณ์ ช.พหลโยธิน 54/1 สายใหม่ กทม.	นายันัย พิรอดรัตน์ [สพ.ก.4574] 303/10104 ม.7 ต.เข้าพระราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5160	พื้นที่ป่าดูกไม้ยืนต้นและไม้คุณคิณชั้นล่าง	รายแบบ:		LA-08
สถานที่ก่อสร้าง:						วันที่:		
ซอยรัตน์บิเบอร์ 11 ถนนรัตน์บิเบอร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	· ·		· · ·			ตัวตู:		
						วันที่:		




โครงการ:	เจ้าของโครงการ:	สถานที่ก่อสร้าง:	วิศวกรรับผิดชอบ:	วิศวกรไฟฟ้า:	แบบแสดง:	มาตรฐาน:	1:100	แผ่นที่
โครงการก่อสร้างอาคารชั้น	บริษัท เอเพลส เรียลเอสเตท จำกัด 135 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ	นายวีระพิมมา [ส.ส.2415] 125 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ภิรมย์ อ่อนละมูล สาย.8202 99/63 ม.ศุภาลักษณ์ ช.พหลโยธิน 54/1 สายใหม่ กทม.	นายวันชัย พิรอดวัฒน์ [สฟก.4574] 303/010104 ม.7 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลำปูรี 15160	พื้นที่บล็อกไม่ยื่นตั้ง	เขียนแบบ:	LA-03	
สถานที่ก่อสร้าง:						วันที่:		
ซอยรัตนธิเบศร์ 11 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสือ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		ตรวจ:		
						วันที่:		รวม



รูปที่ 13 ผังพื้นที่สีเขียว แสดงไม้คลุ่มดินชั้นล่างของโครงการ

โครงการ:	เจ้าของโครงการ:	สถาบันก:	วิศวกรโยธา:	วิศวกรไฟฟ้า:	แบบแสดง:	มาตราส่วน:	1:100	แผ่นที่
โครงการก่อสร้างอาคารชั้น	บริษัท เอฟลัสดีไซน์สเทคโนโลยีจำกัด 135 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10900	นายปรีดี มีมาก [ส.สค.2415] 125 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	กิริเมธ อ่อนลงมูล สาย.8202 99/63 หมู่บ้านลักษณ์ ช.พหลโยธิน 54/1 สายไหม กรุงเทพฯ.	นายวันชัย พิรอดรัตน์ [สฟก.4574] 303/010104 ม.7 ต.เขาพระราม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160	พื้นที่ปูกระเบื้องดินเผาล่าง	เขียนแบบ:		
สถานที่ก่อสร้าง:						วันที่:		LA-07
ซอยวัฒน์วิเศศร์ 11 ถนนวัฒน์วิเศศร์ ตำบลบางกระสือ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี						ตรวจสอบ:		
						วันที่:		รวม




รูปที่ 14 ผังพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้าของโครงการ

พื้นที่สีเขียวชั้นด้าดฟ้าตามแบบ = 162.00 ตารางเมตร


มุมราศีส่วน

1:100




รูปที่ 15 ผังพื้นที่สีเขียว แสดงการปลูกไม้พุ่มชั้นคาดฟ้าของโครงการ 14 วา 57

โครงการ:	เจ้าของโครงการ:	สถาบัน:	วิศวกรโยธา:	วิศวกรไฟฟ้า:	แบบแสดง:	มาตราส่วน:	แผ่นที่
โครงการรักษาราก敦 8 ชั้น	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด 135 ซอยรามคำแหง 39 (เทพหลี 1) ถนนรามคำแหง แขวงพหลพล เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10900	นายปรีดิ์ มีมาก [ส.สก.2415] 125 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ภิรมย์ อ่อนละมูล สย.8202 99/63 หมู่บ้านลีวิลล์ ช.พหลโยธิน 54/1 สายใหม่ กทม.	นายวันชัย พิรอดรัตน์ [ส.ฟ.ก.4574] 303/010104 ม.7 ต.นาพร่องงาม อ.เมือง จ.พะนุช 15160	ผังภูมิสถาปัตย์ชั้นคาดฟ้า	1:100	LA-02
สถานที่ก่อสร้าง:						แบบแบบ:	
ซอยรัตน์บิ๊บ 11 ถนนรัตน์บิ๊บ ตำบลบางกระชือ อำเภอเมืองนonthaburi จังหวัดนนทบุรี						วันที่:	



รูปดัง A
SCALE 1:25



รูปดัง C
SCALE 1:25

รูปที่ 16 รูปตัดการปลูกต้นไม้ของโครงการ

โครงการ :	เจ้าของโครงการ :	สถานที่ :	วิศวกรโยธา :	วิศวกรไฟฟ้า :	แบบแสดง :	มาตราส่วน :	แผนที่
โครงการก่อสร้างอาคารชั้น	บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด 135 ซอยรามคำแหง 39 (เทพหลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพหลโยธนา เขตดุรุสัช กรุงเทพฯ 10900	นายปรีดิ์ วิมุغا [ส.ส.2415] 125 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ภิรมย์ อ่อนจะมูล สาย.8202 99/63 ม.ศภาณุย์วัลล ช.พหลอยอิน 54/1 ถ่ายใหม่ กทม.	นายวันชัย พิรอดรัตน์ [ส.ฟ.4574] 303/010104 ม.7 ต.เขียวหวาน อ.เมือง จ.พะเยา 15160	ผังศูนย์กลางชั้น 1	1:100	LA-06 รวม
สถานที่ก่อสร้าง :						ผู้ออกแบบ :	
ซอยรัตนาธิเบศร์ 11 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม						ผู้รับ:	
						ตรวจสอบ:	


รูปตัดการปลูกต้นไม้

มาตราส่วน

1:100

พ.ศ. ๒๕๖๓ ภาค ๑
๑๔ มี. ๕๗

พ.ศ. ๒๕๖๓ ภาค ๑
๑๔ มี. ๕๗



A Plus Real Estate Co.,Ltd.
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายภูมิภาร พرحمมา และ นายเชี่ยวชาญ เลิศเอกบุรุษ)
บริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557



TRANSASIA CONSULTANT CO., LTD.

รับรองจำนวน 129/130 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายวุฒิพงศ์ สุวรรณเลิศ)
ผู้อำนวยการสิงแวดล้อม

บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแทนท์ จำกัด

