



కె. 0504 / १०७५

ສ້າງກົງການພະການການສິ່ງແວດລອມແຫ່ງຫຼາຍ

ຂອຍທີປຸລວັນນາ 7 ດັບນໍາຮະການທີ 6

• ភ្នែកខេត្ត 10400

๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานยลกรรมทบทวนสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเที่ยบเรือ บริษัท ไทยอาชาร์ซิค้าไฟ

๗๖๙

## ເວັບໄນ | ຂອບຄົກນເຈາຫາ

ช่างดึง หนังสือกรุณเจ้าท่า ที่ ลศ 0509/004579 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531

กานหนังสือห้องถึง กรมเจ้าท่าให้สั่งรายงานการศึกษาผลกราะหมสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยอาชีว์ไฮค้าไฟฟ้า จำกัด ซึ่งขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือ หมายเลข 5 ซึ่งคงอยู่เลขที่ 202 ถนนสุขสวัสดิ์ บ้านจ้าวເກอพระสมุทร เจ้าคันย์ จังหวัดสมุทรปราการ มาให้สำนักงานศูนย์เ格รนิกาตรวจสอบแล้วว่า ความแห้งโภคและเอียคแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับรายงานฯ  
ที่เสนอมากราบบังคมั่นและอนุมัติให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสารดังนี้



๕๙๔ เรียนมาเพื่อโนรกร่วน และก้าวเดินหายไปร่วมที่เกียรติชั้นก่อไป

## รับรองดำเนินรายการด้วย

## ឧក្រសកម្មទំនាក់ទំនង

Mr. Wm. Wm.

(ນາງສວພັນອອນ ພວຍມະນຸດ)

เอกสารที่ ๓

ນາຍວິໄກຈະນະພລອງ ຂະທັນສິ່ງແວງຄອບຄຸມ

195. 2792792

(ນາມສະກຸນ ຖ້າໂປ່ງການ)

ឧបនគរណីរាជរាជក្រឹត

## ๑๗๙๒ การก่อตั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

ตารางที่ ย-2 สรุปมาตรการป้องกันผลกระทบและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบที่คาดว่า มีระดับความรุนแรง สูงหรือปานกลาง	วิธีดำเนินการป้องกันแก้ไข/ลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>พิการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ</li> <li>- pH</li> <li>- Free Chloride</li> <li>- Mercury (Hg)</li> <li>- Dissolved Solid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดปล่อยน้ำทิ้งผ่าน จากระบบบันดัด น้ำเสียก่อนลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวันฯ ละ 2 ชั่วโมงเวลา เช้า-บ่าย และส่งผล ทุกเดือน</li> </ul>
อาชีวอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมจากถุงมือ<sup>*</sup> และหน้ากากคือ รองเท้ายางหรือ Safety Shoes</li> <li>- จัดหาป้ายเตือนอันตรายของสาร ประเภท CORROSIVE ติดบริเวณ 瓦ล์วต่อท่อขันถ่ายหน้าท่าเทียบเรือ และบริเวณสถานีจ่ายผลิตภัณฑ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วาล์วที่มีการต่อท่อ อ่อนจากเรือ</li> <li>- บริเวณวาล์วต่อท่อ ขันถ่ายหน้าท่าเรือ และสถานีจ่าย ผลิตภัณฑ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุครั้งที่มี การขันถ่าย</li> <li>-</li> </ul>

## 2.3 ความปลอดภัยและระบบป้องกันอุบัติเหตุ

### 2.3.1 ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการชนถ่ายจากห้ามเทียบเรือ

การล่าเลี้ยงโซดาไฟเหลวจากเรือบรรทุกสินค้าเข้าสู่ถังเก็บจะใช้เครื่องสูบสารเคมีที่ติดมากับเรือ สูบโซดาไฟเหลวอัดเข้าสู่เส้นท่อด้วยความดันประมาณ 4 กก./ตารางเซนติเมตร และเมื่อสูบสารเคมีจนหมด ลมจากเครื่องอัดอากาศของเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ดันໄไป่เคมีที่ถังในเส้นท่อให้หลงสู่ถังเก็บ และหากให้โซดาไฟตกหลักเป็นพิล์มมาเคลือบผิวภายในเส้นท่อ โดยที่ไม่มีการทำความสะอาดเส้นท่อโดยใช้น้ำทึบจากเสร็จลั่นการชนถ่ายทุกครั้ง ในระหว่างที่มีการสูบโซดาไฟเหลวจากเรือไปยังถังเก็บซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 ชม. (ข้อนอยู่กับปริมาณของผลิตภัณฑ์) ทางบริษัท ไทยอาชารีเคมีกัฟฟ์ จำกัด ได้จัดมาตรการป้องกันการร้าวไหลไว้ดังนี้คือ (ในรูปที่ 2.3-1)

- 1) จัดให้มียามรักษาการณ์ในขณะที่กำลังทำการชนถ่าย 2 คน
- 2) ติดบ่ายห้ามเปิดวาล์วท่อโซดาไฟ และทำการวัดวาล์วบีดเปิดด้วยลาดเหล็ก เพื่อป้องกันการเปิดหรือบีดวาล์วในระหว่างชนถ่ายทั้งในล่วนหัวต่อที่บริเวณหน้าห้าม และที่วาวล์บาร์-เวกัส เก็บโซดาไฟ
- 3) จัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความดันในเส้นท่อจาก Pressure gate และตรวจสอบการรั่วไหลตลอดแนวเส้นท่อ 4 คน
- 4) จัดให้มีคาดขนาด  $1.5 \times 1.5$  เมตร รองรับโซดาไฟเหลวที่อาจเกิดจากการหล่นหลังการชนถ่ายเสร็จแล้ว

ในภาพที่ 2.3-1 ถึง 2.3-2 แสดงขั้นตอนในการประกอบห่ออ่อน

โดยล่วนระบบป้องกันอุบัติเหตุจะมีการเตรียมขอบร์ป้องกันแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีถุงมือยาง และหน้ากากป้องกัน (ดังแสดงในภาพที่ 2.3-3) และในภาพที่ 2.3-4 แสดงถังเคมีแห้งดับเพลิงที่เตรียมพร้อมอยู่บริเวณห้ามเทียบเรือ

การตรวจสอบห่อส่วนกระดาษโดยใช้น้ำสะอาดอัดเข้าสู่เส้นท่อ ด้วยความดันที่สูงกว่าความดันที่ใช้ในการล่าเลี้ยงโซดาไฟเหลวจริง และระบายน้ำออกโดยทางวาล์วระบายน้ำซึ่งมือยี่เป็นช่วงในเส้นท่อ การตรวจสอบกระดาษประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนที่จะรับผลิตภัณฑ์ และหากพบว่ามีล่วนใดที่ร้าวไหลหรือชำรุดจะทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนวันรับผลิตภัณฑ์

ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการท่าเที่ยบเรือ

ของบริษัท ไทยอาชาอีเคมีภัณฑ์ จำกัด

ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘

๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓. ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำทึ้ง มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้

- ปริมาณ TDS เมื่อเดือนกรกฎาคม และเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

๔. ข้อเสนอแนะ

๔.๑ ในกรณีนำเสนอรายงานฉบับถัดไปให้แนบท้ายสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมมาตรการฯ ด้วย และปรับขยายภาพถ่ายให้มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการพิจารณา

๔.๒ โปรดแจ้งผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับต่อไป