

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ สส๕๙๖



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗  
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LK Celestite  
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๗๒๔๘  
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท แนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด ที่ NSC.๐๗๑๑/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ LK Celestite ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๓. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้าน  
อาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง  
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่  
๔๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LK Celestite ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาไท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีขนาดพื้นที่โครงการ ๖-๓-๓๘ ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคาร  
อยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม ขนาดความสูง ๗ ชั้น จำนวน ๓ อาคาร มีจำนวนห้อง  
พักอาศัยจำนวน ๔๔๕ ห้อง โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
และต่อมาบริษัท แนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด ผู้ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
ได้จัดทำและเสนอรายงานฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LK Celestite ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด โดย ให้บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับ อนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการ รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น และจัดทำ เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่น บันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น และเสนอ ต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางรวีวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๓

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

**สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ LK Celestite  
ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**


โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ LK Celestite ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาไท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 6 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา หรือคิดเป็น 10,952 ตารางเมตร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม(ให้เช่า) ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม ขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัยจำนวน 445 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท แนชเซอร์วิล โซลูชัน จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ LK Celestite ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

ลงชื่อ.....  


(นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด

บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
**Celestite Co., Ltd.**

กันยายน 2557



(นายเวียงเดช วรศรี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท แนชเซอร์วิล โซลูชัน จำกัด


กันยายน 2557

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่ง รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความ เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้ หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณี ที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและ หน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้อง รับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือ นิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้งหน่วยงาน อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ลงชื่อ



(นางงศจพรพพนา รัตนไชยทรัพย์ )

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เซลลิต โซลูชั่น จำกัด  
Celatite Co., Ltd.

บริษัท เซลลิต โซลูชั่น จำกัด

กันยายน 2557



(นายเรืองเดช วรศรี)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทย์ใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. ช่วงก่อสร้าง</p> <p>1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ</p> <p>1.1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <p>- สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันเป็นที่ราบมีการปรับถมดิน เพื่อการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมและสะดวกในการทำงานตามแบบแปลนอาคาร ซึ่งในการปรับเปลี่ยนระดับพื้นที่นั้นจะส่งผลให้ลักษณะพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเห็นตอนการทำฐานรากและขึ้นโครงสร้างอาคาร อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางอ้อมจากการปรับเปลี่ยนภูมิประเทศ เช่น ผลกระทบด้านการระบายน้ำ การพังทลายของดิน ในการปรับถมพื้นที่และการก่อสร้างอาคารจะต้องมีมาตรการลดผลกระทบ</p>	<p>1. ติดย่างประกาศหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียดของโครงการระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง มาตรการฯ ที่สำคัญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้</p> <p>2. การปรับพื้นที่โครงการต้องควบคุมให้กิจกรรมอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น ห้ามดำเนินการขนทางสารธารณะและที่บุคคลอื่นก่อนได้รับอนุญาต</p> <p>3. จัดทำรั้วหรือกำแพงรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีความสูงอย่างน้อย 6.00 เมตร เพื่อป้องกันทัศนียภาพในช่วงการก่อสร้าง</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการ ทราบถึงแผนการก่อสร้างโดยติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนี้จากผู้พักอาศัยข้างเคียง</p>	<p>1. ติดย่างประกาศหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียดของโครงการระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง มาตรการฯ ที่สำคัญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้</p> <p>2. การปรับพื้นที่โครงการต้องควบคุมให้กิจกรรมอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น ห้ามดำเนินการขนทางสารธารณะและที่บุคคลอื่นก่อนได้รับอนุญาต</p> <p>3. จัดทำรั้วหรือกำแพงรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีความสูงอย่างน้อย 6.00 เมตร เพื่อป้องกันทัศนียภาพในช่วงการก่อสร้าง</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการ ทราบถึงแผนการก่อสร้างโดยติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนี้จากผู้พักอาศัยข้างเคียง</p>	<p>- ติดตามตรวจสอบบริเวณรั้วหรือกำแพง โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสไทย จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพรพนา รัตนเศรษฐ์)

(นางสาวพรพนา รัตนเศรษฐ์)

ผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลีสไทย จำกัด  
 กันยายน 2557




ลงชื่อ.....  
  
 (นายเรืองเดช วรศิริ)

(นายเรืองเดช วรศิริ)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แมชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไท์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1.2 ทรัพยากรดิน	- สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างรกรากพัฒนา อาจก่อให้เกิดการไหลของดินที่นำมาปรับถม	1. จัดทำคู่มือกว้างประมาณ 0.50 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินจากน้ำฝน 2. จัดทำคันดินที่บดอัดให้แข็งแรงรอบพื้นที่โครงการที่จะทำการถมดินก่อน เพื่อป้องกันดินที่จะนำมากมพลงไปยังพื้นที่ข้างเคียง 3. จัดให้มีวัสดุคลุมบริเวณกองดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย 4. จัดทำรั้วชั่วคราวสูงประมาณ 6.0 รอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษดินโคลนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการสู่พื้นที่โดยรอบ 5. ทำปอดักตะกอนบริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อดักตะกอนดินไม่ให้ไหลออกสู่ห้วยระบายน้ำ 6. จัดให้มีวัสดุปกคลุมกองดินที่ยังไม่ได้ขน ออกนอกโครงการเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายลงสู่ห้วยหรือออกสู่พื้นที่ข้างเคียง	- ติดตามตรวจสอบแนวรั้วว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอด - ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสไท์ จำกัด

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลีสไท์ จำกัด  
 กันยายน 2557




.....  
  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แนนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสท์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1.3 คุณภาพอากาศ และสภาพภูมิอากาศ	- การก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศทั้งฝุ่นละอองจากการปรับถมพื้นที่รวมถึงมลพิษจากการเผาไหม้เครื่องยนต์มีรายละเอียดของมลพิษดังนี้ 1.CO - สภาพปัจจุบัน = 0.09 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมก่อสร้าง = 0.0086 มก./ลบ.ม. - รวม CO ทั้งหมด = 0.0986 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 34.20 มก./ลบ.ม. 2. NO <sub>2</sub> - สภาพปัจจุบัน = 0.018 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมก่อสร้าง = 0.0349 มก./ลบ.ม. - รวม NO <sub>2</sub> ทั้งหมด = 0.0529 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.32 มก./ลบ.ม. 3. SO <sub>2</sub> - สภาพปัจจุบัน = 0.120 มก./ลบ.ม.	1. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันอาคาร โดยยึดติดกับผนังข้างด้านนอกขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร 2. กำหนดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร / ชั่วโมง 3. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง หิน ทราช เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุ หรือเศษดิน ทราช ลงบนถนน 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง 5. กำหนดให้มีจุดล้างล้อเพื่อทำความสะอาดล้อรถบรรทุก ก่อนออกจากพื้นที่โครงการ 6. กำหนดให้มีการย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 7. ไม่ติดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน 8. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ	1. ตรวจสอบการบรรจุทุก ซึ่งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ 2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ค่า TSP,PM10 ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก ของอาคารและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและค่า CO,NO <sub>x</sub> ,SO <sub>x</sub> ,HC ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง สถานที่ตรวจวัดได้แก่




ลงชื่อ.....  
 (นางสาวพรพนารัตน์เชษฐ์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลีสท์ไทย จำกัด  
 กันยายน 2557

.....  
 (นายเรืองเดช วรรศรี)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เนทเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celesite ตั้งอยู่ในซอย พัทยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลเนสท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- กิจกรรมก่อสร้าง = 0.00149 มก./ลบ.ม. - รวม SO <sub>2</sub> ทั้งหมด = 0.12149 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.78 มก./ลบ.ม. 4. HC - สภาพปัจจุบัน = 1.12 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมก่อสร้าง = 0.0023 มก./ลบ.ม. - รวม NO <sub>2</sub> ทั้งหมด = 1.1223 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = ไม่มีค่ามาตรฐาน 5. PM10 - สภาพปัจจุบัน = 0.020 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมก่อสร้าง = 0.00149 มก./ลบ.ม. - รวม PM10 ทั้งหมด = 0.02149 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.12 มก./ลบ.ม. 6. TSP - สภาพปัจจุบัน = 0.052 มก./ลบ.ม.	9. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังอันเนื่องมาจากเครื่องจักรต่างๆ 10. จัดให้มีพื้นที่สำหรับพาสี เชื่อมเหล็ก ที่มีผนังปิดบังโดยรอบและให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยและอาคารอพาร์ทเมนท์ทางด้านทิศตะวันออก 11. ออกกฎหมายคนงานก่อสร้างเผด็จวัสดุก่อสร้าง และขยะใดๆทั้งสิ้น 12. กำหนดให้ก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลาที่ยกกฎหมายกำหนด	- บ้านติดโครงการทางด้านทิศตะวันออก (ST1) ได้แก่อพาร์ทเมนท์ 3 ชั้น เลขที่ 68/12 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - มัธยมศึกษาเขตละหานทราย ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ST2) 3. ตรวจสอบเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 4. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลเนสท์ จำกัด



นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลเนสท์ จำกัด

ลงชื่อ

บริษัท เซลเนสท์ จำกัด  
Celesite Co., Ltd.

( นายเรืองเดช วรศรี )

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท แนนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

กันยายน 2557

กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ชวงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.1.4. ระดับเสียง</p>	<p>- กิจกรรมก่อสร้าง = 0.0026 มก./ลบ.ม. - รวม TSP ทั้งหมด = 0.0546 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.33 มก./ลบ.ม.</p>	<p>จากการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเครื่องมือต่างๆ ทั้งงานขุดตัก ทำฐานราก งานบดอัด เครื่องผสมคอนกรีต ทำให้เกิดเสียงดัง จากการประเมินค่าระดับเสียงสำหรับผู้อยู่รอบตัวอาคารไม่มีการป้องกันเสียงที่ระยะห่างที่ใกล้ที่สุดคือทางด้านทิศตะวันออก มีระยะห่าง 7.20 เมตร จากแนวเขตอาคารของโครงการ</p>	<p>1.ตรวจสอบการบรรทุก ซึ่งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ</p> <p>2. ตรวจสอบเครื่องย่นที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>3. ตรวจวัดระดับเสียง Led เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ Lmax ทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและ</p>
<p>1.1.4. ระดับเสียง</p>	<p>- กิจกรรมก่อสร้าง = 0.0026 มก./ลบ.ม. - รวม TSP ทั้งหมด = 0.0546 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.33 มก./ลบ.ม.</p>	<p>1. จัดทำรั้วแนวไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ติดกันเป็นบ้านพักอาศัย 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง อพาร์ทเมนท์สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อพาร์ทเมนท์สูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และห้องแถวจำนวน 2 ห้อง สามารถลดระดับเสียงลงได้ 26 dB(A) หรือ 68.38 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการ ทราบถึงแผนการก่อสร้างและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ</p> <p>3. กำหนดให้ระดับเสียงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540) ที่กำหนด</p>	<p>1.ตรวจสอบการบรรทุก ซึ่งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ</p> <p>2. ตรวจสอบเครื่องย่นที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>3. ตรวจวัดระดับเสียง Led เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ Lmax ทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและ</p>



*Wanna Smit*

นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์ )  
กรรมการผู้มีอำนาจนาม  
บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

ที่ตั้ง  
บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.

( นายเรืองเดช วรศรี )


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แมชเทอรัล โซลูชั่น จำกัด

กันยายน 2557

กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>- ระดับเสียงรวมกับเสียงปัจจุบัน 94.38 เดซิเบล (เอ)</p> <p>- ระดับเสียงที่ผ่านกำแพงกันเสียง 68.38 เดซิเบล (เอ)</p> <p>ส่วนทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตกไม่มีผู้ได้รับผลกระทบและเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป จะเห็นว่าระดับเสียงจากการทำฐานรากมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) แต่ทั้งนี้ยังไม่เกินกว่าค่าระดับเสียงสูงสุด ซึ่งจะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น โครงการยังคงต้องมีการลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ทั่วไปไม่เกิน 70 dB(A) และค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 dB(A)</p> <p>4. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังอันเนื่องมาจากเครื่องจักรชำรุด</p> <p>5. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงดังให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>6. กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดที่มีเสียงให้จัดพื้นที่ดำเนินการอยู่ห่างจากอาคารบ้านพักอาศัยและอพาร์ทเมนท์ทางด้านตะวันออกให้มากที่สุด โดยตำแหน่งที่เหมาะสมควรมีบริเวณกลางพื้นที่การก่อสร้าง</p> <p>7. กำหนดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างใหม่มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร / ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง</p> <p>8. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>9. ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วต่ำ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ฐานราก และรายงานผลตรวจวัดทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างสถานที่ตรวจวัด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านติดโครงการทางด้านทิศตะวันออก (ST1) เป็น อพาร์ทเมนท์ 3 ชั้น เลขที่ 68/12 ม.10 ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี</li> <li>- มัคคุเทศก์อะดีดลันท์ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ST2)</li> </ul> <p>3. ตรวจสอบเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1</p>	



*Nem*

นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลีสไทน์ จำกัด


( นายเรืองเดช วรศรี )

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนเซอร์ล ไซลูทิน จำกัด  
กันยายน 2557

บริษัท เซลีสไทน์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1.5 ความสั่นสะเทือน	- ในการทำฐานรากอาคารเป็นขั้นตอนการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนมากที่สุด ซึ่งการทำฐานรากอาคารด้วยวิธีการเจาะเสาเข็มโดยระห่างระหว่างอาคารโครงการกับอาคารข้างเคียงที่ใกล้	<p>10. กำหนดให้คนงานก่อสร้างจับวางวัสดุก่อสร้างแทนการโยน หรือทิ้งลงจากที่สูง</p> <p>11. ควบคุมคนงานไม่ให้ส่งเสียงดัง</p> <p>12. กำหนดการบรรเทาผลกระทบจากวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้เกิดทุกหน้าหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> <p>13. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>14. เครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ต้องตั้งให้อยู่บริเวณกลางพื้นที่การก่อสร้าง</p> <p>15. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและลดเสียงให้คนงานก่อสร้างใช้ เช่น Ear Plug, Ear muffs เป็นต้น</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>4. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสไท์ จำกัด</p>
		<p>1. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร โดยทำการตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานรากและติดตั้งทุกสัปดาห์ หลังจาก</p>	<p>- ตรวจวัดความสั่นสะเทือนโดยได้เก็บทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากของอาคารและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจาก</p>



นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์ (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลีสไท์ จำกัด  
ถนนสายสุขุมวิท 101 ฝั่งใต้ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

(นายเรืองเดช วรศรี)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์ลด์ โซลูชั่น จำกัด  
ถนนสุขุมวิท 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ทิศตะวันออกเป็นบ้านพักอาศัย 1 ชั้น จำนวน 1 หลังห่างจากจุดเจาะเสาเข็มประมาณ 7.20 เมตร จากากรประเมินจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็ม 0.185 นิ้ว/วินาที ในขณะที่ค่ามาตรฐานสำหรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารประเภทบ้าน คอนกรีต ก่ออิฐสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ไม่เกิน 0.3 นิ้ว/วินาที ดังนั้นระดับแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็มของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออาคารโดยรอบแต่อย่างใด</p>	<p>นั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างแรงสั่นสะเทือนจะไม่ส่งผลเสียต่อบ้านพักอาศัยข้างเคียง</p> <p>2. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดังจากการเจาะเสาเข็ม โดยให้ทำการเจาะในช่วงเวลา 8.00-17.00 น.</p> <p>3. ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะเสาเข็มทุกวันก่อนเริ่มทำงาน หากพบว่าเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้เกิดการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีก่อนการใช้งาน</p> <p>4. จัดให้มีตัวแทนของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้างทำเสาเข็มประสานงานกับเจ้าของอาคารข้างเคียงให้ร่วมกันตรวจสอบสภาพอาคารพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน และจัดทำสำเนาเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด ก่อนทำการเจาะเสาเข็ม</p> <p>5. หากพบว่าอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการเจาะเสาเข็มของโครงการให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมอาคาร</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>นั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง สถานีตรวจวัด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านติดโครงการทางด้านทิศตะวันออกเฉียง (ST1) เป็น อพาร์ทเมนท์ 3 ชั้น เลขที่ 68/12 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี</li> <li>- มัธยมวัดชะลิม</li> </ul> <p>ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ST2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด</li> </ul>	



*Wana Suf*  
นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม




บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
Celstite Co., Ltd.


( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนเซอร์ลิด โซลูชั่น จำกัด


กุมภาพันธ์ 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดั้งเดิมโดยทันที</p> <p>6. จัดทีมงานฝ่ายช่าง และวิศวกรเพื่อเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับการเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อทำการซ่อมแซมอาคาร และหรือสวนของอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัว ทั้งนี้เมื่อมีการเข้าแจ้งเหตุจากเจ้าของอาคารข้างเคียง</p> <p>7. โครงการจัดให้มีจุดรับร้องเรียนแจ้งเหตุ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข</p> <p>8. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคารข้างเคียงที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการด้วย</p> <p>9. ดำเนินการตามข้อกำหนดการก่อสร้างของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด</p> <p>10. จัดให้มีจุดรับร้องเรียน หรือรับแจ้งเหตุเดือดร้อน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไขทันที</p>	



  
 บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด  
 Celestite Co., Ltd.  
 ( นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์ )  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



  
 Nam Smit  
 ( นายเรืองเดช วรรณศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	- ที่ตั้งโครงการซึ่งตั้งอยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว ที่ระดับ 3-4 เมอร์คัลลี เขต 1 (สีเหลือง) เป็นระดับที่อยู่บนอาคาร รู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว มีความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีความเสียหายบ้าง (ที่มา: กองธรณีเทคนิค, มกราคม 2548) นอกจากนี้ยังคำนวณโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่าง อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้	<p>11. จัดให้ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) หรือทางเทคนิค ก่อนเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างให้เดินรอบๆ พื้นที่ก่อสร้างเพื่อสอบถาม/ติดตามผลกระทบกับอาคารข้างเคียงทุกวัน</p> <p>โครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้</p> <p>ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เตรียมไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกระเป๋ายาเตรียมไว้ในสำนักงานโครงการ และให้ผู้พักอาศัยทราบว่าอยู่ที่ไหน</li> <li>2) เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</li> <li>3) มีแผนป้ายแสดงตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ วาล์วปิดก๊าซ ตะพานไฟฟ้า สำหรับตัดกระแสไฟฟ้าไว้ที่ห้องสำนักงาน</li> <li>4) มีป้ายเตือนห้ามวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูง ๆ เมื่อแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้</li> <li>5) กำหนดจุดนัดหมาย ในกรณีที่ต้องอพยพออกจากกัน เพื่อมารวมกันอีกครั้ง ในภายหลัง ซึ่งเป็นจุดรวมพลของโครงการ</li> </ol>	- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทย จำกัด


ลงชื่อ.....  
  
 นางสาวพนา รัตนเชษฐ์ )  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
 กันยายน 2557

.....  
  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557




ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทย์ใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) พยายามควบคุมระดับความสูงบ ถ้าอยู่ในอาคารก็ให้อยู่ในอาคาร ถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้อยู่นอกอาคาร เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บเพราะวิ่งเข้าออก โดยถ้าอยู่ในอาคารให้อยู่หรือหมอบอยู่ในส่วนที่มีโครงสร้างแข็งแรง ที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก และให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียง และหน้าต่าง</li> <li>2) ห้ามใช้ เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งทำให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น</li> </ol> <p>หลังเกิดแผ่นดินไหว</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวตามมา อาคารอาจพังทลายได้</li> <li>2) ให้พยายามไต่ร่องเข้าหุ้มสันเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้ว หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิ่งหักพังแขงหรือขยาดได้</li> <li>3) ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วแก๊สยกสะพานไฟ อย่าจุดไม้ขีดไฟ หรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว</li> </ol>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>


ลงชื่อ.....  
  
 Nam Sris

นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์ (

กรรมการผู้อำนวยการคน



บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
 Celestite Co., Ltd.



( นายเรืองเดช วรรณศรี )


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท แนซเซอร์ด โซลูชั่น จำกัด


กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1.7 คุณภาพน้ำ	- จากการสำรวจสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการปัจจุบันใน ระยะรัศมี 1,000 เมตร ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย ร้านค้าและล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ว่างไม่พบแหล่งน้ำผิวดินที่ เกิดจากธรรมชาติแต่อย่างใด	เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน 5) ดำรงดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้ 6) กันเขตหรือไม้กั้นกั้นเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง 1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแบบเกราะ - กรองเดิมอากาศ ของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประสิทธิภาพรองรับ 1.5 ลบ.ม./วัน (จำนวน 2 ชุด) 2. จัดห้องส้วมสำหรับพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 10 ห้องอ้างอิงตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 3. จัดให้คนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อให้อ่างส้วมสะอาดไม่ มีกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง	1. ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจาก ป้อตรวจคุณภาพน้ำของบ้านพัก คนงานก่อสร้างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดย กำหนดให้มีดัชนีตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ได้แก่ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) - ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย



ลงชื่อ.....  
นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ (นางเรืองเดช วรศรี)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลีสไท์ จำกัด




บริษัท เซลีสไท์ จำกัด  
บริษัท แนซเซอร์ลิต โซลูชัน จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 1.2.1 นิเวศวิทยาบนบก	- จากการสำรวจพบว่าพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่ารอการพัฒนา สำหรับกลุ่มอาคารอยู่โดยรอบประกอบด้วยบ้านพักอาศัยและล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ว่างเปล่า ไม่พบทรัพยากรชีวภาพบนบก ประเภทสัตว์อนุรักษ์ สัตว์หายากแต่อย่างไร ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการนั้น พบเพียงสัตว์เลื้อยตามบ้านเรือน ได้แก่ สุนัข และแมว เป็นต้น อีกทั้งพบสัตว์ประเภทปรับตัวได้และอาศัยหากินอยู่ในบริเวณดังกล่าวอยู่แล้ว เช่น นกกระจอกสุны เป็นต้น		มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชนิดฟีคัล Fecal Coliform Bacteria - TDS - TKN - Sulfide 2. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสไทน์ จำกัด



ลงชื่อ.....  
  
 Nam Suf

(นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เซลีสไทน์ จำกัด  
**Celestite Co., Ltd.**

.....  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แนนทเธอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2.2 นิเวศวิทยาในน้ำ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการพบว่าไม่มีแหล่งน้ำผิวดินไหล และเส้นทางน้ำตามธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่โครงการ แต่ที่ระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกพบชายฝั่งทะเล การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพน้ำในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแบบเกราะ - กรองเติมอากาศของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประสิทธิภาพรองรับ 1.5 ลบ.ม. / วัน (จำนวน 2 ชุด)</li> <li>จัดห้องสุขาสำหรับพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 10 ห้อง อ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535</li> <li>จัดให้คนงานดูแลทำความสะอาดห้องสุขาอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องสุขาเพื่อให้ห้องสุขาไม่มีการปนเปื้อนผู้อยู่อาศัยได้</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบริเวณท่อของที่ปักคนงานกับท่อรับน้ำเสียของเมืองพัทยา</li> <li>ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสไท์ จำกัด</li> </ul>
1.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 1.3.1 การใช้น้ำ	- ในช่วงการก่อสร้างผู้รับเหมาควรมีคนงานก่อสร้างประมาณ 200 คน จะมีการใช้น้ำประมาณ 25.93 ลบ.ม./วัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีถังสำรองน้ำสำหรับใช้ก่อสร้างเป็นถังสำรอง ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง และสำหรับใช้ของคนงานขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร อีก 2 ถัง</li> <li>รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรองและระบบจ่ายน้ำภายในที่พักคนงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากมีปัญหาการรั่วซึม หรือ ขาดให้รีบแก้ไขทันที</li> </ul>



นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ)


(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แอสเซนด์ โซลูชัน จำกัด  
กันยายน 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลีสไท์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.  
กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทย์ใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลเตไลท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3.2 การบำบัดน้ำเสีย	- น้ำเสียช่วงก่อสร้างโครงการ ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย น้ำเสียจากส้วม ซึ่งจะมีอัตราการเกิดน้ำเสียประมาณ 1.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแบบเกราะ - กรองเติมอากาศของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประสิทธิภาพรองรับ 1.5 ลบ.ม. / วัน (จำนวน 2 ชุด) 2. จัดห้องส้วมสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง อ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 3. จัดให้คนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อให้ห้องส้วมสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง	- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลเตไลท์ จำกัด - ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลเตไลท์ จำกัด
1.3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ในมีการก่อสร้างโครงการ อาจตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างบางส่วนจะจุดต้นทางระบายน้ำและเกิดปัญหาน้ำท่วม หากไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	1. จัดทำคูน้ำกว้างประมาณ 0.5 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้างและมีปอดักตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอก 2. จัดให้มีคนงานตรวจสอบดูแลรางระบายน้ำของโครงการให้สามารถระบายน้ำฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ติดตามตรวจสอบ ความสามารถในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการ



นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์  
(นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลเตไลท์ จำกัด

นายเรืองเดช วรศิริ  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เนชเทอร์ริต โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เซลเตไลท์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.

กันยายน 2557

กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลเนสไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3.4 การจัดการ มูลฝอย</p> <p>- ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น เศษหิน ปูน ไม้ เป็นต้น และเป็นมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง</p> <p>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณขยะมูลฝอย 150 ลิตร บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณของมูลฝอย 300 ลิตร/วัน</p> <p>หากไม่มีมาตรการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>3. ออกกฎหมายห้ามคนงานก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุจากากก่อสร้างไปจุดต้นยังวางระบายนำรอบโครงการและท่าสาธารณะ</p> <p>4. จัดให้มีคนงานทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมิให้เศษดินและวัสดุจุดต้นหรือกีดขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>5. ตรวจสอบแนวรางดินระบายน้ำให้มีเศษดิน กิ่งไม้หรือเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำและไม่ให้มีการจุดต้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงฤดูฝน</p> <p>1. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุดเพื่อความเรียบร้อยและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ได้</p> <p>2. จัดให้ปริมาณขยะรับมูลฝอยที่พบนานและมีปีตขนาด 200 ลิตร ตั้งไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 5 ถึง แยกเป็นมูลฝอยทั่วไปจำนวน 2 ถึง มูลฝอยแห้งถึง มูลฝอยรีไซเคิล 1 ถึงและมูลฝอยอันตราย</p> <p>1 ถึง เพื่อรับมือกับขบวนการขนมูลฝอย ดำเนินการเก็บขนและนำไปกำจัด</p>	<p>ก่อสร้าง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลเนสไทน์ จำกัด</p>	<p>- ติดตามตรวจสอบภาพขณะ รองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดี ผสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลเนสไทน์ จำกัด</p>



นางสาวพรพนา รัตนชัยชู (นางสาวพรพนา รัตนชัยชู)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลเนสไทน์ จำกัด  
กันยายน 2557

นางสาวพรพนา รัตนชัยชู  
( นายเรืองเดช วรรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ทุกวัน ซึ่งรองรับขยะจากคนงานได้อย่างน้อย 6.67 วัน ส่วนมูลฝอยอันตรายเจ้าของโครงการจ้างบริษัทในส่วนรับผิดชอบดำเนินการเก็บขนมูลฝอยอันตรายและนำไปกำจัดทุกๆ 3 เดือน</p> <p>3. กำจัดให้คนงานทั้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>4. ตรวจสอบที่รองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>5. ติดตามเมื่อพนักงานเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะไปกำจัดของคนงานก่อสร้าง</p> <p>6. อบรมชี้ให้เห็นงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงการใช้รถจุกันที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น</p> <p>7. อบรมชี้ให้เห็นงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้</p>	

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
 กันยายน 2557

ลงชื่อ.....  
 ( นายเรืองเดช วรรณศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แนนเชอร์ล โชลด์ชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3.5 การใช้ไฟฟ้า	- โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่น้อย แต่โครงการต้องมีการลดการใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. อนุมัติให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น แนะนำให้คนงานถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น</li> <li>2. จัดช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน</li> <li>3. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง</li> <li>4. เลือกล้อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทประหยัดพลังงานในพื้นที่ก่อสร้างและสำนักงานก่อสร้างโครงการ</li> </ol>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุมัติให้สถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดให้มีการทำป้ายที่ทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อบอกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน</li> <li>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสท์ จำกัด</li> </ul>
1.3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย	<p>- ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างคนงานเอง หรือคนงานกับประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และพฤติกรรมของคนงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจเกิดอัคคีภัยจากความร้อนของคานงาน เช่น การประกอบอาหาร การสูบบุหรี่ หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำประวัติคนงานก่อสร้างให้รัดกุม ไม่รับคนงานที่ไม่มีทะเบียนประวัติเข้าทำงาน</li> <li>2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยในที่พักคนงาน 24 ชม.</li> <li>3. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โครงการก่อนได้รับอนุญาต</li> <li>4. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟห่างจากบริเวณที่มีการเชื่อม หรือบริเวณที่มีประกายไฟ</li> <li>5. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีวัสดุไวไฟ</li> </ol>	<p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสท์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลีสท์ จำกัด  
กันยายน 2557



( นายเรืองเดช วรรศิริ )

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์ล ไซดูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557

บริษัท เซลีสท์ จำกัด  
**Celestite Co., Ltd.**


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทย์ใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลเตสไท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3.7 การจราจร</p> <p>- การขนส่งวัสดุก่อสร้างจะทำให้การจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้การจราจรติดขัดมากกว่าเดิมมากนัก เนื่องจากในช่วงการก่อสร้างจะใช้รถบรรทุกเพื่อขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรประมาณ ไม่เกิน 10 คันวัน อาจเกิดผลกระทบต่อเนื่องไปยังการจราจรโดยจากการประเมินค่า V/C ratio ดังนี้</p> <p>ถนนพัทยใต้</p> <p>- V/C ปัจจุบัน = 0.25 (ระดับ A)</p> <p>- V/C ช่วงก่อสร้าง = 0.25 (ระดับ A)</p> <p>ถนนซอยพัทยใต้ 1 (หน้าโครงการ)</p> <p>- V/C ปัจจุบัน = 0.17 (ระดับ A)</p> <p>- V/C ช่วงก่อสร้าง = 0.17 (ระดับ A)</p>		<p>6. จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถืออยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถเห็นชัดเจน และสะดวกในการใช้งาน</p> <p>7. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย</p> <p>1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>2. ห้ามจอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร</p> <p>3. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก</p> <p>4. จัดทำที่จอดรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการและจัดให้มีพื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้างบริเวณด้านหลังโครงการ และห้ามรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง จอดขณะจอดอยู่บริเวณถนนซอยพัทยใต้ 1</p> <p>5. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถบรรทุกดินไว้ภายในโครงการอย่างน้อย 3 คัน</p> <p>แสดงผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลเตสไท์ จำกัด</p>



ลงชื่อ.....  
(นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ)


( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนทเซอร์ล ไทลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557




บริษัท เซลเตสไท์ จำกัด  
Celatite Co., Ltd.

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ช่วงก่อสร้าง จะทำให้ค่าโครงการจรรยาบรรณมีค่า V/C ratio เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามโครงการต้องปฏิบัติตามการเพื่อลดผลกระทบ</p>	<p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในโครงการคอยติดต่อสื่อสารกับพนักงานขับรถบรรทุกที่จะเข้าสู่โครงการ เพื่อตรวจเช็คระยะทางให้สอดคล้องกับรถบรรทุกที่กำลังจะวิ่งออกจากช่องจอดรอในโครงการ เพื่อลดผลกระทบการจราจรในทุกทิศทางของจราจรในซอยถนนพัทธยาใต้ 1</p> <p>7. ในกาการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องขับรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจุดที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ</p> <p>8. ออกกฎให้พนักงานขับรถทุกคนดับเครื่องยนต์ที่เมื่อจอดรถยนต์ในช่องจอดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>9. จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมดินบริเวณท้ายรถบรรทุกเพื่อป้องกันการก่อกองเศษดินบนพื้นผิวถนน และลดอุบัติเหตุกับรถที่ขับติดตามมา</p> <p>10. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุบริษัทและเบอร์โทรบริษัทให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นพนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร หรือขับรดโดยประมาท และอาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งมายังโครงการ</p>	

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพนา รัตนไชยสุ์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
 กันยายน 2557




.....  
  
 (นายเรืองเดช วรศรี)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แมชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบบางสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบบางสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบางสิ่งแวดลอม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3.8 การสื่อสาร</p> <p>- ในช่วงก่อสร้าง พบว่า บริเวณที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ กลุ่มผู้อาศัยทางทิศตะวันออก ของโครงการซึ่งเป็นที่ยาว จึงคาดว่าน่าจะไม่มีผลกระทบต่อบึงคัลวินวิทยุ โทรทัศน์จากโครงการ</p>	<p>11. ควบคุมไม่ให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด และใช้ผ้าใบปิดส่วนที่บรรทุกสิ่งของที่สามารถตกลงและทำให้เกิดความสกปรกบนถนนได้</p> <p>12. ต้องจัดให้มีบ่อล้างล้อรถบรรทุก และเจ้าหน้าที่ล้างล้อ โดยให้มีตำแหน่งอยู่ใกล้ปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ล้างทุกครั้งเมื่อรถบรรทุกจะออกจากโครงการ</p> <p>1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้ และตามแผนการที่กำหนดไว้</p> <p>2. ทำหนังสือขอประชาสัมพันธ์แจ้งอาคารข้างเคียงและในรัศมี 100 เมตร เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดูดกลิ่นสัญญาณวิทยุ และบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัทพ์รับทราบและหาข้อตกลงในการชดเชยจากผลกระทบที่ได้รับ โดยจะเริ่มดำเนินการเมื่อเริ่มก่อสร้างอาคาร และสิ้นสุดการรับเรื่อง เพื่อชดเชยหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>3. บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด ต้องรับผิดชอบชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด</p>	

นางสาวพรพนา รัตนเชษฐี  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด  
กุมภาพันธ์ 2557


นางสาวพรพนา รัตนเชษฐี  
(นายเรืองเดช วรศิริ)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เนชเชอร์ล ไซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสท์ ไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>	<p>1) จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 (หมวดอาคารบังคับใช้แล้ว) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยโครงการอยู่ในพื้นที่หมายเลข 2.8 (สีน้ำตาล) ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยสถานบ้าน ราชการ การสาธารณสุข โภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมจัดเป็นกิจกรรมหลักของที่ดินประเภทนี้</p>	<p>การดูดกลืนสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกินที่เกินจากอาคารโครงการ นับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร และสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>4. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชย จากผลกระทบที่ได้รับให้ตกลงกันในลักษณะใดก็ตามที่โดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงไกลเกลี่ย</p>	



ลงชื่อ.....  
  
 Nam Suf

นางสาวพนารัตน์เชษฐ์ )  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลีสท์ ไทท์ จำกัด

( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แร่เซอรด์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เซลีสท์ ไทท์ จำกัด  
**Celestite Co., Ltd.**


กันยายน 2557

กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทย์ใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลเตไลท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>2) จากตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการกับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยโครงการอยู่ในพื้นที่บริเวณหมายเลข 3.10 (สีน้ำตาล) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมจัดเป็นกิจกรรมหลักของที่ดินประเภทนี้มีค่า FAR 2.67: 1 (ต้องไม่เกิน 6: 1) และ OSR 24.20 % (ต้องไม่น้อยกว่า 5%)</p> <p>3) จากการตรวจสอบข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง คัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 โครงการอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 2 ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยรวม(อพาร์ทเมนท์) สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ห่างจากเขตทางถนนสุขุมวิท 200 เมตร โครงการ</p>		



ลงชื่อ.....  


(นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลเตไลท์ จำกัด



บริษัท เซลเตไลท์ จำกัด  
**Celestite Co., Ltd.**

( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เนทเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทย์ใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 1.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	ไม่ได้อยู่ในข้อห้ามใดๆ ตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2553 - เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นและมีเงินหมุนเวียนในชุมชน - ชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ อาจได้รับการรบกวนจากคนงานก่อสร้างและเหตุรำคาญอื่นๆ จากกิจกรรมก่อสร้างหากไม่มีการควบคุมหรือไม่มีมาตรการลดผลกระทบ	1. เจ้าของโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ที่พนักงานของผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 2. การดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่ต้องดำเนินการโดยผู้เหมาก่อสร้างให้เจ้าของโครงการ ระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญาและให้พิจารณาตัดกัก่อนก่อนหน้าให้ผู้รับเหมามาปฏิบัติตามให้มีความเหมาะสม 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบทราบถึงการดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมการก่อสร้าง 4. จัดเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ตลอด	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - เจ้าของโครงการติดตามความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนโดยรอบโครงการในช่วงก่อสร้างว่าได้รับผลกระทบหรือไม่ โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ในการสอบถาม หรือการติดต่อ ได้รับความเห็นหรือข้อร้องเรียนหรือข้อร้องเรียนโดยผู้ติดต่อได้ - ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด



นางสาวพรพนา รัตนเศรษฐี (นางเรืองเดช วรศรี)  
ผู้อำนวยการสำนักงานจลนาม  
บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
กุมภาพันธ์ 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พญาไต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4.2 การสาธารณสุข ชีวอนามัย และสุขภาพ</p> <p>- การดำเนินการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ สาธารณสุขของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้สามารถจำแนกได้ ดังนี้</p> <p>1. โครงการทางเดินหายใจและภูมิแพ้</p> <p><u>สาเหตุ</u> : อาจเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นปูน ใยระเหย จากสี หรือผลิตภัณฑ์เคลือบเงาไม้ ฟูม(Fume)จากการ เชื่อมเหล็ก การเผาวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง ภาชนะ บรรจุเคมีภัณฑ์ต่างๆ และไอเสียจากเครื่องยนต์</p>	<p>ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ</p> <p>5. จัดทำประวัติคนงานก่อสร้าง</p> <p>6. ควบคุมคนงานไม่ให้ส่งเสียงดัง</p> <p>1. จัดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง</p> <p>2. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันอาคาร โดยยึดติดกับผนังข้าง ด้านนอกของก่อสร้างตลอดแนวอาคาร</p> <p>3. กำหนดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้มี ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร / ชั่วโมง</p> <p>4. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง หิน หวาย เพื่อป้องกันการรบกวน ของวัสดุ หรือเศษดิน ทราช ลงบนถนน</p> <p>5. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุก ก่อนออกจากพื้นที่โครงการ</p> <p>6. จัดให้มีพื้นที่สำหรับทาสี เชื่อมเหล็ก ที่มีผนังปิดบังโดยรอบและให้ อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัย</p> <p>7. จัดให้มีภาชนะสำหรับผสมปูนซีเมนต์ และกำชับคนงานให้ ระมัดระวังไม่ก่อเหตุปนเปื้อนลงในภาชนะผสม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ</p> <p>5. จัดทำประวัติคนงานก่อสร้าง</p> <p>6. ควบคุมคนงานไม่ให้ส่งเสียงดัง</p> <p>1. จัดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง</p> <p>2. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันอาคาร โดยยึดติดกับผนังข้าง ด้านนอกของก่อสร้างตลอดแนวอาคาร</p> <p>3. กำหนดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้มี ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร / ชั่วโมง</p> <p>4. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง หิน หวาย เพื่อป้องกันการรบกวน ของวัสดุ หรือเศษดิน ทราช ลงบนถนน</p> <p>5. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุก ก่อนออกจากพื้นที่โครงการ</p> <p>6. จัดให้มีพื้นที่สำหรับทาสี เชื่อมเหล็ก ที่มีผนังปิดบังโดยรอบและให้ อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัย</p> <p>7. จัดให้มีภาชนะสำหรับผสมปูนซีเมนต์ และกำชับคนงานให้ ระมัดระวังไม่ก่อเหตุปนเปื้อนลงในภาชนะผสม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสไทน์ จำกัด</p>



ลงชื่อ.....  
นางสาวพรพนา รัตนเพชร (

กรรมการผู้มีอำนาจนาม  
บริษัท เซลีสไทน์ จำกัด  
กันยายน 2557

( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนเทอรัล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557

บริษัท เซลีสไทน์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestie ตั้งอยู่ในซอย พัทย์ใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ทัศนียภาพ</p> <p>สาเหตุ : อาจเกิดจากฝุ่นปูน ฝุ่นละอองขนาดเล็กจาก การก่อสร้าง และการแพร่สารเคมีต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้าง</p>	<p>8. ออกกฎหมายควบคุมงานก่อสร้างเศษวัสดุก่อสร้างและขยะใดๆ ทั้งสิ้น</p> <p>9. ไม่ติดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ซึ่งไว้โดยไม่ใช้งาน</p> <p>10. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ</p>	<p>1. ฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง</p> <p>2. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันอาคาร โดยยึดติดกับผนังร้านค้า นอกขอบเขตก่อสร้างตลอดแนวอาคาร</p> <p>3. กำหนดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร / ชั่วโมง</p> <p>4. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง หิน ททราย เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุ หรือเศษดิน ททราย ลงบนถนน</p> <p>5. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุก ก่อนออกจากพื้นที่โครงการ</p> <p>6. ให้มีพื้นที่สำหรับทาสี เชื่อมเหล็ก ที่มีผนังปิดบังโดยรอบและให้อยู่</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทย จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
( นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ )

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
กันยายน 2557

บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
Celestie Co., Ltd.




( นายเรืองเดช วรรศรี )

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. โรคเครียด นอนไม่หลับและวิตกกังวล</p> <p>สาเหตุ : อาจเกิดจากความดังของเสียงก่อสร้าง เช่น เสียงการขุด เจาะ ตอก มีความกังวลและระแวงว่าจะเกิดอันตรายจากสิ่งของตกหล่นจากที่สูง</p>	<p>ห่างจากบ้านพักอาศัย</p> <p>7. ให้มีภาชนะสำหรับผสมปูนซีเมนต์ และกำชับคนงานให้ระมัดระวังในการหมุนผงลงในภาชนะผสม</p> <p>8. ออกกฎหมายคนงานก่อสร้างเผาศ威士ดูก่อสร้าง และชะงะไต่ฯ ทั้งสิ้น</p> <p>9. ไม่ติดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่วิ่งไร้โดยไม่ใช้งาน</p> <p>10. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ</p> <p>1. โครงการจะติดตั้งกำแพงกันเสียงทำจากกระเบื้องโฟมโพรซีเมนต์หนา 8 มิลลิเมตร สูงประมาณ 6.00 เมตร ยาวโดยตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก สามารถลดระดับเสียงได้ 26 dB(A) ทำให้ค่าระดับเสียงจากการก่อสร้างโครงการถูกลดลงทำให้ค่าระดับเสียงที่ได้รับผลกระทบโดยรวมโครงการจะได้รับการควบคุม</p> <p>2. จัดทำรั้วแนวคอนกรีตแผ่นเรียบสูงประมาณ 6.00 เมตร บริเวณด้านทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตกของโครงการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	



นางสาวพรพนา รัตนทรัพย์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซลส์ไทย จำกัด)

นางสาวพรพนา รัตนทรัพย์ (นายเรืองเดช วรศรี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซลส์ไทย จำกัด

กันยายน 2557

กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทย์ใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลลีสไท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>4. โรคติดต่อจากพาหะนำโรค</p> <p>สาเหตุ : เกิดจากพาหะนำโรคที่อาจขยายพันธุ์ในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ เช่น ยุง ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก</p> <p>แมลงวัน ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง บิด อาหารเป็นพิษ เป็นต้น</p>	<p>3. กำหนดให้ก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลา 08:00-17:00 น. เท่านั้น ส่วนในช่วงหลังเวลา 17:00 น. เป็นต้นไป โครงการไม่ดำเนินการก่อสร้างใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อลดระดับการรบกวนประชาชนในชุมชนใกล้เคียง</p> <p>4. จัดให้มีหัวหน้าคนงานก่อสร้างคอยควบคุมความประพฤติคนงานก่อสร้าง</p> <p>5. กำหนดให้คนงานก่อสร้างจับวางวัสดุก่อสร้างแทนการโยน หรือทิ้งลงจากที่สูง</p> <p>6. ติดตั้งแผงกันกันวัสดุตกหล่นรอบอาคารตามมาตรการ</p> <p>1. กำหนดให้โครงการทำจัดดูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่ง เพื่อให้เข้ามาพบหมอทุกวันได้อย่างให้</p> <p>2. จัดให้มีคนงานคอยสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่คาดว่าจะเกิดโรค โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเศษวัสดุ เศษหิน หรือเศษซากอาหารกองทิ้งถมไม่เป็นระเบียบ หากพบให้</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลลีสไท์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
( นางสาวพรพนา รัตนเพชร )

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลลีสไท์ จำกัด  
กันยายน 2557



( นายเรืองเดช วรรณศรี )

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์รัล โกลด์มิน จำกัด  
กันยายน 2557




ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลสไตท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>รับกำจัดหรือทำลาย</p> <p>3. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแบบเกราะ - กรองเติมอากาศของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประสิทธิภาพรองรับ 1.5 ลบ.ม. / วัน (จำนวน 2 ชุด)</p> <p>4. จัดห้องสุขาสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง อ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535</p> <p>5. จัดให้คนงานดูแลทำความสะอาดห้องสุขาอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องสุขาเพื่อให้ห้องสุขาเกิดความไม่มิดชิดบริเวณผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง</p> <p>7. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บโดยคัดแยก เศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ได้</p> <p>8. สำหรับมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานในพื้นที่ก่อสร้างเกิดขึ้นประมาณ 7.69 ตัน/วัน กำหนดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทาน</p>	

ลงชื่อ.....  
( นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ )



( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แมกเซอร์วิลด ไซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557




กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลสไตท์ จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>มีฝนตกในพื้นที่ก่อสร้าง ความจุประมาณ 200 ลิตร จำนวน 5 ถึง สำหรับรองรับขยะเศษอาหารที่ค่นงานนำมาบำบัดประทาน ส่วนเศษขยะและวัสดุก่อสร้างจะรวบรวมใส่กระสอบ และถุงดำเพื่อลำเลียงลงมาทิ้งที่พิกยะก่อสร้างบริเวณชั้นล่างก่อนขนย้ายไปกำจัดอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>9. กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับจัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด</p> <p>10. ตรวจสอบที่รองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>11. ประสานให้กองทางสุขาภิบาล เมืองพัทยา ผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะของคนงานก่อสร้างไปกำจัด</p> <p>12. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเบรยต่างๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น</p>	



ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐา)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลีสไทย จำกัด  
 กันยายน 2557

.....  
 ( นายเรืองเดช วรรณศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์วิซ โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>5. โรคระบบโรคประสาท</p> <p>สาเหตุ : อาจเกิดจากเสียงจากเครื่องจักรทำงาน การขุดเจาะ เคาะ ตอก ซึ่งดังต่อเนื่องเป็นเวลานาน เสียงสะท้อนจากคนงานก่อสร้าง</p>	<p>13. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ มีการคัดแยก มูลฝอยออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียกมูลฝอยแห้ง และมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้</p> <p>1. โครงการต้องติดตั้งกำแพงกันเสียงทำจากกระเบื้องโฟลเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มิลลิเมตร สูงประมาณ 6.00 เมตร ยาวโดยตลอด แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก สามารถลดระดับเสียงได้ 26 dB(A) ทำให้ระดับเสียงจากการก่อสร้างโครงการถูกลดลงทำให้ ค่าระดับเสียงที่ผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการจะได้รับลดลง</p> <p>2. จัดทำรั้วแผ่นคอนกรีตแนวเรียบสูงประมาณ 6.00 เมตร บริเวณด้าน ทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตกของโครงการ</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการ ทราบถึง แผนการก่อสร้างและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสท์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ )  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลีสท์ จำกัด




.....  
( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เนทเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

.....  
กัณยายน 2557

บริษัท เซลีสท์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไท์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4. กำหนดให้มีการก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลา 08:00-17:00 น. เท่านั้น ส่วนในช่วงหลังเวลา 17:00 น. เป็นต้นไป โครงการไม่ได้ดำเนินการขุด การก่อสร้างใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อลดระดับการรบกวนประชาชนในชุมชนใกล้เคียง</p> <p>5. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังอันเนื่องมาจากเครื่องจักรขุด</p> <p>6. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงดังให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>7. กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดที่มีเสียงให้จัดพื้นที่ดำเนินการอยู่ห่างจากอาคารบ้านพักอาศัยโดยรอบให้มากที่สุด โดยตำแหน่งที่เหมาะสมควรอยู่บริเวณกลางพื้นที่การก่อสร้าง</p> <p>8. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างทำการก่อสร้าง</p>	

ลงชื่อ  .....

(นางสาวพรรณา รัตนศรี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลีสไท์ จำกัด  
กันยายน 2557



 .....

( นายเรืองเดช วรศรี )


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนเทอร์ริค โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>9. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>10. ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วต่ำ</p> <p>11. ผู้รับเหมาควบคุมคนงาน ไม่ให้ส่งเสียงดัง</p> <p>12. กำหนดภาวะบรรทุกรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้นรทุกน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> <p>13. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>14. จำกัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>15. เครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ต้องตั้งให้อยู่บริเวณกลางพื้นที่การก่อสร้าง</p> <p>16. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและลดเสียงให้คนงานก่อสร้างใช้ เช่น Ear Plug, Ear muffs เป็นต้น</p>	

ลงชื่อ.....  
นางสาวพรพนา รัตน์เชษฐ ( )  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด  
Celestite Co.,Ltd.  
บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด  
กันยายน 2557





.....  
( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทย์ใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>6. อุบัติเหตุในการขนส่ง</p> <p>สาเหตุ : อาจเกิดขึ้นจากความประมาทของพนักงานขับรถ หรือพฤติกรรมคึกคะนอง</p>	<p>7. ผลกระทบจากความไม่อยู่และการจัดการสิ่งแวดล้อมในที่ที่พนักงานก่อสร้างชั่วคราวที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้เกิดโรคติดต่อ โรคระบาดและความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิตได้</p>	<p>1. ออกกฎให้พนักงานขับรถอย่างสุภาพ</p> <p>2. ติดป้ายระบู้ข้อความว่า "หากพนักงานขับรถไม่สุภาพ กรุณาแจ้งมายัง ระบบอนุรักษ์ธรรมชาติของเจ้าพนักงาน"</p> <p>3. นำหนักบรรทุกให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด</p>
		<p>1. จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคารภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ</p> <p>2. จัดพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดย คัดแยกเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ได้อีก</p> <p>3. สำหรับมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนในพื้นที่ก่อสร้างเกิดขึ้นประมาณ 7.69 ตัน/วัน กำหนดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทาน มีฝาปิดวางไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง ความจุประมาณ 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง สำหรับรองรับขยะเศษอาหารที่คนงานนำมารับประทาน ส่วนเศษขยะและวัสดุก่อสร้างจะรวบรวมใส่กระสอบ และผูกมัดเพื่อลำเลียงลงมาทั้งยังที่ที่ขยะก่อสร้างบริเวณชั้นล่างก่อนขนย้ายไปกำจัด</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด</p>

นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์  
.....  
ลงชื่อ.....


(นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
กันยายน 2557



( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์วิลด โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>อีกครึ่งหนึ่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. กำกับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับจัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด</li> <li>5. ตรวจสอบที่รองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</li> <li>6. ประสานให้กองช่างสุขาภิบาล เมื่อพนักงานเข้ามาดำเนินการ เก็บขยะของคณงานก่อสร้าง</li> <li>7. รณรงค์ให้คณงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่าง และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ขอคืนแบบแก้ว เป็นต้น</li> </ol>	

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด  
 กันยายน 2557




.....  
 ( นายเรืองเดช วรรค์ )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด  
 กันยายน 2557



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พญาไต้ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>8. ผลกระทบจากการเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การถูกกระแทก การพลัดตก เป็นต้น</p>	<p>8. ผลกระทบจากการเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การถูกกระแทก การพลัดตก เป็นต้น</p>	<p>1. ติดตั้งป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือนหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น</p> <p>2. ปฏิบัติตามในการกำหนดรายละเอียด อย่างน้อยครอบคลุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและให้โครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. ให้มีการอบรมที่แจ้งคนงานเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง</p> <p>4. ให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีเหตุฉุกเฉิน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>
<p>1.4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ</p>	<p>- กิจกรรมในการก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดมุมมองที่ไม่เหมาะสมต่อทัศนียภาพต่อการมองเห็นของประชาชนผู้ผ่านไปมารวมถึงผู้พักอาศัยโดยรอบ</p>	<p>1. จัดให้มีรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม</p> <p>2. เมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกันคลุมรอบอาคาร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม</p>	<p>- ตรวจสอบรั้วให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพรพนา รัตนเศรษฐ์ )  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



.....  
( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด  
ถนนสุขุมวิท 101 รัชดาภิเษก  
กรุงเทพฯ 10110

กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทย์ใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4.4 การบดบั้งแสงแดด และทิศทางลม	- ในช่วงการก่อสร้างทำให้เกิดอาคารที่มีความสูง 22.80 เมตร อาจทำให้เกิดการบดบังแสงสว่างและทิศทางการเดินทาง เนื่องจากพื้นที่โดยรอบของโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างรอบการพัฒนา จึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	<p>3. จัดให้มีพนักงานดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบปราศจากมูลฝอยและกะองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว</p> <p>4. ติดป้ายหน้าโครงการโดยมีรายละเอียดระยะเวลาก่อสร้างผู้รับเหมา รวมทั้งเบอร์ติดต่อ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก</p> <p>1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้</p> <p>2. เมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกันคลุมรอบอาคาร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม</p> <p>3. ให้มีพนักงานดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบปราศจากมูลฝอยและกะองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว</p> <p>4. โครงการทำหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงและในรัศมี 100 เมตรทราบก่อนการก่อสร้างและติดตามผลทุกๆ เดือนเมื่อมีก่อสร้างในแต่ละชั้นหากมีปัญหาจากการบดบังแสงและลมให้แจ้งโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่ก่อสร้างอาคารจนถึงเปิดใช้อาคาร</p>	- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสไท์ จำกัด




ลงชื่อ.....  
(นางสาวพรพนา รัตน์เชษฐ)

( นายเรือเดช วรศรี )

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลีสไท์ จำกัด  
กันยายน 2557

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนท์เชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557



บริษัท เซลีสไท์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทย์ใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทร์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน</p>	<p>- ครั้งที่ 1 ประชาชนมีข้อห่วงกังวล ดังนี้</p> <p><b>กลุ่มที่ 1 (ติดโครงการ)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ทำให้เกิดเสียงดัง</li> <li>ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</li> <li>ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน</li> <li>ทำให้เกิดการกัดเซาะและพังทลายของดิน</li> <li>ทำให้เกิดการจราจรติดขัด</li> </ol> <p><b>กลุ่มที่ 2 ประชาชนในรัศมี 100 เมตร</b></p> <p>-ทำให้เสียงดัง</p> <p>-ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</p>	<p>5. ขาดเสียค่าเสียหายในการบดบังแสงและทิศทางการเกิดจากอาคารโครงการกับอาคารข้างเคียงทันที</p> <p>6. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชย จากผลกระทบที่ได้รับ ให้ตกลงกันในลักษณะไตรภาคีโดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงไกล่เกลี่ย</p> <p>1. กำหนดให้มีการก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลา 08:00-17:00 น. เท่านั้น ส่วนในช่วงหลังเวลา 17:00 น. เป็นต้นไปโครงการต้องดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกิดเสียงดังและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดระดับการรบกวนประชาชนในชุมชนใกล้เคียง</p> <p>2. กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดที่มีเสียงให้จัดพื้นที่ดำเนินการอยู่ห่างจากอาคารบ้านพักอาศัยโดยรอบให้มากที่สุด โดยตำแหน่งที่เหมาะสมควรอยู่บริเวณกลางพื้นที่การก่อสร้าง</p> <p>3. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างกากรก่อสร้าง</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพรพนา รัตนเศรษฐ์)

.....  
( นายเรืองเดช วรศรี )

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทร์ จำกัด  
กันยายน 2557


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทย์ไถ่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดปัญหาต่อระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/ประปา)</li> <li>- ทำให้ลักษณะทางภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม</li> <li>- ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ</li> <li>- กลุ่มที่ 3 ประชาชนในรัศมี 100-1,000 เมตร</li> <li>- ทำให้เสียงดัง</li> <li>- ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</li> <li>- ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน</li> <li>- ทำให้ลักษณะทางภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม</li> <li>- ทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรก</li> <li>- กลุ่มที่ 4 พื้นที่อ่อนไหว</li> <li>- ทำให้เกิดเสียงดัง</li> <li>- ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</li> <li>- ทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรกมากขึ้น</li> <li>- ทำให้เกิดการจราจรคับคั่ง ติดขัด</li> <li>- มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยมากขึ้น</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. ผู้รับเหมาควบคุมงานไม่ให้เสียงดัง</li> <li>5. เครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่ใกล้ จะติดตั้งให้อยู่ห่างไกลจากชุมชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้</li> <li>6. ให้นำใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอกให้มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร ขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร</li> <li>7. กำหนดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุ ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร / ชั่วโมง</li> <li>8. ให้นำวัสดุหรือเศษดินทรายลงบนถนนของวัสดุหรือเศษดินทรายลงบนถนน</li> <li>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง</li> <li>10. กำหนดให้มีจุดล้างล้อเพื่อทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ</li> <li>11. กำหนดให้มีการขนย้ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ</li> </ol>		

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพรพนา รัตนพรชู)

  
( นายเรืองเดช วรรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
กันยายน 2557



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celesite ตั้งอยู่ในซอย พัทยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>- ทำให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้ำ</p> <p>ครั้งที่ 2 ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้</p>	<p>12. ไม่ติดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้งาน</p> <p>13. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน การตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานราก และติดตามประเมินผล ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างแรงสั่นสะเทือนจะไม่ส่งผลเสียหายกับอาคารข้างเคียง</p> <p>14. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>15. ดำเนินการตามข้อกำหนดการก่อสร้างของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด</p> <p>16. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคารข้างเคียงโดยรอบก่อนทำการเจาะเสาเข็มพร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานสำเนาไว้ 2 ชุด ให้เจ้าของบ้านพักที่อาจได้รับผลกระทบ 1 ชุด และเก็บไว้กับเจ้าของโครงการ 1 ชุด รวมถึงสอบถามอาคารข้างเคียงว่า ได้รับผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็มของโครงการ หรือไม่ หากพบว่าอาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบ และเกิดความเสียหาย โครงการต้องหยุดการก่อสร้างโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมโดยทันที</p>	




นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ)

( นายเรืองเดช วรศรี )

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
กันยายน 2557

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซเลสไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>17. เมื่อมีการขุดเจาะหรือขุดลอกของอาคารที่อยู่โดยรอบโครงการ ทางโครงการต้องเข้าไปซ่อมแซมแก้ไขทันที</p> <p>18. ห้ามจอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันกีดขวางการจราจร</p> <p>19. ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการจราจร</p> <p>20. จัดทำที่จอดรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการ</p> <p>21. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวก และให้สัญญาณรถเข้า-ออกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจราจร</p> <p>22. ในกรณีบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องขยับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจุดที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ</p> <p>23. ควบคุมไม่ให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด และใช้ผ้าใบปิดส่วนที่บรรทุกสิ่งของที่สามารถตกลงได้</p> <p>26. จัดให้มีวัสดุคลุมบริเวณกองดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย</p>	

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพรพนา รัตนเพชรฐ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซเลสไทน์ จำกัด  
กันยายน 2557




.....  
( นายเรืองเดช วรรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เนทเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557




ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		27. จัดทำรั้วแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 28. จัดทำประวัติคนงานก่อสร้างให้รัดกุมไม่รับคนงานไม่มีทะเบียนประวัติเข้าทำงาน 29. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลที่พักคนงาน 30. กำหนดให้มีกฎระเบียบห้ามคนงานเสี่ยงดังในยามวิกาล 31. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 32. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟห่างจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ 33. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ 34. จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่เห็นชัดเจน และสะดวกใช้ 35. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 36. จัดทำรางดินกว้างประมาณ 0.5 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้างและมีปอดักตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอก	

ลงชื่อ  (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
กันยายน 2557



 ( นายเรืองเดช วรรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนเซอรัล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอย พัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		37. จัดให้มีคนงานตรวจสอบดูแลวางระบายน้ำของโครงการให้สามารถรวบรวมน้ำฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้ำสาธารณะ 38. ออกกฎหมายคนงานก่อสร้างทั้งเชิงวัสดุจากการก่อสร้างไปจุดต้นยังท่อระบายน้ำรอบโครงการและสาธารณะ 39. จัดให้มีคนงานหมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมิให้เศษดินและวัสดุหลุดดินหรือเกิดขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ	



ลงชื่อ.....  
 (นางสาวพรพนา รัตน์เชษฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท เซลส์ไทย จำกัด

กันยายน 2557

ลงชื่อ.....  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท แชนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557




บริษัท เซลส์ไทย จำกัด

Celestite Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ช่วงดำเนินการ 2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2.1.1 สภาพภูมิประเทศ 2.1.2 ทรัพยากรดิน 2.1.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่โครงการ จะเปลี่ยนแปลงสภาพจากพื้นที่ราบและบางส่วนมีวัชพืชรขึ้นปกคลุม มาเป็นอาคาร 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีความสูง 22.80 เมตร</li> <li>- เมื่อเปิดดำเนินการสภาพพื้นที่จะปกคลุมไปด้วยอาคาร ทางวิ่งรถ ที่จอดรถ และพื้นที่สีเขียว จึงลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน</li> <li>- เกิดจากควันทันหรือไอของเครื่องยนต์ในรถยนต์ของผู้เข้าพักอาศัยและผู้มาติดต่อ</li> <li>- เกิดจากควันทันหรือ ไอของเครื่องยนต์ในรถยนต์ก่อให้เกิดมลพิษที่สำคัญ ซึ่งรวมกับการตรวจวัดในพื้นที่โครงการดังนี้</li> </ul> <p>1. CO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพปัจจุบัน = 0.09 มก./ลบ.ม.</li> <li>- กิจกรรมการคมนาคมเข้าออกโครงการ = 0.067 มก./ลบ.ม.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้พื้นที่สีเขียว 2,252.80 ตารางเมตร</li> <li>จัดภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ มียืนต้น สนามหญ้า และไม่พุ่มต่างๆ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น</li> <li>จัดให้พื้นที่สีเขียว 2,252.80 ตารางเมตร</li> <li>จัดให้เจ้าหน้าที่ติดตั้ง เครื่องมือเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง</li> <li>ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน และลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร</li> <li>ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถโดยดับเครื่องทันที เมื่อจอดรถแล้ว</li> <li>จัดให้พื้นที่สีเขียว 2,252.80 ตารางเมตร</li> </ol>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด</li> <li>- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพรรณไม้ ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว และสัญญาณลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี</li> <li>ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ</li> <li>กำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่</li> <li>- บ้านติดโครงการจุดคุณภาพอากาศ ได้แก่ (ST1) เป็น อพาร์ทเมนท์ 3 ชั้น เลขที่ 68/12 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี</li> </ol>




ลงชื่อ.....  



(นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557

( นายธีรพงศ์ วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- รวม CO ทั้งหมด = 0.153 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 34.20 มก./ลบ.ม. 2. NO <sub>2</sub> - สภาพปัจจุบัน = 0.018 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมการคมนาคมเข้าออกโครงการ = 0.0024 มก./ลบ.ม. - รวม NO <sub>2</sub> ทั้งหมด = 0.0204 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.32 มก./ลบ.ม. 3. SO <sub>2</sub> - สภาพปัจจุบัน = 0.120 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมการคมนาคมเข้าออกโครงการ = 0.0002 มก./ลบ.ม. - รวม SO <sub>2</sub> ทั้งหมด = 0.1202 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.78 มก./ลบ.ม. 4. HC - สภาพปัจจุบัน = 1.12 มก./ลบ.ม.		- มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - มาตรการตรวจสอบมลพิษ - มาตรการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ST2) 4. ตรวจสอบเครื่องย่นที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 5. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด




  
 (นางสาวพรนา รัตนพันธ์ุ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด**  
**Celestite Co., Ltd.**

(นายเรืองเดช วรศรี)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบบางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบบางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบางสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพญาไท 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินกิจการ) ของบริษัท เซลีสโตน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบบางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบบางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบางสิ่งแวดล้อม
	- กิจกรรมการคมนาคมเข้าออกโครงการ = 0.013 มก./ลบ.ม. - รวม HC ทั้งหมด = 1.133 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = ไม่มีข้อกำหนดค่ามาตรฐาน 5. PM10 - สภาพปัจจุบัน = 0.020 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมการคมนาคมเข้าออกโครงการ = 0.0000054 มก./ลบ.ม. - รวม PM10 ทั้งหมด = 0.0200054 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.12 มก./ลบ.ม. 6. TSP - สภาพปัจจุบัน = 0.052 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมการคมนาคมเข้าออกโครงการ = 0.00010 มก./ลบ.ม. - รวม TSP ทั้งหมด = 0.0521 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.33 มก./ลบ.ม.		



ลงชื่อ.....  
 (นางสาวพรพนา รัตนชัยบุรี)  
 กรรมการผู้อำนวยการ  
 บริษัท เซลีสโตน จำกัด  
 กันยายน 2557


(นายเรืองเดช วรศรี)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์วิ โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซเลสไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.4 เสียง	- ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในโครงการจะมีระดับไม่สูงนักโดยเกิดจากยานพาหนะเข้า-ออกโครงการ และระดับเสียงปกติในชีวิตประจำวัน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมความเร็วของการจราจรในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณ เพื่อลดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ให้ลดลง 2. กำหนดกฎระเบียบการห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล	
2.1.5 ความสั่นสะเทือน	- แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการสัญจรของผู้ที่พักอาศัยในโครงการ ผู้พักอาศัยจะเกิดความปลอดภัยจากความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร เนื่องจากมีการออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน้ำหนักเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธา นอกจากนี้ยังคำนวณโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้ด้วย ดังนั้นคาดว่าจะผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับต่ำ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมความเร็วของการจราจรในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วเพื่อลดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ให้ลดลง	

*[Signature]*

นางสาวพรพนา รัตนเพชร (ผู้จัดการผู้อำนวยการลงนาม)  
บริษัท เซเลสไทน์ จำกัด  
กัญยาม 2557




*[Signature]*

( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนทเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
กัญยาม 2557


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพญาไต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	โครงการซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเขต 1 (สีเหลือง) มีระดับความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว ที่ระดับ 3-4 เมอร์คัลลี เขต 1 (สีเหลือง) เป็นระดับที่ผู้อยู่บนอาคาร รู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว มีความเสียน้อย แต่อาจมีความเสียหายบ้าง (ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ตุลาคม 2549)	<p>โครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้</p> <p>ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เตรียมอพยพพร้อมกันไฟฉาย และกระเป๋ายาเตรียมไว้ในสำนักงานโครงการ และให้ผู้พักอาศัยทราบว่าอยู่ที่ไหน</li> <li>2) เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</li> <li>3) มีแผนป้ายแสดงตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ วาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟฟ้า สำหรับตัดกระแสไฟฟ้าไว้ที่ห้องสำนักงาน</li> <li>4) มีป้ายเตือนห้ามวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือที่สูงๆ เมื่อแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้</li> <li>5) กำหนดจุดนัดหมาย ในกรณีที่ต้องพลัดพรากจากกัน</li> </ol> <p>เพื่อมารวมกันอีกครั้งในภายหลัง ซึ่งเป็นจุดรวมพลของโครงการระหว่างเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>1) พยายามควบคุมสติอยู่อย่างสงบ ถ้าอยู่ในอาคารก็ให้อยู่ในอาคาร ถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้อยู่นอกอาคาร เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บซ้ำ-ออก โดยถ้าอยู่ในอาคารให้ยื่น</p>	- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด

ลงชื่อ  .....

นางสาวพรพนา รัตนเพ็ญ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด)




 .....

( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนนทเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด


กัณยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพืชมัยใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซเลสท์ไท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>หรือหมอบอยู่ในส่วนที่มีโครงสร้างแข็งแรง ที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก และให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียง และหน้าต่าง</p> <p>2) ห้ามใช้ เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น</p> <p>หลังเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>1) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวตามมา อาคารอาจพังทลายได้</p> <p>2) ให้พยายามใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิ่งหักพังหรือขาดได้</p> <p>3) ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วแก๊สยกสะพานไฟ อย่ายุดไม้ขีดไฟ หรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว</p> <p>4) ตรวจสอบว่า แก๊สรั่ว ด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน</p> <p>5) ดำรงความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้</p> <p>6) กันเขตหรือใบอนุญาตให้เข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง</p>	


ลงชื่อ  (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)  
 บริษัท เซเลสท์ไท์ จำกัด  
 Coletite Co., Ltd.  
 กรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซเลสท์ไท์ จำกัด  
 กันยายน 2557




 (นายเรืองเดช วรศรี)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แมทเทอร์ริด โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพญาไท 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.6 คุณภาพน้ำ	- จากการสำรวจสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการปัจจุบันในระยะรัศมี 1000 เมตร ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย ร้านค้าและล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ว่างไม่พบแหล่งน้ำผิวดินที่เกิดจากธรรมชาติแต่อย่างใด	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด/อาคาร เป็นระบบ ACTIVATED SLUDGE SYSTEM ขนาดรองรับ 145 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นถังสำเร็จรูปสำหรับอาคาร A และอาคาร B อาคารละ 1 ถัง ขนาดรองรับ 160 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นถังสำหรับอาคาร C จำนวน 1 ถัง และทำการเดินระบบตลอดเวลาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการบำบัดเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ 2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตักไขมันและน้ำมันออกจากถังดักไขมัน ลงในภาชนะ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อตักน้ำมันและไขมันให้แห้งก่อนรวบรวมไปทิ้งยังห้องพักขยะแห้ง 3. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนเป็นหมุดมีเทนราย ไร่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ เป็นหมุดมีเทนออกซิเดชัน (methane oxidation) โดยใช้แบคทีเรีย methanotrophs ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติในพื้นที่ดินและอยู่ในภาวะใช้ออกซิเจนด้วยอัตราส่วนออกซิเจนต่อมีเทนที่ใช้อย่างปลอดภัยโดยน้ำมันัก	1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการ จัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ - pH (ค่าเป็นกรด-ด่าง) - BOD (ค่าบีโอดี) - Fat, Oil & Grease (ไขมันและน้ำมัน) - ค่าตะกอนหนัก (settleable solids) - SS (ปริมาณของสารแขวนลอย) - TDS - TKN - Sulfide

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
**Celestite Co., Ltd.**  
 กันยายน 2557



.....  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพญาไท 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซเลสไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพ 2.2.1 นินเวศวิทยาบนบก	- จากการสำรวจพบว่าพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่ารอการพัฒนา สำหรับกลุ่มอาคารอยู่โดยรอบประกอบด้วย บ้านพักอาศัยและล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ว่างเปล่า ไม่พบทรัพยากรชีวภาพบนบก ประเภทสัตว์อนุรักษ์ สัตว์หายากแต่อย่างใด ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการนั้น พบเพียงสัตว์เลี้ยงตามบ้านเรือน ได้แก่ สุนัขและแมว เป็นต้น อีกทั้งพบสัตว์ประเภทปรับตัวได้และอาศัยหากินอยู่ในบริเวณดังกล่าวอยู่แล้ว เช่น นกกระจอก สุนัข เป็นต้น	SCRUBBER 5. โครงการจึงได้จัดให้มีโป๊ Polishing Pond จำนวน 2 บ่อ ติดตั้งไว้บริเวณใต้ช่องจอดรถยนต์หน้าอาคาร A จำนวน 1 ชุดและใต้ช่องจอดรถยนต์หน้าอาคาร B จำนวน 1 ชุด เป็นโป๊คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดเป็นตะแกรงเหล็ก	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - Fecal Coli form Bacteria 2. ตรวจสอบเก็บตะกอน ท่อระบายน้ำ รอบโครงการ บ่อพักขยะ และจุดเชื่อมต่อของโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซเลสไทน์ จำกัด




*Wanna Sath*  
นางสาวพรพนา รัตนเศรษฐ์  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม




( นายเรืองเดช วรศิริ )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนทเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพญาไท 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2.2 นิเวศวิทยาในน้ำ	- จากการศึกษาจุดพื้นที่โครงการ พบว่าไม่มีแหล่งน้ำผิวดินไหลและเส้นทางน้ำตามธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่โครงการ แต่ที่ระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกพบชายฝั่งทะเล การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพน้ำในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด/อาคาร เป็นระบบ ACTIVATED SLUDGE SYSTEM ขนาดรองรับ 145 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นถังสี่เหลี่ยมสำหรับอาคาร A และอาคาร B อาคารละ 1 ถัง ขนาดรองรับ 160 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นถังสี่เหลี่ยมรูปอาคาร C จำนวน 1 ถัง และเดินระบบตลอดเวลาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการบำบัดเป็นไปตามที่ออกแบบไว้</li> <li>2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดักไขมันและน้ำมันออกจากถังดักไขมัน ลงในภาชนะ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อตักน้ำมันและไขมันให้แห้งก่อนรวบรวมไปทิ้งยังห้องพักขยะแห้ง</li> <li>3. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนเป็นหมุดมดินทราย ไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ เป็นหมุดปฏิบัติการมีเทนออกซิเดชั่น (methane oxidation) โดยใช้แบคทีเรีย methanotrophs ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติในพื้นที่ดินและอยู่ในภาวะใช้ออกซิเจนด้วยอัตราส่วนออกซิเจนต่อมีเทนที่ใช้ย่อยสลายโดยน้ำมัน</li> <li>4. จัดให้มีอุปกรณ์ดูดกลิ่นของแอมโมเนีย (Aerosol) โดยถัง FILTER</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ตลอดจนระยะเวลาการเปิดดำเนินการ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH (ความเป็นกรด-ด่าง)</li> <li>- BOD (ค่าบีโอดี)</li> <li>- Fat, Oil &amp; Grease (ไขมันและน้ำมัน)</li> <li>- ค่าตะกอนหนัก (settleable solids)</li> <li>- SS (ปริมาณของสารแขวนลอย)</li> <li>- TDS</li> <li>- TKN</li> <li>- Sulfide</li> </ul> </li> </ol>


ลงชื่อ  (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
**บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด**  
**Celestite Co., Ltd.**  
 กันยายน 2557

  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพญาไท 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.3 ผลกระทบคุณภาพน้ำใช้ประเภชน้ำดื่ม</p> <p>2.3.1 น้ำใช้</p>	<p>- โครงการมีปริมาณการใช้น้ำเมื่อเปิดดำเนินการประมาณ 450.65 ลบ.ม./วัน โดยใช้น้ำจากประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาพญาไท ซึ่งมีความสามารถในการจ่ายน้ำประปาให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>SCRUBBER</p> <p>5. โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อ Polishing Pond จำนวน 2 บ่อ ติดตั้งไว้บริเวณใต้ของจอยดริยหน้าอาคาร A จำนวน 1 ชุด และใต้ของจอยดริยหน้าอาคาร B จำนวน 1 ชุด เป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดเป็นตะแกรงเหล็ก</p> <p>1. โครงการมีถังล้างของน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝังใต้ดินจำนวน 3 ถัง(ทุกอาคาร) ปริมาณรวม 125 ลูกบาศก์เมตรถึงคิดเป็นปริมาณรวม 375 ลูกบาศก์เมตร/อาคารรวมทั้งโครงการ 1,125 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>2. จัดให้มีถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบนดาดฟ้ามี 20 ถัง/อาคาร ความจุ 5 ลบ.ม./ถัง คิดเป็นปริมาณรวม 100 ลูกบาศก์เมตร/อาคาร รวมทั้งโครงการ 300 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>3. ติดป้ายแรงจูงใจผู้พักอาศัย ให้นำของขยะไปทิ้ง</p> <p>4. ห้ามสูบน้ำจากท่อส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาพญาไท</p>	<p>- Fecal Coli form Bacteria</p> <p>2. ตรวจสอบบ่อเก็บตะกอน ท่อระบายน้ำรอบโครงการ บ่อพักขยะ และจุดเชื่อมต่อของโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด</p> <p>- ตรวจดูรอยรั่วซึมของระบบท่อน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบว่าชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด</p>


  
นางสาวพรพนา รัตนพันธุ์  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
กุมภาพันธ์ 2557


  
( นายเรืองเดช วรศิริ )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แมทเทอร์ริล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทม์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. ผนังและเสาที่อยู่ใกล้กับน้ำได้ดินออกแบบให้ใช้คอนกรีตผสมน้ำยากันซึมและให้มีอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ไม่เกิน 0.5 ต่อ 1 และบริเวณรอยต่อระหว่างคอนกรีตจะใส่ PVC WATER STOP</p> <p>6. ผืนผนังและพื้นได้ดินด้านที่สัมผัสดินหรือด้านนอกของตัวถังน้ำ จะมีการป้องกันการรั่วซึมด้วย WATE PROOFING MEMBRANE หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร และก่ออิฐบุฉีกป้องกันการฉีกขาด</p> <p>7. ผืนเสา ผนัง และพื้นด้านที่สัมผัสน้ำของถังเก็บน้ำ จะทำการเพิ่มผิวคอนกรีตฉาบอีก 15 มิลลิเมตร และทาเคลือบผิวคอนกรีตด้วยสาร NON-TOXIC CHEMICRETE</p> <p>8. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำได้ดินให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าวและรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำ</p> <p>9. ฝาปิดถังเก็บน้ำได้ดินจะต้องมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาปิด</p>	

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพรพนา รัตนเพชรบุรี)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทม์ จำกัด  
 กันยายน 2557

.....  
  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์วิซ โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยาทัยที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.2 การบำบัดน้ำเสีย	<p>- เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพักอาศัย สำนักงาน ประมาณวันละ 441.07 ลบ.ม./วัน โดยต้องมีการบำบัดให้อยู่ในค่ามาตรฐานก่อนระบายออกสู่สาธารณะ</p> <p>- การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบ อาจเป็นสาเหตุให้แมลงวัน หนู แมลงสาบ</p>	<p>10. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำในเรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่างๆที่ตกหล่นไปจนถึงเก็บน้ำ</p> <p>11. ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำได้ดินแบคทีเรีย E coli ทุก 3 เดือน เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอก</p> <p>12. ดำเนินการทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 6 เดือน / ครั้ง โดยประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนด วัน เวลา และช่วงเวลาทำการล้างให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าก่อนทำความสะอาด</p> <p>13. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด/อาคาร เป็นระบบ ACTIVATED SLUDGE SYSTEM ขนาดรองรับ 145 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นถังลำเลียงรูป ลำหรับอาคาร A และ อาคาร B อาคารละ 1 ถัง ขนาดรองรับ 160 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นถังลำเลียงอาคาร C จำนวน 1 ถัง และทำการเดินระบบตลอดเวลาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการบำบัดเป็นไป</p>	<p>1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบัญชีการละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555</p>



*Wanna Smit*

นางสาวพรพนา รัตน์เชษฐ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท เซลีสไทน์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.

( นายเรืองเดช วรศรี )

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท เนทเซอร์ล โกลด์มิน จำกัด

กันยายน 2557

กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>เข้าไปพละพันธุ ซึ่งเป็นพหพหนะนำโรคติดต่อแพร่สู่อาศัยในโครงการได้</p> <p>-ในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย อาจมีการหมักโดยไม่ใช้ออกซิเจนทำให้เกิดก๊าซมีเทนได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะภูมิอากาศได้</p>	<p>ตามที่ออกแบไว้</p> <p>2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตักไขมันและน้ำมันออกจากถังตกไขมัน ลงในภาชนะ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อตักน้ำมันและไขมันให้แห้งก่อนรวบรวมไปทิ้งยังห้องพักขยะแห้ง</p> <p>3. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนเป็นหลุมดินทราย ใต้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ เป็นหลุมปฏิกิริยา มีเทนออกซิเดชั่น (methane oxidation) โดยใช้แบคทีเรีย methanotrophs ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติในพื้นที่ดินและอยู่ในภาวะใช้ออกซิเจนด้วยอัตราส่วนออกซิเจนต่อมีเทนที่ใช้อยู่โดยสลายโดยน้ำมัน</p> <p>4. จัดให้มีการกำจัดของแขวนลอย (Aerosol) โดยถัง FILTER SCRUBBER</p> <p>5. โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อ Polishing Pond จำนวน 2 บ่อ ติดตั้งไว้บริเวณใต้ช่องจองรถยนต์รถหน้าอาคาร A จำนวน 1 ชุด และได้ช่องจองรถยนต์หน้าอาคาร B จำนวน 1 ชุด เป็นบ่อคอมกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดเป็นตะแกรงเหล็ก</p>	<p>ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH (ความเป็นกรด-ด่าง)</li> <li>- BOD (ค่าบีโอดี)</li> <li>- Fat, Oil &amp; Grease (ไขมันและน้ำมัน)</li> <li>- ค่าตะกอนหนัก (settleable solids)</li> <li>- SS (ปริมาณของสารแขวนลอย)</li> <li>- TDS</li> <li>- TKN</li> <li>- Sulfide</li> <li>- Fecal Coli form Bacteria</li> </ul> <p>2. ตรวจตรวจสอบเก็บตะกอน ที่ระบายน้ำรอบโครงการ บ่อพักขยะ และจุดเชื่อมต่อของโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทย จำกัด</p>	



  
 (นางสาวพรพนา รัตน์เชษฐ)
   
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
   
 บริษัท เซลส์ไทย จำกัด
   
 กันยายน 2557





( นายเรืองเดช วรศรี )
   
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
   
 บริษัท แชนเซอร์วิซ โซลูชั่น จำกัด
   
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยาดำ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลเนสไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- เมื่อในระยะดำเนินการ สกพพื้นที่ผิวของการปกคลุมดินจะถูกเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ปรับถมแล้วรอการพัฒนา มาเป็นอาคารขนาดใหญ่ 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 3 อาคาร สูง 22.80 เมตร พร้อมพื้นที่จอดรถ และพื้นที่สีเขียว ทำให้อัตราการระบายน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้น้ำฝนซึมเข้าได้น้อยลงไปจากเดิม มีน้ำฝนไหลล้นออกมากขึ้นก่อนมีโครงการ อาจเกิดผลกระทบทำให้น้ำท่วมได้ - จากการศึกษาการประเมินน้ำท่วม จะเห็นว่าหลังพัฒนาโครงการแล้วและเมื่อมีฝนตก โครงการจะระบายน้ำผ่านและน้ำทิ้งออกนอกโครงการประมาณ 0.02688ค.ม. โครงการต้องขอลำน้ำไว้อย่างน้อย 164.10ค.ม.	1. จัดให้มีการหน่วยงานในหน่วยงานน้ำเพื่อชะลอน้ำฝนในโครงการ 164.10 ลูกบาศก์เมตร 2. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดการระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ตรวจสอบบ่อน้ำในหน่วยงาน น้ำ ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อพักขยะ บริเวณจุดที่เชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ - ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลเนสไทย จำกัด
2.3.4 การจัดการสระว่ายน้ำ	1) โครงการสร้างสระว่ายน้ำ - โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำไว้บริเวณชั้น 1 หากโครงสร้างสระ หรือส่วนประกอบของสระรวมถึงอาคารประกอบต่างๆ หากไม่ได้มาตรฐานไม่มีความแข็งแรง มี	1. สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรง น้ำดื่มไม่ได้ พื้นและผนังเรียบทำความสะอาดง่าย 2. จัดให้มีรั้วระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ เพื่อรับน้ำล้นที่มี	1. ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้นกระเบื้องในสระว่ายน้ำ และพื้นทางเดินรอบสระ

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลเนสไทย จำกัด  
 กันยายน 2557



.....  
  
 (นายเรืองเดช วรศรี)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แนนเทอร์ริส โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิกมายใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
น้ำรั่วซึมอาจส่งผลกระทบต่ออาคารโครงการและ ผู้ให้บริการระวางน้ำรวมถึงผู้พักอาศัยร่วมรายอื่นใน โครงการด้วย		<p>ลักษณะท่าความสะอาดง่าย และขนาดเพียงพอเพื่อรับ น้ำดื่มหรือมีข้อพิพาทน้ำดื่ม เพื่อให้สามารถรับน้ำดื่มเพียงพอ</p> <p>3. ขอบสระว่ายน้ำ และทางเดินรอบสระว่ายน้ำต้องไม่สิ้น น้ำไม่ ขัง ทำความสะอาดง่ายและสามารถป้องกันน้ำจากทางเดินไหล ลงสู่สระว่ายน้ำ</p> <p>4. อาคารประกอบ ต้องทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบน้ำซึมไม่ได้ ไม่สิ้น ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียง เล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี แยกกันเป็นสัดส่วนระหว่างชาย และหญิง</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยตรวจตราโครงสร้างของสระ ว่ายน้ำ กระเบื้องภายในสระว่ายน้ำ พื้นทางเดิน บันไดสำหรับ ขึ้นจากสระ กระดานกระโดดน้ำเป็นประจำทุกเดือนหากพบว่า ชำรุด หรือแตกกราว รั่ว ซึมของน้ำ หรือไม่พร้อมใช้งานให้แจ้ง ต่อผู้ดูแลเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>2. ตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณตัวสระ</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด</p>

บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.

*Wana Sif*

(นางสาวพพรนา รัตนเชษฐ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด



*Wana Sif*

(นายเรืองเดช วรศิริ)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนเซอร์ด ไทดูชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลลีสไท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) คุณภาพน้ำในสระ</p> <p>- คุณภาพน้ำในสระจะย่ำแย่หากไม่มีการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในสระไม่สะอาดมีเชื้อโรคปะปนและก่อให้เกิดโรคนี</p> <p>1. ตรวจจับจาก : Cryptosporidium , E.coli, Giardia, Shigella, Norovirus, viral gastroenteritis, Salmonella,</p> <p>2. การติดเชื้อผิวหนัง หู ตา : หูดข้าวสุก (molluscum contagiosum), conjunctivitis (adenovirus), Pseudomonas dermatitis, otitis externa, cercarial dermatitis.</p> <p>3. การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ : Legionella, Mycobacterium avium complex (MAX).</p> <p>4. Neurologic infections : aseptic meningitis (enterovirus), Naegleria.</p> <p>5. Wound infections: <i>Vibrio parahaemolyticus</i>,</p>	<p>1. ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้</p> <p>(1) ค่าความเป็นกรด - ด่าง 7.2 - 8.4</p> <p>(2) คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>(3) คลอรีนที่รวมกับสารอิน 0.5 - 1.0 ส่วนในล้านส่วน (Combined chlorine)</p> <p>(4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>(5) ความกระด้าง (Calcium hardness) 250 - 600 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>(6) กรดไซยาอูริก (Cyanuric acid) 30-60 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>(7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>(8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>(9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>(10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อ 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเด็น (Most Probable Number) ในอัตราส่วน 100</p>	<p>1. ตรวจสุขภาพ pH และ Free Chlorine วันละ 2 ครั้ง และตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสุขภาพ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform เดือนละ 1 ครั้งและตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>3. ตรวจสุขภาพที่นิคมคุณภาพน้ำตั้งแต่ไปนี้ ปีละ 1 ครั้ง และตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- Combine Chlorine</p> <p>- Alkalinity</p> <p>- Calcium hardness</p> <p>- Cyanuric acid</p> <p>- Chloride</p> <p>- Ammonia</p> <p>- Nitrate</p> <p>- Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa</p>	

ลงชื่อ.....  
นางสาวพรพนา รัตนเศรษฐ์ )  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลลีสไท์ จำกัด



.....  
( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์ลิต โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เซลลีสไท์ จำกัด  
**Celestite Co., Ltd.**

กันยายน 2557

กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยาทัย 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<i>Vibrio vulnificus</i>	<p>มีผลโดยตรง</p> <p>(1) ตรวจไม่พบพีโคโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)</p> <p>(12) ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)</p> <p>2. จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้</p> <p>(1) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2 - 2 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>(2) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3 - 9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1</p> <p>(3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวันแยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ</p>	4. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทย จำกัด


นางสาวพรพนา รัตนเศรษฐ์  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
กันยายน 2557


นางเรืองเดช วรรคศรี  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนเซอร์ล ไซดูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557




ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยาทัยได้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี</p> <p>(1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า "สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย" และ "ห้ามเข้า" มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) สารเคมีที่ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือ ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด</p> <p>(3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ ในกรณีไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำ ในขณะที่เปิดบริการแล้ว</p> <p>(4) สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอัน</p>	

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพนา รัตนเชษฐ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด



.....  



( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

กันยายน 2557


กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพืษยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างชัดเจนค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณ ต่าง ๆ ควรเป็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องสูบน้ำยาสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์</li> <li>- ห้องเครื่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์</li> <li>- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์</li> </ul> <p>(5) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของ คนงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ให้งานรวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตราย ของคนงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>(6) ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวม หน้ากาก และสวมถุงมือในขณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ สารเคมีเป็นต้น</p>	


ลงชื่อ  (นางสาวพนา รัตนเชษฐา)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด




ลงชื่อ  (นายเรืองเดช วรรศิริ)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แซทเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยเกี๊ยะ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินกิจการ) ของบริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี</p> <p>(8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหก รั่วไหล ต้องทำความสะอาดทันที</p> <p>4. การจัดการสิ่งปฏิกูล</p> <p>จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้</p> <p>(1) มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล</p> <p>(3) ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ</p> <p>(4) ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม</p> <p>5. มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานก่อนระบาย</p>	

ลงชื่อ  .....

(นางสาวพรพนา รัตนเศรษฐ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด  
กุมภาพันธ์ 2557

ลงชื่อ  .....

( นายเรืองเดช วรรศิริ )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แมทเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพืชมายใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลสไตท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ผู้ที่ระบายน้ำสารเคมี ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดทำน้ำเสียประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ตะแกรงดักมูลฝอยสำหรับดักมูลฝอยจากน้ำเสีย</li> <li>(2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่าง ๆ ในอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัดน้ำที่ปล่อยจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด</li> <li>(3) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน</li> <li>(4) รางระบายน้ำทิ้ง ราง หรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ต้องมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผงต่าง ๆ และมีป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่สาธารณะต้องมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย</li> </ol> <p>6. จัดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) มีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยก</li> </ol>	



*Wana Srit*


(นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลสไตท์ จำกัด

กันยายน 2557

*Wana Srit*


( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์ล ไซลูชั่น จำกัด


กันยายน 2557




ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายี่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(2) มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล</p> <p>(3) ดำเนินการทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ</p> <p>(4) รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวมหรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ง่าย</p> <p>(5) กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และให้เป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น</p> <p>(6) ดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบการและการละเมิดบริเวณโดยรอบ</p> <p>7. การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม</p> <p>(1) ในกรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดของท้องถิ่น</p> <p>(2) ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ</p> <p>(3) ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความ</p>	



ลงชื่อ.....  
  
 นางสาวพรณา รัตนสาครกุล  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
**Celestite Co., Ltd.**  
 กันยายน 2557



.....  
  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินกิจการ) ของบริษัท เซลสไตท์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สภาพหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้ว ส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และใช้ แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำ ความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ จัดทำป้ายหรือมีข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย</p> <p>8. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค</p> <p>(1) ภายในสถานประกอบการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ</p> <p>(2) ป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงนำโรคโดยเฉพาะ หนู แมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลัก สุขภาพ</p> <p>9. ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน</p> <p>10. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแล คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ</p>	

 .....  
 (นางสาวพรนา รัตน์เชษฐ) .....  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลสไตท์ จำกัด  



( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซลสไตท์ จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยาทัย 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์เทท จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		น้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ	
<p>3) อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ การลื่นหกล้ม และการจมน้ำ</p> <p>- อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้สระว่ายน้ำสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เกิดจากความประมาทของผู้ใช้สระว่ายน้ำ เช่น มีการหยอกล้อ วิ่งไล่กัน ของผู้ใช้สระ อาจลื่นล้มศีรษะกระแทกพื้น หรือพลัดตกลงในน้ำและอาจจมน้ำได้</li> <li>2. เกิดจากการชำรุดของอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ เช่น บันไดเดินขึ้นสระ กระดานกระโดดน้ำ เป็นต้น</li> <li>3. เกิดจากโครงสร้างของสระว่ายน้ำ เช่น พื้นทางเดินรอบสระมีน้ำไหลล้นอาจทำให้ลื่นล้มได้ หรือมีกระเบื้องภายในสระหรือทางเดินกระเทาะและแตกอาจบาดเท้าทำให้เกิดแผล หากกลืนน้ำอาจทำให้ติดเชื้อได้</li> </ol>	<p>1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ถอดรองเท้าก่อนเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำทุกครั้ง</li> <li>1.2 สวมใส่ชุดว่ายน้ำเมื่อลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง ถ้าผอมยาว ต้องสวมหมวกด้วย</li> <li>1.3 ออบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง</li> <li>1.4 ห้ามนำวัสดุที่ทำจากแก้วและของมีคมเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ</li> <li>1.5 ห้ามนำสุราและของมีเมาทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ และห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสระว่ายน้ำ</li> <li>1.6 ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิดลงในสระว่ายน้ำ</li> <li>1.7 ไม่บ้วนน้ำลายเสมหะหรือปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำ และบริเวณขอบสระว่ายน้ำ</li> <li>1.8 ห้ามวิ่งเล่นหรือกระโดดในบริเวณสระว่ายน้ำ</li> </ol>	<p>1. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำให้มีสภาพการใช้งานได้ดีเสมอทุกวันและตลอดระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ช่วยชีวิต</li> <li>- ห่วงชูชีพ</li> <li>- โฟมช่วยชีวิต</li> <li>- เครื่องช่วยหายใจ</li> <li>- ป้ายเตือนภายในพื้นที่สระและอาคารประกอบ</li> </ul> <p>2. ตรวจสอบพื้นที่สระเบื้องต้นในสระว่ายน้ำ และพื้นที่ทางเดินรอบสระเบื้องต้นละ 1 ครั้ง และตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามีภาครั่วแตกหักให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์เทท จำกัด</p>	



นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ (นางเรืองเดช วรศรี)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์วิซ โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557




(นายเรืองเดช วรศรี)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์วิซ โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557




ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพืชมัยใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินกา) ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>1.9 ผู้ที่มีบาดแผล โรคผิวหนัง โรคที่ติดต่อทางน้ำ ห้ามใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>1.10 เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุให้ผู้ใช้บริการรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที</p> <p>1.11 ไม่ควรใช้สระว่ายน้ำขณะฝนตกและมีฟ้าแลบฟ้าร้อง</p> <p>1.12 ผู้ใช้สระว่ายน้ำต้องพึงคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ</p> <p>1.13 ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำหากทำทรัพย์สินชำรุดเสียหายจะต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทริพลีนิน</p> <p>1.14 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำ และสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ตลอดเวลาที่สระว่ายน้ำนำเปิดบริการ</p>	



  
**บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด**  
**Celestite Co., Ltd.**  
 (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557




  
 (นายเรืองเดช วรรศิริ)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. กระดานกระโดดน้ำ จะต้องเป็นกระดานสำหรับกระโดดน้ำที่ได้มาตรฐาน พื้นกระดานกระโดดต้องปูด้วยแผ่นยางกันคลื่น (Corrugated sheet rubber) ความสูงของกระดานกระโดดต้องมีความสัมพันธ์กับความลึกของน้ำบริเวณที่ใช้กระโดดน้ำที่กำหนด</p> <p>4. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลไว้ประจำสระว่ายน้ำและปิดประกาศวิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>5. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ดังนี้</p> <p>5.1 ไม่ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นโดยยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร มีน้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อันวางไว้ที่ปลายสระว่ายน้ำ</p> <p>5.2 ห่วงชูชีพ เช่น ยางในรถยนต์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ</p> <p>5.3 โพงช่วยชีวิต (Kick Board) อย่างน้อย 2 อัน</p> <p>5.4 เครื่องช่วยหายใจ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างน้อย</p>	



ลงชื่อ  .....  
 นางสาวพรนารา รัตนเชษฐศรี  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
 กันยายน 2557



 .....  
 ( นายเรืองเดช วรรคศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายูได้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>อย่างละ 1 เครื่อง อุปกรณ์ดังกล่าวต้องวางไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และนำมาใช้ได้ทันที</p> <p>5.5 มีวิศวกรคอยตรวจไว้ใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำและแจ้งหมายเลขของสถานที่สำคัญ ๆ ไว้ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ</p> <p>5.6 แสดงความลึกของสระว่ายน้ำให้เห็นชัดเจน</p> <p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำคอยตรวจตราอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ กระบือภายในสระและทางเดินรอบสระเป็นประจำทุกวันหากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแจ้งเจ้าของโครงการหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการและซ่อมแซมทันที</p> <p>7. จัดทำเส้นทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยาบ หรือเป็นพื้นหินล้าง</p> <p>8. บริเวณสระเบี่ยงสระว่ายน้ำหากเป็นพื้นไม้ให้ทาเคลือบด้วยน้ำมันกันชื้น และมีการขีตดูทำความสะอาดพื้นเป็นประจำทุกวัน</p>	


ลงชื่อ.....  
  
 นางสาวพรนา รัตนเชษฐ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซลส์ไทย จำกัด)  
  
 บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
 กันยายน 2557

.....  
 ( นายเรืองเดช วรรณศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แซทเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.5 การจัดการมูลฝอย	<p>โครงการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 7.16 ตบ.ม./วัน โดยจำแนกได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มูลฝอยย่อยสลายได้ประมาณ 4.58 ตบ.ม./วัน</li> <li>- มูลฝอยรีไซเคิลประมาณ 2.15 ตบ.ม./วัน</li> <li>- มูลฝอยทั่วไปประมาณ 0.215 ตบ.ม./วัน</li> <li>- มูลฝอยอันตราย ประมาณ 0.215 ตบ.ม./วัน</li> </ul>	<p>9. จัดให้มีแถบกันดินติดตั้งบริเวณบันไดสำหรับขึ้นจาก ทรายหน้าหรือทางขึ้นลงต่างระดับในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>10. ดูแลไม่ให้มีน้ำไหลล้นออกนอกรางน้ำด้านรอบสระว่ายน้ำ</p> <p>11. จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินและภายในสระว่ายน้ำให้เพียงพอต่อการมองเห็น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้สระว่ายน้ำ</p>	<p>1. ตรวจสอบถึงขยะและห้องพักขยะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ฝุ่นร่อนหรือชำรุด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักขยะรวมและภาชนะรองรับขยะภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้างให้รีบดำเนินการ โดยแจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยมากจัดเก็บทันที</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด</p>
2.3.5 การจัดการมูลฝอย	<p>โครงการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 7.16 ตบ.ม./วัน โดยจำแนกได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มูลฝอยย่อยสลายได้ประมาณ 4.58 ตบ.ม./วัน</li> <li>- มูลฝอยรีไซเคิลประมาณ 2.15 ตบ.ม./วัน</li> <li>- มูลฝอยทั่วไปประมาณ 0.215 ตบ.ม./วัน</li> <li>- มูลฝอยอันตราย ประมาณ 0.215 ตบ.ม./วัน</li> </ul>	<p>1. จัดให้มีห้องรวมมูลฝอยของทุกชั้น อยู่บริเวณโรงลิฟท์โดยสาร ก่อนรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวมต่อไปโดยภายในห้องมีร่องรับมูลฝอยแยกเป็น แต่ละประเภท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถึงร่องรับมูลฝอยย่อยสลายได้ ขนาดความจุ 150 ลิตร จำนวน 2 ถึง กักเก็บได้นาน 1.40 วัน</li> <li>- ถึงร่องรับมูลฝอยที่นำไปรีไซเคิลได้ ขนาดความจุ 150 ลิตร จำนวน 1 ถึง กักเก็บได้นาน 1.52 วัน</li> <li>- ถึงร่องรับมูลฝอยทั่วไป ขนาดความจุ 100 ลิตร จำนวน 1 ถึง กักเก็บได้นาน 11.1 วัน</li> <li>- ถึงร่องรับมูลฝอยอันตราย ขนาดความจุ 100 ลิตร จำนวน 1 ถึง</li> </ul>	<p>1. ตรวจสอบถึงขยะและห้องพักขยะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ฝุ่นร่อนหรือชำรุด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักขยะรวมและภาชนะรองรับขยะภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้างให้รีบดำเนินการ โดยแจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยมากจัดเก็บทันที</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
  
 นางสาวพรพนา รัตนชาญ ( นายเรืองเดช วรศรี )  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557

  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายูได้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>กักเก็บได้นาน 11.1 วัน</p> <p>2.โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมจำนวน 3 ห้อง อยู่ภายนอกอาคารบริเวณด้านหน้าโครงการมีรายละเอียดแต่ละห้องดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องพักมูลฝอยเปียก ขนาด 4.75x2.50 เมตร (สูงกักเก็บ 1.2 ม.) หรือ 4.08 ลบ.ม. มีมูลฝอยย่อยสลายได้เกิดขึ้น 14.25 ลบ.ม./วัน ดังนั้นสามารถรองรับได้ 3.11 วัน</li> <li>- ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลกับมูลฝอยทั่วไป ขนาด 2.38 x 2.5 เมตร (สูงกักเก็บ 1.2 ม.) หรือ 4.08 ลบ.ม. มีมูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยทั่วไป เกิดขึ้น 7.34 ลบ.ม./วัน ดังนั้นสามารถรองรับได้ 3.32 วัน</li> <li>- ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาด 1.25 x 1.7 เมตร (สูงกักเก็บ 1.2 ม.) หรือ 2.55 ลบ.ม. มีมูลฝอยอันตราย เกิดขึ้น 0.051 ลบ.ม./วัน ดังนั้นสามารถรองรับได้ 50 วัน</li> <li>- ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ขนาด 1.43 x 2.5 เมตร (สูงกักเก็บ 1.2 ม.) หรือ 2.55 ลบ.ม. มีมูลฝอยอันตราย เกิดขึ้น 0.051 ลบ.ม./วัน</li> </ul>	

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557





.....  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพืชมัยใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินกิจการ) ของบริษัท เซลลีสไท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>ดังนั้นสามารถรองรับได้ 10-21 วัน</p> <p>3. จัดให้มีที่ระบายน้ำเสียจากกระบวนการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำเสียจากการชะล้างมูลฝอยไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะบริเวณถนนสาธารณะต่อไป</p> <p>4. จัดให้มีการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการโดยใช้หลักการในการลด โดยควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยหรือของเสียที่แหล่งกำเนิดดังนี้</p> <p>4.1 รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดพลาสติกต่างๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น</p> <p>4.2 รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย คัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่าในพื้นที่และมีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูล</p>	

บริษัท เซลลีสไท์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.

  
.....  
(นางสาวพรพนา รัตน์เชษฐ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม




  
.....  
( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท เซลลีสไท์ จำกัด  
ถนนพืชมัยใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพญาไท 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.6 การใช้ไฟฟ้า	<p>- โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าของอาคาร ประมาณ 2,919 K VA ซึ่งได้รับบริการ ไฟฟ้าจากกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อพักยา โดยโครงการติดตั้งเสารับไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,000 KAV จำนวน 1 เครื่องอาคาร คาดว่าเมื่อเปิดดำเนินการเรื่องความไม่เพียงพอในการใช้ไฟฟ้าของชุมชนและการให้บริการของกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ</p>	<p>ผลที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้</p> <p>4.3 โครงการจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลผลโดยจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอายุการใช้งาน</p> <p>1.โครงการได้จัดให้มีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบเสาสล่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า</p> <p>2.เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น หลอดประหยัดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 และการเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงานหรือ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานสูง และสอดคล้องลักษณะการใช้งาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า</p> <p>3.ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารและในห้องพัก</p>	<p>- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด</p>



  
 นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ (กรรมการผู้อำนวยการสำนักงาน)
   
 บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด
   
 Celestite Co., Ltd.



  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )
   
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
   
 บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบทันทีสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทันทีสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทันทีสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสท์ ไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทันทีสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทันทีสิ่งแวดล้อม
<p>2.3.7 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย</p>	<p>- อาคารโครงการมี ขนาด 7 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีความสูง 22.80 เมตร โดยโครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ผลกระทบทันทีจากอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>ก) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตั้งในทุกชั้นของอาคาร ประกอบด้วย</p> <p>1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Center ; FCC) และแผงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Terminal Box ; FA) จะอยู่บริเวณห้องช่างซ่อมบำรุง ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการรับส่งสัญญาณ</p> <p>2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์ไฟ (Signalling Devices) เป็นอุปกรณ์แจ้งสัญญาณให้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น ซึ่งสามารถส่งเสียงให้คนที่อยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถึงกัน โดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่โครงการเลือกใช้เป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) เป็นแบบ Polarized ชนิดติดลอยติดตั้งที่ระดับต่ำกว่าฝ้าเพดาน 0.30 เมตร จำนวน 1 ชุด อยู่บริเวณหน้าบันไดของอาคาร</p> <p>3) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งทั้งระบบแจ้งแจ้งเหตุอัตโนมัติ (Detector) และระบบแจ้งเหตุแบบใช้มือกด (Manual Station) มีรายละเอียดดังนี้</p>	<p>- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่าชำรุดหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสท์ ไทน์ จำกัด</p>



  
 นางสาวพจนนา รัตนเชษฐ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซลีสท์ ไทน์ จำกัด)
   
 กันยายน 2557





( นายเรืองเดช วรศรี )
   
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
   
 บริษัท เซลีสท์ ไทน์ จำกัด
   
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายำใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) พร้อมโทรศัพท์ภายใน (Telephone Jake) ติดตั้งที่ระดับ 1.50 เมตร จากพื้น ติดตั้งไว้ 1 ชุด อยู่บริเวณหน้าบันไดของอาคารและอยู่ใกล้กับสัญญาณกริ่ง</p> <p>(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photo Electric ตำแหน่งติดตั้ง บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร ทางเดิน ภายในทุกห้องนอน ห้องเครื่องปั๊ม และห้องเครื่องไฟฟ้า MDB ของอาคารทุกชั้น</p> <p>(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ในอาคารและห้องเครื่องสุขาภิบาล</p> <p>ข) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย</p> <p>(1) ท่อเย็น เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ติดตั้งตั้งแต่ชั้นที่ 1 ไปยังชั้นบนสุดของอาคาร เป็นระบบท่อแห้งรับน้ำจากรกดับเพลิงโดยมีหัวรับน้ำอยู่บริเวณทางเข้าโครงการ</p> <p>(2) ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วยหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 1 ½ นิ้ว และสายฉีดน้ำ</p>	


  
 นางสาวพนา รัตน์เชษฐ์
   
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
   
 บริษัท เซลส์ไทย จำกัด
   
 กันยายน 2557






  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )
   
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
   
 บริษัท เซลส์ไทย จำกัด
   
 กันยายน 2557


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบบางสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบบางสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบางสิ่งแวดลอม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบบางสิ่งแวดลอม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบางสิ่งแวดลอม
		<p>ดับเพลิงขนาด 2 ½ นิ้ว ยาว 30 เมตร 2 เส้น ติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคาร ไว้บริเวณ โถงลิฟต์</p> <p>(3) หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร ขนาด 6 นิ้ว x 2 ½ นิ้ว x 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 หัว เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง อยู่หน้าอาคาร ใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณด้านหลังอาคาร เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิง</p> <p>ค) เครื่องดับเพลิงแบบมีมือถือ เป็นเครื่องดับเพลิงเคมีชนิด A-B-C Dry Chemical ความจุ 20 ปอนด์ สำหรับติดตั้งใน FHC และ 10 ปอนด์ สำหรับติดตั้งตามผนังของห้องเครื่องต่างๆโดยติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร</p> <p>ง) บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังโดยรอบด้านที่อยู่เ็นอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูงจากชั้นบนสุดสู่พื้นดิน ทั้งนี้ใช้บันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟด้วย อยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้โดยสะดวก โครงการจัดทำมีบันไดหนีไฟ 2 บันได /อาคาร</p>	

บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.

  
นางสาวพนา รัตนาศรี  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม




  
( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
กันยายน 2557

บริษัท แซทเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายำใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสท์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>- บันไดหนีไฟ 1 อยู่บริเวณกลางอาคาร กว้าง 1.5 เมตร</p> <p>- บันไดหนีไฟ 2 อยู่บริเวณข้างอาคาร กว้าง 0.9 เมตร</p> <p>จ) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency light) จัดให้มีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดไฟไหม้หลักขัดข้อง เป็นแบบ Seal Lead Acid Battery สามารถชาร์ตไฟฟ้าได้ในตัว ติดตั้งไว้บนบันไดทุกตัว ห้องช่าง-แม่บ้าน หน้าบันได และโถงทางเดิน โดยแต่ละเครื่องสามารถจ่ายไฟได้นาน 2 ชั่วโมง</p> <p>ฉ) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire) เป็นกล่องป้ายที่มีตัวอักษร " Exit ทางออก และ Fire Exit ทางหนีไฟ" ภายนอกตัวอักษร ได้พลังงานไฟฟ้าจาก นิกเกิล แคดเมียม ภายนอกตัวอักษร ได้พลังงานไฟได้นาน 2 ชั่วโมง เมื่อไฟดับ ตำแหน่งติดตั้งบริเวณหน้าบันไดหนีไฟ บันไดหลัก โถงทางเดิน ทางรถวิ่ง และโถงพักคอย</p> <p>ช) ป้ายบอกตำแหน่งจุดที่อยู่ เป็นป้ายพลาสติกให้เห็นภาพแปลนของชั้นต่างๆในอาคาร มีรายละเอียดตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ ติดไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ บันไดหลัก</p>	



  
 นางสาวพนา รัตนเชษฐ
   
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
   
 บริษัท เซลีสท์ไทย จำกัด
   
 กันยายน 2557





( นายเรืองเดช วรศรี )
   
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
   
 บริษัท แชนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
   
 กันยายน 2557


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพญาไต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินกิจการ) ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เืองทางเดิน โถงพักคอย และโถงทางเข้า-ออก ของทุกชั้น</p> <p>ข) จุดรวมพล โครงการจัดให้มีจุดรวมพลของโครงการ 2 จุด คือ จุดที่ 1 อยู่ด้านทิศตะวันตก บริเวณด้านข้างอาคาร B มีขนาดพื้นที่ 185.10 ตารางเมตร จุดที่ 2 อยู่ในพื้นที่สวนบริเวณด้านหน้าโครงการทางทิศเหนือของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 611.95 ตารางเมตร หักพื้นที่สีเขียวสวนของไม้ยืนต้นประมาณ 214.00 ตารางเมตร จะมีพื้นที่เหลือ 397.95 ตารางเมตร รวมจุดรวมพลของโครงการมีทั้งหมด 583.05 ตารางเมตร (185.10+397.95) หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อผู้พักอาศัย 0.26 ตารางเมตร/คน (583.05 ตารางเมตร ต่อ 2,235 คน สผ.กำหนดอย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน)</p> <p>ฅ) ระบบป้องกันฟ้าผ่า ติดตั้งเสาตัวนำล่อฟ้าไว้บริเวณชั้นหลังคาขนาด ¼ นิ้ว รอบชั้นหลังคา และสายดินเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับแท่งเหล็กดินขนาด 1 นิ้ว ติดตั้งไว้บริเวณชั้นพื้นดิน</p>	

  
 (นางสาวพนา รัตนเชษฐ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  
 (นายเรืองเดช วรศรี)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม




  
**บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด**  
**Celestite Co., Ltd.**

บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557


บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบบางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบบางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบางสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยาทิต 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสโตน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.3.8 การจราจร</p> <p>- เมื่อเปิดดำเนินการขุดเจาะรุดสูงสุด และปริมาณการจราจรตลอดทั้งวัน พบว่า ปริมาณการจราจรเฉลี่ยในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นมากที่สุด อาจเกิดผลกระทบต่อโครงข่ายจราจรโดยจากการประเมินมีค่า V/C ratio ดังนี้</p> <p><u>ถนนพิทยาทิต</u></p> <p>- V/C ปัจจุบัน = 0.25 (ระดับ A)</p> <p>- V/C ช่วงดำเนินการ = 0.30 (ระดับ B)</p> <p><u>ซอยพิทยาทิต 1</u></p> <p>- V/C ปัจจุบัน = 0.17 (ระดับ A)</p> <p>- V/C ช่วงดำเนินการ = 0.29 (ระดับ B)</p> <p>เมื่อทำการก่อสร้างโครงการเพิ่มขึ้นของยนต์จะทำให้ระบบจราจรบนถนนสายเดียวเมืองชลบุรี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและค่าความคล่องตัวของถนนยังคงอยู่ใน Level B ดังเดิม คือ การไหลคล่องที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่น ๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่</p>	<p>1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและสถานจอดรถให้ชัดเจน</p> <p>2. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 111 คัน</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้ - ออก โครงการ</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ที่อาศัยภายในโครงการ รักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. ในการเข้าที่พักโครงการต้องแจ้งให้ผู้ใช้รถทราบข้อมูลว่าที่จอดรถยนต์ของโครงการมีจำนวน 111 คัน</p> <p>6. โครงการต้องไม่มีการ ระบุเจ้าของในของจอดรถเป็นการเฉพาะ</p> <p>หึ่ง</p> <p>7. ติดตั้งป้ายห้ามจอดรถนอกโครงการ พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำรวจและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอด โดย</p>	<p>1. ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>2. ตรวจสอบการใช้งานของที่จอดรถให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีจำนวนที่จอดรถเพียงพอ ไม่นำไปจอดกีดขวางบนถนนสาธารณะ</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสโตน จำกัด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>2. ตรวจสอบการใช้งานของที่จอดรถให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีจำนวนที่จอดรถเพียงพอ ไม่นำไปจอดกีดขวางบนถนนสาธารณะ</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสโตน จำกัด</p>

  
นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์  
กรรมการผู้อำนวยการลงนาม  
บริษัท เซลีสโตน จำกัด  
กันยายน 2557




  
( นายเรืองเดช วรศิริ )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แมชเชอรัล ไทลูนัน จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยาศัย ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.9 การสื่อสาร	<p>ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการเจรจาหรืออยู่ในเส้นทางเดียวกันซึ่งต้องมีมาตรการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>- ในช่วงเปิดดำเนินการ พบว่า บริเวณที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ กลุ่มผู้อาศัยทางทิศตะวันออก ของโครงการ ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อสถาบันวิทยุโทรทัศน์จากโครงการ คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อสถาบันวิทยุโทรทัศน์บ้างเล็กน้อยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม</p>	<p>ให้รหัสของผู้ที่มาก่อนเข้าไปจอดในของจอดด้านในสุดตามลำดับการมาถึง และต้องจอดให้ตรงกับช่องจอดทุกคัน</p> <p>1. สอบถามผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว หลังจากการก่อสร้าง จนถึงเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้</p> <p>2. ชดเชยผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการดูดกลืนสัญญาณวิทยุและบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ นับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารและสิ้นสุด การชดเชยหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>3. บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด ต้องรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดูดกลืนสัญญาณวิทยุและบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ที่เกิดจากอาคารโครงการ นับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร และสิ้นสุดการชดเชยหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี</p>	- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

*Wana Suf*  
นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด




*[Signature]*  
( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนทอรัล โซลูชั่น จำกัด

กัณยายน 2557


กัณยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยาศัย 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<p>1) จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 (หมวดอายุการบังคับใช้แล้ว) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยโครงการอยู่ในพื้นที่ที่หมายเลข 2.8 (สีน้ำตาล) ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยสถาบันราชการ การสาธารณสุขและสาธารณูปโภคเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินของโครงการซึ่งเป็นการอยู่อาศัยรวมจัดเป็นกิจกรรมหลักของที่ดินประเภทนี้</p> <p>2) จากตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการกับร่างผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยโครงการอยู่ในพื้นที่บริเวณหมายเลข 3.10</p>	<p>4. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้การขดเซย จากผลกระทบที่ได้รับ ให้ตกลงกันในลักษณะไตรภาคีโดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางรวมในการตกลงไกล่เกลี่ย</p>	

  
 นางสาวพรพนา รัตนเศรษฐ์ )  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลีสท์ จำกัด  
 กันยายน 2557



  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพืชมัยใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(สีน้ำตาล) ให้อำนาจประชาชนที่สนใจยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อคัดค้านต่อโครงการ (สีน้ำเงิน) ให้อำนาจประชาชนที่สนใจยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อคัดค้านต่อโครงการ</p> <p>1) ให้อำนาจประชาชนที่สนใจยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อคัดค้านต่อโครงการ</p> <p>2) ให้อำนาจประชาชนที่สนใจยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อคัดค้านต่อโครงการ</p> <p>3) ให้อำนาจประชาชนที่สนใจยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อคัดค้านต่อโครงการ</p> <p>4) ให้อำนาจประชาชนที่สนใจยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อคัดค้านต่อโครงการ</p> <p>5) ให้อำนาจประชาชนที่สนใจยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อคัดค้านต่อโครงการ</p> <p>6: 1) และ OSR 24.20 % (ต้องไม่น้อยกว่า 5%)</p> <p>3) จากการตรวจสอบข้อบัญญัติเมืองพญา เรืองกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง คัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเมืองพญา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 โครงการอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 2 ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยรวม(อพาร์ทเมนท์) สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ห่างจากเขตทางถนนสุขุมวิท 200 เมตร โครงการไม่ได้อยู่ในข้อห้ามใดๆ ตามข้อบัญญัติเมืองพญา พ.ศ.2553</p>		



*Wanna Suf*


*Wanna Suf*


บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด  
**Celestite Co., Ltd.**  
 (นางเรืองเดช วรศิริ)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด

กัณยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>2.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>การดำเนินโครงการซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยรวม (อพาร์ทเมนท์) เพื่อรองรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในพัทยา</p> <p>ซึ่งโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ส่วนบริเวณสองฝั่งของถนนซอยพิทยายใต้ 1 จะเป็นอาคารพาณิชย์ร้านค้า ที่พักอาศัย อาคารอยู่อาศัยรวมประเภทคอนโดเนียม ประเภทอพาร์ทเมนท์อยู่จำนวนมาก จะเห็นว่าคุณภาพทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ที่ตั้งโครงการ มีลักษณะที่กำลังมีการขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ ทำให้มีการเพิ่มมูลค่าของพื้นที่เดิมเป็นที่ว่างเปล่าให้มีการประโยชน์นอกจากร้านค้าเงินโครงการ จะทำให้เกิดการจ้างงาน เช่นการจ้างเจ้าหน้าที่ ยามรักษาการแม่บ้าน กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและจะเกิดการใช้จ่ายของผู้พักอาศัยในโครงการจึงเป็นผลดีในระดับปานกลางต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่</p>		


  
 นางสาวพรนา รัตนเศรษฐ์
   
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
   
 บริษัท เซลีสท์ จำกัด
   
 กันยายน 2557


  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )
   
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
   
 บริษัท แชนเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด
   
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>- ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม</p> <p>-ผลกระทบด้านสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงดำเนินการ จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมที่มีอยู่เดิม อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพทางสังคมในพื้นที่ จัดเป็นสังคมที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ของบุคคลต่างถิ่นและผู้ที่เกิดในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาจากพื้นที่แบบสอบถาม ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ที่ย้ายเข้ามาและผู้ที่เกิดที่นี่ ใกล้เคียงกัน ทำให้สภาพทางสังคมโดยทั่วไปเป็นสังคมที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการขยายตัวของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งที่ทำงานซึ่งได้แก่ทางสรรพสินค้าสำนักงาน ธุรกิจการท่องเที่ยว และย่านธุรกิจใกล้เคียง ดังนั้นในกรณีของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมจะมีผลกระทบน้อย การมีโครงการที่เป็นที่อาคารพักอาศัยประเภทอพาร์ทเมนท์</p>		

*Wsm Sph*

นางสาวพพนา รัตนเศรษฐ์ )  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
กันยายน 2557




*[Signature]*

( นายเรืองเดช วรศรี )

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด

กันยายน 2557



บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด


Celestite Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายู 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสท์ เทน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เกิดขึ้นจะมีผู้พักอาศัยในโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ได้ หากผู้พักอาศัยหรือกิจกรรมที่ขัดแย้งกับสภาพวิถีชีวิตของประชาชน เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของโครงการ ซึ่งเป็นที่พักอาศัย ไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง เช่น เสียงดัง หรือก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ นอกจากนี้การดำเนินการในบางกรณีเท่านั้น เช่น จากการคมนาคม การก่อให้เกิดของเสีย เช่นน้ำเสียและขยะมูลฝอย ซึ่งทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและมีการรองรับอยู่แล้ว ดังนั้นผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อความสงบสุขทางสังคมของประชาชนในพื้นที่จึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		

*Wana Siny*

บริษัท เซลีสท์ เทน จำกัด  
Celestite Co., Ltd.



*[Signature]*

( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด


กันยายน 2557

กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพืชมัยใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.2 การสาธารณสุข อาศัยอนามัย และ สุขภาพ	- ในการดำเนินโครงการอยู่อาศัยอาจก่อให้เกิดโรคร้ายได้ เจ็บดังต่อไปนี้ 1.โรคระบบทางเดินหายใจ -สาเหตุ: เกิดจากฝุ่นจากการสัญจรรถยนต์ของผู้พัก อาศัยในโครงการและจากเครื่องปรับอากาศที่ขาดการ ดูแลทำความสะอาด	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น บ้ายจำกัด ความเร็ว เป็นต้น 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน และลานจอดรถ อย่างสม่ำเสมอ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร 4. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยดับเครื่องยนต์ เมื่อจอดรถแล้ว 5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 2,252.80 ตารางเมตร 6. โครงการต้องดูแลทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและ รถยนต์ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่าง สม่ำเสมอ	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว และ สัญญาณลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมี ความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ - ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสไทย จำกัด
	2.โรคติดต่อจากพาหนะนำโรค - สาเหตุเกิดจากการจัดการมูลฝอยไม่ได้รับการตากแห้ง อาจเป็นสาเหตุให้แมลงวัน หนู แมลงสาบ เข้าไป		1. ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยและห้องพักมูล ฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้มูลฝอยหรือ ขำรด เด็ดละ 1 ครั้ง

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพรพนา รัตน์เชษฐ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลีสไทย จำกัด  
กันยายน 2557



.....  
(นายเรืองเดช วรรศ์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพืษยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพราะพื้นที่ซึ่งเป็นพาหนะนำโรคติดต่อแพร่สู่อาศัยในโครงการ	<p>หรือ 14.25 ลูกบาศก์เมตร มีมูลฝอยเปียกเกิดขึ้นทั้งหมด 4.58 ลบ.ม./วัน สามารถรองรับได้นาน 3.11 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ห้องพักมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยอันตราย มีขนาด (กxยxส) 1.43 x 2.50 x 1.20 เมตร หรือ 4.29 ลูกบาศก์เมตร มีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นทั้งหมด 0.21*2 ลบ.ม./วัน สามารถรองรับได้นาน 10.21 วัน</li> <li>ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาด (กxยxส) 2.38 x 2.50 x 1.20 เมตร หรือ 7.14 ลูกบาศก์เมตร มีมูลฝอยย่อยสลายเกิดขึ้นทั้งหมด 2.15 ลบ.ม./วัน สามารถรองรับได้นาน 3.32 วัน</li> </ul> <p>2. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยตั้งอยู่ชั้นใต้ดินบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารโครงการ</p> <p>2. จัดให้มีที่ระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p> <p>4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ</p>	<p>2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่าปริมาณมูลฝอยตกค้างให้รีบดำเนินการ โดยแจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดเก็บมูลฝอยมาจัดเก็บทันที</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด</p>	

*Thana Srip*

(นางสาวพรพนารัตน์เชษฐ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด  
กันยายน 2557



*Worakorn*

( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท แชนเซอร์ล ไซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. โรคเครียดและวิตกกังวล</p> <p>- สาเหตุอาจเกิดจากการรบกวนของผู้พักอาศัยในโครงการต่อชุมชน เช่น เสียงดัง ความกังวลจากความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน</p>	<p>3. โรคเครียดและวิตกกังวล</p> <p>- สาเหตุอาจเกิดจากการรบกวนของผู้พักอาศัยในโครงการต่อชุมชน เช่น เสียงดัง ความกังวลจากความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน</p>	<p>1. ออกกฎระเบียบควบคุม-ไม่ให้ส่งเสียงดังในยามวิกาล</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด</p>
<p>4. โรคติดต่อจากพาหะนำโรคที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>สาเหตุ:</p> <p>1. เกิดจากพาหะนำโรคที่อาจขยายพันธุ์ในพื้นที่โครงการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยุงทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก</li> <li>- หนู ทำให้เกิดโรคฉี่หนู</li> <li>- แมลงวัน ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง โรคบิด</li> <li>- แมลงสาบ ทำให้เกิดโรคบิด โรคไทฟอยด์ โรคท้องเดิน</li> </ul> <p>2. เกิดจากละอองลอย (Aerosol) ที่มีแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ปะปนมาด้วย</p>	<p>1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด/อาคาร เป็นระบบ ACTIVATED SLUDGE SYSTEM ขนาดรองรับ 145 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นถังสำหรับอาคาร A และ อาคาร B อาคารละ 1 ถึง ขนาดรองรับ 160 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นต้นสำหรับอาคาร C จำนวน 1 ถึง และทำการเดินระบบตลอดเวลาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการบำบัดเป็นไปตามที่ออกแบบไว้</p> <p>2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตักไขมันและน้ำมันออกจากถังตกไขมัน ลงในภาชนะ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อตักน้ำมันและไขมันให้แห้งก่อนรวบรวมไปทิ้งยังห้องพักขยะแห้ง</p> <p>3. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนเป็นหลุมดินทราย ไร่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ เป็นหลุมปฏิบัติการมีเทนออกซิเดชัน</p>	<p>1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด/อาคาร เป็นระบบ ACTIVATED SLUDGE SYSTEM ขนาดรองรับ 145 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นถังสำหรับอาคาร A และ อาคาร B อาคารละ 1 ถึง ขนาดรองรับ 160 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นต้นสำหรับอาคาร C จำนวน 1 ถึง และทำการเดินระบบตลอดเวลาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการบำบัดเป็นไปตามที่ออกแบบไว้</p> <p>2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตักไขมันและน้ำมันออกจากถังตกไขมัน ลงในภาชนะ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อตักน้ำมันและไขมันให้แห้งก่อนรวบรวมไปทิ้งยังห้องพักขยะแห้ง</p> <p>3. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนเป็นหลุมดินทราย ไร่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ เป็นหลุมปฏิบัติการมีเทนออกซิเดชัน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด</p>




นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ (นางเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แมชชีนอล โซลูชั่น จำกัด



ลงชื่อ.....  
บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
**Celestite Co., Ltd.**

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(methane oxidation) โดยใช้แบคทีเรีย methanotrophs ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติในพื้นที่ดินและอยู่ในภาชนะใช้ออกซิเจนด้วยอัตราส่วนออกซิเจนต่อมีเทนที่ใช้อย่างปลอดภัย 4. จัดให้มีการกำจัดขยะของแข็ง (Aerosol) โดยถัง FILTER SCRUBBER 5. โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อ Polishing Pond จำนวน 2 บ่อ ติดตั้งไว้บริเวณใต้ช่องจอร์จนตรหน้าอาคาร A จำนวน 1 ชุด และได้ช่องจอร์จนตรหน้าอาคาร B จำนวน 1 ชุด เป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดเป็นตะแกรงเหล็ก	
	5. ความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุจากการรั่วซึม - สาเหตุเกิดจากความประมาทจากการขับรถรถยนต์	1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน 2. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 111 คัน 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่า - ออก โครงการ 4. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ที่อาศัยภายในโครงการ	1. ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจรที่อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 2. ตรวจสอบการใช้งานของที่จอดรถให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีจำนวนที่จอดรถเพียงพอ ไม่นำไปจอดที่ขวางบงบของพื้ที่ 3. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด

ลงชื่อ.....  


นางสาวพวงนา รัตนเชษฐ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด)



( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เนทเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

กันยายน 2557

กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายู 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสท์ ไท่ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>6. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากการทำงานหนักจากสภาพแวดล้อมที่สูง สาเหตุ: อาจเกิดจากความประมาทของผู้พักอาศัย การออกกำลังกาย วิ่งได้กัน อุบัติเหตุจากต้นไม้ใกล้กับระเบียง หรือช่องเปิดโค้งของอาคาร และรบกวนกันตึกอาคารชำรุดไม่ พร้อมใช้งาน</p>	<p>รักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ออกกฎให้ผู้พักอาศัยไม่เป็นหรือหนึ่งที่ขอบอาคารหรือออกไป นอกกันศาลและห้ามโยนสิ่งของหรือมูลฝอยออกนอกตัวอาคาร โดยเด็ดขาด</li> <li>2. ห้ามผู้พักอาศัยวางสิ่งของบนระเบียง หน้าต่างหรือกัน สาด</li> <li>3. จัดทำราวบันไดกันตกให้มีความสูงอย่างน้อย 1.20 เมตร</li> <li>4. จัดให้มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางเดินเป็น ประจำทุกวัน ป้องกันการลื่นล้ม</li> <li>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจตรา สภาพ ของหน้าต่างต่างเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อม ใช้งานให้ทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที</li> <li>6. จัดให้มียามคอยตรวจตราบริเวณอาคารโครงการเมื่อพบ เห็นว่ามีการบินออกมาบ้างหรือวางสิ่งของบริเวณกันสาดให้แจ้ง เตือนทันที</li> </ol>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสท์ ไท่ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
นางสาวพรพนา รัตน์เชษฐ (

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลีสท์ ไท่ จำกัด




.....  
( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์ลิต ไท่ จำกัด



กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยาทัย 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>7. ความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุจากกอกอิมพิคตลงใหม่</p> <p>สาเหตุ: อาจเกิดจากการกระแสไฟฟ้าลัดวงจร จุดชุกเปียกชื้น หรือเปิดติดตาแก๊สทิ้งไว้เพื่อระงับอาการแล้วลืมปิด</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจสอบสภาพสายไฟหลักของอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุก 3 เดือน</p> <p>2. ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ หากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการระมัดระวังในการจุดธูปเทียนบูชาพระ และหากต้องออกไปประกอบภารกิจการงานหลังจากจุดธูปเทียนบูชาพระให้รอดับไฟก่อนออกจากห้องพัก</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาคารตรวจสอบอุปกรณ์เตือนเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกๆตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานหรือชำรุดให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเข้าซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติทันที</p> <p>5. ประสานงานไปยังหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสภาพเพื่อแจ้งดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัย</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลีสท์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพรพนา รัตน์เชษฐ์ )

บริษัท เซลีสท์ จำกัด  
**Celestite Co., Ltd.**  
 กรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลีสท์ จำกัด  
 กันยายน 2557




( นายเรืองเดช วรรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซลีสท์ จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายัด 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>8. สุขอนามัยจากสารระคายเคือง</p> <p>- การให้สารระคายเคืองที่ขาดการดูแลรักษาความสะอาด อาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น</p>	<p>อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ดับเพลิงโดยระยะเยียดปีละ 1 ครั้ง</p> <p>6. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย การผจญเพลิง และข้ออพยพจากการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารเป็นประจำทุก 6 เดือน</p> <p>7. จัดเตรียมน้ำสำรองดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินโดยตั้งระดับให้มีน้ำค้างในบ่อสำรองได้ไม่น้อยกว่า 54 ลบ.ม./อาคาร พร้อมทั้งติดตั้งมิเตอร์จากถังสำรองใต้ดินให้สามารถดูบ่อน้ำมาใช้ในการดับเพลิงได้โดยตรงเพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์ดับเพลิงบนอาคาร</p>	<p>1. มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บส่วนที่ลึกและส่วนที่ตื้นขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำจำนวนมากที่สุด</p> <p>2. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด - ด่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ</p>
	<p>8. สุขอนามัยจากสารระคายเคือง</p> <p>- การให้สารระคายเคืองที่ขาดการดูแลรักษาความสะอาด อาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น</p>	<p>จัดให้มาตรการในการดูแลรักษาความสะอาดสระว่ายน้ำดังนี้</p> <p>1. ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>2. ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกันในด้านโครงสร้าง ความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ</p>	<p>1. มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บส่วนที่ลึกและส่วนที่ตื้นขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำจำนวนมากที่สุด</p> <p>2. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด - ด่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ</p>

ลงชื่อ.....  
นางสาวพรพนารัตน์เชษฐ ( นายเรืองเดช วรศรี )




บริษัท เซลีสท์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลีสท์ จำกัด  
กันยายน 2557


กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยอยู่ที่ ซอยอยู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.3 คุณภาพและทัศนียภาพ	- ในช่วงเปิดดำเนินการทำให้เกิดอากาศที่มีความสูง 22-80 เมตร เป็นทัศนียภาพที่แตกต่างไปจากเดิม ทำให้สูญเสียไป	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 2,252.80 ตารางเมตร คิดเป็น 1.01 ตร.ม./คน โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้นที่มีความร่มรื่นและสวยงาม - ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวและตัดแต่งต้นไม้ของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ	3. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 4. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5. ตรวจสอบเครื่องกรองน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 6. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด
			1. ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่า มีต้นไม้เสียหายหรือตาย ให้ทำการบำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที 2. ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด



ลงชื่อ  (นางสาวพนา รัตน์เชษฐ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
กันยายน 2557



  
( นายเรืองเดช วรรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แซเชอร์ดี โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายี่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลเลสไทท์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.4.4 การบดบั้งแสงแดด และทิศทางลม</p>	<p>- ในช่วงการดำเนินการมีอาคารที่มีความสูง 22.80 เมตร อาจทำให้เกิดการบดบั้งแสงสว่างและทิศทางลมได้</p>	<p><b>การบดบั้งแสงแดด</b></p> <p>1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยในอาคารบ้านพักอาศัย ที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบั้งแสงแดดจากอาคารโครงการโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบั้งแสงแดดของโครงการต่ออาคารหรือบ้านพักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยผลกระทบ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการแล้ว</p> <p>2. จัดให้มีการตั้งรับความคิดเห็นตั้งไว้ที่บ่อขุดเพื่อรับหนังสือร้องเรียน หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลเลสไทท์ จำกัด</p>

 .....  
 นางสาวพพนา รัตนเชษฐ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซลเลสไทท์ จำกัด)  


( นายเรืองเดช วรรณศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์ล โกลด์มิน จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพัทธยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสไท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. บริษัท เซลีสไท์ จำกัด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบขยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตัวอาคารโครงการไปบดบึงแสงแดดต่ออาคารข้างเคียงทันทีนับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร และสิ้นสุดการขยหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>4. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการขยจากผลกระทบที่ได้รับ ให้ตกลงกันในลักษณะใดรภาคโดยบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงไกลเกลี่ย</p> <p><u>การบังคับใช้ทางกฎหมาย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้</li> <li>2. จัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากการบดบึงทิศทางลมของตัวอาคาร หากอาคารหรือบ้านพักอาศัยถูกบดบึงทิศทางลม จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ โดยจะเริ่มรับแจ้งและคุ้มครองตั้งแต่</li> </ol>	


  
 นางสาวพรพนา รัตน์เชษฐ์  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลีสไท์ จำกัด  
 กันยายน 2557




( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แมชเชอร์ล ไซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลล์ไลท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน	- ประชาชนมีข้อห่วงกังวล ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ประชาชนที่อาศัยติดกับโครงการ 1. ทำให้เกิดเสียงดัง	เริ่มก่อสร้างโครงการไปจนกระทั่งเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี 3. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่บ่อขุดเพื่อรับหนังสือร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน 4. บริษัท เซลล์ไลท์ จำกัด ต้องรับผิดชอบชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตัวอาคารโครงการบดบึงที่ศาลากลางของอาคารข้างเคียงทันทีที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร และสิ้นสุดการขุดเซยหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดใช้อาคารแล้ว เป็นเวลา 1 ปี 5. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชยจากผลกระทบที่ได้รับ ให้ตกลงกันในลักษณะไตรภาคีโดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงไกลเกลี่ย	- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลล์ไลท์ จำกัด
2.4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน	- ประชาชนมีข้อห่วงกังวล ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ประชาชนที่อาศัยติดกับโครงการ 1. ทำให้เกิดเสียงดัง	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนนและลานจอดรถ	- ผู้รับผิดชอบได้แก่ บริษัท เซลล์ไลท์ จำกัด


ลงชื่อ.....  
  
 นางสาวพนา รัตนเพชรบุรี  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลล์ไลท์ จำกัด  
 กันยายน 2557




( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซลล์ไลท์ จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพญาไท 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินกา) ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</p> <p>3. ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน</p> <p>4. ทำให้เกิดการกัดเซาะและพังทลายของดิน</p> <p>5. ทำให้เกิดการจราจรติดขัด</p> <p>กลุ่มที่ 2 ประชาชนในรัศมี 100 เมตร</p> <p>-ทำให้ลักษณะทางภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม</p> <p>-ทำให้เสียงดัง</p> <p>-ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</p> <p>-ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด</p> <p>-ทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรก</p> <p>กลุ่มที่ 3 ประชาชนในรัศมี 100-1,000 เมตร</p> <p>-ทำให้เสียงดัง</p> <p>-ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</p> <p>-ทำให้ลักษณะทางภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม</p> <p>-ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ</p>	<p>รถอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร</p> <p>4. ติดป้ายห้ามติดเครื่องเบรคทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์โดยดับเครื่องทันที เมื่อจอดรถแล้ว</p> <p>5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 2,252.80 ตารางเมตร</p> <p>6. จัดให้มีการปลูกต้นไม้รอบขอบบริเวณชั้น 1 รอบอาคาร C</p> <p>7. จัดให้มีการทาสีผนังภายในบ่อน้ำเพื่อชะลอน้ำไว้ในโครงการ 164.10 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>8. โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมจำนวน 3 ห้อง อยู่ภายนอกอาคารบริเวณด้านหน้าโครงการมีรายละเอียดแต่ละห้องดังนี้</p> <p>- ห้องพักมูลฝอยเปียก ขนาด 4.75x2.50 เมตร (สูงกักเก็บ 1.2 ม.) หรือ 4.08 ลบ.ม. มีมูลฝอยย่อยสลายได้เกิดขึ้น 14.25 ลบ.ม./วัน ดังนั้นสามารถรองรับได้ 3.11 วัน</p> <p>- ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลกับมูลฝอยทั่วไป ขนาด 2.38 x 2.5 เมตร (สูงกักเก็บ 1.2 ม.) หรือ 4.08 ลบ.ม. มีมูลฝอย</p>		


  
 (นางสาวพรพนา รัตนเพชร)
   
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
   
 บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด
   
 กันยายน 2557



  
 ( นายเรืองเดช วรรณศรี )
   
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
   
 บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด
   
 กันยายน 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสท์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>-ทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรก กลุ่มที่ 4 พื้นที่อ่อนไหว</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำให้เกิดปัญหาด้านฝุ่นละอองที่กระจาย</li> <li>2. ทำให้เกิดปัญหาด้านกลิ่นที่ระคายเคือง</li> <li>3. ทำให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้ำ</li> <li>4. ทำให้เกิดปัญหาด้านปริมาณขยะ/ความสกปรกมากขึ้น</li> <li>5. ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรคับคั่ง/ติดขัด</li> </ol> <p>ครั้งที่ 2 ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้</p>	<p>รื้อเขตและมูลฝอยทั่วไป เกิดขึ้น 7.34 ลบ.ม./วัน ดังนั้นสามารถ รองรับได้ 3.32 วัน</p> <p>- ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาด 1.25 x 1.7 เมตร (สูง กักเก็บ 1.2 ม.) หรือ 2.55 ลบ.ม. มีมูลฝอยอันตราย เกิดขึ้น 0.051 ลบ.ม./วัน ดังนั้นสามารถรองรับได้ 50 วัน</p> <p>- ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ขนาด 1.43 x 2.5 เมตร (สูงกัก เก็บ 1.2 ม.) หรือ 2.55 ลบ.ม. มีมูลฝอยอันตราย เกิดขึ้น 0.051 ลบ.ม./วัน ดังนั้นสามารถรองรับได้ 10.21 วัน</p> <p>9. ทำจดหมายแจ้งอาคารข้างเคียงและในรัศมี 100 เมตร เพื่อให้ผู้ ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียงการบดบั้งแสงและทิศทางการลม รับทราบและหาข้อตกลงในการชดเชยจากผลกระทบที่ได้รับ โดย จะเริ่มดำเนินการเมื่อเริ่มก่อสร้างอาคาร และสิ้นสุดการรับเรื่อง เพื่อขุดเขยหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>10. บริษัท เซลีสท์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้ ชดเชยค่าเสียหายในการบดบั้งแสงและทิศทางการลมกับอาคาร ข้างเคียงทันทีที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากอาคารโครงการ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ลงชื่อ:  .....  
นางสาวพรพนา รัตน์เชษฐ์ )  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลีสท์ไทย จำกัด  
กันยายน 2557

( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แมทเซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายได้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซเลสไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>11. บริษัท เซเลสไทน์ จำกัด ต้องรับผิดชอบขุดเซสผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบึงแสงและทิศทางการที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากอาคารโครงการ นับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร และสิ้นสุดการขุดเซสหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>12. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการขุดเซส จากผลกระทบที่ได้รับ ให้ตกลงกันในลักษณะไตรภาคีโดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงไกลเกลี่ย</p> <p>13. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน</p> <p>14. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 111 คัน</p> <p>15. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ - ออก โครงการ</p> <p>16. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการ รักษาภาวะเรียบร้อยอย่างเคร่งครัด</p>	




นางสาวพรพนา รัตนเพชร (นางสาวพรพนา รัตนเพชร)


บริษัท เซเลสไทน์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซเลสไทน์ จำกัด  
กันยายน 2557


( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เซเลสไทน์ จำกัด  
กันยายน 2557

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ขอยพิทยาใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณโดยรอบโครงการ	ตรวจสอบสภาพของรั้วรอบโครงการและบริเวณรอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดี	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เซลส์ไทย จำกัด
2. ทรัพยากรดิน	- แนวรั้วโดยรอบโครงการ - บริเวณที่มีการขุดเปิดหน้าดินของโครงการ - บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ	- ตรวจสอบสภาพแนวกำแพงกันดินและค้ำยันให้มั่นคงแข็งแรงและไม่ชำรุด - ตะกอนดินที่เกิดจากการชะล้าง - รั้วโดยรอบโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท เซลส์ไทย จำกัด
3. คุณภาพน้ำทิ้ง	- น้ำทิ้งบริเวณบ้านพักคนงานโดยการตรวจวัดคุณภาพน้ำ	- ความเป็นกรด - ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) - ปริมาณ Fecal Coliform Bacteria - TKN - Sulfide	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เซลส์ไทย จำกัด

ลงชื่อ.....  
  
 นางสงพพรนา รัตนเพชรบุรี  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
 กันยายน 2557

ลงชื่อ.....  
  
 ( นายเรืองเดช วรรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แนนเซอร์วิลด โกลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celesstie ตั้งอยู่ที่ ซอยพญาไท 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. อากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>บ้านติดโครงการทางทิศตะวันออก (ST1) คือ อพาร์ทเมนต์ 3 ชั้น บ้านเลขที่ 68/12 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี</li> <li>มัลติดอตอะตอมมิค อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากโครงการ (ST 2) 170 เมตร</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ฝุ่นละออง แบ่งเป็น                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 PM 10</li> <li>1.2 TSP</li> </ol> </li> <li>CO</li> <li>HC</li> <li>NO<sub>2</sub></li> <li>SO<sub>2</sub></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลการติดตามตรวจสอบทุกสัปดาห์ จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท เซลส์ไทย จำกัด</li> <li>บริษัท เซลส์ไทย จำกัด</li> </ul>
5. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้เครื่องยนต์ และรถยนต์ขนส่งวัสดุก่อสร้าง</li> <li>บ้านติดโครงการทางทิศตะวันออก (ST1) คือ อพาร์ทเมนต์ 3 ชั้น บ้านเลขที่ 68/12 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี</li> <li>มัลติดอตอะตอมมิค อยู่ทางทิศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ทำงานได้ดีไม่มีส่วนที่ชำรุด</li> <li>ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง</li> <li>ระดับเสียงสูงสุด (L<sub>max</sub>)</li> <li>วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์</li> <li>ตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดระดับเสียง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท เซลส์ไทย จำกัด</li> </ul>


ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
 กันยายน 2557

ลงชื่อ.....  
  
 ( นายวีรพงษ์ วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

  
 P. KHAM  
 NATURAL SOLUTIONS CO., LTD.  
 (บริษัท เซลส์ไทย จำกัด)

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพิทยายิต 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	ตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากโครงการ (ST 2) 170 เมตร			
6. การสิ้นตะเอน	- บ้านติดโครงการทิศตะวันออก (ST1) คือ อพาร์ตเมนต์ 3 ชั้น บ้านเลขที่ 68/12 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - มีสียึดตะเอนติดตะเอนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากโครงการ (ST 2) 170 เมตร	- ตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือนด้วยเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากของอาคารและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท เซลีสท์ จำกัด
7. การใช้น้ำ	- ถึงสำรองใช้และระบบจ่ายน้ำใช้ในที่พักคนงานก่อสร้าง	- ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำให้ใช้งานได้ดี ไม่มีการรั่วซึมหรือชำรุด	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท เซลีสท์ จำกัด
8. การระบายน้ำ	- ความสามารถในการระบายน้ำของรางระบายน้ำชั่วคราว ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ - ตรวจสอบการอุดตัน และความชำรุดของท่อระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท เซลีสท์ จำกัด
9. ชะงืดผดผย	- ถึงขยรวบรวมของโครงการ	- ความเพียงพอของถังรองรับ - สภาพของถังรองรับ		- บริษัท เซลีสท์ จำกัด

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลีสท์ จำกัด  
 กันยายน 2557



( นายเรืองเดช วรรคี่ )

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพญาไท 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลีสไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
10. การใช้ไฟฟ้า	- หม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว - อุปกรณ์ไฟฟ้า	- ความเพียงพอของไฟฟ้า (สถิติการเกิดไฟตกหรือดับ) - ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท เซลีสไทน์ จำกัด
11. การป้องกันอันค้ำภัย	- ที่พักคนงาน - สถานที่ก่อสร้าง	- ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท เซลีสไทน์ จำกัด
12. ความปลอดภัยสาธารณะ	- ที่พักคนงาน - สถานที่ก่อสร้าง	- การเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบทะเบียนประวัติของคนงานให้ตรงกับคนงานที่ทำงานจริง - ตรวจสอบปัญหาจากคนงาน ได้แก่ การทะเลาะวิวาท อาชญากรรม	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท เซลีสไทน์ จำกัด
13. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	- บ้านเรือนหรืออาคารที่อยู่ติดและห่างจากโครงการออกไป 100 เมตร	- สอบถามและสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท เซลีสไทน์ จำกัด

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลีสไทน์ จำกัด  
กันยายน 2557

ลงชื่อ.....  
(นายเรืองเดช วรรณศรี)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนทเซอร์วิจ โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพญาไท 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
14. สุขภาพอนามัย	1. ในพื้นที่ก่อสร้างและ คมนาคมก่อสร้าง	1. ความสะอาดและความเพียงพอของห้องน้ำและห้องสุขม 2. ความเพียงพอของน้ำดื่ม และความสะอาดของภาชนะที่ได้ 3. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เซลส์ไทย จำกัด
	2. บ้านพักอาศัย / อาคารที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	1. ตรวจสอบสภาพผ้าใบที่ปิดรอบตัวอาคาร กำแพงกันเสียง ตะแกรงเหล็กกันวัสดุตกหล่น ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มั่นคงแข็งแรงเสมอ 2. สำรวจ สอบถามความเดือนร้อนกับบ้านพัก/อาคารที่ติดกับโครงการที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เซลส์ไทย จำกัด
	3. ในบ้านพักคนงานก่อสร้างและ คมนาคมก่อสร้าง	1. ความสะอาดและความเพียงพอของห้องน้ำ และห้องสุขมในบ้านพักคนงานก่อสร้าง 2. ความเพียงพอของน้ำดื่ม และความสะอาดของภาชนะที่ได้	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท เซลส์ไทย จำกัด

ลงชื่อ.....  


(นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทย จำกัด  
 กันยายน 2557




.....  


( นายเรืองเดช วรรณศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แนนเทอร์ริล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดการณ์และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ที่ ซอยพญาไต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเกิดตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	3. ความเพียงพอและสภาพการใช้งานของภาชนะรองรับมูลฝอย	3. การพิจารณาของถังเคมีดับเพลิงที่ติดตั้งในบ้านพักคนงานก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
	4. บ้านพักอาศัย/อาคารที่อยู่ติดและอยู่ใกล้กับบ้านพักคนงานก่อสร้างของโครงการ	1. สภาพการใช้งานของรั้ว ต้องมั่นคงแข็งแรงและไม่ชำรุด 2. การจราจรของผู้รับเหมาก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง ห้ามจอดนอกพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างหรือบริเวณที่จัดให้เป็นที่จอดรถ 3. ตำรวจ สอบถามความเดือนร้อนกับบ้านพัก/อาคารที่อยู่ติดและอยู่ใกล้กับบ้านพักคนงานก่อสร้างของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด

หมายเหตุ : จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อถึงพญาไต้ และกรมที่ดิน ทุกๆ 6 เดือน

ลงชื่อ.....  
  
 Nam Siny

(นางสาวพรพนา รัตนเพชรบุรี)  
 กรรมการผู้อำนวยการ  
 บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด  
 บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด  
 กันยายน 2557



( นายเรือเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แนนทเซอร์วิซ โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในชอยพิทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	<p>1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 จำนวน 2 จุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย</li> </ul> <p>2. จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>- บีโอดี (BOD)</li> <li>- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)</li> <li>- ไขมันและน้ำมัน (Oil &amp; Grease)</li> <li>- ปริมาณ Fecal Coliform Bacteria</li> <li>- TKN</li> <li>- Sulfide</li> <li>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของโครงการ (ลบ.ม)</li> <li>3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)</li> <li>4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)</li> <li>5) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส 2</li> <li>- ทส 1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบ ทส 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด</li> </ul>

ลงชื่อ.....  
( นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์ )

.....  
( นายเรืองเดช วรศรี )





บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด  
Celestite Co., Ltd.  
ผู้จัดการผู้อำนวยการลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทน์ จำกัด  
ก้นยายน 2557


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์วิต โซลูชั่น จำกัด  
ก้นยายน 2557

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอยพญาไต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทร์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	สถานที่ตรวจสอบ	<p>6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ / ผิดปกติ)</li> <li>- เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>- เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>- เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>- เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)</li> </ul> <p>7) ปริมาณกลิ่นที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด</p>		
	3. บ่อเก็บตะกอน ระบบท่อระบายน้ำและบำบัดขยะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณตะกอนในบ่อตกตะกอน หากมีการสะสมเกินกว่า 2 ใน 3 ของถังให้สูบลบออกทันที</li> <li>- สภาพการใช้งานและรอบรั้วบริเวณแนวท่อระบายน้ำ</li> <li>- ปริมาณขยะและเศษดินหินบริเวณบ่อตกขยะ หากพบว่ามีขยะหรือดินอุดตันให้ดำเนินการตักออกทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>	บริษัท เซลส์ไทร์ จำกัด

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพรพนา รัตนเพชร)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทร์ จำกัด  
 กันยายน 2557

ลงชื่อ.....  
  
 ( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอรัล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557



ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอยพญาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์เทิร์น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2. การระบายน้ำ	สามารถในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการ	- ปริมาณตะกอนไม่เบ่อพักน้ำ - ตรวจสอบการอุดตัน และความชำรุดของท่อระบายน้ำ โดยตรวจสอบความเร็วน้ำในท่อ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เซลส์เทิร์น จำกัด
3. ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย	- บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย - อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของโครงการ - จุดรวมพล และการฝึกซ้อมการอพยพ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- สภาพพร้อมใช้งานเสมอ - ไม่มีการชำรุดหรือมีส่วนประกอบอื่นขาดหาย - ตรวจสอบจุดรวมพลให้สามารถรวมพลได้ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เซลส์เทิร์น จำกัด
4. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย และสภาพทั่วไป - ไม่มีขยะตกค้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เซลส์เทิร์น จำกัด

นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์ (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์วิซ โซลูชั่น จำกัด  
กุมภาพันธ์ 2557

นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์  
นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์ (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์เทิร์น จำกัด  
กุมภาพันธ์ 2557

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในซอยพืชมัยใต้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. ภูมิประเทศและทัศนียภาพ	- สวนหย่อมของโครงการ	- การเติบโตของต้นไม้ - ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้ - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด
6. สระว่ายน้ำ 6.1 โครงสร้างและ ความปลอดภัย	- บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำโครงการ	- ความแข็งแรงของโครงสร้างและพื้น - การรั่วซึมบริเวณตัวสระ - ป้ายบอกระดับความลึก	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด
6.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ของสระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำของโครงการ - จุดที่ลึกสุด 1 จุด และช่วงที่มี ผู้ให้บริการสระว่ายน้ำมากที่สุด - จุดตื้นสุด 1 จุด และช่วงที่มี ผู้ให้บริการสระว่ายน้ำมากที่สุด	- pH - Free Chlorine - Combine Chlorine - Alkalinity - Calcium hardness	- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด



นางสาวพรพนา รัตนเพชรบุรี

ลงชื่อ

(นางสาวพรพนา รัตนเพชรบุรี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด

( นายเรืองเดช วรรศรี )

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แมทเชอร์ลิต โซลูชั่น จำกัด

กันยายน 2557

กันยายน 2557


บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
Celstite Co., Ltd.

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ได้ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซเลสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		- Cyanuric acid	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		- Chloride	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Ammonia	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		- Nitrate	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	


ลงชื่อ.....  
นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์ )  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
กุมภาพันธ์ 2557

ลงชื่อ.....  
( นายเรืองเดช วรศรี )  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แนนเทอรัล โซลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557



ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลส์ไลท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
6.3 การติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่างๆ	- อุปกรณ์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่าง ๆ	สภาพพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ - ไม่ชำรุดเสียหาย - ห่วงชูชีพ - โฟมช่วยชีวิต - เครื่องช่วยหายใจ - ป้ายเตือนภายในพื้นที่สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เซลส์ไลท์ จำกัด
7. การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรองและสายไฟ	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เซลส์ไลท์ จำกัด
8. การจราจร	- สัญญาณจราจร - ช่องจราจรถยนต์	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็นได้ชัดเจนเสมอ - ตรวจสอบเส้นแบ่งของจราจรให้ชัดเจน - ไม่มีสิ่งกีดขวางช่องจราจรรถยนต์ - ตรวจสอบการใช้งานให้สามารถใช้งานได้เต็ม	- 6 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตามคู่มือผู้จำหน่ายหรืออย่างน้อย 3 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เซลส์ไลท์ จำกัด



ลงชื่อ.....  
(นางสาวพรพนา รัตนเพชร)

( นายเรืองเดช วรรศิริ )


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แชนเซอร์วิธ โพลีลูชั่น จำกัด  
กันยายน 2557


บริษัท เซลส์ไลท์ จำกัด  
Celestite Co.,Ltd.  
กันยายน 2557

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LK Celestite ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ได้ 1 ตำบลหนึ่งของปรีอ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดำเนินการ) ของบริษัท เซลีสไทท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
9. สุขภาพอนามัย	1. ในพื้นที่โครงการ	1. ดำรวจ ตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยป็น หรือ นั่งเล่นบนระเบียงห้องพัก 2. ดำรวจตรวจสอบสภาพทวารากันตกในอาคาร หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งานให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที 3. ฝุ่นละอองจากแฉ่นกรอง และน้ำในภาครองรับ น้ำจากเครื่องปรับอากาศ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด
	2. บ้านพักอาศัย/อาคารที่มีพื้นที่ติดกับโครงการ	- ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร ที่มีพื้นที่ติดกับโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด

หมายเหตุ : จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อถึงพำนัก และกรมที่ดิน ทุกๆ 6 เดือน


ลงชื่อ.....  
  
 (นางเรืองเดช วรศิริ)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์วิจ โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

ลงชื่อ.....  
  
 (นายเรืองเดช วรศิริ)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์วิจ โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557



บริษัท เซลีสไทท์ จำกัด  
**Celestite Co., Ltd.**






โครงการ	PROJECT	
อาคารพักอาศัยรวม LK CELESTITE อาคาร 8.8.8 สูง 7 ชั้น		
พื้นที่โครงการ	LOCATION	
00/00 บ.10 พ.ม.บ.บ.บ. อ.บางละมุง จ.ชลบุรี		
เจ้าของโครงการ	OWNER	
บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด		
NO.	DESCRIPTION	DATE
สถาปนิก	ARCHITECT	
วิศวกร	STRUCT. ENG.	
วิศวกรไฟฟ้า	ELECTR. ENG.	
วิศวกรเครื่องกล	MECHANICAL ENG.	
วิศวกรสุขาภิบาล	SANITARY ENG.	
ภูมิสถาปนิก	LANDSCAPE ARCH.	
ผู้ออกแบบภายใน	INTERIOR DESIGNER	
เขียนแบบ	DRAW	
แปลแบบ	DRAWING TITLE	
SCALE: 1:250		
DATE:		
DRAWING NO.		
DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY. โปรดใช้ขนาดที่ระบุไว้เป็นมาตรฐาน		

บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
**Celetite Co.,Ltd.**  
 นางสาวพรพนา รัตนเชษฐังกู  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลส์ไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557



( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แนนเซอร์ลด์ โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

รูปที่ 2 ผังบริเวณโครงการ



พื้นที่ว่างของ อาคารพาณิชย์ 7 ชั้น

อาคารพาณิชย์ สูง 7 ชั้น  
 โถงลิฟต์ 1 ชั้น  
 โถงบันได 1 ชั้น 2 ชุด  
 อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น

บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
 (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557



( นายเรืองเดช วรศิริ )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แชนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
 กันยายน 2557

รูปที่ 3 ผังบริเวณชั้นใต้ดินโครงการ


โครงการ	PROJECT	
อาคารพาณิชย์รวม LK CELESTITE อาคาร ค.ส.ร. สูง 7 ชั้น		
พื้นที่โครงการ	LOCATION	
00/00 บ.อ.บ.บ.บ. บ.บ.บ.บ.บ.บ.บ.บ.		
เจ้าของโครงการ	OWNER	
บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด		
NO.	DESCRIPTION	DATE
สถาปนิก	ARCHITECT	
วิศวกร	STRUCT. ENG.	
วิศวกรไฟฟ้า	ELECTR. ENG.	
วิศวกรเครื่องกล	MECHANICAL ENG.	
วิศวกรสุขาภิบาล	SANITARY ENG.	
ภูมิสถาปนิก	LANDSCAPE ARCH.	
ผู้ออกแบบ	DESIGNER	
เขียนแปลน	DRAW	
ชื่อและนามโครงการ	DRAWING TITLE	
SCALE: 1:250		
DATE:		
DRAWING NO.		
DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY. ใช้ขนาดที่ระบุไว้เท่านั้น		

บริษัท เซลลิต ไท จำกัด  
**Celetite Co., Ltd.**  
 แนวท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60m.  
 พหุคูณท่อระบายน้ำขนาด 0.80x0.80 ม.

นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ (นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลลิต ไท จำกัด  
 กันยายน 2557




นายเรืองเดช วรศรี (นายเรืองเดช วรศรี)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซลลิต ไท จำกัด  
 กันยายน 2557



- บ่อ Polishing Pond
- บ่อหนองน้ำ
- ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.6 เมตร
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ถังเก็บน้ำใต้ดิน

ผังบริเวณระบบสุขาภิบาลโครงการ  
 มาตรฐาน  
 1: 250



โครงการ	PROJECT	
อาคารพักอาศัยรวม LK CELESTITE		
อาคาร ค.ค.ร. สูง 7 ชั้น		
พื้นที่โครงการ	LOCATION	
00/00 ม.10 ส.ท.บ.ร.บ. อบจ.ระยอง จ.ระยอง		
เจ้าของโครงการ	OWNER	
บริษัท เซลลิต ไท จำกัด		
NO.1	DESCRIPTION	DATE
สถาปนิก	ARCHITECT	
วิศวกร	STRUCT. ENG.	
วิศวกรไฟฟ้า	ELECTR. ENG.	
วิศวกรเครื่องกล	MECHANICAL ENG.	
วิศวกรสุขาภิบาล	SANITARY ENG.	
สถาปนิกภูมิสถาปัตย์	LANDSCAPE ARCH.	
นักออกแบบภายใน	INTERIOR DESIGNER	
เขียนแบบ	DRAW	
ตรวจสอบ	CHECK	
อนุมัติ	APPROVE	
ผู้ควบคุมระบบสุขาภิบาลโครงการ		
SCALE: 1:250		
DATE:		
DRAWING NO.		
DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE PRINTED DIMENSIONS ONLY. โปรดใช้ขนาดที่พิมพ์ไว้เป็นมาตรฐาน		

รูปที่ 4 ผังระบายน้ำและตำแหน่งระบบสุขาภิบาล











จุดตรวจวัดอากาศและเสียง

ST 1 อพาร์ทเม้น 3 ชั้น ทางทิศตะวันออก เลขที่ 68/12 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ST 2 มัสยิดตออะติลละห์ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ



บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
**Celetite Co.,Ltd.**

(นางสาวพรพนารัตนเชษฐ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด  
 กันยายน 2557



( นายเรืองเดช วรศรี )  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
 กันยายน 2557



บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
 Natural Solution Co.,Ltd.  
 ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 9

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง

ที่มา : บริษัท เซเลสไทท์ จำกัด

โครงการ LK Celestite








นางสาวพรพนา รัตนเศรษฐ์  
 (นางสาวพรพนา รัตนเศรษฐ์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท เซลเททท์ จำกัด  
 กันยายน 2557

บริษัท เซลเททท์ จำกัด  
**Celetite Co., Ltd.**



นายเรืองเดช วรรณศรี  
 (นายเรืองเดช วรรณศรี)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท แนนเซอร์วิซ โซลูชัน จำกัด  
 กันยายน 2557

บริษัท เซลเททท์ จำกัด  
 20MIN THK. FLO. CO. MEMBRANE  
 1.50m x 1.50m



รั้วกั้นดินถมบริเวณ เสาเข็ม 1x2m. 1x1.5m

ไฟส่องทาง

พุ่มไม้ประดับ

คันดิน ค.ส.ล. สูง 0.40 ม.

ระดับถนนในโครงการ +0.00

ระดับดิน +0.00

ระดับดิน +1.10

ระดับดิน +0.00

ระดับดิน +1.40

ระดับดิน +0.00

ระดับดิน +0.00

ระดับดิน +0.00

ระดับดิน +0.00

ระดับดิน +0.00

ระดับดิน +0.00

ระดับดิน +0.00

ระดับดิน +0.00

ระดับดิน +0.00

รูปที่ 1.2 (ต่อ) รูปตัดพื้นที่สีเขียว