



ที่ ทส 1009.5/ 5380

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรん กมลา รีสอร์ท

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดภูเก็ต

ข้างต่อไปนี้เป็นหนังสือค่ากลางตามจังหวัดภูเก็ต ที่ ภาค 0013.2/7175 ลงวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๕๑

ผู้ที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงเรน กมลา รีสอร์ท ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่ข้างต่อไปนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรน กมลา รีสอร์ท ของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด พร้อมทั้งมาตรการ  
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่ง  
โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ใน การประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว  
นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ตดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 50  
วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการฯ  
ผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้  
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมารถการที่  
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อ  
อายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้  
สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เมทวิชซ์  
แอนด์โซซิโอทีค จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิสกัญญา ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816  
โทรสาร 0-2265-6616

สำนักกฎหมาย

(นายอุปราชรังษี แผลงไชย)  
ผู้แทนที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ</b> <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการถมดินเพื่อปรับสภาพพื้นที่ ซึ่งมีปริมาณ 20,000 ลบ.ม. ในช่วงการก่อสร้าง จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูง และความลาดชันในบริเวณพื้นที่โครงการ แต่ยังคงสภาพเป็นพื้นที่ราบ夷้อนเดิม จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ โดยรอบในระดับต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรั้ว/กำแพงรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังลักษณะทางกายภาพ</li> <li>- ควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ แปลนการออกแบบ</li> <li>- ปรับสภาพพื้นที่โดยคงต้นไม้เดิมในพื้นที่ ไว้ให้มากที่สุด ตัดเฉพาะต้นไม้ที่กีดขวาง การก่อสร้างเท่านั้น</li> <li>- จัดระบบระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ขนาด 1,201.46 และ ขนาด 2,069.52 ลบ.ม. และป้องกันตะกอนขนาด 741.60 ลบ.ม. ให้เหมาะสมและเพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางโครงการจัดทำหนังสือแจ้งข้อมูลข่าวดุ-ถมดินเสนอต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ก่อนดำเนินการก่อสร้าง</li> <li>- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามตรวจสอบ ให้มีการ จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการ</li> <li>- วิศวกรโยธาติดตามตรวจสอบการ ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแปลน การออกแบบ</li> </ul>
<b>1.2 คุณภาพอากาศ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝุ่นละอองที่เกิดจากการปรับระดับพื้นที่ การก่อสร้างฐานราก และการใช้เครื่องจักรกล อาจส่งผลกระทบต่อ คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ บริเวณใกล้เคียง แต่ฝุ่นละอองโดยส่วน ใหญ่เป็นฝุ่นตก (Dust fall) สามารถลดลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉีดน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง/ช่วงที่มีการ ขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละออง โดย ทำการฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เวลาเช้าและบ่าย ซึ่งจะสามารถลด ปริมาณฝุ่นได้ประมาณ 50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามการฉีดพ่น น้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน และทุกครั้ง ที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่ ก่อสร้าง</li> </ul>

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบของทั้งสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>พื้นที่ได้รับแสงธรรมชาติที่เพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระดับต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ดูแลจะต้องบันทึกสภาพอากาศของชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับเส้นทางขึ้นสู่บ้าน แต่เนื่องจากเส้นทางขึ้นสู่บ้านจะต้องเดินทางไปทางขวาตามเส้นทางหมายเลข 4233 มีสภาพเป็นถนนลาดยาง จึงมีปริมาณฝุ่นละอองน้อย ดังนั้น คาดว่าผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนน (ความหนาแน่นของชุมชนน้อย) จะเกิดขึ้นในระดับต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง US.EPA (1987) ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60</li> <li>- ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหาวัสดุ ปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุ</li> <li>- ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกับอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั้นร้านค้าและบ้านมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารจะถูกก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และจะต้องรักษาให้ออยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง</li> <li>- การทดสอบกรีด การใส่ไม้ การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่คุณธรรมaway ผ้าคลุม หรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามตรวจสอบความเร็วรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาขึ้นสู่บ้าน (เฉพาะช่วงผ่านชุมชน)</li> <li>- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**  
**โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ฟ ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>อื่นที่เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปักกลุ่ม หรือเก็บในที่ที่ปิดล้อม ทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน ส่วนผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด</li> </ul>	
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบด้านเสียงดังจากการทำฐานรากด้วยวิธีตอกเสาเข็ม และจากการเก็บงานและตกแต่งงาน มีระดับไม่เกินค่ามาตรฐาน (70dBA) และเกิดในระยะเวลาสั้นๆ ประกอบกับในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร พบร่องรอยอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากเสียง 3 แห่งดังนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลโดยรอบในระดับปานกลาง</li> <li>- ส่วนผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนพบว่าลักษณะความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างเป็นความสั่นสะเทือนแบบชั่วครู่ (Transient Vibration) ซึ่งเกิด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างกำแพงกันเสียงด้วยไม้อัดหนา 10 ม.m. สูง 3 เมตร จากขอบกันกำแพงคลองระบายน้ำสาธารณะด้านทิศใต้ และขอนรั้วโรงเรือน กมลา บีช รีสอร์ฟ ด้านทิศตะวันตกซึ่งจะลดระดับเสียงดังลงเหลือไม่เกินมาตรฐาน (70 dBA)</li> <li>- กรณีใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องมีการตอกที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ต้องหาวัสดุเช่นกระสอบหรืออื่นๆ มารองรับเพื่อช่วยลดเสียง</li> <li>- จัดทำรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดเสียงดังจากการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางโครงการจะดำเนินการจัดทำห้องสืบพ้อนพันหลักเกณฑ์การก่อสร้างโรงเรือนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 463/2545 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2545 จังหวัดภูเก็ต เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินการก่อสร้าง</li> <li>- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ให้มีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงรบกวนจากการตอกเสาเข็ม การขนส่ง และการก่อสร้าง โดยอาจจัดส่วนบริการรับความคิดเห็นเรื่องร้องเรียนและติดตามสอบถาม</li> </ul>

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**  
**โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ฟ ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	จากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ในขั้นตอนการก่อสร้าง จึงคาดว่าระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบเพียงเล็กน้อยและอยู่ในระดับยอมรับได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำกัดระยะเวลา โดยให้ทำการก่อสร้างในช่วงเวลา 8.00-17.00น. และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อนของประชาชนโดยรอบโครงการใกล้เคียงและกำหนดระยะเวลาการทำงานของคุณงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย</li> <li>- ตรวจสอบให้ดีอยู่เสมอ ตลอดจนซ้อมบำรุงและตรวจสอบบริเวณจุดเชื่อมการทำงานของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความสมดุลและเหมาะสมในการใช้งาน</li> <li>- ปิดคูลมเครื่องจักรที่มีระดับเสียงดังมากๆ หรืออาจจำต้องปิดผ้าใบโดยรอบอาคาร และติดต่อกลุ่มความสูงของอาคารที่กำลังทำการก่อสร้างเพื่อลดระดับเสียงที่เกิดจาก การทำงานของเครื่องจักร</li> </ul>	ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงหรือผู้อาศัยในเส้นทางการขนส่งเป็นระยะๆ ตลอดช่วงที่มีการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างและเจ้าของโครงการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรม กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นครั้งคราวต้องดับเครื่องหรือเบาเครื่องระหว่างการพัก</li> <li>- หันทิศทางของอุปกรณ์เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังออกจากพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงและบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้</li> <li>- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างต้องควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัย โรงเรม และร้านค้าใกล้เคียง</li> <li>- ทำการหยุดน้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดการเสียดสีของเครื่องจักร และเปลี่ยนอะไหล่เก่าที่เสื่อมสภาพ ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดัง</li> <li>- กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้แก่ ear plugs หรือ ear muffs</li> </ul>	

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ฟ ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงาน ที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียง ดังเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจาก การสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน</li> <li>- จัดแสดงป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ผู้ พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ กับโครงการได้โดยตรง รวมทั้งติดตั้ง กล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้า โครงการตลอดระยะเวลาที่มีการก่อสร้าง</li> </ul>	
1.4 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย ของดิน	กิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การปรับสภาพ พื้นที่โดยมีการขุดดินและถมดินเพื่อ เตรียมการก่อสร้างและการขุดหลุมเพื่อ ก่อสร้างฐานราก อาจก่อให้เกิดการชะล้างดิน จากน้ำฝนไหลไป แต่การก่อสร้างจะจำกัด อยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ซึ่ง เป็นพื้นที่รับ จึงคาดว่าในระยะก่อสร้างจะ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้าง พังทลายของดินในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำแนวรั้วหรือกำแพงรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ที่อาจเกิดขึ้นต่อพื้นที่โดยรอบ และเพื่อ ไม่ให้ปิดกั้นทางน้ำของร่องน้ำเดิมตาม ธรรมชาติ ทางโครงการจะทำท่ออลอดได้ ดินเพื่อให้น้ำฝนสามารถระบายน้ำไป ทั่วทั้งน้ำโดยผ่านทางท่อระบายน้ำใน โครงการก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่คลอง</li> </ul>	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามตรวจสอบให้ มีการปฏิบัติตามมาตรการตลอดระยะเวลา การก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรดินและการชลั่งพังทลาย ของดิน (ต่อ)		<p>ระบายน้ำสาธารณะบริเวณทิศใต้ของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างบ่อหน่วงน้ำ (2,069.52 ลบ.ม และ 1,201.46 ลบ.ม.) รวมถึงบ่อตักตะกอนชั่วคราว (741.60 ลบ.ม.) เพื่อช่วยอน้ำฝน และน้ำชลั่งจากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง อีกทั้งเป็นการปล่อยให้กรดดินทรัพยากรดก่อตัวในบ่อ ก่อนให้ลงสู่ลำร่างระบายน้ำสาธารณะหรือนำไปปัดพริมพื้นที่ก่อสร้างต่อไป</li> <li>- เมื่อมีการขุดดินออกจาก การก่อสร้างฐานรากอาคาร ต้องนำดินไปจัดวางไว้ในพื้นที่เฉพาะและต้องปิดคลุมหรือเก็บในพื้นที่ปิดล้อมก่อนจะนำดินไปถมในพื้นที่โครงการต่อไป</li> <li>- ในการปรับสภาพพื้นที่โดยการรถมดิน ควรมีการบดอัดดินให้แน่นและสม่ำเสมอ กันเพื่อป้องกันการชลั่งพังทลายของดิน</li> <li>- คงพื้นที่สีเขียวจากดันไม้เดิมในพื้นที่</li> </ul>	

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรม กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเสียจากคนงานก่อสร้างประมาณ 8.40 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างประมาณ 1-2 ลบ.ม./วัน อาจส่งผลปนเปื้อนต่อคุณภาพน้ำทะเลแต่เนื่องจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง มีปริมาณน้อย ประกอบกับทางโครงการมีการบำบัดด้วยการน้ำเสียและปล่อยให้ซึมลงดินตามธรรมชาติ จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเลที่บริเวณชายหาดกมลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการได้ให้มากที่สุด เพื่อช่วยชะลอน้ำไหลบ่าหน้าดินและการชะล้างพังทลายของดิน</li> <li>- น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างจะต้องมีตะแกรงตักกูลฝอยก่อนไหลลงบ่อดักตะกอนเพื่อดักเศษหิน ดินและทรัพย์ โดยน้ำเสียบางส่วนจะปล่อยให้น้ำซึมลงดินในพื้นที่โครงการ/ระหว่างแห้งไปเองตามธรรมชาติ</li> <li>- นำน้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้างส่วนที่เหลือไปฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</li> <li>- จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างที่เพียงพอ โดยโครงการจัดห้องส้วมไว้ 10 ห้อง (คนงาน 15 คน/ห้อง) ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงาน 150 คน และใช้ระบบบ่อเกราะบ่อชีมสำหรับบำบัดน้ำเสียจากส้วมของคนงาน (0.84 ลบ.ม./วัน)</li> <li>- ติดต่อ อปด.กมลา ให้สูบกากปฏิกูล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เช่น การติดตามตรวจสอบความเพียงพอของจำนวนห้องสุขาของคนงานก่อสร้าง การติดตามให้มีการสูบกากตะกอนเมื่อสิ้นสุดระยะก่อสร้าง เป็นต้น</li> </ul>

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาอันยาวนานจะมีการตัดต้นไม้ให้น้อยที่สุด และคงต้นไม้เดิมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นผลกระทบของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรด้านชีวภาพบนบก จึงอยู่ในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไปกำจัดทุกๆ 10 เดือน และก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> <li>- จัดพื้นที่เฉพาะสำหรับการชำระบลังไทรแก่คนงานและรวบรวมน้ำเสียทั้งหมด (7.56 ลบ.ม./วัน) ผ่านแทงค์กักน้ำเพื่อป้องกันสูบดักตะกอน แล้วนำไปลงสู่ท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำที่ต้องการ ไปลงบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำที่มีเชื้อโรค</li> <li>- ตรวจสอบการนำต้นไม้ออกจากพื้นที่โดยให้คงสภาพต้นไม้ในพื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุดตัดเฉพาะที่กีดขวางการก่อสร้างเท่านั้น รวมทั้งให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทนต้นไม้เดิมที่ถูกตัดออกไปให้มากที่สุดเท่าที่สามารถปฏิรูปได้และเพื่อบังสภาพที่ไม่น่ามอง เพื่อให้โครงการมีความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามต่อผู้ผ่านไปมา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</li> </ul>
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- น้ำเสียจากการก่อสร้างทั้งจาก	- จัดพื้นที่สำหรับการชำระบลังไทรแก่คนงาน	- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามตรวจสอบ

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (ต่อ)	<p>การผสมคอนกรีต การล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะมีเศษดิน เศษปูน ปูนเม็ด แต่ไม่มีสารพิษเจือปน จึงปล่อยให้ซึมลงดินซึ่งเป็นที่โครงการเป็นดินร่วนปนทราย สามารถซึมน้ำได้ดี และจะแห้งไปเองตามธรรมชาติในบริเวณลุดก่อสร้างซึ่งอยู่ห่างจากชายทะเลประมาณ 150 ม. ดังนั้นจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพน้ำท่าเลยผ่านฝั่งกมลาในระดับต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเสียจากกิจกรรมของคนงาน 8.40 ลบ. ม./วัน ประกอบด้วยน้ำเสียจากห้องส้วม 0.84 ลบ.ม./วัน (บำบัดโดยใช้ถังเกราะ-ถังซีเม) ซึ่งน้ำเสียส่วนนี้มีปริมาณเล็กน้อยจึงปล่อยซีเมลงดิน และน้ำเสียจากการชำระล้าง 7.56 ลบ.ม./วัน น้ำเสียส่วนนี้ไม่มีความสกปรกในรูปสารพิษจึงสามารถระบายน้ำสู่แม่น้ำพักน้ำทิ้งได้โดยตรง ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำที่ก่อสร้าง</li> </ul>	<p>โดยเฉพาะและรวบรวมน้ำเสียจากการซ้ำรำล้างห้องน้ำดลงสู่บ่อตักตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีส้วมที่บำบัดด้วยถังบำบัดแบบถังเกราะ-ถังซีเม อย่างเพียงพอกับจำนวนคนงาน</li> <li>- ให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดการสูบกากตะกอนออกและรื้อถอนห้องน้ำ-ห้องส้วม และระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังเกราะ-ถังซีเม ออกก่อนการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ</li> </ul>	ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.1 การใช้น้ำ</b>	- ปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการก่อสร้าง ประมาณวันละ 50.5 ลบ.ม. ซึ่งได้มามาก ขุมเหมืองสาริยาสุรุ่งเรือง ซึ่งมีปริมาณที่ให้บริการอย่างเพียงพอ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางโครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำไว้ในช่วงก่อสร้างขนาด 5 ลบ.ม. จำนวน 20 ถัง ถังน้ำมีปริมาตรน้ำรวม 100.00 ลบ.ม. ทำให้สามารถสำรองน้ำไว้ในช่วงก่อสร้างไว้ได้ประมาณ 2 วัน</li> <li>- แนะนำให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามตรวจสอบความเพียงพอและคุณภาพของน้ำใช้ของโครงการ</li> </ul>
<b>3.2 การใช้ไฟฟ้า</b>	- ในกระบวนการก่อสร้าง โครงการจะมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย และเป็นระยะเวลาชั่วคราว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แนะนำและขอความร่วมมือให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</li> </ul>	
<b>3.3 การจัดการมูลฝอย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในระยะก่อสร้างโครงการจะมีปริมาณของมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 0.23 ลบ.ม./วัน และเศษวัสดุจากการก่อสร้างอีกบางส่วน ทั้งนี้ทางโครงการได้เตรียมถังขยะหั้งเปียก และหั้งไว้รองรับปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น จากคนงาน ก่อนจะมี อบต. กมลา มาเก็บขันวันละ 1 ครั้ง ทำให้ไม่เกิดผลกระทบในเรื่องของมลพิษทางอากาศ จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ             </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จำนวน 5 ถัง (ถังขยะเปียก 2 ถัง และถังขยะแห้ง 3 ถัง) เพื่อรองรับขยะจากคนงานก่อสร้าง รวบรวมขยะไปไว้บริเวณด้านหน้าโครงการและรอการเก็บขยะจาก อบต. กมลา</li> <li>- ติดต่อ อบต. กมลา ให้เข้ามาดำเนินการเก็บขยะ 1 ครั้ง/วัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามให้รับเหมา ก่อสร้าง มีการจัดเก็บวัสดุ ก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ รวมทั้งการกำจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้าง ด้วยวิธีการ และสถานที่ที่เหมาะสม</li> <li>- ผู้ควบคุมงานติดตามตรวจสอบให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอ</li> <li>- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามให้คนงานมี</li> </ul>

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ผลกระทบต่อการจัดการมูลฝอยของชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับให้คนงานทึ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหายน้ำเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บโดยกองแยกระหว่างเศษวัสดุที่สามารถนำไปกลับไปใช้หรือขายได้กับเศษวัสดุที่จะต้องนำไปทิ้ง</li> </ul>	การทึ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะที่รองรับให้เรียบร้อย
3.4 การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ มี 2 ส่วนคือ น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หมุดไบกับกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือทึ้งคือ น้ำล้างเครื่องมือ อุปกรณ์ 1-2 ลบ.ม./วัน จะปล่อยซึ่งลงดิน ส่วนน้ำเสียจากกิจกรรมของคนงาน (150 คน) ได้แก่ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจะมีทั้งหมุด 8.40 ลบ.ม./วัน เป็นน้ำเสียจากส้วมประมาณ 10% หรือ 0.84 ลบ.ม./วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีระบบบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียแบบติดตั้งกับที่ (on-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีส้วมที่บำบัดด้วยระบบถังเกราะ-ชีมอย่างน้อย 8 ที่ (20 คน/ที่) ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดให้มีถึง 10 ที่ (15 คน/ที่)</li> <li>- จัดพื้นที่สำหรับการชำระล้างให้แก่คนงานโดยเฉพาะและรวบรวมน้ำเสียจากการชำระล้างทั้งหมด (7.56 ลบ.ม./วัน) ลงสู่ร่างระบายน้ำโดยรอบบริเวณเลานชักล้างเพื่อร่วบรวมน้ำให้ไหลผ่านตะแกรงตักมูลฝอยก่อนที่จะไหลลงสู่บ่อตักตะกอน</li> <li>- พิจารณานำน้ำบางส่วนเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการฉีดพรมพื้นที่เพื่อลด</li> </ul>	

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรม กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p>site) "ได้แก่ ป้อเกราะ-ป้อชีม ก่อนปล่อยน้ำใส่ที่บำบัดแล้วให้ซึมลงดินภายในพื้นที่โครงการ ส่วนน้ำจากการชำระล้าง 7.56 ลบ.ม./วัน จะรวมรวมผ่านตัวกรองดักมูลฝอยก่อนลงบ่อตักตะกอน น้ำส่วนนี้จะนำไปปัดพร้อมพื้นที่และปล่อยให้ซึมลงดินดังนั้นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะมีปริมาณน้อยมาก และมีการบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านการบำบัดน้ำเสียชุมชนในระดับต่ำ</p>	<p>ปริมาณฟุ่นละอองจากการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายหลังการก่อสร้างเสร็จต้องติดต่อหน่วยงานของ อบต. กมลา เข้ามากำจัดกากปฏิกูลจากถังเกราะให้หมดก่อนทำการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างแล้วปรับเกลี่ยพื้นที่ให้เรียบร้อย</li> </ul>	
3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<p>- ปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณวันละ 8.40 ลบ.ม. ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยและจะปล่อยให้ระบายน้ำและซึมลงพื้นดินในพื้นที่โครงการ ส่วนในหน้าฝนน้ำจะถูกรวบรวมลงบ่อหน่วงน้ำและบ่อตักตะกอนชั่วคราวก่อนที่จะปล่อยน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งคาดว่าผลกระทบที่มีต่อการระบายน้ำของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>น้ำเสียจากส้วมจะบำบัดด้วยระบบถังเกราะ - ถังซึมแล้ว จะปล่อยให้เหลวซึมลงดินในบริเวณพื้นที่โครงการ ส่วนน้ำฝนจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำและบ่อตักตะกอนชั่วคราวและเมื่อน้ำใส่จะถูกระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ และ/หรือนำกลับมาใช้รดพื้นดินเพื่อผลการฟุ้งกระจายของผุ่นละอองในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 15 เที่ยว/วัน และรถบรรทุกขนาดกลางขนส่งคนงานก่อสร้างจำนวน 4 เที่ยว/วัน คิดเป็นค่า V/C Ratio ช่วง ก่อสร้างของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 สายหาดสุรินทร์- หาดราไวย์ เพิ่มขึ้นเป็น 0.1739 ซึ่งบังคับความคล่องตัวอยู่ในระดับตีมากจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมของชุมชนแต่อย่างใด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมนำหนักรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง และรถบรรทุกเดินให้บรรทุกตามพิกัด เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของถนน</li> <li>- ให้คนขับขับรถด้วยความระมัดระวัง และให้ก้าหนดความเร็วตามพิกัด (ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง) เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ และปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ดูแลรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจราจรทางบกการขนส่งวัสดุอุปกรณ์</li> <li>- การก่อสร้างและบรรทุกติดเข้า-ออกพื้นที่โครงการต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงที่มีการจราจรคับคั่งโดยเฉพาะช่วงเย็น ช่วงสถานที่บริการท่องเที่ยวต่างๆ เริ่มเปิดดำเนินการ</li> <li>- ให้ใช้ผ้าใบปิดส่วนที่บรรทุกในกรณีที่บรรทุกสิ่งของที่สามารถหล่นและทำ</li> </ul>	

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคม(ต่อ)		<p>ความสกปรกให้กับถนนได้ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนน เมื่อเกิดวัสดุตกหล่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบเส้นทางจราจรบริเวณโครงการ และบริเวณใกล้เคียง หากพบว่าชำรุดต้องรับดำเนินการซ่อมแซม</li> <li>- จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตการก่อสร้างและสัญลักษณ์อื่นๆ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีคนงานคอยเฝ้าระวังที่จะเข้า-ออกตัดกราะส่วนราชการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ</li> <li>- ห้ามจอดรถบริเวณทุกตลอดแนวด้านหน้าโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อミニให้วัสดุอุปกรณ์ที่จะขนย้ายตลอดจนตัวรถกีดขวางเส้นทางจราจร</li> </ul>	

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคม(ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดที่จอดรถขณะส่งสินค้า และห้ามมิให้รถบรรทุกจอดหรือวางวัสดุก่อสร้างบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ เนื่องจากจะกีดขวางทางจราจร</li> </ul>	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างโครงการจะสิ่งผลกระทบต่อสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการเนื่องจากต้องทำการตัดฟันต้นไม้บางส่วนในพื้นที่เดิมเพื่อใช้สร้างอาคารของโครงการ แต่จะคงสภาพพื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุด เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินคุ้มค่ามากที่สุด จึงคาดว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นใน<u>ระยะดับปานกลาง</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้มีการตัดพันต้นไม้เดิมเฉพาะที่จำเป็นสำหรับที่จะใช้พื้นที่ในการก่อสร้างเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสภาพต้นไม้เดิมไว้ให้มากที่สุดรวมทั้งพื้นที่ชุมชนดินปูกลูกไม้ยืนต้นทดแทนไม้เดิมที่ถูกตัดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามให้มีการตัดพันต้นไม้เดิมเท่าที่จำเป็น</li> </ul>
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b>			
4.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในระยะการก่อสร้างจะมีคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นคนห้องถีนประมาณ 150 คน ทำงานแบบเข้าไป-เยนกลับเป็นส่วนใหญ่โดยทางโครงการได้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่สะอาดและเพียงพอ และมีหน่วยรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาอุปกรณ์นิรภัยให้คนงานใช้ในการก่อสร้าง</li> <li>- จัดยามรักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณทางเข้า-ออกและบริเวณโดยรอบโครงการตลอด 24 ชม.</li> <li>- ติดป้ายเตือนอันตรายในพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามให้มีอุปกรณ์นิรภัยสำหรับคนงาน</li> <li>- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค</li> <li>- (เหมือนหัวข้อที่ 1.5) ทรัพยากร้านผ้าผิวดิน</li> </ul>

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรม กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ก่อสร้าง จึงคาดว่าผลกระทบด้านชีวอนามัยและความปลодภัยของคนงานและชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาแหล่งน้ำสะอาดให้แก่คนงานใช้ใน การอุปโภคบริโภค</li> <li>- จัดระบบป้องกันไฟป่า ซึ่ง รองรับน้ำเสีย จากห้องสุขา และจากกิจกรรมอื่นๆ ของ คนงาน</li> <li>- จัดทำห้องสุขาจำนวน 10 ห้องซึ่งเพียงพอ กับคนงานก่อสร้าง จำนวน 150 คน ซึ่ง ตีกว่าสัดส่วนที่กำหนดให้มี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (เหมือนหัวข้อ 3.3) การจัดการมูลฝอย</li> </ul>
4.1 อาชีวอนามัยและความปลодภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>ห้องสุขาอย่างน้อย 1 ห้อง ต่อคนงาน 20 คน</li> <li>- จัดทำถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง จำนวน 5 ถัง (ขนาด 100 ลิตร)</li> <li>- จัดให้มีหน่วยรักษาความปลодภัยเพื่อ ค่อย ตรวจสอบตราดูแลความเรียบเรียงภายใน โครงการตลอด 24 ชั่วโมง</li> </ul>	
4.2 การบรรเทาสาธารณภัยและการ ป้องกันอัคคีภัย	- มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครื่องตัดเหล็ก ส่วนไฟฟ้า เลือยไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งหากอุปกรณ์เครื่องใช้มีการชำรุด อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านอัคคีภัยได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดที่เสี่ยง ต่อการเกิดอัคคีภัย และตรวจสอบให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ</li> <li>- สาธิตวิธีการใช้งานดับเพลิงแก่คนงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</li> </ul>

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	แต่คาดว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธี และอบรมให้คนงานทราบถึงวิธีการแจ้งเหตุ กำหนดพื้นที่ควบคุมบริเวณพื้นที่เสี่ยง ต่อการเกิดเพลิงไหม้ เช่น บริเวณห้องเก็บวัสดุการก่อสร้าง เป็นต้น</li> </ul>	
4.3 สาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ ระบบประปา น้ำ การจัดการน้ำเสีย ของเสีย หากไม่สะอาดหรือไม่มีการจัดการที่ดี อาจส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขต่อคนงาน และคนในชุมชนโดยรอบ โดยคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ</li> <li>- ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการขันส่งวัสดุ ก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ จากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการหลักๆ ได้แก่ การเตりยมพื้นที่ และการก่อสร้างอาคาร โดยคาดว่าผลกระทบด้านฝุ่นละอองจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน ระดับปานกลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</li> <li>- จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาด และภาชนะในการรองรับขยะให้เพียงพอ</li> <li>- โครงการจะมีการจัดลำดับขั้นตอน มีระยะเวลาที่ชัดเจน โดยในสภาพความเป็นจริงการดำเนินของโครงการไม่ได้ทำ การก่อสร้างพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการตามแผนงานการก่อสร้างที่กำหนดไว้และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จการเกิดฝุ่นละอองก็จะหมดไป (ดูมาตรการฯตามข้อ 1.2 และ 3.6)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</li> </ul>

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบจากการที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ เพื่อขนส่งขันย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ (ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ขนวัสดุประมาณวันละ 15 เที่ยว) และจากการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบในระดับต่ำ</li> <li>- ปัญหาเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน และนักท่องเที่ยว คาดว่าจะส่งผลกระทบในระยะเวลาสั้นชั่วคราว และอยู่ในระดับปานกลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การทำงานของเครื่องจักรและการขนส่งวัสดุ ไม่ได้ดำเนินการตลอดทั้งวัน นอกเหนือนี้บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ใกล้ท่าเรือมีกระแสลมพัดผ่าน และบริเวณโดยรอบโครงการส่วนใหญ่มีต้นไม้ขึ้นรายจราดตัวคลบกับพื้นที่เปิดโล่งทำให้สิ่งปฏิกูลหรือขวางการลอยตัวของมลพิษมีน้อย ซึ่งตามปกติสารมลพิษจากการเผาไหม้จะเป็นก้าชร้อนซึ่งมีสมบัติในการลอยตัวขึ้นสูงสู่บรรยากาศ ดังนั้นก้าชร้อนจะสามารถถูกใจจางได้เองและถูกดูดซับจากต้นไม้ตามธรรมชาติ (ดูมาตราการฯตามข้อ 1.2)</li> <li>- เนื่องจากการก่อสร้างจริงนั้นจะไม่ได้ทำการก่อสร้างพร้อมกันหมดทั้งพื้นที่ ทางโครงการมีลำดับขั้นตอนการก่อสร้างที่ชัดเจน เครื่องจักรไม่ได้ทำงานพร้อมกันทุกเครื่อง ตลอดจนเล็กน้อยความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างจะเป็นความสั่นสะเทือนแบบชั่วครู่ (Transient Vibration)</li> </ul>	

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	- การก่อสร้างโครงการอาจส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพในการมองเห็นต่อผู้ผ่านไปมา และผู้ที่พักอาศัยในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ แต่เนื่องจากในระยะก่อนการก่อสร้างและระยะที่มีการก่อสร้างทางโครงการได้จัดให้มีแนวกำแพงกันรอบพื้นที่โครงการซึ่งสามารถช่วยบดบังสายตาได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งมีการจัดระเบียบการเก็บกองวัสดุก่อสร้างและ/หรือเศษวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะตากต่อการหิบใช้งานและเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นคาดว่าจะเกิดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพในระดับต่ำ	- ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้

หมายเหตุ: (1) ให้เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรโยธา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน/แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด

(2) เจ้าของโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการ ทุก ๆ 6 เดือนส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ฟ ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ</b> <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b>	- ช่วงดำเนินการ โครงการจะพัฒนาจาก พื้นที่รกร้างมาเป็นโรงเรือน ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไม่ขัดต่อสภาพภูมิประเทศ และสภาพธรรมชาติโดยรอบ จึงคาดว่า ผลกระทบจะเกิดในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 12,698.21 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน 10.58 ตารางเมตร/ต่อคน เพื่อให้เกิดความสวยงาม และทัศนียภาพที่ดี เข้ากับสภาพภูมิประเทศเดิม</li> <li>- คงสภาพดั้นไม้ใหญ่บริเวณโครงการไว้ ให้มากที่สุด เพื่อเป็นร่มเงาและปักคลุมดิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามตรวจสอบให้มีพื้นที่สีเขียว ในอัตรา ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน</li> <li>- ติดตามตรวจสอบพื้นที่สีเขียวให้มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50</li> </ul>
<b>1.2 คุณภาพอากาศ</b>	- ลักษณะโครงการเป็นโรงเรือนเพื่อการพักผ่อนและดากอากาศ ผลกระทบจากผู้คน ลดลงขณะดำเนินการจะเกิดจากผู้คนจากการจราจรทั้งภายในและภายนอก โครงการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีผลกระทบในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการจะมีการบูรณาการพื้นผิว ปูกระเบื้องไม้และหญ้าจึงไม่มีพื้นที่ดินเปิดโล่ง ดังนั้นผลกระทบด้านผู้คนจากการจราจรภายในโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลถนนในโครงการให้มีสภาพดีไม่ชำรุด และสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของฝุ่นเมื่อมีการใช้ถนน</li> <li>- ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการเพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละออง ดังกล่าวในข้อ 1.1)</li> <li>- ห้ามมิให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ อุปกรณ์ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ</li> </ul>	

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ฟ ขนาด 450 ห้อง จังหวัดคุกเก็ต (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	- ในระยะเปิดดำเนินโครงการคาดว่าไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงและความสั่นสะเทือนโดยตรงต่อพื้นที่โดยรอบเนื่องจากโครงการเป็นโรงเรือนสำหรับพักผ่อนและหากอาคารที่ต้องการความเงียบสงบ พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและใกล้ที่พักอาศัย จึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือนที่รุนแรงต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด		
1.4 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน	- การดำเนินโครงการ ซึ่งมีลักษณะเป็นโรงเรือนดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมหรือการดำเนินการใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือคุณลักษณะของดินโดยตรงนอกเหนือไปจากการยังไใช้จดให้มีพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะมีการปลูกดันไม้และสนามหญ้าบริเวณที่ว่างภายในโครงการ ซึ่งจะช่วยปักลุมและป้องกันหน้าดินจากการชะล้างไปสู่พื้นที่	- ดูแลสภาพพื้นที่โครงการ และพื้นคอนกรีตที่ปูหับให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยหากพบ ร่องรอยเป็นหลุม บ่อ ต้องมีการซ่อมแซมทันที	- เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการติดตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุกๆ 6 เดือน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ฟ ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรดินและการชลั่งพังทลายของดิน (ต่อ)	ข้างเคียง จึงคาดว่าการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชลั่งพังทลายของดิน		
1.5 ทรัพยากรน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แหล่งน้ำใช้หลักของโครงการในระยะดำเนินการ คือ น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาภูเก็ต โดยจะมีท่อของโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาโครงการบางเนินยาวต่า ที่บ้านบางเนินยาวต่า ตำบลศรีสุนทร ขนาด 12,000 ลบ.ม./วัน เดินผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ</li> <li>- กรณีน้ำประปาส่วนภูมิภาคยังขยายมาไม่ถึง จะใช้น้ำจากชุมชนของสาริยาธุรังเรือง ที่สามารถจำหน่ายให้ได้วันละ 400 ลบ.ม. จึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชน</li> <li>- ส่วนน้ำเสียจากโครงการในระยะดำเนินการมีประมาณ 243.57 ลบ.ม./วัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีถังรับน้ำใส เพื่อรับน้ำต่อจากถังเดิมคลอรีน</li> <li>- จัดให้มีการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 243.57 ลบ.ม. มาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวได้ทั้งหมด และติดป้ายแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นน้ำใช้รดน้ำไม่เท่านั้น</li> <li>- ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ และทำการสูบากกระgon ในระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปกำจัดทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ระบบบำบัดสามารถทำงานได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบและนำทิ้งที่ผ่านการบำบัด วิเคราะห์ค่า BOD, SS, pH, Residual Chlorine, Oil&amp;Grease และแบคทีเรียความถี่ 12 ครั้ง/ปี</li> <li>- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทุก 1 เดือน และทันทีเมื่อเกิดปัญหา</li> <li>- ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนและส่งน้ำสำหรับพื้นที่สีเขียว (ปั้มน้ำ ท่อส่งน้ำ หัวกอกสำหรับจ่ายน้ำ) ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul>

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ฟ ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	จะนำบัดดี้ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้น้ำทึบผ่านมาตรฐานน้ำทึบจากอาคารประเภท ก และฝ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนก่อนระบายน้ำสุกค้องระบายน้ำสาธารณะซึ่งจะระบายน้ำออกสู่ทะเล ดังนั้นจึงคาดว่า้น้ำทึบของโครงการจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดกมลาในระดับต่ำ		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาสร้างโครงการจะมีการตัดต้นไม้ให้น้อยที่สุดและคงต้นไม้มีเดิมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมทั้งปลูกทดแทนเพิ่มเติม ดังนั้นผลกระทบของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อทรัพยากรด้านชีวภาพบนบกจึงอยู่ในระดับต่ำ	- ตรวจสอบการนำต้นไม้ออกจากพื้นที่โดยให้คงสภาพดันไม้ในพื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุด ตัดเฉพาะที่เกิดความเสียหายก่อสร้าง เท่านั้น รวมทั้งให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทนต้นไม้มีเดิมที่ถูกตัดออกไปให้มากที่สุดเท่าที่สามารถปลูกได้และเพื่อบดบังสภาพที่ไม่อำนวย เพื่อให้โครงการมีความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เกิดทักษะในการรักษาสิ่งแวดล้อม	- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ฟ ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในระยะดำเนินโครงการจะมีการนำบัดน้ำทึ้งเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึ้งจากอาคารประเภท ก ที่กำหนดให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และ SS ไม่เกิน 30 มก./ล. และทำการฝ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนก่อนนำกลับมาใช้ หรือระบบลงสุ่คล่องระบายน้ำสาธารณะและออกสู่น้ำทะเลเต็อไป ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและประการังบริเวณหาดกมลาในระดับต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีถังรับน้ำใส เพื่อรับน้ำต่อจากถังเติมคลอรีน</li> <li>- จัดให้มีการนำน้ำทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 243.57 ลบ.ม. มาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว และติดป้ายแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นน้ำใช้รดต้นไม้เท่านั้น</li> <li>- ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ และทำการสูบากกระgon ในระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปกำจัดทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ระบบบำบัดสามารถทำงานได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul>	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะมีปริมาณการใช้น้ำวันละประมาณ 520.32 ลบ.ม. ซึ่งจะได้มาจากการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาภูเก็ต โดยจะมีท่อของโครงการบรรบบปรับปรุงขยายระบบประปาโครงการบางแห่งยาวต่อ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีถังเก็บน้ำได้ดินขนาด 512.00 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง เพื่อสำรองน้ำใช้ในชั่วโมงปกติได้นาน 47.23 ชั่วโมง และสำรองน้ำในชั่วโมงสูงสุดได้นาน 20.99 ชั่วโมง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบท่อประปา (ท่อส่ง/่ายน้ำ) ว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ อายุน้อย 1 ครั้ง/ปี</li> </ul>

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ฟ ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	ที่บ้านบางแห่งยังต้องดับลอดรีสุนทร ขนาด 12,000 ลบ.ม./วัน เนื่องจากผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ และ/หรือ แหล่งน้ำขุ่นเหมือง สาริยาสุ่งเรือง จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น ลดน้ำดันไม้ และนำมาใช้ในระบบสุขภัณฑ์ชักโครก (Toilet flush)</li> <li>- จัดให้มีการรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดคำขวัญ ภาพ และข่าวไว้ในทุกห้องพักและบริเวณที่เหมาะสมและ/หรือทุกจุดที่มีการใช้น้ำ เพื่อประชาสัมพันธ์และอบรมพนักงานให้มีจิตสำนึกรักในการประหยัดน้ำ</li> </ul>	
3.2 การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1000-1500 KVA จะได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงเบ็ดเตล็ด โครงการได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA จำนวน 2 หม้อแปลง เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่ແเนกไฟฟ้าหลัก โดยในการติดตั้ง อุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน</li> <li>- แนะนำและขอความร่วมมือผู้เช่าพักและพนักงานให้ร่วมกันประหยัดไฟฟ้า</li> </ul>	
3.3 การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณมูลฝอยจากการ 4.80 ลบ.ม./	- จัดให้มีถุงตัวสำหรับรวมขยะแต่ละชั้น	- ตรวจสอบความเพียงพอและความ

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**  
**โครงการโรงพยาบาลรัฐ ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>วัน อาจส่งผลกระทบด้านกลืนเหม็น รบกวน ด้านชีดความสามารถของการเก็บขยะ และการกำจัดขยะของชุมชน แต่เนื่องจาก อบต.กมลาตอบรับการให้บริการโดยจะเข้ามาเก็บขยะและนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะรวมของเทศบาลนครภูเก็ตทุกวัน และโครงการมีภาคหนึ่งรับขยะได้เพียงพอ จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนด้านการจัดการมูลฝอยในระดับปานกลาง เนื่องจากการเก็บขยะมีปริมาณรุ่มเพียง 5 ลบ.ม. ในเส้นทางให้บริการโครงการ</p>	<p>และแต่ละอาคารแยกประเภทขยะเปียก และขยะแห้ง เพื่อให้พนักงานนำไปทิ้งรวมในห้องพักขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีถังขยะขนาด 10 และ 30 ลิตร ไว้ที่บริเวณห้องพักผู้ใช้บริการ ทางเดินในอาคาร ร้านอาหารและห้องอาหารสำหรับแขก ร้านอาหารและห้องอาหารสำหรับพนักงาน ห้องครัว ห้องน้ำส่วนกลาง ห้อง Lobby อาคาร C1 บริเวณสำนักงาน และบริเวณเดินข้างอาคาร อย่างน้อยจุดละ 2 ถัง (ถังขยะเปียก 1 ถัง และถังขยะแห้ง 1 ถัง) ปริมาตรถังขยะทั้งหมดในโครงการ รวมทั้งสิ้น 12.04 ลบ.ม. เพื่อรองรับขยะมูลฝอยภายในโครงการ</li> <li>- ตัดให้มีการคัดแยกขยะที่นำกลับมาใช้ได้หรือขายได้ออกก่อน เพื่อลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยลง</li> <li>- จัดให้มีแม่บ้านควบรวมขยะจากห้องพักแขกไปยังห้องพักขยะรวมทุกวัน</li> </ul>	เรียบร้อยของถังขยะว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ฟ ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีห้องพักขยะรวมขนาด 24.00 ลบ.ม. จำนวน 1 ห้อง แยกเป็นห้องพักขยะ เปียง 1 ห้อง ขนาด 12.00 ลบ.ม และ ห้องพักขยะแห้ง 1 ห้อง ขนาด 12.00 ลบ.ม สามารถรองรับได้นาน 5 วัน</li> <li>- ติดต่อ อบต. กมลา ให้เข้ามาดำเนินการ เก็บขยะเป็นกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่ โครงการ 1 ครั้ง/วัน</li> </ul>	
3.4 การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในระยะดำเนินโครงการจะมีน้ำเสียเกิดขึ้น ประมาณวันละ 243.55 ลบ.ม. โดย โครงการจะจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียในแต่ ละอาคารแยกจากกัน โดยแบ่งการบำบัด น้ำเสียออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การบำบัด น้ำเสียขั้นต้น ซึ่งจะเป็นการบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากส้วมและห้องครัว ซึ่งนำเสียจะ ผ่านถังบำบัดดอยติดกับที่ (On-Site) ชนิด เกราะ-กรอง ไว้อากาศ ที่ผลิตโดย HICLEAR KING SUN INDUSTRY CO.,LTD. และบริษัท RUNGSUPHAKIJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องเตรียมให้ระบบบำบัดมีประสิทธิภาพ คงที่เสียก่อน</li> <li>- จัดให้มีการสูบตะกอนจากถังเกราะ และกำจัดตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัด น้ำเสียซึ่งโครงการจะประสานให้ฝ่าย บริการสาธารณสุขของ อบต. กมลา เก็บ ขึ้นไปกำจัดทุก 6 เดือน หรือตามสภาพ การใช้งานจริง</li> <li>- ต้องมีการควบคุมดูแลและการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนการกำจัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำเสีย และน้ำฝนพร้อมทั้งเครื่องสูบน้ำให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี และ ทันทีเมื่อเกิดปัญหา</li> <li>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ อย่างสม่ำเสมอ (1 ครั้ง/เดือน) โดยทำการตรวจวัดในรูปของ pH, BOD, SS, TDS, ตะกอนหนัก, Grease &amp; Oil, TKN, ชัลไไฟต์ และ Fecal Coliform Bacteria ทั้งนี้ เพื่อให้น้ำที่ผ่านการบำบัดดอยต์ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้เสมอ</li> </ul>

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะเวลาดำเนินการ)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	CO.,LTD และถังดักไขมัน ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง หรือระบบบำบัดน้ำเสียรวม จะทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากส้วมซึ่งผ่านการบำบัดขั้นต้นของแต่ละอาคาร ตลอดจนน้ำเสียจากน้ำอ้อมและน้ำใช้อื่นๆ จะถูกบำบัดโดยระบบเติมอากาศ (Activated sludge) ซึ่งจากการคำนวณปริมาณน้ำเสียและถังบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในแต่ละอาคาร (รายละเอียดตามแสดงในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.1) พบว่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งโครงการในระยะดำเนินการ มีค่าต่ำกว่าปริมาณน้ำเสียที่ระบบบำบัดในแต่ละอาคารสามารถบำบัดได้ทุกอาคาร รวมทั้งชี้ดัดความสามารถของระบบบำบัดรวม ดังนั้นจึงคาดว่าระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละอาคารของโครงการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับน้ำเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะดำเนินโครงการได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึ้ง ดังนั้นคาดว่าการ	หากตะกอนและไขมันในบ่อเกรอะ บ่อกักเก็บตะกอนและบ่อดักไขมันให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยจัดให้มีช่างซ่อมแซมน้ำรุ่งดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ดือการท้าความสะอาดตระแกรงและตักขยะในน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดเป็นประจำทุกวัน และตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศ 1 ครั้ง/สัปดาห์หรือทันทีเมื่อเกิดปัญหา น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วหากลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ในการลดน้ำตันไม่บริเวณพื้นที่สีเขียว โดยนำกลับมาใช้ทั้งหมดในช่วงฤดูแล้ง ส่วนในช่วงฤดูฝนนำทิ้งทั้งหมด และ/หรือ ส่วนที่เหลือใช้จะเพิ่มมาตรการนำกลับไปใช้ในระบบสุขาภัทชักโกรก (Toilet flush) หรือถูกนำมาใช้ทึ้งลงคลองระบายน้ำสาธารณะตามความเหมาะสม	

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**  
**โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	ดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านการบำบัดน้ำเสียของชุมชนในระดับต่ำ		
3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด 243.57 ลบ.ม./วัน และน้ำฝนส่วนเกิน 1,638.40 ลบ.ม. (แสดงรายการคำนวณป้อมห่วงน้ำในภาคผนวก ก) หากปล่อยระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดย ไม่มีการห่วงน้ำไว้บ้างส่วนอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชน เกิดภาวะน้ำท่วมได้ ซึ่งโครงการจัดให้มีป้อมห่วงน้ำฝนซึ่งมีป้อมห่วงน้ำ ขนาด 1,037.67 ลบ.ม และขนาด 600.73 ลบ.ม เพื่อชะลอการระบายน้ำฝนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง จากนั้นน้ำฝนและน้ำเสียจะถูกระบายน้ำลงสู่คลองระบายน้ำด้านข้างโครงการ และลงสู่ทะเล ซึ่งคาดว่าการระบายน้ำของโครงการจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในวันที่ฝนตกหนัก จัดให้มีการระบายน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</li> <li>- ในวันที่ฝนไม่ตก จัดให้มีการนำน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการใช้หัวกระจายน้ำ (Sprinkle)</li> <li>- จัดให้มีป้อมห่วงน้ำ ขนาด 2,069.52 ลบ.ม และขนาด 1,201.46 ลบ.ม เพื่อชะลอการไหลบ่าของน้ำฝนได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือนำกลับไปใช้ใหม่ใช้ในระบบสุขาภัณฑ์ซักครอค (Toilet flush)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำเสีย/น้ำฝนและเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี และทันทีเมื่อเกิดปัญหา</li> </ul>

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคม	- ในระยะเปิดดำเนินการจะมีปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้น 71 คัน/วัน (ประเมินเท่าจำนวนที่จอดรถของโครงการ) ซึ่งจะทำให้ค่า V/C Ratio ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 สายหาดสุรินทร์- หาดราไวย์ มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 0.1912 ซึ่งยังมีสภาพความคล่องตัวอยู่ในระดับตีมาก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมบนเส้นทางดังกล่าวแต่อย่างใด	- จัดให้มีที่จอดรถจำนวน 72 คัน บริเวณด้านหน้าของพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 7(พ.ศ. 2517) ออกความตามในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 - จัดให้มีพนักงาน รปภ. คอยเฝ้าระวังให้ช่วยล็อกความเร็วที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่เข้าและออกตัดกราะและราชรัฐ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- บริเวณที่ตั้งโครงการและบริเวณโดยรอบปัจจุบันเป็นย่านการค้า ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งการดำเนินโครงการจะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ว่างไปเป็นโรงแรม ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและมีความคุ้มค่าทาง	- ปลูกไม้ยืนต้นทดแทนไม้เดิมที่ถูกตัดพันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรักษาสภาพการใช้ที่ดินเดิมซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รกราก มีต้นไม้จำนวนมากไว้	- เจ้าของโครงการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	เศรษฐกิจมากขึ้น และถือเป็นการพัฒนาโครงการที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตที่กำหนดไว้ ดังนี้คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ		
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b>			
4.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- โครงการจะจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ ยังคาดว่าจะมีผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและชุมชนใกล้เคียงในระดับต่ำ	- จัดให้มีหน่วยรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อคอยตรวจสอบตราชุดแล้วความเรียบร้อยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งกำหนดจุด (ตู้) ให้พนักงาน รปภ. บันทึกเวลา เหตุการณ์และลงนามทุกจุดที่กำหนด - ติดตั้งโทรศัพท์บ้านจราจรปิดเพื่อช่วยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ	- เจ้าของโครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
4.2 การบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันอ火คีภัย และระบบที่พึงดีภัยเคลื่อนย้ายศูนย์สำหรับ	- การเปิดดำเนินการโรงพยาบาล จะมีการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถังสำรองการออกแบบระบบไม่ติด ไม่ปลอดภัย หรือเกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านอคีภัยได้	- จัดให้มีระบบเตือนภัยไฟไหม้ Fire Alarm Bell และ Switch Board - จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิด A-B-C ขนาดความจุ 10 ปอนด์ ทุกชั้น - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน และป้าย	- เจ้าของโครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบให้มีระบบดับเพลิงให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย - เจ้าของโครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบความพร้อมของระบบเตือนภัย ถังดับเพลิง

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรม กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันอัคคีภัย และธรณีพิบัติภัย คลื่นยักษ์สึนามิ (ต่อ)	แต่ทั้งนี้โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย ระบบระดับเหตุเบื้องต้น และ อบต. กมลา สามารถให้การช่วยเหลือในการดับเพลิงได้ในเวลาอันรวดเร็ว และทางโครงการมีการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับหั้งพนักงานและแขกที่มาเข้าพักในโครงการ จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งการป้องกันภัยคลื่นยักษ์สึนามิ	บอกทางหนี้ไฟ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งป้ายบอกตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง และบันไดหนี้ไฟไว้ทุกห้องพัก</li> <li>- จัดให้มีบันไดหนี้ไฟกว้าง 1.15 เมตร</li> <li>- จัดให้มีแผนในการอพยพหนี้ไฟ และแสดงเส้นทางการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด แผนอพยพหนี้ไฟคลื่นยักษ์สึนามิ/ เส้นทางอพยพ/ พื้นที่ปลอดภัยกรณีเกิดเหตุธรรมชาติพิบัติภัยบริเวณนอกพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เคเม ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน</li> <li>- และป้ายบอกทางหนี้ไฟเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งปี</li> <li>- อบต. กมลา</li> </ul>
4.3 สาธารณสุขและสุขภาพประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อเปิดดำเนินการ ทางโครงการได้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอร่วมนอกจากนี้ในเขตจังหวัดภูเก็ต ยังมีสถานพยาบาลหลายแห่งทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้บริการ จึงสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก ดังนั้นคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการบริการด้านสาธารณสุขของชุมชนแต่อย่างใด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีห้องพยาบาล พร้อมหนังพยาบาลประจำ และมีห้องน้ำเป็นมาตรฐานทุกวัน เครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</li> <li>- จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาด และภาชนะในการรองรับขยะ ให้เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</li> </ul>

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรม กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากการก่อสร้างโครงการเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่จากพื้นที่สวนมะพร้าว และพื้นที่กรรงเป็นโรงแรมซึ่งมีการออกแบบให้มีลักษณะทางภูมิสถาปัตย์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นป่าเขียวและโครงการประเภทโรงแรม รีสอร์ท และธุรกิจท่องเที่ยว จึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพในระยะเปิดดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 12,698.21 ตร. ม. คิดเป็นสัดส่วนต่อผู้อยู่อาศัย 10.58 ตารางเมตร/คน</li> <li>- ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารที่เน้นมุ่งมองของธรรมชาติ ทะเล และชายหาด โดยทำการตกแต่งสีตัวอาคารและหลังคาด้วยโทนสีเข้ากับธรรมชาติ (Earth Tone) และตอบแต่งพื้นที่สีเขียวด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ</li> <li>- ดูแลและตกแต่งพื้นที่สีเขียวให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และมีความสวยงามเพื่อให้เกิดภาพที่น่ามองตลอดเวลาหลังเปิดดำเนินการแล้ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</li> </ul>

หมายเหตุ: (2) เจ้าของโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการ ทุกๆ 6 เดือนส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรน กมลา รีสอร์ฟ ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้ที่ตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<u>ระยะก่อสร้าง</u>				
1. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่อาศัย ติดกับพื้นที่โครงการ ได้แก่ - สถานีตำรวจน้ำ - โรงเรน กมลา บีช รีสอร์ฟ - บ้านพักอาศัยริมคลองระบายน้ำ สามารถทางทิศได้ของโครงการ	<u>คุณภาพอากาศ</u> ผู้และของขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนวิธี มาตรฐาน คือ ระบบกราวิเมตريك ไฮโวลูม (Gravimetric High Volume) <u>เสียง</u> วัดค่า Leq โดยใช้เครื่องมือวัดระดับ Integrating sound level meter ตาม มาตรฐาน IEC 60804 หรือ IEC61672	- ตลอดระยะเวลาที่มีการ ก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ครั้ง (ถ้าฝนและฤดูแล้ง)	บ. ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด
2. ทัศนคติของประชาชน/ผลกระทบด้านสุขภาพ อนามัย	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่อาศัย ติดกับพื้นที่โครงการ ได้แก่ - สถานีตำรวจน้ำ - โรงเรน กมลา บีช รีสอร์ฟ - บ้านพักอาศัยริมคลองระบายน้ำ สามารถทางทิศได้ของโครงการ	- สอนความถึงผลกระทบที่ได้รับจากการ ก่อสร้างโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน สุขภาพอนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ	- ตลอดระยะเวลาที่มีการ ก่อสร้าง อย่างน้อย 1-2 ครั้ง	บ. ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด
<u>ระยะดำเนินการ</u>				
1. <u>คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง ของโครงการ</u> - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย	- เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังผ่านการ บำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ และนริเวณทางเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ถ้าสามารถเก็บ ตัวอย่างได้)	<u>คุณภาพน้ำ</u> pH - pH meter BOD - Azide Modification ที่ 20 °C 5 วัน SS - กรองไยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) TDS - ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 °C	- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง และทันทีเมื่อเกิดปัญหา	บ. ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด

**ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรม กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต**

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
(Suspended Solids) - ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด  (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) - ในโตรเจนทั้งหมด (TKN) - ซัลฟิด (Sulfide) - ปริมาณแบบค์ที่เรียในรูปฟีคอล โคลิฟอร์ม (FCB)		เวลา 1 ชั่วโมง ตะกอนหนัก - วิธีการกรวย (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ซม. / 1 ชั่วโมง ไขมันและน้ำมัน - ถอดด้วยตัวทำละลาย แล้วหาหนักของน้ำมันและไขมัน  TKN - Total Kjeldahl Nitrogen  Residual chlorine (เฉพาะจุดทางออก จากระบบบำบัดน้ำเสีย)  ซัลฟิด - วิธีการไดเตรต  แบบค์ที่เรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม - Multiple Tube Fermentation Technique อีน ๆ - บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ บำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ <sup>1</sup> และอุปกรณ์	- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง และทันทีเมื่อเกิดปัญหา	บ. ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำก.
2. <u>น้ำใช้</u> - การเตek ร้า ซึม หรือการชำรุด <sup>1</sup> ของท่อประปา - คุณภาพน้ำในระบบทวายน้ำ - pH	- ระบบท่อประปา (ท่อส่งน้ำ จ่ายน้ำ)  - เส้นท่อประปางของโครงการ - เก็บตัวอย่างอย่างน้อย 2	- ตรวจสอบรอยแตก/ชำรุด - สำรวจเส้นท่อประปา - ตามวิธีวิเคราะห์ตามคำแนะนำของ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550	- 1 ครั้ง/ปี - เดือนละ 1 ครั้ง - ตามที่ระบุในคำแนะนำ ของคณะกรรมการ	บ. ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำก.

**ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต**

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- คลอรีนอิสระ</li> <li>- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น</li> <li>- ค่าความเป็นด่าง</li> <li>- ความกระด้าง</li> <li>- โคลิฟอร์มทั้งหมด</li> <li>- พีคอลโคลิฟอร์ม</li> <li>- จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค <i>(Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa)</i></li> </ul>	ชุด (ส่วนเล็กและเต็ม)	เรื่องการควบคุมการประกอบกิจกรรมระหว่างน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท่านองเดียวกัน	สาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจกรรมระหว่างน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท่านองเดียวกัน	บ. ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำก.
<u>3. การจัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การคัดแยกขยะตามชนิดของขยะ</li> <li>- ไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในห้องพัก ขยะของโครงการ</li> <li>- การทำความสะอาดห้องพักของมูลฝอยรวมของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังขยะ</li> <li>- ห้องพักขยะรวม</li> </ul>	ความเพียงพอ ความสะอาด และความเรียบร้อยพร้อมใช้งาน	1 ครั้ง/สัปดาห์	บ. ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำก.
<u>4. ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ</li> <li>- ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ</li> </ul>	บริเวณชุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามวิธีการตรวจสอบของระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 เทือน/ครั้ง (หรือตามความเหมาะสม หรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน)</li> </ul>	บ. ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำก.

**ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรือน กมลา รีสอร์ท ขนาด 450 ห้อง จังหวัดภูเก็ต**

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ระบบระบายน้ำเสีย/น้ำฝน	- บริเวณท่อระบายน้ำเสีย/ น้ำฝน และบีบีระบายน้ำ	- สภาพท่อไป และตรวจสอบรอยแตก/ชำรุด	- 1 ครั้ง/ปี และทันทีเมื่อ เกิดปัญหา	บ. ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำก.

หมายเหตุ: (1) เจ้าของโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการทุกๆ 6 เดือนส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง