

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563

# Lyss

RATCHAYOTHIN



โครงการ ลิสส์ รัชโยธิน (ชื่อเดิม โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัยสูง 8 ชั้น)  
เจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด ลิสส์ รัชโยธิน  
ที่ตั้ง เลขที่ 8 ซอยพหลโยธิน 27 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 02-046-7788

มกราคม 2564



จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
1/94 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
โทรศัพท์ : 035-800593, 035-226382-3 โทรสาร : 035-800594



ใบตรวจรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับเรื่อง :	ก513/64	วันที่ส่งรายงาน :	28/1/2564
ชื่อโครงการ :	ลิสส์ รัชโยธิน		
เขต :	จตุจักร	ช่วงเดือน :	กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
ผู้ส่งรายงาน :	ปรเมษฐ์	เบอร์โทรผู้ส่ง :	0864403023
การจัดส่งรายงาน :	ส่งภายในกำหนด	ระยะโครงการ :	เปิดดำเนินการ
ประเภทโครงการ :	อาคารอยู่อาศัยรวม		

ผลการตรวจสอบเอกสาร :

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับรายงาน

นายธเนศ นกพุดเพรา  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้รับรองการตรวจรับรายงาน

(นายนิติ แจ่งจรัส)  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
กลุ่มงานควบคุมมลพิษ 2  
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง



## นิติบุคคลอาคารชุด ลิสส์ รัชโยธิน

เลขที่ 8 ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-0467788

ที่

วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ลิสส์ รัชโยธิน (ชื่อโครงการเดิม คือ โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัย สูง 8 ชั้น)  
ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/13358  
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ ลิสส์ รัชโยธิน ระยะดำเนินการ  
ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ชุด  
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการ ลิสส์ รัชโยธิน ตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยพหลโยธิน 27  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เจ้าของโครงการ บริษัท เอเบิล แอสเสท กรุป จำกัด (ปัจจุบันได้โอนอำนาจ  
การจัดการและดูแลแก่นิติบุคคลอาคารชุด ลิสส์ รัชโยธิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ได้รับความเห็นชอบรายงานการ  
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้โครงการจัดทำรายงานผล  
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น

นิติบุคคลอาคารชุด ลิสส์ รัชโยธิน ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดัง  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอส่งให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวเมธิญา ใจตรง )

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ลิสส์ รัชโยธิน



## นิติบุคคลอาคารชุด ลิสส์ รัชโยธิน

เลขที่ 8 ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-0467788

ที่

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลิสส์ รัชโยธิน (ชื่อโครงการเดิม คือ โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัย สูง 8 ชั้น) ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการเขตจตุจักร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลิสส์ รัชโยธิน ระยะดำเนินการ จำนวน 1 ชุด (รายงาน 1 ฉบับ แผ่น CD 1 แผ่น)

ตามที่ โครงการ ลิสส์ รัชโยธิน ตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยพหลโยธิน 27 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/13358 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ โครงการฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานงาน อนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง นั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด ลิสส์ รัชโยธิน ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลิสส์ รัชโยธิน (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานของท่านพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวเมธิญา ใจตรง )

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ลิสส์ รัชโยธิน

รวมส่ง

๑๑๓

๒๗๕๓ ๒๔

## หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ลิสส์ รัชโยธิน (ชื่อโครงการเดิม คือ โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัย สูง 8 ชั้น)

วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564









หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการ ลิสส์ รัชโยธิน (ชื่อโครงการเดิม คือ โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัย สูง 8 ชั้น) (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ เลขที่ 8 ซอยพหลโยธิน 27 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ฉบับประจำเดือน

( ) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563

( ) อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพุดพิงค์ วรสุมันต์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวนันทา แจ่มมิน		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นางสาวภาวิณี อินหลี		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
4. นางสาวบุญจิรา ตันเจริญ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
5. นายปรเมษฐ์ บัวศรีแก้ว		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
6. นางสาวบุษกร แครงกลาง		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
7. นางสาวสร้อยทิพย์ อุทรักษ์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
8. นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณชาติ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



นางนิรมล ผดุงสงฆ์

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ลิสส์ รัชโยธิน (ชื่อเดิม โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัย สูง 8 ชั้น)**

1. ชื่อโครงการ : ลิสส์ รัชโยธิน (ชื่อเดิม โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัย สูง 8 ชั้น)
2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด ลิสส์ รัชโยธิน
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 8 ซอยพหลโยธิน 27 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : 02-046-7788
5. จัดทำโดย : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : เลขที่ ทส. 1009.5/13358  
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย : ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน  
พ.ศ. 2563 (ระยะดำเนินการ)
8. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ชั้น ประกอบด้วย ห้องพักอาศัย จำนวน 171 ห้อง  
ห้องเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 1 ห้อง และพื้นที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 68 คัน ที่จอดรถจักรยานยนต์ 6 คัน
  - ขนาดพื้นที่โครงการ : 1-1-44.9 ไร่ หรือประมาณ 2,179.52 ตารางเมตร
  - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
    - ระบบจราจร : ทางเข้า-ออกของโครงการมีจำนวน 1 แห่ง เชื่อมกับซอยพหลโยธิน 27 มีขนาด 2 ช่อง  
จราจร 2 ทิศทาง กว้าง 7 เมตร ถนนภายในโครงการมีความกว้าง 6 เมตร
    - ระบบน้ำใช้ : รับน้ำจากการประปานครหลวงสำนักงานประปาสาขาพญาไท เฉลี่ย 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน
    - การบำบัดน้ำเสีย : แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) สำหรับอาคารพักอาศัย โดยรูปแบบ  
และขนาดเป็นไปตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีความสามารถรองรับน้ำเสียปริมาณน้ำเสีย  
ได้ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการได้เข้าสู่ระยะดำเนินการและมีน้ำเสียเกิดขึ้น โดยเฉลี่ยมีน้ำเสียที่เข้าระบบเฉลี่ย  
12.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน
    - ระบบไฟฟ้า : รับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ผ่าน Transformer ขนาด 1,250 KVA  
จำนวน 1 ชุด ส่วนระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 150 KVA จำนวน 1 ชุด  
สามารถสำรองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาพ	ข
สารบัญตาราง	ง
<b>บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ</b>	
1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-4
1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-23
<b>บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 วัตถุประสงค์	3-1
3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-15
<b>บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ</b>	
<b>ภาคผนวก</b>	
ก หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ	
ข หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ	
ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ง เอกสารผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	
จ สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	
ฉ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ช เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์	

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.2.2-1 รายละเอียดที่ตั้งโครงการ	1-3
1.3.3-1 ถังเก็บสำรองน้ำใต้ดิน	1-7
1.3.3-2 ถังเก็บสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า	1-8
1.3.4-1 ระบบบำบัดน้ำเสีย	1-11
1.3.4-2 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของโครงการ	1-12
1.3.5-1 รางระบายน้ำและระบบท่อน้ำของโครงการ	1-14
1.3.6-1 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น	1-17
1.3.6-2 ห้องพักมูลฝอยรวมและเส้นทางขนย้ายขยะออกนอกโครงการ	1-18
1.3.7-1 ระบบไฟฟ้าหลักและระบบฟ้าสำรอง	1-19
1.3.8-1 ระบบป้องกัน เตือน และระงับอัคคีภัย	1-22
1.3.8-2 บันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ และจุดรวมผล	1-22
1.3.9-1 ระบบระบายอากาศ	1-24
1.3.10- ระบบการจราจร	1-25
1.3.11- พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง	1-26
1.3.12- พื้นที่สีเขียวชั้น 2	1-27
2.2-1 เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียว	2-42
2.2-2 รั้วด้านทิศเหนือ ความสูง 2.4 เมตร	2-42
2.2-3 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง	2-42
2.2-4 ประชาสัมพันธ์ล้างเครื่องปรับอากาศแก่ผู้พักอาศัย	2-42
2.2-5 เครื่องปรับอากาศอุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส	2-43
2.2-6 ช่องระบายอากาศ	2-43
2.2-7 ล้างทำความสะอาดถนน	2-43
2.2-8 ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย	2-43
2.2-9 เส้นแบ่งและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง	2-44
2.2.10 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางเข้า-ออก	2-44
2.2.11 เอกสารประชาสัมพันธ์การใช้ระบบขนส่งมวลชน BTS	2-44
2.2.12 สติกเกอร์จอดรถผู้พักอาศัย	2-44
2.2.13 พื้นที่จอดรถ	2-45
2.2.14 บัตร Visitor	2-45
2.2.15 ภาพขณะรองน้ำชักล้างอุปกรณ์ทำความสะอาด	2-45
2.2.16 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่โครงการ	2-45
2.2.17 รถเก็บขยะสำนักงานเขตจตุจักร	2-46
2.2.18 ชุดลอกระบบระบายน้ำรอบโครงการ	2-46



## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2.2.19 ระบบกล้องวงจรปิด	2-46
2.2.20 ป้ายขอปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต	2-47
2.2.21 วัสดุส่วนประกอบสระว่ายน้ำ	2-47
2.2.22 เบอร์โทรูกเคิน	2-47
2.2.23 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	2-47
2.2.24 สีตัวอาคาร	2-48
2.2.25 ความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบ	2-48
3.4-1 ป้ายชื่อโครงการ	3-18
3.4-2 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำรอง	3-18
3.4-3 ตรวจเช็คระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย	3-18
3.4-4 ตรวจเช็ควัดคุณภาพน้ำสระประจำวัน	3-19
3.5.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-22
3.5.1-2 กราฟเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ	3-28
3.5.2-1 จุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-32
3.5.2-2 กราฟเปรียบเทียบบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนการระบายออกจากโครงการ	3-35

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.3.2-1	สรุปจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ	1-6
1.4.1-1	แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-29
1.4.2-1	แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-30
2.2-1	ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วง ดำเนินการโครงการ Lyss Ratchayothin	2-2
3.4-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-3
3.5-1	วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-20
3.5.1-1	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ	3-24
3.5.1-2	ผลเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ	3-25
3.5.2-1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	3-33
3.5.2-2	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	3-34
4-1	มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึง เวลาปฏิบัติ	4-1
4-2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มี ประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	4-2
4-3	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มี ประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	4-15