

สารบัญ

		หน้า
1	บทนำ	
1.1	ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2	ที่ตั้งโครงการ	1-2
1.3	สถานภาพการดำเนินการปัจจุบัน	1-5
1.4	รายละเอียดโครงการในระยะก่อสร้าง	1-7
1.4.1	แผนงาน	1-7
1.4.2	แรงงานก่อสร้าง	1-7
1.4.3	น้ำใช้	1-7
1.4.4	การใช้ไฟฟ้า	1-8
1.4.5	การจัดการน้ำเสีย	1-8
1.4.6	การจัดการมูลฝอย	1-8
2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
3	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3	ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-6
3.3.1	ระดับเสียง	3-6
ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ และใบอนุญาต	
ภาคผนวก ข	เอกสาร/หลักฐานประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ	
ภาคผนวก ค	รายงานผลการวิเคราะห์	
ภาคผนวก ง	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ภาคผนวก จ	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์	
ภาคผนวก ฉ	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง	2-3
3.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2564	3-2
3.3.1-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณชุมชน ม.12 บ้านคลองสอง จุดที่ 1 (N3)	3-7

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.2-1	ที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	1-3
1.2-2	ผังแม่บทโครงการ	1-4
1.3-1	สภาพพื้นที่โครงการและกิจกรรมก่อสร้าง	1-6
2.2	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-31
3.3.1-1	ตำแหน่งและการตรวจวัดระดับเสียง	3-14