

ภาพถ่ายโครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม)

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564



ภาพที่ 2-1 รั้วรอบแนวเขต



ภาพที่ 2-2 โครงสร้างอาคาร



ภาพที่ 2-3 ทำความสะอาดบริเวณถนน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดเนียม)
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)



ภาพที่ 2-4 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดเนียม)
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)



ภาพที่ 2-5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ



ภาพที่ 2-6 ป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะในโครงการ



ภาพที่ 2-7 สภาพถนนและทางเดินรถ



ภาพที่ 2-8 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



ภาพที่ 2-9 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดเนียม)

ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)



ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร



ภาพที่ 2-11 เครื่องควบคุมสัญญาณไฟ



ภาพที่ 2-12 ป้ายแสดงทางเข้า-ออก

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดเนียม)
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)



ภาพที่ 2-13 เจ้าหน้าที่ควบคุมบริเวณทางเข้า-ออก



ภาพที่ 2-14 ป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 2-15 overhead Signal บริเวณทางเข้า-ออก



ภาพที่ 2-16 ทางลาดต่างระดับ




ภาพที่ 2-17 เครื่องหมายลูกศรเส้นแบ่งช่อง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม)
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)



ภาพที่ 2-18 ไฟบริเวณทางเข้า-ออก



ภาพที่ 2-19 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเส้นท่อประปา



ภาพที่ 2-20 ถังขยะประจำชั้น



ภาพที่ 2-21 ถังขยะบริเวณห้องพักรวมฝอย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม)
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)



ภาพที่ 2-22 พนักงานรวบรวมเก็บขยะ และทำความสะอาดห้องพักขยะ



ภาพที่ 2-23 ขยะมูลฝอยใส่ไว้ในถุงดำ




ภาพที่ 2-24 สำนักงานเขตเก็บขยะมูลฝอย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดเนียม)
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)



ภาพที่ 2-25 พนักงานคัดแยกขยะ



ภาพที่ 2-26 ตะแกรงดักขยะมูลฝอย



ภาพที่ 2-27 บ่อหน่วงน้ำ



ภาพที่ 2-28 การสูบลากตะกอน



ภาพที่ 2-29 กล่องรับฟังความคิดเห็น

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดเนียม)
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)



ภาพที่ 2-30 ข้อบังคับของโครงการ



ภาพที่ 2-31 แบบอาคารมีช่องเปิดโล่ง



ภาพที่ 2-32 ช่องระบายอากาศ



ภาพที่ 2-33 ป้ายมิให้มีการกวาดฝุ่นละอองไว้บริเวณทางเดิน



ภาพที่ 2-34 ฉีดพ่นทำลายแหล่งพำนักไวรัส



ภาพที่ 2-35 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



ภาพที่ 2-36 แม่บ้านทำความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดเนียม)

ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)




ภาพที่ 37 ป้ายสัญญาณจราจร




ภาพที่ 2-38 แม่บ้านดูแลทำความสะอาดบริเวณบันได

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดเนียม)
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)



ภาพที่ 2-39 ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบแจ้งเหตุดับเพลิงไหม้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดเนียม)
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)




ภาพที่ 2-39(ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบแจ้งเหตุดับเพลิงไหม้




ภาพที่ 2-40 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



ภาพที่ 2-41 ป้ายห้ามจอดบริเวณทางเข้า-ออก



ภาพที่ 2-42 ถังเก็บน้ำใต้ดิน



ภาพที่ 2-43 ถังเก็บน้ำดาดฟ้า

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดเนียม)
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)



ภาพที่ 2-44 หัวรับน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 2-45 เครื่องปั้มน้ำ