

ภาคผนวก ข

ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโครงการ รัชดา ซิตี 18 (อาคารพลอยและอาคารไพลิน)
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)

	
<p>ภาพที่ 1 หลอดไฟประหยัพลังงาน</p>	<p>ภาพที่ 2 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 3 ถังดำรงในถังขยะ</p>	<p>ภาพที่ 4 ป้ายประชาสัมพันธ์การแยกขยะ</p>
	
<p>ภาพที่ 5-6 ถังขยะตามชั้น</p>	



ภาพที่ 7 พนักงานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไป
จุดพักมูลฝอยรวม



ภาพที่ 8 รถเก็บขยะสำนักงานเขตห้วยขวางเข้ามาเก็บขยะ
ภายในโครงการ



ภาพที่ 9 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าอาคารพลอย



ภาพที่ 10 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าอาคารไพลิน









ภาพที่ 11 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินอาคารพลอย



ภาพที่ 12 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินอาคารไพลิน

	
ภาพที่ 13-14 ป้อนน้ำ	
	
ภาพที่ 15 ระบบบำบัดน้ำเสีย	ภาพที่ 16 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำ
	
ภาพที่ 17 ลานจอดรถ	ภาพที่ 18 ป้ายสัญญาณจราจร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโครงการ รัชดา ซิตี 18 (อาคารพลอยและอาคารไพลิน)
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)


	
<p>ภาพที่ 19 ป้ายสัญญาณเตือนจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>ภาพที่ 20 สันนุนชะลอความเร็ว</p>
	
<p>ภาพที่ 21-22 พนักงานรักษาความปลอดภัย</p>	
	
<p>ภาพที่ 23 ไฟส่องสว่างภายในอาคาร</p>	<p>ภาพที่ 24 ไฟส่องสว่างรอบโครงการ</p>



ภาพที่ 25 หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง



ภาพที่ 26 ไฟฉุกเฉิน



ภาพที่ 27 Alarm bell



ภาพที่ 28 Fire Alarm Manual Station










ภาพที่ 29 ถังดับเพลิงมือถือ




ภาพที่ 30 ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโครงการ รัชดา ซิตี 18 (อาคารพลอยและอาคารไพลิน)
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ระยะเปิดดำเนินการ)

	
ภาพที่ 31 หัวรับน้ำดับเพลิง	ภาพที่ 32 ป้ายแสดงเส้นทางการหนีไฟ
	
ภาพที่ 33-34 บันไดหนีไฟ	
	
ภาพที่ 35-36 จุดรวมพล	



ภาพที่ 37-38 ภายในและภายนอกอาคารใช้สีอ่อน



ภาพที่ 39-42 พืชสีเขียวภายในโครงการ



	
ภาพที่ 49 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5	ภาพที่ 50 รางระบายน้ำ
	
ภาพที่ 51 ท่อยีน	ภาพที่ 52 จุดพักขยะก่อนทิ้งบริเวณข้างโครงการ