

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญภาพ	III
สารบัญรูป	IV
สารบัญตาราง	IV
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.4 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-6
1.5 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-7
1.6 ระบบสาธรรณูปโภคภายในโครงการ	1-8
1.7 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-15
<b>บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	2-1
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	3-1
3.1 ด้านคุณภาพน้ำ	3-1
3.2 คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม	3-5
3.3 คุณภาพน้ำในคลองลำรางหนองแวม	3-17
<b>บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	4-1
4.1 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 คุณภาพน้ำ	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-2

## สารบัญ (ต่อ)

### ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก. ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- ภาคผนวก ข. อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำ
- ภาคผนวก ค. หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ภาคผนวก ง. มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง
- ภาคผนวก จ. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 (ระยะที่ 1)

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1-1 อาณาเขตติดต่อโดยรอบพื้นที่โครงการ	1-6
2-1 การปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ	2-2
2-2 การปลูกพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน	2-2
2-3 ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นในแต่ละอาคาร	2-3
2-4 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	2-4
2-5 ถังขยะมูลฝอยขนาด 240 ลิตร	2-10
2-6 ห้องพักขยะรวม	2-10
2-7 บ่อหน่วงน้ำของโครงการ	2-12
2-8 ที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ	2-17
2-9 ที่จอดรถจักรยานยนต์ภายในโครงการ	2-17
2-10 ป้ายชื่อโครงการ	2-18
2-11 เจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจร และจัดระเบียบการจราจรขณะเข้า-ออกโครงการ	2-18
2-12 สันนูนชะลอความเร็วของรถภายในโครงการ	2-19
2-13 ป้ายจราจรภายในโครงการ	2-19
2-14 สัญญาณเตือนภัย	2-21
2-15 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	2-21
2-16 ป้ายบอกทางหนีไฟ	2-21
2-17 บันไดหนีไฟของแต่ละอาคาร	2-22
2-18 หัวจ่ายน้ำสำหรับดับเพลิง	2-22
2-19 ถังเคมีดับเพลิงแบบมือถือ	2-22
2-20 พื้นที่จัดรวมพลของโครงการ	2-23
2-21 การติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น และแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ	2-23
2-22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ	2-25
2-23 การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าโครงการ	2-25
2-24 การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร	2-26
2-25 ป้ายจำกัดความเร็วของรถ ไม่เกิน 30 กม./ชม.	2-27
2-26 ทางลาดสำหรับคนพิการ	2-31
2-27 พนักงานดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ	2-31
2-28 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-32
3-1 การเก็บตัวอย่างน้ำจากโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 (ระยะที่ 1)	3-4

## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1-1 แสดงแผนที่ตั้งโครงการ	1-4
1-2 ผังบริเวณพื้นที่โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 (ระยะที่ 1)	1-5
3-1 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ	3-2
3-2 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณคลองลำรางหนองแถม	3-3
3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	3-8
3-4 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564	3-14
3-5 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในคลองลำรางหนองแถม ประจำเดือนสิงหาคม 2564	3-19
3-6 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในคลองลำรางหนองแถม ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564	3-23

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1-1 รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในโครงการ	1-3
1-2 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-7
2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 (ระยะที่ 1) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	2-2
2-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 (ระยะที่ 1) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	2-33
3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	3-7
3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564	3-12
3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองลำรางหนองแถม ประจำเดือนสิงหาคม 2564	3-18
3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองลำรางหนองแถม ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564	3-22