

ภาคผนวก ณ

ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาพถ่ายสถานภาพพื้นที่โครงการ



ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ



โกดังถ่านหิน



ระบบบำบัดน้ำเสีย



พื้นที่ฝังกลบ (อยู่ระหว่างซ่อมแซม)



พื้นที่การผลิต



บ่อน้ำดิบ



ระบบผลิตน้ำใช้




พื้นที่สีเขียว



ลานกองอ้อย



พื้นที่เก็บของเสีย



- 1 OFFICE
- 2 BAGASSE HANDLING & STORE SYSTEM
- 3 MOISTURE DEPIETHING
- 4 FIBER LINE
- 5 PULP DRYING MACHINE
- 6 WET-LAP
- 7 GODOWN WET-LAP
- 8 WARE HOUSE
- 9 WORK SHOP
- 10 STORE ROOM
- 11 CHEMICAL LAP
- 12 CHEMICAL PLANT
- 13 RECAUSTICIZING
- 14 LIME KILN
- 15 EVAPORATOR
- 16 RECOVERY BOILER
- 17 POWER BOILER
- 18 TURBINE GENERATOR
- 19 CLEARATOR
- 20 COAL STOCK
- 21 WASTE WATER TREATMENT
- 22 WATER SUPPLY PLANT
- 23 VACANCY
- 24 HOUSING
- 25 RAW WATER POND
- 26 DRY CHKD AREA
- 27 SCALE ROOM
- 28 HOLDING POND



พื้นที่สีเขียว



ระบบดับเพลิงในอาคาร




พื้นที่สีเขียว



พื้นที่สีเขียว



พื้นที่สีเขียว



ทางเข้า-ออก




ป้ายทางเข้าโครงการ

หมายเหตุ : อ้างอิงแผนผังโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือที่ ทส 1009/11561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546

ภาพถ่ายสถานภาพพื้นที่โครงการ ป้ายหน้าโครงการ และทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 1 ตาข่ายรอกบันไดงอและ การฉีดพรมน้ำบนลานอ้อย



ภาพที่ 2 คูรอบแปลงป้องกันน้ำไหลเข้าแปลงอ้อย



ภาพที่ 3 จุดฝังท่อเก็บตัวอย่างน้ำลึก 3 และ 1 เมตร



ภาพที่ 4 ป้ายเตือนอันตรายจากเสียงที่เกิน 80 dB (A)



ภาพที่ 5 ป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (PPE)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565



ภาพที่ 6 สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถเข้า-ออก



ภาพที่ 7 ถังขยะ



ภาพที่ 8 การขุดลอกร่องระบายน้ำฝน



ภาพที่ 9 พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง



ภาพที่ 10 กิจกรรมซ้อมดับเพลิง



ภาพที่ 11 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565



ภาพที่ 12 การสวมใส่ PPE ปกป้อง



ภาพที่ 13 บอร์ดเกี่ยวกับความปลอดภัย




ภาพที่ 14 การอบรมยกของหนัก



ภาพที่ 15 ที่พักผ่อนสำหรับพนักงาน



ภาพที่ 16 ห้องปฐมพยาบาล



ภาพที่ 17 เจ้าหน้าที่พยาบาล

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565



20 มิ.ย. 2565 14:14:58



20 มิ.ย. 2565 14:14:58

ภาพที่ 18 สัญญาณเตือนแบบธรรมดาและอัตโนมัติ



20 มิ.ย. 2565 14:14:57

ภาพที่ 19 เครื่องตรวจการรั่วไหล ClO_2



17 มิ.ย. 2565 09:17:43

ภาพที่ 20 โกดังถ่านหิน



21 มิ.ย. 2565 15:29:43



21 มิ.ย. 2565 15:29:43

ภาพที่ 21 อุปกรณ์ดับเพลิง



17 มิ.ย. 2565 09:17:19

ภาพที่ 22 พื้นที่สีเขียว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565



ภาพที่ 23 การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่




ภาพที่ 24 อาคารจัดเก็บของเสีย



ภาพที่ 25 อะไหล่สำรองสำหรับระบบ
ควบคุมมลสารอากาศขัดข้อง



ภาพที่ 26 อะไหล่สำรองสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียขัดข้อง



ภาพที่ 27 วาล์วควบคุม และหัวจุดประกายสำรอง