

ภาคผนวก ค

ภาพถ่ายโรงงานปัจจุบัน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565




ภาพที่ 1 Gas detector
ที่บริเวณถังเก็บสารเมทานอล



ภาพที่ 2 ชุดปฏิบัติการพนักงานผลิต
ในบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง



ภาพที่ 3 ผนังควบคุมเสียงจากเครื่องกำเนิดเสียง



ภาพที่ 4 ห้องควบคุม



ภาพที่ 5 พนักงานขณะปฏิบัติงานในห้องทำงานที่มี
ระบบปรับอากาศ



ภาพที่ 6 รางระบายน้ำรอบพื้นที่โรงงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



ภาพที่ 7 ถึงพักน้ำเสียก่อนระบายสู่ระบบบำบัด



ภาพที่ 8 ถึงเก็บกักน้ำขนาด 75 ลบ.ม.



ภาพที่ 9 ถึงดักไขมัน



ภาพที่ 10 ป้อมยามหน้าโรงงานและ รปภ.



ภาพที่ 11 ป้ายจำกัดความเร็วในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 12 ถึงขยะแยกประเภท

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



ภาพที่ 13 บริเวณคัดแยกขยะรีไซเคิล



ภาพที่ 14 ถูรองรับของเสียในกระบวนการผลิต



ภาพที่ 15 น้ำมันเสื่อมคุณภาพในถัง 200 ลิตร



ภาพที่ 16 พื้นที่เก็บกักของเสียจากกระบวนการผลิต



ภาพที่ 17 พื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 18 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



ภาพถ่ายที่ 19 ป้ายเตือนบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า



ภาพถ่ายที่ 20 ป้ายเตือนบริเวณเสียงอันตราย



ภาพที่ 21 ป้ายเตือนบริเวณเขตห้ามสูบบุหรี่



ภาพที่ 22 ชุดปฏิบัติการผลิตในบริเวณที่สูง



ภาพที่ 23 การปฏิบัติงานพร้อม PPE



ภาพที่ 24 ชุดปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



ภาพที่ 25 พัดลมระบายความร้อน




ภาพที่ 26 เวชภัณฑ์ในห้องปฐมพยาบาล




ภาพที่ 27 รถฉุกเฉิน



ภาพที่ 28 SDS บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน



ภาพที่ 29 อ่างล้างตาและร่างกายฉุกเฉิน



ภาพที่ 30 Smoke detector ภายในอาคาร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



ภาพที่ 31 Fire monitor ที่ถังบรรจุเมทานอล



ภาพที่ 32 การเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อกักน้ำเสีย



ภาพที่ 33 การซ้อมแผนฉุกเฉินและซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ...15.... เดือน.....ธันวาคม..... พ.ศ. 2564

