




## ภาคผนวก ข-1

### ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการ






**รูปที่ 1.2-1.5 สภาพบริเวณโดยรอบพื้นที่ของโครงการพื้นที่ของโครงการ**



รูปที่ 1.2 ด้านทิศเหนือ : โครงการเมชอง



รูปที่ 1.3 ด้านทิศตะวันออก : โรงเรียนพระแม่มาธิพระโขง




รูปที่ 1.4 ด้านทิศตะวันตก : บ้านพักอาศัย



รูปที่ 1.5 ด้านทิศใต้ : บ้านพักอาศัย



รูปที่ 1.6 ป้ายบริเวณทางเข้า-ออก ในถนนสุขุมวิท 67 (ซอยศรีจันทร์)



รูปที่ 1.7 สภาพปัจจุบันของโครงการ




รูปภาพที่ 1.8 ติดป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.



รูปภาพที่ 1.9 การทำความสะอาดบริเวณถนน



รูปภาพที่ 1.10 ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถ





รูปภาพที่ 1.11 – โครงการจัดระบบการจราจรภายในโครงการ



รูปภาพที่ 1.12 - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ






รูปภาพที่ 1.13 – การตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อน และหลังการบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 1.14 – การทำความสะอาดท่อตกไขมันส่วนกลาง ท่อระบายน้ำทิ้ง ป่อเกรอะ บ่อดักไขมัน ประจำปี




รูปภาพที่ 1.15 – การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียขอมบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งหมด ประจำทุก 6 เดือน





รูปภาพที่ 1.16 –การยกบ่อบี้นขึ้นจากบ่อเพื่อตรวจสอบ ประจำเดือน



รูปภาพที่ 1.17 – การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียซ่อมบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยการซ่อมแซมบ่อบี้นที่ชำรุด



รูปภาพที่ 1.18 – จัดทำประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้น้ำประปาอย่างประหยัด





รูปภาพที่ 1.19 – การล้างทำความสะอาดบ่อพักน้ำใต้ดินและตลาดฟ้า



รูปภาพที่ 1.20 – การตรวจสอบรางระบายน้ำบริเวณภายในโครงการ



รูปภาพที่ 1.21 – โครงการจัดให้มีห้องพักขยะ ชั้น 2-9




รูปภาพที่ 1.22 – โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อพักรอเจ้าหน้าที่เขตมารับไปกำจัด



รูปภาพที่ 1.23 – แม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องพักขยะ




รูปภาพที่ 1.24 - จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินส่วนกลาง ห้องพักขยะรวม





รูปภาพที่ 1.25 – โครงการทำการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลัก ประจำปี ตามรอบการบำรุงรักษา



รูปภาพที่ 1.26 – จัดทำประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด



รูปภาพที่ 1.27 – เครื่องสูบน้ำดับเพลิง



รูปภาพที่ 1.28 – โครงการทำการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตามรอบการบำรุงรักษา



รูปภาพที่ 1.29 – ระบบท่อเย็น ระบบดับเพลิงและคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว



รูปภาพที่ 1.30 – บันไดหนีไฟ





รูปภาพที่ 1.31 – จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ



รูปภาพที่ 1.32 – การจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



รูปภาพที่ 1.33 – เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกจราจรรถเข้า-ออกโครงการ



รูปภาพที่ 1.34 – ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณเข้า-ออกโครงการ



รูปภาพที่ 1.35 – ติดตั้งกระจกโค้งในโครงการ



รูปภาพที่ 1.36 – ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง





รูปภาพที่ 1.37 – หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปภาพที่ 1.38 – แผนผังของอาคารและทางหนีไฟของแต่ละชั้น



รูปภาพที่ 1.39 – ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปภาพที่ 1.40 – ช่องระบายอากาศธรรมชาติ



รูปภาพที่ 1.41 – ระบบปรับอากาศ




รูปภาพที่ 1.42- โครงการดำเนินการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามรอบการบำรุงรักษา





รูปภาพที่ 1.43 –กล้องวงจรปิดภายในโครงการ



รูปภาพที่ 1.44– กล้องทางการแสดงข้อคิดเห็นของผู้เข้าพักอาศัย




รูปภาพที่ 1.45– โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร เป็นประจำทุกปี



รูปภาพที่ 1.46- สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ



รูปภาพที่ 1.47-การเปลี่ยนเส้นท่อภายในอาคาร



รูปภาพที่ 1.48- ตรวจสอบและปรับเคมีของสระว่ายน้ำให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานเป็นประจำทุกวัน






รูปภาพที่ 1.49- ตรวจสอบห้องออกกำลังกายและสระว่ายน้ำให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานเป็นประจำทุกวัน



รูปภาพที่ 1.50 – การเข้าเก็บขยะของรถสำนักงานเขต



รูปภาพที่ 1.51 – Smoke Detector, Alarm manual station และ Alarm bell



รูปภาพที่ 1.52 – เจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบอาคาร



รูปภาพที่ 1.53 – ระบบรดน้ำต้นไม้จากน้ำระบบบำบัด

