



แบบรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ / เหตุฉุกเฉิน เบื้องต้น
ของผู้ประกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)

สำเนาเรียน ☒ ผอ. สน.ตอ. ☐ ผอ. สทร.

ขอรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ / เหตุฉุกเฉิน เบื้องต้น ดังนี้

ลักษณะเหตุการณ์

☒ ไฟไหม้ ☐ ระเบิด ☐ ก๊าซ/สารเคมีอันตรายรั่ว ☐ น้ำมันหกรั่วไหล ☐ อื่นๆ ระบุ

ชื่อโรงงาน/บริษัท ที่เกิดเหตุ บริษัท 10000 จำกัด นิคมฯ WHA

ความรุนแรง

☒ เล็กน้อย ☐ ปานกลาง ☐ มาก ☐ อื่นๆ

เหตุการณ์เบื้องต้น (ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคร่าวๆ เกิดอะไร ที่ไหน ผลกระทบต่อภายนอก)

วันที่เกิดเหตุ 17 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.
เหตุการณ์เบื้องต้น เกิดเพลิงไหม้บริเวณโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
และ ก๊าซจากถังแก๊สรั่วไหล 1 vol. โคม

ชื่อผู้แจ้ง (ตัวบรรจง) : [Redacted] หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ [Redacted]

ศูนย์สื่อสารและรับแจ้งเหตุ

- ☐ สนท./EMCC Fax. 0-3304-7041 Fax. 0-3868-3941 โทร. 0-3868-3933 มือถือ 0-81732-3485 Line ID : adminemcc
☐ สน.ตอ. Fax. 0-38017-496 โทร. 0-3868-5776
☐ สทร. Fax. 0-3868-3176 โทร. 0-38687-810 มือถือ 0-988452-426
☐ RIL Fax. 0-38915-316 โทร. 0-38915-285

สำหรับ: เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)

ผู้รับแจ้งเหตุ (ตัวบรรจง) : เวลาที่รับแจ้ง น.

การดำเนินการ

- ☐ แจ้งเจ้าหน้าที่เวร กนอ. ☐ รายงาน ผอ. นิคมฯ
☐ ออกตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
☐ แจ้งเตือนโรงงาน/ชุมชน ที่อาจได้รับผลกระทบ
☐ แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
☐ ดับเพลิง
☐ โรงพยาบาล
☐ ตำรวจ
☐ อื่นๆ

หมายเหตุ : ผอ.สนท. หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
: ผอ.สทร. หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
: ผอ.สน.ตอ. หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิงและขจัดมลพิษ (มาบตาพุด)
ทำหน้าที่กำกับดูแล นิคมอุตสาหกรรมดับเพลิงและขจัดมลพิษ (มาบตาพุด)
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย, นิคมอุตสาหกรรมผาแดง, นิคมอุตสาหกรรม อาร์ โอ แอล

ฉบับปรับปรุง Mtp_Rev.4 10 Jan 19



แบบรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ / เหตุฉุกเฉิน เบื้องต้น
ของผู้ประกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)

สำเนาเรียน ☒ ผอ. สน.ตอ. ☐ ผอ. สทร.

ขอรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ / เหตุฉุกเฉิน เบื้องต้น ดังนี้

ลักษณะเหตุการณ์

☐ ไฟไหม้ ☐ ระเบิด ☐ ก๊าซ/สารเคมีอันตรายรั่ว ☐ น้ำมันหกรั่วไหล ☐ อื่นๆ ระบุ

ชื่อโรงงาน/บริษัท ที่เกิดเหตุ บริษัท 10000 จำกัด นิคมฯ WHA

ความรุนแรง

☐ เล็กน้อย ☐ ปานกลาง ☐ มาก ☐ อื่นๆ

เหตุการณ์เบื้องต้น (ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคร่าวๆ เกิดอะไร ที่ไหน ผลกระทบต่อภายนอก)

วันที่เกิดเหตุ 17 เมษายน 2565 เวลา 10.05 น.
เหตุการณ์เบื้องต้น บริเวณทางเดินจากถังแก๊ส

ชื่อผู้แจ้ง (ตัวบรรจง) : [Redacted] หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ [Redacted]

ศูนย์สื่อสารและรับแจ้งเหตุ

- ☐ สนท./EMCC Fax. 0-3304-7041 Fax. 0-3868-3941 โทร. 0-3868-3933 มือถือ 0-81732-3485 Line ID : adminemcc
☐ สน.ตอ. Fax. 0-38017-496 โทร. 0-3868-5776
☐ สทร. Fax. 0-3868-3176 โทร. 0-38687-810 มือถือ 0-988452-426
☐ RIL Fax. 0-38915-316 โทร. 0-38915-285

สำหรับ: เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)

ผู้รับแจ้งเหตุ (ตัวบรรจง) : เวลาที่รับแจ้ง น.

การดำเนินการ

- ☐ แจ้งเจ้าหน้าที่เวร กนอ. ☐ รายงาน ผอ. นิคมฯ
☐ ออกตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
☐ แจ้งเตือนโรงงาน/ชุมชน ที่อาจได้รับผลกระทบ
☐ แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
☐ ดับเพลิง
☐ โรงพยาบาล
☐ ตำรวจ
☐ อื่นๆ

หมายเหตุ : ผอ.สนท. หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
: ผอ.สทร. หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
: ผอ.สน.ตอ. หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับเพลิงและขจัดมลพิษ (มาบตาพุด)
ทำหน้าที่กำกับดูแล นิคมอุตสาหกรรมดับเพลิงและขจัดมลพิษ (มาบตาพุด)
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย, นิคมอุตสาหกรรมผาแดง, นิคมอุตสาหกรรม อาร์ โอ แอล

ฉบับปรับปรุง Mtp_Rev.4 10 Jan 19

ที่ E-GC 001/2565

25 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งสาเหตุเหตุการณ์ไฟไหม้เล็กน้อยที่ปลายปล่องอุปกรณ์ T-320 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565
ของบริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทิลีนออกไซด์/เอทิลีนไกลคอล)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (บางนา-สุขุมวิท)

ตามที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เล็กน้อยที่ปลายปล่องของอุปกรณ์ T-320 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 11:50 น.
ทำการหยุดเดินเครื่อง และสามารถระงับเหตุได้ภายในเวลา 12:00 น. ไม่มีทรัพย์สินเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและ
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถกลับมาเดินเครื่องได้ปกติเวลา 16:00 น. จากการสอบสวนพบว่าเกิดจากสาเหตุ
ฟ้าผ่าเนื่องจากฝนตกฟ้าคะนองในพื้นที่โรงงานในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ก๊อบแล็ก
25 เม.ย. 2565

หน่วยงาน SHE เอทิลีนออกไซด์

ติดต่อเจ้าหน้าที่ :



ภาพถ่ายบริเวณอุปกรณ์ T-320 และปลายปล่องของอุปกรณ์ T-320 ที่มีไฟไหม้เกิดขึ้น

