

ภาคผนวก ข-14

บันทึกสถิติอุบัติเหตุ


ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565

Accident record 2022 (สถิติการเกิดอุบัติเหตุ)



Accident	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Total
A : Taking leave 4 days or more	0	0	0	0	0	0	0
B : Taking leave 1-3 days	0	0	0	0	0	0	0
C : No lost work time/Hospital	0	0	0	0	0	0	0
D : First Aids room	0	0	0	0	0	0	0
Total accident	0	0	0	0	0	0	0

Target = Zero Accident
 ■ D : First Aids room
 ■ C : No lost work time/Hospital
 ■ B : Taking leave 1-3 days
 ■ A : Taking leave 4 days or more



ภาคผนวก ข-15

วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมี

ความปลอดภัย




↑
คมี




ภาคผนวก ข-16

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



Summary

27/01/2022

อาการชำรุด	จำนวน			Summary	Remark
	Emergency Light	Exit Light	Fire alarm		
					
	96	32	56		
Battery	0	0	0	0	
ตัวเครื่อง	0	0	0	0	
หลอดไฟ	22	3	2	0	
ระบบไฟ	0	0	0	0	
อื่นๆ (ไม่เสียบบปลั๊กไฟ)	0	0	0	0	
Total	22	3	2	0	
เอกสารตรวจสอบ	..\\02_FireAlarm-Emergency Light-Exit Light\\Monthly Report Check\\2022Jan.pdf				

อาการชำรุด	จำนวน			Summary	Remark
	Fire Extinguisher	Fire Extinguisher	Fire Ball		
					
	Dry = 195	Co ₂ = 11	10		
แรงดัน / วาล์วผิดปกติ	0	0	0	0	
ถังผุพัง	0	0	0	0	
สายฉีดชำรุด	0	0	0	0	
คันโยกชำรุด	0	0	0	0	
ไม่มีถังตาม Lay out	0	0	0	0	
Total	0	0	0	0	
เอกสารตรวจสอบ	..\\03_FireExtinguisher\\Monthly Report Check\\2022_01Jan-FireExtinguisher				

อาการชำรุด	ประตูกั้นน้ำ				Summary	Remark
						
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4		
ชำรุด / ไม่พร้อมใช้งาน	0	0	0	0		
เอกสารตรวจสอบ	..\\04_RainGutterProtection\\Monthly Report Check\\2022Jan.pdf					

จุดชำรุด	Fire House	Fire House Resive Head	Summary	Remark
				
	31 จุด	1 จุด		
ระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ำ	0	-	0	
สายฉีดน้ำดับเพลิง	0	-	0	
หัวรับน้ำดับเพลิง	-	0	0	
Total	0	0	0	
เอกสารตรวจสอบ	..\\05_FireHouse\\Monthly Report Check\\2022-01Jan_FireHouse			

สรุปผลการตรวจถังดับเพลิงประจำเดือน
(Summary of Fire Extinguisher Check Monthly)

เดือน (Month) January ปี (Year) 2022

Dry Chemical		Status		Expired Year		
Location	Total	OK	NG	2022	2023	2026
Casting 1	53	54	0	38	15	0
Casting 2	48	48	0	45	3	0
Machine	58	58	0	53	5	0
Outside	36	36	0	30	4	2
Total	195	196	0	166	27	2

CO2		Status		Expired Year		
Location	Total	OK	NG	2022	2023	2026
Casting 1	5	5	0	3	0	2
Casting 2	2	2	0	2	0	0
Machine	2	2	0	2	0	0
Outside	2	2	0	2	0	0
Total	11	11	0	9	0	2



Type	Total	OK	NG
Dry chemical	195	196	0
CO2	11	11	0



Report	Approved

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

29 . 1 22

Jan-22








ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

เชิด

SHE Section :

Sany -

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	38	15	0	0	0
CO2	0	0	3	0	2	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Casting-1	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2		
				53	5	OK/NG	Exp.	LB.		
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม.และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	ทางเข้า	2	(10LB)	✓	2022	(ป้อนต์)		
		2	หน้าห้องน้ำ	2	✓	2023	✓	2023		
		3	Shot blast	2	✓	2023	✓	2022		
		4	Shot blast	2	✓	2022	✓	2022		
		5	FHC-06	2	✓	2023	✓	2022		
		6	หน้าห้อง Dust	2	✓	2022	✓	2022		
		7	Molding1	2	✓	2023	✓	2023		
		8	Molding1	2	✓	2023	✓	2022		
 ความดัน	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	9	หน้าห้อง Dust	2	✓	2023	✓	2022		
		10	นอกห้อง Dust	2	✓	2022	✓	2023		
		11	ห้องเติมทราย	2	✓	2022	✓	2022		
		12	Specto rm.	2	1	✓	2022	✓	2022	✓ 2026
		13	Furnace	2	-	✓	2022	✓	2022	- -
		14	Generator	2	1	✓	2022	✓	2022	✓ 2022
		15	ตาช้าง	2	-	✓	2023	✓	2023	✓ 16-1 2022
		16	ห้อง MDB	2	2	✓	2022	✓	2022	✓ 16-2 2022
 สภาพสายฉีด	ถึง CO2 ใช้วิธีการซึ่ง น้ำหนัก (ห้าม < 10% ของน้ำหนัก)	17	ห้องใต้เตา	1	1	✓	2023	✓	2026	
		18	Auto Pouring	2	✓	2022	✓	2022		
		19	Mold&Core	2	✓	2023	✓	2022		
		20	Core keep	2	✓	2022	✓	2022		
		21	FHC-10	2	✓	2023	✓	2022		
		22	Back Drum blast	2	✓	2023	✓	2022		
		23	Finishing	2	✓	2022	✓	2022		
		24	Tool&Die	2	✓	2022	✓	2022		
 สลักและคันบีบ	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกยตัวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	25	QC Casting	2	✓	2022	✓	2022		
		26	Casting office	2	✓	2022	✓	2022		
		27	Casting Pantry rm.	2	✓	2022	✓	2022		
 สลักพลาสติก	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจสอบว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่									
 ซิลพลาสติก	สภาพของซิลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกดเล่น									
 คว่ำถังดับเพลิง	คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน									


Lay-out

KIRIU

เอกสารสนับสนุน (Support document)

แบบผังถังดับเพลิงอาคารและชั้น 1
(Fire Extinguisher at Casting 1 Building layout)

หน้าโรงงาน (Front Factory)



ถนนหน้าโรงอาหาร (Canteen road)

ถนนหน้าอาคาร Casting 1 และ Casting 2

No	Location	No	Location	No	Location
1	ทางเข้า	16	Specto rm.	21	FHC-10
2	หน้าห้องน้ำ	17	Furnace	22	Shot Blast
3	Shot blast	18	Generator	23	Shot blast
4	Shot blast	19	Auto Pouring	24	Tool&Die
5	FHC-06	20	Mold&Core	25	QC Casting
6	หน้าห้อง Dust	21	Core keep	26	Casting office
7	Molding1	22	Back Drum blast	27	Casting Pantry rm.
8	Molding1	23	Finishing		
9	หน้าห้อง Dust	24	Tool&Die		
10	นอกห้อง Dust	25	QC Casting		
11	ห้องเติมทราย	26	Casting office		
12	Specto rm.	27	Casting Pantry rm.		
13	Furnace				
14	Generator				
15	ตาช้าง				
16	ห้อง MDB				
17	ห้องใต้เตา				
18	Auto Pouring				
19	Mold&Core				
20	Core keep				

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)


Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :







Jan-22

ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :


SHE Section :



	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	45	3	0	0	0
CO2	2	0	2	0	0	0	0


รายการ	มาตรฐาน	No	Casting-2	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2			
				48	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม.และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	ทางเข้า	2	(10LB)	/	2022	/	2022	(ปอนด์)	
		2	หน้าห้องน้ำ	2		/	2022	/	2022		
		3	Finishing2	2	/	2022	/	2022			
		4	Finishing2	2	/	2022	/	2022			
		5	Dust room	2	/	2022	/	2022			
		6	Molding2	2	/	2022	/	2022			
		7	Molding2	2	/	2022	/	2022			
		8	Dust outside	2	/	2022	/	2022			
 ความดัน	เกจวัดความดัน ชื่อยอยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	9	Specto room	2		/	2022	/	2022		
		10	Melting	2	/	2022	/	2022			
		11	Melting	2	2	/	2022	/	2022	O	11-12022
		12	Pit yard	2	/	2023	/	2022	O	11-2022	
		13	Pit yard	2	/	2022	/	2022			
		14	Melting burning	2	/	2022	/	2022			
		15	Furnance	2	/	2022	/	2022			
		16	Auto pouring	2	/	2022	/	2022			
 สภาพสายฉีด	ถัง CO2 ใช้วิธีการชั่ง น้ำหนัก (ห้าม < 10% ของน้ำหนัก) สภาพสายฉีดไม่มีแตก ขำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ ขูดตำ	17	Core making2	2	/	2022	/	2022			
		18	Molding2	2	/	2022	/	2022			
		19	Molding2	2	/	2022	/	2022			
		20	Dust BH 2/6	2	/	2022	/	2022			
		21	Maintenance shop	2	/	2022	/	2022			
		22	Maintenance shop	2	/	2023	/	2023			
		23	Core making2	2	/	2022	/	2022			
		24	Finishing2	2	/	2022	/	2022			
 สลักและคันบีบ	สลักเหล็กที่ใช้คันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจสอบว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่										
 ซิลพลาสติก	สภาพของซิลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกดเล่น										
 ความทึดสอบ	คว้าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน										

Lay-out



เอกสารสนับสนุน (Support document)

แผนผังถังดับเพลิงอาคารแคสติ้ง 2
(Fire Extinguisher at Casting 2 Building layout)




อาคารแคสติ้ง-1

หน้าโรงงาน (Front Factory)

ถนนหลังโรงงาน (Be-hide Factory road)


ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location	No	Location
1	ทางเข้า	21	Melting	24	Melting
2	หน้าห้องน้ำ	22	Auto pouring	25	Core making2
3	Finishing2	23	Core making2	26	Molding2
4	Finishing2	24	Molding2	27	Molding2
5	Dust room	25	Core making2	28	Molding2
6	Molding2	26	Molding2	29	Molding2
7	Molding2	27	Molding2	30	Molding2
8	Dust outside	28	Molding2		
9	Specto room	29	Molding2		
10	Melting	30	Dust BH 2/6		



ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)

ใช้ถังดับเพลิง



ถังดับเพลิงชนิด CO2

ใช้ถังดับเพลิง

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

29 - 1 - 22

Jan-22





ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

เสก

SHE Section :

Sany -

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	53	5	0	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Machine	Dry	CO2	Dry No. 1		Dry No. 2		CO2 No.1&2		
				58	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.	
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม.และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	M-01	ทางเข้า Machining	2	(10LB)	/	2022	/	2022	(ปอนด์)		
		M-02	ทางเดินภายใน	2	/	2022	/	2022				
		M-03	หน้าประตูกลางเล็ก	2	/	2022	/	2022				
		M-04	ด้านข้างทางเดิน	2	/	2022	/	2023				
		M-05	ทางเข้าจาก Casting2	2	/	2022	/	2022				
		M-06	บริเวณ PC	2	/	2022	/	2022				
		M-07	บริเวณ PC	2	/	2022	/	2022				
		M-08	ทางเข้าจาก Raw Mat.	2	/	2022	/	2022				
		M-09	หน้าห้องแอร์คอมใหม่	2	/	2022	/	2022				
		M-10	ด้านหลัง Packing	2	/	2022	/	2022				
		M-11	หน้า Office WH	2	/	2022	/	2022				
		M-12	ทางเข้าลานโหลด	2	/	2022	/	2022				
		M-13	ทางเข้าลานโหลด	2	/	2022	/	2022				
		M-14	หน้า Office Production	2	/	2022	/	2022				
 ความดัน	เกจวัดความดัน ช้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	M-15	หน้าห้องไฟฟ้า	2	1	/	2022	/	2022	/	2022	
		M-16	หน้าห้องน้ำ	2	-	/	2022	/	2022	-	-	
		M-17	หน้าห้องแอร์คอมเก่า	2	1	/	2022	/	2022	/	2022	
		M-18	หน้าห้อง QA&QC	2	/	2022	/	2022				
		M-19	ที่สูบลูมิเนียม แมชชีนนิ่ง	2	/	2022	/	2022				
		M-20	หน้าห้อง Maintenance	2	/	2022	/	2022				
		M-21	หน้าห้อง Maint.	2	/	2022	/	2022				
		M-22	ทางเข้าจาก Office	2	/	2022	/	2022				
		M-23	ด้านใน Office	2	/	2022	/	2022				
		M-24	ประชาสัมพันธ์	2	/	2022	/	2022				
		M-25	สำนักงานชั้นสอง	2	/	2022	/	2023				
		M-26	กลางแมชชีนนิ่ง	2	/	2022	/	2022				
		M-27	ข้างห้องน้ำ	2	/	2022	/	2023				
		M-28	Store room	2	/	2023	/	2023				
M-29	พื้นที่ซ่อมบำรุง	2	/	2022	/	2022						
 สภาพสายฉีด	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกิดขี้นข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน											
 สลักและคันบีบ	สลักเหล็กที่ใช้คันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจดูว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่											
 ซิลพลาสติก	สภาพของซิลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกดเล่น											
 ความกดสอบ	คว่างถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยายตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน											

Lay-out

KIRIU แผนผังแสดงตำแหน่งถังดับเพลิง (Support document)

แผนผังแสดงตำแหน่งถังดับเพลิง (Fire Extinguisher at Machining Building layout)

หน้าโรงงาน (Front Factory)



ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location
M-01	ทางเข้า Machining	M-21	หน้าห้อง Raw Mat.
M-02	ทางเดินภายใน	M-22	หน้าห้อง Raw Mat. Office
M-03	หน้าประตูกลางเล็ก	M-23	ด้านใน Office
M-04	ด้านข้างทางเดิน	M-24	ประชาสัมพันธ์
M-05	ทางเข้าจาก Casting2	M-25	สำนักงานชั้นสอง
M-06	บริเวณ PC	M-26	กลางแมชชีนนิ่ง
M-07	บริเวณ PC	M-27	ข้างห้องน้ำ
M-08	ทางเข้าจาก Raw Mat.	M-28	Store room
M-09	หน้าห้องแอร์คอมใหม่	M-29	พื้นที่ซ่อมบำรุง
M-10	ด้านหลัง Packing		
M-11	หน้า Office WH		
M-12	ทางเข้าจาก Office		
M-13	ด้านใน Office		
M-14	ประชาสัมพันธ์		
M-15	สำนักงานชั้นสอง		
M-16	กลางแมชชีนนิ่ง		
M-17	ข้างห้องน้ำ		
M-18	Store room		
M-19	พื้นที่ซ่อมบำรุง		
M-20	หน้าห้องแอร์คอมเก่า		

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ABC) ใช้ดับเพลิงได้ทุกชนิด

ถังดับเพลิงชนิดน้ำ ใช้ดับเพลิงได้เฉพาะเพลิงไหม้

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

29.1.22

Jan-22







ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

เล็ก

SHE Section :

Suey

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	30	4	2	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Outside	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2			
				36	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.
	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม.และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	Security Guard	2	(15LB)	✓	2023	✓	2023	(ปอนด์)	
สภาพถังดับเพลิง		2	โรงจอดรถ	2		✓	2022	✓	2022		
		3	LPG Canteen	2		✓	2022	✓	2022		
		4	ทางเข้า Canteen	2		✓	2022	✓	2022		
		5	ชั้น 2 Canteen	2		✓	2022	✓	2022		
		6	หน้าห้องพยาบาล	2		✓	2022	✓	2022		
		7	หน้าห้อง PPE	2		✓	2022	✓	2022		
		8	Dust BH 1/11	2		✓	2022	✓	2022		
		9	Air Compressor	2		✓	2023	✓	2023		
		10	Fire Pump	2		✓	2022	✓	2022		
		11	Dust BH 2/7	2		✓	2022	✓	2022		
		12	Material store	2		✓	2022	✓	2022		
		13	Material store	2		✓	2022	✓	2022		
		14	FCD Waste	2		✓	2022	✓	2022		
		15	SHE Workshop	2		✓	2022	✓	2022		
		16	Waste storage	2		✓	2022	✓	2022		
		17	Waste storage	2		✓	2022	✓	2022		
		18	Deisel Tank 15,000L.	2	2	✓	2026	✓	2026	✓	18-1 2022 18-2 2022
	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน										
ความดัน	ถัง CO2 ใช้วิธีการชั่ง น้ำหนัก (น้ำหนัก < 10% ของน้ำหนัก)										
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกยตัวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน										
สภาพสายฉีด											
	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจดูว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่										
สลักและคันบีบ											
	สภาพของซิลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกระเด็น										
ซิลพลาสติก											
	คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน										
คว่ำถังทดสอบ											


Lay-out

KIRIU

เอกสารสนับสนุน (Support document)

แผนผังถังดับเพลิงนอกอาคาร
(Fire Extinguisher at Outside layout)

หน้าโรงงาน (Front Factory)



ตำแหน่งถังดับเพลิง

No	Location
1	Security Guard
2	โรงจอดรถ
3	LPG Canteen
4	ทางเข้า Canteen
5	ชั้น 2 Canteen
6	หน้าห้องพยาบาล
7	หน้าห้อง PPE
8	Dust BH 1/11
9	Air Compressor
10	Fire Pump
11	Dust BH 2/7
12	Material store
13	Material store
14	FCD Waste
15	SHE Workshop
16	Waste storage
17	Waste storage
18	Deisel Tank 15,000 L.

Approved

Checked

Inspected

Rev. No.

Rev. Date

Page

1/1

ใบรายงานการตรวจสอบ ไฟทางออกฉุกเฉิน ประจำเดือน

(Exit Light check sheet)

วันที่ตรวจ ๗ มี.ค. ๒๐๒๒

ผู้ตรวจสอบ วัฒนพงษ์ ไชยศรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Say-

แบบกรตรวจ 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพแบตเตอรี่ 3. อุปกรณ์อื่นๆ 4. ทำสอบการสำรองไฟ --> บันทึกผล ✓ ปกติ X ผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจTest	หมายเหตุ (Remark)
โรงงาน Camtean			
1	ประตูทางเข้าห้องพรม	✓	
2	ประตูทางเข้าห้องช่าง	✓	
3	บันได ห้องช่าง	✓	หลอดไฟขาด
4	บันได ห้องพรม	✓	
โรงงานเคส 1 Casting 1			
5	ประตู Finishing ห้อง Magnate	✓	หลอดไฟขาด
6	ประตู Shortblast 4	✓	
7	ประตูห้อง Sand Bin	✓	
8	ประตูห้อง QC Casting	✓	
โรงงานเคส 2 Casting 2			
9	Stock FS2 ห้องขึ้น	✓	
10	FS2 Door	✓	
11	Stock FS2	✓	
12	Met2 ประตูห้อง 5	✓	
ออฟฟิศเคส Office Casting			
13	ประตูออฟฟิศ ห้อง Casting	✓	
14	ประตูออฟฟิศ ห้อง Machine	✓	
คลังสินค้า Warehouse			
15	Stock MN Casting	✓	
16	Stock Material Casting	✓	
โรงงานเคสห้อง Machining			
17	ประตู MC	✓	
18	ประตูห้อง QC Machine	✓	
19	บันไดห้อง	✓	

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจTest	หมายเหตุ (Remark)
20	MC ประตูทางออกเล็ก	✓	
21	PC	✓	
22	Office MC	✓	
23	Stock PC	✓	หลอดไฟขาด
24	Stock PC	✓	
25	PC ประตูสุดท้าย	✓	
ออฟฟิศเคส Main Office			
26	หน้าห้อง VIP Room	✓	
27	ในห้องประชุม 5	✓	
28	ในห้องประชุม 5	✓	
29	หน้า Future area	✓	
30	ประตูเล็ก (ทางเข้า MC)	✓	
31	ประตูเล็ก (ทางออก ช่างเสารง)	✓	
32	หน้า Reception	✓	
จำนวนรวม (Total)			32
ปกติ (Normal)			27
ผิดปกติ (Abnormal)			3



ใบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุด้วยมือ ประจำเดือน

(Fire alarm manual check sheet)

วันที่ตรวจ: 01 สิงหาคม 2022

ผู้ตรวจสอบ: ดิเรกพงษ์ โพธิ์ศรีพร

รายการตรวจสอบ: 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพไฟ 3. สภาพตู้ไฟ 4. อุปกรณ์อื่นๆ --> บันทึกผล ✓ ปกติ Xผิดปกติ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย.....

Signature

ที่	Zone ที่ (Zone No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
อาคารหลัก Main Office				
1	1	ห้อง Meeting 1 (ชั้น 1)	✓	
2	1	ห้อง Meeting 2	✓	
3	1	ห้อง Maintenance Machine Store	✓	
4	1	ห้อง Maintenance Machine Store	✓	
5	2	ห้อง VIP room (ชั้น 2)	✓	
6	2	ห้อง Future area ติดประตูทางเข้า	✓	
โรงงานแบบแห้งถึง Machine				
7	3	คังค์ตันใน MC สัมผัสกับ CT (ห้อง Line T520)	✓	
8	3	ประตูทางออกเล็ก (Line T960)	✓	
9	4	MC (Line T522)	✓	
10	4	MC (ส. Line T520)	✓	
11	5	MC (ส. Line T930)	✓	
12	5	Stock MC	✓	
13	6	MC (ห้อง Line T952)	✓	
14	6	Stock MC	✓	
โรงงานแบบถึง 1 Casting 1				
15	8	หน้าตึก 1	✓	
16	9	Core Making 1	✓	
17	9	Office Casting	✓	
18	9	Core Making 1	✓	
19	10	Core Making 1 ติดกับ Melting	✓	
20	11	Tool&Die	✓	
21	12	Maintenance Casting Store ถ้า	✓	
22	13	หลัง Shortblast 4	✓	
23	14	หลัง Shortblast 1	✓	
24	14	หลัง Drumbast	✓	
25	16	ห้อง Spectro Room 1	✓	
26	17	Scrap Yard	✓	
27	18	บันได	✓	
28	19	ห้อง Air Compressor room	✓	

ที่	Zone ที่ (Zone No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
โรงงานแบบแห้ง 2 Casting 2				
29	20	ประตูทางเข้า ห้องพลาสม่า	✓	
30	21	บันได ห้องพลาสม่า	✓	
โรงงานแบบถึง 2 Casting 2				
31	22	Finishing 2	✓	
32	23	Finishing 2	✓	
33	24	Finishing 2	✓	
34	24	FS2 area	✓	
35	22	Stock FS2	✓	
36	23	ประตู FS2 สัมผัส Magna test	✓	
37	26	FS2 area	✓	
38	27	FS2 area	✓	
39	29	หน้า Stock MN	✓	
40	29	Molding 2	✓	
41	30	Molding 2	✓	
42	31	Core making 2	✓	
43	31	Molding 2	✓	
44	32	Core making 2	✓	
45	32	Auto Putting	✓	
46	33	เตา 8	✓	
47	34	เตา 15	✓	
48	35	Scrap Yard	✓	
49	36	Scrap Yard	✓	
50	36	FS2 area	✓	
51	37	FS2 area	✓	
คลังสินค้า Warehouse				
52	36	PC Store	✓	
53	37	PC Store	✓	
54	35	ประตูทางเข้าห้องพลาสม่า PC	✓	
55	23	Ware House	✓	
56	23	Tent House	✓	
จำนวนรวม (Total)				56
ปกติ (Normal)				54
ผิดปกติ (Abnormal)				2

ใบรายงานการตรวจสอบ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ประจำเดือน
(Emergency light check sheet)

SP-06 FM-04-00
Efficacy date : 9 Jul 2019

วันที่ตรวจ 29/01/22

ผู้ตรวจสอบ

คุณวิญญู อธิสุขะกุล

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

รายการตรวจ 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพแบตเตอรี่ 3. อุปกรณ์อื่นๆ 4. ทำสอบการสำรองไฟ

→ ขึ้นที่ถึง ✓ ปกติ ✗ผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ	หมายเหตุ (Remark)
โรงงานผลิต 1 Casting 1			
1	หน้าห้อง Woman Locker	✓	
2	ในห้อง Driver	✓	
3	ในห้องพยาบาล จุดตรวจ	✓	
4	ในห้องพยาบาล จุดตรวจ 2	✗	ชำรุด
5	พื้นที่ใต้เพดานชั้น 1	✓	
6	ในห้อง Man Locker	✓	
7	ในห้องน้ำชาย ชั้นใต้เพดานชั้น 1	✓	
8	ในห้องอาบน้ำ Man Locker	✓	
9	ในห้องเก็บข้าวสาร	✓	
10	บันไดทางขึ้น ชั้นล่าง	✓	
11	ห้องครัว ชั้นล่าง	✓	
12	ห้อง VIP	✓	
13	เสาธงของ	✓	
14	เสาหลักทาง โรงอาหารใหม่	✓	
15	ห้องครัว	✗	ชำรุด
16	บันไดทางขึ้น	✓	
โรงงานผลิต 1 Casting 1			
17	ในห้อง Dust Collector	✓	
18	หน้าห้อง Sand Bin	✗	ชำรุด
19	ในห้อง Generator ประสิทธิภาพ	✓	
20	ในห้อง Generator	✗	ชำรุด
21	พื้นที่ห้องน้ำ Melting	✓	
22	ห้องประจุ Melting 1	✓	
23	ในห้อง MDB ประสิทธิภาพ	✓	
24	ในห้อง MDB	✓	
25	หน้าห้อง Melting 1	✓	
26	Core Making 1	✓	
27	Core Making 1	✓	
28	Finishing 1	✓	
29	หน้า Tool & Die	✗	
30	Air Compressor room Casting 1	✗	
31	Air Compressor room Casting 2	✗	
32	เสาบริเวณห้อง EMS	✗	
33	ด้านหลังห้อง Shot blast 1	✗	
34	ในห้อง Tool & Die	✗	
35	ในห้อง QC Casting	✓	

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ	หมายเหตุ (Remark)
โรงงานผลิต 2 Casting 2			
36	Stock FS2	✓	
37	Stock MN	✓	
38	ห้อง Shop MN	✓	
39	Stock MN	✗	ชำรุด
40	Core 2 (เสาเครื่อง 19)	✓	
41	Melt 2 (ถังน้ำ ELFP)	✓	
42	Melt 2 (Scrap yard)	✓	
43	Scrap yard 2	✓	
44	Melt 2 (ใกล้ Mixer 2)	✗	ชำรุด
45	Mold 2 (บริเวณเสาประจุ Dust 205)	✗	ชำรุด
46	Mold 2 (บริเวณเสาประจุ Dust 205)	✗	ชำรุด
47	FS2 Apron Shot 2	✗	
48	FS2 ประสิทธิภาพ - ออก	✓	
ออกที่ผลิต Office Casting			
49	ใน Office ว่าง Machine Section	✓	
92	Pantry room	✓	
คลังสินค้า Warehouse			
50	Material Store (ใต้ทาง)	✓	
51	Stock Casting (ใต้ทาง)	✓	
52/1	Material Store (ชั้นใต้ Stock)	✓	
52/2	Material Store (ใต้ประตูด้าน)	✓	
โรงงานผลิต 3 Casting 3			
53	TS02 (บริเวณประตูด้าน)	✗	ชำรุด
54	ในห้อง Electric room	✗	
55	หน้าห้อง Electric	✗	
56	Compressor room	✓	
57	หน้าห้องน้ำ	✗	ชำรุด
58	Office MC	✓	
59	T918	✓	
60	T912	✓	
61	T917	✗	ชำรุด
62	T941	✗	
63	T962	✗	ชำรุด
64	MC Shutter door หน้าห้องผลิต	✗	ชำรุด
65	MC ประตูข้างใต้	✓	
66	PC Shutter door หน้าห้องผลิต	✓	

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ	หมายเหตุ (Remark)
67	Stock PC	✗	ชำรุด
68	Stock PC	✓	
69	Stock PC	✗	ชำรุด
70	Stock PC	✓	
71	Stock PC	✓	
72	หน้าห้องน้ำ PC	✓	
73	Office PC	✓	
ออกที่ผลิต Main Office			
74	หน้าห้องน้ำ	✓	
75	ใน Office (ใหญ่)	✓	
76	หน้า Office (Admin)	✓	
77	หน้าห้องประจุ 1	✓	
78	หน้าห้องประจุ 5	✓	
79	ในห้องประจุ 5	✓	
80	Future area	✓	
81	Future area	✓	
82	ทางเดิน	✓	
83	CAD Room	✓	
84	VIP Room	✓	
85	Conferral Room	✓	
86	ห้องประจุ 4	✓	
87	บันได	✓	
88	Maintenance Machine Store	✓	
89	Machine Office	✓	
90	QC Machine room	✓	
91	Guard House ข้างใน	✓	
ออกที่ผลิต Casting Main Road			
93	Finishing	✓	
94	Casting Maintenance	✓	
95	Core Making	✓	
96	Melting	✓	
ออกที่ผลิต Casting Main Road			
97	ห้องเก็บอุปกรณ์	✓	
จำนวนรวม (Total)			96
ปกติ (Normal)			74
ผิดปกติ (Abnormal)			22





วันที่ตรวจ 01 มกราคม 2022

ผู้ตรวจสอบ สุเมธ นวัตกรรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [Signature]

รายการตรวจ --> บันทึกลง ✓ ปกติ X ผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	รูปจุดติดตั้ง	สภาพอุปกรณ์ประตูก้นน้ำ				หมายเหตุ (Remark)
			1.เก็ยวหมุน	2.มือจับหมุน	3.แถบสีระดับหมุน	4.เศษขยะกีดขวาง	
1	ประตูก้นน้ำ บัอม รปก.		✓	✓	✓	✓	พร้อมใช้งาน.
2	ประตูก้นน้ำ โรงจอดรถ		✓	✓	✓	✓	
3	ประตูก้นน้ำ Dust Collector		✓	✓	✓	✓	
4	ประตูก้นน้ำ Dust Collector		✓	✓	✓	✓	

● การตรวจสอบอุปกรณ์

1		1.เก็ยวหมุน มีการอัดจารบี ไม่แห้ง สามารถใช้งานได้	สังเกตด้วยตา
2		2.มือจับหมุน ต้องหมุนซ้าย-ขวาได้ ไม่ติดขัด	ลองหมุน ทางซ้ายและทางขวา
3		3.แถบสีระดับหมุน แถบสีเหลืองต้องอยู่ในระดับเดียวกัน	สังเกตด้วยตา
4		4.เศษขยะกีดขวาง ไม่พบเศษขยะ จนไม่สามารถปิดประตูก้นน้ำได้	สังเกตด้วยตา

แบบตรวจสอบสายน้ำดับเพลิงและหัวรับด้วยสายตาประจำเดือน
(Fire Hose/Water Receiving head by visual check monthly)

Month **Jan-22**




ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		จุดที่ 9		จุดที่ 10		จุดที่ 11		จุดที่ 12		จุดที่ 13		จุดที่ 14		จุดที่ 15		จุดที่ 16	
			OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG
1	ระบบท่อน้ำดับเพลิง	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง																																
		1.2 ข้อต่อระหว่างท่อและสายไม่มีน้ำรั่ว																																
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี (สถานะปิด)																																
		1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าตู้																																
		1.5 มีตะกอนตัว F ช่วยเปิดฉุกเฉิน																																
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด																																
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ																																
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง																																
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ																																
		2.5 ฉีดสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด																																
1	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค																																
		1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง																																
		1.2 ข้อต่อระหว่างท่อและสายไม่มีน้ำรั่ว																																
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี (สถานะปิด)																																
		1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าตู้																																
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	1.5 มีตะกอนตัว F ช่วยเปิดฉุกเฉิน																																
		2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด																																
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ																																
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง																																
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ																																
2.5 ฉีดสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด																																		




ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 32		บันทึกสิ่งผิดปกติ	ตรวจสอบโดย	SHE Section
			OK	NG			
3	หัวรับน้ำดับเพลิง	3.1 ไม่มีน้ำรั่วจุดต่อสายรับน้ำ 3.2 ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าทางเข้าท่อสายน้ำ				29.1.22 เส็ก	





Summary

28/02/2022

อาการชำรุด	จำนวน			Summary	Remark
	Emergency Light	Exit Light	Fire alarm		
					
	96	32	56		
Battery	0	1	0	1	
ตัวเครื่อง	0	0	1	1	
หลอดไฟ	22	2	0	0	
ระบบไฟ	0	0	0	0	
อื่นๆ (ไม่เสียบบลิ๊กไฟ)	0	0	0	0	
Total	22	3	1	2	
เอกสารตรวจสอบ	..\\02_FireAlarm-Emergency Light-Exit Light\\Monthly Report Check\\2022Feb.pdf				

อาการชำรุด	จำนวน			Summary	Remark
	Fire Extinguisher	Fire Extinguisher	Fire Ball		
					
	Dry = 195	Co ₂ = 11	10		
แรงดัน / วาล์วผิดปกติ	0	0	0	0	
ถังผุพัง	0	0	0	0	
สายฉีดชำรุด	0	0	0	0	
คันโยกชำรุด	0	0	0	0	
ไม่มีถังตาม Lay out	0	0	0	0	
Total	0	0	0	0	
เอกสารตรวจสอบ	isher\\Monthly Report Check\\2022_02Feb-FireExthin				

อาการชำรุด	ประตูกันน้ำ				Summary	Remark
						
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4		
ชำรุด / ไม่พร้อมใช้งาน	0	0	0	0		
เอกสารตรวจสอบ	..\\04_RainGutterProtection\\Monthly Report Check\\2022Feb.pdf					

จุดชำรุด	Fire House	Fire House Resive Head	Summary	Remark
				
	31 จุด	1 จุด		
ระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ำ	0	-	0	
สายฉีดน้ำดับเพลิง	0	-	0	
หัวรับน้ำดับเพลิง	-	0	0	
Total	0	0	0	
เอกสารตรวจสอบ	se Cabinet\\Monthly Report Check\\2022-02Feb FireH			

สรุปผลการตรวจถังดับเพลิงประจำเดือน
(Summary of Fire Extinguisher Check Monthly)

เดือน (Month)


February

ปี (Year)



2022

Dry Chemical		Status		Expired Year		
Location	Total	OK	NG	2022	2023	2026
Casting 1	53	53	0	38	15	0
Casting 2	48	48	0	45	3	0
Machine	58	58	0	53	5	0
Outside	36	36	0	30	4	2
Total	195	195	0	166	27	2

CO2		Status		Expired Year		
Location	Total	OK	NG	2022	2023	2026
Casting 1	5	5	0	3	0	2
Casting 2	2	2	0	2	0	0
Machine	2	2	0	2	0	0
Outside	2	2	0	2	0	0
Total	11	11	0	9	0	2

 <div style="text-align: center;"> <p>ชนิดถังดับเพลิง</p> <p>ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICALS)</p> <p>ใช้ดับไฟประเภท</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <p>A ตัวถัง B น้ำมัน C อุปกรณ์ไฟฟ้า</p> </div>	Type	Total	OK	NG
	Dry chemical	195	195	0
	CO2	11	11	0



Report	Approved
	

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

25/2/22

Feb-22

ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

กติก

SHE Section :

SHE -

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	53	0	38	15	0	0	0
CO2	5	0	3	0	2	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Casting-1	Dry	CO2	Dry No. 1		Dry No. 2		CO2 No.1&2	
				53	5	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม.และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	ทางเข้า	2	(10LB)	O	2022	O	2022	(ปอนด์)	
		2	หน้าห้องน้ำ	2		O	2023	O	2023		
		3	Shot blast	2		O	2023	O	2022		
		4	Shot blast	2		O	2022	O	2022		
		5	FHC-06	2		O	2023	O	2022		
		6	หน้าห้อง Dust	2		O	2022	O	2022		
		7	Molding1	2		O	2023	O	2023		
		8	Molding1	2		O	2023	O	2022		
 ความดัน	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	9	หน้าห้อง Dust	2		O	2023	O	2022		
		10	นอกห้อง Dust	2		O	2022	O	2023		
		11	ห้องเดิมทราย	2		O	2022	O	2022		
		12	Specto rm.	2	1	O	2022	O	2022	O	2026
		13	Furnace	2	-	O	2022	O	2022	-	-
		14	Generator	2	1	O	2022	O	2022	O	2022
		15	ตาชั่ง	2	-	O	2023	O	2023	O	16-1 2022
		16	ห้อง MDB	2	2	O	2022	O	2022	O	16-2 2022
 สภาพสายฉีด	ถึง CO2 ใช้วิธีการชั่ง น้ำหนัก (ห้าม < 10% ของน้ำหนัก)	17	ห้องใต้เตา	1	1	O	2023	-	-	O	2026
		18	Auto Pouring	2		O	2022	O	2022		
		19	Mold&Core	2		O	2023	O	2022		
		20	Core keep	2		O	2022	O	2022		
		21	FHC-10	2		O	2023	O	2022		
		22	Back Drum blast	2		O	2023	O	2022		
		23	Finishing	2		O	2022	O	2022		
		24	Tool&Die	2		O	2022	O	2022		
 สลักและคันบีบ	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ขำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	25	QC Casting	2		O	2022	O	2022		
		26	Casting office	2		O	2022	O	2022		
		27	Casting Pantry rm.	2		O	2022	O	2022		
 สลักและคันบีบ	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจสอบว่าถูก กอดหรือหลุดหายหรือไม่										
 สภาพของซีลพลาสติก	สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกดเล่น										
 ความถูกต้อง	คว้าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน										

Lay-out

KIRIU

เอกสารสนับสนุน (Support document)

แบบผังถังดับเพลิงอาคารคาสติง 1
(Fire Extinguisher at Casting 1 Building layout)



หน้าโรงงาน (Front Factory)

ถนนหน้าโรงงาน (Canteen road)

ถนนหน้าโรงงาน Casting 1 และ Casting 2

ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location	No	Location
1	ทางเข้า	31	Shot blast	21	FHC-06
2	หน้าห้องน้ำ	32	Specto rm.	22	Back Drum blast
3	Shot blast	33	Furnace	23	Finishing
4	Shot blast	34	Generator	24	Tool&Die
5	FHC-06	35	Auto Pouring	25	QC Casting
6	หน้าห้อง Dust	36	Shot blast	26	Casting office
7	Molding1	37	Shot blast	27	Casting Pantry rm.
8	Molding1	38	Shot blast		
9	หน้าห้อง Dust	39	Shot blast		
10	นอกห้อง Dust	40	Core keep		

Approved

Checked

Issued

Revised

Rev. No.

Rev. Date

Page

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

25/02/22

Feb-22







ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

เล็ก

SHE Section :

Smy -

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	45	3	0	0	0
CO2	2	0	2	0	0	0	0


รายการ	มาตรฐาน	No	Casting-2	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2	
				48	2	OK/NG	Exp.	LB.	
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม.และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	ทางเข้า	2	(10LB)	✓	2022	(ปอนด์)	
		2	หน้าห้องน้ำ	2		✓	2022		
		3	Finishing2	2		✓	2022		
		4	Finishing2	2		✓	2022		
		5	Dust room	2		✓	2022		
		6	Molding2	2		✓	2022		
		7	Molding2	2		✓	2022		
		8	Dust outside	2		✓	2022		
 ความดัน	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	9	Specto room	2		✓	2022		
		10	Melting	2		✓	2022		
		11	Melting	2	2	✓	2022		O
		12	Pit yard	2		✓	2023		O
		13	Pit yard	2		✓	2022		
		14	Melting burning	2		✓	2022		
		15	Furnance	2		✓	2022		
		16	Auto pouring	2		✓	2022		
 สภาพสายฉีด	ถึง CO2 ใช้วิธีการซึ่ง น้ำหนัก (ห้าม < 10% ของน้ำหนัก)	17	Core making2	2		✓	2022		
		18	Molding2	2		✓	2022		
		19	Molding2	2		✓	2022		
		20	Dust BH 2/6	2		✓	2022		
		21	Maintenance shop	2		✓	2022		
		22	Maintenance shop	2		✓	2023		
		23	Core making2	2		✓	2022		
		24	Finishing2	2		✓	2022		
 สลักและคันบีบ	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจสอบว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่								
 ซีลพลาสติก	สภาพของซีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมีดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการการกดเล่น								
 คว่ำถังทดสอบ	คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน								


Lay-out


KIRIU

เอกสารสนับสนุนเรื่อง
(Support document)

แผนผังถังดับเพลิงอาคารแคสติ้ง 2
(Fire Extinguisher at Casting 2 Building layout)

Approved: 

Checked: 

Issued: 

Rev. No. 01


Rev. Date 01-Feb-2020

Page 1/1

อาคารแคสติ้ง-1

ถนนหลังโรงงาน (Be-hide Factory road)

หน้าโรงงาน (Front Factory)



ตำแหน่งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location	No	Location
1	ทางเข้า	11	Melting	21	Maintenance shop
2	หน้าห้องน้ำ	12	Pit yard	22	Maintenance shop
3	Finishing2	13	Pit yard	23	Core making2
4	Finishing2	14	Melting burning	24	Finishing2
5	Dust room	15	Furnance		
6	Molding2	16	Auto pouring		
7	Molding2	17	Core making2		
8	Dust BH 2/6	18	Molding2		
9	Specto room	19	Molding2		
10	Melting	20	Dust BH 2/6		

ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิง (Dry Chemical)

ถังดับเพลิง (CO2)

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

25/02/22

Feb-22



ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

เล็ก

SHE Section :

Smy

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	53	5	0	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0


รายการ	มาตรฐาน	No	Machine	Dry	CO2	Dry No. 1		Dry No. 2		CO2 No.1&2				
				58	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.			
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม.และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	M-01	ทางเข้า Machining	2	(10LB)	/	2022	/	2022	(ปอนด์)				
		M-02	ทางเดินภายใน	2	/	2022	/	2022						
		M-03	หน้าประตูกลางเล็ก	2	/	2022	/	2022						
		M-04	ด้านข้างทางเดิน	2	/	2022	/	2023						
		M-05	ทางเข้าจาก Casting2	2	/	2022	/	2022						
		M-06	บริเวณ PC	2	/	2022	/	2022						
		M-07	บริเวณ PC	2	/	2022	/	2022						
		M-08	ทางเข้าจาก Raw Mat.	2	/	2022	/	2022						
 ความดัน	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	M-09	หน้าห้องแอร์คอมใหม่	2	/	2022	/	2022						
		M-10	ด้านหลัง Packing	2	/	2022	/	2022						
		M-11	หน้า Office WH	2	/	2022	/	2022						
		M-12	ทางเข้าลานโหลด	2	/	2022	/	2022						
		M-13	ทางเข้าลานโหลด	2	/	2022	/	2022						
		M-14	หน้า Office Production	2	/	2022	/	2022						
		M-15	หน้าห้องไฟฟ้า	2	1	2022	/	2022			/	2022	✓	2022
		M-16	หน้าห้องน้ำ	2	-	2022	/	2022			/	2022	-	-
 สภาพสายฉีด	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	M-17	หน้าห้องแอร์คอมเก่า	2	1	2022	/	2022	/	2022	✓	2022		
		M-18	หน้าห้อง QA&QC	2	/	2022	/	2022	/	2022				
		M-19	ที่สูบลูทรี แมชชีนนิ่ง	2	/	2022	/	2022	/	2022				
		M-20	หน้าห้อง Maintenance	2	/	2022	/	2022	/	2022				
		M-21	หน้าห้อง Maint.	2	/	2022	/	2022	/	2022				
		M-22	ทางเข้าจาก Office	2	/	2022	/	2022	/	2022				
		M-23	ด้านใน Office	2	/	2022	/	2022	/	2022				
		M-24	ประชาสัมพันธ์	2	/	2022	/	2022	/	2022				
 สลักและคันบีบ	สลักเหล็กที่ใช้คันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจสอบว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่	M-25	สำนักงานชั้นสอง	2	/	2022	/	2022	/	2023				
		M-26	กลางแมชชีนนิ่ง	2	/	2022	/	2022	/	2022				
		M-27	ข้างห้องน้ำ	2	/	2022	/	2022	/	2023				
		M-28	Store room	2	/	2023	/	2023	/	2023				
		M-29	พื้นที่ซ่อมบำรุง	2	/	2022	/	2022	/	2022				
 สีพลาสติก	สภาพของสีพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมีดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกดเล่น													
 ควาถังทดสอบ	ควาถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน													

Lay-out

KIRIU

เอกสารสนับสนุนเรื่อง (Support document)

แผนผังถังดับเพลิงอาคารแมชชีนนิ่ง (Fire Extinguisher at Machining Building layout)



หน้าโรงงาน (Front Factory)

ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location
M-01	ทางเข้า Machining	M-21	หน้าห้อง Maint.
M-02	ทางเดินภายใน	M-22	ทางเข้าจาก Office
M-03	หน้าประตูกลางเล็ก	M-23	ด้านใน Office
M-04	ด้านข้างทางเดิน	M-24	ประชาสัมพันธ์
M-05	ทางเข้าจาก Casting2	M-25	สำนักงานชั้นสอง
M-06	บริเวณ PC	M-26	กลางแมชชีนนิ่ง
M-07	บริเวณ PC	M-27	ข้างห้องน้ำ
M-08	ทางเข้าจาก Raw Mat.	M-28	Store room
M-09	ทางเข้าเครื่องเชื่อม	M-29	พื้นที่ซ่อมบำรุง
M-10	ด้านหลัง Packing		
M-11	หน้า Office WH		
M-12	ทางเข้าลานโหลด		
M-13	ทางเข้าลานโหลด		
M-14	หน้า Office Production		
M-15	หน้าห้องไฟฟ้า		
M-16	หน้าห้องน้ำ		
M-17	หน้าห้องแอร์คอมเก่า		
M-18	หน้าห้อง QA&QC		
M-19	ที่สูบลูทรี แมชชีนนิ่ง		
M-20	หน้าห้อง Maintenance		

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICALS)

ใช้กับไฟประเภท



ถังดับเพลิงชนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ใช้กับไฟประเภท



ใบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุด้วยมือ ประจำเดือน

(Fire alarm manual check sheet)

วันที่ตรวจ 01/02/2563

ผู้ตรวจสอบ

ดิฉันสงข โสฬะสิทธิ์

ผู้ตรวจ 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพปุ่มกด 3. สภาพลำโพง 4. อุปกรณ์อื่นๆ -> บันทึกผล ✓ ปกติ X ผิดปกติ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Suy -

ที่	Zone ที่ (Zone No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
ห้องเครื่อง Main Office				
1	1	หน้าห้อง Meeting 1 (ชั้น 1)	✓	
2	1	หน้าห้องน้ำพุ	✓	
3	1	ในห้อง Maintenance Machine Store	✓	
4	1	หน้าห้อง Maintenance Machine Store	✓	
5	2	หน้าห้อง VIP room (ชั้น 2)	✓	
6	2	ในห้อง Future area ติดประตูทางเข้า	✓	
โรงงานเซรามิก มัชฌิม				
7	3	ค้นห้ใน MC ผัดลับ CT (สาย Line TS20)	✓	
8	3	ประตูทางออกเล็ก (Line T960)	✓	
9	4	MC (Line TS22)	✓	
10	4	MC (สาย Line TS20)	✓	
11	5	MC (สาย Line T930)	✓	
12	5	Stock MC	✓	
13	6	MC (สาย Line T952)	✓	
14	6	Stock MC	✓	
โรงงานเคลือบ Casting 1				
15	8	หน้าตึก 1	✓	
16	9	Core Making 1	✓	
17	9	Office Casting	✓	
18	9	Core Making 1	✓	
19	10	Core Making 1 ติดกับ Melting	✓	
20	11	Tool&Die	✓	
21	12	Maintenance Casting Store 1	✓	
22	13	หลัง Shortblast 4	✓	
23	14	หลัง Shortblast 1	✓	
24	14	หลัง Drumbast	✓	
25	16	หน้าห้อง Spectro Room 1	✓	
26	17	Scrap Yard	✓	
27	18	บันได	✓	
28	19	หน้าห้อง Air Compressor room	✓	

ที่	Zone ที่ (Zone No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
โรงงานเคลือบ Casting 2				
29	20	ประตูทางเข้า ห้องพ่นพลาสมา	✓	
30	21	บันได ห้องพ่นพลาสมา	✓	
โรงงานเคลือบ Casting 2				
31	22	Finishing 2	✓	
32	23	Finishing 2	✓	
33	24	Finishing 2	✓	
34	24	FS2 area	✓	
35	22	Stock FS2	✓	
36	23	ประตู FS2 ห้อง Magna test	✓	
37	26	FS2 area	✓	
38	27	FS2 area	✓	
39	29	หน้า Stock MN	✓	
40	29	Molding 2	✓	
41	30	Molding 2	✓	
42	31	Core making 2	✓	
43	31	Molding 2	✓	
44	32	Core making 2	✓	
45	32	Auto Puring	✓	
46	33	ตึก 8	✓	
47	34	ตึก 5	✓	
48	35	Scrap Yard	✓	
49	36	Scrap Yard	✓	
50	36	FS2 area	✓	
51	37	FS2 area	✓	
คลังสินค้า Warehouse				
52	36	PC Store	✓	
53	37	PC Store	✓	
54	35	ประตูทางเข้า หน้าห้องตัด PC	✓	
55	23	Ware House	✓	
56	23	Tent House	✓	
จำนวนรวม (Total)				56
ปกติ (Normal)				
ผิดปกติ (Abnormal)				

ใบรายงานการตรวจสอบ ไฟทางออกฉุกเฉิน ประจำเดือน

(Exit Light check sheet)

วันที่ตรวจ 01/02/2562

ผู้ตรวจสอบ อธิษณีย์ ไทศรีจันทร์

ผู้ตรวจสอบ ไทศรีจันทร์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

รายการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพแบตเตอรี่ 3. อุปกรณ์อื่นๆ 4. ทำสอบการสำรองไฟ --> บันทึกผล ✓ ปกติ X ผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
โรงอาหาร Canteen			
1	ประตูทางเข้า ห้องพยาบาล	✓	
2	ประตูทางเข้า สังก่อขยาย	✓	
3	บันได สังก่อขยาย	✓	หลอดไฟขาด
4	บันได ห้องพยาบาล	✓	
โรงงานผลิตชิ้น 1 Casting 1			
5	ประตู Finishing ห้อง Magnetest	✓	
6	ประตู Shortblast 4	✓	หลอดไฟขาด
7	ประตูหน้าห้อง Sand Bin	✓	
8	ประตูห้อง QC Casting	✓	
โรงงานผลิตชิ้น 2 Casting 2			
9	Stock FS2 ห้องขึ้นน้ำ	✓	
10	FS2 Door	✓	
11	Stock FS2	✓	
12	Melt2 ประตูห้องเตา 5	✓	
ออฟฟิศผลิตชิ้น Office Casting			
13	ประตูออฟฟิศ ห้อง Casting	✓	
14	ประตูออฟฟิศ ห้อง Machine	✓	
คลังสินค้า Warehouse			
15	Stock MN Casting	✓	
16	Stock Material Casting	✓	
โรงงานแม่พิมพ์ห้อง Machining			
17	ประตู MC	✓	
18	ประตูห้อง QC Machine	✓	
19	หน้าห้องน้ำ	✓	

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
20	MC ประตูทางออกเล็ก	✓	
21	PC	✓	
22	Office MC	✓	
23	Stock PC	✓	
24	Stock PC	✓	
25	PC ประตูสุดท้าย	✓	
ออฟฟิศผลิตชิ้น Main Office			
26	หน้าห้อง VIP Room	✓	
27	ในห้องประชุม 5	✓	
28	ในห้องประชุม 5	✓	
29	หน้า Future area	✓	
30	ประตูเล็ก (ทางเข้าห้อง MC)	✓	
31	ประตูเล็ก (ทางออก ช้างเสาธง)	✓	
32	หน้า Reception	✓	
จำนวนรวม (Total)			32
ปกติ (Normal)			29
ผิดปกติ (Abnormal)			3

หน้าโต๊ะผลิตชิ้น

ใบรายงานการตรวจสอบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ประจำเดือน

(Emergency light check sheet)

วันที่ตรวจ 28/02/22

ผู้ตรวจ อนุสรณ์ อนุสรณ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

รายการตรวจ 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพแบตเตอรี่ 3. อุปกรณ์อื่นๆ 4. ทำสมการสำรองไฟ --> บันทึกผล ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจTest	หมายเหตุ (Remark)
โรงงาน Panten			
1	พื้นที่ห้อง Woman Locker	✓	ชำรุด
2	ในห้อง Driver	✓	
3	ในห้องช่างจุดใต้เครื่อง	✓	
4	ในห้องช่างจุดใต้เครื่อง	X	
5	พื้นที่ใต้รถเบ็กบานิส	✓	
6	ในห้อง Man Locker	✓	
7	ในห้องช่างจุดใต้รถเบ็กบานิส	✓	
8	ในห้องช่าง Man Locker	✓	
9	พื้นที่ห้องเก็บข้าวสาร	✓	
10	ถังน้ำตรง جنب ฝั่งรถขาย	✓	
11	ห้องครัว ฝั่งรถขาย	✓	
12	ห้อง VIP	✓	
13	สถานีรถของ	✓	
14	สถานีพนักงาน โรงอาหารใหม่	✓	
15	ห้องครัว	X	
16	บันไดทางขึ้น	✓	
โรงงานเคสสี 1 Casing 1			
17	ในห้อง Dust Collector	✓	ชำรุด ชำรุด.
18	พื้นที่ห้อง Sand Bin	X	
19	ในห้อง Generator ประตูทางเข้า	X	
20	ในห้อง Generator	X	
21	พื้นที่ห้อง Meli	✓	
22	ห้องประตู Meling 1	✓	
23	ในห้อง MDB ประตูทางเข้า	✓	
24	ในห้อง MDB	✓	
25	พื้นที่ Meli 1	✓	
26	Core Making 1	✓	
27	Core Making 1	✓	
28	Finishing 1	✓	
29	พื้นที่ Tool & Die	✓	
30	Air-Compressor room Casing1	X	
31	Air-Compressor room Casing2	X	
32	สถานีรวมเครื่อง EMS	X	
33	คาน้ำถังเครื่อง Shock blan 1	X	
34	ในห้อง Tool & Die	X	
35	ในห้อง QC Casing	✓	





จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจสอบ	หมายเหตุ (Remark)
โรงงานผลิต 2. Casting 2			
36	Stock FS2	✓	ชำรุด
37	Stock MN	✓	
38	ถัง Shop MN	✓	
39	Stock MN	✗	
40	Core 2 (เตาหล่อ 19)	✓	
41	Melt 2 (ถังไฟฟ้า ELP)	✓	
42	Melt 2 (Scrap yard)	✓	
43	Scrap yard 2	✓	
44	Melt 2 (ถังไฟฟ้า Mixer 2)	✗	
45	Mold 2 (ถังไฟฟ้าประจุ Dust)	✓	
46	Mold 2 (ถังไฟฟ้าประจุ Dust 205)	✗	
47	FS2 Apone Shot 2	✗	
48	FS2 ประตูทางเข้า - ออก	✓	
อาคารที่เก็บของ Office Casting			
49	1st Office #14 Machine Section	✓	ชำรุด
52	Pastry room	✓	
ถังเก็บน้ำ Warehouse			
50	Material Store (ถังทำงาน)	✓	
51	Stock Casting (ถังทำงาน)	✓	
52/1	Material Store (ถังไฟฟ้า Shock)	✓	
522	Material Store (ถังไฟฟ้าปั่น)	✓	
โรงงานผลิต 3. Machine 3			
53	T502 (บ่อน้ำประปาเย็นที่ 1)	✗	
54	บ่อน้ำไฟฟ้า Electric room	✗	
55	ถังไฟฟ้า Electric	✗	
56	Compressor room	✓	
57	บ่อน้ำไฟฟ้า	✗	
58	Office MC	✗	
59	T538	✗	
60	T552	✗	
61	T557	✓	
62	T541	✗	
63	T562	✓	
64	MC Shutter door ประตูรถเทีย	✗	
65	MC ประตูข้างลิฟ	✓	
66	PC Shutter door ประตูรถเทีย	✓	

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ	หมายเหตุ (Remark)	
โรงงานผลิต Main Office				
67	Stock PC	X	ชำรุด	
68	Stock PC	✓		
69	Stock PC	X		
70	Stock PC	✓		
71	Stock PC	✓		
72	พื้นที่ห้องช่าง PC	✓		
73	Office PC	✓		
โรงงานผลิต Main Office				
74	พื้นที่ห้องช่าง	✓	ชำรุด	
75	In Office (บัญชี)	✓		
76	พื้นที่ Office (Admin)	✓		
77	พื้นที่ห้องช่าง 1	✓		
78	พื้นที่ห้องช่าง 5	✓		
79	พื้นที่ห้องช่าง 5	✓		
80	Future area	✓		
81	Future area	✓		
82	ทาสีดิน	✓		
83	CAD Room	✓		
84	VIP Room	✓		
85	Conference Room	✓		
86	พื้นที่ห้องช่าง 4	✓		
87	บันได	✓		
88	Maintenance Machine Store	✓		
89	Machine Office	✓		
90	QC Machine room	✓		
91	Guard House ซ้ำใน	✓		
โรงงานผลิต Casting Main Road				
93	Finishing	✓		
94	Casting Maintenance	✓		
95	Core Making	✓		
96	Molding	✓		
โรงงานผลิต Casting Main Road				
97	ห้องแม่พิมพ์ฉุกเฉิน	✓	96	
			74	
			22	





วันที่ตรวจ 01/02/2565

ผู้ตรวจสอบ วัฒนวิทย์ ไชยรินทร์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

รายการตรวจ --> บันทึกลง ✓ ปกติ X ผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	รูปจุดติดตั้ง	สภาพอุปกรณ์ประตูก้นน้ำ				หมายเหตุ (Remark)
			1.เกลียวหมุน	2.มือจับหมุน	3.แถบสีระดับหมุน	4.เศษขยะกีดขวาง	
1	ประตูก้นน้ำ ป้อม รปภ.		✓	✓	✓	✓	
2	ประตูก้นน้ำ โรงจอดรถ		✓	✓	✓	✓	
3	ประตูก้นน้ำ Dust Collector		✓	✓	✓	✓	
4	ประตูก้นน้ำ Dust Collector		✓	✓	✓	✓	



● การตรวจสอบอุปกรณ์



1		1.เกลียวหมุน มีการอัดจารบี ไม่แห้ง สามารถใช้งานได้	สังเกตด้วยตา
2		2.มือจับหมุน ต้องหมุนซ้าย-ขวาได้ ไม่ติดขัด	ลองหมุน ทางซ้ายและทางขวา
3		3.แถบสีระดับหมุน แถบสีเหลืองต้องอยู่ในระดับเดียวกัน	สังเกตด้วยตา
4		4.เศษขยะกีดขวาง ไม่พบเศษขยะ จนไม่สามารถปิดประตูก้นน้ำได้	สังเกตด้วยตา

แบบตรวจสอบสายน้ำดับเพลิงและหัวรับด้วยสายตาประจำเดือน
(Fire Hose/Water Receiving head by visual check monthly)

Month

Feb-22

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
			OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG
1		ระบบท่อขนส่งน้ำ																
		1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/														/	
		1.2 ข้อต่อระหว่างท่อและสายไม่มีรั่ว	/														/	
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี (สถานะปิด)	/														/	
		1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าตู้	/														/	
		1.5 มีตะขอสถู F ช่วยเปิดฉุกเฉิน	/														/	
2		สายฉีดน้ำดับเพลิง																
		2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/														/	
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/														/	
		2.3 หัวต่อสายฉีดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/														/	
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/														/	
		2.5 ค้างสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/														/	

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 17	จุดที่ 18	จุดที่ 19	จุดที่ 20	จุดที่ 21	จุดที่ 22	จุดที่ 23	จุดที่ 24	จุดที่ 25	จุดที่ 26	จุดที่ 27	จุดที่ 28	จุดที่ 29	จุดที่ 30	จุดที่ 31	จุดที่ 32
			OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG
1		ระบบท่อขนส่งน้ำ																
		1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/														/	
		1.2 ข้อต่อระหว่างท่อและสายไม่มีรั่ว	/														/	
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี (สถานะปิด)	/														/	
		1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าตู้	/														/	
		1.5 มีตะขอสถู F ช่วยเปิดฉุกเฉิน	/														/	
2		สายฉีดน้ำดับเพลิง																
		2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/														/	
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/														/	
		2.3 หัวต่อสายฉีดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/														/	
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/														/	
		2.5 ค้างสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/														/	

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 33
			OK
3	หัวรับน้ำดับเพลิง	3.1 ไม่มีน้ำรั่วจุดต่อสายรับน้ำ	/
		3.2 ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าทางเข้าท่อสายน้ำ	/



บันทึกถึงคนปกติ

ตรวจสอบโดย	เจ้า ก
------------	--------




SHE Section	เจจ
-------------	-----

สรุปผลการตรวจถังดับเพลิงประจำเดือน
(Summary of Fire Extinguisher Check Monthly)

เดือน (Month) March ปี (Year) 2022

Dry Chemical		Status		Expired Year		
Location	Total	OK	NG	2022	2023	2026
Casting 1	53	53	0	38	15	0
Casting 2	48	48	0	45	3	0
Machine	58	58	0	53	5	0
Outside	36	36	0	30	4	2
Total	195	195	0	166	27	2

CO2		Status		Expired Year		
Location	Total	OK	NG	2022	2023	2026
Casting 1	5	5	0	3	0	2
Casting 2	2	2	0	2	0	0
Machine	2	2	0	2	0	0
Outside	2	2	0	2	0	0
Total	11	11	0	9	0	2

 <div style="text-align: center;"> <p>ชนิดถังดับเพลิง ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICALS)</p> <p>ใช้ดับไฟประเภท</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <p>A วัสดุแข็ง B ของเหลวติดไฟ C ก๊าซไวไฟ</p> </div>	Type	Total	OK	NG
	Dry chemical	195	195	0
	CO2	11	11	0



Report	Approved

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

20. 3.

Mar-22







ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

เช็ก

SHE Section :

SHE




	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	38	15	0	0	0
CO2	0	0	3	0	2	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Casting-1	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2
				53	5	OK/NG	Exp.	LB.
	สะอาด มีป้ายชี้บ่งชัดเจนติดตั้งสูงจากพื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม. และที่ยึดมั่นคง ไม่มีสิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	ทางเข้า	2	(10LB)	✓	2022	(ปอนด์)
	เกจวัดความดัน ชื่อยูโน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน	2	หน้าห้องน้ำ	2		✓	2023	
	สภาพสายฉีดไม่มีแตกชำรุด เกยตัวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน	3	Shot blast	2		✓	2023	
	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีด ให้ตรวจสอบว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่	4	Shot blast	2		✓	2022	
	สภาพของซีลพลาสติกที่มัดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีสายฉีด เพื่อป้องกันการกระเด็น	5	FHC-06	2		✓	2023	
	คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน	6	หน้าห้อง Dust	2		✓	2022	
		7	Molding1	2		✓	2023	
		8	Molding1	2		✓	2023	
		9	หน้าห้อง Dust	2		✓	2023	
		10	นอกห้อง Dust	2		✓	2022	
		11	ห้องเคมทราย	2		✓	2022	
		12	Specto rm.	2	1	✓	2022	✓ 2026
		13	Furnace	2	-	✓	2022	-
		14	Generator	2	1	✓	2022	✓ 2022
		15	ตาข่าย	2	-	✓	2023	✓ 16-1 2022
		16	ห้อง MDB	2	2	✓	2022	✓ 16-2 2022
		17	ห้องได้เตา	1	1	✓	2023	✓ 2026
		18	Auto Pouring	2		✓	2022	
		19	Mold&Core	2		✓	2023	
		20	Core keep	2		✓	2022	
		21	FHC-10	2		✓	2023	
		22	Back Drum blast	2		✓	2023	
		23	Finishing	2		✓	2022	
		24	Tool&Die	2		✓	2022	
		25	QC Casting	2		✓	2022	
		26	Casting office	2		✓	2022	
		27	Casting Pantry rm.	2		✓	2022	


Lay-out **KIRIU**

เอกสารสนับสนุน (Support document)

แผนผังถังดับเพลิงอาคารแคสติ้ง 1 (Fire Extinguisher at Casting 1 Building layout)

Approved:  Checked:  Issued:  Doc. No. SP-06-FM-06.01 Revision 00 Eff. Date 28-Feb-2020 Page 1/1

หน้าโรงงาน (Front Factory)




ถนนหน้าโรงงานอาหาร (Canteen road)

ถนนกลางโรงงาน Casting 1 และ Casting 2


ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location	No	Location
1	ทางเข้า	11	Shot blast	21	FHC-10
2	หน้าห้องน้ำ	12	Shot blast	22	Shot blast
3	Shot blast	13	Furnace	23	Back Drum blast
4	Shot blast	14	Generator	24	Tool&Die
5	FHC-06	15	ตาข่าย	25	QC Casting
6	หน้าห้อง Dust	16	ห้อง MDB	26	Casting office
7	นอกห้อง Dust	17	ห้องได้เตา	27	Casting Pantry rm.
8	Molding1	18	Auto Pouring		
9	หน้าห้อง Dust	19	Mold&Core		
10	นอกห้อง Dust	20	Core keep		
11	ห้องเคมทราย	21	FHC-10		
12	Specto rm.	22	Back Drum blast		
13	Furnace	23	Finishing		
14	Generator	24	Tool&Die		
15	ตาข่าย	25	QC Casting		
16	ห้อง MDB	26	Casting office		
17	ห้องได้เตา	27	Casting Pantry rm.		



ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)

ใช้กับไฟประเภท A, B, C



ถังดับเพลิงชนิดน้ำ (Water)

ใช้กับไฟประเภท A

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจ (Date) :

20. 3.

Mar-22







ผู้ตรวจ (Inspector) :

เสก

SHE Section :

Suy -

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	45	3	0	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0




รายการ	มาตรฐาน	No	Casting-2	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2			
				48	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม. และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	ทางเข้า	2	(10LB)	✓	2022	✓	2022	(ปอนด์)	
		2	หน้าห้องน้ำ	2		✓	2022	✓	2022		
		3	Finishing2	2		✓	2022	✓	2022		
		4	Finishing2	2		✓	2022	✓	2022		
		5	Dust room	2		✓	2022	✓	2022		
		6	Molding2	2		✓	2022	✓	2022		
		7	Molding2	2		✓	2022	✓	2022		
		8	Dust outside	2		✓	2022	✓	2022		
 ความดัน	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	9	Specto room	2		✓	2022	✓	2022		
		10	Melting	2		✓	2022	✓	2022		
		11	Melting	2	2	✓	2022	✓	2022	✓	11-2022
		12	Pit yard	2		✓	2023	✓	2022	✓	11-2022
		13	Pit yard	2		✓	2022	✓	2022		
		14	Melting burning	2		✓	2022	✓	2022		
		15	Furnance	2		✓	2022	✓	2022		
		16	Auto pouring	2		✓	2022	✓	2022		
 สภาพสายฉีด	ดึง CO2 ใช้วิธีการซัง น้ำหนัก (ห้าม < 10% ของน้ำหนัก) สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	17	Core making2	2		✓	2022	✓	2022		
		18	Molding2	2		✓	2022	✓	2022		
		19	Molding2	2		✓	2022	✓	2022		
		20	Dust BH 2/6	2		✓	2022	✓	2022		
		21	Maintenance shop	2		✓	2022	✓	2022		
		22	Maintenance shop	2		✓	2023	✓	2023		
		23	Core making2	2		✓	2022	✓	2022		
		24	Finishing2	2		✓	2022	✓	2022		
 สลักและคันบีบ	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจดูว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่										
 ซีลพลาสติก	สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกดเล่น										
 ความถูกต้อง	คว่างถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน										

Lay-out

KIRIU

เอกสารสนับสนุนเรื่อง (Support document)


แผนผังถังดับเพลิงอาคารแคสติ้ง 2 (Fire Extinguisher at Casting 2 Building layout)

Approved:  Checked:  Issued: 

Doc. No.: SP-06.15-3
Revision: 32
Rev. Date: 04-Feb-2022
Page: 1/1

อาคารแคสติ้ง-1

ถนนสายโรงงาน Casting 1 กับ Casting 2




ถนนหลังโรงงาน (Be-hide Factory road)

หน้าโรงงาน (Front Factory)

Casting Office (2 Floor)

ตำแหน่งถังดับเพลิง


No	Location	No	Location	No	Location
1	ทางเข้า	21	Machine shop	22	Machine shop
2	หน้าห้องน้ำ	23	Core making	24	Core making
3	Finishing2	25	Core making	26	Core making
4	Finishing2	27	Core making	28	Core making
5	Dust room	29	Core making	30	Core making
6	Molding2	31	Core making	32	Core making
7	Molding2	33	Core making	34	Core making
8	Dust outside	35	Core making	36	Core making
9	Specto room	37	Core making	38	Core making
10	Melting	39	Core making	40	Core making



ถังดับเพลิง

ชนิด: ABC (Dry Chemical)

ใช้ดับไฟประเภท: A, B, C



ถังดับเพลิง

ชนิด: CO2

ใช้ดับไฟประเภท: A, B, C

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

20. 3.







Mar-22

ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

อ.อ.อ.
Suy

SHE Section :

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	53	5	0	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Machine	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2				
				58	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.	
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม. และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	M-01	ทางเข้า Machining	2	(10LB)	✓	2022	✓	2022	(ปอนด์)		
		M-02	ทางเดินภายใน	2			✓	2022	✓	2022		
		M-03	หน้าประตูกลางเล็ก	2			✓	2022	✓	2022		
		M-04	ด้านข้างทางเดิน	2			✓	2022	✓	2023		
		M-05	ทางเข้าจาก Casting2	2			✓	2022	✓	2022		
		M-06	บริเวณ PC	2			✓	2022	✓	2022		
		M-07	บริเวณ PC	2			✓	2022	✓	2022		
		M-08	ทางเข้าจาก Raw Mat.	2			✓	2022	✓	2022		
		M-09	หน้าห้องแอร์คอมใหม่	2			✓	2022	✓	2022		
		M-10	ด้านหลัง Packing	2			✓	2022	✓	2022		
		M-11	หน้า Office WH	2			✓	2022	✓	2022		
		M-12	ทางเข้าลานโหลด	2			✓	2022	✓	2022		
		M-13	ทางเข้าลานโหลด	2			✓	2022	✓	2022		
		M-14	หน้า Office Production	2			✓	2022	✓	2022		
 ความดัน	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	M-15	หน้าห้องไฟฟ้า	2	1	✓	2022	✓	2022	✓	2022	
		M-16	หน้าห้องน้ำ	2	-	✓	2022	✓	2022	-	-	
		M-17	หน้าห้องแอร์คอมเก่า	2	1	✓	2022	✓	2022	✓	2022	
		M-18	หน้าห้อง QA&QC	2		✓	2022	✓	2022			
		M-19	ที่ลูปบุหรี แมชชีนนิ่ง	2		✓	2022	✓	2022			
		M-20	หน้าห้อง Maintenance	2		✓	2022	✓	2022			
		M-21	หน้าห้อง Maint.	2		✓	2022	✓	2022			
		M-22	ทางเข้าจาก Office	2		✓	2022	✓	2022			
		M-23	ด้านใน Office	2		✓	2022	✓	2022			
		M-24	ประชาสัมพันธ์	2		✓	2022	✓	2022			
		M-25	สำนักงานชั้นสอง	2		✓	2022	✓	2023			
		M-26	กลางแมชชีนนิ่ง	2		✓	2022	✓	2022			
		M-27	ข้างห้องน้ำ	2		✓	2022	✓	2023			
		M-28	Store room	2		✓	2023	✓	2023			
M-29	พื้นที่ซ่อมบำรุง	2		✓	2022	✓	2022					
 สภาพสายฉีด	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกยตัวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน											
 สลักและคันบีบ	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจสอบว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่											
 ซีลพลาสติก	สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกดเล่น											
 ความถูกต้อง	คว่างถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน											

Layout

KIRIU

เอกสารสนับสนุน
(Support document)แผนผังถังดับเพลิงอาคารแมชชีนนิ่ง
(Fire Extinguisher at Machining Building layout)

Approved	Checked	Issued	Doc. No.	Exp. Date
✓	✓	✓	02	24-Feb-2020
				Page 1/1

หน้าโรงงาน (Front Factory)



ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location
M-01	ทางเข้า Machining	M-21	หน้าห้อง Raw Mat
M-02	ทางเดินภายใน	M-22	ทางเข้าจาก Office
M-03	หน้าประตูกลางเล็ก	M-23	ด้านใน Office
M-04	ด้านข้างทางเดิน	M-24	ประชาสัมพันธ์
M-05	ทางเข้าจาก Casting2	M-25	สำนักงานชั้นสอง
M-06	บริเวณ PC	M-26	กลางแมชชีนนิ่ง
M-07	บริเวณ PC	M-27	ข้างห้องน้ำ
M-08	ทางเข้าจาก Raw Mat	M-28	Store room
M-09	หน้าห้องแอร์คอมใหม่	M-29	พื้นที่ซ่อมบำรุง
M-10	ด้านหลัง Packing		
M-11	หน้า Office WH		
M-12	ทางเข้าลานโหลด		
M-13	ด้านในลานโหลด		
M-14	หน้า Office Production		
M-15	หน้าห้องไฟฟ้า		
M-16	หน้าห้องน้ำ		
M-17	หน้าห้องแอร์คอมเก่า		
M-18	หน้าห้อง QA&QC		
M-19	ที่ลูปบุหรี แมชชีนนิ่ง		
M-20	หน้าห้อง Maintenance		



แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

SP-06.FM-06.01 Eff, 5-Jan-2020

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

SHE Section :

20.3.
SHE

Mar-22

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	30	4	2	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Outside	Dry	CO2	Dry No. 1		Dry No. 2		CO2 No.1&2	
				36	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.
	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม.และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	Security Guard	2	(15LB)	✓	2023	✓	2023	(ปอนด์)	
		2	โรงจอดรถ	2		✓	2022	✓	2022		
		3	LPG Canteen	2		✓	2022	✓	2022		
		4	ทางเข้า Canteen	2		✓	2022	✓	2022		
		5	ชั้น 2 Canteen	2		✓	2022	✓	2022		
		6	หน้าห้องพยาบาล	2		✓	2022	✓	2022		
		7	หน้าห้อง PPE	2		✓	2022	✓	2022		
		8	Dust BH 1/11	2		✓	2022	✓	2022		
		9	Air Compressor	2		✓	2023	✓	2023		
		10	Fire Pump	2		✓	2022	✓	2022		
		11	Dust BH 2/7	2		✓	2022	✓	2022		
		12	Material store	2		✓	2022	✓	2022		
		13	Material store	2		✓	2022	✓	2022		
		14	FCD Waste	2		✓	2022	✓	2022		
		15	SHE Workshop	2		✓	2022	✓	2022		
		16	Waste storage	2		✓	2022	✓	2022		
		17	Waste storage	2		✓	2022	✓	2022		
		18	Deisel Tank 15,000L.	2	2	✓	2026	✓	2026	✓	18-1 2022 18-2 2022

	เกจวัดความดัน ชื่ออยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน
ความดัน	ถัง CO2 ใช้วิธีการชั่ง น้ำหนัก (น้ำหนัก < 10% ของน้ำหนัก)
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน
สภาพสายฉีด	
	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจดูว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่



ความดัน



สภาพสายฉีด



สลักและคันบีบ




ซีลพลาสติก



คว่ำถังทดสอบ

Lay-out	KIRIU	เอกสารสนับสนุนเรื่อง (Support document)	แผนผังถังดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Extinguisher at Outside layout)	Approved	Checked	Issued	Doc. No.	Rev.	W. Date	Page
							SP-06-12-07	2	24 Feb 2020	1/1

หน้าโรงงาน (Front Factory)






ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง




No	Location
1	Security Guard
2	โรงจอดรถ
3	LPG Canteen
4	ทางเข้า Canteen
5	ชั้น 2 Canteen
6	หน้าห้องพยาบาล
7	หน้าห้อง PPE
8	Dust BH 1/11
9	Air Compressor
10	Fire Pump
11	Dust BH 2/7
12	Material store
13	Material store
14	FCD Waste
15	SHE Workshop
16	Waste storage
17	Waste storage
18	Deisel Tank 15,000 L.





Summary

29/04/2022

อาการชำรุด	จำนวน			Summary	Remark
	Emergency Light	Exit Light	Fire alarm		
					
	96	32	56		
Battery	0	1	0	1	
ตัวเครื่อง	0	0	1	1	
หลอดไฟ	22	2	0	0	
ระบบไฟ	0	0	0	0	
อื่นๆ (ไม่เสียบบลิคไฟ)	0	0	0	0	
Total	22	3	1	2	
เอกสารตรวจสอบ	\\02_FireAlarm-Emergency Light-Exit Light\Monthlly Report Check\2022Apr.pdf				

อาการชำรุด	จำนวน			Summary	Remark
	Fire Exthinguisher	Fire Exthinguisher	Fire Ball		
					
	Dry = 195	Co ₂ = 11	10		
แรงดัน / วาล์วผิดปกติ	0	0	0	0	
ถังผุพัง	0	0	0	0	
สายฉีดชำรุด	0	0	0	0	
คันโยกชำรุด	0	0	0	0	
ไม่มีถังตาม Lay out	0	0	0	0	
Total	0	0	0	0	
เอกสารตรวจสอบ	\\isher\Monthly Report Check\2022_04Apr-FireExthinguisher				

อาการชำรุด	ประตูกันน้ำ				Summary	Remark
						
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4		
ชำรุด / ไม่พร้อมใช้งาน	0	0	0	0		
เอกสารตรวจสอบ	\\04_RainGutterProtection\Monthly Report Check\2022Apr.pdf					

จุดชำรุด	Fire House	Fire House Resive Head	Summary	Remark
				
	31 จุด	1 จุด		
ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	0	-	0	
สายฉีดน้ำดับเพลิง	0	-	0	
หัวรับน้ำดับเพลิง	-	0	0	
Total	0	0	0	
เอกสารตรวจสอบ	Fire House Cabinet\Monthly Report Check\2022-04Apr_FireHouse			

สรุปผลการตรวจถังดับเพลิงประจำเดือน
(Summary of Fire Extinguisher Check Monthly)

เดือน (Month) April ปี (Year) 2022

Dry Chemical		Status		Expired Year		
Location	Total	OK	NG	2022	2023	2026
Casting 1	53	53	0	38	15	0
Casting 2	48	48	0	45	3	0
Machine	58	58	0	53	5	0
Outside	36	36	0	30	4	2
Total	195	195	0	166	27	2

CO2		Status		Expired Year		
Location	Total	OK	NG	2022	2023	2026
Casting 1	5	5	0	3	0	2
Casting 2	2	2	0	2	0	0
Machine	2	2	0	2	0	0
Outside	2	2	0	2	0	0
Total	11	11	0	9	0	2



Type	Total	OK	NG
Dry chemical	195	195	0
CO2	11	11	0



Report	Approved

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

7.4.22

Apr-22








ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

อ.วิภา

SHE Section :

SHE

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	38	15	0	0	0
CO2	0	0	3	0	2	0	0


รายการ	มาตรฐาน	No	Casting-1	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2			
				53	5	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม. และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	ทางเข้า	2	(10LB)	✓	2022	✓	2022	(ป้อนดี)	
		2	หน้าห้องน้ำ	2		✓	2023	✓	2023		
		3	Shot blast	2		✓	2023	✓	2022		
		4	Shot blast	2		✓	2022	✓	2022		
		5	FHC-06	2		✓	2023	✓	2022		
		6	หน้าห้อง Dust	2		✓	2022	✓	2022		
		7	Molding1	2		✓	2023	✓	2023		
 ความดัน	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	8	Molding1	2		✓	2023	✓	2022		
		9	หน้าห้อง Dust	2		✓	2023	✓	2022		
		10	นอกห้อง Dust	2		✓	2022	✓	2023		
		11	ห้องเติมทราย	2		✓	2022	✓	2022		
		12	Specto rm.	2	1	✓	2022	✓	2022	✓	2026
		13	Furnace	2	-	✓	2022	✓	2022	-	-
		14	Generator	2	1	✓	2022	✓	2022	✓	2022
 สภาพสายฉีด	ถึง CO2 ใช้วิธีการชั่ง น้ำหนัก (ห้าม < 10% ของน้ำหนัก)	15	ตาชั่ง	2	-	✓	2023	✓	2023	✓	16-1 2022
		16	ห้อง MDB	2	2	✓	2022	✓	2022	✓	16-2 2022
		17	ห้องได้เตา	1	1	✓	2023	✓	-	✓	2026
		18	Auto Pouring	2		✓	2022	✓	2022		
		19	Mold&Core	2		✓	2023	✓	2022		
		20	Core keep	2		✓	2022	✓	2022		
		21	FHC-10	2		✓	2023	✓	2022		
 สลักและคันบีบ	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	22	Back Drum blast	2		✓	2023	✓	2022		
		23	Finishing	2		✓	2022	✓	2022		
		24	Tool&Die	2		✓	2022	✓	2022		
		25	QC Casting	2		✓	2022	✓	2022		
		26	Casting office	2		✓	2022	✓	2022		
		27	Casting Pantry rm.	2		✓	2022	✓	2022		
 ซีลพลาสติก	สลักเหล็กที่ใต้คันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจดูว่าถูก ถอดหรือหล่นหายหรือไม่										
 ควาถึงทดสอบ	สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกรัดเล่น										
 ควาถึงทดสอบ	ควาถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน										

Lay-out

KIRIU

เอกสารสนับสนุน (Support document)

แผนผังถังดับเพลิงอาคารแคสติ้ง 1
(Fire Extinguisher at Casting 1 Building layout)




หน้าโรงงาน (Front Factory)


ถนนหน้าโรงงาน (Canteen road)


ถนนกลางระหว่าง Casting 1 และ Casting 2

ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location	No	Location
1	ทางเข้า	11	Shot blast	21	FHC-10
2	หน้าห้องน้ำ	12	Specto rm.	22	Back Drum blast
3	Shot blast	13	Furnace	23	Finishing
4	Shot blast	14	Generator	24	Tool&Die
5	FHC-06	15	ตาชั่ง	25	QC Casting
6	หน้าห้อง Dust	16	ห้อง MDB	26	Casting office
7	Molding1	17	ห้องได้เตา	27	Casting Pantry rm.
8	Molding1	18	Auto Pouring		
9	หน้าห้อง Dust	19	Mold&Core		
10	นอกห้อง Dust	20	Core keep		

Approved: 

Checked: 

Issued: 

Doc. No. SP-06 52-05


Revision 00

Eff. Date 04 Jan 2020

Page 1/1


ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICALS)

ให้ใช้ไปประมาณ




ถังดับเพลิงชนิดน้ำ (WATER)

ให้ใช้ไปประมาณ



ถังดับเพลิงชนิดโฟม (FOAM)

ให้ใช้ไปประมาณ



แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

7-4-22

Apr-22







ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :


ดิ๊ก

SHE Section :




Sany


	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	45	3	0	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Casting-2	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2				
				48	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.	
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม.และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	ทางเข้า	2	(10LB)		2022		2022	(ป้อน)		
		2	หน้าห้องน้ำ	2				2022		2022		
		3	Finishing2	2				2022		2022		
		4	Finishing2	2				2022		2022		
		5	Dust room	2				2022		2022		
		6	Molding2	2				2022		2022		
		7	Molding2	2				2022		2022		
		8	Dust outside	2				2022		2022		
 ความดัน	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	9	Specto room	2			2022		2022			
		10	Melting	2				2022		2022		
		11	Melting	2	2			2022		2022		11-12022
		12	Pit yard	2				2023		2022		11-22022
		13	Pit yard	2				2022		2022		
		14	Melting burning	2				2022		2022		
		15	Furnance	2				2022		2022		
		16	Auto pouring	2				2022		2022		
 สภาพสายฉีด	ถึง CO2 ใช้วิธีการซึ่ง น้ำหนัก (ห้าม < 10% ของน้ำหนัก)	17	Core making2	2			2022		2022			
		18	Molding2	2				2022		2022		
		19	Molding2	2				2022		2022		
		20	Dust BH 2/6	2				2022		2022		
		21	Maintenance shop	2				2022		2022		
		22	Maintenance shop	2				2023		2023		
		23	Core making2	2				2022		2022		
		24	Finishing2	2				2022		2022		
 สลักและคันบีบ	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจสอบว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่											
 ซิลพลาสติก	สภาพของซิลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกดเล่น											
 ความถูกต้อง	คว้าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน											

Lay-out

 เอกสารสนับสนุนเรื่อง
 (Support document)


แผนผังถังดับเพลิงอาคารแคสติ้ง 2
 (Fire Extinguisher at Casting 2 Building layout)


Approved: 
 Checked: 
 Issued: 
 Doc. No. SP-06 15-38
 Revision 30
 M. Date 04 Sep 2020
 Page 1/1

อาคารแคสติ้ง-1

 ถนนหลังโรงงาน (Be-hide Factory road)

ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location
1	ทางเข้า	21	Maintenance shop
2	หน้าห้องน้ำ	22	Maintenance shop
3	Finishing2	23	Core making2
4	Finishing2	24	Finishing2
5	Dust room		
6	Molding2		
7	Molding2		
8	Dust outside		
9	Specto room		
10	Melting		


 ถังดับเพลิง
 ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)
 ใช้ดับไฟประเภท
 A, B, C


 ถังดับเพลิง
 ชนิดน้ำ (Water)
 ใช้ดับไฟประเภท
 A







แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) : 27-4-22.
ผู้ตรวจสอบ (Inspector) : เอก
SHE Section : any

Apr-22

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	53	5	0	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Machine	Dry	CO2	Dry No. 1		Dry No. 2		CO2 No.1&2		
				58	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.	
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม.และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	M-01	ทางเข้า Machining	2	(10LB)		2022		2022	(ปอนด์)		
		M-02	ทางเดินภายใน	2			2022		2022			
		M-03	หน้าประตูกลางเล็ก	2			2022		2022			
		M-04	ด้านข้างทางเดิน	2			2022		2023			
		M-05	ทางเข้าจาก Casting2	2			2022		2022			
		M-06	บริเวณ PC	2			2022		2022			
		M-07	บริเวณ PC	2			2022		2022			
		M-08	ทางเข้าจาก Raw Mat.	2			2022		2022			
		M-09	หน้าห้องแอร์คอมใหม่	2			2022		2022			
		M-10	ด้านหลัง Packing	2			2022		2022			
		M-11	หน้า Office WH	2			2022		2022			
		M-12	ทางเข้าลานโหลด	2			2022		2022			
		M-13	ทางเข้าลานโหลด	2			2022		2022			
		M-14	หน้า Office Production	2			2022		2022			
 ความดัน	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	M-15	หน้าห้องไฟฟ้า	2	1		2022		2022		2022	
		M-16	หน้าห้องน้ำ	2	-		2022		2022	-	-	
		M-17	หน้าห้องแอร์คอมเก่า	2	1		2022		2022		2022	
		M-18	หน้าห้อง QA&QC	2			2022		2022			
		M-19	ที่ศูนย์รี แมชชีนนิ่ง	2			2022		2022			
		M-20	หน้าห้อง Maintenance	2			2022		2022			
		M-21	หน้าห้อง Maint.	2			2022		2022			
		M-22	ทางเข้าจาก Office	2			2022		2022			
		M-23	ด้านใน Office	2			2022		2022			
		M-24	ประชาสัมพันธ์	2			2022		2022			
		M-25	สำนักงานชั้นสอง	2			2022		2023			
		M-26	กลางแมชชีนนิ่ง	2			2022		2022			
		M-27	ข้างห้องน้ำ	2			2022		2023			
		M-28	Store room	2			2023		2023			
M-29	พื้นที่ซ่อมบำรุง	2			2022		2022					
 สภาพสายฉีด	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกยตัวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน											
 สลักและคันบีบ	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจสอบว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่											
 ซีลพลาสติก	สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกดเล่น											
 ควาถังทดสอบ	ควาถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน											

Lay-out	KIRIU	เอกสารสนับสนุนเรื่อง (Support document)	แผนผังถังดับเพลิงตามอาคารแบบขึ้นฉิ่ง (Fire Extinguisher at Machining Building layout)	Approved	Checked	Issued	Doc. No.	SP-06-FM-06																																																																																				
							Revision	02																																																																																				
			ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Location</th><th>No</th><th>Location</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>M-01</td><td>ทางเข้า Machining</td><td>M-21</td><td>หน้าห้อง Maint</td></tr> <tr><td>M-02</td><td>ทางเดินภายใน</td><td>M-22</td><td>ทางเข้าจาก Office</td></tr> <tr><td>M-03</td><td>หน้าประตูกลางเล็ก</td><td>M-23</td><td>ด้านใน Office</td></tr> <tr><td>M-04</td><td>ด้านข้างทางเดิน</td><td>M-24</td><td>ประชาสัมพันธ์</td></tr> <tr><td>M-05</td><td>ทางเข้าจาก Casting2</td><td>M-25</td><td>สำนักงานชั้นสอง</td></tr> <tr><td>M-06</td><td>บริเวณ PC</td><td>M-26</td><td>กลางแมชชีนนิ่ง</td></tr> <tr><td>M-07</td><td>บริเวณ PC</td><td>M-27</td><td>ข้างห้องน้ำ</td></tr> <tr><td>M-08</td><td>ทางเข้าจาก Raw Mat.</td><td>M-28</td><td>Store room</td></tr> <tr><td>M-09</td><td>หน้าห้องแอร์คอมใหม่</td><td>M-29</td><td>พื้นที่ซ่อมบำรุง</td></tr> <tr><td>M-10</td><td>ด้านหลัง Packing</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M-11</td><td>หน้า Office พท</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M-12</td><td>ทางเข้าลานโหลด</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M-13</td><td>หน้า Office Production</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M-14</td><td>หน้า Office Production</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M-15</td><td>หน้าห้องไฟฟ้า</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M-16</td><td>หน้าห้องน้ำ</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M-17</td><td>หน้าห้องแอร์คอมเก่า</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M-18</td><td>หน้าห้อง QA&QC</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M-19</td><td>ที่ศูนย์รี แมชชีนนิ่ง</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M-20</td><td>หน้าห้อง Maintenance</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	No	Location	No	Location	M-01	ทางเข้า Machining	M-21	หน้าห้อง Maint	M-02	ทางเดินภายใน	M-22	ทางเข้าจาก Office	M-03	หน้าประตูกลางเล็ก	M-23	ด้านใน Office	M-04	ด้านข้างทางเดิน	M-24	ประชาสัมพันธ์	M-05	ทางเข้าจาก Casting2	M-25	สำนักงานชั้นสอง	M-06	บริเวณ PC	M-26	กลางแมชชีนนิ่ง	M-07	บริเวณ PC	M-27	ข้างห้องน้ำ	M-08	ทางเข้าจาก Raw Mat.	M-28	Store room	M-09	หน้าห้องแอร์คอมใหม่	M-29	พื้นที่ซ่อมบำรุง	M-10	ด้านหลัง Packing			M-11	หน้า Office พท			M-12	ทางเข้าลานโหลด			M-13	หน้า Office Production			M-14	หน้า Office Production			M-15	หน้าห้องไฟฟ้า			M-16	หน้าห้องน้ำ			M-17	หน้าห้องแอร์คอมเก่า			M-18	หน้าห้อง QA&QC			M-19	ที่ศูนย์รี แมชชีนนิ่ง			M-20	หน้าห้อง Maintenance						Page	1/1
No	Location	No	Location																																																																																									
M-01	ทางเข้า Machining	M-21	หน้าห้อง Maint																																																																																									
M-02	ทางเดินภายใน	M-22	ทางเข้าจาก Office																																																																																									
M-03	หน้าประตูกลางเล็ก	M-23	ด้านใน Office																																																																																									
M-04	ด้านข้างทางเดิน	M-24	ประชาสัมพันธ์																																																																																									
M-05	ทางเข้าจาก Casting2	M-25	สำนักงานชั้นสอง																																																																																									
M-06	บริเวณ PC	M-26	กลางแมชชีนนิ่ง																																																																																									
M-07	บริเวณ PC	M-27	ข้างห้องน้ำ																																																																																									
M-08	ทางเข้าจาก Raw Mat.	M-28	Store room																																																																																									
M-09	หน้าห้องแอร์คอมใหม่	M-29	พื้นที่ซ่อมบำรุง																																																																																									
M-10	ด้านหลัง Packing																																																																																											
M-11	หน้า Office พท																																																																																											
M-12	ทางเข้าลานโหลด																																																																																											
M-13	หน้า Office Production																																																																																											
M-14	หน้า Office Production																																																																																											
M-15	หน้าห้องไฟฟ้า																																																																																											
M-16	หน้าห้องน้ำ																																																																																											
M-17	หน้าห้องแอร์คอมเก่า																																																																																											
M-18	หน้าห้อง QA&QC																																																																																											
M-19	ที่ศูนย์รี แมชชีนนิ่ง																																																																																											
M-20	หน้าห้อง Maintenance																																																																																											

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

7-4-99

Apr-22







ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

เช็ก

SHE Section :

Sany

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	30	4	2	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Outside	Dry	CO2	Dry No. 1		Dry No. 2		CO2 No.1&2	
				36	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งถังสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม. และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	Security Guard	2	(15LB)	✓	2023	✓	2023	(ปอนด์)	
		2	โรงจอดรถ	2	✓	2022	✓	2022			
		3	LPG Canteen	2	✓	2022	✓	2022			
		4	ทางเข้า Canteen	2	✓	2022	✓	2022			
		5	ชั้น 2 Canteen	2	✓	2022	✓	2022			
		6	หน้าห้องพยาบาล	2	✓	2022	✓	2022			
		7	หน้าห้อง PPE	2	✓	2022	✓	2022			
		8	Dust BH 1/11	2	✓	2022	✓	2022			
		9	Air Compressor	2	✓	2023	✓	2023			
		10	Fire Pump	2	✓	2022	✓	2022			
		11	Dust BH 2/7	2	✓	2022	✓	2022			
		12	Material store	2	✓	2022	✓	2022			
		13	Material store	2	✓	2022	✓	2022			
		14	FCD Waste	2	✓	2022	✓	2022			
		15	SHE Workshop	2	✓	2022	✓	2022			
		16	Waste storage	2	✓	2022	✓	2022			
		17	Waste storage	2	✓	2022	✓	2022			
		 ความดัน	เกจวัดความดัน อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	18	Deisel Tank 15,000L.	2	2	✓	2026	✓	2026
											✓
 สภาพสายฉีด	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ขำรูด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน										
 สลักและคันบีบ	สลักเหล็กที่ใช้คันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจดูว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่										
 ขีลพลาสติก	สภาพของขีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมีดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกดเล่น										
 ความถูกต้อง	ความถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน										


Lay-out

KIRIU

เอกสารสนับสนุน
(Support document)


แผนผังถังดับเพลิงนอกอาคาร
(Fire Extinguisher at Outside layout)

หน้าโรงงาน (Front Factory)




ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location
1	Security Guard
2	โรงจอดรถ
3	LPG Canteen
4	ทางเข้า Canteen
5	ชั้น 2 Canteen
6	หน้าห้องพยาบาล
7	หน้าห้อง PPE
8	Dust BH 1/11
9	Air Compressor
10	Fire Pump
11	Dust BH 2/7
12	Material store
13	Material store
14	FCD Waste
15	SHE Workshop
16	Waste storage
17	Waste storage
18	Deisel Tank 15,000L



ใช้ถังดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้ง (CO2)



ใช้ถังดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้ง (CO2)

ใบรายงานการตรวจสอบ ไฟทางออกฉุกเฉิน ประจำเดือน

(Exit Light check sheet)

วันที่ตรวจ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้ตรวจสอบ: อัสพงษ์ ทนศิริเดช

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย: 

รายการตรวจ 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพแบตเตอรี่ 3. อุปกรณ์อื่นๆ 4. ทำสอบการสำรองไฟ --> บันทึกลง ✓ ปกติ Xผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
โรงอาหาร Canteen			
1	ประตูทางเข้า ห้องพยาบาล	✓	
2	ประตูทางเข้า ห้องชาย	✓	
3	บันได ห้องชาย	✗	หลอดไฟตก.
4	บันได ห้องพยาบาล	✓	
โรงงานเคลือบสี 1 Casting 1			
5	ประตู Finishing สี Magnatest	✓	หลอดไฟตก.
6	ประตู Shortblast 4	✓	
7	ประตูในห้อง Sand Bin	✓	
8	ประตูห้อง QC Casting	✓	
โรงงานเคลือบสี 2 Casting 2			
9	Stock FS2 สีตู้ไม้	✓	
10	FS2 Door	✓	
11	Stock FS2	✓	
12	Mei2 ประตูสีเตา 5	✓	
ออฟฟิศเคลือบสี Office Casting			
13	ประตูออฟฟิศ สี Casting	✓	
14	ประตูออฟฟิศ สี Machine	✓	
คลังสินค้า Warehouse			
15	Stock MN Casting	✓	
16	Stock Material Casting	✓	
โรงงานแท่นขึ้นถัง Machining			
17	ประตู MC	✓	
18	ประตูสี QC Machine	✓	
19	หน้าห้องน้ำ	✓	

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
20	MC ประตูทางออกเล็ก	✓	
21	PC	✓	
22	Office MC	✓	
23	Stock PC	✗	หลอดไฟตก.
24	Stock PC	✓	
25	PC ประตูตู้ท้าย	✓	
ออฟฟิศหลัก Main Office			
26	หน้าห้อง VIP Room	✓	
27	ในห้องประชุม 5	✓	
28	ในห้องประชุม 5	✓	
29	หน้า Future area	✓	
30	ประตูเล็ก (ทางเข้า MC)	✓	
31	ประตูเล็ก (ทางออกข้างเสาธง)	✓	
32	หน้า Reception	✓	
		จำนวนรวม (Total)	32
		ปกติ (Normal)	29
		ผิดปกติ (Abnormal)	3



ใบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุด้วยมือ ประจำเดือน

(Fire alarm manual check sheet)

ผู้ตรวจสอบ: สตีเฟน ไรท์

วันที่ตรวจ: 01 พฤษภาคม 2562

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย: Samy

ผู้ตรวจ: สตีเฟน ไรท์

รายการตรวจ: 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพปุ่มกด 3. สภาพลำโพง 4. อุปกรณ์อื่นๆ --> ปกติ X ผิดปกติ

ที่ (No.)	Zone ที่ (Zone No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
อาคารที่จอดรถ Multi Office				
1	1	พื้นที่ห้อง Meeting 1 (ชั้น 1)	✓	
2	1	พื้นที่ห้องน้ำดื่ม	✓	
3	1	พื้นที่ห้อง Maintenance Machine Store	✓	
4	1	พื้นที่ห้อง Maintenance Machine Store	✓	
5	2	พื้นที่ห้อง VIP room (ชั้น 2)	✓	
6	2	พื้นที่ห้อง Future area ติดประตูทางเข้า	✓	
โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร				
7	3	ห้องด้านใน MC สังกัดกับ CT (ท้าย Line TS20)	✓	
8	3	ประตูทางออกเหล็ก (Line T960)	✓	
9	4	MC (Line TS22)	✓	
10	4	MC (ท้าย Line TS20)	✓	
11	5	MC (กลาง Line T930)	✓	
12	5	Stock MC	✓	
13	6	MC (ท้าย Line T952)	✓	
14	6	Stock MC	✓	
โรงงานผลิตชิ้นส่วน Casting 1				
15	8	หน้าตึก 1	✓	
16	9	Core Making 1	✓	
17	9	Office Casting	✓	
18	9	Core Making 1	✓	
19	10	Core Making 1 ติดกับ Melting	✓	
20	11	Tool&Die	✓	
21	12	Maintenance Casting Store เก้า	✓	
22	13	หลัง Shortblast 4	✓	
23	14	หลัง Shortblast 1	✓	
24	14	หลัง Drumbast	✓	
25	16	พื้นที่ห้อง Spectro Room 1	✓	
26	17	Scrap Yard	✓	
27	18	บันได	✓	
28	19	พื้นที่ห้อง Air Compressor room	✓	
โรงงานผลิตชิ้นส่วน Casting 2				
29	20	ประตูทางเข้า คีลห้องพบบาล	✓	
30	21	บันได คีลห้องพบบาล	✓	
โรงงานผลิตชิ้นส่วน Casting 3				
31	22	Finishing 2	✓	
32	23	Finishing 2	✓	
33	24	Finishing 2	✓	
34	24	FS2 area	✓	
35	22	Stock FS2	✓	
36	23	ประตู FS2 มี Magna test	✓	
37	26	FS2 area	✓	
38	27	FS2 area	✓	
39	29	หน้า Stock MN	✓	
40	29	Molding2	✓	
41	30	Molding2	✓	
42	31	Core making 2	✓	
43	31	Molding2	✓	
44	32	Core making 2	✓	
45	32	Auto Puring	✓	
46	33	เตา 8	✓	
47	34	เตา 5	✓	
48	35	Scrap Yard	✓	
49	36	Scrap Yard	✓	
50	36	FS2 area	✓	
51	37	FS2 area	✓	
คลังสินค้า Warehouse				
52	36	PC Store	✓	
53	37	PC Store	✓	
54	35	ประตูทางเข้า ห้องตัดพีซี	✓	
55	23	Ware House	✓	
56	23	Tent House	✓	
รวมรวม (Total)				
				56
ปกติ (Normal)				54
ผิดปกติ (Abnormal)				2

ใบรายงานการตรวจสอบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ประจำเดือน
(Emergency light check sheet)

วันที่ตรวจ 31/5/22

ผู้ตรวจสอบ ภาริธิชัย คุ้ยชัยกุล

ขั้นตอนการตรวจ 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพแบตเตอรี่ 3. อุปกรณ์อื่นๆ 4. ทำสอบการสำรองไฟ

--> บันทึกผล ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
โรงงาน Camteem			
1	หน้าห้อง Woman Locker	✓	
2	ในห้อง Driver	✓	
3	ในห้องพยาบาล จุดใต้ตรวจ	✓	
4	ในห้องพยาบาล จุดเตียงคนไข้	✗	
5	ที่เก็บขยะบริเวณถนน	✓	
6	ในห้อง Man Locker	✓	
7	ในห้องรับแขก สิ่งใต้เทปบันทึก	✓	
8	ในห้องอาบน้ำ Man Locker	✓	
9	หน้าห้องเก็บข้าวสาร	✓	
10	บันไดทางขึ้น คัดขยะ	✓	
11	ห้องครัว สิ่งของ	✓	
12	ห้อง VIP	✓	
13	เสาจุดของ	✓	
14	เสาหินน้ำตึง โรงอาหารใหม่	✓	
15	ห้องครัว	✓	
16	บันไดทางขึ้น	✗	
โรงงานผลิตถัง 1. Casting 1			
17	ในห้อง Dust Collector	✓	
18	หน้าห้อง Sand Bin	✗	
19	ในห้อง Generator ประสิทธิภาพ	✓	
20	ในห้อง Generator	✗	
21	หน้าห้องน้ำ Melt	✓	
22	ห้องประจุ Melting 1	✓	
23	ในห้อง MDB ประสิทธิภาพ	✓	
24	ในห้อง MDB	✓	
25	หน้าห้อง Melt 1	✓	
26	Core Making 1	✓	
27	Core Making 1	✓	
28	Finishing 1	✓	
29	หน้า Tool & Die	✓	
30	Air Compressor room Casting 1	✗	
31	Air Compressor room Casting 2	✗	
32	เสาบริเวณเครื่อง EMS	✗	
33	คันกลึงเครื่อง Shot blast 1	✗	
34	ในห้อง Tool & Die	✓	
35	ในห้อง QC Casting	✓	

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
โรงงานผลิตถัง 2. Casting 2			
36	Stock FS2	✓	
37	Stock MN	✓	
38	ห้อง Shop MN	✓	
39	Stock MN	✗	
40	Core 2 (เสาเครื่อง 19)	✓	
41	Melt 2 (ถังไฟ ELP)	✓	
42	Melt 2 (Scrap yard)	✓	
43	Scrap yard 2	✓	
44	Melt 2 (ใกล้เตา Mixer 2)	✗	
45	Mold 2 (บริเวณเสาประจุ Dust)	✓	
46	Mold 2 (บริเวณเสาประจุ Dust 205)	✗	
47	FS2 Apron Shot 2	✗	
48	FS2 ประสิทธิภาพ - ออก	✗	
ออฟฟิศเคอติง Office Casting			
49	ใน Office ควบ Machine Section	✓	
92	Pantry room	✓	
คลังสินค้า Warehouse			
50	Material Store (ใต้ทำงาน)	✓	
51	Stock Casting (ใต้ทำงาน)	✓	
52/1	Material Store (พื้นที่ Stock)	✓	
52/2	Material Store (ใกล้ประตูหน้า)	✓	
โรงงานแม่พิมพ์แม่พิมพ์ Machining			
53	T502 (ใกล้ประตูหน้า)	✗	
54	ในห้อง Electric room	✗	
55	หน้าห้อง Electric	✗	
56	Compressor room	✓	
57	หน้าห้องน้ำ	✗	
58	Office MC	✓	
59	T938	✗	
60	T952	✓	
61	T957	✓	
62	T941	✓	
63	T962	✗	
64	MC Shutter door หน้าออฟฟิศ	✓	
65	MC ประตูข้างใต้	✓	
66	PC Shutter door หน้าออฟฟิศ	✓	





จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
67	Stock PC	✗	
68	Stock PC	✓	
69	Stock PC	✗	
70	Stock PC	✓	
71	Stock PC	✓	
72	หน้าห้องน้ำ PC	✓	
73	Office PC	✓	
ออฟฟิศเคอติง Main Office			
74	หน้าห้องน้ำ	✓	
75	ใน Office (บัญชี)	✓	
76	หน้า Office (Admin)	✓	
77	หน้าห้องประจุ 1	✓	
78	หน้าห้องประจุ 5	✓	
79	ในห้องประจุ 5	✓	
80	Future area	✓	
81	Future area	✓	
82	ทางเดิน	✓	
83	CAD Room	✓	
84	VIP Room	✓	
85	Conferment Room	✓	
86	ห้องประจุ 4	✓	
87	บันได	✓	
88	Maintenance Machine Store	✓	
89	Machine Office	✓	
90	QC Machine room	✓	
91	Guard House ข้างใน	✓	
ถนนเคอติงเคอติง Casting Main Road			
93	Finishing	✓	
94	Casting Maintenance	✓	
95	Core Making	✓	
96	Melting	✓	
ถนนเคอติงเคอติง Casting Main Road			
97	ห้องแม่พิมพ์	✓	
จำนวนรวม (Total)			96
ปกติ (Normal)			74
ผิดปกติ (Abnormal)			22

วันที่ตรวจ 1 สิงหาคม ๒๕๖๒





ผู้ตรวจสอบ สันติสุข

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Sany

รายการตรวจ --> บันทึกลง ✓ ปกติ X ผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	รูปจุดติดตั้ง	สภาพอุปกรณ์ประตูก้นน้ำ				หมายเหตุ (Remark)
			1.เกลียวหมุน	2.มือจับหมุน	3.แถบสีระดับหมุน	4.เศษขยะกีดขวาง	
1	ประตูก้นน้ำ บ่อม ปรก.		✓	✓	✓	✓	
2	ประตูก้นน้ำ โรงจอดรถ		✓	✓	✓	✓	
3	ประตูก้นน้ำ Dust Collector		✓	✓	✓	✓	
4	ประตูก้นน้ำ Dust Collector		✓	✓	✓	✓	







● การตรวจสอบอุปกรณ์

1		1.เกลียวหมุน มีการอัดจารบี ไม่แห้ง สามารถใช้งานได้	สังเกตด้วยตา
2		2.มือจับหมุน ต้องหมุนซ้าย-ขวาได้ ไม่ติดขัด	ลองหมุน ทางซ้ายและทางขวา
3		3.แถบสีระดับหมุน แถบสีเหลืองต้องอยู่ในระดับเดียวกัน	สังเกตด้วยตา
4		4.เศษขยะกีดขวาง ไม่พบเศษขยะ จนไม่สามารถปิดประตูก้นน้ำได้	สังเกตด้วยตา

แบบตรวจสอบสายน้ำดับเพลิงและหัวรับด้วยสายตาประจำเดือน
(Fire Hose/Water Receiving head by visual check monthly)

Month

Apr-22

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		จุดที่ 9		จุดที่ 10		จุดที่ 11		จุดที่ 12		จุดที่ 13		จุดที่ 14		จุดที่ 15		จุดที่ 16	
		OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG		
1	หัวข้อตรวจสอบ 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ บันทึกลง แข็งแรง 1.2 ข้อต่อระหว่างท่อและสายไม่มีน้ำรั่ว 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี (สถานะเปิด) 1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าหัว 1.5 มีตะขอสถัก F ชั่วเปิดฉุกเฉิน 2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ 2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	 																															
2	หัวข้อตรวจสอบ 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ บันทึกลง แข็งแรง 1.2 ข้อต่อระหว่างท่อและสายไม่มีน้ำรั่ว 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี (สถานะเปิด) 1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าหัว 1.5 มีตะขอสถัก F ชั่วเปิดฉุกเฉิน 2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ 2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	 																															
3	หัวข้อตรวจสอบ 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ บันทึกลง แข็งแรง 1.2 ข้อต่อระหว่างท่อและสายไม่มีน้ำรั่ว 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี (สถานะเปิด) 1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าหัว 1.5 มีตะขอสถัก F ชั่วเปิดฉุกเฉิน 2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ 2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	 																															

บันทึกการตรวจเช็ค

วันที่ 7.4.22

ผู้ตรวจเช็ค

บันทึกการตรวจเช็ค

วันที่ 7.4.22

ผู้ตรวจเช็ค

บันทึกการตรวจเช็ค

วันที่ 7.4.22

ผู้ตรวจเช็ค




บันทึกการตรวจเช็ค




วันที่ 7.4.22

ผู้ตรวจเช็ค



Summary

31/05/2022

อาการชำรุด	จำนวน			Summary	Remark
	Emergency Light	Exit Light	Fire alarm		
					
	96	32	56		
Battery	0	1	0	1	
ตัวเครื่อง	0	0	1	1	
หลอดไฟ	22	2	0	0	
ระบบไฟ	0	0	0	0	
อื่นๆ (ไม่เสียบบปลั๊กไฟ)	0	0	0	0	
Total	22	3	1	2	
เอกสารตรวจสอบ	..\\02_FireAlarm-Emergency Light-Exit Light\\Monthly Report Check\\2022May.pdf				

อาการชำรุด	จำนวน			Summary	Remark
	Fire Extinguisher	Fire Extinguisher	Fire Ball		
					
	Dry = 195	Co ₂ = 11	10		
แรงดัน / วาล์วผิดปกติ	0	0	0	0	
ถังผุพัง	0	0	0	0	
สายฉีดชำรุด	0	0	0	0	
คันโยกชำรุด	0	0	0	0	
ไม่มีถังตาม Lay out	0	0	0	0	
Total	0	0	0	0	
เอกสารตรวจสอบ	isher\\Monthly Report Check\\2022_05May-FireExthin				

อาการชำรุด	ประตูกั้นน้ำ				Summary	Remark
						
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4		
ชำรุด / ไม่พร้อมใช้งาน	0	0	0	0		
เอกสารตรวจสอบ	..\\04_RainGutterProtection\\Monthly Report Check\\2022May.pdf					


จุดชำรุด	Fire House	Fire House Resive Head	Summary	Remark
				
	31 จุด	1 จุด		
ระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ำ	0	-	0	
สายฉีดน้ำดับเพลิง	0	-	0	
หัวรับน้ำดับเพลิง	-	0	0	
Total	0	0	0	
เอกสารตรวจสอบ	e Cabinet\\Monthly Report Check\\2022-05May FireH			

สรุปผลการตรวจถังดับเพลิงประจำเดือน
(Summary of Fire Extinguisher Check Monthly)



เดือน (Month) May ปี (Year) 2022

Dry Chemical		Status		Expired Year		
Location	Total	OK	NG	2022	2023	2026
Casting 1	53	53	0	38	15	0
Casting 2	48	48	0	45	3	0
Machine	58	58	0	53	5	0
Outside	36	36	0	30	4	2
Total	195	195	0	166	27	2

CO2		Status		Expired Year		
Location	Total	OK	NG	2022	2023	2026
Casting 1	5	5	0	3	0	2
Casting 2	2	2	0	2	0	0
Machine	2	2	0	2	0	0
Outside	2	2	0	2	0	0
Total	11	11	0	9	0	2

	<p>ชนิดถังดับเพลิง ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICALS) ใช้ได้ไฟประเภท</p> <p>A ทั่วไป B ไม้ไหม้ C อุปกรณ์ไฟฟ้า</p>			
	Type	Total	OK	NG
	Dry chemical	195	195	0
	CO2	11	11	0

	<p>ชนิดถังดับเพลิง การดับเพลิงด้วยก๊าซ (CO2) ใช้ได้ไฟประเภท</p> <p>B ไม้ไหม้ C อุปกรณ์ไฟฟ้า</p>			
	Type	Total	OK	NG
	CO2	11	11	0

Report	Approved
	

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

9.5.๑๒

May-22

ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

อิก


SHE Section :

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	38	15	0	0	0
CO2	0	0	3	0	2	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Casting-1	Dry	CO2	Dry No. 1		Dry No. 2		CO2 No.1&2	
				53	5	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม.และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	ทางเข้า	2	(10LB)	✓	2022	✓	2022	(ป้อนดี)	
		2	หน้าห้องน้ำ	2		✓	2023	✓	2023		
		3	Shot blast	2		✓	2023	✓	2022		
 ความดัน	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	4	Shot blast	2		✓	2022	✓	2022		
		5	FHC-06	2		✓	2023	✓	2022		
		6	หน้าห้อง Dust	2		✓	2022	✓	2022		
 สภาพสายฉีด	ถัง CO2 ใช้วิธีการซึ่ง น้ำหนัก (ห้าม < 10% ของน้ำหนัก)	7	Molding1	2		✓	2023	✓	2023		
		8	Molding1	2		✓	2023	✓	2022		
		9	หน้าห้อง Dust	2		✓	2023	✓	2022		
 สลักและคันบีบ	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวยึดต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	10	นอห้อง Dust	2		✓	2022	✓	2023		
		11	ห้องเติมทราย	2		✓	2022	✓	2022		
		12	Specto rm.	2	1	✓	2022	✓	2022	✓	2026
 ซีลพลาสติก	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจดูว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่	13	Furnace	2	-	✓	2022	✓	2022	-	-
		14	Generator	2	1	✓	2022	✓	2022	✓	2022
		15	ตาช้าง	2	-	✓	2023	✓	2023	✓	16-1 2022
 ควาถึงทดสอบ	สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกดเล่น	16	ห้อง MDB	2	2	✓	2022	✓	2022	✓	16-2 2022
		17	ห้องใต้ตา	1	1	✓	2023	-	-	✓	2026
		18	Auto Pouring	2		✓	2022	✓	2022		
		19	Mold&Core	2		✓	2023	✓	2022		
		20	Core keep	2		✓	2022	✓	2022		
		21	FHC-10	2		✓	2023	✓	2022		
		22	Back Drum blast	2		✓	2023	✓	2022		
		23	Finishing	2		✓	2022	✓	2022		
		24	Tool&Die	2		✓	2022	✓	2022		
		25	QC Casting	2		✓	2022	✓	2022		
		26	Casting office	2		✓	2022	✓	2022		
		27	Casting Pantry rm.	2		✓	2022	✓	2022		

Lay-out	KIRIU	เอกสารสนับสนุนเรื่อง (Support document)	แผนผังถังดับเพลิงอาคารแคสติง 1 (Fire Extinguisher at Casting 1 Building layout)	Approved	Checked	Issued	Doc. No.	SP-06-55-06
							Revision	30
							Eff. Date	04-Feb-2022
							Page	1/1

หน้าโรงงาน (Front Factory)




ตำแหน่งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location	No	Location
1	ทางเข้า	11	หน้าห้องน้ำ	21	FHC-10
2	หน้าห้องน้ำ	12	Specto rm.	22	Back Drum blast
3	Shot blast	13	Furnace	23	Finishing
4	Shot blast	14	Generator	24	Tool&Die
5	FHC-06	15	ตาช้าง	25	QC Casting
6	หน้าห้อง Dust	16	ห้อง MDB	26	Casting office
7	หน้าห้อง Dust	17	ห้องใต้ตา	27	Casting Pantry rm.
8	หน้าห้อง Dust	18	Auto Pouring		
9	หน้าห้อง Dust	19	Mold&Core		
10	หน้าห้อง Dust	20	Core keep		



























แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) : 9.5.22.
 ผู้ตรวจสอบ (Inspector) : 
 SHE Section :

	May-22	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	0	45	3	0	0	0
CO2	0	0	0	2	0	0	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Casting-2	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2			
				48	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.
	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม. และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	ทางเข้า	2	(10LB)	✓	2022	✓	2022	(ปอนด์)	
	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	2	หน้าห้องน้ำ	2		✓	2022	✓	2022		
	ถัง CO2 ใช้วิธีการชั่ง น้ำหนัก (น้ำหนัก < 10% ของน้ำหนัก)	3	Finishing2	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	4	Finishing2	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	5	Dust room	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	6	Molding2	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	7	Molding2	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	8	Dust outside	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	9	Specto room	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	10	Melting	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	11	Melting	2	2	✓	2022	✓	2022	✓	11-1-2022
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	12	Pit yard	2		✓	2023	✓	2022	✓	11-2-2022
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	13	Pit yard	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	14	Melting burning	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	15	Furnance	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	16	Auto pouring	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	17	Core making2	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	18	Molding2	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	19	Molding2	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	20	Dust BH 2/6	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	21	Maintenance shop	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	22	Maintenance shop	2		✓	2023	✓	2023		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	23	Core making2	2		✓	2022	✓	2022		
	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	24	Finishing2	2		✓	2022	✓	2022		


Lay-out

KIRIU

เอกสารสนับสนุนเรื่อง
(Support document)แผนผังถังดับเพลิงอาคารแคสติ้ง 2
(Fire Extinguisher at Casting 2 Building layout)

Approved:  Checked:  Issued:  Doc. No. SP-06-FM-06-01
 Revision: 32
 Eff. Date: 04-Feb-2022
 Page: 17/1

หน้าโรงงาน (Front Factory)



ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location	No	Location
1	ทางเข้า	11	Molding2	21	Maintenance shop
2	หน้าห้องน้ำ	12	Pit yard	22	Maintenance shop
3	Finishing2	13	Pit yard	23	Core making2
4	Finishing2	14	Melting burning	24	Finishing2
5	Dust room	15	Furnance		
6	Molding2	16	Auto pouring		
7	Molding2	17	Core making2		
8	Dust outside	18	Molding2		
9	Specto room	19	Molding2		
10	Melting	20	Dust BH 2/6		



แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy *

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

9.5.22

May-22

ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

เช็ก


SHE Section :

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	53	5	0	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Machine	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2				
				58	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.	
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม. และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	M-01	ทางเข้า Machining	2	(10LB)	✓	2022	✓	2022	(ปอนด์)		
		M-02	ทางเดินภายใน	2		✓	2022	✓	2022			
		M-03	หน้าประตูกลางเล็ก	2		✓	2022	✓	2022			
		M-04	ด้านข้างทางเดิน	2		✓	2022	✓	2023			
		M-05	ทางเข้าจาก Casting2	2		✓	2022	✓	2022			
		M-06	บริเวณ PC	2		✓	2022	✓	2022			
		M-07	บริเวณ PC	2		✓	2022	✓	2022			
		M-08	ทางเข้าจาก Raw Mat.	2		✓	2022	✓	2022			
		M-09	หน้าห้องแอร์คอมใหม่	2		✓	2022	✓	2022			
		M-10	ด้านหลัง Packing	2		✓	2022	✓	2022			
 ความดัน	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	M-11	หน้า Office WH	2		✓	2022	✓	2022			
		M-12	ทางเข้าลานโหลด	2		✓	2022	✓	2022			
		M-13	ทางเข้าลานโหลด	2		✓	2022	✓	2022			
		M-14	หน้า Office Production	2		✓	2022	✓	2022			
		M-15	หน้าห้องไฟฟ้า	2	1	✓	2022	✓	2022	✓	2022	
		M-16	หน้าห้องน้ำ	2	-	✓	2022	✓	2022	-	-	
		M-17	หน้าห้องแอร์คอมเก่า	2	1	✓	2022	✓	2022	✓	2022	
		M-18	หน้าห้อง QA&QC	2		✓	2022	✓	2022			
		M-19	ที่สูบลมรี แมชชีนนิ่ง	2		✓	2022	✓	2022			
		M-20	หน้าห้อง Maintenance	2		✓	2022	✓	2022			
 สภาพสายฉีด	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	M-21	หน้าห้อง Maint.	2		✓	2022	✓	2022			
		M-22	ทางเข้าจาก Office	2		✓	2022	✓	2022			
		M-23	ด้านใน Office	2		✓	2022	✓	2022			
		M-24	ประชาสัมพันธ์	2		✓	2022	✓	2022			
		M-25	สำนักงานชั้นสอง	2		✓	2022	✓	2023			
		M-26	กลางแมชชีนนิ่ง	2		✓	2022	✓	2022			
		M-27	ข้างห้องน้ำ	2		✓	2022	✓	2023			
		M-28	Store room	2		✓	2023	✓	2023			
		M-29	พื้นที่ซ่อมบำรุง	2		✓	2022	✓	2022			
		 สลักและคันบีบ	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจดูว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่									
 ซีลพลาสติก	สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกดเล่น											
 ความกดสอบ	ความดันถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยายตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน											

Layout	KIRIU	เอกสารสนับสนุนเรื่อง (Support document)	แผนผังถังดับเพลิงอาคารแมชชีนนิ่ง (Fire Extinguisher at Machining Building layout)	Approved	Checked	Issued	Rev. No.	SP-06-FM-01
							Revision	03
							Eff. Date	04 Feb 2020
							Page	1/1

หน้าโรงงาน (Front Factory)



ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location
M-01	ทางเข้า Machining	M-21	หน้าห้อง Maint.
M-02	ทางเดินภายใน	M-22	ทางเข้าจาก Office
M-03	หน้าประตูกลางเล็ก	M-23	ด้านใน Office
M-04	ด้านข้างทางเดิน	M-24	ประชาสัมพันธ์
M-05	ทางเข้าจาก Casting2	M-25	สำนักงานชั้นสอง
M-06	บริเวณ PC	M-26	กลางแมชชีนนิ่ง
M-07	บริเวณ PC	M-27	ข้างห้องน้ำ
M-08	ทางเข้าจาก Raw Mat.	M-28	Store room
M-09	หน้าห้องแอร์คอมใหม่	M-29	พื้นที่ซ่อมบำรุง
M-10	ด้านหลัง Packing		
M-11	หน้า Office WH		
M-12	ทางเข้าลานโหลด		
M-13	ทางเข้าลานโหลด		
M-14	หน้า Office Production		
M-15	หน้าห้องไฟฟ้า		
M-16	หน้าห้องน้ำ		
M-17	หน้าห้องแอร์คอมเก่า		
M-18	หน้าห้อง QA&QC		
M-19	ที่สูบลมรี แมชชีนนิ่ง		
M-20	หน้าห้อง Maintenance		

วิธีใช้ถังดับเพลิง

1. ดึงสลัก (Pull the pin)

2. ใช้อุปกรณ์ (Use the device)

3. เป่าไฟ (Aim and spray)

4. ปิดถัง (Close the tank)

วิธีใช้ถังดับเพลิง

1. ดึงสลัก (Pull the pin)


2. ใช้อุปกรณ์ (Use the device)

3. เป่าไฟ (Aim and spray)

4. ปิดถัง (Close the tank)







แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) : 9.5.22
 ผู้ตรวจสอบ (Inspector) : 
 SHE Section :

May-22


	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	30	4	2	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0




รายการ	มาตรฐาน	No	Outside	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2
				36	2	OK/NG	Exp.	LB.
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม. และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	Security Guard	2	(15LB)	✓	2023	(ปอนด์)
		2	โรงจอดรถ	2		✓	2022	
		3	LPG Canteen	2		✓	2022	
		4	ทางเข้า Canteen	2		✓	2022	
		5	ชั้น 2 Canteen	2		✓	2022	
		6	หน้าห้องพยาบาล	2		✓	2022	
		7	หน้าห้อง PPE	2		✓	2022	
		8	Dust BH 1/11	2		✓	2022	
		9	Air Compressor	2		✓	2023	
		10	Fire Pump	2		✓	2022	
		11	Dust BH 2/7	2		✓	2022	
		12	Material store	2		✓	2022	
		13	Material store	2		✓	2022	
		14	FCD Waste	2		✓	2022	
		15	SHE Workshop	2		✓	2022	
		16	Waste storage	2		✓	2022	
		17	Waste storage	2		✓	2022	
		 ความดัน	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	18	Deisel Tank 15,000L.	2	2	✓
 สภาพสายฉีด	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ขำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน							
 สลักและคันบีบ	สลักเหล็กที่ไต่คันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจสอบว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่							
 ชีลพลาสติก	สภาพของชีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมีดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกดเล่น							
 ความถูกต้อง	ความถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้มีระดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน							

Lay-out KIRIU

เอกสารสนับสนุนเรื่อง (Support document)

แผนผังถังดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Extinguisher at Outside layout)



Approved:  Checked:  Issued: 


Doc. No. SP-06-FM-06.01-07

Revision X

Rev. Date 04 Feb 2020

Page 1/2

หน้าโรงงาน (Front Factory)




ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location
1	Security Guard
2	โรงจอดรถ
3	LPG Canteen
4	ทางเข้า Canteen
5	ชั้น 2 Canteen
6	หน้าห้องพยาบาล
7	หน้าห้อง PPE
8	Dust BH 1/11
9	Air Compressor
10	Fire Pump
11	Dust BH 2/7
12	Material store
13	Material store
14	FCD Waste
15	SHE Workshop
16	Waste storage
17	Waste storage
18	Deisel Tank 15,000 L.


ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL)

ใช้ดับไฟประเภท A, B, C



ถังดับเพลิงชนิดน้ำ (WATER)

ใช้ดับไฟประเภท A



ใบรายงานการตรวจสอบ ไฟทางออกฉุกเฉิน ประจำเดือน

(Exit Light check sheet)

วันที่ตรวจ 01 พฤษภาคม 2562

ผู้ตรวจสอบ สุทธิพงษ์ ไชยะธินันท์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย.....

Signature

รายละเอียด 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพแบตเตอรี่ 3. อุปกรณ์อื่นๆ 4. ทำเครื่องหมายการสำรวจไฟ --> บันทึกผล ✓ ปกติ X ผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
โรงอาหาร Canteen			
1	ประตูทางเข้า ห้องพยาบาล	✓	
2	ประตูทางเข้า สังก่อขยาย	✓	
3	บันได สังก่อขยาย	✓	ขาดไฟ
4	บันได ห้องพยาบาล	✓	
โรงงานเคอติง 1 Casting 1			
5	ประตู Finishing สังก่อขยาย	✓	ขาดไฟ
6	ประตู Shortblast 4	✓	
7	ประตูหน้าห้อง Sand Bin	✓	
8	ประตูห้อง QC Casting	✓	
โรงงานเคอติง 2 Casting 2			
9	Stock FS2 สังก่อขยาย	✓	
10	FS2 Door	✓	
11	Stock FS2	✓	
12	Melt2 ประตูสูงเตา 5	✓	
ออฟฟิศเคอติง Office Casting			
13	ประตูออกพื้นที่ Casting	✓	
14	ประตูออกพื้นที่ Casting Machine	✓	
คลังสินค้า Warehouse			
15	Stock MN Casting	✓	
16	Stock Material Casting	✓	
โรงงานเคอติง 3 Casting 3			
17	ประตู MC	✓	
18	ประตูสูง QC Machine	✓	
19	หน้าห้องน้ำ	✓	

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
20	MC ประตูทางออกเล็ก	✓	
21	PC	✓	
22	Office MC	✓	
23	Stock PC	✓	ขาดไฟ
24	Stock PC	✓	
25	PC ประตูตู้ท้าย	✓	
ออฟฟิศเคอติง Main Office			
26	หน้าห้อง VIP Room	✓	
27	ในห้องประชุม 5	✓	
28	ในห้องประชุม 5	✓	
29	หน้า Future area	✓	
30	ประตูเล็ก (ทางเข้า MC)	✓	
31	ประตูเล็ก (ทางออก ซังเสารง)	✓	
32	หน้า Reception	✓	
จำนวนรวม (Total)			32
ปกติ (Normal)			29
ผิดปกติ (Abnormal)			3

ใบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ภัยฉุกเฉินด้วยมือ ประจำเดือน

(Fire alarm manual check sheet)

วันที่ตรวจ ๐๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ อธิมาพร ไพฑูริยา

รายการตรวจ 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพลำโพง 3. สภาพปุ่มกด 4. อุปกรณ์อื่น ๆ --> บันทึกผล ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Signature

ที่ (No.)	Zone ที่ (Zone No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
อาคารหลัก Main Office				
1	1	หน้าห้อง Meeting 1 (ชั้น 1)	✓	
2	1	หน้าห้องประชุม	✓	
3	1	ในห้อง Maintenance Machine Store	✓	
4	1	ในห้อง Maintenance Machine Store	—	ยกเลิกการติดตั้ง
5	2	หน้าห้อง VIP room (ชั้น 2)	✓	
6	2	ในห้อง Future area ติดประตูทางเข้า	✓	
โรงงานผลิตชิ้นงาน				
7	3	หน้าห้อง Main MC ที่ติดกับ CT (ห้อง Line TS20)	✓	
8	3	ประตูทางออกหลัก (Line TS60)	✓	
9	4	MC (Line TS22)	✓	
10	4	MC (ชั้น Line TS20)	✓	
11	5	MC (กลาง Line TS30)	✓	
12	5	Stock MC	✓	
13	6	MC (ห้อง Line TS52)	✓	
14	6	Stock MC	✓	
โรงงานผลิตชิ้นงาน 1 Casting 1				
15	8	หน้าเตา 1	✓	
16	9	Core Making 1	✓	
17	9	Office Casting	✓	
18	9	Core Making 1	✓	
19	10	Core Making 1 ติดกับ Melting	✓	
20	11	Tool&Die	✓	
21	12	Maintenance Casting Storeเก่า	✓	
22	13	หลัง Shortblast 4	✓	
23	14	หลัง Shortblast 1	✓	
24	14	หลัง Drumblast	✓	
25	16	หน้าห้อง Spectro Room 1	✓	
26	17	Scrap Yard	✓	
27	18	บันได	✓	
28	19	หน้าห้อง Air Compressor room	✓	

ที่ (No.)	Zone ที่ (Zone No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
โรงงานผลิตชิ้นงาน 2 Casting 2				
29	20	ประตูทางเข้า ห้องพ่นยา	✓	
30	21	บันได ห้องพ่นยา	✓	
31	22	Finishing 2	✓	
32	23	Finishing 2	✓	
33	24	Finishing 2	✓	
34	24	FS2 area	✓	
35	22	Stock FS2	✓	
36	23	ประตู FS2 ที่ Magna test	✓	
37	26	FS2 area	✓	
38	27	FS2 area	✓	
39	29	หน้า Stock MN	✓	
40	29	Molding2	✓	
41	30	Molding2	✓	
42	31	Core making 2	✓	
43	31	Molding2	✓	
44	32	Core making 2	✓	
45	32	Auto Puring	✓	
46	33	เตา 8	✓	
47	34	เตา 5	✓	
48	35	Scrap Yard	✓	
49	36	Scrap Yard	✓	
50	36	FS2 area	✓	
51	37	FS2 area	✓	
คลังสินค้า Warehouse				
52	36	PC Store	✓	
53	37	PC Store	✓	
54	35	ประตูทางเข้า หน้าห้องผลิต PC	✓	
55	23	Ware House	✓	
56	23	Tent House	✓	
จำนวนรวม (Total)				56
ปกติ (Normal)				54
ผิดปกติ (Abnormal)				2

ยกเลิก

ใบรายงานการตรวจสอบ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ประจำเดือน
(Emergency light check sheet)

วันที่ตรวจ 29/4/22

ผู้ตรวจสอบ อนุสรณ์ ตรีชัยมูล

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Say-

รายการตรวจ 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพแบตเตอรี่ 3. อุปกรณ์อื่นๆ 4. ทำผลการสำรวจไฟ --> บันทึกลง ✓ ปกติ X ผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
โรงอาหาร Canteen			
1	หน้าห้อง Woman Locker	✓	
2	ในห้อง Driver	✓	
3	ในห้องควบคุม จุดตรวจ	✓	
4	ในห้องควบคุม จุดเตือนไฟ	X	
5	พื้นที่ใต้เพดาน	✓	
6	ในห้อง Man Locker	✓	
7	ในห้องชายฝั่งใต้เพดาน	✓	
8	ในห้องอาบน้ำ Man Locker	✓	
9	หน้าห้องเก็บข้าวสาร	✓	
10	บันไดทางขึ้น ส้วมชาย	✓	
11	ห้องครัว ส้วมชาย	✓	
12	ห้อง VIP	✓	
13	เสาธงของ	✓	
14	เสาธงหน้าโรงอาหารใหม่	✓	
15	ห้องครัว	X	
16	บันไดทางขึ้น	✓	
โรงงานผลิตชิ้น 1 Casting I			
17	ในห้อง Dust Collector	✓	
18	หน้าห้อง Sand Bin	X	
19	ในห้อง Generator ประตูทางเข้า	✓	
20	ในห้อง Generator	X	
21	หน้าห้อง Melt	✓	
22	ห้องประตู Molding 1	✓	
23	ในห้อง MDB ประตูทางเข้า	✓	
24	ในห้อง MDB	✓	
25	หน้าห้อง Melt 1	✓	
26	Core Making 1	✓	
27	Core Making 1	✓	
28	Finishing 1	✓	
29	หน้าห้อง Tool & Die	X	
30	Air Compressor room Casting 1	X	
31	Air Compressor room Casting 2	X	
32	เสาเข็มเครื่อง EMS	X	
33	ด้านหลังเครื่อง Shot blast 1	X	
34	ในห้อง Tool & Die	✓	
35	ในห้อง QC Casting	✓	

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
โรงงานผลิตชิ้น 2 Casting 2			
36	Stock FS2	✓	
37	Stock MN	✓	
38	ชั้น Shop MN	✓	
39	Stock MN	X	
40	Core 2 (เครื่อง 19)	✓	
41	Melt 2 (ถังไฟฟ้า ELP)	✓	
42	Melt 2 (Scrap yard)	✓	
43	Scrap yard 2	✓	
44	Melt 2 (ใกล้ท่า Mixer 2)	X	
45	Mold 2 (บริเวณเตาประตู Dust)	✓	
46	Mold 2 (บริเวณเตาประตู Dust 205)	X	
47	FS2 Apron Shot 2	X	
48	FS2 ประตูทางเข้า - ออก	✓	
ออฟฟิศเคส Office Casting			
49	ใน Office ครัว Machine Section	✓	
92	Pantry room	✓	
คลังสินค้า Warehouse			
50	Material Store (ใต้ทำงาน)	✓	
51	Stock Casting (ใต้ทำงาน)	✓	
52/1	Material Store (พื้นที่ Stock)	✓	
52/2	Material Store (ใต้ประตูบ้าน)	✓	
โรงงานผลิตชิ้น 3 Casting 3			
53	TS02 (ใกล้ประตูทางเข้าพื้นที่)	X	
54	ในห้อง Electric room	X	
55	หน้าห้อง Electric	X	
56	Compressor room	✓	
57	หน้าห้องน้ำ	X	
58	Office MC	✓	
59	T938	X	
60	T952	✓	
61	T957	X	
62	T941	✓	
63	T962	X	
64	MC Shutter door หน้าออฟฟิศ	✓	
65	MC ประตูข้างใต้	✓	
66	PC Shutter door หน้าออฟฟิศ	✓	





จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
67	Stock PC	X	
68	Stock PC	✓	
69	Stock PC	X	
70	Stock PC	✓	
71	Stock PC	✓	
72	หน้าห้องน้ำ PC	✓	
73	Office PC	✓	
ออฟฟิศเคส Main Office			
74	หน้าห้องน้ำ	✓	
75	ใน Office (บัญชี)	✓	
76	หน้า Office (Admin)	✓	
77	หน้าห้องประชุม 1	✓	
78	หน้าห้องประชุม 5	✓	
79	ใน Office ประตู 5	✓	
80	Future area	✓	
81	Future area	✓	
82	ทางเดิน	✓	
83	CAD Room	✓	
84	VIP Room	✓	
85	Conference Room	✓	
86	ห้องประชุม 4	✓	
87	บันได	✓	
88	Maintenance Machine Store	✓	
89	Machine Office	✓	
90	QC Machine room	✓	
91	Guard House ข้างใน	✓	
ถนนสายโรงงานเคสถึง Casting Main Road			
93	Finishing	✓	
94	Casting Maintenance	✓	
95	Core Making	✓	
96	Melting	✓	
ถนนสายโรงงานเคสถึง Casting Main Road			
97	ห้องแก้วน้ำฉุกเฉิน	✓	
จำนวนรวม (Total)			96
ปกติ (Normal)			74
ผิดปกติ (Abnormal)			22

วันที่ตรวจ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓





ผู้ตรวจสอบ อัสมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Sany

รายการตรวจ --> บันทึกลง ✓ ปกติ X ผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	รูปจุดติดตั้ง	สภาพอุปกรณ์ประตูก้นน้ำ				หมายเหตุ (Remark)
			1.เกลียวหมุน	2.มือจับหมุน	3.แถบสัระดับหมุน	4.เศษขยะกีดขวาง	
1	ประตูก้นน้ำ บัอม รปภ.		✓	✓	✓	✓	
2	ประตูก้นน้ำ โรงจอดรถ		✓	✓	✓	✓	
3	ประตูก้นน้ำ Dust Collector		✓	✓	✓	✓	
4	ประตูก้นน้ำ Dust Collector		✓	✓	✓	✓	

● การตรวจสอบอุปกรณ์

1		1.เกลียวหมุน มีการอัดจารบี ไม่แห้ง สามารถใช้งานได้	สังเกตด้วยตา
2		2.มือจับหมุน ต้องหมุนซ้าย-ขวาได้ ไม่ติดขัด	ลองหมุน ทางซ้ายและทางขวา
3		3.แถบสัระดับหมุน แถบสีเหลืองต้องอยู่ในระดับเดียวกัน	สังเกตด้วยตา
4		4.เศษขยะกีดขวาง ไม่พบเศษขยะ จนไม่สามารถปิดประตูก้นน้ำได้	สังเกตด้วยตา

แบบตรวจสอบสายน้ำดับเพลิงและหัวรับด้วยสายตาประจำเดือน
 (Fire Hose/Water Receiving head by visual check monthly)

Month

May-22

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
			OK	NG	OK	OK	NG	OK	NG	OK	OK	NG	OK	OK	NG	OK	OK	NG
1	ระบบก่อนเล่นสายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่าง ๆ มั่นคง แข็งแรง																
		1.2 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย ไม่มีน้ำรั่ว																
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี (สถานะเปิด)																
		1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าหัว																
		1.5 มีตะขอสั่งหัว F ช่วยเปิดฉุกเฉิน																
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด																
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ																
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง																
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ																
		2.5 สีสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด																
ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 17	จุดที่ 18	จุดที่ 19	จุดที่ 20	จุดที่ 21	จุดที่ 22	จุดที่ 23	จุดที่ 24	จุดที่ 25	จุดที่ 26	จุดที่ 27	จุดที่ 28	จุดที่ 29	จุดที่ 30	จุดที่ 31	จุดที่ 32
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
1	ระบบก่อนเล่นสายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่าง ๆ มั่นคง แข็งแรง																
		1.2 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย ไม่มีน้ำรั่ว																
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี (สถานะเปิด)																
		1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าหัว																
		1.5 มีตะขอสั่งหัว F ช่วยเปิดฉุกเฉิน																
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด																
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ																
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง																
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ																
		2.5 สีสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด																

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 33
			OK NG
3	หัวรับน้ำดับเพลิง	3.1 ไม่มีน้ำรั่วจุดต่อสายรับน้ำ	
		3.2 ไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำทางเข้าท่อสายน้ำ	



บันทึกสิ่งผิดปกติ

ปกติ

ตรวจสอบโดย

9.5.22

สีกา









SHE Section





Summary

30/06/2022

อาการชำรุด	จำนวน			Summary	Remark
	Emergency Light	Exit Light	Fire alarm		
					
	96	32	56		
Battery	0	1	0	1	
ตัวเครื่อง	0	0	1	1	
หลอดไฟ	22	2	0	0	
ระบบไฟ	0	0	0	0	
อื่นๆ (ไม่เสียบบลิ๊กไฟ)	0	0	0	0	
Total	22	3	1	2	
เอกสารตรวจสอบ	\\02_FireAlarm-Emergency Light-Exit Light\Monthly Report Check\2022Jun.pdf				

อาการชำรุด	จำนวน			Summary	Remark
	Fire Extinguisher	Fire Extinguisher	Fire Ball		
					
	Dry = 195	Co ₂ = 11	10		
แรงดัน / วาส์ปิดปกติ	0	0	0	0	
ถังผุพัง	0	0	0	0	
สายฉีดชำรุด	0	0	0	0	
คันโยกชำรุด	0	0	0	0	
ไม่มีถังตาม Lay out	0	0	0	0	
Total	0	0	0	0	
เอกสารตรวจสอบ	\\02_FireAlarm-Emergency Light-Exit Light\Monthly Report Check\2022_06Jun-FireExtinguisher\Monthly Report Check\2022_06Jun-FireExtinguisher				

อาการชำรุด	ประตูกั้นน้ำ				Summary	Remark
						
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4		
ชำรุด / ไม่พร้อมใช้งาน	0	0	0	0		
เอกสารตรวจสอบ	\\04_RainGutterProtection\Monthly Report Check\2022Jun.pdf					

จุดชำรุด	Fire House	Fire House Resive Head	Summary	Remark
				
	31 จุด	1 จุด		
ระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ำ	0	-	0	
สายฉีดน้ำดับเพลิง	0	-	0	
หัวรับน้ำดับเพลิง	-	0	0	
Total	0	0	0	
เอกสารตรวจสอบ	Fire Cabinet\Monthly Report Check\2022-06Jun Fire House			

สรุปผลการตรวจถังดับเพลิงประจำเดือน
(Summary of Fire Extinguisher Check Monthly)

เดือน (Month)

June

ปี (Year)

2022

Dry Chemical		Status		Expired Year		
Location	Total	OK	NG	2022	2023	2026
Casting 1	53	53	0	38	15	0
Casting 2	48	48	0	45	3	0
Machine	58	58	0	53	5	0
Outside	36	36	0	30	4	2
Total	195	195	0	166	27	2

CO2		Status		Expired Year		
Location	Total	OK	NG	2022	2023	2026
Casting 1	5	5	0	3	0	2
Casting 2	2	2	0	2	0	0
Machine	2	2	0	2	0	0
Outside	2	2	0	2	0	0
Total	11	11	0	9	0	2



Type	Total	OK	NG
Dry chemical	195	195	0
CO2	11	11	0



Report	Approved

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

30.6.65.







Jun-22

ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

เช็ก.

SHE Section :

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	45	3	0	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Casting-2	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2			
				48	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.
	สภาพถังดับเพลิง	1	ทางเข้า	2	(10LB)	✓	2022	✓	2022	(ปอนด์)	
		2	หน้าห้องน้ำ	2		✓	2022	✓	2022		
		3	Finishing2	2		✓	2022	✓	2022		
		4	Finishing2	2		✓	2022	✓	2022		
		5	Dust room	2		✓	2022	✓	2022		
		6	Molding2	2		✓	2022	✓	2022		
		7	Molding2	2		✓	2022	✓	2022		
		8	Dust outside	2		✓	2022	✓	2022		
		9	Specto room	2		✓	2022	✓	2022		
		10	Melting	2		✓	2022	✓	2022		
		11	Melting	2	2	✓	2022	✓	2022	✓	11-2022
		12	Pit yard	2		✓	2023	✓	2022	✓	11-2022
		13	Pit yard	2		✓	2022	✓	2022		
		14	Melting burning	2		✓	2022	✓	2022		
		15	Furnance	2		✓	2022	✓	2022		
		16	Auto pouring	2		✓	2022	✓	2022		
		17	Core making2	2		✓	2022	✓	2022		
		18	Molding2	2		✓	2022	✓	2022		
		19	Molding2	2		✓	2022	✓	2022		
		20	Dust BH 2/6	2		✓	2022	✓	2022		
		21	Maintenance shop	2		✓	2022	✓	2022		
		22	Maintenance shop	2		✓	2023	✓	2023		
		23	Core making2	2		✓	2022	✓	2022		
		24	Finishing2	2		✓	2022	✓	2022		
	ความดัน										
	ถัง CO2 ใช้วิธีการชั่งน้ำหนัก (ห้าม < 10% ของน้ำหนัก)										
	สภาพสายฉีด										
	สภาพสายฉีดไม่มีแตกชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน										
	สลักและคันบีบ										
	สลักเหล็กที่ใช้ดับบีบที่หัวฉีด ให้ตรวจสอบว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่										
	ซีลพลาสติก										
	สภาพของซีลพลาสติกที่มัดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกระเด็น										
	ควาถังทดสอบ										
	ควาถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน										

Lay-out


KIRIU

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher at Casting 2 Building layout)

หน้าโรงงาน (Front Factory)

อาคารแคสติ้ง-1


แผนผังอาคารแคสติ้ง 1 และ Casting 2




ถนนหน้าโรงงาน (Be hide Factory road)

ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location	No	Location
1	ทางเข้า	21	Finishing2	23	Finishing2
2	หน้าห้องน้ำ	22	Finishing2	24	Finishing2
3	Finishing2	25	Finishing2	26	Finishing2
4	Finishing2	27	Finishing2	28	Finishing2
5	Dust room	29	Finishing2	30	Finishing2
6	Molding2	31	Finishing2	32	Finishing2
7	Molding2	33	Finishing2	34	Finishing2
8	Dust outside	35	Finishing2	36	Finishing2
9	Specto room	37	Finishing2	38	Finishing2
10	Melting	39	Finishing2	40	Finishing2
11	Melting	41	Finishing2	42	Finishing2
12	Pit yard	43	Finishing2	44	Finishing2
13	Pit yard	45	Finishing2	46	Finishing2
14	Melting burning	47	Finishing2	48	Finishing2
15	Furnance	49	Finishing2	50	Finishing2
16	Auto pouring	51	Finishing2	52	Finishing2
17	Core making2	53	Finishing2	54	Finishing2
18	Molding2	55	Finishing2	56	Finishing2
19	Molding2	57	Finishing2	58	Finishing2
20	Dust BH 2/6	59	Finishing2	60	Finishing2



ถังดับเพลิง



ถังดับเพลิง

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

30.6.65.






Jun-22

ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

เชิด
any

SHE Section :

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	38	15	0	0	0
CO2	0	0	3	0	2	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Casting-1	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2			
				53	5	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.
	สภาพถังดับเพลิง	1	ทางเข้า	2	(10LB)	2022	2022	(ป้อนดี)			
		2	หน้าห้องน้ำ	2		2023	2023				
		3	Shot blast	2		2023	2022				
		4	Shot blast	2		2022	2022				
		5	FHC-06	2		2023	2022				
		6	หน้าห้อง Dust	2		2022	2022				
		7	Molding1	2		2023	2023				
		8	Molding1	2		2023	2022				
	เกจวัดความดัน ซ้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน	9	หน้าห้อง Dust	2		2023	2022				
		10	นอกห้อง Dust	2		2022	2023				
		11	ห้องเติมทราย	2		2022	2022				
		12	Specto rm.	2	1	2022	2022	✓		2026	
		13	Furnace	2	-	2022	2022	✓		-	-
		14	Generator	2	1	2022	2022	✓		-	-
		15	ดาซัง	2	-	2023	2023	✓		16-1	2022
		16	ห้อง MDB	2	2	2022	2022	✓		16-2	2022
		17	ห้องได้เตา	1	1	2023	-	✓		2026	
	สภาพสายฉีดไม่มีแตกชำรุด เกยลียวข้อต่อแน่นปลายสายฉีดสภาพดีและสายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน	18	Auto Pouring	2		2022	2022				
		19	Mold&Core	2		2023	2022				
		20	Core keep	2		2022	2022				
		21	FHC-10	2		2023	2022				
		22	Back Drum blast	2		2023	2022				
		23	Finishing	2		2022	2022				
		24	Tool&Die	2		2022	2022				
		25	QC Casting	2		2022	2022				
		26	Casting office	2		2022	2022				
		27	Casting Pantry rm.	2		2022	2022				
	สลักและคันบีบ										
	สภาพของซีลพลาสติกที่มัดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมัดสายฉีดเพื่อป้องกันการกดเล่น										
	คว่างถังดับเพลิงขึ้น-ลงเพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน										

Lay-out


KIRIU

เอกสารสนับสนุน (Support document)

แผนผังถังดับเพลิงตามอาคารชั้น 1 (Fire Extinguisher at Casting 1 Building layout)

หน้าโรงงาน (Front Factory)

ถนนหน้าโรงอาหาร (Canteen road)



ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location	No	Location	No	Location
1	ทางเข้า	31	ห้องเติมทราย	26	FHC-06
2	หน้าห้องน้ำ	32	Specto rm.	27	Back Drum blast
3	Shot blast	33	Furnace	28	Finishing
4	Shot blast	34	Generator	29	Tool&Die
5	FHC-06	35	ดาซัง	30	QC Casting
6	หน้าห้อง Dust	36	ห้องได้เตา	31	Casting office
7	Molding1	37	Auto Pouring	32	Casting Pantry rm.
8	Molding1	38	Core keep		
9	นอกห้อง Dust	39	Mold&Core		
10	ห้องเติมทราย	40	FHC-10		
11	Specto rm.	41	Back Drum blast		
12	Furnace	42	Finishing		
13	Generator	43	Tool&Die		
14	ดาซัง	44	QC Casting		
15	ห้อง MDB	45	Casting office		
16	ห้องได้เตา	46	Casting Pantry rm.		

แบบตรวจถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Check Sheet)

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) :

29.6.65.

Jun-22

ผู้ตรวจสอบ (Inspector) :

เชิดชัย

SHE Section :

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	53	5	0	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0

รายการ	มาตรฐาน	No	Machine	Dry	CO2	Dry No. 1		Dry No. 2		CO2 No.1&2	
				58	2	OK/NG	Exp.	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม.และที่ยึดมั่นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	M-01	ทางเข้า Machining	2	(10LB)	2022	✓	2022	✓	(ปอนด์)	
		M-02	ทางเดินภายใน	2		2022	✓	2022	✓		
		M-03	หน้าประตูกลางเล็ก	2		2022	✓	2022	✓		
		M-04	ด้านข้างทางเดิน	2		2022	✓	2023	✓		
		M-05	ทางเข้าจาก Casting2	2		2022	✓	2022	✓		
		M-06	บริเวณ PC	2		2022	✓	2022	✓		
		M-07	บริเวณ PC	2		2022	✓	2022	✓		
		M-08	ทางเข้าจาก Raw Mat.	2		2022	✓	2022	✓		
		M-09	หน้าห้องแอร์คอมใหม่	2		2022	✓	2022	✓		
		M-10	ด้านหลัง Packing	2		2022	✓	2022	✓		
		M-11	หน้า Office WH	2		2022	✓	2022	✓		
		M-12	ทางเข้าลานโหลด	2		2022	✓	2022	✓		
		M-13	ทางเข้าลานโหลด	2		2022	✓	2022	✓		
		M-14	หน้า Office Production	2		2022	✓	2022	✓		
		M-15	หน้าห้องไฟฟ้า	2	1	2022	✓	2022	✓	✓	2022
		M-16	หน้าห้องน้ำ	2	-	2022	✓	2022	✓	-	-
		M-17	หน้าห้องแอร์คอมเก่า	2	1	2022	✓	2022	✓	✓	2022
		M-18	หน้าห้อง QA&QC	2		2022	✓	2022	✓		
		M-19	ที่สูบลมรี แมชชีนนิ่ง	2		2022	✓	2022	✓		
		M-20	หน้าห้อง Maintenance	2		2022	✓	2022	✓		
		M-21	หน้าห้อง Maint.	2		2022	✓	2022	✓		
		M-22	ทางเข้าจาก Office	2		2022	✓	2022	✓		
		M-23	ด้านใน Office	2		2022	✓	2022	✓		
		M-24	ประชาสัมพันธ์	2		2022	✓	2022	✓		
		M-25	สำนักงานชั้นสอง	2		2022	✓	2023	✓		
		M-26	กลางแมชชีนนิ่ง	2		2022	✓	2022	✓		
		M-27	ข้างห้องน้ำ	2		2022	✓	2023	✓		
		M-28	Store room	2		2023	✓	2023	✓		
		M-29	พื้นที่ซ่อมบำรุง	2		2022	✓	2022	✓		


รายการ	มาตรฐาน	สภาพถังดับเพลิง	ความดัน	สภาพสายฉีด	สลักและคันบีบ	ซีลพลาสติก	คว่างทดสอบ
		เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	ถัง CO2 ใช้วิธีการชั่ง น้ำหนัก (น้ำหนัก < 10% ของน้ำหนัก)	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกยตัวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจสอบว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่	สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกระเด็น	คว่างถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน

Lay-out		KIRIU	เอกสารประกอบ (Support document)	แผนผังการจัดเก็บถังดับเพลิงตามบริเวณ (Fire Extinguisher at Machining Building layout)	Approval	Checked	Issued	Rev. No.	SP-06.FM-01
					By: (Signature)	By: (Signature)	By: (Signature)	Rev. No.	Rev. Date

หน้าโรงงาน (Front Factory)		ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง	
No	Location	No	Location
M-01	ทางเข้า Machining	M-28	หน้าห้อง Maint.
M-02	ทางเดินภายใน	M-29	หน้าห้อง Office
M-03	หน้าประตูกลางเล็ก	M-25	ด้านใน Office
M-04	ด้านข้างทางเดิน	M-26	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-05	ทางเข้าจาก Casting2	M-27	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-06	บริเวณ PC	M-28	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-07	บริเวณ PC	M-29	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-08	ทางเข้าจาก Raw Mat.	M-20	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-09	หน้าห้องแอร์คอมใหม่	M-21	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-10	ด้านหลัง Packing	M-22	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-11	หน้า Office WH	M-23	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-12	ทางเข้าลานโหลด	M-24	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-13	ทางเข้าลานโหลด	M-25	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-14	หน้า Office Production	M-26	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-15	หน้าห้องไฟฟ้า	M-27	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-16	หน้าห้องน้ำ	M-28	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-17	หน้าห้องแอร์คอมเก่า	M-29	ด้านหน้าแมชชีนนิ่ง
M-18	หน้าห้อง QA&QC		
M-19	ที่สูบลมรี แมชชีนนิ่ง		
M-20	หน้าห้อง Maintenance		







ถังดับเพลิง	ใช้ถังดับเพลิง	ใช้ถังดับเพลิง
ถังดับเพลิง	ใช้ถังดับเพลิง	ใช้ถังดับเพลิง

Expired Year around 5 years after buy

วันที่ตรวจสอบ (Date) : 29.6.65.
ผู้ตรวจสอบ (Inspector) : 
SHE Section :

Jun-22

	OK	NG	2022	2023	2026		
Dry	0	0	30	4	2	0	0
CO2	0	0	2	0	0	0	0


รายการ	มาตรฐาน	No	Outside	Dry	CO2	Dry No. 1	Dry No. 2	CO2 No.1&2				
				36	2	OK/NG	Exp.	LB.	Exp.			
 สภาพถังดับเพลิง	สะอาด มีป้ายชี้บ่ง ชัดเจนติดตั้งสูงจาก พื้น 1 ม. และไม่เกิน 1.4 ม. และที่ติดนั้นคง ไม่มี สิ่งของขวางเข้าถึงได้ง่าย	1	Security Guard	2	(15LB)	✓	2023	✓	2023	(ปอนด์)		
		2	โรงจอดรถ	2	✓	2022	✓	2022				
		3	LPG Canteen	2	✓	2022	✓	2022				
		4	ทางเข้า Canteen	2	✓	2022	✓	2022				
		5	ชั้น 2 Canteen	2	✓	2022	✓	2022				
		6	หน้าห้องพยาบาล	2	✓	2022	✓	2022				
		7	หน้าห้อง PPE	2	✓	2022	✓	2022				
		8	Dust BH 1/11	2	✓	2022	✓	2022				
		9	Air Compressor	2	✓	2023	✓	2023				
		10	Fire Pump	2	✓	2022	✓	2022				
		11	Dust BH 2/7	2	✓	2022	✓	2022				
		12	Material store	2	✓	2022	✓	2022				
		13	Material store	2	✓	2022	✓	2022				
		14	FCD Waste	2	✓	2022	✓	2022				
		15	SHE Workshop	2	✓	2022	✓	2022				
		16	Waste storage	2	✓	2022	✓	2022				
		17	Waste storage	2	✓	2022	✓	2022				
		 ความดัน	เกจวัดความดัน ชี้อยู่ใน ตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้า เข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้ งาน	18	Deisel Tank 15,000L.	2	2	✓	2026	✓	2026	✓
												✓
 สภาพสายฉีด	สภาพสายฉีดไม่มีแตก ชำรุด เกลียวข้อต่อแน่น ปลายสายฉีดสภาพดี และสายฉีดต้องไม่มีวัสดุ อุดตัน											
 สลักและคันบีบ	สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่ หัวฉีด ให้ตรวจดูว่าถูก ถอดหรือหลุดหายหรือไม่											
 ซีลพลาสติก	สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาด หรือมัดสายฉีด เพื่อ ป้องกันการกระเด็น											
 ความถี่ทดสอบ	ความถี่ถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการ ขยับตัว ป้องกันการจับ ตัวแข็งเป็นก้อน											

Lay-out

KIRIU

เอกสารสนับสนุน
(Support document)

แผนผังถังดับเพลิงภายนอกอาคาร
(Fire Extinguisher at Outside layout)



หน้าโรงงาน (Front Factory)

ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

No	Location
1	Security Guard
2	โรงจอดรถ
3	LPG Canteen
4	ทางเข้า Canteen
5	ชั้น 2 Canteen
6	หน้าห้องพยาบาล
7	หน้าห้อง PPE
8	Dust BH 1/11
9	Air Compressor
10	Fire Pump
11	Dust BH 2/7
12	Material store
13	Material store
14	FCD Waste
15	SHE Workshop
16	Waste storage
17	Waste storage
18	Deisel Tank 15,000 L.

Approved

Checked

Issued

Rev. No.

Rev. Date

Page

ใบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยมือ ประจำเดือน

(Fire alarm manual check sheet)

วันที่ตรวจ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้ตรวจสอบ สัมพันธ์ โพธิ์ศรีนทร์

รายการตรวจ 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพปุ่มกด 3. สภาพลำโพง 4. อุปกรณ์อื่นๆ --> บันทึกลง ✓ ปกติ X ผิดปกติ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย.....

Samy

ที่	Zone ที่ (Zone No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจTest	หมายเหตุ (Remark)
จุดที่ติดตั้ง Main Office				
1	1	หน้าห้อง Meeting 1 (ชั้น 1)	✓	
2	1	หน้าห้องน้ำดื่ม	✓	
3	1	ในห้อง Maintenance Machine Store	✓	
4	1	หน้าห้อง Maintenance Machine Store	✓	
5	2	หน้าห้อง VIP room (ชั้น 2)	✓	
6	2	ในห้อง Future area ติดประตูทางเข้า	✓	
โรงงานเซรามิก บำรุงช่าง				
7	3	หน้าห้องใน MC หักดิบ CT (หัว Line TS20)	✓	
8	3	ประตูทางออกเล็ก (Line TS60)	✓	
9	4	MC (Line TS22)	✓	
10	4	MC (เส้น Line TS20)	✓	
11	5	MC (กลาง Line TS30)	✓	
12	5	Stock MC	✓	
13	6	MC (หัว Line TS52)	✓	
14	6	Stock MC	✓	
โรงงานเซรามิก 1 Casting 1				
15	8	หน้าตา 1	✓	
16	9	Core Making 1	✓	
17	9	Office Casting	✓	
18	9	Core Making 1	✓	
19	10	Core Making 1 ติดกับ Melting	✓	
20	11	Tool&Die	✓	
21	12	Maintenance Casting Store ทำ	✓	
22	13	หัว Shortblast 4	✓	
23	14	หัว Shortblast 1	✓	
24	14	หัว Shortblast	✓	
25	16	หน้าห้อง Spectro Room 1	✓	
26	17	Scrap Yard	✓	
27	18	บนตา	✓	
28	19	หน้าห้อง Air Compressor room	✓	

ที่	Zone ที่ (Zone No.)	สถานที่ (Location)	ผลการ ตรวจTest	หมายเหตุ (Remark)
โรงงานเซรามิก 2 Casting 2				
29	20	ประตูทางเข้า ห้องพอบาล	✓	
30	21	บันได ห้องพอบาล	✓	
โรงงานเซรามิก 3 Casting 3				
31	22	Finishing 2	✓	
32	23	Finishing 2	✓	
33	24	Finishing 2	✓	
34	24	FS2 area	✓	
35	22	Stock FS2	✓	
36	23	ประตู FS2 หัก Magna test	✓	
37	26	FS2 area	✓	
38	27	FS2 area	✓	
39	29	หน้า Stock MN	✓	
40	29	Molding2	✓	
41	30	Molding2	✓	
42	31	Core making 2	✓	
43	31	Molding2	✓	
44	32	Core making 2	✓	
45	32	Auto Puing	✓	
46	33	ตา 8	✓	
47	34	ตา 5	✓	
48	35	Scrap Yard	✓	
49	36	Scrap Yard	✓	
50	36	FS2 area	✓	
51	37	FS2 area	✓	
คลังสินค้า Warehouse				
52	36	PC Store	✓	
53	37	PC Store	✓	
54	35	ประตูทางเข้า หน้าห้องผลิต PC	✓	
55	23	Ware House	✓	
56	23	Tent House	✓	
จำนวนรวม (Total)				56
ปกติ (Normal)				56
ผิดปกติ (Abnormal)				1

ส่ง ไม่

ใบรายงานการตรวจสอบ ไฟทางออกฉุกเฉิน ประจำเดือน

(Exit Light check sheet)

วันที่ตรวจ ๓ สิงหาคม 2565

ผู้ตรวจสอบ สว่างแสง ไทเทร็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Suy

รายละเอียด 1. ตรวจสอบไฟ 2. สภาพแบตเตอรี่ 3. อุปกรณ์อื่นๆ 4. ทำสอบการสำรองไฟ --> บันทึกลง ✓ ปกติ X ผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
โรงอาหาร Canteen			
1	ประตูทางเข้า ห้องพยาบาล	✓	
2	ประตูทางเข้า สัตว์ขยาย	✓	
3	บันได สัตว์ขยาย	X	ไม่ติด
4	บันได สัตว์ขยาย	✓	
โรงงานผลิต 1 Casting 1			
5	ประตู Finishing สัตว์ Magnatest	✓	
6	ประตู Shortblast 4	✓	
7	ประตูหน้าห้อง Sand Bin	✓	
8	ประตูห้อง QC Casting	✓	
โรงงานผลิต 2 Casting 2			
9	Stock FS2 สัตว์น้ำ	✓	
10	FS2 Door	✓	
11	Stock FS2	✓	
12	Mel2 ประตูส้วม 5	✓	
ออฟฟิศเคตติ้ง Office Casting			
13	ประตูออฟฟิศ สัตว์ Casting	✓	
14	ประตูออฟฟิศ สัตว์ Machine	✓	
คลังสินค้า Warehouse			
15	Stock MN Casting	✓	
16	Stock Material Casting	✓	
โรงงานแม่พิมพ์ Maching			
17	ประตู MC	✓	
18	ประตูส้วม QC Machine	✓	
19	หน้าห้องน้ำ	✓	

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ Test	หมายเหตุ (Remark)
20	MC ประตูทางออกเล็ก	✓	
21	PC	✓	
22	Office MC	✓	
23	Stock PC	X	หลอดไฟ
24	Stock PC	✓	
25	PC ประตูชุดท้าย	✓	
ออฟฟิศเคตติ้ง Main Office			
26	หน้าห้อง VIP Room	✓	
27	ในห้องประชุม 5	✓	
28	ในห้องประชุม 5	✓	
29	หน้า Future area	✓	
30	ประตูเล็ก (ทางเข้า MC)	✓	
31	ประตูเล็ก (ทางออก ซ้างเสาธง)	✓	
32	หน้า Reception	✓	
จำนวนรวม (Total)			32
ปกติ (Normal)			30
ผิดปกติ (Abnormal)			2

ใบรายงานการตรวจสอบ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ประจำเดือน

(Emergency light check sheet)

วันที่ตรวจ 16/06/2020

ผู้ตรวจสอบ นายจิรชัย ศรีชัยมูล

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นาย.....

รายการตรวจ 1. ตรวจหลอดไฟ 2. สภาพแบตเตอรี่ 3. อุปกรณ์อื่นๆ 4. ทำสอบการสำรองไฟ --> บันทึกลง ✓ ปกติ X ผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ	หมายเหตุ (Remark)
โรงอาหาร Canteen			
1	หน้าห้อง Woman Locker	✓	
2	ในห้อง Driver	✓	
3	ในห้องพนักงาน จุดใต้เครื่อง	✓	
4	ในห้องพนักงาน จุดใต้รถบันได	X	
5	พื้นที่ใต้รถเบียดหนี	✓	
6	ในห้อง Man Locker	✓	
7	ในห้องน้ำชาย ที่ใต้เบียดหนี	✓	
8	ในห้องอาบน้ำ Man Locker	✓	
9	หน้าห้องเก็บข้าวสาร	✓	
10	บันไดทางขึ้น ลังต่อขยาย	✓	
11	ห้องครัว ลังต่อขยาย	✓	
12	ห้อง VIP	✓	
13	เสาจุดขายของ	✓	
14	เสาคาน้ำทาง โรงอาหารใหม่	✓	
15	ห้องครัว	X	
16	บันไดทางขึ้น	✓	
โรงงานเคสซิ่ง 1 Casting 1			
17	ในห้อง Dust Collector	✓	
18	หน้าห้อง Sand Bin	X	
19	ในห้อง Generator ประตุทางเข้า	✓	
20	ในห้อง Generator	✓	
21	หน้าห้องน้ำ Melt	✓	
22	ห้องประชุม Melting 1	✓	
23	ในห้อง MDB ประตูทางเข้า	✓	
24	ในห้อง MDB	✓	
25	หน้าห้องน้ำ Melt 1	✓	
26	Core Making 1	✓	
27	Core Making 1	✓	
28	Finishing 1	✓	
29	หน้า Tool & Die	✓	
30	Air Compressor room Casting 1	✓	
31	Air Compressor room Casting 2	✓	
32	เสาบริเวณเครื่อง EMS	✓	
33	คันหลังเครื่อง Shot blast 1	✓	
34	ในห้อง Tool & Die	✓	
35	ในห้อง QC Casting	✓	





จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ	หมายเหตุ (Remark)
โรงงานเคสซิ่ง 2 Casting 2			
36	Stock FS2	✓	
37	Stock MN	✓	
38	ข้าง Shop MN	✓	
39	Stock MN	X	
40	Core 2 (เสาเครื่อง 19)	✓	
41	Melt 2 (ข้างตู้ไฟ ELP)	✓	
42	Melt 2 (Scrap yard)	✓	
43	Scrap yard 2	✓	
44	Melt 2 (ใกล้ Mixer 2)	✓	
45	Mold 2 (บริเวณเสาประตู Dust)	✓	
46	Mold 2 (บริเวณเสาประตู Dust 205)	X	
47	FS2 Apron Slot 2	X	
48	FS2 ประตูทางเข้า - ออก	✓	
ออฟฟิศเคสซิ่ง Office Casting			
49	ใน Office #13 Machine Section	✓	
50	Pantry room	✓	
คลังสินค้า Warehouse			
51	Material Store (ใต้ทำงาน)	✓	
52/1	Stock Casting (ใต้ทำงาน)	✓	
52/2	Material Store (พื้นที่ Stock)	✓	
53	Material Store (ใต้ประตูหน้า)	✓	
โรงงานเคสซิ่ง 3 Casting 3			
54	T302 (100kg ประตูทางเข้า)	X	
55	ในห้อง Electric room	X	
56	หน้าห้อง Electric	X	
57	Compressor room	✓	
58	หน้าห้องน้ำ	✓	
59	Office MC	✓	
60	T938	X	
61	T952	✓	
62	T957	X	
63	T941	✓	
64	T962	X	
65	MC Shutter door หน้าอพยพ	✓	
66	MC ประตูข้างเล็ก	✓	
67	PC Shutter door หน้าอพยพ	✓	

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ผลการตรวจ	หมายเหตุ (Remark)
67	Stock PC	✓	
68	Stock PC	✓	
69	Stock PC	X	
70	Stock PC	✓	
71	Stock PC	✓	
72	หน้าห้องน้ำ PC	✓	
73	Office PC	✓	
ออฟฟิศเคสซิ่ง Main Office			
74	หน้าห้องน้ำ	✓	
75	ใน Office (บัญชี)	✓	
76	หน้า Office (Admin)	✓	
77	หน้าห้องประชุม 1	✓	
78	หน้าห้องประชุม 5	✓	
79	ใน ห้องประชุม 5	✓	
80	Future area	✓	
81	Future area	✓	
82	ทางเดิน	✓	
83	CAD Room	✓	
84	VIP Room	✓	
85	Conference Room	✓	
86	ห้องประชุม 4	✓	
87	บันได	✓	
88	Maintenance Machine Store	✓	
89	Machine Office	✓	
90	QC Machine room	✓	
91	Guard House ข้างใน	✓	
ถนนเคสซิ่งโรงงานเคสซิ่ง Casting Main Road			
93	Finishing	✓	
94	Casting Maintenance	✓	
95	Core Making	✓	
96	Melting	✓	
ถนนเคสซิ่งโรงงานเคสซิ่ง Casting Main Road			
97	ห้องแม่พิมพ์	✓	
จำนวนรวม (Total)		96	
ปกติ (Normal)		81	
ผิดปกติ (Abnormal)		15	

แบบตรวจสอบสายน้ำดับเพลิงและหัวรับด้วยสายตาประจำเดือน
(Fire Hose/Water Receiving head by visual check monthly)

Month

Jun-22

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		จุดที่ 9		จุดที่ 10		จุดที่ 11		จุดที่ 12		จุดที่ 13		จุดที่ 14		จุดที่ 15		จุดที่ 16	
			OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG
1		ระบบท่อน้ำดับเพลิง																																
		1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง																																
		1.2 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย ไม่มีน้ำรั่ว																																
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี (สถานะปิด)																																
		1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าหัว																																
		1.5 มีตะขอตัว F ช่วยเปิดฉุกเฉิน																																
2		สายฉีดน้ำดับเพลิง																																
		2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด																																
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ																																
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง																																
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ																																
		2.5 สิ่งสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด																																
1		ระบบท่อน้ำดับเพลิง																																
		1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง																																
		1.2 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย ไม่มีน้ำรั่ว																																
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี (สถานะปิด)																																
		1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าหัว																																
		1.5 มีตะขอตัว F ช่วยเปิดฉุกเฉิน																																
2		สายฉีดน้ำดับเพลิง																																
		2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด																																
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ																																
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง																																
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ																																
		2.5 สิ่งสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด																																

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 33	
			OK	NG
3	หัวรับน้ำดับเพลิง	3.1 ไม่มีน้ำรั่วจุดต่อสายรับน้ำ		
		3.2 ไม่มีสิ่งกีดขวางน้ำทางเข้าสายน้ำ		



บันทึกสิ่งผิดปกติ ปฏิบัติ - ตรวจสอบใช้งาน

ตรวจสอบโดย 29.6.65. ฝึกร





SHE Section Somnab

วันที่ตรวจ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕





ผู้ตรวจสอบ สมพงษ์ โททะรัตน์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

รายการตรวจ --> บันทึกลง ✓ ปกติ X ผิดปกติ

จุดที่ (No.)	สถานที่ (Location)	รูปจุดติดตั้ง	สภาพอุปกรณ์ประตูก้นน้ำ				หมายเหตุ (Remark)
			1.เก็ลยวหมุน	2.มือจับหมุน	3.แถบสีระดับหมุน	4.เศษขยะกีดขวาง	
1	ประตูก้นน้ำ ป้อม รปภ.		✓	✓	✓	✓	
2	ประตูก้นน้ำ โรงจอดรถ		✓	✓	✓	✓	
3	ประตูก้นน้ำ Dust Collector		✓	✓	✓	✓	
4	ประตูก้นน้ำ Dust Collector		✓	✓	✓	✓	

• การตรวจสอบอุปกรณ์

1		1.เก็ลยวหมุน มีการอัดจารบี ไม่แห้ง สามารถใช้งานได้	สังเกตด้วยตา
2		2.มือจับหมุน ต้องหมุนซ้าย-ขวาได้ ไม่ติดขัด	ลองหมุน ทางซ้ายและทางขวา
3		3.แถบสีระดับหมุน แถบสีเหลืองต้องอยู่ในระดับเดียวกัน	สังเกตด้วยตา
4		4.เศษขยะกีดขวาง ไม่พบเศษขยะ จนไม่สามารถปิดประตูก้นน้ำได้	สังเกตด้วยตา

ภาคผนวก ข-17

แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2565

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่อง แผนดับเพลิง
(株) キリウ 消防計画

อนุมัติ (Approved)	ตรวจสอบ (Checked)	เรียบเรียง (Issued)

จัดทำครั้งแรก	24-Apr-2014
1 st Revision	
2 nd Revision	
3 rd Revision	
4 th Revision	
5 th Revision	

วัตถุประสงค์ (目的)

ตามกฎหมายอัคคีภัย มาตรา 8 หัวข้อ 1 แผนมีกำหนดหรือต้องเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การควบคุมการป้องกันอัคคีภัยที่มีจำกัด
กิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยที่มาจากเพลิงไหม้ และอุบัติเหตุอื่นและเพื่อความปลอดภัยของชีวิต

この計画は、消防法第8条第1項の規定に基づき、株式会社 キリウ における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする

ขอบเขตการนำไปใช้ (適用範囲)

แผนนี้ใช้กับผู้ทำงานที่ KIRIU

この計画は、株式会社 キリウ に勤務し、出入りするすべての者に適用する。

Preventive control organization (予防管理組織)

ผู้ควบคุมการป้องกันอัคคีภัย, ผู้รับผิดชอบการป้องกันอัคคีภัย, ผู้รับผิดชอบด้านกานัอัคคีภัย มีดังนี้
防火管理者、防火責任者、火元責任者 については次の通りとする。

- (1) ผู้ควบคุมการป้องกันอัคคีภัย (防火管理者)
- (2) ผู้รับผิดชอบการป้องกันอัคคีภัย ตามเอกสารแนบ 1 (防火責任者 別紙 1 のとおり)
- (3) ผู้รับผิดชอบด้านกานัอัคคีภัย ตามเอกสารแนบ 2 (火元責任者 別紙 1 のとおり)

การตรวจ Check อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ (建築物の自主検査)

ผู้รับผิดชอบด้านกานัอัคคีภัย ต้องตรวจ Check ในหัวข้อดังต่อไปนี้

火元責任者は、次の項目について自主点検を実施するものとする。

จุดตรวจ (検査対象)	ความถี่ (実施頻度)	รายละเอียด (実施内容)
ทางเดิน - บันได เป็นต้น (通路・階段等)	1 ครั้ง/วัน (1 回/日)	ทางเดินไม่มีสิ่งของวางกีดขวางหรือไม่ (避難経路に障害物は無いか)
อุปกรณ์ดับเพลิง (消防用設備等)	1 ครั้ง/วัน (1 回/日)	อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือไม่ (いつでも使用できる状態にあるか)
อุปกรณ์ใช้ไฟ, เกิดประกายไฟ (火気使用設備等)	เวลาเสร็จงาน (終業時)	มีไฟ, ภาชนะไม่รั่วไหล, ปิด Power แล้วหรือไม่ (火の気は無いか. 電源切状態にあるか)
เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า (電気機器設備等)	เวลาเสร็จงาน (終業時)	มีไฟ, ภาชนะไม่รั่วไหล, ปิด Power แล้วหรือไม่ (火の気は無いか. 電源切状態にあるか)
อื่นๆ (その他)		หัวข้อที่กำหนดโดยแผน (部署で決めた項目)

- (1) ตาราง Organize ทีมป้องกันภัย . . . เอกสารแนบ 2
自衛消防隊組織表 . . . 別紙 2
- (2) Lay out การแบ่ง Block ของทีมป้องกันภัย . . . เอกสารแนบ 3
- (3) 自衛消防隊ブロック分け図 . . . 別紙 3
แผนหน้าที่ 任務分担

ทีมงานแผนมาตรการป้องกัน 防護措置班	กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่จะตามมา 二次被害防止措置を講じる。 แจ้งไปเมื่อครั้งที่ 213 (แจ้งเหตุเพลิงไหม้・มีผู้บาดเจ็บหรือไม่) 213 番通報を行う。(火災・怪我人の有無を的確に伝える) แจ้งขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Admin・Police เป็นต้น 総務・守衛所等必要部署へ連絡を行う。 แจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทีมสื่อสาร 通報連絡班	關係者への連絡を行う。 ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงดับไฟในเบื้องต้น 消火器等による初期消火を行う。 นำผู้อพยพในเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ 出火時における避難者の誘導を行う。 ตรวจสอบผู้อพยพหนีไฟ 逃げて遅れた者の確認を行う。 ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้อพยพที่ห้ 避難器具により逃げ遅れた者を選難させる。 เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปจุดปลอดภัย 怪我人を安全な場所に運ぶ。 รับผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บ ทีมพยาบาล 救護班
ทีมพยาบาล 救護班	怪我の応急処置を行う。 กรณีเรียกขอความช่วยเหลือได้ปริมาณอาการบาดเจ็บของทีมพยาบาล 救急車を要請した場合は、怪我の状況を救急隊員に伝える。

- ผู้ควบคุมการป้องกันอัคคีภัยต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิง, การป้องกันอัคคีภัยเพื่อเพิ่มความรู้ให้แกพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการดับเพลิง
- 防火管理者等は職員等の防火知識並びに消防技術及び震災対応措置の向上を図るため、防火。
2. ผู้ควบคุมการป้องกันอัคคีภัยจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิง・การป้องกันอัคคีภัยด้วย
防火管理者が行う防火・防災に関する訓練は、次により実施する。
(1) ปีละอบรมรวมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย (เดือน November)
総合防災訓練 (11月)

- การรายงาน, แจ้งไปยังหน่วยงานดับเพลิง (消防機関への報告、連絡)
ผู้ควบคุมการป้องกันอัคคีภัยต้องแจ้งต่อหน่วยงานดับเพลิงเป็นประจำเพื่อให้การควบคุมมีความเหมาะสม โดยมีหน้าที่ดังนี้
防火管理者は、防火管理の適正を図るため、常に消防機関との連絡を密にし、次の業務を行う。
(1) แจ้งการจัดทำ (เปลี่ยนแปลง) แผนดับเพลิง
消防計画の作成 (変更) 届出
(2) ร้องขอการแนะนำการป้องกันอัคคีภัย
防火指導の要請
(3) ร้องขอเรื่องภาษีฝึกอบรม
教育訓練指導の要請
(4) แจ้งเรื่องการซ้อมดับเพลิง
消防訓練実施の連絡
(5) รายงานผลการตรวจ Check อุปกรณ์ดับเพลิง
消防用設備等の点検結果の報告
(6) หัวข้อจำเป็นด้านการควบคุมการป้องกันอัคคีภัยอื่นๆ
その他防火管理上必要な事項