

## บทที่ 4 การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการท่าอากาศยานแม่สะเรียง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ปัจจุบันท่าอากาศยานแม่สะเรียงยังไม่เปิดให้บริการสายการบินพาณิชย์ โดยมีเพียงเครื่องบินเอกชนเช่าเหมาลำขนาดเล็กที่มาใช้บริการ รวมทั้งมีความถี่ในการใช้บริการน้อยมาก โดยมีรายละเอียดมาตรการที่ไม่ปฏิบัติ และมาตรการที่ไม่สามารถประเมินผลได้ ดังนี้ (ตารางที่ 4.1-1)

#### 1) มาตรการไม่ปฏิบัติ

**1.1) รายละเอียดมาตรการ :** ให้กรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยาน) ปลุกต้นไม้ในท้องถิ่นเป็นแนวกันเสียงให้กับโรงเรียนบริพัตรศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม วัดชัยลามก

**ผลการปฏิบัติตามมาตรการ :** ท่าอากาศยานแม่สะเรียง ยังไม่มีการปลุกต้นไม้เป็นแนวกันเสียง เนื่องจากปัจจุบันไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการ

**1.2) รายละเอียดมาตรการ :** ใช้ยาฆ่าแมลงกลั่นฉีดพ่นบนพื้นทางวิ่ง

**ผลการปฏิบัติตามมาตรการ :** ไม่มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงบนพื้นทางวิ่ง เนื่องจากอากาศยานที่ขึ้น-ลง บริเวณท่าอากาศยานแม่สะเรียงในปัจจุบัน มีเพียงเครื่องบินเอกชนเช่าเหมาลำขนาดเล็ก รวมทั้งมีความถี่ในการขึ้น-ลงน้อยมาก จึงยังไม่จำเป็นต้องฉีดพ่นยาฆ่าแมลงบนพื้นทางวิ่ง

**1.3) รายละเอียดมาตรการ :** ก่อสร้างถนนทางเข้าสนามบินสายใหม่จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เข้าพื้นที่โครงการโดยตรงและเชื่อมต่อถนนแม่สะเรียงเข้าพื้นที่โครงการด้วย

**ผลการปฏิบัติตามมาตรการ :** ไม่มีการก่อสร้างถนนทางเข้าท่าอากาศยานสายใหม่จากทางหลวงหมายเลข 108 ตามที่มาตรการกำหนด เนื่องจากอากาศยานที่ขึ้น-ลง บริเวณท่าอากาศยานแม่สะเรียงในปัจจุบัน มีเพียงเครื่องบินเอกชนเช่าเหมาลำขนาดเล็ก รวมทั้งมีความถี่ในการขึ้น-ลงน้อยมาก จึงยังไม่จำเป็นต้องก่อสร้างถนนทางเข้าท่าอากาศยานสายใหม่ตามที่มาตรการกำหนด

**1.4) รายละเอียดมาตรการ :** ขุดลอกคูระบายน้ำทางทิศตะวันออกของโครงการและห้วยชมภู

**ผลการปฏิบัติตามมาตรการ :** ยังไม่มีการขุดลอกคูระบายน้ำทางทิศตะวันออกของโครงการ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ดูแลท่าอากาศยานแม่สะเรียงควรดำเนินการกำจัดวัชพืช และขุดลอกตะกอนออกจากรางระบายน้ำ รวมทั้งประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการขุดลอกห้วยชมภู

**1.5) รายละเอียดมาตรการ :** สร้างห้องพักขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการและขอบริการให้สุขาภิบาลแม่สะเรียงเก็บขนนำไปกำจัด

**1.6) รายละเอียดมาตรการ :** ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะให้มีประสิทธิภาพไม่ให้เหลือตกค้างในแต่ละวัน

### 1.7) รายละเอียดมาตรการ : จัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับความต้องการ

**ผลการปฏิบัติตามมาตรการ :** เนื่องจากไม่มีการให้บริการสายการบินพาณิชย์ ประกอบกับมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในท่าอากาศยานแม่สะเรียงมีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากมีเพียงเจ้าหน้าที่ดูแลท่าอากาศยานอาศัยอยู่เพียง 1 คนเท่านั้น ผู้ดูแลท่าอากาศยานจึงได้มีการรวบรวมขยะมูลฝอยในแต่ละวัน และนำไปกำจัดโดยการเผา โดยไม่มีการจัดถังรองรับขยะมูลฝอย รวมทั้งไม่มีการก่อสร้างห้องพักขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม การกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผานั้นยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล จึงควรรวบรวมขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่าอากาศยานไปทิ้งยังจุดรองรับมูลฝอยของ อบต.บ้านกาศ ต่อไป

### 1.8) รายละเอียดมาตรการ : ตรวจสอบสุขภาพของพนักงานเป็นระยะๆ

**ผลการปฏิบัติตามมาตรการ :** การบริหารดูแลท่าอากาศยานแม่สะเรียงในปัจจุบัน อยู่ในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ซึ่งควรจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของเจ้าหน้าที่ดูแลท่าอากาศยานแม่สะเรียงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 2) มาตรการที่มีการปฏิบัติไม่ครบถ้วน

### 2.1) รายละเอียดมาตรการ : ตรวจสอบและทำความสะอาดทางระบายน้ำทุกเดือน

**ผลการปฏิบัติตามมาตรการ :** มีเจ้าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบรางระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน จากการตรวจสอบในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 พบว่า รางระบายน้ำมีลักษณะแห้ง รวมทั้งพบว่ามิวซ์พีชขึ้นปกคลุมเกือบเต็มพื้นที่ จึงควรดำเนินการกำจัดวัชพืช และขุดลอกตะกอนออกจากรางระบายน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน

## 3) มาตรการที่ไม่สามารถประเมินผลได้

3.1) **รายละเอียดมาตรการ :** ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ออกแบบไว้

3.2) **รายละเอียดมาตรการ :** น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะต้องเก็บไว้ในถังพักน้ำแล้วนำมาใช้ประโยชน์โดยการรดต้นไม้และสนามหญ้า ส่วนในฤดูฝนน้ำทิ้งที่ถูกเก็บกักเกินความจุของบ่อ จะระบายลงสู่คูระบายรอบโครงการ ก่อนที่จะสูบน้ำออกลงแม่น้ำยมทางท้ายน้ำ

**ผลการปฏิบัติตามมาตรการ :** ยังไม่มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กำหนดไว้ โดยปัจจุบันมีเพียงบ่อเกรอะ-บ่อซึม สำหรับรองรับและบำบัดน้ำเสียจากบ้านพักเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากการตรวจสอบในเดือนเมษายนและมิถุนายน พ.ศ.2565 พบว่า บ่อเกรอะดังกล่าวมีลักษณะแห้ง