


ภาคผนวก ข

สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม




รูปที่ 2-1. รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-2 สันนูนชะลอความเร็ว



รูปที่ 2-3 กระแฉก



รูปที่ 2-4 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร



รูปที่ 2-5 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2-6 ไม้ยืนต้นแนวเขตพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-7 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



รูปที่ 2-8 ถังสำรองน้ำใช้รดน้ำต้นไม้และถังสำรองน้ำใต้ดิน



รูปที่ 2-9 ระบบน้ำประปา



รูปที่ 2-10 สุขภัณฑ์ในสภาพดี



รูปที่ 2-11 รางระบายน้ำ



รูปที่ 2-12 หม้อแปลงไฟ



รูปที่ 2-13 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



รูปที่ 2-14 ห้องพักมูลฝอย




รูปที่ 2-15 ท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 2-16 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 2-18 ไฟสำรอง



รูปที่ 2-19 ช่องระบายอากาศ



รูปที่ 2-20 ระบบปรับอากาศ



รูปที่ 2-21 เลขชั้น



รูปที่ 2-22 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 2-23 ระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 2-24 ระบบปั้มน้ำดับเพลิงและตู้ฉีดน้ำดับเพลิง



รูปที่ 2-25 ระบบเตือนอัคคีภัย




รูปที่ 2-26 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 2-27 บัอมรักษาความปลอดภัย



รูปที่ 2-29 การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน



รูปที่ 2-30 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ 2-31 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 2-32 ไฟส่องสว่างทางเดิน



รูปที่ 2-33 บ้ายนอกทางหนีไฟ



รูปที่ 2-34 พื้นที่ไม้พุ่ม



รูปที่ 2-35 พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่



รูปที่ 2-36 ระบบรักษาความปลอดภัย



รูปที่ 2-37 การทำความสะอาดรอบโครงการ



รูปที่ 2-37 การทำความสะอาดรอบโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 2-38 การขนย้ายขยะมูลฝอย



รูปที่ 2-39 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า



รูปที่ 2-40 การซ้อมดับเพลิง



รูปที่ 2-41 การสูบละกอน



รูปที่ 2-41 การสูบน้ำออก



รูปที่ 2-42 สีอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม