

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการโครงการ เอ สเปซ สุขุมวิท 77 (อาคารจี - เอช) จะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดจากการใช้ข้อมูลของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ซึ่งมาตรการที่กำหนดขึ้นจะช่วยบรรเทาหรือลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว การกำหนดมาตรการต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและลดความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ สุขุมวิท จี - เอช ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ รวบรวมเอกสารและภาพถ่ายประกอบ เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอ สเปซ สุขุมวิท 77 (อาคารจี - เอช) (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในประเด็นดังนี้

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

- 1.1 สภาพภูมิประเทศ
- 1.2 การชะล้างพังทลายของดิน
- 1.3 คุณภาพอากาศ
- 1.4 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
- 1.5 คุณภาพน้ำ และการใช้น้ำ
- 1.6 การระบายอากาศและความร้อน
- 1.7 การบดบังแสงและทิศทางลม

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

- 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- 3.2 การคมนาคม
- 3.3 ระบบสาธารณูปโภค
- 3.4 การระบายน้ำ
- 3.5 การจัดการมูลฝอย

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

- 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
- 4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 4.3 ระบบอัคคีภัย
- 4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดดังที่กล่าวมาแล้ว โครงการ เอ สเปซ สุขุมวิท 77 (อาคารจี - เอช)
จึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นโดยเป็นการรายงานระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบของโครงการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีค่า FAR เท่ากับ 2.72:1 OSR เท่ากับ 61.13 % มีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม 22.49% บริเวณด้านที่ติดริมคลองปากปอและคลองประเวศบุรีรัมย์ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นแนวขนาด กับคลองอย่างน้อย 3 เมตร และ 6 เมตร ตามลำดับ	✓	โครงการก่อสร้างอาคารตามแบบของโครงการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว เป็นไปตามข้อกำหนด	ภาพที่ 2-1
1.2 การชะล้างพังทลายของดิน	ปลูกต้นไม้และหญ้าคลุมดินในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ ที่มีได้มีการปูลาดพื้นผิว เพื่อลดการชะล้างหน้าดิน	✓	โครงการจัดให้มีต้นไม้และหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่ว่างที่มีได้ปูลาดพื้นผิว เพื่อลดการชะล้างหน้าดิน	ภาพที่ 2-2
1.3 คุณภาพอากาศ	1) ดูแลถนนในโครงการให้มีสภาพดีไม่ชำรุด และสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของฝุ่นเมื่อมีการใช้ถนน	✓	โครงการได้ดูแลถนนในโครงการให้มีสภาพดีไม่ชำรุด และซ่อมแซมทันทีเมื่อชำรุดเสีย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนเป็นประจำ	ภาพที่ 2-3

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
1.4 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	2) ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยกันผู้คนละของ โดยมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง จำนวน 5,190.51 ตารางเมตร	✓ ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ปฏิบัติ <input type="radio"/> ไม่มีประสิทธิภาพ <input type="radio"/> ยังไม่ถึงเวลา	โครงการได้ทำการปลูกต้นไม้ และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตรงตามมาตรการกำหนด	ภาพที่ 2-4
	3) ติดป้ายขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดอยู่ในโครงการเป็นเวลานานๆ	✗	โครงการยังไม่ได้จัดให้มีป้ายขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์หากจอดเป็นเวลานาน	ภาพที่ 2-5
	4) ก่อสร้างรั้วavarสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร โดยรอบโครงการ	✓	โครงการจัดให้มีรั้วavarรอบอาคาร ซึ่งมีความสูงตรงตามมาตรการกำหนด	ภาพที่ 2-6
1.4 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยมีการติดป้ายจำกัดความเร็ว หรือกำหนดเป็นนิ่นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็ว จำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และควรมีป้ายขอความร่วมมือ งดการใช้เสียงแทรรรถและการเร่งเครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน	●	โครงการจัดให้ป้ายควบคุมความเร็วและเนินชั้นลดความเร็วแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดให้มีป้ายให้งดใช้เสียงแทรรรถ และป้ายห้ามการเร่งเครื่องยนต์	ภาพที่ 2-7 ภาพที่ 2-8 ภาพที่ 2-9 ภาพที่ 2-10

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	2) ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ และปลูกไม้ยืนต้นใบหนาตามแนวรั้ว เพื่อช่วยเป็นแนวป้องกันเสียง สำหรับด้านโรงเรียนวัดปากป้อมปลูกไม้ทรงสูง เช่น อโศกอนเดีย	✓ ปฏิบัติ X ไม่ได้ปฏิบัติ ○ ไม่มีประสิทธิภาพ ○ ยังไม่ถึงเวลา	โครงการได้ดำเนินการปลูกต้นไม้และจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยปลูกไม้ยืนต้นใบหนาตามแนวรั้ว ส่วนด้านโรงเรียนวัดปากป้อม ได้ทำการปลูกไม้ทรงสูง	ภาพที่ 2-11 ภาพที่ 2-12
1.5 คุณภาพน้ำ และการใช้น้ำ	นำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการพักอาศัยในโครงการ จะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการที่เป็นแบบ Activated Sludge (Completely Mix) และแยกบำบัดแต่ละอาคาร โดย <ul style="list-style-type: none"> - อาคาร A และ C มีระบบบำบัดที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ อาคารละ 100 ลบ.ม./วัน - อาคาร B มีระบบบำบัดที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 95 ลบ.ม./วัน - อาคาร D มีระบบบำบัดที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 110 ลบ.ม./วัน - อาคาร E มีระบบบำบัดที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 90 ลบ.ม./วัน 			
		ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ สุขุมวิท จี - เอช		
		ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ สุขุมวิท จี - เอช		
		ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ สุขุมวิท จี - เอช		
		ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ สุขุมวิท จี - เอช		

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	- อาคาร F มีระบบบำบัดที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 70 ลบ.ม./วัน	ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ สุขุมวิท จี - เอช		
	- อาคาร G-H มีระบบบำบัดที่สามารถรองรับน้ำเสียได้อาคารละ 120 ลบ.ม./วัน	✓ โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่รองรับน้ำเสียได้ในอัตราตามมาตรการกำหนด		ภาพที่ 2-13
	- ห้องพักขยะ มีระบบบำบัดที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 1.5 ลบ.ม./วัน	✓ โครงการจัดให้มีห้องพักขยะที่มีระบบบำบัดที่สามารถรับน้ำเสียได้ตามมาตรการกำหนด		ภาพที่ 2-14
	- อาคารจอดรถมีระบบบำบัดที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 3.2 ลบ.ม./วัน	✓ โครงการจัดให้มีอาคารจอดรถที่มีระบบบำบัดน้ำเสียในอัตราที่กำหนดในมาตรการกำหนด		ภาพที่ 2-15
	ทั้งนี้ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดต้องมีค่า BOD_5 ไม่เกิน 20 mg./l. ซึ่งอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งตามข้อกำหนดของกฎหมาย	✗ โครงการยังไม่ได้ตรวจวัดค่า BOD_5 ที่ผ่านการบำบัดแล้ว จึงยังไม่ทราบประสิทธิภาพของระบบบำบัด		
	- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	✗ ผู้พัฒนาโครงการไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนอื่น จึงไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้		

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ หรือจัดจ้างบริษัท เอกชนเพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการดูแลรักษา ความสะอาดในโครงการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสูบน้ำ และระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ โครงการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้ การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งดียิ่งขึ้น	✓ ปฏิบัติ X ไม่ได้ปฏิบัติ ○ ไม่มีประสิทธิภาพ ○ ยังไม่ถึงเวลา	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อทำหน้าที่ ในการดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดใน โครงการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสูบน้ำ และระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ	ภาพที่ 2-16 ภาพที่ 2-17 ภาพที่ 2-18 ภาคผนวก 5
1.6 การระบายน้ำอากาศ และความร้อน	1) จัดพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่โครงการให้เป็นไป ตามแบบภูมิสถาปัตย์ของโครงการโดยมีพื้นที่สีเขียว บริเวณชั้นล่าง จำนวน 5,190.51 ตารางเมตร เป็น ไม้ยืนต้น 4,684.21 ตารางเมตรหรือ 923 ต้น	✓	โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่ โครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ของ โครงการ โดยมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างตาม จำนวนที่ระบุในมาตรการ	ภาพที่ 2-4
	2) มีการดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์ตลอดเวลา	✓	โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์ตลอดเวลา	ภาพที่ 2-19
	3) ในบริเวณอาคารพักอาศัย ต้องมีการเว้นระยะ ถอยร่นรอบอาคาร ไม่ต่ำกว่า 6 เมตร เพื่อให้กระแส ลมสามารถพัดผ่าน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้าน ความร้อน	✓	โครงการจัดให้มีระยะถอยร่น ไม่ต่ำกว่า 6 เมตร รอบอาคารพักอาศัย	ภาพที่ 2-20

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	4) ห้ามรถยนต์ที่จอดในพื้นที่โครงการ ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ หากต้องจอดรอเป็นเวลานานๆ	✗ ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ปฏิบัติ <input type="radio"/> ไม่มีประสิทธิภาพ <input type="radio"/> ยังไม่ถึงเวลา	โครงการยังมิได้จัดให้มีป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้	ภาพที่ 2-5
1.7 การบดบังแสง และทิศทางลม	การก่อสร้างอาคารกำหนดให้มีระยับห่าง ระยะร่นไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ - อาคาร A มีระยะร่นส่วนที่แคบที่สุด 7.2 เมตร จากล่างฐานราก (คลองปากบ่อ) - ด้านที่ติดกับคลองประเวศบุรีรัมย์ มีระยะร่นส่วนที่แคบที่สุด 7 เมตร (อาคาร C) - อาคาร H มีระยะร่นส่วนที่แคบที่สุด 12.40 เมตร จากถนนสาธารณะ - มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 2.72 : 1 - มีอัตราส่วนที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม 22.49 % - มีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่โครงการ (OSR) 61.13 %	✓	อาคาร G และ H มีระยะร่นส่วนที่แคบที่สุด จากถนนสาธารณะ อัตราส่วนของพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดินอัตราส่วนที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม มีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่โครงการ มีที่ว่างรอบอาคารพักอาศัยอย่างน้อย มีที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้าง และความสูงของอาคารที่พักอาศัยตามระยะและอัตราที่กำหนดในมาตรการ	ภาพที่ 2-21 ภาพที่ 2-22 ภาพที่ 2-23 ภาคผนวก 3

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	<ul style="list-style-type: none"> - มีที่ว่างรอบอาคารพักอาศัยอย่างน้อย 6 เมตร - มีที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้าง 12 เมตร - อาคารพักอาศัยสูงไม่เกิน 22.95 เมตร 	<input checked="" type="checkbox"/> ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ปฏิบัติ <input type="radio"/> ไม่มีประสิทธิภาพ <input type="radio"/> ยังไม่ถึงเวลา		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	นำทึ้งที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานระบบสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	<input type="radio"/>	โครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ แต่ยังไม่ได้ตรวจดูคุณภาพน้ำทึ้งว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่	ภาพที่ 2-24
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบของโครงการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีค่า FAR เท่ากับ 2.72:1 OSR เท่ากับ 61.13 % มีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม 22.49% บริเวณด้านที่ติดริมคลองปากปอและคลองประเวศบุรีรัมย์ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นแนวนานกับคลองคลองปากบ่อและคลองประเวศบุรีรัมย์ ตามมาตรการกำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>	โครงการจัดให้มีอัตราพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นแนวนานกับคลองคลองปากบ่อและคลองประเวศบุรีรัมย์ ตามมาตรการกำหนด	ภาพที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
3.2 การคมนาคม	1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแล อำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบที่จอดรถ และการจราจรภายในโครงการตลอดเวลา	✓ ปฏิบัติ X ไม่ได้ปฏิบัติ ○ ไม่มีประสิทธิภาพ ○ ยังไม่ถึงเวลา	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบที่จอดรถ และการจราจรตลอดเวลา	ภาพที่ 2-25
	2) จัดให้มีป้ายบอกเส้นทางการจราจรภายใน โครงการอย่างชัดเจน	✓	โครงการจัดให้มีป้ายบอกเส้นทางการจราจรภายในโครงการอย่างชัดเจน	ภาพที่ 2-26
	3) จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกแบบความใน พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 สำหรับโครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถอย่าง น้อย 569 คัน ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีเพิ่มที่จอดรถ ได้ 575 คัน	✓	โครงการจัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอตาม มาตรการกำหนด	ภาพที่ 2-27
	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลา	✓	โครงการมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้าน จราจรบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก	ภาพที่ 2-54

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	5) จัดทำสถิติกอเรอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ ติดบริเวณกระจากด้านหน้ารถของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบ และรวดเร็วในการผ่านเข้า-ออกโครงการ ไม่เกิดการกีดขวางการจราจร หรือจัดให้มีเครื่องกันอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการควบคุมการเข้า-ออกของรถ และป้องกันการจอดรถริมถนนได้ด้วย	✓	โครงการจัดทำสถิติกอเรอร์ติดบริเวณกระจากด้านหน้ารถของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ รวมถึงจัดให้มีเครื่องกันอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการควบคุมการเข้า-ออกของยานพาหนะภายในโครงการ	ภาพที่ 2-29 ภาพที่ 2-30
	6) รถที่ออกจากโครงการต้องเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด สำหรับรถที่ต้องการใช้ถนนสุขุมวิท ให้ไปกลับรถใต้สะพานทางแยกถนนศรีนครินทร์	✓	โครงการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรทางเข้า-ออกจากโครงการ บริเวณปากซอย อ่อนนุช 37/1	ภาพที่ 2-28
3.3 ระบบสาธารณูปโภค	ไฟฟ้า			
	1) มีการกำหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ การออกแบบติดตั้งหลอดไฟ โคมไฟ ซึ่งเป็นลักษณะประหยัดพลังงาน เช่น หลอด phosphor หลอด LED เป็นต้น มีการส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยมีความเข้าใจและจัดหาหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานมาใช้	✓	โครงการกำหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยมีการออกแบบและติดตั้งหลอดไฟ โคมไฟ แบบประหยัดพลังงานด้วย	ภาพที่ 2-31 ภาพที่ 2-32

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	<p>2) มีมาตรการเสริมอื่นๆ ที่นำมาปรับปรุงการใช้ พลังงานให้ประหยัด เช่น การควบคุมการปิดไฟแสง ส่องที่ไม่จำเป็น การออกแบบให้สามารถใช้ ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ในส่วนต่างๆ ให้มากที่สุด เช่น การใช้ช่องแสง เป็นต้น</p> <p>3) มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยมีความเข้าใจ ในวิธีและประโยชน์จากการประหยัดพลังงาน มี มาตรการจูงใจต่างๆ ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อผู้พักอาศัย เองและการใช้พลังงานของส่วนรวม</p> <p>4) เนื่องจากลักษณะโครงการเข้าข่ายอาคารที่ต้องมี มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นทางโครงการ จะต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตาม พรบ. การ ส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดย เครื่องครัดตลอดช่วงดำเนินการ เช่น</p>	<input checked="" type="checkbox"/> ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ปฏิบัติ <input checked="" type="radio"/> ไม่มีประสิทธิภาพ <input type="radio"/> ยังไม่ถึงเวลา	<p>โครงการมีมาตรการเสริมอื่นๆ ที่นำมาปรับปรุง การใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น การควบคุม การปิดไฟแสงส่องที่ไม่จำเป็น การออกแบบให้ สามารถใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ในส่วน ต่างๆ ให้มากที่สุด เช่น การใช้ช่องแสง เป็นต้น</p> <p>โครงการยังมิได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้พัก อาศัยมีความเข้าใจในวิธีและประโยชน์จากการ ประหยัดพลังงาน</p> <p>โครงการจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้</p>	<p>ภาพที่ 2-33</p> <p>ภาพที่ 2-32</p>

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	<ul style="list-style-type: none"> - ปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบโครงการเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร - เลือกใช้ระบบปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 - มีการตรวจสอบระบบปรับอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด - ใช้อุปกรณ์หรือแสงเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่สำหรับพักผ่อนหรือส่วนต้อนรับ 	✓ ปฏิบัติ X ไม่ได้ปฏิบัติ ○ ไม่มีประสิทธิภาพ ○ ยังไม่ถึงเวลา	<ul style="list-style-type: none"> - ปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบโครงการ - เลือกใช้ระบบปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 - มีการตรวจสอบระบบปรับอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด 	ภาพที่ 2-4 ภาพที่ 2-34 ภาพที่ 2-35
	<u>น้ำใช้</u>			
	1) ภายในโครงการจัดให้มีการสำรองน้ำในถังเก็บน้ำให้ดิน 4 ถัง ปริมาตรรวม 735 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าประจำแต่ละอาคาร มีปริมาตรรวม 921 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำสำรองในโครงการทั้งหมด 1,656 ลบ.ม. เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ เกิดการย่างน้ำใช้ชุมชนในกรณีที่ผู้พักอาศัยมีการใช้น้ำพร้อมๆ กันจำนวนมาก	✓	โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำในถังเก็บน้ำให้ดินและถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าประจำแต่ละอาคาร มีสำรองเพียงพอกับผู้พักอาศัยในโครงการ จึงไม่เกิดการย่างน้ำใช้กับชุมชน	ภาพที่ 2-36 ภาพที่ 2-37

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	2) ตรวจสอบระบบห่อส่งน้ำ ปั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุด ไม่ร้าวซึม หากมีการเจาะเหตุห่อแตก ห่อร้าว ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำ	✓	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบห่อส่งน้ำ ปั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา หากห่อแตกหรือร้าว จะรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยทันที	ภาพที่ 2-38 ภาคผนวก 5
	3) รองรับค่าให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด	✗	โครงการยังไม่ได้จัดให้มีการรองรับค่าให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด	ภาพที่ 2-39
3.4 การระบายน้ำ	1) จะต้องควบคุมอัตราการระบายน้ำออกของน้ำจากโครงการไม่ให้มีค่าเกินกว่าสภาพปัจจุบัน ซึ่งมีอัตราการระบายน้ำ 0.28 ลบ.ม./วินาที			
	2) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ 1 บ่อ ขนาดความจุ 828 ลบ.ม. เป็นบ่อพักน้ำก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ในช่วงที่มีฝน และใช้เครื่องสูบน้ำ ที่มีอัตราการสูบน้ำที่เหมาะสม คือ 0.125 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง (รวมอัตราการระบายน้ำ 0.25 ลบ.ม./วินาที) ซึ่งจะทำให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการได้ไม่เกินไปกว่าอัตราการระบายน้ำในปัจจุบัน	✓	โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำ	ภาพที่ 2-40 ภาพที่ 2-41

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	3) มีการตรวจสอบระบบห้องน้ำภายในพื้นที่โครงการอยู่เสมอ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่อุดตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเข้าสู่ฤดูฝน หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย ต้องดำเนินการแก้ไขทันที	✓ ปฏิบัติ X ไม่ได้ปฏิบัติ ○ ไม่มีประสิทธิภาพ ○ ยังไม่ถึงเวลา	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบห้องน้ำภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ภาพที่ 2-42 ภาคผนวก 5
3.5 การจัดการมูลฝอย	1) รถรบค์/ประชาสัมพันธ์พักอาศัยในโครงการใน การแยกมูลฝอยก่อนทิ้งโดยแยกเป็นมูลฝอยเปยก มูลฝอยแห้ง/รีไซเคิลได้ และมูลฝอยอันตราย และ จัดตั้งถังรองรับแยกประเภทให้เพียงพอ กับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น	●	โครงการยังไม่ได้จัดให้มีป้ายรถรบค์/ ประชาสัมพันธ์พักอาศัยในโครงการในการแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง แต่จัดให้มีถังรองรับแยกประเภทเพียงพอ กับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น	ภาพที่ 2-43 ภาพที่ 2-44
	2) จัดให้มีพนักงานรับผิดชอบในการจัดเก็บมูลฝอย จากอาคารไปเก็บรวมที่ห้องพักขยะ อย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้มูลฝอยตกค้างในอาคาร	✓	โครงการจัดให้มีพนักงานรับผิดชอบในการจัดเก็บมูลฝอยจากอาคารไปเก็บรวมที่ห้องพักขยะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	ภาพที่ 2-45
	3) สนับสนุนให้พนักงานคัดแยกและรวบรวมมูลฝอย แห้งหรือมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ ขายให้กับผู้รับซื้อ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกำจัดทิ้ง	✓	โครงการสนับสนุนให้พนักงานคัดแยกมูลฝอย โดยมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จะขายให้กับผู้รับซื้อ	ภาพที่ 2-46

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	4) ประสานงานการให้บริการเก็บขั้น mül ฝอยของสำนักงานเขตสวนหลวงแก่โครงการให้มีการจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดเกิดการสะสมของ mül ฝอยในโครงการ	✓	โครงการได้ประสานงานให้สำนักงานเขตสวนหลวงเข้ามาจัดเก็บขยะเป็นประจำทุกวัน	ภาพที่ 2-47
	5) ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่จัดเก็บและไถลเคียงภายนหลังการจัดเก็บทุกครั้งพร้อมทั้งระบายน้ำชั้น mül ฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่จัดเตรียมไว้	✓	โครงการจัดให้พนักงานทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่จัดเก็บและไถลเคียงภายนหลังการจัดเก็บขยะทุกครั้ง	ภาพที่ 2-48
	6) จัดให้มีห้องพักขยายรวมของโครงการบริเวณลานจอดรถด้านหน้าโครงการ ซึ่งภายในแบ่งส่วนสำหรับขยายเปียกและขยายแห้ง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณขยายเปียกได้ประมาณ 9 วัน ขยายแห้ง/ขยายอันตรายรองรับได้ประมาณ 5 วัน อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ให้มีขยายตကค้างในโครงการเป็นเวลานาน	✓	โครงการจัดให้มีห้องพักขยายรวมของโครงการบริเวณลานจอดรถด้านหน้าโครงการ และไม่มีขยายตคค้างในโครงการ	ภาพที่ 2-49
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	1) มีการกำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ	✓	โครงการกำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ภาคผนวก 4

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	2) จัดตั้งนิพิบุคคลอาคารชุดแยกเป็น 4 นิพิบุคคล คือ นิพิบุคคลอาคารชุด A-B, นิพิบุคคลอาคารชุด C-D, นิพิบุคคลอาคารชุด E-F และนิพิบุคคลอาคารชุด G-H	✓ ปฏิบัติ X ไม่ได้ปฏิบัติ ○ ไม่มีประสิทธิภาพ ○ ยังไม่ถึงเวลา	โครงการได้จัดตั้งนิพิบุคคลอาคารชุดแยกเป็น 4 นิพิบุคคล โดยอาคารจีและเอชได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ สุขุมวิท จี – เอช ขึ้น รับผิดชอบดูแล	ภาคผนวก 2
	3) แต่ละนิพิบุคคลอาคารชุดจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางอย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย			
	3.1) ทรัพย์ส่วนกลางที่ไม่ใช่เฉพาะอาคารชุดของแต่ละนิพิบุคคลอาคารชุด ได้แก่ อาคาร ส่วนของอาคาร โครงสร้าง สระว่าไนน์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ลิฟท์ทางเดิน อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลางภายในอาคาร อุปกรณ์แจ้งเตือน/อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ติดตั้งในโครงการ เป็นต้น รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา/ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน ซึ่งติดตั้งไว้ประจำแต่ละอาคาร	✓	โครงการได้กำหนดการถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของแต่ละนิพิบุคคลอาคารชุดอย่างชัดเจน ตามมาตรการกำหนด	ภาคผนวก 2

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	3.2) ทรัพย์ส่วนกลางที่ทั้ง 4 นิติบุคคลอาคารชุด ใช้ร่วมกัน ซึ่งมีอยู่นอกราคาชุด อันได้แก่ พื้นที่จอดรถ อาคารจอดรถ ถนน ทางเดินรถรอบอาคาร และพื้นที่สีเขียว โดยแต่ละนิติบุคคลจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง	✓ ปฏิบัติ X ไม่ได้ปฏิบัติ ○ ไม่มีประสิทธิภาพ ○ ยังไม่ถึงเวลา	โครงการจัดให้มีทรัพย์ส่วนกลางที่ทั้ง 4 นิติบุคคลอาคารชุดใช้ร่วมกัน ซึ่งมีอยู่นอกราคาชุด โดยแต่ละนิติบุคคลจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง	ภาคผนวก 2
	4) จัดให้มีพนักงานที่จะดูแลและดำเนินการต่างๆ ในส่วนกลาง	✓	โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลและดำเนินการต่างๆ ในส่วนกลาง	ภาพที่ 2-50
	5) จัดแบ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง และ คำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางที่แต่ละนิติใช้ร่วมกันโดยยึดตามขนาด จำนวนห้องชุดของแต่ละนิติฯ มีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจนและเป็นธรรม	✓	โครงการจัดแบ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง และคำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางและมีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจนและเป็นธรรม	ภาคผนวก 2
	6) สร้างสิ่งแวดล้อมของอาคารที่ดี โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวคิดของเจ้าของโครงการ เน้นเรื่องความสะอาด ความสะดวก ปลอดภัย และบริการด้วยใจ	✓	สภาพแวดล้อมของโครงการมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และพนักงานบริการด้วยใจ รวมทั้งมีกฎระเบียบและข้อบังคับในการพักอาศัยให้ผู้พักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข	ภาคผนวก 4

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	7) วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้พักอาศัยกับผู้พักอาศัย และผู้พักอาศัยกับนิติบุคคลอาคารชุด	✓ ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ปฏิบัติ <input type="radio"/> ไม่มีประสิทธิภาพ <input type="radio"/> ยังไม่ถึงเวลา	โครงการได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้พักอาศัยกับนิติบุคคลอาคารชุด เป็นประจำ	ภาพที่ 2-51
	8) มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถรับทราบกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือ ข้อความในประเด็นข้องใจต่างๆ ที่มีต่อโครงการ โดยใช้ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เช่น การแจ้งโดยตรงที่สำนักงานโครงการ หรือทางโทรศัพท์	✓	โครงการจัดกล่องรับเรื่องร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นไว้ที่สำนักงานนิติบุคคล	
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) มีเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ในการดูแลด้านความสะอาด และสุขาภิบาลภายในพื้นที่โครงการ เป็นประจำ	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความสะอาดและสุขาภิบาลภายในพื้นที่โครงการ	ภาพที่ 2-16
	2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน เช่น ถุงมือ และผ้าปิดจมูกสำหรับพนักงานทำความสะอาด ถุงมือและรองเท้าหุ้มส้น สำหรับพนักงานช่างซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น	✓	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน	ภาพที่ 2-52 ภาพที่ 2-53

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
4.3 ระบบอัคคีภัย	3) จัดให้มีการตรวจสอบ สอดส่องดูแลการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอกที่เข้ามาในโครงการ เพื่อมิให้ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้พักอาศัยที่แท้จริงແงเข้ามา โดย ไม่ได้รับอนุญาต	✓	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอกที่เข้ามาในโครงการ	ภาพที่ 2-54
	4) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ให้ทั่วถึงพื้นที่โครงการ ประสานงานกับสถานีตำรวจนครบาลที่เพื่อขอความร่วมมือให้จัดเจ้าหน้าที่ ตำรวจนครบาลที่เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบความสงบ เรียบร้อยในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นประจำ	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม. และประสานงานกับสถานี ตำรวจนครบาลที่เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบความสงบ เรียบร้อยในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นประจำ	ภาพที่ 2-54 ภาพที่ 2-55
	1) เนื่องจากอาคารของโครงการถือเป็นอาคารขนาด ใหญ่ ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงให้ สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)	✓	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงให้สอดคล้อง กับกฎกระทรวงฯ	
	2) ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ใน อาคารของโครงการอย่างครบถ้วนและทั่วถึง ตาม ข้อกำหนดของกฎหมาย	✓	โครงการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุสัญญาณเตือน เพลิงใหม่ในอาคารของโครงการอย่างครบถ้วน และทั่วถึง	ภาพที่ 2-56

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	3) มีแหล่งสำรองน้ำดับเพลิงในถังเก็บน้ำได้ดี din ซึ่งสำรองน้ำสำหรับใช้ดับเพลิงได้มีน้อยกว่า 30 นาทีตามกฎหมาย	✓	โครงการจัดให้มีแหล่งสำรองน้ำดับเพลิงในถังเก็บน้ำได้ดีตามกฎหมาย	ภาพที่ 2-36
	4) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ประจำอาคาร (2 อาคารต่อ 1 เครื่อง) ขนาดอัตราการสูบ 75 ลิตร/นาที สูบส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 75 เมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ตามมาตรฐาน NFPA	✓	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ประจำอาคารตามจำนวนและขนาดอัตราการสูบ โดยใช้เครื่องยนต์ตามที่กำหนดในมาตรการ	ภาพที่ 2-57
	5) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามีอัตราการสูบไม่น้อยกว่า 10 แกลลอน/นาที ทำหน้าที่รักษาแรงดันในระบบให้ได้ตามที่กำหนดตลอดเวลา	✓	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีอัตราการสูบตามมาตรการกำหนด	ภาพที่ 2-58
	6) ติดตั้งหอยืน ที่ทำด้วยเหล็กกล้า ตามมาตรฐาน ASTM A 53 อาคารละ 2 ห้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เป็นระบบห่อเปียก (Wet Pipe System) ซึ่งมีน้ำอยู่ในระบบท่อที่มีความดันและพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา	✓	โครงการติดตั้งหอยืน ที่ทำด้วยเหล็กกล้า ตาม มาตรฐาน ตามมาตรการกำหนด	ภาพที่ 2-59

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	7) ติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) ภายในประกอบด้วย เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ สายฉีดน้ำดับเพลิง สายยางแข็ง (Fire Hose Reel) ขนาด 25 มิลลิตร ยาว 30 เมตร พร้อมหัวฉีดน้ำดับเพลิง วาล์วจ่ายน้ำ (Hose Valve) ขนาด 65 มิลลิตร ชนิดหัวต่อสวมเร็ว พร้อมฝาครอบและโซ่คล้อง ติดตั้งบริเวณบันไดหน้าไฟ และบันไดหลัก โดยมีระยะห่างตามที่กฎหมายกำหนด (ติดตั้งทุกชั้น ทุกอาคาร ชั้นละ 2 จุด สำหรับอาคารจอดรถติดตั้งชั้นละ 3 จุด)	✓	โครงการได้ติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ทุกชั้น ทุกอาคาร ชั้นละ 2 จุด ตามที่มาตรการกำหนด และอาคารจอดรถติดตั้งชั้นละ 3 จุด	ภาพที่ 2-60 ภาพที่ 2-61
	8) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง บริเวณอาคารจอดรถ ชั้นละ 2 จุด ไม่นับรวมที่ติดตั้งใน FHC	✓	โครงการติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง บริเวณอาคารจอดรถตามมาตรการกำหนด	ภาพที่ 2-62

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	9) ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection) ซึ่งจะต่อเข้ากับระบบท่อยืน เพื่อรับน้ำดับเพลิงจากการตัดบล็อกในกรณีที่น้ำดับเพลิงในโครงการไม่เพียงพอ (ติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารพักอาศัยทุกอาคาร และอาคารจอดรถ รวมทั้งหมด 9 จุด)	✓	โครงการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection) ซึ่งจะต่อเข้ากับระบบท่อยืน เพื่อรับน้ำดับเพลิงจากการตัดบล็อก	ภาพที่ 2-63
	10) ติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เพิ่มเติมจำนวน 4 จุดบริเวณระหว่างน้ำระหว่างอาคาร A-B, C-D, E-F และ G-H	✗	ผู้พัฒนาโครงการไม่ได้ติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เพิ่มเติมจำนวน 4 จุดบริเวณระหว่างน้ำระหว่างอาคาร ไว้ให้ จึงไม่สามารถปฏิบัติได้	
	11) ติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ตามแนวเดินท่อประปาของโครงการ เพิ่มเติม 2 จุด บริเวณด้านคลองประเวศบุรีรัมย์ ระหว่างอาคาร A-B และ C-D รวมเป็นหัวดับเพลิงที่ติดตั้งในโครงการทั้งสิ้น 4 จุด	✓	โครงการติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ตามแนวเดินท่อประปาของโครงการ เพิ่มเติม 2 จุด บริเวณด้านคลองประเวศบุรีรัมย์	

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	12) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ และอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 3 เดือน	✓ ปฏิบัติ X ไม่ได้ปฏิบัติ ○ ไม่มีประสิทธิภาพ ○ ยังไม่ถึงเวลา	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ และอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ	ภาพที่ 2-64
	13) ติดป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกัน อัคคีภัยเพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบ รวมมีการสาธิตการใช้งาน เพื่อให้เข้าใจ สามารถใช้งานได้อย่างทันทีและปลอดภัย	✓	โครงการจัดให้มีป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ ในการป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบ	ภาพที่ 2-65
	14) ปั๊มน้ำดับเพลิงที่จัดให้มีในโครงการ ต้องจัดให้มี พื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม เช่น ห้องเครื่อง/ปั๊มน้ำ และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวก โดยมีการ ตรวจสอบและบำรุงรักษาตามคู่มือประจำเครื่อง	✓	โครงการจัดให้มีปั๊มน้ำดับเพลิง และมีพื้นที่ จัดเก็บที่เหมาะสม	ภาพที่ 2-66 ภาพที่ 2-67
	15) จัดให้มีถนนรอบโครงการ ที่รถดับเพลิงสามารถ เข้าทำการดับเพลิงได้สะดวก โดยบริเวณถนนด้าน ริมคลองหั้งสองด้านทำเป็นพื้นบดอัดกว้าง 3.50 เมตร และมีความแข็งแรงเพียงพอที่รถดับเพลิง สามารถวิ่งได้ในกรณีฉุกเฉิน บริเวณทางเข้าอาคาร A มีระนาบเดียวกับพื้นบดอัด ไม่กีดขวางการเดินรถ	✓	โครงการจัดให้มีถนนรอบโครงการ ที่ รถดับเพลิงสามารถเข้าทำการดับเพลิงได้ สะดวก	ภาพที่ 2-68

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	16) จัดให้มีที่จอดรถดับเพลิงในโครงการ 7 จุด ห่าง กันไม่เกิน 100 เมตร พร้อมป้ายแสดงจุดจอดรถ และมีจุดกลับรถ 2 จุด	✓ ปฏิบัติ X ไม่ได้ปฏิบัติ ○ ไม่มีประสิทธิภาพ ○ ยังไม่ถึงเวลา	โครงการจัดให้มีที่จอดรถดับเพลิงพร้อมจุดกลับรถ ในโครงการอย่างเหมาะสมตามมาตรการกำหนด	ภาพที่ 2-69
	17) กำหนดจุดรวมพลของอาคาร ที่เพียงพอในการ รองรับผู้พักอาศัยในแต่ละอาคารตามเกณฑ์ 1 คน ต่อพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร 2 บริเวณ และเส้นทาง อพยพหนีไฟ - พื้นที่ทางทิศใต้ของโครงการ (ด้านหลังอาคาร จอดรถ) ประมาณ 688 ตารางเมตร - พื้นที่ทางทิศใต้ของโครงการ (ด้านข้างอาคาร จอดรถ) ประมาณ 707 ตารางเมตร	✓	โครงการจัดให้มีจุดรวมพลของอาคาร ที่เพียงพอในการรองรับผู้พักอาศัยในแต่ละอาคารตามเกณฑ์	ภาพที่ 2-70
	18) ประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้ โครงการทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผน แนวทางในการจัดการหากเกิดเพลิงไหม้	✓	โครงการประสานงานกับสถานีดับเพลิงใกล้ โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผน แนวทางในการจัดการหากเกิดเพลิงไหม้	

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	19) จัดให้มีแผนการอพยพหนีไฟ และมีการซักซ้อม การอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงพระโขนงมาเป็นผู้ฝึกซ้อม	<input type="radio"/> ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ปฏิบัติ <input type="radio"/> ไม่มีประสิทธิภาพ <input type="radio"/> ยังไม่ถึงเวลา	โครงการมีแผนการอพยพหนีไฟ และจะจัดการซักซ้อมการอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ในช่วงปลายปี โดยจะเชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงพระโขนงมาเป็นผู้ฝึกซ้อม	ภาพที่ 2-71 ภาคผนวก 8
4.4 หัตถศิลป์และสุนทรียภาพ	1) ก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์	✓	โครงการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแบบทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์	ภาพที่ 2-72
	2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวด้านริมคลองและสำราญ สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดแต่งภูมิทัศน์ด้านริมคลองให้สวยงาม กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และปลูกไม้ยืนต้นตลอดแนวรั้วโครงการ	✓	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวด้านริมคลองและสำราญสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด	ภาพที่ 2-1
	3) จัดทำรั้วโครงการด้านที่ติดริมคลองเป็นรั้วโปร่ง เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเดิม	✓	โครงการจัดทำรั้วโครงการด้านที่ติดริมคลองเป็นรั้วโปร่ง	ภาพที่ 2-73
	4) ปลูกไม้ยืนต้น (ตีนเป็ดน้ำและอโศกอินเดีย) บริเวณริมรั้วด้านที่ติดกับโรงเรียน	✓	โครงการปลูกต้นไม้ทรงสูงบริเวณริมรั้วด้านที่ติดกับโรงเรียน	ภาพที่ 2-12

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง (ภาพถ่าย/เอกสาร)
	5) มีการดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้นในโครงการให้เจริญเติบโตและสวยงามอยู่เสมอ เพื่อให้คงสภาพความร่มรื่นสวยงามของโครงการตลอดไป	✓ ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ปฏิบัติ <input type="radio"/> ไม่มีประสิทธิภาพ <input type="radio"/> ยังไม่ถึงเวลา	โครงการมีการดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้นในโครงการให้เจริญเติบโตและสวยงามอยู่เสมอ	ภาพที่ 2-4 ภาพที่ 2-19
	6) พื้นฟูและพัฒนาสภาพคลองปากบ่อให้สวยงาม และสามารถรับน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงเพื่อระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรัมย์ได้สะเดว กโดยการขุดลอก คลองปลูกไม้คลุมดินเพื่อกันการกัดเซาะตลิ่ง	✓	โครงการได้ทำการพื้นฟูและพัฒนาสภาพคลองปากบ่อให้สามารถรับน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงเพื่อระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรัมย์ได้สะเดว ก	ภาพที่ 2-74 ภาพที่ 2-75

2.3 ภาพประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ



ภาพที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวบริเวณด้านที่ติดริมคลองปากบ่อและคลองประเวศบูรีรัมย์





ภาพที่ 2-2 ต้นไม้และหญ้าคลุมดินในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ



ภาพที่ 2-3 ถนนในโครงการมีสภาพดี ไม่ชำรุด และสะอาด




ภาพที่ 2-4 พื้นที่สีเขียวบริเวณขั้นล่าง



ภาพที่ 2-5 ป้ายดับเครื่องยนต์ขณะจอด





ภาพที่ 2-6 รั้วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร รอบโครงการ





ภาพที่ 2-7 ป้ายจำกัดความเร็ว



ภาพที่ 2-8 เนินชั้ลงความเร็ว



ภาพที่ 2-9 ป้ายห้ามบีบแทรกระดับ



ภาพที่ 2-10 ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์





ภาพที่ 2-11 ไม้ยืนต้นใบหนาตามแนวรั้ว





ภาพที่ 2-12 ต้นอโศกอินเดีย/ไม้ทรงสูง ด้านโรงเรียนวัดปากบ่อ




ภาพที่ 2-13 ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร G-H



ภาพที่ 2-14 ระบบบำบัดน้ำเสียห้องพักขยาย





ภาพที่ 2-15 ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารจอดรถ



ภาพที่ 2-16 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดในโครงการ



ภาพที่ 2-17 พนักงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 2-18 พนักงานดูแลระบบระบายน้ำ (ขุดลอกท่อระบายน้ำ)



ภาพที่ 2-19 พนักงานดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 2-20 การเว้นระยะห่างร่องขอบอาคาร ไม่ต่ำกว่า 6 เมตร



ภาพที่ 2-21 ระยะร่นของอาคาร H ส่วนที่แคบที่สุด 12.40 เมตร จากถนนสาธารณะ




ภาพที่ 2-22 ที่วางรอบอาคารพักอาศัยอย่างน้อย 6 เมตร



ภาพที่ 2-23 ที่วางด้านหน้าอาคารกว้าง 12 เมตร




ภาพที่ 2-24 ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ



ภาพที่ 2-25 รปภ. ดูแลที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ




ภาพที่ 2-26 ป้ายบอกเส้นทางการจราจรภายในโครงการ



ภาพที่ 2-27 ที่จอดรถภายในโครงการ



ภาพที่ 2-28 รปภ. อำนวยการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 2-29 สติ๊กเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ ติดบริเวณกระจกด้านหน้ารถ



ภาพที่ 2-30 เครื่องกันอัตโนมัติ ควบคุมการเข้า-ออกของรถ



ภาพที่ 2-31 หลอดไฟ โคมไฟ ประยัดพลังงาน



ภาพที่ 2-32 ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประยัดพลังงาน




ภาพที่ 2-33 การปิดไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็น ช่องแสงภายในโครงการ



ภาพที่ 2-34 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5



ภาพที่ 2-35 เจ้าหน้าที่การตรวจสอบระบบปรับอากาศ





ภาพที่ 2-36 ถังเก็บน้ำใต้ดิน



ภาพที่ 2-37 ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า



ภาพที่ 2-38 การตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำ ปั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำ



ภาพที่ 2-39 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ





ภาพที่ 2-40 บ่อหน่วงน้ำ



ภาพที่ 2-41 เครื่องสูบน้ำ



ภาพที่ 2-42 การตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ



ภาพที่ 2-43 ป้ายรณรงค์/ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง





ภาพที่ 2-44 ถังรองรับขยะแยกประเภท



ภาพที่ 2-45 พนักงานจัดเก็บมูลฝอย



ภาพที่ 2-46 พนักงานคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลไว้ขาย





ภาพที่ 2-47 สำนักงานเขตสวนหลวงจัดเก็บมูลฝอยในโครงการ





ภาพที่ 2-48 พนักงานทำความสะอาดบริเวณห้องพักขยะรวม



ภาพที่ 2-49 ห้องพักขยะรวมของโครงการบริเวณลานจอดรถด้านหน้าโครงการ



ภาพที่ 2-50 พนักงานของนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลและดำเนินการต่างๆ



ภาพที่ 2-51 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในโครงการ



ภาพที่ 2-52 ถุงมือและผ้าปิดมูกสำหรับพนักงานทำความสะอาด



ภาพที่ 2-53 ถุงมือและรองเท้าหุ้มสัน สำหรับช่าง



ภาพที่ 2-54 รปภ. ทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลการเข้า-ออกและบริเวณภายในโครงการ



ภาพที่ 2-55 เจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบความสงบเรียบร้อยในโครงการ



ภาพที่ 2-56 อุปกรณ์แจ้งเหตุสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ในอาคาร



ภาพที่ 2-57 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)



ภาพที่ 2-58 เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump)



ภาพที่ 2-59 ห้องยืน อาคารละ 2 ห้อง



ภาพที่ 2-60 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) ในอาคารพักอาศัย ชั้นละ 2 จุด



ภาพที่ 2-61 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) ในอาคารจอดรถ ชั้นละ 3 จุด



ภาพที่ 2-62 เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง บริเวณอาคารจอดรถ ชั้นละ 2 จุด



ภาพที่ 2-63 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคารพักอาศัยและอาคารจอดรถ



ภาพที่ 2-64 การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 2-65 ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย



ภาพที่ 2-66 สภาพของห้องเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิงที่เหมาะสม และใช้งานได้สะดวก



ภาพที่ 2-67 การตรวจสอบและบำรุงรักษาปั๊มน้ำดับเพลิง





ภาพที่ 2-68 ถนนรอบโครงการ ที่รถดับเพลิงสามารถเข้าทำการดับเพลิงได้สะดวก



ภาพที่ 2-69 ที่จอดรถดับเบลยิ่ง



ภาพที่ 2-70 จุดรวมพลของอาคาร



ภาพที่ 2-71 การฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ



ภาพที่ 2-72 สภาพทางภูมิสถาปัตย์ของอาคารโครงการ



ภาพที่ 2-73 รั้วโครงการด้านที่เป็นรั้วไปร่อง



ภาพที่ 2-74 สภาพคลองปากบ่อที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนสวยงาม



ภาพที่ 2-75 ปลูกไม้คลุมดินเพื่อกันการกัดเซาะตลิ่ง