

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ JW STATION@RAMINTRA  
ระยะดำเนินการ  
ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565

เจ้าของโครงการ  
นิติบุคคลอาคารชุด เจด้าบลิว สเตชั่น แอด รามอินทรา  
เลขที่ 144 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  
โทรศัพท์ 0 2540 0039 โทรสาร 0 2540 0189

จัดทำรายงานโดย  
บริษัท อี เรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
เลขที่ 33/49 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

กรกฎาคม 2565



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ JW STATION@RAMINTRA  
ระยะดำเนินการ

กรกฎาคม 2565

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ที เรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ JW STATION@RAMINTRA ระยะดำเนินการ ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนรามอินทรา แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 ของนิติบุคคลอาคารชุด เจดีย์บลิว สเตชั่น แอต์ รามอินทรา ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565  
( ) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. ....  
( ) อื่น ๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวลลิตา แก้วลิพอน		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวชลดา ระวีวรรณ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นางสาวนฤมล กาทา		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายรัชชัย พาณิชย์เอกไพบุลย์)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ที เรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เจดัมบลิว สเตชั่น แอด รามอินทรา (JW STATION@RAMINTRA)  
ระยะดำเนินการ

1. ชื่อโครงการ : เจดัมบลิว สเตชั่น แอด รามอินทรา (JW STATION@RAMINTRA)
2. สถานที่ตั้ง : ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด เจดัมบลิว สเตชั่น แอด รามอินทรา
4. สถานที่ติดต่อ : 144 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
5. จัดทำรายงานโดย : บริษัท ไทไท วิศวกร จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (หนังสือที่ ทส 1009/5645 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560)
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564
8. โครงการได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (หนังสือ อ.6 เลขที่ 94/2562)
9. โครงการได้จดทะเบียนอาคารชุด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 (หนังสือ อช.10 ทะเบียนเลขที่ 1/2562)
10. โครงการได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 (หนังสือ อช.10 ทะเบียนเลขที่ 1/2562)
11. รายละเอียดโครงการ แสดงไว้ในบทที่ 1

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ .....	ก
สารบัญภาพ.....	ค
สารบัญตาราง.....	ข
บทที่ 1 บทนำ.....	1-1
1.1 สรุปรายละเอียดโครงการ.....	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ.....	1-1
1.2.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ .....	1-1
1.2.2 แผนผังที่ตั้งของโครงการ .....	1-2
1.2.3 การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ.....	1-3
1.2.4 สภาพโครงการในปัจจุบัน .....	1-4
1.2.5 การบริหารจัดการโครงการช่วงเปิดดำเนินการ.....	1-4
1.2.6 การบำบัดน้ำเสีย.....	1-5
1.2.7 การจัดการขยะมูลฝอย .....	1-7
1.3 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน.....	1-8
1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	1-9
1.4.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	1-9
1.4.2 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	1-9
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	2-1
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	2-1
2.3 ภาพประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข.....	2-41
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-1
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	3-1
3.2 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-1
3.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	3-1
3.4 รูปประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ.....	3-14
3.5 ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-19
3.5.1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง.....	3-19
3.5.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ.....	3-22
บทที่ 4 สรุปผลและเสนอแนะ .....	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ.....	4-1
4.2 ข้อเสนอแนะ .....	4-1

## สารบัญ (ต่อ)

### ภาคผนวก

- ภาคผนวก 1 หนังสือเห็นชอบและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 2 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด
- ภาคผนวก 3 เอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างและตรวจสอบอาคาร
- ภาคผนวก 4 กฎระเบียบผู้พักอาศัย
- ภาคผนวก 5 เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค
- ภาคผนวก 6 รายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (รายงาน ทส.1 ทส.2)
- ภาคผนวก 7 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและสระว่ายน้ำ
- ภาคผนวก 8 หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ

## สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1-1 ที่ตั้งของโครงการ .....	1-3
ภาพที่ 1-2 สภาพโครงการในปัจจุบัน.....	1-4
ภาพที่ 1-3 ตำแหน่งที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย .....	1-6
ภาพที่ 1-4 การจัดเก็บมูลฝอยในโครงการ.....	1-8
ภาพที่ 2-1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ.....	2-41
ภาพที่ 2-2 ต้นไม้ภายในโครงการและตลอดแนวเขตที่ดิน .....	2-41
ภาพที่ 2-3 ที่จอดรถภายในโครงการ.....	2-42
ภาพที่ 2-4 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้.....	2-42
ภาพที่ 2-5 สันนูนเพื่อลดความเร็ว .....	2-42
ภาพที่ 2-6 ป้ายจำกัดความเร็ว.....	2-42
ภาพที่ 2-7 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร .....	2-42
ภาพที่ 2-8 ตู้รับความคิดเห็น .....	2-42
ภาพที่ 2-9 ภายในห้องเครื่องสูบน้ำของสระว่ายน้ำ.....	2-42
ภาพที่ 2-10 ระบบบำบัดน้ำเสีย.....	2-43
ภาพที่ 2-11 AERATION TANK .....	2-43
ภาพที่ 2-12 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย.....	2-43
ภาพที่ 2-13 น้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า .....	2-43
ภาพที่ 2-14 ระบบสูบน้ำในอาคาร.....	2-43
ภาพที่ 2-15 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบท่อประปา.....	2-43
ภาพที่ 2-16 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย.....	2-43
ภาพที่ 2-17 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ .....	2-44
ภาพที่ 2-18 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ .....	2-44
ภาพที่ 2-19 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ .....	2-44
ภาพที่ 2-20 ป้ายบอกระยะความลึกของสระว่ายน้ำ .....	2-44
ภาพที่ 2-21 เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ.....	2-44
ภาพที่ 2-22 การดูแลรักษาความสะอาดสระว่ายน้ำ.....	2-44
ภาพที่ 2-23 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ .....	2-44
ภาพที่ 2-24 ใช้ระบบเกลือในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ .....	2-44
ภาพที่ 2-25 ระบบกรองน้ำของสระว่ายน้ำ.....	2-45
ภาพที่ 2-26 การดูดตะกอน ล้างตะไคร่.....	2-45
ภาพที่ 2-27 ทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ .....	2-45
ภาพที่ 2-28 ป้ายแสดงกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ.....	2-45
ภาพที่ 2-29 โครงสร้างของสระว่ายน้ำ.....	2-45
ภาพที่ 2-30 รางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ .....	2-45
ภาพที่ 2-31 พื้นสระว่ายน้ำ.....	2-45

## สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 2-32 ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน้ำ .....	2-46
ภาพที่ 2-33 ท่อระบายน้ำเข้าสู่บ่อทวงน้ำ.....	2-46
ภาพที่ 2-34 บ่อทวงน้ำ.....	2-46
ภาพที่ 2-35 ตรวจสอบฝาบ่อพักด้านหน้าโครงการ .....	2-46
ภาพที่ 2-36 ห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น.....	2-46
ภาพที่ 2-37 ห้องพักมูลฝอยรวม .....	2-46
ภาพที่ 2-38 การคัดแยกมูลฝอยภายในห้องพักมูลฝอยรวม .....	2-46
ภาพที่ 2-39 การจัดเก็บมูลฝอยภายในห้องพักมูลฝอยรวม.....	2-47
ภาพที่ 2-40 สำนักงานเขตมีนบุรีเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยภายในโครงการเป็นประจำ.....	2-47
ภาพที่ 2-41 พนักงานล้างทำความสะอาดห้องมูลฝอยรวมเป็นประจำ.....	2-47
ภาพที่ 2-42 ระบบควบคุมไฟฟ้าภายในโครงการ .....	2-47
ภาพที่ 2-43 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ .....	2-47
ภาพที่ 2-44 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า.....	2-47
ภาพที่ 2-45 ระบบไฟฟ้า EMERGENCY LIGHT .....	2-47
ภาพที่ 2-46 สวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแบบแยกส่วน .....	2-48
ภาพที่ 2-47 ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แทนบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา .....	2-48
ภาพที่ 2-48 ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน LIGHT EMITTING DIODE (LED).....	2-48
ภาพที่ 2-49 ประชาสัมพันธ์การให้บริการล้างแอร์ .....	2-48
ภาพที่ 2-50 นำแสงสว่างจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ .....	2-48
ภาพที่ 2-51 ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน .....	2-48
ภาพที่ 2-52 กำหนดการเปิด-ปิดประตูลิฟท์อัตโนมัติ .....	2-48
ภาพที่ 2-53 เลขบอกชั้นชัดเจน มองเห็นได้ง่าย .....	2-49
ภาพที่ 2-54 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดไฟและโคมไฟ .....	2-49
ภาพที่ 2-55 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP).....	2-49
ภาพที่ 2-56 ท่อยื่นภายในอาคาร.....	2-49
ภาพที่ 2-57 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร.....	2-49
ภาพที่ 2-58 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์.....	2-49
ภาพที่ 2-59 ถังดับเพลิงเคมี บริเวณทางเดิน .....	2-49
ภาพที่ 2-60 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (SPRINKLER SYSTEM).....	2-49
ภาพที่ 2-61 ลิฟต์ดับเพลิง.....	2-50
ภาพที่ 2-62 แผงควบคุม (FIRE ALARM CONTROL PANEL) .....	2-50
ภาพที่ 2-63 เครื่องตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR).....	2-50
ภาพที่ 2-64 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้อัตโนมัติ .....	2-50
ภาพที่ 2-65 กริ่งสัญญาณเตือนภัย.....	2-50
ภาพที่ 2-66 ทางหนีไฟ .....	2-50

## สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 2-67 บันไดที่ใช้หนีไฟ .....	2-51
ภาพที่ 2-68 จุตุรวมพล .....	2-51
ภาพที่ 2-69 พื้นที่หนีไฟทางอากาศชั้นดาดฟ้า .....	2-51
ภาพที่ 2-70 ผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ .....	2-51
ภาพที่ 2-71 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจร.....	2-51
ภาพที่ 2-72 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย.....	2-51
ภาพที่ 2-73 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเวลากลางคืน.....	2-51
ภาพที่ 2-74 การจอดรถภายในโครงการที่ไม่มีที่จอดประจำ.....	2-52
ภาพที่ 2-75 การออกแบบโครงการโดยเลือกใช้สีเอิร์ทโทน .....	2-52
ภาพที่ 2-76 กำหนดระยะปลูกต้นไม้ให้มีระยะห่างจากแนวรั้วโครงการ .....	2-52
ภาพที่ 2-77 ใช้ประตูคีย์การ์ดกันก่อนเข้าพื้นที่ห้องพัก.....	2-52
ภาพที่ 2-78 การปลูกต้นไม้ทดแทนตามพื้นที่ที่กำหนด .....	2-52
ภาพที่ 2-79 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร.....	2-53
ภาพที่ 2-80 การจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้.....	2-53
ภาพที่ 2-81 พนักงานคอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา .....	2-53
ภาพที่ 2-82 การสูบล้างถังเก็บน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด.....	2-53
ภาพที่ 2-83 ฝาท่อระบายน้ำเป็นแบบฝาตะแกรงเหล็ก .....	2-53
ภาพที่ 2-84 คู่มือการอนุรักษ์พลังงาน และแผ่นพับณรงค์คัดแยกมูลฝอย .....	2-54
ภาพที่ 2-85 ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ .....	2-54
ภาพที่ 3-1 พนักงานทำความสะอาดบริเวณถนนภายในพื้นที่โครงการ .....	3-14
ภาพที่ 3-2 กล้องรับความคิดเห็น.....	3-14
ภาพที่ 3-3 ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด .....	3-14
ภาพที่ 3-4 ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพดี .....	3-15
ภาพที่ 3-5 ตรวจสอบระบบท่อประปา.....	3-15
ภาพที่ 3-6 ตรวจสอบพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี .....	3-15
ภาพที่ 3-7 อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด.....	3-15
ภาพที่ 3-8 ขอบสระและทางเดินไม่มีน้ำขัง .....	3-15
ภาพที่ 3-9 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำอยู่ในสภาพดีไม่ลบล้าง.....	3-15
ภาพที่ 3-10 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด .....	3-15
ภาพที่ 3-11 การตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ .....	3-16
ภาพที่ 3-12 ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุด.....	3-16
ภาพที่ 3-13 การตรวจสอบและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ.....	3-16
ภาพที่ 3-14 การตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักและท่อระบายน้ำ .....	3-16
ภาพที่ 3-15 ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานของเครื่องสูบน้ำภายในบ่อหน้า .....	3-16
ภาพที่ 3-16 ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและความสะอาด .....	3-16



## สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 3-17 จุดติดประกาศและป้ายประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานอยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน.....	3-16
ภาพที่ 3-18 ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ ชัดเจน ไม่ลบเลือน .....	3-17
ภาพที่ 3-19 หัวรับน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเข้าถึงได้สะดวก .....	3-17
ภาพที่ 3-20 สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน.....	3-17
ภาพที่ 3-21 บันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ ไม่มีสิ่งกีดขวาง .....	3-17
ภาพที่ 3-22 พัดลมระบายอากาศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน.....	3-17
ภาพที่ 3-23 ป้ายและเครื่องหมายการจราจร ภายในโครงการและบริเวณทางเข้าออกโครงการ อยู่ในสภาพมองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน.....	3-18
ภาพที่ 3-24 ถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้าออกโครงการมีสภาพความคล่องตัว.....	3-18

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1-1 แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	1-9
ตารางที่ 1-2 แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	1-10
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	2-2
ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	3-2
ตารางที่ 3-2 ดัชนีคุณภาพน้ำ มาตรฐาน และวิธีการตรวจวัด .....	3-19
ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง.....	3-20
ตารางที่ 3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง.....	3-21
ตารางที่ 3-5 ดัชนีคุณภาพน้ำ มาตรฐาน และวิธีการตรวจวัด .....	3-22
ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบายน้ำ.....	3-23
ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 .....	4-1
ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการไม่ได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะ.....	4-2