

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ	1-1
1.2.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ	1-1
1.2.2 ที่ตั้งโครงการ	1-2
1.2.3 การใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ	1-2
1.2.4 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1-6
1.2.5 ระบบจราจร	1-6
1.2.6 ระบบน้ำใช้	1-6
1.2.7 การสำรองน้ำใช้	1-7
1.2.8 การบำบัดน้ำเสีย	1-8
1.2.9 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	1-9
1.2.10 การจัดการขยะมูลฝอย	1-9
1.3 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-9
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง	3-1
3.3 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำหอมึงเย็น	3-3
3.4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-4
3.4.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง	3-4
3.4.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำหอมึงเย็น	3-4
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-2
4.3.1 การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	4-2
4.3.2 การควบคุมดูแลระบบหอผึ่งเย็น	4-3

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	เอกสารเส้นทางการเดินรถ และ เส้นทางจราจรในพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ค	เอกสารผลการดูแลระบบเส้นท่อประปา
ภาคผนวก ง	เอกสารผลการตรวจสอบระบบบ่อดักไขมัน
ภาคผนวก จ	เอกสารการใช้บริการรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา
ภาคผนวก ฉ	เอกสารแผนอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ ประจำปี พ.ศ. 2564
ภาคผนวก ช	เอกสารผลการตรวจสอบระบบระบายอากาศ
ภาคผนวก ซ	เอกสารแผนการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆภายในโครงการ
ภาคผนวก ฌ	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ณ	มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก น	หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ และ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1-1	สรุปพื้นที่อาคารแต่ละชั้นของ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท
ตารางที่ 1-2	การใช้พื้นที่ภายในอาคาร
ตารางที่ 1-3	รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ตารางที่ 1-4	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit
ตารางที่ 2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565
ตารางที่ 3-1	การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565
ตารางที่ 3-2	ดัชนีคุณภาพน้ำ ภาชนะบรรจุ และวิธีการรักษาสภาพตัวอย่างน้ำเสียและน้ำทิ้ง
ตารางที่ 3-3	วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย และน้ำทิ้ง
ตารางที่ 3-4	ดัชนีคุณภาพน้ำ ภาชนะบรรจุ และวิธีการรักษาสภาพตัวอย่างน้ำหอมผึ่งเย็น
ตารางที่ 3-5	วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำหอมผึ่งเย็น
ตารางที่ 3-6	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง
ตารางที่ 3-7	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำหอมผึ่งเย็น

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1-1	แผนที่แสดงที่ตั้ง โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท
รูปที่ 2-1	พื้นที่สีเขียว
รูปที่ 2-2	ระบบบำบัดน้ำเสีย
รูปที่ 2-3	ห้องจัดเก็บขยะมูลฝอยเปียก
รูปที่ 2-4	ห้องจัดเก็บขยะมูลฝอยแห้ง
รูปที่ 2-5	อุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย
รูปที่ 2-6	ป้ายแนะนำอุปกรณ์
รูปที่ 2-7	จุดรวมพล
รูปที่ 2-8	หอผึ่งเย็น
รูปที่ 2-9	ป้ายชื่อโครงการ
รูปที่ 2-10	กระจกจราจรสองทางโค้ง