

เรื่อง	หน้า
<b>บทที่ 1 บทนำและรายละเอียดโครงการ</b>	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-2
1.2 ข้อมูลทั่วไป	1-3
1.3 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-3
1.4 ลักษณะ/ประเภทโครงการ	1-4
1.4.1 ประเภทและขนาดของพื้นที่โครงการ	1-4
1.4.2 ระบบน้ำใช้	1-4
1.4.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย	1-4
1.4.4 ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1-5
1.4.5 ระบบการกำจัดขยะ	1-6
1.4.6 ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ	1-6
1.4.7 ระบบป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ผจญเพลิง	1-6
1.4.8 ระบบสระว่ายน้ำ	1-6
1.4.9 ระบบการจราจร	1-7
1.4.10 ระบบไฟฟ้า	1-7
1.4.11 รายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียด EIA	1-7
<b>บทที่ 2 แผนการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	
2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
2.1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	2-2
2.1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยา	2-2
2.1.3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	2-3
2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	2-3
<b>บทที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ</b>	
3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-3
3.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม	3-9

## สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
<b>บทที่ 4 ผลการตรวจวัดเพื่อตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	
4.1 คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด	4-3
4.2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	4-5
4.3 คุณภาพน้ำใช้	4-6
4.4 คุณภาพน้ำดื่ม	4-8
4.5 คุณภาพน้ำภาคแอร์	4-17
4.6 คุณภาพน้ำแข็ง	4-18

## บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

### เอกสารอ้างอิง

#### ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก : ภาพถ่ายประกอบรายงาน
- ภาคผนวก ข : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- ภาคผนวก ค : มาตรฐานคุณภาพน้ำ
- ภาคผนวก ง : เอกสารประกอบรายงาน
- ภาคผนวก จ : หนังสือเห็นชอบโครงการ
- ภาคผนวก ฉ : เอกสารสำคัญของทางบริษัท

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
3-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-3
3-2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม	3-9
4-1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (Effluent)	4-3
4-2	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำ	4-5
4-3	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ของโครงการ โดยการตรวจวิเคราะห์เชื้อ <i>Coliform Bacteria</i> และ <i>E.coli</i>	4-6
4-4	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ โดยการตรวจวิเคราะห์เชื้อ <i>Legionella spp.</i>	4-7
4-5	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของโครงการ (ครัวสยาม) โดยการตรวจวิเคราะห์เชื้อ <i>Coliform Bacteria</i> และ <i>E.coli</i>	4-8
4-6	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของโครงการ (Main Coffee House) โดยการตรวจวิเคราะห์เชื้อ <i>Coliform Bacteria</i> และ <i>E.coli</i>	4-9
4-7	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของโครงการ (ครัวโอเวอร์กลาส) โดยการตรวจวิเคราะห์เชื้อ <i>Coliform Bacteria</i> และ <i>E.coli</i>	4-10
4-8	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของโครงการ (ครัวเรือนทอง) โดยการตรวจวิเคราะห์เชื้อ <i>Coliform Bacteria</i> และ <i>E.coli</i>	4-11
4-9	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของโครงการ (ครัวแคนทีน) โดยการตรวจวิเคราะห์เชื้อ <i>Coliform Bacteria</i> และ <i>E.coli</i>	4-12
4-10	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของโครงการ (หน้าห้องช่าง) โดยการตรวจวิเคราะห์เชื้อ <i>Coliform Bacteria</i> และ <i>E.coli</i>	4-13
4-11	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของโครงการ (เครื่องกรองน้ำ/Reseving) โดยการตรวจวิเคราะห์เชื้อ <i>Coliform Bacteria</i> และ <i>E.coli</i>	4-14
4-12	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของโครงการ (หลังลอนดรี) โดยการตรวจวิเคราะห์เชื้อ <i>Coliform Bacteria</i> และ <i>E.coli</i>	4-15
4-13	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของโครงการ โดยการตรวจวิเคราะห์เชื้อ <i>Coliform Bacteria</i> และ <i>E.coli</i>	4-16
4-14	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล โดยตรวจวิเคราะห์เชื้อ <i>Legionella spp.</i>	4-17
4-15	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแข็งของโครงการ โดยการตรวจวิเคราะห์เชื้อ <i>Coliform Bacteria</i> และ <i>E.coli</i>	4-18

## สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1-1	แสดงแผนที่ตั้งโครงการ โรงแรม โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท	1-3
1-2	แสดงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	1-5