

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนตinenตัล ชีตี้ จำกัด เป็นผู้พัฒนา โครงการ อาคารชุดพักอาศัย โนเบล บีน์ทีน ปัจจุบันโครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเข้ามาบริหารจัดการ โดยตัวโครงการเป็นที่พักอาศัย ในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร A ขนาดความสูง 48 ชั้น ความสูง 190.00 เมตร (ความสูงถึงส่วนที่สูงที่สุด) และอาคาร B ขนาดความสูง 27 ชั้น และชั้นใต้ดิน 6 ชั้น ความสูง 108.10 เมตร (ความสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุด) โดยโครงการจะปลูกสร้างบนโฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง ขนาดพื้นที่รวม 3 - 2 - 95 ไร่ หรือ 5,980 ตารางเมตร โดยโครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009.5/14035 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 หนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติรวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) ทุก 6 เดือนนั้น

บันทึกนี้ นิติบุคคลอาคารชุด โนเบล บี ไนน์ทีน ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุดพักอาศัย โนเบล บีน์ทีน (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2565 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาที่นี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจสอบประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2565 แสดงดังตารางที่ 2.2-1

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่าวน้ำดูดออกาดใหญ่ บึงบีโต บึงบีนที่นิยม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของห้อง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปรับปรุงตามมาตรฐาน	ปัจจุบัน/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางภายนอก				
1.1 ลักษณะภูมิภาค	<ul style="list-style-type: none"> - จุดให้ที่นิริร่วมพื้นที่โครงการ เพื่อกันชุมชนเบื้องต้นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ - ป้องกันการพัฒนาขยายตัวในพื้นที่ที่อยู่อาศัย - จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม “ไม้ลุ่มน้ำ” ตามบริเวณที่ไม่ใช่ที่ดิน - ซุ้ยบ่อดูดหน้าดิน 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริการแม่น้ำเขตที่ดินของโครงการ ฝึกอบรมทำรากรับพื้นที่ และปลูกต้นไม้ - ทางโครงการมีการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการบริเวณอาคาร A ชั้นที่ 1, ชั้น 45, ชั้นห้องครัว, ชั้นลังค์คา และบริเวณอาคาร B ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 19, ชั้นที่ 23, ชั้นห้องครัว แหล่งน้ำที่ดินของโครงการ - ค่าวัสดุในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ภาพที่ 2.2-1 แนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ ภาพที่ 2.2-2 พื้นที่ที่ดินของโครงการ ภาพที่ 2.2-3 ป้ายแหล่งน้ำที่ดินของโครงการ
1.2 คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประกอบฯ - ควบคุมความเรื้อรังของอากาศในโครงการ เช่น เป่ายางจังกัดความเรื้อรัง บุบบะเพื่อลดความเรื้อรัง เพื่อไม่ให้ก่อการพัฒนาระยะของผู้คนบนพื้นที่โดยคันชัชตลอดความเรื้อรังซึ่งมีขนาดความกว้าง 0.04 เมตร ความกว้าง 0.9 เมตร ความยาว 6.0 เมตร โดยมีชานชาลาตามสูตร โฉม 201-56 มาตรฐานการก่อสร้างสันชล กองความเรื้อรังของรัมโดยราธิการและผู้จัดเมือง ลง格ดห้องน้ำต่อไป พ.ศ. 2556 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมเรื่องการสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่โครงการยกเว้นด้านป้ายจำหน่ายจานจาน ความเรื้อรัง และสิ่งปลูกสร้างรวมเรื้อรัง - ค่าวัสดุในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ภาพที่ 2.2-2 พื้นที่ที่ดินของโครงการ ภาพที่ 2.2-3 ป้ายแหล่งน้ำที่ดินของโครงการ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ				
2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีที่สืบทอดภาระในอนาคต ขนาดพื้นที่รวม 1,505.80 ตารางเมตร ให้กับผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดผู้คนสองอย่าง 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทางโครงการมีการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการบริเวณอาคาร A ชั้นที่ 1, ชั้น 45, ชั้นห้องครัว, ชั้นลังค์คา และบริเวณอาคาร B ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 19, ชั้นที่ 23, ชั้นห้องครัว แหล่งน้ำที่ดินของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ภาพที่ 2.2-2 พื้นที่ที่ดินของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น โครงการอาคารธุรกิจภายใน โภนเป็ต เป็นมีที่นิ่น (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	ผลการปฏิบัติและผลกระทบเบื้องต้นตามมาตรฐาน ✓ = ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> = ไม่ปฏิบัติ <input type="radio"/> = ปฏิบัติแล้ว <input checked="" type="radio"/> = ยังไม่ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ผลกระทบจากอาคาร	- โครงการจัดให้มีที่จอดรถบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร B ซึ่งจะมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่ชั้นในเพื่อระบายอากาศที่อยู่ในอาคารบันไดและห้องน้ำ แต่ไม่สามารถลดอุณหภูมิภายในห้องน้ำได้ อาคารริมแม่น้ำที่ต้องวันออก และวิธีครึ่งที่หัวน้ำเข้าสู่แม่น้ำบริเวณปลายทางที่ต้องการจะลดอุณหภูมิได้ อาคารจะติดตั้งแผ่นกรองอากาศ สามารถตัดปัญหาน้ำและสิ่งปฏิกูลลง อันที่ปะเปอนอยู่ในอากาศ ซึ่งแผ่นกรองอากาศต้องถูกซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพกรองร่องน้ำอย่างต่อเนื่อง 80-90 โดยปลายท่อระบายน้ำต้องถูกซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง อาคารต้องริบภายนอกที่ชั้นที่ 1 บริเวณที่ติดต่อส่วนซึ่งตั้นไม่มีภัยในโครงการและต้องซ่อมแซมพิเศษเดือนละครั้ง	✓ - ห้องครัวซึ่งได้ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อรักษาอุณหภูมิห้องนอนออก และที่ตั้งซึ่งเป็นบริเวณที่ติดต่อส่วนซึ่งตั้นไม่มีภัยในห้องน้ำซึ่งต้องซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง	ภาพที่ 2.2-4 ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์	-
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ผลกระทบจากอาคาร	- ติดตั้งป้ายที่ติดเตือนตั้งไว้ภายนอกบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างง่ายดาย คุณภาพอากาศเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายจากช่องลมบนบันไดภายนอก จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่จอดรถใหม่ให้ชัดเจนและไม่เกิดความสับสนของผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานที่ต้องการ	✓ - บริเวณที่จอดรถต้องรักษาในที่ที่ดีที่สุด ไม่ใช้พื้นที่สาธารณะที่ต้องรักษาในที่ที่ดี	ภาพที่ 2.2-3 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร	-
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ผลกระทบจากอาคาร	- จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่จอดรถใหม่ให้ชัดเจนและไม่เกิดความสับสนของผู้ใช้บริการ แต่ต้องคำนึงถึงความสวยงามและสีสันที่เข้ากันกับสีสันของจราจร ตลอดจนที่ต้องการ	✓ - จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจร ตลอดจนที่ต้องการ	ภาพที่ 2.2-3 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร	-
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ผลกระทบจากอาคาร	- ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยทราบจาระพารวยด้วยห้องน้ำส่วนตัว สำหรับในส่วนที่ต้องการติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยทราบจาระพารวยด้วยห้องน้ำส่วนตัว	✓ - บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ มีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยทราบจาระพารวยด้วยห้องน้ำส่วนตัว	ภาพที่ 2.2-5 ป้ายรณรงค์ ตาราง ๗	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป โครงการอาคารชุดพักอาศัย โนเบล ปีใหม่ บ้านใหม่ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป	ผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ	บัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม	<p>มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป</p> <p>✓ = ปฏิบัติแล้วมีผล ✗ = ไม่ได้มีผล ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติตามที่ประเมินประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ลงคลาปปฏิบัติ</p>	<p>ผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>✓ = นางสาวกรรณิศาเรียมยังไม่ทราบในพื้นที่โครงการบริเวณอาคาร A ชั้นที่ 1, ชั้น 45, ชั้นห้องเครื่อง, ชั้นหลังคา และบริเวณอาคาร B ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 19, ชั้นที่ 23, ชั้นห้องเครื่อง และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดินของโครงการ</p> <p>✗ = นางสาวกรรณิษาได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ A ชั้นที่ 1, ชั้นห้องเครื่อง, ชั้นหลังคา และบริเวณอาคาร B ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 19, ชั้นที่ 23, ชั้นห้องเครื่อง และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดินของโครงการ</p> <p>◎ = นางสาวกรรณิษาได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ A ชั้นที่ 1, ชั้นห้องเครื่อง, ชั้นหลังคา และบริเวณอาคาร B ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 19, ชั้นที่ 23, ชั้นห้องเครื่อง และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดินของโครงการ</p> <p>● = ยังไม่ลงคลาปปฏิบัติ</p>	<p>ภาพที่ 2.2-2 ไฟฟ้าที่ถูกตัด</p> <p>ภายนอกโครงการ</p>
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	<p>- จุดที่ไฟฟ้าถูกตัดที่อยู่ภายในโครงการขนาดพื้นที่รวม 2,766.95 ตารางเมตร เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศที่จะถูกปล่อยจากอาคารโดยพื้นที่ดินของโครงการ โดยพื้นที่ที่โครงการเหลือปักกิ่งอยู่ต่ำกว่าระดับดิน 24.45 เมตร หรือคิดเป็น 10,667.8 รัม (คำนวณจาก โนล x มาตรฐานแลก CO2 = 242.45 x 44) ซึ่งมากกว่าปริมาณก๊าซ喀บาร์บอนมอนอกซิດที่ได้มาจากรถยนต์ 358.0 กิโลเมตร/ปัชญาโน</p>	<p>✓ = นางสาวกรรณิษาได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ A ชั้นที่ 1, ชั้นห้องเครื่อง, ชั้นหลังคา และบริเวณอาคาร B ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 19, ชั้นที่ 23, ชั้นห้องเครื่อง และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดินของโครงการ</p> <p>✗ = นางสาวกรรณิษาได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ A ชั้นที่ 1, ชั้นห้องเครื่อง, ชั้นหลังคา และบริเวณอาคาร B ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 19, ชั้นที่ 23, ชั้นห้องเครื่อง และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดินของโครงการ</p> <p>◎ = นางสาวกรรณิษาได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ A ชั้นที่ 1, ชั้นห้องเครื่อง, ชั้นหลังคา และบริเวณอาคาร B ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 19, ชั้นที่ 23, ชั้นห้องเครื่อง และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดินของโครงการ</p> <p>● = ยังไม่ลงคลาปปฏิบัติ</p>	<p>ภาพที่ 2.2-2 ไฟฟ้าถูกตัด</p> <p>ภายนอกโครงการ</p>
1.3 เสียง	<p>- จุดที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนภายในโครงการเมื่อเข้ามาเดินทางมาสู่ 0.04 เมตร ความกว้าง 0.9 เมตรความยาว 6.0 เมตร ทางเดินทางเข้า-ออกตัวบ้านของสัญวิท 19 ประมาณ 30 เมตร จำนวน 1 จุด ซึ่งสูงกว่าระดับดินของบ้านตาม 2301-56 มาตรฐานในการร่วมสร้างสัมMMddลออกความเรียบร้อยของบ้านโดยการลดเสียงเมื่อเดินทางมาสู่</p>	<p>✓ = สัมMMddลออกความเรียบร้อยติดตั้ง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการทั้ง 2 แห่ง</p> <p>✗ = สัมMMddลออกความเรียบร้อยติดตั้ง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการทั้ง 2 แห่ง</p>	<p>ภาพที่ 2.2-3 ป้ายແລະ สัญลักษณ์โครงการ</p>
พ.ศ. 2556	<p>- ติดตั้งป้ายห้ามเรื่องด่วนที่ไว้บริเวณที่จอดรถและทางร่องภายในโครงการเพื่อเตือนผู้เดินทาง</p>	<p>✓ = บริเวณที่จอดรถ และทางร่องภายในโครงการ มีการติดตั้งป้ายห้ามเรื่องด่วน</p>	<p>ภาพที่ 2.2-3 ป้ายແລະ สัญลักษณ์โครงการ</p>
	<p>- โครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพักอาศัยที่ให้ผู้พักอาศัยในโครงการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย โครงการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ โครงการต้องกล่าวเป็นเอกสารขอพักอาศัย</p>	<p>✓ = จุดที่ไฟฟ้าถูกตัดที่อยู่บริเวณพื้นที่ดินของโครงการ โดยจะจัดให้ทางผู้พักอาศัยห้าม</p>	<p>ภาพที่ 2.2-4 ไฟฟ้าถูกตัด</p>
	<p>- โครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ โครงการต้องกล่าวเป็นเอกสารขอพักอาศัย โครงการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ โครงการต้องกล่าวเป็นเอกสารขอพักอาศัย ยกเว้นที่อยู่บ้านชั่วคราว</p>	<p>✓ = จุดที่ไฟฟ้าถูกตัดที่อยู่บริเวณพื้นที่ดินของโครงการ โดยจะจัดให้ทางผู้พักอาศัยห้าม</p>	<p>ภาพที่ 2.2-4 ไฟฟ้าถูกตัด</p>

ตารางที่ 22-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ในปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ◎ = ปฏิบัติได้ตามประเมินสภาพ ● = ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปัจจุบัน/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ดุลภาน้ำ	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตากองเร่ง (Conventional Activated Sludge System) จำนวน 2 ชุด (อาคารสูง 1 ชุด) เพื่อบาบต้นได้โดยประมาณ BOD ในน้ำที่ได้ลงทิ้ง 20 มิลลิกรัม/ลิตร	✓ - โครงการมีระบบบำบัดแบบเติมอากาศแบบตากองเร่ง จำนวน 2 ชุด อาคารสูง 1 ชุด โดยอาคาร A สามารถรองรับน้ำเสียได้ 270 ลูกบาศก์เมตร/วัน แมตรีวัน และอาคาร B สามารถรองรับน้ำเสียได้ 145 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันได้ขยายชาระบบบำบัดเหลือ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	- - ภาคผนวก ๑-2 การนำน้ำทิ้งบุคคลออก่างชั่วคราว ที่มีความกว้าง ในการดูดระบายน้ำ บำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ	ภาคผนวก ๑-2 การนำน้ำทิ้งบุคคลออก่างชั่วคราว ที่มีความกว้าง ในการดูดระบายน้ำ สำหรับน้ำเสีย
	- จัดให้มีห้องน้ำที่มีความคุ้มครองตามมาตรฐาน ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	✓ - ห้องน้ำที่มีความคุ้มครองตามมาตรฐาน ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	- - ภาคผนวก ๑-1 ผลการตรวจวัดและการพน้ำเสีย	ภาคผนวก ๑-1 ผลการตรวจวัดและการพน้ำเสีย
	- จัดให้มีห้องน้ำ สำหรับการดำเนินการรับประทานอาหารและดื่มน้ำเสียภายในโครงการเพื่อความสะอาดและง่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่าง	✓ - จัดให้มีห้องน้ำ สำหรับการดำเนินการรับประทานอาหารและดื่มน้ำเสีย เพื่อสอดคล้องกับการดำเนินการบำบัดน้ำเสีย	- - ภาคผนวก ๑-3 ดูมือการเดินระบบบำบัด	ภาคผนวก ๑-3 ดูมือการเดินระบบบำบัด
	- จัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บขยะก่อสร้างและเศษไม้ 2-3 รุ่นและจัดบันทึกครุ่ง โดยนำกากไช้หมูมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษที่ซึ่งรองไว้ก่อนการจะนำไปใช้ส่วนที่เป็นน้ำซึ่งไม่ยอมจากภาชนะ แล้วทิ้งไว้ในแม่ฟองหินก้อนก่อนนำไปทิ้งตามและนำไปทิ้งรวมกับขยะอื่นๆ หลังพักน้ำผิวอย่างหันหัวของโครงการ	✓ - ทางเลือกที่ ๔ ที่มีการตรวจสอบบ่อตักไช้หมู หากน้ำปนปรุงยาเสียจะดำเนินการตักไช้หมูออกจากระบบทันที	- - ภาคผนวก ๒-2-7 ตรวจสอบสาหร่ายปูโภค	ภาคผนวก ๒-2-7 ตรวจสอบสาหร่ายปูโภค

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับพัฒนาชุมชน โนเบล ปีใหม่พีที (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของมาตราการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ) สิ่งแวดล้อม	<p>- โครงการจะลงกำหนดให้ทุกมาตรฐานการปฏิบัติงานและแก้ไขผลกระทบในเชิง การดูแลรักษาและซ้อมอยู่ระบบเป็นปัจจุบัน เสีย ต่อไป</p> <p>1) ประสานให้รัฐสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตวัฒนา magnaสูบทอกอนึ่ง ช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งจะมีผู้ออกศัลย์น้ำยาเข้าสู่ โดดไป การสูบสิ่งปฏิกูลจะสูบสิ่งปฏิกูลตามการจดจอดรถบริเวณทางวิ่งรถในสีบัน ต้าและถนนร่องบ้าน้ำเสีย และติดต่อทางสูบสิ่งปฏิกูลไปรับประจำเดือน ก่อนได้ ต้องอนันต์ ทั้งนี้นิบุคคลต้องคาดการณ์จะต้องประชุมสัมมนาให้ผู้ออกศัลย์ รับทราบวัน เวลาที่มีน่องนิ่งในการเข้าสู่สิ่งปฏิกูลร่วงหน้าย่างหน้อย 1 วัน ซึ่งโดยปกติในการสูบสิ่งปฏิกูลจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมง</p> <p>2) บันช่องเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล หรือปิดไฟเพื่อเก็บไข่มันหรือเก็บตัวย่างน้ำ ติดต่อจังหวัดซึ่งขอและบันบាบัดด้าเสียจะต้องจัดให้มี พนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างชำนาญความละเอียดมากต่อไป</p> <p>3) กำหนดช่วงเวลาในการรดูแล บำรุงรักษา และซ้อมและระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เนื่องจากน้ำเสียที่ออกต้นน้ำอยู่ เพื่อ ลดผลกระทบจากการพักอาศัยภายในโครงการ</p> <p>4) ติดตั้งป้ายประชุมสัมมนาที่ถนนร่องบันบัดด้าเสียให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยรู้คราวงใน การสั่งงงานบริเวณ ต้องกล่าว</p>	<p>✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติแต่ไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติตามที่ไม่ประพฤติภาระ ● = ยังไม่ลงมาปฏิบัติ</p> <p>- ฝ่ายการพัฒนาตราชุดและรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 1) หากมีการสูบสิ่งปฏิกูล ทางน้ำที่จะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ ต่อหน้าอย่างทันท่วงที 1 อาทิตย์ 2) แจ้งเวลาเก็บตัวอย่างน้ำเสีย และสูบสิ่งปฏิกูล ทางน้ำติดตามรูป. 3) ติดตั้งป้ายเตือนระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>ภาคที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและนำเสนอการประทับตราต้องยอม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ใบเบิก ปีบ้านพื้นที่ดิน (ระยะที่ 1)

องค์ประกอบของห้อง ลักษณะล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขหลักธรรมาภิบาลที่ดีของห้อง	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปรับปรุงตามมาตรฐาน <input checked="" type="checkbox"/> = ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> = ไม่ปฏิบัติ <input type="radio"/> = ปฏิบัติไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประเมินประสิทธิภาพ <input checked="" type="radio"/> = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ) ด้วยวิธี	- จัดให้มีการจัดการคุณภาพน้ำที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละอาคาร 1) ระบบทับน้ำในเสียงอาคาร A ก่อให้เกิดก๊าซ methane 1.106 ลูกบาศก์ เมตร/วัน โดยโครงการจัดเตรียมป้องกัน จำนวน 1 ป่า/o ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร ความลึก 1.5 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดปริมาณก๊าซ น้ำหนึ่งเกิด 2) ระบบทับน้ำในเสียงอาคาร B ก่อให้เกิดก๊าซ methane 0.755 ลูกบาศก์ เมตร/วัน โดยโครงการจัดเตรียมป้องกัน จำนวน 1 ป่า/o ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตรความลึก 1.5 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดปริมาณก๊าซ น้ำหนึ่งเกิด	✓ - ทำการบำบัดก๊าซ methane โดยใช้ร่องบ่อบดด้วยดิน	ภาพที่ 2.2-6 ระบบทับน้ำด้วยวิธี	น้ำเสียงของโครงการ
1.5 คุณภาพอากาศ ด้วยวิธี	- จัดให้มีการบำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียงแต่ละอาคาร 1) ระบบทับน้ำในเสียงอาคาร A ก่อให้เกิด Aerosol 27.86 ลูกบาศก์ เมตร/ชั่วโมง โดยจะติดตั้งเป็นบ่อบด Aerosol จำนวน 3 ตัว แต่ละตัวมีความจุของตัวกลาง (Media) 0.59 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดปริมาณ Aerosol ที่เกิด 2) ระบบทับน้ำในเสียงอาคาร B ก่อให้เกิด Aerosol 19.82 ลูกบาศก์ เมตร/ชั่วโมงโดยจะติดตั้งเป็นบ่อบด Aerosol จำนวน 2 ตัว แต่ละตัวมีความจุของตัวกลาง (Media) 0.59 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดปริมาณ Aerosol ที่เกิด	✓ - ทำการบำบัด Aerosol โดยติดตั้งบ่อบดอาคาร A จำนวน 3 ตัว และอาคาร B จำนวน 2 ตัว	ภาพที่ 2.2-6 ระบบทับน้ำด้วยวิธี	น้ำเสียงของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม โครงการอาคารชุดพักอาศัย โนเบล บีชบูติก ปีใหม่นั้น (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐาน	บัญชี/ อุปกรณ์/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- จัดให้มีระบบปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลน้ำเสียของโรงแยกร่องการโดยเฉพาะ และจากกระปุกไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถลดตัวเลขตรวจสอบการใช้ซึ่งกันและกันเป็นจำนวนมากได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ใช่กระบวนการน้ำเสียที่มีการรั่วไหล แต่ในระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องตรวจสอบระยะเวลาระบบที่ปฏิคลาดเคล้าในโครงการ	✓ - มีการติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อพัสดุที่ต้องมีน้ำ เช่น MDB ทุก M1 ตู้ EMDB A-1ESP1 และอุปกรณ์ที่ต้องมีน้ำ เช่น B1 ตู้ EMDB B-1ESP1 เพื่อให้สามารถติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และไม่ใช่การนำน้ำไปใช้ในโครงการ	✓ - ภาระที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสีย โดย อาคาร A ติดตั้งปั๊มน้ำที่ต้องมีน้ำ เช่น MDB ทุก M1 ตู้ EMDB A-1ESP1 และอุปกรณ์ที่ต้องมีน้ำ เช่น B1 ตู้ EMDB B-1ESP1 เพื่อให้สามารถติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และไม่ใช่การนำน้ำไปใช้ในโครงการ	ภาระที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
2. ทรัพยากรถีริสังคมทางเชิงกายภาพ				
2.1 น้ำเชือกทรายทางบก	- ดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมที่ต้องห้ามร้ายแรง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสันสนะที่ดี คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	✓ - มีการปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมที่ต้องห้ามร้ายแรงทางกายภาพอย่างเคร่งครัด	- - -	มาตรฐานของเชิงกายภาพ
2.2 น้ำเชือกทรายทางน้ำ	- ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	✓ - ทางน้ำที่บุคคลอาคารชุดมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ	- -	ภาระที่ 2.2 การทำงานของระบบบำบัด
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย โนเบล บีโจร์ บ้านทัน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ	บัญชี/อุปสรรค/แนววางแผนฯ	เอกสารอ้างอิง
3.1 การใช้ไฟ	มาตรฐานฯ สิ่งแวดล้อม	<p>✓ = ปฏิบัติ ○ = ไม่ได้ปฏิบัติ ● = ยังไม่ถึงเกณฑ์บังคับ</p> <p>○ = ปฏิบัติตามที่ประเมินได้เพียงพอเท่านั้น</p>		
3.1 การใช้ไฟ	- ให้มีการสำรองไฟเพื่อการฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าไม่夠ใช้งานได้ทันที 1) ถังเก็บน้ำซึ่งไฟดูด ตั้งอยู่ติดตอกาраж จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 543 ลิตรห้ามนำติด 2) ถังเก็บน้ำซึ่งไฟดูด 28 M ตั้งอยู่ชั้นที่ 28M อาคาร A จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 105 ลิตรห้ามนำติด	<p>✓ - มีถังสำรองไฟซึ่งอาคาร A ซึ่นติดตอกาраж 2 ถัง, ชั้น 28M จำนวน 2 ถัง และถังน้ำซึ่งไฟดูด 1 ถัง ส่วนอาคาร B ซึ่งเดาด้วย จำนวน 1 ถัง โดยถังน้ำไฟดูดอย่างน้อย 1.4 วิน</p>	ภาพที่ 2.2-8 ระบบบำบัดน้ำเสีย	
3.1 การใช้ไฟ	- ให้มีการสำรองไฟเพื่อการฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าไม่夠ใช้งานได้ทันที 1) ถังเก็บน้ำซึ่งไฟดูด ตั้งอยู่ติดตอกาраж จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 543 ลิตรห้ามนำติด 2) ถังเก็บน้ำซึ่งไฟดูด 28 M ตั้งอยู่ชั้นที่ 28M อาคาร A จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 105 ลิตรห้ามนำติด	<p>✓ - ถังเก็บน้ำซึ่งไฟดูด ตั้งอยู่ชั้นที่ 28M อาคาร A จำนวน 2 ถัง</p> <p>3) ถังเก็บน้ำซึ่งไฟดูด ตั้งอยู่ชั้นที่ 46 ศูนย์บริการเมือง 4) ถังเก็บน้ำซึ่งไฟดูด ตั้งอยู่ชั้นที่ 28M อาคาร B จำนวน 1 ถัง</p> <p>ความจุ 26 ลิตรห้ามนำติดรวมเป็นรายน้ำ สำหรับไฟอุปกรณ์ไฟ 720 ลูบนาฬิกาเมือง ต้องร้อนน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1.4 วิน (ไม่น้อยกว่า 1 วิน)</p>	ภาพที่ 2.2-8 ระบบบำบัดน้ำเสีย	
3.1 การใช้ไฟ	- จัดให้มีระบบปฏิบัติเมืองโดยโครงสร้าง ซึ่งทำหน้าที่สูบจ่ายน้ำโดยไม่ต้องน้ำใช้ มาจางที่อยู่ในประเทศไทย และควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตู้วงจร ซึ่งกำหนดเวลาการสูบน้ำในช่วง 24.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ต้องอยู่อาศัยโดยไม่จำเป็นมาก	<p>✓ - ระบบสูบน้ำของโครงสร้าง ทำหน้าที่สูบจ่ายน้ำโดยไม่ต้องน้ำจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมระบบจ่ายน้ำต่อวันตามที่ต้องการ</p>	ภาพที่ 2.2-8 ระบบบำบัดน้ำเสีย	
3.1 การใช้ไฟ	- จัดให้มีหน้าที่ค่อยดูแลรักษาระบบเส้นท่อห้องในส่วนที่ ไม่ใช่ห้องน้ำที่ต้องดูแลรักษา เช่นห้องอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ห้องน้ำ ห้องน้ำที่ต้องดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	<p>✓ - มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเส้นท่อห้องในส่วนที่ไม่ใช่ห้องน้ำที่ต้องดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>	ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม	
3.1 การใช้ไฟ	- ในการออกแบบให้สอดคล้องกับภาระที่ประทับน้ำที่อยู่ในภาระที่มี ประสิทธิภาพสูง ห้องน้ำที่ต้องดูแลรักษาโดยครัว และห้องน้ำที่ต้องดูแลรักษา	<p>✓ - ทางโครงสร้างต้องให้สอดคล้องกับภาระที่มีอย่างปัจจุบันและที่ต้องดูแลรักษา</p>	ภาพที่ 2.2-9 ลักษณะทั่วไป	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ โครงการอาคารชุดพักอาศัย โนเบล บีนท์ทัน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของอาคาร สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่ต้องดำเนินการ	ผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ✓ = ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ○ = ปฏิบัติแต่ไม่ประเมินประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	บัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.1 ภาระผู้เช่า (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายรณรงค์การประทับตราภายในพื้นที่โครงการ - กำหนดให้พนักงานในห้องน้ำและห้องน้ำ公共区域ติดตั้งกล้องบันทึกในห้องน้ำ公共区域 - ก่อนที่จะเข้าไปใช้ห้องน้ำ ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าสาธารณูปโภคในห้องน้ำ公共区域 - จัดให้มีช่องห้องน้ำสำหรับผู้ที่ต้องดูแลเด็กทารก อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่ารั้วของอุปกรณ์ชำรุดเสื่อมสภาพ สามารถแจ้งผู้เช่าทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ มีการติดป้ายรณรงค์ประทับตรา ✓ - พนักงานมีการเข้ามาทำความสะอาดห้องน้ำ公共区域อยู่บ่อยๆ ✓ - มีช่องห้องน้ำสำหรับเด็กทารกอยู่ในห้องน้ำ公共区域 ✓ - ไม่ใช่ห้องน้ำสำหรับเด็กทารกอยู่ในห้องน้ำ公共区域 	- - -	ภาคที่ 2.2-5 ป้ายรณรงค์ฯ ต่อ ๆ
				ภาคผนวก ค-4 ตรวจสอบสารบบรายไปรษณีย์
				ภาคที่ 2.2-7 ตรวจสอบสารบบรายไปรษณีย์
				สารบบรายไปรษณีย์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารบุพภาคย์พัฒนา โนบบี บีนเมือง (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานการ	ปัจจุบัน/อุตสาหกรรม	เอกสารอ้างอิง
		\checkmark = ปฏิบัติ \times = ไม่ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ \odot = ปฏิบัติตามมาเพียงบางส่วน ● = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	แนวทางแก้ไข	
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในรงค์เก็บน้ำจะหากำลังพื้นที่สำหรับการซักผ้ากับน้ำดื่มน้ำด้วยสาร Non - Toxic (CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าไปในน้ำเสียได้ - ออกแบบให้มีฝ้า 2 ฝ้า / ถัง เพื่อความสะอาดในการดูดแลเครื่องซักผ้า 	\checkmark <ul style="list-style-type: none"> - หาองค์กรการอนามัยเก็บน้ำให้ใช้สารเคมีอ่อนโยนกว่าครั้งเดิมที่รั้งไว้ 	- กับน้ำด้วยสาร Non - Toxic (CHEMICRETE)	-
3.2 สรรว่างน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ในการใช้อุปกรณ์สรรว่างน้ำจะใช้ระบบท่อก๊าซ (Salt Chlorinator) - เดินระบบท่อก๊าซวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งน้ำที่เข้มข้นอยู่ปกติความทั่วไปจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 15 นาที กรณีที่น้ำทุ่นให้ดำเนินการติดระงับหันฟันกว่า 2 ชั่วโมงจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ให้สอดคล้องกับน้ำที่ใช้ในการติดระงับวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง - ดำเนินการดูดตาก้อน ล้างตะไคร่ และตากเศษหงอกสีดำทั้ง 1 ครั้ง 	\checkmark <ul style="list-style-type: none"> - สรรว่างน้ำของโครงการเป็นระบบปฏิบัติการซึ่งต้องรักษาความสะอาดในช่องท่อ - สรรว่างน้ำของโครงการมีการติดระงับหันฟันวันละ 1 ครั้ง ในช่วงสร้างสรรว่างน้ำทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ภาพที่ 2.2-1 ตู้แปลงรัฐฯ ว่าynthia 	<ul style="list-style-type: none"> ภาพที่ 2.2-1 ตู้แปลงรัฐฯ ว่าynthia
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการทําความสะอาดตามกำหนดของบริษัทและทางศูนย์กลางดูดตาก้อน ล้างตะไคร่ วันเว้นวัน - จัดให้มีการติดตั้งท่อระบายน้ำที่ดูดซับน้ำที่หลั่งลงบนพื้นห้องน้ำที่ไม่สามารถดูดซับได้ให้บริเวณห้องน้ำที่ไม่ใช่ห้องน้ำที่ต้องดูดซับน้ำที่หลั่งลงบนพื้นห้องน้ำที่ไม่สามารถดูดซับได้ - จัดให้มีป้ายและสติ๊กเกอร์บันทึกสำหรับผู้ใช้ห้องน้ำโดยมีข้อความอย่างชัดเจน อย่างน้อย ตั้งแต่ 	<ul style="list-style-type: none"> ภาพที่ 2.2-1 ตู้แปลงรัฐฯ ภาพที่ 2.2-1 ตู้แปลงรัฐฯ ภาพที่ 2.2-10 สร่าวร่าง น้ำครองการ 	<ul style="list-style-type: none"> ภาพที่ 2.2-1 ตู้แปลงรัฐฯ ความสะอาดห้องน้ำ ภาพที่ 2.2-1 ตู้แปลงรัฐฯ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่สำคัญ โครงการอาคารชุดพักอาศัย โนเบิล บีน์ทайн (ระยะต้นมีนิการ)

องค์ประกอบของห้อง สีประจำตัวล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่สำคัญ	ผลการปฏิบัติและรายงานผลเมื่อดำเนินการตามมาตราการ ✓ = ปฏิบัติแล้วเสร็จ ○ = ปฏิบัติไม่ได้แล้วเสร็จ ● = ยังไม่ดำเนินการ	ปัจจุบัน/ อุปกรณ์/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 สรงว่ายาน (ต่อ) - ศูนย์พาหน้าสรง ว่ายาน (ต่อ)	1) ต้องลงทะเบียนเข้า ชื่อและอยู่ในรายการใช้สิ่ร์ว่างาน 2) ต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อนลงใต้สีสรงว่ายาน ว่ายานสถาปัตย์ 3) ผู้เป็นรถติดต่อ ผู้ท่าน พัสดุ หุ้นปันน้ำหน่วง หรือรถติดต่ออื่น ๆ ห้ามใช้สีสรงว่ายาน 4) ห้ามปั๊สสาย บ้านหลาด หรือสีน้ำยาจางว่ายาน	✓ - สรงว่ายานโครงการ มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สีร่วงว่ายาน น้ำครองการ	- - ภาพที่ 2.2-10 สรงว่ายาน น้ำครองการ	ภาพที่ 2.2-10 สรงว่ายาน น้ำครองการ
3.2 สรงว่ายาน (ต่อ) - ศูนย์พาหน้าสรง ว่ายาน (ต่อ)	5) จัดซื้อสีน้ำยาตามวัสดุงานสถาปัตย์และประดับตกแต่งภายในสรงว่ายาน ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งาน - ติดเสื้อทึบภาระไว้ ล็อกหุ้นปันน้ำหน่วงและรักษา	✓ - สรงว่ายานโครงการ มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สีร่วงว่ายาน ไม่ให้น้ำสีตัวรุกราน เปื้องตัว	- - ภาพที่ 2.2-12 สรงว่ายาน คุณภาพน้ำสีร่วงว่ายาน	ภาพที่ 2.2-12 สรงว่ายาน คุณภาพน้ำสีร่วงว่ายาน
- มาตรการด้าน ความปลอดภัยและ อุปกรณ์ทางการ ชุมชน	- จัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการใช้สรงว่ายานในชุมชน - จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือความกว้างของตัวรั้วที่ติดต่อที่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	✓ - สรงว่ายานโครงการ มีแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงที่ ไว้บริโภคป้ายที่อยู่บนบึงต์	- - ภาพที่ 2.2-10 สรงว่ายาน น้ำครองการ	ภาพที่ 2.2-10 สรงว่ายาน น้ำครองการ
- จัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย และการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสรงว่ายานอย่าง สม่ำเสมอ	- จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือความกว้างของตัวรั้วที่ติดต่อที่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสรงว่ายานอย่าง สม่ำเสมอ	✓ - สรงว่ายานโครงการ มีแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงที่ ไว้บริโภคป้ายที่อยู่บนบึงต์ - สรงว่ายานโครงการ มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อ ไม่ให้ทางเดินของบึงต์เปียก และดูด	- - ภาพที่ 2.2-10 สรงว่ายาน น้ำครองการ	ภาพที่ 2.2-10 สรงว่ายาน น้ำครองการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ฟูตซอล นโยบายดำเนินการ

องค์ประกอบของห้องสีแนวต่อเนื่อง	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ฟูตซอล	ผลการปฏิบัติและผลกระทบเมื่อดำเนินมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ◉ = ปฏิบัติได้ไม่ถูกต้องที่สุด	บัญชี/อุปกรณ์/แผนงานที่ใช้	เอกสารอ้างอิง
3.2 สร่าว่ายน้ำ (ต่อ) - มาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ฟูตซอล	- จุดให้มือทำความสะอาดไม่ใช้ห้องลับสระ แหล่งทاثาเดินชนบทและเส้นทางที่ไปมาบ่อยครั้ง - ส้วม ห้องน้ำสาธารณะที่เปิดให้บริการและร่วมกัน - จุดให้มือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ฟูตซอลที่ติดต่อสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในห้องน้ำ	✓ - สร่าวายน้ำโค้งกลาง มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและตรวจสอบประจำ เช่นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสุขาที่ต้องใช้ห้องน้ำที่ติดต่อสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในห้องน้ำ	- ภาคผนวก ๑-๖ แม่น้ำท่า ชาวบ้านออก	
ความปลอดภัยและ ยุติธรรมจากการ จดจำ	- จุดให้มือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ฟูตซอลที่ติดต่อสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในห้องน้ำ 1) ไม่ระบุชื่อ ยาไม่อนุญาต 3.5 มลต. น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำอย 1 อัน 2) ห่วงซูชิพ ขนาดเดียวกันกับห้องน้ำอย่างกว่า 15 นิ้ว ถูกไว้กับเชือกยางไนน์น้อยกว่า 15 เมตร (ไม่น้อยกว่า 15 เมตร ซึ่งเป็นความ ยาวของห้องน้ำ) 3) โพงซูชิพ อย่างน้อย 2 อัน 4) เครื่องซูชายาใหญ่足以ทำหัวบล็อกและผู้หญิง อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง	✓ - สร่าวายน้ำโค้งกลาง มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสุขาที่ต้องใช้ห้องน้ำที่ติดต่อสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในห้องน้ำ อาทาร A มีไม่ ช่วยชีวิต 1 อัน, ห่วงซูชิพ 1 อัน, โพงซูชิพ 2 อัน และเครื่องซูชายา หายใจสำหรับเด็กและผู้หญิง อย่างละ 1 อัน อาทาร B ไม่มีช่วยชีวิต 1 อัน, ห่วงซูชิพ 1 อัน, โพงซูชิพ 2 อัน และเครื่องซูชายาโดยใช้สำหรับ เด็กและผู้หญิง อย่างละ 1 อัน	- ภาคที่ 2.2-10 สร่าว咽 น้ำโค้งกลาง	
ติดป้ายแสดงวิธีการรักษาสุขอนามัย บนบานได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ	- จุดให้มือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ฟูตซอลที่ติดต่อสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในห้องน้ำ - ติดป้ายแสดงวิธีการรักษาสุขอนามัย บนบานได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ	✓ - บัญชีบุคลากรชุดติดต่อสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ต้องใช้ห้องน้ำที่ติดต่อสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์ และช่างօอาหารเดินทางรวม เรียบเรียงของกรุงเทพมหานคร 1 ชั่วโมง หากบริษัทใดที่ต้องการ ฝ่ายบริหารอาคารสามารถติดต่อหน่วยงานน้ำด้วย	- ภาคที่ 2.2-10 สร่าว咽 น้ำโค้งกลาง	
ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕		- สร่าวายน้ำโค้งกลาง มีป้ายแสดงวิธีการรักษาสุขอนามัย	-	ภาคที่ 2.2-10 สร่าว咽 น้ำโค้งกลาง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย โนเบล บีวีมีทีน (ระยะที่ 1 เนินภาร)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ	บัญชีอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		<p>✓ = ปฏิบัติ ○ = ไม่ได้ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ดำเนินการ ● = ยังไม่ลงมาปฏิบัติ</p>		
3.2 สรรว่างน้ำ (ต่อ) - โครงสร้างของระบบน้ำที่ไม่ครอบคลุมทั้งหมดที่มีความถี่ผ่านร่องน้ำที่สูง ว่าอย่างไร	<ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างของระบบน้ำที่ไม่ครอบคลุมทั้งหมดที่มีความถี่ผ่านร่องน้ำที่สูง - จัดให้มีระบบบำบัดด้วยระบบต่อเนื่องที่สามารถตัดออกได้ตามต้องการ - ปั๊มน้ำในส้วมน้ำที่มีการติดตั้งในส้วมน้ำที่ต้องการ ความกว้าง 30 - 40 เซนติเมตร ไม่เป็นสิ่งขวางทางความสะอาดอย่างอุปกรณ์ใดๆ ไม่ก่อภาระ - พื้นสรรว่างน้ำ ต้องทำด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย สะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดีไม่มีมลภาวะ 	<p>✓</p> <p>- โครงสร้างของระบบน้ำที่ไม่ครอบคลุมทั้งหมดที่มีความถี่ผ่านร่องน้ำที่สูง</p> <p>- สรรว่างน้ำโดยการมีการระบายน้ำที่ตัน รอบสรรว่างน้ำที่มีการติดตั้งในส้วมน้ำที่ต้องการ</p> <p>- พื้นสรรว่างน้ำด้วยวัสดุแข็งแรง ทำความสะอาดง่าย ทำความสะอาดดี</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ภาพที่ 2.2-10 สรรว่างน้ำ</p> <p>น้ำประจํากำร</p> <p>ภาพที่ 2.2-10 สรรว่างน้ำ</p> <p>น้ำประจํากำร</p>
3.3 การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบบดตอกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge System) จำนวน 2 หอด (อาคารละ 1 หอด) เพื่อบา顶层设计ให้มีค่า BOD ในน้ำที่ไม่ได้ใน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ปัจจุบันน้ำเสียเข้าระบบบำบัดเฉลี่ย 50 ลิตรบาก่อนที่จะร่วม - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความต้านทานด้วยสารเคมี ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโดยโครงสร้างให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความต้านทานด้วยสารเคมี ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโดยโครงสร้างให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย 	<p>✓</p> <p>- โครงสร้างของระบบน้ำที่ไม่ครอบคลุมทั้งหมดที่มีความถี่ผ่านร่องน้ำที่สูง จำนวน 2 หอด อาคารละ 1 หอด โดยอาคาร A สามารถรองรับน้ำเสียได้ 270 ลูกบาศก์เมตร/วัน และอาคาร B สามารถรองรับน้ำเสียได้ 145 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันน้ำเสียเข้าระบบบำบัดเฉลี่ย 50 ลิตรบาก่อนที่จะร่วม</p> <p>- ทางน้ำที่บุคคลօقارาชุดเดียวท่านที่มีความรู้ในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความต้านทานด้วยสารเคมี ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโดยโครงสร้างให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>น้ำเสียของโครงสร้าง</p> <p>ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>

ตารางที่ 22-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จล้ม โครงการอาคารพักอาศัย โภบก ปีนี้ พื้นที่นิน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จล้ม	ผลการปฏิบัติและรายงานโดยตัวบุคคลตามมาตราการฯ	บัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	- จัดให้มีผู้ดูแลรักษาบ่อตักไขมันทุก 2-3 วันและจะดูบันทึกทุกครั้ง โดยนำกำลังไปเช็ดทำความสะอาดที่มีกระดาษทิชชูหรือห้องที่เก็บ剩餘物ให้สะอาดที่สุดแล้วซึ่งจะช่วยให้ไม่เกิดน้ำเสียเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก่อจุลทรรศน์ แมลงสาบและแมลงอื่นๆ อันเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่ห้องพักนักศิษย์จะขอใช้ห้องน้ำที่ห้องพักนักศิษย์และห้องน้ำของอาจารย์ที่ห้องพักนักศิษย์	✓ ทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบบ่อตักไขมัน หากมีปริมาณมากจะดำเนินการตักไขมันออกจากห้องน้ำทันที	- ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบบ่อตักไขมัน ภาพที่ 2.2-9 นำกำลังไปเช็ดทำความสะอาดห้องทิชชู	ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบบ่อตักไขมัน ภาพที่ 2.2-9 นำกำลังไปเช็ดทำความสะอาดห้องทิชชู
	- โครงการจะดำเนินการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จล้ม ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 1) ประสานงานให้รับสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพัฒนาสูงสุดตรวจสอบในช่วงเวลาป่ายของวันจันทร์ ระหว่างวันพุธ เดือนเมษายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน และ ธันวาคม ประจำปีนี้ รปภ. 2) ซ่อมแซมท่อตัวอย่างน้ำเสีย และระบบทิ้งปฏิกูล ทางน้ำติดตาม ประจำปัจจุบันและติดตามได้	✓ - ฝ่ายการกำกับดูแลรักษาดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 1) หากมีการสูบสิ่งปฏิกูล ทางน้ำติดตามและให้ผู้ห้ามออกศีลย์ทราบผู้ดูแลรักษาดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 2) ซ่อมแซมท่อตัวอย่างน้ำเสีย และระบบทิ้งปฏิกูล ทางน้ำติดตาม ประจำปัจจุบันและติดตามได้	- ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสีย ภาพที่ 2.2-7 ระบบทิ้งปฏิกูล	ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสีย ภาพที่ 2.2-7 ระบบทิ้งปฏิกูล
	- โครงการจะดำเนินการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จล้ม ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 1) ประสานงานให้รับสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพัฒนาสูงสุด โดยในช่วงเวลาป่ายของวันจันทร์ ระหว่างวันพุธ เดือนเมษายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน และ ธันวาคม ประจำปีนี้ รปภ. 2) ซ่อมแซมท่อตัวอย่างน้ำเสีย และระบบทิ้งปฏิกูล ทางน้ำติดตาม ประจำปัจจุบันและติดตามได้ 3) ติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อสนับสนุนระบบบำบัดน้ำเสีย	✓ - ฝ่ายการกำกับดูแลรักษาดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 1) หากมีการสูบสิ่งปฏิกูล ทางน้ำติดตามและให้ผู้ห้ามออกศีลย์ทราบผู้ดูแลรักษาดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 2) ซ่อมแซมท่อตัวอย่างน้ำเสีย และระบบทิ้งปฏิกูล ทางน้ำติดตาม ประจำปัจจุบันและติดตามได้	- ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสีย ภาพที่ 2.2-7 ระบบทิ้งปฏิกูล	ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสีย ภาพที่ 2.2-7 ระบบทิ้งปฏิกูล

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น โครงการอุดหนุนพัฒนาศัย โนเบล ปีใหม่ที่ 1 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	ลดผลกระทบจากการพอกอ๊อกซิเจนในครัวเรือน 4) ติดตั้งป้ายประชาติส้มพิมพ์เพื่อบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยระมัดระวังในการ丢弃ขยะผ่านบันริเวณดังกล่าว	✓ - ฝ่ายการพัฒนาทรัพยากรดและรักษาระบบน้ำเสีย ดังนี้ 1) หากมีการหลบสิ่งปฏิกูล ทางน้ำที่จะจุใจให้ผู้พักอาศัยทราบด่วนทันท่วงทันอย 1 อาทิตย์ 2) วางเวลาเก็บขยะอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ แต่ไม่เกิน 7 วันต่อสัปดาห์ และสูงสุด 1 วันต่อสัปดาห์ ทางน้ำที่จะมีปริมาณรบกวน 3) ติดตั้งป้ายเตือนระบบบำบัดน้ำเสีย	- - -	ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสียของบ้านเรือน น้ำเสียของครัวเรือน
3.4 การบำบัดน้ำเสีย	- จัดให้มีการจัดการกำจัดน้ำที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและต้องออกตามต่อไป 1) ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร A ก่อให้เกิดการซึมโภน 1.106 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงสร้างจัดตั้งอยู่ติดกัน จำนวน 1 บ่อ ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร ความลึก 1.5 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิด	✓ - -	- -	ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสียของบ้านเรือน น้ำเสียของครัวเรือน
	2) ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร B ก่อให้เกิดการซึมโภน 0.755 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงสร้างจัดตั้งอยู่ติดกัน จำนวน 1 บ่อ ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตรความลึก 1.5 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการรับน้ำดูบริรวมกันทั้งสองที่			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย โนเบล บีน์ทิน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายงานผลประเมินผลตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ◎ = ปฏิบัติด้วยมีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	บัญชี/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง ๒.๒-๖ ระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ
3.3 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	- จัดให้มีการบำบัด Aerosol ที่เกิดจากการระบาดบ้าด้านเสียงแตะอาคาร ดังนี้ 1) ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร A ก่อให้เกิด Aerosol 27.86 ลูกบาศก์ เมตร/ชั่วโมง โดยจะติดตั้งเป็นถังบำบัด Aerosol จำนวน 3 ถัง แต่ละถังมี ความจุของตัวกลาง (Media) 0.59 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการ บำบัดปริมาณ Aerosol ที่เกิด 2) ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร B ก่อให้เกิด Aerosol 19.82 ลูกบาศก์ เมตร/ชั่วโมงโดยจะติดตั้งเป็นถังบำบัด Aerosol จำนวน 2 ถัง แต่ละถังมี ความจุของตัวกลาง (Media) 0.59 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการ บำบัดปริมาณ Aerosol ที่เกิด	✓ - มีการบำบัด Aerosol โดยติดตั้งถังบำบัดอาคาร A จำนวน 3 ถัง, อาคาร B จำนวน 2 ถัง	ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ	-
	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการชั้น M1 ที่ EMDB A-1ESP1 และอาคาร B ติดตั้ง [*] อยู่ห้อง MDB ชั้น M1 ที่ EMDB B-1ESP1 เพื่อให้สามารถเต็มความสามารถ ในการรับน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และในส่วนที่ความลึกใจกว่า 10 เมตร [*] จะดำเนินระบบบำบัดน้ำเสียโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ได้ดำเนินโครงการ	✓ - มีการติดตั้งเมื่อเร็วๆ ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย โดย อาคาร A ติดตั้งอยู่ห้อง MDB ชั้น M1 ที่ EMDB A-1ESP1 และอาคาร B ติดตั้ง [*] อยู่ห้อง MDB ชั้น B1 ที่ EMDB B-1ESP1 เพื่อให้สามารถเต็มความสามารถ ในการรับน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และในส่วนที่ความลึกใจกว่า 10 เมตร [*] จะดำเนินระบบบำบัดน้ำเสียโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ได้ดำเนิน [*] โครงการ	ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย บึงทวน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การระบายน้ำ	- จัดให้มีห้องระบายน้ำขนาดเดิมผ่านถังเก็บน้ำสำหรับน้ำที่ประมาณ 0.4 0.6 0.8 เมตร ความสูงตี้อง 1 : 200 สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 109 ลูกบาศก์เมตร และบ่อน้ำที่บ้าน 1 บ่อ ขนาด 1 บ่อ ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร ความลึกปรับสิทธิ์สิ่งแวดล้อม 1.5 เมตรความสูง 30 ลูกบาศก์เมตร ความจุรวม 139 ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถรองรับปริมาณน้ำหลักส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น 59 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ	✓ - ระบบระบายน้ำได้รับการเพิ่มท่อเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถลดระดับน้ำในบ่อ ทำให้น้ำท่วมบ้านได้	- ภารที่ 2.2-13 ระบบทะเบียนน้ำโครงการ ระบบแก้ไขโครงการ	-
	- ติดตั้งเครื่องดูดสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบสูตรอย่างละ 0.033 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ TDH 10 เมตร (รวมอัตราการระบายน้ำ 0.066 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) พื้นที่รวมบ้านอัตราการระบายน้ำไม่ติดกันอ่านการพัฒนาโครงการ (0.074 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)	✓ - ระบบระบายน้ำโครงการ มีการติดตั้งเครื่องดูดสูบบ้าน 3 เครื่อง เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถดูดสูบได้	ภารที่ 2.2-13 ระบบทะเบียนน้ำโครงการ ระบบแก้ไขโครงการ	-
	- ออกแบบศาลาแห่งใหม่เครื่องไฟและตู้สวายาระติดบ้านทั่วทุกบ้านเพื่อป้องกันภัยต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 1) อาคาร A ห้องเครื่องไฟพลาสติกยืนอยู่ภายนอกอาคารบริเวณบ้านเลขที่ 1 ช่องบ้านที่ 19 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟไหม้รวม 2) อาคาร B ห้องเครื่องไฟพลาสติกยืนอยู่ภายนอกอาคารบริเวณบ้านเลขที่ 1 ช่องบ้านที่ 19 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟไหม้รวม	✓ - ห้องครัวร่องไฟจากอลูมิเนียม ของอาคาร A อยู่บริเวณบ้านเลขที่ 1 อาคาร B อยู่บริเวณบ้านเลขที่ 1	ภารที่ 2.2-14 ระบบทะเบียนน้ำโครงการ	-

ตารางที่ 22-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสื่อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย โภบก ปีนังทีน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสื่อม	ผลการปฏิบัติตามยละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ	บัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
3.4 การรูปแบบ (ต่อ) สิ่งแวดล้อม	- จัดให้มีการเพิ่มระดับ แหล่งการค้าติดตั้งท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับน้ำท่วม ห้ามไม่ แนวโน้มที่ทำให้ห้องดับเบิลห้องน้ำห้องน้ำสูงซึ่นเป็นโครงสร้างจะเจ็บผู้พักอาศัยภายใน โครงการทราบ และจะปรับฐานที่สูงให้บุคคลที่มาเดินทางบ้านห้องน้ำร่วมกัน ต่อไป	✓ - หางานนิพิบูลย์ต้องการลดมีการผ่านรั้ว แมลงติดตั้งตามฐานห้องน้ำห้องน้ำทั่วไป ต่อไป	✓ - หางานนิพิบูลย์ต้องการผ่านรั้ว แมลงติดตั้งตามฐานห้องน้ำห้องน้ำทั่วไป อย่าง
3.5 การจัดการระบุ ผู้อยู่	- จัดให้มีห้องน้ำห้องน้ำสูงและห้องน้ำห้องน้ำสูงพื้นกว่าต้นท่อน้ำทุกชั้น รายละเอียดดังนี้ 1) อาคาร A ตึกและชั้นที่ 2 - 48 จัดให้มีห้องน้ำห้องน้ำสูงและห้องน้ำห้องน้ำสูง จำนวน 1 ห้อง/ชั้น ตั้งอยู่ภายใต้หลังคาตัวบ้านจัดห้องน้ำห้องน้ำสูงที่ 1.4 ตารางเมตร 2) อาคาร B ตึกและชั้นที่ 4 - 27 จัดให้มีห้องน้ำห้องน้ำสูงและห้องน้ำห้องน้ำสูงที่ 1.4 จำนวน 1 ห้อง/ชั้น ตั้งอยู่ภายใต้หลังคาตัวบ้านจัดห้องน้ำห้องน้ำสูงที่ 1.4 ตารางเมตร	✓ - ห้องน้ำห้องน้ำสูงและห้องน้ำห้องน้ำสูง อาคาร A อยู่บ่อบึงน้ำซึ่นที่ 2-48 แสงชูง อาคาร B อยู่บ่อบึงน้ำซึ่นที่ 4-27 จำนวน 1 ห้อง/ชั้น ภายในห้องน้ำห้องน้ำสูง ผู้อยู่ประจำห้องน้ำห้องน้ำสูงจะต้องเดินทางกลับบ้านห้องน้ำห้องน้ำสูงโดย 200 เมตร จำนวน 2 ถึง 4 ถึง 500 เมตรอย่างน้อย 100 ถึง 150 เมตร จำนวน 2 ถึง 4 ภายในห้องน้ำห้องน้ำสูงที่ 1.4 ห้องน้ำห้องน้ำสูง	✓ - ห้องน้ำห้องน้ำสูงและห้องน้ำห้องน้ำสูง อาคาร A อยู่บ่อบึงน้ำซึ่นที่ 2-48 แสงชูง อาคาร B อยู่บ่อบึงน้ำซึ่นที่ 4-27 จำนวน 1 ห้อง/ชั้น ภายในห้องน้ำห้องน้ำสูง ผู้อยู่ประจำห้องน้ำห้องน้ำสูงจะต้องเดินทางกลับบ้านห้องน้ำห้องน้ำสูงโดย 200 เมตร จำนวน 2 ถึง 4 ถึง 500 เมตรอย่างน้อย 100 ถึง 150 เมตร จำนวน 2 ถึง 4 ภายในห้องน้ำห้องน้ำสูงที่ 1.4 ห้องน้ำห้องน้ำสูง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการอ้าวซูพ้าอาสา โนเบล ปีเมือง (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติตามที่ระบุ ● = ยังไม่�行ดำเนินการ	ปัจจัย/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 การจัดการระบุตัวอย่าง (ต่อ)	<p>- จัดทำป้ายประชำส้มหนังสือความตัญญานให้ลับปริมาณน้ำดื่มอยู่ติดไว้บริเวณที่ทางเดินหรือบริเวณอื่น ๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยมีตัวอย่างหัวข้อความดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ห้องแมลงสื FAG ห้องที่ทำครุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่สามารถรักษาได้ด้านเพื่อลดปริมาณการทิ้งปัจจุบันโดย 2) เลือกใช้การซึบแบบรุ่าทางที่สูงกว่าเดิมสำหรับมาส์กป้องกันเชื้อไวรัส 3) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บ่มรังสีจากอาหาร 4) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มดื่มน้ำ (Refridgerated water) 	<p>✓ - ทางน้ำดูดเคลือบกระดูกที่ทำป้ายรถรับส่ง เพื่อลดปริมาณน้ำดื่มโดยติดไว้ที่ห้องพักประจำชั้น</p>	<p>- ภาพที่ 2.2-15 ห้องพักน้ำดื่ม ฝ่าย กานดาเนงกา ๓-๕ ปีชัย ชนรังค์ต่าง ๆ</p>	<p>ภาพที่ 2.2-15 ห้องพักน้ำดื่ม ฝ่าย กานดาเนงกา ๓-๕ ปีชัย</p>
	<p>- ให้คำแนะนำเรื่องการรักษาสุขอนามัยและการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เช่น แต่งกายใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บ่มรังสีจากอาหาร เช่น ผู้ผลิตเปรี้ยว ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อ้วนตราชะ และผู้ผลิตเครื่องดื่มตราชะ เพื่อให้สามารถแยกน้ำดื่มแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกัน</p> <p>- ติดป้ายประชำส้มพนักงานพักอาศัยศักดิ์และยานพาณิชย์ในเมืองที่ไม่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผู้ผลิตเปรี้ยว ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อ้วนตราชะ และผู้ผลิตเครื่องดื่มตราชะ ก่อนที่จะลงในภาระของรับแต่ละประเภท</p> <p>- ติดตั้งป้ายประชำส้มพนักงานพยาบาลเพื่อเพิ่มที่ครองการ ให้เก็บขยะโดยไม่ทิ้งพื้นที่สาธารณะ ห้องพักน้ำดื่มประจำชั้น</p>	<p>✓ - ใบคู่มือพักอาศัย ทางโทรศัพท์และน้ำยากรดต้มยำกุ้งโดยแตงต้ม ประมง</p> <p>✓ - ห้องพักชั้นประจำชั้น มีการติดป้ายประชำส้มพนักงานศักดิ์และยานพาณิชย์และติดป้ายประมง</p> <p>✓ - ผู้ผลิตพนักงานประจำชั้น นำขยะออกจากห้องพักน้ำดื่มประจำชั้น</p>	<p>ภาพที่ 2.2-15 ห้องพักน้ำดื่ม ฝ่าย กานดาเนงกา ๓-๕ ปีชัย</p> <p>ภาพที่ 2.2-15 ห้องพักน้ำดื่ม ฝ่าย กานดาเนงกา ๓-๕ ปีชัย</p>	<p>ภาพที่ 2.2-15 ห้องพักน้ำดื่ม ฝ่าย กานดาเนงกา ๓-๕ ปีชัย</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งข้อบกพร่อง โครงการอาคารชุดพักอาศัย โนเบิล บีนท์ทัน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบบทบาท ร่วมตรวจสอบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งข้อบกพร่อง	ผลการปฏิบัติและรายงานโดยการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติมาด้วย ⊕ = ปฏิบัติด้วยไม่ประเมินริบิวติ ● = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ แผนงานที่ใช้	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวงานที่ใช้
3.5 กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ ผู้อยู่ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทิ้งเรื่องที่นักงานที่ดูแลความสะอาดตามจำนวนเดือนที่แบบฟอร์มผู้อยู่อาศัยกำหนดโดย ประจำปีนี้ และจ้างจุ๊ดอื่น ๆ ภายในบ้านคร่าวางาร้าไว้รักษารักษ์ห้องพักมุ่งฝ่าย外รวม ของโครงการโดยไม่ทราบข้อมูลใดๆ ไม่ยอมรับห้องพักมุ่งฝ่าย外และ ให้พนักงานเข้าไปห้องพักโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันภัยเงียบห้องพักมุ่งฝ่าย外และ ตรวจสอบห้องพักมุ่งฝ่าย外ไว้แล้วเสร็จ - กำหนดให้พนักงานดำเนินการขั้นตอนย้ายบุตรโดยไม่เข้ามาเวลา 13.00-14.00 น. คาดว่าไปประมาณเวลาที่บุตรกวนห้องพักอาศัยอยู่ที่สุด - จัดทำห้องน้ำห้องน้ำมุ่งฝ่าย外 ต้องอยู่บริเวณติดกันที่ติดต่อวันตกของโครงสร้าง ซึ่งเป็นประตูติดกันโดยแบ่งเป็นห้องพักมุ่งฝ่าย外และห้องพักมุ่งฝ่าย เปรียกและกานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ห้องพักมุ่งฝ่าย外 โดยภายในแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน เพื่อ รองรับบุตรโดยแต่ละ部分ต้อง - ส่วนน้ำมุ่งฝ่าย外ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 1.46 ตารางเมตร ความกว บรวม 0.2 ลูกบาศก์เมตร (ลูกบาศก์เมตรของบุตร/วัน เท่ากับเพียงพอ บุตรอย่างที่ไม่รีบมาก 0.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน) - ส่วนน้ำมุ่งฝ่าย外ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 1.46 ตารางเมตร ความก บรวม 0.2 ลูกบาศก์เมตร(ลูกบาศก์เมตรของบุตร/วัน 0.71 ลูกบาศก์เมตร/วัน) บุตรอยู่ในห้องน้ำรีบประมาณ 6.87 ตารางเมตร ความกว 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ - การขอมีแบบฟอร์มการดำเนินการเบ็ดเตล็ดจากห้องพักมุ่งฝ่าย外ที่ต้องดำเนินการ นำไปใช้ทุกห้องพักมุ่งฝ่าย外รวม ✓ - การขอมีแบบฟอร์มการดำเนินการเบ็ดเตล็ดจากห้องพักมุ่งฝ่าย外ที่ต้องดำเนินการ นำไปใช้ทุกห้องพักมุ่งฝ่าย外รวม ✓ - การขอมีแบบฟอร์มการดำเนินการเบ็ดเตล็ดจากห้องพักมุ่งฝ่าย外ที่ต้องดำเนินการ นำไปใช้ทุกห้องพักมุ่งฝ่าย外รวม ✓ - ห้องพักมุ่งฝ่าย外ของโครงสร้างอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร A โดย แบ่งเป็นห้องพักมุ่งฝ่าย外และห้องพักมุ่งฝ่าย外อยู่ชั้น 2 และห้องพักมุ่งฝ่าย外 อยู่ชั้น 3 ส่วน คือ ส่วนของบุตรอยู่ห้องพักมุ่งฝ่าย外 สำหรับบุตร อีกสองราย และส่วนของบุตรอยู่ห้องพักมุ่งฝ่าย外 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคที่ 2.2-16 เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายรับ - ภาคที่ 2.2-16 เจ้าหน้าที่ พักรถยนต์มือสองสุรศุรุ - ภาคที่ 2.2-15 ห้องพักมุ่ง ฝ่าย外

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย โนเบล ปีนังทาวน์ (ระยะดำเนินมา)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและอิทธิพลตามมาตรการฯ	ปัจจุบัน/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 การจัดการรubbish ฝอย (ต่อ)	ประมาณ 10.3 ถูกบาก็เมตร (ติดความสูงของบัญชีผลอย 1.5 เมตร) รองรับ มูลฝอยรีไซเคิล ปริมาณ 3.32 ถูกบาก็เมตร/วัน ให้ถ่ายเพียงครึ่ง 2) ห้องพักนักเรียนชาย ขนาดพื้นที่ 11.37 ตารางเมตร ความจุ ประมาณ 17.1 ถูกบาก็เมตร (ติดความสูงของบัญชีผลอย 1.5 เมตร) รองรับบัญชีผลอยเป็นภาระร่วม 3.61 ถูกบาก็เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ	✓ - ห้องพักนักเรียนชายของบัญชีผลอย 1 ของอาคาร A โดยแบ่งเป็นห้องพักนักเรียนชายห้อง และห้องพักนักเรียนชายห้องพักนักเรียนชายห้อง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของบัญชีผลอยหัวไว, ส่วนบัญชีผลอยหัวราย และส่วนบัญชีผลอยหัวติด	- ภาพที่ 2.2-15 ห้องพักนักเรียนชาย	
โครงสร้างท่อไป	- จัดให้มีพื้นที่ทางเดินทางเดินทางด้วยดินและมีหินปูนผลอยหกห้องที่กว้างและมีร่องทางสำหรับความสะอาดอัตโนมัติที่ห้องพักนักเรียนส่วนบ้านพัก 1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่กักจាកการล้างท่อทันทีหรือพกน้ำผลอยหกห้องจะถูกกรองรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อบำบัดก่อนระบายนอก	✓ - ทางน้ำทิบุคคลของอาคารชุดมีการทำความสะอาดห้องน้ำอย่างทุกครั้งที่มีการใช้ห้องน้ำทั้งหมด	- ภาพที่ 2.2-17 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำทุกครั้งที่มีการใช้ห้องน้ำทั้งหมด	
ห้องน้ำท่าน	- ห้องพักนักเรียนชายห้องที่ติดกับห้องน้ำที่ไม่ใช่ห้องน้ำสำหรับนักเรียนหญิง ติดตามประสาณงานการจัดเก็บบัญชีผลอยของสำนักงานเขตพัฒนาให้มา เก็บบัญชีผลอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการตัดขาด	✓ - ห้องพักนักเรียนชายห้องที่ติดกับห้องน้ำที่ไม่ใช่ห้องน้ำสำหรับนักเรียนหญิง	- ภาพที่ 2.2-15 ห้องพักนักเรียนชายห้องที่ติดกับห้องน้ำที่ไม่ใช่ห้องน้ำสำหรับนักเรียนหญิง	
สาธารณะที่ใช้เวลาเดินทาง	- ประมาณ 20 นาที	✓ - ทางน้ำทิบุคคลของอาคารชุดมีการติดต่อประสานงานในการเชื่อมโยงกับจังหวัดเชียงใหม่	- ภาพที่ 2.2-16 เจ้าหน้าที่จังหวัดเชียงใหม่	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและลดภัยไฟฟ้าศึกษาทดสอบตามมาตรฐานการติดตั้งระบบสื่อสารและลดภัยไฟฟ้า

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดภัยไฟฟ้าศึกษาทดสอบ	ผลการปฏิบัติและรายงานผลเบื้องต้นตามมาตรฐาน <input checked="" type="checkbox"/> = ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> = ไม่ได้ปฏิบัติ <input type="radio"/> = ปฏิบัติตาม <input checked="" type="checkbox"/> = ปฏิบัติแต่ไม่ประเมินวิธีการ <input checked="" type="radio"/> = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	บัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 การจัดการระบบที่อยู่อาศัยในอาคารและตู้จ่ายไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาตู้จ่ายไฟฟ้าอย่างเป็นประจำไว้สำหรับตรวจสอบและซ่อมแซม - ติดตั้งจุดแจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวังไฟฟ้าภายในตู้จ่ายไฟฟ้า - ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันและเครื่องดับเพลิงภายในตู้จ่ายไฟฟ้า 	✓	- ในช่วงที่เป็นช่วงเช้ายามเช้า ทาง รบก.จะดำเนินการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่	-
3.6 ระบบไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างที่ต้องการจะติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้าต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและมีความต้านทานไฟฟ้าสูง - ติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้าที่สูงกว่าตู้จ่ายไฟฟ้าเดิม ประมาณ 1.5 เมตร - ติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้าที่สูงกว่าตู้จ่ายไฟฟ้าเดิม ประมาณ 1.5 เมตร 	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ในการทำความสะอาดตู้จ่ายไฟฟ้า ผู้ดูแลต้องใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำยาทำความสะอาดตู้จ่ายไฟฟ้า - ทำความสะอาดตู้จ่ายไฟฟ้าทุกครั้ง หลังป้องกันภัยจากน้ำฝน 	ภาพที่ 2.2-17 เจ้าหน้าที่
		✓		ภาพที่ 2.2-14 ระบบไฟฟ้า

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับพืชอุตสาหกรรม โนเบล ปีเมือง (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบอุตสาหกรรม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารรับรอง
3.6 ระบบไฟฟ้า (ต่อ) สิ่งแวดล้อม	- หม้อน้ำคงไฟขนาดใหญ่ของครุภาระเป็นชนิด Dry Type (ชนิดแห้ง) ติดตั้งภายในห้องสำนักงาน 2 แห่ง จุด 1 ภายในห้องสำนักงาน 2 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 1) ห้องที่ต้องเปลี่ยนไห้ไฟฟ้าห้อง A ต้องอยู่บริเวณชั้นเดียวกันโดย มีห้องดาดฟุ้นที่ 99 ตารางเมตร และความสูง 4.0 เมตร ใช้ระบบท่อยางจากห้องเปลี่ยนไห้ไฟฟ้า ที่อยู่ห้องแต่ละห้องกว้างขึ้นอยู่ 1 เมตร (กว้างอย่างกว่า 1 เมตร) และจัดให้มีระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นการลดความร้อนจากการทำงานของหม้อแปลงได้ 2) ห้องที่ต้องเปลี่ยนไห้ไฟห้อง A B ต้องอยู่บริเวณชั้นเดียวกันโดย มีห้องดาดฟุ้นที่ 85 ตารางเมตร และความสูง 4.0 เมตร ใช้ระบบท่อยางจากห้องเปลี่ยนไห้ไฟฟ้า ที่อยู่ห้องแต่ละห้องกว้างขึ้นอยู่ 1 เมตร (กว้างอย่างกว่า 1 เมตร) และจัดให้มีระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นการลดความร้อนจากการทำงานของหม้อแปลงได้	✓ ✓ - หม้อน้ำคงไฟที่ห้องครุภาระ เป็นชนิดแห้ง มีจำนวน 2 แห่ง จุด 1 ห้องที่ต้องเปลี่ยนไห้ไฟห้อง A B ต้องอยู่ชั้นเดียวกันโดย แสงอาทิตย์ชั้น 1 โดยใช้พัดลมดูดอากาศในห้องระบายอากาศ	- - ภาพที่ 2.2-14 ระบุปัจจัยทางการ	ภาพที่ 2.2-14 ระบุปัจจัยทางการ
3.7 ห้องเครื่องไฟฟ้าห้องครุภาระ	- จัดให้มีพื้นที่ห้องครุภาระอยู่ห้องเดียว ไม่ต้องเดินทางไปห้องอื่น ห้องครุภาระต้องติดตั้งอยู่ห้องเดียว ไม่ต้องเดินทางไปห้องอื่น ห้องครุภาระต้องติดตั้งอยู่ห้องเดียว ไม่ต้องเดินทางไปห้องอื่น	✓ ✓ - ห้องเครื่องไฟฟ้าห้องครุภาระต้องติดตั้งอยู่ห้องเดียว ไม่ต้องเดินทางไปห้องอื่น ห้องครุภาระต้องติดตั้งอยู่ห้องเดียว ไม่ต้องเดินทางไปห้องอื่น	- - ภาพที่ 2.2-7 ระบุปัจจัยทางการ	ภาพที่ 2.2-7 ระบุปัจจัยทางการ
3.8 ห้องเครื่องห้องครุภาระ	- จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่องไฟฟ้าห้องครุภาระ ให้สามารถกันไฟฟ้าห้องครุภาระของห้องเดียว เพื่อเชื่อมต่อเข้ามาในไฟฟ้าห้องเดียวทันที	✓ ✓ - ห้องเครื่องไฟฟ้าห้องครุภาระต้องติดตั้งอยู่ห้องเดียว ไม่ต้องเดินทางไปห้องอื่น ห้องครุภาระต้องติดตั้งอยู่ห้องเดียว ไม่ต้องเดินทางไปห้องอื่น	- - ภาพที่ 2.2-14 ระบุปัจจัยทางการ	ภาพที่ 2.2-14 ระบุปัจจัยทางการ
3.9 ห้องเครื่องห้องครุภาระ	- ติดป้ายเตือนและชี้ช่องความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น才准许” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่บุหรี่ติดตั้งห้องเปล่งเสียง “เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น才准许”	✓ ✓ - ห้องเครื่องไฟฟ้าห้องครุภาระต้องติดตั้งอยู่ห้องเดียว ไม่ต้องเดินทางไปห้องอื่น ห้องครุภาระต้องติดตั้งอยู่ห้องเดียว ไม่ต้องเดินทางไปห้องอื่น	- - ภาพที่ 2.2-14 ระบุปัจจัยทางการ	ภาพที่ 2.2-14 ระบุปัจจัยทางการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ โครงการอาคารชุดพักอาศัย ในเบ็ด บ้านทัน (ระยะที่ ดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ต้อง	ผลการปฏิบัติและรายงานโดยตัวกรับผิดชอบตามมาตราฐาน ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ◎ = ปฏิบัติได้ไม่ถูกต้องสิ่งเริบรา ● = ยังไม่ได้เวลาปฏิบัติ	บัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	<p>- จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อผู้คนพิเศษความร้อน และเสียงจากภารติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผลกรอบห้องครัวและห้องน้ำใช้ไฟฟ้าพลังงาน โซล่าเซลล์ สำหรับให้ผู้คนพิเศษที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ 2) จัดให้มีมาตรการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการตรวจสอบไม่ยืนตั้งภายนอกเพื่อทำความสะอาดช่องทางเข้า - ระบบควบคุมร้อนและไม่เสียไฟที่เกิดขึ้นของส่วนภายนอกอาคาร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พิการที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ - ตรวจสอบ แหล่งดูดซับแบบห้องครัวห้องครัวที่อยู่ในห้องครัวกานาเคน ไฟฟ้าเป็นประจุส่วนมากเพื่อป้องกันการรั่วซึม 2) ผลกรอบห้องน้ำใช้ไฟฟ้าตัววัสดุกันน้ำเสียง และใช้ประตูห้องน้ำที่มีเพดานของห้องน้ำซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้ <p>การบุตเตอร์วัสดุกันน้ำเสียงและประตูห้องน้ำ</p>	<p>✓ - มีการกำหนดมาตรฐานและรากฐานที่ดีของกานาเคนไฟฟ้า ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ปลูกไม้สักใหม่บริเวณพื้นที่โครงสร้าง 2) ปลูกต้นไม้ที่ควรจะลดลงที่ว่าด้วยต้นไม้สักเชิงอนุรักษ์ 3) มีการบุบผงหินทรายด้านนอกครัวเพื่อป้องกันไฟฟ้า <p>ไฟฟ้าโครงสร้าง</p>	<p>ภาคที่ 2.2-2 ที่นี่ที่สี่เซปฯ ภาคในปีครองราช ภาคที่ 2.2-7 ตรวจสอบ สาธารณูปโภค</p>	<p>ภาคที่ 2.2-14 ระบบไฟฟ้า</p>
3.7 การอนุรักษ์พัฒนา	<p>- ออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรางวัล หรือชนิดของอาคารและมาตรฐานที่ต้องการ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พัฒนา พ.ศ. 2552 รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ค่าการถ่ายทอดความร้อนรวมของผู้คนตามของอาคาร (Overall Thermal Transfer Value : OTTV) และค่าการถ่ายทอดความร้อนรวมของผู้คนอาคาร (Roof Thermal Transfer Value : RTTV) <p>อาคาร A</p>	<p>✓ - ในการออกแบบโครงสร้าง โครงการขอแบบบูรณาการผู้ประกอบการในเรื่อง การอนุรักษ์พัฒนา พ.ศ. 2552</p>	<p>-</p>	<p>W บริษัท ศูนย์วิเคราะห์ที่ จำกัด</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น โครงการอุตสาหกรรม แปลงที่ 1 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของงาน สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	ผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> = ไม่ได้ปฏิบัติ <input type="radio"/> = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประดิษฐิราพ <input checked="" type="radio"/> = ยังไม่ได้เวลาปฏิบัติ	ปัจจุบัน/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
3.7 การอนุรักษ์ พืชพรรณ (ต่อ) ตารางแมตร ตารางแมตร	<ul style="list-style-type: none"> - ค่า OTTV เท่ากับ 29.36 วัตต์/ตารางเมตรซึ่งไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร - ค่า RTTV เท่ากับ 6.59 วัตต์/ตารางเมตรซึ่งไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร <p>อาคาร B</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่า OTTV เท่ากับ 28.17 วัตต์/ตารางเมตรซึ่งไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร 	<p>✓ - โครงการออกแบบและร่างแบบตามกฎหมายเงื่อนไข</p> <p>การอนุรักษ์พืชพรรณ พ.ศ. 2552</p>	-

ตารางที่ 22-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพอกอสังหาริมทรัพย์ ใบอนุญาต ปีงบประมาณ 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐาน <input checked="" type="checkbox"/> = ปฏิบัติแล้ว <input type="checkbox"/> = ไม่ได้ปฏิบัติ <input checked="" type="radio"/> = ปฏิบัติแต่ไม่ประเมินสภาพ <input checked="" type="radio"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติ	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7 การอนุรักษ์ ทรัพยากร (ต่อ) ฯลฯ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์ภายในโครงการโดยแยกมาตราการในการยกเว้นอนุญาต 2 ส่วน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) การอนุรักษ์พื้นที่อยู่อาศัย เนื่องจากโศยเลี้ยงอยู่ในโครงการ ผู้ดูแลฯ <ul style="list-style-type: none"> (1) ปลูกต้นไม้ภายในโครงการในบริเวณพื้นที่กว้างขึ้นโดยใช้ชนวนและหางริ้วเพื่อลดการทำลายพื้นที่ดินรอบอุบัติเหตุ (2) ติดป้ายประชารสั่นพัฒนาภัยในพื้นที่โครงการให้ทำลายล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสำหรับห้องน้ำและห้องน้ำส่วนกลาง (3) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ห้องน้ำและห้องน้ำส่วนกลางให้เป็นห้องน้ำส่วนกลางขนาดใหญ่และติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องน้ำส่วนกลาง (4) และเก็บรวบรวมขยะที่ห้องน้ำส่วนกลางให้เป็นห้องน้ำส่วนกลาง (5) ติดตั้งเครื่องปรับเปลี่ยนสั่นสะเทือน (Dimitter) บริเวณห้องที่เชื่อมต่อห้องน้ำส่วนกลางครัวห้องน้ำและห้องน้ำส่วนกลาง 	<input checked="" type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> - หางนิบุคคลของอาคารชุดมีการบรรยายเสียงให้ผู้พักอาศัยทราบหากมีไฟฟ้า LED บังคับอัตโนมัติหรือไฟฟ้าอัตโนมัติ 25-26 องศาเซลเซียส ที่จะล้าให้ประติดติดไฟเดองซึ่งเวลาอย่างน้อย 10 วินาที และดูแลเช็คไฟฟ้าทุกเดือน สามารถมองเห็นไฟฟ้าจังหวะของการติดไฟห้องน้ำซึ่งติดตั้งสวิตช์ควบคุมและส่องสว่าง แม้กระทาความสูงของอาคารเรื่องปรับอุบัติเหตุอย่างสูงตามอุบัติเหตุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคผนวก ๗-๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมทั้งๆ ภาคผนวก ๒-๒-๑๘ การดำเนินการที่ต้องดำเนินการต่อไป 	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่ล้ม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ปีนังพัน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่ล้มเหลว	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐาน ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ◎ = ปฏิบัติด้วยประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ลงมาปฏิบัติ	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7 การอนุรักษ์ พัฒนา (ต่อ)	<p>ซึ่งอาจประยุกต์ให้ 10 วัตต์/หลักที่ติดตั้งงานได้ครองอย่าง 30 เมตร เพียงกับบ๊อกสถาปัตย์และไม่ต้องรอมدة</p> <p>(8) ใช้หลอดไฟประยุกต์พลาสติกงานที่เรียกว่า Light Emitting Diode (LED)</p> <p>(9) กำหนดตำแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสมโดยไม่ใช้จ้านวณที่มากเกินความต้องเป็นแต่เพื่อแสงสว่างเท่านั้นเพียงพอ</p> <p>(10) ตั้งเวลาให้ประตูล็อปเปอร์ปิดโอนิ่งช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น</p> <p>(11) ล้างเสริม รบกวนกิจกรรมให้แม่การเดินเขี้ยน-ลุงและแม่การใช้ชีวิต สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย</p> <p>(12) แสดงผลลัพธ์ที่ตัดใจ สามารถมองเห็นได้จริงจะช่วยลดการเดินทางหลังและลดภาระซึ่งก่อให้เกิดปัญหานิ่ง</p> <p>(13) ลดการใช้ไฟและแสงสว่างส่วนกลางที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น.</p> <p>(14) บรรเทาส่วนหนึ่งให้ผู้พักอาศัยตั้งแต่ชั่วโมงเช้าไปจนถึงบ่ายօากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส</p> <p>(15) การอนุรักษ์ห้องน้ำให้พร้อมรองตัวผู้พักอาศัยบัญชีโดยโครงการจะจัดให้มีห้องน้ำรักษาความสะอาดรับห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง พื้นที่ห้องน้ำต้องบูรณาการและทำความสะอาดทุกครั้งที่ใช้งาน เพื่อเป็นการรักษาให้บุคคล ได้รับความปลอดภัยโดยไม่มีเชื้อโรค</p>	<p>✓ - ขนาดต้นทุนค่าสาธารณูปโภคและการประชุมน้ำส่วนบ้านพักอาศัยประจำเดือน โดยไฟในส่วนทางบ้านที่เปลี่ยนเป็นหลอด LED ปรับเปลี่ยนห้องอยู่ระหว่าง 25-26 องศาเซลเซียส ตั้งเวลาให้ประดิษฐ์เปิดลงในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที และต้องล้างทุกที่ที่ติดเงิน สามารถมองเห็นได้ช่วยช่วยลดการเดินทางลง ติดตั้งบริเวณห้องน้ำบุด้วยงาน</p> <p>- ภาคฤดูหนาว ครึ่งปี</p> <p>รวมครึ่งปี 2.2-18 การดำเนินการที่ดีที่สุด</p>	<p>เอกสารอ้างอิง</p>	

ตารางที่ 22-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จแบบลักษณะ โครงการอาคารชุดพักอาศัย โนเบิล บีนท์ บีนท์ บีนท์ (ระยะสามเดือน)

องค์ประกอบของห้อง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จที่มีผลลัพธ์ดี	มาตรการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จที่มีผลลัพธ์ไม่ดี	มาตรการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จที่มีประสิทธิภาพ
3.7 การอนุรักษ์ พลังงาน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส - เปิดเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้อง - บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ - ทำความสะอาดผ้าห่มรองอาสาคร้านหันหน้าและผ้าห่มบานหางต่อตัวผู้ใช้ 10 วินาที และดูแลซ่อมที่ชำรุด เก็บรักษาอย่างดี - เสือกใช้เครื่องปรับอากาศหลังๆ ฯ ได้ถอน <p>พัสดุภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนต่างๆ ของห้องอย่างบ่อยๆ รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนต่างๆ ของห้องอย่างดีและสนับสนุน - จัดให้มีจ้าหน้าที่จดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาทุกเดือน เพื่อจัดสถิติการใช้ไฟฟ้าและน้ำในแต่ละเดือนให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามการใช้ไฟฟ้าและน้ำของห้องทุกห้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ = ปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน ○ = ไม่ปฏิบัติ ● = ยังไม่ได้ปฏิบัติ <p>ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐาน</p> <p>✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ● = ปฏิบัติได้แต่ไม่ได้ประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคผนวก ๗-๙ ป้ายชนิดต่างๆ รวมทั้ง 2.2-18 การปฏิบัติที่ดี - ภาคผนวก ๗-๙ ป้ายชนิดต่างๆ รวมทั้ง 2.2-18 การปฏิบัติที่ดี
3.8 การป้องกัน อัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ <p>ระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) โครงการต้องมีระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ และลิฟท์บันไดเพลิง สำหรับชั้นใต้ดินที่มีห้องแม่ข่ายไฟฟ้า แสงดาวบุรุษ, เครื่องดับเพลิง, เครื่องดับควัน, เครื่องดับความร้อน, เครื่องดับเชื้อเพลิง และตู้ดับเพลิง และตู้ดับเพลิงที่ติดตั้งห้องห้องอัคคีภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ● = ปฏิบัติได้แต่ไม่ได้ประสิทธิภาพ <p>ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐาน</p> <p>✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ● = ปฏิบัติได้แต่ไม่ได้ประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคผนวก ๗-๙ ป้ายชนิดต่างๆ รวมทั้ง 2.2-19 ระบบทดลองรับ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมพืชฯ บ้านบึง (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบบางส่วนที่ต้องการลด	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัจจุบัน/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	(Fire Pump) รายละเอียดดังนี้ - พื้นที่ Low Zone (ชั้นที่ 1- 28 อาคาร A และชั้น B6 - ชั้นที่ 6 เดือนกันยายนที่องานอาคาร B) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตัวเบลลิง (Fire Pump) ชนิดเดี่ยวชนิดตัวแลนด์ (DPP-01) จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 182 เมตรเพื่อสูบน้ำตัวเบลลิงไปยังส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่ Low Zone - พื้นที่ High Zone (ชั้นที่ 29- 48 อาคาร A) ติดตั้งเครื่องสูบชนิดตัวแลนด์ (DPP-02) จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 2.84 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 154 เมตร ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรีกเกจและตั้นน้ำในระบบตัวท่อไอล์คท์ (Jockey Pump : JP-02) จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 0.07 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 154 เมตร เพื่อสูบน้ำตัวเบลลิงไปยังส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่ High Zone อ้างอิง รายการคำนวณการสูบใช้แบบจำลองไม่ใช่แบบมาตราสัมบูรณ์ ความเสียดทาน (Friction Loss) ความสูง (Static Head) รวมถึงแรงต้านที่ปลายของระบบตั้งแต่ชั้น Low Zone ที่ปลายท่อจะมีแรงต้านสูง (Total Dynamic Head) ผ่านชั้น Low Zone (ชั้นที่ 1- 28 อาคาร A และชั้น B6 - ชั้นที่ 6 เดือนกันยายนของอาคาร B) เท่ากับ 170 เมตร พื้นที่ High Zone (ชั้นที่ 29- 48 อาคาร A) เท่ากับ 142 เมตรซึ่งนับแต่จุดน้ำเข้าสู่ตัวเบลลิงไปออกในแบบที่ระบุชั้นต้นที่ (Total Dynamic Head) ของพื้นที่ Low Zone (ชั้นที่ 1- 28 อาคาร A และชั้น B6 - ชั้นที่ 6 เดือนกันยายนของอาคาร B) เท่ากับ 182 เมตร แหล่งน้ำที่ High Zone (ชั้นที่ 29- 48 อาคาร A) เท่ากับ 154 เมตรจึงเพียงพอที่จะสนับสนุน	✓ ระบบป้องกันอัคคีภัยและต้องมีคุณภาพของโครงสร้าง ประกอบด้วย ระบบป้องกันไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องสูบน้ำตัวเบลลิง, ระบบไฟฟ้า, หัวรีบฉีดยาณอย่างมาตรฐานเดียวกันที่ตั้งเป็นหลักที่ร้องบخارน้ำ, หัวกรองจากน้ำที่เป็นมาตรฐานเดียวกันที่ตั้งเป็นหลัก แม่น้ำที่ตั้งเป็นหลัก สำหรับเตือนภัยได้แก่ แสงคำราม, เครื่องตรวจจับควัน, เครื่องตรวจจับความร้อน, เครื่องจับเหตุการณ์ข้ออ่อนไหว และสัญญาณการติดแจ้งเหตุอัตโนมัติ	- ราบที่ 2.2-19 ระบุ	ราบที่ 2.2-19 ระบุ
สิ่งแวดล้อม	✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ● = ยังไม่ทราบมาปฏิบัติ			

ตารางที่ 22-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง火災เพื่อความปลอดภัยของอาคาร โภคภัณฑ์ บ้านท์ บีนท์ บีนท์ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของห้อง สิ่งวัสดุอ้อม	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง火災เพื่อความปลอดภัย	ผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการ ✓ = ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ○ = ปฏิบัติตามที่ประเมินว่าถูกต้อง ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัจจุบัน/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง
3.8 การป้องกัน อัคคีภัย (ต่อ)	<p>ดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2) ระบบหอยเป้ย โครงสร้างจัดไฟฟ้าระบบท่อสูบน้ำ (Stand Pipe System) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ลักษณะ 3 ห้องอาคาร เพื่อรับไฟดับเพลิงจากห้องเก็บน้ำซึ่งติดต่อกัน 28M สำหรับการจ่ายน้ำออกเป็น 2 โซน ประกอบด้วย โซนที่ Low Zone และโซนที่ High Zone ด้วยลักษณะดังที่กล่าวข้างต้น</p> <p>3) หัวรั้งน้ำตับเบสิงกานอยกออาด (Fire Department Connector : FDC) โครงสร้างจัดไฟฟ้าระบบท่อสูบน้ำของห้องอากาศ (FDC) ขนาด $65 \times 65 \times 100$ มิลลิเมตร พร้อม Check Valve จำนวน 4 ตัว ต่ออยู่บูรณาภรณ์ตามที่ศูนย์กลางไฟฟ้าที่ติดต่อไปยังห้องน้ำ ออก โซนที่ต่อไปนี้ ติดต่อต่อไปตามมาตรฐานในการรับน้ำ จากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงคือโดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) ห้องน้ำตับเบสิงกานอยส่วนห้องน้ำที่ติดต่อกับห้องน้ำในห้องน้ำ 2 ห้อง จะทำหน้าที่ส่งน้ำดับเพลิงไปยังโซนที่อยู่ห้องน้ำที่ติดต่อไป</p> <p>(2) หัวรั้งน้ำตับเบสิงกานอยที่ห้องน้ำที่อยู่ห้องน้ำ 2 ห้อง (โซนที่ Low Zone) จะทำหน้าที่ส่งน้ำดับเพลิงไปยังห้องน้ำที่ติดต่อไป และจ่ายไปยังห้องที่ติดต่อไปที่ห้องน้ำที่อยู่ห้องน้ำที่ติดต่อไป</p> <p>4) ห้องสำหรับอัคคีภัยเพลิงดับเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย</p>	<p>- ระบบป้องกันอัคคีภัยและตู้อัคคีภัยของโครงสร้าง ประกอบด้วย ระบบท่อสูบห้องน้ำอัคคีภัย ได้แก่ เครื่องสูบน้ำตับเบสิงกานอย, หัวรับน้ำอุปกรณ์จัดการน้ำของอาคาร, หัวสูบส่ายดูด้ำดับเพลิงดับเพลิงอุปกรณ์, หัวรั้งน้ำตับเบสิกอัคคีภัย และตู้เพลิง สำรองระบบเตือนภัยได้แก่ แผงควบคุม, เครื่องตรวจจับควาแมร้อน, เครื่องแจ้งเหตุโดยอัตโนมัติ และสัญญาณไซเรนดังเจตนาอัคคีภัย</p>	<p>ภาคที่ 2.2-1.9 ระบบท่อสูบห้องน้ำอัคคีภัยและตู้อัคคีภัยของโครงสร้าง ประกอบด้วย ภาคที่ 2.2-1.9 ระบบท่อสูบห้องน้ำอัคคีภัยและตู้อัคคีภัย</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำ邦สิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ในบีชเพลส (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำ邦สิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายงานภารกิจตามมาตรฐาน <input checked="" type="checkbox"/> = ปฏิบัติแล้ว <input type="radio"/> = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประเมินคุณภาพ <input checked="" type="radio"/> = ยังไม่ลงมาปฏิบัติ	ปัจจุบัน/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
3.8 การป้องกัน อัคคีภัย (ต่อ)	<p>(1) ลายผู้ด้านทับเพลิง ขนาดเล็กตามยศกลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร</p> <p>(2) หัวต่อสายชนวน้ำตับเป๊ะสีเงินขนาดหัวต่อสายร่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พร้อมฝารอบแหลมโซ่ร้อย</p> <p>(3) ผังตับเพลิงเคลื่อนที่ตามอีดี ขนาด 20 ปอนต์โครงราชติดตั้งสำหรับสายดูดฟืนที่หัวตู้น้ำ ต่อกับสายชนวน้ำตับเป๊ะสีเงิน พร้อมหัวต่อสายชนวน้ำตับเป๊ะสีเงิน แต่ละหัวต่อติดตั้งร่องจับกวน เครื่องตราชุมั่น เครื่องตราชุมั่นร้อน เครื่องจักรไฟฟ้าโดยทั่วไป แสงสัญญาณกระติงฉุกเฉินทั่วไป</p> <p>FHC) ภายในอาคาร A จะติดตั้งในบริเวณโน๊ตตับเพลิง โถงบันได และโถงทางเดิน โดยแต่ละห้องจะติดตั้งหัวต่อสายชนวน้ำต่อกับหัวต่อสายชนวน้ำ 20 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) สำหรับอาคาร B บริเวณโถงลิฟท์ตับเพลิง โถงบันได และโถงทางเดิน โดยแต่ละห้องจะติดตั้งหัวต่อสายชนวน้ำต่อกับหัวต่อสายชนวน้ำ 43 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร)</p> <p>5) ระบบหัวกระจายน้ำ ตับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) เป็นระบบหัวปืนยิงน้ำออกในท่อตลอดเวลา ซึ่งสามารถทำางานได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงใหม่ โดยสามารถเบิดออกอันทันทีที่มีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่งาน สีด้านน้ำ บริเวณที่เกิดเหตุรอบอุบัติเหตุพื้นที่ 16 ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคารบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งห้องสำนักงานและบุคคลภายนอก พื้นที่รับแขกห้องเก็บของ ห้องเก็บสูบบุหรี่ ห้องน้ำห้องน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องสัมมนาการ และบริโภค ห้องเดิมทั่วทั้งอาคาร เป็นต้น</p> <p>6) ลิฟต์ตับเพลิง โครงการจะจัดให้มีเพิ่มต่อไปเพิ่มจำนวน 1 ต่อ/อาคาร ซึ่งมีค่าสมบัติมากกว่าห้องลิฟต์ 33 (พ.ร. 2535) แก้ว</p>	<p>- ระบบป้องกันอัคคีภัยและต่อںอัคคีภัยของโครงสร้าง บรรเทาภัย - เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติที่ติดตั้งที่หัวต่อสายชนวน้ำตับเป๊ะสีเงิน หัวต่อเพลิงสายยางจากอาคาร หัวต่อกับสายชนวน้ำตับเป๊ะสีเงิน แต่ละหัวต่อติดตั้งร่องจับกวน เครื่องตราชุมั่น เครื่องตราชุมั่นร้อน เครื่องจักรไฟฟ้าโดยทั่วไป แสงสัญญาณกระติงฉุกเฉินทั่วไป</p> <p>ราพที่ 2.2-19 ระบุ ปัจจุบันและต่อںอัคคีภัย</p>	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงสร้างอาคารชุดพักอาศัย ใบเบิก บ้านพัก ประจำสำนักงาน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน \checkmark = ปฏิบัติ \times = ไม่ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติแล้ว \odot = ปฏิบัติได้ไม่ปรับปรุงริบบิฟ \bullet = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 การป้องกัน อัคคีภัย (火災)	เพิ่มเติมตามมาตราการกระทรวงบ้ำที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	\checkmark 1) 釧งควาบดຸມ (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะทำหน้าที่ เป็นຈຸດຕູນເງົ່າຮຽມກາຮັບ - ສັນລືບຍານຕຽບຮັບ ໂດຍເນື້ອງປາມຫຼັງແຈ້ງ ເຫຼຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ເຮັ້ມທ່າງໆ ຈະສ່ວຍສິນຍານໄປຢ່າງແນ່ງກວາບຄຸນ ເພື່ອໃຫ້ ເຈົ້າໜ້າໃຫ້ໜ້ອງຄວາບມູນຕຽບຮັບ ແລະທາເປັນທາຫຼືໃຫ້ມີຈະສັງ ສັກຍາຍແນ່ງດັບຫຼຸດໃຫ້ກາອາຄາ 1) ເຄື່ອງຕຽບຮັບຈຳປັກ (Smoke Detector) ເປັນຕົວຈຳປັກຄຸນທີ່ເກີດ ຈາກເຫັນໄໝໜ້າໃນອາຄາ ແລະສ່ວຍສິນຍານໄປຢ່າງແນ່ງກວາບຄຸນ ເພື່ອໃຫ້ ເຈົ້າໜ້າໃຫ້ໜ້ອງຄວາບມູນຕຽບຮັບ ແລະສ່ວຍສິນຍານໄປຢ່າງແນ່ງກວາບຄຸນ ເພື່ອໃຫ້ ອາຄາ ໂດຍຈົດຕົກຕັ້ງເຄື່ອງຕຽບຮັບຈຳປັກວັນໄວ້ກາຍໃຫ້ໂອງຄວາມສຸດປັນ້າ ທົອງ ເຄື່ອງຮະບັບອືນເທອນນີ້ ຫຼືກໍຮັບແຂກ ນ້ອງຈົດຫານາຍ ຫອດຄານຄຸນ ທົອງ ເຄື່ອງໄຟພ້າທ້າວອກອກກໍາສິນກາຍ ພ້ອມສິນ້ານາກາຮົກທ້ອງສຳນັກງານນີ້ທີ່ບັນຫຼາດ ອາຄາຮູດ ທ່ອງຫຼຸດພົກຂອາສະຫຼຸດຫຼຸດ ໂດຍບັນດີແລະໂຈທາງເດີນທ່ານ ອາຄາຮ	- - - - -	ภาคที่ 2.2-19 ระบุ ບ້ອງກຳນົດແຜນເຫັນອົກຕື່ອຍ
				ภาคที่ 2.2-19 ระบุ ກາຫຼັງນີ້ແມ່ນແຜນເຫັນອົກຕື່ອຍ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุสูงและภัยคุกคาม โครงการอุดหนุนอาชญากรรมในบ้าน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุสูงและภัยคุกคาม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐาน	ปัจจุบัน/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ฟอร์)	<p>เดือนมีนาคม จะจัดตั้งที่วางเครื่องไฟไหม้และถังของดิน</p> <p>4) กรณีสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Horn) จะติดตั้งไว้บริเวณโถงบันได และห้องสิ่งทิ้งตัวบันได</p> <p>5) โทรศัพท์แจ้งเหตุไฟไหม้ (Fire Alarm Telephone) จะติดตั้งไว้บริเวณโถงบันได และห้องสิ่งทิ้งตัวบันได</p> <p>- โครงการจะจัดให้มีบันไดที่สามารถใช้เพื่อการหนีไฟได้โดยไม่รายละเอียด ดังนี้</p>	<p>✓ - ระบบป้องกันอัคคีภัยและตู้อัคคีภัยของโครงการ บรรจุกลบด้วยระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ เครื่องดับบันไดแบบพิเศษ, ระบบก่ออิม, หัวรีบบันไดแบบพิเศษติดตั้งบนตู้ห้องรีบบันได หัวรีบบันไดสามารถดับไฟได้โดยอัตโนมัติ และลิฟท์ตัวบันได สามารถดับไฟได้โดยอัตโนมัติ สำหรับบันไดที่ต้องเดินทางไปบ้านเรือน, ได้แก่ แม่ข่ายบันได, เครื่องดับบันได, เครื่องดับบันไดกวน, เครื่องดับบันไดกวน, เครื่องดับบันไดกวน และสัญญาณการติดตั้งไฟด้วยไฟฟ้า</p>	<p>- ภาพที่ 2.2-19 ระบบที่ป้องกันและตู้อัคคีภัย</p>	<p>ภาพที่ 2.2-19 ระบบที่ป้องกันและตู้อัคคีภัย</p>
อาคาร A	<p>- โครงการจะจัดให้มีบันไดที่สามารถใช้เพื่อการหนีไฟได้โดยไม่รายละเอียด ดังนี้</p>	<p>✓ - บันไดที่ใช้ในการหนีไฟของโครงการ ประกอบด้วย อาคาร A จำนวน 2 บันได และอาคาร B จำนวน 3 บันได แสงทาง ๑ ๕ ชั้น สามารถปิดย้อนกลับเข้ามาภายในอาคารได้</p>	<p>- ภาพที่ 2.2-19 ระบบที่ป้องกันและตู้อัคคีภัย</p>	<p>ภาพที่ 2.2-19 ระบบที่ป้องกันและตู้อัคคีภัย</p>
	<p>1) บันได ST-A1 (บันไดหลักและบันไดสำรอง) เป็นบันไดที่สามารถเดินและลงจากชั้นที่ ๑ ถึงชั้นห้องเครื่องซึ่งตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๑.๕ เมตร ถูกอนองกว้าง ๐.๒๕ เมตร ถูกตั้งสูง ๐.๑๗๒–๐.๑๗๘ เมตร มีชานพักกว้าง ๑.๖ – ๓.๕๕ เมตร ผู้ร้าบันได ๑ ตัวนั่น มีพื้นหน้าบันไดกว้าง ๑.๖ – ๓.๕๕ เมตร และอีกตัวหนึ่งกว้าง ๓.๑๕ – ๓.๒๐ เมตร ซึ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศที่เป็นแบบวีทีห้องรีบบันได</p> <p>2) บันได ST-A2 (บันไดสำรอง) เป็นบันไดที่สามารถเดินและลงจากชั้นที่ ๑ ถึงชั้นห้องเครื่องซึ่งตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๐.๙ เมตร ถูกอนองกว้าง ๐.๒๕ เมตร ถูกตั้งสูง ๐.๑๗๒ – ๐.๑๗๘ เมตร มีชานพักกว้าง ๑.๖ – ๑.๗๕ เมตร ผู้ร้าบันได ๑ ตัวนั่น มีพื้นหน้าบันไดกว้าง ๑.๖ – ๑.๗๕ เมตร และอีกตัวหนึ่งกว้าง ๒.๐ เมตร ซึ่งจัดให้มีระบบ</p>	<p>-</p>	<p>บริษัท ศุภวิศวกรรมทัน จำกัด</p>	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและกันผลกระทบทางสังคม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ในเขต บ้านทึ่น (ระยะที่ 1 ดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและกันผลกระทบทางสังคม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ	บัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (๗)	ระบบอย่างต่อเนื่องของช่องทางการอพยพ ของผู้คน โครงการออกแบบให้มีประตูหุ้มไฟฟ้าสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้โดยอิเล็กทรอนิกส์ (Re-Entry) ที่บริเวณชั้น ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ และ ๔๕ อาคาร B 1) บันได ST-B1 (บันไดหลักและบันไดพนังไฟ) เป็นบันไดสำหรับบุคคล และรถจักรยานยนต์ B6 ถึงชั้นที่ ๒๐ ห้องเครื่อง ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๑.๕ เมตร ถูกตั้งสูง ๐.๑๖๙ – ๐.๑๗๕ เมตร มีชานพักกว้าง ๐.๒๕ เมตร มีราบบันได ๑ ต้าน มีพื้นหน้าบันไดกว้าง ๑.๖ – ๒.๓๕ เมตร และอีกด้านหนึ่งกว้าง ๓.๒ เมตร ซึ่งตั้งแต่ชั้น B6 ถึงชั้นที่ ๒ ติดตั้งพัดลมอัตโนมัติ สำหรับชั้น ๑ หยุด มีปริมาณลม ๑๖,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/นาที ทำางนี้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ สำหรับชั้นที่ ๓ ถึงชั้นห้องครัว จัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิ่งทางธรรมชาติ 2) บันได ST-B2 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดสำหรับบุคคลและรถจักรยานยนต์ B6 ถึงชั้นที่ ๒๒ ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๐.๙ เมตร ถูกตั้งสูง ๐.๑๖๙ – ๐.๑๗๕ เมตร มีชานพักกว้าง ๐.๒๕ เมตร มีราบบันได ๑ ต้าน มีพื้นหน้าบันไดกว้าง ๑.๖๐ – ๒.๒๐ เมตร มีรั้วบันได ๒.๐ เมตร ซึ่งตั้งแต่ชั้น B6 – ถึงชั้นที่ ๒ ติดตั้งพัดลมอัตโนมัติ สำหรับชั้น ๑ หยุด มีปริมาณลม ๑๖,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/นาที ทำางนี้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ สำหรับชั้นที่ ๓ – ชั้นที่	<p>✓ = ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> = ยังไม่ได้สถาปัตติ</p> <p>✓ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประเมินประสิทธิภาพ <input checked="" type="radio"/> = ป้องกันและลดเชื้อโรค</p>	ภาระที่ 2.2-19 ระบบท่อท่อที่อนุรักษ์ศิริภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการรื้อถอนกันและแก้ไขผลรบกวนที่มาส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารพูดักหักดิบ บึงกาฬ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและอิทธิพลการปฏิบัติความมั่นคง	ปัญหา/ อุบัติเหตุ/ แนวทางแก้ไข
3.8 การป้องกัน อัคคีภัย (ต่อ)	<p>22 จุดที่มีระบบประปาอยู่กลางเป็นแบบวิธีทางธรรมชาติ</p> <p>2) บันได ST-B3 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถเข้าสู่และลงจากชั้นที่ 22 ถึงชั้นห้องเครื่อง ตัวบันไดทำด้วยอลูมิเนียมเรียบสีขาว กว้าง 0.9 เมตร สูง 0.25 เมตร ถูกตั้งสูง 0.169 – 0.174 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50 – 1.85 เมตร เป็นรูปบันได 1 ด้าน มีพื้นที่บันไดกว้าง 1.50 -1.85 เมตร และอีกด้านหนึ่งกว้าง 2.0 เมตร ซึ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีทางธรรมชาติ</p> <p>นอกจากนี้ โครงการยังออกแบบให้มีชั้นประทุมหนึ่งเพื่อสำรองกรณีเกิดอัคคีภัย เนื่องจากเป็นอาคารรีด (Re-Entry) ที่ปรับโฉมชั้น 5 10 15 20 และ 25</p> <p>- กำแพงดูดร่วมกันเป็นจังหวะ จังหวะ 2 จังหวะ 1 (จุด/อาคาร) รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> อาคาร A อาคาร A จัดให้มีจุดร่วมกันเป็นจังหวะ 1 จังหวะ ที่ต้องใช้เวลาเดินทาง 400 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่ปลูกไม้รืนหนาน) ซึ่งพื้นที่จุดร่วมกันของโครงสร้างสามารถรองรับจำนวนคนได้ 1,600 คน (โดย 1 คน ใช้พื้นที่อยู่ 0.25 ตารางเมตร) จึงสามารถรองรับจำนวนผู้พักอาศัยอาคาร A ซึ่งมีจำนวน 1,560 คน ได้อย่างเพียงพอ อาคาร B จัดให้มีจุดร่วมกันเป็นจังหวะ 2 จังหวะ ที่ต้องใช้เวลาเดินทาง 220 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่ปลูกไม้รืนหนาน) ซึ่งพื้นที่จุดร่วมกันของโครงสร้างสามารถรองรับจำนวนคนได้ 880 คน 	<p>✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ</p> <p>- บุญเดชที่ดินบริเวณพื้นที่ของอาคาร บังคับด้วย อาคาร A จำนวน 2 บันได และอาคาร B จำนวน 3 บันได และทุก ๆ 5 ชั้น สามารถบินไปยังบันไดเข้ามาระยายนอกอาคารได้</p>	<p>ราบที่ 2.2-19 ระบุ ป้องกันและต่อรองอัคคีภัย</p> <p>ราบที่ 2.2-19 ระบุ ป้องกันและต่อรองอัคคีภัย</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารหอดูดาวฯ โภบต ปีเมือง ปีเมืองทัน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ◎ = ปฏิบัติด้วยไม่ประทับริบบิฟ ● = ยังไม่ลงวินาบู๊บต์ แนวทางแก้ไข	ปัญหา/ อุปสรรค/ เอกสารอ้างอิง
3.8 การป้องกัน อัคคีภัย (ต่อ)	คน (โดย 1 คน ใช้พื้นที่ยื่น 0.25 ตารางเมตร) ซึ่งเพียงพอสำหรับผู้อาศัยภายในโครงการจำนวน 806 คน (ได้แก่ ผู้พักอาศัยอาคาร B จำนวน 791 คน และพนักงานโครงการ จำนวน 15 คน) โดยย่างหนีทางออก - จุดไฟฟ้าที่นำไปทางออกอาคาร จำนวน 1 แห่ง/อาคารและอี้ล็อกตัวเอง 1) อาคาร A จุดไฟฟ้าที่นำไปทางออกอาคารบริเวณชั้นห้องครัวของพิพิม ความกว้าง 10 เมตร ความยาว 10 เมตร ซึ่งสามารถเข้าสู่ห้องน้ำได้ทาง สามารถใช้บันได ST-A1 และบันได ST-A2 เพื่อปะยังพื้นที่ห้องน้ำทาง อาคาร ได้อย่างสะดวก 2) อาคาร B จุดไฟฟ้าที่นำไปทางออกอาคารบริเวณชั้นห้องครัวที่มี ความกว้าง 10 เมตร ความยาว 10 เมตร ซึ่งสามารถเข้าสู่ห้องน้ำได้ทาง สามารถใช้บันได ST-B1 เข้าสู่ห้องน้ำได้ทางออกอาคารเดียวกันที่ห้อง ส่วนรวมใช้บันได ST-B2 ซึ่งบันไดที่ 22 แสงสว่างสามารถใช้บันได ST-B3 เพื่อปะยังพื้นที่นำไปทางออกอาคารได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม ในการรักษาความปลอดภัย โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคงโครงสร้างต้องมีการปรับลดความพื้นที่ห้องน้ำในพื้นที่โครงสร้าง ไม่หนักไปยังพื้นที่หน้างานอาคาร โดยจะให้พื้นที่ห้องน้ำในพื้นที่ห้องน้ำ มากที่สุดที่จะรองรับความต้องการของอาคาร สามารถใช้บันไดทุก	✓ - ทางนิบุบคคลเอกสารชุดมีจุดรวมพลาเบอร์ตัน 2 จุด อาคาร A อายุ บริเวณที่สูงกว่าตัวบ้านที่เคยเห็น ล้วนอาคาร B อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียว ด้านทิศตะวันตก	ภาพที่ 2.2-19 ระบุป ป้องกันและดูเือน้ำดูดด้วย
	- อาคารมีตัวเรือนทางออก จำนวน 1 แห่ง/อาคาร แต่ไม่ สามารถดูบเพลิงทางโทรศัพท์แจ้ง火警ให้ polymat ที่จุดรวมพลาเบอร์ตัน โครงสร้าง	✓ - ทางโครงสร้างมีพื้นที่นำไปทางออกอาคาร จำนวน 1 แห่ง/อาคาร A อยู่ บริเวณที่สูงกว่าตัวบ้านที่เคยเห็น ล้วนอาคาร B อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียว ด้านทิศตะวันตก	ภาพที่ 2.2-19 ระบุป ป้องกันและดูเือน้ำดูดด้วย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ต้องหาเบื้องต้น โครงการอาคารชุดพักอาศัย ในเบื้องต้น (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผู้ต้องหาเบื้องต้น	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> = ไม่ปฏิบัติ <input type="radio"/> = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประสมศธหรือฯ ● = ยังไม่ลงมาปฏิบัติ	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 การป้องกัน อัคคีภัย (火)	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งป้ายบอกทางออกหากวิกฤติ ซึ่งแสดงสถานที่หนีไฟที่สำคัญและไม่ใช่สีฟ้า หรือปรับเปลี่ยนที่ติดตั้งป้ายใหม่ ๆ ที่ติดไว้ใกล้เพียงกัน - ติดตั้งแบบปะลามและผู้ช่วยอวากาศ เตือนผู้ใช้ชีวิตในห้องแต่งกายที่ดีที่สุด รวมถึงการทำความสะอาดห้องน้ำอย่างดี สำหรับผู้ใช้ห้องน้ำที่ต้องใช้ห้องน้ำที่ไม่สะอาด ควรทำความสะอาดห้องน้ำอย่างบ่อยครั้ง ทุกวัน ทางหนีไฟของชั้นล่างนั้นติดตั้งไว้ที่บริเวณหลังคา ไม่ใช่ที่ห้องน้ำ ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางเดินที่ห้องน้ำ แต่จะจัดเก็บและผ่อนผันผู้ใช้ห้องน้ำออกจากห้องน้ำที่ห้องน้ำนั้นเป็นการดีที่สุด ให้ห้องน้ำสามารถใช้งานได้เต็มที่ - ติดป้ายແນหน้า ภารกิจชุดอุปกรณ์และตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในห้องน้ำสามารถใช้ได้โดยสะดวก - จัดอบรมและซ้อมการฉีดยาพยาบาลกรณีไฟไหม้ให้กับบุคลากรที่ต้องดูแลเด็ก ให้เด็กๆ ได้รับการฝึกอบรมและทดสอบประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรที่ดูแลเด็กได้รับการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับบุคลากร โดยฝ่ายการจราจรแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบและเตรียมพร้อมทุกอย่างให้ดีที่สุด - จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในระยะแรก ให้บุคลากรที่ดูแลเด็กได้รับการฝึกอบรมเบื้องต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ - ป้ายทางออกหากวิกฤติแสดงสถานที่หนีไฟและไม่ใช่สีฟ้า นำไปบกรถตามตั้งเป้าหมาย ✓ - แบบปะลามและผู้ช่วยอวากาศ ติดตั้งให้เหมาะสม และก่อสร้างใหม่ ✓ - แบบปะลามและผู้ช่วยอวากาศ ติดตั้งอย่างดี สำหรับห้องน้ำที่ต้องใช้ห้องน้ำที่ไม่สะอาด ควรทำความสะอาดห้องน้ำอย่างบ่อยครั้ง ✓ - แบบปะลามและผู้ช่วยอวากาศ ทางโครงการมีการติดตั้งและติดตั้งตามหน้าห้องท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุโดยสาร ✓ - อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า ทำการติดตั้งที่ต้องการให้ชัดเจน ● - ไม่ได้จัดอบรมและซ้อมให้กับบุคลากร ทำให้บุคลากรขาดความตื่นตัว ● - ไม่ได้จัดอบรมและซ้อมให้กับบุคลากร ทำให้บุคลากรขาดความตื่นตัว ● - ไม่ได้จัดอบรมและซ้อมให้กับบุคลากร ทำให้บุคลากรขาดความตื่นตัว 	<ul style="list-style-type: none"> ราพท 2.2-19 ระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ราพท 2.2-20 การซ้อม ราพท 2.2-20 การซ้อม 	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุดารัฐพัฒนา โนเบล บีน์ทีน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและผลลัพธ์จากการปฏิบัติตามมาตรการ	บัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p style="text-align: center;">✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ○ = ปฏิบัติแต่ไม่ประเมินวิธี</p> <p>◎ = ยังไม่ลงสถาปฏิบัติ</p>			
3.9 ระบบรับอากรและระดับความสามารถในการจัดการ	<p>- จัดทำระบบภาษีเชิงวิภาคในโครงสร้างให้ได้ตามเกณฑ์ โดยจัดทำห้องสำนักงานที่สี่ชั้นที่สี่ เชิงวิภาคที่รวมทั้งสิ้น 2,197.8 ตารางเมตร</p> <p>- ติดตั้งป้ายห้องติดต่ออย่างน้อยหนึ่งป้ายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถอ่านได้ทั่วถึง</p> <p>- ติดตั้งระบบอุปกรณ์ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องวงจรปิด ที่สามารถเชื่อมต่อสู่ระบบโดยตรงและสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ทันท่วงที</p>	<p>✓ - ขยายกำลังการปฏิบัติเพิ่มเติมในพื้นที่โครงสร้างเรียนรู้ตามมาตรการ A ชั้นที่ 1, ชั้น 45, ชั้นห้องครัวร่อง, ชั้นห้องน้ำ และบริเวณอาคาร B ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2, ชั้นที่ 19, ชั้นที่ 23, ชั้นห้องครัวร่อง และแนวนอนที่ติดต่อโครงสร้าง</p>	<p>- ภาพที่ 2.2-2 พื้นที่สี่ชั้นที่บ้านภายในพื้นที่โครงสร้างบ้านเรียนรู้ตามมาตรการ A ภายในโครงสร้าง</p>	
3.10 การจราจร	<p>- ตรวจสอบช่องระบายน้ำสาธารณะในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งสกปรกตก落在รากไม้ที่ร่องน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินทรายและหินทรายสีเขียว</p> <p>- จัดเตรียมที่ทางเข้า - ออกที่จอดรถอย่างหลากหลายตามหน้างานเข้า - ออก โครงการบนถนนสูงสุดที่สูงกว่า 19 เมตร ถนนสูงสุดที่ 15 เป็นระยะทางประมาณ 135 เมตร ตามลำดับ เพื่อบริหารกันการกัดและกัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม</p>	<p>✓ - หางนันต์บุกจอดรถ ทางชุดฝึกอบรมระบบประปาอย่างไร โดยไม่ใช้สิ่งกีดขวางการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำ</p>	<p>ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง</p>	
				<p>ภาพที่ 2.2-1 ทางเข้า-ออกที่จอดรถ ยกระดับจราจรตามหน้างานเข้า-ออกโครงสร้าง ถนนชุมชนที่สูงกว่า 19 และถนนสูงสุดที่ 15 ประมาณ 135 และ 123 เมตร ตามลำดับ</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ในบ้านที่ 11 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานการ \checkmark = ปฏิบัติ \times = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ \odot = ปฏิบัติแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ● = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวงานที่ใช้	เอกสารอ้างอิง
3.10 การจราจร (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร ให้มีความเข้าใจในมาตรการควบคุมพื้นที่ที่จุดเดียว-ออก 朝向จราจร รวมทั้งต้องการทำซ้ำให้อ่านวิচารณาและตรวจสอบให้ครบถ้วน-ออก โครงการเพียงอย่างเดียว จนทำให้เกิดผลกระทบต่อรถที่สัญจรบนถนน และต้องอ่านวิচารณาโดยคำนึงถึงระบบจราจรในภาพรวมเป็นทั้งสิ้น 	✓ - เจ้าหน้าที่ รปภ. มีการอบรม ก่อนปฏิบัติหน้าที่	ราพที่ 2.2-22 บรรณ รปภ.	
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะทำหน้าที่ ผู้อำนวยการชั้น-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการตัดขาดการและจราจรบนถนนบนช่วงสายสัมภាត 19 และถนนสายสัมภាត 15 โดยเน้นให้รถสามารถเดินทางได้สะดวก และตรวจสอบให้ความสำเร็จ ปีงบประมาณที่แล้วจึงบนถนนสายสัมภាត 19 แต่ในปีงบประมาณที่แล้ว ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากความรุนแรงของฝนที่มากกว่าที่คาดไว้ พร้อมกับการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ แต่ก็สามารถเดินทางได้สะดวก แม้จะมีฝนตกหนัก ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ ได้มีมาตรการจราจรอย่างต่อเนื่อง ที่มีความต่อเนื่องและต่อเนื่อง ตามสภาพอากาศ ปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงไป 	✓ - เจ้าหน้าที่ รปภ. ศูนย์อำนวยความต่อเนื่องการจราจร บนถนนสายสัมภាត 19, ถนนสายสัมภាត 15 และบริษัททางเข้าอาคาร A และ B	ราพที่ 2.2-23 ระบุ ความปลอดภัย	
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งบัญชีรายการบัญชีการซื้อขายของทางราชการที่ได้รับ โครงการเพื่อจัดการและจัดการเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ ได้จัดตั้งการตรวจสอบตัวเลขที่ได้รับจากหน่วยงานที่ได้รับ โครงการ เพื่อยกเว้นการจ่ายเงินเดือนและเงินเดือนพนักงานที่ได้รับ โครงการ ตามที่ได้รับการอนุมัติ 	✓ - บัญชีบุคลากรทางบัญชีที่เมืองท่าที่รักษาความปลอดภัย ประจำประจำวันทางเข้าโครงการ เพื่อจัดการเงินเดือนและเงินเดือนพนักงานที่ได้รับ โครงการ รวมถึงรักษาระบบฐานข้อมูล 24 ชั่วโมง	ราพที่ 2.2-23 ระบุ ความปลอดภัย	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเมือง โครงการอุดหนุนพัฒนา โภภ. บ้านทัน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบบทบาท ร่วมคาดล้ม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเมือง	ผลการปฏิบัติและรายงานผลโดยวิธีตามมาตราการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ติด ○ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประเมินถึงวิธีการ ● = ยังไม่ได้ปฏิบัติ	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.10 การจราจร (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีทางเข้า - ออกโครงการ ให้รองรับภาระคนเดินทางโดยสัญญา 19 และถนนซอยสุขุมวิท 15 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้สันทรัตน์ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระจราจรที่ติดตันและลดความเสี่ยงของการชนรถ - จัดเตรียมที่จอดรถจักรยาน จำนวน 18 คัน เพื่อลงทะเบียนไว้ใช้จักรยานในการเดินทางไปรับประทานภูเขาไฟ ๑ - ติดตั้งป้ายทางจราจรให้ชัดเจน เพื่อคุ้มครองเด็กกับเยาวชนท่องเที่ยวในพื้นที่ - ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกความปลอดภัย และคล่องตัวในการใช้บุญ - ติดตั้งระบบจราจรให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกความปลอดภัย และคล่องตัวในการใช้บุญ - จัดเตรียมเส้นทางเดินเท้าสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กเดินทางอย่าง安全 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ - ทางเข้า-ออกโครงการ มี 2 ทาง ด้านถนนซอยสุขุมวิท 19 และถนนซอยสุขุมวิท 15 ✓ - ทางบันไดบุคคลยกอาคารชุดนั้นเตรียมที่จอดรถจักรยาน บริเวณซึ่งที่ 1 ของห้อง B ✓ - ฝึกอบรมให้ผู้คนรู้จักภาระที่ต้องแบ่งในภาระและจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ✓ - บริเวณโดยรอบบ้านครองการ มีป้ายแนะนำเส้นทาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ✓ - ฝึกอบรมให้เด็กๆ เรียนรู้ความสำคัญในการเดินทาง ✓ - ฝึกอบรมให้เด็กๆ เรียนรู้ความสำคัญในการเดินทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพที่ 2.2-21 ทางเข้า-ออกโครงการ - ภาพที่ 2.2-24 ที่จอดรถจักรยาน - ภาพที่ 2.2-3 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร - ภาพที่ 2.2-3 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร - ภาพที่ 2.2-3 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร - ภาพที่ 2.2-21 ทางเข้า-ออกโครงการ 	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่สำคัญที่สุดต่อไป โครงการอราขุดพากอตัย โนเบิล ปีนังทัน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่สำคัญที่สุดต่อไป	ผลการปฏิบัติและอield การปฏิบัติตามมาตรฐาน	ปัจจุบัน/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
3.10 การจราจร (ต่อ) สีแง้วต้อม	รับทราบข้อมูลหรือประเมินชั้นต่าง ๆ เพื่อยืนยันและเรียกใช้มาตรการดูแล ศึกษาถึงสาเหตุการเกิดขึ้นจริง ๆ ที่มีรถไฟฟ้าลงมาบนถนนเพื่อดักการใช้ร่องน้ำที่ต่ำ	✓ - ก่อนหน้าการซื้อ-ขาย ผู้ขายได้ทำการแจ้งให้ผู้ซื้อยกเศษทรายและเส้นทางเดินรถต่าง ๆ ว่ามีรถ BTS และ MRT	-
3.11 การใช้ห้องน้ำ	- ออกแบบอาคารที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมายกีฬาและห้องน้ำบ่อบ๊ะ (พ.ศ. 2525) ออกตามความไม่พร้อมรับผู้ใช้ห้องน้ำบ่อบ๊ะด้วยตัวบุคคลของอาคาร กีฬาและห้องน้ำ ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตาม กีฬาและห้องน้ำบ่อบ๊ะ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตาม กีฬาและห้องน้ำบ่อบ๊ะ 61 (พ.ศ. 2550) ข้อบัญญัติการดูแลห้องน้ำบ่อบ๊ะ พ.ศ. 2544 และ กีฬาและห้องน้ำบ่อบ๊ะ 61 (พ.ศ. 2550) ข้อบัญญัติการดูแลห้องน้ำบ่อบ๊ะ พ.ศ. 2556	✓ - ทางโครงการได้ขอแบบอาคารตามที่กำหนดตามกฎหมายกีฬาและห้องน้ำบ่อบ๊ะที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความไม่พร้อมรับผู้ใช้ห้องน้ำบ่อบ๊ะด้วยตัวบุคคลของอาคาร พ.ศ. 2522 กีฬาและห้องน้ำบ่อบ๊ะ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตาม กีฬาและห้องน้ำบ่อบ๊ะ 61 (พ.ศ. 2550) ข้อบัญญัติการดูแลห้องน้ำบ่อบ๊ะ พ.ศ. 2544 และ กีฬาและห้องน้ำบ่อบ๊ะ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีรองรับ กรณีทางานคร	-
4. คุณค่าดุลภาพชีวิต			
4.1 ผลกระทบทาง สังคม	- โครงการต้องจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้พักอาศัย โดยเน้นการร่วมกันร่วมกับบุคคลในสังคม ให้เกิดการรับกวนผู้พักอาศัยใน โครงการและบริเวณที่ตั้งโดย ทั้งนี้ โครงการต้องกล่าวเป็นอย่างเดียว ว่าค่าเช่าจะคำนึงให้พิจารณาและสามารถนำไปพักอาศัยได้ เนื่องจาก จรากรรมเพื่อบ้านชั้นเดียว	✓ - ทางนิติบุคคลของอาคารบุคคลนี้จะเป็นบ้านที่ให้ผู้พักอาศัย	ภาคบุนนาค ค.1 ก្នោរបែបជនីយការតាម
	- ปฏิบัติตามมาตรฐานและเก็บภาษีอาชญากรรมที่ต้องชำระ ได้แก่ ด้าน การภาระ ซึ่งหาก และค่าสาธารณูปโภคโดยรวมจะลดลงอย่างมาก แต่จะรักษาให้ไว้ให้กิดผลกระทบที่ต้องน้อยที่สุด	✓ - ทางนิติบุคคลของอาคารบุคคลนี้จะเป็นบ้านที่ให้ผู้พักอาศัย	ภาคบุนนาค ค.1 ก្នោរបែបជនីយការតាម

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการชุมชนและต่อเนื่อง การขอมาตรฐานพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุมัติ (รับรองดำเนินการ)

องค์ประกอบของพื้นที่สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและอิทธิพลในพื้นที่ตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประเมินได้ทันที ● = ยังไม่ได้ตรวจสอบปฏิบัติ แนวทางแก้ไข	ปัจจุบัน/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง
4.1 ผู้ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประเมินได้ทันที ● = ยังไม่ได้ตรวจสอบปฏิบัติ แนวทางแก้ไข	
1) ผู้ผลกระทบบ้านประชาชนและภาระโดยภายนอก	-	-	
2) ความไม่สงบ - โครงสร้างจุดไฟฟ้าและเครื่องจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ จังหวัดว่างร่องรอยไฟฟ้าดูดซึมและระบายความร้อนในโครงสร้างที่อยู่อาศัย หลังคาและผู้คนที่อยู่อาศัย	✓ - ทางเข้าบุคคลออกอาคารดูดซึมกระแสไฟฟ้าที่หัวปลั๊กไฟฟ้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	- ภาคผนวก ค-1 กรณีระบุแหล่งไฟฟ้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	
3) สภาพพื้นที่ด้านสาธารณูปโภคและบริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	
4) ความไม่สงบในชุมชนและที่ดิน	- จุดที่ไม่ใช่หน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในบ้านและที่ดิน รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง - จุดที่ไม่ใช่ที่ดินของบ้านหรือบ้านที่รับเช่า พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยตรง	✓ - ทางเข้าบุคคลออกอาคารดูดซึมกระแสไฟฟ้าที่หัวปลั๊กไฟฟ้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยตรง	ภาคที่ 2.2-3 ระบบ ความปลอดภัย
	- จุดที่ไม่ใช่ที่ดินของบ้านหรือบ้านที่รับเช่า พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV รอบบ้านอย่างต่อเนื่อง ห้องครัวบ้านก่อสร้างจะเป็นจุดที่สำคัญ เพื่อให้ผู้คนทราบตรวจเช็คความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในบ้าน	✓ - ทางเข้าบุคคลออกอาคารดูดซึมกระแสไฟฟ้าที่หัวปลั๊กไฟฟ้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ห้องครัวบ้านก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย	ภาคที่ 2.2-3 ระบบ ความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอพาร์ทเม้นท์ กอตซ์ โนเบล บีนท์ทิน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	บัญชี/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		✓ = ปฏิบัติ ○ = ไม่ได้ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติแต่ไม่ประสงค์ให้เกิด ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ได้ปฏิบัติ		
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	- จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ และยึดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ในระบบดำเนินโครงการจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคคลนั้น ง่ายมากขึ้นโดยใช้สื่อสารด้วยภาษาไทย	✓ - บริเวณด้านหน้าโครงการ มีไฟส่องสว่าง และเจ้าหน้าที่ รปภ. กำกัน ความสงบราษฎร 24 ชั่วโมง	-	ภาพที่ 2.2-21 ทางเข้า-ออกโครงการ
4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)	เพิ่มความปลอดภัยด้วยสื่อสารด้วยภาษาไทย ให้กับบุคคลนั้น ง่ายมากขึ้นโดยใช้สื่อสารด้วยภาษาไทย			ภาพที่ 2.2-23 รูปแบบปลดล็อก
5) ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	-	-	-	
6) การใช้พลังงาน	-	-	-	
7) ด้านการมีส่วนร่วม ชนเผ่า	- จัดเตรียมไฟฟ้าบ้าน - ออกแบบห้องนอนอย่างจำกัดตามหน้างานฯ - ออกแบบการบ้านชนเผ่าสหภาพ 19 และถนนชนเผ่าสหภาพ 15 เป็นระบบทางประมง 135 เมตร ตามกำหนด เพื่อป้องกันการเกิดเดgradatory ย่างจนส่งผลกระทบทางสุขาภิบาลและภัยอนก	✓ - ทางเข้า-ออกที่จอดรถ อยู่ท่าทางลาดสำหรับคนเดินทางเข้า-ออกโครงการบนถนนอยู่สหภาพ 19 และถนนสหภาพ 15 ประมาณ 123 เมตร ตามกำหนด	-	ภาพที่ 2.2-21 ทางเข้า-ออกโครงการ
	- จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน้าที่ จำนวนครัวเรือน ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพูด方言ที่จุดเข้า-ออก ของโครงการ รวมทั้งกำกับดูแลให้อำนวยความสะดวกให้รับที่เข้า-ออกโครงการเพียงอย่างเดียว จนทำให้เกิดผลกระทบต่อรัฐสัมภูรณ์และภัยธรรมเนียม แต่จะต้องนำภัยความสัมภានโดยคำนึงถึงประโยชน์ในภาระรวมเป็นหลัก	✓ - เจ้าหน้าที่ รปภ. มีการอบรม กรณีปฏิบัติหน้าที่	-	ภาพที่ 2.2-22 อบรม

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารพักอาศัย โนเวต บีนท์พีน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของท่า สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐาน	ปัจจุบัน/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้ไม่ประเมินคิวทิพย์ ● = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ			
4.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ สังคม (ต่อ)	- จัดให้มีผู้ช่วยความรับภาระปลดภาระคุณวุฒิอย่างเคร่งครัดหากไม่ได้ให้ตัดขาดภาระที่ไม่จำเป็น พัฒนาศักยภาพเชิงอาชีวศึกษา ไม่ให้เด็กนักเรียนต้องรับภาระที่ไม่จำเป็น ดำเนินงานเชิงอาชีวศึกษา 19 และงานอาชีวศึกษา 15 โดยเน้นให้เด็กนักเรียนเข้าใจความสำคัญ สามารถใช้ความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ก่อประยุณต์ที่ส่งผลกระทบต่อภาระเรียนรู้เด็กและของครัวเรือนรวมถึงให้ผู้ดูแล พัฒนาศักยภาพในโครงการ ให้เด็กนักเรียนสามารถจัดการจราจรอย่างปลอดภัย เพื่อ ความสงบเรียบร้อย	✓ - เจ้าหน้าที่ รปภ. ศูนย์อำนวยความสงบเรียบร้อยและการจราจร บมจ.มนช.อย ศูนย์วิท 19, ถนนซอยสุขุมวิท 15 และบริเวณทางเข้าอาคาร A และ B	- ราพท 2.2-23 ระบุ ความปลอดภัย	
7) ต้านการทุบเนาคน ชนส่ง (ต่อ)	- ติดตั้งป้ายรักษาสิ่งแวดล้อม (รักษ์ชีวี) ให้เข้าไปรับผู้โดยสารใน โครงการ เพื่อลดการจอดรถติดขวางบันไดทางบันไดทางหน้าห้องน้ำโครงการ รวมถึงรักษาความสะอาด (รักษ์ท้อง) ให้ผู้พักอาศัยติดต่อ 24 ชั่วโมง แม่นยำการติดตั้งป้ายเรียบร้อย	✓ - นิติบุคคลอย่างดีให้เงินเจ้าหนี้ที่รักษาความปลอดภัย ประจำอยู่ ที่ป้อมทางเข้าโครงการ เพื่อห้ามบุคคลความเสื่อมความดราภัยที่เข้า-ออกโครงการ รวมถึงรักษาความสะอาด (รักษ์ท้อง) ให้ผู้พักอาศัยติดต่อ 24 ชั่วโมง แม่นยำการติดตั้งป้ายเรียบร้อย	- ราพท 2.2-23 ระบุ ความปลอดภัย	
	- จัดให้มีทางเข้า-ออกโครงการ เชื่อมกับถนนซอยสุขุมวิท 19 และ ถนนซอยสุขุมวิท 15 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้เส้นทาง ซึ่งจะช่วย บรรเทาการจราจรติดตันทางถนนบริเวณโครงการ - จัดเตรียมที่จอดรถจักรยาน จำนวน 18 คัน เพื่อรองรับความต้องการใช้จักรยาน ในการเดินทางในระยะทางใกล้ๆ	✓ - ทางเข้า-ออกโครงการ มี 2 ทาง ด้านถนนซอยสุขุมวิท 19 และถนน ซอยสุขุมวิท 15	- ราพท 2.2-21 ทางเข้า- ออกโครงการ	
	- จัดเตรียมที่จอดรถจักรยาน จำนวน 18 คัน เพื่อรองรับความต้องการใช้จักรยาน ในการเดินทางในระยะทางใกล้ๆ	✓ - ทางเข้า-ออกโครงการจัดเตรียมที่จอดรถจักรยาน บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร B	- ราพท 2.2-24 ที่จอดรถ โครงการ	
	- ตีเส้นแบ่งพื้นที่ทางจราจรให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุใน การสัญจร	✓ - มีการใช้ถุงแก้วสีสะท้อนแสงในโครงการและพื้นที่ทางจราจร เพื่อความ ปลอดภัยในการสัญจร	- ราพท 2.2-3 ป้ายແຂງ สัญญาณจราจร	

ตารางที่ 22-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสี่ยงต่อภูมิภาคอาชญากรรม ปีนัง ปีนังที่ ๔ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสี่ยงต่อภูมิภาค	ผลการปฏิบัติและรายงานวิจัยต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ	บัญชี/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	- ติดตั้งป้ายและลงนามนำสืบในทางให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดองค์การที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ	✓ = ปฏิบัติได้ตามมาตราฐาน ○ = ปฏิบัติไม่ได้ตามมาตราฐาน ● = ยังไม่ลง工夫ปฏิบัติ	- บริเวณโดยรอบโครงการ รีปาร์ยและนำสืบทาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้ามา	ภาพที่ 2.2-3 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร
7) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ต่อ)	- ติดตั้งกระบอกที่จราจร เพื่อเพิ่มที่พื้นที่สำหรับจราจร - จุดเตรียมสำหรับเด็ก เพื่อเตรียมให้เด็กที่จะเดินทาง	✓ = ทำการติดตั้งระบบจราจรอย่างถูกต้องตามที่กำหนด เพื่อเพิ่มที่พื้นที่สำหรับเด็ก ✓ = ฝ่ากวนระบบทั่วไปที่ไม่ก่ออันตรายซึ่งจะเป็นส่วนที่ห่วงและเสียง เพื่อให้ผู้ที่เดินทาง	- ฝ่ากวนระบบทั่วไปที่ไม่ก่ออันตรายซึ่งจะเป็นส่วนที่ห่วงและเสียง เพื่อให้ผู้ที่เดินทาง	ภาพที่ 2.2-3 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร
8) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	- โครงการจะรับผิดชอบต่อหนี้ที่ได้จากการสร้างโครงการขนาดใหญ่ผู้คน อาศัยในโครงการโดยตรง เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางอาชญากรรมใหม่ที่远离ที่มาของอาชญากรรมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ออกสถานแม่ฟันพยาบาลที่พำนักในเชิงพาณิชย์ที่มีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้แก่เพื่อประชาสัมพันธ์ที่ปรึกษาศูนย์ภายในโครงการได้รับทราบข้อมูลหรือประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงวัสดุและศักยภาพทางการค้าที่มีอยู่ต่าง ๆ ที่มีผลให้พัฒนาครอบคลุม เพื่อผลการใช้ชีวิตร่วมกันต่อไป	✓ = ก่อนหน้าการรื้อ-ถอน ผู้ขายได้ทำการแจ้งให้ผู้ที่อยู่อาศัยทราบเบื้องต้น ให้เงิน Gratting ๗ ว่ามีรถไฟ BTS และ MRT	- ก่อนหน้าการรื้อ-ถอน ผู้ขายได้ทำการแจ้งให้ผู้ที่อยู่อาศัยทราบเบื้องต้น	-
4.2 การสาธารณสุข	- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ชีวภาพ ดูแลค่าการใช้ประਬูรณ์ของบุคคลครัวที่อยู่อาศัย ให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและสะอาด ๑ อย่างต่อเนื่องต่อเดือน	✓ = ทางน้ำที่บุคคลอยู่อาศัยตามมาตราฐานที่ต้องการป้องกันและลดแก้ไข	- ทางน้ำที่บุคคลอยู่อาศัยตามมาตราฐานที่ต้องการป้องกันและลดแก้ไข	หน้า 2-46

ตารางที่ 2.2-1 (๗๙) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม โครงการอุดหนุนพัฒนาอาชีวศึกษา โนนบี๊ด บ้านทึ่ก (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของฯ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม	ผลการปฏิบัติโครงการ	ปัจจัย/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติตามแบบที่ระบุ	ผลการปฏิบัติโครงการ	เอกสารข้ออ้าง
4.2 ภาระสาธารณะ (ต่อ)	- จัดที่ที่สำหรับสถานศึกษาและห้องเรียนและห้องประชุม สุขาพัฒนา	✓ - ทางน้ำที่บุคคลอาคารชุดปฏิบัติตามการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านต่าง ๆ อย่างคร่าวๆ	- -
4.3 สุขภาพ 1) ด้านสุขภาพกาย - โรคระบบ ทางเดินหายใจ (1) ภาระง่าย	- ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ลําดับ นูนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการซิ่งรถจักรยานยนต์ในบริเวณ คันเชลล์ลดความเร็วลงที่ขนาดความเร็ว 0.04 เมตร ความกว้าง 0.9 เมตร ความยาว 6.0 เมตร โดยมีขนาดตัวเลข 0.301-0.56 เมตร ลดภาระ ก่อสร้างสีน้ำตาลลดความเร็วของกรรมโดยใช้การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556	✓ - ความเร็วในการสัญจรภายในพื้นที่โครงการถูกควบคุมด้วยจุดจํากัด ความเร็ว และสีสีของถนนเริ่ง	การไฟ 2.2-3 ปีรายผล สัญญาเชิงพาณิชย์
	- ติดตั้งป้ายห้ามติดเตือนภัยตั้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ไฟ สามทางตั้งแต่ต่ออย่างต่อเนื่องและท่วงถึง	✓ - ถนนในพื้นที่โครงการ มีการทำความสะอาดเป็นประจำ สม่ำเสมอ	การไฟ 2.2-25 เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาด ค-๖ แผ่นทำ ความสะอาด
	- จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ห้ามจอดรถให้เกิด ความสับสนของผู้ซึ่งปั๊บๆ ทำให้การเดลิ่อนทัวร์ของรถในโครงการ และ บริเวณพื้นที่จอดรถ	✓ - บริเวณที่จอดรถโครงการป้ายห้ามจอดรถที่ร่องบันไดน้ำ	การไฟ 2.2-3 ปีรายผล สัญญาเชิงพาณิชย์
	- จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ห้ามจอดรถให้เกิด ความสับสนของผู้ซึ่งปั๊บๆ ทำให้การเดลิ่อนทัวร์ของรถในโครงการ และ บริเวณพื้นที่จอดรถ	✓ - จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ห้ามจอดรถให้เกิด ความสับสนของผู้ซึ่งปั๊บๆ ทำให้การเดลิ่อนทัวร์ของรถในโครงการ และ บริเวณพื้นที่จอดรถ	การไฟ 2.2-3 ปีรายผล สัญญาเชิงพาณิชย์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านมนุษยธรรม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ในบิล บีชรีสอร์ท (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบบางส่วนเดียว	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านมนุษยธรรม	ผลการปฏิบัติและผลลัพธ์ตามมาตรการ	ปัจจุบัน/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
- โครงการฯ ทางเดินเท้าดิน (1) การระบุรายละเอียดทางออกอาชญากรรม	- จุดไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพในโครงสร้างไม่มากที่สุดเพื่อป้องกันไฟไหม้ภายในอาคาร ผู้งาражจ่ายของผู้คนลดลง และช่วยลดปัจจัยพิษที่เกิดจากยาเสพติดจากพาหนะที่ เข้า-ออกโครงการ - โครงการจะต้องควบคุมไฟฟ้าบ้านที่ไม่ใช่ไฟฟ้าภายในอาคารโดยย่างดูจริงๆ	✓ - ทางโครงการมีการป้องกันไฟไหม้ที่โครงสร้างพื้นที่โครงสร้างภายนอกอาคาร A ชั้นที่ 1, ชั้น 45, ชั้นห้องคงคลัง, ชั้นห้องสำนักงาน B ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 19, ชั้นที่ 23, ชั้นห้องดูแลรักษา และแบบงานชั้นที่ด้านของ โครงการ	ภาพที่ 2.2-2 พื้นที่เสื่อมสภาพในโครงสร้าง ภายในโครงการ
(2) ผู้จัดซื้อที่มาซื้อ จะนำบัญชีของโครงการ	- ตรวจสอบของบารายางอาคารในอนาคต ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง ระบบยาภัค	✓ - จัดทำบัญชีที่ดูแลไฟฟ้าบ้านที่ไม่ใช่ไฟฟ้าภายในอาคารอย่างต่อเนื่อง	ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบ การระบุรายการของบัญชี
โครงการ	- ระบบเครื่องจักรบ้านอาคารในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารนิติบุคคลอาคาร ชุดท้องถิ่นที่มีการลักษณะเช่นกันของอาคารของผู้รับออกอาคาร อย่างน้อย เดือนละ 1 เครื่องและถ้าเครื่องรับออกอาคารแบบเติมระบบเป็นประจำ สำหรับบุคคลที่ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค	✓ - ระบบปรับอากาศที่ส่วนกลาง ทำการล้างผ่านกรองแมร์ 1 เดือน ครั้ง แต่ถ้าจัดซื้อปรับอากาศทุก 6 เดือน	ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบ สาธารณูปโภค
	- ประชารัฐผู้ดูแลอาคารติดป้าย告知การล้างผ่านกรองของอาคารของ เครื่องปรับอากาศในพื้นท้องพักอย่างอย่างต่อเนื่อง 1 เครื่อง โดยใช้ที่ดูแลรักษา ๑ บริษัทเพื่อให้ผู้ดูแลล้างสิ่งสกปรกทุกครัวเรือน แต่ไม่ต้องปิดการล้างปรับ อากาศแบบเต็มระบบ ซึ่งจะช่วยจัดเตรียมและดูแลรักษาให้เกิด อย่างกับส่วนต่าง ๆ ของครัวเรือน	✓ - ทางผู้ดูแลติดป้าย告知การล้างผ่านกรองของอาคารของ สำนักงานที่ดูแลรักษา ให้บุคคลที่ดูแลรักษา ๑ ภาคผนวก ๑-๙ รับรองต่าง ๆ	ภาพที่ 2.2-5 ป้ายรณรงค์ ๗

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงลบของโครงการฯ ที่คาดว่าจะออกอาชุดพัฒนา โนเบล บีเอนพีที (ระบบดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงลบ	ผลกระทบปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน	บัญชี/อุปสรรค/แผนงานที่ใช้	เอกสารอ้างอิง
- โรคพิษิหนัง (1) การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากผู้ป่วยมาสู่	- กำหนดให้มีการทำความสะอาดที่บ้านให้แล้วเพื่อล้างเพื่อล้างห้องนอน ห้องน้ำ โดยในแหล่งรวมส่วนใหญ่จะต้องล้างห้องน้ำของบ้านที่อยู่อาศัยที่ต้องดูแลอย่างดี การพัฒนาพัฒนาการลดภาระต้องดูแลอย่างดี ไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะลงแม่น้ำที่มีการหมุนเวียน โดยใช้ประจุไฟฟ้าที่ไม่ใช้สายลากที่มีสารเคมีซึ่งอาจติดตัว ทั้งนี้ ไม่สามารถทำความสะอาดด้วยตนเองได้ ให้ทำความสะอาดครัวเรือนที่มีห้องน้ำให้สะอาดอย่างดี 24.00 - 05.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำการพำนัชในช่วงเวลา ในการใช้ชาน้ำอ้อย เพื่อไม่ให้ส่งสาระที่อุดตันไปในอุปกรณ์ ความเสี่ยงในการลักลอบทิ้งขยะในอุบัติเหตุ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) เพื่อรักษาอนามัยที่ดีของพื้นที่สาธารณะ	✓ ✓	- หากมีการติดเชื้อในชุมชนที่บ้านที่ใช้ห้องน้ำที่ไม่ถูกดูแลอย่างดี แหล่งน้ำที่มีอยู่ที่บ้านที่ 20-25 มิถุนายน 2565	ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบ สถานที่ปฏิบัติ
(2) การแพร่ระบาดของเชื้อโรคกระบวนการบำบัด	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบบดบังก่อนเร่ง (Conventional Activated Sludge System) จำนวน 2 ชุด (อัตรา流速 1 ๆ) เพื่อบาดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร นำไปบำบัดน้ำเสียที่ร่างกายในอนาคต - จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างดี ตลอดจนมีประสิทธิภาพ	✓ ✓	- โครงการมีระบบบำบัดแบบเติมอากาศแบบบดบังก่อนเร่ง จำนวน 2 ชุด อาคารละ 1 ชุด โดยอาคาร A สามารถรองรับน้ำเสียได้ 270 ลูกบาศก์เมตร/วัน และอาคาร B สามารถรองรับน้ำเสียได้ 145 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันน้ำเสียที่ร่างกายในอนาคต - ทางน้ำที่บุบคคลอาชารชุดที่ 2 ที่มีความรู้ในการดูแลและรักษาในกระบวนการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ	ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ภาพที่ 2.2-2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบทวนและประเมินการดำเนินการ

องค์ประกอบของมาตราการป้องกันและแก้ไขผลการทบทวนและประเมินการดำเนินการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบทวนและประเมินการดำเนินการ	ผลการปฏิบัติและรายงานผลเมื่อถูกประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารสำคัญอ้างอิง
- โครงการพัฒนา (ต่อ) (2) การ เพิ่มประสิทธิภาพของ โครงการระบบบำบัด น้ำเสีย (ต่อ)	- จัดให้มีผู้ดูแล สำหรับการดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ เพื่อความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายซั่ง ชั่ง จัดให้มีผู้ดูแลงานตักทิ้งขั้นกลางบ่อตักทิ้งขั้นใหญ่ทุก 2-3 วันและจัดตั้งบันทึก ครั้ง โดยนำกากาไห้ที่ไม่สามารถใช้ในกระบวนการทิ้งลงในกระถางที่กักน้ำระบายน้ำ เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากการใช้มัน และทิ้งไว้ในแหล่งทิ้งที่远离บ่อนกอก นำไปสู่จุดที่ระบุไว้ในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างชัดเจน เพื่อยืนยันการดำเนินการที่ถูกต้อง	✓ ✓	- ฝึกอบรมบ่อตักทิ้งขั้นใหญ่ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบดูแล ให้สามารถดำเนินการได้ดี ทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบบ่อตักทิ้งขั้นใหญ่ หากมีปัจจัยใดก็ตามที่ทำให้บ่อตักทิ้งขั้นใหญ่ ชำรุดเสื่อมสภาพต้องดำเนินการซ่อมแซมทันท่วงที	- -
- โครงการจัดทำแผนที่ผังเมืองตามการรื้อถอนกันและแก้ไขผลกระทบในช่วง การดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 1) ประสานงานกับท้องถิ่นและผู้ดูแลน้ำที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนที่ผังอาชญากรรม ช่วงเวลาสำคัญของวันน้ำที่ร่วง落ちลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียพอกอพากล เช่นช่วง การสูบสิ่งปฏิกูลและสูบสิ่งปฏิกูลลงมาในช่วงเวลาที่มีน้ำทิ้งลงในบ่อตักทิ้ง 2) ช่วงเวลาสำคัญของวันน้ำที่ร่วง落ちลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ต้องคำนึงถึงการ ยังคงความสมดุลของค่าน้ำจราจร 3) ติดตั้งป้ายเตือนระบบบำบัดน้ำเสีย	- โครงการจัดทำแผนที่ผังเมืองตามการรื้อถอนกันและแก้ไขผลกระทบในช่วง การดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 1) ประสานงานกับท้องถิ่นและผู้ดูแลน้ำที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนที่ผังอาชญากรรม ช่วงเวลาสำคัญของวันน้ำที่ร่วง落ちลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียพอกอพากล เช่นช่วง การสูบสิ่งปฏิกูลและสูบสิ่งปฏิกูลลงมาในช่วงเวลาที่มีน้ำทิ้งลงในบ่อตักทิ้ง 2) ช่วงเวลาสำคัญของวันน้ำที่ร่วง落ちลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ต้องคำนึงถึงการ ยังคงความสมดุลของค่าน้ำจราจร 3) ติดตั้งป้ายเตือนระบบบำบัดน้ำเสีย	- ฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบดูแล ให้สามารถดำเนินการได้ดี 1) หากมีการสูบสิ่งปฏิกูล ทางน้ำทิ้งลงจะแจ้งให้ผู้ดูแลอาชญากรรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ 2) ช่วงเวลาสำคัญของวันน้ำที่ร่วง落ちลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ต้องคำนึงถึงการ ยังคงความสมดุลของค่าน้ำจราจร	ภาคที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสีย	
- โครงการจัดทำแผนที่ผังเมืองตามการรื้อถอนกันและแก้ไขผลกระทบในช่วง การดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 1) ประสานงานกับท้องถิ่นและผู้ดูแลน้ำที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนที่ผังอาชญากรรม ช่วงเวลาสำคัญของวันน้ำที่ร่วง落ちลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียพอกอพากล เช่นช่วง การสูบสิ่งปฏิกูลและสูบสิ่งปฏิกูลลงมาในช่วงเวลาที่มีน้ำทิ้งลงในบ่อตักทิ้ง 2) ช่วงเวลาสำคัญของวันน้ำที่ร่วง落ちลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียพอกอพากล เช่นช่วง การสูบสิ่งปฏิกูลและสูบสิ่งปฏิกูลลงมาในช่วงเวลาที่มีน้ำทิ้งลงในบ่อตักทิ้ง 3) ติดตั้งป้ายเตือนระบบบำบัดน้ำเสีย	- โครงการจัดทำแผนที่ผังเมืองตามการรื้อถอนกันและแก้ไขผลกระทบในช่วง การดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 1) หากมีการสูบสิ่งปฏิกูล ทางน้ำทิ้งลงจะแจ้งให้ผู้ดูแลอาชญากรรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ 2) ช่วงเวลาสำคัญของวันน้ำที่ร่วง落ちลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ต้องคำนึงถึงการ ยังคงความสมดุลของค่าน้ำจราจร 3) ติดตั้งป้ายเตือนระบบบำบัดน้ำเสีย	- ฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบดูแล ให้สามารถดำเนินการได้ดี		

ตารางที่ 22-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารธุรกิจพลาซ่า โภบล บีเมือง (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ● = ปฏิบัติด้วยไม่ใช่การรักษาพื้นที่	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- โรคเดินทางเข้ามาระบาดในประเทศ (ต่อ) (2) การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	3) ภายในโครงการ 4) กำหนดช่วงเวลาในการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงหนึ่งทุกครึ่งปี ไม่เกิน 6 เดือน ของกลางสู่พักอาศัย เพื่อลดผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัย ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ 5) ติดตั้งป้ายประชำสำนวนเพื่ออบรมวิธีการซ่อมระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสม อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานดูแลรักษาในส่วนของการสูญเสีย	✓ - ทำการทำความสะอาดชุดน้ำเสียที่ตั้งไว้ 1) หากมีการสูบสิบปฏิกูล ทางน้ำติดจะจับจังให้ผู้ที่ก่ออาชญากรรมล้างออกด้วย 1 อาทิตย์ 2) ช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างน้ำเสีย และสูบสิบปฏิกูล หากน้ำติดจะมีราก จำนวนความสะอาดต้องมากกว่า 3 ติดตั้งป้ายเตือนระบบบำบัดน้ำเสีย	ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสียน้ำเสียของโครงการ	-
- จัดให้มีการจัดการกากเมล็ดหินที่เกิดจากการระบบบำบัดน้ำเสียและօคลาการตั้งไว้	1) ระบบที่บำบัดน้ำเสียอาคาร A ก่อให้เกิดกากเมล็ดหิน 1.106 ตูกับาก เมตร/วัน โดยโครงการจัดเตรียมภาชนะ จำนวน 1 บ่อ ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตรความสูง 1.5 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดปริมาณกากเมล็ดหินที่เกิด ²⁾ 2) ระบบที่บำบัดน้ำเสียอาคาร B ก่อให้เกิดกากเมล็ดหิน 0.75 ตูกับาก เมตร/วัน โดยโครงการจัดเตรียมภาชนะ จำนวน 1 บ่อ ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตรความสูง 1.5 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดปริมาณกากเมล็ดหินที่เกิด	✓ - ทำการบำบัดกากเมล็ดหิน โดยใช้ระบบที่บำบัดด้วยตัวคน	ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสียน้ำเสียของโครงการ	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฯ ตามมาตราค่าชุดพื้นที่ โนเบิล ปีนังทัน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัจจุบัน/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
- โรคพิษภัยน้ำ (ต่อ) (2) การแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากมนุษย์	- จัดให้มีการนำบัด Aerosol ที่เกิดจากการระบาดของเชื้อโรคในพื้นที่มาใช้เป็นหลังอุบัติเหตุ 1) ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A ก่อให้เกิด Aerosol 27.86 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยจะติดตั้งเป็นถังสำบัก Aerosol จำนวน 3 ถัง แต่ละถังมีความจุของตัวกล่อง (Media) 0.59 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดปริมาณ Aerosol ที่เกิด <ol style="list-style-type: none"> 2) ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร B ก่อให้เกิด Aerosol 19.82 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงโดยจะติดตั้งเป็นถังสำบัก Aerosol จำนวน 2 ถัง แต่ละถังมีความจุของตัวกล่อง (Media) 0.59 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดปริมาณ Aerosol ที่เกิด 	✓ - ฝึกอบรมบุคลากร A จำนวน 3 ถัง, อาคาร B จำนวน 2 ถัง	ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
- โรคพิษภัยน้ำ (ต่อ) (2) การแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากมนุษย์	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของเชื้อโรคในพื้นที่มาใช้เป็นหลังอุบัติเหตุ โดยเฉพาะ แมลงจากระบบไฟฟ้า เช่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะดำเนินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติภารกิจ โดยรับประทานน้ำเสียที่มีค่าความขุ่นสูงกว่า 10 NTU ให้มีค่าความขุ่นต่ำกว่า 5 NTU	✓ - ฝึกอบรมบุคลากร A จำนวน 3 ถัง, อาคาร B จำนวน 2 ถัง	ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย บีนท์ทัน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของห้อง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายงานโดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประเมินสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- โรคผิวหนัง (ต่อ) (3) การ แพร่กระจายของเชื้อ โรคจากสิ่งแวดล้อม	- ในภารabraชื่อร้อนในส่วนว่ายาน้ำจืดให้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) - เดินระบบบางครองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความทุ่น ของน้ำในส่วนว่ายาน้ำ กรณีที่ภาชนะที่ดักจับน้ำบริการติดระบบหันฟันจะกวน ในส่วนว่ายาน้ำ จึงใช้สหห้องน้ำแทนการเดินระบบบ่อน้ำ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในส่วนที่ต้องว่ายาน้ำปิดบริการ	✓ ✓ ✓	- สร้างว่ายน้ำในครองการเป็นระบบเบื้องต้นก่อนที่จะเข้ารุค - สร้างว่ายน้ำของครองการมีโครงสร้างที่ต้องดูแล สำหรับน้ำที่ต้องดูแล สร้างว่ายน้ำปิด	- ภาพที่ 2.2-10 สร้างว่าย น้ำโดยวงจร
- ดำเนินการดูดซักภายใน ล่างตัว และตากแห้งในส่วนที่ไม่ปิดล็อก 1 ครั้ง	✓	- สร้างว่ายน้ำโดยครองการมีการดูดซักทุก周ัน ล้างตัวคร่า วันวันวัน	-	ภาพที่ 2.2-11 ดูดซัก ว่ายน้ำ
- จัดที่ทิ้งสิ่งของชำร่วยที่ไม่ใช่ของสุขา แหล่งทิ้งตากแห้งในส่วนที่ไม่ปิด ล็อก ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการเสริมว่ายน้ำ	✓	- สร้างว่ายน้ำโดยครองการ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตู้ปูนประจำจ้า เพื่อ ไม่ให้ท่าทางเดินขอบสระเปียก และลื่น	- ความสะอาด	ภาพที่ 2.2-6 แผนที่ น้ำโดยวงจร
- จัดที่ทิ้งสิ่งของชำร่วยที่ข้อบ่นบ้านผู้เช่าและว่างบ้านโดยมีช่องว่าง อย่างน้อย ตั้งแต่	✓	- สร้างว่ายน้ำโดยครองการ นี้ข้อบ่นบ้านผู้เช่าสำหรับผู้เช่าและว่างบ้าน 1) ห้องส้วมมุดด่วนที่ต้องอัดในมาตราลงให้สูงกว่าอย่างมาก 2) ห้องที่ต้องลักษณะร่างกายก่อนลงใช้ห้องน้ำทุกครั้งและห้องที่ต้อง ว่างบ้านสำหรับ	-	ภาพที่ 2.2-10 สร้างว่าย น้ำโดยวงจร
3) ผู้บ้านโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือบ้านที่ต้องติดต่ออื่นๆ 4) ห้องปัสสาวะ บ้านน้ำลาย หรือส้วมบ้านน้ำ				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารธุรกิจพักอาศัย โนเบิล เปาหนาน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและอิทธิพลปฏิบัติงานมาตราการ	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- โครงการพัฒนา (ต่อ) (3) การ แม่กระ建军ของชุด โครงการสร้างภายนอก (ต่อ)	- จัดทำฝั่งน้ำค้างคาวรักษาและดูแลปรับปรุงดูแลภายนอกส่วนภายนอก ให้อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐาน - ดูแลรักษาภาระนำ ลักษณะพืชพันธุ์ที่เข้าไปในบริเวณสาธารณะว่าด้วย ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสาธารณะ	✓ - สร้างวิถีน้ำโดยการ มีการทำที่ดินรองรับดูแลภายนอกส่วนภายนอก เบื้องต้น	- ภาพที่ 2.2-12 ตรวจสอบ คุณภาพน้ำสะอาดว่าด้วย	ภาพที่ 2.2-12 ตรวจสอบ
(4) การ แม่กระ建军ของชุด โครงการแบบราย น้ำ	- จัดให้มีท่อระบายน้ำขนาดเล็กสำหรับผู้คนยังคงใช้งาน 0.4-0.6 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1 : 200 สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 109 ลูกบาศก์ เมตรและป้องกันน้ำ สำหรับ 1 บ่อ ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร ความลึกประมาณ 1.5 เมตรความกว้าง 30 ลูกบาศก์เมตร ความจุ รวม 139 ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถรองรับปริมาณน้ำที่หักจากการเกิดชั่น 59 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ	✓ - ระบบประปาในโครงการ เป็นท่อระบบไม้โดยรอบโครงการเพื่อ รองรับน้ำฝน และมีป้อมอนุรักษ์ จำนวน 1 บ่อ เพื่อหักน้ำที่ก่อน ระบายน้ำออกโครงการ	- ภาพที่ 2.2-13 ระบบ ระบายน้ำโครงการ	ภาพที่ 2.2-13 ระบบ ระบายน้ำโครงการ
	- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง (ปั๊มน้ำจักร 2 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเคลื่อนย้ายละ 0.033 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ TDH 10 เมตร (รวมอัตราการระบายน้ำ 0.066 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) เพื่อควบคุม อัตราการระบายน้ำให้กับก่อนการพัฒนาโครงการ (0.074 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที)	✓ - ระบบประปาในโครงการ มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง สำรอง ควบคุมการระบายน้ำโครงการ	- ภาพที่ 2.2-13 ระบบ ระบายน้ำโครงการ	ภาพที่ 2.2-13 ระบบ ระบายน้ำโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและลดภัยแลอคและการเปลี่ยนเส้นทางไปริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่บีบ บีบเนิน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของมาตรฐานและลดภัยแลอคและการเปลี่ยนเส้นทาง	มาตรการป้องกันและลดภัยแลอคและการเปลี่ยนเส้นทาง	ผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน	บัญชี/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานและลดภัยแลอคและการเปลี่ยนเส้นทาง	✓ = ปฏิบัติ ○ = ไม่ได้ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ แต่ไม่ประทิทิพิษา ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ได้ปฏิบัติที่ถูกต้อง	✓ = ปฏิบัติ ○ = ยังไม่ได้เวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
- โรคที่มีสัดส่วนปานกลาง พะเพນโปรตีน	- จัดให้มีการทำลายแหล่งพัฒนาเชื้อรา เช่น การกำจัด ถุงน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ	✓ - ทางน้ำที่บุคคลอย่างครัวเรือนที่จ้างบริษัท ปี แรก เผชิร์ส จำกัด ใน การกำจัดแมลง	- - ภาพที่ 2.2-26 กำจัดแมลง	ภาพที่ 2.2-26 กำจัดแมลง
- ทากวนและอุดหอยทั้งหมดที่ไม่สามารถดักจับได้	- ใช้ตุ่นกรองครอบคลุมทั้งหมดที่ไม่สามารถดักจับได้	✓ - ทางน้ำที่บุคคลอย่างครัวเรือนที่จ้างบริษัท ปี แรก เผชิร์ส จำกัด ใน ตุ่น	- - ภาพที่ 2.2-27 ตุ่นกรอง	ภาพที่ 2.2-27 ตุ่นกรอง
- ใช้ตุ่นกรองครอบคลุมทั้งหมดที่ไม่สามารถดักจับได้	- บริโภคน้ำธรรมชาติในโครงการ มีตัวแปรของร่องรอยของมนุษย์ที่ชัดเจน	✓ - ทางน้ำที่บุคคลอย่างครัวเรือนที่จ้างบริษัท ปี แรก เผชิร์ส จำกัด ใน การกำจัดแมลง	- - ครอบห่อกระดาษทึบ	ภาพที่ 2.2-27 ตุ่นกรอง
- ประสานกับสำนักงานเขตวัฒนาที่มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรค ให้บุคคลภายนอก เช่น สัตว์พื้นที่ในพื้นที่	- ประสานกับสำนักงานเขตวัฒนาที่มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรค ให้บุคคลภายนอก เช่น สัตว์พื้นที่ในพื้นที่	✓ - ทางน้ำที่บุคคลอย่างครัวเรือนที่จ้างบริษัท ปี แรก เผชิร์ส จำกัด ใน การกำจัดแมลง	- - ภาพที่ 2.2-26 กำจัดแมลง	ภาพที่ 2.2-26 กำจัดแมลง
- จัดให้มีบุคคลอย่างครัวเรือนที่ไม่ได้ ตั้งภายในบ้านห้องพักนักผู้ชายประจำบ้าน และ ตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารพร้อมทั้งจัดให้มีที่พักนักผู้หญิงในห้องพักนักผู้ชาย จัดเก็บบุคคลอย่างบ้านเดียวท่องเที่ยวพักนักผู้ชายรวมของโครงการ	- ห้องพักนักผู้ชายโดยประมาณ จำนวน 4 ใบ และมีผู้ปิด หุบไป และน้ำพื้นห้องที่ทำความสะอาดตามที่กำหนดเป็นไประจำ ภาพที่ 2.2-17 เจ้าหน้าที่	✓ - ห้องพักนักผู้ชายโดยประมาณ จำนวน 4 ใบ หุบไป และน้ำพื้นห้องที่ทำความสะอาดตามที่กำหนดเป็นไประจำ	- - ภาพที่ 2.2-15 ห้องพักนักผู้ปิด	ภาพที่ 2.2-15 ห้องพักนักผู้ปิด

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อภาระทางภาษีของน้ำมันและก๊าซหุงต้ม โครงการยกเว้นภาษีอากรชุดพื้นที่ โนเบิล เป็นพื้นที่ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อภาระทางภาษีของน้ำมันและก๊าซหุงต้ม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	บัญชี/อุปสรรค/แนวוואนภัย	เอกสารอ้างอิง
- โครงการสิ่งแวดล้อม	- ห้องพักนักเรียนปัจจุบัน ได้ลดพาร์ชที่ไม่เก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วไป เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งไฟฟ้าพื้นที่ทั่วพื้นที่สำหรับโรง เช่น ห้องน้ำร้อน เป็นต้น	✓ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประเมินศรีเริพา ● = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	- ห้องพักนักเรียนปัจจุบันที่ไม่มีภาระงานนำไปทิ้งท่ามกลาง ผอย	ภาพที่ 2.2-15 ห้องพักน้ำ
- โครงการสิ่งแวดล้อม	- ห้องพักนักเรียนปัจจุบัน ได้ลดพาร์ชที่ไม่เก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วไป เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งไฟฟ้าพื้นที่ทั่วพื้นที่สำหรับโรง เช่น ห้องน้ำร้อน เป็นต้น	✓ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประเมินศรีเริพา ● = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	- ห้องพักนักเรียนปัจจุบันที่ไม่มีภาระงานนำไปทิ้งท่ามกลาง ผอย	ภาพที่ 2.2-16 ห้องพักน้ำ
- โครงการสิ่งแวดล้อม	- ทำความสะอาดห้องพักนักเรียน ตัวบ้านยาฆ่าแมลงโดยครุภัคซึ้ง แมลงสาบ เป็นต้น	✓ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประเมินศรีเริพา ● = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	- พื้นที่งานทำความสะอาดห้องพักนักเรียนโดย ด้วยยาฆ่าแมลงข้อทุกครั้ง แมลงสาบ	ภาพที่ 2.2-17 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ
- อาคาร ห้องพักนักเรียน	- จัดให้มีพื้นที่สำหรับน้ำยาทำความสะอาดบริเวณทางเดินภายใน อาคาร ห้องพักนักเรียนประจำชั้น และห้องพักนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ	✓ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประเมินศรีเริพา ● = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	- ทางเดินพื้นที่ส่วนกลาง ห้องพักนักเรียนประจำชั้น และห้องพักนักเรียน รวมมีการทำความสะอาดเป็นประจำ	ภาพที่ 2.2-25 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ
- ติดตามประเมินงานการจัดเติบมนต์อยู่อาศัยของสำนักงานเขตพัฒนาฯ ให้มาก เก็บขยะพลาสติกจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดภาระมูลฝอยต่ำลง	- ติดตามประเมินงานการจัดเติบมนต์อยู่อาศัยของสำนักงานเขตพัฒนาฯ ให้มาก เก็บขยะพลาสติกจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดภาระมูลฝอยต่ำลง	✓ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประเมินศรีเริพา ● = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	- ทางน้ำที่บุคคลอุตสาหกรรมติดต่อประสานงานให้ทางเขตเข้ามาเก็บ ขยะน้ำท่วมริมแม่น้ำ 23.00 น.	ภาพที่ 2.2-16 เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ
- อปทช. (1) การจัดการ	- จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะทำหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้กับบุคคลเข้า-ออก ของโครงการ รวมทั้งต้องกำราบไม่ให้อำนวยความเสียหายให้รัฐที่เข้า-ออก โครงการเพื่อรักษาความปลอดภัย จนทำให้เกิดผลกระทบต่อรัฐที่สืบสูรบันดาล แต่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนในภาระเป็นหลัก	✓ = จัดให้มีการฝึกอบรม ก่อนปฏิบัติหน้าที่ รปภ.	- เจ้าหน้าที่ รปภ. มีการอบรม ก่อนปฏิบัติหน้าที่ รปภ.	ภาพที่ 2.2-22 อบรมรปภ.
- จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในภาระของบุคคลเข้า-ออก ของโครงการ ไม่ให้เกิดภัยคุกคามต่อรัฐที่เข้า-ออก โครงการเพื่อรักษาความปลอดภัย จนทำให้เกิดผลกระทบต่อรัฐที่สืบสูรบันดาล แต่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนในภาระเป็นหลัก	- จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในภาระของบุคคลเข้า-ออก ของโครงการ ไม่ให้เกิดภัยคุกคามต่อรัฐที่เข้า-ออก โครงการเพื่อรักษาความปลอดภัย จนทำให้เกิดผลกระทบต่อรัฐที่สืบสูรบันดาล แต่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนในภาระเป็นหลัก	✓ = เจ้าหน้าที่ รปภ. ฝึกอบรม ก่อนปฏิบัติหน้าที่ รปภ.	- เจ้าหน้าที่ รปภ. คงอยู่น้ำยาความสะอาดทุกครั้งที่ใช้งาน บนถนนทุกอย สัญจร 19, ถนนรอบบ้านที่ 15 และบริเวณทางเดินที่สาธารณะ A และ B	ภาพที่ 2.2-23 ระบบทรัพยากรด

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โครงการยกระดับพัฒนาชุมชน (ระยะที่ 2 ยังไม่ดำเนินการ)

องค์ประกอบของมาตราการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ	ปัจจุบัน/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- อุปกรณ์	- ถนนถนนน้ำดอยสูงวิ่ง 19 และถนนซอยสูงวิ่ง 15 โดยเน้นพื้นรถสามารถเข้าโค้งง่ายได้สะดวก เส้นทางเข้าออกให้ความสำคัญกับรากไม้ที่สันจรดถนนน้ำดอยสูงและขอความร่วมมือให้ผู้ใช้รถใช้ทางไม่ไปชนกัน	✓ - เลี้ยวหน้าที่ รปภ. ศูนย์อำนวยความสุขและการจราจร บนถนนน้ำดอยสูงวิ่ง 19, ถนนซอยสูงวิ่ง 15 และบริเวณทางเข้าออกห้อง A และ B (ร่อง)	- กopath 2.2-23 ระบบทราบ ความปลอดภัย	
(1) การจราจร	- ตีสีน้ำเงินที่พื้นทางจราจรให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุใน การสัญจร	✓ - ฝึกอบรมก้าวทันท่วงที่และลงในการประเมินการจราจร เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	- กopath 2.2-3 ป้ายแสงสีสูบง่ายดาย	
(2) การจราจร	- จุดไฟฟ้าถนนดูดซับความเร็ว (Speed Bump) เพื่อช่วยลดความเร็วของรถจราจรที่เดินทางเข้า-ออกโครงการทั้ง 2 แห่ง ของรถยกตัวไปเพื่อที่เดินทางเข้า-ออกโครงการขนาดความสูง 0.04 เมตร ความกว้าง 0.9 เมตรความยาว 6.0 เมตร เพื่อช่วยลดความเร็วของรถ และลดอุบัติเหตุจากการเปลี่ยนทางรถยกตัว	✓ - สันเชื่อความเร็วรถติดตั้ง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการทั้ง 2 แห่ง	- กopath 2.2-3 ป้ายแสงสีสูบง่ายดาย	
(2) การจัดตั้งทางเข้า-ออกโครงการ	- ติดตั้งไฟฟ้าและส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าร่องโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน	✓ - บริเวณด้านหน้าโครงการ มีไฟส่องสว่าง และเจ้าหน้าที่ รปภ. ทำความสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง	- กopath 2.2-21 ทางเข้า-ออกโครงการ กopath 2.2-23 ระบบทราบ ความปลอดภัย	
หลักม	- จุดไฟฟ้าสำหรับส่วนกลางและห้องน้ำโดยติดตั้งในห้องน้ำของครุภัณฑ์ บริเวณทางเดินดูดตัวและห้องน้ำของครุภัณฑ์ ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของทิ้งไว้ทางเดินดูดตัวและห้องน้ำของครุภัณฑ์	✓ - ทางเดินพื้นที่ส่วนกลาง บันไดแต่ละบันได มีการทำความสะอาดเป็นประจํา	- กopath 2.2-25 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางมนุษย์และภัยธรรมชาติที่สำคัญ โครงการอาคารพักอาศัย ปีงบประมาณ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางมนุษย์และภัยธรรมชาติที่สำคัญ	ผลการปฏิบัติและอี้ดิการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ	ปัจจุบัน/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- อุบัติเหตุ (3) อุบัติเหตุจาก การตกจากที่สูง	- จัดให้มีร่างกันตก บริเวณระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก	✓ = ปฏิบัติเป็นไปได้ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	- ภาระผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดขึ้นของทางเดิน และจุดไฟปั๊มปั้มน้ำ ภาระน้ำประปาที่สูง เช่น แม่น้ำการตัดร่องสูบระบายน้ำเป็นประจำ	ภาพที่ 2.2-28 ร่างกันตก บริเวณระเบียง
(4) อุบัติเหตุจาก การเกิดไฟไหม้	- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มีความทันท่วงทายในด้านด้านไฟฟ้าและจุดไฟปั๊มปั้มน้ำ หน้าไฟฟ้าซึ่งหันชิดเจน ตัวอย่างเช่น 15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 เดือน	✓ = ไม่การยกระดับไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้เกิดขึ้นของทางเดิน และจุดไฟปั๊มปั้มน้ำ ทางหน้าไฟฟ้าทุกชุดเจน และสูบระบายน้ำประจำ	- ภาระน้ำประปาที่สูง เช่น แม่น้ำการตัดร่องสูบระบายน้ำเป็นประจำ	ภาพที่ 2.2-19 ระบบ ปั้มน้ำอัตโนมัติ ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบ สาธารณูปโภค
- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งาน ได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือชำรุดชำร贤 ให้รับดำเนินการ แก้ไขทันที	- จัดตั้งบุคลากรตรวจสอบบ้านป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งาน ได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือชำรุดชำร贤 ให้รับดำเนินการ แก้ไขทันที	✓ = ทางบ้านป้องกันและเตือนอัคคีภัยอย่าง สม่ำเสมอ	- ทางบ้านป้องกันและเตือนอัคคีภัยอย่าง สม่ำเสมอ	ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบ สาธารณูปโภค ภาคผนวก ๑-๔ ตรวจสอบระบบ สาธารณูปโภค
- จัดอบรมและซ้อมการอพยพกรณีไฟไหม้ประจำปี ล่าสุดซ้อมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	- จัดอบรมและซ้อมการอพยพกรณีไฟไหม้ประจำปี ล่าสุดซ้อมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	● = ไม่ 2565 มีการซ้อมดับเพลิงซึ่งง่ายๆ โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงเคลื่อนที่ ใหม่จดอบรมและ ซ้อมแผน	- ไม่ 2565 มีการซ้อมดับเพลิงซึ่งง่ายๆ พฤษจิกายน 2564	ภาพที่ 2.2-20 การซ้อม ดับเพลิง
- จัดเตรียมห้องพยาบาลและรถพยาบาลไว้พร้อมที่จะเข้ามายังที่สำคัญ ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป	- จัดเตรียมห้องพยาบาลและรถพยาบาลไว้พร้อมที่จะเข้ามายังที่สำคัญ ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป	● = ไม่ 2565 มีการซ้อมดับเพลิงซึ่งง่ายๆ พฤษจิกายน 2564	- ไม่ 2565 มีการซ้อมดับเพลิงซึ่งง่ายๆ พฤษจิกายน 2564	ภาพที่ 2.2-20 การซ้อม ดับเพลิง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารธุรกิจอยู่ในเบื้องต้น (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ลงมาปฏิบัติ	บัญชี/อุปสรรค/ แผนงานแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- อุบัติเหตุ (5) อุบัติเหตุจาก การใช้สื่อร่วมภายใน อาคาร	- จัดให้มีท่าเรือส่วนกลางเพียงพอทั่วบริเวณและร่วย้ำน้ำที่น้ำในแม่น้ำได้ซึ่ดเจน เพื่อความปลอดภัยในการใช้สื่อร่วมทั่วไปในเวลาลากล่องคัน	✓	- สร้างร่วมกับน้ำโครราก มีเส้นทางว่าที่ทับบริเวณแม่น้ำ	ภาพที่ 2.2-10 สรุปว่า น้ำโครราก
- จัดให้มีระบบบันทึกความเสียหายหรือเลขบันทึกตรวจสอบตัวรถตับปะความเสียห์ที่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- จัดให้มีระบบบันทึกความเสียห์หรือเลขบันทึกตรวจสอบตัวรถตับปะความเสียห์ที่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	✓	- สรุปว่ามีน้ำโครรากมีบาลีบุรุษที่บันทึกของรถตับปะที่ตั้ง ไว้บริเวณป้ายภูมิปัญญา	ภาพที่ 2.2-10 สรุปว่า น้ำโครราก
- จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ设施ว่าบันไดอย่างน้อย 1 ต่อ สี่เมตร	- จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ设施ว่าบันไดอย่างน้อย 1 ต่อ สี่เมตร	✓	- สรุปวายน้ำโครราก มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบันไดเป็นประจำฯ เพื่อ ไม่ให้ท่านเดินขบวนระเบียก และสกปรก	ภาพที่ 2.2-10 สรุปว่า น้ำโครราก
- จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขบวนระเบียก และทางเดินขบวนระเบียก ล้วน ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณ设施ว่าบันได	- จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขบวนระเบียก และทางเดินขบวนระเบียก ล้วน ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณ设施ว่าบันได	✓	- สรุปวายน้ำโครราก มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบันไดเป็นประจำฯ เพื่อ ไม่ให้ท่านเดินขบวนระเบียก และสกปรก	ภาพที่ 2.2-10 สรุปว่า น้ำโครราก
- จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสถานที่อยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและ นำมายังได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มีได้แก่ 1) ไม้ชุดชี้วัด ยางไม้เนื้อยกกว่า 3.5 เมตร สำหรับคนบนอย่างน้อย 1 อัน 2) ห่วงชุดชี้ ขนาดสั้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผู้ไว้ กับชุดอย่างน้อยกว่า 15 เมตร (เมื่อน้อยกว่า 15 เมตร ซึ่งเป็นความยาว ของ设施)	- จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสถานที่อยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและ นำมายังได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มีได้แก่ 1) ไม้ชุดชี้วัด ยางไม้เนื้อยกกว่า 3.5 เมตร สำหรับคนบนอย่างน้อย 1 อัน 2) ห่วงชุดชี้ ขนาดสั้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผู้ไว้ กับชุดอย่างน้อยกว่า 15 เมตร (เมื่อน้อยกว่า 15 เมตร ซึ่งเป็นความยาว ของ设施) 3) โพรงชุดชี้วัด อย่างน้อย 2 อัน 4) เครื่องชั่งคุณภาพโดยสำหรับติดตามและผู้ใหญ่องค์น้อยอย่างตั้ง 1 เครื่อง	✓ - สรุปวายน้ำโครรากมีอุปกรณ์ประจำสถานที่อยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและ นำมายังได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มีได้แก่ 1) ไม้ชุดชี้วัด ยางไม้เนื้อยกกว่า 3.5 เมตร สำหรับคนบนอย่างน้อย 1 อัน 2) ห่วงชุดชี้ ขนาดสั้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผู้ไว้ กับชุดอย่างน้อยกว่า 15 เมตร (เมื่อน้อยกว่า 15 เมตร ซึ่งเป็นความยาว ของ设施) 3) โพรงชุดชี้วัด อย่างน้อย 2 อัน 4) เครื่องชั่งคุณภาพโดยสำหรับติดตามและผู้ใหญ่องค์น้อยอย่างตั้ง 1 เครื่อง	ภาพที่ 2.2-10 สรุปว่า น้ำโครราก	ภาพที่ 2.2-10 สรุปว่า น้ำโครราก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการอสังหาริมทรัพย์ โนเบิล เป็นพื้นที่ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายงานเชิงภาพปรับตัวตามมาตรฐานที่ดีที่สุด ✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	ปัจจุบัน/ อุปสรรค/ แนวทางที่ใช้ เอกสารอ้างอิง
- อุบัติเหตุ (5) อุบัติเหตุภัย การใช้สารระง่ายๆ (ต่อ)	- จัดให้มีผู้ดูแลตรวจสอบภายใน ที่มีความรู้ด้านการป้องกันภัยจากภัยอันตราย - จัดให้มีผู้ดูแลตรวจสอบภายนอก ที่มีความรู้ด้านการป้องกันภัยจากภัยอันตราย	✓ - บุคลากรออกเฝ้าระวังตลอดเวลาโดยถูกฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และช่างอาคารเดินทางวางแผนเรียบร้อยของ การใช้งานสร้างร่วมกันทุก 1 ชั่วโมง หากเกิดเหตุฉุกเฉินฝ่ายบริหาร อาคารสามารถเข้าไปเคลื่อนเข้ามาได้	- -
- โรคติดต่อ	- ติดป้ายและจดวิธีการป้องกันภัยจากโรคในบริเวณส่วนระหว่างน้ำที่ ซึ่ดกัน	✓ - สร้างวิถีน้ำในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน - นำขยะและอุจจาระไปทิ้งในบ่อส้วมที่ตั้งอยู่ห่างจากบ้าน	ภาพที่ 2.2-10 สร้างวิถี น้ำโดยการ
- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบติดตั้งก่อนเร่ง (Conventional Activated Sludge System) จำนวน 2 ชุด (อาคารละ 1 ชุด โถโยธา A สามารถรองรับน้ำเสียได้ 270 ลูกบาศก์เมตร/วัน และอาคาร B สามารถรองรับน้ำเสียได้ 145 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันน้ำเสียเข้าระบบบำบัดเฉลี่ย 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	- โครงสร้างรีมรูบบันไดสำหรับติดตั้งอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย - โครงสร้างรีมรูบบันไดสำหรับติดตั้งอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย - โครงสร้างรีมรูบบันไดสำหรับติดตั้งอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย	ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัด น้ำเสียของโครงสร้าง	- -
- จัดทำแผนจัดการรักษาความชุ่มชื้น ดูแลรักษาและควบคุมระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	- หางานนิตบุคคลของอาคารชุดเมืองท่าที่มีความรู้ในการดูแลระบบ บำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ	ภาพที่ 2-2 การ ทำงานของระบบบำบัด การผ่อนน้ำ 1-1 ผ่อนน้ำ	- -
- จัดทำแผนจัดการดำเนินการรับงบประมาณสำหรับดำเนินการสำนักงานที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อความสะอาดและง่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง	- จัดทำแผนจัดการดำเนินการสำหรับดำเนินการสำนักงานที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อความสะอาดและง่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง	ภาพที่ 2-3 คู่มือการ ดำเนินระบบบำบัด	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารบุพเพอราศรีฯ โภบต บ้านทัน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและการทดสอบวิธีด้วยตัวกราประบบปฏิบัติตามมาตรฐานการฯ	บัญชี/อุปสรรค/แนวโน้ม	เอกสารอ้างอิง
- โรคติดต่อ (ต่อ)	<p>- จัดทั้งรากฐานงานทั่วไปที่ไม่มีมนุษย์ 2-3 วันและจดบันทึกครุ่ง โดยนำกำจ้าที่ไม่มีมนุษย์มาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูรองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นเชื้อสัมภាមออกจากการใช้ปัสสาวะ และหีบห่อก่อนถ่ายน้ำในสิ่งที่變成น้ำไปทิ้งรวมกับบัญชีอย่างท้องฟักถุงโดยแจ้งข้อมูลลงในกระดาษที่ป้องกันไว้</p> <p>- สำนักงานทั่วไปได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มที่ห้องพักนักเรียนและห้องครัวให้กับเจ้าหน้าที่</p>	<p>✓ = ปฏิบัติตาม ○ = ไม่ปฏิบัติ ● = ยังไม่ลง工夫ปฏิบัติ</p> <p>✓ ทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบบ่อตักไขมัน หากมีปริมาณมากจะดำเนินการตักไขมันออกจากระบบทะเบียนทันที</p>	-	ภาคที่ 2.2-7 ตรวจสอบ ดำเนินการป้องกัน
- โครงการจัดทำหนังสือเรียนมาตรฐานการฯ ให้แก่ครุภัณฑ์ในช่วงการติดต่อทางโทรศัพท์และจดบันทึกครุ่ง 1 อาทิตย์	<p>- โครงการจัดทำหนังสือเรียนมาตรฐานการฯ ให้แก่ครุภัณฑ์ในช่วงการติดต่อทางโทรศัพท์และจดบันทึกครุ่ง 1 อาทิตย์</p> <p>1) บริษัทฯ ให้ตรวจสอบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตวัฒนาสูงตะวันในช่วงเวลาป้ายองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เนื่องจากผู้พากลับคืนอยู่ที่สุด โดยใน การสิ่งปฏิกูลสูงสุดที่สูงสุดของเขตฯ จึงแจ้งผู้ดูแลห้องเรียนทราบ 2) ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างน้ำเสีย และสูบสิ่งปฏิกูล ทางน้ำติดมี รบก. อำนวยความสะดวกในราชวัสดุ 3) ติดตั้งป้ายเตือนระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>✓ - ทำการกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินบ่อบำบัดน้ำเสีย ดังนี้</p> <p>1) หากมีการสูบสิ่งปฏิกูล ทางน้ำติดมี รบก. ก่ออาชญากรรม ต้องห้ามอย่างน้อย 1 อาทิตย์</p> <p>2) ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างน้ำเสีย และสูบสิ่งปฏิกูล ทางน้ำติดมี รบก.</p>	<p>ภาคที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>1) หากมีการสูบสิ่งปฏิกูล ทางน้ำติดมี รบก. ก่ออาชญากรรม ต้องห้ามอย่างน้อย 1 อาทิตย์</p> <p>2) ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างน้ำเสีย และสูบสิ่งปฏิกูล ทางน้ำติดมี รบก.</p>	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ก่อการชุมชนที่ไม่สงบ โครงการยกระดับพัฒนาศักย์โภคภูมิ ปีงบประมาณ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ก่อการชุมชนที่ไม่สงบ	ผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
- โรคระบาด (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ก่อการชุมชนที่ไม่สงบ 4) ติดตั้งป้ายประชารัฐสำหรับบ้านเรือนและบ้านเรือนให้เห็น อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยรับรู้ในกรณีที่จะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ ดังกล่าว	✓ - จัดทำกรอบห้องน้ำสาธารณะที่ให้เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและติดตั้ง ตู้น้ำ 1) ระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง A ก่อให้เกิดการฝ่มหาน 1.106 ลูกบาศก์ เมตร/วัน โดยโครงสร้างถูกตอกเรียมป้อมตน จำนวน 1 ปล. ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตรความลึก 1.5 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดปริมาณก๊าซ มีเทนที่เกิด 2) ระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง B ก่อให้เกิดการฝ่มหาน 0.755 ลูกบาศก์ เมตร/วัน โดยโครงสร้างถูกตอกเรียมป้อมตน จำนวน 1 ปล. ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร ความลึก 1.5 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดปริมาณก๊าซ มีเทนที่เกิด	✓ = ปฏิบัติ = ไม่ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ○ = ปฏิบัติได้ไม่เป็นสิ่งที่ควรทำ ● = ยังไม่ได้เวลาปฏิบัติ ราบที่ 2.2-6 ระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ
- โรคระบาด (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ก่อการชุมชนที่ไม่สงบ 4) ติดตั้งป้ายประชารัฐสำหรับบ้านเรือนและบ้านเรือนให้เห็น อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยรับรู้ในกรณีที่จะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ ดังกล่าว	✓ - จัดทำกรอบห้องน้ำสาธารณะที่ให้เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย 3) ติดตั้งป้ายเตือนระบบบำบัดน้ำเสีย	✓ = ปฏิบัติ = ไม่ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ○ = ปฏิบัติได้ไม่เป็นสิ่งที่ควรทำ ● = ยังไม่ได้เวลาปฏิบัติ ราบที่ 2.2-6 ระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ
- โรคระบาด (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ก่อการชุมชนที่ไม่สงบ 4) ติดตั้งป้ายประชารัฐสำหรับบ้านเรือนและบ้านเรือนให้เห็น อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยรับรู้ในกรณีที่จะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ ดังกล่าว	✓ - จัดทำกรอบห้องน้ำสาธารณะที่ให้เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและติดตั้ง ตู้น้ำ 1) ระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง A ก่อให้เกิดการฝ่มหาน 1.106 ลูกบาศก์ เมตร/วัน โดยโครงสร้างถูกตอกเรียมป้อมตน จำนวน 1 ปล. ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตรความลึก 1.5 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดปริมาณก๊าซ มีเทนที่เกิด 2) ระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง B ก่อให้เกิดการฝ่มหาน 0.755 ลูกบาศก์ เมตร/วัน โดยโครงสร้างถูกตอกเรียมป้อมตน จำนวน 1 ปล. ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร ความลึก 1.5 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดปริมาณก๊าซ มีเทนที่เกิด	✓ = ปฏิบัติ = ไม่ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ○ = ปฏิบัติได้ไม่เป็นสิ่งที่ควรทำ ● = ยังไม่ได้เวลาปฏิบัติ ราบที่ 2.2-6 ระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารธุรกิจค้าปลีก ใบอนุญาต (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของพิมพ์สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐาน \checkmark = ปฏิบัติ \times = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติมาแล้ว \odot = ปฏิบัติแต่ไม่ประเมินประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ	ปัจจัย/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง น้ำเสียงของโครงการ
- โครงการ (ต่อ) สิ่งแวดล้อม	- จัดให้มีการนำบัด Aerosol ที่เกิดจากการระเหบบำบัดน้ำเสียแหล่งอุตสาหกรรม	✓	- ทำการบำบัด Aerosol โดยติดตั้งฟิล์มน้ำบำบัดอาคาร A มีจำนวน 3 ตั้ง, อาคาร B มีจำนวน 2 ตั้ง	ภาคที่ 2.2-6 ระบบบำบัด น้ำเสียงของโครงการ
- โครงการ (ต่อ) สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> 1) ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A ก่อให้เกิด Aerosol 0.27-8.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยจะติดตั้งฟิล์มน้ำบำบัด Aerosol จำนวน 3 ตั้ง แต่ต้องถังแม่ความจุของตัวถัง (Media) 0.59 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดรีเมโนล Aerosol ที่เกิด 2) ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร B ก่อให้เกิด Aerosol 19.82 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงโดยติดตั้งฟิล์มน้ำบำบัด Aerosol จำนวน 2 ตั้ง แต่ต้องถังแม่ความจุของตัวถัง (Media) 0.59 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดรีเมโนล Aerosol ที่เกิด 			
2) ด้านสุขภาพจิต ไฟใต้ ความประยุต ความวิตกกังวล	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบปิด密เดอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงสร้างโดยเฉพาะ แยกจากระบบท่อ เช่น ฯ เพื่อให้สามารถติดตั้งมาตรฐานการกำจัดของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจในโครงสร้างที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการจะติดระบบบำบัดน้ำเสียติดต่อระหว่างเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ - โครงการห้องน้ำจัดทำห้องน้ำบุคคลเฉพาะเจ้าที่อยู่กักอยู่ตัวอย่างเดียว แยกจากห้องน้ำทั่วไปให้กับผู้พักอาศัย - ทางน้ำที่บุคคลออกอาคารชุดมีระบบบำบัดน้ำเสียติดต่อระหว่างห้องน้ำที่อยู่กักอยู่ตัวอย่างเดียว 	✓	- ทำการติดตั้งฟิล์มน้ำบำบัดน้ำเสียโดยอาคาร A ติดตั้งอยู่ห้อง MDB ชั้น M1 ตู้ EMDB A-1ESP1 และอาคาร B ติดตั้งอยู่ห้อง MDB ชั้น B1 ตู้ EMDB B-1ESP1 เพื่อให้สามารถติดตั้งตามที่รวมระบบการซักร้งนของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะได้รับการดูแลดูแลอย่างดีและปลอดภัย	ภาคผนวก ๑-1 ก្នុងระบบผู้พักอาศัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการประเมินครั้งต่อไป โครงการอาคารชุดพักอาศัย โนเบล ปีใหม่พัน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของห้อง สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จตามมาตรฐาน	ผลการปฏิบัติและอี้ยกการปฏิบัติตามมาตรฐาน	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) ดำเนินการพิจิต ได้แก่ ความเรียด ความวิธีหักกล้าม ต้น (ต่อ)	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ หากให้ เกิดความผิดพลาดมา	✓ -	- หากโครงการมีการปลูกต้นไม้มากไปที่โครงการบ้านที่ติดกับรั้วของอาคาร A ชั้นที่ 1, ชั้น 45, ชั้นห้องเครื่อง, ชั้นห้องครัว และบริเวณอาคาร B ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 19, ชั้นที่ 23, ชั้นห้องครัว แนะนำขอติดตั้ง โครงการ	ภาพที่ 2.2-2 พื้นที่สีเขียว ภายในโครงการ
4.4 พัฒราษฎร์ ว่าด้วยกิจกรรม ความคุ้มกันทางการ ทุก พ.ศ.2527	- ควบคุมและกำรใช้ประโยชน์อาคารของผู้ห้องผู้เช่าและพนักงาน ไฟฟ้า โดยที่เป็นภาระของผู้เช่าและพนักงานภายในโครงการ โดยติดตั้งระบบป้องกันควันจีบด (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบ ໂทัร์คันวอร์ปิกที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่เพื่อบอกรักษาความปลอดภัยตามจุด ต่าง ๆ โดยถ่ายทอดสดลงสถานที่จีบดเพื่อให้เห็นสถานการณ์ใน ระบบที่สามารถบันทึกภาพได้ตามอนัยน้อยอย 1 เลื่อน และสามารถติดตาม ย้อนหลังได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติหรือภัยจากภัยธรรมชาติและบบ ควบคุมจะสามารถแสดงภาพรีวิวเพื่อจุดเด่น ๆ ได้ทันที เช่นโครงการ จะติดตั้งห้องรับรองจีบด (CCTV System) ไว้ท่ามกลางโครงการโดยติดตั้ง ไว้บริเวณโถงต้อนรับ ชั้นที่ 1 และทางเดินในทุกชั้นของแต่ละอาคาร	✓ -	- ทางโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบโครงการ	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ ความปลอดภัย
	- จัดให้มีจุดออกอากาศดาวเทียมจีบด ที่ รปภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	✓ -	- ทางโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบโครงการ	ภาพที่ 2.2-4 หน้า 2-64

ตารางที่ 22-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและลดภัยเบื้องต้นของแต่ละส่วนราชการ โครงการอาคารธุรกิจอาชญากรรม ใบเบิก ปีใหม่ที่ 1 (ระยะดำเนินการ)


องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดภัยเบื้องต้นของแต่ละส่วนราชการ	ผลการปฏิบัติตามรายการเบี้ยยังห้อมูลและติดตามมาตรฐานฯ	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
4.5 ทศนิยภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ขนาดพื้นที่รวม 2,766.95 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1 ตารางเมตร / คน เป็นพื้นที่ปลูกไม้ซึ่งยืน 89.5 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร - เสือกใช้สีอาคารเป็นโทนสีอบอุ่นที่เย็นสบายตามไปได้ดังผลกระทบด้านสีที่มีภาพ美观นัก 	<input checked="" type="checkbox"/> = ปฏิบัติตามที่กำหนด ○ = ปฏิบัติไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> = ปฏิบัติแต่ไม่ประเมินประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ได้เวลาปฏิบัติ	<ul style="list-style-type: none"> - ทางโครงการมีการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการบริเวณอาคาร A ชั้นที่ 1, ชั้น 45, ชั้นที่ห้องเครื่อง, ห้องห้องน้ำ, ห้องพักอาศัย 1, ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 19, ชั้นที่ 23, ชั้นห้องครัว และแนวเวชที่ดินของโครงการ
4.6 การดูแล และพัฒนา สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมดูแลการใช้ประดับไฟชนิดอาคารของผู้พักอาศัย และพัฒนาในสีที่เด็กนักเรียนต้องผู้พักอาศัย - โครงการได้รับผลกระทบมาจากการดูบงแสงแดดและพื้นที่ทางลง รุนแรงเมื่อวันร้อนรังสีอาทิตย์ จึงได้รับผลกระทบจากการดูบงแสงแดดและพื้นที่ทางลง รุนแรงเมื่อวันร้อนรังสีอาทิตย์ จึงได้รับผลกระทบจากการดูบงแสงแดดและพื้นที่ทางลง 	<input checked="" type="checkbox"/> = ปฏิบัติตามที่กำหนด ○ = ปฏิบัติไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> = ปฏิบัติแต่ไม่ประเมินประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ทางนิปปอนคุณต้องเจ้าหน้าที่รับซื้อของเรียน ซึ่งมีจดหมายนิติบุคคลอาคารชุด ไม่มีรือร่องเรียนร่องการบดบังแสงและลม และการดูบงแสงแดดและพื้นที่ทางลง
4.7 การดูแล และพัฒนา สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดูแลรดน้ำพื้นผิวที่ดินที่รับผลกระทบจากแสงแดดและลม ให้เป็นผู้รับเรื่องผู้ที่รับผลกระทบจากแสงแดดและลม 	<input checked="" type="checkbox"/> = ปฏิบัติตามที่กำหนด ○ = ปฏิบัติไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> = ปฏิบัติแต่ไม่ประเมินประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ทางนิปปอนคุณต้องเจ้าหน้าที่รับซื้อของเรียน ซึ่งมีจดหมายนิติบุคคลอาคารชุด ไม่มีรือร่องเรียนร่องการบดบังแสงและลม และการดูบงแสงแดดและพื้นที่ทางลง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย โนเบิล เปาในพื้นที่ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทำง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัจจุบัน/ อุปสรรค/ แนวทาง前行	เอกสารอ้างอิง
4.6 การบดปะ แสงคงด็อก และห้องอาง คอม (ต่อ)	สังห调皮นบดปะริมาณในกลไกศูนย์ดูดซึม จึงดูดไม่ระดับเยียก้าประมาณ 0.55 เมตร เพื่อต่อสามารถบดปะเบบด้วยแสงอาทิตย์ที่จะถูกเปลี่ยนไปยังกระชากได้ตรง ทำ ให้สามารถลดการดูดซึมของกระชากได้ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ดูดบดจะต้องใช้แรงงานมากขึ้นแต่ก็ยังคงสามารถบดปะได้รับ ความพยายามด้วยการบดปะและสูบลมเพื่อช่วยลดแรงดึงดูดของกระชาก แมตตาจาน กิน ตั้ง นัน หนักกิ้ง เกย์ ณ ที่และเงื่อนไขในการจราจรสัมชาติเชย ค่าเสียหายหรือภารต์ในการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความ เสียหายที่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเหตุ ตั้งแต่วันที่บวชชี แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท โนเบิล คอมพิวเต้นต์ กิ๊ฟ จำกัด และผู้พักอาศัยที่อยู่อาศัยที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลง ร่วมกันได้ ให้แต่ละฝ่ายขอร้องการประสถานแห่งประเทศไทยจากการพัฒนา โครงการ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงร่วมกัน ทั้งนี้เงื่อนไขในการดำเนินการตาม มาตรการด้าน ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยค่าวัสดุและ รับผิดชอบค่าเสื่อมสลายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนเอกสาร ข้อตกลงไว้	✓ - ทางวิธีบดบดด้วยกระชากดูดซึมที่บดบดด้วยกระชากดูดซึม ทั้งดูดด้วยกระชากดูด น้ำด้วยกระชากดูดซึม ไม่มีช่องร่องเรียบของการบดบดงสูงและต่ำ แม้ การบดบดด้วยกระชากดูดซึมที่หัวดูดซึมที่หัวดูดซึม	-	-

ตารางที่ 22-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการยการชุดพอกลายในบ่อ ปั้มน้ำพื้น (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายงานโดยติดตามมาตรฐานฯ ✓ = ปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ○ = ปฏิบัติได้ไม่เป็นประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ได้ปฏิบัติ	ปัจจัย/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง
4.7 การดูดซึมน้ำ คลื่นวิทยุ และบ่อเป่ง สั่นสะเทือนให้หายไป	- โครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์ที่เข้ามาบันทึกอุณหภูมิที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในครั้งที่ 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง เคลื่อนที่ญี่ปุ่นที่กระทบก่ออาชญากรรมการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้างเพื่อให้เห็น อย่างชัดเจนโครงการได้รับผลกระทบตั้งแต่ตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงการดูดซึมน้ำที่อยู่ใกล้เคียงโครงการจะดำเนินการติดตั้งกล้องรับสัญญาณโทรศัพท์ ระบบดิจิทัล อุปกรณ์แปลงระบบดิจิทัล (Set – Top Box) ซึ่งเป็น อุปกรณ์รับสื่อมวลชนอยู่ติดไฟฟ้าสามารถรับสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ระบบดิจิทัลให้กับผู้ใช้ระบบกรอบหน้าจอภายใน 2 สีกดท์ หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่งเรื่องนี้ในการดำเนินการตามมาตรฐานฯ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายโดยความรับผิดชอบจะสืบสานต่อ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะต้องประเมินพิบุลของการดูแลรักษา	✓ - หางนิบุคคลต่อสาธารณะที่เข้ามารับข้อมูลเรียน ตั้งแต่จัดทำเบ็ดเตล็ด นิติบุคคลสาธารณะ ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการบดบังเสียงและการก่อ การบดบังสื่อสิ่งแวดล้อมและทำลาย	-



ภาพที่ 2.2-1 แนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ



ขั้นที่ 1

ภาพที่ 2.2-2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ข้อที่ 1 (ต่อ)



ข้อที่ 45 อาคาร A

ภาพที่ 2.2-2 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ขั้นห้องลิฟต์ และขั้นหลังคา อาคาร A



ขั้นที่ 3 อาคาร B
ภาพที่ 2.2-2 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ข้อที่ 3 อาคาร B (ต่อ)



พื้นที่สีเขียวข้อ 19 อาคาร B
ภาพที่ 2.2-2 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



พื้นที่สีเขียวชั้น 23 อาคาร B



ชั้นห้องเครื่อง อาคาร B

ภาพที่ 2.2-2 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ป้ายโครงการทางเข้า-ออกสุขุมวิท 15

ป้ายโครงการทางเข้า-ออกสุขุมวิท 19


ภาพที่ 2.2-3 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร



ป้ายจำกัดความเร็ว



ป้ายดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ และป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์



ลูกแก้วสะท้อนแสง

ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) ป้ายและสัญลักษณ์จราจร



ลูกกรณะดฉะลอกความเร็วทางเข้า-ออกสุขุมวิท 15



ลูกกรณะดฉะลอกความเร็วทางเข้า-ออกสุขุมวิท 19



ป้ายแนะนำเส้นทาง




กระจากโค้ง

ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) ป้ายและสัญลักษณ์จราจร



กระจกโค้ง (ต่อ)



สัญลักษณ์บนพื้นทาง

ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) ป้ายและสัญลักษณ์จราจร



ภาพที่ 2.2-4 พัฒนาระบайอาคารที่จอดรถ



ล้างแอร์

คัดแยกและลดปริมาณขยะ



ประหยัดน้ำ

ตรวจสอบสภาพรถยนต์



ประหยัดพลังงาน

ภาพที่ 2.2-5 ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ



น้ำเข้า



น้ำออก



ปอเติมอากาศ



ป้ายระบบบำบัดน้ำเสีย



ตู้ควบคุม



มิเตอร์ไฟฟ้าน้ำเสีย



ถังบำบัด Aerosol



บ่อคืนบำบัดมีเทน

อาคาร A

ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ



น้ำเข้า



น้ำออก



ป่าเติมอากาศ



ป่ายระบบบำบัดน้ำเสีย



ตู้ควบคุม



มิเตอร์ไฟฟ้าน้ำเสีย



ถังบำบัด Aerosol



บ่อคืนบำบัดมีเทน

อาคาร B

ภาพที่ 2.2-6 (ต่อ) ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ



เส้นท่อน้ำประปา



ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน



สายดับเพลิง



ถังดับเพลิง



MDB



Generator



กรองน้ำสระว่ายน้ำ



ระบบอากาศ

ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบสาธารณูปโภค



ระบบบำบัดน้ำเสีย



ล้างเครื่องปรับอากาศ



ตักไขมัน



ล้างถังน้ำใช้

ภาพที่ 2.2-7 (ต่อ) ตรวจสอบสารณูปโภค





จุดเชื่อมต่อท่อประปาของการประปาครหลาวงศ์

ภาพที่ 2.2-8 ระบบน้ำใช้โครงการ





ชั้นใต้ดิน



ชั้น 28M

ชั้นดาดฟ้า

ปั๊ม และถังสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค

อาคาร A

ภาพที่ 2.2-8 (ต่อ) ระบบน้ำใช้โครงการ



ชั้นดาดฟ้า

ปั๊ม และถังสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค (ต่อ)




ชั้นใต้ดิน

ปั๊ม และถังเก็บน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง

อาคาร A (ต่อ)

ภาพที่ 2.2-8 (ต่อ) ระบบน้ำใช้โครงการ



ชั้น 28M

ปั๊ม และถังเก็บน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง



ชั้นดาดฟ้า


ปั๊ม และถังสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค

อาคาร B

ภาพที่ 2.2-8 (ต่อ) ระบบบัน้ำใช้โครงการ



ภาพที่ 2.2-9 สุขภัณฑ์ประยัดน้ำ




กฎข้อบัญชีผู้ใช้สระ

ป้ายบอกระดับความลึก



รังระบายน้ำล้นระบายน้ำ



ที่ล้างตัว

ป้ายปฐมพยาบาลคนจนน้ำ

อาคาร A

ภาพที่ 2.2-10 ระบายน้ำโครงการ



อุปกรณ์ช่วยชีวิต



ทางเดินรอบสร้าง

ตู้เก็บของ



ห้องน้ำประจำสร้าง




ที่ล้างมือ

อาคาร A (ต่อ)

ภาพที่ 2.2-10 (ต่อ) สร่าวyerน้ำโครงการ



กฎข้อบัญญัติผู้ใช้สระ



ป้ายบอกระดับความลึก



ป้ายปฐมพยาบาลคนจนน้ำ



ทางเดินรอบสระ



ร่างระบายน้ำลันสารว่าอย่างน้ำ



ที่ล้างตัว



ตู้เก็บของ

อาคาร B

ภาพที่ 2.2-10 (ต่อ) สร่าวไยน้ำโครงการ



อุปกรณ์ช่วยชีวิต



ห้องน้ำประจำสาขา



ที่ล้างมือ

อาคาร B (ต่อ)



ไฟส่องสว่างสระว่ายน้ำ


ภาพที่ 2.2-10 (ต่อ) สระว่ายน้ำโครงการ



ถ่ายการกรองสารวายน้ำ



ทำความสะอาดสารวายน้ำ
ภาพที่ 2.2-11 ดูแลสารวายน้ำ




ภาพที่ 2.2-12 ตรวจสอบคุณภาพสารวายน้ำ



ท่อระบายน้ำฝนจากหลังคา



ท่อน้ำเสีย



เครื่องสูบน้ำ

การระบายน้ำชั้นใต้ดินอาคาร A

ท่อระบายน้ำภายในอาคาร

ภาพที่ 2.2-13 ระบบระบายน้ำโครงการ



เครื่องสูบน้ำ และตู้ควบคุม
การระบายน้ำชั้นใต้ดินอาคาร B
ท่อระบายน้ำภายในอาคาร (ต่อ)



ระบบบำบัดน้ำเสีย
ท่อระบายน้ำภายในอาคาร
ภาพที่ 2.2-13 (ต่อ) ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ




บ่อพักน้ำหลังบำบัด




บ่อหన่วนน้ำฝน



บ่อสุดท้ายก่อนปล่อยลงสาธารณะ



ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร
ภาพที่ 2.2-13 (ต่อ) ระบบระบายน้ำโครงการ





อาคาร A

ระบบไฟฟ้าปกติ

ภาพที่ 2.2-14 ระบบไฟฟ้าโครงการ



อาคาร A (ต่อ)



อาคาร B

ระบบไฟฟ้าปกติ (ต่อ)

ภาพที่ 2.2-14 (ต่อ) ระบบไฟฟ้าโครงการ



อาคาร B


ระบบไฟฟ้าปกติ (ต่อ)



อาคาร B (ต่อ)

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

ภาพที่ 2.2-14 (ต่อ) ระบบไฟฟ้าโครงการ



อาคาร B (ต่อ)

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน



ภาพที่ 2.2-14 (ต่อ) ระบบไฟฟ้าโครงการ



อาคาร A

ห้องพักขยะประจำชั้น

ภาพที่ 2.2-15 ห้องพักมูลฝอย



อาคาร B
ห้องพักขยะประจำชั้น



ห้องพักขยะแห้ง
ห้องพักขยะรวม
ภาพที่ 2.2-15 (ต่อ) ห้องพักนลฟอย



ห้องพักขยะเปียก

ห้องพักขยะรวม

ภาพที่ 2.2-15 (ต่อ) ห้องพักมูลฝอย



ภาพที่ 2.2-16 พนักงานจัดเก็บขยะ



ทำความสะอาดห้องขยะประจำชั้น



ทำความสะอาดห้องขยะรวม

ภาพที่ 2.2-17 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องขยะ



ตัวควบคุมระดับแสงสว่าง




แสดงชั้นห้องพักอาศัย

หลอด LED

ภาพที่ 2.2-18 การอนุรักษ์พลังงาน



เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชั้นใต้ดิน



เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชั้น 28M



ท่อยืน



ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง



ลิฟต์ดับเพลิงอาคาร A



ลิฟต์ดับเพลิงอาคาร B

ระบบป้องกันเพลิงใหม่

ภาพที่ 2.2-19 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์



หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร



ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



ระบบป้องกันเพลิงใหม่ (ต่อ)



ແຜງគາບគຸມ

ระบบเตือนอคคีภัย

ภาพที่ 2.2-19 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอคคีภัย



เครื่องตรวจจับควัน



เครื่องตรวจจับความร้อน



เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง



โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้



กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย

ระบบเตือนอัคคีภัย (ต่อ)

ภาพที่ 2.2-19 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย






ชั้นใต้ดิน



ชั้น 28M

การสำรองน้ำดับเพลิง

ภาพที่ 2.2-19 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



ST A1



ST A2




ป้ายบอกทางหนีไฟ

ทางหนีไฟ

ภาพที่ 2.2-19 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



ST B1



ST B2





ST B3





ป้ายบอกทางหนีไฟ

ทางหนีไฟ

ภาพที่ 2.2-19 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย




อาคาร A



อาคาร B


ผังการอพยพหนีไฟ



อาคาร A

จุดรวมพล

ภาพที่ 2.2-19 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



อาคาร B

จุดรวมพล (ต่อ)



อาคาร A

อาคาร B

**พื้นที่หนีไฟทางอากาศและการช่วยเหลือ
ภาพที่ 2.2-19 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย**



ภาพที่ 2.2-20 การซ้อมดับเพลิง




ทางเข้า-ออก ถนนสุขุมวิท 15



○ ทางเข้าออกที่จอดรถ



ทางเข้า-ออก ถนนสุขุมวิท 19



○ ทางเข้าออกที่จอดรถ

ภาพที่ 2.2-21 ทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 2.2-22 อบรม รปภ.



กล้องวงจรปิด



ทางเข้า-ออก ถนนสุขุมวิท 19



ทางเข้า-ออกอาคาร



ทางเข้า-ออกที่จอดรถ



ทางเข้า-ออก ผู้รับเหมา

รปภ.


ภาพที่ 2.2-23 ระบบความปลอดภัย



ที่จอดรถชั้นใต้ดิน



ที่จอดรถชั้นที่ 1



ที่จอดรถผู้มาติดต่อ



ที่จอดรถจักรยาน

ภาพที่ 2.2-24 ที่จอดรถโครงการ



ภาพที่ 2.2-25 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด



ภาพที่ 2.2-26 กำจัดแมลง



ภาพที่ 2.2-27 ตະแกรงครอบห่อระบบأن้ำโครงการ



ภาพที่ 2.2-28 รากนันตเกบบริเวณระเบียงห้อง



ภาพที่ 2.2-29 อาคารภายนอก

