

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุด แอสปาย เอราวัน ทาวเวอร์ เอ



รูปที่ 1 รั้วคอนกรีตถาวร



รูปที่ 2 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 3 ไฟส่องสว่าง



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 5 ป้ายชื่อโครงการ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุด แอสปาย เอราวัน ทาวเวอร์ เอ
บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



รูปที่ 6 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 7 สภาพปัจจุบันของโครงการ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 8 สัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ 9 ถนนคอนกรีตภายในโครงการ



รูปที่ 10 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 11 บันไดทางขึ้น-ลงอาคาร



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน



รูปที่ 14 คนงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุด แอสปาย เอราวัณ ทาวเวอร์ เอ
บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



รูปที่ 15 ถนนฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 16 ห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง

รูปที่ 17 ใบเสร็จรับเงินการจดทะเบียนผลผลิต



รูปที่ 18 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 20 พื้นที่สำหรับอาบน้ำ



รูปที่ 21 ถังดับเพลิงของบ้านพักคนงาน



รูปที่ 22 การฉีดพ่นสารกำจัดแมลงและพาหะนำโรค



รูปที่ 23 อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 24 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุด แอสปาย เอร่าวัน ทาวเวอร์ เอ
บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



รูปที่ 25 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 26 ห้องสโตร์



รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุด แอสปาย เอราวัณ ทาวเวอร์ เอ
บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



รูปที่ 28 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความเร็วและทิศทางลม)