

ภาคผนวก ข



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ออริจิน ปลั๊ก แอนด์เพลย์ นนทบุรี สเตชั่น



รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2 ป้ายชื่อและรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 3 ป้ายความปลอดภัย




รูปที่ 4 กฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 5 ประตูทางเข้า-ออกโครงการปิดมิดชิด



รูปที่ 6 ป้ายเขตก่อสร้าง



รูปที่ 7 ไฟส่องสว่าง



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 9 รถรับ-ส่งคนงาน



รูปที่ 10 ระวังอันตรายจากไฟฟ้า



รูปที่ 11 ป้ายทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 12 ห้องน้ำ



รูปที่ 13 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ ระดับเสียง เสียงรบกวน และความสั่นสะเทือน)



รูปที่ 14 แผ่นเหล็ก



รูปที่ 15 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 16 บ่อตกตะกอน



รูปที่ 17 สุขภัณฑ์ไฟฟ้า



รูปที่ 18 ป้ายมาตรการป้องกันโรค



รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นทางหน้าโครงการ



รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ




รูปที่ 21 พื้นที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่ฉีดล้างล้อรถบรรทุก




รูปที่ 23 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องยนต์/เครื่องจักรกลอื่นๆ



บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน

วันที่บันทึก: 14 กรกฎาคม 2565



ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98
99	100	101	102	103	104	105
106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119
120	121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132	133
134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147
148	149	150	151	152	153	154
155	156	157	158	159	160	161
162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175
176	177	178	179	180	181	182
183	184	185	186	187	188	189
190	191	192	193	194	195	196
197	198	199	200	201	202	203
204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217
218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231
232	233	234	235	236	237	238
239	240	241	242	243	244	245
246	247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258	259
260	261	262	263	264	265	266
267	268	269	270	271	272	273
274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287
288	289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300	301
302	303	304	305	306	307	308
309	310	311	312	313	314	315
316	317	318	319	320	321	322
323	324	325	326	327	328	329
330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343
344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357
358	359	360	361	362	363	364
365	366	367	368	369	370	371
372	373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384	385
386	387	388	389	390	391	392
393	394	395	396	397	398	399
400	401	402	403	404	405	406
407	408	409	410	411	412	413
414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427
428	429	430	431	432	433	434

บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน

วันที่บันทึก: 14 กรกฎาคม 2565

บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน

วันที่บันทึก: 14 กรกฎาคม 2565




รูปที่ 26 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบหน้าโครงการ



รูปที่ 27 ป้ายพื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 28 การอบรม Safety Talk



รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม



รูปที่ 30 ห้องสำหรับคนขับยานบรรทุกบั้งจัน



รูปที่ 31 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 32 วิศวกร



รูปที่ 33 คนงาน



รูปที่ 34 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



รูปที่ 35 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 36 จารบี



รูปที่ 37 พื้นที่สำหรับจอดรถ