



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

NH₃ IMPORT- LINE MONTHLY VISUAL CHECK SHEET.

Month....Jul 2022....

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
1	NH ₃ Line 16" บริเวณ Loading Arm และอุโมงค์ไต่ถนนท่าเรือ			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		
2	NH ₃ Line 16" จากท่าเรือ มายัง Storage Tank.			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		
3	NH ₃ Line 16" ภายในบริเวณ Storage Tank.			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยการ Visual check เดือนละ 1 ครั้ง



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

NH₃ IMPORT- LINE MONTHLY VISUAL CHECK SHEET.

Month..... July 2022

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
1	NH ₃ Line 16" บริเวณ Loading Arm และอุโมงค์ไต่ถนนท่าเรือ			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		
2	NH ₃ Line 16" จากท่าเรือ มายัง Storage Tank.			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		
3	NH ₃ Line 16" ภายในบริเวณ Storage Tank.			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยการ Visual check เดือนละ 1 ครั้ง



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

NH₃ IMPORT- LINE MONTHLY VISUAL CHECK SHEET.

Month.....May.....

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
1	NH ₃ Line 16" บริเวณ Loading Arm และอุโมงค์ไต่ถนนท่าเรือ			
	สภาพสี	<u>/</u>		
	รอยเชื่อม	<u>/</u>		
	สภาพแนวท่อ	<u>/</u>		
	สภาพ Support	<u>/</u>		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	<u>/</u>		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	<u>/</u>		
2	NH ₃ Line 16" จากท่าเรือ มายัง Storage Tank.	<u>/</u>		
	สภาพสี	<u>/</u>		
	รอยเชื่อม	<u>/</u>		
	สภาพแนวท่อ	<u>/</u>		
	สภาพ Support	<u>/</u>		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	<u>/</u>		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	<u>/</u>		
3	NH ₃ Line 16" ภายในบริเวณ Storage Tank.			
	สภาพสี	<u>/</u>		
	รอยเชื่อม	<u>/</u>		
	สภาพแนวท่อ	<u>/</u>		
	สภาพ Support	<u>/</u>		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	<u>/</u>		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์			

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยการ Visual check เดือนละ 1 ครั้ง



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

NH₃ IMPORT- LINE MONTHLY VISUAL CHECK SHEET.

Month..... Apr

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
1	NH ₃ Line 16" บริเวณ Loading Arm และอุโมงค์ใต้ถนนท่าเรือ			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		
2	NH ₃ Line 16" จากท่าเรือ มายัง Storage Tank.			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		
3	NH ₃ Line 16" ภายในบริเวณ Storage Tank.			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยการ Visual check เดือนละ 1 ครั้ง



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

NH₃ IMPORT- LINE MONTHLY VISUAL CHECK SHEET.

Month... Mar 2022

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
1	NH ₃ Line 16" บริเวณ Loading Arm และอุโมงค์ไต่ถนนท่าเรือ			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		
2	NH ₃ Line 16" จากท่าเรือ มายัง Storage Tank.			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		
3	NH ₃ Line 16" ภายในบริเวณ Storage Tank.			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยการ Visual check เดือนละ 1 ครั้ง



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

NH₃ IMPORT- LINE MONTHLY VISUAL CHECK SHEET.

Month... Feb 2029

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
1	NH ₃ Line 16" บริเวณ Loading Arm และอุโมงค์ไต่ถนนท่าเรือ			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		
2	NH ₃ Line 16" จากท่าเรือ มายัง Storage Tank.			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		
3	NH ₃ Line 16" ภายในบริเวณ Storage Tank.			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยการ Visual check เดือนละ 1 ครั้ง



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

NH₃ IMPORT- LINE MONTHLY VISUAL CHECK SHEET

Month... Jan 2022

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
1	NH ₃ Line 16" บริเวณ Loading Arm และอุโมงค์ไต่ถนนท่าเรือ			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		
2	NH ₃ Line 16" จากท่าเรือ มายัง Storage Tank.			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	/		
3	NH ₃ Line 16" ภายในบริเวณ Storage Tank.			
	สภาพสี	/		
	รอยเชื่อม	/		
	สภาพแนวท่อ	/		
	สภาพ Support	/		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	/		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์			

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยการ Visual check เดือนละ 1 ครั้ง



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

H₂SO₄ IMPORT/EXPORT LINE MONTHLY VISUAL CHECK SHEET.

Month... July 2022

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
1	H ₂ SO ₄ Line 14" บริเวณ Loading Arm และอุโมงค์ไต่ถนนท่าเรือ	✓		
	สภาพสี	✓		
	รอยเชื่อม	✓		
	สภาพแนวท่อ	✓		
	สภาพ Support	✓		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	✓		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	✓		
2	H ₂ SO ₄ Line 14" จากท่าเรือ มายัง Storage Tank.			
	สภาพสี	✓		
	รอยเชื่อม	✓		
	สภาพแนวท่อ	✓		
	สภาพ Support	✓		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	✓		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	✓		
3	H ₂ SO ₄ Line 14" ภายในบริเวณ Storage Tank.			
	สภาพสี	✓		
	รอยเชื่อม	✓		
	สภาพแนวท่อ	✓		
	สภาพ Support	✓		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	✓		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	✓		

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตา เดือนละ 1 ครั้ง



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

H₂SO₄ IMPORT/EXPORT LINE MONTHLY VISUAL CHECK SHEET.

Month..... Jun 2022

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
1	H ₂ SO ₄ Line 14" บริเวณ Loading Arm และอุโมงค์ใต้ถนนท่าเรือ			
	สภาพสี	<input checked="" type="checkbox"/>		
	รอยเชื่อม	<input checked="" type="checkbox"/>		
	สภาพแนวท่อ	<input checked="" type="checkbox"/>		
	สภาพ Support	<input checked="" type="checkbox"/>		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	<input checked="" type="checkbox"/>		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	H ₂ SO ₄ Line 14" จากท่าเรือ มายัง Storage Tank.			
	สภาพสี	<input checked="" type="checkbox"/>		
	รอยเชื่อม	<input checked="" type="checkbox"/>		
	สภาพแนวท่อ	<input checked="" type="checkbox"/>		
	สภาพ Support	<input checked="" type="checkbox"/>		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	<input checked="" type="checkbox"/>		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	H ₂ SO ₄ Line 14" ภายในบริเวณ Storage Tank.			
	สภาพสี	<input checked="" type="checkbox"/>		
	รอยเชื่อม	<input checked="" type="checkbox"/>		
	สภาพแนวท่อ	<input checked="" type="checkbox"/>		
	สภาพ Support	<input checked="" type="checkbox"/>		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange			
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์			

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตา เดือนละ 1 ครั้ง



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

H₂SO₄ IMPORT/EXPORT LINE MONTHLY VISUAL CHECK SHEET.

Month..... Apr 2012

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
1	H ₂ SO ₄ Line 14" บริเวณ Loading Arm และอุโมงค์ใต้ถนนท่าเรือ			
	สภาพสี			
	รอยเชื่อม			
	สภาพแนวท่อ			
	สภาพ Support			
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange			
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์			
2	H ₂ SO ₄ Line 14" จากท่าเรือ มายัง Storage Tank.			
	สภาพสี			
	รอยเชื่อม			
	สภาพแนวท่อ			
	สภาพ Support			
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange			
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์			
3	H ₂ SO ₄ Line 14" ภายในบริเวณ Storage Tank.			
	สภาพสี			
	รอยเชื่อม			
	สภาพแนวท่อ			
	สภาพ Support			
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange			
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์			

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วย Visual check เดือนละ 1 ครั้ง



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

H₂SO₄ IMPORT/EXPORT LINE MONTHLY VISUAL CHECK SHEET.

Month..... มกราคม 2022

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
1	H ₂ SO ₄ Line 14" บริเวณ Loading Arm และอุโมงค์ใต้ถนนท่าเรือ			
	สภาพสี	✓		
	รอยเชื่อม	✓		
	สภาพแนวท่อ	✓		
	สภาพ Support	✓		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	✓		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	✓		
2	H ₂ SO ₄ Line 14" จากท่าเรือ มายัง Storage Tank.			
	สภาพสี	✓		
	รอยเชื่อม	✓		
	สภาพแนวท่อ	✓		
	สภาพ Support	✓		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	✓		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	✓		
3	H ₂ SO ₄ Line 14" ภายในบริเวณ Storage Tank.			
	สภาพสี	✓		
	รอยเชื่อม	✓		
	สภาพแนวท่อ	✓		
	สภาพ Support	✓		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	✓		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์			

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตา เดือนละ 1 ครั้ง



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

H₂SO₄ IMPORT/EXPORT LINE MONTHLY VISUAL CHECK SHEET.

Month.....Feb 2022

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
1	H ₂ SO ₄ Line 14" บริเวณ Loading Arm และอุโมงค์ใต้ถนนท่าเรือ			
	สภาพสี	✓		
	รอยเชื่อม	✓		
	สภาพแนวท่อ	✓		
	สภาพ Support	✓		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	✓		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	✓		
2	H ₂ SO ₄ Line 14" จากท่าเรือ มายัง Storage Tank.			
	สภาพสี	✓		
	รอยเชื่อม	✓		
	สภาพแนวท่อ	✓		
	สภาพ Support	✓		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	✓		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	✓		
3	H ₂ SO ₄ Line 14" ภายในบริเวณ Storage Tank.			
	สภาพสี	✓		
	รอยเชื่อม	✓		
	สภาพแนวท่อ	✓		
	สภาพ Support	✓		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	✓		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	✓		

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตา เดือนละ 1 ครั้ง



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

H₂SO₄ IMPORT/EXPORT LINE MONTHLY VISUAL CHECK SHEET.

Month..... Jan 2022

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
1	H ₂ SO ₄ Line 14" บริเวณ Loading Arm และอุโมงค์ใต้ถนนท่าเรือ			
	สภาพสี	✓		
	รอยเชื่อม	✓		
	สภาพแนวท่อ	✓		
	สภาพ Support	✓		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	✓		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	✓		
2	H ₂ SO ₄ Line 14" จากท่าเรือ มายัง Storage Tank.			
	สภาพสี	✓		
	รอยเชื่อม	✓		
	สภาพแนวท่อ	✓		
	สภาพ Support	✓		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	✓		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์	✓		
3	H ₂ SO ₄ Line 14" ภายในบริเวณ Storage Tank.			
	สภาพสี	✓		
	รอยเชื่อม	✓		
	สภาพแนวท่อ	✓		
	สภาพ Support	✓		
	สภาพการยึด Bolt & Nut / Flange	✓		
	การรั่วซึมของท่อ และอุปกรณ์			

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วย Visual check เดือนละ 1 ครั้ง