

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้นของโครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการ
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าคุณภาพชีวิต

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้นของโครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) ของบริษัท แอล เอช มอลต์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป	<p>โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำริ แขวงสุมพิณี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่รวม 3-2-53.7 ไร่ หรือ 5,814.8 ตารางเมตร โครงการจะเป็นอาคาร โรงแรม-พาณิชยกรรม-กักตุน-สำนักงาน-ห้องประชุม-สระว่ายน้ำ และที่จอดรถ ขนาดความสูง 40 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น ความสูง 194.65 เมตร (ความสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุด) จำนวน 1 อาคารประกอบด้วยห้องพักจำนวน 509 ห้อง ซึ่งได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท ไทย-ไทวิศกร จำกัด ดังนั้น โครงการจะต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมิน</p>	- โครงการจะยึดถือและปฏิบัติตามป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) ของโรงเรียนชิราวุธวิทยาลัย พัฒนาโครงการโดยบริษัท แอล เอช มอลต์ แอนด์ โฮเทล จำกัด อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต สำนักงานเขต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยจัดให้มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วเจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทีมบริหารทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของทีมบริหาร ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม</p>	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานรื้อถอนอาคาร ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือหรือทีมบริหารทำหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง</p>	<p>- ปัจจุบัน โครงการยังไม่ได้มีการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อถอนโครงการ ทั้งนี้หากโครงการได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อถอนโครงการ โครงการจะเข้าไปดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>- ก่อนดำเนินการรื้อถอนโครงการ โครงการได้ชี้แจงและแจ้งรายละเอียดของโครงการให้ผู้รับเหมาทราบ พร้อมกับกำชับให้ดำเนินการรื้อถอนให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย			
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ	<p>การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนและสถานประกอบการระยะประชิดและระยะ 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการรวมทั้งประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตปทุมวัน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ และสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการฯ ต่าง ๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน</p> <p>1. จัดให้มีการติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณรั้วด้านที่ติดกับถนนถนนราชดำริ และถนนซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล) เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชน และหน่วยงานราชการที่อยู่โดยรอบโครงการ</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีป้ายรายละเอียดโครงการติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเขตพื้นที่เขต รื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	-	<p>- ดังภาพผนวกที่ 11</p> <p>- ดังภาพที่ 17 และภาพที่ 19</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ (ต่อ)	1.1 ชื่อโครงการ 1.2 เจ้าของโครงการ 1.3 ลักษณะ โครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 1.4 สถาปนิกโครงการ 1.5 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 1.6 ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) 1.7 เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 1.8 ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 1.9 ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 1.10 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น			
	2. จัดให้มีการติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนถนนราชดำริ และถนนซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล) เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการ และมาตรการต่าง ๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้	- โครงการได้จัดให้มีป้ายรายละเอียดโครงการติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเขตพื้นที่เขต รื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 17 และภาพที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ (ต่อ)	<p>2.1) แผนงานการรื้อถอน/ก่อสร้าง/รายละเอียดวันและเวลา การทำงาน</p> <p>2.2) ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง</p> <p>2.3) รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชย เยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>2.4) สำเนาตารางกรรมสิทธิ์ประกันภัย</p> <p>2.5) ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุม การก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน</p> <p>2.6) ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลข โทรศัพท์ ระบบออนไลน์ (Online Platform) (อาทิเช่น เว็บไซต์ ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้ โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ก่อสร้าง โครงการ</p>			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ (ต่อ)	<p>3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>3.1 ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง</p> <p>3.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>3.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ (Online Platform) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้กับประชาชนโดยรอบให้ทราบ พร้อมทั้งติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่องรับความคิดเห็น และเบอร์โทรติดต่อไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน</p>	-	- ดังภาพที่ 23,29-30,35 และภาพผนวกที่ 11

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ (ต่อ)	<p>4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร บริเวณพื้นที่โครงการ และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>4.1) ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณรั้วโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อโครงการ - ชื่อเจ้าของโครงการ - ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการ - ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงเปิดดำเนินการ - รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการขอชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย - ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง <p>ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ (Online Platform) (อาทิเช่น เว็บไซต์</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ระยะรื้อถอน หากถึงช่วงเปิดใช้อาคาร โครงการจะทำการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคารบริเวณพื้นที่โครงการ และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้กับประชาชนโดยรอบให้ทราบ</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ (ต่อ)	ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่ อยู่อาคาร โครงการ และการเข้าพบฝ่ายอาคาร โครงการ			
	<p>4.2) จัดตั้งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิง ประจักษ์ พร้อมดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อโครงการ - ชื่อเจ้าของโครงการ - ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงเปิดดำเนินการ - รายละเอียด/ ฟังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชย เยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย - ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง <p>ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียนหมายเลข โทรศัพท์ ระบบออนไลน์ (Online Platform)(อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัท ผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่อาคาร โครงการ และการเข้าพบฝ่ายอาคาร โครงการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการและจัดตั้งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้กับ ประชาชนโดยรอบให้ทราบ พร้อมทั้งติดตารางมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่อมรับความคิดเห็น และเบอร์โทรติดต่อไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน</p>	-	- ดังภาพที่ 23,29- 30,35 และ ภาคผนวกที่ 11

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	1. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนรื้อถอนโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น 2. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตรโดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อกำหนดเขตพื้นที่รื้อถอนเป็นเขตอันตราย ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ และเพื่อป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียง ที่อาจมีต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- โครงการจัดให้มีการปรับสภาพพื้นที่โครงการและการรื้อถอนให้อยู่ภายในเขตที่ดินโครงการเท่านั้น - โครงการได้จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- -	- ดังภาคผนวกที่ 8 - ดังภาพที่ 1
1.2 คุณภาพอากาศ	1. จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดลอน) ความสูง 6 เมตรโดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อกำหนดเขตพื้นที่รื้อถอนเป็นเขตอันตราย ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ และเพื่อป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียงที่อาจมีต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- โครงการได้จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>2. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ติดตั้งประตูทึบ ปิดมิดชิด เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก โครงการเท่านั้น</p> <p>3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด คอยเก็บกวาดเศษวัสดุ ดิน ทราช ที่ตกหล่นบนถนนด้านหน้าและถนนใกล้เคียงโครงการเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่น และป้องกันไม่ให้น้ำชะล้างสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>4. กำหนดเวลาการทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วง 08.00-18.00 น. แต่หากมีงานที่ต้องทำต่อเนื่องเกินช่วงเวลาดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ การทำงานเกินเวลาจะไม่เกิน 20.00 น. และไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- โครงการได้จัดทำประตูทางเข้า-ออกโครงการ โดยจะปิดทึบตลอดเวลาและเปิดเมื่อมีรถเข้า-ออกเท่านั้น</p> <p>- โครงการจัดให้มีกิจกรรมการฉีดพรมน้ำและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณถนนด้านหน้าโครงการเป็นประจำหลังเลิกงาน เพื่อความสะอาดและลดปัญหาด้านฝุ่นละออง</p> <p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วง 08.00-18.00 น. ทั้งนี้หากโครงการมีการทำงานล่วงเวลาโครงการจะแจ้งบ้านข้างเคียงและหน่วยงานราชการให้ทราบก่อนล่วงหน้า 7 วัน</p>	- - -	- ดังภาพที่ 2 - ดังภาพที่ 5 - ดังภาพที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>5. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอนหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น วันละ 2 ครั้ง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน พร้อมทั้งกวาดเก็บตะกอน ฝุ่นละอองภายหลังการฉีดพรมน้ำโดยทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายอีกครั้ง</p> <p>6. ติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) โดยรอบบริเวณพื้นที่รื้อถอนเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายไปยังบริเวณข้างเคียง</p> <p>7. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ร่วงหล่นลงบนถนนและป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <p>8. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของเครื่องจักรที่ใช้รื้อถอนและรถขนส่งเศษวัสดุ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีกิจกรรมการฉีดพรมน้ำและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณถนนด้านหน้าโครงการเป็นประจำหลังเลิกงาน เพื่อความสะอาดและลดปัญหาด้านฝุ่นละออง</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) โดยรอบบริเวณพื้นที่</p> <p>- โครงการได้กำชับให้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุให้มิดชิด เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นระหว่างการขนส่ง</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 5</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 7</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 4 และภาพผนวกที่ 6</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	9. จัดจ้างผู้รับเหมาหรือรถที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้ง กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับ ให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-
	10 จัดให้มีการระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่นบริเวณแนวรั้ว ทุกด้านรวมทั้งบริเวณโครงสร้างอาคารซึ่งจะขยับขึ้นตามความ สูงของชั้นนั้น ๆ และหันหัวระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำเข้าหา Mesh Sheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละออง โดย มีความถี่ในการเปิดสเปรย์น้ำทุก 2 ชั่วโมง (ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ วัน) โดยเฉพาะในช่วงที่มีการทำงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง น้ำที่ ผ่านการระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำแล้วจะตกลงสู่พื้นด้านล่าง เข้าสู่ระบบระบายน้ำของโครงการต่อไป	- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพ่นละอองสเปรย์ น้ำกันฝุ่นบริเวณแนวรั้วทุกด้านรวมทั้งบริเวณโครงสร้าง อาคาร ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการ จะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	11. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ ได้เกินค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจะหยุดกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้าง เข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เาะ เจียร ขัดแต่งผิวคอนกรีต หรือที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและหากหน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือให้โครงการดำเนินการใด ๆ โครงการจะให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีการติดตามคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งหากโครงการพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่มีค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานที่กำหนด โครงการจะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษโดยทันที	-	-
1.3 เสียง	1. กำหนดเวลาการทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วง 08.00-18.00 น. แต่หากมีงานที่ต้องทำต่อเนื่อง เกินช่วงเวลาดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยต้องยื่นขอ	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วง 08.00-18.00 น. ทั้งนี้หากโครงการมีการทำงานล่วงเวลาโครงการจะแจ้งบ้านข้างเคียงและหน่วยงานราชการให้ทราบก่อนล่วงหน้า 7 วัน	-	- ดังภาพที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>อนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ การทำงานเกินเวลาจะไม่เกิน 20.00 น. และไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>2.จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดลอน)ความสูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อกำหนดเขตพื้นที่รื้อถอนเป็นเขตอันตราย ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ และเพื่อป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียงที่อาจมีต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน ในช่วงงานรื้อถอน (เดือนที่ 1-8) การติดตั้งรั้ว Metal Sheet รายละเอียดดังนี้</p> <p>1) แนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ติดตั้งรั้ว Metal Sheet (หรือวัสดุเทียบเท่า) ขนาดความหนา 1.27 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร และบนอาคาร ความสูง 3 เมตร ยึดกับข้างอาคารห่าง 0.7 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 25 dBA ลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 24.4-30.1 dB(A)</p>	<p>- โครงการได้จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้จัดทำกำแพงกันเสียงไว้บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดจากการก่อสร้าง</p>	-	- ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 31

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>2) แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก ติดตั้งกำแพงกันเสียง Bloxteg รุ่น i-Tuff (หรือวัสดุที่เทียบเท่า) เข้ากับรั้ว Metal Sheet เมตร ขนาดความหนา 0.4 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร และบนอาคาร ความสูง 3 เมตร ยึดกับข้างอาคารห่าง 0.7 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 32 dBA ลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 24.6-30.2 dB(A)</p> <p>3) แนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ ติดตั้งรั้ว Metal Sheet (หรือวัสดุที่เทียบเท่า) ขนาดความหนา 0.4 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร และบนอาคาร ความสูง 3 เมตร ยึดกับข้างอาคารห่าง 0.7 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 17 dBA ลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 24.4-29.5 dB(A) ทั้งนี้ การติดตั้งกำแพงกันเสียงดังกล่าว สามารถลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ดังรายละเอียดที่ได้จากการคำนวณข้างต้น แต่จะยอมรับได้สูงสุดไม่เกิน 25 dB(A)</p> <p>3. ห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- โครงการได้จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้จัดทำกำแพงกันเสียง Bloxteg รุ่น i-Tuff ไว้บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดจากการรื้อถอนออกสู่ภายนอก</p> <p>- โครงการได้กำชับให้คนงานดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง พร้อมทั้งติดป้ายดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน</p>	-	- ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 31
			-	- ดังภาพที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>4. การขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและการสั่นสะเทือนรบกวนผู้ที่อยู่ข้างเคียง</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงและตัวแทนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยา สถานที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงโครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจจะได้รับจากการก่อสร้างโครงการ ให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>6. จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนของโครงการพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนไว้ที่บริเวณป้อมยาม ระบบออนไลน์ (Online Platform) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ทุกปัญหาที่มีการร้องเรียนจะค้นหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยกำกับพนักงานให้ระมัดระวังเรื่องเสียงขณะทำการขนส่งเพื่อลดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนไม่เกิดการรบกวน</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านข้างเคียงเป็นประจำ พร้อมทั้งติดเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่สามารถติดต่อได้ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน ทั้งนี้หากโครงการได้รับว่ามีผู้เดือดร้อนจากการรื้อถอนโครงการ โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 23</p> <p>- ดังภาพที่ 23,29,32 และภาคผนวกที่ 10</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสั่นสะเทือน	การประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยคุ้มครองตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ 5. จัดจ้างผู้รับเหมารื้อถอนและบริษัทควบคุมงานที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกำกับให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-
1.5 การพังทลายของดิน	1. ก่อนเริ่มงานรื้อถอน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแจ้งเจ้าของบ้านอยู่อาศัย/อาคารข้างเคียง เพื่อทำการสำรวจสภาพของทรัพย์สิน เช่น รั้ว กำแพง และตัวอาคาร โดยการทำบันทึกและถ่ายภาพไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานอ้างอิงในการชดเชยค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้คืนสภาพเดิม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 2. ทำการรื้อถอนเฉพาะพื้นและคานคอนกรีตออกโดยจะรักษามันชั้นใต้ดินไว้ พร้อมทั้งติดตั้งระบบค้ำยันขึ้นใหม่ 3. โครงการจะทำประกันภัยประเภท Contractors All Risks (CAR) ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุมการประกันภัย	- ก่อนเริ่มงานรื้อถอน โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์ และเข้าพบปะบริเวณข้างเคียงโครงการ - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีกิจกรรมประกันภัยประจำโครงการ ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุม	- - -	- ดังภาพที่ 32 และ ภาคผนวกที่ 11 - ดังภาคผนวกที่ 5

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)	<p>บุคคลที่ 3 โดยผู้คุ้มครองตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ</p> <p>4. จัดให้มีวิศวกรที่มีประสบการณ์ ทำการควบคุมการรื้อถอนให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม</p> <p>5. จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทควบคุมงานก่อสร้างที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>6. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เจ้าของโครงการ และบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องควบคุมการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างตลอดเวลา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรม</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาคผนวกที่ 9</p> <p>-</p> <p>-</p>
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนการพังทลายของดิน และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 น้ำใช้	1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ได้น้อย 1 วัน 2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ที่สามารถสำรองน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน - โครงการกำชับคนงานให้ประหยัดน้ำผ่านกิจกรรม Morning Talk พร้อมทั้งติดป้ายประหยัดน้ำอย่างชัดเจน	- -	- ดังภาพที่ 14 - ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 13
3.2 การจัดการขยะมูลฝอย	1. จัดให้มีพื้นที่รวบรวมเศษวัสดุจากการรื้อถอน เช่น เหล็ก เศษปูน คอนกรีต เศษอิฐ เศษไม้ เศษกระจก เป็นต้น ไว้ภายในพื้นที่โครงการ โดยแยกประเภทวัสดุเพื่อง่ายต่อการเก็บขน 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการรื้อถอน ประเภทเศษคอนกรีต และอิฐ ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ โดยผู้รับเหมาจะต้องประสานกับศูนย์ฯ เป็นการล่วงหน้า สอบถามถึงปริมาณที่ทางศูนย์จะรับเศษวัสดุของโครงการได้ หากไม่สามารถรับได้ทั้งหมดกำหนดให้ผู้รับเหมาส่งเศษวัสดุส่วนที่เหลือไปกำจัดที่บริษัทรับกำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างโดยแยกประเภทวัสดุ พร้อมทั้งจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - โครงการได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขามานำเศษวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอนออกไปกำจัดอย่างถูกวิธี	- -	- ดังภาพที่ 24 - ดังภาพที่ 33

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินินูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	<p>อาทิบริษัท รักษาปัญหาโยธา จำกัด เป็นต้น และให้เก็บหลักฐานการชำระค่ากำจัดของบริษัทนั้นไว้เช่นกัน</p> <p>3. ไม่นำเศษวัสดุรื้อถอนประเภท เศษไม้ เศษกระจกยิปซัม สุขภัณฑ์ โคมไฟแสงสว่าง และกระเบื้องเซรามิก ไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำไปกำจัดภายนอกโครงการยังแหล่งรับกำจัด เช่น บริษัท รักษาปัญหาโยธา จำกัด เป็นต้น</p> <p>4. กำหนดให้ผู้รับเหมานำมูลฝอยที่มีส่วนผสมไฮนินได้แก่ กระเบื้องหลังคา ต่อบริษัทรับกำจัดเศษวัสดุประเภทผสมไฮนิน เช่น บริษัท เบตเตอร์เวลด์กรีน จำกัด เป็นต้น</p>	<p>- โครงการได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามานำเศษวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอนออกไปกำจัดอย่างถูกวิธี</p> <p>- โครงการได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามานำเศษวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอนออกไปกำจัดอย่างถูกวิธี</p>	-	- ดังภาพที่ 33
3.3 ระบบไฟฟ้า	1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- โครงการกำชับคนงานให้ประหยัดไฟผ่านกิจกรรม Morning Talk พร้อมทั้งติดป้ายประหยัดไฟอย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.3 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	2. กำหนดให้มีการจ่ายไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์การก่อสร้างและ จะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 เพื่อความถูกต้องและ ปลอดภัย 3. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน 4. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้ตามมาตรฐาน	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ไว้บริเวณโครงการ - โครงการจัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน - โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้ มาตรฐานไว้บริเวณโครงการ	- - -	- ดังภาพที่ 6 - ดังภาพที่ 21 - ดังภาพที่ 6
3.4 การป้องกันอัคคีภัย	1. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ติดตั้งไว้ในพื้นที่รื้อถอน อย่างเพียงพอ โดยถังดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งไว้ในจุดที่สามารถเข้าถึงง่าย 2. จัดเก็บวัสดุไวไฟให้เป็นสัดส่วน และมีป้ายบอกชัดเจน	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ติดตั้งไว้ใน พื้นที่รื้อถอนอย่างเพียงพอ - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟไว้ใน โครงการอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันอันตราย	- -	- ดังภาพที่ 15 - ดังภาพที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	3. การทำงานที่มีประกายไฟ เช่น การเชื่อม การเจียร การตัดโลหะ ต้องไม่มีวัตถุไวไฟ เช่น สี ทินเนอร์ กาว แอลกอฮอล์ ถังแก๊สฯ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟไว้ในโครงการอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันอันตราย	-	- ดังภาพที่ 12
	4 จัดให้มีป้ายบอกหมายเลขโทรศัพท์ของสถานดับเพลิงบ่อนไก่ โรงพยาบาลตำรวจ และสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ติดตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถเห็นได้ง่าย เพื่อให้ผู้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที	- โครงการได้จัดให้มีการติดป้ายแสดงเบอร์โทรฉุกเฉินไว้บริเวณพื้นที่โครงการ หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ทันที	-	- ดังภาพที่ 23
3.5 การจราจร	1. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และจุดตัดทางแยกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรภายในโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการตลอดเวลา	-	- ดังภาพที่ 28

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การจราจร (ต่อ)	<p>2. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่วงหล่นลงบนถนนและป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <p>3. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้าและทางออกของโครงการที่ถนนราชดำริและซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ</p> <p>4. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>5. กำหนดเวลาในการขนส่งของรถบรรทุก ให้อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้</p> <p>6. จัดจ้างผู้รับเหมารื้อถอนที่มีประวัติการทำงานที่ดีพร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการกำชับให้มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งเพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>- โครงการกำชับไม่ให้มีการจอดรถบริเวณถนนราชดำริ พร้อมทั้งติดป้ายห้ามจอดรถไว้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยจัดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก</p> <p>- โครงการกำหนดเวลาในการขนส่งของรถบรรทุก ให้อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับเหมาคำนึงการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 24</p> <p>- ดังภาพที่ 18</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การจราจร (ต่อ)	<p>7. กำชับผู้รับเหมาและคนขับรถขนส่งดินและเศษวัสดุก่อสร้างห้ามวิ่งผ่านถนนราชดำริและถนนพระรามที่ 4 บริเวณสวนลุมพินี</p> <p>8. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุให้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>9. รถที่ใช้บรรทุกวัสดุก่อสร้างขนส่งดิน และคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีป้ายติดไว้ที่รถระบุชื่อโครงการ ผู้รับเหมา และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณด้านข้างและด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดต่อได้โดยสะดวก</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้กำชับคนงานให้ควบคุมความเร็วในการขับขี่โดยกำหนดให้ขับขี่ไม่เกิน 20กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่ไว้บริเวณรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดต่อได้โดยสะดวก</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 25</p> <p>- ดังภาพที่10</p>
3.6 ความปลอดภัย	<p>1. จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนราชดำริ และถนนซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล) รายละเอียดดังระบุไว้ในตารางที่ 1 ข้อ 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการข้อย่อย 1) และ 2) ทุกประการ</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีป้ายรายละเอียดโครงการติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเขตพื้นที่เขต รื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	-	- ดังภาพที่ 17 และภาพที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 ความปลอดภัย (ต่อ)	2. จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กกริดลอน) ความสูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อกำหนดเขตพื้นที่รื้อถอนเป็นเขตอันตราย ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ และเพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุจากการรื้อถอนกระเด็นออกไปยังพื้นที่ข้างเคียงภายนอกโครงการ พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลารื้อถอน	- โครงการได้จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเขตพื้นที่เขต รื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 17
	3. ติดตั้งโครงสร้าง Protection ยึดกับข้างอาคารห่าง 0.70 เมตร และติดตั้งให้สูงกว่าอาคารประมาณ 2 เมตร	- โครงการได้ติดตั้งโครงสร้าง Protection ยึดโดยรอบอาคาร	-	- ดังภาพที่ 16
	4. ติดตั้ง Chain Link และ Safety Net บริเวณที่ทำการรื้อถอน เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นหรือกระเด็นออกนอกพื้นที่ควบคุม	- โครงการอยู่ระหว่างจัดทำ Chain Link และ Safety Net บริเวณที่ทำการรื้อถอน เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นหรือกระเด็นออกนอกพื้นที่ควบคุม	-	-
	5. จัดทำหลังคาชั่วคราวคลุมบริเวณทางเท้าริมถนนราชดำริ และซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สัญจรผ่านไป-มาบนทางเท้าริมถนนโดยรอบโครงการ	- โครงการได้จัดทำหลังคาชั่วคราวคลุมบริเวณทางเท้าริมถนนราชดำริเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สัญจรผ่านไป-มาบนทางเท้าริมถนนโดยรอบโครงการ	-	- ดังภาพที่ 22

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 ความปลอดภัย (ต่อ)	6. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการรื้อถอนให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอและตรวจสอบสภาพทุกครั้งก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร และเครื่องขนถ่ายอยู่ในสภาพที่ดี ทั้งนี้หากพบว่าเสียหายโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 4 และ 6
	7. โครงการจะทำประกันภัยประเภท Contractors All Risks (CAR) ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุมการประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยคุ้มครองตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ	- โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยประจำโครงการซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุม	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	8. จัดจ้างผู้รับเหมารื้อถอนและบริษัทควบคุมงานที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกำกับให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์	<p>1. จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนราชดำริและถนนซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล)รายละเอียดดังระบุไว้ในตารางที่ 1 ข้อ 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการ โครงการข้อย่อย 1) และ 2) ทุกประการ</p> <p>2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการโดยการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>2.1) ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง</p> <p>2.2) รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีป้ายรายละเอียดโครงการติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเขตพื้นที่เขต รื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการได้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้กับประชาชนโดยรอบให้ทราบ พร้อมทั้งติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล้องรับความคิดเห็น และเบอร์โทรติดต่อไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน</p>	-	<p>- ดังภาพที่ 17 และภาพที่ 19</p> <p>- ดังภาพที่ 23,29-30,35 และภาคผนวกที่ 11</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)	<p>2.3) ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องราวเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ (Online Platform) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น)ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p> <p>3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงไม่อนุญาตให้ คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>4. จัดกิจกรรม/โครงการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านต่าง ๆ ของโครงการ ในช่วงก่อสร้าง ดังนี้</p> <p>1) ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน</p> <p>2) การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5})</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาด้านฝุ่นละออง</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 8</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)	<p>3) การขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>4) ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19</p> <p>5) ปรับปรุงทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>6) การติดตั้งกล่องวงจรปิดและไฟส่องสว่างโดยรอบโครงการ</p> <p>7) ให้การสนับสนุนบริจาคถังขยะมูลฝอย</p> <p>8) ให้การสนับสนุนด้านอศัตถิย์แก่ชุมชน เช่น ถังดับเพลิงมือถือ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลาม และจัดอบรมฯ</p> <p>9) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน/นิสิต/นักศึกษาที่อยู่ภายในชุมชน</p> <p>10) ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น เค้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จานและชาม สำหรับใช้จัดงานในชุมชน</p> <p>5. โครงการกำหนดให้มีเงินสำรองชดเชยเยียวยาเบื้องต้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) เพื่อเยียวยาชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามความเหมาะสมที่แท้จริง โดยที่ไม่ต้องรอบริษัทประกันภัย จากนั้นบริษัท ฯ ค่อยดำเนินการเรียกร้อง</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างการเตรียมวงเงินสำรองชดเชยเพื่อเยียวยาชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จโครงการจะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)	<p>รอบบริษัทประกันภัย จากนั้นบริษัท ฯ ค่อยดำเนินการเรียกร้อง ค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยภายหลัง ตั้งแต่การ ก่อสร้างจนถึง 1 ปีหลังจากเปิดดำเนินการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้</p> <p>1) ในกรณีเกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการ แก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไป ตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุ ดังกล่าวกับ โครงการ โดยบริษัท แอล เอช มอลส์แอนด์ โฮเทล จำกัดจะ กำหนดให้มีวงเงินสำรองชดเชยเยียวยาเบื้องต้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ซึ่งในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคาร ข้างเคียง โครงการจะชดเชยค่าเสียหาย โดยหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการ แก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ตาม กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยจำนวนเงินเอาประกันภัย กำหนด (1) สำหรับกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จำนวนไม่ต่ำกว่า</p>			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)	100,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคน รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาทต่อครั้ง และ (2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน จำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ต่อครั้ง โดยโครงการจะสำรองจ่ายค่าเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างก่อนครั้งหนึ่ง หรือร้อยละ 50 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้ในเบื้องต้น โดยที่ไม่ต้องรอบริษัทประกันภัย จากนั้น บริษัทผู้พัฒนาโครงการจึงดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยในภายหลังและชดเชยให้กับผู้เสียหายเพิ่มเติม (ถ้ามี) (2) ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน โครงการจะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยผู้พัฒนาโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการ (ถ้ามี)			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินินูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<p>4.2 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข</p> <p>1) สุขภาพประชาชน โดยรอบ</p> <p>1.1 บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวนความสั่นสะเทือน ความปลอดภัย การจัดการมูลฝอย และการจราจรติดขัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.2. เรื่องคุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.2 เรื่องเสียงอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.3 เรื่องความสั่นสะเทือน อย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.6 เรื่องความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ (ต่อ)	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 1.7 เรื่องการจราจรอย่างเคร่งครัด			
1.2 บริเวณบ้านพัก คนงาน (ภายนอกโครงการ)	1. จัดให้มีป้ายแจ้งรายละเอียดที่บริเวณ ด้านหน้าบ้านพัก คนงานโดยแจ้งชื่อ บริษัทผู้รับเหมารื้อถอน ผู้ควบคุมงาน พร้อม ทั้งระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในพื้นที่บ้านพัก คนงานเพื่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและผู้สัญจรผ่านไปมาสามารถ ติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการพักอาศัย ของคนงาน 2. จัดทำรั้วโดยรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความสูง อย่างน้อย 2 เมตร กำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน จำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบ และควบคุมการเข้า-ออกของ คนงาน 3. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงานตามมาตรฐาน และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐานวสท. 1010-34) โดยมีข้อกำหนด เช่น	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายแจ้งรายละเอียด บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน ทั้งนี้ หากโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการในรายงานฉบับถัดไป - โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรั้วโดยรอบบ้านพัก คนงาน ทั้งนี้ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการ จะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานฉบับ ถัดไป - ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดให้มีบ้านพักคนงานแบบ ก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง	- - -	- ดังภาพที่ 36 - ดังภาพที่ 36 - ดังภาพที่ 36

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพัก คนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	- จัดให้มีห้องพักคนงาน ตามจำนวนคนงานของบ้านพักแต่ละแห่ง โดยคิดอัตราคนงาน 2 คน/1ห้อง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดให้มีบ้านพักคนงานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 36
	- จัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่าง ในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณอย่างเพียงพอ			
	- ให้จัดเตรียมถังดับเพลิงมือถือแบบแห้งอย่างน้อย 1 ชุด/อาคาร หรือติดตั้งไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร	- โครงการอยู่ระหว่างการแต่งตั้งหัวหน้าคนงาน ทั้งนี้ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานฉบับถัดไป	-	- ดังภาพที่ 36
	4. กำหนดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องบริเวณบ้านพักคนงาน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพัก ทั้งนี้ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานฉบับถัดไป	-	- ดังภาพที่ 36
	5. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพัก โดยคนงานจะสามารถออกจากบริเวณบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น	- โครงการได้กำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านพัก และภายในบ้านพักอย่างสม่ำเสมอ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง	<p>1. กำหนดให้คนงานที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่การตัดย่อยคอนกรีต ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากกรองอนุภาคตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน ที่สามารถป้องกันไม่ให้ได้รับปริมาณฝุ่นละอองในระบบทางเดินหายใจ</p> <p>2. ควบคุมให้มีการเปิดหน้างานเท่าที่จำเป็น</p> <p>3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอนหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นวันละ 2 ครั้ง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน พร้อมทั้งกวาดเก็บตะกอนฝุ่นละอองภายหลังการฉีดพรมน้ำโดยทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายอีกครั้ง</p> <p>4. ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่รื้อถอน ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>	<p>- โครงการได้กำชับให้คนงานสวมใส่หน้ากากกรองอนุภาคตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน ที่สามารถป้องกันไม่ให้ได้รับปริมาณฝุ่นละอองในระบบทางเดินหายใจ</p> <p>- โครงการควบคุมให้มีการเปิดหน้างานเท่าที่จำเป็น</p> <p>- โครงการจัดให้มีกิจกรรมฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 วัน และทำความสะอาดพื้นที่โครงการเป็นประจำหลังเลิกงาน</p> <p>- โครงการได้กำชับคนงานให้ควบคุมความเร็วในการขับขี่โดยกำหนดให้ขับขี่ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 34</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 8</p> <p>- ดังภาพที่ 5</p> <p>- ดังภาพที่ 25</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง	5. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสำหรับ คนงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มเหล็กสาดรัด Safety แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่นถุงมือ ปลั๊กอุดหู และที่ครอบหู เป็นต้น และกำชับให้สวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้ อย่างเพียงพอที่จำนวนคนงาน พร้อมทั้งกำชับให้คนงาน สวมใส่อุปกรณ์ตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 27 และ ภาคผนวกที่ 12
	6. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	- โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 9
	7. กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาที่ครอบหู (Ear Muff) ให้คนงาน	-	-
	8. กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานให้เหมาะสมกับระดับ เสียงที่คนงานจะได้รับ เช่น กรณีที่คนงานทำงานในที่ที่มีระดับ เสียงดังครบตามชั่วโมงการทำงานที่กำหนด หัวหน้าคนงาน จะต้องหมุนเวียนคนงานไปปฏิบัติงาน ณ บริเวณอื่น เป็นต้น	- โครงการได้กำหนดช่วงระยะเวลาทำงานของคนงานให้ เหมาะสม โดยจะกำหนดไม่ให้คนงานสัมผัสกับกิจกรรม การก่อสร้างที่เกิดเสียงดังเป็นเวลานาน เพื่อลดผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้น	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<p>9. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>10. ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ - ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ - ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ - โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และปลอดภัย ตามระยะการใช้งานที่เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน 	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยเลือกใช้ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้ง อุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>- โครงการติดป้ายเตือนบริเวณมีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้ มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดเสียงก่อนเข้า ทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกล ให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุการสั่นสะเทือนรอง ไว้ใต้เครื่องจักร</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 11</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 4 และภาคผนวกที่ 6</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย โดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง หรือกำหนดให้มีการพักในระหว่างทำงาน โดยพัก 20 นาที ต่อการทำงานล่วงเวลา 2 ชั่วโมง - ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นสำหรับรถขุดเจาะ - ตรวจสอบการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด <p>11. จัดให้มีอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้นสำหรับคนงาน</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร</p> <p>- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในโครงการ เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>	-	-
			-	- ดังภาพที่ 26

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	12. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของ เจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ ความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย อำนวยความสะดวกบริเวณด้านหน้าโครงการตลอดเวลา	-	- ดังภาพที่ 28
	13. ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงาน ก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- โครงการอยู่ระหว่างการติดป้ายแนะนำการทำงาน ทั้งนี้ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผล การปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป	-	-
	14. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสำหรับ คนงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มเหล็ก Safety แวนดา นิรภัย หน้ากากกันฝุ่นถุงมือ ปลั๊กอุดหู และที่ครอบหูเป็นต้น และกำชับให้สวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้ อย่างเพียงพอที่จำนวนคนงาน พร้อมทั้งกำชับให้คนงาน สวมใส่อุปกรณ์ตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 27 และ ภาคผนวกที่ 12
	15. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้า คนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รื้อถอนและ ก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้เข้าใจยิ่งขึ้น	- โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมชี้แจงมาตรการรักษาความ ปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน พร้อมทั้งจัดให้มีคู่มือรักษา ความปลอดภัยในพื้นที่รื้อถอน เพื่อให้คนงานเข้าใจและ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<p>16. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>17. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ให้กับคนงาน</p> <p>18. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่รื้อถอนและก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด</p> <p>19. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งไว้โดยรอบบริเวณพื้นที่รื้อถอน พร้อมทั้งมีห้องควบคุม เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในพื้นที่รื้อถอนและพื้นที่ข้างเคียง โดยเลือกใช้กล้องที่สามารถถ่ายภาพได้ในเวลากลางคืน และเก็บภาพที่บันทึกไว้เพื่อดูภาพย้อนหลังได้</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีถังดับเพลิงไว้บริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ให้กับคนงาน</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโครงการ ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลการปฏิบัติในการในรายงานฉบับถัดไป</p>	- - - -	- ดังภาพที่ 15 - - -



ภาพที่ 1 รั้ว Metal Sheet



ภาพที่ 2 ประตูทางเข้า-ออกปิดทึบ



ภาพที่ 3 ป้ายกำหนดช่วงเวลาการทำงาน



ภาพที่ 4 ป้ายดับเครื่องยนต์



ภาพที่ 5 กิจกรรมฉีดพรมน้ำและทำความสะอาดพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 6 ตู้ไฟฟ้าได้มาตรฐาน



ภาพที่ 7 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



ภาพที่ 8 กิจกรรม CSR



ภาพที่ 9 กิจกรรม Morning Talk

	
ภาพที่ 10 ป้ายชื่อบริษัท/เบอร์โทรศัพท์รถขนส่ง	ภาพที่ 11 ป้ายเตือนบริเวณที่เสียงดัง
	
ภาพที่ 12 พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ	ภาพที่ 13 ป้ายประหยัดน้ำ/ไฟ
	
ภาพที่ 14 ถังสำรองน้ำ	ภาพที่ 15 ถังดับเพลิง

	
<p>ภาพที่ 16 Protection คลุมอาคาร</p>	<p>ภาพที่ 17 ป้ายแสดงเขตรื้อถอน</p>
	
<p>ภาพที่ 18 ป้ายห้ามจอดรถ</p>	<p>ภาพที่ 19 ป้ายรายละเอียดโครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 20 ป้ายเครื่องจักรทำงาน</p>	<p>ภาพที่ 21 ช่างไฟฟ้าเทคนิค</p>



ภาพที่ 22 หลังคาชั่วคราวบริเวณทางเท้าริมถนนราชดำริ



ภาพที่ 23 เบอร์โทรฉุกเฉิน



ภาพที่ 24 กองวัสดุมีผ้าใบปิดคลุม



ภาพที่ 25 ป้ายจำกัดความเร็ว



ภาพที่ 26 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล




ภาพที่ 27 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ภาพที่ 28 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพที่ 29 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



ภาพที่ 30 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาพที่ 31 กำแพงกันเสียง



ภาพที่ 32 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565



A photograph showing a worker on the back of a truck, loading large logs onto a green mesh structure. The scene is outdoors, with a building and a paved area visible in the background.

1. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u> (u)	KL 4220 9216 7/14
2. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
3. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 8/14
4. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	71 13320
5. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 9/14
6. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
7. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 10/14
8. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 11/14
9. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	(M 13320) 71 13320
10. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 12/14
11. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
12. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 13/14
13. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
14. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 14/14
15. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
16. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 15/14
17. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
18. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 16/14
19. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
20. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 17/14
21. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
22. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 18/14
23. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
24. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 19/14
25. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
26. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 20/14
27. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
28. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 21/14
29. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
30. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 22/14
31. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
32. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 23/14
33. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
34. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 24/14
35. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
36. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 25/14
37. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
38. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 26/14
39. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
40. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 27/14
41. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
42. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 28/14
43. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
44. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 29/14
45. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
46. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 30/14
47. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
48. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 31/14
49. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
50. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 32/14
51. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
52. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 33/14
53. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
54. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 34/14
55. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
56. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 35/14
57. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
58. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 36/14
59. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
60. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 37/14
61. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
62. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 38/14
63. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
64. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 39/14
65. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
66. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 40/14
67. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
68. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 41/14
69. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
70. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 42/14
71. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
72. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 43/14
73. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
74. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 44/14
75. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
76. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216 45/14
77. <u>Uhr</u> : <u>0.028 kg</u>	71 13320
78. <u>Uhr</u> : <u>Vertrauensmann</u>	KL 4220 9216



3-53



ภาพที่ 36 (ต่อ) บ้านพักคนงาน