

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1/37
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1/37
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1/37
1.3 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-34/37
1.4 แผนการดำเนินงาน	1-35/37
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1/53
2.1 ผลการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการ	2-1/53
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1/53
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1/34
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-15/34
3.1.1 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-15/34
3.1.1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-15/34
3.1.1.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-27/34
3.1.2 คุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ	3-30/34
3.1.2.1 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ	3-32/34
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/2
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/2
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/2
4.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	4-1/2
4.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ	4-2/2

สารบัญรูป

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 1-1 : สภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ	1-3/37
รูปที่ 1-2 : ที่ตั้งและสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ	1-4/37
รูปที่ 1-3 : ผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556	1-6/37
รูปที่ 1-4 : พื้นที่ปัจจุบันภายในโครงการ	1-36/37
รูปที่ 2-1 : ผังแสดงแนวท่อระบบระบายน้ำฝนและตำแหน่งบ่อหนองน้ำฝน	2-52/53
รูปที่ 2-2 : ระเบียบและข้อปฏิบัติในการอยู่อาศัย โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์	2-53/53
รูปที่ 3-1 : จุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ	3-2/34
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง เดือนมกราคม 2565	3-3/34
รูปที่ 3-3 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2565	3-5/34
รูปที่ 3-4 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง เดือนมีนาคม 2565	3-7/34
รูปที่ 3-5 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง เดือนเมษายน 2565	3-9/34
รูปที่ 3-6 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง เดือนพฤษภาคม 2565	3-11/34
รูปที่ 3-7 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง เดือนมิถุนายน 2565	3-13/34

สารบัญตาราง

สารบัญ	หน้า
ตารางที่ 1-1 : การใช้ที่ดินในโครงการ	1-8/37
ตารางที่ 1-2 : สรุบบพื้นที่ใช้สอยอาคารพักอาศัยของโครงการ	1-9/37
ตารางที่ 1-3 : ระยะถอยร่นโดยรอบของพื้นที่โครงการ	1-10/37
ตารางที่ 2-1 : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์ เดือนเมษายน 2565	2-2/53
ตารางที่ 2-2 : สรุบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์ เดือนเมษายน 2565	2/47/53
ตารางที่ 3-1 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมกราคม 2565	3-21/34
ตารางที่ 3-2 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกุมภาพันธ์ 2565	3-22/34
ตารางที่ 3-3 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมีนาคม 2565	3-23/34
ตารางที่ 3-4 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนเมษายน 2565	3-24/34
ตารางที่ 3-5 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤษภาคม 2565	3-25/34
ตารางที่ 3-6 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมิถุนายน 2565	3-26/34
ตารางที่ 3-7 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ	3-31/34