

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการ โรงแรม เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล (ส่วนขยาย)

ฉบับที่ 1/2565 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565



บริษัท เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านคลองสน-บ้านมาบค้ำควา ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล (ส่วนขยาย)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

หนังสือฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงแรม เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล (ส่วนขยาย) ของบริษัท เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านคลองสน-
บ้านมาบคางควา ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม - มิถุนายน 2565
() กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
() อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายทองพูน โพพันทา		ผู้จัดการโรงแรม
นายเกตุแก้ว บุญไกร		หัวหน้าช่างประจำโรงแรม
นางสาวสฤติย์ภรณ์ สีหะ		หัวหน้าฝ่ายบุคคล

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนริสา พงษ์ชีพ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล จำกัด

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญรูป	II
สารบัญภาพ	II
สารบัญตาราง	II
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการและเหตุผลในการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดของโครงการ	1-3
1) ลักษณะ/ประเภทโครงการ	1-3
2) กิจกรรมภายในโครงการ (ระยะดำเนินการ)	1-3
1.3 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-6
1.4 สถานะการดำเนินโครงการ	1-6
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การดำเนินการ	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การดำเนินงาน	3-1
3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	4-1

ภาคผนวกที่ 1	หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโครงการ
ภาคผนวกที่ 2	เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ

สารบัญรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
1.1-1	ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป	1-2

สารบัญภาพ

ภาพที่	ชื่อภาพ	หน้า
1.4-1	สภาพปัจจุบันของโครงการ	1-6
2.2-1	พื้นที่สีเขียวของโครงการ	2-21
2.2-2	เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว	2-22
2.2-3	สัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ	2-22
2.2-4	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ	2-23
2.2-5	ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ	2-23
2.2-6	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	2-23
2.2-7	ถังรองรับขยะและจุดคัดแยกขยะของโครงการ	2-23
2.2-8	สระว่ายน้ำ	2-24
2.2-9	ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า	2-25
2.2-10	หม้อแปลงไฟฟ้า	2-25
2.2-11	ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	2-25
2.2-12	กล้องวงจรปิด (CCTV)	2-26
2.2-13	การคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย การประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำ/ข้อปฏิบัติ และการป้องกันโรค COVID-19	2-26

สารบัญตาราง

ตารางที่	ชื่อตาราง	หน้า
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	2-2
3.2-1	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	3-2