

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสซีเอ็นท์ ระยะอง 2



รูปที่ 1 ร้วชั่วคราว Metal Sheet สูง 6 เมตร



รูปที่ 2 ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต




รูปที่ 3 พื้นที่กองเก็บวัสดุอุปกรณ์



รูปที่ 4 สโตร์




รูปที่ 5 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 6 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 7 การฉีดน้ำและกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 8 การเปลี่ยนน้ำตลอดแนวรั้วชั่วคราว



รูปที่ 9 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 10 ป้ายระบุ "ดับเครื่องยนต์"



รูปที่ 11 การฉีดล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ



รูปที่ 12 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.



รูปที่ 13 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 14 ป้ายกำชับการทิ้งขยะ



รูปที่ 15 รถโม่ปูน



รูปที่ 16 ประตูทางเข้า-ออกสำหรับรถบรรทุก



รูปที่ 17 ประตูทางเข้า-ออกสำหรับบุคคล



รูปที่ 18 การติดตั้ง Sheet Pile



รูปที่ 19 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำวัน



รูปที่ 20 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ
และบริเวณภายในตลาดน้ำเกาะกลอย



รูปที่ 21 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ
และบริเวณภายในพื้นที่ตลาดน้ำเกาะกลอย



รูปที่ 22 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

รูปที่ 23 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใช้



รูปที่ 24 ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

รูปที่ 25 ห้องน้ำ ห้องส้วม



รูปที่ 26 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



รูปที่ 27 การทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม



รูปที่ 28 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 29 ท่อ/รางระบายน้ำชั่วคราว



รูปที่ 30 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ, ไฟฟ้า



รูปที่ 31 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณข้างรถบรรทุก



รูปที่ 32 กล้องรับความคิดเห็น



รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านพักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 34 สัญญาณไฟเตือนเขตก่อสร้าง



รูปที่ 35 ลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการ



รูปที่ 36 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)




รูปที่ 37 ภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 38 การทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 39 ป้ายแสดงเขตก่อสร้าง



รูปที่ 40 ถังดับเพลิงพร้อมป้ายแนะนำวิธีการใช้งาน



รูปที่ 41 ป้ายเตือน/ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย



รูปที่ 41 (ต่อ)ป้ายเตือน/ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย



รูปที่ 42 บ้านพักคนงาน

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสซีเอ็นท์ ระยอง 2
บริษัท ซีพีเอฟ รีเซิร์ช จำกัด



รูปที่ 42 (ต่อ) บ้านพักคนงาน



รูปที่ 43 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 44 พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่



รูปที่ 45 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 46 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 47 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการและตู้ไฟฟ้าชั่วคราว



รูปที่ 48 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)




รูปที่ 49 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 50 เบรโทรฉุกเฉินของหน่วยงานต่างๆ



รูปที่ 51 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 52 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 53 ผังแสดงการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564-2566



รูปที่ 54 ป้ายแสดงสถิติความปลอดภัย



รูปที่ 55 การประชุม Safety Meeting ประจำสัปดาห์



รูปที่ 56 ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัว
เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว



รูปที่ 57 จุดรวมพล



รูปที่ 58 ทางเดินปลอดภ้ย



รูปที่ 59 ระเบียบการทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง



รูปที่ 60 สภาพหน้างานปัจจุบัน (เดือนเมษายน พ.ศ.2565)



รูปที่ 61 ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565