

ภาคผนวกที่ 1

เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1	หนังสือขอแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร
เอกสารแนบที่ 2	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานฯ และตารางมาตรการฯ
เอกสารแนบที่ 3	สำเนาหนังสือนำส่งรายงาน ฯ
เอกสารแนบที่ 4	โฉนดที่ดิน
เอกสารแนบที่ 5	แผนงานการก่อสร้าง
เอกสารแนบที่ 6	รายงานการสำรวจสภาพอาคารข้างเคียง โครงการก่อสร้างอาคาร ก่อนเริ่มงานโครงสร้างอาคาร
เอกสารแนบที่ 7	เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
เอกสารแนบที่ 8	กรรมธรรม์ประกันภัย
เอกสารแนบที่ 9	ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
เอกสารแนบที่ 10	บันทึกการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
เอกสารแนบที่ 11	ใบเสร็จค่าขยะ
เอกสารแนบที่ 12	ตัวอย่างใบอนุญาตทำงานของคนงานต่างด้าว
เอกสารแนบที่ 13	ตัวอย่างการตรวจสอบสุขภาพพนักงานต่างด้าว
เอกสารแนบที่ 14	แผนฉุกเฉิน และหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน
เอกสารแนบที่ 15	หนังสือรับรองวิศวกร
เอกสารแนบที่ 16	หนังสือขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
เอกสารแนบที่ 17	บันทึกตรวจสอบถังดับเพลิง
เอกสารแนบที่ 18	หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด สภาพแวดล้อม
เอกสารแนบที่ 19	สถิติอุบัติเหตุ
เอกสารแนบที่ 20	รายงานความก้าวหน้า
เอกสารแนบที่ 21	อ. 5

เอกสารแนบที่ 1 หนังสือขอแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือ รื้อถอนอาคาร

แบบ ขผ. ๑

เลขรับที่ ๑๕
วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒
ลงชื่อ. [redacted] ผู้รับการแจ้ง

หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี้ ซีก จำกัด
เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เรียน.....เจ้าพนักงานท้องถิ่น

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด โดยนายสภาพร อมรรพหัตถ์และนายกิจพจน์ นิ่มแคว
ข้าพเจ้า.....เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร

☐ เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
1 สิงหาคม 2560

☒ เป็นนิติบุคคลประเภท..... จดทะเบียนเมื่อ.....

เลขทะเบียน [redacted] มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3 ตระกอก/ขอย อ.ตำบ.รัตนวาปี จ.น่าน 19

ถนน.....สารใต้ หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....บ้านนาหว้า อำเภอ/เขต.....ส่วที่.....

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยมี [REDACTED] ประธานนิติบุคคลผู้แจ้ง

อยู่บ้านเลขที่ [] ตรอก/ซอย [] ถนน [] หมู่ที่ [] -

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

มีความประสงค์จะทำการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

☒ ก่อสร้างอาคาร

☐ ดัดแปลงอาคาร

☐ รถมอเตอร์ไซด์

ที่บ้านเลขที่..... ต.รอก/ซอย..... สุขุมวิท 26 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง..... คลองตัน..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท โรมมอ แลนด์ ทวอนต์ ซึก จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน

เลขที่..... เป็นที่ดินของ บริษัท ไรมอน แอนด์ เทเวนตี ซิก จำกัด

- 1/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/104

วิชากรโยธยาปฏิบัติกร
 กลุ่มงานคิวบคุมอาคาร ๒ ส่วนควบคุมอาคาร ๑

กิจกรรมโครงงานวิชาการ
กลุ่มงานระบบบุคลากร ๒ ส่วนงานบุคลากร ๑
สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

ก.ร.ร. สูง 36 คืบ ฉันทัน 1 คืบ

(๑) ชนิด.....จำนวน.....หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารอเนกประสงค์ (157 กว.)

โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....203.....คัน.

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....หอระบายน้ำ

โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน.

เลข ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน.

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี

- ☒เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
- ☒เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
- ☒เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง
- ☒เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
- ☒เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
- ☒เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
- ☒เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
- ☒เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
- ☒เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา
- ☒เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา
- ☒เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
- ☒เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์
- ☒เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
- ☒เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
- ☒เป็นวิศวกรผู้ดำเนินการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร

ตามสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกล่าว ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน.....วัน โดยจะเริ่มก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/หรือถอนอาคาร
วันที่.....และจะแล้วเสร็จวันที่.....

ข้อ ๕ ข้าพเจ้าขอชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน,ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
จำนวน.....บาท (.....)

ข้อ ๖ พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ

☒ (๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ ซึ่งลงลายมือชื่อ
พร้อมกับระบุชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร และชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร
จำนวน ๙ ชุด ชุดละ.....แผ่น

☒ (๒) รายการคำนวณโครงสร้างของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ที่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อ
ของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร จำนวน ๑ ชุด ชุดละ.....แผ่น

☒ (๓) แบบและรายการคำนวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิงไหม้
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับ
ระบุชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิงไหม้
จำนวน.....ชุด ชุดละ.....แผ่น

☒ (๔) แบบและรายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้งในอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อ
ของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง จำนวน.....ชุด
ชุดละ.....แผ่น

☒ (๕) แบบและรายการคำนวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
และคำนวณระบบประปา จำนวน.....ชุด ชุดละ.....แผ่น

☒ (๖) แบบและรายการคำนวณระบบลิฟต์ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
และคำนวณระบบลิฟต์ จำนวน.....ชุด ชุดละ.....แผ่น

☒ (๗) สำเนาใบอนุญาตของผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน
ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ

☒ (๘) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือ
ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี จำนวน.....ฉบับ

☒ (๙) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบอาคาร และผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร ซึ่งรับรองว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร แล้วแต่กรณี หรือคนที่รับรองว่าออกแบบอาคาร และการออกแบบและคำนวณอาคารดังกล่าว ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับอาคารที่ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ คนชรา หรือผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกำหนดให้รับรองการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นด้วย ตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๖) จำนวน.....ฉบับ

☒ (๑๐) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน ซึ่งรับรองว่าจะควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารนั้น ให้ถูกต้องตามแบบแปลน ราชการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณตามที่ได้แจ้งไว้ และที่ได้รับการแก้ไขตามข้อทักท้วง หรือดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๗) จำนวน.....ฉบับ

☒ (๑๑) หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงนั้น เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ ทวิ จำนวน.....ฉบับ

☒ (๑๒) หนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในกรณีที่อาคารในโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แล้วแต่กรณี จำนวน.....ฉบับ

☒ (๑๓) หนังสือรับรองจากผู้แจ้ง หรือเอกสารและหลักฐานแสดงการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดำเนินโครงการหรือกิจการ ในกรณีที่อาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือดำเนินโครงการหรือกิจการ เป็นอาคารที่ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่อาคารดังกล่าว เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่จะระดมการควบคุมอาคารกำหนด จำนวน.....ฉบับ

☒ (๑๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ

☒ (๑๕) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานเจ้าพนักงานรับรองออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) จำนวน.....ฉบับ

☒ (๑๖) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้งซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) จำนวน ฉบับ

☒ (๑๗) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้แจ้ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว (กรณีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน) จำนวน ฉบับ

☒ (๑๘) สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/ส.๓.๑ เลขที่
ที่จะทำการก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ขนาดเท่าฉบับจริงซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน ชุด

☒ (๑๙) สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/ส.๓.๑ เลขที่
ที่จะใช้เป็นที่ยึดtrag ทึกสัปรด และทางเข้าออกของรุด ขนาดเท่าฉบับจริงซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน ชุด

☒ (๒๐) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินตาม (๑๘) และหรือ (๑๙) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินทุกคน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดินที่หน่วยงานซึ่งมีการรับรองออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว (กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น) จำนวน ฉบับ

☐ (๒๑) หนังสือยืนยันที่จะทำการรื้อถอนอาคารเดิม หรือสำเนาคำขออนุญาตหรือหนังสือแจ้งจะรื้อถอนอาคาร สำเนาใบอนุญาตหรือใบรับหนังสือแจ้งจะรื้อถอนอาคารเดิม (กรณีมีอาคารเดิมจะต้องรื้อถอนอยู่ในบริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลงอาคาร) จำนวน ฉบับ

☐ (๒๒) หลักฐานการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารที่จะทำการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ฉบับ (ถ้ามีโปรดระบุ.....)

☐ (๒๓) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

เรย์ท โทมอน แอนด์ ทเวนตี้ ซิก จำกัด
RAMOTH LAND TWENTY SIX CO., LTD.

(ในนาม เรย์ท. โทมอน แอนด์ ทเวนตี้ ซิก จำกัด)

ผู้แจ้ง

หมายเหตุ (๑) ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่า

(๒) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

242/16

(KNN var. 9) KNN var. 9 (1/50)



กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 06

ใบเสร็จเงินสด

วันที่ ๒๗ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๕๕

ได้รับเงินจาก บริษัท TADA กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อีก ๑ ล้านบาท

ดังมีรายการข้างล่างนี้ :-

[illegible]

จำนวนเงินบาท

หัวหน้า

แบบ บ.๑๑

ลงบัญชีเงินสดหน้า

เจ้าพนักงานบัญชีและบัญชีชำนาญการ
พิจารณาในข้อเสนอก่อนที่ผู้อำนวยการทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเสนอให้

**เอกสารแนบที่ 2 สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานฯ
และตารางมาตรการฯ**

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๘ ๓ ๕ ๙



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Estelle - Phrom Phong
(ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์) ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี ซิก จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี ซิก จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ที่ ENV/ทจ/ศค/60058.RLC/18/131

ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๑๖๒๔

ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ The Estelle - Phrom Phong (ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์) ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี ซิก จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี ซิก จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท โปร
เอ็น เทคโนโลยี จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Estelle -
Phrom Phong (ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์) ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท ๒๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๑๕๗ ห้อง
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Estelle - Phrom Phong (ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์)
ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี ซิก จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable
Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ

ภายใน...

ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานโยธาฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานโยธาฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท โพร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานโยธาฯ และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สำนักงานเขตเมือง



เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

เอกสารแนบที่ 3 สำเนาหนังสือนำส่งรายงาน ฯ



ใบรับรองรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับเรื่อง : An199/64-2 วันที่รับเรื่อง : 27 มกราคม 2565
ชื่อโครงการ : The Estelle-Phrom Phong (ดิ เอสเทลล์ ฟร้อมพงษ์)
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี ซีก จำกัด
เลขที่หนังสือเห็นชอบ : ทส 1010.5/8350 วันที่เห็นชอบ : 17 มิถุนายน 2562
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เขต : คลองเตย
ระยะโครงการ : ก่อสร้าง ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม
สถานะการจัดส่ง : ส่งภายในระยะเวลาดำหนด ผู้จัดทำรายงาน : บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด
ผู้ส่ง : [REDACTED] เบอร์โทรผู้ส่ง : 0959152967

ผลการตรวจสอบเอกสาร :

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ..... [REDACTED]เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ..... [REDACTED]ผู้รับรองการตรวจรับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ที่ EP/001/2565

วันที่ 6 มกราคม 2565

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 โครงการ The Estelle-Phrom Phong (ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์) ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี ซิก จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Estelle-Phrom Phong (ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี ซิก จำกัด จำนวน 1 เล่ม
2. แผ่น CD จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี ซิก จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ของโครงการ The Estelle-Phrom Phong (ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์) ตามหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ทส 1010.5/8349 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บัดนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฯ และแผ่น CD ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



27 ม.ค. 2565


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี ซิก จำกัด

ผู้ประสานงาน :



เอกสารแนบที่ 4 โฉนดที่ดิน



บริษัท ไรมอน แอนด์ ลैंด ทเวนตี SIX จำกัด
RAIMON LAND TWENTY SIX CO., LTD.



หน้า 1

4




บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หจก. 26
HJONG LAYO TWENTY SIX CO., LTD.



หน้า 2 จาก 1

เอกสารแนบที่ 5 แผนงานการก่อสร้าง


Project The Estelle Phrom Phong (Working program) Revise 1



Project The Estelle Phrom Phong (Working program) Revise 1

Task Name	Duration	Start	Finish	Ch 1, 2020	Ch 2, 2016	Ch 3, 2013	Ch 4, 2010	Ch 5, 2007	Ch 6, 2004	Ch 7, 2001	Ch 8, 1998	Ch 9, 1995	Ch 10, 1992	Ch 11, 1989	Ch 12, 1986	Ch 13, 1983	Ch 14, 1980	Ch 15, 1977	Ch 16, 1974	Ch 17, 1971	Ch 18, 1968	Ch 19, 1965	Ch 20, 1962	Ch 21, 1959	Ch 22, 1956	Ch 23, 1953	Ch 24, 1950	Ch 25, 1947	Ch 26, 1944	Ch 27, 1941	Ch 28, 1938	Ch 29, 1935	Ch 30, 1932	Ch 31, 1929	Ch 32, 1926	Ch 33, 1923	Ch 34, 1920	Ch 35, 1917	Ch 36, 1914	Ch 37, 1911	Ch 38, 1908	Ch 39, 1905	Ch 40, 1902	Ch 41, 1999	Ch 42, 1996	Ch 43, 1993	Ch 44, 1990	Ch 45, 1987	Ch 46, 1984	Ch 47, 1981	Ch 48, 1978	Ch 49, 1975	Ch 50, 1972	Ch 51, 1969	Ch 52, 1966	Ch 53, 1963	Ch 54, 1960	Ch 55, 1957	Ch 56, 1954	Ch 57, 1951	Ch 58, 1948	Ch 59, 1945	Ch 60, 1942	Ch 61, 1939	Ch 62, 1936	Ch 63, 1933	Ch 64, 1930	Ch 65, 1927	Ch 66, 1924	Ch 67, 1921	Ch 68, 1918	Ch 69, 1915	Ch 70, 1912	Ch 71, 1909	Ch 72, 1906	Ch 73, 1903	Ch 74, 1900	Ch 75, 1897	Ch 76, 1894	Ch 77, 1891	Ch 78, 1888	Ch 79, 1885	Ch 80, 1882	Ch 81, 1879	Ch 82, 1876	Ch 83, 1873	Ch 84, 1870	Ch 85, 1867	Ch 86, 1864	Ch 87, 1861	Ch 88, 1858	Ch 89, 1855	Ch 90, 1852	Ch 91, 1849	Ch 92, 1846	Ch 93, 1843	Ch 94, 1840	Ch 95, 1837	Ch 96, 1834	Ch 97, 1831	Ch 98, 1828	Ch 99, 1825	Ch 100, 1822	Ch 101, 1819	Ch 102, 1816	Ch 103, 1813	Ch 104, 1810	Ch 105, 1807	Ch 106, 1804	Ch 107, 1801	Ch 108, 1798	Ch 109, 1795	Ch 110, 1792	Ch 111, 1789	Ch 112, 1786	Ch 113, 1783	Ch 114, 1780	Ch 115, 1777	Ch 116, 1774	Ch 117, 1771	Ch 118, 1768	Ch 119, 1765	Ch 120, 1762	Ch 121, 1759	Ch 122, 1756	Ch 123, 1753	Ch 124, 1750	Ch 125, 1747	Ch 126, 1744	Ch 127, 1741	Ch 128, 1738	Ch 129, 1735	Ch 130, 1732	Ch 131, 1729	Ch 132, 1726	Ch 133, 1723	Ch 134, 1720	Ch 135, 1717	Ch 136, 1714	Ch 137, 1711	Ch 138, 1708	Ch 139, 1705	Ch 140, 1702	Ch 141, 1699	Ch 142, 1696	Ch 143, 1693	Ch 144, 1690	Ch 145, 1687	Ch 146, 1684	Ch 147, 1681	Ch 148, 1678	Ch 149, 1675	Ch 150, 1672	Ch 151, 1669	Ch 152, 1666	Ch 153, 1663	Ch 154, 1660	Ch 155, 1657	Ch 156, 1654	Ch 157, 1651	Ch 158, 1648	Ch 159, 1645	Ch 160, 1642	Ch 161, 1639	Ch 162, 1636	Ch 163, 1633	Ch 164, 1630	Ch 165, 1627	Ch 166, 1624	Ch 167, 1621	Ch 168, 1618	Ch 169, 1615	Ch 170, 1612	Ch 171, 1609	Ch 172, 1606	Ch 173, 1603	Ch 174, 1600	Ch 175, 1597	Ch 176, 1594	Ch 177, 1591	Ch 178, 1588	Ch 179, 1585	Ch 180, 1582	Ch 181, 1579	Ch 182, 1576	Ch 183, 1573	Ch 184, 1570	Ch 185, 1567	Ch 186, 1564	Ch 187, 1561	Ch 188, 1558	Ch 189, 1555	Ch 190, 1552	Ch 191, 1549	Ch 192, 1546	Ch 193, 1543	Ch 194, 1540	Ch 195, 1537	Ch 196, 1534	Ch 197, 1531	Ch 198, 1528	Ch 199, 1525	Ch 200, 1522	Ch 201, 1519	Ch 202, 1516	Ch 203, 1513	Ch 204, 1510	Ch 205, 1507	Ch 206, 1504	Ch 207, 1501	Ch 208, 1498	Ch 209, 1495	Ch 210, 1492	Ch 211, 1489	Ch 212, 1486	Ch 213, 1483	Ch 214, 1480	Ch 215, 1477	Ch 216, 1474	Ch 217, 1471	Ch 218, 1468	Ch 219, 1465	Ch 220, 1462	Ch 221, 1459	Ch 222, 1456	Ch 223, 1453	Ch 224, 1450	Ch 225, 1447	Ch 226, 1444	Ch 227, 1441	Ch 228, 1438	Ch 229, 1435	Ch 230, 1432	Ch 231, 1429	Ch 232, 1426	Ch 233, 1423	Ch 234, 1420	Ch 235, 1417	Ch 236, 1414	Ch 237, 1411	Ch 238, 1408	Ch 239, 1405	Ch 240, 1402	Ch 241, 1399	Ch 242, 1396	Ch 243, 1393	Ch 244, 1390	Ch 245, 1387	Ch 246, 1384	Ch 247, 1381	Ch 248, 1378	Ch 249, 1375	Ch 250, 1372	Ch 251, 1369	Ch 252, 1366	Ch 253, 1363	Ch 254, 1360	Ch 255, 1357	Ch 256, 1354	Ch 257, 1351	Ch 258, 1348
-----------	----------	-------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Project The Estelle Phrom Phong (Working program) Revise 1



เอกสารแนบที่ 6 รายงานการสำรวจสภาพอาคาร
ข้างเคียง โครงการก่อสร้างอาคาร
ก่อนเริ่มงานโครงสร้างอาคาร

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

เลขที่ ๓๓ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ ๐๒-๒๖๖๖-๐๐๖๖ โทรสาร ๐๒-๒๖๖๖-๐๐๖๖

Bell Survey Ltd.

International Adjusters - Surveyors
Appraisers - Commodity Inspectors
Established 1976

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

หมายเลขเรื่องของบริษัทฯ : [REDACTED]

เรียน [REDACTED]

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพลู

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

รายงานการสำรวจสภาพอาคารข้างเคียง โครงการก่อสร้างอาคาร

"ดี เอสเทลล์ พรีเมียมพงษ์"

(ก่อนเริ่มงานโครงสร้างอาคาร)

โครงการก่อสร้าง	: งานก่อสร้างอาคารโครงการ "ดี เอสเทลล์ พรีเมียมพงษ์" สูง 36 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
เจ้าของโครงการ	: Raimon Land Twenty Six Co., Ltd.
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ผู้รับเหมางานเสาเข็มเจาะ	: Thai Bauer Co.,LTD
ผู้รับเหมางานโครงสร้าง	: บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลางานก่อสร้าง ทั้งโครงการ	: เริ่มงาน วันที่ 13 มกราคม 2563 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 30 กันยายน 2564
วันที่สำรวจ	: ระหว่างวันที่ 10 -21 มกราคม 2563
พนักงานสำรวจ	: [REDACTED]

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

2K20/N-0005... /2

- 2 -

บทนำ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการสำรวจสภาพอาคารข้างเคียง เพื่อการทำประกันภัยโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย "ดี เอสเทลล์ พรีเมียมพงษ์" ซึ่งตั้งอยู่ตามที่อยู่ข้างต้น โดยพนักงานสำรวจของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพทั่วไปของที่ตั้งโครงการและอาคารข้างเคียงในระหว่างวันที่ 10 - 21 มกราคม 2563 ร่วมกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในโครงการที่เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์ของรายงานฉบับนี้ เพื่อจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายในการทำสัญญาประกันภัยโครงการก่อสร้าง และเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวจึงได้มีการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผังงานก่อสร้างและผังงานฐานรากตลอดจนสภาพแวดล้อมหน่วยงานรวมถึงการป้องกันอันตรายและระบบรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานทั้งหมด

ในการดำเนินการสำรวจ พนักงานผู้สำรวจได้สำรวจสถานที่ก่อสร้างโครงการและได้สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจสภาพอาคารข้างเคียงตามสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่อาจทำการศึกษารายละเอียดทั้งหมดจากแบบก่อสร้างในระหว่างการทำโครงการ ฉะนั้น รายงานฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นตามรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มีซึ่งน่าเชื่อถือถูกต้อง บริษัทฯ จึงไม่ขอรับผิดชอบกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ อันเกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าว (ถ้ามี) นอกเหนือจากข้อมูลที่บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจเอง

.../3

... /2

รายละเอียดทั่วไป (GENERAL DESCRIPTION)

ที่ตั้งโครงการและสภาพแวดล้อม (Site Location & Exposures)

บริเวณที่ตั้งโครงการก่อสร้างเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแนวเขตโดยรอบดังนี้-

ก. ด้านหน้า :
ข. ด้านซ้าย :
ค. ด้านหลัง :
ง. ด้านขวา :

รายละเอียดโครงการ (PROJECT DESCRIPTION)

ลักษณะของอาคารในโครงการเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นอาคารชุดพักอาศัยโครงการ "ดี เอสเทลส์ พร้อมพงษ์" สูง 36 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ระหว่างการสำรวจพบว่าภายในพื้นที่ที่ตั้งโครงการดังกล่าว เป็นพื้นที่ว่างเปล่า

หน่วยงานก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้
(Construction Site & Equipment)

ภายในพื้นที่ตั้งโครงการขนาดดังกล่าว จำเป็นต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ (Construction Equipment) และเครื่องจักรในงานก่อสร้าง (Construction Machinery) ต่างๆ หลายชนิด เข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่อุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างขนาดเล็กจนถึงเครื่องจักรกลหนักอื่นๆ (Heavy Equipment) และ Tower Crane เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควร ดังนั้น จึงพิจารณาว่าความเสี่ยงภัยในการทำงานร่วมกันของเครื่องจักรเหล่านี้ อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Considered Normal)

ความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สินข้างเคียง (Risk Exposures to Adjacent Property)

บริเวณหน่วยงานก่อสร้างมีทรัพย์สินที่อยู่โดยรอบเป็นของบุคคลภายนอก (Third Party) ซึ่งระหว่างการสำรวจพบว่าบางส่วนทรัพย์สินเหล่านี้มีความเสียหายที่มีอยู่เดิม (Existing Damage) ก่อนที่ทางโครงการจะเริ่มงานก่อสร้างอาคาร (เริ่มงานวันที่ 13 มกราคม 2563) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของท่านสรุปดังนี้ :-

พื้นที่บริเวณนี้ไม่พบความเสียหาย

ติดต่อ :

เป็นอาคารพาณิชย์ สูง 5 ชั้น โครงสร้าง ค.ส.ล. ห่างจากแนวเขตที่ดินโครงการประมาณ 10 เมตร มีบ้านข้างเคียงชั้นกลาง 1 หลัง ดังนี้-

- ชั้นที่ 1. - มีรอยแตกร้าวบนผนัง และรอยแตกแยกมุมห้องแต่งตัว (รูปที่ 29-30)
- มีรอยแตกร้าวมุมห้องครัว (รูปที่ 33-34)
- มีกระเบื้องพื้นหลุดล่อน 2 แผ่นห้องครัว (รูปที่ 35-36)
- มีรอยแตกร้าวฝ้าเพดาน และคราบน้ำห้องครัว (รูปที่ 39-40)
ชั้นลอย - ไม่พบความเสียหาย (รูปที่ 41-44)
ชั้นที่ 2 - ไม่พบความเสียหาย (รูปที่ 45-56)
ชั้นที่ 3 - ไม่พบความเสียหาย (รูปที่ 57-66)
ชั้นที่ 4 - มีรอยแตกร้าวเพดานหน้าห้องน้ำ (รูปที่ 75-76)
ชั้นที่ 5 - ไม่พบความเสียหาย (รูปที่ 77-84)

ติดต่อ :

เป็นอาคารพักอาศัย สูง 12 ชั้น โครงสร้าง ค.ส.ล. ด้านหลังอาคารติดแนวเขตที่ดินโครงการ ตลอดแนว ดังนี้-

- ชั้นที่ 1. - ไม่พบความเสียหาย (รูปที่ 87-96)
ชั้นที่ 10. - ห้อง 1001 ไม่พบความเสียหาย (รูปที่ 97-108)
ชั้นดาดฟ้า - ไม่พบความเสียหาย (รูปที่ 109-124)
ชั้นที่ 10. - ภาพถ่ายจากภายนอก ไม่ทราบหมายเลขห้องอยู่ระหว่างซ่อมฝ้าเพดาน (รูปที่ 127-128)
ผนังอาคารภายนอกด้านหลังติดโครงการมีรอยแตกร้าวเล็กน้อยประปราย (รูปที่ 127-130)

4. [REDACTED]
ติดต่อ : [REDACTED]
เป็นห้องเก็บของชั้นเดียว โครงสร้าง ค.ส.ล. ด้านขวาอาคารและแนวกำแพงติดแนวเขตที่ดินโครงการตลอดแนว ดังนี้:-

- ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพถ่ายใน (รูปที่ 87-96)
- ร่องรอยแตกร้าว-สีหลุดลอกผนังด้านหน้าหลายจุด (รูปที่ 139-144)
- ร่องรอยแตกร้าวเล็กน้อยประปรายกำแพงด้านขวาติดโครงการ (รูปที่ 147-154)

5. [REDACTED]
ติดต่อ : [REDACTED]
เป็นอาคารพักอาศัย สูง 13 ชั้น โครงสร้าง ค.ส.ล. ด้านหลังอาคารห่างจากแนวเขตที่ดินโครงการประมาณ 10 เมตร แนวกำแพงติดโครงการตลอดแนว ดังนี้:-

- ร่องรอยแตกร้าวกำแพงหลายจุด (รูปที่ 175-188)
- ร่องรอยแตกร้าวผนังอาคารภายนอกหลายจุด (รูปที่ 191-198)
- ร่องรอยแตกร้าวชั้นดาดฟ้าหลายจุด (รูปที่ 205-222)

6. [REDACTED]
ติดต่อ : [REDACTED]
เป็นอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น โครงสร้าง ค.ส.ล. ด้านหลังอาคารห่างจากแนวเขตที่ดินโครงการประมาณ 15 เมตร แนวกำแพงบางส่วนติดโครงการ ดังนี้:-

- ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพถ่ายในอาคาร
- ร่องรอยแตกร้าวผนังอาคารภายนอกหลายจุด (รูปที่ 227-234)
- ร่องรอยแตกร้าวกำแพงหลายจุด (รูปที่ 241-244)
- ร่องรอยแตกร้าวพื้นหลายจุด (รูปที่ 247-250)

7. [REDACTED]
ติดต่อ : [REDACTED]
เป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และ ชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง โครงสร้าง ค.ส.ล. แนวรั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดินโครงการตลอดแนว ดังนี้:-

7.1) บ้านคุณชวนชม (รูปที่ 253-318)

เป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียว โครงสร้าง ค.ส.ล. แนวรั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดินโครงการตลอดแนว ดังนี้:-

- ร่องรอยแตกร้าวเสาคอนกรีต , พื้นไม้และคานพูนัง (รูปที่ 259-260,277-280,295-296)
- ร่องรอยแตกร้าวผนังบ้าน (รูปที่ 261-262,275-276,287-288,291-292)
- ร่องรอยผุพังชายคาชั้นโครงการ (รูปที่ 273-274,281-282,289-290)
- ร่องรอยแตกร้าวผนังห้องน้ำ (รูปที่ 313-318)

7.2) [REDACTED]
เป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น โครงสร้าง ค.ส.ล. แนวรั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดินโครงการตลอดแนว ดังนี้:-

- ร่องรอยเพดานชายคาผุพัง (รูปที่ 329-332)
- ร่องรอยแตกร้าวพื้นคอนกรีตเล็กน้อยประปราย (รูปที่ 337-342)
- ร่องรอยซ่อมแซมผุพังเพดานภายในบ้านชั้นบน (รูปที่ 343-362)

7.3) [REDACTED]
เป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียว โครงสร้าง ค.ส.ล. บ้านห่างจากแนวเขตที่ดินโครงการประมาณ 15 เมตร ดังนี้:-

- ร่องรอยแตกร้าวผนังเล็กน้อยประปราย (รูปที่ 367-370)

8. [REDACTED]
ติดต่อ : [REDACTED]
เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 29 ชั้น โครงสร้างเป็น ค.ส.ล. มีด้านขวาอาคารอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินโครงการประมาณ 10 เมตร แนวกำแพงด้านขวาติดโครงการตลอดแนว ดังนี้:-

- ร่องรอยแตกร้าวกำแพงด้านขวาติดโครงการหลายจุด (รูปที่ 385-392)
- ร่องรอยแตกร้าวกำแพงด้านหน้าอาคาร (รูปที่ 397-400)
- ร่องรอยแตกร้าวผนังอาคารภายนอกหลายจุด (รูปที่ 411-422)
- ร่องรอยแตกร้าวพื้นถนนใต้อาคารด้านหน้า (รูปที่ 433-434)
- ร่องรอยแตกร้าวผนังห้อง Mail Room (รูปที่ 439-440)
- ร่องรอยแตกร้าวผนังห้องน้ำหญิง (รูปที่ 443-444)
- ร่องรอยคราบน้ำเพดานห้องฟิตเนส (รูปที่ 461-462)
- ร่องรอยแตกร้าวขอบกำแพงกันตกชั้นดาดฟ้า (รูปที่ 469-474)
- ร่องรอยแตกร้าวผนังห้องทางออกชั้นดาดฟ้า (รูปที่ 475-480)
- ร่องรอยแตกร้าวคานทับหลังชั้นดาดฟ้า (รูปที่ 481-484)

หมายเหตุและข้อเสนอแนะ (Surveyor's notes & comments)

1. ความเสี่ยงภัยเนื่องจากการสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียงรอบบริเวณหน่วยงานในระหว่างงานโครงสร้างและงานก่อสร้างฐานรากอาคารอยู่ในอัตราสูง โดยเฉพาะด้านขวา และด้านหลังโครงการซึ่งมีโครงสร้างอาคาร ใกล้ชิดแนวเขตที่ดินหน่วยงาน ซึ่งดำเนินการใดๆ บริเวณส่วนนี้ควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ
2. ในระหว่างงานขุดดินก่อสร้างฐานรากอาคาร ควรจัดให้มีการตรวจสอบอาคารข้างเคียงเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ เพื่อศึกษาผลกระทบ (ถ้ามี) และเพื่อหามาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจลุกลามจนเป็นอันตรายกับอาคารและ/หรือโครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียง
3. ผลการสำรวจและบันทึกความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียง ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นสรุปได้ว่าขณะนี้ยังไม่พบทรัพย์สินใดมีความเสียหายจนถึงได้ว่าเป็น Partial หรือ Total Collapse หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างเดิมของอาคาร
4. ความเสียหาย (ถ้ามี) หากเกิดขึ้นกับทรัพย์สินข้างเคียงควรจะมีการแจ้งให้เจ้าของโครงการและบริษัทประกันภัย ได้รับทราบโดยเร็วเพื่อจักได้ร่วมกันหามาตรการ และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในภายหลัง




บริษัทฯ ขอเสนอข้อมูลและรายละเอียดการสำรวจต่อท่าน พร้อมทั้งได้แนบบิลค่าบริการ ผังบริเวณภาพถ่ายและบันทึกผลการสำรวจมาด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



กรรมการผู้อำนวยการ

โครงการ
“ดี เอสเทลล์ พรีเมียมพังก์”



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 7-8

อาคารข้างเคียงด้านขวาโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 9-10

อาคารข้างเคียงด้านขวาโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 11-12

อาคารข้างเคียงด้านขวาโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 13-14

อาคารข้างเคียงด้านขวาโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 15-16

อาคารข้างเคียงด้านหลังโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 17-18

อาคารข้างเคียงด้านหลังโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 19-20

อาคารข้างเคียงด้านหน้าโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.




บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

วันที่ 21-22
เลขที่ 9



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

วันที่ 22-24
สภาพภายในชั้นที่ 1



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

วันที่ 25-26
สภาพภายในชั้นที่ 1



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

วันที่ 27-28
สภาพภายในชั้นที่ 1



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 29-30

ห้องรอยแตกหัวและรอยแตกแยกห้องครัว



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 31-32

สภาพภายในชั้นที่ 1



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 33-34

ห้องรอยแตกหัวและรอยแตกแยกห้องครัว



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 35-36

ห้องรอยแตกหัวและรอยแตกแยกห้องครัว



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 37-38
สภาพภายในชั้นที่ 1





บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 39-40
ห้องรอยแตกข้าวมีนเพดานและคราบน้ำนองครัว



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 41-42
สภาพภายในชั้นลอย



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 43-44
สภาพภายในชั้นลอย




บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรินซ์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 45-46
สภาพภายในชั้นที่ 2





บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรินซ์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 47-48
สภาพภายในชั้นที่ 2




บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรินซ์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 49-50
สภาพภายในชั้นที่ 2




บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรินซ์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 51-52
สภาพภายในชั้นที่ 2



บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 53-54
สภาพภายในห้องน้ำชั้นที่ 2




บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 55-56
สภาพภายในห้องน้ำชั้นที่ 2



บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 57-58
สภาพภายในชั้นที่ 3



บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 59-60
สภาพภายในชั้นที่ 3




บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 61-62
สภาพภายในห้องน้ำชั้นที่ 3




บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 63-64
สภาพภายในห้องน้ำชั้นที่ 3




บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 65-66
สภาพภายในห้องน้ำชั้นที่ 3



บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 67-68
สภาพภายในห้องน้ำชั้นที่ 4




บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ps

รูปที่ 69-70
สภาพภายในชั้นที่ 4





บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ps

รูปที่ 71-72
สภาพภายในชั้นที่ 4





บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ps

รูปที่ 73-74
สภาพภายในชั้นที่ 4




บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ps

รูปที่ 75-76
ห้องย่อยแตกข้าวพุดานหน้าห้องน้ำ





บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 77-78
สภาพภายในชั้นที่ 5



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 79-80
สภาพภายในชั้นที่ 5




บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 81-82
สภาพภายในชั้นที่ 5



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด





Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 83-84
สภาพภายในชั้นที่ 5





บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 91-92

สภาพบริเวณทางเข้า-ออกใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 93-94

ห้องค้าปลีกประชาชนสัมพันธ์



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 95-96

ห้องค้าปลีกประชาชนสัมพันธ์



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 97-98

สภาพภายในห้อง 1001



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 99-100

สภาพภายในห้อง 1001



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 101-102

สภาพภายในห้อง 1001



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 103-104

สภาพภายในห้อง 1001



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 105-106

สภาพภายในห้อง 1001



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 107-108

สภาพบริเวณชั้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 109-110

สภาพบริเวณชั้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 111-112

สภาพบริเวณชั้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 113-114

สภาพบริเวณชั้นดาดฟ้า



บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 115-116

สภาพบริเวณชั้นลาดฟ้า



บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 117-118

สภาพบริเวณชั้นลาดฟ้า



บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 119-120

สภาพบริเวณชั้นลาดฟ้า



บริษัท เบลู เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 121-122

สภาพบริเวณชั้นลาดฟ้า





บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 123-124
สภาพบริเวณชั้นดาดฟ้า




บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 125-126
สภาพผนังอาคารด้านหลังติดโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 127-128
สภาพผนังอาคารด้านหลังติดโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 129-130
สภาพผนังอาคารด้านหลังติดโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.




บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 131-132
เลขที่ 712/6





บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 133-134
เลขที่ 712/6




บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 135-136
สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 137-138

สภาพทั่วไปภายในอาคารด้านหน้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 139-140

สภาพทั่วไปภายในอาคารด้านหน้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 141-142

สภาพทั่วไปภายในอาคารด้านหน้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 143-144

สภาพทั่วไปภายในอาคารด้านหน้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 145-146

สภาพกำแพงติดโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 147-148

สภาพกำแพงติดโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 149-150

สภาพกำแพงติดโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 151-152

สภาพกำแพงติดโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 153-154

สภาพกำแพงติดโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 155-156

สภาพพื้นคอนกรีตด้านหน้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 157-158

เลขที่ 712/1



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 159-160

เลขที่ 712/1



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 161-162

สภาพทั่วไปอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 163-164

สภาพทั่วไปอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 165-166

สภาพทั่วไปอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 167-168

สภาพทั่วไปใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 169-170

สภาพทั่วไปใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 171-172

สภาพทั่วไปด้านหน้าอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 173-174

สภาพทั่วไปด้านหน้าอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 175-176

สภาพภายในห้องเครื่อง



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 177-178

สภาพภายในห้องเครื่อง



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 179-180

สภาพภายในห้องเครื่อง



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 181-182

สภาพภายในห้องเครื่อง





บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 183-184
สภาพกำแพงด้านโครงการ





บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 185-186
สภาพกำแพงด้านโครงการ





บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 187-188
สภาพกำแพงด้านโครงการ




บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 189-190
สภาพภายในอาคารด้านหลัง



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 191-192

สภาพผนังอาคารด้านหลัง



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 193-194

สภาพผนังอาคารด้านหลัง



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 195-196

สภาพผนังอาคารด้านหน้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 197-198

สภาพผนังอาคารด้านหน้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 199-200

สภาพภายในห้องขึ้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 201-202

สภาพภายในห้องขึ้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 203-204

สภาพภายในห้องขึ้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 205-206

สภาพภายในห้องขึ้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 207-208

สภาพภายในห้องชั้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 209-210

สภาพภายในห้องชั้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 211-212

สภาพภายในห้องชั้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 213-214

สภาพภายนอกชั้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/bs

รูปที่ 215-216

สภาพภายนอกชั้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/bs

รูปที่ 217-218

สภาพภายนอกชั้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/bs

รูปที่ 219-220

สภาพภายนอกชั้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/bs

รูปที่ 221-222

สภาพภายนอกชั้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 223-224

สภาพภายนอกชั้นดาดฟ้า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 225-226

อาคารเสียงใต้และบุตร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 227-228

สภาพภายนอกอาคาร



บริษัท เบลูเซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 222-230

สภาพภายนอกอาคาร



บริษัท เบลูเซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 231-232

สภาพภายนอกอาคาร



บริษัท เบลูเซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 233-234

สภาพภายนอกอาคาร



บริษัท เบลูเซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 235-236

สภาพโรงจอดรถ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 237-238

สภาพโรงจอดรถ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 239-240

สภาพกำแพงกันดินโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 241-242

สภาพกำแพงกันดินโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 243-244

สภาพกำแพงกันดินโครงการ



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 245-246

สภาพถนนคอนกรีต



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 247-248

สภาพถนนคอนกรีต



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 249-250

สภาพถนนคอนกรีต



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.




บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 251-252
ทางเข้า-ออก บ้านเลขที่ 6



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 253-254
บ้านคุณพรพรรณ





บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 255-256
สภาพทั่วไปภายนอก




บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 257-258
สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 253-260

สภาพทั่วไปภายในรถ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0006/STS/ns

รูปที่ 261-262

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 263-264

สภาพทั่วไปภายในรถ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 265-266

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 267-268

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 269-270

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 271-272

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 273-274

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 275-276

สภาพทั่วไปภายในถ้ำ



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 277-278

สภาพทั่วไปภายในถ้ำ



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 279-280

สภาพทั่วไปภายในถ้ำ



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 281-282

สภาพทั่วไปภายในถ้ำ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 283-284

สภาพทั่วไปภายใน



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 285-286

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 287-288

สภาพทั่วไปภายใน



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 289-290

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 281-282

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 283-284

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 285-286

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 287-288

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 289-300

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 301-302

สภาพทั่วไปภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 303-304

สภาพภายในบ้าน



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 305-306

สภาพภายในบ้าน



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 307-308

สภาพภายในบ้าน



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 309-310

สภาพภายในบ้าน



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 311-312

สภาพความเสียหายภายในห้องน้ำ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 313-314

สภาพความเสียหายภายในห้องน้ำ



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 315-316

สภาพความเสียหายภายในห้องน้ำ



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 317-318

สภาพความเสียหายภายในห้องน้ำ



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 319-320

สภาพทั่วไปภายนอกบ้านเช่าหลังใหญ่



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ms

รูปที่ 321-322

สภาพทั่วไปภายนอกบ้านเช่าหลังใหญ่



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 322-324

สภาพทั่วไปภายนอกบ้านเช่าหลังใหญ่



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 325-328

สภาพทั่วไปภายนอกบ้านเช่าหลังใหญ่



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 327-328

สภาพทั่วไปภายนอกบ้านเช่าหลังใหญ่



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 329-330

สภาพทั่วไปภายนอกบ้านเช่าหลังใหญ่



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 331-332

สภาพทั่วไปภายนอกบ้านเช่าหลังใหญ่



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 333-334

สภาพทั่วไปภายนอกบ้านเช่าหลังใหญ่



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 335-336

สภาพทั่วไปภายนอกบ้านเช่าหลังใหญ่



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 337-338

สภาพทั่วไปภายนอกบ้านเช่าหลังใหญ่



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 339-340

สภาพทั่วไปภายในถ้ำหลังใหญ่



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 341-342

สภาพทั่วไปภายในถ้ำหลังใหญ่



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 343-344

สภาพภายในถ้ำ



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 345-346

สภาพภายในถ้ำ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 347-348

สภาพภายในบ้านเช่า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 349-350

สภาพภายในบ้านเช่า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 351-352

สภาพภายในบ้านเช่า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 353-354

สภาพภายในบ้านเช่า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 355-356

สภาพภายในบ้านเช่า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 357-358

สภาพภายในบ้านเช่า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 359-360

สภาพภายในบ้านเช่า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 361-362

สภาพภายในบ้านเช่า



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 363-364

สภาพภายในห้องน้ำ



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 365-366

สภาพบ้านเช่าหลังเล็ก



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 367-368

สภาพบ้านเช่าหลังเล็ก



บริษัท เบลล์เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 369-370

สภาพบ้านเช่าหลังเล็ก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 371-372

สภาพภายในบ้านเช่า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 373-374

สภาพภายในบ้านเช่า



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน)

2K20/N-0005/STS/ns

รูปที่ 375-376

เลขที่ 27



10-01-20