

## ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ระยะงานเสาเข็ม Pile Wall และกวดเสาเข็ม)

	
<p>รูปที่ 1 ป้ายประชาสัมพันธ์</p>	<p>รูปที่ 2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านหน้าโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 3 รั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร</p>	
	
<p>รูปที่ 4 พนักงานดูแลทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ**  
**ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ระยะงานเสาเข็ม Pile Wall และกวดเสาเข็ม)**

 <p>1 พ.ค. 2565 11:40:38 1118 ซอยพหลโยธิน กรุงเทพฯ</p>	 <p>1 พ.ค. 2565 11:40:38 1118 ซอยพหลโยธิน กรุงเทพฯ</p>
<b>รูปที่ 5 ควบคุมการปรับถมพื้นที่และการก่อสร้างให้จำกัดเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น</b>	
 <p>1 พ.ค. 2565 11:40:38 1118 ซอยพหลโยธิน กรุงเทพฯ</p>	 <p>1 พ.ค. 2565 11:40:38 1118 ซอยพหลโยธิน กรุงเทพฯ</p>
<b>รูปที่ 6 บ่อนดินกักเก็บน้ำชั่วคราว</b>	<b>รูปที่ 7 กวดระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง</b>
 <p>2022/03/21 12:43:13</p>	 <p>1 พ.ค. 2565 11:40:38 1118 ซอยพหลโยธิน กรุงเทพฯ</p>
<b>รูปที่ 8 สภาพโครงการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565</b>	



**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ระยะงานเสาเข็ม Pile Wall และกดเสาเข็ม)**

 <p>4 เม.ย. 2565 10:32:04 39 LUXURY SUITES</p>	 <p>4 เม.ย. 2565 10:32:04 39 LUXURY SUITES</p>
<b>รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่เข้าพบและสำรวจอาคาร/บ้านข้างเคียง ก่อนก่อสร้างโครงการ</b>	
 <p>4 เม.ย. 2565 12:55:05 39 LUXURY SUITES</p>	 <p>4 เม.ย. 2565 12:55:05 39 LUXURY SUITES</p>
<b>รูปที่ 10 กิจกรรม Safety Talk</b>	
 <p>เครื่องฉาย: 19 พ.ค. 2565 2:06:55 PM GMT+7 116 ซอยพหลโยธิน วัดนา</p>	 <p>เครื่องฉาย: 19 พ.ค. 2565 2:07:08 PM GMT+7 116 ซอยพหลโยธิน วัดนา</p>
<b>รูปที่ 11 การปูแผ่นเหล็กอย่างหนาโดยรอบพื้นที่โครงการ</b>	



**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ**  
**ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ระยะงานเสาเข็ม Pile Wall และกวดเสาเข็ม)**

	
<b>รูปที่ 12</b> ถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท	
	
<b>รูปที่ 13</b> ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง	<b>รูปที่ 14</b> เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
	
<b>รูปที่ 15 (ต่อ)</b> การทำความสะอาดบริเวณโครงการ	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ระยะงานเสาเข็ม Pile Wall และกวดเสาเข็ม)**

	
	
<b>รูปที่ 15 (ต่อ) การทำความสะอาดบริเวณโครงการ</b>	
	
<b>รูปที่ 16 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุก</b>	
	
<b>รูปที่ 17 กล่องรับความคิดเห็น</b>	<b>รูปที่ 18 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ</b>

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ระยะงานเสาเข็ม Pile Wall และกวดเสาเข็ม)**

	
<b>รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านพักอาศัยข้างเคียง</b>	
	
<b>รูปที่ 20 การใช้เสาเข็มแบบกวด</b>	
	
<b>รูปที่ 21 การตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน ภายในโครงการ</b>	<b>รูปที่ 22 ป้ายบริเวณหน้าโครงการ</b>



**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ**  
**ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ระยะงานเสาเข็ม Pile Wall และกวดเสาเข็ม)**




**รูปที่ 23 ห้องน้ำ/การทำทำความสะอาดห้องน้ำ**



**รูปที่ 24 การตั้งกรวยสีแดงหน้าโครงการ**

**รูปที่ 25 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม**



**รูปที่ 26 ป้ายเบอร์โทรติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน**

**รูปที่ 27 กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น**

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ระยะงานเสาเข็ม Pile Wall และกวดเสาเข็ม)

	
รูปที่ 28 ถังดับเพลิงเคมี	
	
รูปที่ 28 (ต่อ) ถังดับเพลิงเคมี	รูปที่ 29 จุดสูบบุหรี่
	
รูปที่ 30 บ้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ 31 รถสูบลูกคอน
	
รูปที่ 32 สัญญาณเตือนไฟกระพริบ	รูปที่ 33 บ้ายสัญญาณเตือน



**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ระยะงานเสาเข็ม Pile Wall และกวดเสาเข็ม)**

