

ภาคผนวก ข


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย ยูนิโอ จรัญ 3




รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2 คันชะลอความเร็ว



รูปที่ 3 กระจกนูน



รูปที่ 4 ช่องระบายอากาศภายในอาคาร



รูปที่ 5 มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 6 ที่จอดรถบริเวณโครงการ



รูปที่ 7 ป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 8 บัตรเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




รูปที่ 10 ไฟส่องสว่างรอบโครงการ



รูปที่ 11 ทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 12 ป้ายโครงการ



รูปที่ 13 คันกันล้อ



รูปที่ 14 รถรับ-ส่งของโครงการ



รูปที่ 15 จุดให้บริการรับ-ส่งของโครงการ



รูปที่ 16 ที่จอดรถจักรยาน



รูปที่ 17 จุดให้บริการรับ-ส่งผู้พักอาศัย



รูปที่ 18 ห้องพัสดุฝอยรวม



รูปที่ 19 กล้องวงจรปิด (CCTV) ทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 20 ประตูห้องมูลฝอย



รูปที่ 21 ภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 22 ท่อรวบรวมน้ำเสียห้องพักขยะ



รูปที่ 23 จุดจอดรถเก็บขยะ



รูปที่ 24 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 25 ป้ายเตือน “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น”



รูปที่ 26 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 27 สุขภัณฑ์ประหยัdnน้ำ




รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ



รูปที่ 29 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 30 แผนผังอาคาร



รูปที่ 31 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 32 ป้ายหนีไฟ



รูปที่ 33 จุดรวมพล



รูปที่ 34 กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโครงการ



รูปที่ 35 ระบบคีย์การ์ด



รูปที่ 36 ระบบเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 37 ระเบียงอาคาร




รูปที่ 38 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน



รูปที่ 39 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปที่ 40 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 42 ป้ายระบุความลึก



รูปที่ 43 ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 44 ตรวจวัดค่า pH สระว่ายน้ำ



รูปที่ 45 สภาพโครงการ ณ ปัจจุบัน



รูปที่ 45 สภาพโครงการ ณ ปัจจุบัน (ต่อ)