
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในระยะดำเนินการ โรงแรมศรีพนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพนา แมเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยการสำรวจภาคสนามของพื้นที่โครงการ การตรวจสอบจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงาน

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมศรีพนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพนา แมเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 แสดงได้ดังตารางที่ 2.2-1 โดยสามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ 2) มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน 3) มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และ 4) มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ตารางที่ 2.2-1 **สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด ระยะดำเนินการ**

โครงการ : โรงแรมศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา
เจ้าของโครงการ : บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
จัดทำรายงานโดย : บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด
ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ : ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565
ประเภทโครงการ : โรงแรม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	(1) จัดพื้นที่ว่างกว่าร้อยละ 68.87 ของพื้นที่โครงการ	- โรงแรมจัดพื้นที่ว่างตามมาตรการที่กำหนดและจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โรงแรม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียวของโรงแรม
	(2) รักษาภูมิประเทศเดิมไว้ให้มากที่สุด	- โรงแรมรักษาสภาพพื้นที่เดิมของโครงการ ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขา	✓	-
1.2 การชะล้างพังทลายของดิน	(1) จัดระบบระบายน้ำที่มีบ่อหน้าขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแต่ละบ่อสามารถรองรับน้ำฝนเมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง	- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อหน้า และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-2 อ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน
	(2) จัดทำตาข่ายฝักคอนกรีตเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และมีการปลูกต้นไม้ ไม้เลื้อยและหญ้าคลุมดิน	- โรงแรมมีการปลูกต้นไม้ ไม้เลื้อยและหญ้าคลุมดินรอบบริเวณโรงแรม ซึ่งช่วยป้องกันการพังทลายของดิน	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียวของโรงแรม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพินา แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ	(1) จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว	- โรงแรมได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โรงแรม เพื่อช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โรงแรม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-2 พื้นที่สีเขียวของโรงแรม
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน	-	-	-	-
1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ	(1) นำเสียจากโครงการจะถูกบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและระบายออกสู่ลานซึมสำหรับอาคารห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน	- โรงแรมจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วตั้งแต่การก่อสร้างโรงแรมสำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ระบบลานซึม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-3 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรมสำหรับห้องพัก
	(2) นำเสียจากอาคารอื่น ๆ จะบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไป	- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมอากาศเพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในโรงแรม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรมสำหรับอาคารอื่น ๆ
	(3) นำฝนจากหลังคาและจากถนนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกระจายอยู่ตลอดแนวที่ติดชายหาด	- นำฝนจากหลังคาและจากถนนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำรอบโรงแรมและปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำ	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-5 ระบบระบายน้ำฝนรอบโรงแรม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⌚ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ (ต่อ)	(4) บริเวณด้านที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะจัดเตรียมอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ไว้รองรับน้ำฝน บ่อหนองน้ำจะรองรับตะกอนดินที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำไหลลงสู่ทะเล	- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อหนองน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-2 อ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน
	(5) น้ำจากบ่อหนองน้ำและอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ	- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อหนองน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โรงแรม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-2 อ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน
1.6 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ	(1) บำบัดน้ำเสียจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและระบายออกสู่ลานซึมสำหรับอาคารห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน	- โรงแรมจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วการก่อสร้างโรงแรมสำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ระบบลานซึม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-3 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรมสำหรับห้องพัก
	(2) น้ำเสียจากอาคารอื่น ๆ จะบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งน้ำในอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไป	- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมอากาศเพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในโรงแรม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรมสำหรับอาคารอื่นๆ
2. ทรัพยากรชีวภาพ				
2.1 นิเวศวิทยาทางบก	(1) ควบคุมให้กิจกรรมต่างๆ อยู่ในโครงการเท่านั้น	- โรงแรมดำเนินกิจการโรงแรมภายในพื้นที่โรงแรมเท่านั้น	✓	-

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพนา แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	(1) บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐาน แล้วรวบรวมลงสู่ อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ ด้านข้างอาคารส่วนบริการ (2) นำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายใน โครงการ	- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อน รวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมอากาศ เพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ใน โรงแรม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปของโรงแรม สำหรับอาคารอื่นๆ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์				
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-	-	-
3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปัจจุบัน				
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต		-	-	-
3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามเขตพื้นที่ตามเขต พื้นที่และมาตรการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพินา แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง	(1) ติดตั้งเครื่องหมายจราจรทางเข้าออกและที่จอดรถ	- โรงแรมมีระบบจราจรที่ปลอดภัย โดยตั้งแต่ทางเข้า ของโรงแรมจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อ แล้วใช้ วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบน เส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณ มือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของ โรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการขับรถด้วยความ ระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-6 ป้ายเตือนการขับซึ่รถ ภายในโรงแรม
	(2) จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถ	- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกเป็นกะตลอด 24 ชั่วโมง	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-7 เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยของโรงแรม
	(3) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก บนถนน สาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง	- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ควบคุมดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกเป็น ตลอด 24 ชั่วโมง	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-7 เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยของโรงแรม
	(4) จัดที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ 17 คัน โดย ขนาดพื้นที่และจำนวนที่จอดรถยนต์ เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด	- โรงแรมจัดให้มีที่รถบริการรับ-ส่งแก่ผู้เข้าพักในโรงแรม ซึ่งกลุ่มลูกค้าโรงแรมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติที่ ใช้รถบริการสาธารณะหรือเอกชนจากสนามบินมายัง โรงแรม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-8 รถบริการภายใน โรงแรม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพินา แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การใช้น้ำ	(1) จัดตั้งพักน้ำจุดที่ 1 บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการศรีพินาปริมาณ 100 ลบ.ม.	- โรงแรมจัดให้มีถังเก็บน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำในแต่ละส่วนของโรงแรม นอกจากนี้ จัดหาน้ำสำรองโดยซื้อน้ำจากบริษัทเอกชน เพื่อให้สามารถมีน้ำใช้ในโรงแรมอย่างเพียงพอ	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-9 ถึงถังเก็บน้ำใช้, ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและจุดรับน้ำเอกชน
	(2) จัดตั้งเก็บน้ำประปาจุดที่ 2 ใต้อาคารกีฬาปริมาตร 500 ลบ.ม.			
	(3) จัดตั้งเก็บน้ำประปาจุดที่ 3 บริเวณอาคารบาร์เครื่องดื่ม ปริมาตร 200 ลบ.ม.			
	(4) อาคารวิลล่า A, B และ C ทุกหลังจะมีถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง			
	(5) อาคารวิลล่า A1 และ C1 ทุกหลังจะมีถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง			
	(6) ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ	- โรงแรมเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งในส่วนห้องพักของลูกค้า และออฟฟิศของโรงแรม ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างโรงแรม พร้อมจัดทำโครงการลดการใช้น้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "GREEN PROJECT" ตามนโยบายของบริษัท	✓	-
	(7) ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที	- โรงแรมจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการชำรุดของระบบแจกจ่ายน้ำ โดยมีฝ่ายวิศวกรโรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบท่อน้ำต่างๆ ในโรงแรมเป็นประจำทุกเดือน	✓	- เอกสารแนบ 4 ตารางตรวจเช็คท่อน้ำใช้ในโรงแรม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⌚ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพันวา แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	(1) น้ำเสียจากอาคารห้องพักที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานและฆ่าเชื้อโรคแล้วจะปล่อยเข้าสู่บ่อจ่ายน้ำเพื่อเข้าระบบลานซีเมนต์ขนาด 12 ตารางเมตร/1 ห้องน้ำ	- โรงแรมจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ ปริมาตรที่กำหนด บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อหน่วงน้ำฝนไว้ในโรงแรมก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-9 บ่อหน่วงน้ำและบ่อพักน้ำที่ก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
	(2) น้ำเสียจากอาคารที่พักพนักงาน ที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วจะปล่อยเข้าสู่บ่อจ่ายน้ำเพื่อเข้าระบบลานซีเมนต์ขนาด 24 ตารางเมตร/อาคาร	- โรงแรมจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วตั้งแต่การก่อสร้างโรงแรมสำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ระบบลานซีเมนต์	✓	-
	(3) น้ำเสียจากอาคารอื่นๆ ที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานและฆ่าเชื้อโรคแล้ว จะระบายลงสู่บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารส่วนบริการ	- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเดิมอากาศเพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในโรงแรม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรมสำหรับอาคารอื่นๆ
	(4) น้ำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ การใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ในโครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน	- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อหน่วงน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-2 อ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☉ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพินา แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	(5) น้ำฝนส่วนใหญ่จะปล่อยให้ซึมลงดิน ส่วนน้ำฝนจากหลังคา ถนน ที่จอดรถ และทางเดิน จะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหนองน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกระจายอยู่ตลอดแนวที่ติดชายหาด	- น้ำฝนจากหลังคาและจากถนนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำรอบโรงแรมและปล่อยลงสู่บ่อหนองน้ำ	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-5 ระบบระบายน้ำฝนรอบโรงแรม
	(6) บริเวณด้านที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะจัดเตรียมอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ไว้รองรับน้ำฝน บ่อหนองน้ำจะรองรับตะกอนดินที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำไหลลงสู่ทะเล ซึ่งแต่ละบ่อจะสามารถรองรับน้ำฝนเมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง	- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อหนองน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-2 อ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน
3.5 การจัดการน้ำเสีย	(1) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคารห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน จะผ่านบ่อจ่ายน้ำซึ่งเป็นจุดตรวจคุณภาพน้ำด้วย น้ำที่บำบัดจนได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข แล้ว (ค่า BOD _๕ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบลานซึม ซึ่งพื้นที่ลานซึมได้ออกแบบไว้ให้สามารถซึมน้ำได้หมดภายใน 1 วัน	- โรงแรมจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วตั้งแต่การก่อสร้างโรงแรม สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ระบบลานซึม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-3 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรมสำหรับห้องพัก

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม ☹ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	(2) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคารส่วนต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ และอาคารสปา จะผ่านจุดตรวจคุณภาพน้ำจนได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข (ค่า BOD _{๕๐๐} ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) แล้วรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ น้ำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยโครงการคาดว่าจะใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ในโครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน	- โรงแรมจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายวิศวกรโรงแรม	✓	-
	(3) ประสานงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลวิจิตร มาสุบตะกอนจากส่วนเกรอะไปกำจัดทุก 2 ปี	- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ปริมาณกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่ถึงปริมาณที่ต้องส่งกำจัด	✓	-
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย	(1) จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้งไว้ในห้องพักทุกห้อง	- โรงแรมจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก พื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เป็นต้น โดยมีลักษณะแบบมีฝาปิดมิดชิดไว้รองรับขยะอย่างเพียงพอ โดยมีแม่บ้านทำความสะอาดทำหน้าที่รวบรวมขยะมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนต่างๆ บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่จุดพักขยะรวมของโรงแรมทุกวัน	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-10 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม - ภาพถ่ายที่ 2.2-11 ถังขยะแยกของโรงแรม โรคัดแยกขยะ จุดรวบรวมขยะแยกประเภท ปุ๋ยชีวภาพโรงแรม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม ☹ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพินา แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- สำหรับจุดพักขยะรวมของโรงแรม จัดให้มีถังขยะแยกประเภทแบ่งออกเป็น 3 ประเภทเพื่อรองรับขยะเปียกและขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของโรงแรมทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม เพื่อทำการจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายจะส่งกำจัดยังเทศบาลนครภูเก็ต ขยะพลาสติกกระดาษรวบรวมเพื่อขายให้แก่ร้านที่รับซื้อ นอกจากนี้โรงแรมได้นำเศษอาหารจากห้องครัวมาทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง		- เอกสารแนบ 5 ใบเสร็จจัดเก็บขยะมูลฝอย
	(2) อาคารต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ อาคารสปา อาคารบาร์เครื่องดื่ม และอาคารที่พักพนักงาน จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง ไว้บริเวณบันไดของอาคารทุกชั้น	- โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดมีหน้าที่ทำความสะอาดห้องจุดพักขยะรวมทุกครั้งภายหลังจากทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-10 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงแรม - ภาพถ่ายที่ 2.2-11 ถังขยะแยกของโรงแรม โรงคัดแยกขยะ จุดรวบรวมขยะแยกประเภท ปุ๋ยชีวภาพ โรงแรม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพินา แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	(3) ห้องน้ำของทุกอาคารจะมีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง	- โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดมีหน้าที่รวบรวมขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในโรงแรม โดยกำหนดให้ทำการเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้ง รวมทั้งขยะรีไซเคิลทันทีในแต่ละวันก่อนทำการรวบรวมที่จุดพักขยะรวมของโรงแรม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-10 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม - ภาพถ่ายที่ 2.2-11 ถังขยะแยกของโรงแรม
	(4) แม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่าง ๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้ เก็บใส่ถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวม โดยขยะรีไซเคิลได้จะขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า นอกจากนี้ ในห้องครัวของอาคารต่างๆ จะจัดถังรองรับเศษอาหารขนาด 100 ลิตรไว้ และให้เอกชนที่รับซื้อเศษอาหารนำไปทำอาหารสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป	- โรงแรมจัดให้มีถังขยะในห้องผู้เข้าพักไว้ 2 บริเวณ ได้แก่ ในห้องน้ำ และห้องพักภายนอก ซึ่งขยะของผู้เข้าพักจากในห้องพักจะมีแม่บ้านทำความสะอาดเป็นผู้คัดแยกและรวบรวมไปยังจุดพักขยะรวมทุกครั้ง	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-11 โรงคัดแยกขยะ จุดรวบรวมขยะแยกประเภท ปุ๋ยชีวภาพโรงแรม
	(5) ห้องพักขยะรวมของโครงการอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ ซึ่งแบ่งห้องพักขยะออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องขยะเปียก ห้องขยะแห้ง และห้องขยะรีไซเคิล แต่ละห้องมีความจุประมาณ 18 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรกักเก็บ 54 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะทั้งโครงการได้นานประมาณ 2 เดือน	- โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดมีหน้าที่รวบรวมขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในโรงแรม โดยกำหนดให้ทำการเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้ง รวมทั้งขยะรีไซเคิลทันทีในแต่ละวันก่อนทำการรวบรวมที่จุดพักขยะรวมของโรงแรม สำหรับน้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะเปียก จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคารส่วนบริการ	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-12 ห้องพักขยะรวมของโรงแรม
	(6) น้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะเปียก จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคารส่วนบริการต่อไป			

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพินา แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	(7) โครงการจะขอรับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลวิชิตให้เข้ามาเก็บขนทุกวัน	- โรงแรมทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม เพื่อทำการจัดการขยะแต่ละประเภทได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายจะส่งกำจัดยังเทศบาลนครภูเก็ต	✓	- เอกสารแนบ 5 ใบเสร็จจัดเก็บขยะมูลฝอย
3.7 ไฟฟ้า	(1) ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,600 KVA เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก	- โรงแรมได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-13 หม้อแปลงไฟฟ้าของโรงแรม
	(2) ภายในอาคารได้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งานโดยคำนึงการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ เช่น เลือกใช้หลอดไฟชนิด Compact fluorescent เป็นต้น	- โรงแรมกำหนดระยะเวลาเปิดไฟฟ้าส่วนกลางตามมาตรการที่กำหนด โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ แม่บ้านของโรงแรม	✓	-
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	(1) จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานเป็นอันดับแรก	- โรงแรมมีนโยบายพิจารณาจ้างประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน ตามความเหมาะสมของงาน	✓	-
	(2) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	- โรงแรมมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน เช่น บริจาคฝากระป๋อง บริจาคสิ่งของ บริจาคโลหิต กิจกรรมปลูกป่า และทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชน เป็นต้น	✓	-

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⓪ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพินา แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(1) โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ทุกชั้นของอาคาร	- โรงแรมจัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงแรม พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-17 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม
	(2) จัดห้องปฐมพยาบาลที่มีเครื่องมือปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย	- โรงแรมจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลที่มีเครื่องมือปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-14 ห้องปฐมพยาบาลของโรงแรม
	(3) โครงการพร้อมประสานงานกับสถานีอนามัยบ้านแหลมชั้น และสถานีอนามัยบ้านอ่าวมะขาม เพื่อนำผู้พักอาศัยที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานีอนามัย หากเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง และจัดยามรักษาความปลอดภัยโครงการไว้ตลอด 24 ชั่วโมง	- โรงแรมได้แจ้งเบอร์ติดต่อของล็อบบี้โรงแรมแก่ผู้พักอาศัย ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง	✓	-
	(4) ห้องอาหาร สปา และสระว่ายน้ำโครงการจะจัดเตรียมให้ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	- โรงแรมมีห้องอาหาร สปา และสระว่ายน้ำโรงแรมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-15 ห้องอาหาร สปา และสระว่ายน้ำโรงแรม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⌚ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพนา แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
4.3 การป้องกันอัคคีภัย	<p>(1) อาคารห้องพัก ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ ไว้บริเวณศาลา ห้องนอนและห้องนั่งเล่น/ห้องรับประทานอาหาร ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำ และกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ และถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งบริเวณผนังหน้าห้องนอน</p> <p>(2) อาคารส่วนต้อนรับ ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องครัวจะติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อน ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้ในห้องครัวชั้นที่ 1, ด้านหน้าร้านค้าและหน้าห้องครัวชั้นที่ 2 และติดตั้งถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องพยาบาล สำนักงาน ห้องฝ่ายบัญชีและห้องอบรม และถึงดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ที่ห้องครัวชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2</p> <p>(3) อาคารกีฬา ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องน้ำจะติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อน และติดตั้งถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องสมุดและห้องจัดเตรียมบาร์เครื่องดื่ม</p>	- โรงแรมจัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ	✓	<p>- ภาพถ่ายที่ 2.2-16 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและป้องกัน อัค คี ภัยภายในโรงแรม</p> <p>- เอกสารแนบ 6 เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⦿ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพนา แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>(4) อาคารสนามเทนนิส ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายไว้ทุกห้องรวมทั้งบริเวณทางเดินด้วย และติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำและห้องเก็บของพนักงาน ติดตั้งเครื่องสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณหน้าห้องแม่บ้าน และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเก็บสัมภาระพนักงาน ห้องแม่บ้าน ห้องเก็บของและบริเวณทางเดินในอาคาร และถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ที่ห้องรักษาความปลอดภัยและบริเวณส่วนรับส่งของ</p> <p>(5) อาคารส่วนบริการ ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายไว้ทุกห้อง และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องอาหาร และถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไว้ที่ห้องงานระบบไฟฟ้า ห้องครัวและห้องควบคุมอัคคีภัย</p> <p>(6) อาคารสปา ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟไว้บริเวณทางเดิน และห้องนวดทุกห้อง ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง ติดตั้งเครื่องสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณทางเดินชั้น 1 ของอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเตรียมอุปกรณ์และส่วนต้อนรับของส่วนสปา</p>	- โรงแรมจัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงแรม พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ	✓	<p>- ภาพถ่ายที่ 2.2-16 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม</p> <p>- เอกสารแนบ 6 เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพินา แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	(7) อาคารที่พักพนักงาน ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟไว้ในห้องพักทุกห้อง ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง และติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติและถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้บริเวณทางเดินทุกชั้นของทุกอาคาร	- โรงแรมจัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-16 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม
	(8) หากอาคารใดมีเหตุเพลิงไหม้ กริ่งเตือนภัยอัตโนมัติจะดังขึ้น และจะมีการแจ้งเหตุไปที่ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารส่วนบริการ ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ทันที	- โรงแรมจัดให้มีระบบควบคุมแจ้งเตือนอัคคีภัย หากอาคารใดมีเหตุเพลิงไหม้ กริ่งเตือนภัยอัตโนมัติจะดังขึ้น และจะมีการแจ้งเหตุไปที่ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางของโรงแรม ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารส่วนบริการ ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ทันที		
	(9) ติดตั้งตู้ดับเพลิงไว้ทุกชั้นของทุกอาคาร ยกเว้นอาคารวิลล่าจะติดตั้งหัวฉีดน้ำดับเพลิงกระจายบริเวณทางเดินรวม 8 จุด	- โรงแรมจัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-16 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม
	(10) จัดให้มีไฟฉุกเฉิน กระจายบริเวณทางเดินในและนอกอาคารทั่วพื้นที่โครงการ	- โรงแรมจัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ		
4.2 ทัศนียภาพ	(1) จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งช่วยลดความกระต้างจากโครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของผู้ที่สัญจรผ่านไปมา	- โรงแรมจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโรงแรมตามที่มาตรการกำหนด	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-2 พื้นที่สีเขียวของโรงแรม
	(2) ใช้สีทาหลังคาและตัวอาคาร ที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ	- โรงแรมใช้สีหลังคาสีน้ำตาลเข้มและตัวอาคารสีครีมที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ	✓	-

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⌚ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ



ภาพถ่ายที่ 2.2-2 พื้นที่สีเขียวของโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-2 อ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน



ภาพถ่ายที่ 2.2-3 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรมสำหรับห้องพัก



ภาพถ่ายที่ 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรมสำหรับอาคารอื่นๆ



ภาพถ่ายที่ 2.2-5 ระบบระบายน้ำฝนรอบโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-6 ป้ายเตือนการขับขีรถภายในโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-8 รถบริการภายในโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-9 ถังเก็บน้ำใช้



ภาพถ่ายที่ 2.2-9 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และจุดรับน้ำเอksen



ภาพถ่ายที่ 2.2-10 ถึงขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงแรม



ถังขยะแยกประเภทในโรงแรม



โรงคัดแยกขยะ

ภาพถ่ายที่ 2.2-11 ถังขยะแยกของโรงแรม โรงคัดแยกขยะ



จุดรวบรวมขยะพลาสติก



จุดรวบรวมขยะอันตราย



จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ



จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ภาพถ่ายที่ 2.2-11 จุดรวบรวมขยะแยกประเภท ปุ๋ยชีวภาพของโรงแรม (ต่อ)



ภาพถ่ายที่ 2.2-12 ห้องพักขยะรวมของโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-13 หม้อแปลงไฟฟ้าของโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-14 ห้องปฐมพยาบาลของโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-15 ห้องอาหาร สปา และสระว่ายน้ำโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-16 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม