

ภาคผนวก จ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการ



ภาพที่ 1 Bag house ชุดที่ 1
(Finishing & Grinding ACE)



ภาพที่ 2 Bag house (Finishing AMF,
Sand AMF, Drum cooling AMF)



ภาพที่ 3 Bag house (Melting furnace 1, 2)



ภาพที่ 4 Bag house (Melting furnace 3, 4)



ภาพที่ 5 ถุงกรองสำรอง (Bag house filter)



ภาพที่ 6 เครื่องเขย่าชิ้นงานแบบอูโมงค์



ภาพที่ 7 ป้ายเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมอุปกรณ์ PPE



ภาพที่ 8 บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ



ภาพที่ 9 ทำความสะอาดบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ



ภาพที่ 10 ท่อรวบรวมน้ำเสียแยกจากรางระบายน้ำฝน



ภาพที่ 11 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



ภาพที่ 12 ทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



ภาพที่ 13 ถังดักไขมัน



ภาพที่ 14 ทำความสะอาดถังดักไขมันของร้านอาหาร



ภาพที่ 15 ถังขยะมูลฝอย



ภาพที่ 16 อาคารเก็บของเสีย



ภาพที่ 17 เศษทรายใส่แบบ



ภาพที่ 19 ห้องพยาบาล ยา และเวชภัณฑ์



ภาพที่ 20 พัฒนาระบบระบายอากาศช่วยลดความร้อน



ภาพที่ 21 พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน



ภาพที่ 22 สายล่อฟ้า



ภาพที่ 23 ทรายดูดซับสารเคมีหกั่วไหล



ภาพที่ 24 อุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ



ภาพที่ 25 Hydraulic Hood



ภาพที่ 26 จุดบริการน้ำดื่มและเกลือแร่แก่พนักงาน



ภาพที่ 27 ระบบ Skimmer



ภาพที่ 28 จุดชำระล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน



ภาพที่ 29 ป้ายเตือนจำกัดความเร็วในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 30 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
และจัดระเบียบจราจร



ภาพที่ 31 ป้ายเตือนการเกิดอุบัติเหตุ



ภาพที่ 32 การสุ่มตรวจวัดสารกำมะถันตรงสีในเหล็กก้อน



ภาพที่ 33 บ่อพักน้ำเสีย



ภาพที่ 34 การประหยัดน้ำ



ภาพที่ 35 ระบบรวบรวมอากาศด้านบน
เครื่อง shell core



ภาพที่ 36 wet scrubber



ภาพที่ 38 การประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์



ภาพที่ 39 การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์



ภาพที่ 40 ทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน