

ภาคผนวก ถ

การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบไฟฟ้า



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟล์ดูเดินประจำเดือน มิ.ย.๖๕๖๒ ๖๒

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		หมุดไฟ	แบบทดสอบ	สภาพทั่วไป	ลักษณะข้อบกพร่อง	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	/	/	/	/	
3	Office ชั้น 2 ห้องประชุม	/	/	/	/	
4	Office ชั้น 2	/	/	/	/	
5	งานช่าง Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	
6	ประตู 1 ที่ห้องโถง	/	/	/	/	
7	หน้าลิฟท์รวม	/	/	/	/	
8	ประตูที่ 2 ACE	/	/	/	/	
9	ประตูที่ 2 AMF	/	/	/	/	
10	โถงรวม ACE	/	/	/	/	
11	ประตู 3 หัสดำเนิน 4	/	/	/	/	
12	ประตู 3 หัสดำเนิน 1	/	/	/	/	
13	Office ชั้น 1 ด้านหน้า	/	/	/	/	
14	แบบ ลิฟท์ชั้น 1 ประตูทางออก Office	/	/	/	/	
15	แบบ กลังลิ้นชัก	/	/	/	/	
16	แบบ ไฟใน ประตู	/	/	/	/	
17	แบบ ไฟใน	/	/	/	/	
18	Camshaft หัสดำเนิน 4	/	/	/	/	
19	Camshaft หัสดำเนิน 1	/	/	/	/	
20	ห้อง MBB	/	/	/	/	
21	ห้อง วิจัยรวม	/	/	/	/	
22	Office ชั้น 1 หัสดำเนิน	/	/	/	/	
23	Shop ชั้น 1 หัสดำเนิน	/	/	/	/	
24	ห้อง QA	/	/	/	/	
25	Office ชั้น 1	/	/	/	/	
26	ห้องแบบทดสอบ	/	/	/	/	
27	Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	
28	Office ชั้นล่างทางออก	/	/	/	/	
29	โรงงานชั้นล่างทางออก	/	/	/	/	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟล์ดูเดินประจำเดือน มิ.ย.๖๕๖๒ ๖๒

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		หมุดไฟ	แบบทดสอบ	สภาพทั่วไป	ลักษณะข้อบกพร่อง	
30	โรงงานชั้นล่างทางเข้า	/	/	/	/	
31	ห้องเก็บวัตถุดิบ	/	/	/	/	
		จัดทำ				อนุมัติ
		aporn				Redha.k



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคหอบหืด ๒๕ คน

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจ					หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	/	/	/	/	/	
3	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	X	/	/	/	/	
4	ประตู 1 ด้านหลัง	/	/	/	/	/	
5	ประตูที่ 2 ACE	/	/	/	/	/	
6	ประตูที่ 2 AMF	/	/	/	/	/	
7	ประตู 3 ด้านนอก 4	/	/	/	/	/	
8	ประตู 3 ด้านนอก 1	/	/	/	/	/	
9	Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	
10	ถนน ด้านหน้า	/	/	/	/	/	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการสอบผู้จัดทำต้นฉบับ (Host Box) ประจําเดือน

[illegible]



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบกับหลัก ประสิทธิภาพ 64

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ช่าง Fire alarm	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
4	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	/	
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	/	
7	โม้ขาว ACE ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	/	
8	โม้ขาว ACE ชั้นบน	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
10	ตามถนน ACE	/	/	/	/	/	/	/	
11	โม้ขาว AMF ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
12	โม้ขาว AMF ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	/	
13	โม้ขาว AMF ชั้นด้านบน	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
14	ตามถนน ประตูออก MT	/	/	/	/	/	/	/	
15	ตามถนน ACE	/	/	/	/	/	/	/	
16	ตามถนน 2	/	/	/	/	/	/	/	
17	ตามถนน 4	/	/	/	/	/	/	/	
18	สถานีเก็บตามถนน	/	/	/	/	/	/	/	
19	สถานีเก็บลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
21	Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	/	
22	ถังเก็บน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
23	ถังเก็บน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
24	ถังเก็บน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
25	น้ำดื่ม	/	/	/	/	/	/	/	
26	น้ำดื่ม	/	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารเก็บตามถนน	/	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารเก็บตามถนน	/	/	/	/	/	/	/	
29	จุดเก็บน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	
30	ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	/	
31	Can shaft	/	/	/	/	/	/	/	
32	Can shaft	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
33	Can shaft	/	/	/	/	/	/	/	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบกับหลัก ประสิทธิภาพ 64

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		ตรวจเช็ค	บ่งชี้	ตรวจเช็ค	บ่งชี้	ตรวจเช็ค	บ่งชี้	ตรวจเช็ค	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีเก็บ Shell Core	/	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีเก็บ Shell Core	/	/	/	/	/	/	/	
38	โรงอาหาร	/	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องเก็บน้ำดื่ม	/	/	/	/	/	/	/	
40	น้ำดื่ม	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
41	MDB	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
42	หม้อแปลงไฟฟ้าห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	ATF/DEF HCFC 123
43	หม้อแปลงไฟฟ้าห้องนำฯ 4	/	/	/	/	/	/	/	ATF/DEF HCFC 123
44	หม้อแปลงไฟฟ้าห้องลิฟท์	/	/	/	/	/	/	/	ATF/DEF HCFC 123
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	/	
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE งานใช้	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
48	ถังสำรอง น้ำจืด รปค.	/	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสำรอง น้ำจืด รปค.	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
		จัดทำ							อนุมัติ

จัดทำ	อนุมัติ



ผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์
 หนึ่ง & 1576

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	✓		
2	สำนักงานชั้น 1	✓		
3	เสากลางที่ 2 เหนือ Finishing	✓		
4	เสากลางที่ 2 เหนือ Molding	✓		
5	เสากลางที่ 5 เหนือ Molding	✓		
6	ประตูที่ 2 ACE	✓		
7	ประตูที่ 2 AMF	✓		
8	ประตู 3 สังกาตอม 4	✓		
9	ประตู 3 สังกาตอม 1	✓		
10	แผ่น Camshaft 1	✓		
11	แผ่น Camshaft 2	✓		
12	แผ่น Shell core	✓		
13	แผ่นก ถังถึงหัว	✓		
จัดทำโดย				อนุมัติโดย



ผลการสอบที่ติดอันดับหนึ่ง (Host Box) ประจำปี ๒๕๖๓

[illegible]



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน 31.05.2564 64

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		อุณหภูมิ	ความชื้น	แรงดัน	ลม	แสง	เสียง	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ขี 13 Fire alarm	/	/	/	/	/	/	CO ₂
3	Office ชั้น 2 งาน นันทนาการ	/	/	/	/	/	/	CO ₂
4	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	
7	โมบาย ACE ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	
8	โมบาย ACE ชั้นบน	/	/	/	/	/	/	CO ₂
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	CO ₂
10	เตาอบ ACE	/	/	/	/	/	/	
11	โมบาย AMF ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	CO ₂
12	โมบาย AMF ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	
13	โมบาย AMF ชั้นบน	/	/	/	/	/	/	CO ₂
14	เตาอบ ประจุออก MIT	/	/	/	/	/	/	
15	เตาอบ ACE	/	/	/	/	/	/	
16	เตาอบ 2	/	/	/	/	/	/	
17	เตาอบ 4	/	/	/	/	/	/	
18	สถานีเติมน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	
19	สถานีเติมน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	CO ₂
21	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
22	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
23	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
24	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
25	เบย์คังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
26	เบย์คังสินค้า MIT	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารชั้นบน	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารชั้นบน	/	/	/	/	/	/	
29	จุดเก็บน้ำมัน ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
30	จุดเก็บน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	
31	Can shaft	/	/	/	/	/	/	
32	Can shaft	/	/	/	/	/	/	CO ₂
33	Can shaft	/	/	/	/	/	/	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน 31.05.2564 64

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		อุณหภูมิ	ความชื้น	แรงดัน	ลม	แสง	เสียง	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีเติมน้ำมัน Shell Core	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีเติมน้ำมัน Shell Core	/	/	/	/	/	/	
38	โรงอบ	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องเก็บน้ำดื่ม	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	CO ₂
41	MDB	/	/	/	/	/	/	CO ₂
42	หน้าห้อง MIT	/	/	/	/	/	/	สถานี MIT HCFC 123
43	หน้าห้อง MIT	/	/	/	/	/	/	สถานี MIT HCFC 123
44	หน้าห้อง MIT	/	/	/	/	/	/	สถานี MIT HCFC 123
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE รางใส่	/	/	/	/	/	/	CO ₂
48	ถังสำรอง ปั๊ม รถ	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสำรอง ปั๊ม รถ	/	/	/	/	/	/	CO ₂
		จัดทำ						อนุมัติ

จัดทำ	อนุมัติ



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
INTERNET CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบรายการที่ไม่ตรงกันที่พบประจำเดือน

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
		ไม่ตรง	ตรง	ไม่ตรง	ตรง	ตรง	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	✗	✓	✗	✓	✓	
4	ประตู 1 หลังตู้ครัว	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ประตูที่ 2 ACE	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ประตูที่ 2 AMF	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ประตู 3 ที่ด้านหลัง 4	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ประตู 3 ที่ด้านหลัง 1	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Office ชั้นชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	✓	
10	แผนก คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	
จัดทำ							อนุมัติ



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
INTERNET CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบรายการที่ไม่ตรงกันที่พบประจำเดือน

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		ไม่ตรง	ตรง	ไม่ตรง	ตรง	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	✓	✓	✓	✓	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	
3	Office ชั้น 2 หลังประตู	✓	✓	✓	✓	
4	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
5	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
6	ประตู 1 หลังตู้ครัว	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าลิฟท์	✓	✓	✓	✓	
8	ประตูที่ 2 ACE	✓	✓	✓	✓	
9	ประตูที่ 2 AMF	✓	✓	✓	✓	
10	โถงทาง ACE	✓	✓	✓	✓	
11	ประตู 3 ที่ด้านหลัง 4	✓	✓	✓	✓	
12	ประตู 3 ที่ด้านหลัง 1	✓	✓	✓	✓	
13	Office ชั้นชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
14	แผนก คลังสินค้า ประตูทางออก Office	✓	✓	✓	✓	
15	แผนก คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	
16	แผนก ใต้บันได ประตู	✓	✓	✓	✓	
17	แผนก ใต้บันได	✓	✓	✓	✓	
18	Camshaft ที่ห้องเก็บของ	✓	✓	✓	✓	
19	Camshaft ที่ใต้บันได	✓	✓	✓	✓	
20	ห้อง MDDB	✓	✓	✓	✓	
21	ห้องวิทยุ	✓	✓	✓	✓	
22	Office ชั้นชั้นล่าง 4	✓	✓	✓	✓	
23	Shop ชั้นชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
24	ห้อง QA	✓	✓	✓	✓	
25	Office ชั้น	✓	✓	✓	✓	
26	ห้องแผนก	✓	✓	✓	✓	
27	Office ชั้นชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
28	Office ชั้นชั้นล่างออก	✓	✓	✓	✓	
29	โรงงานที่ 1	✓	✓	✓	✓	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบสัญญาจ้างผลิตเหล็กไฟเบอร์ ประจําเดือน ๒๕๖๔

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	/		
2	สำนักงานชั้น 1	/		
3	เตาถลุงที่ 2 แผนก Finishing	/		
4	เตาถลุงที่ 2 แผนก Molding	/		
5	เตาถลุงที่ 5 แผนก Molding	/		
6	ประดู่ที่ 2 ACE	/		
7	ประดู่ที่ 2 AMF	/		
8	ประดู่ 3 สังกะถอม 4	/		
9	ประดู่ 3 สังกะถอม 1	/		
10	แผนก Camshaft 1	/		
11	แผนก Camshaft 2	/		
12	แผนก Shell core	/		
13	แผนก กลึงกับดัก	/		
จัดทำโดย				อนุมัติโดย



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟลุกเดินประจําเดือน ๒๕๖๔

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		ท่อไอเสีย	เครื่องยนต์	สกรูยึด	สายพาน	
30	โรงงานหล่อเหล็ก	/	/	/	/	
31	ห้องเก็บวัตถุดิบเหล็ก	/	/	/	/	
จัดทำ						อนุมัติ



ผลการตรวจสอบไฟล์ฉุกเฉินประจำเดือนปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		ไฟล์	แบบแผน	โปรแกรม	ความละเอียด	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	/	/	/	/	
3	Office ชั้น 2 สิ่งหึ่งอยู่ประชุม	/	/	/	/	
4	Office ชั้น 2	/	/	/	/	
5	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	
6	ประตู 1 สิ่งหึ่งอยู่มิตร	/	/	/	/	
7	หน้าวิคาวาร	/	/	/	/	
8	ประตูที่ 2 ACE	/	/	/	/	
9	ประตูที่ 2 AMF	/	/	/	/	
10	บันทาง ACE	/	/	/	/	
11	ประตู 3 สิ่งตามตอน 4	/	/	/	/	
12	ประตู 3 สิ่งตามตอน 1	/	/	/	/	
13	Office คลังสินค้า	/	/	/	/	
14	แผนก คลังสินค้า ประตูทางออก Office	/	/	/	/	
15	แผนก คลังสินค้า	/	/	/	/	
16	แผนก ใต้ใน ประตู	/	/	/	/	
17	แผนก ใต้ใน	/	/	/	/	
18	Camshat สิ่งหึ่งอยู่เก็บของ	/	/	/	/	
19	Camshat สิ่ง ใต้ใน	/	/	/	/	
20	ห้อง MIB	/	/	/	/	
21	ห้องวิศการ	/	/	/	/	
22	Office ช้อนน้ำรุ่ง	/	/	/	/	
23	Shop ช้อนน้ำรุ่ง	/	/	/	/	
24	ห้อง QA	/	/	/	/	
25	Office ผลิต	/	/	/	/	
26	ห้องยาน	/	/	/	/	
27	Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	
28	Office ชั้นล่างทางออก	/	/	/	/	
29	โรงงานที่แม่จอน	/	/	/	/	



ผลการตรวจสอบไฟล์ฉุกเฉินประจำเดือนปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		ไฟล์	แบบแผน	โปรแกรม	ความละเอียด	
30	โรงงานสิ่งส่งทางขึ้น	/	/	/	/	
31	ห้องป็นน้ำดื่ม	/	/	/	/	
จัดทำ						อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลรวมสอบผู้ต้นน้ำทั้ง (Host Box) ประจําเดือน.....

[illegible]

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
INTERNET CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบลักษณะเชิงคุณลักษณะที่พึงประสงค์..... ๖๕

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	/			
2	สำนักงานชั้น 1	/			
3	สถานที่ 2 แผนก Finishing	/			
4	สถานที่ 2 แผนก Molding	/			
5	สถานที่ 5 แผนก Molding	/			
6	ประตูที่ 2 ACE	/			
7	ประตูที่ 2 AMF	/			
8	ประตู 3ฝั่งเดาตอน 4	/			
9	ประตู 3 ฝั่งเดาตอน 1	/			
10	แผนก Camshaft 1	/			
11	แผนก Camshaft 2	/			
12	แผนก Shell core	/			
13	แผนก กังหันหัว	/			
จัดทำโดย					อนุมัติโดย



บริษัท อินเทอร์เน็ตสินค้า จำกัด
INTERNET CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบทางเคมีและปริมาณที่ส่งไป
.....

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจ				หมายเหตุ
		ไม่พบ	พบ	พบ	พบ	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	✓	✓	✓	✓	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	
3	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
4	ประตู 1 หลังร้าน	✓	✓	✓	✓	
5	ประตูที่ 2 ACE	✓	✓	✓	✓	
6	ประตูที่ 2 AMF	✓	✓	✓	✓	
7	ประตู 3 หลังอาคาร 4	✓	✓	✓	✓	
8	ประตู 3 หลังอาคาร 1	✓	✓	✓	✓	
9	Office หลังร้าน	✓	✓	✓	✓	
10	แผนก หลังร้าน	✓	✓	✓	✓	
รวม						พบ

.....



บริษัท อินเทอร์เน็ตสินค้า จำกัด
INTERNET CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบทางเคมีและปริมาณที่ส่งไป
.....

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจ						หมายเหตุ
		ไม่พบ	พบ	พบ	พบ	พบ	พบ	
1	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Office ชั้น 2 ข้าง Fire alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CO ₂
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CO ₂
4	Office หลัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Finishing ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Finishing AMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ไม่พบ ACE ด้านล่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ไม่พบ ACE ด้านบน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CO ₂
9	Molding ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CO ₂
10	เดาหลอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ไม่พบ AMF ด้านล่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CO ₂
12	ไม่พบ AMF ด้านล่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ไม่พบ AMF ด้านบน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CO ₂
14	เดาหลอม ประตูออก MT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	เดาหลอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	เดาหลอม 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	เดาหลอม 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	สถานีฉีดเดาหลอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	สถานีเก็บเศษซาก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	Spectro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CO ₂
21	Office หลังร้าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CO ₂
23	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CO ₂
24	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CO ₂
25	หน้าคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	หน้าคลังสินค้า MT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	จุดเก็บน้ำมัน ซ่อมปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	ซ่อมปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CO ₂
33	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำเดือน ปี

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีดับเพลิง Shell Core	/	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีดับเพลิง Shell Core	/	/	/	/	/	/	/	
38	โรงอาหาร	/	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องปั๊มกันดินหลัง	/	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
41	MDB	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
42	หม้อแปลงไฟฟ้าข้างห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	สารละลาย HCFC 123
43	หม้อแปลงไฟฟ้าห้องปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	สารละลาย HCFC 123
44	หม้อแปลงไฟฟ้าห้องดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	สารละลาย HCFC 123
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	/	
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE วางใส่	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
48	ถังสำรอง ปั๊ม รปภ.	/	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสำรอง ปั๊ม รปภ.	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
		จัดทำ							อนุมัติ

ส่งตรวจ


ดวงดลิ่งแก้ว 1 ตัว



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน ปี

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	/	/	/	/	
3	Office ชั้น 2 ห้องประชุม	/	/	/	/	
4	Office ชั้น 2	/	/	/	/	
5	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	
6	ประตู 1 สี่เหลี่ยม	/	/	/	/	
7	หน้าวิศวกรรม	/	/	/	/	
8	ประตูที่ 2 ACE	/	/	/	/	
9	ประตูที่ 2 AMF	/	/	/	/	
10	บันไดทาง ACE	/	/	/	/	
11	ประตู 3 หลังคาตอน 4	/	/	/	/	
12	ประตู 3 หลังคาตอน 1	/	/	/	/	
13	Office ชั้น 1	/	/	/	/	
14	แผนก คลังสินค้า ประตูทางออก Office	/	/	/	/	
15	แผนก คลังสินค้า	/	/	/	/	
16	แผนก ใส่น ประจุ	/	/	/	/	
17	แผนก ใส่น	/	/	/	/	
18	Camshaft ห้องทำงานของ	/	/	/	/	
19	Camshaft ห้อง ใส่น	/	/	/	/	
20	ห้อง MDB	/	/	/	/	
21	ห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	
22	Office ห้องประชุม	/	/	/	/	
23	Shop ห้องประชุม	/	/	/	/	
24	ห้อง QA	/	/	/	/	
25	Office ชั้น 1	/	/	/	/	
26	ห้องแผนก	/	/	/	/	
27	Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	
28	Office ชั้นล่างทางออก	/	/	/	/	
29	โรงอาหารชั้นล่าง	/	/	/	/	



ผลตรวจสอบตู้จดหมาย (Host Box) ประจำเดือน ๖๔

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		มีของ	มีของตามแบบ	มีของตาม	มีของตามแบบ	
30	โรงงานผู้ส่งงานชั่วคราว	✓	✓	✓	✓	
31	ห้องเป็นน้ำเค็มหลัง	✓	✓	✓	✓	
		จัดทำ				อนุมัติ



ผลตรวจสอบตู้จดหมาย (Host Box) ประจำเดือน ๖๔

[illegible]



ผลการตรวจสอบด้วยตนเองตามใบแจ้งการตรวจพบข้อบกพร่อง ๖๔

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	/		
2	สำนักงานชั้น 1	/		
3	เสากลางที่ 2 แผนก Finishing	/		
4	เสากลางที่ 2 แผนก Molding	/		
5	เสากลางที่ 5 แผนก Molding	/		
6	ประตูที่ 2 ACE	/		
7	ประตูที่ 2 AMF	/		
8	ประตู 3 ห้องควบคุม 4	/		
9	ประตู 3 ห้องควบคุม 1	/		
10	แผนก Camshaft 1	/		
11	แผนก Camshaft 2	/		
12	แผนก Shell core	/		
13	แผนก กลึงสินค้า	/		
		จัดทำโดย		อนุมัติโดย
		<div></div>		<div></div>



ผลการตรวจสอบตามใบแจ้งการตรวจพบข้อบกพร่อง ๖๔

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		ผู้สอน	แบบทดสอบ	ประเมินผล	ให้คะแนน	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	/	/	/	/	
3	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	
4	ประตู 1 สิ่งประดิษฐ์	/	/	/	/	
5	ประตูที่ 2 ACE	/	/	/	/	
6	ประตูที่ 2 AMF	/	/	/	/	
7	ประตู 3 ห้องควบคุม 4	/	/	/	/	
8	ประตู 3 ห้องควบคุม 1	/	/	/	/	
9	Office กลึงสินค้า	/	/	/	/	
10	แผนก กลึงสินค้า	/	/	/	/	
		จัดทำโดย				อนุมัติโดย
		<div></div>				<div></div>



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
INTERNET CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถึงระดับพลังงาน ๒๕.....

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ซึง Fire alarm	/	/	/	/	/	/	CO ₂
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
4	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	
7	ไมโครย ACE ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
8	ไมโครย ACE ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO ₂
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	CO ₂
10	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
11	ไมโครย AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	CO ₂
12	ไมโครย AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
13	ไมโครย AMF ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO ₂
14	เตาหลอม ประจุออก MT	/	/	/	/	/	/	
15	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
16	เตาหลอม 2	/	/	/	/	/	/	
17	เตาหลอม 4	/	/	/	/	/	/	
18	สถานีเก็บเตาหลอม	/	/	/	/	/	/	
19	สถานีเก็บเตาหลอม	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	CO ₂
21	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
22	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
23	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
24	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
25	หน้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าคลังสินค้า MT	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารเก็บเตาหลอม	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารเก็บเตาหลอม	/	/	/	/	/	/	
29	จุดเก็บน้ำมัน ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
30	ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
31	Camshaft	/	/	/	/	/	/	
32	Camshaft	/	/	/	/	/	/	CO ₂
33	Camshaft	/	/	/	/	/	/	



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
INTERNET CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถึงระดับพลังงาน ๒๕.....

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีเก็บ Shell Core	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีเก็บ Shell Core	/	/	/	/	/	/	
38	โรงงาน	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องขึ้นต้นเคเบิล	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	CO ₂
41	MDB	/	/	/	/	/	/	CO ₂
42	หม้อแปลงไฟฟ้าข้างห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	สารละลาย HCFC 123
43	หม้อแปลงไฟฟ้าข้างห้อง	/	/	/	/	/	/	สารละลาย HCFC 123
44	หม้อแปลงไฟฟ้าข้างห้อง	/	/	/	/	/	/	สารละลาย HCFC 123
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE วางใช้	/	/	/	/	/	/	CO ₂
48	ถังสำรอง น้ำมัน รปค.	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสำรอง น้ำมัน รปค.	/	/	/	/	/	/	CO ₂

จัดทำ
อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟล์ผลิตภัณฑ์ประจำเดือน

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		ไม่ตรง	ตรงตามแบบ	ตรงตามแบบ	ตรงตามแบบ	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	✓	✓	✓	✓	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	
3	Office ชั้น 2 ห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
4	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
5	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
6	ประตู 1 สิ่งที่วัดได้	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าวิหิตกรรม	✓	✓	✓	✓	
8	ประตูที่ 2 ACE	✓	✓	✓	✓	
9	ประตูที่ 2 AMF	✓	✓	✓	✓	
10	บันไดทาง ACE	✓	✓	✓	✓	
11	ประตู 3 สิ่งตามคอม 4	✓	✓	✓	✓	
12	ประตู 3 สิ่งตามคอม 1	✓	✓	✓	✓	
13	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
14	แผนก กลังสินค้า ประตูทางออก Office	✓	✓	✓	✓	
15	แผนก กลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	
16	แผนก ใต้ใน ประตู	✓	✗	✓	✓	แบบเสร็จสิ้น
17	แผนก ใต้ใน	✓	✓	✓	✓	
18	Camshaft สิ่งที่ยังไม่เสร็จ	✓	✓	✓	✓	
19	Camshaft สิ่งที่ได้ใน	✓	✓	✓	✓	
20	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
21	ห้องวิศวกร	✓	✓	✓	✓	
22	Office ซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
23	Shop ซ่อมบำรุง	✓	✗	✓	✓	แบบเสร็จสิ้น
24	ห้อง QA	✓	✓	✓	✓	
25	Office ผลิตภัณฑ์	✓	✓	✓	✓	
26	ห้องแผนก	✓	✓	✓	✓	
27	Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
28	Office ชั้นล่างทางออก	✓	✓	✓	✓	
29	โรงงานเสร็จสิ้นการ	✓	✓	✓	✓	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟล์ผลิตภัณฑ์ประจำเดือน

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		ไม่ตรง	ตรงตามแบบ	ตรงตามแบบ	ตรงตามแบบ	
30	โรงงานเสร็จสิ้นงานเข้า	✓	✓	✓	✓	
31	ห้องไม่เข้าลิ้นชัก	✓	✓	✓	✓	
		จัดทำ				อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบศักยภาพเชิงมหกิจในปี ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	✓		
2	สำนักงานชั้น 1	✓		
3	อาคารที่ 2 แผนก Finishing	✓		สำนักงาน 3/1/25
4	อาคารที่ 2 แผนก Molding	✓		
5	อาคารที่ 5 แผนก Molding	✓		สำนักงาน 3/1/25
6	ประตูที่ 2 ACE	✓		
7	ประตูที่ 2 AMF	✓		สำนักงาน 3/1/25
8	ประตู 3ฝั่งอาคาร 4	✓		สำนักงาน 3/1/25
9	ประตู 3ฝั่งอาคาร 1	✓		สำนักงาน 3/1/25
10	แผนก Camshaft 1	✓		สำนักงาน 3/1/25
11	แผนก Camshaft 2	✓		
12	แผนก Shell core	✓		
13	แผนก กว้างสินค้า		✓	สำนักงาน 3/1/25



ผลการตรวจสอบทางเคมีโลหะเป็นทางเคมีไป ประจำเดือน ๒๕๖๓

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
		ไม่สะอาด	สะอาด	ไม่สะอาด	สะอาด	สะอาด	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	/	/	/	/	/	
3	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	X	/	/	/	/	ล้างไปลง
4	ประตู 1 สิ่งที่มีตัว	/	/	/	/	/	
5	ประตูที่ 2 ACE	/	/	/	/	/	
6	ประตูที่ 2 AMF	/	/	/	/	/	
7	ประตู 3 สิ่งตามรอบ 4	/	/	/	/	/	
8	ประตู 3 สิ่งตามรอบ 1	/	/	/	/	/	
9	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	/	ล้างไปลง
10	แผนก ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	/	ล้างไปลง

วันที่
.....




ผลการตรวจสอบทางเคมีโลหะเป็นทางเคมีไป ประจำเดือน ๒๕๖๓

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		ประตู 1	ประตู 2	ประตู 3	ประตู 4	ประตู 5	ประตู 6	ประตู 7	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ข้าง Fire alarm	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
4	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	/	
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	/	
7	ไม่ทราบ ACE ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	/	
8	ไม่ทราบ ACE ด้านบน	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
10	ตามรอบ ACE	/	/	/	/	/	/	/	
11	ไม่ทราบ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
12	ไม่ทราบ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	/	
13	ไม่ทราบ AMF ด้านบน	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
14	ตามรอบ ประตูออก MT	/	/	/	/	/	/	/	
15	ตามรอบ ACE	/	/	/	/	/	/	/	
16	ตามรอบ 2	/	/	/	/	/	/	/	
17	ตามรอบ 4	/	/	/	/	/	/	/	
18	ตามรอบด้านนอก	/	/	/	/	/	/	/	
19	ตามรอบด้านนอก	/	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
21	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	/	/	/	
22	ตามรอบด้านหน้า	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
23	ตามรอบด้านหน้า	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
24	ตามรอบด้านหน้า	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
25	ตามรอบด้านหน้า	/	/	/	/	/	/	/	
26	ตามรอบด้านหน้า MT	/	/	/	/	/	/	/	
27	ตามรอบด้านนอกตามรอบ	/	/	/	/	/	/	/	
28	ตามรอบด้านนอกตามรอบ	/	/	/	/	/	/	/	
29	ตามรอบด้านหน้า	/	/	/	/	/	/	/	
30	ตามรอบด้านหน้า	/	/	/	/	/	/	/	
31	ตามรอบด้านหน้า	/	/	/	/	/	/	/	
32	ตามรอบด้านหน้า	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
33	ตามรอบด้านหน้า	/	/	/	/	/	/	/	

[illegible]

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		ผู้ตรวจ	ระยะเวลา	ประเภท	สถานะ	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	/	/	/	/	
3	Office ชั้น 2 ด้านห้องประชุม	/	/	/	/	
4	Office ชั้น 2	/	/	/	/	
5	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	
6	ประตู 1 ด้านที่รู้บัตร	/	/	/	/	
7	หน้าอาคาร	/	/	/	/	
8	ประตูที่ 2 ACE	/	/	/	/	
9	ประตูที่ 2 AMF	/	/	/	/	
10	โถงทาง ACE	/	/	/	/	
11	ประตู 3 ด้านตอน 4	/	/	/	/	
12	ประตู 3 ด้านตอน 1	/	/	/	/	
13	Office กลางชั้น 1	/	/	/	/	
14	แยก กลางลิ้นชัก ประตูทางออก Office	/	/	/	/	
15	แยก กลางลิ้นชัก	/	/	/	/	
16	แยก ใต้บันได ประตู	/	/	/	/	
17	แยก ใต้บันได	/	/	/	/	
18	Camshaft ด้านห้องเก็บของ	/	/	/	/	
19	Camshaft ด้านใต้บันได	/	/	/	/	
20	ห้อง MDB	/	/	/	/	
21	ห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	
22	Office ซอยบันได	/	/	/	/	
23	Shop ซอยบันได	/	/	/	/	
24	ห้อง QA	/	/	/	/	
25	Office พิธี	/	/	/	/	
26	ห้องยานยนต์	/	/	/	/	
27	Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	
28	Office ชั้นด้านหน้าอาคาร	/	/	/	/	
29	โถงทางด้านหน้าอาคาร	/	/	/	/	



ผลสำรวจคอมพิวเตอร์ติดบ้านถึง (Host Box) ประจำเดือน สิงหาคม ๖4

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจ				หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖	
30	โรงเรียนบ้านหัว	✓	✓	✓	✓	
31	โรงเรียนบ้านหัว	✓	✓	✓	✓	



ผลสำรวจคอมพิวเตอร์ติดบ้านถึง (Host Box) ประจำเดือน สิงหาคม ๖4

[illegible]



บริษัท อินเตอร์เบ็นเนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบสัญญาขอจ้างงานชิ้นงาน ๒๔
.....

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	/		
2	สำนักงานชั้น 1	/		
3	สถานที่ 2 แผนก Finishing	/		หักลดจ้าง
4	สถานที่ 2 แผนก Molding	/		
5	สถานที่ 5 แผนก Molding	/		หักลดจ้าง
6	ประตูที่ 2 ACE	/		
7	ประตูที่ 2 AMF	/		หักลดจ้าง
8	ประตู 3 หุ่นตามแบบ 4	/		หักลดจ้าง
9	ประตู 3 หุ่นตามแบบ 1	/		หักลดจ้าง
10	แผนก Camshaft 1	/		
11	แผนก Camshaft 2	/		
12	แผนก Shell core	/		
13	แผนก คัดกรองสินค้า	/		
		จัดทำโดย		อนุมัติโดย



บริษัท อินเตอร์เบ็นเนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบสัญญาขอจ้างงานชิ้นงาน ๒๔
.....

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	/	/	/	/	
3	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	
4	ประตู 1 หุ่นรูปคน	/	/	/	/	
5	ประตูที่ 2 ACE	/	/	/	/	
6	ประตูที่ 2 AMF	/	/	/	/	
7	ประตู 3 หุ่นตามแบบ 4	/	/	/	/	
8	ประตู 3 หุ่นตามแบบ 1	/	/	/	/	
9	Office คัดกรองสินค้า	/	/	/	/	
10	แผนก คัดกรองสินค้า	/	/	/	/	
		จัดทำโดย				อนุมัติโดย



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
INTERNET CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบจนถึงระดับหนึ่ง ประจําเดือน

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	สารละลาย HCFC 123
2	Office ชั้น 2 ข้าง Fire alarm	/	/	/	/	/	/	CO ₂
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
4	Office ชั้น 1	/	/	/	/	/	/	สารละลาย HCFC 123
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	
7	ไมโครเวฟ ACE ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
8	ไมโครเวฟ ACE ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO ₂
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	CO ₂
10	เตาอบ ACE	/	/	/	/	/	/	
11	ไมโครเวฟ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	CO ₂
12	ไมโครเวฟ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
13	ไมโครเวฟ AMF ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO ₂
14	เตาอบ ประจําออก MT	/	/	/	/	/	/	
15	เตาอบ ACE	/	/	/	/	/	/	
16	เตาอบ 2	/	/	/	/	/	/	
17	เตาอบ 4	/	/	/	/	/	/	
18	สถานีเก็บเตาอบ	/	/	/	/	/	/	
19	สถานีเก็บเตาอบ	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	CO ₂
21	Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	
22	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
23	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
24	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
25	หน้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าคลังสินค้า MT	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารเก็บเตาอบ	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารเก็บเตาอบ	/	/	/	/	/	/	
29	จุดเก็บน้ำดื่ม ขอมบู่	/	/	/	/	/	/	
30	ขอมบู่	/	/	/	/	/	/	
31	Camshaft	/	/	/	/	/	/	
32	Camshaft	/	/	/	/	/	/	CO ₂
33	Camshaft	/	/	/	/	/	/	



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
INTERNET CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบจนถึงระดับหนึ่ง ประจําเดือน

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีเก็บ Shell Core	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีเก็บ Shell Core	/	/	/	/	/	/	
38	โรงงาน	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องป้อนดินเหล็ก	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	CO ₂
41	MDB	/	/	/	/	/	/	CO ₂
42	หม้อแปลงไฟฟ้าข้างห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	สารละลาย HCFC 123
43	หม้อแปลงไฟฟ้าซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	สารละลาย HCFC 123
44	หม้อแปลงไฟฟ้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	สารละลาย HCFC 123
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE วางใส่	/	/	/	/	/	/	CO ₂
48	ถังสำรอง ซ่อม รปภ.	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสำรอง ซ่อม รปภ.	/	/	/	/	/	/	CO ₂
		จัดทำ						อนุมัติ

