

ภาพแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงเรียนบางพระ รีสอร์ท



รูปที่ 1.1(1) จัดทำรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 1.1(2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว มีการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ดินในบริเวณพื้นที่ว่าง

รูปที่ 1.2 (1) ถนนในโครงการอยู่ในสภาพดีและสะอาด



รูป 1.2 (2) ติดตั้งป้ายบริเวณลานจอดรถ
“โปรดดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ”

รูปที่ 1.4(1) มีการติดป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 1.6 การสูบการตักกอนออกจากระบบบำบัดไปกำจัด



รูปที่ 2.1 ตรวจสอบรอยแตก/ชำรุดของระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ



รูปที่ 2.3(1) จัดให้มีโรงพักขยะแยกประเภท

รวมขยะภายในมีถังขยะปิดมิดชิด ขนาด 240 ลิตร
ตั้งไว้ภายในเพื่อบริการรับส่งน้ำดื่ม



รูปที่ 2.3(2) มีการทำความสะอาดพื้นท้องพัก
ขยะเปียก ภายหลังเก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 2.5(1) ลานจอดรถ บริเวณหน้าอาคาร
คลับเฮาส์



รูปที่ 2.5(2) ลานจอดรถ บริเวณ หน้าอาคารโรงเรียนส่วนขยาย



รูปที่ 3.1(1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 3.1(2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลทางเข้า-ออก หลังโครงการ
(บริเวณบ้านพักคนงาน)



รูปที่ 3.1 (3) มีการจ่าเรือโรคด้วยคลอริน
ก่อ盆ปล่อยสูญเสหลงรองรับน้ำทั้ง



รูปที่ 3.2(1) จัดให้มีการอบรม และฝึกซ้อมการตืบเพลิง และอพยพหนีไฟ



รูปที่ 3.2(2) จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดเม็ดออกซิเจน
ชนิด Dry Chemical ขนาด 10 ปอนด์



รูปที่ 3.2(3) จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดเม็ดออกซิเจน
ชนิด Carbondioxide



รูปที่ 3.2(4) ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ติดตั้งไว้ภายในอาคาร



รูปที่ 3.2(5) เครื่องปั่นไฟขนาด 5KW



รูปที่ 3.2(6) ตรวจสอบชุดไฟฉุกเฉิน



รูปที่ 3.3(1) มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ใช้ในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 3.3(2) จัดให้มีภาระรองรับขยาย ที่มีฝาปิด
มิดชิด ตามจุดต่างๆ ของโครงการ



รูปที่ 3.4(1) ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ ณ ณใน
โครงการออยู่ในสภาพดี และสะอาดดอยู่เสมอ



รูปที่ 3.4(2) ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ การจัด
และตกแต่งพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3.4(3) ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ อาคารของ
โครงการฯ ได้มีการออกแบบตาม สภาพภูมิประเทศ