

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D)  
และ ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)

	
รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet และรั้วผ้าใบสูง 6 เมตร รอบโครงการ	
	
รูปที่ 2 ประตูผ้าใบปิดที่ทางเข้า-ออก	รูปที่ 3 การจัดระเบียบภายในพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ 4 ปรับสภาพโครงการภายในขอบเขตที่ดินเท่านั้น	รูปที่ 5 ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการและกฎระเบียบการทำงาน

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

	
รูปที่ 6 กล้องรับความคิดเห็นพร้อมเบอร์ติดต่อ	รูปที่ 7 ป้ายแสดงรายละเอียดมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง
	
รูปที่ 8 การติดตั้ง Mesh Sheet คลุมตัวอาคาร	รูปที่ 9 โครงการปูแผ่นเหล็กเป็นถนนชั่วคราวภายในโครงการ
	
รูปที่ 10 ปิดคลุมกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่น	รูปที่ 11 คนงานฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 12 ปิดคลุมรถบรรทุก



รูปที่ 13 คนงานทำความสะอาดทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 14 รถบรรทุกปูนซีเมนต์



รูปที่ 15 ผงปูนซีเมนต์บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด



รูปที่ 16 ฉีดล้างทำความสะอาดล้อรถ



รูปที่ 17 คนงานฉีดพรมน้ำถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่น

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุ่มพินี้ คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุ่มพินี้ คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 18 ป้ายกำหนดช่วงเวลาในการทำงาน



รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบบ้านข้างเคียง



รูปที่ 20 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโรงเรียนคงไคร์ดุษิต



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร



รูปที่ 22 ป้ายจำกัดความเร็ว

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

	
รูปที่ 23 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง	
	
รูปที่ 24 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโรงเรียนคงไคว์ดูลิตส์	
	
รูปที่ 25 การปักไม้เข็มสนเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน	รูปที่ 26 ห้องส้วมสำหรับคนงาน

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 27 ลานอาบน้ำ/ลานซักล้าง สำหรับพนักงาน



รูปที่ 28 พนักงานคอยดูแลความสะอาดห้องส้วม



รูปที่ 29 สภาพโครงการ ณ เดือน พฤศจิกายน 2565 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากและงานโครงสร้างอาคาร



รูปที่ 30 ถังรองรับขยะมูลฝอยภายในโครงการ



รูปที่ 31 พื้นที่เก็บกองวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 32 กำหนดทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ 1 แห่ง



รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และตรวจสอบบุคคลที่เข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 34 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการ



รูปที่ 35 กำชับให้รถบรรทุกติดแผ่นป้ายสะท้อนแสง



รูปที่ 36 ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนต่างๆ ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 37 ถังสำรองน้ำใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 38 ถังสำรองน้ำใช้ภายในบ้านพักคนงาน



รูปที่ 39 ร่องระบายน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 40 การเก็บตัวอย่างน้ำ



รูปที่ 41 การคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างไว้เป็นสัดส่วน




การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

	
<p>รูปที่ 42 ถังรองรับขยะมูลฝอยภายในบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 43 แผนผังแจ้งเหตุฉุกเฉิน</p>
	
<p>รูปที่ 44 กิจกรรม Safety Talk</p>	<p>รูปที่ 45 ทดสอบระบบน้ำดับเพลิงบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ 46 ติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย</p>	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

	
รูปที่ 47 ตรวจเช็คถังดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	
	
รูปที่ 48 ตู้ไฟฟ้าชั่วคราวภายในโครงการ	รูปที่ 49 พื้นที่จัดเก็บสารเคมี
	
รูปที่ 50 ป้ายกำหนดข้อห้ามต่างๆ	รูปที่ 51 พื้นที่สำหรับตัดโลหะ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุ่มพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุ่มพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 52 เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ



รูปที่ 53 บ้านพักคนงาน



รูปที่ 54 กฎระเบียบภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 55 การแต่งกายของพนักงาน



รูปที่ 56 สภาพแวดล้อมภายในบ้านพักคนงาน



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


	
<p>รูปที่ 57 แฟ้มประวัติคนงาน</p>	<p>รูปที่ 58 เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ 59 ควบคุมแซนแครนให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น</p>	<p>รูปที่ 60 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวรั้ว</p>
	
<p>รูปที่ 61 จัดประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>รูปที่ 62 เอกสารแต่งตั้ง จป. หัวหน้างาน</p>



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุ่มพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุ่มพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 63 จป. หัวหน้างานประจำโครงการ



รูปที่ 64 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล




รูปที่ 65 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ Safety ขณะปฏิบัติงานบนที่สูง



รูปที่ 66 ตู้บริการน้ำดื่มสะอาด



รูปที่ 67 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 68 บอร์ดประชาสัมพันธ์

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการลุ่มพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และ ลุ่มพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 69 จุดคัดกรองและบริการแอลกอฮอล์เจล



รูปที่ 70 พื้นที่สำหรับล้างมือ



รูปที่ 71 ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่และคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ

ข้อมูลการฉีดวัคซีน (Vaccination Record)	ครั้งที่ 1 (1st dose)	ครั้งที่ 2 (2nd dose)	ครั้งที่ 3 (3rd dose)
วันที่ฉีด (Date)	20/01/2022	25/08/2021	20/01/2022
สถานที่ฉีด (Site of Vaccination)	Community	Amnata	Community
ยี่ห้อวัคซีน (Vaccine Brand)	PFizer, BioNTech	Amnata	PFizer, BioNTech
ปริมาณวัคซีน (Lot, Vaccine)	PN1430	PN1430	PN1430
ชื่อแพทย์/พยาบาล (Physician Name)	นายแพทย์/นางพยาบาล	นายแพทย์/นางพยาบาล	นายแพทย์

รูปที่ 72 หลักฐานการรับวัคซีน