


รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสซีเอ็นท์ ระยะอง 2



รูปที่ 1 รั้วชั่วคราว Metal Sheet สูง 6 เมตร และกำแพงคอนกรีตถาวร



รูปที่ 2 ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 4 สโตร์ (STORE)



รูปที่ 5 ผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 6 ถังเก็บน้ำ



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 8 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก
ก่อนออกจากโครงการ



รูปที่ 10 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 11 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 12 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 13 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 14 ป้ายกำชับ “โปรดรักษาความสะอาด”



รูปที่ 15 รถผสมปูนสำเร็จรูป



รูปที่ 16 ทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 17 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่โครงการ





รูปที่ 17 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)



รูปที่ 18 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ตลาดน้ำเกาะลอย



รูปที่ 19 ห้องน้ำ-ห้องส้วม




รูปที่ 20 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 22 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 23 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ - ประหยัดไฟ



รูปที่ 24 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณข้างรถบรรทุก



รูปที่ 25 การทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 26 ผังแสดงการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564-2566



รูปที่ 27 ถังดับเพลิง และป้ายการตรวจสอบการใช้งาน



รูปที่ 28 ป้ายแนะนำวิธีการใช้งาน



รูปที่ 29 พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่



รูปที่ 30 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการและตู้ไฟฟ้าชั่วคราว



รูปที่ 31 จุดรวมพล



รูปที่ 32 ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565



รูปที่ 33 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 34 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 35 การแต่งการของคนงาน



รูปที่ 36 ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว



รูปที่ 37 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)





รูปที่ 38 เบอร์ติดต่อดูเงินเดือน



รูปที่ 39 ป้ายทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 40 สภาพปัจจุบันของโครงการ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2565