

ภาคผนวกที่ 17

---

รูปภาพการสำรวจพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

# โครงการ

**125 SATHORN (125 สาทร์)**

รูปที่ 1-2  
พื้นที่โครงการ



รูปที่ 3-4  
พื้นที่โครงการ



รูปที่ 5-6  
พื้นที่โครงการ





บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท อิม-เมนช บิลด์ จำกัด

2K21/N-0783/STS/ns

รูปที่ 7-8  
พื้นที่โครงการ



รูปที่ 9-10  
ถนนสาทรด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 11-12  
พื้นที่ข้างเคียงด้านขวาโครงการ





รูปที่ 13-14

พื้นที่ข้างเคียงด้านหลังโครงการ



รูปที่ 15-16

พื้นที่ข้างเคียงด้านซ้ายโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.


บริษัท อิม-เมนช บิลด์ จำกัด

2K21/N-0783/STS/ns

ทางเท้า-ถนนสาทร

รูปที่ 17-18

รอยแตกร้าว-รอยแยก พื้นผิวทางเท้าถนนสาทร





รูปที่ 19-20

รอยแตกร้าว-รอยแยก พื้นผิวทางเท้าถนนสาทร



รูปที่ 21-22

รอยแตกร้าว-รอยแยก พื้นผิวทางเท้าถนนสาทร



รูปที่ 23-24

รอยแตกร้าว-รอยแยก พื้นผิวทางเท้าถนนสาทร



รูปที่ 25-26

รอยแตกร้าว-รอยแยก พื้นผิวทางเท้าถนนสาทร





รูปที่ 27-28

รอยแตกร้าว-รอยแยก พื้นผิวทางเท้าถนนสาทร



รูปที่ 29-30

รอยแตกร้าว-รอยแยก พื้นผิวทางเท้าถนนสาทร




รูปที่ 31-32

รอยแตกร้าว-รอยแยก พื้นผิวทางเท้าถนนสาทร



รูปที่ 33-34

รอยแตกร้าว-รอยแยก พื้นผิวทางเท้าถนนสาทร





รูปที่ 35-36

รอยแตกร้าว-รอยแยก พื้นผิวทางเท้าถนนสาทร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท อิม-เมนช บิลด์ จำกัด

2K21/N-0783/STS/ns

เดอะ เมืท คอนโดมีเนียม

รูปที่ 37-38

เดอะ เม้า คอนโดมีเนียม



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท อิม-เมนซ บิลด์ จำกัด

2K21/N-0783/STS/ns



รูปที่ 39-40

เดอะ เมท คอนโดมีเนียม



รูปที่ 41-42

ศาลาพระภูมิ





รูปที่ 43-44

ศาลาพระภูมิ



รูปที่ 45-46

ศาลพระภูมิ





รูปที่ 47-48

สภาพบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านขวาโครงการ





รูปที่ 49-50

สภาพบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านขวาโครงการ



รูปที่ 51-52

สภาพบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านขวาโครงการ





รูปที่ 53-54

สภาพบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านขวาโครงการ



รูปที่ 55-56

สภาพบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านขวาโครงการ





รูปที่ 57-58

สภาพบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านขวาโครงการ





รูปที่ 59-60

สภาพบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านขวาโครงการ



รูปที่ 61-62


สภาพบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านขวาโครงการ





รูปที่ 63-64

สภาพบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านขวาโครงการ



รูปที่ 65-66

สภาพบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านขวาโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท อิม-เมนซ บิลด์ จำกัด

2K21/N-0783/STS/ns



รูปที่ 67-68

สภาพบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านขวาโครงการ



รูปที่ 69-70

รอยแตกร้าวแผ่นกระจก 1 แผ่น





รูปที่ 71-72

รอยหลุดล่อนหินแกรนิต



รูปที่ 73-74

รอยหลุดล่อนหินแกรนิต





รูปที่ 75-76

รอยหลุดล่อนหินแกรนิต





รูปที่ 77-78

รอยหลุดล่อนหินแกรนิต



รูปที่ 79-80

รอยหลุดล่อนหินแกรนิต





รูปที่ 81-82

รอยหลุดล่อนหินแกรนิต





รูปที่ 83-84

รอยหลุดล่อนหินแกรนิต



รูปที่ 85-86

รอยหลุดล่อนหินแกรนิต





รูปที่ 87-88

รอยหลุดล่อนหินแกรนิต





รูปที่ 89-90

รอยหลุดล่อนหินแกรนิต



รูปที่ 91-92

รอยหลุดล่อนหินแกรนิต





รูปที่ 93-94

รอยหลุดล่อนหินแกรนิต






รูปที่ 95-96

สภาพบริเวณสวนหย่อม และทางเท้าด้านหลังโครงการ



รูปที่ 97-98

สภาพบริเวณสวนหย่อม และทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 99-100

สภาพบริเวณสวนหย่อม และทางเท้าด้านหลังโครงการ






รูปที่ 101-102

สภาพบริเวณสวนหย่อม และทางเท้าด้านหลังโครงการ



รูปที่ 103-104

สภาพบริเวณสวนหย่อม และทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 105-106

สภาพบริเวณสวนหย่อม และทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 107-108

สภาพบริเวณสวนหย่อม และทางเท้าด้านหลังโครงการ



รูปที่ 109-110

สภาพบริเวณสวนหย่อม และทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 111-112

สภาพบริเวณสวนหย่อม และทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 113-114

สภาพบริเวณสวนหย่อม และทางเท้าด้านหลังโครงการ



รูปที่ 115-116

สภาพบริเวณสวนหย่อม และทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 117-118

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 119-120

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ



รูปที่ 121-122

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ



รูปที่ 123-124

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 125-126

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ



รูปที่ 127-128

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 129-130

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 131-132

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ



รูปที่ 133-134

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 135-136

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 137-138

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ



รูปที่ 139-140

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 141-142

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 143-144

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ



รูปที่ 145-146

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 147-148

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ





รูปที่ 149-150

รอยแตกร้าวบริเวณสวนหย่อมและทางเท้าด้านหลังโครงการ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท อิม-เมนช บิลด์ จำกัด

2K21/N-0783/STS/ns

**สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์**

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท อิม-เมนซ์ บิลด์ จำกัด

2K21/N-0783/STS/ns

รูปที่ 151-152

สภาพอาคารและกำแพงด้านขวา





รูปที่ 153-154

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 155-156

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 157-158

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา





รูปที่ 159-160

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 161-162

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 163-164

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา





รูปที่ 165-166

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 167-168

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 169-170

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา





รูปที่ 171-172

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 173-174

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



9



รูปที่ 175-176

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา





รูปที่ 177-178

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 179-180

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 181-182

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา





รูปที่ 183-184

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 185-186

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 187-188

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา





รูปที่ 189-190

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 191-192

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 193-194

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา





รูปที่ 195-196

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 197-198

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 199-200

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา





รูปที่ 201-202

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 203-204

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 205-206

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา





รูปที่ 207-208

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 209-210

รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา



รูปที่ 211-212


รอยแตกร้าวกำแพงด้านขวา





รูปที่ 213-214

สภาพกำแพงด้านหน้าและรอยแตกร้าว



รูปที่ 215-216

สภาพกำแพงด้านหน้าและรอยแตกร้าว



รูปที่ 217-218

สภาพกำแพงด้านหลัง





รูปที่ 219-220

สภาพกำแพงด้านหลัง

