

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77
ระยะดำเนินการ
ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

เจ้าของโครงการ
นิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77
2363 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

จัดทำรายงานโดย
นิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77
2363 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

กุมภาพันธ์ 2566

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาพ.....	ข
สารบัญตาราง.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1-1
1.1 รายละเอียดโครงการ.....	1-1
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ	1-1
1.1.2 ประเภทและขนาดของโครงการ.....	1-2
1.1.3 การบริหารจัดการโครงการในระยะดำเนินการ.....	1-3
1.1.4 พื้นที่สีเขียว.....	1-3
1.1.5 ระบบน้ำใช้.....	1-3
1.1.6 การบำบัดน้ำเสีย.....	1-5
1.1.7 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1-7
1.1.8 การจัดการขยะมูลฝอย	1-8
1.1.9 ระบบไฟฟ้า.....	1-10
1.1.10 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย.....	1-10
1.1.11 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ.....	1-13
1.1.12 การจราจร	1-13
1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน.....	1-14
1.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	1-15
1.3.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-15
1.3.2 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-15
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	2-1
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.3 ภาพประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ.....	2-33
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-1
3.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.4 รูปประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบฯ.....	3-8
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ.....	4-1
ภาคผนวก	

สารบัญญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1-1 ที่ตั้งของโครงการ	1-1
ภาพที่ 1-2 ผังแสดงตำแหน่งและขนาดพื้นที่สีเขียว	1-3
ภาพที่ 2-1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ.....	2-33
ภาพที่ 2-2 พืชคลุมดิน	2-33
ภาพที่ 2-3 ป้ายจำกัดความเร็ว.....	2-33
ภาพที่ 2-4 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการ	2-33
ภาพที่ 2-5 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ.....	2-33
ภาพที่ 2-6 ที่จอดรถ มีลักษณะเปิดโล่ง ไม่ปิดทึบ	2-33
ภาพที่ 2-7 ป้ายห้ามติดเครื่องรถยนต์ทิ้งไว้บริเวณพื้นที่จอดรถ.....	2-33
ภาพที่ 2-8 ป้ายสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง	2-34
ภาพที่ 2-9 ป้ายห้ามเร่งเครื่องบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ.....	2-34
ภาพที่ 2-10 ระบบบำบัดน้ำเสีย.....	2-34
ภาพที่ 2-11 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	2-34
ภาพที่ 2-12 รถสูบล้างปฏิภาณของสำนักงานเขตสวนหลวง.....	2-34
ภาพที่ 2-13 การตัดไขมันไปกำจัด	2-34
ภาพที่ 2-14 ระบบบำบัด AEROSOL.....	2-34
ภาพที่ 2-15 ระบบบำบัดก๊าซมีเทน.....	2-34
ภาพที่ 2-16 ป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปบริเวณถังเก็บก๊าซมีเทน	2-35
ภาพที่ 2-17 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี.....	2-35
ภาพที่ 2-18 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	2-35
ภาพที่ 2-19 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบวาล์วเปิดปิดต่างๆ ของถังเก็บก๊าซมีเทน	2-35
ภาพที่ 2-20 ระบบน้ำใช้ ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	2-35
ภาพที่ 2-21 ระบบสูบน้ำในอาคาร.....	2-35
ภาพที่ 2-22 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา.....	2-35
ภาพที่ 2-23 เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำและมีประสิทธิภาพสูง	2-36
ภาพที่ 2-24 ป้ายณรงค์ประหยัดน้ำ	2-36
ภาพที่ 2-25 พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู.....	2-36
ภาพที่ 2-26 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ	2-36
ภาพที่ 2-27 ควบคุมการจ่ายน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำด้วยฟุตวาล์วอัตโนมัติ	2-36
ภาพที่ 2-28 ภายในถังเก็บน้ำใต้ดินจะทาสีคอนกรีตป้องกันการซึมน้ำเข้าสู่โครงสร้างเสาของอาคาร	2-36
ภาพที่ 2-29 ระบบหนองน้ำ.....	2-36
ภาพที่ 2-30 แนวท่อระบายน้ำรอบโครงการ	2-36
ภาพที่ 2-31 เครื่องสูบน้ำภายในบ่อหนองน้ำ.....	2-37
ภาพที่ 2-32 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลบ่อกักของระบบระบายน้ำ	2-37
ภาพที่ 2-33 ห้องเครื่องไฟฟ้าของโครงการ.....	2-37

สารบัญญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 2-34 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น.....	2-37
ภาพที่ 2-35 ฉลากบอกประเภทของมูลฝอย.....	2-37
ภาพที่ 2-36 การเก็บมูลฝอยในถุงประมาณ 3 ใน 4 ของถุง และมัดปากถุงดำจนแน่น	2-37
ภาพที่ 2-37 ห้องพักมูลฝอยรวม.....	2-38
ภาพที่ 2-38 ป้ายประชาสัมพันธ์ลดปริมาณมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท	2-38
ภาพที่ 2-39 ท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม.....	2-38
ภาพที่ 2-40 การจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตสวนหลวง	2-38
ภาพที่ 2-41 ร้านซื้อของเก่ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้.....	2-38
ภาพที่ 2-42 ระบบไฟฟ้าปกติ	2-38
ภาพที่ 2-43 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	2-39
ภาพที่ 2-44 ผนังกระจกให้ผู้ที่พักอาศัยและพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด.....	2-39
ภาพที่ 2-45 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ	2-39
ภาพที่ 2-46 สวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแบบแยกส่วน	2-39
ภาพที่ 2-47 หลอดไฟประหยัดพลังงาน	2-39
ภาพที่ 2-48 ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที.....	2-39
ภาพที่ 2-49 แสดงตัวเลขขั้นชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย.....	2-39
ภาพที่ 2-50 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ	2-40
ภาพที่ 2-51 เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5.....	2-40
ภาพที่ 2-52 ท่อยึน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ.....	2-40
ภาพที่ 2-53 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (FIRE DEPARTMENT CONNECTOR : FDC).....	2-40
ภาพที่ 2-54 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ (FIRE HOSE CABINET : FHC)	2-40
ภาพที่ 2-55 ถังดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งภายในตู้ FHC ทุกตู้.....	2-40
ภาพที่ 2-56 บันไดหนีไฟ.....	2-40
ภาพที่ 2-57 แผงควบคุม (FIRE ALARM CONTROL PANEL : FCP)	2-40
ภาพที่ 2-58 เครื่องตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR).....	2-41
ภาพที่ 2-59 เครื่องตรวจจับความร้อน (HEAT DETECTOR).....	2-41
ภาพที่ 2-60 เครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด (MANUAL STATION) บริเวณโถงบันได และโถงลิฟต์.....	2-41
ภาพที่ 2-61 เครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียง (ALARM BELL)	2-41
ภาพที่ 2-62 จุดรวมคนเบื้องต้น บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ	2-41
ภาพที่ 2-63 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	2-41
ภาพที่ 2-64 แผนผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟ อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย ทางเดิน และเส้นทางอพยพ หนีไฟ ไว้บริเวณโถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร.....	2-42
ภาพที่ 2-65 การอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้	2-42
ภาพที่ 2-66 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศและช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวาง.....	2-42
ภาพที่ 2-67 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออก.....	2-42

สารบัญญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 2-68 ป้ายสัญญาณจราจร.....	2-42
ภาพที่ 2-69 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ.....	2-43
ภาพที่ 2-70 ป้ายประกาศไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ.....	2-43
ภาพที่ 2-71 การล้างแผ่นกรองอากาศ และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ.....	2-43
ภาพที่ 2-72 ตรวจสอบความสะอาดถังเก็บน้ำ.....	2-43
ภาพที่ 2-73 สระว่ายน้ำ.....	2-43
ภาพที่ 2-74 ป้ายกฎระเบียบสระว่ายน้ำ.....	2-43
ภาพที่ 2-75 ดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ.....	2-43
ภาพที่ 2-76 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ.....	2-44
ภาพที่ 2-77 สำนักงานเขตสวนหลวงเข้าฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุง.....	2-44
ภาพที่ 2-78 พนักงานทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน.....	2-44
ภาพที่ 2-79 ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำ.....	2-44
ภาพที่ 2-80 ถังมูลฝอยที่มีฝาปิด.....	2-44
ภาพที่ 2-81 ห้องพักมูลฝอยมีประตูปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอย.....	2-44
ภาพที่ 2-82 พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย.....	2-44
ภาพที่ 2-83 ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก.....	2-44
ภาพที่ 2-84 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในอาคาร.....	2-45
ภาพที่ 2-85 ป้ายประชาสัมพันธ์ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก.....	2-45
ภาพที่ 2-86 ป้ายประชาสัมพันธ์ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอ หรือ จาม.....	2-45
ภาพที่ 2-87 สภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม.....	2-45
ภาพที่ 2-88 ใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้สีอ่อนเพื่อให้เกิดความสบายตา.....	2-45
ภาพที่ 3-1 ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา.....	3-8
ภาพที่ 3-2 ตรวจสอบและทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้.....	3-8
ภาพที่ 3-3 ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและความสะอาด.....	3-8
ภาพที่ 3-4 ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย.....	3-8
ภาพที่ 3-5 ทดสอบอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง.....	3-9
ภาพที่ 3-6 ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ.....	3-9
ภาพที่ 3-7 ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว.....	3-9
ภาพที่ 3-8 ตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิง.....	3-9
ภาพที่ 3-9 ตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น.....	3-9
ภาพที่ 3-10 ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายจราจร.....	3-9
ภาพที่ 3-11 ดูแลพื้นที่สีเขียว.....	3-10
ภาพที่ 3-12 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้า.....	3-10
ภาพที่ 3-13 การตั้งกรวยจราจรให้ระวางบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม.....	3-10
ภาพที่ 3-14 ตรวจสอบระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ.....	3-10

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 3-15 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	3-11
ภาพที่ 3-16 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศ	3-11
ภาพที่ 3-17 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบช่องระบายอากาศ	3-11

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1-1 แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-15
ตารางที่ 1-2 แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-16
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565.....	4-1