

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท (Chanalai Garden Resort)

ตั้งอยู่ที่ ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประจำปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)



ของ

บริษัท ชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กุมภาพันธ์ 2566



จัดทำโดย บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ 19/126 หมู่ที่ 3 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัชฎานุสรณ์ ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โทร 093-1516359 หรือ 076-525595 E-mail : andamaninter@gmail.com , md.andamaninter@gmail.com

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท (Chanalai Garden Resort)
ตั้งอยู่ที่ ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ประจำปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)

ของ

บริษัท ชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กุมภาพันธ์ 2566

จัดทำโดย บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ 19/126 หมู่ที่ 3 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัชฎานุสรณ์ ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โทร 093-1516359 หรือ 076-525595 E-mail : andamaninter@gmail.com , md.andamaninter@gmail.com





หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม วนาลัย การ์เดน รีสอร์ท (Chanalai Garden Resort) (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการโดย บริษัท วนาลัย การ์เดน รีสอร์ท จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ฉบับประจำปี 2565

- () มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2565
() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2565
(✓) มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2565
() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร		บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
นางสาววิราพรณ์ สันสทาน		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุรัญญา มุสิกะ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวสาวิณี ตอหิรัญ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. ชื่อโครงการ : โรงแรม ชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท (Chanalai Garden Resort)
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง : -
2. สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 247 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
5. จัดทำโดย : บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ : วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งล่าสุดเมื่อ : -
8. รายละเอียดโครงการ (โดยสรุป) :
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ โครงการประเภทโรงแรม จัดอยู่ในโรงแรมประเภทที่ 3 ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารจำนวน 16 อาคาร มีห้องพักจำนวน 209 ห้องพัก
 - พื้นที่สีเขียว ขนาด 2-0-50.55 ไร่ หรือคิดเป็น 3,402.20 ตารางเมตร คิดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในโครงการ 5.88 ตารางเมตร/คน
 - แหล่งน้ำใช้ จากบ่อบาดาลภายในโครงการ จำนวน 1 บ่อ โดยน้ำจะเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดิบ ปริมาตร 100 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่บริเวณหลังอาคาร 3 โดยน้ำดิบจะผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เข้าสู่บ่อเก็บน้ำดี 1 และบ่อเก็บน้ำดี 2 ปริมาตรบ่อละ 200 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ติดกับบ่อเก็บน้ำดิบ
 - การจัดการน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียของโครงการประมาณ 138.31 ลูกบาศก์เมตร/วัน จัดให้มีถังดักไขมันจำนวน 1 ชุด และถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 1 ชุด
9. อื่น ๆ



ใบอนุญาต

เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตที่ ๗/๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติออกใบอนุญาตฉบับนี้ ให้แก่ บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีกำหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑)ไม่มีเงื่อนไข.....

(๒)

(๓)

(๔)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางรวิวรรณ ภูริเดช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาคผนวก	ช
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ชื่อโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.3 สถานภาพของโครงการ	1-2
1.4 วัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงาน	1-2
1.5 ขอบเขตการศึกษา	1-3
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	2-1
2.2 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2-5
2.2.1 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554	2-5
2.2.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560	2-8
2.2.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522	2-12
2.3 ประเภทและขนาดโครงการ	2-16
2.4 รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง	2-17
2.5 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ	2-20
2.5.1 การใช้น้ำ	2-20
2.5.2 ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	2-24
2.5.3 ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	2-28
2.5.4 การเก็บรวบรวมและกำจัดมูลฝอย	2-30
2.5.5 ระบบไฟฟ้า	2-33

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
2.5.6 ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการสื่อสาร	2-36
2.6 ระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง	2-38
2.6.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	2-38
2.6.2 ระบบดับเพลิงภายในโครงการ	2-42
2.6.3 บันไดหนีไฟ และพื้นที่จุดรวมพล	2-44
2.7 ระบบจราจร	2-47
2.8 พื้นที่สีเขียว	2-47
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
4.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	4-3
4.1.1 การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง	4-4
4.1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	4-4
4.1.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	4-10
4.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้	4-10
4.2.1 ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำใช้	4-11
4.2.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้	4-11
4.2.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้	4-13
4.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	4-13
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระสระว่ายน้ำ	4-14
4.3.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	4-16
4.4 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า	4-16
บทที่ 5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5-1
5.1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติครบถ้วน	5-1
5.1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน	5-1
5.2 ข้อเสนอแนะ	5-2

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2.1-1	แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป	2-2
2.1-2	สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน	2-3
2.1-3	อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง	2-4
2.2.1-1	ที่ตั้งโครงการในแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554	2-7
2.2.2-1	ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560	2-10
2.2.2-2	ผังแบ่งพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560	2-11
2.2.3-1	ที่ตั้งโครงการในแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	2-14
2.2.3-2	ผังแบ่งพื้นที่โครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	2-15
2.4-1	ผังบริเวณแสดงระยะถอยร่นของโครงการ	2-19
2.5.1-1	ผังระบบน้ำใช้ภายในโครงการ	2-22
2.5.1-2	ไดอะแกรมระบบน้ำใช้ภายในโครงการ	2-23
2.5.2-1	ผังตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ	2-25
2.5.2-2	ไดอะแกรมรวบรวมน้ำเสียของโครงการ	2-26
2.5.2-3	ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ(Aeration activated sludge process.,AS) ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร	2-27
2.5.3-1	ผังระบบระบายน้ำฝนและตำแหน่งบ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการ	2-29
2.5.4-1	ผังเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยจากอาคารไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	2-32
2.5.5-1	ผังตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ	2-34
2.5.5-2	ไดอะแกรมระบบไฟฟ้าของโครงการ	2-35
2.6.2-1	ผังตำแหน่งหีบน้ำดับเพลิงและตำแหน่งจุดจอตระดับเพลิงของโครงการ	2-43
2.6.3-1	ผังตำแหน่งจุดรวมพล เส้นทางอพยพหนีไฟและตำแหน่งจุดจอตระดับเพลิง	2-46

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2.7-1	ผังระบบจราจรและตำแหน่งที่จอดรถภายในโครงการ	2-48
2.8-1	ผังตำแหน่งพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-49
3-1	พื้นที่สีเขียวและไม่ยืนต้นภายในโครงการ และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว	3-132
3-2	เจ้าหน้าที่ชุดลอกตะกอนและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	3-132
3-3	แผนที่แสดงเส้นทางท่อระบายน้ำ	3-132
3-4	การซ่อมท่อระบายน้ำภายในโครงการ	3-133
3-5	ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ	3-133
3-6	สูบน้ำจากส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-133
3-7	ไม่มีการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารบริเวณที่ว่าง	3-134
3-8	บ่อเก็บน้ำใช้ของโครงการ	3-134
3-9	ห้องพักมูลฝอยรวม	3-134
3-10	การคัดแยกมูลฝอย การเก็บขนมูลฝอย และการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม	3-135
3-11	บริเวณทางเข้า-ออกจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแล	3-135
3-12	ป้ายชื่อโครงการ	3-136
3-13	กล้องวงจรปิดและจอแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโครงการ	3-136
3-14	หม้อแปลงไฟฟ้า ห้องระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำรอง	3-136
3-15	ป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน	3-137
3-16	บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้	3-137
3-17	กล่องรับเรื่องร้องเรียน	3-137
3-18	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	3-138
3-19	แผนฉุกเฉินในการอพยพหนีไฟ	3-138
3-20	สระว่ายน้ำภายในโครงการ	3-138
3-21	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสระว่ายน้ำ และทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	3-139
3-22	วางระบายน้ำฝน/ป้ายบอกระดับความลึกสระว่ายน้ำ	3-139
3-23	จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ	3-139
3-24	ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ	3-140
3-25	การตรวจคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	3-140
3-26	ห้องอาหาร และห้องครัวภายในโครงการ	3-140

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3-27	ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบเตือนภัยภายในโครงการ	3-141
3-28	ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง และการตรวจสอบถังดับเพลิง	3-141
3-29	เจ้าหน้าที่ภายในโครงการซ้อมอพยพหนีไฟ	3-141
3-30	การติดตั้งผ้า màn บริเวณห้องพัก	3-142
3-31	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดระบบปรับอากาศ	3-142
3-32	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเชื้อโรคลีเจียนแนร์	3-143
4.1.2-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565	4-6
4.1.2-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD5) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565	4-6
4.1.2-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565	4-7
4.1.2-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565	4-7
4.1.2-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565	4-8
4.1.2-6	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ระหว่างเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2565	4-8
4.1.2-7	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ระหว่างเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2565	4-9
4.1.2-8	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าไขมันและน้ำมัน (Fat, oil & Grease) ระหว่างเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2565	4-9

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.5.4-1	ปริมาณของมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ	2-30
3-1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท (Chanalai Garden Resort) ของบริษัท ชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท จำกัด ระยะดำเนินการ	3-2
4-1	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งระยะดำเนินการ ประจำปี 2565 (มกราคม-ธันวาคม)	4-2
4-2	ดัชนีคุณภาพน้ำทั้งที่ต้องติดตามตรวจสอบระยะดำเนินการ ประจำปี 2565 (มกราคม-ธันวาคม)	4-2
4.1-1	ดัชนีคุณภาพน้ำ วิธีการตรวจวิเคราะห์และมาตรฐานคุณภาพน้ำทั้ง	4-4
4.1.2-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งของโครงการ ประจำปี 2565 ระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2565	4-5
4.2-1	ดัชนีคุณภาพน้ำ วิธีการตรวจวิเคราะห์และมาตรฐานคุณภาพใช้	4-10
4.2.2.-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ของโครงการ ประจำปี 2565 (เดือนเมษายน และเดือนพฤศจิกายน 2565)	4-12
4.3-1	แผนการติดตามตรวจสอบและดัชนีคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำที่ต้องติดตามตรวจสอบ ระยะดำเนินการ ประจำปี 2565 (มกราคม-ธันวาคม)	4-13
4.3.1-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ ประจำปี 2565	4-15
5.1-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท (Chanalai Garden Resort) ของบริษัท ชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท จำกัด ระยะดำเนินการ	5-3

สารบัญภาคผนวก

- ภาคผนวก 1** - หนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาโฉนดที่ดินโครงการ
- หนังสือมอบอำนาจโครงการโรงแรม ฌนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท (Chanalai Garden Resort)
- ภาคผนวก 2** - หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/10899 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- ภาคผนวก 3** - ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เลขที่ 31-40463-0218 และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เลขที่ 31-50463-0510
- ภาคผนวก 4** - ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ (น้ำบาดาล)
- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
- ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อสีจีโอเนลลา
- หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
- ภาคผนวก 5** - เอกสารตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2565
- ภาคผนวก 6** - ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเครื่องเตือนอัคคีภัยส่งสัญญาณ
- ภาคผนวก 7** - ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2565