

บทที่ 5

---

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ โกลด์เอ็น ทาวน์ พัทยาใต้ (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565) ทั้งนี้ โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการกำหนดได้เป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม บางหัวข้อที่โครงการยังไม่ปฏิบัติตามดังแสดงในบทที่ 3 บริษัทฯ ขอนำเสนอและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติในแต่ละประเด็น ดังนี้

#### 5.1 เสียงและความสั่นสะเทือน

โครงการยังไม่จัดทำสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ และยังไม่ได้ทำป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

#### 5.2 การจัดการน้ำเสีย

โครงการไม่มีระบบกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) และระบบการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากถังแยกกากตะกอนไปยังบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน

#### 5.3 การจัดการมูลฝอย

โครงการยังไม่จัดให้มีถังพักมูลฝอยสำเร็จรูปซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ถัง ได้แก่ ถังพักมูลฝอยย่อยสลายได้ จำนวน 2 ถัง ถังพักมูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 1 ถัง ถังพักมูลฝอยทั่วไป จำนวน 1 ถัง และถังพักมูลฝอยอันตราย จำนวน 1 ถัง ภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

#### 5.4 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการยังไม่จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยสำหรับอาคารพักอาศัย ซึ่งได้แก่ เครื่องดับเพลิงเคมีชนิดผงเคมีแห้ง ติดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้บริเวณห้องโถงกลาง อุปกรณ์แจ้งเหตุแบบชนิดมีอกดและชนิดอัตโนมัติ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ แบบกริ่งสัญญาณ และป้ายจุดรวมพลกรณีมีเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

## 5.5 การจัดการสระว่ายน้ำ

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยโครงการต้องจัดให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำโดยแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 2 ระยะ อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน โดยอุปกรณ์ได้แก่ โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต ดำเนินการติดป้ายแสดงวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำ มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และดำเนินการจัดห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำสระว่ายน้ำให้ครบถ้วน