

4. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

4.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารเช่ามาตรฐานรองอ้อมน้อย ส่วนเดิม และระยะที่ 2 ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกือบครบถ้วน โดยมีมาตรการฯ ที่ยังไม่ปฏิบัติตามซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน ได้แก่ ประสานงานกับหมวดการทางกระทุ่มแบนให้ดำเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนลดความเร็ว และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

4.2 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดขั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม และวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 พบว่า คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งที่ออกจากถังตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย จึงยังไม่มีเปิดเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ข้อเสนอแนะ

ประสานงานกับหมวดการทางกระทุ่มแบนให้ดำเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนลดความเร็ว และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ